

SIEMENS

SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl NC 编程

编程手册

前言

1

基本安全说明

2

基本原理

3

工作准备

4

表

5

附录

A

适用于

控制系统
SINUMERIK 840D sl / 840DE sl

CNC 软件 版本 4.95

07/2021
6FC5398-2EP40-0RA2

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

 危险
表示如果不采取相应的小心措施， 将会 导致死亡或者严重的人身伤害。
 警告
表示如果不采取相应的小心措施， 可能 导致死亡或者严重的人身伤害。
 小心
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。
注意
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

 警告
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号®的都是 Siemens AG 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

目录

1	前言	21
1.1	关于 SINUMERIK	21
1.2	关于本手册	21
1.3	网上文档	24
1.3.1	SINUMERIK 840D sl 文档一览	24
1.3.2	SINUMERIK 操作组件文档一览	24
1.4	技术文档反馈	25
1.5	mySupport 文档	25
1.6	服务与支持	26
1.7	重要产品信息	28
2	基本安全说明	29
2.1	一般安全说明	29
2.2	应用示例的质保规定	29
2.3	安全性信息	29
3	基本原理	31
3.1	几何原理基础	31
3.1.1	工件位置	31
3.1.1.1	位置数据的参照系	31
3.1.1.2	直角坐标系	31
3.1.1.3	极坐标	34
3.1.1.4	绝对尺寸	35
3.1.1.5	增量尺寸	37
3.1.2	工作平面	38
3.1.3	零点和参考点	39
3.1.4	坐标系	41
3.1.4.1	机床坐标系 (MKS)	41
3.1.4.2	基准坐标系 (BCS)	43
3.1.4.3	基准零点坐标系 (BNS)	44
3.1.4.4	可设定的零点坐标系 (ENS)	45
3.1.4.5	工件坐标系 (WCS)	46
3.1.4.6	各种坐标系相互之间有什么关联?	46
3.2	数控编程基础	47
3.2.1	命名 NC 程序	47
3.2.2	NC 程序的结构和内容	48

3.2.2.1	程序段和程序段分量.....	48
3.2.2.2	程序段规则.....	51
3.2.2.3	赋值.....	52
3.2.2.4	注释.....	53
3.2.2.5	程序段跳转.....	53
3.3	编制 NC 程序的创建.....	55
3.3.1	基本步骤.....	55
3.3.2	可用的字符.....	56
3.3.3	程序头.....	58
3.3.4	程序示例.....	59
3.3.4.1	示例 1: 第一个编程步骤.....	59
3.3.4.2	示例 2: 用于车削的 NC 程序.....	60
3.3.4.3	示例 3: 用于铣削的 NC 程序.....	61
3.4	换刀.....	64
3.4.1	刀具管理生效时的换刀.....	65
3.4.1.1	刀具管理生效时的换刀, 使用功能 T = 刀位.....	66
3.4.1.2	刀具管理生效时的换刀, 使用 M6.....	68
3.4.2	刀具管理未生效时的换刀.....	69
3.4.2.1	刀具管理未生效时的换刀, 使用 T 编号.....	69
3.4.2.2	刀具管理未生效时的换刀, 使用 M6.....	70
3.4.3	T 编程出错时的特性.....	72
3.5	刀具补偿.....	72
3.5.1	编程的轮廓和刀具轨迹.....	72
3.5.2	刀具长度补偿.....	73
3.5.3	刀具半径补偿.....	74
3.5.4	刀具补偿存储器.....	74
3.5.5	刀具类型.....	76
3.5.5.1	刀具类型编号和刀具组.....	76
3.5.5.2	铣刀.....	76
3.5.5.3	钻头.....	79
3.5.5.4	磨具.....	80
3.5.5.5	车刀.....	82
3.5.5.6	特种刀具.....	84
3.5.6	激活/取消激活刀具补偿 (D, D0).....	86
3.5.7	抑制刀具补偿 (SUPD).....	88
3.5.8	可编程的刀具补偿偏移 (TOFFL, TOFF, TOFFR, TOFFLR).....	90
3.6	主轴运动.....	96
3.6.1	主轴转速 (S), 主轴旋转方向 (M3, M4, M5).....	96
3.6.2	刀具切削速度 (SVC).....	100
3.6.3	恒定切削速度 (G96/G961/G962, G97/G971/G972, G973, LIMS, SCC).....	106
3.6.4	激活/关闭恒定砂轮圆周速度 (GWPSO, GWPSOF).....	111
3.6.5	可编程的主轴转速极限 (G25, G26).....	112
3.7	进给控制.....	113

3.7.1	进给率 (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF)	113
3.7.2	运行定位轴 (POS, POSA, POSP, FA, WAITP, WAITMC)	121
3.7.3	位置控制的主轴运动 (SPCON, SPCOF)	124
3.7.4	定位主轴 (SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS) :	126
3.7.5	用于定位轴/主轴的进给率 (FA, FPR, FPRAON, FPRAOF)	131
3.7.6	可进行编程的进给量修正 (OVR, OVRRAP, OVRA)	135
3.7.7	可编程的加速度修调 (ACC)	136
3.7.8	进给率: 带手轮倍率 (FD, FDA)	137
3.7.9	曲线轨迹部分的进给率优化 (CFTCP, CFC, CFIN)	141
3.7.10	一个程序段中的多个进给率值 (F, ST, SR, FMA, STA, SRA)	143
3.7.11	非模态进给 (FB)	146
3.7.12	每齿进给量 (G95 FZ)	148
3.8	几何设置	153
3.8.1	可设定的零点偏移 (G54 ... G57, G505 ... G599, G53, G500, SUPA, G153)	153
3.8.2	可设定的零点偏移 (G54 ... G57, G505 ... G599, G53, G500, SUPA, G153) : 其 它信息.....	155
3.8.3	工作平面选择 (G17/G18/G19)	156
3.8.4	尺寸说明	159
3.8.4.1	绝对尺寸说明 (G90, AC)	159
3.8.4.2	增量尺寸说明 (G91, IC)	161
3.8.4.3	车削和铣削时的绝对和增量尺寸说明 (G90/G91)	165
3.8.4.4	用于回转轴的的绝对尺寸 (DC, ACP, ACN)	166
3.8.4.5	英制/公制单位 (G70/G71, G700/G710).....	168
3.8.4.6	通道专用的直径/半径编程 (DIAMON, DIAM90, DIAMOF, DIAMCYCOF)	172
3.8.4.7	轴专用的直径/半径编程 (DIAMONA, DIAM90A, DIAMOFA, DIACYCOFA, DIAMCHANA, DIAMCHAN, DAC, DIC, RAC, RIC)	174
3.8.5	旋转时的工件位置	178
3.9	位移指令	180
3.9.1	关于行程指令的常用信息	180
3.9.2	使用直角坐标的运行指令 (G0, G1, G2, G3, X..., Y..., Z...)	182
3.9.3	使用极坐标的运行指令	183
3.9.3.1	极坐标的参考点 (G110, G111, G112)	183
3.9.3.2	使用极坐标的运行指令 (G0, G1, G2, G3, AP, RP)	185
3.9.4	快速移动	189
3.9.4.1	激活快速移动 (G0)	189
3.9.4.2	激活/取消快速移动的线性插补 (RTLION, RTLIOF)	191
3.9.4.3	调整快速移动的公差 (STOLF, CTOLG0, OTOLG0).....	193
3.9.5	线性插补 (G1)	197
3.9.6	圆弧插补	200
3.9.6.1	概述	200
3.9.6.2	给出中心点和终点的圆弧插补 (G2/G3, X... Y... Z..., I... J... K...)	201
3.9.6.3	给出半径和终点的圆弧插补 (G2/G3, X... Y... Z..., CR)	203
3.9.6.4	通过张角和终点/圆心 (G2/G3, X... Y... Z.../I... J... K..., AR) 进行圆弧插补	205
3.9.6.5	带有极坐标的圆弧插补 (G2/G3, AP, RP)	208

3.9.6.6	给出中间点和终点的圆弧插补 (CIP, X... Y... Z..., I1... J1... K1...)	210
3.9.6.7	带有切线过渡的圆弧插补 (CT, X... Y... Z...)	213
3.9.7	螺旋线插补 (G2/G3, TURN)	216
3.9.8	渐开线—插补 (INVCW, INVCCW)	219
3.9.9	轮廓段	224
3.9.9.1	轮廓段编程	224
3.9.9.2	轮廓段: 一条直线	225
3.9.9.3	轮廓段: 两条直线	227
3.9.9.4	轮廓段: 三条直线	231
3.9.9.5	轮廓基准: 带有角度的终点编程	234
3.9.10	螺纹切削	235
3.9.10.1	带恒定螺距的螺纹切削 (G33, SF)	235
3.9.10.2	带有递增螺距与递减螺距的螺纹切削 (G34, G35)	242
3.9.10.3	G33、G34、G35 中可编程的导入和导出行程 (DITS、DITE)	243
3.9.10.4	螺纹切削时快速返回 (LFON, LFOF, DILF, ALF, LFTXT, LFWP, LFPOS, POLF, POLFMASK, POLFMLIN)	245
3.9.10.5	球螺纹 (G335, G336)	249
3.9.11	刚性攻丝	255
3.9.11.1	不带补偿夹具的攻丝 (刚性攻丝) 和回退 (G331、G332)	255
3.9.11.2	示例: 使用 G331 / G332 攻丝	256
3.9.11.3	示例: 给出当前齿轮级已编程的钻削转速	256
3.9.11.4	示例: 使用第二齿轮级数据组	257
3.9.11.5	示例: 未进行转速编程, 齿轮级监控	257
3.9.11.6	示例: 无法进行齿轮换档, 齿轮级监控	258
3.9.11.7	示例: 不带 SPOS 的编程	258
3.9.12	带弹性卡头的攻丝	259
3.9.12.1	带补偿夹具的攻丝和回退 (G63)	259
3.9.13	倒角, 倒圆 (CHF, CHR, RND, RNDM, FRC, FRCM)	260
3.10	刀具半径补偿	266
3.10.1	刀具半径补偿 (G40, G41, G42, OFFN)	266
3.10.2	轮廓返回和离开 (NORM, KONT, KONTC, KONTT)	275
3.10.3	外角的补偿 (G450, G451, DISC)	282
3.10.4	平滑逼近和退回	285
3.10.4.1	逼近和退回运行 (G140 至 G143, G147, G148, G247, G248, G347, G348, G340, G341, DISR, DISCL, DISRP, FAD, PM, PR)	285
3.10.4.2	用平滑运行策略进行逼近和退回 (G460、G461、G462)	297
3.10.5	启用/关闭碰撞监控 (“瓶颈识别”) (CDON、CDOF、CDOF2)	301
3.10.6	2 1/2 D 刀具补偿 (CUT2D, CUT2DD, CUT2DF, CUT2DFD)	302
3.10.7	保持恒定刀具半径补偿 (CUTCONON, CUTCONOF)	305
3.10.8	刀具带相应的刀沿	307
3.11	轨迹运行特性	309
3.11.1	准停 (G60, G9, G601, G602, G603)	309
3.11.2	连续路径运行 (G64, G641, G642, G643, G644, G645, ADIS, ADISPOS)	311

3.12	坐标转换（框架）	320
3.12.1	框架	320
3.12.2	框架指令	322
3.12.3	可编程的零点偏移 (TRANS, ATRANS)	325
3.12.4	可编程的零点偏移 (G58, G59)	329
3.12.5	可编程的旋转（ROT, AROT, RPL）	331
3.12.6	可使用立体角编程的框架旋转（ROTS, AROTS, CROTS）	338
3.12.7	可编程的比例系数（SCALE, ASCALE）	341
3.12.8	可编程的镜像（MIRROR, AMIRROR）	345
3.12.9	在对刀以后产生框架（TOFRAME, TOROT, PAROT）	350
3.12.10	取消框架（G53, G153, SUPA, G500）	353
3.12.11	编程：针对轴取消叠加（CORROF）	353
3.12.12	取消累加零点偏移（DRFOF）	356
3.12.13	磨削专用零点偏移 (GFRAME0, GFRAME1 ... GFRAME100)	358
3.13	辅助功能输出	358
3.13.1	M 功能	361
3.14	补充指令	365
3.14.1	输出信息（MSG）	365
3.14.2	在 BTSS（OPI）变量中写入字符串（WRTPR）	366
3.14.3	工作区域限制	368
3.14.3.1	BCS 中的工作区限制（G25/G26, WALIMON, WALIMOF）	368
3.14.3.2	在 WCS/ENS 中的工作区域限制 (WALCS0 ... WALCS10)	371
3.14.4	参考点运行（G74）	375
3.14.5	返回固定点（G75）	375
3.14.6	运行到固定挡块（FXS, FXST, FXSW）	380
3.14.7	暂停时间（G4）	384
3.14.8	内部预处理程序停止	386
3.15	其它信息	387
3.15.1	进给轴	387
3.15.1.1	主轴/几何轴	388
3.15.1.2	辅助轴	389
3.15.1.3	主轴，主主轴	389
3.15.1.4	加工轴	389
3.15.1.5	通道轴	390
3.15.1.6	轨迹轴	390
3.15.1.7	定位轴	390
3.15.1.8	同步轴	391
3.15.1.9	指令轴	392
3.15.1.10	PLC 轴	392
3.15.1.11	链接轴	392
3.15.1.12	引导链接轴	394
3.15.2	运行指令和机床运行	396
3.15.3	位移计算	396

3.15.4	地址	397
3.15.5	名称	399
3.15.6	常量	401
3.15.7	运算符和计算功能:	403
4	工作准备	407
4.1	灵活的 NC 编程	407
4.1.1	变量	407
4.1.1.1	系统数据	408
4.1.1.2	预定义用户变量: 通道专用的计算参数 (R)	410
4.1.1.3	预定义用户变量: 全球计算参数 (RG)	412
4.1.1.4	预定义用户变量: 链接变量	413
4.1.1.5	定义用户变量 (DEF)	416
4.1.1.6	重新定义系统变量、用户变量和 NC 语言指令 (REDEF)	422
4.1.1.7	属性: 初始化值	426
4.1.1.8	属性: 极限值(LLI, ULI)	429
4.1.1.9	属性: 物理单位(PHU)	430
4.1.1.10	属性: 存取权限(APR, APW, APRP, APWP, APRB, APWB)	433
4.1.1.11	可定义和可重新定义的属性一览	437
4.1.1.12	定义和初始化数组变量 (DEF, SET, REP)	439
4.1.1.13	数据类型	445
4.1.1.14	参见“最大变量、最小变量和变量区域(MINVAL, MAXVAL, BOUND)”	446
4.1.1.15	检查变量的存在性 (ISVAR)	447
4.1.1.16	读取属性值/数据类型 (GETVARPHU、GETVARAP、GETVARLIM、GETVARDIM、 GETVARDFT、GETVARTYP)	449
4.1.1.17	可能有的类型转换	455
4.1.2	间接编程	456
4.1.2.1	间接编程地址	456
4.1.2.2	间接编程 G 代码	459
4.1.2.3	间接编程位置属性 (GP)	460
4.1.2.4	间接编程零件程序行 (EXECSTRING)	462
4.1.3	指令	463
4.1.3.1	运算功能	463
4.1.3.2	比较运算和逻辑运算	466
4.1.3.3	运算的优先级	468
4.1.3.4	比较错误的精确度修正 (TRUNC)	469
4.1.3.5	取整 (ROUNDUP)	471
4.1.4	字符串运算	472
4.1.4.1	类型转换到字符串 (AXSTRING)	473
4.1.4.2	从 STRING (NUMBER, ISNUMBER, AXNAME) 类型转换	473
4.1.4.3	字符串的链接 (<<)	474
4.1.4.4	大小写字母转换 (TOLOWER, TOUPPER)	476
4.1.4.5	确定一个字符串的长度 (STRLEN)	476
4.1.4.6	在字符串中查找字符/字符串 (INDEX, RINDEX, MINDEX, MATCH)	477
4.1.4.7	部分字符串的选择 (SUBSTR)	478

4.1.4.8	单个字符的读取和写入	479
4.1.4.9	格式化字符串 (SPRINT)	481
4.1.5	程序跳转和分支	490
4.1.5.1	跳回到程序开始 (GOTOS)	490
4.1.5.2	程序跳转到跳转标记处 (GOTOB, GOTOF, GOTO, GOTOC)	492
4.1.5.3	程序分支(CASE ... OF ... DEFAULT ...)	495
4.1.6	程序部分重复 (REPEAT, REPEATB, ENDLABEL, P)	497
4.1.7	控制结构	504
4.1.7.1	条件指令和分支 (IF, ELSE, ENDIF)	506
4.1.7.2	无限程序循环 (LOOP, ENDLOOP)	508
4.1.7.3	计数循环 (FOR ... TO ..., ENDFOR)	509
4.1.7.4	在循环开始处带有条件的程序循环 (WHILE, ENDWHILE)	510
4.1.7.5	在循环结束处带有条件的程序循环 (REPEAT, UNTIL)	511
4.1.7.6	带层叠控制结构的程序示例	511
4.1.8	跨通道程序协调 (INIT, START, WAITM, WAITMC, WAITE, SETM, CLEARM)	512
4.1.9	宏指令技术 (DEFINE ... AS)	518
4.2	子程序	520
4.2.1	概述	520
4.2.1.1	子程序	520
4.2.1.2	子程序名称	522
4.2.1.3	子程序的嵌套	523
4.2.1.4	查找路径	524
4.2.1.5	形式参数和实际参数	524
4.2.1.6	参数传递	525
4.2.2	定义子程序	527
4.2.2.1	没有参数传递的子程序	527
4.2.2.2	子程序, 带 Call-by-Value 值调用式参数传递 (PROC)	528
4.2.2.3	子程序, 带 Call-by-Reference 引用调用式参数传递 (PROC, VAR)	530
4.2.2.4	保存模态 G 功能 (SAVE)	532
4.2.2.5	抑制单程序段处理 (SBLOF, SBLON)	533
4.2.2.6	抑制当前的程序段显示 (DISPLOF, DISPLON, ACTBLOCNO)	537
4.2.2.7	标记子程序 “准备”(PREPRO)	541
4.2.2.8	子程序返回指令 M17	541
4.2.2.9	子程序返回指令 RET	542
4.2.2.10	可设定的子程序跳回 (RET ...)	544
4.2.2.11	可设定的子程序跳回 (RETB ...)	550
4.2.3	子程序调用	554
4.2.3.1	没有参数传递的子程序调用	554
4.2.3.2	带参数传递的子程序调用 (EXTERN)	556
4.2.3.3	程序重复次数 (P)	559
4.2.3.4	模态子程序调用 (MCALL)	560
4.2.3.5	间接子程序调用 (CALL)	562
4.2.3.6	指定待执行部分的间接子程序调用 (CALL BLOCK ... TO ...)	563
4.2.3.7	间接调用某个以 ISO 语言编程的程序 (ISOCALL)	565

4.2.3.8	调用带有路径说明和参数的子程序 (PCALL)	565
4.2.3.9	扩展调用子程序时的路径查找 (CALLPATH)	566
4.2.3.10	执行外部子程序 (EXTCALL)	568
4.3	中断程序 (ASUP)	571
4.3.1	中断程序的功能	571
4.3.2	建立中断程序	572
4.3.3	中断程序赋值和启动 (SETINT, PRIO, BLSYNC)	573
4.3.4	取消/再激活一个中断程序的赋值 (DISABLE, ENABLE)	575
4.3.5	删除中断程序的赋值 (CLRINT)	576
4.3.6	快速离开工件轮廓 (SETINT LIFTFAST, ALF)	577
4.3.7	快速离开工件轮廓时的运行方向	579
4.3.8	中断程序下的运动过程	582
4.4	文件和程序管理	582
4.4.1	程序存储器	582
4.4.1.1	NCK 中的程序存储器	582
4.4.1.2	外部程序存储器	585
4.4.1.3	程序存储器文件的定址	586
4.4.1.4	子程序调用时的查找路径	591
4.4.1.5	查询路径和文件名	593
4.4.2	工作存储器 (CHANDATA, COMPLETE, INITIAL)	595
4.5	文件处理	597
4.5.1	写入文件 (WRITE)	597
4.5.2	删除文件 (DELETE)	601
4.5.3	读取文件中的行 (READ)	602
4.5.4	检查文件的存在性 (ISFILE)	605
4.5.5	读取文件信息 (FILEDATE, FILETIME, FILESIZE, FILESTAT, FILEINFO)	606
4.6	保护区	608
4.6.1	定义保护区 (CPROTDEF、NPROTDEF)	608
4.6.2	激活/取消激活保护区 (CPROT, NPROT)	612
4.6.3	检查保护区、工作区域限制和软件限位开关 (CALCPOSI)	615
4.7	特殊的位移指令	626
4.7.1	逼近已经过编码处理的位置 (CAC, CIC, CDC, CACP, CACN)	626
4.7.2	样条插补 (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN, EAUTO, ENAT, ETAN, PW, SD, PL)	627
4.7.3	样条组合 (SPLINEPATH)	638
4.7.4	激活/关闭 NC 程序段压缩 (COMPON, COMPCURV, COMPCAD, COMPSURF, COMPOF) ...	639
4.7.5	多项式插补 (POLY, POLYPATH)	640
4.7.6	可设置的轨迹基准 (SPATH, UPATH)	646
4.7.7	通道专用测量 (MEAS, MEAW)	648
4.7.8	轴测量 (MEASA、MEAWA、MEAC) (选件)	651
4.7.9	OEM 专用函数 (OMA1 ... OMA5, OEMIPO1, OEMIPO2, G810 ... G829)	660
4.7.10	带有角部减速的进给减速 (FENDNORM, G62, G621)	661
4.7.11	可编程的运动结束条件 (FINEA, COARSEA, IPOENDA, IPOBRKA, ADISPOSA)	661

4.8	坐标转换（框架）	664
4.8.1	通过框架变量转换坐标	664
4.8.1.1	预定义框架变量 (\$P_CHBFRAME, \$P_IFRAME, \$P_PFRAME, \$P_ACTFRAME).....	666
4.8.2	给框架赋值	670
4.8.2.1	直接赋值（轴值，角度，尺寸）	670
4.8.2.2	读取和修改框架组件 (TR, FI, RT, SC, MI)	672
4.8.2.3	通过框架计算	674
4.8.2.4	定义框架变量 (DEF FRAME)	675
4.8.3	粗位移和精位移 (CTRANS, CFINE)	676
4.8.4	外部零点偏移 (\$AA_ETRANS).....	677
4.8.5	参考点状态的实际值设置和损失（PRESETON）	679
4.8.6	参考点状态的实际值设置，无损失（PRESETONS）	680
4.8.7	从空间中的三个测量点计算框架 (MEAFRAME)	681
4.8.8	全局框架	685
4.8.8.1	通道专用框架 (\$P_CHBFR, \$P_UBFR)	686
4.8.8.2	在通道中有效的框架	687
4.9	转换	691
4.9.1	转换方式的一般编程	691
4.9.1.1	转换时的定向运动	694
4.9.1.2	定向转换 TRAORI 概述	698
4.9.2	三轴、四轴和五轴转换 (TRAORI).....	700
4.9.2.1	万向切削头的一般关系	700
4.9.2.2	三轴、四轴和五轴转换 (TRAORI).....	703
4.9.2.3	定向编程变量和初始位置（ORIRESET）	704
4.9.2.4	编程刀具定向 (A..., B..., C..., LEAD, TILT)	706
4.9.2.5	端面铣削 (A4, B4, C4, A5, B5, C5)	711
4.9.2.6	定向轴的关系 (ORIWKS, ORIMKS).....	712
4.9.2.7	定位轴编程(ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY, ORIRPY2, ORIVIRT1, ORIVIRT2)	714
4.9.2.8	沿一个圆锥表面定向编程(ORIPLANE, ORICONCW, ORICONCCW, ORICONTO, ORICONIO)	717
4.9.2.9	两个接触点的定向预设值(ORICURVE, PO[XH]=, PO[YH]=, PO[ZH]=)	720
4.9.3	定向多项式(PO[角度], PO[坐标]).....	722
4.9.4	刀具定向旋转(ORIOTA, ORIOTR, ORIOTT, ORIOTC, THETA)	724
4.9.5	与轨迹相对的定向	726
4.9.5.1	定向方式相对于轨迹	726
4.9.5.2	轨迹相关的刀具定向旋转（ORIPATH、ORIPATHS、旋转角）	727
4.9.5.3	轨迹相关的刀具旋转插补（ORIOTC, THETA）	729
4.9.5.4	平滑定向变化(ORIPATHS A8=, B8=, C8=)	731
4.9.6	定向压缩 (COMPON, COMPCURV, COMPCAD, COMPSURF)	732
4.9.7	激活/取消定向曲线的平滑 (ORISON, ORISOF)	735
4.9.8	运动变换	736
4.9.8.1	激活端面坐标转换 (TRANSMIT)	736
4.9.8.2	激活柱面转换 (TRACYL)	736
4.9.8.3	激活可编程角度的斜角转换 (TRAANG)	739

4.9.8.4	在磨床上斜向切入 (G5, G7)	741
4.9.9	激活级联转换 (TRACON)	743
4.9.10	直角坐标 PTP 运动	744
4.9.10.1	激活/取消坐标 PTP 运动 (PTP、PTPG0、PTPWOC、CP)	744
4.9.10.2	给定铰接位置 (STAT)	746
4.9.10.3	给定轴交角符号 (TU)	750
4.9.10.4	示例 1: 带 ROBX 转换的 6 轴机械手的 PTP 运动	753
4.9.10.5	示例 2: 生成 5 轴转换时的 PTP 运动	754
4.9.10.6	示例 3: PTPG0 和 TRANSMIT	755
4.9.11	在选择一个转换时的边界条件	757
4.9.12	取消转换 (TRAFOOF)	758
4.10	运动链	758
4.10.1	删除组件 (DELOBJ)	758
4.10.2	通过名称确定下标 (NAMETOINT)	762
4.11	含运动链的防撞	763
4.11.1	防撞对检查 (COLLPAIR)	763
4.11.2	要求对碰撞监测的机床模型进行重新计算 (PROTA)	764
4.11.3	设置保护区状态 (PROTS)	765
4.11.4	确定保护区间距 (PROTD)	766
4.12	含运动链的转换	768
4.12.1	激活坐标转换 TRAFOON	768
4.12.2	根据机床测量修改定向转换 (CORRTRAFO)	769
4.13	刀具补偿	777
4.13.1	补偿存储器	777
4.13.2	附加补偿	781
4.13.2.1	选择附加补偿 (DL)	781
4.13.2.2	确定磨损值和设置值 (\$TC_SCPxy[t,d], \$TC_ECPxy[t,d])	782
4.13.2.3	清除附加补偿 (DELDL)	783
4.13.3	刀具补偿 - 特殊操作	784
4.13.3.1	刀具长度镜像	786
4.13.3.2	磨损量的符号赋值	786
4.13.3.3	激活的加工的坐标系 (TOWSTD/TOWMCS/TOWWCS/TOWBCS/TOWTCS/TOWKCS)	787
4.13.3.4	刀具长度和平面更换	790
4.13.4	在线刀具补偿	791
4.13.4.1	定义多项式函数 (FCTDEF)	791
4.13.4.2	连续写入在线刀具补偿 (PUTFTOCF)	793
4.13.4.3	不连续写入在线刀具补偿 (PUTFTOC)	794
4.13.4.4	激活/撤销在线刀具补偿 (FTOCON/FTOCOF)	795
4.13.5	3D 刀具半径补偿	796
4.13.5.1	选择用于 3D 圆周铣削的 3D 刀具半径补偿 (CUT3DC、CUT3DCD、ISD)	796
4.13.5.2	选择用于 3D 端面铣削的 3D 刀具半径补偿 (CUT3DF、CUT3DFS、CUT3DFF、CUT3DFD)	801
4.13.5.3	考虑分界面的 3D 圆周铣削 (CUT3DCC、CUT3DCCD)	807

4.13.6	刀具定向(ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE, ORIS, OSD, OST).....	812
4.13.7	任意 D 编号赋值, 切削刃编号	818
4.13.7.1	任意 D 编号赋值, 切削刃编号 (地址 CE)	818
4.13.7.2	任意 D 编号赋值: 检查 D 号码(CHKDNO)	818
4.13.7.3	任意 D 编号赋值: 重命名 D 编号(GETDNO, SETDNO)	819
4.13.7.4	任意 D 编号赋值: 求得预先给出 D 编号刀具的 T 编号 (GETACTTD)	820
4.13.7.5	任意 D 编号赋值: 设定无效的 D 编号 (DZERO).....	820
4.13.8	刀架的运动关系.....	821
4.13.9	用于可定向刀架的刀具长度补偿(TCARR, TCOABS, TCOFR, TCOFRX, TCOFRY, TCOFRZ)...	826
4.13.10	根据机床测量修改可定向刀架 (CORRTC)	831
4.13.11	在线式刀具长度补偿 (TOFFON, TOFFOF)	834
4.13.12	可旋转刀具的补偿数据修改	836
4.13.12.1	计算定向 (ORISOLH)	836
4.13.12.2	激活可旋转刀具的补偿数据修改 (CUTMOD、CUTMODK)	846
4.13.13	使用刀具环境工作	854
4.13.13.1	保存刀具环境 (TOOLENV)	854
4.13.13.2	删除刀具环境 (DELTOOLENV).....	857
4.13.13.3	读取 T 号、D 号和 DL 号 (GETTENV).....	858
4.13.13.4	读取保存的刀具环境的信息 (\$P_TOOLENVN, (\$P_TOOLENV)	859
4.13.13.5	读取刀具长度或刀具长度分量 (GETTCOR)	859
4.13.13.6	修改刀具分量 (SETTCOR)	866
4.13.14	读取刀具长度 L1、 L2、 L3 对坐标轴的指定关系 (LENTOAX)	880
4.14	轨迹特性	883
4.14.1	进给曲线 (FNORM, FLIN, FCUB, FPO)	883
4.14.2	加速性能	888
4.14.2.1	加速模式 (BRISK, BRISKA, SOFT, SOFTA, DRIVE, DRIVEA)	888
4.14.2.2	跟随轴时的加速影响(VELOLIMA、ACCLIMA、JERKLIMA)	890
4.14.2.3	激活工艺专用动态值 (DYNNORM, DYNPOS, DYNROUGH, DYNSEMIFIN, DYNFINISH, DYNPREC)	892
4.14.3	带预控制运行 (FFWON, FFWOF)	893
4.14.4	轮廓公差/定向公差的编程 (CTOL、OTOL、ATOL).....	894
4.14.5	激活/关闭可编程轮廓精度 (CPRECON, CPRECOF).....	899
4.14.6	激活/关闭自动切换滤波器 (AFISON, AFISOF)	901
4.14.7	带有缓存的程序运行过程 (STOPFIFO, STARTFIFO, FIFOCTRL, STOPRE)	903
4.14.8	定义停止延迟区 (DELAYFSTON, DELAYFSTOF)	906
4.14.9	阻止 SERUPRO 的程序位置 (IPTRLOCK, IPTRUNLOCK)	908
4.14.10	返回轮廓 (REPOSA, REPOSL, REPOSQ, REPOSQA, REPOSH, REPOSHA, DISR, DISPR, RMIBL, RMBBL, RMEBL, RMNBL)	910
4.14.11	对运动控制的影响	918
4.14.11.1	调整最大进给轴速度或主轴转速 (VELOLIM).....	918
4.14.11.2	调整轴的最大加加速度 (JERKLIM)	920
4.14.11.3	最大轨迹速度自适应 (FLIM)	921
4.14.11.4	最大轨迹加速度自适应 (PACCLIM)	923
4.14.12	耦合生效时的程序段切换特性 (CPBC)	924

4.15	轴功能.....	925
4.15.1	交换轴, 交换主轴 (RELEASE, GET, GETD)	925
4.15.2	将轴移交到另一个通道中 (AXTOCHAN)	930
4.15.3	轴功能 (AXNAME, AX, SPI, AXTOSPI, ISAXIS, AXSTRING, MODAXVAL)	931
4.15.4	可转换的几何轴 (GEOAX)	933
4.15.5	轴容器 (AXCTSWE, AXCTSWED, AXCTSWEC)	938
4.15.6	等待有效的轴位置 (WAITENC)	940
4.15.7	可编程参数组切换 (SCPARA)	941
4.15.8	打开/关闭适配 (CADAPTON, CADAPTOF)	942
4.15.9	调整动态响应模式下的 FIR 急动滤波器 (CALCFIR)	945
4.15.10	读/写零件程序中的驱动参数 (DRVPRD, DRVPWR)	947
4.16	轴耦合.....	950
4.16.1	联动 (TRAILON, TRAILOF)	950
4.16.2	曲线图表 (CTAB)	954
4.16.2.1	定义曲线图表(CTABDEF, CATBEND)	955
4.16.2.2	检查曲线图表的存在性(CTABEXISTS).....	960
4.16.2.3	删除曲线图表(CTABDEL)	961
4.16.2.4	禁止删除和覆盖曲线图表(CTABLOCK, CTABUNLOCK)	962
4.16.2.5	曲线图表: 确定图表属性(CTABID, CTABISLOCK, CTABMEMTYP, CTABPERIOD)	964
4.16.2.6	读取曲线图表值 (CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABSSV, CTABSEV, CTAB, CTABINV, CTABTMIN, CTABTMAX)	965
4.16.2.7	曲线图表: 检查资源使用率(CTABNO, CTABNOMEM, CTABFNO, CTABSEGID, CTABSEG, CTABFSEG, CTABMSEG, CTABPOLID, CTABPOL, CTABFPOL, CTABMPOL).....	970
4.16.3	轴向引导值耦合 (LEADON, LEADOF)	971
4.16.4	电子齿轮箱 (EG)	977
4.16.4.1	定义电子齿轮 (EGDEF).....	977
4.16.4.2	接通电子齿轮 (EGON, EGONSYN, EGONSYNE)	978
4.16.4.3	关闭电子齿轮 (EGOFS, EGOF)	982
4.16.4.4	删除某个电子齿轮箱的定义 (EGDEL)	982
4.16.4.5	旋转进给 (G95) /电子齿轮箱 (FPR)	983
4.16.5	同步主轴	983
4.16.5.1	同步主轴: 编程 (COUPDEF, COUPDEL, COUPON, COUPONC, COUPOF, COUPOFS, COUPRES, WAITC)	984
4.16.6	同类耦合 (CP...)	995
4.16.7	切向控制	1001
4.16.7.1	定义耦合 (TANG)	1001
4.16.7.2	激活中间程序段生成 (TLIFT).....	1004
4.16.7.3	激活耦合 (TANGON)	1005
4.16.7.4	取消耦合 (TANGOF)	1006
4.16.7.5	删除耦合 (TANGDEL).....	1006
4.16.8	主/从耦合 (MASLDEF, MASLDEL, MASLON, MASLOF, MASLOFS).....	1008
4.17	同步动作	1011
4.17.1	定义同步动作	1011

4.18	摆动	1012
4.18.1	异步摆动(OS, OSP1, OSP2, OST1, OST2, OSCTRL, OSNSC, OSE, OSB)	1012
4.18.2	由同步动作控制的摆动(OSCILL)	1017
4.19	冲裁和步冲	1024
4.19.1	激活/取消	1024
4.19.1.1	激活或取消冲压和步冲 (SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON, PDELAYOF, PUNCHACC)	1024
4.19.2	自动划分位移	1029
4.19.2.1	轨迹轴位移划分	1031
4.19.2.2	在单个轴时的位移划分	1033
4.20	磨削	1034
4.20.1	激活/取消磨削专用的刀具监控 (TMON, TMOF)	1034
4.21	扩展停止和退回 (ESR)	1035
4.21.1	NC 控制的 ESR	1036
4.21.1.1	NC 控制的退回 (POLF, POLFA, POLFMASK, POLFMLIN)	1036
4.21.1.2	NC 控制的停止	1040
4.21.2	驱动自控 ESR	1041
4.21.2.1	配置驱动自控的停止 (ESRS)	1041
4.21.2.2	配置驱动自控的退回 (ESRR)	1041
4.22	程序执行时间/工件计数器	1043
4.22.1	程序运行时间	1043
4.22.2	工件计数器	1047
4.23	程序模拟	1048
4.23.1	功能	1048
4.23.2	程序模拟与编译循环的组合使用	1049
4.24	其它功能	1049
4.24.1	有效设置机床数据 (NEWCONF)	1049
4.24.2	检查现有的 NC 语言范围 (STRINGIS)	1050
4.24.3	交互式调用零件程序 (MMC) 窗口	1054
4.24.4	Process DataShare——数据输出到外部设备/文件上 (EXTOPEN, WRITE, EXTCLOSE)	1059
4.24.5	报警 (SETAL)	1064
4.24.6	定义毛坯 (WORKPIECE)	1065
4.24.7	切换语言模式 (G290, G291)	1070
4.25	自有切割程序	1072
4.25.1	用于切割的支持性功能	1072
4.25.2	设置轮廓表 (CONTPRON)	1072
4.25.3	设置轮廓表 (CONTDCON)	1079
4.25.4	计算两个轮廓元素之间的交点 (INTERSEC) 。	1083
4.25.5	逐段执行某个图表的轮廓元素 (EXECTAB)	1084
4.25.6	计算圆的的数据 (CALCDAT)	1085
4.25.7	断开轮廓预处理 (EXECUTE)	1087

4.26	外部循环编程	1088
4.26.1	工艺循环	1088
4.26.1.1	引言	1088
4.26.1.2	工艺专用一览	1090
4.26.1.3	HOLES1 - 成排孔位置模式	1092
4.26.1.4	HOLES2 - 圆弧或节距圆位置模式	1093
4.26.1.5	POCKET3 - 矩形腔	1095
4.26.1.6	POCKET4 - 圆形腔	1099
4.26.1.7	SLOT1- 纵向槽	1103
4.26.1.8	SLOT2 - 圆弧槽	1106
4.26.1.9	LONGHOLE - 长孔	1109
4.26.1.10	CYCLE60 - 雕刻	1112
4.26.1.11	CYCLE61- 平面铣削	1115
4.26.1.12	CYCLE62 - 轮廓调用	1118
4.26.1.13	CYCLE63 - 铣削轮廓型腔 / 型腔余料 / 铣削轮廓凸台 / 轮廓凸台余料	1119
4.26.1.14	CYCLE64 - 预钻轮廓腔	1123
4.26.1.15	CYCLE70 - 螺纹铣削	1125
4.26.1.16	CYCLE72 - 轨迹铣削	1127
4.26.1.17	CYCLE76 - 矩形凸台	1131
4.26.1.18	CYCLE77 - 圆形凸台	1134
4.26.1.19	CYCLE78 - 螺纹铣削	1137
4.26.1.20	CYCLE79 - 多边形	1140
4.26.1.21	CYCLE81 - 钻削, 钻中心孔	1142
4.26.1.22	CYCL82 - 钻削, 铤平面	1144
4.26.1.23	CYCLE83 - 深孔钻削 1	1146
4.26.1.24	CYCLE84 - 刚性攻丝	1150
4.26.1.25	CYCLE85 - 铰孔	1154
4.26.1.26	CYCLE86 - 镗孔	1156
4.26.1.27	CYCLE92 - 切断	1157
4.26.1.28	CYCLE95 - 切削轮廓	1159
4.26.1.29	CYCLE98 - 螺纹链	1161
4.26.1.30	CYCLE99 - 螺纹车削	1167
4.26.1.31	CYCLE435 - 设置修整器坐标	1172
4.26.1.32	CYCLE495 - 成型	1173
4.26.1.33	CYCLE782 - 装料适配	1174
4.26.1.34	CYCLE800 - 回转平面/刀具回转/刀具调整	1177
4.26.1.35	CYCLE801 - 方阵或者框架位置模式	1181
4.26.1.36	CYCLE802 - 任意位置	1182
4.26.1.37	CYCLE806 - 插补车削	1186
4.26.1.38	CYCLE830 - 深孔钻削 2	1187
4.26.1.39	CYCLE832 - 快速设定	1193
4.26.1.40	CYCLE840 - 带补偿夹具的攻丝	1197
4.26.1.41	CYCLE899 - 敞开槽	1200
4.26.1.42	CYCLE930 - 凹槽	1203

4.26.1.43	CYCLE940 - E 形和 F 形退刀槽 / 螺纹退刀槽	1207
4.26.1.44	CYCLE951 - 切削	1211
4.26.1.45	CYCLE952 - 轮廓车削 / 轮廓车削余料 / 切削 / 切削余料 / 往复车削 / 往复车削余料	1214
4.26.1.46	CYCLE4071 - 反向点处带进给的纵向磨削	1221
4.26.1.47	CYCLE4072 - 反向点处带进给的纵向磨削以及中断信号	1223
4.26.1.48	CYCLE4073 - 带连续进给的纵向磨削	1227
4.26.1.49	CYCLE4074 - 带连续进给的纵向磨削以及中断信号	1229
4.26.1.50	CYCLE4075 - 反向点处带进给的平面磨削	1233
4.26.1.51	CYCLE4077 - 反向点处带进给的平面磨削以及中断信号	1235
4.26.1.52	CYCLE4078 - 带连续进给的平面磨削	1239
4.26.1.53	CYCLE4079 - 带间歇进给的平面磨削	1241
4.26.1.54	GROUP_BEGIN - 程序块开始	1243
4.26.1.55	GROUP_END - 程序块结束	1244
4.26.1.56	GROUP_ADDEND - 附加运行结束	1244
4.26.1.57	前提条件	1245
4.26.2	测量循环	1246
4.26.2.1	测量循环参数一览	1247
5	表	1305
5.1	指令	1305
5.2	地址	1348
5.2.1	地址字母	1348
5.2.2	固定地址	1350
5.2.3	可设定的地址	1355
5.3	G 指令	1362
5.3.1	G 指令	1362
5.3.2	G 指令组 1: 模态运动指令	1362
5.3.3	G 指令组 2: 非模态移动, 停留时间	1363
5.3.4	G 指令组 3: 可编程框架, 工作区域限制和极点编程	1364
5.3.5	G 指令组 4: FIFO	1365
5.3.6	G 指令组 6: 选择平面	1365
5.3.7	G 指令组 7: 刀具半径补偿	1366
5.3.8	G 指令组 8: 可设定的零点偏移	1366
5.3.9	G 指令组 9: 抑制框架补偿和刀具补偿	1367
5.3.10	G 指令组 10: 准停—连续路径模式	1367
5.3.11	G 指令组 11: 程序段方式准停	1368
5.3.12	G 指令组 12: 准停时的程序段转换条件 (G60/G9)	1368
5.3.13	G 指令组 13: 工件测量, 英制/公制	1368
5.3.14	G 指令组 14: 工件测量, 绝对/增量尺寸	1368
5.3.15	G 指令组 15: 进给类型	1369
5.3.16	G 指令组 16: 内部和外部曲率上的进给倍率	1369
5.3.17	G 指令组 17: 逼近和后退特性 刀具补偿	1370
5.3.18	G 指令组 18: 拐角性能, 刀具补偿	1370
5.3.19	G 指令组 19: 样条起始处的曲线过渡	1370

5.3.20	G 指令组 20: 样条结束处的曲线过渡	1371
5.3.21	G 指令组 21: 加速度特性	1371
5.3.22	G 指令组 22: 刀具补偿类型	1371
5.3.23	G 指令组 23: 内部轮廓的冲突监控	1372
5.3.24	G 指令组 24: 前馈	1372
5.3.25	G 指令组 25: 刀具定向参考	1373
5.3.26	G 指令组 26: REPOS 再定位模式 (模态有效)	1373
5.3.27	G 指令组 27: 刀具补偿, 外拐角由有定向变化	1373
5.3.28	G 指令组 28: 工作区域限制	1373
5.3.29	G 指令组 29: 半径/直径编程	1374
5.3.30	G 指令组 30: NC 程序段压缩器	1374
5.3.31	G 指令组 31: OEM G 指令	1374
5.3.32	G 指令组 32: OEM G 指令	1375
5.3.33	G 指令组 33: 可设定刀具精补偿	1375
5.3.34	G 指令组 34: 刀具平滑定向	1376
5.3.35	G 指令组 35: 冲裁和步冲	1376
5.3.36	G 指令组 36: 冲裁延时	1376
5.3.37	G 指令组 37: 进给简表	1377
5.3.38	G 指令组 38: 分配用于冲压/步冲的高速输入/输出端	1377
5.3.39	G 指令组 39: 可编程的轮廓精度	1377
5.3.40	G 指令组 40: 恒定刀具半径补偿	1377
5.3.41	G 指令组 41: 可中断的螺纹切削	1378
5.3.42	G 指令组 42: 刀架	1378
5.3.43	G 指令组 43: 逼近方向 SAR	1378
5.3.44	G 指令组 44: 路径 SAR	1379
5.3.45	G 指令组 45: FGROUP 轴的轨迹基准	1379
5.3.46	G 指令组 46: 快速退刀的平面选择	1379
5.3.47	G 指令组 47: 外部 NC 代码的模式切换	1379
5.3.48	G 指令组 48: 刀具半径补偿时的逼近/退回特性	1380
5.3.49	G 指令组 49: 点对点运行	1380
5.3.50	G 指令组 50: 定向编程	1380
5.3.51	G 指令组 51: 定向编程的插补类型	1381
5.3.52	G 指令组 52: 和工件相关的框架旋转	1381
5.3.53	G 指令组 53: 和刀具相关的框架旋转	1381
5.3.54	G 指令组 54: 多项式编程时的矢量旋转	1382
5.3.55	G 指令组 55: 快速运行, 带/不带直线插补	1382
5.3.56	G 指令组 56: 计入刀具磨损	1383
5.3.57	G 指令组 57: 角部减速	1383
5.3.58	G 指令组 59: 轨迹插补的动态模式	1383
5.3.59	G 指令组 60: 工作区域限制	1384
5.3.60	G 指令组 61: 刀具平滑定向	1384
5.3.61	G 指令组 62: REPOS 再定位模式 (非模态有效)	1385
5.3.62	G 指令组 64: 磨削框架	1385
5.4	预定义程序	1386

5.5	同步动作中的预定义程序	1413
5.6	预定义功能.....	1415
5.7	HMI 上的当前语言	1430
A	附录.....	1433
A.1	缩略语列表.....	1433
	索引	1441

前言

1.1 关于 SINUMERIK

无论是普及型数控机床，还是标准型机床，或者是模块化高端机床，SINUMERIK 数控系统都能为不同类型的机床提供最佳解决方案。无论是单件生产还是批量生产、简单工件还是复杂工件，对于从样品和工具制造、模具制造乃至大批量生产的所有制造领域而言，SINUMERIK 自始至终都是高生产率的自动化解决方案。

详细信息请访问网页 SINUMERIK (<https://www.siemens.com/sinumerik>)。

1.2 关于本手册

本手册属于 SINUMERIK 编程系列手册。

NC 编程手册

NC 编程手册介绍了 SINUMERIK 控制系统数控功能编程的所有相关信息。

手册的目标用户是编程人员与设计人员。

利用该编程手册目标用户可以设计、编写、测试程序和软件界面以及排除故障。

内容简介

手册封面上的内容简介已经说明，NC 编程手册分为两个主要章节：

1. 基本介绍

“基本介绍”一章供机床专业操作工使用，需要有相应的钻削、铣削和车削加工知识。同时通过一些基本的编程示例，对常见的 DIN 66025 标准中的指令和语句进行了解释说明。

2. 工作准备

“工作准备”一章供熟悉所有编程方法的技术人员使用。SINUMERIK 控制系统可使用一种专用编程语言对复杂的工件程序（例如：自由曲面，通道坐标等）进行编程，从而减轻技术人员的编程工作量。

适用性

手册封面还对本手册的适用性进行了说明，即该版本的编程手册适用于哪些 SINUMERIK 控制系统和哪些软件版本。

各 NC 语言元素（G 功能组指令、程序命令、函数等）的介绍都具有相同的篇章结构，每一部分的内容都从一个关键问题开始展开说明。

下图以一个章节为例进行了说明：

除了图中所示的常规章节要点“句法”、“含义”和“示例”外，还可能会有以下章节要点：

附加章节要点	使用
前提条件	如果可编程功能的使用需要满足某些前提条件（例如：选项授权）
生效方式	如果可编程功能只能在某些特定条件下生效（例如：只能在某种运行方式下）
边界条件	如果在编程时需要注意与其他功能的相互影响
更多信息	如果对功能的编程需要其他更多解释说明

标准功能范畴

本文档描述了标准功能范畴。该描述可能和交付的系统的功能有所不同。交付的系统的功能仅以订购资料为准。

在系统中也可能会运行本文档中未说明的功能，但这并不表示在交付系统时必须提供这些功能以及相关的维修服务。

为使文档简明清晰，本文档并不包含所有产品类型的所有详细信息，也无法对安装、运行和维护中可能出现的各种情况逐一进行说明。

机床制造商在产品上增添或者更改的功能，由机床制造商进行说明。

第三方网页

本文档可能包含第三方网页链接。西门子对此类网页的内容不承担任何责任，也不会声明或认可此类网页或其内容为西门子所有。西门子并不能控制此类网页上的信息，也不对上述网页的内容和信息负责。使用上述网页的风险由用户承担。

1.3 网上文档

1.3.1 SINUMERIK 840D sl 文档一览

有关 SINUMERIK 840D sl 功能的详细文档，自版本 4.8 SP4 起，请参见 840D sl 文档一览 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766213>)。



您可以直接打开文档或者下载 PDF 和 HTML5 格式。

文档分为以下几个类别：

- 用户：操作
- 用户：编程
- 制造商/服务：功能
- 制造商/服务：硬件
- 制造商/服务：配置/调试
- 制造商/服务：Safety Integrated
- 制造商/服务：SINUMERIK Integrate / MindApp
- 介绍和培训
- 制造商/服务：SINAMICS

1.3.2 SINUMERIK 操作组件文档一览

有关 SINUMERIK 操作组件的全部文档，请参见 SINUMERIK 操作组件文档一览 (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109783841/technische-dokumentation-zu-sinumerik-bedienkomponenten?dti=0&lc=en-WW>)。

您可以直接打开文档或者下载 PDF 和 HTML5 格式。

文档分为以下几个类别：

- 操作面板
- 机床控制面板
- 机床按钮面板
- 手持单元/微型手持单元
- 其他操作组件

有关“SINUMERIK”的重要文档、文章和链接，请参见 SINUMERIK 专题页 (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766201/sinumerik-an-overview-of-the-most-important-documents-and-links?dti=0&lc=en-WW>)。

1.4 技术文档反馈

对于西门子工业在线支持上发布的任何技术文档，如有疑问、建议或改进意见，请点击文章末尾的链接“发送反馈”。

1.5 mySupport 文档

使用网页版“mySupport 文档”可以自由组合西门子文档内容，创建自己的文档。

在 mySupport 首页 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/my>)上点击“我的文档”，便可启动应用：



配置的手册可以 RTF、PDF 或 XML 格式导出。

说明

在链接“配置”下可以查看网页版“mySupport 文档”支持的西门子文档内容。

1.6 服务与支持

产品支持

有关产品的详细信息请访问网址：

产品支持 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/>)

在该网址下可以提供：

- 最新产品信息（产品公告）
- FAQ（常见问题与解答）
- 手册
- 下载链接
- 持续提供产品最新信息的新闻。
- “技术论坛”，供全球用户和专家交流经验、分享信息

- “联系人”，提供全球联系人信息，方便查找本地联系人
- “售后服务”，提供现场服务、维修、备件等信息

技术支持

访问网址 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/sc/4868>)下的“联系方式”，便可以获取各个国家技术支持的电话号码。

如需咨询技术疑问，请使用“支持请求”一栏下的在线表格。

培训

访问网址 (<https://www.siemens.com/sitrain>)，可获取有关 SITRAIN 的相关信息。
SITRAIN 为西门子的驱动和自动化产品、系统和解决方案提供培训。

无论在何处都能得到最佳的支持



使用荣获大奖的“西门子工业在线支持”App，您可以随时随地查看超过 30 万份的西门子工业领域的产品文件。该应用也可帮助您：

- 解决项目实施中出现的问题
- 排除故障
- 进行设备扩展或重新规划

此外，您还可以登录技术论坛，查看我们的专家为您撰写的其他文章：

- 常见问题与解答
- 应用实例
- 手册
- 证书
- 产品公告等

1.7 重要产品信息

“西门子工业在线支持”App 提供 Apple iOS 版和安卓版。

铭牌上的二维码

铭牌上的二维码包含了各设备的数据。使用任一智能手机通过“西门子工业在线支持”App 扫描该二维码，便可获取相应设备的技术信息。

1.7 重要产品信息

OpenSSL 的使用

本产品可包含以下软件：

- 由 OpenSSL 项目开发并应用在 OpenSSL Toolkit 中的软件
- 由 Eric Young 开发的加密软件
- 由 Eric Young 开发的软件

详细信息请访问网址：

- OpenSSL (<https://www.openssl.org>)
- Cryptsoft (<https://www.cryptsoft.com>)

遵守通用数据保护条例

西门子遵守通用数据保护条例，特别是隐私保护设计（privacy by design）规定。

对于本产品意味着：

产品不会处理或保存个人相关数据，只会处理或保存技术功能数据（例如：时间戳）。用户如果将此类技术功能数据与其他数据（例如：排班表）关联或者将个人相关数据存储在单一介质（例如：硬盘）上而产生个人相关性，则应由用户自行确保遵循数据保护法规。

基本安全说明

2.1 一般安全说明



警告

未遵循安全说明和遗留风险可引发生命危险

忽视随附硬件文档中的安全说明和遗留风险会导致重伤或死亡。

- 遵守硬件文档中的安全说明。
- 进行风险评估时应考虑到遗留风险。



警告

因参数设置错误或修改参数设置引起机器故障

参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡。

- 采取保护措施，防止未经授权的参数设置。
- 采取适当措施（如驻停或急停）处理可能出现的故障。

2.2 应用示例的质保规定

应用示例在组态和配置以及各种突发事件方面对设备没有强制约束力，无需一一遵循。应用示例不会提供客户专用的解决方案，仅在典型任务设置中提供保护。

用户自行负责上述产品的规范运行事宜。应用示例并没有解除您在应用、安装、运行和维护时确保安全环境的责任。

2.3 安全性信息

Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或 Internet。

2.3 安全性信息

关于可采取的工业信息安全措施的更多信息，请访问 <https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://www.siemens.com/industrialsecurity>)。

Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。

要及时了解有关产品更新的信息，请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源，网址为 <https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html#Subscriptions>)。

其他信息请上网查找：

工业安全功能选型手册 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/108862708/en>)



警告

篡改软件会引起不安全的驱动状态

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫等）可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死亡、重伤和财产损失。

- 总是使用最新版本的软件。
- 将自动化和驱动组件集成到设备或机器上的整套先进工业信息安全方案中。
- 全面考虑整套工业信息安全方案中使用的所有产品。
- 采取相应的保护措施（如：使用杀毒软件）防止移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏。
- 在调试结束后，检查所有和安全相关的设置。


基本原理

3.1 几何原理基础

3.1.1 工件位置

3.1.1.1 位置数据的参照系

为了使机床和系统可以按照 NC 程序给定的位置加工，这些位置参数必须在一个基准系统中给定，而且该系统可以被传送给加工轴的运动方向。机床工件的坐标系统使用的是直角坐标系，即使用符合 DIN 66217 的右旋直角坐标系。



工件零点 (W) 是工件坐标系的起始点。


3.1.1.2 直角坐标系

在坐标系中给定轴的尺寸。借此可以对坐标系中的每个点以及每个工件位置通过方向 (X、Y 和 Z) 和三个数值进行确切定义。工件零点始终为坐标 X0、Y0 和 Z0。

3.1 几何原理基础

直角坐标形式的位置数据

为了简化起见，我们在下例中仅采用坐标系的 X/Y 平面：




点 P1 到 P4 具有以下坐标：

位置	坐标
P1	X100 Y50
P2	X-50 Y100
P3	X-105 Y-115
P4	X70 Y-75

示例：车削时的工件位置

在车床中仅一个平面就可以定义工件轮廓：




点 P1 到 P4 具有以下坐标：

位置	坐标
P1	X25 Z-7.5
P2	X40 Z-15
P3	X40 Z-25
P4	X60 Z-35

示例：铣削时的工件位置

在铣削加工时也必须定义进给深度，即必须为第三个坐标（在该例中为 Z）分配数值。



点 P1 到 P3 具有以下坐标：

位置	坐标
P1	X10 Y45 Z-5
P2	X30 Y60 Z-20
P3	X45 Y20 Z-15

3.1.1.3 极坐标

在定义工件位置时，还可以使用极坐标来代替直角坐标。如果一个工件或者工件中的一部分是用半径和角度标注尺寸，则这种方法就非常方便。标注尺寸的原点就是“极点”。


极坐标形式的位置数据

标坐标由 **极坐标半径** 和 **极坐标角度**共同组成。

极坐标半径指极点与位置之间的距离。

极坐标角度指极坐标半径与工作平面水平轴之间的角度。负的极坐标角度按逆时针方向运行，正的角度按顺时针方向运行。

示例



点 P1 和 P2 可以以极点为基准，用下列方式定义：

位置	极坐标
P1	RP=100 AP=30
P2	RP=60 AP=75
RP: 极半径	
AP: 极角	

3.1.1.4 绝对尺寸

绝对尺寸中的位置数据


使用绝对尺寸，所有位置参数均以当前有效的零点为基准。

从刀具运动的角度：

绝对尺寸数据用于说明刀具应当驶向的位置。

3.1 几何原理基础


示例： 车削



在绝对尺寸中，为点 P1 至 P4 设定下列位置数据：

位置	绝对尺寸中的位置数据
P1	X25 Z-7,5
P2	X40 Z-15
P3	X40 Z-25
P4	X60 Z-35

示例： 铣削



在绝对尺寸中，为点 P1 至 P3 设定下列位置数据：

位置	绝对尺寸中的位置数据
P1	X20 Y35
P2	X50 Y60
P3	X70 Y20

3.1.1.5 增量尺寸


增量尺寸中的位置数据（增量尺寸）

在加工图纸中，其尺寸不是以零点为基准，而是以另外一个工件点为基准。为了避免不必要的尺寸换算，可以使用相对尺寸（增量尺寸）数据。在这类尺寸系统中，位置数据分别以前一个点为基准。

从刀具运动的角度：

增量尺寸是刀具将要运行的距离。

示例：车削



在增量尺寸中，为点 P2 至 P4 设定下列位置数据：


位置	增量尺寸中的位置数据	该位置数据相对的点：
P2	X15 Z-7.5	P1
P3	Z-10	P2
P4	X20 Z-10	P3

说明

如使用 DIAMOF 或者 DIAM90 (页 172)，增量尺寸（G91）中的给定行程视为半径尺寸。

示例：铣削

在增量尺寸中，点 P1 到 P3 的位置为：



在增量尺寸中，为点 P1 至 P3 设定下列位置数据：


位置	增量尺寸中的位置数据	该位置数据相对的点：
P1	X20 Y35	零点
P2	X30 Y20	P1
P3	X20 Y-35	P2

3.1.2 工作平面


NC 程序需要加工所在平面的信息。只有这样才能正确计算控制系统，例如刀具补偿值。此外，在特定类型的圆弧编程和极坐标系中还需要工作平面的数据。

工作平面在直角工件坐标系的基础上通过两根坐标轴来确定。而第三根坐标轴垂直于该工作平面并确定刀具进给方向（如用于 2D 加工）。

车削/铣削时的工作平面



车削时的工作平面



铣削时的工作平面

激活工作平面

在 NC 程序中使用 G 指令 G17、G18 和 G19 激活工作平面：相互关系的定义如下：

G 指令	工作平面	横坐标	纵坐标	垂直坐标 $\triangleq$ 进给方向
G17	X/Y	X	Y	Z
G18	Z/X	Z	X	Y
G19	Y/Z	Y	Z	X

3.1.3 零点和参考点


在一台数控机床上定义了各种零点和参考点：

零点		
	M	机床零点 使用机床零点可以确定机床坐标系（WCS）。所有其他参考点都以机床零点为基准。
	W	工件零点 = 程序零点 以机床零点为基准的工件零点可以用来确定工件坐标系。
	A	卡盘零点 可以与工件零点重合（仅在车床上）。


3.1 几何原理基础

基准点		
	R	参考点 通过凸轮和测量系统所确定的位置。必须先知道它到机床零点 M 的距离，这样才能精确设定轴的位置。
	B	起点 可以由程序确定。第 1 刀具从该点开始加工。
	T	刀架参考点 位于刀具夹具安装位置上。通过输入刀具长度，控制系统可以计算出刀尖至刀架参考点的距离。
	N	换刀点

车削中的零点和基准点



铣削中的零点



3.1.4 坐标系

坐标系分为：

- 机床坐标系（MCS）（页 41），使用机床零点 **M**
- 基准坐标系（BCS）（页 43）
- 基准零点坐标系（BNS）（页 44）
- 可设定的零点坐标系（ENS）（页 45）
- 工件坐标系（WCS）（页 46），使用工件零点 **W**

3.1.4.1 机床坐标系（MKS）

机床坐标系由所有实际存在的机床轴构成。

在机床坐标系中定义参考点、刀具点和托盘更换点（机床固定点）。

如果直接在机床坐标系中编程（在一些 G 代码中是可以的），则机床的物理轴可以直接使用。可能出现的工件夹紧在此不予考虑。

说明

如果有不同的机床坐标系（如 5 轴转换），则通过内部转换在其中编程的坐标系上绘出机床运动图。


三指规则

坐标系与机床的相互关系取决于机床的类型。轴方向由所谓的**右手**“三指定则”（符合 DIN 66217）确定。

站到机床面前，伸出右手，中指与主要主轴进刀的方向相对。然后可以得到：


- 大拇指为方向 +X
- 食指为方向 +Y
- 中指为方向 +Z

3.1 几何原理基础



用 A、B 和 C 分别表示围绕坐标轴 X、Y 和 Z 的旋转运动。从坐标轴正方向观察，旋转运动的方向即为旋转的旋转方向：


旋转运动的方向	旋转方向
顺时针方向	正
逆时针方向	负




X, Y, Z 相互垂直的坐标轴
A, B, C 围绕 X、Y、Z 旋转的回转轴

在不同机床类型中坐标系的位置

由“三指规则”所确定的坐标系位置，在不同的机床类型中可以进行不同的设置，参见以下两个示例：



3 轴立式铣床



4 轴卧式铣床


3.1.4.2 基准坐标系（BCS）

基本坐标系（BCS）由三条相互垂直的轴（几何轴）、以及其他没有几何关联的轴（辅助轴）构成。

无运动转换的机床

不带运动转换（例如：5 轴转换、TRANSMIT / TRACYL / TRAANG）的 BCS 被投影到 MCS 上时，BCS 和 MCS 总是重合。


在此类机床上，机床轴与几何轴可以使用相同的名称。



带运动转换的机床

带运动转换（例如：5 轴转换、TRANSMIT / TRACYL / TRAANG）的 BCS 被投影到 MCS 上时，BCS 和 MCS 不重合。

在此类机床上，机床轴与几何轴必须使用不同的名称。




机床运动

工件编程总是在一个二维或者三维的直角坐标系（WCS）中进行。但加工工件时经常需要使用带回转轴或非垂直布局的直线轴的机床。为了将 WCS 中编程的（直角）坐标投影到实际的加工轴运动中，需要用到运动转换。

3.1.4.3 基准零点坐标系（BNS）

基本零点坐标系（BZS）由基本坐标系通过基本偏移后得到。



基本偏移

基本偏移表示 BCS 和 BZS 之间的坐标转换。其例如可用于确定托盘零点。

基本偏移由以下部分组成：


- 外部零点偏移
- DRF 偏移
- 叠加运动
- 级联的系统框架
- 级联的基本框架

3.1.4.4 可设定的零点坐标系（ENS）

可设定的零点偏移

通过可设定的零点偏移，可以由基准零点坐标系（BNS）得到“可设定的零点坐标系”（ENS）。

在 NC 程序中使用 G 指令 G54 ... G57 和 G505 ... G599 来激活可设定的零点偏移。



可编程的坐标转换（框架）未激活时，“可设定的零点坐标系”为工件坐标系（WCS）。

可编程的坐标转换（框架）

在一个 NC 程序中，有时需要将原先选定的工件坐标系（或者“可设定的零点坐标系”）通过位移、旋转、镜像或缩放定位到另一个位置。这可以通过可编程的坐标转换（框架）(页 320)进行。

说明

可编程的坐标转换（框架）总是以“可设定的零点坐标系”为基准。


3.1.4.5 工件坐标系 (WCS)

在工件坐标系（WCS）中给出一个工件的几何尺寸。或者另一种表达：NC 程序中的数据以工件坐标系为基准。

工件坐标系始终是直角坐标系，并且与具体的工件相联系。

3.1.4.6 各种坐标系相互之间有什么关联？

下面的示例用于说明各种坐标系之间的相互关联：



- ① 运动转换未激活，即机床坐标系与基准坐标系重合。
- ② 通过基准偏移得到带有托盘零点的基准零点坐标系（BNS）。
- ③ 通过可设定的零点偏移 G54 或 G55 来确定用于工件 1 或工件 2 的“可设定零点坐标系”（ENS）。
- ④ 通过可编程的坐标转换确定工件坐标系（WCS）。

3.2 数控编程基础

说明

NC 编程要求符合 DIN 66025 标准。

3.2.1 命名 NC 程序

规则

每个 NC 程序必须在创建程序名称（标识符）时分配。程序名称在遵守以下规定的前提下可以自由选择：

- 许可字符：
 - 字母：A ... Z, a ... z
 - 数字：0 ... 9
 - 下划线：_
- 前两个字符应该是两个字母或是下划线加一个字母。

说明

当满足该条件时，才能够仅仅通过输入程序名称将一个 NC 程序作为子程序从其他程序中进行调用。反之，如果程序名称使用数字开头，那么子程序调用就只能通过 CALL 指令进行。

- 最大长度：24 个字符

说明

大/小写字母

在 SINUMERIK NC 语言中不区分大小写字母。

说明

不允许的程序名称

为避免与 Windows 应用程序冲突，不允许使用以下程序名称：

- CON, PRN, AUX, NUL
- COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
- LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

更多限制参见“名称 (页 399)”。

控制系统内部的扩展

在控制系统内部会为创建程序时给定的名称添加前缀名和后缀名：

- 前缀名：_N_
- 后缀名：
 - 主程序：_MPF
 - 子程序：_SPF

穿孔带格式的文件

通过 V24 接口读入外部创建程序文件，必须以穿孔带格式保存。

对于穿孔带格式文件的程序名称，适用下列附加规则：

- 第一个字符：%
- 接着是一个四个字符长的文件标识：_xxx

示例：

- %_N_轴 123_MPF
- %Flansch3_MPF

3.2.2 NC 程序的结构和内容

3.2.2.1 程序段和程序段分量

程序段

NC 程序由一系列 NC 程序段构成。每段都包含了执行一个加工工步的数据。

程序段的组成部分

NC 程序段由下列部分组成：

- 符合 DIN 66025 的指令（语句指令）
- NC 标准语言

符合 DIN 66025 的指令

符合 DIN 66025 的指令由一个地址符和一个数字或者一串数字组成，它们表示一个算术值。

地址符（地址）


地址符（通常为一个字母）用来定义指令的含义。

示例：

地址符	含义
G	G 代码（行程条件）
X	用于 X 轴的行程信息
S	主轴转速

数字顺序

数字串表示赋给该地址符的值。数字串可以包含一个符号和小数点，符号位于地址字母和数字串之间。正号（+）和后续的零（0）可以省去。



NC 标准语言

由于 DIN 66025 所规定的指令程序段已经无法应对先进机床上的复杂加工过程编程，因此又添加了 NC 标准语言指令。

其中包括：

- NC 标准语言指令
与符合 DIN 66025 指令不同，NC 高级语言指令由多个地址符构成，例如：
 - OVR 用于转速补偿（倍率）
 - SPOS 用于主轴定位
- 标识符（定义的名称）用于：
 - 系统变量
 - 用户定义变量
 - 子程序
 - 关键字
 - 跳转标记
 - 宏

说明

标识符必须是唯一的，不可以用于不同的对象。

- 比较运算符
- 逻辑运算符
- 运算功能
- 控制结构

指令的有效性

指令可模态有效或逐段有效：

- 模态
模态有效的指令可以一直保持编程值的有效性（在所有后续程序段中），直到：
 - 在相同的指令中编写了新的值。
 - 编程了一个使当前指令失效的指令。
- 逐段式
逐段有效的指令只在它所在的程序段中生效。

程序结束

最后一个程序段包含一个特殊字，表明程序段结束：M2、M17 或者 M30。

3.2.2.2 程序段规则

程序段开始

NC 程序段可以在程序段开始处使用程序段号进行标识。程序段号由一个字符“N”和一个正整数构成，例如：

N40 ...

程序段号的顺序可以任意，推荐使用升序的程序段号。

说明

在一个程序中程序段号必须非常唯一，这样在程序段查找时会有一个明确的结果。

程序段结束

程序段以字符“LF”结束（LINE FEED = 新的行）。

说明

字符“LF”可以省略。可以通过换行切换自动生成。

程序段长度

一个程序段可以包含最多 **512 个字符**（包含注释和程序段结束符“LF”）。

说明

通常情况下，在屏幕上一次显示三个程序段，每个程序段最多 66 个字符。注释也同样显示。信息则在独自的信息窗口显示。

指令的顺序

为了使程序段结构清晰明了，程序段中的指令应按如下顺序排列：

N... G... X... Y... Z... F... S... T... D... M... H...

地址	含义
N	程序段号地址
G	位移条件
X, Y, Z	位移信息

F	进给率
S	转速
T	刀具
D	刀具补偿号
M	附加功能
H	辅助功能

说明

有些地址也可以在一个程序段中多次使用，比如：

G..., M..., H...

3.2.2.3 赋值

这些地址可以赋值。赋值时适用下列规则：

- 在下面情况下，地址与值之间必须写入符号“=”：
 - 地址由几个字母构成。
 - 值由几个常数构成如果地址是单个字母，并且值仅由一个常量构成，则可以不写符号“=”。
- 允许使用正负号。
- 可以在地址字母之后使用分隔符。

示例：

X10	给地址 X 赋值（10），不要求写“=”符号
X1=10	地址（X）带扩展数字（1），赋值（10），要求写“=”符号
X=10*(5+SIN(37.5))	通过表达式进行赋值，要求使用“=”符号

说明

在数字扩展之后，必须紧跟“=”，“（”，“[”，“）”，“]”，“，”，“ ”等几个符号中的一个，或者一个运算符，从而可以把带数字扩展的地址与带数值的地址字母区分开。

3.2.2.4 注释

为了使 NC 程序的更容易理解，可以为 NC 程序段加上注释。

注释放在程序段的结束处，并且用分号（“；”）将其与 NC 程序段的程序部分隔开。

示例 1：

程序代码	注释
N10 G1 F100 X10 Y20	； 解释 NC 程序段的注释

示例 2：

程序代码	注释
N10	； 公司 G&S，订单号 12A71
N20	； 程序由 Müller 先生编制，部门 TV4，时间 94.11.21
N50	； 零件号 12，潜水泵壳体，型号 TP23A

说明

注释语句存储，并在程序运行时显示在程序段之后


3.2.2.5 程序段跳转

对于不需要在每次程序运行中都执行的 NC 程序段，可在执行时对其设置跳转。例如，可在测试或试运行新程序时使用该功能。

跳过程序段

在程序段编号前用“/”（斜线）标记要跳转的程序段。也可以几个程序段连续跳过。跳过的程序段中的指令不会被执行，系统会从下一未跳过的程序段开始继续执行程序。

示例：



程序代码	注释
N10 ...	; 执行
/N20 ...	; 跳过
N30 ...	; 执行
/N40 ...	; 跳过
/N50 ...	; 跳过
/N60 ...	; 跳过
N70 ...	; 执行
...	

跳转级

可以为程序段指定跳转级（最多为 10 级），可以通过操作界面或 PLC 用户程序将其激活。在 NC 程序中，可以在前面插入斜线接着加入跳转级的数字来指定。每个程序段只能给定一个跳转级。

示例：

程序代码	注释
/ ...	; 程序段跳过（第 1 跳转级）
/0 ...	; 程序段跳过（第 1 跳转级）
/1 N010...	; 程序段跳过（第 2 跳转级）
/2 N020...	; 程序段跳过（第 3 跳转级）
...	
/7 N100...	; 程序段跳过（第 8 跳转级）
/8 N080...	; 程序段跳过（第 9 跳转级）
/9 N090...	; 程序段跳过（第 10 跳转级）

说明
跳转级修改只能在控制系统停止/复位状态下进行。
说明
可以使用多少个跳转级取决于显示机床数据。
说明
“跳过程序段” 功能在程序段搜索时同样生效。
说明
使用系统变量和用户变量，也可以改变程序运行过程，用于有条件跳转。

3.3 编制 NC 程序的创建

3.3.1 基本步骤

在编制 NC 程序时编程本身仅仅是编程员工作的很小的一部分。所谓编程本身就是指用 NC 语言实现单个的加工步骤。

在开始真正进行编程之前，加工步骤的计划和准备非常重要。事先对 NC 程序的导入和结构考虑越是细致，则在真正编程时速度就越快，也越方便，编好的 NC 程序也就越明了与正确。此外，层次清晰的程序在以后修改时还能带来很多的方便。

因为所加工的零件外形并不相同，所以没有必要使用同一个方法来编制每个程序。大多数情况下，下列的步骤较为实用。

3.3 编制 NC 程序的创建

步骤

1. 工件图纸准备
 - 确定工件零点
 - 画出坐标系
 - 计算可能缺少的坐标
2. 确定加工过程
 - 什么时候使用何种刀具用于加工哪一个轮廓？
 - 按照什么顺序加工工件的各个部分？
 - 哪一个部分重复出现(可能会颠倒)？应该存放到一个子程序中吗？
 - 在其它的零件程序或者子程序中有当前工件可以重复使用的部件轮廓吗？
 - 在什么地方必须要有零点偏移、旋转、镜像、比例尺（框架型式）？
3. 编制操作顺序图

确订机床中加工过程的各个步骤，比如：

 - 用于定位的快速移动
 - 换刀
 - 确定工作平面
 - 检测时空运行
 - 开关主轴、冷却液
 - 调用刀具数据
 - 进刀
 - 轨迹补偿
 - 返回到轮廓
 - 离开轮廓快速提刀
 - 等等
4. 使用编程语言翻译工作步骤
 - 把每个工作步骤写为一个 NC 程序段(或多个 NC 程序段)。
5. 把所有单个的工作步骤汇编为一个程序

3.3.2 可用的字符

在编制 NC 程序时，下面的符号可以使用：

- 大写字母：
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, (O), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
- 小写字母：
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

- 数字：
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 特殊符号：
参见下表！

特殊字符	含义
%	程序起始符（仅用于在外部 PC 上编程）
(	括号参数或者表达式
)	括号参数或者表达式
[	括号地址或者组变址
]	括号地址或者组变址
<	小于
>	大于
:	主程序，标签结束，级联运算器
=	分配，相等部分
/	除法，程序段跳跃
*	乘法
+	加法
-	减法，负号
"	引号,字符串标识
'	单引号,特殊数值标识: 十六进制，二进制
\$	系统自带变量标识
s_	下划线，与字母一起
?	保留
!	保留
.	小数点
,	逗号，参数分隔符
;	注释引导
&	格式化符，与空格符意义相同
LF	程序段结束
制表符	分隔符
空格键	分隔符（空格）

3.3 编制NC 程序的创建

说明
字母“O”不要与数字“0”混淆！
说明
小写字母和大写字母没有区别（例外： 刀具调用）。
说明
不可表述的特殊字符与空格符一样处理。

3.3.3 程序头

在真正产生工件轮廓的运动程序段之前插入的 NC 程序段叫作程序头。
程序头包含有关于下列方面的信息/指令：

- 换刀
- 刀具补偿
- 主轴运动
- 进给控制
- 几何设置（零点偏移，工件平面选择）

车削时的程序头

下列示例说明了车削用 NC 程序程序头的典型结构：

程序代码	注释
N10 G0 G153 X200 Z500 T0 D0	； 在刀具转塔旋转之前，刀架退回。
N20 T5	； 刀具 5 向内旋转。
N30 D1	； 激活刀具的刀沿程序段。
N40 G96 S300 LIMS=3000 M4 M8	； 恒定的切削速度（Vc）= 300 米/分钟，转速限制 = 3000 转/分钟，转向左，冷却打开。
N50 DIAMON	； 在直径方向上对 x 轴编程。
N60 G54 G18 G0 X82 Z0.2	； 调用零点偏移和工件平面，返回起始位置。
...	

铣削时的程序头

下列示例说明了铣削用 NC 程序程序头的典型结构：

程序代码	注释
N10 T="SF12"	； 或者： T123
N20 M6	； 触发换刀
N30 D1	； 激活刀具的刀沿程序段
N40 G54 G17	； 零点偏移和工作平面
N50 G0 X0 Y0 Z2 S2000 M3 M8	； 返回到工件的运行，主轴和冷却剂打开
...	

当使用刀具定向/坐标转换进行加工时，应在程序开始处取消仍可能有效的转换：

程序代码	注释
N10 CYCLE800()	； 旋转平面的复位
N20 TRAFOOF	； 用 TRAORI、TRANSMIT、TRACYL、...进行复位
...	

3.3.4 程序示例

3.3.4.1 示例 1： 第一个编程步骤

程序示例 1 用来执行第一个编程步骤并进行测试。

步骤

- 1. 新编程零件程序（名称）
- 2. 编辑零件程序
- 3. 选择零件程序
- 4. 激活单个程序段
- 5. 启动零件程序

说明

为了使程序能够在机床上执行，必须设置相应的机床数据（→ 参见机床制造商的说明！）。

说明

在测试程序时可能会出现首先要进行复位的报警。

3.3 编制 NC 程序的创建


NC 程序

程序代码	注释
N10 MSG("DAS IST MEIN NC-PROGRAMM")	; 消息 "DAS IST MEIN NC-PROGRAMM (这是我的 NC 程序)" 出现在报警栏
N20 F200 S900 T1 D2 M3	; 进给率, 主轴, 刀具, 刀具补偿, 主轴右旋
N30 G0 X100 Y100	; 轴快速回位
N40 G1 X150	; X 轴方向线性进给, 直角
N50 Y120	; Y 轴线性
N60 X100	; X 轴线性
N70 Y100	; Y 轴线性
N80 G0 X0 Y0	; 快速退回
N100 M30	; 程序段结束

3.3.4.2 示例 2：用于车削的 NC 程序

程序示例 2 用于车床上加工工件的设置。它包括半径编程和刀具半径补偿。

工件尺寸图



NC 程序


程序代码	注释
N5 G0 G53 X280 Z380 D0	； 起始点
N10 TRANS X0 Z250	； 零点偏移
N15 LIMS=4000	； 转速极限（G96）
N20 G96 S250 M3	； 选择恒定切削速度
N25 G90 T1 D1 M8	； 选择刀具和补偿
N30 G0 G42 X-1.5 Z1	； 使用刀具，带刀具半径补偿
N35 G1 X0 Z0 F0.25	
N40 G3 X16 Z-4 I0 K-10	； 车削半径 10
N45 G1 Z-12	
N50 G2 X22 Z-15 CR=3	； 车削半径 3
N55 G1 X24	
N60 G3 X30 Z-18 I0 K-3	； 车削半径 3
N65 G1 Z-20	
N70 X35 Z-40	
N75 Z-57	
N80 G2 X41 Z-60 CR=3	； 车削半径 3
N85 G1 X46	
N90 X52 Z-63	
N95 G0 G40 G97 X100 Z50 M9	； 撤销刀具半径补偿，回到换刀位置
N100 T2 D2	； 调用刀具，并选择刀补
N105 G96 S210 M3	； 选择恒定切削速度
N110 G0 G42 X50 Z-60 M8	； 使用刀具，带刀具半径补偿
N115 G1 Z-70 F0.12	； 车削直径 50
N120 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	； 车削半径 8
N125 G0 G40 X100 Z50 M9	； 退刀，撤销刀具半径补偿
N130 G0 G53 X280 Z380 D0 M5	； 回换刀点
N135 M30	； 程序结束

3.3.4.3 示例 3：用于铣削的 NC 程序


程序示例 3 用于立式铣床上加工工件的设置。它包含了表面铣削和侧面铣削以及钻削。

工件尺寸图

侧视图



顶视图



NC 程序

程序代码

N10 T="PF60"
N20 M6

注释

: 预先选定名称为 PF60 的刀具。
: 将刀具换入主轴。

程序代码	注释
N30 S2000 M3 M8	； 转速，旋转方向，冷却打开。
N40 G90 G64 G54 G17 G0 X-72 Y-72	； 几何数据的基本设定并返回起始点。
N50 G0 Z2	； Z 轴运行至安全距离。
N60 G450 CFTCP	； G41/G42 被激活时的特性。
N70 G1 Z-10 F3000	； 铣刀运行于啮合深度，进给率 = 3000 毫米/分钟。
N80 G1 G41 X-40	； 打开铣刀半径补偿。
N90 G1 X-40 Y30 RND=10 F1200	； 运行至轮廓，进给率 = 1200 毫米/分钟。
N100 G1 X40 Y30 CHR=10	
N110 G1 X40 Y-30	
N120 G1 X-41 Y-30	
N130 G1 G40 Y-72 F3000	； 取消铣刀半径补偿。
N140 G0 Z200 M5 M9	； 拉出铣刀，主轴 + 冷却关闭。
N150 T="SF10"	； 预先选定名称为 SF10 的刀具。
N160 M6	； 将刀具换入主轴。
N170 S2800 M3 M8	； 转速，旋转方向，冷却打开。
N180 G90 G64 G54 G17 G0 X0 Y0	； 几何数据的基本设定并返回起始点。
N190 G0 Z2	
N200 POCKET4(2,0,1,-5,15,0,0,0,0,800,1300,0,21,5,,2,0.5)	； 调用型腔铣削循环。
N210 G0 Z200 M5 M9	； 拉出铣刀，主轴 + 冷却关闭。
N220 T="ZB6"	； 调用 6 毫米中心钻。
N230 M6	
N240 S5000 M3 M8	
N250 G90 G60 G54 G17 X25 Y0	； 准停 G60，为了进行精确定位。
N260 G0 Z2	
N270 MCALL CYCLE82(2,0,1,-2.6,,0)	； 模态调用钻削循环。
N280 POSITION:	； 重复执行的跳转标识。
N290 HOLES2(0,0,25,0,45,6)	； 钻孔图的位置模式。
N300 ENDLABEL:	； 重复执行的结束标识。
N310 MCALL	； 模态调用的复位。
N320 G0 Z200 M5 M9	
N330 T="SPB5"	； 调用 D5 毫米麻花钻。
N340 M6	
N350 S2600 M3 M8	
N360 G90 G60 G54 G17 X25 Y0	
N370 MCALL CYCLE82(2,0,1,-13.5,,0)	； 模态调用钻削循环。
N380 REPEAT POSITION	； 重复钻中心孔的位置说明。
N390 MCALL	； 钻削循环的复位。
N400 G0 Z200 M5 M9	
N410 M30	； 程序结束。


3.4 换刀

换刀的类型

说明


换刀方式由机床制造商在调试中定义。

带转塔刀库的车床上的换刀



就车床上的转塔刀库而言，仅通过 T 指令执行换刀，即搜索和切换刀具。

在带有链式、盘式或平面刀库的机床上的换刀。



- ① 主轴
- ② 夹爪
- ③ 刀库（在此：链式刀库）
- ④ 针对主轴的切换点

在链式、盘式和平面刀库中，换刀过程一般分为两步：

1. 使用 T 指令在刀库中查找刀具。
2. 接着使用 M 指令将刀具换入主轴。

刀具管理生效/未生效时的换刀编程

刀具管理生效时的换刀编程与刀具管理未生效时的换刀编程是不一样的，因此此处说明了两种情况：

→ 刀具管理生效时的换刀 (页 65)

→ 刀具管理未生效时的换刀 (页 69)

工作平面的编程

换刀时必须编写对应的工作平面 (页 38) (初始设置: G18)。这样可以确保刀具长度补偿分配到正确的轴上。

激活刀具补偿

换刀会激活在 D 号 (页 86) 下存储的刀具补偿值。

3.4.1 刀具管理生效时的换刀

刀具管理

“刀具管理”功能能够确保机床上任何时候正确的刀具都位于正确的位置上，且刀具所分配的数据符合当前的状态。此功能能够实现快速换刀、通过监控刀具使用时间排除次品、以及通过备用刀具避免停工时间。

刀具名称

在刀具管理被激活的机床上，各刀具必须使用名称和编号来设置唯一标识（例如“钻头”，“3”）。

这样就可以通过刀具名称进行刀具调用，例如：
T=“钻头”

说明

刀具名称不允许包含特殊字符。

3.4 换刀

3.4.1.1 刀具管理生效时的换刀，使用功能 T = 刀位

通过编程功能 T = 刀位可以直接进行换刀。

应用

在带有转塔刀库的车床上。

句法

选择刀具
T=<编号>
T=<名称>
T<n>=<编号>
T<n>=<名称>

取消选择刀具
T0

含义

T=:	用于刀具选择的地址，包含换刀以及激活刀具补偿 可以有以下值:	
	<编号>:	刀位编号
	<名称>:	刀具名称 提示: 在对刀具名称进行编程时，必须注意正确的书写方式（大/小写）。
<n>:	主轴编号作为地址扩展 提示: 能否将主轴编号作为地址扩展进行编程，取决于机床的配置（→ 参见机床制造商说明）。	
T0:	刀具撤销选择（刀位未占用）	


说明

如果在刀库中所选择的刀位未被占用，则刀具指令的作用与 T0 相同。选择没有占用的刀位，用于定位空刀位。

示例

转塔刀库具有刀位 1 至 12，刀具占用情况如下：

刀位	刀具	内部 T 号	状态
1	钻头，双编号 = 1	T15	已封锁
2	未占用		
3	钻头，双编号 = 2	T10	已使能
4	钻头，双编号 = 3	T1	有效
5 ... 12	未占用		



- ① ... 刀位编号
- ②

在 NC 程序中对下列刀具调用进行编程：

```
N10 T=1
```

调用按如下方式处理：

1. 观察刀位 1 且获取刀具名称。
2. 刀具管理识别出该刀具被禁用、因而不能使用。
3. 按照设定好的查找方案开始查找刀具 T=“钻头”：
“查找被激活的刀具，否则使用下一个更大的双编号。”
4. 当查找到可以使用的刀具时：
“钻头”双编号 3（位于刀位 4）
此时刀具选择结束，开始进行换刀。

3.4 换刀

说明

使用查找方案“取出组中第一个可用的刀具”时并没有定义刀具的顺序。在此情况下选择 T10 或 T1。

使用查找方案“取出组中第一个状态为‘有效’的刀具”，换入 T1。

3.4.1.2 刀具管理生效时的换刀，使用 M6

通过编程 T 指令选择刀具。使用 M6 时才激活刀具（包含刀具补偿）。

应用

在带有链式、盘式或平面刀库的机床上。

句法

选择刀具
T=<编号>
T=<名称>
T<n>=<编号>
T<n>=<名称>

换刀
M6

取消选择刀具
T0

含义

T=:	用于刀具选择的地址	
	可以有以下值:	
	<编号>:	刀位编号
	<名称>:	刀具名称
		提示: 在对刀具名称进行编程时，必须注意正确的书写方式（大/小写）。

<n>:	主轴编号作为地址扩展 提示: 能否将主轴编号作为地址扩展进行编程，取决于机床的配置（→ 参见机床制造商说明）。
M6:	用于换刀的 M 功能（符合 DIN 66025） 使用 M6 激活所选择的刀具（T...）和刀具补偿（D...）。
T0:	刀具撤销选择（刀位未占用）

示例

程序代码	注释
N10 T=1 M6	; 换入刀位 1 上的刀具。
N20 D1	; 选择刀具长度补偿。
N30 G1 X10 ...	; 使用刀具 T=1 加工。
...	
N70 T="钻头"	; 预先选择名称为“钻头”的刀具。
N80 ...	; 使用刀具 T=1 加工。
...	
N100 M6	; 换刀 T="钻头"。
N140 D1 G1 X10 ...	; 使用刀具 T="钻头" 加工。
...	

3.4.2 刀具管理未生效时的换刀

3.4.2.1 刀具管理未生效时的换刀，使用 T 编号

通过编程 T 编号可以直接进行换刀。

应用

在带有转塔刀库的车床上。

句法

选择刀具
T<编号>
T=<编号>
T<n>=<编号>

3.4 换刀

取消选择刀具
T0
T0=<编号>

含义

T:	用于刀具选择的地址，包含换刀以及激活刀具补偿		
<编号>:	刀具编号		
	取值范围:	0 ... 32000	
<n>:	主轴编号作为地址扩展 提示: 能否将主轴编号作为地址扩展进行编程，取决于机床的配置（→ 参见机床制造商说明）。		
T0:	取消选择生效的刀具		

示例

程序代码	注释
N10 T1 D1	； 换入刀具 T1 并激活刀具补偿 D1。
...	
N70 T0	； 取消选择刀具 T1。
...	

3.4.2.2 刀具管理未生效时的换刀，使用 M6

通过编程 T 指令选择刀具。使用 M6 时才激活刀具（包含刀具补偿）。

应用

在带有链式、盘式或平面刀库的机床上。

句法

选择刀具
T<编号>
T=<编号>
T<n>=<编号>

换刀
M6

取消选择刀具

T0

T0=<编号>

含义

T:	用于刀具选择的地址	
<编号>:	刀具编号	
	取值范围:	0 ... 32000
<n>:	主轴编号作为地址扩展 提示: 能否将主轴编号作为地址扩展进行编程，取决于机床的配置（→ 参见机床制造商说明）。	
M6:	用于换刀的 M 功能（符合 DIN 66025） 使用 M6 激活所选择的刀具（T...）和刀具补偿（D...）。	
T0:	取消选择生效的刀具	

示例

程序代码	注释
N10 T1 M6	； 换入刀具 T1。
N20 D1	； 选择刀具长度补偿。
N30 G1 X10 ...	； 使用 T1 加工。
...	
N70 T5	； 预先选择刀具 T5。
N80 ...	； 使用 T1 加工。
...	
N100 M6	； 换入刀具 T5。
N110 D1 G1 X10 ...	； 使用刀具 T5 加工
...	

3.5 刀具补偿

3.4.3 T 编程出错时的特性

在 T 编程出错时，特性取决于机床的配置：

MD22562 TOOL_CHANGE_ERROR_MODE		
位	值	含义
7	0	初始设置！ 在 T 编程时会立即检查，NC 是否知道 T 编号。如果不是这种情况，则发出报警。
	1	如果进行 D 选择的话，才会检查编程的 T 编号。如果 NC 不知道 T 号，则在 D 选择时会发出报警。 例如 T 编程也要进行定位而对应的刀具数据必须不存在（转塔刀库）时，则需要该特性。

3.5 刀具补偿

3.5.1 编程的轮廓和刀具轨迹


可以直接编程工件尺寸（例如根据加工图纸）。在编程时，无需考虑如铣刀直径、车刀的刀沿位置（车刀的左边/右边）以及刀具长度等刀具参数。

控制系统修正位移行程

在加工工件时控制刀具的行程（取决于刀具的几何参数），使其能够加工出编程的轮廓。

为了使控制系统能够对刀具行程进行计算，必须将刀具数据记录到控制系统的刀具补偿存储器中。通过 NC 程序仅调用所需要的刀具（T...）以及所需要的补偿程序段（D...）。


在程序处理过程中，控制系统从刀具补偿存储器调用所需的刀补偿数据，并根据不同的刀具对刀具轨迹进行个性化修正：



3.5.2 刀具长度补偿

使用刀具长度补偿可以消除不同刀具之间的长度差别。

刀具的长度是指刀架基准点与刀尖之间的距离：



T 刀架参考点

P 刀尖


测量出这个长度，然后与可设定的磨损量一起输入到控制系统的刀具补偿存储器中。控制系统就据此计算出进刀时的移动量大小。

说明

刀具长度的补偿值与刀具在空间的定向有关。

3.5.3 刀具半径补偿

轮廓和刀具轨迹并不一致。铣刀或者刀沿中心点必须依据刀具半径在一条与轮廓等距的轨迹（刀具中心点轨迹）上运行。为此，在编辑程序期间控制系统会借助生效刀具的刀具半径（刀具补偿存储器）移动刀具中心点轨迹，直到刀沿能够准确地编程的轨迹上运行。



R 刀具半径

S 刀沿中心点

刀具半径补偿的详细信息参见章节“刀具半径补偿 (页 266)”。

参见

2 1/2 D 刀具补偿 (CUT2D, CUT2DD, CUT2DF, CUT2DFD) (页 302)

3.5.4 刀具补偿存储器

在控制系统的刀具补偿存储器中必须保存有每个刀具刀沿的下列数据：

- 刀具类型
- 刀沿位置
- 几何刀具尺寸（长度，半径）

这些数据被记录为刀具参数（最大 25）。刀具需要哪些参数，取决于刀具的类型。对于不需要的刀具参数，将为其分配数值“零”（与系统的预分配一致）。

说明

一旦在刀具补偿存储器中填入数值，则每次调用刀具时都会进行计算。


刀具类型

刀具类型（钻头、铣刀或者车刀）确定需要哪些几何数据以及如何计算这些数据。

刀沿位置

刀沿位置用于说明刀尖相对于刀沿中心点的位置。在车刀上（刀具类型 5xx）（页 82），需要使用刀沿位置与刀沿半径来共同计算刀具半径补偿。

几何刀具尺寸（长度，半径）



T 刀架参考点

R 刀具半径

L 刀具长度

几何刀具尺寸由几个部分组成（几何量，磨损量）。控制系统从这些部分再计算出最后的尺寸（比如总长度 1，总半径）。在激活补偿存储器时，相应的总尺寸生效。

在轴中如何计算这些值，由刀具类型和当前的平面（G17/G18/G19）决定。

3.5.5 刀具类型

3.5.5.1 刀具类型编号和刀具组

每种刀具类型都被分配了一个唯一的 3 位编号。通过第一位（百位）可将刀具分配给以下一种工艺或刀具组：

刀具类型	刀具组
1xy	铣刀 (页 76)
2xy	钻头 (页 79)
3xy	保留
4xy	磨具 (页 80)
5xy	车刀 (页 82)
6xy	保留
7xy	特种刀具 (页 84)


3.5.5.2 铣刀

在“铣刀”刀组中有下列刀具类型：

100	符合 CLDATA （刀具位置数据）的铣刀
110	球头铣刀
111	圆柱形模具铣刀
120	立铣刀，不带角度倒圆
121	立铣刀（带刀尖倒圆）
130	角度铣刀，不带角度倒圆
131	角度铣刀，带角度倒圆
140	平面铣刀
145	螺纹铣刀
150	圆盘铣刀
151	锯
155	截锥形铣刀（无角度倒圆）
156	带角度倒圆的截锥铣刀
157	锥形模具铣刀
160	钻螺纹铣刀

刀具参数


下图概要说明了，刀具补偿存储器中记录了铣刀的哪些刀具参数：



- ① 刀具
- ② 刀柄
- ③ 刀具适配器
- T 适配器参考点（对于插入的刀具=刀柄参考点）
- T' 刀架参考点
- L1 几何轴 - 长度 1
- L1' 适配器尺寸 - 长度 1
- L1 + L1' 总长度 L1
- R 半径

刀具参数	含义
\$TC_DP1	刀具类型 1xy
\$TC_DP3	几何轴 - 长度 1
\$TC_DP6	几何 - 半径
\$TC_DP21	适配器尺寸 - 长度 1
- 磨损值符合要求。 - 其余的值设置为 0。	

3.5 刀具补偿



- T 刀架参考点
- T' 刀架参考点
- L1 几何轴 - 长度 1
- R 刀具半径
- L1' 基本尺寸 - 长度 1
- L2' 基本尺寸 - 长度 2
- L3' 基本尺寸 - 长度 3

刀具参数	含义
\$TC_DP1	刀具类型
\$TC_DP3	几何轴 - 长度 1
\$TC_DP6	几何 - 半径
\$TC_DP21	基本尺寸 - 长度 1
\$TC_DP22	基本尺寸 - 长度 2
\$TC_DP23	基本尺寸 - 长度 3
- 磨损值符合要求。 - 其余的值设置为 0。	


3.5.5.3 钻头

在“钻头”刀组中有下列刀具类型：

编号	刀具类型
200	麻花钻
205	整具钻头
210	镗刀杆
220	中心钻头
230	尖头铰钻
231	平底铰钻
240	正常螺纹丝锥
241	细螺纹丝锥
242	惠氏螺纹丝锥
250	铰刀

刀具参数

下图概要说明了，刀具补偿存储器中记录了钻头的哪些刀具参数：



T 刀架参考点
L1 长度 1

刀具参数	含义
\$TC_DP1	刀具类型
\$TC_DP3	几何轴 - 长度 1
- 磨损值符合要求。 - 其余的值设置为 0。	


3.5.5.4 磨具

在“磨具”刀组中有下列刀具类型：

400	周边磨削砂轮
401	周边磨削砂轮，带有监控
402	不带监控无基本尺寸的周边磨削砂轮（WZV）
403	带监控无基本尺寸的周边磨削砂轮，用于周边磨削速度 SUG
410	平面砂轮
411	带监控的平面砂轮（WZV）
412	不带监控的平面砂轮（WZV）
413	带监控无基本尺寸的平面砂轮，用于周边磨削速度 SUG
490	修整器具

刀具参数

下图概要说明了，刀具补偿存储器中记录了磨具的哪些刀具参数：



- T 刀架参考点
- T' 刀架参考点
- L1 几何轴 - 长度 1
- L1' 基本尺寸 - 长度 1
- L2 几何轴 - 长度 2
- L2' 基本尺寸 - 长度 2
- R 半径
- α 斜砂轮的角度

刀沿专用参数	含义
\$TC_DP1	刀具类型 4xy
\$TC_DP2	刀沿位置
\$TC_DP3	几何长度 1
\$TC_DP4	几何长度 2
\$TC_DP6	半径
\$TC_DP21	基本尺寸 - 长度 1
\$TC_DP22	基本尺寸 - 长度 2
- 磨损值符合要求。 - 其余的值设置为 0。	

3.5 刀具补偿

刀具专用参数	含义
\$TC_TPG1	主轴号
\$TC_TPG2	链接规则 ¹⁾
\$TC_TPG3	最小的砂轮半径
\$TC_TPG4	最小的砂轮宽度
\$TC_TPG5	实际的砂轮宽度
\$TC_TPG6	最大转速
\$TC_TPG7	最大的圆周速度
\$TC_TPG8	斜砂轮的角度
\$TC_TPG9	用于半径计算的参数号
\$TC_TPG_DRSPATH	修整程序上的目录路径
\$TC_TPG_DRSPROG	修整程序名称

¹⁾ 可以分别为左右刀沿补偿将长度补偿几何尺寸、磨损量以及基准尺寸链接。也就是说，如果修改针对左侧刀沿的长度补偿，则为右侧刀沿自动录入这些值，反之亦然。


3.5.5.5 车刀

在“车刀”刀组中有下列刀具类型：

500	粗车刀
510	精车刀
520	切槽刀
530	切断车刀
540	螺纹车刀
550	蘑菇状成型车刀/成型车刀（WZV）
560	回转钻头（ECOCUT）
580	带有切削位置参数的测量头

刀具参数

下图概要说明了，刀具补偿存储器中记录了车刀的哪些刀具参数：



① 刀沿位置（1 - 9），在车削中心后侧加工时

P 刀尖

S 刀沿中心点

R 刀沿半径

T 刀架参考点

T' 刀架参考点

L1 几何轴 - 长度 1

L2 几何轴 - 长度 2

L1' 基本尺寸 - 长度 1

3.5 刀具补偿

L2' 基本尺寸 - 长度 2

L3' 基本尺寸 - 长度 3

刀具参数	含义
\$TC_DP1	刀具类型
\$TC_DP2	刀沿位置
\$TC_DP3	几何轴 - 长度 1
\$TC_DP4	几何轴 - 长度 2
\$TC_DP6	几何 - 半径（刀沿半径）
\$TC_DP21	基本尺寸 - 长度 1
\$TC_DP22	基本尺寸 - 长度 2
\$TC_DP23	基本尺寸 - 长度 3
• 磨损值符合要求。 • 其余的值设置为 0。	


3.5.5.6 特种刀具

在“专用刀具”刀组中有下列刀具类型：

700	槽锯
710	3D 测量探头
711	棱边探头
712	单向测头
713	L 形测头
714	星形测头
725	标准刀具
730	定位挡块
731	顶尖套筒
732	中心架

刀具参数

下图概要说明了，刀具补偿存储器中记录了刀具类型“切槽锯片”的哪些刀具参数：



- T' 刀架参考点
- $L1$ 几何轴 - 长度 1
- $L2$ 几何轴 - 长度 2
- d 直径
- b 槽宽
- k 超出高度

刀具参数	含义
\$TC_DP1	刀具类型
\$TC_DP3	几何轴 - 长度 1
\$TC_DP4	几何轴 - 长度 2
\$TC_DP6	直径
\$TC_DP7	槽宽
\$TC_DP8	超出高度

3.5 刀具补偿

刀具参数	含义
\$TC_DP21	基本尺寸 - 长度 1
\$TC_DP22	基本尺寸 - 长度 2
\$TC_DP23	基本尺寸 - 长度 3
• 磨损值符合要求。 • 其余的值设置为 0。	

3.5.6 激活/取消激活刀具补偿 (D, D0)

可以为刀具的刀沿 1 至 8（当刀具管理 12 生效时）分配不同的刀具补偿程序段（例如：切槽刀上用于左右刀沿的不同补偿值）。

可以通过调用 D 编号来激活专用刀沿的补偿数据（以及用于刀具长度补偿的数据）。进行 D0 编程时，刀具的补偿无效。

刀具半径补偿必须另外通过 G41/G42 激活。

说明

如果编程 D 号，则刀具长度补偿有效。如果没有编程 D 编号，则在换刀时由机床数据设定的默认设置生效（→ 参见机床制造商说明）。

句法

```
D<Nr>
X...Y...Z...
G41/G42 X...Y...Z...
G40
D0
```

含义

D:	用于激活生效刀具的补偿数据段的地址 刀具长度补偿在相应长度补偿轴的首次编程运行时生效。 注意: 如果换刀时自动激活了一个刀沿配置，则即使没有 D 编程，刀具长度补偿也生效（→ 参见机床制造商说明）。	
<编号>:	通过 D 编号可以指定待激活的刀具补偿数据段。 D 编程方式取决于机床的设置（→ 参见机床制造商的说明）。 有以下几种方法： • D 编号 = 刀沿编号 对于每把刀具（无论是以 T<编号> 指定、不带刀具管理，还是以 T="名称"指定、带刀具管理），都有一个从 1 到 12 的 D 编号。这些 D 编号和刀沿直接对应。每个 D 编号（= 刀沿编号）都有一个补偿数据段（\$TC_DPx[<t>,<d>]）。 • 自由选择 D 编号 D 编号可以自由分配给刀具的刀沿编号。由机床数据确定可用 D 编号的上限。	
	取值范围:	0 - 32000
D0:	取消激活生效刀具的补偿数据段	
G41:	用于激活刀具半径补偿的指令，加工方向在轮廓的 左侧	
G42:	用于激活刀具半径补偿的指令，加工方向在轮廓的 右侧	
G40:	用于关闭刀具半径补偿的指令	

有关 G40/G41/G42 的**更多信息**参见章节“刀具半径补偿 (页 266)”。

示例

示例 1：用 T 指令换刀（车削）

程序代码	注释
N10 T1 D1	； 换入刀具 T1 并激活 T1 的刀具补偿数据段 D1。
N11 G0 X...Z...	； 运行长度补偿。
N50 T4 D2	； 换入刀具 T4 并激活 T4 的刀具补偿数据段 D2。
...	
N70 G0 Z...D1	； 刀具 T4 的其它刀沿 D1 被激活。

- ① 切入车刀 (T2)
- ② 刀沿 D1
- ③ 刀沿 D6

刀具半径补偿 (页 74)

修改刀具补偿数据

通过下列机床数据可以确定，输入的刀具补偿值已立即生效：

MD9440 \$MM ACTIVATE SEL USER



警告

碰撞危險

使用 MD9440 时，在零件程序停止期间，因修改刀具补偿数据所产生的刀具补偿，在继续运行零件程序时生效。

使用指令 **SUPD** 可以按逐段式生效的方式抑制刀具补偿。

相较于使用 D0 取消选择刀具补偿，使用 SUPD 的优点在于刀具补偿信息得以保留，因而无需再通过 D 编号编程重新激活刀具补偿数据。

SUPD 只能用于抑制刀具长度补偿，例如在需要计算零点，而不需要计算刀具长度的零件程序段中。不建议在 G41/G42 生效时额外对刀具半径补偿进行抑制。

句法

```
D<号>
X...Y...Z...
X...Y...Z...SUPD
...
D0
```

含义

SUPD:	在生效程序段中取消激活生效刀具的补偿数据段的 G 指令	
	生效方式:	逐段式

边界条件

- SUPD 只应在线性程序段中使用。
- SUPD 不可在同步动作中使用。
- SUPD 不可与下列功能一起使用：
 - 用于 3D 端面铣削的 3D 刀具半径补偿 (CUT3DFxx)
 - 曲线图表 (CTAB)
- 刀具半径补偿 (G41/G42) 生效时可以使用 SUPD，但不推荐。
 如果仍要使用此功能，必须将以下设定数据设为 0。
 SD42480 \$SC_STOP_CUTCOM_STOPRE = 0
 这样可避免，在 G41/G42 生效时出现程序中断。

示例

在子程序 SUB_SUP 中，刀具长度在运行时会被抑制。

零件程序

程序代码	注释
...	

3.5 刀具补偿

程序代码	注释
N300 \$P_UIFR[1]=CTrans(X,1000,Y,400,Z,-120)	
N310 T="BALL_D3"	
N320 M6	
N330 TRAFOOF	
N340 G54 G0 Z49 D1	
N350 G0 X1100 Y500 C0 A0	
N360 SUB_SUP	; 调用子程序。
N370 G0 X1200	
N380 M30	

带 D0 的子程序

程序代码	注释
N10 PROC SUB_SUP	
N20 DEF INT NUMBER	
N30 NUMBER=\$P_TOOL	
N40 G0 Z49 D0	; 取消刀具补偿。
N50 D=NUMBER	; 重新选择刀具补偿。
N60 RET	

带 SUPD 的子程序

程序代码	注释
N10 PROC SUB_SUP	
N40 G0 Z49 SUPD	; 在生效程序段中抑制刀具补偿。
N60 RET	

3.5.8 可编程的刀具补偿偏移（TOFFL，TOFF，TOFFR，TOFFLR）

通过地址 TOFFx，用户可在 NC 程序中对有效刀具长度和有效刀具半径进行修正，而无需改变刀具补偿存储器中所保存的刀具补偿数据。

程序结束后，这些编程的偏移会被再次删除。

句法

刀具长度偏移

```
TOFFL=<值>
TOFFL[1]=<值> TOFFL[2]=<值> TOFFL[3]=<值>
TOFF[<GeoAx>]=<值>
```

可以同时改变刀具长度的三个分量。但在一个程序段中，不允许同时一方面使用 TOFFL/TOFFL[1..3] 组中的指令而另一方面使用 TOFF[<GeoAx>] 组中的指令。同样在一个程序段中也不允许同时写入 TOFFL 和 TOFFL[1]。

如果在一个程序段中没有对全部三个刀具分量进行编程，则未编程的分量保持不变。因此可以使用程序段方式对多个分量进行修正。这只有在刀具分量要么仅使用 TOFFL、要么仅使用 TOFF 进行修改时才能实现。将编程方式从 TOFFL 转换至 TOFF 或进行反向转换时，应首先取消先前可能编写的刀具长度偏移（参见示例 3）。

刀具半径偏移

TOFFR=<值>

同时的刀具长度偏移和刀具半径偏移

TOFFLR=<值>

含义

TOFFL:	有效刀具长度的补偿	
	TOFFL 可以使用或不使用索引进行编程:	
	TOFFL=...	在编程偏移值生效的方向上，补偿存储器中保存的刀具长度分量 L1 也开始生效。 指令 TOFFL 和 TOFFL[1] 的效果相同。
	TOFFL[1]=.. . TOFFL[2]=.. . TOFFL[3]=.. .	在补偿存储器中所保存的刀具长度分量 L1 、 L2 或 L3 也生效的方向上，编程的偏移值生效。
提示: 如何计算轴中的刀具长度补偿值，由刀具类型和当前的工作平面（G17/G18/G19）决定。		

3.5 刀具补偿

TOFF:	在与给定几何轴平行的分量中的刀具长度补偿 TOFF 在刀具长度分量的方向上生效，在刀具未旋转（可定向刀架或定向转换）的情况下，该分量平行于在索引中给出的几何轴生效。 提示： 框架不影响编写的值与刀具长度分量的对应关系。亦即，刀具长度分量与几何轴的对应关系不是以工件坐标系（WCS）为基准，而是以刀具初始设置中的刀具坐标系为基准。	
<GeoAx>:	几何轴标识符	
TOFFR:	有效刀具半径的补偿 TOFFR 可以在刀具半径补偿被激活时按照编程的偏移值来改变有效刀具半径。	
TOFFLR:	分量 L1 中的有效刀具长度和有效刀具半径的补偿 提示： 就带有圆角功能的刀具（类型 111、121、131 和 156）而言，TOFFLR 也会修正角半径。	
<值>:	偏移值	
	类型:	REAL

示例

示例 1：正向刀具长度偏移

有效刀具为钻头，长度 L1 = 100 毫米。

有效平面为 G17。亦即，钻头指向 Z 方向。

有效钻头长度应加长 1 毫米。在编程该刀具长度偏移时，可以使用下列变量：

- TOFFL=1
- TOFFL[1]=1
- TOFF[Z]=1

示例 2：负向刀具长度偏移

有效刀具为钻头，长度 L1 = 100 毫米。

有效平面为 G18。亦即，钻头指向 Y 方向。

有效钻头长度应缩短 1 毫米。在编程该刀具长度偏移时，可以使用下列变量：

- TOFFL=-1
- TOFFL[1]=-1
- TOFF[Y]=1

示例 3：编程方式从 TOFFL 切换至 TOFF

有效刀具为铣刀。有效平面为 G17。

程序代码	注释
N10 TOFFL[1]=3 TOFFL[3]=5	；有效偏移：L1=3, L2=0, L3=5
N20 TOFFL[2]=4	；有效偏移：L1=3, L2=4, L3=5
N30 TOFF[Z]=1.3	；有效偏移：L1=0, L2=0, L3=1.3

示例 4：平面转换后偏移值的分配

程序代码	注释
N10 \$TC_DP1[1,1]=120	
N20 \$TC_DP3[1,1]=100	；刀具长度 L1=100 毫米
N30 T1 D1 G17	
N40 TOFF[Z]=1.0	；Z 方向上的偏移（与 G17 上的 L1 相对应）。
N50 G0 X0 Y0 Z0	；加工轴位置 X0 Y0 Z101
N60 G18 G0 X0 Y0 Z0	；加工轴位置 X0 Y100 Z1
N70 G17	
N80 TOFFL=1.0	；L1 方向上的偏移（与 G17 上的 Z 相对应）。
N90 G0 X0 Y0 Z0	；加工轴位置 X0 Y0 Z101。
N100 G18 G0 X0 Y0 Z0	；加工轴位置 X0 Y101 Z0。

在该例中，在向 G18 转换时程序段 N60 中 Z 轴上的 1 毫米偏移保持不变，而 Y 轴上的有效刀具长度仍然是原先的刀具长度 100 毫米。

相反在程序段 N100 中，当向 G18 转换时 Y 轴上出现了偏移，因为在编程时没有将其分配给刀具长度 L1，而该长度分量在 G18 的 Y 轴上产生了作用。

示例 5：同时的刀具长度偏移和刀具半径偏移

a, 立铣刀，无圆角功能（刀具类型 120）：

程序代码	注释
...	
TOFFLR=0.1	；有效偏移： ；刀具长度偏移（L1）= 5 ；刀具半径偏移 = 5
...	

b, 立铣刀，带圆角功能（刀具类型 121）：

程序代码	注释
...	
TOFFLR=0.1	: 有效偏移:
	: 刀具长度偏移 (L1) = 0.1
	: 刀具半径偏移 = 0.1
	: 角半径偏移 = 0.1
...	

更多信息

刀具长度偏移

编程的刀具长度偏移按照编程的类型进行分配：即分配给补偿存储器中所保存刀具长度分量 L1、L2 和 L3（TOFFL），或分配给几何轴（TOFF）。平面转换时（G17/G18/G19 ↔ G17/G18/G19）会对编程的偏移进行相应的处理：

- 如果偏移值分配给了刀具长度分量，则编程的偏移生效的方向也要相应的变换。
- 如果偏移值分配给了几何轴，则平面转换不会对参考坐标轴的分配产生影响。

在将编程偏移值分配至刀具长度分量时要使用下列设定数据：

SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST （在平面转换时变换刀具长度分量）

SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE （不考虑刀具类型进行刀具长度补偿分配）

若这些设定数据具有不等于 0 的有效值，则其优先级高于 G 功能组 6（平面选择 G17/G18/G19）的内容或包含于刀具数据中的刀具类型（\$TC_DP1[<T 编号>, <D 编号>]）。亦即，这些设定数据以与刀具长度分量 L1 至 L3 相同的方式影响偏移的评估。

刀具半径偏移

地址 TOFFR 的作用几乎与地址 OFFN (页 266) 相同。仅仅在柱面转换（TRACYL）和槽壁补偿被激活时有所区别。在这种情况下 OFFN 在刀具半径上使用负号，而 TOFFR 与之相反使用正号。

OFFN 和 TOFFR 可以同时有效。通常它们的值可以相加而生效（槽壁补偿除外）。

换刀

所有偏移值在换刀（更换刀沿）时保持不变。亦即，其同样适用于新刀具（新刀沿）。

用于读取当前偏移值的系统变量

可以使用下列系统变量读取当前有效的偏移：

系统变量	含义
\$P_TOFFL [<n>] 其中 $0 \leq n \leq 3$	读取当前偏移值，由 TOFFL ($n = 0$ 时) 或者 TOFFL[1...3] ($n = 1, 2, 3$ 时) 在预处理的上下文中读取。
\$P_TOFF [<GeoAx>]	读取当前偏移值，由 TOFF[<GeoAx>] 在预处理的上下文中读取。
\$P_TOFFR	读取当前偏移值，由 TOFFR 在预处理的上下文中读取。
\$P_TOFFCR	读取预处理上下文中的角半径的偏移值。
\$AC_TOFFL [<n>] 其中 $0 \leq n \leq 3$	读取当前偏移值，由 TOFFL ($n = 0$ 时) 或者 TOFFL[1...3] ($n = 1, 2, 3$ 时) 在主处理的上下文中（同步动作）读取。
\$AC_TOFF [<GeoAx>]	读取当前偏移值，由 TOFF[<GeoAx>] 在主处理的上下文中（同步动作）读取。
\$AC_TOFFR	读取当前偏移值，由 TOFFR 在主处理的上下文中（同步动作）读取。
\$AC_TOFFCR	读取主处理上下文中（同步动作）的角半径的偏移值。

说明

系统变量 \$AC_TOFFL、\$AC_TOFF、AC_TOFFR 和 AC_TOFFCR 在从预处理上下文（NC 程序）中进行读取时会自动释放预处理停止。

应用


“可编程刀具补偿偏移”功能专门用于球头铣刀和带转角半径的铣刀，因为在 CAM 系统中常常是计算它们的球心而不是计算球头尖端。在测量刀具时，通常会测量刀尖并将其作为刀具长度保存至刀具补偿存储器中。

对于采用球头铣刀时的 3D 刀具半径补偿而言，建议同时为刀具长度和刀具半径修正相同的值。为此，用户可使用地址 TOFFLR。

3.6 主轴运动

3.6.1 主轴转速（S），主轴旋转方向（M3，M4，M5）

设定主轴转速和旋转方向可使主轴发生旋转偏移，它是切削加工的前提条件。



除了主轴，机床上还可以配备其它主轴（比如车床可以配置一个副主轴或驱动刀具）。通常情况下，机床数据中的主要主轴被视为主轴。可通过 NC 指令更改该指定。

句法

```
S... / S<n>=...  
M3 / M<n>=3  
M4 / M<n>=4  
M5 / M<n>=5
```

SETMS (<n>)	
...	
SETMS	

含义

S...:	主主轴的转速（单位：转/分钟）
S<n>=...:	主轴转速（单位：转/分钟），用于主轴 <n>
	提示： 通过 S0=... 设定的转速适用于主主轴。
M3:	主主轴顺时针方向旋转
M<n>=3:	主轴顺时针方向旋转，用于主轴 <n>
M4:	主主轴逆时针方向旋转
M<n>=4:	主轴逆时针方向旋转，用于主轴 <n>
M5:	主主轴停止
M<n>=5:	主轴停止，用于主轴 <n>
SETMS (<n>):	主轴 <n> 应作为主主轴
SETMS:	SETMS 不含主轴指定，切换回系统定义的主主轴上

说明

每个 NC 程序段最多允许编程 3 个 S 值，比如：


S...S2=...S3=...

说明

SETMS 必须位于一个独立的程序段中。

示例

S1 是主主轴，S2 是第二工作主轴。将从两面对零件进行加工。此时需要划分加工步骤。切断之后，同步装置（S2）拾取工件进行分面加工。为此，将适用 G95 的主轴 S2 被定义为主主轴。



程序代码	注释
N10 S300 M3	； 转速及旋转方向，用于驱动主轴 = 默认的主主轴。
...	； 工件右侧的加工。
N100 SETMS (2)	； S2 现在是主主轴。
N110 S400 G95 F...	； 新主主轴的转速。
...	； 工件左侧的加工。
N160 SETMS	； 返回到主主轴 S1。

其它信息

主主轴上的 S 值编译

如果 G 代码组 1（模态有效运行命令）中 G331 或 G332 激活，则编程的 S 值总是被视为转速值，单位转/分钟。未激活的情况下，则根据 G 代码组 15（进给类型）编译 S 值：G96，G961 或 G962 激活时，S 值被视为恒定切削速度，单位米/分钟，其他情况下被视为转速，单位转/分钟。

从 G96/G961/G962 切换至 G331/G332 时，恒定切削速度会归零；从 G331/G332 切换至包含 G 代码组 1，但不为 G331/G332 的功能时，转速值会归零。必要时应重新编程相应的 S 值。

预设的 M 指令 M3，M4，M5

在带有轴指令的程序段中，在开始轴运行之前会激活 M3，M4，M5 功能（控制系统上的初始设置）。

示例：

程序代码	注释
N10 G1 F500 X70 Y20 S270 M3	主轴加速至 270 转/分钟，然后在 X 和 Y 方向运动。
N100 G0 Z150 M5	； Z 轴回退之前主轴停止。

说明

通过机床数据可以设置，进给轴是否是在主轴启动并达到设定转速后运行，或主轴停止之后才运行，还是在编程的切换操作之后立即运行。

以多个主轴工作

在一条通道中可以同时存在 5 根主轴（主主轴加上 4 根附加主轴）。

其中一个主轴用机床数据定义为 **主主轴**。在该主轴上可以使用特殊功能，例如：螺纹切削、攻丝、旋转进给、暂停时间。给其它主轴（比如第二主轴和驱动刀具）设定转速、旋转方向/主轴停止时，必须设定相应的主轴编号。

示例：

程序代码	注释
N10 S300 M3 S2=780 M2=4	； 主主轴：300 转/分钟，顺时针旋转 主轴 2：780 转/分钟，逆时针旋转

可编程的主主轴切换

在 NC 程序中通过 SETMS (<n>) 指令可定义任意主轴为主主轴。SETMS 必须位于一个独立的程序段中。

示例：

程序代码	注释
N10 SETMS (2)	； 现在主轴 2 为主主轴。


说明

现在，S... 下指定的转速和 M3、M4、M5 编程的功能都适用于新定义的主主轴。

如果使用了不含主轴指定的 SETMS，则会切换回机床数据中设定的主主轴。

3.6.2 刀具切削速度 (SVC)

实际操作中进行铣削加工时，更常用的是刀具切削速度编程，而不是主轴转速编程。



- ① 主轴转速
- ② 刀具半径
- ③ 刀具切削速度

控制系统可通过激活的刀具的半径和编程的刀具切削速度计算出主轴转速：

$$S = (SVC * 1000) / (R_{\text{刀具}} * 2\pi)$$

其中：S：主轴转速的单位是转/分钟

SVC：刀具切削速度，单位米/分钟或英尺/分钟

R_{刀具}：被激活的刀具的半径，单位毫米

不考虑激活刀具的刀具类型(\$TC_DP1)。

编程的刀具切削速度不受轨迹进给率 F 以及 G 功能组 15 的影响（进给类型）。通过 M3 或 M4 可以确定旋转方向和开始旋转，通过 M5 可以停止主轴。

补偿存储器中刀具半径数据的更改会在下一次选择刀具补偿时生效，或者在有效补偿数据更新时生效。

换刀和选择/取消刀具补偿数据组会引起当前生效的主轴转速的重新计算。

前提条件

- 进行刀具切削速度编程时需要：
- 旋转刀具（铣刀或钻具）的几何数据
 - 有效的刀具补偿数据组

句法

```
T...D...SVC[<n>]=<Value>  
...  
S...M3/M4
```

含义

SVC:	刀具切削速度的编程指令	
[<n>]:	主轴编号 通过此地址扩展可以设定，编程的切削速度在哪个主轴上生效。无地址扩展时，切削速度针对当前主主轴生效。 提示： 可为每条主轴分别设置一个切削速度。 提示： 只有当主主轴上具有激活的刀具时，才可以编程不带地址扩展的 SVC。切换主主轴时用户必须选择一把相应的刀具。	
<值>:	刀具切削速度值	
	单位:	米/分钟（G71/G710）或英尺/分钟（G70/G700）
T...D...:	在编程了 SVC 的程序段中刀具半径必须为已知，即相应刀具以及刀具补偿数据组必须被激活，或者在程序段中被选择。同一程序段中 SVC 和 T/D 指令的顺序可任意选择。	
S...M3/M4:	采用主轴转速编程会取消刀具切削速度编程。 提示： 可在 SVC 编程和 S 编程之间任意进行切换，即使在主轴旋转时也可进行。无效的值会被删除。	

说明

以下主轴进给运行激活时，不能进行 SVC 编程：

- 恒定切削速度：G96/G961/G962 S... (页 106)
- 恒定砂轮外缘速度：GWPS (页 111)
- 主轴定位：SPOS/SPOSA/M19 (页 126)
- 主主轴切换到轴运行方式：M70 (页 126)

编程这其中的任一功能将会撤消 SVC（刀具切削速度）。

说明

最大刀具转速

可通过系统变量 \$TC_TP_MAX_VELO[<T 编号>]设置最大刀具转速（主轴转速）。
未定义转速限值时，监控功能不执行。

说明

例如在 CAD 系统中生成的“标准刀具”的刀具轨迹，该轨迹已考虑了刀具半径，与标准刀具只存在刀沿半径上的偏差，但是系统不支持该轨迹与 SVC 编程一同使用。

示例

适用于所有示例：刀架 = 主轴（标准铣削）

示例 1：半径 6 毫米的铣刀

程序代码	注释
N10 G0 X10 T1 D1	； 例如，通过 \$TC_DP6[1,1] = 6（刀具半径 = 6 毫米）选择铣刀
N20 SVC=100 M3	； 切削速度 = 100 米/分钟 ⇒ 得出的主轴转速： $S = (100 \text{ 米/分钟} * 1000) / (6.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 2653.93 \text{ 转/分钟}$
N30 G1 X50 G95 FZ=0.03	； SVC 和每齿进给量
...	

示例 2：在同一个程序段中编程刀具选择和 SVC

程序代码	注释
N10 G0 X20	
N20 T1 D1 SVC=100	； 在程序段中同时编程刀具选择、补偿数据组选择和 SVC（任意次序）。
N30 X30 M3	； 主轴顺时针旋转，切削速度 100 米/分钟
N40 G1 X20 F0.3 G95	； SVC 和旋转进给率

示例 3：规定两个主轴的切削速度

程序代码	注释
N10 SVC[3]=100 M6 T1 D1	
N20 SVC[5]=200	；两个主轴激活的刀具补偿中的刀具半径相同，主轴 3 和主轴 5 的生效转速不同。

示例 4：

假设：

通过刀架确定主主轴以及换刀：

MD20124 \$MC_TOOL_MANAGEMENT_TOOLHOLDER > 1

换刀时将保留旧的刀具补偿，只有在编程 D 时新刀具的刀具补偿才生效。

MD20270 \$MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT = - 2

程序代码	注释
N10 \$TC_MPP1[9998,1]=2	；刀位为刀架
N11 \$TC_MPP5[9998,1]=1	；刀位为刀架 1
N12 \$TC_MPP_SP[9998,1]=3	；刀架 1 分配给了主轴 3
N20 \$TC_MPP1[9998,2]=2	；刀位为刀架
N21 \$TC_MPP5[9998,2]=4	；刀位为刀架 4
N22 \$TC_MPP_SP[9998,2]=6	；刀架 4 分配给了主轴 6
N30 \$TC_TP2[2]="WZ2"	
N31 \$TC_DP6[2,1]=5.0	；T2 的半径 = 5.0 mm，补偿 D1
N40 \$TC_TP2[8]="WZ8"	
N41 \$TC_DP6[8,1]=9.0	；T8 的半径 = 9.0 mm，补偿 D1
N42 \$TC_DP6[8,4]=7.0	；T8 的半径 = 7.0 mm，补偿 D4
...	
N100 SETMTH(1)	；设置主刀架编号
N110 T="WZ2" M6 D1	；换入刀具 T2，激活补偿 D1。
N120 G1 G94 F1000 M3=3 SVC=100	； $S3 = (100 \text{ 米/分钟} * 1000) / (5.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 3184.71 \text{ 转/分钟}$
N130 SETMTH(4)	；设置主刀架编号
N140 T="WZ8"	；相当于 T8="WZ8"
N150 M6	；相当于 M4=6 刀具"WZ8"换入主刀架上，但是由于 MD20270=-2 旧的刀具补偿继续生效。
N160 SVC=50	； $S3 = (50 \text{ 米/分钟} * 1000) / (5.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 1592.36 \text{ 转/分钟}$ 刀架 1 的补偿继续生效，该刀架分配给主轴 3。
N170 D4	；激活新刀具 "WZ8" 的补偿 D4（刀架 4 上）。
N180 SVC=300	； $S6 = (300 \text{ 米/分钟} * 1000) / (7.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 6824.39 \text{ 转/分钟}$ 刀架 4 分配给了主轴 6。

3.6 主轴运动

示例 5:

假设:

主轴同时为刀架:

MD20124 \$MC_TOOL_MANAGEMENT_TOOLHOLDER = 0

在换刀时自动选择刀具补偿数据组 D4:

MD20270 \$MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT = 4

程序代码	注释
N10 \$TC_MPP1[9998,1]=2	; 刀位为刀架
N11 \$TC_MPP5[9998,1]=1	; 刀位为刀架 1 = 主轴 1
N20 \$TC_MPP1[9998,2]=2	; 刀位为刀架
N21 \$TC_MPP5[9998,2]=3	; 刀位为刀架 3 = 主轴 3
N30 \$TC_TP2[2]="WZ2"	
N31 \$TC_DP6[2,1]=5.0	; T2 的半径 = 5.0 mm, 补偿 D1
N40 \$TC_TP2[8]="WZ8"	
N41 \$TC_DP6[8,1]=9.0	; T8 的半径 = 9.0 mm, 补偿 D1
N42 \$TC_DP6[8,4]=7.0	; T8 的半径 = 7.0 mm, 补偿 D4
...	
N100 SETMS(1)	; 主轴 1 = 主主轴
N110 T="WZ2" M6 D1	; 换入刀具 T2, 激活补偿 D1。
N120 G1 G94 F1000 M3 SVC=100	; $S1 = (100 \text{ 米/分钟} * 1000) / (5.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 3184.71 \text{ 转/分钟}$
N200 SETMS(3)	; 主轴 3 = 主主轴
N210 M4 SVC=150	; $S3 = (150 \text{ 米/分钟} * 1000) / (5.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 4777.07 \text{ 转/分钟}$ 根据 T="WZ2" 的刀具补偿 D1, S1 以旧的转速继续旋转。
N220 T="WZ8"	; 相当于 T8="WZ8"
N230 M4 SVC=200	; $S3 = (200 \text{ 米/分钟} * 1000) / (5.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 6369.43 \text{ 转/分钟}$ 根据 T="WZ2" 的刀具补偿 D1。
N240 M6	; 相当于 M3=6 刀具 "WZ8"换入主主轴, 新刀具的刀具补偿 D4 生效。
N250 SVC=50	; $S3 = (50 \text{ 米/分钟} * 1000) / (7.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 1137.40 \text{ 转/分钟}$ 主主轴上的补偿 D4 生效。
N260 D1	; 新刀具 "WZ8" 的补偿 D1 生效。
N270 SVC[1]=300	; $S1 = (300 \text{ 米/分钟} * 1000) / (9.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 5307.86 \text{ 转/分钟}$ $S3 = (50 \text{ 米/分钟} * 1000) / (9.0 \text{ 毫米} * 2 * 3.14) = 884.64 \text{ 转/分钟}$
...	

更多信息

刀具半径

以下刀具补偿数据（激活刀具）会计入刀具半径：

- \$TC_DP6（半径—几何尺寸）
- \$TC_DP15（半径—磨损）
- \$TC_SCPx6（\$TC_DP6 的补偿）
- \$TC_ECPx6（\$TC_DP6 的补偿）

以下数据会被忽略：

- 在线半径补偿
- 编程轮廓的加工余量（OFFN）

刀具半径补偿（G41/G42）

刀具半径补偿（G41/G42）和 SVC 均以刀具半径为基准，但是为相互独立的功能。

刚性攻丝（G331、G332）

SCC 也可以和 G331 或 G332 指令共同编程。

同步动作

无法在同步动作中设置 SVC。

读取切削速度和主轴转速编程类型

可通过系统变量读取主轴切削速度和转速编程类型（主轴转速 S 或刀具切削速度 SVC）：

- 在带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：


\$AC_SVC[<n>]	在当前主运行程序段的处理中，编号为<n>的主轴上生效的切削速度。
\$AC_S_TYPE[<n>]	在当前主运行程序段的处理中，编号为<n>的主轴上生效的转速编程类型。
值：	含义：
1	主轴转速 S，单位转/分钟
2	刀具切削速度 SVC，单位米/分钟或英尺/分钟

- 在不带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

\$P_SVC[<n>]	主轴<n>的编程切削速度
\$P_S_TYPE[<n>]	主轴<n>的转速编程方法
值:	含义:
1	主轴转速 S，单位转/分钟
2	刀具切削速度 SVC，单位米/分钟或英尺/分钟

3.6.3 恒定切削速度 (G96/G961/G962, G97/G971/G972, G973, LIMS, SCC)

“恒定切削速度”功能激活时，主轴转速会根据相关的工作直径不断发生改变，使得刀刃上的切削速度 S（单位：米/分钟或英尺/分钟）保持恒定。



- ① 恒定切削速度
- ② 提高主轴转速
- ③ 降低主轴转速

因此具有以下优点：

- 均匀的旋转，从而达到更好的表面质量
- 加工时保护刀具

句法

使用/取消主主轴恒定切削速度：

```
G96/G961/G962 S...  
...  
G97/G971/G972/G973
```

主主轴转速限值：
LIMS=<值>

LIMS [<主轴>]=<值>

用于 G96/G961/G962 的其它基准轴：
SCC [<轴>]

说明

SCC[<轴>] 可以单独编程，也可以与 G96/G961/G962 一起编程。

含义

G96:	旋转进给（同 G95 (页 113) 时）及恒定切削速度 编程 G96 时，G95 自动激活。如果之前未激活过 G95，必须在调用 G96 时指定新的进给值 F...	
G961:	线性进给（同 G94 (页 113) 时）及恒定切削速度	
G962:	线性进给、旋转进给和恒定切削速度	
S...:	当 S...和 G96、G961 或 G962 一起编程时，它会被视为切削速度，而不是主轴转速。切削速度总是在主主轴上生效。	
	单位:	米/分钟（G71/G710）或英尺/分钟（G70/G700）
	取值范围:	0.1 米/分钟 ... 9999 9999.9 米/分钟
G97:	旋转进给和恒定主轴转速（恒定切削速度“关”）	
G971:	线性进给和恒定主轴转速（恒定切削速度“关”）	
G972:	线性进给或恒定主轴转速（恒定切削速度“关”）	
G973:	旋转进给，无主轴转速限制以及恒定主轴转速（ISO 模式下无 LIMS 的 G97）	
	提示: G97（或 G971 ... G973）后 S... 重新被编译为主轴转速，单位转/分钟。如果没有指定新的主轴转速，则将保留 G96（或者 G961 或 G962）指定的最后一个转速。	
LIMS:	主主轴转速限值（仅在 G96/G961/G97 激活时生效） 在不可进行主主轴切换的机床上，在一个程序段中可以最多为 4 个主轴编程不同的极限值。	
	<主轴>:	主轴编号
	<值>:	主轴转速上限，单位转/分钟
SCC:	G96/G961/G962 功能有效时，可通过 SCC[<轴>]将任意几何轴指定为基准轴。	

说明
首次选择 G96/G961/G962 时必须输入恒定切削速度 S...，重新选择 G96/G961/G962 时，该速度为可选输入。
说明
使用 LIMS 编程的转速限值不能超出使用 G26 编程的或缺省数据设置的转速限值。
说明
G96/G961/G962 的基准轴必须为编程 SCC<轴>时通道内识别出的几何轴。也可在 G96/G961/G962 激活的情况下编程 SCC[轴]。

示例

示例 1：使用带转速限制的恒定切削速度

程序代码	注释
N10 SETMS (3)	
N20 G96 S100 LIMS=2500	； 恒定切削速度 = 100 米/分钟，最大转速 2500 转/分钟
...	
N60 G96 G90 X0 Z10 F8 S100 LIMS=444	； 最大转速 = 444 转/分钟

示例 2：规定 4 个主轴的切削速度

确定主轴 1（主主轴）和主轴 2、3 和 4 的转速限值：

程序代码
N10 LIMS=300 LIMS[2]=450 LIMS[3]=800
LIMS[4]=1500
...

示例 3：X 轴加工端面时的 Y 轴赋值

程序代码	注释
N10 G18 LIMS=3000 T1 D1	； 转速控制在 3000 转/分钟
N20 G0 X100 Z200	
N30 Z100	
N40 G96 S20 M3	； 恒定切削速度 = 20 米/分钟，取决于 x 轴。
N50 G0 X80	
N60 G1 F1.2 X34	； x 轴方向端面加工，1.2 毫米/转。
N70 G0 G94 X100	
N80 Z80	

程序代码	注释
N100 T2 D1	
N110 G96 S40 SCC[Y]	; G96 指定给 Y 轴并激活 G96（可在同一程序段中编程）。恒定切削速度 = 40 米/分钟，取决于 Y 轴。
...	
N140 Y30	
N150 G01 F1.2 Y=27	; Y 轴方向插入，进给率 1.2 毫米/转。
N160 G97	; 取消恒定切削速度。
N170 G0 Y100	

其它信息

计算主轴转速

从编程设定的切削速度计算主轴转速是以端面轴（半径）的 ENS 位置为基准的。

说明

在计算主轴转速时要考虑 WCS 和 ENS 之间的框架（如可编程的框架：SCALE, TRANS 或 ROT），可能会使转速发生变化（例如在 SCALE 中修改了有效直径）。

转速限值 LIMS

如果需要加工直径变化很大的工件，建议使用 LIMS 给主轴设置一个转速限值（最大主轴转速）。这样就可以防止在加工较小直径时出现过高转速。LIMS 仅在 G96，G961 和 G97 激活时生效。G971 激活时 LIMS 不生效。当程序段进入主运行时，所有编程的值都会纳入设定数据。

说明

零件程序中通过 LIMS 修改的转速限值会纳入设定数据并在程序结束后仍然保留。
如果不愿在程序结束之后采用通过 LIMS 修改的转速限值，则必须在机床制造商 GUD 模块中增加以下定义：

```
REDEF $SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS PRLOC
```

取消恒定切削速度 (G97/G971/G972/G973)

G97（或 G971 ... G973）后 S... 重新被编译为主轴转速，单位转/分钟。如果没有指定新的主轴转速，则将保留 G96（或者 G961 或 G962）指定的最后一个转速。

也可以使用 G94 或 G95 来取消 G96/G961 功能。在这种情况下，最后编程的转速 S...用于后续加工。

可以在前面没有 G96 的情况下对 G97 进行编程。功能同 G95；也可编程 LIMS。

用 G973 可以关闭恒定切削速度，不激活主轴转速限制。

说明

必须通过机床数据定义端面轴。

快速运行 G0

在快速运行 G0 时，转速不变化。

例外：

如果以快速运行逼近轮廓，并且下一个 NC 程序段包含轨迹指令 G1/G2/G3/...，那么在 G0 逼近程序段中就开始为下一个轨迹指令调整转速。

用于 G96/G961/G962 的其它基准轴

G96/G961/G962 功能有效时，可通过 SCC[<轴>]将任意几何轴指定为基准轴。如果基准轴变化，恒定切削速度的刀尖（TCP - 刀具中心点）基准位置也随之变化，则会按照制动或者加速斜坡逐渐运行到产生的主轴转速。

已分配的通道轴的轴交换

编程的 96/G961/G962 基准轴的属性始终是几何轴。在已分配的通道轴进行轴交换时，在原通道内 G96/G961/G962 的基准轴特性保持不变。

几何轴切换不会影响恒定切削速度下的几何轴分配。如果几何轴交换改变了 G96/G961/G962 的 TCP 基准位置，则主轴以斜坡逐渐运行到新转速。

如果没有通过几何轴交换分配新的通道轴（比如 GEOAX(0,X)），则根据 G97 保持主轴转速。
进行基准轴分配的几何轴交换示例：

程序代码	注释
N05 G95 F0.1	
N10 GEOAX(1, X1)	； 通道轴 X1 为第一几何轴。
N20 SCC[X]	； 第一几何轴（X）为基准轴
	； 用于 G96/G961/G962。
N30 GEOAX(1, X2)	； 通道轴 X2 为第一几何轴。
N40 G96 M3 S20	； 通道轴 X2 为 G96 的基准轴。

程序代码	注释
N05 G95 F0.1	
N10 GEOAX(1, X1)	； 通道轴 X1 为第一几何轴。
N20 SCC[X1]	； X1，即第一几何轴（X）
	； G96/G961/G962 的基准轴。

程序代码	注释
N30 GEOAX(1, X2)	; 通道轴 X2 为第一几何轴。
N40 G96 M3 S20	; X2 或 X 为 G96 的基准轴，无报警。

程序代码	注释
N05 G95 F0.1	
N10 GEOAX(1, X2)	; 通道轴 X2 为第一几何轴。
N20 SCC[X1]	; X1 不是几何轴，报警。

程序代码	注释
N05 G0 Z50	
N10 X35 Y30	
N15 SCC[X]	; X 为 G96/G961/G962 的基准轴。
N20 G96 M3 S20	; 恒定切削速度 10 毫米/分生效。
N25 G1 F1.5 X20	; X 轴方向端面加工，1.5 毫米/转。
N30 G0 Z51	
N35 SCC[Y]	; Y 为 G96 的基准轴， ; 降低主轴转速（Y30）。
N40 G1 F1.2 Y25	; Y 轴方向端面加工，1.2 毫米/转。

3.6.4 激活/关闭恒定砂轮圆周速度 (GWPSON, GWPSOF)

通过预定义程序 GWPSON(...) 和 GWPSOF(...) 激活/关闭磨具（刀具类型：400 至 499）的恒定砂轮圆周速度 (GWPS)。

句法

```
GWPSON(<T 编号>)  
S<n>=...  
...  
GWPSOF(<T 编号>)
```

含义

GWPSON(...):	激活恒定砂轮圆周速度
GWPSOF(...):	关闭恒定砂轮圆周速度

3.6 主轴运动

<T 编号>:	T 编号 提示: 仅当激活或关闭未生效的磨削砂轮（非生效且在使用中的刀具）的恒定砂轮圆周速度时，才需要给定该数据。
S<n>=...:	主轴 <n> 的砂轮圆周速度，单位米/秒或英尺/秒
S0=... 或 S...:	主主轴的砂轮圆周速度

查询状态

通过以下系统变量可以从零件程序中查询某个主轴的恒定砂轮圆周速度是否生效：

\$P_GWPS[<n>]；其中 <n> = 主轴号

值	含义
0 (= FALSE)	GWPS 关闭。
1 (= TRUE)	GWPS 激活。

3.6.5 可编程的主轴转速极限（G25，G26）

可通过零件程序指令更改在机床和设定数据中规定的最小和最大转速。

通道上的所有主轴都可以编程主轴转速极限。

句法

G25 S... S1=... S2=...
G26 S... S1=... S2=...

含义

G25: 主轴转速下限
G26: 主轴转速上限
S... S1=... 最小或最大主轴转速
S2=... :
提示:
每个程序段最多允许编程三个主轴转速限值。
取值范围： 0.1 ... 9999 9999.9 转/分钟

说明

用 G25 或 G26 编程的主轴转速限值覆盖了设定数据中的转速限值，并且在程序结束后仍然保留。

如果不愿在程序结束之后采用通过 G25/G26 修改的转速限值，则必须在机床制造商 GUD 模块中增加以下定义：

```
REDEF $SA_SPIND_MIN_VELO_G25 PRLOC
REDEF $SA_SPIND_MAX_VELO_G26 PRLOC
```

示例

程序代码	注释
N10 G26 S1400 S2=350 S3=600	； 主主轴和主轴 2、主轴 3 的转速上限

3.7 进给控制

3.7.1 进给率（G93， G94， G95， F， FGROUP， FL， FGREF）

使用这些指令可以在 NC 程序中为所有参与加工工序的轴设置进给率。

句法

G93
G94
G95
F<值>
FGROUP (<轴 1>, <轴 2>, ...)
FGREF [<回转轴>]=<参考半径>
FL [<轴>]=<值>

含义

G93:	轨迹进给率类型： 时间倒数进给率 [rpm]
G94:	轨迹进给率类型： 线性进给率[毫米/分钟], [英寸/分钟]或[度/分钟]
G95:	轨迹进给率类型： 旋转进给率[毫米/转]或[英寸/转] 旋转进给率可以选择从一个主主轴或任何一个其他主轴或旋转轴导出。
F<值>	适用所有轨迹轴或 FGROUP 选择的轨迹轴的轨迹进给率。

FGROUP:	定义 F 编程轨迹进给率参考的轨迹轴。
FGREF:	使用 FGREF 为每个在 FGROUP 下设定的回转轴设置有效半径 (<参考半径>)
FL:	同步轴/轨迹轴速度限值 通过 G94 设置的单位有效。 每根轴（通道轴，几何轴或定向轴）可以编程一个 FL 值。
<轴>:	通道轴的名称，类型：AXIS

示例

示例 1：FGROUP 的作用方式

下面的例子说明了 FGROUP 对轨迹行程和轨迹进给率的作用。变量 \$AC_TIME 包括了从程序段开始的以秒为单位的时间。它只能在同步动作中使用。

程序代码	注释
N100 G0 X0 A0	
N110 FGROUP(X,A)	
N120 G91 G1 G710 F100	; 进给率 = 100 毫米/分或 100 度/分
N130 DO \$R1=\$AC_TIME	
N140 X10	; 进给率 = 100 毫米/分, 轨迹行程 = 10 毫米, R1 = 约 6 秒
N150 DO \$R2=\$AC_TIME	
N160 X10 A10	; 进给率 = 100 毫米/分, 轨迹行程 = 14.14 毫米, R2 = 约 8 秒
N170 DO \$R3=\$AC_TIME	
N180 A10	; 进给率 = 100 度/分, 轨迹行程 = 10 度, R3 = 约 6 秒
N190 DO \$R4=\$AC_TIME	
N200 X0.001 A10	; 进给率 = 100 毫米/分, 轨迹行程 = 10 毫米, R4 = 约 6 秒
N210 G700 F100	; 进给率 = 2540 毫米/分或 100 度/分
N220 DO \$R5=\$AC_TIME	
N230 X10	; 进给率 = 2540 毫米/分, 轨迹行程 = 254 毫米, R5 = 约 6 秒
N240 DO \$R6=\$AC_TIME	
N250 X10 A10	; 进给率 = 2540 毫米/分, 轨迹行程 = 254.2 毫米, R6 = 约 6 秒
N260 DO \$R7=\$AC_TIME	
N270 A10	; 进给率 = 100 度/分, 轨迹行程 = 10 度, R7 = 约 6 秒
N280 DO \$R8=\$AC_TIME	
N290 X0.001 A10	; 进给率 = 2540 毫米/分, 轨迹行程 = 10 毫米, R8 = 约 0.288 秒
N300 FGREF[A]=360/(2*\$PI)	; 1 度 = 1 英寸, 通过有效的半径进行设置。

程序代码	注释
N310 DO \$R9=\$AC_TIME	
N320 X0.001 A10	: 进给率 = 2540 毫米/分，轨迹行程 = 254 毫米，R9 = 约 6 秒
N330 M30	


示例 2：以极限速度 FL 运行同步轴

如果同步轴 Z 达到极限速度，轨迹轴的轨迹速度将会降低。

程序代码
N10 G0 X0 Y0
N20 FGROUP(X)
N30 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500
N40 Z-50

示例 3：螺旋线插补

轨迹轴 X 和 Y 以编程的进给率运行，进刀轴 Z 是同步轴。




程序代码	注释
N10 G17 G94 G1 Z0 F500	: 进刀。
N20 X10 Y20	: 回到起始位置。
N25 FGROUP(X, Y)	: X/Y 轴是轨迹轴，Z 是同步轴。
N30 G2 X10 Y20 Z-15 I15 J0 F1000 FL[Z]=200	: 在圆弧轨迹上，进给率为 1000 毫米/分钟，在 Z 轴方向同步运行。
...	
N100 FL[Z]=\$MA_AX_VELO_LIMIT[0,Z]	: 从 MD 中读取速度以便取消极限速度

程序代码	注释
N110 M30	; 程序结束。

其它信息

轨迹轴进给速度（F）

通常情况下，轨迹进给由所有参与几何轴运动的单个的速度分量组成，并且以车削中点或者和车刀的刀尖为基准。



通过地址 F 设定进给速度。根据机床数据中的预设置，用 G 指令来确定尺寸单位是毫米还是英寸。

每个 NC 程序段中只能编程一个 F 值。通过 G 指令 G93/G94/G95 确定进给速度的单位。进给率 F 只对于轨迹轴有效，并且直到编程新的进给值之前一直有效。地址 F 之后允许使用分隔符。

示例：

F100 或 F 100

F.5

F=2*FEED

进给类型（G93/G94/G95）

G 指令 G93，G94 和 G95 为模态有效。如果在 G93，G94 和 G95 之间进行了切换，必须重新编程轨迹进给值。使用回转轴加工时，进给率也可以用单位度/分钟来设定。

反比时间进给率(G93)


反比时间进给率说明了在一个程序段内执行运行指令所需要的时间。

单位：1/min

示例：

```
N10 G93 G01 X100 F2
```

表示：编程的轨迹行程在 0.5 分钟内运行完毕。



说明

如果各程序段的轨迹长度差别很大，那么在使用 G93 编程时应在每个程序段中确定一个新的 F 值。使用回转轴加工时，进给率也可以用单位度/分钟来设定。

同步轴进给率

在地址 F 下编程的进给率适用于所有在程序段中编程的轨迹轴，但不适用于同步轴。合适控制同步轴，以便同步轴在各个行程下需要的时间相同，正如轨迹轴和所有轴同时到达它们的终点。

同步轴的极限速度（FL）

使用指令 FL 可以为同步轴编程一个极限速度。如果未编程 FL，快速运行速度将作为极限速度生效。通过赋值机床数据（MD36200 \$MA_AX_VELO_LIMIT）可以取消 FL。

轨迹轴作为同步轴运行（FGROUP）

使用 FGROUP 可以确定，轨迹轴是以轨迹进给还是作为同步轴运行。例如在螺旋线插补中可以定义，只有两根几何轴 X 和 Y 以编程的进给率运行。而进刀轴 Z 成为同步轴。

示例：FGROUP (X,Y)

更改 FGROUP

3.7 进给控制

可通过以下方式对 FGROUP 的设置进行更改：

1. 重新编程 FGROUP：例如 FGROUP (X, Y, Z)
2. 不给定轴，重新编程 FGROUP： FGROUP ()
FGROUP () 后机床数据中设置的基本状态生效。几何轴重新与轨迹轴关联运行。

说明

FGROUP 中的轴名称必须为通道轴名称。

进给率 F 的尺寸单位

使用 G 指令 G700 和 G710 除了可以设定几何数据，还可以定义进给率 F 的尺寸系统，即：

- 使用 G700 时： [inch/min]
- 使用 G710 时： [mm/min]

说明

进给参数不会受到 G70/G71 的影响。

用于带有极限速度 FL 的同步轴的尺寸单位

使用 G 指令 G700/G710 为 F 设置的尺寸系统同样适用于 FL。

回转轴和线性轴的测量单位

对于通过 FGROUP 互相连接并且共同运行一个轨迹的线性轴和回转轴，线性轴尺寸单位的进给率有效。根据 G94/G95 的预设，以毫米/分钟或英寸/分钟，或毫米/转或英寸/转为单位。

根据公式计算回转轴的切线速度，单位为毫米/分钟或英寸/分钟：


$$F[\text{毫米/分钟}] = F'[\text{度/分钟}] * \pi * D[\text{毫米}] / 360[\text{度}]$$

其中： F: 切线速度

F': 角度速度

π : 圆弧常数

D: 直径



以轨迹速度 F 运行回转轴（FGREF）

在某些工具或工件或两者都被回转轴移动的加工中，应按通用的方式在 F 值下作为轨迹进给编程生效的加工进给。必须为每根相关的回转轴设定一个有效的半径（参考半径）。

参考半径的单位取决于 G70/G71/G700/G710 的设置。

FGROUP 指令中必须包含所有共同运作的轴，以计算轨迹进给率。

为了在不进行 FGREF 编程的情况下保持兼容，在系统启动后及复位时 1 度 = 1 毫米的换算生效。即：FGREF 的参考半径 = $360 \text{ 毫米} / (2\pi) = 57.296 \text{ 毫米}$ 。

说明

预设取决于激活的基本系统（MD10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC）和当前生效的 G70/G71/G700/G710 设置。

特殊情况：

程序代码

```
N100 FGROUP (X, Y, Z, A)
N110 G1 G91 A10 F100
N120 G1 G91 A10 X0.0001 F100
```

在该编程中，N110 中作为回转轴进给率编程的 F 值单位为度/分钟，而在 N120 中编程的进给率的单位根据当前生效的 G70/G71/G700/G710 为 100 英寸/秒或 100 毫米/分钟。

注意

进给率区别

如果在程序段中只编程了回转轴，FGREF 也有效。单位为度/分钟的常规 F 值只适用于参考半径符合 FGREF 预设的情况。

• 使用 G71/G710 时：FGREF[A]=57.296

• 使用 G70/G700 时：FGREF[A]=57.296/25.4

读取参考半径

可通过系统变量读取回转轴参考半径的值：

- 在同步动作或在带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

\$AA_FGREF[<轴>]

当前主运行值

- 在不带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

\$PA_FGREF[<轴>]

编程值

如果未编程值，则读取两个回转轴变量的预设值 360 毫米 / (2π) = 57.296 毫米（1 度对应 1 毫米）。

对于线性轴，这两个变量的值总为 1 毫米。

读取影响速度的轨迹轴

可通过系统变量读取参与轨迹插补的轴：

- 在同步中或带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

\$AA_FGROUP[<轴>]

当设定的轴通过基本设置或 FGROUP 编程会影响当前主运行程序段中的轨迹速度时，输出值“1”。无影响时，变量输出值为“0”。

\$AC_FGROUP_MASK

输出一个使用 FGROUP 编程、会影响轨迹速度的通道轴的位码。

- 在不带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

\$PA_FGROUP[<轴>]	当设定的轴通过基本设置或 FGROUP 编程会影响轨迹速度时，输出值“1”。无影响时，变量输出值为“0”。
\$P_FGROUP_MASK	输出一个使用 FGROUP 编程、会影响轨迹速度的通道轴的位码。

用于带有 FGREF 的定向轴的轨迹参考系数

在定向轴上，FGREF[] 系数的生效取决于是通过回转轴还是矢量插补改变刀具方向。

在**回转轴插补**中，定向轴的各个 FGREF 系数会像回转轴一样，作为单个基准轴计算轴的行程。

在**矢量插补**中，由单个 FGREF 系数的几何平均值得到有效 FGREF 系数会生效。

$FGREF[\text{有效}] = [(FGREF[A] * FGREF[B] \dots)]$ 的 n 次方根

其中： A: 第 1 定向轴的轴名称
 B: 第 2 定向轴的轴名称
 C: 第 3 定向轴的轴名称
 n: 定向轴的数量

示例：

标准 5 轴转换中有两根方向轴，因此有效的系数就是由两个轴向系数的平方根：

$FGREF[\text{有效}] = [(FGREF[A] * FGREF[B])]$ 的平方根

说明

因此，可以使用定向轴的有效系数 FGREF 来确定刀具的参考点，编程的轨迹进给率以之为参考。

3.7.2 运行定位轴（POS, POSA, POSP, FA, WAITP, WAITMC）

定位轴按照自有的进给率运行，而不受轨迹轴的影响。插补指令都无效。使用指令 POS/POSA/POSP 运行定位轴并且同时协调运动过程。

用于定位轴的典型应用实例有：

- 托盘引导方向
- 测量站

使用 WAITP 可以在 NC 程序中标记位置，并在此位置上等待，直到在前一 NC 程序段中用 POSA 编程的轴到达终点。

使用 WAITMC 可以在到达设定的等待标记时立即切换至下一 NC 程序段。

句法

```
POS [<轴>]=<位置>

POSA [<轴>]=<位置>

POSP [<轴>]=(<终点位置>,<分段长度>,<模式>)

FA [<轴>]=<值>

WAITP (<轴>); 在单独的 NC 程序段中编程！

WAITMC (<等待标记>)
```

含义

POS / POSA:	运行定位轴至设定的位置		
	POS 和 POSA 功能相同，区别在于程序段切换特性：		
	- 使用 POS 时，只有到达设定的位置时，才会切换到下一 NC 程序段。 - 使用 POSA 时，即使尚未到达设定的位置，也会切换到下一 NC 程序段。		
	<轴>:	待运行轴的名称（通道或几何轴名称）	
POSP:	<位置>:	轴目标位置	
		类型:	REAL
	分步运行定位轴至设定的终点位置		
	<终点位置>:	轴目标终点位置	
	<分段长度>:	分段长度	
	<模式>:	逼近模式	
		= 0:	对于最后两个分段长度，终点位置前的剩余路径划分为相等的两段（预设）。
		= 1:	对分段长度进行匹配，使得所有分段长度的总量等同于到终点位置之间的行程。
	提示： POSP 专门用于设置往复运动的编程 (页 1012)。		

FA:	设定的定位轴的进给率		
	<轴>:	待运行轴的名称（通道或几何轴名称）	
	<值>:	进给速度	
		单位:	毫米/分钟或者英寸/分钟或者度/分钟
提示: 每个 NC 程序段中最多可编程 5 个 FA 值。			
WAITP:	等待直至定位轴运行结束。 执行以下程序段时系统将会等待，设定的定位轴和上一个 NC 程序段中使用 POSA 编程的定位轴到达了终点位置（精准停）。		
	<轴>:	WAITP 指令适用的轴名称（通道或几何轴名称）	
	提示: 使用 WAITP 可将轴作为摆动轴或在运行时作为同时定位轴运行（通过 PLC）。		
WAITMC:	等待到达设定的等待标记 到达等待标记时立即切换至下一个 NC 程序段。		
	<等待标记>:	等待标记编号	

 **小心**

POSA 运行
如果在一个后面的程序段读取一个隐含地生成预处理程序停止的指令，那么后面的程序段只有当所有前面的准备且存储的程序段完全加工时才能执行。上一个程序段被停在精准停中（如使用 G9 时）。

示例

示例 1：POSA 运行和存取机床状态数据

在存取机床的状态参数时(\$A...)，控制系统会自动生成内部预处理停止。处理停止, 直到当全部执行了所有预处理并缓存的程序段。

程序代码	注释
N40 POSA[X]=100	
N50 IF \$AA_IM[X]==R100 GOTOF MARK1	；存取机床状态数据。
N60 G0 Y100	
N70 WAITP(X)	
N80 MARK1:	
N...	

示例 2：使用 WAITP 等待运行结束

托盘引导方向

- 轴 U:
- 托盘存储器
运送工件托盘到工作区域
- 轴 V:
- 测量站的传输系统，在这个测量站中执行现场抽检

程序代码	注释
N10 FA[U]=100 FA[V]=100	；为定位轴 U 和 V 各自设定轴进给率
N20 POSA[V]=90 POSA[U]=100 GO X50 Y70	；运行定位轴和轨迹轴。
N50 WAITP(U)	；只有在轴 U 到达了 N20 中编程的位置时，程序才继续运行。
...	

其它信息

POSA 运行

程序段跳转以及程序执行不受 POSA 影响。并且可以同时运行到终点和处理后续 NC 程序段。

POS 运行

只有当所有在 POS 下编程的轴到达其终点位置时，才会执行下一个程序段。

使用 WAITP 等待运行结束

写入 WAITP 之后，轴不再被 NC 程序使用，除非重新编程。这根轴可以通过 PLC 作为定位轴或者由 NC 程序 / PLC 或 HMI 作为摆动轴来运行。

在制动斜坡中使用 IPOBRKA 和 WAITMC 切换程序段

在尚未到达等待标记，或者另一个程序段结束条件阻碍了程序段切换时，才能进行轴的制动。
写入 WAITMC 之后，如果没有其它程序段结束条件阻碍程序段切换，轴将立即起动。

3.7.3 位置控制的主轴运动（SPCON, SPCOF）

通过指令 SPCON 或 SPCOF，可显性激活或取消主轴的位置闭环控制运行。

说明

使用 SPCON 激活位置闭环控制运行时，最多需要三个位置控制器周期。

句法

```
SPCON
SPCON (<n>)
SPCON (<n>,<m>,...)

SPCOF
SPCOF (<n>)
SPCOF (<n>,<m>,...)
```


含义

SPCON:	激活位置控制运行 设定的主轴从转速控制切换到位置控制。 SPCON 为模态有效，直至 SPCOF 激活。
SPCOF:	取消位置控制运行 设定的主轴从位置控制切换到转速控制。
<n>,<m>,. ...:	主轴号 无主轴号数据：通道的主主轴

说明
对于带设定值耦合的同步主轴，不得使用 SPCOF 将引导主轴切换到转速控制运行中。

3.7.4 定位主轴（SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS）：

使用 SPOS, SPOSA 或 M19 可以将主轴定位在特定的角度，例如在换刀时。



指令 SPOS、SPOSA 和 M19 会临时切换至位置控制运行，直到下一个 M3/M4/M5/M41 ... M45 指令。

在进给轴运行中定位

主轴也可以在机床数据中确定的地址下作为轨迹轴，同步轴或者定位轴来运行。指定轴名称后，主轴位于进给轴运行中。使用 M70 将主轴直接切换到进给轴运行。

定位结束

可通过 FINEA, CORSEA, IPOENDA 或 IPOBRKA 编程主轴定位时的运行结束标准。

如果已经达到所有在程序段中所要加工的主轴或轴的运行结束标准，并且也达到了轨迹插补的程序段转换标准，那么将继续执行下一个程序段。

同步

为了与主轴运行同步，可通过 WAITS 指令等待，直至到达主轴位置。

前提条件

待定位主轴必须能在位置控制方式下运行。

句法

主轴定位：

SPOS=<值> / SPOS [<n>]=<值>

SPOSA=<值> / SPOSA [<n>]=<值>

M19 / M<n>=19

主轴切换到轴运行方式:

M70 / M<n>=70

确定运行结束标准:

FINEA / FINEA[S<n>]

COARSEA / COARSEA[S<n>]

IPOENDA / IPOENDA[S<n>]

IPOBRKA / IPOBRKA(<轴>[, <时间>]); 必须在单独 NC 程序段中编程!

主轴运行同步:

WAITS / WAITS(<n>,<m>); 必须在单独 NC 程序段中编程!

含义

SPOS / SPOSA:	将主轴定位至设定的角度 SPOS 和 SPOSA 功能相同，区别在于程序段切换特性： - 使用 SPOS 时，只有到达设定的位置时，才会切换至下一 NC 程序段。 - 使用 SPOSA 时，即使尚未到达设定的位置，也会切换至下一 NC 程序段。		
<n>:	需要进行定位的主轴的编号。 未设定主轴编号或主轴编号为“0”时，SPOS 或 SPOSA 生效于主主轴。		
<值>:	主轴定位的角度。		
	单位:	度	
	类型:	REAL	
	编程位置逼近模式时有如下方案:		
	=AC (<值>) :	绝对尺寸	
		取值范围:	0 ... 359.9999
	=IC (<值>) :	增量尺寸	
		取值范围:	0 ... ±99 999.999
	=DC (<值>) :	直接趋近绝对值	
	=ACN (<值>) :	绝对尺寸，在负方向上运行	
	=ACP (<值>) :	绝对尺寸，在正方向上运行	
	=<值>:	如 DC(<值>)	
M<n>=19:	将主主轴（M19 或 M0=19）或编号为 <n> 的主轴（M<n>=19）定位到通过 SD43240 \$SA_M19_SPOS 设定的角度和 SD43250 \$SA_M19_SPOSMODE 中设定的位置逼近模式。 到达设定位置时，NC 程序段才跳转。		
M<n>=70:	将主主轴（M70 或 M0=70）或编号为 <n> 的主轴（M<n>=70）切换到进给轴运行方式。 不逼近定义的位置。主轴运行方式切换后，继续执行 NC 程序段。		
FINEA:	在到达“精准停”时运动结束		
COARSEA:	在到达“粗准停”时运动结束		
IPOENDA:	当到达插补器停止时结束运动		

S<n>:	编程的运行结束标准生效的主轴			
	<n>:	主轴号		
	未给定主轴[S<n>]或主轴编号为“0”时，编程的运行结束标准生效于主主轴。			
IPOBRKA:	可以在制动斜坡上进行程序段转换			
	<轴>:	通道轴名称		
	<时间>:	程序段转换时间参考制动斜坡		
		单位:	百分比	
		取值范围:	100（制动斜坡启用时间）... 0（制动斜坡结束）	
		未设定参数<时间>时，设定数据的当前值生效： SD43600 \$SA_IPOBRAKE_BLOCK_EXCHANGE 提示： 时间为“0”时 IBOBRKA 与 IPOENDA 相同。		
WAITS:	设定主轴的同步指令 执行以下程序段时系统将会等待，设定的主轴和上一个 NC 程序段中使用 SPOSA 编程的主轴到达了终点位置（精准停）。			
	M5 后 WAITS:	等待，直至设定的主轴停止。		
	M3/M4 后 WAITS:	等待，直至设定的主轴达到其设定转速。		
	<n>,<m>:	同步指令适用的主轴编号 未设定主轴编号或主轴编号为“0”时，WAITS 生效于主主轴。		

说明

每个 NC 程序段可以有 3 个主轴定位说明。

说明

在增量尺寸 IC(<值>)中，可通过多次旋转进行主轴定位。

说明

如果在 SPOS 之前使用 SPCON 激活了位置控制，则该运行方式一直生效，直至编程了 SPCOF。

说明

控制系统会根据编程顺序自动识别到进给轴运行的过渡。因此不一定需要在零件程序中进行 M70 的显式编程。也可编程 M70，以提高零件程序的可读性。

其它信息

使用 SPOSA 定位

程序段转换以及程序执行不受 SPOSA 影响。可以同时定位主轴和执行后续 NC 程序段。所有在程序段中编程的功能（除了主轴）达到它们的程序段结束标准后，会转换程序段。主轴定位可以占用多个程序段（参见 WAITS）。

说明

如果一个后续程序段中包含一个会生成隐式预处理停止的指令，那么直到所有的定位主轴都固定不动时才执行该程序段。

使用 SPOS / M19 定位

只有当所有程序段中编程的功能达到它们的程序段结束标准（例如，PLC 对所有辅助功能进行了响应，所有轴到达终点），并且主轴已到达编程位置时，才会转换程序段。

运行速度：

定位的速度和延时特性存储在机床数据中。设定的值可通过编程或同步进行修改，参见：

- 用于定位轴/主轴的进给率（FA, FPR, FPRAON, FPRAOF）（页 131）
- 可编程的加速度修调（ACC）（页 136）

主轴位置设定：

由于指令 G90/G91 在此不生效，必须使用尺寸数据如 AC, IC, DC, ACN, ACP。如果未进行设定，自动以 DC 运行。

带 WAITS 的主轴运动同步

使用 WAITS 可在 NC 程序中标注一个位置，在该位置等待，直到一个或多个在前面的 NC 程序段中用 SPOSA 编程的主轴到达各自的位置。

示例：

程序代码	注释
N10 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0	
...	
N40 WAITS(2,3)	；在程序段中等待，直到主轴 2 和 3 到达程序段 N10 中指定的位置。


M5 之后，可以用 WAIT5 等待主轴达到停止状态。M3/M4 之后，可以用 WAIT5 等待，直至主轴达到设定的转速/旋转方向。

说明

如果主轴未按同步标记进行同步，那么正向旋转方向由机床数据定义（出厂时的状态）。

旋转中定位主轴（M3/M4）

当 M3 或 M4 生效时，主轴到达编程的值后静止。



DC 和 AC 数据之间没有区别。在这两种情况下一直接 M3/M4 选定的方向旋转，直至到达绝对终点位置。使用 ACN 和 ACP 时，必要时进行制动并保持相应的逼近方向。使用 IC 时，主轴从当前位置旋转到设定的值。

从静止状态（M5）定位主轴

从静止状态（M5）开始按照设定精确运行所编程的路径。

3.7.5 用于定位轴/主轴的进给率（FA, FPR, FPRAON, FPRAOF）

此外还可以通过别的回转轴或主轴推导出轨迹轴和同步轴，或者单个定位轴/主轴的旋转进给率。

定位轴，如工件运输系统、刀具转塔和中心架，独立于轨迹轴和同步轴运行。因此应给每个定位轴定义单独的进给。

也可为主轴编程单独的轴向进给。

句法

定位轴的进给率：
FA[<轴>]=...

主轴的轴向进给率：
FA[SPI (<n>)] =...
FA[S<n>] =...

推导轨迹轴/同步轴的旋转进给率：
FPR (<回转轴>)
FPR (SPI (<n>))
FPR (S<n>)

定位轴/主轴的旋转进给率：
FPRAON (<轴>, <回转轴>)
FPRAON (<轴>, SPI (<n>))
FPRAON (<轴>, S<n>)
FPRAON (SPI (<n>), <回转轴>)
FPRAON (S<n>, <回转轴>)
FPRAON (SPI (<n>), SPI (<n>))
FPRAON (S<n>, S<n>)
FPRAOF (<轴>, SPI (<n>), ...)
FPRAOF (<轴>, S<n>, ...)

含义

FA[...]=...:	指定定位轴的进给率或指定主轴的定位速度（轴向进给）	
	单位:	毫米/分钟或者英寸/分钟或者度/分钟
	取值范围:	...999 999,999 毫米/分钟, 度/分钟 ...39 999,9999 英寸/分钟
FPR(...):	使用 FPR 标记回转轴（<回转轴>）或主轴（SPI (<n>) / S<n>），通过它可以推导出 G95 中编程的轨迹轴和同步轴的旋转进给率。	

FPRAON (...):	推导定位轴/主轴的旋转进给率 第一个参数 (<轴> / SPI (<n>) / S<n>) 标记了将要以旋转进给率运行的定位轴/主轴。 第二个参数 (<回转轴> / SPI (<n>) / S<n>) 标记了需要推导旋转进给率的定位轴/主轴。 提示: 也可省略第二个参数, 这样将通过主主轴推导进给率。	
FPRAOF (...):	使用 FPRAOF 取消选择推导出的设定轴或主轴的旋转进给率。	
<轴>:	轴名称 (定位轴或几何轴)	
SPI (<n>) / S<n>:	主轴名称 SPI (<n>) 和 S<n>的功能相同。	
	<n>:	主轴号
	提示: SPI 会将主轴号转换为轴名称。传输参数 (<n>) 中必须包含一个有效的主轴号。	

说明
编程的进给 FA[...] 模态有效。
每个 NC 程序段最多可编程 5 个针对定位轴/主轴的进给率。

说明
按照下列公式计算导出进给率:
待求进给率 = 编程进给率 * 主进给率值

示例

示例 1: 同步主轴耦合
在同步主轴耦合中, 可独立于主主轴编程跟随主轴的定位速度, 例如用于定位。

程序代码	注释
...	
FA[S2]=100	; 跟随主轴 (主轴 2) 的定位速度 = 100 度/分钟
...	

示例 2：推导出的轨迹轴旋转进给率

轨迹轴 X, Y 应当以回转轴 A 导出的旋转进给率运行：

程序代码
...
N40 FPR(A)
N50 G95 X50 Y50 F500
...

示例 3：推导主主轴的旋转进给率

程序代码	注释
N30 FPRAON(S1,S2)	； 主主轴（S1）的旋转进给率应通过主轴 2 导出。
N40 SPOS=150	； 定位主主轴。
N50 FPRAOF(S1)	； 取消选择求出的主主轴旋转进给率。

示例 4：推导定位轴的旋转进给率

程序代码	注释
N30 FPRAON(X)	； 定位轴 X 的旋转进给率应当通过主主轴导出。
N40 POS[X]=50 FA[X]=500	； 定位轴以主主轴 500 毫米/转的速度运行。
N50 FPRAOF(X)	

其它信息

FA[...]

进给类型始终为 G94。如果 G70/G71 有效，那么根据机床数据中的预设，尺寸单位为公制或英制。可使用 G700/G710 修改程序中的尺寸单位。

说明

如果没有编程 FA，那么机床数据中设置的值生效。

FPR(...)

可使用 FPR 作为 G95 的扩展指令（针对主主轴的旋转进给率）来推导任意主轴或回转轴的旋转进给率。G95 FPR(...) 适用于轨迹轴和同步轴。

如果 FPR 标记的回转轴/主轴在位置控制中运行，那么设定值耦合会生效，否则实际值耦合生效。

FPRAON(...)

使用 FPRAON 可以通过另一个回转轴或主轴的当前进给率轴向推导出定位轴和主轴的旋转进给率。

FPRAOF(...)

用 FPRAOF 指令可以同时取消一个或多个轴/主轴的旋转进给率。

3.7.6 可进行编程的进给量修正（OVR, OVERRAP, OVRA）

可在 NC 程序中修改轨迹轴/定位轴和主轴的速度。

句法

```
OVR=<值>
OVERRAP=<值>
OVRA [<轴>]=<值>
OVRA [SPI (<n>)] =<值>
OVRA [S<n>]=<值>
```

含义

OVR:	修改轨迹进给 F 的进给率	
OVERRAP:	修改快速运行速度的进给率	
OVRA:	修改定位进给 FA 或主轴转速 S 的进给率	
<轴>:	轴名称（定位轴或几何轴）	
SPI (<n>) / S<n>:	主轴名称	
	SPI (<n>) 和 S<n>的功能相同。	
	<n>:	主轴号
	提示: SPI 会将主轴号转换为轴名称。传输参数 (<n>) 中必须包含一个有效的主轴号。	
<值>:	进给率修改，百分比值	
	该值参照或者叠加机床控制面板上设定的进给倍率。	
	取值范围:	0 ... 200%，整数
	提示: 在轨迹修调和快进修调时，不可超过在机床数据中设置的最大速度。	

3.7.7 可编程的加速度修调（ACC）

在一些重要程序段中，可能需要将加速度限制在最大值以内，例如：防止出现机械震动。

通过 NC 程序中的指令，使用可编程的加速度修调可以改变各轨迹轴或主轴的加速度。极限值对所有的插补类型均有效。机床数据中确定的值为 100 % 的加速度。

句法

```
ACC [<轴>]=<值>
ACC [SPI (<n>)] =<值>
ACC (S<n>) =<值>

关闭：
ACC [...] =100
```

句法

ACC:	修改指定轨迹轴的加速度或者指定主轴的转速变化	
<轴>:	轨迹轴的通道轴名称	
SPI (<n>) / S<n>:	主轴名称	
	SPI (<n>) 和 S<n>的功能相同。	
	<n>:	主轴号
<值>:	提示:	
	SPI 会将主轴号转换为轴名称。传输参数 (<n>) 中必须包含一个有效的主轴号。	
	加速度变化，百分比值	
<值>:	该值参照或者叠加机床控制面板上设定的进给倍率。	
	取值范围:	1...200%，整数

说明

加速度较大时可能会超出机床制造商允许的最大值。

示例

程序代码	注释
N50 ACC[X]=80	； 仅以 80% 的加速度沿 x 方向运行轴滑板。
N60 ACC[SPI(1)]=50	； 应当只采用加速度能力的 50% 对主轴 1 进行加速或制动。

更多信息

使用 ACC 编程的加速度补偿

输出时始终会考虑使用 ACC[...]编程的加速度补偿值，如系统变量 \$AA_ACC 中的值。零件程序和同步动作中的读取会 NC 运行的不同阶段进行。

在零件程序中

只有在此期间 ACC 未被同步动作改变时，零件程序中写入的值才会在系统变量 \$AA_ACC 中被直接采用。

在同步动作中

相应的：只有在此期间 ACC 未被零件程序改变时，同步动作中写入的值才会在系统变量 \$AA_ACC 中被直接采用。

也可以用同步动作来改变定义的加速度。

示例：

程序代码
<pre> ... N100 EVERY \$A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140 </pre>

可以用系统变量\$AA_ACC[<轴>]来查询当前的加速度值。通过机床数据可以设定，复位/零件程序结束时上次设置的 ACC 值或者 100%是否有效。

3.7.8 进给率：带手轮倍率（FD, FDA）

通过指令 FD 和 FDA 可在零件程序运行中使用手轮运行轴。其中，编程的轴运行与和作为行程或速度设定值的手轮脉冲叠加。

轨迹轴

在轨迹轴上可以叠加编程的轨迹进给。此时使用通道的几何轴 1 的手轮。每个插补周期中，由旋转方向决定的手轮脉冲相当于待叠加的轨迹速度。通过手轮倍率可达到的轨迹速度限值为：

- 最小值：0
- 最大值:参与运行的轨迹轴的机床数据限值

说明
轨迹进给 轨迹进给 F 和手轮进给 FD 不能在同一个 NC 程序段中编程。

定位轴

在定位轴上可以轴向叠加运行行程或速度。此时会计算指定给轴的手轮。

- 行程叠加
取决于旋转方向的手轮脉冲相当于轴的待运行行程。此时只考虑到编程位置方向上的手轮脉冲。
- 速度叠加
每个插补周期中，由旋转方向决定的手轮脉冲相当于待叠加的轴向速度。通过手轮倍率可达到的轨迹速度限值为：
 - 最小值：0
 - 最大值:定位轴的机床数据限值：

句法

```
FD=<速度>  
FDA [<轴>]=<速度>
```


含义

FD=<速度>:	轨迹进给率和通过手轮进行的速度叠加使能。
	<速度>:
	• 值 = 0:不允许！ • 值 ≠ 0: 轨迹速度
FDA [<轴>]=<速度>:	轴向进给率
	<速度>:
	• 值 = 0:通过手轮设定行程 • 值 ≠ 0: 轴速度
<轴>:	定位轴的轴名称

说明

FD 和 FDA 为程序段有效。

示例



行程设定：用手轮将沿 Z 方向摆动的砂轮运行至 X 方向的工件处。

在这种情况下操作员可以手动调整刀具位置，直到产生的火花均匀为止。激活“删除剩余行程”之后，程序切换到下一个 NC 程序段并在自动运行模式下继续工作。

其它信息

- 运行带速度叠加的轨迹轴（FD=<速度>）**
- 编程了轨迹速度叠加的零件程序段必须满足以下前提：
- 行程指令 G1，G2 或 G3 激活
 - 准停 G60 激活
 - 线性进给 G94 激活

进给倍率


进给倍率只对编程的轨迹速度有效，而对于用手轮产生的速度分量无效（例外：进给倍率 = 0 时）。

示例：

程序代码	描述
N10 X... Y... F500	； 轨迹进给率 = 500 毫米/分钟
N20 X... Y... FD=700	； 轨迹进给率 = 700 毫米/分钟，和手轮速度叠加
	； 在 N20 中从 500 加速到 700 毫米/分钟。 通过手轮
	可根据方向在 0
	和最大值（机床数据）之间修改轨迹速度。

运行带指定行程的定位轴（FDA[<轴>]=0）

在编程了 FDA[<轴>]=0 的 NC 程序段中，为了使程序不产生任何运行，进给被设置为零。编程的到目标位置的位移现在仅由通过操作者转动手轮来控制。



示例：

程序代码	描述
...	
N20 POS[V]=90 FDA[V]=0	； 目标位置 = 90 毫米，轴向进给率 = 0 毫米/分钟 且通过手轮叠加行程。 ； 程序段开始时轴 v 的速度 = 0 毫米/分钟。 ； 通过手轮脉冲设定行程和速度

运行方向，运行速度：
轴按符号方向沿手轮设定的行程运行。根据旋转方向可向前或向后运行。手轮转动的越快，轴运行的越快。

运行范围：
运行范围由起始位置和编程的终点来限制。

运行带速度叠加的定位轴（FDA[<轴>]=<速度>）

在 NC 程序段中通过编程 FDA[...]=...，可以将进给率从最后编程的 FA 值加速或减速到 FDA 中所编程的值。通过旋转手轮，当前进给率 FDA 可加速运行到编程的目标位置，或减速为零。机床数据中设定的值作为最大速度生效。

示例：

程序代码	描述
N10 POS[V]=... FA[V]=100	；轴向进给率 = 100 毫米/分钟
N20 POS[V]=100 FAD[V]=200	；轴向目标位置 = 100，轴向进给率 = 200 毫米/分钟
	；且通过手轮叠加速度。
	；在 N20 中从 100 加速到 200 毫米/分钟。通过
	；根据旋转方向可通过手轮
	；在 0 和最大值（机床数据）之间修改速度。
	。

运行范围：


运行范围由起始位置和编程的终点来限制。

3.7.9 曲线轨迹部分的进给率优化（CFTCP, CFC, CFIN）

当 G41/G42 倍率对刀具半径有效时，编程进给率开始参照刀具中心轨迹（参见“坐标转换（框架）（页 320）”一章）。

在进行圆弧铣削时（同样适用于多项式插补和样条插补），铣刀刀沿的进给率可能会有较大变化，从而影响加工结果。

示例：使用较大的刀具铣削较小的外缘半径。刀具外侧走过的距离远远大于沿轮廓走过的距离。



因此在轮廓上会使用较小的进给率加工。为避免这些影响，应当相应地调节曲线轮廓的进给率。

句法

CFTCP

3.7 进给控制


CFC
CFIN

含义

CFTCP:	在铣刀中心轨迹上保持恒定进给率 控制系统保持进给速度恒定，进给倍率无效。
CFC:	轮廓（刀沿）上保持恒定进给率 该功能被设置为默认值。
CFIN:	仅凹形轮廓上的的刀沿保持恒定进给率， 否则在铣刀中心轨迹上保持恒定进给率。 进给速度在内半径上会降低。

示例

在此例中，首先用 CFC 补偿命令加工轮廓。精加工时，使用 CFIN 对毛坯进行额外加工。如此就可以避免毛坯的外部半径由于过高的进给速度而损坏。




程序代码	注释
N10 G17 G54 G64 T1 M6	
N20 S3000 M3 CFC F500 G41	
N30 G0 X-10	
N40 Y0 Z-10	; 横向进给至第一切削深度
N50 KONTUR1	; 子程序调用
N40 CFIN Z-25	; 横向进给至第二切削深度

程序代码	注释
N50 KONTUR1	; 子程序调用
N60 Y120	
N70 X200 M30	

更多信息

带 CFC 的轮廓上恒定进给



进给速度在内径上会降低，而在外径上会增大。因此在刀沿和轮廓上的速度保持恒定。

3.7.10 一个程序段中的多个进给率值（F, ST, SR, FMA, STA, SRA）

通过“一个程序段中的多个进给值”功能，可根据外部数字和/或模拟输入、和运行同步地激活一个 NC 程序段的不同进给值、暂停时间以及返回。

句法

轨迹运行：

F=... F7=... F6=... F5=... F4=... F3=... F2=... ST=... SR=...

轴向运行：

FA[<Ax>]=... FMA[7,<Ax>]=... FMA[6,<Ax>]=... FMA[5,<Ax>]=...
FMA[4,<Ax>]=... FMA[3,<Ax>]=... FMA[2,<Ax>]=... STA[<Ax>]=...
SRA[<Ax>]=...

含义

F=...:	在地址 F 中编程轨迹进给率，未出现输入信号时该值一直有效。	
	生效方式:	模态
F2=... 至 F7=...:	除轨迹进给率外，还可以在程序段内编程最多 6 个其它进给率。数字扩展给出了输入的位编号，改变它可以激活进给率:	
	生效方式:	非模态
ST=...:	暂停时间，单位秒（磨削工艺：无火花磨削时间）	
	输入位:	1
	生效方式:	非模态
SR=...:	返回行程	
	返回行程的单位与当前有效的测量单位有关（毫米或英寸）	
	输入位:	0
FA[<Ax>]=...:	在地址 FA 中编程轴向进给率，未出现输入信号时该值一直有效。	
	生效方式:	模态
FMA[2,<Ax>]=... 至 FMA[7,<Ax>]=...:	除了轴向进给率 FA，还可在程序段中使用 FMA 为每个轴编程 6 个进给率。第一个参数规定了输入的位编号，第二个规定了进给率生效的轴:	
	生效方式:	非模态
STA[<Ax>]=...:	轴向暂停时间，单位秒（磨削工艺：无火花磨削时间）	
	输入位:	1
	生效方式:	非模态
SRA[<Ax>]=...:	轴向返回行程	
	输入位:	0
	生效方式:	非模态
<Ax>:	进给率适用的轴	

说明**信号的优先级**

信号的询问顺序从输入位 0 (E0)开始升序排列。因此返回运行的优先级最高，进给率 F7 最低。暂停时间和返回运行可以终止使用 F2 到 F7 激活的进给运行。

最高优先级信号决定当前的进给率。

说明**剩余行程删除**

如果暂停时间的输入位 1 或返回行程位 0 有效，轨迹轴或相关单个轴的剩余行程将被删除，并启动暂停时间或返回。

说明**返回行程**

返回行程的单位与当前有效的测量单位有关（毫米或英寸）

返回行程的方向始终与当前运行方向相反。总是使用 SR/SRA 对返回行程量进行编程。不需要编写正负号。

说明**POS 替代 POSA**

如果以外部输入为基础给一个轴编程了进给率、暂停时间或返回行程，那么在该程序段中不能将该轴编程为 POSA 轴（超过程序段限制的定位轴）。

说明**状态询问**

也可以为不同轴的同步指令询问输入状态。

说明**预读**

程序段预读功能对一个程序段内的多个进给率有效。如此就可以使用程序段预读功能来限制当前进给率。

3.7 进给控制

示例

示例 1： 轨迹运行

程序代码	注释
G1 X48 F1000 F7=200 F6=50 F5=25 F4=5 ST=1.5 SR=0.5	； 轨迹进给率 = 1000 ； 附加轨迹进给率： 200（输入位 7） ； 50（输入位 6） ； 25（输入位 5） ； 5（输入位 4） ； 暂停时间 1.5s ； 返回 0.5 mm

示例 2： 轴向运行

程序代码	注释
POS[A]=300 FA[A]=800 FMA[7,A]=720 FMA[6,A]=640 FMA[5,A]=560 STA[A]=1.5 SRA[A]=0.5	； 轴 A 的进给率 = 800 ； 轴 A 的附加进给率： 720（输入位 7） ； 640（输入位 6） ； 560（输入位 5） ； 轴暂停时间： 1.5s ； 轴向返回： 0.5mm

示例 3： 一个程序段内的多个工作进程

程序代码	注释
N20 T1 D1 F500 G0 X100	起始位置
N25 G1 X105 F=20 F7=5 F3=2.5 F2=0.5 ST=1.5 SR=0.5	； 标准进给率 F， ； 粗加工 F7， ； 精加工 F3， ； 精修整 F2， ； 暂停时间 1.5 s， ； 返回行程 0.5 mm
...	

3.7.11 非模态进给（FB）

可以使用“逐段有效进给率”功能为单个轴设定一个单独的进给率。在此程序段之后，之前模态有效的进给率再次生效。

句法

FB=<值>

含义

FB:	进给率仅在当前程序段生效
<值>:	编程的值必须大于零。 对应激活的进给模式进行插补： • G94:进给率（单位：毫米/分钟或度/分钟） • G95:进给率（单位：毫米/转或英寸/转） • G96:恒定切削速度

说明

如果在程序段中未编程运行（例如：计算程序段），FB 不生效。

如果没有为倒角/倒圆编程显式进给率，那么 FB 的值还适用于该程序段中的倒角/倒圆轮廓元素。


对进给率插补 FLIN，FCUB 等没有限制。

不能同时编程 FB 和 FD（启用进给倍率的手轮手动运行）或者 F（模态轨迹进给）。

示例

程序代码	注释
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94	； 起始位置
N20 G1 X10	； 进给率 100 毫米/分钟
N30 X20 FB=80	； 进给率 80 毫米/分钟
N40 X30	； 进给率再次恢复到 100 毫米/分钟
...	

3.7.12 每齿进给量（G95 FZ）



通过激活刀具补偿数据组的刀具参数 `$TC_DPNT`（齿数），控制系统根据每个运行程序段中可编程的每齿进给率计算生效的旋转进给率：

$$F = FZ * \$TC_DPNT$$

其中： F: 旋转进给率，单位毫米/转或英寸/转

FZ: 每齿进给率，单位毫米/齿或英寸/齿

`$TC_DPNT`: 系统变量刀具参数：齿数/转

不考虑激活刀具的刀具类型(`$TC_DP1`)。

编程的每齿进给率保持模态有效，不受换刀影响，也不管是否选择了刀具补偿数据组。

激活刀沿的刀具参数 `$TC_DPNT` 的更改在下一次选择程序段补偿或激活有效补偿数据时生效。

换刀和选择/取消刀具补偿数据组会重新计算当前生效的旋转进给率。

说明

每齿进给率仅在轨迹上生效，无法进行轴专用编程。

句法

G95 FZ...

含义

G95:	进给方式：旋转进给率，单位毫米/转或英寸/转（由 G700/G710 决定） 关于 G95 请参见“进给率（G93，G94，G95，F，FGROUP，FL，FGREF） (页 113)”	
FZ:	每齿进给速度	
	激活:	使用 G95
	生效方式:	模态
	尺寸单位:	毫米/齿或英寸/齿（由 G700/G710 决定）

注意

换刀/切换主轴

后续的换刀或主轴切换必须由用户通过相应的编程实现，比如重新编程 FZ。

注意

刀具作用点未定义

和轨迹几何形状（直线、圆弧）一样，工艺要求例如顺铣或逆铣、端面铣削或柱面铣削等都不会被系统自动考虑。编程每齿进给率时必须考虑到这些参数。

说明

在 G95 F... 和 G95 FZ... 间切换

在 G95 F...（旋转进给率）与 G95 FZ...（每齿进给率）之间进行切换时，将删除不生效的进给值。

说明

使用 FPR 推导进给率

和旋转进给率类似，也可以使用 FPR 从任意回转轴或主轴推导出每齿进给率（参见“用于定位轴/主轴的进给率（FA, FPR, FPRAON, FPRAOF）(页 131)”）。

示例

示例 1：5 齿铣刀（\$TC_DPNT = 5）

程序代码	注释
N10 G0 X100 Y50	
N20 G1 G95 FZ=0.02	； 每齿进给率 0.02 毫米/齿
N30 T3 D1	； 切换刀具，并激活刀具补偿数据组。

3.7 进给控制

程序代码	注释
M40 M3 S200	； 主轴转速 200 转/分钟
N50 X20	； 以如下进给量铣削： FZ = 0.02 毫米/齿 生效的旋转进给率： F = 0.02 毫米/齿 * 5 齿/转 = 0.1 毫米/转 或者 F = 0.1 毫米/转 * 200 转/分钟 = 20 毫米/分钟
...	

示例 2：在 G95 F... 和 G95 FZ... 间切换

程序代码	注释
N10 G0 X100 Y50	
N20 G1 G95 F0.1	； 旋转进给率 0.1 毫米/转
N30 T1 M6	
N35 M3 S100 D1	
N40 X20	
N50 G0 X100 M5	
N60 M6 T3 D1	； 切换为 5 齿铣刀 (\$TC_DPNT = 5)。
N70 X22 M3 S300	
N80 G1 X3 G95 FZ=0.02	； 从 G95 F... 切换至 G95 FZ...，每齿进给率 0.02 毫米/齿生效。
...	

示例 3：从主轴推导出每齿进给率（FBR）

程序代码	注释
...	
N41 FPR(S4)	； 主轴 4 上的刀具（非主轴轴）。
N51 G95 X51 FZ=0.5	； 根据主轴 S4，每齿进给率 0.5 毫米/齿。
...	

示例 4：后续换刀

程序代码	注释
N10 G0 X50 Y5	
N20 G1 G95 FZ=0.03	； 每齿进给率 0.03 毫米/齿
N30 M6 T11 D1	； 切换为 7 齿铣刀 (\$TC_DPNT = 7)。
N30 M3 S100	
N40 X30	； 生效的旋转进给率 0.21 毫米/转
N50 G0 X100 M5	
N60 M6 T33 D1	； 切换为 5 齿铣刀 (\$TC_DPNT = 5)。
N70 X22 M3 S300	
N80 G1 X3	； 每齿进给率模式 0.03 毫米/齿， 有效的旋转进给率 0.15 毫米/转
...	

示例 5：切换主主轴

程序代码	注释
N10 SETMS (1)	； 主轴 1 为主主轴。
N20 T3 D3 M6	； 刀具 3 切换至主轴 1。
N30 S400 M3	； 主轴 1 转速为 S400（就是 T3 转速）。
N40 G95 G1 FZ0.03	； 每齿进给率 0.03 毫米/齿
N50 X50	； 轨迹运行，生效的进给率取决于： - 每齿进给率 FZ - 主轴 1 的转速 - 激活的刀具 T3 的齿数
N60 G0 X60	
...	
N100 SETMS (2)	； 主轴 2 为主主轴。
N110 T1 D1 M6	； 刀具 1 切换至主轴 2。
N120 S500 M3	； 主轴 2 转速为 S500（就是 T1 转速）。
N130 G95 G1 FZ0.03 X20	； 轨迹运行，生效的进给率取决于： - 每齿进给率 FZ - 主轴 2 的转速 - 激活的刀具 T1 的齿数

说明
切换主主轴（N100）之后必须更换一个主轴 2 驱动的刀具（N110）。

其它信息

在 G93，G94 和 G95 间切换

G95 未激活时也可编程 FZ，但此编程不生效并会在选择 G95 时被删除。即在 G93，G94 和 G95 间切换时，FZ 值也会像 F 值一样被删除。

重新选择 G95

G95 激活时，重新选择 G95 没有作用（当没有编程 F 和 FZ 间的切换时）。

非模态有效进给率（FB）

G95 FZ...（模态有效）激活时，非模态有效进给率 FB...被视为每齿进给量。

SAVE 属性

在有 SAVE 属性的子程序中，FZ 会像 F 一样，写入子程序启动前的值。

一个程序段中的多个进给值

“一个程序段中的多个进给值”功能在使用每齿进给量时不可用。

同步动作

无法在同步动作中使用 FZ。

读取每齿进给速度和轨迹进给类型

可通过系统变量读取每齿进给速度和轨迹进给类型：

- 在带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

	\$AC_FZ	当前主程序段准备时生效的每齿进给速度。	
	\$AC_F_TYPE	当前主程序段准备时生效的轨迹进给类型。	
		值：	含义：
		0	毫米/分钟
		1	毫米/转
		2	英寸/分钟
		3	英寸/转
		11	毫米/齿
		33	英寸/齿

- 在不带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：

	\$P_FZ	编程的每齿进给速度	
	\$P_S_TYPE	编程的轨迹进给类型	
		值：	含义：
		0	毫米/分钟
		1	毫米/转
		2	英寸/分钟
		3	英寸/转
		11	毫米/齿
		33	英寸/齿

说明

如果 G95 未激活，变量 \$P_FZ 和 \$AC_FZ 总是输出零值。

3.8 几何设置

3.8.1 可设定的零点偏移（G54 ... G57, G505 ... G599, G53, G500, SUPA, G153）

通过指令 G54 至 G57 和 G505 至 G599 激活可通过操作界面设置的零点偏移，使得工件坐标系相对基准坐标系移动。

句法

接通：
G54
...
G57
G505
...
G599

关闭或抑制：
G500 / G53 / G153 / SUPA


含义

G54 ... G57:	调用第 1 到第 4 个可设定的零点偏移（NV）	
G505 ... G599:	调用第 5 到第 99 个可设定的零点偏移	
G500:	关闭当前可设定的零点偏移	
	G500=零框架： （标准设定；不包括位移、旋转、镜像或者缩放）	关闭可设定的零点偏移直至下一次调用，激活整体基准框架（\$P_ACTBFRAME）。
	G500 不等于 0:	激活第一个可设定的零点偏移（\$P_UIFR[0]）并激活整体基准框架（\$P_ACTBFRAME）或将可能修改过的基准框架激活。
G53:	G53 抑制非模态生效的可设定零点偏移和可编程零点偏移。	

G153:	G153 的作用和 G53 一样，此外它还抑制整体基准框架。
SUPA:	SUPA 像 G153 一样生效，此外它还抑制： • 手轮偏移（DRF） • 叠加运动 • 外部零点偏移 • 预设偏移

示例

三个工件，它们放在托盘上并与零点偏移值 G54 到 G56 相对应，需要依次对其进行加工。加工顺序在子程序 L47 中编程。



程序代码	注释
N10 G0 G90 X10 Y10 F500 T1	； 逼近
N20 G54 S1000 M3	； 调用第一个零点偏移，主轴正转
N30 L47	； 程序作为子程序运行
N40 G55 G0 Z200	； 调用第二个零点偏移，z 在障碍物之后
N50 L47	； 程序作为子程序运行
N60 G56	； 调用第三个零点偏移
N70 L47	； 程序作为子程序运行
N80 G53 X200 Y300 M30	； 零点偏移抑制，程序结束


3.8.2 可设定的零点偏移 (G54 ... G57, G505 ... G599, G53, G500, SUPA, G153) : 其它信息

其它信息

可设定的零点偏移

一个可调的零点偏移原则上是一个可调的框架 (页 320)。因此一个可调的零点偏移有以下组件或框架值可用：

- 偏移
- 翻转
- 比例
- 标尺



- ① BKS 初始情况
- ② 偏移
- ③ 偏移 + 旋转
- ④ 偏移 + 缩放

通过用户界面输入可调零点偏移的框架值：

SINUMERIK Operate:操作区域 “参数” > “零点偏移” > “详情”

可调框架的设置数量 (G505 - G599)

用户定义的可调零点偏移 (G505 - G599) 的数量可针对通道进行调节：

MD28080 \$MC_MM_NUM_USER_FRAMES = <数量>


参见

可编程的零点偏移 (G58, G59) (页 329)

3.8.3 工作平面选择 (G17/G18/G19)

指定加工所需工件的平面，可以同时确定以下功能：

- 用于刀具半径补偿的平面
- 用于刀具长度补偿的进刀方向，与刀具类型相关
- 用于圆弧插补的平面



句法

G17/G18/G19 ...

含义

G17:	工件平面 X/Y 进刀方向 Z 平面选择 第 1 - 第 2 几何轴
G18:	工件平面 Z/X 进刀方向 Y 平面选择 第 3 - 第 1 几何轴
G19:	工作平面 Y/Z 进刀方向 X 平面选择 第 2 - 第 3 几何轴

说明

在初始设置中，铣削默认的工作平面是 G17 (X/Y 平面)，车削是 G18 (Z/X 平面)。

在调用刀具路径补偿 G41/G42（参见章节“刀具半径补偿 (页 266)”）时，必须指定工作平面，这样控制系统才可以补偿刀具长度和半径。

示例

铣削的“典型”工作步骤：


1. 定义工作平面（G17 用于铣削的初始设置）。
2. 调用刀具类型（T）和刀具补偿值（D）。
3. 激活路径补偿（G41）。
4. 编程运行动作。

程序代码	注释
N10 G17 T5 D8	；调用工作平面 X/Y，调用刀具。在 Z 方向进行长度补偿。
N20 G1 G41 X10 Y30 Z-5 F500	；在 X/Y 平面进行半径补偿。
N30 G2 X22.5 Y40 I50 J40	；在 X/Y 平面进行圆弧插补/刀具半径补偿。

更多信息

概述

建议在程序开始时就确定工作平面 G17 到 G19。在初始设置中，车削默认的工作平面是 G18 (Z/X 平面)。




为了计算旋转方向，控制系统需要工作平面的参数。更多信息请参见章节“圆弧插补 (页 200)”。

斜置平面的加工

使用 ROT (页 331) 旋转坐标系，使坐标轴位于斜面上。工作平面也一起进行旋转。

斜置平面上的刀具长度补偿



一般来说，刀具长度补偿总是以空间固定的、不旋转的工作平面为基准计算。

说明

使用功能“可定向定位的刀具长度补偿”，可以计算出与旋转后的工作平面相适应的刀具长度分量。

通过 CUT2D, CUT2DF 选择补偿平面。更多相关信息以及对计算方法的描述请参见章节“刀具半径补偿 (页 266)”。

在确定空间内的工作平面时，控制系统提供了非常便利的方法，用于进行坐标转换。更多信息请参见章节“坐标转换（框架）(页 320)”。

3.8.4 尺寸说明

大多数 NC 程序的基础部分是一份带有具体尺寸的工件图纸。

其尺寸说明可以是：

- 绝对尺寸或增量尺寸
- 毫米或英寸
- 半径或直径（旋转时）

为了能使尺寸图纸中的数据可以直接被 NC 程序接受，针对不同的情况为用户提供有专用的编程指令。

3.8.4.1 绝对尺寸说明（G90, AC）

在绝对尺寸中，位置数据总是取决于当前有效坐标系的零点，即对刀具应当运行到的绝对位置进行编程。

模态有效的绝对尺寸

模态有效的绝对尺寸可以使用指令 G90 进行激活。它会针对后续 NC 程序中写入的所有轴生效。

非模态有效的绝对尺寸

在默认的增量尺寸（G91）中，可以借助指令 AC 为单个轴设置非模态有效的绝对尺寸。

说明

非模态有效的绝对尺寸（AC）也可以用于主轴定位（SPOS, SPOSA）和插补参数（I, J, K）。

句法


```
G90  
<轴>=AC (<值>)
```

含义

G90:	用于激活模态有效绝对尺寸的指令
AC:	用于激活非模态有效的绝对尺寸的指令
<轴>:	待运行轴的轴名称
<值>:	待运行轴的绝对给定位置

示例

示例 1：铣削




程序代码	注释
N10 G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3	; 绝对尺寸，快进到位置 XYZ，刀具选择，主轴旋转方向朝右。
N20 G1 Z-5 F500	; 直线插补，进刀。
N30 G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35)	; 顺时针方向圆弧插补，绝对尺寸中的圆终点和圆心。
N40 G0 Z2	; 移出。
N50 M30	; 程序段结束。

说明

关于圆心坐标 I 和 J 的输入请参见章节“圆弧插补”。

示例 2：车削



程序代码	注释
N5 T1 D1 S2000 M3	; 换入刀具 T1，主轴开始正转。
N10 G0 G90 X11 Z1	; 输入绝对尺寸，快速移动到位置 XZ。
N20 G1 Z-15 F0.2	; 直线插补，进刀。
N30 G3 X11 Z-27 I=AC(-5) K=AC(-21)	; 逆时针方向圆弧插补，绝对尺寸中的圆终点和圆心。
N40 G1 Z-40	; 移出。
N50 M30	; 程序段结束。

说明
关于圆心坐标 I 和 J 的输入请参见章节“圆弧插补”。

参见

车削和铣削时的绝对和增量尺寸说明（G90/G91）（页 165）

3.8.4.2 增量尺寸说明（G91, IC）

在增量尺寸中，位置数据取决于上一个运行到的点，即增量尺寸编程用于说明刀具运行了多少距离。

模态有效的增量尺寸说明

模态有效的增量尺寸可以使用指令 G91 进行激活。它会针对后续 NC 程序中写入的所有轴生效。

非模态有效的增量尺寸

3.8 几何设置

在默认的绝对尺寸（G90）中，可以借助指令 IC 为单个轴设置非模态有效的增量尺寸。

说明

非模态有效的增量尺寸（IC）也可以用于主轴定位（SPOS，SPOSA）和插补参数（I，J，K）。

句法

```
G91
<轴>=IC (<值>)
```

含义

G91:	用于激活模态有效增量尺寸的指令
IC:	用于激活非模态有效增量尺寸的指令
<轴>:	待运行轴的轴名称
<值>:	待运行轴的增量尺寸给定位置

G91 扩展

在一些特定的应用比如对刀中，要求使用增量尺寸运行所编程的行程。而有效的零点偏移或刀具长度补偿不会运行。

可以通过下列设定数据分别为有效的零点偏移和刀具长度补偿设置其特性：


SD42440 \$SC_FRAME_OFFSET_INCR_PROG （框架中的零点偏移）

SD42442 \$SC_TOOL_OFFSET_INCR_PROG （刀具长度补偿）

值	含义
0	在轴的增量尺寸编程中，有效的零点偏移或刀具长度补偿 不会运行。
1	在轴的增量尺寸编程中，有效的零点偏移或刀具长度补偿会运行。

示例

示例 1：铣削



程序代码	注释
N10 G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3	； 绝对尺寸，快进到位置 XYZ，刀具选择，主轴旋转方向朝右。
N20 G1 Z-5 F500	； 直线插补，进刀。
N30 G2 X20 Y35 I0 J-25	； 顺时针方向圆弧插补、绝对尺寸中的圆终点、增量尺寸中的圆心。
N40 G0 Z2	； 移出。
N50 M30	； 程序段结束。

说明

关于圆心坐标 I 和 J 的输入请参见章节“圆弧插补”。


参见

车削和铣削时的绝对和增量尺寸说明 (G90/G91) (页 165)


3.8.4.3 车削和铣削时的绝对和增量尺寸说明 (G90/G91)

下面两张图通过车削和铣削工艺的示例说明了如何使用绝对尺寸说明 (G90) 或增量尺寸说明 (G91) 进行编程。

铣削:



车削:




说明

在普通车床中，通常把平面轴中增量式运行程序段作为半径值处理，而直径则作为参考尺寸。
用于 G90 转换可以使用指令 DIAMON、DIAMOF 或 DIAM90 进行。

3.8.4.4 用于回转轴的的绝对尺寸（DC, ACP, ACN）

以绝对尺寸定位回转轴时，可以使用逐段式生效且与 G90/G91 无关的指令 DC、ACP 和 ACN。
DC、ACP 和 ACN 的主要不同之处在于逼近方案：



句法

- <回转轴>=DC (<值>)
- <回转轴>=ACP (<值>)
- <回转轴>=ACN (<值>)

含义

<回转轴>:	需要运行的回转轴的名称（例如 A，B 或 C）
DC:	用于 直接 返回位置的指令 回转轴以直接的、最短的位移方式运行到所编程的位置。回转轴最多运行 180°。
ACP:	用于返回到 正 方向位置的指令 回转轴以正向的轴旋转方向（逆时针方向）运行到所编程的位置。

ACN:	用于返回到 负 方向位置的指令 回转轴以负向的轴旋转方向（顺时针方向）运行到所编程的位置。	
<值>:	绝对尺寸中待返回的回转轴位置	
	取值范围:	0 - 360 度


说明
正方向旋转（顺时针或者逆时针）可以在机床数据中设定。

说明
用方向参数（ACP，ACN）定位时，在机床数据中必须设定 0° 到 360° 的运行范围（模数特性）。为了在一个程序段中使取模回转轴运行超过 360°，必须编程 G91 或 IC。

说明
指令 DC，ACP 和 ACN 也可以用于静止状态下的主轴定位（SPOS，SPOSA）。
示例：SPOS=DC(45)

示例

在回转工作台上进行铣削加工
刀具不动，工作台回转至 270°，**按顺时针方向**。这时，生成一个圆弧槽。



程序代码	注释
N10 SPOS=0	； 主轴处于位置控制中。
N20 G90 G0 X-20 Y0 Z2 T1	； 绝对尺寸，刀具 T1 快速进刀。

3.8 几何设置

程序代码	注释
N30 G1 Z-5 F500	；进给加工，刀具下降。
N40 C=ACP(270)	；工作台按顺时针方向（正方向）旋转至 270 度，刀具铣出一个圆弧槽。
N50 G0 Z2 M30	；退刀，程序结束。

3.8.4.5 英制/公制单位 (G70/G71, G700/G710)

通过 G 指令组 13 的指令（英制/公制）可在零件程序范围内在公制与英制之间进行切换。

激活

为了能使用指令 G700 和 G710，必须激活扩展单位制功能（MD10260 \$MN_CONVERT_SCALING_SYSTEM = 1）。

句法

G70
G71
G700
G710

含义


G70:	激活英制单位制	
	在 英制单位制 中读取和写入 和长度相关的几何数据 。	
	在 设置的基本单位制 中读取和写入 和长度相关的的工艺数据 （如进给率、刀具补偿、可设定零点偏移、机床数据和系统变量）。	
	G 功能组:	13
	初始设置:	可通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES 设置
G71:	生效方式:	模态
	激活公制单位制	
	在 公制单位制 中读取和写入 和长度相关的的几何数据 。	
	在 设置的基本单位制 中读取和写入 和长度相关的的工艺数据 （如进给率、刀具补偿、可设定零点偏移、机床数据和系统变量）。	
	G 功能组:	13
	初始设置:	可通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES 设置
	生效方式:	模态

G700 :	激活英制单位制	
	在英制单位制中读取和写入所有和长度相关的几何数据和工艺数据。	
	G 功能组:	13
	初始设置:	可通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES 设置
	生效方式:	模态
G710 :	激活公制单位制	
	在公制单位制中读取和写入所有和长度相关的几何数据和工艺数据。	
	G 功能组:	13
	初始设置:	可通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES 设置
	生效方式:	模态

注意
回转轴的轴专用数据
总是在设置的基本单位制中读取和写入回转轴的轴专用数据。

示例

基本单位制为公制 (MD10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC = 1)。但工件图纸中的尺寸数据为英制。因此会在零件程序中切换为英制。根据英制尺寸数据，会再次切换为公制。



3.8 几何设置

程序代码	注释
N10 G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1	; X=20 毫米, Y=30 毫米, Z=2 毫米, F= 快速运行 毫米/分钟
N20 G1 Z-5 F500	; Z=-5 毫米, F=500 毫米/分钟
N30 X90	; X=90 毫米
N40 G70 X2.75 Y3.22	; 编写的单位制: 英制 X=2.75 英寸, Y=3.22 英寸, F=500 毫米/分钟
N50 X1.18 Y3.54	; X=1.18 英寸, Y=3.54 英寸, F=500 毫米/分钟
N60 G71 X20 Y30	; 编写的单位制: 公制 ; X=20 毫米, Y=30 毫米, F= 500 毫米/分钟
N70 G0 Z2	; Z=2 毫米, F=快速运行 毫米/分钟
N80 M30	; 程序结束

更多信息

在 G70/G71 和 G700/G710 指令下读写数据

数据区	G70 / G71		G700 / G710	
	读取	写入	读取	写入
显示逗号后的位数 (WCS)	P	P	P	P
显示逗号后的位数 (MCS)	G	G	G	G
进给率	G	G	P	P
位置数据 X、Y、Z	P	P	P	P
插补参数 I、J、K	P	P	P	P
圆半径 (CR)	P	P	P	P
极半径 (RP)	P	P	P	P
螺距	P	P	P	P
可编程的框架	P	P	P	P
可设定框架	G	G	P	P
基本框架	G	G	P	P
外部零点偏移	G	G	P	P
轴预设偏移	G	G	P	P
工作区域限制 (G25/G26)	G	G	P	P
保护区	P	P	P	P
刀具补偿	G	G	P	P
与长度相关的机床数据	G	G	P	P

数据区	G70 / G71		G700 / G710	
	读取	写入	读取	写入
与长度相关的设定数据	G	G	P	P
与长度相关的系统变量	G	G	P	P
GUD	G	G	G	G
LUD	G	G	G	G
PUD	G	G	G	G
R 参数	G	G	G	G
西门子循环	P	P	P	P
增量加权 点动/手轮	G	G	G	G
P: 以编写的单位制读写 G: 以参数设置的基本单位制读写				

同步动作

说明


读取同步动作中的位置数据

如果在同步动作（条件部分和/或动作部分或工艺功能）中未显式编程程序单位制，系统将始终以**基本单位制**读取同步动作中的**与长度相关的位置数据**。

更多详细信息： 功能手册之同步动作

3.8.4.6 通道专用的直径/半径编程（DIAMON，DIAM90，DIAMOF，DIAMCYCOF）

车削时可以直径（①）或半径（②）设定用于端面轴的尺寸：



可以通过模态有效的指令 DIAMON，DIAM90，DIAMOF 和 DIAMCYCOF 激活通道专用的直径或半径编程，以便使 NC 程序直接采用技术图纸上的尺寸数据，而无需换算。

说明

通道专用的直径/半径编程取决于由 MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF 作为端面轴所定义的几何轴（→ 参见机床制造商说明！）。
通过 MD20100 只可以为每条通道定义一个端面轴。

句法

DIAMON
DIAM90
DIAMOF

含义

DIAMON:	激活 独立的 通道专用的直径编程的指令	
	DIAMON 的作用与所编程的尺寸模式无关（绝对尺寸 G90 或增量尺寸 G91）：	
	• G90 时：	直径尺寸
	• G91 时：	直径尺寸

DIAM90:	激活 不独立的 通道专用直径编程的指令	
	DIAM90 的作用取决于所编程的尺寸模式:	
	• G90 时:	直径尺寸
	• G91 时:	半径尺寸
DIAMOF:	关闭通道专用直径编程的指令	
	直径编程关闭后, 通道专用的半径编程生效。DIAMOF 的作用与所编程的尺寸模式无关:	
	• G90 时:	半径尺寸
	• G91 时:	半径尺寸
DIAMCYCOF :	循环处理期间用于关闭通道专用直径编程的指令	
	这样在循环中可始终半径方式进行计算。最后激活的该组 G 代码仍保持有效, 用于位置显示和基准程序段显示。	

说明

使用 DIAMON 或者 DIAM90 后, 端面轴的实际值总是显示为直径。这也适用于使用指令 MEAS, MEAW, \$P_EP[x] 和 \$AA_IW[x] 读取工件坐标系中的实际值。

示例

程序代码	注释
N10 G0 X0 Z0	; 运行到起点。
N20 DIAMOF	; 直径编程关闭。
N30 G1 X30 S2000 M03 F0.7	; X 轴 = 端面轴, 半径编程有效, 运行至半径位置 X30。
N40 DIAMON	; 直径编程对于端面轴有效。
N50 G1 X70 Z-20	; 运行到直径位置 X70 和 Z-20。
N60 Z-30	
N70 DIAM90	; 绝对尺寸采用直径编程; 增量尺寸采用半径编程。
N80 G91 X10 Z-20	; 增量尺寸有效。
N90 G90 X10	; 绝对尺寸有效。
N100 M30	; 程序结束。

更多信息

直径值 (DIAMON/DIAM90)

3.8 几何设置

直径值对于下列数据有效：

- 工件坐标系中端面轴的实际值显示
- JOG 运行:增量尺寸和手轮手动运行中的增量值
- 结束位置的编程
插补参数 I、J、K，在 G2/G3 时，如果使用 AC 对其进行绝对值编程。
在增量编程（IC）使用 I、J、K 时，总是计算半径。
- 当使用下列参数时，在工件坐标系中读取实际值：
MEAS, MEAW, \$P_EP[X], \$AA_IW[X]

3.8.4.7 轴专用的直径/半径编程（DIAMONA, DIAM90A, DIAMOFA, DIACYCOFA, DIAMCHANA, DIAMCHAN, DAC, DIC, RAC, RIC）

除了通道专用的直径编程，轴专用直径编程可以直径方式说明和显示一个或者多个轴的模态有效或非模态有效的尺寸。

说明

只有通过 MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 将轴设定为轴专用直径编程允许的其他端面轴后，才能在该轴上进行轴专用直径编程（→ 参见机床制造商说明！）

句法

用于通道内多个端面轴的，模态有效的轴专用直径编程：

```
DIAMONA [<轴>]
DIAM90A [<轴>]
DIAMOFA [<轴>]
DIACYCOFA [<轴>]
```

接收通道专用的直径/半径编程：

```
DIAMCHANA [<轴>]
DIAMCHAN
```

非模态有效的轴专用直径/半径编程：

```
<轴>=DAC (<值>)
<轴>=DIC (<值>)
<轴>=RAC (<值>)
<轴>=RIC (<值>)
```

含义

模态有效的轴专用直径/半径编程		
DIAMONA:	激活 独立的 、轴专用的直径编程的指令	
	DIAMONA 的生效与所编程的尺寸模式无关（G90/G91 或者 AC/IC）：	
	• G90, AC 时:	直径尺寸
	• G91, IC 时:	直径尺寸
DIAM90A:	激活 不独立的 、轴专用的直径编程的指令	
	DIAM90A 的生效取决于所编程的尺寸模式:	
	• G90, AC 时:	直径尺寸
	• G91, IC 时:	半径尺寸
DIAMOF A:	关闭轴专用直径编程的指令	
	直径编程关闭时，轴专用的半径编程生效。DIAMOF A 的生效与所编程的尺寸模式无关:	
	• G90, AC 时:	半径尺寸
	• G91, IC 时:	半径尺寸
DIACYCOFA:	循环处理期间用于关闭轴专用的直径编程的指令	
	这样在循环中可始终半径方式进行计算。最后激活的该组 G 代码仍保持有效，用于位置显示和基准程序段显示。	
<轴>:	需要激活轴专用直径编程的轴的轴名称	
	允许的轴名称为:	
	- 几何名称/通道名称 - 或者 - 机床进给轴名称	
	取值范围:	指定的轴必须是通道内已知的轴。
		其他条件:
		- 必须通过 MD30460 \$MA_BASE_FUNCTION_MASK 将轴设置为允许轴专用直径编程的轴。 - 不允许回转轴作为端面轴。
接收通道专用的直径/半径编程		
DIAMCHANA:	使用指令 DIAMCHANA [<轴>] 后， 指定的轴 会接收直径/半径编程的通道状态，并按通道专用的直径/半径编程顺序进行保存。	
DIAMCHAN:	使用指令 DIAMCHAN 后， 所有 允许轴专用直径编程的轴会接收直径/半径编程的通道状态，并按通道专用的直径/半径编程顺序进行保存。	

非模态有效的轴专用直径/半径编程 非模态有效的轴专用直径/半径编程可以确定在零件程序以及同步动作中的尺寸类型，即直径或者半径方式。直径/半径编程的模态状态无法改变。	
DAC:	指令 DAC 可以为指定轴非模态激活以下尺寸： 绝对尺寸，直径尺寸
DIC:	指令 DIC 可以为指定轴非模态激活以下尺寸： 增量尺寸，直径尺寸
RAC:	指令 RAC 可以为指定轴非模态激活以下尺寸： 绝对尺寸，半径尺寸
RIC:	指令 RIC 可以为指定轴非模态激活以下尺寸： 增量尺寸，半径尺寸

说明

使用 DIAMONA[<轴>] 或者 DIAM90A[<轴>] 后，端面轴的实际值总是显示为直径。这也适用于使用指令 MEAS, MEAW, \$P_EP[x] 和 \$AA_IW[x] 读取工件坐标系中的实际值。

说明

在与辅助端面轴进行轴交换时，基于 GET 请求可以使用 RELEASE[<轴>] 来接收其他通道内的直径/半径编程状态。

示例

示例 1：模态有效的轴专用直径/半径编程

X 轴为通道内端面轴，允许 Y 轴使用轴专用的直径编程。

程序代码	注释
N10 G0 X0 Z0 DIAMON	; X 上通道专用的直径编程被激活。
N15 DIAMOF	; 通道专用直径编程关闭。
N20 DIAMONA[Y]	; Y 上模态有效的轴专用直径/半径编程被激活。
N25 X200 Y100	; X 上半径编程被激活。
N30 DIAMCHANA[Y]	; Y 轴接收通道专用的直径/半径编程状态并将其保存
N35 X50 Y100	; X 和 Y 上半径编程被激活。
N40 DIAMON	; 通道专用直径编程激活。
N45 X50 Y100	; X 和 Y 上直径编程被激活。

示例 2：非模态有效的轴专用直径/半径编程

X 轴为通道内端面轴，允许 Y 轴使用轴专用的直径编程。

程序代码	注释
N10 DIAMON	；通道专用直径编程激活。
N15 G0 G90 X20 Y40 DIAMONA[Y]	；Y 上模态有效的轴专用直径/半径编程被激活。
N20 G01 X=RIC(5)	；X 轴上该程序段有效的尺寸说明：增量尺寸，半径尺寸。
N25 X=RAC(80)	；X 轴上该程序段有效的尺寸说明：绝对尺寸，半径尺寸。
N30 WHEN \$SAA_IM[Y]> 50 DO POS[X]=RIC(1)	；X 为指令轴。 X 轴上该程序段有效的尺寸说明：增量尺寸，半径尺寸。
N40 WHEN \$SAA_IM[Y]> 60 DO POS[X]=DAC(10)	；X 为指令轴。 X 轴上该程序段有效的尺寸说明：绝对尺寸，半径尺寸。
N50 G4 F3	

其它信息

直径值（DIAMONA/DIAM90A）

直径值对于下列数据有效：

- 工件坐标系中端面轴的实际值显示
- JOG 运行:增量尺寸和手轮手动运行中的增量值
- 结束位置的编程
插补参数 I、J、K，在 G2/G3 时，如果使用 AC 对其进行绝对值编程。
在增量编程 IC 使用 I、J、K 时，总是计算半径。
- 当使用下列参数时，在工件坐标系中读取实际值：
MEAS, MEAW, \$P_EP[X], \$AA_IW[X]

逐段生效的轴专用直径编程（DAC, DIC, RAC, RIC）

指令语句 DAC、DIC、RAC、RIC 可以用于所有需要考虑通道专用直径编程的指令：

- 轴位置：X..., POS, POSA
- 摆动：OSP1, OSP2, OSS, OSE, POSP
- 插补参数：I, J, K
- 轮廓段：带指定角度的直线

3.8 几何设置

- 快速退刀：POLF[AX]
- 以刀具方向运行：MOV T
- 平滑逼近和退回：
G140 bis G143, G147, G148, G247, G248, G347, G348, G340, G341

3.8.5 旋转时的工件位置

轴名称


两条互相垂直的几何轴通常指定如下：

纵向轴	= Z-轴 (横坐标)
平面轴	= X-轴 (纵坐标)

工件零点

机床零点固定时，可以在纵向轴上自由选择工件零点的位置。通常情况下工件零点位于工件的前侧或后侧。


机床零点和工件零点都在旋转中心。因此 X 轴上的可设定偏移是零。



M	机床零点
W	工件零点
Z	纵向轴
X	平面轴
G54 至 G599 或者 TRANS	用于工件零点位置的调用

平面轴

端面轴的尺寸一般用直径说明（相对于其他轴的两倍行程尺寸）：



在机床数据中可以确定将哪些几何轴作为端面轴（→机床制造商）。

3.9 位移指令

3.9.1 关于行程指令的常用信息

轮廓元素

编程的工件轮廓可以由下列轮廓元素构成：

- 直线
- 圆弧
- 螺旋线（直线与圆弧叠加）

运行指令

为了生成这些轮廓元素有下列运行指令可供使用：

- 快速运行（G0）
- 线性插补（G1）
- 顺时针圆弧插补（G2）
- 逆时针圆弧插补（G3）

运行指令模态有效。

目标位置

一个运行程序段包含有待运行轴（轨迹轴，同步轴，定位轴）的目标位置。

可以用直角坐标或者极坐标对目标位置进行编程。

说明

一个进给轴地址在每个程序段只允许进行一次编程。

起始点-目标点

运行总是从最近位置运行到编程的目标点。这个目标位置将成为下一次运行指令的起始位置。

工件轮廓

注意

刀具作用点未定义

在加工过程开始前您必须先将刀具定位，以避免对刀具和工件的损伤。

运行程序段依次执行而产生工件轮廓：




图 3-1 车削时的运行程序段




图 3-2 铣削时的运行程序段

3.9 位移指令

3.9.2 使用直角坐标的运行指令（G0, G1, G2, G3, X..., Y..., Z...）

在 NC 程序段中可以通过快速运行 G0，直线插补 G1 或者圆弧插补 G2 /G3 返回用直角坐标给定的位置。

句法

```
G0 X... Y... Z...
G1 X... Y... Z...
G2 X... Y... Z... ...
G3 X... Y... Z... ...
```


含义

G0:	激活快速运行的指令
G1:	激活直线插补的指令
G2:	激活顺时针方向圆弧插补的指令
G3:	激活逆时针方向圆弧插补的指令
X...:	X 方向上目标位置的直角坐标
Y...:	Y 方向上目标位置的直角坐标
Z...:	Z 方向上目标位置的直角坐标

说明

圆弧插补 G2 /G3 除了需要目标位置的坐标 x..., y..., z... 之外，还需要其他数据（例如圆心坐标；参见“概述 (页 200)”）。

示例



程序代码	注释
N10 G17 S400 M3	； 选择工作平面，主轴顺时针
N20 G0 X40 Y-6 Z2	； 快速进到用直角坐标指定的起始位置
N30 G1 Z-3 F40	； 激活直线插补，进刀
N40 X12 Y-20	； 沿斜线运行到用直角坐标指定的终点位置
N50 G0 Z100 M30	； 快速空运行，进行换刀

3.9.3 使用极坐标的运行指令

3.9.3.1 极坐标的参考点（G110, G111, G112）

标注尺寸的原点就是极点。

极点的尺寸可以用直角坐标或者极坐标表示。

使用指令 G110 至 G112 可以确定极坐标的唯一参考点。因此绝对或者增量尺寸都不会产生影响。

句法

```
G110/G111/G112 X... Y... Z...
G110/G111/G112 AP=... RP=...
```

3.9 位移指令

含义

G110 ...:	使用指令 G110 使后续的极坐标 都以最后一次返回的位置为基准。		
G111 ...:	使用指令 G111 使后续的极坐标 都以当前工件坐标系的零点为基准。		
G112 ...:	使用指令 G112 使后续的极坐标 都以最后一个有效的极点为基准。		
	提示: 指令 G110...G112 必须在自己的 NC 程序段中进行编程。		
X... Y... Z...:	在直角坐标系中指定极点		
AP=... RP=...:	在极坐标中指定极点		
	AP=...:	极角	
		即极半径与工作平面水平轴（例如 G17 上的 X 轴）之间的角度。旋转的正方向是沿逆时针方向运动。	
		取值范围:	± 0...360°
	RP=...:	极半径	
		数据 始终是正的绝对值 ，以[mm]或[inch]为单位。	


说明

可以在 NC 程序中非模态在极坐标尺寸和直角尺寸之间进行切换。通过使用直角坐标名称 (X..., Y..., Z...) 可以直接返回直角坐标系中。此外，定义过的极点一直保存到程序结束。

说明

如果没有指定极点，那么就采用当前工件坐标系的原点。

示例




如下定义极点 1 至 3:

- 极点 1 使用 G111 X... Y...
- 极点 2 使用 G110 X... Y...
- 极点 3 使用 G112 X... Y...

3.9.3.2 使用极坐标的运行指令 (G0, G1, G2, G3, AP, RP)

当从一个中心点出发为工件或者工件零件确定尺寸时，以及当使用角度和半径说明尺寸时（例如钻孔图），使用极坐标的运行指令就非常有用。



句法

G0/G1/G2/G3 AP=... RP=...

含义

G0:	激活快速运行的指令		
G1:	激活直线插补的指令		
G2:	激活顺时针方向圆弧插补的指令		
G3:	激活逆时针方向圆弧插补的指令		
AP:	极角		
	即极半径与工作平面水平轴（例如 G17 上的 X 轴）之间的角度。旋转的正方向是沿逆时针方向运动。		
	取值范围:	± 0...360°	
	角度可以采用绝对值或增量值:		
	AP=AC (...):	绝对尺寸	
	AP=IC (...):	增量尺寸	
		采用增量尺寸时，最后一个编程角度是基准。	
系统将保存极角，直到定义了一个新的极点或者更换了工作平面。			
RP:	极半径		
	数据 始终是正的绝对值 ，以[mm]或[inch]为单位。		
	在输入一个新值之前，极半径将一直被保存。		


说明

极坐标取决于使用 G110 ... G112 所确定的极点，并在使用 G17 至 G19 所选定的工作平面中有效。

说明


垂直于工作平面的第 3 根几何轴也可以用直角坐标表示（参见下图）。这样可以在圆柱坐标中给空间参数编程。

示例： G17 G0 AP... RP... Z...



边界条件

- 在有极坐标终点位置的 NC 程序段中，一定不能对选出的工作平面编程直角坐标，如插补参数或轴地址等。
- 当使用 G110 ... G112 时如未定义极点，则会自动将当前工件坐标系的零点视为极点：




3.9 位移指令

- 极半径 $RP = 0$
极半径由在极平面上的起点矢量和当前的极点矢量之间的距离计算得出的。计算出的极半径接着模态生效。
这与所选定的极点定义 (G110 ... G112) 无关。如果这两点的编程是一致的，则极半径为 0，并且产生报警 14095。
- 只编程了极角 AP
如果在当前程序段包含一个极角 AP 而没有极半径 RP，而当前位置和工件坐标系的极点之间有间距时，该间距将作为极半径来使用，并且模态生效。如果间距为 0，需再次规定极点坐标，模态生效的极半径保持为零。

示例

制作一个钻孔图样



钻孔的位置用极坐标来说明。
每个钻孔以相同的流程来加工：
预钻孔，按尺寸钻孔，铰孔...}
加工顺序存储在子程序中。

程序代码	注释
N10 G17 G54	； 工作平面 X/Y，工件零点
N20 G111 X43 Y38	； 确定极点。
N30 G0 RP=30 AP=18 Z5	； 逼近起点，以圆柱坐标指定
N40 L10	； 子程序调用。
N50 G91 AP=72	； 快速逼近下一个位置，以增量尺寸设定极角，程序段 N30 中得到的极半径仍被保存，不需要设定
N60 L10	； 子程序调用。
N70 AP=IC(72)	.
N80 L10	...
N90 AP=IC(72)	

程序代码	注释
N100 L10	...
N110 AP=IC(72)	
N120 L10	...
N130 G0 X300 Y200 Z100 M30	; 退刀, 程序结束。

参见

概述 (页 200)

3.9.4 快速移动

3.9.4.1 激活快速移动 (G0)

通过 G 指令 G0 激活以快速移动速度运行的轨迹轴。

句法


```
G0 X... Y... Z...
G0 RP=... AP=...
```

含义

G0:	以快速运行速度运行轴	
	生效方式:	模态
X...Y...Z...:	在直角坐标系中指定终点	
RP=...AP=...:	在极坐标中指定终点	


示例

示例 1：铣削



程序代码	注释
N10 G90 S400 M3	； 绝对尺寸，主轴顺时针
N20 G0 X30 Y20 Z2	； 回到起始位置
N30 G1 Z-5 F1000	； 刀具横向进给
N40 X80 Y65	； 直线运行
N50 G0 Z2	
N60 G0 X-20 Y100 Z100 M30	； 退刀，程序结束

示例 2：车削



程序代码	注释
N10 G90 S400 M3	； 绝对尺寸，主轴顺时针
N20 G0 X25 Z5	； 回到起始位置
N30 G1 G94 Z0 F1000	； 刀具横向进给
N40 G95 Z-7.5 F0.2	
N50 X60 Z-35	； 直线运行
N60 Z-50	
N70 G0 X62	
N80 G0 X80 Z20 M30	； 退刀，程序结束

3.9.4.2 激活/取消快速移动的线性插补 (RTLION, RTLIOF)

快速移动时，可通过 G 功能组 55 的指令或在零件程序中设置插补特性，而与预设置无关（MD20730 \$MC_GO_LINEAR_MODE）。

句法

RTLIOF
...
RTLION

含义

RTLIOF:	取消线性插补的 G 指令 ⇒ 快速移动（G0）中 非线性 插补生效。所有轨迹轴相互独立地运行至它们的终点。	
	生效方式:	模态
RTLION:	激活线性插补的 G 指令 ⇒ 快速移动（G0）中 线性 插补生效。所有轨迹轴同时运行至它们的终点。	
	生效方式:	模态

说明

RTLIOF 的前提条件

如要在 RTLIOF 时进行**非线性**插补，为此必须满足下列前提条件：

- 无转换生效 (TRAORI, TRANSMIT 等)。
- G60 生效 (在程序段末尾停止)。
- 无压缩器生效 (COMPOF)。
- 无刀具半径补偿生效 (G40)。
- 未选择轮廓手轮。
- 无步冲生效。

如果其中一个前提条件不满足，就会与 RTLION 一样进行直线插补。

示例

程序代码	注释
...	； 线性插补已预设：
	； MD20730 \$MC_GO_LINEAR_MODE == TRUE
N30 RTLIOF	； 线性插补已取消。
N40 G0 X0 Y10	； G0 程序段以非线性插补运行。
N50 G41 X20 Y20	； 刀具半径补偿生效⇒ G0 程序段以线性插补运行。
N60 G40 X30 Y30	； 刀具半径补偿未生效⇒ G0 程序段以非线性插补运行。
N70 RTLION	； 线性插补激活。
...	

其它信息

读取当前插补特性

通过系统变量 \$AA_GOMODE 可以读取当前的插补特性：

3.9.4.3 调整快速移动的公差 (STOLF, CTOLG0, OTOLG0)

通过机床数据设置的快速移动公差（G0 公差）可在零件程序中进行临时调整。机床数据中的设置此时不会被更改。在通道复位或程序结束复位后，所设置的公差会重新生效。

前提条件

仅在满足下列条件时，G0 公差才会生效：

- 下列功能中有一个生效：
 - 压缩器功能 COMP...
 - 平滑功能 G642 或 G645
 - 定向精磨 OST
 - 定向平滑 ORISON
 - 路径相关的定向平滑 ORIPATH
- 零件程序中有多个 (≥ 2) 相连的 G0 程序段。

在只有一个 G0 程序段时 G0 公差不会生效，因为在从非 G0 运动过渡至 G0 运动（以及反之）时，原则上是“较小的公差”（工件加工公差）生效！

句法

调整 G0 相对公差

STOLF=<值>

调整 G0 绝对公差

CTOLG0=<值>

OTOLG0=<值>

含义

STOLF:	用于编写临时生效的快速移动公差系数的地址			
	<Value >:	G0 公差系数		
		类型:	REAL	
		值:	≥ 0:	G0 公差系数可大于也可小于 1.0。系数等于 1.0（缺省值）时，快速移动启用和非快速移动相同的公差。通常情况下公差系数设为大于 1.0 的值。 编写的 G0 公差系数一直生效，直至其再一次被 STOLF 指令覆盖或被 CTOLG0/OTOLG0 指令替换，或者因通道复位或程序结束复位而被清除。
			< 0:	清除编写的公差系数 ⇒ 机床数据中预设的公差系数重新生效。
CTOLG0 :	用于编写临时生效的快速移动轮廓公差的地址			
	<值>:	轮廓公差绝对值		
		类型:	REAL	
		值:	≥ 0:	编写的轮廓公差绝对值一直生效，直至其再一次被 CTOLG0 指令覆盖或被 STOLF 指令替换，或者因通道复位或程序结束复位而被清除。
			< 0:	清除编写的公差值 ⇒ 机床数据中预设的公差值重新生效。
OTOLG0 :	用于编写临时生效的快速移动定向公差的地址			
	<值>:	定向公差绝对值		
		类型:	REAL	
		值:	≥ 0:	编写的定向公差绝对值一直生效，直至其再一次被 OTOLG0 指令覆盖或被 STOLF 指令替换，或者因通道复位或程序结束复位而被清除。
			< 0:	清除编写的公差值 ⇒ 机床数据中预设的公差值重新生效。

说明

最后编写的地址的优先级始终最高，如以下示例所示：

- 当编写了 STOLF 时又编写 CTOLG0 时，则会为轮廓平滑使用由 CTOLG0 设置的公差值。
- 同样，当编写了 STOLF 时又编写 OTOLG0 时，则会为定向精磨使用由 OTOLG0 设置的公差值。
- 在重新编写 STOLF 指令后，又会再次使用轮廓公差和定向公差的公差系数。

示例

示例 1：调整 G0 相对公差

程序代码	注释
COMPCAD G645 G1 F10000	； 压缩器功能 COMPCAD
X...Y...Z...	； 此处机床数据和设定数据生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
G0 X...Y...Z...	
G0 X...Y...Z...	； 此处机床数据 \$MC_G0_TOLERANCE_FACTOR（例如 =3）生效， 即 \$MC_G0_TOLERANCE_FACTOR * \$MA_COMPRESS_POS_TOL 的平滑 公差生效。
CTOL=0.02	
STOLF=4	
G1 X...Y...Z...	； 从此处开始，0.02 毫米的轮廓公差生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
G0 X...Y...Z...	
X...Y...Z...	； 从此处开始 G0 公差系数 4 生效，即 0.08 mm 的轮廓公差生效。
...	

示例 2：调整 G0 绝对公差

在机床数据中应预设置以下 G0 绝对公差：

- G0 轮廓公差：0.1
- G0 定向公差：1.0

在零件程序中应对这些公差进行临时调整：

程序代码	注释
COMPCAD G645 G1 F10000	； 压缩器功能 COMPCAD
X...Y...Z...	； 从此处开始，所设置的工件加工公差生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
G0 X...Y...Z...	
G0 X...Y...Z...	； 此处所设置的 G0 绝对公差生效。
CTOLG0=0.2 OTOLG0=2.0	； G0 绝对公差的编程。
G1 X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
G0 X...Y...Z...	
X...Y...Z...	； 从此处开始，所编写的 G0 公差生效。
...	

更多信息

读取 G0 公差系数

当前生效的快速移动公差系数可通过系统变量读取：

- 在同步动作或在带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：
\$AC_STOLF 生效的 G0 公差系数
 当前主程序段预处理时生效的 G0 公差系数。
- 在不带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：
\$P_STOLF 编程的 G0 公差系数

如果在生效的零件程序中未使用 STOLF 赋值，则两个系统变量会输出在机床数据中配置的值。

如果在程序段中无快速移动（G0），则这些系统变量总是输出值 1。

读取绝对 G0 公差


当前生效的快速移动绝对公差可通过系统变量读取：

- 在同步中或带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：
\$AC_CTOL_G0_ABS G0 运动中生效的轮廓公差
 G0 轮廓公差，在处理当前主运行程序段时生效。
\$AC_OTOL_G0_ABS G0 运动中生效的定向公差
 G0 定向公差，在处理当前主运行程序段时生效。
- 在不带预处理停止的零件程序中，通过系统变量：
\$P_CTOL_G0_ABS G0 运动中编写的轮廓公差
\$P_OTOL_G0_ABS G0 运动中编写的定向公差

如果在生效的零件程序中未使用 CTOLG0 和 OTOLG0 编写 G0 绝对公差，则这些系统变量会提供机床数据中所设置的值。

3.9.5 线性插补（G1）

使用 G1 可以让刀具在与轴平行、倾斜的或者在空间里任意摆放的直线方向上运动。可以用线性插补功能加工 3D 平面，槽等。



句法

```
G1 X... Y... Z ... F...
G1 AP=... RP=... F...
```

含义

G1:	线性插补（带进给率的线性插补）
X...Y...Z...:	以直角坐标给定的终点
AP=...:	以极坐标给定的终点，这里指极角
RP=...:	以极坐标给定的终点，这里指极半径
F...:	进给率，单位为毫米/分钟。刀具以进给率 F 从当前起始点向编程的目标点直线运行。您可以在直角坐标或者极坐标中给出目标点。工件在这个轨迹上进行加工。 示例：G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100 以进给 100 毫米/分钟的进给率逼近 X,Y, Z 上的目标点；回转轴 A 作为同步轴来处理，以便能同时完成四个运动。


说明

G1 模态有效。
在加工时必须给出主轴转速 S 和主轴旋转方向 M3/M4 。
使用 FGROUP 可以确定轨迹进给率 F 对其有效的轴组。此处的更多信息参加章节“轨迹特性”。

示例


示例 1：加工一个槽（铣削）

刀具沿 X/Y 方向从起点向终点运行。同时在 Z 方向进刀。



程序代码	注释
N10 G17 S400 M3	； 选择工作平面，主轴顺时针
N20 G0 X20 Y20 Z2	； 回到起始位置
N30 G1 Z-2 F40	； 刀具横向进给
N40 X80 Y80 Z-15	； 沿一条倾斜方向的直线运行
N50 G0 Z100 M30	； 空运行，用于换刀

示例 2：加工一个槽（车削）



程序代码	注释
N10 G17 S400 M3	； 选择工作平面，主轴顺时针
N20 G0 X40 Y-6 Z2	； 回到起始位置
N30 G1 Z-3 F40	； 刀具横向进给
N40 X12 Y-20	； 沿一条倾斜方向的直线运行
N50 G0 Z100 M30	； 空运行，用于换刀

3.9.6 圆弧插补

3.9.6.1 概述

圆弧插补允许对整圆或圆弧进行加工。




图 3-3 应用示例：圆槽铣削


编程方式

控制系统提供不同的写入圆弧运行的方法。由此用户实际上可以直接变换各种图纸标注尺寸。

- 给出中心点和终点的圆弧插补（G2/G3, X... Y... Z..., I... J... K...）（页 201）
- 给出半径和终点的圆弧插补（G2/G3, X... Y... Z..., CR）（页 203）
- 通过张角和终点/圆心（G2/G3, X... Y... Z.../ I... J... K..., AR）进行圆弧插补 （页 205）
- 带有极坐标的圆弧插补（G2/G3, AP, RP）（页 208）
- 给出中间点和终点的圆弧插补（CIP, X... Y... Z..., I1... J1... K1...）（页 210）
- 带有切线过渡的圆弧插补（CT, X... Y... Z...）（页 213）

用于圆弧插补的平面

控制系统需要工作平面参数 (页 156)以计算圆弧旋转方向，G2 顺时针方向旋转或者 G3 逆时针方向旋转。



例外：
也可以在选择的工作平面之外加工圆弧（不针对张角指令）。在这种情况下，编程人员作为圆弧终点给出的轴地址将决定圆弧平面。

3.9.6.2 给出中心点和终点的圆弧插补（G2/G3, X... Y... Z..., I... J... K...）

圆弧插补方式：使用圆弧轮廓圆心和终点进行插补。
如果圆弧没有终点进行编程，仍生成一个整圆。

句法

```
G2/G3 X... Y... Z... I... J... K...
G2/G3 X... Y... Z... I=AC (...) J=AC (...) K=(AC...)
```

含义

G2:	顺时针圆弧插补	
	生效方式:	模态
G3:	逆时针方向的圆弧插补	
	生效方式:	模态


X...Y...Z...:	以直角坐标给定的圆弧终点 根据当前生效的尺寸规定设置 G90/G91 或...=AC(...) / ...=IC(...), 圆弧终点坐标可编译为绝对尺寸或增量尺寸。
I...J...K...:	用于 X, Y, Z 方向上圆心坐标给定的插补参数 圆心坐标通常为增量尺寸并以圆弧起点为基准。 如果要以绝对尺寸并以工件零点为基准指定圆心, 则需要按如下方式编程插补参数 I, J, K: I=AC(...) J=AC(...) K=AC(...) 说明 如果一个插补参数 I, J, K 的值是 0, 则可以省略该参数, 但是在这种情况下必须指定第二个相关参数。

说明

预设的 G90/G91 绝对尺寸或者增量尺寸只对圆弧终点有效。

示例

示例 1：铣削



增量尺寸中的圆心

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211 F500
```


绝对尺寸中的圆心

```

N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50) J=AC(50)

```

示例 2：车削



增量尺寸中的圆心

```

N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25
N135 G1 Z-95

```

绝对尺寸中的圆心

```

N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)
N135 G1 Z-95

```

3.9.6.3 给出半径和终点的圆弧插补（G2/G3, X... Y... Z..., CR）

圆弧插补方式：使用圆弧轮廓半径和终点进行插补。

说明

使用该方式不能编程整圆（运行角度 360°）。

句法


```
G2/G3 X... Y... Z... CR=±...
```

含义

G2:	顺时针圆弧插补	
	生效方式:	模态
G3:	逆时针方向的圆弧插补	
	生效方式:	模态
X...Y...Z...:	以直角坐标给定的圆弧终点 根据当前生效的尺寸规定设置 G90/G91 或...=AC(...) / ...=IC(...), 终点坐标可编译为绝对尺寸或增量尺寸。	
CR=±...:	圆弧半径 用符号表示运行角度是否应该大于或者小于 180°。正号可以省略。	
	CR=+...:	运行角度 ≤ 180°
	CR=-...:	运行角度 > 180°
	说明 实践中最大可编程的半径没有限制。	

示例

示例 1：铣削




程序代码
N10 G0 X67.5 Y80.511

程序代码

```
N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
...
```

示例 2：车削



程序代码

```
...
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 CR=30
N135 G1 Z-95
...
```

3.9.6.4 通过张角和终点/圆心（G2/G3, X... Y... Z.../ I... J... K..., AR）进行圆弧插补

圆弧插补方式：使用圆弧轮廓张角和圆心或终点进行插补。

说明

使用该方式不能编程整圆（运行角度 360°）。

句法

G2/G3 X... Y... Z... AR=...

G2/G3 I... J... K... AR=...


3.9 位移指令

含义

G2:	顺时针圆弧插补	
	生效方式:	模态
G3:	逆时针方向的圆弧插补	
	生效方式:	模态
X...Y...Z...:	以直角坐标给定的圆弧终点 根据当前生效的尺寸规定设置 G90/G91 或...=AC(...) / ...=IC(...), 圆弧终点坐标可编译为绝对尺寸或增量尺寸。	
I...J...K...:	用于 X, Y, Z 方向上圆心坐标给定的插补参数 圆心坐标通常为增量尺寸并以圆弧起点为基准。 如果要以绝对尺寸并以工件零点为基准指定圆心, 则需要按如下方式编程插补参数 I, J, K: I=AC(...) J=AC(...) K=AC(...) 说明 如果一个插补参数 I, J, K 的值是 0, 则可以省略该参数, 但是在这种情况下必须指定第二个相关参数。	
AR=...:	张角	
	取值范围:	0° ... 360°

示例

示例 1：铣削




程序代码

```

N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
N20 G3 I-17.5 J-30.211 AR=140.134 F500

```

示例 2：车削



程序代码

```

N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 AR=135.944

```

3.9 位移指令

程序代码
N130 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944
N130 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) AR=135.944
N135 G1 Z-95

3.9.6.5 带有极坐标的圆弧插补（G2/G3, AP, RP）

圆弧插补方式：使用**极坐标终点**进行插补。

在这种情况下，适用以下规定：

- 极点在圆心。
- 极半径相当于圆弧半径。

句法


G2/G3 AP=...RP=...

含义

G2:	顺时针圆弧插补	
	生效方式:	模态
G3:	逆时针方向的圆弧插补	
	生效方式:	模态
AP=...RP=...:	以极坐标给定的圆弧终点	
	AP=...:	极角
	RP=...:	极半径 (≙圆弧半径)

示例


示例 1：铣削



程序代码

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G111 X50 Y50
N30 G3 RP=34.973 AP=200.052 F500
```

示例 2：车削



程序代码

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G111 X33.33 Z-54.25
```


程序代码
N135 G3 RP=30 AP=142.326
N140 G1 Z-95

3.9.6.6 给出中间点和终点的圆弧插补（CIP, X... Y... Z..., I1... J1... K1...）

使用 G 指令 CIP 编程的圆弧插补方式可以对空间内倾斜的圆弧进行插补。

通过圆弧轮廓的中间点和终点来说明圆弧运动。

运行方向按照起点→中间点→终点的顺序进行。



句法

CIP X... Y... Z... I1=AC (...) J1=AC (...) K1=(AC...)

含义

CIP:	通过中间点进行圆弧插补	
	生效方式:	模态

X...Y...Z...:	以直角坐标给定的圆弧终点 根据当前生效的尺寸规定设置 G90/G91 或...=AC(...) / ...=IC(...), 圆弧终点坐标可编译为绝对尺寸或增量尺寸。
I1...J1...K1...:	用于 X, Y, Z 方向上圆弧中间点坐标给定的插补参数 根据当前生效的尺寸规定设置 G90/G91 或...=AC(...) / ...=IC(...), 圆弧中间点坐标可编译为绝对尺寸或增量尺寸。 说明 如果一个插补参数 I, J, K 的值是 0, 则可以省略该参数, 但是在这种情况下必须指定第二个相关参数。

说明

预设的 G90/G91（绝对尺寸或者增量尺寸）适用于圆弧中间点和圆弧终点。
增量尺寸 G91 或...=IC(...) 生效时，把圆弧起点作为中间点和终点的参考。

说明

车削工艺


在通过 CIP 进行圆弧编程时不支持端面轴插补参数的直径编程，因此，必须在半径中编程端面轴的插补参数。

示例

示例 1：铣削


为了加工一个在空间中倾斜的圆弧槽，通过带 3 个插补参数的中间点和同样带 3 个坐标的终点来说明圆弧。

3.9 位移指令



程序代码	注释
N10 G0 G90 X130 Y70.70 S800 M3	; 运行到起点。
N20 G17 G1 Z-2 F100	; 进刀。
N30 CIP X80 Y120 Z-10 I1=IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6	; 圆弧终点和中间点。
	; 全部 3 个几何轴的坐标。
N40 M30	; 程序结束。

示例 2：车削



程序代码	注释
...	
N125 G1 G90 X40 Z-25 F0.2	
N130 CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665) K1=IC(-29.25)	; 端面轴的插补参数 I1 必须在半径中编程。
; 或	
; N130 CIP X70 Z-75 I1=46.665 K1=-54.25	

程序代码	注释
N135 G1 Z-95	

3.9.6.7 带有切线过渡的圆弧插补（CT, X... Y... Z...）


使用 G 指令 CT 编程的圆弧插补方式可以对以切线过渡到之前所编程的轮廓上的圆弧进行插补。

通过起点和终点以及起点上的切线方向定义圆弧。

说明

起点的切线方向

一个 CT 程序段起点的切线方向是由前一程序段的编程轮廓的终点切线来决定的。
在这个程序段和当前程序段之间可以有任意数量的没有运行信息的程序段。



- S 起点
- E 终点
- M 圆心
- r 圆弧半径
- t 前一程序段的编程轮廓的终点切线

图 3-4 正切向直线段 1-2 结束的圆弧轨迹 S-E




图 3-5 正切结束的圆弧轨迹取决于前面所运行的轮廓元素

句法


```
CT X... Y... Z...
```

含义

CT:	带有切线过渡的圆弧插补	
	生效方式:	模态
X...Y...Z...:	以直角坐标给定的圆弧终点 根据当前生效的尺寸规定设置 G90/G91 或...=AC(...) / ...=IC(...), 圆弧终点坐标可编译为绝对尺寸或增量尺寸。	

示例


示例 1：铣削



程序代码	注释
N10 G0 Z100	

程序代码	注释
N20 G17 T1 M6	
N30 G0 X0 Y0 Z2 M3 S300 D1	
N40 Z-5 F1000	； 进刀。
N50 G41 X30 Y25 G1 F1000	； 启用刀具半径补偿。
N60 Y35	； 铣削轮廓。
N70 X60 Y70	
N80 CT X80 Y55	； 使用切线过渡编程圆弧。
N90 X90 Y35	
N100 G1 X100	
N110 Y25	
N120 X30	
N130 G0 G40 X0 Y0	； 取消刀具半径补偿。
N140 Z100	； 退刀。
N140 M30	

示例 2：车削



程序代码	注释
...	
N110 G1 X23.293 Z0 F10	
N115 X40 Z-30 F0.2	
N120 CT X58.146 Z-42	； 使用切线过渡编程圆弧。
N125 G1 X70	
...	

更多信息

样条

在处理样条时，切线方向是通过直线和最后两个点确定的。在 ENAT 或者 EAUTO 有效时，A 和 C 样条轮廓的方向通常和样条轮廓终点的方向不一致。

B 样条轮廓的过渡总是沿切线的，切线方向由 A 或 C 样条以及当前有效的 ETAN 定义。

框架转换

如果在定义切线的程序段和 CT 程序段之间开始一次框架转换，那么切线必须进行转换。

极限情况

如果起始切线的延长线经过终点，则将生成一条直线而不是圆（极限情况：半径无限长的圆）。在这种特殊情况下，要么不允许对 TURN 指令编程，要么必须是 TURN=0。

说明

在接近极限情况的时候，会生成无限半径的圆，其结果是即使在 TURN 不等于 0 时，也会因为超过软件极限而发生报警，从而导致加工中断。

圆弧平面的位置


圆弧平面位置取决于当前有效的平面（G17-G19）。

如果前程序段的切线不在当前有效的平面上，那么它的投影将被应用在当前有效的平面里。

如果起点和终点没有相同的垂直于当前有效平面的位置分量，那么将产生螺旋线而不是圆。

3.9.7 螺旋线插补（G2/G3，TURN）

螺旋线插补可以用来加工如螺纹或油槽。



在螺旋线插补时，两个运动是叠加的并且并列执行。

- 水平圆弧运动
- 叠加一条垂直直线运动

句法

G2/G3 X... Y... Z... I... J... K... TURN=

G2/G3 X... Y... Z... I... J... K... TURN=

G2/G3 AR=... I... J... K... TURN=

G2/G3 AR=... X... Y... Z... TURN=

G2/G3 AP... RP=... TURN=


含义

G2:	沿圆弧轨迹顺时针方向运行
G3:	沿圆弧轨迹逆时针方向运行
X Y Z:	以直角坐标给定的终点
I J K:	以直角坐标给定的圆心
AR:	张角
TURN=:	附加圆弧运行次数的范围从 0 至 999
AP=:	极角
RP=:	极半径

说明

G2 和 G3 模态有效。

示例




程序代码	注释
N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3	； 回到起始位置。
N20 G1 Z-5 F50	； 进刀。
N30 G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC(20) TURN=2	； 带以下参数的螺旋线：从起始位置执行 2 个整圆，然后逼近终点。
N40 M30	； 程序结束。

更多信息

运行顺序

- 1. 运行到起点
- 2. 执行用 TURN=编程的整圆。
- 3. 逼近圆弧终点，例如：作为部分旋转。
- 4. 执行第 2，3 步进刀深度

加工螺旋线所需的螺距 = 整圆数 + 编程的圆弧终点（通过进刀深度来完成）。



螺旋线插补终点编程

有关插补参数的详细说明请参见圆弧插补。


编程的进给率

在螺旋线插补时，建议设定一个可编程的进给倍率（CFC）。用 FGROUP 可以确定，哪些轴应该以编程的进给率运行。更多的信息参见章节轨迹特性。

3.9.8 渐开线一插补（INVCW, INVCCW）

将一个圆轴固定在一个平面上，轴上缠线，拉紧一个线头，让该线绕圆轴运动且始终与圆轴相切，那么线上一个定点在该平面上的轨迹就是渐开线。

渐开线插补使得轨迹曲线沿渐开线运动。它在定义了基圆的平面上执行，并且由编程的起点运行至编程的终点。



可以用两种方式对终点进行编程：

- 1. 直接通过直角坐标
- 2. 通过给定张角间接编程（在此也可以与圆弧编程时的张角编程进行比较）

如果起点和终点不在基圆平面上，那么在空间中会产生曲线叠加，类似于用圆弧进行螺旋线插补。

当已经编程了垂直于当前有效平面的轨迹时，渐开线就可以在空间中运行（不同于圆弧的螺旋线插补）。

句法

```
INVCW X...Y...Z...I...J...K...CR=...
INVCCW X...Y...Z...I...J...K...CR=...
INVCW I...J...K...CR=...AR=...
INVCCW I...J...K...CR=...AR=...
```

含义


INVCW:	沿渐开线顺时针方向运行的指令
INVCCW:	沿渐开线逆时针方向运行的指令
X...Y...Z...:	直接以直角坐标编程终点

I...J...K...:	以直角坐标编程插补参数用于描述基圆的圆心 提示: 坐标数据取决于渐开线的起点。	
CR=...:	基圆的半径	
AR=...:	通过给定张角（旋转角度）对终点进行间接编程 张角的起点是圆心至起点的一条直线。	
	AR > 0:	渐开线上的轨迹 渐渐远离基圆 。
	AR < 0:	渐开线上的轨迹 渐渐靠近基圆 。 在 AR < 0 时最大旋转角受到限制，因此终点总是位于基圆之外。

通过设定张角间接编程终点

注意
张角未定义 在给定张角 AR 对终点进行间接编程时要注意角度所带的符号，因为符号的改变会将生成另一条渐开线以及另一条轨迹。

将根据下面的示例对此进行详细说明：




对于渐开线 1 和 2，基圆的半径和中心、以及起点和旋转方向（INVCW / INVCCW）的数据都一致。唯一的区别就在于张角的符号：

- 当 AR > 0 时，轨迹在渐开线 1 上运行并到达终点 1。
- 当 AR < 0 时，轨迹在渐开线 2 上运行并到达终点 2。

边界条件


- 起点和终点都必须在渐开线的基圆区域以外（半径为 CR，通过 I、J、K 来确定圆心的圆弧）。如果不能满足这些条件，那么会发出警报并且程序中断。
- 终点编程的两种方式（直接给定直角坐标或者间接通过张角给定）会有冲突。因此在一个程序段中只允许使用其中一种方式。
- 如果编程的终点不能准确的落在由起点和基圆定义的渐开线上，那么在这两条由起点或终点定义的渐开线之间进行插补（参见下图）。



终点的最大偏差由机床数据来确定（→ 机床制造商！）。如果该编程终点的偏差在半径方向上大于由 MD 所确定的值，那么会发出报警并且中止程序。

示例

示例 1：从起点出发的左旋渐开线到达编程终点后变为右旋渐开线返回




程序代码

```
N10 G1 X10 Y0 F5000
N15 G17
N20 INVCCW X32.77 Y32.77 CR=5 I-10 J0
N30 INVCW X10 Y0 CR=5 I-32.77 J-32.77
...
```

注释

；回到起始位置。
；选择 X/Y 平面作为工作平面。
；渐开线逆时针旋转，以直角坐标给定终点。
；渐开线顺时针旋转，起点为 N20 的终点，新的终点为 N20 的起点，新的圆心取决于新的起点并与原先的圆心相同。

示例 2：通过给定张角对终点进行间接编程的左旋渐开线



3.9 位移指令

程序代码	注释
N10 G1 X10 Y0 F5000	； 回到起始位置。
N15 G17	； 选择 X/Y 平面作为工作平面。
N20 INVCCW CR=5 I-10 J0 AR=360	； 渐开线逆时针运行并逐渐远离基圆（因为角度值为正），运行一整圈（360 度）。
...	

3.9.9 轮廓段

3.9.9.1 轮廓段编程

功能

轮廓段编程用来快速输入简单的轮廓。

对于带 1 个、2 个、3 个点和过渡元素如倒角或倒圆的轮廓段，可以通过给定直角坐标和/或角度来编程（ANG，以及 ANG1 和 ANG2）。

在程序段中定义轮廓段时可以使用任意的扩展 NC 地址，例如用于扩展轴（单轴或垂直于工作平面的轴）的地址字母、辅助功能数据、G 代码、速度等。

说明

轮廓计算器

也可以借助轮廓计算器进行简易的轮廓段编程。它是操作界面上的一个工具，它可以方便一些简单和复杂工件轮廓的编程，并以图形加以显示。通过轮廓计算器编程的轮廓会被接收到零件程序中。

更多信息：操作手册

参数设置

角度、半径和倒角的名称由机床数据定义：

MD10652 \$MN_CONTOUR_DEF_ANGLE_NAME （轮廓段的角度名称）

MD10654 \$MN_RADIUS_NAME （轮廓段的半径名称）

MD10656 \$MN_CHAMFER_NAME (轮廓段的倒角名称)

说明

参见机床制造商说明。

3.9.9.2 轮廓段：一条直线

说明


说明该编程指令的前提是程序满足以下条件：

- G18 被激活 (⇒ 有效的工作平面为 Z/X 平面)。
(没有限制时也可以在 G17 或 G19 上进行轮廓段编程。)
 - 为角度、半径和倒角定义下列指令：
 - ANG (角度)
 - RND (半径)
 - CHR (倒角)
-

通过以下的数据来定义直线的终点：

- 角度 ANG
- 一个 直角终点坐标 (X2 或 Z2)

3.9 位移指令



ANG: 直线的角度
X1, 起始坐标
Z1:
X2, 直线的终点坐标
Z2:

句法

```
X... ANG=...  
Z... ANG=...
```

含义

X...:	X 方向上的终点坐标
Z...:	Z 方向上的终点坐标
ANG:	用于角度编程的名称 给定的值（角度）取决于有效工作平面的横坐标（Z 轴在 G18 上）。

示例

程序代码	注释
N10 X5 Z70 F1000 G18	; 回到起始位置
N20 X88.8 ANG=110	; 带指定角度的直线
N30 ...	

或者：

程序代码	注释
N10 X5 Z70 F1000 G18	； 回到起始位置
N20 Z39.5 ANG=110	； 带指定角度的直线
N30 ...	


3.9.9.3 轮廓段：两条直线

说明

说明该编程指令的前提是程序满足以下条件：

- G18 被激活（⇒ 有效的工作平面为 Z/X 平面）。
（没有限制时也可以在 G17 或 G19 上进行轮廓段编程。）
- 为角度、半径和倒角定义下列指令：
 - ANG (角度)
 - RND (半径)
 - CHR (倒角)

第一条直线的终点可以通过给定直角坐标或者通过给定两条直线的夹角来进行编程。第二条直线的终点必须总是按直角坐标编程。两条直线的交点可以设计为角度、倒圆或倒角。



ANG1: 第一条直线的角度

ANG2: 第二条直线的角度

X1, 第一条直线的起始坐标

Z1:

X2, 第一条直线的终点坐标或者

Z2: 第二条直线的起点坐标

X3, 第二条直线的终点坐标

Z3:

句法

通过给定角度对第一条直线的终点进行编程

- 直线间的角作为过渡:

```
ANG=...
X... Z... ANG=...
```

- 直线间的倒圆作为过渡:

```
ANG=... RND=...
X... Z... ANG=...
```

- 直线间的倒角作为过渡:

```
ANG=... CHR=...
X... Z... ANG=...
```


通过给定坐标系对第一条直线的终点进行编程

- 直线间的角作为过渡：

```
| X... Z...  
| X... Z...
```


- 直线间的倒圆作为过渡：

```
| X... Z... RND=...  
| X... Z...
```


- 直线间的倒角作为过渡：

```
| X... Z... CHR=...  
| X... Z...
```

含义

ANG=...:	用于角度编程的名称 给定的值（角度）取决于有效工作平面的横坐标（Z 轴在 G18 上）。
RND=...:	用于倒圆编程的指令名称 给定的值相当于倒圆的半径： 

3.9 位移指令

CHR=...:	用于倒角编程的指令名称 给定的值相当于倒角在运行方向上的宽度： 
X...:	X 方向上的坐标
Z...:	Z 方向上的坐标

说明

更多关于倒角或倒圆编程的信息请参见“倒角，倒圆（CHF, CHR, RND, RNDM, FRC, FRCM）(页 260) ”。

示例

程序代码	注释
N10 X10 Z80 F1000 G18	； 回到起始位置。
N20 ANG=148.65 CHR=5.5	； 带指定角度和指定倒角的直线。
N30 X85 Z40 ANG=100	； 带指定角度和指定终点的直线。
N40 ...	


3.9.9.4 轮廓段：三条直线

说明

说明该编程指令的前提是程序满足以下条件：

- G18 被激活（⇒ 有效的工作平面为 Z/X 平面）。
（没有限制时也可以在 G17 或 G19 上进行轮廓段编程。）
- 为角度、半径和倒角定义下列指令：
 - ANG (角度)
 - RND (半径)
 - CHR (倒角)

第一条直线的终点可以通过给定直角坐标或者通过给定两条直线的夹角来进行编程。第三条直线的终点必须总是按直角坐标编程。直线的交点可以设计为夹角、倒圆或者倒角。



- ANG1: 第一条直线的角度
 ANG2: 第二条直线的角度
 X1, Z1: 第一条直线的起始坐标
 X2, Z2: 第一条直线的终点坐标或者第二条直线的起点坐标
 X3, Z3: 第二条直线的终点坐标或者第三条直线的起点坐标
 X4, Z4: 第三条直线的终点坐标

说明

此处 3 点轮廓段的编程说明也适用于多于三个点的轮廓段。

句法**通过给定角度对第一条直线的终点进行编程**

- 直线间的角作为过渡：

```
ANG=...
X... Z... ANG=...
X... Z...
```

- 直线间的倒圆作为过渡：

```
ANG=... RND=...
X... Z... ANG=... RND=...
X... Z...
```

- 直线间的倒角作为过渡：

```
ANG=... CHR=...
X... Z... ANG=... CHR=...
X... Z...
```

通过给定坐标系对第一条直线的终点进行编程

- 直线间的角作为过渡：

```
X... Z...
X... Z...
X... Z...
```

- 直线间的倒圆作为过渡：

```
X... Z... RND=...
X... Z... RND=...
X... Z...
```



- 直线间的倒角作为过渡：

X... Z... CHR=...

X... Z... CHR=...

X... Z...

含义

ANG=...:	用于角度编程的名称 给定的值（角度）取决于有效工作平面的横坐标（Z 轴在 G18 上）。
RND=...:	用于倒圆编程的指令名称 给定的值相当于倒圆的半径： 
CHR=...:	用于倒角编程的指令名称 给定的值相当于倒角在运行方向上的宽度： 
X...:	X 方向上的坐标
Z...:	Z 方向上的坐标

3.9 位移指令

说明
关于倒角或倒圆的详细信息参见“倒角，倒圆（CHF, CHR, RND, RNDM, FRC, FRCM）(页 260)”。

示例

程序代码	注释
N10 X10 Z100 F1000 G18	； 回到起始位置
N20 ANG=140 CHR=7.5	； 带指定角度和棱角的直线
N30 X80 Z70 ANG=95.824 RND=10	； 带指定角度和指定倒圆、中间点上的直线
N40 X70 Z50	； 终点上的直线

3.9.9.5 轮廓基准： 带有角度的终点编程

功能

如果在一个 NC 程序段中出现地址字母 A，那么不可以再在当前有效平面中编程其他轴。

编程轴数目

- 如果当前有效平面中 **没有轴** 被编程，则它是包含两个程序段的轮廓段的第一或第二程序段。
如果它是此类轮廓段的第二程序段，则表示在当前有效平面中起点和终点是相同的。那么轮廓至少包括一个垂直于当前平面的运动。
- 如果有效平面中 **恰好只有一个轴** 被编程，那么它就是一条单独的直线，其终点是由角度和已编程的直角坐标确定的；或者它是包含两个程序段的轮廓段的第二个程序段。在第二种情况下，省略的坐标就作为到达的下一个（模态）位置。
- 如果在当前有效平面中有 **两个轴** 被编程，那么它就是包含两个程序段的轮廓段的第二程序段。如果当前程序段不是在用角编程的程序段之前，且当前平面中没有对轴进行编程，那么是不能编写这样的程序段的。


角度 A 只允许在线性插补或样条插补时编程。

3.9.10 螺纹切削

3.9.10.1 带恒定螺距的螺纹切削 (G33, SF)

使用 G33 可以生产以下带有恒定螺距的螺纹类型：

- 圆柱螺纹 ①
- 平面螺纹 ②
- 圆锥螺纹 ③




说明

使用 G33 进行螺纹切削的技术前提条件是一个带有行程测量系统并处于转速控制的主轴。

多线螺纹

可以给定起点偏移来生成多线螺纹（带有偏移切口的螺纹）。在 G33 程序段中的地址 SF 下进行编程。




说明

如果没有指定起点偏移，会使用设置数据中确定的“螺纹起始角”。

螺纹链

通过依次编程多个 G33 程序段可以加工螺纹链：



说明

使用连续路径运行 G64 能够以预读速度控制各程序段，从而避免产生速度急动。

螺纹的旋转方向

螺纹的旋转方向由主轴的旋转方向确定：

- 顺时针运行使用 M3 生成右旋螺纹
- 逆时针运行使用 M4 生成左旋螺纹

句法

圆柱螺纹：

```
G33 Z... K...  
G33 Z... K... SF=...
```

平面螺纹：

```
G33 X... I...  
G33 X... I... SF=...
```

圆锥螺纹：

```
G33 X... Z... K...  
G33 X... Z... K... SF=...  
G33 X... Z... I...  
G33 X... Z... I... SF=...
```

含义


G33:	带恒定螺距的螺纹切削指令	
X... Y... Z...:	以直角坐标给定终点	
I...:	X 方向的螺距	
J...:	Y 方向的螺距	
K...:	Z 方向的螺距	
Z:	纵向轴	
X:	端面轴	
Z... K...:	圆柱螺纹的螺纹长度和螺纹距	
X... I...:	平面螺纹的螺纹直径和螺纹距	
I...或者 K...:	圆锥螺纹的螺纹螺距	
	数据 (I... 或 K...) 取决于圆锥角度:	
	< 45°:	通过 K... 给定螺纹螺距 (纵向螺纹螺距)。
	> 45°:	通过 I... 给定螺纹螺距 (横向螺纹螺距)。
	= 45°:	螺纹螺距可以通过 I... 或 K... 给定。

3.9 位移指令

SF= . . . :	起点偏移（仅用于多线螺纹） 起点偏移被作为绝对角度位置给定。	
	取值范围:	0.0000 至 359.999 度


示例

示例 1：带有 180° 起点偏移的双线柱状螺纹



程序代码	注释
N10 G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3	; 零点偏移，回到起点，激活主轴。
N20 G33 Z-100 K4	; 圆柱螺纹： 在 z 上的终点
N30 G0 X102	; 回到起始位置。
N40 G0 Z10	
N50 G1 X99	
N60 G33 Z-100 K4 SF=180	; 第 2 次切削： 起点偏移 180°
N70 G0 X110	; 退刀。
N80 G0 Z10	
N90 M30	; 程序结束。

示例 2：带有小于 45°角的圆锥螺纹




程序代码	注释
N10 G1 X50 Z0 S500 F100 M3	； 回到起点，激活主轴。
N20 G33 X110 Z-60 K4	； 圆锥螺纹： x 和 z 上的终点，使用 K...在 z 方向上给定的 螺纹螺距（因为圆锥角度<45°）
N30 G0 Z0 M30	； 退刀，程序结束

其它信息

螺纹切削时使用 G33 进刀

控制系统根据编程的主轴转速和螺纹螺距计算出必要的进给率。车刀按此进给率在纵向和/或正面方向穿过螺纹长度。进给率 F 不能用于 G33，对于最大轴速度（快速运行）的限制由控制系统监控。




圆柱螺纹

圆柱螺纹通过以下几点来说明：

- 螺纹长度
- 螺距

螺纹长度用一个直角坐标 X, Y 或 Z 以绝对尺寸或相对尺寸来输入（在车床上 Z 方向优先）。
进给加速或减速时，导入行程和导出行程必须要留有余量。


在地址 I, J, K 中输入螺距（在车床上优先使用 K）。



平面螺纹

平面螺纹通过以下几点来说明：

- 螺纹直径（X 方向优先）
- 螺距（优先使用 I）。




圆锥螺纹

圆锥螺纹通过以下几点来说明：

- 纵向和横向上的终点（圆锥轮廓）
- 螺距

在直角坐标 X、Y、Z 中以绝对尺寸或相对尺寸输入圆锥轮廓，在车床上加工时优先在 X 和 Z 方向。进给加速或减速时，导入行程和导出行程必须要留有余量。

螺距参数由圆锥角来决定（纵向轴与圆锥表面之间的角度）：



3.9 位移指令

3.9.10.2 带有递增螺距与递减螺距的螺纹切削（G34，G35）

使用指令 G34 和 G35 可以对 G33 的功能进行扩展，在地址 F 中另外对螺距的变化进行编程。在 G34 中，会导致螺纹螺距线性增加，而在 G35 中会导致螺距线性减少。指令 G34 和 G35 可以用于制造自剪切螺纹。

句法

带有递增螺距的圆柱螺纹：

```
G34 Z... K... F...
```

带有递减螺距的圆柱螺纹：

```
G35 Z... K... F...
```

带有递增螺距的平面螺纹：

```
G34 X... I... F...
```

带有递减螺距的平面螺纹：

```
G35 X... I... F...
```

带有递增螺距的圆锥螺纹：

```
G34 X... Z... K... F...
```

```
G34 X... Z... I... F...
```

带有递减螺距的圆锥螺纹：

```
G35 X... Z... K... F...
```

```
G35 X... Z... I... F...
```

含义

G34:	带线性 递增 螺距的螺纹切削指令
G35:	带线性 递减 螺距的螺纹切削指令
X...Y...Z...:	以直角坐标给定终点
I...:	X 方向的螺距
J...:	Y 方向的螺距
K...:	Z 方向的螺距

F...:	螺纹螺距变化	
	如果已知一个螺纹的起始螺距和最终螺距，那么就可以根据下面的等式计算出编程的螺距变化：	
	$F = \frac{k_e^2 - k_a^2}{2 * l_G} \text{ [毫米/转]}$	
	这表明：	
	k _e :	螺纹螺距（轴目标点坐标的螺距）[毫米/转]
	k _a :	螺纹起始螺距 (在 I, J, K 下编程) [毫米/转]
	l _G :	螺纹长度[毫米]


示例

程序代码	注释
N1608 M3 S10	； 主轴激活。
N1609 G0 G64 Z40 X216	； 运行到起点。
N1610 G33 Z0 K100 SF=R14	； 使用恒定螺距（100 毫米/转）进行螺纹切削
N1611 G35 Z-200 K100 F17.045455	； 螺距递减量：17.0454 毫米/转 2 程序段结束处螺距：50 毫米/转
N1612 G33 Z-240 K50	； 平稳运行螺纹程序段。
N1613 G0 X218	
N1614 G0 Z40	
N1615 M17	

3.9.10.3 G33、G34、G35 中可编程的导入和导出行程（DITS、DITE）

可在零件程序中通过地址 DITS 和 DITE 设定螺纹的导入和导出行程。

螺纹轴会在设定的行程内进行加速或制动。



3.9 位移指令

较短的导入行程

螺纹导入处有套环，给刀具启动斜坡留下的空间较小。
因此必须通过 DITS 缩短斜坡的长度。

较短的导出行程

由于连接至螺纹导出段，刀具减速斜坡的空间不够，可能会导致工件和刀沿之间的碰撞危险。
可通过 DITE 设定较短的刀具减速斜坡。不过机械惯性的存在使得仍有发生碰撞的危险。
解决方法：编程更短的螺纹，减少主轴转速。

说明

DITE 在螺纹末端处作为精磨间距生效。从而使轴的运行平稳改变。

影响

编写的导入和导出行程只会提升轨迹上的加速度。若两个行程的其中一个大于螺纹轴启用生效加速度时所需的行程，那么螺纹轴会以最大加速度加速或制动。

句法

DITS=<值> DITE=<值>

含义

DITS:	确定螺纹导入行程
DITE:	确定螺纹导出行程
<值>:	DITS 和 DITE 下只编写行程，不编写位置！ 编写的导入/导出行程会依据当前生效的单位制（英制或公制）接受处理。

示例

程序代码	注释
...	
N40 G90 G0 Z100 X10 SOFT M3 S500	
N50 G33 Z50 K5 SF=180 DITS=1 DITE=3	; 在 Z=53 时开始精磨。
N60 G0 X20	

更多信息

SD42010 \$SC_THREAD_RAMP_DISP

在主处理中切换至包含 DITS 和/或 DITE 的程序段时，编写的导入或导出行程会被接收至设定数据 SD42010 \$SC_THREAD_RAMP_DISP：

- SD42010 \$SC_THREAD_RAMP_DISP[0] = 编写的 DITS 值
- SD42010 \$SC_THREAD_RAMP_DISP[1] = 编写的 DITE 值

若在第一个螺纹程序段前未编写导入或导出行程，则会启动设定数据中的当前值。

通道/BAG/程序结束复位后的特性

通道/BAG/程序结束复位后，被 DITS 和/或 DITE 覆写的 SD42010 值仍然保持生效。

热启动后的特性

热启动时，设定数据恢复为被 DITS 和/或 DITE 覆写之前生效的值（标准特性）。

热启动后，如果也要将以 DITS 和 DITE 编程的值设为生效，则必须在机床数据 MD10710 \$MN_PROG_SD_RESET_SAVE_TAB 中列出设定数据 SD42010 \$SC_THREAD_RAMP_DISP：

MD10710 \$MN_PROG_SD_RESET_SAVE_TAB[<n>] = 42010

导入和/或导出行程非常短时的特性

如果导入和/或导出行程非常短，则螺纹轴的加速度要大于配置值。这会导致轴因加速而过载。

在导入螺纹时将会发出报警 22280 “编程的导入行程过短”（在机床数据 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 中进行相应的设置）。报警只是一种信息，它对于零件程序的执行没有影响。

3.9.10.4 螺纹切削时快速返回（LFON, LFOF, DILF, ALF, LFTXT, LFWP, LFPOS, POLF, POLFMLIN, POLFMLIN）

“螺纹切削时的快速返回（G33）”功能可在以下情况下中断螺纹切削，并且不会损坏设备：

- 通过 DB21, ... DBX7.3 触发 NC 停止
- 通过报警隐含触发 NC 停止
- 切换快速输入 (页 577)

3.9 位移指令

返回运行的编程可通过：

- 返回和返回方向（相对）
- 返回位置（绝对）

说明

NC 停止信号

以下 NC 停止信号不会在螺纹切削时触发快速返回：

- DB21, ... DBX3.4（NC 停止进给轴和主轴）
- DB21, ... DBX7.2（程序段交界处 NC 停止）

攻丝

不能在攻丝（G331/G332）时使用“快速返回”功能。

句法

使能快速返回，通过返回和返回方向对返回运行进行编程：

```
G33 ... LFON DILF=<值> LFTXT/LFWP ALF=<值>
```

使能快速返回，通过返回位置对返回运行进行编程：

```
POLF[<轴名称>]=<值> LFPOS  
POLFMASK/POLFMLIN(<轴名称 1>,<轴名称 2>,...)  
G33 ... LFON
```

禁用“螺纹切削时的快速返回”：

```
LFOF
```

含义

LFON:	使能“螺纹切削时的快速返回”（G33）	
LFOF:	禁用“螺纹切削时的快速返回”（G33）	
DILF=:	确定返回行程的长度 可在零件程序中编程 DILF 来修改机床数据（MD21200 \$MC_LIFTFAST_DIST）中预设的值。 提示： NC 复位后，设置的机床数据值总是生效。	
LFTXT	使用 G 指令 LFTXT 和 LFWP 与 ALF 一起对返回方向进行控制。	
LFWP:	LFTXT:	执行返回运行的平面通过轨迹切线和刀具方向计算（缺省设置）。
	LFWP:	执行返回运行的平面是有效的工作平面。

ALF=:	在返回平面中，使用 ALF 以不连续的角度编程返回方向。	
	使用 LFTXT 时，通过 ALF=1 确定返回方向为刀具方向。	
	使用 LFWP 时，工作平面中的方向被分配如下： • G17 (X/Y 平面) ALF=1；以 X 方向返回 ALF=3；以 Y 方向返回 • G18 (Z/X 平面) ALF=1；以 Z 方向返回 ALF=3；以 X 方向返回 • G19 (Y/Z 平面) ALF=1；以 Y 方向返回 ALF=3；以 Z 方向返回	
	有关使用 ALF 编程的 更多信息 ，请参见章节“快速离开工件轮廓时的运行方向 (页 579)”。	
LFPOS:	将使用 POLFMASK 或 POLFMLIN 指定的轴退回到使用 POLF 编程的绝对轴位置	
POLFMASK:	使能轴 (<轴名称 1>, <轴名称 1>, ...), 使它独立退回至绝对位置	
POLFMLIN:	使能轴，使它退回至线性关联的绝对位置。 提示: 受所有参与轴的动态特性的影响，到达退刀位置时不是总能建立起线性关联。	
POLF[]:	确定目录中给定的几何轴或加工轴的绝对返回位置	
	生效方式:	模态
	=<值>:	在几何轴上，赋值被视为工件坐标系中的位置 (WCS)， 在加工轴上，赋值被视为机床坐标系中的位置 (MCS)。 赋值也可编程为增量值： =IC<值>
<轴名称>:	几何轴或加工轴的名称	

说明

LFON 或 LFOF 总是可以编程，但只在螺纹切削 (G33) 时运用。

说明

带有 POLFMASK/POLFMLIN 的 POLF 不仅限于在切削螺纹时使用。

示例

示例 1：使能“螺纹切削时的快速返回”

程序代码	注释
N55 M3 S500 G90 G18	；当前有效加工平面
...	；回到起始位置
N65 MSG （“螺纹切削”）	；刀具横向进给
MM_THREAD:	
N67 \$AC_LIFTFAST=0	；在螺纹开始前复位。
N68 G0 Z5	
N68 X10	
N70 G33 Z30 K5 LFON DILF=10 LFWP ALF=7	；使能“螺纹切削时的快速返回”。 返回行程 = 10 毫米 返回平面：Z/X（G18） 返回方向：-X (设置 ALF=3:返回方向 +X)
N71 G33 Z55 X15	
N72 G1	；取消螺纹切削。
N69 IF \$AC_LIFTFAST GOTOB MM_THREAD	；螺纹切削中断时。
N90 MSG ("")	
...	
N70 M30	

示例 2：在攻丝前取消快速返回

程序代码	注释
N55 M3 S500 G90 G0 X0 Z0	
...	
N87 MSG ("攻丝")	
N88 LFOF	；在攻丝前关闭快速回程。
N89 CYCLE...	；用 G33 的螺纹钻孔循环。
N90 MSG ("")	
...	
N99 M30	

示例 3：快速退回到绝对返回位置

停止时 X 轴轨迹插补被取消，而是以到 POLF[X] 位置的最大速度插补运动。其他轴的运动继续由编程的轮廓或螺距和主轴转速决定。

程序代码	注释
N10 G0 G90 X200 Z0 S200 M3	

程序代码	注释
N20 G0 G90 X170	
N22 POLF[X]=210 LFPOS	
N23 POLFMASK(X)	; 激活（使能）X 轴的快速返回。
N25 G33 X100 I10 LFON	
N30 X135 Z-45 K10	
N40 X155 Z-128 K10	
N50 X145 Z-168 K10	
N55 X210 I10	
N60 G0 Z0 LFOF	
N70 POLFMASK()	; 停止所有轴的退刀。
M30	

3.9.10.5 球螺纹（G335，G336）

借助 G 代码（G335 和 G336）可以车削球螺纹（即非柱形螺纹）。该功能应用在机床上因自重而下垂的超大型部件的加工。如果使用平行于轴的螺纹，会导致部件中心的螺纹牙过小。使用球螺纹可弥补该缺陷。




图 3-6 车削球螺纹

编程

车削球螺纹可通过 G335 或 G336 进行编程：

G335:	以顺时针圆弧刀具轨迹车削球螺纹
G336:	以逆时针圆弧刀具轨迹车削球螺纹

3.9 位移指令

首先如同编写一个直螺纹一样，通过参数 I、J 和 K 指定轴终点和螺距，参见“带恒定螺距的螺纹切削（G33, SF）（页 235）”。

此外还要指定一段圆弧。该圆弧可如同 G2/G3 一样，通过圆心、半径、张角或中间点坐标进行编程（参见“圆弧插补（页 200）”）。使用圆心编程球螺纹时要注意以下几点：因为在进行螺纹切削需要指定 I、J 和 K 以计算出螺距，因此在使用圆心编程时必须用 IR=...、JR=... 和 KR=... 指定圆弧参数。

IR=...:	X 方向上的圆心直角坐标
JR=...:	Y 方向上的圆心直角坐标
KR=...:	Z 方向上的圆心直角坐标

说明

IR、JR 和 KR 是螺纹插补参数的缺省名称，可通过机床数据（MD10651 \$MN_IPO_PARAM_THREAD_NAME_TAB）加以修改。
修改缺省名称时须参照机床制造商的说明！

或者也可以指定起始点偏移 SF（参见“带恒定螺距的螺纹切削（G33, SF）（页 235）”）。

句法

编程球螺纹的句法具有以下常规格式：
G335/G336 <轴目标点坐标> <螺距> <圆弧> [<起始点偏移>]

示例

示例 1：使用终点和圆心编程顺时针球螺纹

程序代码	注释
N5 G0 G18 X50 Z50	；逼近起始点。
N10 G335 Z100 K=3.5 KR=25 IR=-20 SF=90	；车削顺时针球螺纹。




图 3-7 使用终点和圆心编程顺时针球螺纹

示例 2：使用终点和圆心编程逆时针球螺纹

程序代码	注释
N5 G0 G18 X50 Z50	; 逼近起始点。
N10 G336 Z100 K=3.5 KR=25 IR=20 SF=90	; 车削逆时针球螺纹。




图 3-8 使用终点和圆心编程逆时针球螺纹

示例 3：使用终点和半径编程顺时针球螺纹

程序代码	
N5 G0 G18 X50 Z50	
N10 G335 Z100 K=3.5 CR=32 SF=90	




图 3-9 使用终点和半径编程顺时针球螺纹

示例 4：使用终点和张角编程顺时针球螺纹

程序代码
N5 G0 G18 X50 Z50
N10 G335 Z100 K=3.5 AR=102.75 SF=90




图 3-10 使用终点和张角编程顺时针球螺纹

示例 5：使用圆心和张角编程顺时针球螺纹

程序代码
N5 G0 G18 X50 Z50
N10 G335 K=3.5 KR=25 IR=-20 AR=102.75 SF=90




图 3-11 使用圆心和张角编程顺时针球螺纹

示例 6：使用终点和中间点编程顺时针球螺纹

程序代码

```
N5 G0 G18 X50 Z50
N10 G335 Z100 K=3.5 I1=60 K1=64
```





图 3-12 使用终点和中间点编程顺时针球螺纹

其它信息

允许的圆弧范围

G335/G336 中编程的圆弧必须在规定的范围内，即整个圆弧段都必须包含在指定的螺纹轴区间内（I、J 或 K。



Z 轴允许的区域（通过 K 编程螺距）

X 轴允许的区域（通过 I 编程螺距）

下图所示的圆弧段是不允许的：




图 3-13 球螺纹：不允许的范围

框架

在框架激活时也可使用 G335 和 G336。然而还是得注意遵守基本坐标系（BCS）中允许的圆弧范围。

圆弧编程的边界条件

G2/G3 圆弧编程的边界条件也适用于 G335/G336 圆弧编程（参见“圆弧插补 (页 200)”）。

3.9.11 刚性攻丝

3.9.11.1 不带补偿夹具的攻丝（刚性攻丝）和回退（G331、G332）

使用指令 G331 和 G332 编程不带补偿夹具的攻丝时，会执行以下运行：

- G331:在钻削方向上攻丝，直至螺纹终点
- G332:通过主轴旋转方向自动反向，回退至成套丝锥 G331

句法

G331 <轴> <螺距>
G331 <轴> <螺距> S...
G332 <轴> <螺距>

含义

G331:	攻丝 通过轴运行（钻深）和螺距描述攻丝。	
	生效方式:	模态
G332:	攻丝的回退 回退应以与攻丝时相同的螺距执行 (G331)。主轴自动换向。	
	生效方式:	模态
<轴>:	几何轴（X、Y 或 Z）至螺纹终点的运行行程/位置，例如 Z50	
<螺距>:	螺距 I (X)、J (Y) 或 K (Z): • 正螺距：右螺纹，例如 K1,25 • 负螺距：左螺纹，例如 K-1,25	
	值域:	±0.001 至 ±2000.00 mm/rev
S...:	主轴转速 如未给定主轴转速，则以上次生效的主轴转速运行。	

说明

第二齿轮级数据组

为了在攻丝时有效地调节主轴转速和电机转矩并提高加速度，可以在轴专用的机床数据中配置第二齿轮级数据组，以及另外两个可定义的开关阈值（最大转速和最小转速），该数据组不同于第一齿轮级数据组，且与其转速开关阈值无关。请务必注意机床制造商的规定。

更多的信息参见功能手册“轴和主轴”。

3.9 位移指令

示例

- 示例：使用 G331 / G332 攻丝 (页 256)
- 示例：给出当前齿轮级已编程的钻削转速 (页 256)
- 示例：使用第二齿轮级数据组 (页 257)
- 示例：未进行转速编程，齿轮级监控 (页 257)
- 示例：无法进行齿轮换档，齿轮级监控 (页 258)
- 示例：不带 SPOS 的编程 (页 258)

3.9.11.2 示例：使用 G331 / G332 攻丝

程序代码	注释
N10 SPOS[n]=0	； 主轴：位置闭环控制运行
	； 起始位置 0 度
N20 G0 X0 Y0 Z2	； 轴：运行至起始位置
N30 G331 Z-50 K-4 S200	； 在 Z 轴上攻丝，
	； 螺距 K-4 负 =>
	； 主轴旋转方向：逆时针，
	； 主轴转速 200 转/分钟
N40 G332 Z3 K-4	； 沿 Z 轴回退，
	； 螺距 K-4 负（逆时针），
	； 自动反向旋转 =>
	； 主轴旋转方向顺时针
N50 G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3	； 主轴处于主轴运行中。

3.9.11.3 示例：给出当前齿轮级已编程的钻削转速

程序代码	注释
N05 M40 S500	； 编程设置的主轴转速：500 转/分钟 =>
	； 齿轮级 1 (20 至 1028 转/分钟)
...	
N55 SPOS=0	； 定位主轴
N60 G331 Z-10 K5 S800	； 攻丝
	； 主轴转速 800 转/分钟 => 齿轮级 1

使用 M40 时通过第一齿轮级数据组测定与编程的主轴转速 S500 匹配的齿轮级。在当前齿轮级中输出编程的钻削转速 S800，并且在必要时将其限制为齿轮级的最大转速。进行 SPOS 后不能进行自动齿轮换挡。自动齿轮换挡的前提条件是主轴的转速控制运行。

说明

如果主轴转速为 800 rpm，选择了齿轮级 2，此时必须在相应的第二齿轮级数据组的机床数据中设计最大转速和最小转速的开关阈值（参见以下例子）。

3.9.11.4 示例：使用第二齿轮级数据组

第二齿轮级数据组中最大转速和最小转速的开关阈值将在编程 G331/G332 时，以及编程有效主主轴 S 值时计算。自动齿轮换挡 M40 必须有效。由此测定的齿轮级会和生效的齿轮级相比较。如果两齿轮级有差别，则进行齿轮换挡。

程序代码	注释
N05 M40 S500	； 编程设置的主轴转速：500 转/分钟
...	
N50 G331 S800	； 主主轴：选择齿轮级 2
N55 SPOS=0	； 定位主轴
N60 G331 Z-10 K5	； 攻丝
	； 从第 2 齿轮级数据组加速主轴

3.9.11.5 示例：未进行转速编程，齿轮级监控

如果使用第二齿轮级数据组时，G331 指令中没有编程转速，则会以上次编程的转速加工螺纹。齿轮换挡不生效。在此情况下会监控，上次编程的转速是否在当前齿轮级规定的转速范围（最大转速和最小转速开关阈值）内。若不在范围内，则显示报警 16748。

程序代码	注释
N05 M40 S800	； 编程设置的主轴转速：800 转/分钟
...	
N55 SPOS=0	； 定位主轴
N60 G331 Z-10 K5	； 攻丝
	； 监控主轴转速 800 转/分钟
	； 齿轮级 1 生效
	； 齿轮级 2 必须生效 => 报警 16748

3.9.11.6 示例：无法进行齿轮换档，齿轮级监控

如果使用第二齿轮级数据组时，在 G331 程序段中除了几何数据之外，还编程了主轴转速，而该转速不在当前齿轮级的规定转速范围（最大转速和最小转速的开关阈值）内，那么将不会执行齿轮换档，因为此时无法保持主轴和进给轴的路径运行。

同上述例子，在 G331 程序段中也会对转速和齿轮级进行监控，并相应地显示报警 16748。

程序代码	注释
N05 M40 S500	； 编程设置的主轴转速：500 转/分钟 => ； 齿轮级 1
...	
N55 SPOS=0	； 定位主轴
N60 G331 Z-10 K5 S800	； 攻丝 ； 无法进行齿轮换档， ； 监控主轴转速 800 转/分钟 ； 带第 1 组齿轮级数据：齿轮级 2 ； 必须生效 => 报警 16748

3.9.11.7 示例：不带 SPOS 的编程

程序代码	注释
N05 M40 S500	； 编程设置的主轴转速：500 转/分钟 => ； 齿轮级 1 (20 至 1028 转/分钟)
...	
N50 G331 S800	； 主主轴：选择齿轮级 2
N60 G331 Z-10 K5	； 攻丝 ； 从第 2 齿轮级数据组加速主轴

主轴从当前位置开始执行螺纹插补，该位置由之前执行的零件程序部分决定，比如在执行齿轮换档时。因此可能无法再对螺纹进行再加工。

说明

必须注意的是，在使用多主轴加工时钻削主轴必须为主主轴。通过编程 SETMS (<主轴编号>) 可将钻削主轴设置为主主轴。

3.9.12 带弹性卡头的攻丝

3.9.12.1 带补偿夹具的攻丝和回退 (G63)

使用指令 G63 编程带补偿夹具的攻丝时，会执行以下运行：

- G63：在钻削方向上攻丝，直至螺纹终点
- G63：设置了主轴旋转方向反向的回退

说明

在 G63 程序段之后，上次生效的插补方式 G0、G1、G2 会再次生效。

句法

G63 <轴> <旋转方向> <转速> <进给率>

含义

G63:	带补偿夹具的攻丝	
	生效方式:	非模态
<轴>:	几何轴（X、Y 或 Z）至螺纹终点的运行行程/位置，例如 Z50	
<旋转方向>:	主轴旋转方向： • M3：顺时针旋转，右螺纹 • M4：逆时针方向，左螺纹	
<转速>:	攻丝时允许的最大主轴转速，例如 S100	
<进给率>:	钻削轴的进给率 F，其中 $F = \text{主轴转速} \times \text{螺距}$	

示例

钻削 M5 螺纹：

- 螺距符合标准：0.8 毫米/转
- 主轴转速 S：200 转/分钟
- 进给率 $F = 200 \text{ 转/分钟} \times 0.8 \text{ 毫米/转} = 160 \text{ 毫米/分钟}$ 。

程序代码	注释
N10 G1 X0 Y0 Z2 F1000 S200 M3	； 逼近起始点
	； 主轴以顺时针方向旋转，200 转/分钟

3.9 位移指令

程序代码	注释
N20 G63 Z-50 F160	；带补偿夹具的攻丝 ；钻削深度：绝对 Z=50mm ；进给率：160 mm/min
N30 G63 Z3 M4	；回退：绝对 Z=3mm ；旋转方向反向 ；主轴以逆时针方向旋转，200 转/分钟

3.9.13 倒角，倒圆（CHF, CHR, RND, RNDM, FRC, FRCM）

有效工作平面内的轮廓角可定义为倒圆或倒角。

可为倒角/倒圆编程一个单独的进给率，用以改善表面质量。如果未编程进给率，则轨迹进给率 F 生效。

使用功能“模态倒圆”可以对多个轮廓角以同样方式连续倒圆。

句法

轮廓角倒角：
G... X... Z... CHR/CHF=<值> FRC/FRCM=<值>
G... X... Z...

轮廓角倒圆：
G... X... Z... RND=<值> FRC=<值>
G... X... Z...

模态倒圆：

G... X... Z... RNDM=<值> FRCM=<值>
...
RNDM=0

说明

倒角/倒圆的工艺（进给率，进给类型，M 指令）取决于机床数据 MD20201 \$MC_CHFRND_MODE_MASK（倒角/倒圆特性）中位 0 的设置，该设置由前一程序段或后一程序段导出。推荐设值为从前一程序段导出（位 0 = 1）。

含义

CHF=...:	轮廓角倒角
<值>:	倒角长度（由 G70/G71 确定尺寸单位）

CHR=...:	轮廓角倒角	
	<值>:	原始运行方向上的倒角宽度（由 G70/G71 确定尺寸单位）
RND=...:	轮廓角倒圆	
	<值>:	倒圆半径（由 G70/G71 确定尺寸单位）
RNDM=...:	模态倒圆（对多个连续的轮廓角执行同样的倒圆）	
	<值>:	倒圆半径（由 G70/G71 确定尺寸单位）
	使用 RNDM=0 取消模态倒圆功能。	
FRC=...:	倒圆/倒角的非模态有效进给率	
	<值>:	进给速度，单位毫米/分钟（G94 生效时）或毫米/转（G95 生效时）
FRCM=...:	倒圆/倒角的模态有效进给率	
	<值>:	进给速度，单位毫米/分钟（G94 生效时）或毫米/转（G95 生效时）
	使用 FRCM=0 取消倒圆/倒角的模态有效进给率，在 F 中编程的进给率生效。	

说明

倒角/倒圆过大

如果编程的倒角（CHF/CHR）或倒圆（RND/RNDM）的值对于相关轮廓段过大，那么倒角或倒圆会自动进行调整：

1. 如果 MD11411 \$MN_ENABLE_ALARM_MASK 位 4 被置位，则会输出报警 10833“倒角或倒圆应缩小”（取消报警）。
2. 倒角/倒圆应缩小到与轮廓的拐角相适应的程度。此时至少会生成一个不含运动的程序段。在该程序段上运动必须停止。

说明

无法倒角/倒圆

以下情况下，不添加倒圆或者倒角：

- 平面中没有直线或圆弧轮廓。
- 轴在平面以外运行。
- 平面切换。
- 超出了机床数据中确定的、不包含运动信息（例如，仅有指令输出）的程序段数量。

说明

FRC/FRCM

如果在使用 G0 运行时进行倒角，那么 FRC/FRCM 无效；可根据 F 值编程指令且不会产生故障信息。

只有在程序段中编程了倒圆/倒角，或者激活了 RNDM 时，FRC 才生效。

FRC 会覆盖当前程序段中的 F 值或 FRCM 值。


FRC 中编程的进给率必须大于零。

通过 FRCM=0 激活 F 中编程的进给用于倒角/倒圆。

如果编程了 FRCM，在 G94 ↔ G95 切换后必须对 F 和 FRCM 的值都进行重新编程。如果只重新编程了 F 值，且在进给类型转换前 FRCM > 0，则输出故障信息。

示例

示例 1：两条直线之间的倒角



- MD20201 位 0 = 1（由前一程序段导出）
- G71 有效。
- 运行方向（CHR）上的倒角宽度应为 2 毫米，倒角进给率应为 100 毫米/分钟。

可通过以下两种方式编程：

- 使用 CHR 编程

程序代码


```
...
N30 G1 Z... CHR=2 FRC=100
N40 G1 X...
...
```

- 使用 CHF 编程

程序代码

```
...  
N30 G1 Z... CHF=2(cos $\alpha$ *2) FRC=100  
N40 G1 X...  
...
```

示例 2：两条直线之间的倒圆



- MD20201 位 0 = 1 (由前一程序段导出)
- G71 有效。
- 倒圆半径应为 2 毫米，倒圆进给率应为 50 毫米/分钟。


程序代码

```
...  
N30 G1 Z... RND=2 FRC=50  
N40 G1 X...  
...
```

示例 3：直线和圆弧之间的倒圆

3.9 位移指令

在任意组合的直线和圆弧轮廓段之间可通过 RND 功能以切线添加一个圆弧轮廓段。



- MD20201 位 0 = 1（由前一程序段导出）
- G71 有效。
- 倒圆半径应为 2 毫米，倒圆进给率应为 50 毫米/分钟。

程序代码

```

...
N30 G1 Z... RND=2 FRC=50
N40 G3 X... Z... I... K...
...

```

示例 4： 模态倒圆，用于工件边缘去毛刺

程序代码	注释
...	
N30 G1 X... Z... RNDM=2 FRCM=50	； 激活模态倒圆。
	倒圆半径： 2mm
	倒圆进给率： 50 毫米/分钟
N40...	
N120 RNDM=0	； 取消模态倒圆。
...	

示例 5： 接收下一程序段或上一程序段的工艺

- MD20201 位 0 = 0： 从下一程序段导出（缺省设置！）

程序代码	注释
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94	
N20 G1 X10 CHF=2	； 倒角 N20-N30 F=100 毫米/分钟
N30 Y10 CHF=4	； 倒角 N30-N40 FRC=200 毫米/分钟

程序代码	注释
N40 X20 CHF=3 FRC=200	; 倒角 N40-N60 FRCM=50 毫米/分钟
N50 RNDM=2 FRCM=50	
N60 Y20	; 模态倒圆 N60-N70, FRCM=50 毫米/分钟
N70 X30	; 模态倒圆 N70-N80, FRCM=50 毫米/分钟
N80 Y30 CHF=3 FRC=100	; 倒角 N80-N90 FRC=100 毫米/分钟
N90 X40	; 模态倒圆 N90-N100, F=100 毫米/分钟 (取消 FRCM)
N100 Y40 FRCM=0	; 模态倒圆 N100-N120, G95 FRC=1 毫米/转
N110 S1000 M3	
N120 X50 G95 F3 FRC=1	
...	
M02	


- MD20201 位 0 = 1: 从前一程序段导出 (推荐设置!)

程序代码	注释
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94	
N20 G1 X10 CHF=2	; 倒角 N20-N30 F=100 毫米/分钟
N30 Y10 CHF=4 FRC=120	; 倒角 N30-N40 FRC=120 毫米/分钟
N40 X20 CHF=3 FRC=200	; 倒角 N40-N60, FRC=200 毫米/分钟
N50 RNDM=2 FRCM=50	
N60 Y20	; 模态倒圆 N60-N70, FRCM=50 毫米/分钟
N70 X30	; 模态倒圆 N70-N80, FRCM=50 毫米/分钟
N80 Y30 CHF=3 FRC=100	; 倒角 N80-N90 FRC=100 毫米/分钟
N90 X40	; 模态倒圆 N90-N100, FRCM=50 毫米/分钟
N100 Y40 FRCM=0	; 模态倒圆 N100-N120, F=100 毫米/分钟
N110 S1000 M3	
N120 X50 CHF=4 G95 F3 FRC=1	; 倒角 N120-N130, G95 FRC=1 毫米/转
N130 Y50	; 模态倒圆 N130-N140, F=3 毫米/转
N140 X60	
...	
M02	

3.10 刀具半径补偿

3.10.1 刀具半径补偿（G40, G41, G42, OFFN）

刀具半径补偿（TRC）激活时，控制系统自动为不同刀具计算等距的刀具行程。



句法

G0/G1 X...Y... Z... G41/G42 [OFFN =<值>]	
...	
G40 X...Y... Z...	

含义

G41:	激活 TRC，加工方向为轮廓 左侧
G42:	激活 TRC，加工方向为轮廓 右侧
OFFN=<值>:	编程轮廓的加工余量（轮廓补偿正常）（可选） 例如：可以生成等距的轨迹，用于半精加工。
G40:	取消 TRC

说明


在编程了 G40/G41/G42 的程序段中，G0 或 G1 必须有效，并且至少必须给定所选平面的一根轴。

如果在激活时仅给定了一个轴，则自动补充第二个轴的上次位置，并在**两个**轴上运行。

两个轴必须作为几何轴在通道中生效。编程 GEOAX 可以确保上述要求。

示例

示例 1：铣削




程序代码	注释
N10 G0 X50 T1 D1	； 仅激活刀具长度补偿。无补偿逼近 X50。
N20 G1 G41 Y50 F200	； 半径补偿激活，补偿后逼近点 X50/Y50。
N30 Y100	
...	

示例 2：“典型”步骤，以铣削为例

“典型”步骤：


1. 刀具调用
2. 换刀。
3. 激活工作平面和刀具半径补偿。

3.10 刀具半径补偿




程序代码	注释
N10 G0 Z100	； 空运行，用于换刀。
N20 G17 T1 M6	； 换刀
N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1	； 调用刀具补偿值，选择长度补偿。
N40 Z-7 F500	； 进刀。
N50 G41 X20 Y20	； 激活刀具半径补偿，刀具在轮廓左侧加工。
N60 Y40	； 铣削轮廓。
N70 X40 Y70	
N80 X80 Y50	
N90 Y20	
N100 X20	
N110 G40 G0 Z100 M30	； 退刀，程序结束。

示例 3：车削



程序代码	注释
...	
N20 T1 D1	; 仅激活刀具长度补偿。
N30 G0 X70 Z20	; 无补偿逼近 X70 Z20。
N40 G42 X20 Z1	; 半径补偿激活, 补偿后逼近点 X20/Z1。
N50 G1 Z-20 F0.2	
...	

示例 4：车削



程序代码	注释
N5 G0 G53 X280 Z380 D0	; 起始点
N10 TRANS X0 Z250	; 零点偏移
N15 LIMS=4000	; 转速极限 (G96)
N20 G96 S250 M3	; 恒定切削选择
N25 G90 T1 D1 M8	; 选择刀具和补偿
N30 G0 G42 X-1.5 Z1	; 使用刀具, 带刀具半径补偿
N35 G1 X0 Z0 F0.25	
N40 G3 X16 Z-4 I0 K-10	; 车削半径 10
N45 G1 Z-12	

3.10 刀具半径补偿

程序代码	注释
N50 G2 X22 Z-15 CR=3	； 车削半径 3
N55 G1 X24	
N60 G3 X30 Z-18 I0 K-3	； 车削半径 3
N65 G1 Z-20	
N70 X35 Z-40	
N75 Z-57	
N80 G2 X41 Z-60 CR=3	； 车削半径 3
N85 G1 X46	
N90 X52 Z-63	
N95 G0 G40 G97 X100 Z50 M9	； 撤销刀具半径补偿，回到换刀位置
N100 T2 D2	； 调用刀具，并选择刀补
N105 G96 S210 M3	； 选择恒定切削速度
N110 G0 G42 X50 Z-60 M8	； 使用刀具，带刀具半径补偿
N115 G1 Z-70 F0.12	； 车削直径 50
N120 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	； 车削半径 8
N125 G0 G40 X100 Z50 M9	； 退刀，撤销刀具半径补偿
N130 G0 G53 X280 Z380 D0 M5	； 回换刀点
N135 M30	； 程序结束

更多信息

计算刀具位移

在计算刀具位移时，控制系统需要以下信息：


- 刀具号（T...），刀沿号（D...）
- 加工方向（G41/G42）
- 工作平面（G17/G18/G19）

刀具号（T...），刀沿号（D...）

通过铣刀半径或刀沿半径，以及刀沿位置可以计算刀具轨迹和工件轮廓之间的距离。


加工方向（G41/G42）

控制系统由此判别出刀具轨迹应该运行的方向。



P 刀尖
S 刀沿中心点
R 刀沿半径

图 3-14 激活刀具半径补偿，车削，加工方向为轮廓左侧（G41）



P 刀尖
S 刀沿中心点
R 刀沿半径

图 3-15 激活刀具半径补偿，车削，加工方向为轮廓右侧（G42）

3.10 刀具半径补偿




图 3-16 激活刀具半径补偿，铣削，加工方向为轮廓左侧（G41）




图 3-17 激活刀具半径补偿，铣削，加工方向为轮廓右侧（G42）


说明

补偿值为负，相当于切换补偿方向（G41 ↔ G42）。

工作平面（G17/G18/G19）

由此控制系统判别出工作平面，从而确定出补偿的轴方向。

示例：铣刀



L 长度
R 半径

程序代码	注释
...	
N10 G17 G41 ...	； 在 X/Y 平面进行刀具半径补偿，在 Z 轴方向进行刀具长度补偿。
...	

说明

在 2 轴机床中，刀具半径补偿仅可能在“真实”平面中进行，通常为 G18 平面。

刀具长度补偿

在选择刀具时，分配到直径轴的磨损量参数可以通过机床数据定义为直径值。在以后更换平面时，该配置不能自动改变。为此，在平面更换以后刀具必须重新选择。

封闭轮廓中刀具半径补偿的特性


封闭轮廓中刀具半径补偿的特性可通过设定数据设置：

SD42496 \$SC_CUTCOM_CLSD_CONT

值	含义
FALSE	如果在一个近似封闭的轮廓上或内侧的补偿上有两个交点——封闭轮廓段由两个连续的圆弧程序段或者一个圆弧程序段和一个线性程序段组成，根据标准方法会选择第一个子轮廓上更靠近程序段末尾的交点。 如果第一个程序段的起点和第二个程序段的终点之间的距离小于生效的补偿半径的 10 %，但也小于 1000 个位移增量（相当于 1 毫米，小数点后第 3 位），则视此轮廓为（近似）封闭的轮廓。
TRUE	在如上所述的相同情形中，会选择第一个子轮廓上更靠近程序段开头的交点。

补偿方向切换（G41 ↔ G42）

可省略中间指令 G40 进行补偿方向切换（G41 ↔ G42）编程。



工作平面更换

当 G41/G42 激活时，不可以切换工作平面（G17/G18/G19）。

刀具补偿数据组切换（D...）


可在补偿运行中切换刀具补偿数据组。

从新的 D 号所在的程序段开始，修改过的刀具半径生效。

说明

半径改变和补偿运动对整个程序段有效，并且只有到达编程的终点后才达到新的等距离。

线性运行中，刀具沿着起点和终点间的斜线运行：



- ① 已编程的轮廓
- ② 刀具轨迹，在当前程序段中不切换刀具补偿数据组
- ③ 刀具轨迹，在当前程序段中切换刀具补偿数据组，刀具半径因此变化

在圆弧插补中为螺旋线运行。

刀具半径的修改

可通过系统变量进行更改。其过程与切换刀具补偿数据组时相同（D...）。

说明

在新 T 或者 D 编程后，修改的值才生效。只有在后面的程序段中修改值才生效。

补偿运行

补偿运行仅可通过一定数量的连续、补偿平面中不包含运行指令或行程的程序段或 M 指令来中断。

说明

可通过机床数据对连续程序段或 M 指令的数量进行设置（参见机床制造商说明！）。

说明

行程为零的程序段同样视为中断。

参见

轮廓返回和离开（NORM, KONT, KONTC, KONTT）（页 275）

3.10.2 轮廓返回和离开（NORM, KONT, KONTC, KONTT）

前提条件

只有当控制系统中使能了“多项式插补”选项时，KONTC 和 KONTT 指令才可使用。

3.10 刀具半径补偿

功能

使用指令 NORM，KONT，KONTC 或 KONTT 可根据所需的轮廓形状或毛坯外形，在刀具半径补偿激活（G41/G42）时匹配刀具的逼近/回退行程。

使用 KONTC 或 KONTT 可保持所有三条轴内的持续条件。由此可以垂直于补偿平面同时编程一个行程分量。

句法

G41/G42 NORM/KONT/KONTC/KONTT X... Y... Z...	
...	
G40 X... Y... Z...	

含义

NORM:	激活沿直线的直接逼近/回退运行 定位刀具，使刀具和轮廓点垂直。
KONT:	根据编程的拐角特性 G450 或 G451，激活带起点/终点绕行的逼近/回退运行。
KONTC:	激活曲率连续的逼近/回退运行
KONTT:	激活切线连续的逼近/回退运行

说明

编程 KONTC 和 KONTT 功能时，只允许使用 G1 程序段作为原始逼近/回退程序段。它们由控制系统通过用于相应逼近/回退轨迹的多项式代替。

边界条件

KONTT 和 KONTC 不可用于刀具半径补偿的 3D 类型（CUT3DC，CUT3DCC，CUT3DF）。如果仍然编程了这些指令，控制系统内部会切换至 NORM,不输出故障信息。

示例

KONTC

从圆心开始，沿整圆运行。此时逼近程序段的终点处的方向和曲率半径与下一个圆弧的值相同。在这两个逼近/回退程序段中，同时在 Z 方向进给。下图显示了刀具轨迹的垂直投影：




图 3-18 垂直投影

相应的 NC 程序段如下：

程序代码	注释
\$TC_DP1[1,1]=121	; 铣刀
\$TC_DP6[1,1]=10	; 半径 10 毫米
N10 G1 X0 Y0 Z60 G64 T1 D1 F10000	
N20 G41 KONTC X70 Y0 Z0	; 逼近
N30 G2 I-70	; 整圆
N40 G40 G1 X0 Y0 Z60	; 回退
N50 M30	

同时为了使得整圆的圆弧轨迹和曲率相匹配，由 Z60 运行到圆弧 Z0 的平面：





图 3-19 立体图

其它信息

使用 NORM 逼近/回退


1. 逼近:

NORM 激活时，刀具直接以直线运行至补偿的起始位置（与通过编程的运行设定的逼近角无关），并且垂直于起点上的轨迹切线：




2. 回退:

刀具处于与上次补偿的轨迹终点垂直的位置上，然后直接以直线运行（与通过编程的运行设定的逼近角无关）到下一个未补偿位置，比如换刀点：




更改逼近/回退角度可能会引发碰撞：

**注意****碰撞危险**

必须在编程时考虑到逼近/回退角度的变化，以避免碰撞的发生。

使用 KONT 逼近/回退


逼近运行前，刀具可位于轮廓之前或之后。此时起始点的轨迹切线作为分界线：




3.10 刀具半径补偿

相应的在使用 KONT 进行逼近/回退运行时可能会有两种情况：

- 1. 刀具位于轮廓之前。
→ 逼近/回退方案与 NORM 中相同。
- 2. 刀具位于轮廓之后。
 - 逼近：
根据编程的拐角特性（G450/G451），刀具以圆弧轨迹或者通过等距线交点绕行起点。
指令 G450/G451 用于从当前程序段向下一程序段的过渡：



在这两种情况下（G450/G451）都会生成以下逼近行程：



从未补偿的逼近点引出一条直线，它与一个以刀具半径为圆弧半径的圆弧相切。圆心位于起始点。

- 回退：
在回退运行中，顺序与逼近运行相反。


使用 KONTC 逼近/回退

以连续的曲率逼近/离开轮廓点。在轮廓点没有出现加速度跃变。从出发点到轮廓点的轨迹作为多项式插补。

使用 KONTT 逼近/回退

以连续的切线逼近/离开轮廓点。在轮廓点可能会出现加速度跃变。从出发点到轮廓点的轨迹作为多项式插补。

KONTC 和 KONTT 的区别




该图显示了使用 KONTT 和 KONTC 时不同的逼近与回退特性。使用半径 20 毫米的刀具对半径 20 毫米，圆心为 X0 Y40 的圆弧进行外部补偿。因此就形成一个半径为 40 毫米的刀具圆心的圆弧运动。回退程序段的终点在 X40 Y30。圆弧程序段和逼近程序段之间的过渡位于零点。由于在 KONTC 中要求曲线持续性，回退程序段首先执行负向 Y 分量的运行。通常不希望出现该情况。使用 KONTT 编程的回退程序段无此特性。当然在这种情况下，在程序段过渡处会出现一个加速度跃变。

如果 KONTT 程序段或 KONTC 程序段不是回退程序段，而是逼近程序段，则会生成完全相同的轮廓，该轮廓仅以相反的方向运行。

3.10.3 外角的补偿（G450, G451, DISC）

在刀具半径补偿激活时（G41/G42），可以使用指令 G450 或 G451 来确定绕行外角时补偿后的刀具轨迹曲线。



编程 G450 时，刀具中心点以圆弧形状绕行工件拐角，圆弧半径等于刀具半径。

编程 G451 时，刀具逼近两条等距线的交点，等距线与编程的轮廓之间的距离等于刀具半径。G451 仅适用于直线和圆弧。

说明

使用 G450/G451 确定 KONT 生效时的逼近行程和轮廓后的逼近点（参见“轮廓返回和离开（NORM, KONT, KONTC, KONTT）（页 275）”）。

编程 G450 时，可使用 DISC 指令弯曲过渡圆弧，从而生成尖锐的轮廓角。

句法

G450 [DISC=<值>]

G451

含义


G450:	编程 G450 时，以圆弧轨迹绕行工件拐角。				
DISC:	G450 中灵活的圆弧轨迹编程（可选）				
	<值>:	类	INT		
		型:			
		取值范围:	0, 1, 2, ... 100		
		含义:	0	过渡圆弧	
		100	等距线交点（理论值）		
G451:	编程 G451 时，在工件拐角处逼近两条等距线的交点。刀具在工件拐角处空运行。				

说明

DISC 只在调用 G450 时生效，但也可在上一个未编程 G450 的程序段中编程。两个指令均是模态生效。

示例

在以下示例中，在所有的外角处均添加一个过渡半径（根据 N30 中编程的拐角特性）。从而避免在换向时刀具停止以及之后的空运行。



程序代码	注释
N10 G17 T1 G0 X35 Y0 Z0 F500	； 起始条件
N20 G1 Z-5	； 进刀。

3.10 刀具半径补偿

程序代码	注释
N30 G41 KONT G450 X10 Y10	； 激活 TRC，逼近/回退模式 KONT， 拐角特性 G450 。
N40 Y60	； 铣削轮廓。
N50 X50 Y30	
N60 X10 Y10	
N80 G40 X-20 Y50	； 取消补偿运行，沿过渡圆弧回退。
N90 G0 Y100	
N100 X200 M30	

其它信息


G450/G451

在中间点 P* 处控制系统执行指令，例如进刀运行或使能功能。这些指令在构成拐角的两个程序段之间的程序段中编程。

从数据技术角度考虑，G450 中的过渡圆弧属于下一个运行指令。

DISC


如果设定的 DISC 值大于 0，则过渡圆弧的显示会失真，可能为过渡椭圆，或抛物线或者双曲线。



通过机床数据可以确定一个上限值 — 通常为 DISC=50。

运行特性

G450 激活时，在轮廓角为尖角或者轮廓角上 DISC 值很高时会执行退刀。轮廓拐角 120°起可均匀地绕行轮廓：




G451 激活时，在轮廓尖角处的退刀运行可能会产生多余的刀具空运行。通过机床数据可以确定，在这些情况下自动地转换到过渡圆弧。

3.10.4 平滑逼近和退回

3.10.4.1 逼近和退回运行 (G140 至 G143, G147, G148, G247, G248, G347, G348, G340, G341, DISR, DISCL, DISRP, FAD, PM, PR)

“平滑逼近和回退 (SAR)” 功能主要用于切向逼近轮廓的起点，而不管出发点在何处。



该功能通常与刀具半径补偿功能一起使用。

3.10 刀具半径补偿

激活此功能时，控制系统会接收计算中间点的任务，以确保至下一程序段的过渡（或者回退中来自前一程序段的过渡）按照所设定的参数进行。

逼近最多可由 4 个子运动组成。下面的说明中 P_0 代表运动起始点， P_4 代表终点。其间最多有三个中间点，即 P_1 、 P_2 和 P_3 。点 P_0 、 P_3 和 P_4 始终是经过定义的。中间点 P_1 和 P_2 可以省略，视参数设定和几何数据而定。在退回运动中则采用相反的标识顺序，即 P_4 代表起始点， P_0 代表终点。

句法

平滑逼近：

- 沿一条直线：
G147 G340/G341 ... DISR=..., DISCL=..., DISRP=...FAD=...
- 沿四分之一圆弧/半圆：
G247/G347 G340/G341 G140/G141/G142/G143 ...
DISR=...DISCLDISRP=...FAD=...

平滑回退：

- 沿一条直线：
G148 G340/G341 ... DISR=..., DISCL=..., DISRP=...FAD=...
- 沿四分之一圆弧/半圆：
G248/G348 G340/G341 G140/G141/G142/G143 ...
DISR=...DISCLDISRP=...FAD=...


含义

G147:	沿一条直线逼近
G148:	沿一条直线退回
G247:	沿一个四分之一圆弧逼近
G248:	沿一个四分之一圆弧退回
G347:	沿半圆逼近
G348:	沿半圆退回
G340:	在空间中逼近与退回（缺省设置）
G341:	在平面中逼近与退回
G140:	逼近和退回取决于当前的补偿面（缺省设置）
G141:	从左侧逼近或者向左侧退回

G142:	从右侧逼近或者向右侧退回
G143:	逼近和退回方向取决于起点或终点的切线方向的相对位置
DISR=...:	1. 以直线逼近/退回 (G147/G148) 时: 铣刀刀沿与轮廓起始点的间距 2. 以圆弧逼近/退回 (G247、G347/G248、G348): 刀具中心点轨迹半径 注意: 在轨迹为半圆的 REPOS 中, DISR 表示圆弧直径。
DISCL=...:	快速进刀终点和加工平面的间距 DISCL=AC(...)快速进刀终点的绝对位置设定
DISCL=AC (...) :	快速进刀终点的绝对位置设定
DISRP:	点 P1 (退回平面) 与加工平面的间距
DISRP=AC (...) :	点 P1 的绝对位置设定
FAD=...:	慢速进刀运动的速度 所编程的值根据激活的进给类型 (G 代码组 15) 生效。
FAD=PM (...):	所编程的值作为线性进给率 (如 G94), 与激活的进给类型无关。
FAD=PR (...):	所编程的值作为旋转进给率 (如 G95), 与激活的进给类型无关。

3.10 刀具半径补偿

示例



- 平滑逼近（程序段 N20 激活）
- 沿一个四分之一圆弧逼近（G247）
- 逼近方向没有编程，G140 生效，也就是说 TRC 被激活（G41）
- 轮廓补偿 OFFN=5 (N10)
- 当前的刀具半径 = 10，因此有效的 TRC 补偿半径 = 15，SAR 轮廓的半径 = 25，这样刀具中心点轨迹的半径相同于 DISR=10
- 圆弧的终点由 N30 产生，因为在 N20 中只编程 Z 位置
- 进刀运动
 - 从 Z20 快进到 Z7（DISCL=AC(7)）。
 - 然后用 FAD=200 运行到 Z0。
 - 采用 F1500 在 XY 平面上逼近圆及进行后继程序段（为了使该速度在后继程序段中有效，必须用 G1 覆盖 N30 中有效的 G0，否则用 G0 对轮廓继续进行加工）。
- 平滑退回运行（程序段 N60 激活）
- 沿四分之一圆弧（G248）和螺旋线（G340）退回运行
- FAD 没有编程，因为在 G340 时没有意义
- Z=2 在起点；Z=8 在终点，因为 DISCL=6
- 当 DISR=5 时，SAR 轮廓的半径 = 20，刀具中心点轨迹的半径 = 5

位移运行从 Z8 到 Z20，运行平行于 X-Y 平面至 X70Y0。

程序代码	注释
\$TC_DP1[1,1]=120	; 刀具定义 T1/D1
\$TC_DP6[1,1]=10	; 半径
N10 G0 X0 Y0 Z20 G64 D1 T1 OFFN=5	; (P0 逼近)
N20 G41 G247 G341 Z0 DISCL=AC(7) DISR=10 F1500 FAD=200	; 逼近 (P3 逼近)
N30 G1 X30 Y-10	; (P4 逼近)
N40 X40 Z2	
N50 X50	; (P4 退回)
N60 G248 G340 X70 Y0 Z20 DISCL=6 DISR=5 G40 F10000	; 退回 (P3 退回)
N70 X80 Y0	; (P0 退回)
N80 M30	

其它信息

选择逼近和退回轮廓

使用 G 代码组 2 中的相应 G 代码选择逼近和退回轮廓：

G147:	沿一条直线逼近
G247:	沿一个四分之一圆弧逼近
G347:	沿半圆逼近
G148:	沿一条直线退回
G248:	沿一个四分之一圆弧退回
G348:	沿半圆退回

3.10 刀具半径补偿




图 3-20 刀具半径补偿激活时的逼近运动

选择逼近和退回方向

使用刀具半径补偿（G140，缺省设置），在刀具正半径上确定逼近和退回的方向：


- G41 生效 → 从左侧逼近
- G42 生效 → 从右侧逼近

其它的逼近方法由 G141、G142 和 G143 给定。

只有当沿四分之一圆弧或半圆逼近时，该 G 代码才有意义。

从起点到终点的位移划分（G340 和 G341）

除了通过轮廓定义 G 代码设定的直线、四分之一圆弧或半圆插补外，运动可能还会包含一段或多段直线进给。下图中便显示了这两种位移划分方式：



G340:	从点 P_0 沿直线逼近点 P_1。若未编程参数 DISRP，则此直线平行于加工平面。 之后从点 P_1 出发，垂直于加工平面进给至点 P_3，达到通过参数 DISCL 定义的、与加工平面间的安全距离。 之后以通过 G 代码组 2 定义的曲线（直线、圆弧、螺旋线）逼近终点 P_4。若 G247 或 G347 生效（四分之一圆弧或半圆），且起始点 P_3 不处于通过终点 P_4 定义的加工平面内，则会插补螺旋线而不是圆弧。点 P_2 未定义，或者与 P_3 重合。此时圆弧平面以及螺线轴将通过 SAR 程序段中生效的平面（G17/G18/G19）确定，也就是说，在下一个程序段中不会使用起始切线本身来定义圆弧，而是使用其对生效平面的投影。 从 P_0 至点 P_3 的运动分为两段直线，且采用 SAR 程序段前生效的速度。
G341:	从点 P_0 沿直线逼近点 P_1。若未编程参数 DISRP，则此直线平行于加工平面。 之后从点 P_1 出发，垂直于加工平面进给至点 P_2，达到通过参数 DISCL 定义的、与加工平面间的安全距离。 之后从点 P_2 出发，垂直于加工平面进给至点 P_3。之后以通过 G 代码组 2 定义的曲线逼近终点。 P_3 和 P_4 均位于加工平面中，因此 G247 或 G347 生效时将不会采用螺旋线，而总是以圆弧插补。

牵涉到有效工作平面 G17/G18/G19 的位置时（圆弧平面、螺旋线轴、垂直于有效工作平面的进刀运动），要考虑到可能被激活的旋转框架。

逼近直线长度或逼近圆弧半径 (DISR)

- 沿直线逼近/退回

DISR 给定的是铣刀刀沿与轮廓起始点之间的距离，即在 TRC 激活时直线长度为刀具半径和编程的 DISR 值的总和。只有当刀具半径为正时，才考虑刀具半径。

所生成的直线长度必须为正，也就是说只要 DISR 的值小于刀具半径，则 DISR 可以为负值。

- 沿圆弧逼近/退回

DISR 给定刀具中心点轨迹半径。如果 TRC 激活，则产生一个圆弧，此时刀具中心点轨迹以编程的半径产生。

点 P2 与加工平面的间距 (DISCL)

如果点 P₂ 的位置需要以垂直于圆弧平面的轴上的绝对值设定，则该值必须以 DISCL=AC(...) 的形式编程。

在 DISCL=0 时适用：

- 在 G340 时：全部的逼近运动只会由两个程序段组成 (P₁, P₂ 和 P₃ 落在一起)。逼近轮廓由 P₁ 到 P₄ 描绘出来。
- 在 G341 时：全部的逼近运动由三个程序段组成 (P₂ 和 P₃ 落在一起)。P₀ 和 P₄ 在同一个平面中，只有两个程序段 (进刀运行，从 P₁ 到 P₃)。
- 系统会对通过 DISCL 定义的点进行监控，确保其位于 P₁ 和 P₃ 之间；也就是说，在所有包含垂直于加工平面的分量的运动中，这些分量必须具有相同的符号。
- 在判别反向时可以通过机床数据 MD20204 \$MC_WAB_CLEARANCE_TOLERANCE 定义一个公差。

点 P1 (退回平面) 与加工平面的间距 (DISRP)

如果点 P₁ 的位置需要以垂直于加工平面的轴上的绝对值设定，则该值必须以 DISRP=AC(...) 的形式编程。

若未编程此参数，则点 P₁ 与加工平面的间距将与点 P₀ 和加工平面的间距相同，即逼近直线 P₀ → P₁ 将平行于加工平面。

系统会对通过 DISCL 定义的点进行监控，确保其位于 P₀ 和 P₂ 之间；也就是说，在所有包含垂直于加工平面的分量的运动 (进刀运动、从点 P₃ 向点 P₄ 的逼近) 中，这些分量必须具有相同的符号。不允许出现反向，否则会输出报警。

在判别反向时可以通过机床数据 MD20204 \$MC_WAB_CLEARANCE_TOLERANCE 定义一个公差。若 P₁ 位于通过 P₀ 和 P₂ 定义的范围以外，而偏差值小于或等于此公差，则会判定 P₁ 位于通过 P₀ 及 P₂ 定义的平面内。

编程终点

通常情况下，用 X...Y...Z...

不过逼近和退回时的轮廓终点编程有很大的区别。因此这两种状况应分别对待。

编程逼近终点 P4


终点 P₄ 可在 SAR 程序段中单独编程。或者也可通过下一个运行程序段的终点定义 P₄。在 SAR 程序段和下一个运行程序段之间可以插入其它的程序段，不运行几何轴

示例：

程序代码	注释
\$TC_DP1[1,1]=120	；铣刀定义 T1/D1
\$TC_DP6[1,1]=7	；采用 7 毫米半径的刀具
N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1	
N20 X10	
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000	
N40 G1 X40 Y-10	
N50 G1 X50	
...	

N30/N40 可以用以下语句代替：
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10 Z0 F1000

或者
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000
N40 G1 X40 Y-10 Z0



编程退回终点 P0


3.10 刀具半径补偿

对于退回运动，SAR 轮廓的终点不可在后继程序段中编程，即最终位置总是通过 SAR 程序段本身定义，与编程了多少根轴无关。在确定终点时须区分以下三种情况：

- 1. 在 SAR 程序段中未编程几何轴。此时轮廓在点 P_1 （若编程了 DISRP）、点 P_2 （若编程了 DISCL，而未编程 DISRP）或点 P_3 （若 DICLS 和 DISRP 均未编程）处终止。
构成加工平面的轴的位置由退回轮廓产生（直线或圆弧的终点）。轴分量与之垂直并通过 DISCL 或 DISPR 进行定义。若在此情况下 DISCL=0 且 DISRP=0，则运动会完全在此平面中执行，即点 P_0 至 P_3 重合。
- 2. 在 SAR 程序段中仅编程了垂直于加工平面的轴。此时轮廓在点 P_0 处终止。若编程了 DISRP（即 P_0 和 P_1 这两个点不重合），则以垂直于加工平面的直线轨迹 $P_1 \rightarrow P_0$ 运行。剩下的两个轴的位置通过 1. 中介绍的方式得出。
- 3. 至少编程了一个加工平面内的轴。可能缺少的第二条加工平面轴将通过其在上一个程序段中的最终位置模态添加。

垂直于加工平面的轴的位置按照 1. 或 2. 中描述的方式生成（取决于是否编程了该轴）。这样一来所生成的位置便定义了终点 P_0 。若 SAR 程序段同时为刀具半径补偿的取消程序段，则在前两种情况下会在加工平面中额外插补从 P_1 到 P_0 的位移分量，以确保刀具半径补偿取消后不会在轮廓末端产生运动；即此点定义的不是待补偿轮廓上的位置，而是刀具中心点。在第三种情况下不需要特别应对刀具半径补偿取消，因为所编程的点 P_0 即已定义了整体轮廓末端刀具中心点的位置。

在第 1 种和第 2 种情况下，若刀具半径补偿取消的同时未明确编程加工平面内的终点，则特性如下图所示：




逼近或退回速度

- 前一程序段的速度（G0）
采用此速度执行所有从 P₀ 到 P₂ 的运行，即平行于加工平面的运动，以及至安全距离的进刀运动的一部分。
- 使用 FAD 编程
设定进给速度
 - G341:进刀动作垂直于加工平面，从 P₂ 到 P₃
 - G340:从 P₂ 或 P₃ 至 P₄
如果没有编程 FAD，则此轮廓段以前一程序段编程的、模态有效的速度运行（如果在 SAR 程序段中没有编程 F 字）。
- 编程的进给率 F
如果没有对 FAD 进行编程，则该进给值从 P₃ 或 P₂ 起生效。如果在 SAR 程序段中没有编程 F 字，则前一程序段中的速度继续生效。



示例：


程序代码	注释
\$TC_DP1[1,1]=120	；铣刀定义 T1/D1
\$TC_DP6[1,1]=7	；采用 7 毫米半径的刀具
N10 G90 G0 X0 Y0 Z20 D1 T1	
N20 G41 G341 G247 DISCL=AC(5) DISR=13 FAD 500 X40 Y-10 Z=0 F200	
N30 X50	
N40 X60	
...	



在退回时，前一程序段中模态有效的进给率与在 SAR 程序段中编程的进给值其角色进行调换，也就是说本身的后运行轮廓用旧的进给率运行，而新编程的速度则自 P₂ 到 P₀ 有效。

3.10 刀具半径补偿





读取位置

点 P_3 和 P_4 可以在逼近时作为系统变量在 WCS 中读取。

- $\$P_APR$: 读取 P
- $_3$ (起始点)
- $\$P_AEP$: 读取 P
- $_4$ (轮廓起始点)
- $\$P_APDV$: 读取, $\$P_APR$ 和 $\$P_AEP$ 是否存有有效值

3.10.4.2 用平滑运行策略进行逼近和退回 (G460、G461、G462)

在某些特殊的几何形状中, 与目前采用的带碰撞监控的逼近/退回程序段不同, 需要在激活或取消刀具半径补偿时使用特殊的、扩展的逼近和退回方案。这样碰撞监控可能会导致轮廓上的一段加工不完全, 参见下图:




图 3-21 在 G460 时的退回特性

3.10 刀具半径补偿

句法

G460
G461
G462

含义

G460:	与当前一样（激活轮廓碰撞监控，用于逼近和退回程序段）
G461:	如果不可能有交点，则在 TRC 程序段中插入一个圆弧，其圆心位于未补偿程序段的终点，半径等于刀具半径。 直到交点，采用 辅助圆 围绕轮廓终点（也就是直到轮廓结束处）进行加工。
G462:	如果不可能有交点，则在 TRC 程序段中插入一条直线，程序段由末端切线延长（缺省设定值）。 加工一直进行到最后一个轮廓元件的 延长部分 （轮廓结束前一些）。

说明

逼近运行性能与退回运行性能对称。
逼近或退回的特性由逼近程序段或退回程序段中 G 指令的状态确定。因此逼近特性可以单独设定，而不受退回特性的影响。

示例

示例 1：在 G460 时的退回特性

下面所描述的都是刀具半径补偿取消时的情形。逼近时的特性与此完全类似。

程序代码	注释
G42 D1 T1	； 刀具半径 20 毫米
...	
G1 X110 Y0	
N10 X0	
N20 Y10	
N30 G40 X50 Y50	

示例 2：使用 G461 时的逼近运行

程序代码	注释
N10 \$TC_DP1[1,1]=120	； 刀具类型铣刀
N20 \$TC_DP6[1,1]=10	； 刀具半径
N30 X0 Y0 F10000 T1 D1	
N40 Y20	
N50 G42 X50 Y5 G461	
N60 Y0 F600	
N70 X30	
N80 X20 Y-5	
N90 X0 Y0 G40	
N100 M30	

其它信息

G461

如果最后的 TRC 程序段与前一程序段不可能有一个交点，则该程序段的补偿线用一个圆弧延长，其圆心位于未补偿程序段的终点，半径与刀具半径相同。

控制系统尝试用前面的一个程序段切削该圆弧。




图 3-22 在 G461 时的退回特性

碰撞监控 CDON, CDOF

如果事先找到一个交点，则在有效的 CDOF 存在时停止这种寻找（参见章节轮廓碰撞监控、CDON、CDOF），这就是说对是否在很前面的程序段中还存在一个交点不再进行检测。

在 CDON 有效时，如果已经找到一个交点，则也会在后面继续寻找其它的交点。

这样找到的交点是以前程序段的新终点和取消程序段的起始点。所插入的圆弧仅用于计算交点，自身并不会引起运行。


说明

如果没有找到交点，则发出报警 10751（轮廓碰撞危险）。

G462

如果最后的 TRC 程序段与一个前面的程序段不可能产生交点，则在用 G462（缺省设定值）出发运行时，在带刀具半径补偿的最后程序段的终点处插入一条直线（该程序段通过其终点切线延长）。

交点的寻找过程与在 G461 时一样。



G462 时的退回特性（参见示例）

使用 G462 时，N10 和 N20 示例程序中所形成的角度没有完全加工到其刀具允许加工的范围。但是这种性能可能是必要的，如果部分轮廓（偏离编程的轮廓），在此示例中在 N20 左侧，即使 y 值大于 10 毫米也不允许受到损伤。

KONT 时的拐角特性

如果 KONT 有效（轮廓在起始点或者终点绕行），则其特性不一样，取决于终点是在轮廓之前或者之后。

• 终点在轮廓之前

如果终点在轮廓之前，则回退特性与在 NORM 中相同。即使 G451 中的上一个轮廓程序段以直线或圆弧进行了延长，该属性也不改变。因此，无需为了防止轮廓终点附近出现碰撞而采用附加的绕行方案。

• 终点在轮廓之后

如果终点在轮廓之后，则根据 G450/G451 添加一条直线或圆弧。G460-G462 此时没有作用。这种情况下的最后一个运行程序段与前续程序段间没有交点，只能用插入的轮廓元件或直线部件在绕行圆的终点和编程终点间生成一交点。

插入的轮廓元件如果是圆（G450），则它和前续程序段生成一个交点，这同时也是在 NORM 和 G461 中的交点。通常情况下，还有一个附加的圆弧段必须要运行。对于运行程序段的线性部分则不需要进行更多的交点计算。

在第二种情况中，如果没有找到插入轮廓元件与前续程序段的交点，则在运行直线和前续程序段的交点上运行。

如果 NORM 有效、或者在 KONT 时特性需要与在 NORM 时几何上一致时，只会在 G461 或 G462 有效时相对于 G460 产生特性的变化。

3.10.5 启用/关闭碰撞监控（“瓶颈识别”）（CDON、CDOF、CDOF2）

在刀具半径补偿生效时，碰撞监控（“瓶颈识别”）可在 NC 程序中通过 G 指令组 23 中的指令启用或关闭。

句法

```
G41/G42 CDON
...
CDOF/CDOF2
```

含义

CDON:	碰撞监控（“瓶颈识别”）启用 CDON 指令可在可设定（MD20240）数量的程序段中检查，非相邻程序段或非连续程序段的刀具轨迹是否相交。由此，可以及时地识别出可能的轮廓碰撞，并通过控制系统有效避免。
CDOF:	碰撞监控（“瓶颈识别”）关闭 CDOF 指令可以检查当前程序段和前一条 运行程序段（内角）是否有一个交点，有些情况下也会检查当前程序段和后面的程序段是否有交点。如果找到了交点，就不再检查其他程序段。在加工外角时，总是能在两条连续的程序段之间找到一个交点。 提示： CDOF 可以避免狭窄处的误识别，该狭窄可能是由于 NC 程序缺少信息导致的。
CDOF2:	关闭 3D 圆周铣削的碰撞监控 CDOF2 指令可以从相邻的程序段部分中确定刀具补偿的方向。CDOF2 仅适用于 3D 圆周铣削（CUT3Dx），而在所有其他加工方式（例如 CUT2D 或 CUT3DFD）中，含义与 CDOF 相同。


举例说明碰撞监控的作用

NC 程序段定义了一把标准刀具的中心点轨迹。但当前实际使用的刀具加工出的轮廓可能尺寸不足，下图是放大显示，以表示几何关系。

此外，在示例中控制系统只概括显示了三个程序段：

```
MD20240 $MC_CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS = 3
```

3.10 刀具半径补偿



因为在 N10 和 N40 两个程序段的补偿线之间仅存在一个交点，所以 N20 和 N30 这两个程序段必须省去。在该示例中，当 N10 加工结束时，控制系统还识别不到程序段 N40，因此仅能省去一个程序段。

当 CDOF2 有效时，执行图中所示的补偿运动，并不停止。但这种情况下，如果 CDOF 或者 CDON 生效，便可能导致系统报警。

3.10.6 2 1/2 D 刀具补偿 (CUT2D, CUT2DD, CUT2DF, CUT2DFD)

如果加工斜面需要旋转工件（而非对中刀具），则须使用 2½ D 刀具补偿。通过指令 CUT2D、CUT2DD、CUT2DF 或 CUT2DFD 激活。

刀具长度补偿

刀具长度补偿始终以空间固定的、不旋转的工作平面为基准计算。

轮廓刀具的 2½ D 刀具半径补偿

如果通过 CUT2D、CUT2DD、CUT2DF 或 CUT2DFD 编程了 G41（轮廓左侧刀具半径补偿）或 G42（轮廓右侧刀具半径补偿）两个指令中的一个，则会激活轮廓刀具的 2½ D 刀具半径补偿。它可用于非旋转对称刀具的自动刀沿选择，非旋转对称的刀具可加工单件的各个轮廓段。

说明

2½ D 刀具半径补偿未激活时，轮廓刀具的特性类似于一个仅由第一个刀沿组成的普通刀具。

2½ D 刀具半径补偿以一个差分刀具为基准。

通过指令 CUT2DD 或 CUT2DFD 激活以一个差分刀具为基准的 2½ D 刀具半径补偿。如果编程的轮廓以一个差分刀具的中心点轨迹为基准并通过一个与此存在偏差的刀具进行加工，则

须使用该刀具半径补偿。在计算 2½ D 刀具半径补偿时，只计算生效刀具半径的磨损值 (\$TC_DP_15) 及编程的刀具半径偏移 OFFN (页 266) 和 TOFFR (页 90)。不计算生效刀具的基圆半径 (\$TC_DP6)。

句法

```
CUT2D
CUT2DD
CUT2DF
CUT2DFD
```

含义

CUT2D:	激活 2½ D 半径补偿
CUT2DD:	激活以差分刀具为基准的 2½ D 半径补偿
CUT2DF:	激活 2½ D 半径补偿，相对于当前框架或倾斜平面的刀具半径补偿
CUT2DFD:	激活相对于当前框架或倾斜平面、以差分刀具为基准的 2½ D 半径补偿

更多信息


轮廓刀具

- 使能
通过以下通道专用机床数据使能轮廓刀具的刀具半径补偿：
MD28290 \$MC_MM_SHAPED_TOOLS_ENABLE
- 刀具类型
通过以下机床数据确定轮廓刀具的刀具类型：
MD20370 \$MC_SHAPED_TOOL_TYPE_NO
- 刀沿
可按任意顺序向每个轮廓刀具分配一定数量的刀沿（D 编号）。每个刀具的最大刀沿数通过以下机床数据设置：
MD18106 \$MN_MM_MAX_CUTTING_EDGE_PERTOOL
在激活刀具时选择的刀沿是轮廓刀具的第一个刀沿。如果在一个程序中通过指令 T3 D5 激活了第三个刀具 (T3) 的第五个刀沿 (D5)，则 D5 及后面的刀沿部分或者全部定义轮廓刀具。忽略 D5 前的刀沿。

3.10 刀具半径补偿

不带补偿平面旋转的 2½ D 刀具半径补偿 (CUT2D, CUT2DD)

如果编程一个包括旋转的框架，CUT2D 或 CUT2DD 时内部发生刀具半径补偿的平面（补偿平面）**不会同时旋转**。以**不旋转**的工作平面（G17、G18、G19）为基准计算刀具半径补偿。刀具长度补偿相对于补偿平面生效。




对于斜面上的加工，刀具补偿值必须做相应地定义，或者使用功能“可定向刀具的刀具长度补偿”进行计算。

带补偿平面旋转的 2½ D 刀具半径补偿 (CUT2DF, CUT2DFD)

如果编程一个包括旋转的框架，CUT2DF 或 CUT2DFD 时内部发生刀具半径补偿的平面（补偿平面）**会同时旋转**。以**旋转**工作平面（G17、G18、G19）为基准计算刀具半径补偿。刀具长度补偿继续在相对**没有旋转**的工作平面中生效。

前提条件：在机床上，刀具定向必须可垂直于旋转工作平面进行调整并根据加工进行设置。



说明

刀具长度补偿继续在相对没有旋转的工作平面中起作用。

更多的信息参见功能手册“刀具”。

3.10.7 保持恒定刀具半径补偿（CUTCONON, CUTCONOF）

“保持恒定刀具半径补偿”功能用来抑制一定数量程序段的刀具半径补偿，但同时也会将先前程序段中由刀具半径补偿构成的差数，即刀具中心点已编程轨迹和实际运动轨迹之差作为偏移保留。例如：在逐行铣削时，反向点中需要多个运动程序段、但这些运动程序段不为刀具半径补偿生成的轮廓（绕行方案）所需，此时，该功能可以发挥极大的作用。该功能可独立于刀具半径补偿方式（2 $\frac{1}{2}$ D, 3D-端面铣削, 3D-圆周铣削）进行使用。

句法

CUTCONON


CUTCONOF

3.10 刀具半径补偿

含义

CUTCONON:	激活“保持恒定刀具半径补偿”功能的指令
CUTCONOF:	关闭“保持恒定刀具半径补偿”功能的指令

示例



程序代码	注释
N10	; 定义刀具 d1。
N20 \$TC_DP1[1,1]= 110	; 类型
N30 \$TC_DP6[1,1]= 10.	; 半径
N40	
N50 X0 Y0 Z0 G1 G17 T1 D1 F10000	
N60	
N70 X20 G42 NORM	
N80 X30	
N90 Y20	
N100 X10 CUTCONON	; 启用补偿抑制。
N110 Y30 KONT	; 当关闭补偿抑制时可能要插入绕行圆弧。
N120 X-10 CUTCONOF	
N130 Y20 NORM	; 关闭刀具半径补偿时没有绕行圆弧。
N140 X0 Y0 G40	

程序代码	注释
N150 M30	

其它信息

在通常情况下在激活补偿抑制之前，刀具半径补偿已经是有效的，并且如果取消补偿抑制的话依旧有效。在 CUTCONON 之前的上一个运动程序段中向程序段终点中的偏移点运动。所有后续的，并且在其中补偿抑制当前有效的程序段可以在没有补偿的情况下运行。然而它们在运行时会从最后补偿程序段的终点偏移一定的矢量到它的偏移点。这些程序段的插补类型（线性、圆周形、多项式）为任意类型。

取消补偿抑制的程序段（即含有 CUTCONOF 的程序段）被正常修改。从起始点的偏移点处开始。在上一个程序段的终点（即带有激活的 CUTCONON 的上一个已编程的运动程序段的终点）和该点之间插入一个线性程序段。

那些圆平面垂直于补偿平面的圆形程序段（垂直的圆）被处理成就像是在其中已经编程了 CUTCONON 的形式。补偿抑制的隐含的激活在第一运行程序段中自动清除，这个运行程序段在补偿平面中包含一个运行程序段并且不是这样的圆弧。在这个意义上垂直的圆弧只可能在圆周铣削时出现。

3.10.8 刀具带相应的刀沿

如果刀具带相对刀沿位置（车削刀具和磨削刀具—刀具类型 400—599：参见章节“磨损量的符号应用”），则 G40 和 G41/G42 之间的转换就被视为一次刀具的切换。如果坐标转换有效（比如 TRANSMIT），则这将导致预处理程序停止（译码停止），从而有可能使刀具偏离工件的加工轮廓。

初始功能发生以下改变：


- 1. TRANSMIT 时的预处理程序停止
- 2. 采用 KONT 逼近和退回时的交点计算
- 3. 在刀具半径补偿有效时更换刀具
- 4. 在转换时带有变量刀具定向的刀具半径补偿

其它信息

初始功能发生以下改变：

- 从 G40 到 G41/G42 的转换以及相反的转换，均不作为刀具更换处理。因此在 TRANSMIT 时，就不会导致预处理程序停止。
- 使用程序段起始点处与终点处刀沿圆心的直线，用来计算逼近程序段或退回程序段的交点。刀沿基准点和中心点之间的差值由该运动覆盖。

在使用 KONT 逼近或者退回时（刀具绕行轮廓点；参见前面章节“逼近与离开轮廓”），覆盖发生在逼近运行或者退回运行的直线段。因此在刀具带/不带相应刀沿时其几何关系是一致的。只有在很少的情形下才会与当前的特性有所区别，即逼近运行程序段或者退回程序段与一个不相邻的运行程序段产生交点，参见下图：



- 如果刀具补偿生效，并且刀沿圆心和刀沿基准点之间的距离改变，则在圆弧程序段和在有多项式分母级数 >4 的位移程序段中，不允许更换刀具。在其它的插补方式时，在转换有效时（比如 TRANSMIT）可以进行刀具更换。
- 如果刀具半径补偿带可变的刀具方向，则从刀沿基准点到刀沿圆心的转换，就不可以简单地通过一个零点偏移来实现。因此在铣削 3D 圆周时禁止刀具带相应的刀沿（给出报警）。

说明

对于端面铣削，这一点就无关紧要了，因为到目前为止只有定义的、不带相应刀沿的刀具类型才可以使用。（刀具如果类型没有明确允许，则作为有半径参数的球形铣刀处理。刀沿位置被忽略。）

3.11 轨迹运行特性

3.11.1 准停（G60, G9, G601, G602, G603）

准停是一种运行模式，在该模式下每个运行程序段结束时，所有参与运动、但不是跨程序段运行的轨迹轴和辅助轴将制动至静止状态。

如果要生成一个尖的外角，或者要对内角进行精加工，就需要使用准停。

使用准停标准可以确定，如何准备运行到拐角处，以及何时转换到下一个程序段：

- “精准停”
只要所有参加运行的轴能够达到“精准停”的轴专用公差极限，就进行程序段转换。
通过以下机床数据设置“精准停”：MD36010 \$MA_STOP_LIMIT_FINE[<轴>]
- “粗准停”
只要所有参加运行的轴能够达到“粗准停”的轴专用公差极限，就进行程序段转换。
通过以下机床数据设置“粗准停”：MD36000 \$MA_STOP_LIMIT_COARSE[<轴>]
- “插补终点”
如果控制系统计算出所有参加运行的轴的额定速度为零，则进行程序段转换。不用考虑参加运行轴的实际位置或者跟随误差。

句法

```
G60 ...
G9 ...
G601/G602/G603 ...
```

含义

G60:	激活 模态 有效准停的指令
G9:	激活 非模态 有效准停的指令
G601:	用于激活“ 精准停 ”准停标准的指令
G602:	用于激活“ 粗准停 ”准停标准的指令
G603:	用于激活“ 插补结束 ”准停标准的指令

说明

用于激活准停标准（G601 / G602 / G603）的指令只在 G60 或 G9 激活时生效。

示例

程序代码	注释
N5 G602	； 选择“粗准停”标准。
N10 G0 G60 Z...	； 准停模态有效。
N20 X...Z...	； G60 继续有效。
...	
N50 G1 G601	； 选择“精准停”标准。
N80 G64 Z...	； 转换到连续路径运行。
...	
N100 G0 G9	； 准停只在这个程序段中有效。
N110 ...	； 连续路径运行重新被激活。


更多信息

G60,G9

G9 在当前程序段中产生准停，G60 在当前程序段和在所有后续程序段中产生准停。

使用连续路径运行指令 G64 或 G641 ... G645 来取消 G60。

G601,G602




运动被停止，并在拐角处短暂停留。

说明

准停标准的限值范围应设置得尽可能小。界限范围截取得越小，则位置逼近时间越长，到目标位置的运行时间越长。

G603

如果控制系统计算的插补轴给定速度为零，则执行程序段切换。此时根据轴的动态特性和轨迹速度，实际值滞后一个跟随运行分量。由此可以对工件拐角进行磨削。



设置准停标准

G0 和 G 功能组 1 的其他指令可进行通道专用式保存，即区别于编程的准停标准，它们会自动使用预设的标准（参见机床制造商说明！）。

3.11.2 连续路径运行（G64，G641，G642，G643，G644，G645，ADIS，ADISPOS）

在连续路径运行中，在程序段结束并进行程序段切换时，路径速度不必为了达到精准停条件而降低到很小。从而可以在程序段转换点处避免路径轴停止加工，尽可能以相同的速度转到下一个程序段。为了达到此目标，选择连续路径运行时还应激活“速度预读（LookAhead）”功能。

带平滑的连续路径运行表示，可通过本地更改编程的运动，使原本突兀的程序段过渡更加平滑、圆顺。

通过连续路径运行可以实现：

- 轮廓倒圆
- 省去了达到准停标准所需的制动和加速过程，从而缩短了加工时间。
- 平缓的速度变化，获得良好的切削质量

3.11 轨迹运行特性

在下列情形下，应使用连续路径运行：

- 需要尽可能快速地离开轮廓（比如通过快速移动）。
- 实际运行可以与编程的运行有所偏差，该偏差没有超出故障评价标准，从而使运行保持连续、稳定。

在下列情形下，不应使用连续路径运行：

- 要求精确离开轮廓。
- 要求绝对恒定速度。

说明

如果某些程序段隐含了某些会触发预处理停止的动作，则连续路径运行会因此中断，例如：

- 存取特定的机床状态数据（\$A...）
- 辅助功能输出

句法

```
G64 ...
G641 ADIS=...
G641 ADISPOS=...
G642 ...
G643 ...
G644 ...
G645 ...
```

含义

G64:	连续路径运行，速度按过载系数降低
G641:	连续路径运行，按照位移条件开展平滑
ADIS=...:	G641 的位移条件，用于路径功能 G1, G2, G3, ...
ADISPOS=...:	G641 的位移条件，用于快速运行 G0
	位移条件（= 平滑距离）ADIS 或 ADISPOS 描述了程序段末尾前平滑程序段最早可以开始的距离，或者程序段末尾后必须结束的距离。 提示： 如果没有编程 ADIS/ADISPOS，则该值被当作零，而其运行性能与 G64 时相同。运行位移较短时，平滑距离自动减少（最大为 36 %）。

G642:	连续路径运行，按照定义的公差开展平滑 在该模式中，通常在允许的最大路径偏差范围内开展平滑。该轴专用公差也可通过配置最大轮廓偏差（轮廓公差）或者刀具定向的最大角度偏差（定向公差）来取代。 提示： 轮廓和定向公差的扩展只存在于选择了“多项式插补”选项的系统中。
G643:	连续路径运行，按照定义的公差开展平滑（程序段内部） 与 G642 不同的是，使用 G643 时不生成独立的平滑程序段，而是在程序段内部添加特定轴的平滑运行。可为每条轴设定不同的平滑距离。
G644:	连续路径运行，采用允许的最大动态响应开展平滑 提示： G644 在当前有效的运动转换时不可以使用。内部会转换至 G642。
G645:	连续路径运行，按照定义的公差对拐角和程序段切线过渡开展平滑 G645 像 G642 一样作用于拐角。当原始轮廓的曲线在至少一个轴上呈现跃变时，G645 也只会程序段过渡切线上生成平滑程序段。


说明

平滑不可替代拐角倒圆（RND）。用户不应想象轮廓在平滑区域内的外观。特别是当平滑方式取决于动态特性（比如路径速度）时。因此，在轮廓处的平滑只有在 ADIS 的值较小时才有意义。如果需要在拐角处运行定义的轮廓，则必须使用 RND。

说明

如果通过 G641，G642，G643，G644 或 G645 生成的平滑中断，则在接下来的重新定位（REPOS）中不会逼近中断点，而是逼近原始运行程序段的起点或终点（根据 REPOS 模式）。

示例




精确运行到切槽上的外角。其他则采用连续路径运行。

程序代码	注释
N05 DIAMOF	； 半径作为尺寸参数。
N10 G17 T1 G41 G0 X10 Y10 Z2 S300 M3	； 回到初始位置，激活主轴，路径补偿。
N20 G1 Z-7 F8000	； 进刀。
N30 G641 ADIS=0.5	； 磨削轮廓过渡。
N40 Y40	
N50 X60 Y70 G60 G601	； 用精停精确地回位。
N60 Y50	
N70 X80	
N80 Y70	
N90 G641 ADIS=0.5 X100 Y40	； 磨削轮廓过渡。
N100 X80 Y10	
N110 X10	
N120 G40 G0 X-20	； 取消路径补偿。
N130 Z10 M30	； 退刀，程序结束。

更多信息

连续路径运行 G64

在连续路径运行中，刀具会在轮廓的过渡切线上尽可能以恒定的路径速度运行（在程序段界限处不进行制动）。在拐角和准停程序段之前会进行预先制动（预读功能）。



同样，也以恒速绕行拐角。为了减少轮廓损坏，在考虑到加速度极限和过载系数的情况下应相应地降低速度。

说明

对轮廓过渡部分采用何种程度的平滑，取决于进给速度和过载系数。过载系数可在机床数据 MD32310 \$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR 中设置。

通过设定机床数据 MD20490 IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS，可以独立于设置的过载系数对程序段过渡进行平滑。

为了避免路径运行意外停止，必须要注意以下几点：

- 在运行结束之后或者在下一个运行之前开启的辅助功能，中断轨迹运行（特例：快速辅助功能）。
- 定位轴始终遵循准停原理运行，精定位窗口（如 G601）。如果在一个程序段中必须要等待定位轴，则路径轴的连续路径运行被中断。

而进行注释，计算或子程序调用的中间编程序段不会影响连续路径运行。

说明


如果在 FGROUP 中并不包含所有的路径轴，那么对于其中没有包含的轴，程序段过渡处往往会有一个速度跃变，控制系统可以通过降低程序段切换处的速度，限制这种速度跃变，使该值不超过机床数据 MD32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL 和 MD32310 \$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR 所允许的值。如果通过平滑弱化了规定的路径轴之间的位置关联，则可避免此制动运行。

预读 LookAhead

在连续路径运行中，控制系统自动预先计算出多个 NC 程序段的速度控制。这样当程序段过渡接近正切时，便可延续多个程序段开始加速或减速。

尤其是当一个运动由若干个较短位移构成时，采用预读功能可以获得更高的进给率。

可预读 NC 程序段的最大数量在机床数据中设置。



连续路径运行，按照位移条件开展平滑(G641)

采用 G641 时，控制系统在轮廓过渡处插入过渡单元。平滑距离 ADIS（或 G0 中使用 ADISPOS）可以设定可对拐角进行磨削的最大程度。在该平滑距离内，控制系统可以自由解除路径关联，并通过一个动态优化的路径代替。


缺点：对于所有的轴只提供了一个 ADIS 值。

G641 作用与 RNDM 相似，但是不局限于工作平面的轴。

G641 像 G64 一样，包含预读 LookAhead。在弯度很大时，平滑程序段以较小的速度执行。

示例：

程序代码	注释
N10 G641 ADIS=0.5 G1 X...Y...	；平滑程序段最早可在编程的程序段结束前 0.5 毫米处开始，并必须在程序段结束后 0.5 毫米处结束。该设定模态有效。



说明

平滑无法也不能替代已定义的平整加工(RND, RNDM, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE)功能。

G642 中带轴向精度的平滑

使用 G642 时，平滑不在已定义的 ADIS 范围内进行，而是遵循在机床数据 MD33100 \$MA_COMPRESS_POS_TOL 中定义的轴向公差。平滑距离由所有轴的最短平滑距离确定。在生成平滑程序段时会考虑该值。

G643 中程序段内部的平滑

在使用 G643 进行平滑时，机床数据 MD33100 \$MA_COMPRESS_POS_TOL 为每条轴确定与实际轮廓的最大误差。

使用 G643 不生成独立的平滑程序段，而是在程序段内部插入轴专用的平滑运行。使用 G643 可为每条轴设定不同的平滑距离。

G642/G643 中带轮廓公差和定向公差的平滑

通过机床数据 MD20480 \$MC_SMOOTHING_MODE 可对 G642 和 G643 的平滑进行配置，采用一个轮廓公差或定向公差，而不是轴专用公差。

轮廓公差和定向公差在通道专用设定数据中设置：

SD42465 \$SC_SMOOTH_CONTUR_TOL（最大轮廓偏差）

SD42466 \$SC_SMOOTH_ORI_TOL（刀具定向最大角度偏差）

3.11 轨迹运行特性

设定数据可在 NC 程序中编程，并且为各程序段过渡分别设定。如果轮廓公差和刀具定向公差的设定数据区别很大，则只在 G643 程序段中生效。

说明

只能在选择了“多项式插补”选项的系统中补充轮廓公差和定向公差。

说明

对于遵循定向公差的平滑，方向转换必须生效。

G644 中采用允许的最大动态响应平滑

通过机床数据 MD20480 \$MC_SMOOTHING_MODE 可以在千位上对最大动态平滑进行配置：

值	含义
0	设定最大轴向偏差： MD33100 \$MA_COMPRESS_POS_TOL
1	设定最大平滑距离： ADIS=...或 ADISPOS=...
2	设定该平滑距离内每个轴允许的最大频率： MD32440 \$MA_LOOKAH_FREQUENCY 确定平滑范围，确保在平滑中频率不会超出预设的最大频率。
3	在用 G644 进行平滑时，既不对公差进行监控，也不对平滑距离进行监控。每个轴以最大可能的动态绕过拐角。 使用 SOFT 时将遵循每个轴的最大加速度和最大急动。 使用 BRISK 时则不对急动进行限制，而是每个轴均以最大加速度运行。

G645 中程序段过渡切线的平滑

使用 G645 时应合适定义平滑，确保相关轴不发生加速度跃变且不超出参数设置的、与原始轮廓的最大偏差（MD33120 \$MA_PATH_TRANS_POS_TOL）。

对于折线式的、不相切的程序段过渡，平滑特性如 G642。

不添加平滑中间程序段

在以下情形下，不添加平滑中间程序段：

- 在两个程序段之间停止。
这会在下列情况时发生：
 - 下一个程序段运行前辅助功能停止输出。
 - 下一个程序段不包含路径运行。
 - 一个轴原来是定位轴，但在运行下一个程序段时首次作为路径轴运行。
 - 一个轴原来是路径轴，但在运行下一个程序段时首次作为定位轴运行。
 - 前一程序段运行几何轴，而下一程序段不运行。
 - 下一程序段运行几何轴，而前一程序段不运行。
 - 在螺纹切削之前，下一程序段用 G33 作为运行条件，而前一程序段没有。
 - BRISK 和 SOFT 进行切换。
 - 对坐标转换非常重要的轴没有完全分配到路径运动（比如在摆动，定位轴时）。
- 平滑程序段使零件程序加工速度减慢。
这会在下列情况时发生：
 - 在很短的程序段之间。
因为每个程序段至少需要一个插补周期，所以插入的中间程序段使运行时间加倍。
 - 需要不减速地跃过编程了 G64 的程序段过渡（连续路径运行，无平滑）时。
平滑会增加加工时间，也就是说所允许的过载系数（MD32310 \$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR）会决定，对程序段过渡是否进行平滑。过载系数仅在使用 G641 / G642 进行平滑时加以考虑。在使用 G643 进行平滑时，过载系数不影响运行（也可通过设定机床数据 MD20490 \$MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS = TRUE 为 G641 和 G642 设置此特性）。
- 平滑没有设定参数。
这会在下列情况时发生：
 - 在 G0 程序段中编程 G641 时，ADISPOS=0（预设！）。
 - 在非 G0 程序段中编程 G641 时，ADIS=0（预设！）。
 - G641 平滑中在 G0 和非 G0 之间过渡时，或者在非 G0 与 G0 之间过渡时，ADISPOS 和 ADIS 两者中较小的值适用。
 - 在 G642/G643 时，所有的轴专用的公差均为零时。
- 程序段不包含运行动作（零程序段）。
这会在下列情况时发生：
 - 同步动作有效。
一般情况下，零程序段会由编译器消除。但当同步动作激活时，该零程序段会被链接并执行。此时会对应激活的编程触发准停。因此应在必要时才激活同步动作。
 - 由程序跳转生成零程序段。

3.12 坐标转换（框架）

快速运行中的连续路径运行 G0

对于快速运行，必须对所述功能 G60/G9 或 G64 或 G641 - G645 中的一个进行设定。在其它情况下，机床数据中的预设生效。

3.12 坐标转换（框架）

3.12.1 框架

框架

框架定义一种运算规范，它把一种直角坐标系转换到另一种直角坐标系。

基准框架（基准偏移）

基准框架描述了由基准坐标系（BCS）到基准零点系统（BZS）的坐标转换，像可设置的框架一样生效。

参见基准坐标系（BCS）（页 43）。

可设定框架


可设定框架是通过 G54 至 G57 以及 G505 至 G599 的指令可从任意程序段中调用和设置的零点偏移。偏移值由操作人员预先设定，存储到控制系统的零点存储器中。使用这些偏移值可以定义可设定的零点坐标系（ENS）。

参见：

- 可设定的零点坐标系（ENS）（页 45）
- 可设定的零点偏移（G54 ... G57, G505 ... G599, G53, G500, SUPA, G153）（页 153）

可编程的框架

在一个 NC 程序中，有时需要将原先选定的工件坐标系（或者“可设定的零点坐标系”）通过位移、旋转、镜像或缩放定位到另一个位置。这可以通过可编程的框架进行。




参见框架指令 (页 322)。

3.12.2 框架指令


功能

可编程框架指令在当前程序段中生效。这些指令附加或替换原有指令：

- 替换型指令
删除所有之前编程的框架指令。以最后调用的可设定零点偏移（G54 ... G57, G505 ... G599）为基准。




- 附加型指令
附加设置到现有框架上。以当前设置的或通过框架指令最后编程的工件零点为基准。



应用示例


1. 工件坐标系（WKS）零点偏移。
2. 旋转工件坐标系（WKS），使平面和预期的工作平面水平对齐。




句法

替换指令	增加的指令语句
TRANS X... Y... Z...	ATRANS X... Y... Z...
ROT X... Y... Z...	AROT X... Y... Z...
ROT RPL=...	AROT RPL=...
ROTS/CROTS X...Y...	AROTS X...Y...
SCALE X... Y... Z...	ASCALE X... Y... Z...
MIRROR X0/Y0/Z0	AMIRROR X0/Y0/Z0

含义



3.12 坐标转换（框架）

TRANS/ATRANS:	以给定的几何轴方向移动 WCS		
ROT/AROT:	WCS 旋转:		
	• 链接单个旋转，围绕给定的几何轴旋转或者 • 当前工作平面（G17/G18/G19）绕角度 RPL=... 旋转		
	旋转方向:		
	旋转顺序:	使用 RPY 符号:	Z, Y', X''
		使用欧拉角:	Z, X', Z''
	取值范围:	旋转角只可在以下范围中明确定义:	
		使用 RPY 符号:	-180 ≤ x ≤ 180
			-90 < y < 90
			-180 ≤ z ≤ 180
		使用欧拉角:	0 ≤ x < 180
			-180 ≤ y ≤ 180
-180 ≤ z ≤ 180			
ROTS/AROTS:	通过设定的空间角进行 WCS 旋转 通过设定第二个空间角在空间中对平面进行定位。因此最多可以编程 2 个空间角: ROTS/AROTS X...Y... / Z...X... / Y...Z...		
CROTS:	CROTS 像 ROTS 一样生效，但是以数据存储中的有效框架为基准。		
SCALE/ASCALE:	以设定的几何轴的方向比例放大/缩小轮廓		
MIRROR/AMIRROR:	通过对设定的几何轴执行镜像（方向切换）进行 WCS 镜像		
	值:	可自由选择（此处：“0”）	

边界条件

- 框架指令必须在单独的 NC 程序段中编程。
- 框架指令可以单独使用，也可以任意组合使用。


- 这些指令按照编程的顺序执行。
- 附加型指令经常在子程序中使用。如果为子程序编写了 SAVE 属性，主程序结束后，其中定义的基本指令仍被保留。

3.12.3 可编程的零点偏移 (TRANS, ATRANS)


通过命令 TRANS 使与可调零点偏移（G54 ... G57, G505 ... G599）产生的 ENS 有关的 WKS 绝对偏移。

通过命令 ATRANS 使 TRANS 产生的 WKS 附加偏移。

铣削：



车削：



句法

```
TRANS X... Y... Z...
ATrans X... Y... Z...
```

含义


TRANS:	绝对 WKS 偏移，以可调零点偏移（G54 ... G57, G505 ... G599）设置的工件零点为基准	
	在单独程序段中编程：	支持

3.12 坐标转换（框架）

ATRANS:	附加的 WKS 零点偏移，以 TRANS 设置的工件零点为基准	
	在单独程序段中编程:	支持
X...Y...Z...:	设定的几何轴方向上的偏移值	

示例


示例 1：铣削



该工件的形状在程序中多次出现。
该形状的加工顺序存储在子程序中。
通过零点偏移设置所需的工件零点，
然后调用子程序。

程序代码	注释
N10 G1 G54	; 工作平面 X/Y，工件零点
N20 G0 X0 Y0 Z2	; 逼近起始点
N30 TRANS X10 Y10	; 绝对偏移
N40 L10	; 子程序调用
N50 TRANS X50 Y10	; 绝对偏移
N60 L10	; 子程序调用
N70 M30	; 程序结束

示例 2：车削



程序代码	注释
...	
N10 TRANS X0 Z150	； 绝对偏移
N15 L20	； 子程序调用
N20 TRANS X0 Z140 （或者 ATRANS Z-10）	； 绝对偏移
N25 L20	； 子程序调用
N30 TRANS X0 Z130 （或者 ATRANS Z-10）	； 绝对偏移
N35 L20	； 子程序调用
...	


其它信息

TRANS X... Y... Z...

零点偏移，在给定的轴方向（轨迹轴，同步轴和定位轴）上编程的偏移值。以最后设定的可设置零点偏移（G54 ... G57, G505 ... G599）为基准。

注意
没有原始框架
使用 TRANS 指令对之前设置的、可编程框架的所有框架分量进行复位。

3.12 坐标转换（框架）




说明

如需在现有框架上创建偏移，必须使用 ATRANS 编程。

ATrans X... Y... Z...


零点偏移，在所给定轴方向编程的偏移值 以当前设定的或者最后编程的零点为基准。



3.12.4 可编程的零点偏移 (G58, G59)

使用 G58 和 G59 可以轴向替换可编程零点偏移 (TRANS/ATRANS) (页 325)的偏移分量：

- G58：绝对偏移分量（粗偏移）
- G59：附加偏移分量（精偏移）



前提条件

只有设置了精偏（MD24000 \$MC_FRAME_ADD_COMPONENTS = 1）时，才能使用 G58 和 G59 功能。

句法

```
G58 <轴_1><值_1> ... <轴_3><值_3>
G59 <轴_1><值_1> ... <轴_3><值_3>
```

含义

G58:	使用 G58 为设定轴替换可编程零点偏移的绝对偏移分量，保留附加编程的偏移。以最后调用的可设定零点偏移 (G54 ... G57, G505 ... G599) 为基准。
	在单独程序段中编程：是
G59:	使用 G59 为设定轴替换可编程零点偏移的附加偏移分量，保留绝对编程的偏移。
	在单独程序段中编程：是

3.12 坐标转换（框架）

<轴_n>:	通道中的几何轴
<值_n>:	在给定的几何轴方向的偏移值

示例

程序代码	注释
...	
N50 TRANS X10 Y10 Z10	；绝对偏移分量 X10 Y10 Z10
N60 ATRANS X5 Y5	；附加偏移分量 X5 Y5
	→ 总偏移: X15 Y15 Z10
N70 G58 X20	；绝对偏移分量 X20
	→ 总偏移 X25 Y15 Z10
N80 G59 X10 Y10	；附加偏移分量 X10 Y10
	→ 总偏移 X30 Y20 Z10
...	

更多信息

通过以下指令修改绝对偏移分量（粗偏移）：

- TRANS
- G58
- CTRANS
- CFINE
- \$P_PFRAME[X,TR]

通过以下指令修改附加偏移分量（精偏移）：


- ATRANS
- G59
- CTRANS
- CFINE
- \$P_PFRAME[X,FI]

示例

指令	粗偏移 V_C	精偏移 V_F
TRANS X10	$V_C = 10$	没有改变
G58 X10	$V_C = 10$	没有改变
\$P_PFRAME[X,TR] = 10	$V_C = 10$	没有改变
ATRANS X10	没有改变	$V_F = V_F + 10$
G59 X10	没有改变	$V_F = 10$
\$P_PFRAME[X,FI] = 10	没有改变	$V_F = 10$
CTRANS(X,10)	$V_C = 10$	$V_F = 0$
CTRANS()	$V_C = 0$	$V_F = 0$
CFINE(X,10)	$V_C = 0$	$V_F = 10$

3.12.5 可编程的旋转（ROT, AROT, RPL）

使用指令 ROT / AROT 可在空间中旋转工件坐标系。这些指令只以编程的 \$P_PFRAME 框架为基准。



句法

ROT <第 1 几何轴><角度> <第 2 几何轴><角度> <第 3 几何轴><角度>
 ROT RPL=<角度>
 AROT <第 1 几何轴><角度> <第 2 几何轴><角度> <第 3 几何轴><角度>
 AROT RPL=<角度>

说明


工件坐标系的旋转通过欧拉角进行。

含义

ROT:	绝对旋转	
	基准框架:	可编程框架 \$P_PFRAME
	参考点:	使用 G54 ... G57, G505 ... G599 设置的当前工件坐标系的零点
AROT:	附加旋转	
	基准框架:	可编程框架 \$P_PFRAME
	参考点:	使用 G54 ... G57, G505 ... G599 设置的当前工件坐标系的零点
<第 n 个几何轴>:	第 n 个几何轴的名称，围绕该轴以给定的角度旋转。 对于未编程的几何轴，旋转角度自动设为 0°。	
RPL:	围绕垂直于有效平面（G17、G18、G19）的几何轴，以给定的角度旋转	
	基准框架:	可编程框架 \$P_PFRAME
	参考点:	使用 G54 ... G57, G505 ... G599 设置的当前工件坐标系的零点
<角度>	以度为单位	
	取值范围:	-360° ≤ 角度 ≤ 360°

示例

示例 1：在 G17 平面中旋转




该工件的形状在程序中多次出现。除了零点偏移之外，还必须进行旋转，因为这些工件形状并不是轴向排列的。

程序代码	注释
N10 G17 G54	； 工作平面 X/Y，工件零点
N20 TRANS X20 Y10	； 绝对偏移
N30 L10	； 子程序调用
N40 TRANS X55 Y35	； 绝对偏移
N50 AROT RPL=45	； 围绕垂直于平面 G17 的 ； Z 轴旋转 45°
N60 L10	； 子程序调用
N70 TRANS X20 Y40	； 绝对偏移 ； （复位所有到目前为止的偏移）
N80 AROT RPL=60	； 围绕垂直于平面 G17 的 ； Z 轴旋转 60°
N90 L10	； 子程序调用
N100 G0 X100 Y100	； 位移行程
N110 M30	； 程序结束

3.12 坐标转换（框架）

示例 2：围绕 Y 轴的空间旋转




在此示例中，需要在一个夹装位置对轴向平行和斜置的工件平面进行加工。

前提：
刀具必须垂直于斜置平面，对准旋转后的 Z 轴方向。

程序代码	注释
N10 G17 G54	； 工作平面 X/Y，工件零点
N20 TRANS X10 Y10	； 绝对偏移
N30 L10	； 子程序调用
N40 ATRANS X35	； 附加偏移
N50 AROT Y30	； 围绕 Y 轴的相对旋转
N60 ATRANS X5	； 附加偏移
N70 L10	； 子程序调用
N80 G0 X300 Y100 M30	； 位移行程，程序结束


示例 3：多面加工



在此示例中，要求通过子程序在两个互相垂直的平面上加工出相同的形状。在新的坐标系中，右侧的工件平面是进刀方向，工作平面和零点的布置与上平面一样。因此，子程序运行所需条件同样有效：工作平面 G17，坐标平面 X/Y，进刀方向 Z。

程序代码	注释
N10 G17 G54	； 工作平面 X/Y，工件零点
N20 L10	； 子程序调用
N30 TRANS X100 Z-100	； WCS 的绝对偏移
N40 AROT Y90	； WCS 围绕 Y 轴相对旋转 90°

3.12 坐标转换（框架）

程序代码	注释
N50 AROT Z90	; WCS 围绕 Z 轴相对旋转 90°
	
N60 L10	; 子程序调用
N70 G0 X300 Y100 M30	; 位移行程，程序结束

其他信息

在有效平面中旋转

使用 RPL=... 对 WCS 围绕垂直于有效平面的轴旋转进行编程。




图 3-23 围绕 Y 轴或在平面 G18 中旋转


 **警告**

平面切换
如果在旋转指令之后编程了平面切换（G17、G18、G19），则相应轴当前的旋转角度保持不变，并在新平面中生效。因此强烈建议，在平面切换前将当前旋转角度恢复为 0：

- N100 ROT X0 Y0 Z0；明确地对角度进行编程
- N100 ROT；不详细对角度进行编程

使用 ROT X... Y... Z...对绝对旋转进行编程

WCS 围绕给定的轴旋转到程序设定的旋转角度。




① 旋转角度

图 3-24 围绕 Z 轴的绝对旋转

使用 AROT X... Y... Z...对相对旋转进行编程

WCS 围绕给定的轴以程序设定的旋转角度旋转。



① 旋转角度

图 3-25 围绕 Z 轴的绝对和相对旋转


工作平面的旋转

使用 ROT / AROT 还可以旋转工作平面（G17、G18、G19）。

3.12 坐标转换（框架）

示例：工作平面 G17
WCS 位于工件表面。通过偏移和旋转将坐标系转换到一个侧面。工作平面 G17 一起旋转。这样在平面 G17 中就可以继续通过 X 和 Y 以及 Z 方向上的进给对运行进行编程。

前提：
刀具必须垂直于工作平面，进给轴的正方向指向刀具夹装方向。
通过设定 CUT2DF，刀具半径补偿在旋转过的平面中生效。



3.12.6 可使用立体角编程的框架旋转（ROTS, AROTS, CROTS）

使用指令 ROTs、AROTs 和 CROTs 可以对工件坐标系以立体角旋转进行编程。立体角是指进行了空间旋转的平面与 WCS 还未旋转的主平面的相交线之间的夹角。

说明


几何轴名称

例如在后面的说明中会涉及到以下轴：

- 第 1 几何轴：X
- 第 2 几何轴：Y
- 第 3 几何轴：Z

如下图所示，编程 ROTs $X\alpha$ $Y\beta$ ，以将 WCS 所在的 G17 平面定位到平行于所示斜面的位置。WCS 的零点位置保持不变。

WCS 的旋转方向这样确定，第一个旋转的轴在旋转后应位于原来该轴和原坐标系的第 3 轴所在的平面中。示例：X'位于原来的 X/Z 平面中。



① 斜面

α, β, γ 立体角

A 使平面 G17 平行于斜面:

- 第 1 次旋转
由 x 围绕 y 转过角度 $\alpha \Rightarrow$
 x' 轴平行于斜面
- 第 2 次旋转
由 y' 围绕 x' 转过角度 $\beta \Rightarrow$
 y' 轴平行于斜面
 $\Rightarrow z'$ 轴垂直于斜面
 $\Rightarrow G17$ 平行于斜面

3.12 坐标转换（框架）

- B 使平面 G18 平行于斜面：
- 第 1 次旋转

由 z 围绕 x 转过角度 $\gamma \Rightarrow$
z' 轴平行于斜面
- 第 2 次旋转

由 x' 围绕 z' 转过角度 $\alpha \Rightarrow$
x' 轴平行于斜面
 $\Rightarrow$ y' 轴垂直于斜面
 $\Rightarrow$ G18 平行于斜面
- C 使平面 G19 平行于斜面：
- 第 1 次旋转

由 y 围绕 z 转过角度 $\beta \Rightarrow$
y' 轴平行于斜面
- 第 2 次旋转

由 z' 围绕 y' 转过角度 $\gamma \Rightarrow$
z' 轴平行于斜面
 $\Rightarrow$ x' 轴垂直于斜面
 $\Rightarrow$ G19 平行于斜面

句法

定义

平面在空间中的位置由两个立体角进行唯一的确定。给定第三个立体角就重复定义了平面。因此是不允许的。

通过编程设定立体角来旋转 WCS 的方法与 ROT，AROT 相同（参见章节“可编程的旋转（ROT，AROT，RPL）（页 331）”）。

通过两个编程设置的轴，根据对 G17、G18、G19 平面的定义就可确定一个平面。这样就能确定坐标轴的顺序（平面的第 1 轴/第 2 轴）或者以立体角旋转的顺序：

平面	第 1 轴	第 2 轴
G17	X	Y
G18	Z	X
G19	Y	Z

定位 G17 平面 $\Rightarrow$ X 和 Y 的立体角

- 第 1 次旋转：X 围绕 Y 转过角度 α
- 第 2 次旋转：Y 围绕 X' 转过角度 β
- 方向确定：X'位于原来的 Z/X 平面中。

ROTS X< α > Y< β >
 AROTS X< α > Y< β >
 CROTS X< α > Y< β >

定位 G18 平面 $\Rightarrow$ Z 和 X 的立体角

- 第 1 次旋转：Z 围绕 X 转过角度 γ
- 第 2 次旋转：X 围绕 Z' 转过角度 α
- 方向确定：Z' 位于原来的 Y/Z 平面中。

ROTS Z< γ > X< α >
 AROTS Z< γ > X< α >
 CROTS Z< γ > X< α >

定位 G19 平面 $\Rightarrow$ Y 和 Z 的立体角

- 第 1 次旋转：Y 围绕 Z 转过角度 β
- 第 2 次旋转：Z 围绕 Y' 转过角度 γ
- 方向确定：Y' 位于原来的 X/Y 平面中。

ROTS Y< β > Z< γ >
 AROTS Y< β > Z< γ >
 CROTS Y< β > Z< γ >

含义

ROTS:	使用立体角的绝对框架旋转， 基准框架：可编程框架 \$P_PFRAME
AROTS:	使用立体角的相对框架旋转， 基准框架：可编程框架 \$P_PFRAME
CROTS:	使用立体角的绝对框架旋转， 基准框架：可编程框架 \$P_...
X, Y, Z:	几何轴名称（参见前面的说明：几何轴名称）
α, β, γ :	立体角对应于各几何轴： • $\alpha \rightarrow X$ • $\beta \rightarrow Y$ • $\gamma \rightarrow Z$

3.12.7 可编程的比例系数（SCALE, ASCALE）

使用 SCALE/ASCALE，可以为所有的轨迹轴、同步轴和定位轴编程指定轴方向的缩放系数。这样就可以在编程时考虑到相似的几何形状或不同的收缩率。

3.12 坐标转换（框架）

句法

```
SCALE X... Y... Z...
ASCALE X... Y... Z...
```


说明

框架指令必须在单独的 NC 程序段中编程。

含义

SCALE:	绝对放大/缩小，以当前生效的、使用 G54 ... G57，G505 ... G599 设定的坐标系为基准
ASCALE:	附加放大/缩小，以当前有效的、设定的或者编程的坐标系为基准
X... Y... Z... :	所给定的几何轴方向上的比例系数

示例



在此工件上有两个形状相同的腔，但是大小不同且相互间发生了旋转。加工顺序存储在子程序中。
通过零点偏移和旋转可以设定所需的工件零点，通过缩放缩小轮廓，然后再次调用该子程序。

程序代码	注释
N10 G17 G54	； 工作平面 X/Y，工件零点
N20 TRANS X15 Y15	； 绝对偏移
N30 L10	； 加工大的凹槽
N40 TRANS X40 Y20	； 绝对偏移
N50 AROT RPL=35	； 平面中旋转 35°
N60 ASCALE X0.7 Y0.7	； 比例系数，用于较小的凹槽


程序代码	注释
N70 L10	； 加工小的凹槽
N80G0 X300 Y100 M30	； 位移行程，程序结束

其它信息

SCALE X... Y... Z...

可为每个轴设定一个独立的比例系数，用于执行放大或缩小。缩放功能以通过 G54 ... G57，G505 ... G599 设置的工件坐标系为基准。

注意
没有原始框架
SCALE 指令会复位之前设置的、可编程框架的所有框架分量。




ASCALE X... Y... Z...

如需在当前框架上建立一个比例缩放，请使用 ASCALE 编程。在这种情况下，最后生效的框架与新的比例系数相乘。

以当前设定的或者最后编程的坐标系作为比例修改的基准。

3.12 坐标转换（框架）




缩放和偏移

说明

如果在 SCALE 指令之后使用 ATRANS 编程了一个偏移，则同样对偏移值进行缩放。

不同的比例系数

注意
碰撞危险 注意不同的比例系数！ 例如圆弧插补只能用相同的系数缩放。



说明

而在编程变形圆弧时则需专门设置不同的比例系数。

3.12.8 可编程的镜像（MIRROR, AMIRROR）

使用 MIRROR/AMIRROR 可以将工件形状在坐标轴上进行镜像。之后比如在子程序中编程的所有运行将以镜像执行。

句法

```
MIRROR X... Y... Z...  
AMIRROR X... Y... Z...
```

说明


框架指令必须在单独的 NC 程序段中编程。

含义

MIRROR:	绝对镜像，以当前生效的、使用 G54 ... G57, G505 ... G599 设定的坐标系为基准
AMIRROR:	附加镜像，以当前有效的、设定的或者编程的坐标系为基准
X... Y... Z...:	需要更改方向的几何轴。这里所给定的值可以自由选择，比如 X0 Y0 Z0。

示例


示例 1：铣削



这里显示的轮廓作为子程序编程一次。其它三个轮廓通过镜像生成。工件零点设定在轮廓中心。

程序代码	注释
N10 G17 G54	； 工作平面 X/Y，工件零点
N20 L10	； 加工右上方的第一个轮廓
N30 MIRROR X0	； X 轴镜像（X 轴方向对调）
N40 L10	； 加工左上方的第二个轮廓
N50 AMIRROR Y0	； Y 轴镜像（Y 轴方向对调）
N60 L10	； 加工左下方的第三个轮廓
N70 MIRROR Y0	； MIRROR 将以前的框架复位。 Y 轴镜像（Y 轴上反向）
N80 L10	； 加工右下方的第四个轮廓
N90 MIRROR	； 关闭镜像
N100 G0 X300 Y100 M30	； 位移行程，程序结束

示例 2：车削



真正的加工保存为子程序，然后通过镜像和偏移来执行相应主轴上的加工。

程序代码	注释
N10 TRANS X0 Z140	； 零点偏移到 w
...	； 用主轴 1 加工第一面
N30 TRANS X0 Z600	； 零点偏移到主轴 2
N40 AMIRROR Z0	； Z 轴镜像
N50 ATRANS Z120	； 零点偏移到 w1
...	； 用主轴 2 加工第二面


其它信息

MIRROR X... Y... Z...

镜像功能通过所选工作平面的轴方向切换来编程。

示例： 工作平面 G17 X/Y

Y轴上镜像要求在X轴上变换方向，然后用 MIRROR X0 进行编程。然后轮廓反射到镜像轴Y的另一侧，开始加工。



镜像以当前生效的、使用 G54 ... G57, G505 ... G599 设定的坐标系为基准。


注意

没有原始框架

MIRROR 指令会复位之前设置的、可编程框架的所有框架分量。

AMIRROR X... Y... Z...

如需在当前的转换的基础上建立镜像，请使用 AMIRROR 编程。当前设定的或者最后编程的坐标系作为基准。



取消镜像


对于所有轴：MIRROR（无轴设定）

复位之前编程的框架的所有框架分量。

刀具半径补偿

说明

根据更改过的加工方向，控制系统通过镜像指令自动转换轨迹补偿指令（G41/G42 或 G42/G41）。



同样也适用于圆弧旋转方向（G2/G3 或者 G3/G2）。

说明

如果在 MIRROR 指令后用 AROT 编程一个附加旋转，必须根据情况使用相反的旋转方向进行加工（正向/负向或者负向/正向）。控制系统会自动将几何轴上的镜像换算成旋转，必要时会换算成通过机床数据设定的轴的镜像。这也适用于可设定的零点偏移。

镜像轴

通过机床数据可以设置，以哪一根轴为基准进行镜像：

MD10610 \$MN_MIRROR_REF_AX = <值>

值	含义
0	以编程的轴为基准执行镜像（值取反）。
1	X 轴为基准轴。
2	Y 轴为基准轴。
3	Z 轴为基准轴。

编程值的编译

通过机床数据可以设置如何对编程的值进行编译：

```
MD10612 $MN_MIRROR_TOGGLE = <值>
```

值	含义
0	不对编程的值进行分析。
1	对编程的值进行分析： - 编程的轴值 ≠ 0 且尚未对轴执行镜像时，执行轴的镜像。 - 编程的轴值 = 0 时，取消镜像。

3.12.9 在对刀以后产生框架（TOFRAME, TOROT, PAROT）

使用 TOFRAME 可以生成一个直角坐标系，其 Z 轴与当前的刀具方向一致。这样用户就可以在 Z 轴无碰撞的执行退刀（比如在 5 轴程序中刀具断裂时）。


此时 X 和 Y 两个轴的位置取决于机床数据 MD21110 \$MC_X_AXES_IN_OLD_X_Z_PLANE 中的设置（自动框架定义时的坐标系）。新的坐标系中保留由机床运动生成的轴位置，或者围绕新的 Z 轴旋转，使新的 X 轴处于旧的 Z-X 平面（参见机床制造商设定）。

由此产生的、说明定向的框架保存在用于可编程框架的系统变量中（\$P_PFRAME）。

TOROT 只会覆盖编程的框架中的旋转分量。所有其它的分量保持不变。

TOFRAME 和 TOROT 用于铣削加工，进行铣削时通常为 G17 平面（工作平面 X/Y）生效。在车削加工或 G18 或 G19 生效时则需要 X 轴或 Y 轴与刀具方向一致的框架。该框架通过指令 TOFRAMEX/TOROTX 或 TOFRAMEY/TOROTY 编程。

使用 PAROT 对齐工件和工件坐标系（WCS）。



句法

TOFRAME/TOFRAMEZ/TOFRAMEY/TOFRAMEX

...

TOROTOF

TOROT/TOROTZ/TOROTY/TOROTX

...

TOROTOF

PAROT

...

PAROTOF

含义

TOFRAME:	WCS 的 Z 轴通过框架旋转和刀具方向平行
TOFRAMEZ:	如 TOFRAME
TOFRAMEY:	WCS 的 Y 轴通过框架旋转和刀具方向平行
TOFRAMEX:	WCS 的 X 轴通过框架旋转和刀具方向平行
TOROT:	WCS 的 Z 轴通过框架旋转和刀具方向平行 通过 TOROT 定义的旋转与在 TOFRAME 中一样。
TOROTZ:	如 TOROT
TOROTY:	WCS 的 Y 轴通过框架旋转和刀具方向平行
TOROTX:	WCS 的 X 轴通过框架旋转和刀具方向平行
TOROTOF:	取消和刀具方向平行
PAROT:	WCS 通过框架旋转和工件对齐 在有效框架中的平移、缩放和镜像均保持不变。
PAROTOF:	使用 PAROTOF 关闭通过 PAROT 激活的框架旋转。

说明

使用 TOROT 指令可在可定向刀架激活时进行恒定的编程，以适应各种运动类型。

与使用可旋转刀架时的情形类似，可使用 PAROT 激活刀具工作台的旋转。这样就定义了一个框架，从而在更改工件坐标系位置时不会引起机床的补偿运动。如果没有激活可定向刀架，则不拒绝语言指令 PAROT。

示例

程序代码	注释
N100 G0 G53 X100 Z100 D0	
N120 TOFRAME	
N140 G91 Z20	； TOFRAME 计算在内，所有编程的几何轴运行以新的坐标系为基准。
N160 X50	
...	

更多信息

轴方向分配

如果在 TOFRAME / TOFRAMEZ 或 TOROT / TOROTZ 的位置编程了指令 TOFRAMEX，TOFRAMEY，TOROTX，TOROTY，则对应此表对轴方向进行分配：

指令	刀具方向（应用轴）	副轴 （横坐标）	副轴 （纵坐标）
TOFRAME / TOFRAMEZ / TOROT / TOROTZ	Z	X	Y
TOFRAMEY / TOROTY	Y	Z	X
TOFRAMEX / TOROTX	X	Y	Z

独立的系统框架用于 TOFRAME 或者 TOROT：

通过 TOFRAME 或 TOROT 生成的框架能够写入到独立的系统框架 \$P_TOOLFRAME 中。为此必须置位机床数据 MD28082 \$MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK 中的位 3。可编程的框架在此保持不变。如果可编程的框架继续加工，则会产生差别。

3.12.10 取消框架（G53, G153, SUPA, G500）

在执行特定的加工过程，比如逼近换刀点时，必须定义不同的框架分量并进行定义时间的抑制。

可设定框架可模态取消或逐段抑制。

可编程框架可逐段抑制或者删除。

句法

G53
G153
SUPA
G500
TRANS
ROT
SCALE
MIRROR

含义

G53:	对所有可编程和可设定框架进行逐段抑制
G153:	G153 像 G53 一样生效，此外它还对整体基准框架（\$P_ACTBFRAME）进行抑制。
SUPA:	SUPA 像 G153 一样生效，此外它还抑制： • 手轮偏移（DRF） • 叠加运动 • 外部零点偏移 • 预设定偏移
G500:	当 G500 中没有值时，所有可设定框架（G54 ... G57, G505 ... G599）都被模态取消。
TRANS ROT SCALE MIRROR:	可编程框架删除，无需轴信息。

3.12.11 编程：针对轴取消叠加（CORROF）

通过程序 CORROF 将下列轴专用叠加删除：

- 通过手轮运行设置的累加零点偏移（DRF 偏移）
- 通过系统变量 \$AA_OFF 编写的位置偏移

3.12 坐标转换（框架）

删除叠加值会触发预处理停止，并将取消的叠加运动的位置分量接收到基准坐标系中的位置。在此情形下不运行轴。

可通过系统变量 \$AA_IM（轴的当前 MCS 设定值）读取的机床坐标系中的位置值**不变**。

可通过系统变量 \$AA_IW（轴的当前 WCS 设定值）读取的工件坐标系中的位置值**改变**，因为其包含叠加运动的被取消的分量。

说明

在 NC 程序中允许编写 CORROF。

在同步动作中不允许编写 CORROF。

句法

CORROF (<轴>,"<字符串>" [, <轴>,"<字符串>"])

含义

CORROF:	用于取消轴的下列偏移或叠加的程序:	
	• DRF 偏移 • 位置偏移 (\$AA_OFF)	
	生效方式:	模态
<轴>:	轴名称（通道轴，几何轴或者加工轴名称）	
	数据类型:	AXIS
<字符串>:	用于定义叠加类型的字符串	
	数据类型:	BOOL
	值	含义
	DRF	DRF 偏移
	AA_OFF	位置偏移 (\$AA_OFF)

示例

示例 1：针对轴取消 DRF 偏移（1）

通过 DRF 手轮运行产生 X 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
N10 CORROF (X,"DRF")	: 此处，CORROF 作用如同 DRFOF。
...	

示例 2：针对轴取消 DRF 偏移（2）

通过 DRF 手轮运行产生了 X 轴和 Y 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
；仅取消 X 轴的 DRF 偏移，保留 Y 轴的 DRF 偏移。	
；如果是 DRFOF，则两个偏移均被取消。	
N10 CORROF(X,"DRF")	
...	

示例 3：针对轴取消 \$AA_OFF 位置偏移

程序代码	注释
；为 X 轴插补一个位置偏移 == 10。	
N10 WHEN TRUE DO \$AA_OFF[X] = 10 G4 F5	
...	
；取消 X 轴的位置偏移：\$AA_OFF[X]=0	
；不运行 X 轴。	
；位置偏移添加到 X 轴的当前位置。	
N80 CORROF(X,"AA_OFF")	
...	

示例 4：针对轴取消 DRF 偏移和 \$AA_OFF 位置偏移（1）

通过 DRF 手轮运行产生 X 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
；为 X 轴插补为 10 的位置偏移。	
N10 WHEN TRUE DO \$AA_OFF[X] = 10 G4 F5	
...	
；仅取消 X 轴的 DRF 偏移和位置偏移。	
；保留 Y 轴的 DRF 偏移。	
N70 CORROF(X,"DRF",X,"AA_OFF")	
...	

示例 5：针对轴取消 DRF 偏移和 \$AA_OFF 位置偏移（2）

通过 DRF 手轮运行产生 X 轴和 Y 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
；为 X 轴插补一个位置偏移 == 10。	
N10 WHEN TRUE DO \$AA_OFF[X] = 10 G4 F5	
...	

3.12 坐标转换（框架）

程序代码	注释
；取消 Y 轴的 DRF 偏移和 X 轴的位置偏移。	
；保留 X 轴的 DRF 偏移。	
N70 CORROF (Y, "DRF", X, "AA_OFF")	
...	

其它信息

\$AA_OFF_VAL

通过 \$AA_OFF 取消位置偏移后，相应轴的系统变量 \$AA_OFF_VAL（轴叠加的积分行程）也归零。

运行方式 JOG 下的 \$AA_OFF。

在运行方式 JOG 下，通过机床数据 MD36750 \$MA_AA_OFF_MODE 使能了该功能后，更改 \$AA_OFF 时位置偏移将作为叠加运行插补。

同步动作下的 \$AA_OFF

在通过 CORROF (<轴>, "AA_OFF") 取消位置偏移时，若立即重新设置 \$AA_OFF 的同步动作（DO \$AA_OFF [<轴>]=<值>）生效，则取消且不重新设置 \$AA_OFF，并且显示报警 21660。如果同步动作在取消之后，比如在 CORROF 之后的程序段中才生效，则 \$AA_OFF 置位并插补位置偏移。

自动通道切换

如果一个 CORROF 编程的轴在另一个通道被激活，则在通道中可获得轴和轴交换（前提：MD30552 \$MA_AUTO_GET_TYPE > 0），然后位置偏移和/或 DRF 偏移被取消。

3.12.12 取消累加零点偏移（DRFOF）

通过程序 DRFOF 将借助手轮运行设置的累加零点偏移（DRF 偏移）取消。

取消操作将会触发预处理停止，并将取消的 DRF 偏移的位置分量接收到基准坐标系中的位置，在此情形下不运行轴。系统变量 \$AA_IM（轴的当前 MCS 设定值）的值不变，系统变量 \$AA_IW（轴的当前 WCS 设定值）的值改变，因为其包含叠加运动中的被取消的分量。

句法

DRFOF

含义

DRFOF:	用于为通道的所有生效的轴取消 DRF 偏移的程序	
	生效方式:	模态

示例

示例 1：针对轴取消 DRF 偏移（1）

通过 DRF 手轮运行产生 X 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
N10 CORROF(X,"DRF")	; 此处，CORROF 作用如同 DRFOF。
...	

示例 2：针对轴取消 DRF 偏移（2）

通过 DRF 手轮运行产生了 X 轴和 Y 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
N10 CORROF(X,"DRF")	; 仅取消 X 轴的 DRF 偏移，保留 Y 轴的 DRF 偏移（DRFOF 时取消两种偏移）。
...	

示例 3：针对轴取消 DRF 偏移和 \$AA_OFF 位置偏移（1）

通过 DRF 手轮运行产生 X 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
N10 WHEN TRUE DO \$AA_OFF[X] = 10 G4 F5	; 为 X 轴插补一个位置偏移 == 10。
...	
N70 CORROF(X,"DRF",X,"AA_OFF")	; 取消 X 轴上的 DRF 偏移和位置偏移，保留 Y 轴上的 DRF 偏移。
...	

示例 4：针对轴取消 DRF 偏移和 \$AA_OFF 位置偏移（2）

通过 DRF 手轮运行产生 X 轴和 Y 轴上的 DRF 偏移。对于该通道中的所有其它轴，DRF 偏移不生效。

程序代码	注释
N10 WHEN TRUE DO \$AA_OFF[X] = 10 G4 F5	; 为 X 轴插补一个位置偏移 == 10。
...	
N70 CORROF(Y,"DRF",X,"AA_OFF")	; 取消 Y 轴的 DRF 偏移和 X 轴的位置偏移，保留 X 轴的 DRF 偏移。
...	

3.12.13 磨削专用零点偏移 (GFRAME0, GFRAME1 ... GFRAME100)

用于激活通道中的磨削框架的指令

通过编程指令 GFRAME<n> 使通道中的相应磨削框架 \$P_GFR[<n>] 生效。为此，必须按照与磨削框架 \$P_GFR[<n>] 相同的方式设置生效的磨削框架 \$P_GFRAME：

$$GFRAME<n> \Rightarrow \$P_GFRAME = \$P_GFR[<n>]$$

指令	通道中生效的磨削框架
GFRAME0	\$P_GFR[0]（零框架）
GFRAME1	\$P_GFR[1]
...	...
GFRAME100	\$P_GFR[100]

句法

GFRAME<n>

含义

GFRAME<n>:	激活数据管理的磨削框架 <n>	
	G 功能组:	64
	初始设置:	MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES[63]
	生效方式:	模态
<n>:	磨削框架的编号	
	值域:	0, 1, 2, ... 100

3.13 辅助功能输出

功能

使用辅助功能可以通知 PLC 什么时候在机床上必须操作哪一个开关动作。辅助功能，连同其参数一起传送到 PLC 接口。传送的指令和信号由 PLC 应用程序处理。

辅助功能

下面的辅助功能可以传送到 PLC：

辅助功能	地址
刀具选择	T
刀具补偿	D, DL
进给率	F / FA
主轴转速	S
M 功能	M
H 功能	H

对于每个功能组或单个功能，可以使用机床数据来确定，是否在运行之前，同时或之后释放输出。

PLC 可以编程不同的方式，用于应答辅助功能输出。

属性

下面的概要列表中总结了辅助功能的重要特点：

功能	地址扩展		值			说明	每个程序段的最大数量
	含义	范围	范围	类型	含义		
M	-	0 (固有的)	0 ... 99	INT	功能	对于 0 至 99 的数值范围地址扩展为 0。 必须无地址扩展： M0, M1, M2, M17, M30	5
	主轴号	1 - 12	1 ... 99	INT	功能	M3、M4、M5、M19、M70 带地址扩展主轴号（例如 M2=5；主轴 2 的主轴停止）。 如没有主轴编号则该功能适用于主主轴。	
	任意	0 - 99	100 ... 2147483647	INT	功能	用户 M 功能*	
S	主轴号	1 - 12	0 ... $\pm 1,8 \cdot 10^{308}$	REAL	转速	如没有主轴编号则该功能适用于主主轴。	3

3.13 辅助功能输出

功能	地址扩展		值			说明	每个程序段的最大数量
	含义	范围	范围	类型	含义		
H	任意	0 - 99	0 ... ± 2147483647 ± 1,8*10 ³⁰⁸	INT REAL	任意	功能对 NC 没有影响，只能通过 PLC 实现。*	3
T	主轴号 (在刀具管理有效时)	1 - 12	0 - 32000 (也可是刀具名称，在刀具管理有效时)	INT	刀具选择	刀具名称不送到 PLC 接口。	1
D	-	-	0 - 12	INT	刀具补偿选择	D0:撤销选择 预设: D1	1
DL	地点相关的补偿	1 - 6	0 ... ± 1,8*10 ³⁰⁸	REAL	刀具号精确补偿选择	取决于前面所选的 D 编号。	1
F	-	-	0,001 - 999 999,999	REAL	轨迹进给		6
FA	轴号	1 - 31	0,001 - 999 999,999	REAL	轴进给		

* 功能的含义由机床制造商确定(参见机床制造商说明!)。

更多信息

每个 NC 程序段功能输出的个数

在一个程序段中最多可以编程 10 个功能输出。辅助功能也可以从 **同步动作** 的动作分量中输出。

分组

所列出的功能可以组合成各个组。M 指令的分组已经预先设定。使用分组可以确定应答方式。

快速功能输出（QU）

没有作为快速功能输出的功能，可以用关键字 QU 定义为快速输出，用于各个输出功能。程序可以继续执行，不必等待对辅助功能执行的应答（必须等待运输应答）。这样可以避免不必要的停止点和中断运行。

说明

对于功能“快速功能输出”必须设置相应的机床数据（→ **机床制造商!**）。

运行动作时的功能输出

信息的传送以及等待相应的应答均要耗费时间，因此也就影响了运行。

快速应答，没有程序段转换延迟

程序段更换特性可以通过机床数据进行改变。选择“无程序段转换延迟”设定，在有快速辅助功能时系统具有以下特性：

辅助功能输出	特性
先于 运行	程序段有快速辅助功能，程序段转换时没有没有中断也没有速度降低。在程序段的第一个插补节拍输出辅助功能。执行后面的程序段，没有应答延迟。
处于 运行过程中	程序段有快速辅助功能，程序段转换时没有没有中断也没有速度降低。在程序段过程中输出辅助功能。执行后面的程序段，没有应答延迟。
在 运行之后	在程序段结束处运行停止。辅助功能在程序段结束处输出。执行后面的程序段，没有应答延迟。

⚠ 小心**轨迹控制运行中的功能输出**

运行之前的功能输出将中断连续轨迹方式（G64/G641）并且为前面的程序段产生一次准停。
运行之后的功能输出将中断连续轨迹方式（G64/G641）并且为前面的程序段产生一次准停。

重要提示：等待 PLC 发出的确认信号也会中断连续轨迹方式，例如在轨迹长度极短的程序段中执行 M 指令串时。

3.13.1 M 功能

使用 M 功能可以在机床上控制一些开关操作，比如“冷却液开/关”和其它的机床功能。

3.13 辅助功能输出

句法

M<值>
M[<地址扩展>]=<值>

含义

M:	用于 M 功能编程的地址	
<地址扩展>:	对于一些 M 功能，可以适用扩展的地址符（例如在使用主轴功能时设定主轴编号）。	
<值>:	通过赋值（M 功能编号）来分配特定的机床功能。	
	类型:	INT
	取值范围:	0 ... 2147483647（最大整数值）

预定义的 M 功能

在控制系统的标准供货中，已经预先定义了一些对程序运行非常重要的 M 功能。

M 功能	含义
M0*	程序停止
M1*	可选停止
M2*	主程序结束（同 M30）
M3	主轴顺时针旋转
M4	主轴逆时针旋转
M5	主轴停止
M6	刀具更换（缺省设定）
M17*	子程序程序结束
M19	定位主轴
M30*	主程序结束（同 M2）
M40	自动齿轮换档
M41	齿轮级 1
M42	齿轮级 2
M43	齿轮级 3
M44	齿轮级 4

M 功能	含义
M45	齿轮级 5
M70	主轴转换到轴运行方式

说明

用 * 标记的功能不允许使用扩展地址符。

功能 M0、M1、M2、M17 和 M30 始终在运行之后触发。

由机床制造商定义的 M 功能

所有空的 M 功能编号可以由机床制造商预设，例如用于控制夹紧装置或用来打开/关闭其他机床功能的开关功能。

说明

分配给空 M 功能编号的功能为机床专用功能。因此，在不同的机床上一个特定的 M 功能可以具有不同的作用。

机床上可供使用的 M 功能及其作用参见机床制造商的说明。

示例**示例 1：程序段中 M 功能的最大数量**

程序代码	注释
N10 S...	
N20 X...M3	； 轴运行程序段中的 M 功能， ； 主轴在 X 轴运行前启动。
N180 M789 M1767 M100 M102 M376	； 程序段中最多 5 个 M 功能。

示例 2：作为快速输出的 M 功能

程序代码	注释
N10 H=QU(735)	； 快速输出，用于 H735。
N10 G1 F300 X10 Y20 G64	
N20 X8 Y90 M=QU(7)	； 快速输出，用于 M7。

M7 按快速输出编程，因此连续轨迹方式（G64）不会中断。

说明

仅在个别情况下使用该功能，因为与其它的功能输出相互作用会影响时间同步。

关于预定义 M 功能的其它信息

编程停止：M0

在 NC 程序段中使用 M0 使加工停止。现在可以进行比如去除切屑，再次测量等。

编程停止 1 — 可选的停止：M1

M1 可以通过下面方法进行设定：

- HMI/对话框“程序控制”
或者
- NC/PLC 接口

NC 的程序加工在每个编程的程序段处停止。

编程停 2 — 一个结合到 M1 的辅助功能，带有程序运行中停车

编程停 2 可以通过 HMI/Dialog“程序控制”设定，并且在工件结束加工的任何时间均可以中断加工过程。这样，操作人员就可以在加工过程中进行一些操作，比如去除切屑。

程序结束：M2, M17, M30

通过 M2、M17 或 M30 结束程序。如果主程序从另外一个程序中调用（作为子程序），则 M2 / M30 和 M17 的作用相同，反之亦然，也就是说 M17 在主程序中的作用和 M2 / M30 相同。

主轴功能：M3、M4、M5、M19、M70

扩展的地址符，带主轴号参数，适用于所有的主轴功能。

示例：

程序代码	注释
M2=3	； 主轴顺时针旋转，用于第二个主轴

如果没有编程地址扩展，则该功能适用于主主轴。

3.14 补充指令

3.14.1 输出信息（MSG）

使用 MSG () 指令可从零件程序输出任意字符串，作为信息供操作人员查看。

句法

```
MSG("<信息文本>"[,<执行>])  
...  
MSG ()
```

含义

MSG:	预定义的子程序调用，用于信息的输出		
<信息文本>:	显示为信息的任意字符串		
	类型:	STRING	
	最大长度:	124 字符；分两行显示（2*62 字符）	
	在信息文本中也可通过使用连接运算符"<<"输出变量。		
<执行>:	确定时间点的参数，用于定义写入信息的时间（可选）		
	类型:	INT	
	值:	0（默认设置）	不生成独立的主程序来写入信息，而是在下一个可执行 NC 程序段中执行。不会中断生效的连续路径运行。
		1	生成独立的主程序段来写入信息。中断生效的连续路径运行。
MSG():	编写不包含文本的 MSG() 可清除当前信息。如不删除，该信息会一直显示，直到出现下一条信息。		

说明

如果希望采用操作界面上当前激活的语言来编写信息，用户需要了解 HMI 上当前激活的语言的信息。在零件程序和同步动作中，可以通过系统变量 \$AN_LANGUAGE_ON_HMI (页 1430) 查询此信息。

示例

示例 1：输出/清除信息

程序代码	注释
N10 G91 G64 F100	； 连续路径运行
N20 X1 Y1	
N...X...Y...	
N20 MSG ("加工工件 1")	； 在执行 N30 时才输出信息。
	； 连续路径运行不中断。
N30 X...Y...	
N...X...Y...	
N400 X1 Y1	
N410 MSG ("加工工件 2",1)	； 在执行 N410 时输出信息。
	； 连续路径运行中断。
N420 X1 Y1	
N...X...Y...	
N900 MSG ()	； 删除信息。

示例 2：含变量的信息文本

程序代码	注释
N10 R12=\$AA_IW [X]	； R12 中 X 轴的当前位置。
N20 MSG ("X 轴的位置"<<R12<<"检查")	； 输出含变量 R12 的信息。
...	
N90 MSG ()	； 清除 N20 程序段中的信息。

3.14.2 在 BTSS（OPI）变量中写入字符串（WRTPR）

使用 WRTPR() 函数，您可以在零件程序中将任意一个字符串写入到 OPI 变量“progProtText”中。

句法

WRTPR(<字符串>[, <执行时间>])

含义

WRTPR:	用于输出字符串的功能命令。		
<字符串>:	任意一个需要写入 BTSS 变量“progProtText”的字符串。		
	类型:	STRING	
	最大长度:	128 个字符	
<执行时间>:	可选参数，用于定义写入字符串的时间。		
	类型:	INT	
	取值范围:	0, 1	
		0（缺省）	字符串的写入不生成一条单独的主程序段。而是在下一个可执行 NC 程序段中执行。不会中断生效的连续路径运行。
		1	字符串的写入会生成一条单独的主程序段。中断生效的连续路径运行。


示例

程序代码	注释
N10 G91 G64 F100	; 连续路径运行
N20 X1 Y1	
N30 WRTPR("N30")	; 在 N40 中才开始写入字符串“N30”。
	; 连续路径运行不中断。
N40 X1 Y1	
N50 WRTPR("N50",1)	; 在 N50 中写入字符串“N50”。
	; 连续路径运行中断。
N60 X1 Y1	


3.14.3 工作区域限制

3.14.3.1 BCS 中的工作区限制（G25/G26, WALIMON, WALIMOF）

使用 G25/G26 可以限制所有通道轴中刀具的工作区域（工作区域，工作范围）。G25/G26 定义的工作区域界限以外的区域中，禁止进行刀具运行。



各个轴的坐标参数在基准坐标系中生效：



必须用指令 WALIMON 编程所有有效设置的轴的工作区域限制。用 WALIMOF 使工作区域限制失效。WALIMON 是缺省设置。仅当工作区域在之前被取消过，才需要重新编程。

句法

```
G25 X... Y... Z...  
G26 X... Y... Z...  
WALIMON  
...  
WALIMOF
```

含义

G25:	工作区域 下限 基准坐标系中的通道轴赋值
G26:	工作区域 上限 基准坐标系中的通道轴赋值
X...Y...Z... :	单个通道轴的工作区域下限或上限 设定以基准坐标系为基准。
WALIMON:	激活 所有轴的工作区域限制
WALIMOF:	取消 所有轴的工作区域限制

除了可以通过 G25/G26 输入可编程的值之外，也可以通过轴专用设定数据进行输入。

SD43420 \$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS（工作区域限制 +）

SD43430 \$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS（工作区域限制 -）

由 SD43420 和 SD43430 参数设置的工作区域限制，通过即时生效的轴专用设定数据来定向激活和取消：

SD43400 \$SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE（正向的工作区域限制激活）

SD43410 \$SA_WORKAREA_MINUS_ENABLE（负向的工作区域限制激活）

通过定向激活/取消，可将轴的工作区域限制在一个方向上。


说明

用 G25/G26 编程的工作区域限制具有优先权并会覆盖 SD43420 和 SD43430 中已输入的值。

说明

使用 G25/G26 也可以在地址 S 下编程主轴转速极限值。更多相关信息请参见“可编程的主轴转速极限（G25，G26）（页 112）”。

示例



通过 G25/26 定义的工作区域限制来限制车床的工作范围，以防止周围设备如转塔，测量站等损坏。
初始设置：WALIMON

程序代码	注释
N10 G0 G90 F0.5 T1	
N20 G25 X-80 Z30	； 确定各个坐标轴的下限。
N30 G26 X80 Z330	； 确定上限
N40 L22	； 切削程序
N50 G0 G90 Z102 T2	； 到换刀点
N60 X0	
N70 WALIMOF	； 取消工作区域限制
N80 G1 Z-2 F0.5	； 钻削
N90 G0 Z200	； 返回
N100 WALIMON	； 打开工作区域限制
N110 X70 M30	； 程序结束

更多信息

刀具上的基准点

在有效的刀具长度补偿中，刀尖作为基准点，否则刀架参考点作为基准点。

刀具半径参考必须单独激活。这通过通道专用机床数据执行：

MD21020 \$MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS

如果刀具基准点位于工作区域限制定义的工作范围之外或者离开了该区域，则程序中止。

说明

当转换生效时，刀具数据（刀具长度和刀具半径）参考可能与所描述的特性不同。

可编程的工作区域限制，G25/G26

对于每个轴，可以设定一个上限（G26）和一个下限（G25）的工作区域。该值立即生效，在相应的机床数据设置（→ MD10710 \$MN_PROG_SD_RESET_SAVE_TAB）下，在复位后和重新上电后仍保持原值。

说明

使用预定义功能 CALCPOSI (页 615) 可在运行前检查，预设的路径是否处于工作区域限制中和/或在保护区范围内运行。

3.14.3.2 在 WCS/ENS 中的工作区域限制 (WALCS0 ... WALCS10)

“WCS/AZS 工作区域限制” 可根据通道的不同形成灵活的工件坐标系统 (WCS) 或可调零点系统 (AZS) 中通道轴活动区域的工件限制。它主要设计用于传统的车床。

前提条件

必须参考通道轴。

工作区域限制组

为了在切换轴分配，比如在开/关坐标转换或开/关生效的框架时无须每次都为所有的通道轴重新写入工作区域限制，系统提供了工作区域限制组。

一个工作区域限制组包含以下数据：

- 所有通道轴的工作区域限制
- 工作区域限制的参照系

句法

```
...
$P_WORKAREA_CS_COORD_SYSTEM[<WALimNo>]=<Value>
$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE[<WALimNo>,<Ax>]=<Value>
$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS[<WALimNo>,<Ax>]=<Value>
```

3.14 补充指令

```
$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE[<WALimNo>,<Ax>]=<Value>
$P_WORKAREA_CS_LIMIT_MINUS[<WALimNo>,<Ax>]=<Value>
...
WALCS<n>
...
WALCS0
```

含义

\$P_WORKAREA_CS_COORD_SYSTEM[<WALimNo>]=<Value>		
工作区域限制组所参考的坐标系		
<WALimNo> :	工作区域限制组	
	类型:	INT
	取值范围:	0 (组 1) ... 9 (组 10)
<Value>:	INT 类型值	
	1	工件坐标系 (WCS)
	3	可设定的零点坐标系 (ENS)

\$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE[<WALimNo>,<Ax>]=<Value>		
在 正 轴方向批准指定通道轴的工作区域限制		
<WALimNo> :	工作区域限制组	
	类型:	INT
	值域:	0 (组 1) ... 9 (组 10)
<Ax>:	通道轴名称	
<Value>:	BOOL 类型值	
	0 (FALSE)	无使能
	1 (TRUE)	使能

\$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE[<WALimNo>,<Ax>]=<Value>		
在 负 轴方向批准指定通道轴的工作区域限制		
<WALimNo> :	工作区域限制组	
	类型:	INT
	值域:	0 (组 1) ... 9 (组 10)

<Ax>:	通道轴名称	
<Value>:	BOOL 类型值	
	0 (FALSE)	无使能
	1 (TRUE)	使能

\$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS [<WALimNo>, <Ax>] = <Value>		
在 正 轴方向指定通道轴的工作区域限制		
<WALimNo>	工作区域限制组	
:	类型:	INT
	值域:	0 (组 1) ... 9 (组 10)
<Ax>:	通道轴名称	
<Value>:	REAL 类型值	

\$P_WORKAREA_CS_LIMIT_MINUS [<WALimNo>, <Ax>] = <Value>		
在 负 轴方向指定通道轴的工作区域限制		
<WALimNo>	工作区域限制组	
:	类型:	INT
	值域:	0 (组 1) ... 9 (组 10)
<Ax>:	通道轴名称	
<Value>:	REAL 类型值	

WALCS<n>:	激活工作区域限制组中的工作区域限制	
<n>:	工作区域限制组的编号	
	值域:	1 ... 10

WALCS0:	取消通道中激活的工作区域限制	
---------	----------------	--

说明

工作区域限制组实际可用的数量取决于配置（→ 参见机床制造商说明）。

示例

在通道中定义了 3 个轴：X, Y 和 Z

现在需要定义编号 2 的工作区域限制组并紧接着激活它，在该组中按照以下数据限制 WCS 中的轴：

- X 轴正方向上：10 mm
- X 轴负方向上：无限制
- Y 轴正方向上：34 mm
- Y 轴负方向上：-25 mm
- Z 轴正方向上：无限制
- Z 轴负方向上：-600 mm

程序代码	注释
...	
N51 \$P_WORKAREA_CS_COORD_SYSTEM[1]=1	；工作区域限制组 2 中的限制在 WKS 中有效。
N60 \$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE[1,X]=TRUE	
N61 \$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS[1,X]=10	
N62 \$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE[1,X]=FALSE	
N70 \$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE[1,Y]=TRUE	
N73 \$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS[1,Y]=34	
N72 \$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE[1,Y]=TRUE	
N73 \$P_WORKAREA_CS_LIMIT_MINUS[1,Y]=-25	
N80 \$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE[1,Z]=FALSE	
N82 \$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE[1,Z]=TRUE	
N83 \$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS[1,Z]=-600	
...	
N90 WALCS2	；接通工作区域限制组 2。
...	

其它信息

有效性

WALCS1 - WALCS10 的工作区域限制的生效与使用 WALIMON 进行的工作区域限制无关。当两个功能都生效时，轴运行第一个遇到的工作区域限制生效。

刀具上的基准点

刀具数据（刀具长度和刀具半径）参考以及在监控工作区域限制时刀具上的基准点都与 WALIMON 工作区域限制的特性一致。

3.14.4 参考点运行（G74）

在机床开机后，如果使用的是增量位移测量系统，则所有轴滑板必须回到参考点标记。在此之后，才可以编程运行。

用 G74 可以在 NC 程序中执行回参考点运行。

句法

G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 A1=0 ...； 在单独 NC 程序段中编程

含义

G74:	G 代码调用“回参考点运行”
X1=0 Y1=0 Z1=0 ...:	给定的 直线轴 的地址 X1、Y1、Z1 ... 执行回参考点运行。
A1=0 B1=0 C1=0 ...:	给定的 回转轴 的地址 A1、B1、C1 ... 执行回参考点运行。

说明

用 G74 使轴运行到参考标记处，在回参考点之前不可以对该轴编程轴转换。
通过指令 TRAFOOF 来取消转换。

示例

在转换测量系统时返回到参考点，并且建立工件零点。


程序代码	注释
N10 SPOS=0	； 主轴处于闭环位置控制中
N20 G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 C1=0	； 参考点运行，用于直线轴和回转轴
N30 G54	； 零点偏移
N40 L47	； 切削程序
N50 M30	； 程序结束

3.14.5 返回固定点（G75）

使用逐段方式生效的 G75 指令可以将单个轴独立地运行至机床区域中的固定点，比如换刀点，上料点，托盘更换点等。

固定点为机床数据（MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS[n]）中存储的机床坐标系中的位置。
每个轴最多可以定义 4 个固定点。

可在各 NC 程序中返回固定点，而不用考虑当前刀具或工件的位置。在运行轴之前执行内部预处理停止。



前提条件

返回固定点时，使用 G75 必须满足下列前提条件：

- 必须精确的计算固定点坐标并存储于机床数据中。
- 固定点必须处于有效的运行范围内（注意软件限位开关限值！）
- 待运行的轴必须返回参考点。
- 不允许激活刀具半径补偿。
- 不允许激活运动转换。
- 待运行的轴不可参与激活的转换。
- 待运行的轴不可为有效耦合中的从动轴。
- 待运行的轴不可为龙门连接中的轴。
- 编译循环不可接通运行分量。

句法

G75 <轴名称><轴位置> ... FP=<n>

含义

G75:	返回固定点		
<轴名称>:	需要运行至固定点的机床轴的名称 允许所有的轴名称。		
<轴位置>:	位置值无意义。 因此通常设定为“0”值。		
FP=:	应当返回的固定点。		
	<n>:	固定点编号	
		取值范围:	1, 2, 3, 4
	提示: 未编程 FP=<n>或固定点编号，或者编程了 FP=0 时，它将被看作 FP=1，并且执行向固定点 1 的返回运行。		

说明

在一个 G75 程序段中可以编程多个轴。 这些轴将同时逼近设定的固定点。

说明

地址 FP 的值不能大于为编程的每个轴设定的固定点的数量 (MD30610 \$MA_NUM_FIX_POINT_POS)。

示例

需要将 X 轴 (= AX1) 和 Z 轴 (= AX3) 运行到固定机床轴位置 1 (X = 151.6, Z = -17.3) 进行换刀。

机床数据:

- MD30600 \$MA_FIX_POINT_POS[AX1,0] = 151.6
- MD30600 \$MA_FIX_POINT[AX3,0] = 17.3

NC 程序:

程序代码	注释
...	
N100 G55	; 激活可设定的零点偏移。
N110 X10 Y30 Z40	; 逼近 WCS 中的位置。

3.14 补充指令

程序代码	注释
N120 G75 X0 Z0 FP=1 M0	； X 轴运行至 151.6 ； 并且 Z 轴运行至 17.3（在 MCS 中）。 ； 每根轴均以最大速度运行。 ； 在此程序段中不可激活其他运行。 ； 为了在到达最终位置后 ； 不再进行其他额外运行， ； 在此处添加了停止命令。
N130 X10 Y30 Z40	； 重新逼近 N110 中设定的位置。
...	； 零点偏移重新生效。

说明

如果激活了“带刀库的刀具管理”功能，则在 G75 运行结束时，辅助功能 T...或 M...（比如 M6）无法触发程序段转换禁止。

原因：“带刀库的刀具管理”设置激活时，用于换刀的辅助功能不输出给 PLC 。

更多信息

G75

将轴作为机床轴快速运行。运行通过内部功能“SUPA”（抑制所有框架）和“GO RTLI OF”（进行单轴插补的快速运行）描述。

如果不满足“RTLI OF”（单轴插补）的条件，则以轨迹返回固定点。

到达固定点时，轴停止在公差窗口“精准停”内。

可为 G75 设置动态模式

可以通过以下机床数据为返回固定点(G75)设置需要的动态模式：

MD18960 \$MN_POS_DYN_MODE（定位轴的动态类型）

轴向附加运行

在 G75 程序段编译时考虑采用以下轴向附加运行：

- 外部零点偏移
- DRF
- 同步偏移（\$AA_OFF）

之后不可再对轴的附加运行进行修改，直至通过 G75 程序段编程的运行结束。

G75 程序段编译后的附加运行会使逼近的固定点产生偏移。

不考虑插补时间，系统始终不采用以下附加运行，因为这些功能会引起目标位置的偏移：

- 在线刀具补偿
- BCS（如 MCS）中的编译循环的附加运行

激活框架

忽略所有生效的框架。在机床坐标系中运行。

WCS/ENS 中的工作区域限制

坐标系专用的工作区域限制（WALCS0 ... WALCS10）在 G75 程序段中不生效。将目标点作为下一个程序段的起点进行监控。

POSA/SPOSA 进给轴/主轴运行

如果使用 POSA 或 SPOSA 运行了编程的进给轴/主轴，必须在运行至固定点前结束该运行。

G75 程序段中的主轴功能

当主轴退出“运行至固定点”时，可以在 G75 程序段中对主轴功能另外进行编程（例如使用 SPOS/SPOSA 进行定位）。


模态轴

在模态轴上以最短路径返回固定点。

3.14.6 运行到固定挡块（FXS, FXST, FXSW）

功能

通过功能“运行到固定点停止”，可以生成定义的工件夹紧力，用于尾架，套筒和夹具等。此外还可以使用此功能返回机械参考点。



力矩降到足够低时，不用连接探头就可以执行简单的测量工作。“运行到固定点停止”功能可用于进给轴以及作为进给轴使用的主轴。

句法

```
FXS [<轴>]=...
FXST [<轴>]=...
FXSW [<轴>]=...
FXS [<轴>]=... FXST [<轴>]=...
FXS [<轴>]=... FXST [<轴>]=... FXSW [<轴>]=...
```

含义

- FXS: 用于激活和取消“运行到固定点停止”功能的指令
 - FXS [<轴>]=1: 打开功能
 - FXS [<轴>]=0: 解除功能
- FXST: 用于生成夹紧力矩的备选指令
 - 以驱动最大力矩的 % 设定。

FXSW:	用于设定固定点停止监控窗口宽度的备选指令 以毫米，英寸或者度为单位设定。
<轴>:	机床轴名称 对机床轴（X1, Y1, Z1 等）进行编程

说明
指令 FXS, FXST und FXSW 模态有效。 可以选择由 FXST 和 FXSW 进行编程：如果没有给定值，则最后编程的值或者在相应机床数据中设定的值生效。

激活运行至固定点停止：FXS[<轴>] = 1

向目标点的运行可以描述为轨迹运行或者定位运行。在定位轴上可以超出程序段限制执行此功能。

运行到固定点停止可以同时在几个轴同时进行，并与其他轴的运动平行。固定点必须在起始位置和目标位置之间。

注意
碰撞危险 如果在进给轴/主轴上激活了“运行到固定点停止”功能，则不能再为该轴编程新的位置。在选择该功能之前，必须把主轴转换到位置控制模式。

示例：

程序代码	注释
X250 Y100 F100 FXS[X1]=1 FXST[X1]=12.3 FXSW[X1]=2	；轴 X1 以进给率 F100（可选设定）向目标位置 X=250 毫米运行。 夹紧力矩为最大驱动力矩的 12.3%，监控在宽度为 2 毫米的窗口中进行。
...	

运行至固定点停止被取消：FXS[<轴>] = 0

取消该功能可以触发一次预处理程序停止。

3.14 补充指令

在程序段中使用 FXS [<轴>]=0 会使运行停止。

注意

碰撞危险

到返回位置的运行必须是离开固定点，否则会对固定点或机床造成损坏。

在到达返回位置后，就可以进行程序段转换。如果没有设定返回位置，则在取消力矩限制后直接执行程序段切换。

示例：

程序代码	注释
X200 Y400 G01 G94 F2000 FXS[X1] = 0	；轴 x1 从固定点回到位置 x= 200 毫米。所有其他参数都是可选的。
...	

夹紧力矩（FXST）和监控窗口（FXSW）

编程的力矩限制 FXST 从程序段开始时就有效，也就是以降低的力矩返回固定点。FXST 和 FXSW 可以在零件程序中随时进行编程或修改。更改在同一程序段中运行前生效。

注意

碰撞危险

如编程之前轴已经开始运行，那么重新编程固定点监控窗口将不仅会使窗口宽度变化，也会使窗口中心的参考点发生变化。窗口变化时，机床轴的实际位置就是新窗口中心点。必须选择窗口，使轴脱离固定点时才引起固定点监控响应。

其它信息

上升斜坡

通过机床参数可以给新的扭矩限制定义一个上升坡度，从而可以稳定地设置扭矩极限（如，挤压套筒时）

报警抑制

必要时，可以用零件程序来抑制挡块报警。通过在机床参数中屏蔽报警，然后用 NEW_CONF 来激活新的 MD 设置。

激活

“运行到固定挡块”指令可以从同步动作/技术循环中调入。不用运动就可以激活这些指令，扭矩立即被限制。一旦轴运动通过设定点，就会激活限制停止监视器。

从同步动作中激活

示例：

如果出现预计事件（\$R1）并且运行到固定挡块还没有运行，那么必须为Y轴激活FXS。扭矩应达到额定扭矩的10%。监控窗口的宽度设置为缺省值。

程序代码

```
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1=1) AND ($AA_FXS[Y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1
FXST[Y]=10
```

标准的零件程序必须确保\$R1在所希望的时间被设置。

从同步动作中取消激活

示例：

如果出现预计的事件(\$R3)，并且到达状态“接触限制挡块”(系统变量\$AA_FXS)，那么必须取消FXS。

程序代码

```
IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1)) DO FXS[Y]=0
FA[Y]=1000 POS[Y]=0
```

到达固定挡块

在到达固定挡块后：

- 删除剩余行程并且位置给定值被跟随。
- 驱动扭矩提高到编程的极限值FXSW并保持不变。
- 在指定的窗口宽度内激活固定挡块监控。

边界条件

- 测量，带剩余行程删除
“测量和删除剩余行程”（指令MEAS）和“运行到固定挡块”不能同时在一个程序段内编程。

例外：一个功能作用于轨迹轴，另一个作用于定位轴，或者两个功能都作用于定位轴。

- 轮廓监控
在“运行到固定挡块”有效时，不能执行轮廓监控。
- 定位轴
使用定位轴“运行到固定挡块”时，程序段的转换与固定挡块运动无关。

3.14 补充指令

- 链接轴和容器轴
运行到固定挡块也可以由链接轴和容器轴来实现。
容器旋转不会影响赋值的机床轴的状态。这也适用于模态的带 FOCON 的扭矩限制。
- 无法运行到固定挡块：
 - 在龙门架轴上
 - 用于仅由 PLC 控制的同时定位轴（FXS 的选择必须由 NC 程序进行）。
- 如果扭矩限值下降得过多，轴将不能跟随指定的设定值；位置调节器到达限值，并且轮廓偏差增加。在这种运行状态下可以通过提高扭矩限值来达到突变运动。为了保证轴可以跟随设定点，必须检查轮廓偏差并保证其不得大于在无限扭矩时的偏差。

3.14.7 暂停时间（G4）

只要程序段在主处理中执行，便可通过指令 G4 在该程序段中编程一个时间（停留时间）。该时间届满后，会切换至下一程序段。

说明
G4 会中断连续路径运行。

句法

```
G4 F<Time>  
G4 S<NumSpi>  
G4 S<n> = <NumSpi>
```

含义

G4:	激活暂停时间	
	在单独程序段中编程:	是
F<Time>:	在地址 F 下以秒为单位给定停留时间 <Time>。	
S<NumSpi>:	在地址 S 下以基于当前主主轴的主轴转数 <NumSpi> 为单位给定停留时间。	
S<n>=NumSpi>:	在地址 S 下以基于通过地址扩展 <n> 定址的主轴的主轴转数 <NumSpi> 为单位给定停留时间。	

说明

在停留时间程序段 G4 中为设定时间所用的地址 F 和 S 不影响程序的进给率 F... 和主轴转速 S....。

边界条件

同步动作

在一个程序中编程了两个同步动作，下一程序段在停留时间届满后成为执行同步动作的动作程序段。一个同步动作为模态同步动作。另一个同步动作为逐段同步动作。如果需要逐段同步动作影响模态动作（例如：通过 UNLOCK 使能执行），则至少要提供两个插补器周期（例如：G4 F<插补器周期 * 2>）作为生效的停留时间。

生效的停留时间取决于机床数据 MD10280 \$MN_PROG_FUNCTION_MASK，位 4 = <值> 中的设置

值	含义
0	生效的停留时间等于编程的停留时间
1	生效的停留时间等于编程的取整为下一个较大的插补器周期倍数的停留时间 (MD10071 \$MN_IPO_CYCLE_TIME)

程序示例：

- MD10071 \$MN_IPO_CYCLE_TIME == 8 ms
- MD10280 \$MN_PROG_FUNCTION_MASK，位 4 = 1

程序代码	注释
N10 WHEN TRUE DO LOCK(1)	； 逐段同步动作：LOCK
	； 模态同步动作。ID=1
N20 G4 F2	； 用于 N10 中的同步动作的动作程序段
N30 WHEN TRUE DO UNLOCK(1)	； 逐段同步动作：UNLOCK
	； 模态同步动作。ID=1
N40 ID=1 WHENEVER TRUE DO \$R0=1 RDISABLE	； 模态同步动作 ID=1
	； R 参数 R0=1
	； 设置读入禁止
N50 G4 F0.012	； 用于 N40 和 N50 中的同步动作的动作程序段
	； 参见“说明”一章
N60 G4 F10	

说明

3.14 补充指令

所需特性是 N30 中的逐段同步动作取消禁用 (LOCK) N40 中的模态同步动作 (ID=1) 并写入 R 参数的 N50 中且读入禁止生效。仅当生效的停留时间 ≥ 两个插补器周期时，才可实现该特性。

生效的停留时间由编程的停留时间、插补器周期及 MD10280 \$MN_PROG_FUNCTION_MASK，位 4 中的设置得出。为确保生效的停留时间 ≥ 两个插补器周期，必须编程以下停留时间：

- 位 4 == 0：编程的停留时间 ≥ 2 * 插补器周期
- 位 4 == 1：编程的停留时间 ≥ 1.5 * 插补器周期

如果生效的停留时间小于两个插补器周期，写入 R 参数和读入禁止则在程序段 N60 中执行。

示例

程序代码	注释
N10 G1 F200 Z-5 S300 M3	； 进给率 F，主轴转速 S
N20 G4 F3	； 暂停时间：3s
N30 X40 Y10	
N40 G4 S30	； 主轴停留 30 转的时间，相应地在 S=300 转/分钟时 100%转速超越： t = 0.1 min）。
N50 X...	； N10 中编程的进给率和主轴转速继续生效。

3.14.8 内部预处理程序停止

功能

在存取机床的状态参数时(\$A...),控制系统会自动生成内部预处理停止。 只有当全部执行了所有预处理并缓存的程序段后，才开始执行后面的程序段。 上一个程序段被停在准停位置中（如 G9）。

示例

程序代码	注释
...	
N40 POSA[X]=100	
N50 IF \$AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1	； 存取机床的状态数据（\$A...），控制系统生成内部预处理停止。
N60 G0 Y100	
N70 WAITP(X)	
N80 MARKE1:	
...	


3.15 其它信息

3.15.1 进给轴

轴类型

在编程时可以有以下几种轴：

- 主轴/几何轴
- 辅助轴
- 主要主轴，主主轴
- 机床轴
- 通道轴
- 轨迹轴
- 定位轴
- 同步轴
- 指令轴
- PLC 轴/并行定位轴
- Link 轴
- Lead-Link 轴



3.15.1.1 主轴/几何轴

主要轴确定了一个直角右旋坐标系。在该坐标系中可以编程刀具运行。
在 NC 工艺中，将主要进给轴称为几何轴。在编程说明中同样会使用这个概念。

可转换的几何轴

使用“可转换的几何轴”功能（参见功能手册 工作准备），可以对零件程序中通过机床数据配置的几何轴组进行修改。这里作为同步辅助轴定义的通道轴可以替代任意一个几何轴。


轴名称

可通过下列机床数据确定几何轴的名称：

MD20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB（通道中的几何轴名称）

车床上的标准名称：

- 1. 几何轴：X
- 2. 几何轴：Z



铣床上的标准名称：

- 1. 几何轴：X
- 2. 几何轴：Y
- 3. 几何轴：Z

其它信息

在对框架和工件几何尺寸（轮廓）进行程序设计时，最多可以使用三个几何轴。
只要能够进行映射，几何轴和通道轴的名称就允许相同。
在所有通道中几何轴和通道轴的名称可以相同，从而可以在每个通道中执行同样的程序。

3.15.1.2 辅助轴

与几何轴相反，在辅助轴中没有定义这些轴之间的几何关系。

典型的辅助轴有：

- 刀具转塔轴
- 旋转台轴
- 旋转头轴
- 加料机轴

轴名称

以带有转塔刀库的车床为例：

- 转塔位置 U
- 尾架 V

编程举例

程序代码	注释
N10 G1 X100 Y20 Z30 A40 F300	； 轨迹轴运动。
N20 POS[U]=10POS[X]=20 FA[U]=200 FA[X]=350	； 定位轴运行。
N30 G1 X500 Y80 POS[U]=150FA[U]=300 F550	； 轨迹轴和定位轴。
N40 G74 X1=0 Z1=0	； 返回参考点。

3.15.1.3 主轴，主主轴

哪个轴为主要主轴由机床运动特性确定。通常通过机床数据将该主轴定义为主主轴。

该定义可以通过程序指令 SETMS (<主轴编号>) 更改。编程 SETMS 时，如果未设定主轴编号，则切换回在机床数据中确定的主主轴。

某些功能，比如螺纹切削，只适用于主主轴。

主轴名称

S 或者 S0

3.15.1.4 加工轴

加工轴指的是在机床上实际存在的轴。

通过在通道中激活的转换（TRANSMIT、TRACYL 或 TRAORI），编程的轨迹轴或辅助轴运动可作用于多个加工轴。

仅在特殊的情况下，才直接在程序中响应加工轴（比如在返回参考点或固定点时）。

3.15 其它信息

轴名称

可通过下列 NC 专用的机床数据确定加工轴的名称：

MD10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB（机床轴名称）

缺省设置： X1, Y1, Z1, A1, B1, C1, U1, V1

此外，加工轴还有始终可用的固定轴名称（独立于在机床数据中设置的名称）：

AX1, AX2, ..., AX<n>

3.15.1.5 通道轴

所有称作通道轴的几何轴、辅助轴和加工轴都分配在一个通道中。

轴名称

可通过下列机床数据确定几何轴和辅助轴的通道专用名称：

MD20080 \$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB（通道轴名称）

缺省设置： X, Y, Z, A, B, C, U, V

几何轴或辅助轴分配给哪些加工轴是在下列机床数据中确定的：

MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED（使用的加工轴）

3.15.1.6 轨迹轴

轨迹轴描述了轨迹行程以及空间内的刀具运行。

编程的进给率在该轨迹方向一直有效。参加该轨迹的进给轴同时到达其位置。通常它们是几何轴。

但哪些轴为轨迹轴并可以影响速度由缺省设置定义。

在 NC 程序中，可以使用 FGROUP 设定轨迹轴。

更多 FGROUP 的相关信息请参见“进给率（G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF）（页 113）”。

3.15.1.7 定位轴

定位轴单独插补，也就是说每个定位轴有自己的轴插补器和进给率。定位轴不与轨迹轴一同插补。

定位轴由 NC 程序或者 PLC 运行。如果一个轴同时由 NC 程序和 PLC 运行，则会输出故障信息。

典型的定位轴有：

- 工件上料的装料机
- 工件下料的装料机
- 刀库/转塔

类型

区别在于定位轴是同步到达程序段终点，还是通过多个程序段到达终点。

POS 轴

当所有在该程序段中编程的轨迹轴和定位轴到达它们编程的终点后，在程序段结束处执行程序段切换。

POSA 轴

定位轴的运动持续多个程序段。

POSP 轴

定位轴分段运行至终点位置。

说明

没有特殊标识 POS/POSA 的定位轴变为同步轴运行。

只有当定位轴（POS）在轨迹轴之前到达其终点位置时，轨迹轴才可以使用连续路径运行（G64）。

POS/POSA 编程的轨迹轴从轨迹轴组中撤出，用于此程序段。

更多 POS，POSA 和 POSP 的相关信息请参见“运行定位轴（POS, POSA, POSP, FA, WAITP, WAITMC）（页 121）”。

3.15.1.8 同步轴

同步轴的运行和轨迹行程同步，即从起点开始到编程的终点位置。

在 F 中编程的进给率适用于所有在程序段中编程的轨迹轴，但是不适用于同步轴。同步轴运行时间与轨迹轴相同。

比如，同步轴可以是一个回转轴，它与轨迹插补同时运行。

3.15.1.9 指令轴

在同步工作中，指令轴通过一个事件（指令）启动。它们可能会与零件程序完全异步地定位、启动和停止。一个轴不能同时在零件程序和同步动作中运行。


指令轴单独插补，也就是说每个指令轴有自己的轴插补器和进给率。

3.15.1.10 PLC 轴

PLC 轴由 PLC 通过主程序中特殊的功能块运行，可以与所有其它的轴异步运行。其运行不受轨迹和同步运行的影响。

3.15.1.11 链接轴

Link 轴指的是实际连接至另一个 NCU，且受该 NCU 位置闭环控制的轴。Link 轴可动态指定给另一个 NCU 的通道。对于特定的 NCU 而言，Link 轴不是本地轴。



轴容器方案用于动态变更对 NCU 的指定关系。在零件程序中通过 GET 和 RELEASE 进行的轴交换不适用于链接轴。

更多信息

前提条件

- 相关的 NCU1 和 NCU2 必须通过链接模块进行快速通讯。
- 轴必须通过机床数据进行相应地配置。
- 必须选择了“链接轴”选项。

说明

位置闭环位于轴与驱动物理连接的 NCU 上。相应的轴 VDI 接口也位于该 NCU 上。链接轴的位置设定值在另一个 NCU 上生成，并通过 NCU 链接进行通讯。

通过链接通讯实现插补器与位置控制器以及 PLC 接口之间的协同运作。必须将通过插补器计算的设定值传输到源 NCU 上的位置环中，或必须将实际值重新传输回去。

轴容器

轴容器是指一种环形缓冲器数据结构，其中进行本地轴/链接轴和通道的分配。环形缓冲器中的记录为**循环浮动**。。

在机床轴逻辑图中配置链接轴时，除了可直接参照本地轴或链接轴之外，也可参照轴容器。这种参照有以下内容：

- 容器号**和**
- 插槽（相应容器中环形缓冲器存储空间）


环形缓冲器存储空间中的条目有：

- 一个本地轴，**或者**
- 一个链接轴

对于单个 NCU，轴容器条目包括本地机床轴，或者链接轴。机床轴逻辑图（MD10002 \$MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB）中单个 NCU 的条目是固定的。

3.15.1.12 引导链接轴

引导链接轴是指一个轴通过一个 NCU 插补，将一个或多个其它的 NCU 作为引导轴使用，用于引导跟随轴。



轴向位置控制器报警会发送到所有与其通过引导链接轴产生联系的其它 NCU。

与引导链接轴相联系的 NCU 可以使用以下到引导链接轴的耦合：

- 引导值（设定值、实际值、模拟引导值）
- 耦合运动
- 切线跟踪
- 电子齿轮（ELG）
- 同步主轴

编程

引导 NCU:

只有物理分配了引导值轴的 NCU 才可以为该轴编程运行指令。此外，编程不必考虑特殊情况。

跟随轴的 NCU:

在跟随轴的 NCU 中编程时，不可为引导链接轴（引导值轴）编辑运行指令。违反此规则的编程将会触发报警。

引导链接轴通过通道轴名称按通常的方式应用。引导链接轴的状态可以通过所选择的系统变量进行存取。

更多信息

前提条件

- 必须通过支持快速链接通讯的链接模块将相关的 NCU 1 到 NCU<n> 连接起来（<n>最大为 8）。

文献：

设备手册 NCU 配置

- 轴必须通过机床数据进行相应地配置。
- 必须选择了“链接轴”选项。
- 必须为所有的 NCU 配置相同的插补周期。

限制

- 作为引导链接轴的引导轴不能为链接轴，也就是说不能以其它的 NCU 作为其源 NCU 运行。
- 作为引导链接轴的引导轴不能为容器轴，也就是说不能通过不同的 NCU 交替响应。
- 引导链接轴不可为龙门架连接中编程的引导轴。
- 与引导链接轴的耦合不可以分为多级级联。
- 只可以在引导链接轴的原 NCU 之内进行轴更换。

系统变量


下面的系统变量可以与引导链接轴的通道轴名称一起使用：

系统变量	含义
\$AA_LEAD_SP	模拟的引导值 - 位置
\$AA_LEAD_SV	模拟的引导值 - 速度

如果这些系统变量通过引导轴的 NCU 进行更新，则将新的值传输到 NCU，跟随轴取决于引导轴运行。

3.15.2 运行指令和机床运行

编程的轴运行（运行指令）与其引起的机床运行之间的关系如下图所示：




3.15.3 位移计算

位移计算得到一个程序段中运行的位移量，必须考虑所有的偏移和补偿。


通常情况下下列关系成立：

位移 = 给定值 - 实际值 + 零点偏移 (NV) + 刀具补偿 (WK)



在新的程序段中编程新的零点偏移和新的刀具补偿：

- 绝对尺寸：
位移 = (绝对尺寸 P2 - 绝对尺寸 P1) + (零点偏移 P2 - 零点偏移 P1) + (刀具补偿 P2 - 刀具补偿 P1)。
- 相对尺寸：
位移 = 相对尺寸 + (零点偏移 P2 - 零点偏移 P1) + (刀具补偿 P2 - 刀具补偿 P1)。



3.15.4 地址

固定地址

这类地址设置固定，即地址符号不能改变。

详见表格“固定地址 (页 1350)”。

可设定的地址

这些地址可以由机床制造商通过机床数据分配一个其它的名称。

说明

在控制系统内可变地址必须明确，也就是说同一个地址名称不可以用于不同的地址类型（轴值和终点、刀具定向、插补参数、...）。

详见表格“可设定的地址 (页 1355)”。

3.15 其它信息

模态/非模态有效的地址

模态有效的地址具有编程的值，并一直有效（对于所有后续的程序段），直至在同一个地址下编程一个新的数值。

非模态有效的地址仅适用于它所编程的程序段。

示例：

程序代码	注释
N10 G01 F500 X10	
N20 X10	； 在进行新的输入前，N10 中的进给率 F 一直有效。

带轴向扩展的地址

轴向扩展的地址中，轴名称位于地址后的方括号中，它确定轴的分配。

示例：

程序代码	注释
FA[U]=400	； 轴专用进给，用于轴 U。

另见表格“固定地址 (页 1350)”。

扩展地址书写方式

利用扩展的地址写法，可以对较大数量的轴和主轴进行分类排列。

扩展地址由一个数字扩展和一个用“=”号赋值的算术表达式构成。数字扩展可以是一位或者两位，并且永远为正。

地址的扩展写法仅允许用于下面简单的地址：

地址	含义
X, Y, Z, ...	轴地址
I、J、K	插补参数
S	主轴转速
SPOS, SPOSA	主轴位置
M	附加功能
H	辅助功能
T	刀具号
F	进给率

示例：

程序代码	注释
X7	； 不需要 “=”， 7 是值，但是这里也可以使用 “=” 号
X4=20	； 轴 X4； 要求使用 “=”
CR=7.3	； 2 个字母； 要求使用 “=”
S1=470	； 转速，针对第 1 主轴：470 转/分钟
M3=5	； 主轴停止，针对第 3 主轴

在地址 M，H，S 上以及在 SPOS 和 SPOSA 上使用变量来代替数字扩展。这里变量名在方括号中。

示例：

程序代码	注释
S[SPINU]=470	； 主轴转速，其轴号存储在变量 SPINU 中。
M[SPINU]=3	； 主轴右转，其轴号存储在变量 SPINU 中。
T[SPINU]=7	； 预选主轴刀具，其编号存储在变量 SPINU 中。

3.15.5 名称

根据 DIN 66025 可以通过 NC 高级语言以及指定的对象对指令进行补充。

指定的对象可以为：

- 系统变量
- 用户定义变量
- 轴/主轴
- 子程序
- 关键字
- 跳转标记
- 宏

说明

名称必须是唯一的。同一个名称不可以用于不同的对象。

名称规定

名称在遵守以下规定的前提下可以自由选择：

- 许可字符：
 - 字母：A ... Z, a ... z
 - 数字：0 ... 9
 - 下划线：_
- 开始的两个字符应该是字母或者下划线。
- 最大长度：
 - 程序名称 (页 47)：24 个字符
 - 轴名称：8 个字符
 - 变量名称：31 个字符

说明

备用的关键字不可以用作名称。

循环

为了避免命名冲突，建议在分配用户循环名称时遵照以下规定：

字符串	为以下名称预留
• CYCLE • CUST_ • GROUP_ • _ • S_ • E_ • F_	西门子循环
• CCS_	西门子编译循环
• CC_	用户编译循环

用户循环

用户循环名称建议以“U_”开头。

变量

有关变量命名的信息参见以下章节：

- 系统数据 (页 408)
- 定义用户变量 (DEF) (页 416)

3.15.6 常量

常量 (通用)

常量是执行程序时不发生变化的数据元素，例如地址的赋值。

十进制常量

十进制常量的数值按照十进制显示。

INTEGER 常量

INTEGER 常量为带或不带正负号的整数值，即没有小数部分的数字。

示例：

X10	给地址 X 赋值 +10
X-35	给地址 X 赋值 -35
X0	给地址 X 赋值 0 说明： 不能用 X 来代替 X0。

REAL 常量

REAL 常量是带小数点的数字，带或不带正负号以及有或没有指数。

示例：

X10.25	给地址 X 赋值 +10.25
X-10.25	给地址 X 赋值 -10.25
X0.25	给地址 X 赋值 +0.25

3.15 其它信息

X.25	给地址 X 赋值 +0.25，前面不带“0”
X=-.1EX-3	给地址 X 赋值 -0.1*10 ⁻³

说明
如果输入的带小数点地址在小数点之后的位数大于设定的位数，则会取整到所规定的位数。

十六进制常量

也可以使用十六进制常量，即逢 16 进 1。字母 A 到 F 对应于十进制数 10 到 15。
十六进制常量用两个单引号引导，并以字母“H”开头，后面写其值。在字母和数字之间可以有分隔符。
示例：

程序代码	注释
\$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK='H7F'	：进行十六进制常量的赋值会对机床数据的 0-7 位置位。

说明
最大字符数由整数数据类型的值范围确定。

二进制常量

也可以使用二进制常量。这里仅使用数字“0”和“1”。
二进制常量同样用两个单引号引导，以字母“B”开头，后面写其值。在数字之间可以有分隔符。
示例：

程序代码	注释
\$MN_AUXFU_GROUP_SPEC='B10000001'	：进行二进制常量的赋值会对机床数据的位 0 和位 7 置位。

说明
最大字符数由整数数据类型的值范围确定。

3.15.7 运算符和计算功能：

运算符

计算运算符

REAL 或 INT 型的系统变量可通过以下运算符进行相互间的逻辑运算：

运算符	含义
+	加法
-	减法
*	相乘
/	- 同步动作中的除法：INT / INT $\Rightarrow$ INT - 同步动作中的除法，结果为 REAL，采用函数 ITOR()： ITOR(INT) / ITO(INT) $\Rightarrow$ REAL - NC 程序中的除法：INT / INT $\Rightarrow$ REAL
DIV	整除：INT / INT $\Rightarrow$ INT
MOD	取模除法，（仅用于 INT 型）提供一个 INT 除法的余数 示例：3 MOD 4 = 3

说明

它只能进行同类型变量的逻辑运算。

比较运算符

运算符	含义
==	相同于
>	不等
<	小于
>	大于
<=	小于等于
>=	大于等于

布尔运算符

运算符	含义
NOT	非
AND	与
OR	或
XOR	异或

逐位逻辑运算符

运算符	含义
B_OR	位方式“或”
B_AND	位方式“与”
B_XOR	位方式“异或”
B_NOT	位方式“非”

运算符的优先级

在执行同步动作时，运算符的优先级如下（最高优先级：1）：

优先级	运算符	含义
1	NOT, B_NOT	非，位方式非
2	*, /, DIV, MOD	乘除
3	+, -	加减
4	B_AND	位方式“与”
5	B_XOR	位方式“异或”
6	B_OR	位方式“或”
7	AND	与
8	XOR	异或
9	OR	或
10	<<	字符串的链接，结果类型 STRING
11	==, <>, <, >, >=, <=	比较运算符

说明

强烈建议，如在表达式中使用了多个运算符，各个运算符的优先级可通过括号“(...)”进行明确设置。

含多个运算符的表达式的条件示例：

程序代码

```
...WHEN ($AA_IM[X] > WERT) AND ($AA_IM[Y] > WERT1) DO ...
```

运算功能

运算符	含义
SIN()	正弦
COS()	余弦
TAN()	正切
ASIN()	反正弦
ACOS()	反余弦
ATAN2(,)	反正切 2
SQRT()	平方根
ABS()	绝对值
POT()	2 次幂（平方）
TRUNC()	整数部分 比较命令的精确度，可使用 TRUNC 设置
ROUND()	取整为整数
LN()	自然对数
EXP()	指数函数

下标

“...数组”型系统变量的下标可再次使用一个系统变量。此时，下标同样也能在插补周期的主运行中进行检测。

示例**程序代码**

```
...WHEN ... DO $AC_PARAM[ $AC_MARKER[1] ] = 3
```

3.15 其它信息

限制

- 不允许在下标中嵌套其他系统变量。
- 下标不得通过预处理变量生成。由于 `$P_EP` 是预处理变量，因此**不得**出现下例中的情形：
`$AC_PARAM[ 1 ] = $P_EP[ $AC_MARKER[ 0 ] ]`

参见

运算功能 (页 463)

指令 (页 463)

工作准备

4.1 灵活的 NC 编程

4.1.1 变量

通过使用系统数据和用户数据中的变量，特别是计算功能和控制结构的相关变量，可以使 NC 程序和循环的编写更为灵活。



警告

变量更改可导致人身伤害和财产损失

在使用 NC 程序中的变量时要注意，机床操作员或其他非授权人员在拥有相应的访问权限时可能会更改变量，从而影响程序执行。这可能造成人身伤害和财产损失。

- 为避免变量更改对程序执行过程产生不利影响，NC 程序中需要加入对应的数据检查，即 “Input validation”。
- 系统数据

系统数据中有在系统中预定义的变量。这些变量有一个预定义含义。主要供系统软件使用。用户可在 NC 程序和循环中读取和写入这些变量。示例：机床数据、设定数据、系统变量。

尽管系统数据的含义是预先给定的，但用户可通过在某个范围内重新定义修改其属性。参见 “重新定义系统变量、用户变量和 NC 语言指令 (REDEF) (页 422)”
- 用户数据

用户数据中有由用户定义的变量，其含义只可由用户确定。系统不会分析这些变量。用户数据划分为：

 - 预定义用户变量

预定义用户变量是在系统中已经定义的变量，但还需通过机床数据对其数量进行设置。这些变量的属性可由用户进行调整。参见 “重新定义系统变量、用户变量和 NC 语言指令 (REDEF) (页 422)”。
 - 用户定义变量

用户定义变量是仅由用户定义的变量，直到运行时系统才会创建这些变量。它们的数量，数据类型，可见性和所有其它属性都完全由用户定义。参见 “定义用户变量 (DEF) (页 416)”

4.1 灵活的 NC 编程

4.1.1.1 系统数据

系统数据包含在系统中预定义的变量，通过此变量可在 NC 程序与循环中存取当前控制系统的参数，例如机床、控制系统和加工步骤状态。

预处理变量

预处理变量是在预处理中，即在执行编程了变量的程序段时，读取和写入的系统变量。预处理变量不会触发预处理停止。

主处理变量

主处理变量是在主处理中，即在执行编程了变量的程序段时，读取和写入的系统变量。主处理变量有：

- 可在同步动作中编程的变量（读/写）
- 可在 NC 程序中编程、会触发预处理停止的变量（读/写）
- 可在 NC 程序中编程、在预处理中计算，但是只有在主处理中才写入的变量（主处理同步：只写）

前缀系统

系统变量的一个显著特点是其名称通常包含一个前缀，该前缀由一个 \$ 字符、一个或两个字母以及一条下划线构成。

\$ + 第 1 个字母	含义：数据类型
预处理数据 （在预处理时读取/写入的系统数据）	
\$M	机床数据 ¹⁾
\$S	设定数据，保护区域 ¹⁾
\$T	刀具管理参数
\$P	程序数值
\$C	ISO 包络循环的循环变量
\$O	选项数据
R	R 参数（计算参数） ²⁾
主处理数据 （在主处理时读取/写入的系统数据）	
\$\$M	机床数据 ¹⁾
\$\$S	设定数据 ¹⁾

\$ + 第 1 个字母	含义：数据类型
\$A	当前主处理数据
\$V	位置控制器数据
\$R	R 参数（计算参数） ²⁾
¹⁾ 机床和设定数据被作为预处理变量还是主处理变量处理，取决于写入该数据时使用了一个还是两个 \$ 符号。可针对应用自由选择写入方式。 ²⁾ 在零件程序/循环中使用 R 参数作为预处理变量时，不写入前缀，如 R10。在同步动作中用作主处理变量时，在前缀中写入一个 \$ 字符，如 \$R10。	

第 2 个字母	含义：变量显示
N	数控全局变量（NC）
C	通道专用变量（Channel）
A	轴专用变量（Axis）

边界条件

前缀系统特例

以下系统变量与上面说明的前缀系统有所不同：

- \$TC_...：第 2 个字母 C 在这里表示的不是通道专用，而是刀架专用系统变量 (TC = Tool Carrier)
- \$P_...：通道专用系统变量

在同步动作中使用机床数据和设定数据

在同步动作中使用机床数据和设定数据时，可通过前缀确定，机床数据或设定数据是和预处理同步还是和主处理同步地读取/写入。

如果数据在执行期间保持不变，则可以和预处理同步写入，为此在机床数据或设定数据的前缀中写入一个 \$ 字符：

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z] < $SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

如果数据在执行期间改变，则必须和主处理同步地读取/写入数据。为此在机床数据或设定数据的前缀中写入两个 \$ 字符：

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z] < $$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

说明
写入机床数据和设定数据
在写入机床数据或设定数据时必须注意，在执行零件程序/循环时，生效的存取级允许写入操作，且数据的有效性为“IMMEDIATE”。

参见

变量 (页 407)

4.1.1.2 预定义用户变量：通道专用的计算参数（R）

通道专用计算参数或 R 参数是名称为 R 的预定义用户变量，定义为 REAL 数据类型的数组。由于历史原因，R 参数既可以带数组索引编写，如 R[10]，也可不带数组索引编写，如 R10。
在同步动作中使用计算参数时，必须写入 \$ 字符作为前缀，如 \$R10。

句法

作为预处理变量使用时：
R<n>
R[<表达式>]

作为主运行变量使用时：
\$R<n>
\$R[<表达式>]

含义

R:	作为预处理变量使用时的名称，比如在零件程序中
\$R:	作为主运行变量使用时的名称，比如在同步动作中

	类型:	REAL
	取值范围:	非指数的写入方式: $\pm (0.000\ 0001 \dots 9999\ 9999)$ 提示: 最多允许有 8 个小数位
		指数写入方式: $\pm (1*10^{-300} \dots 1*10^{+300})$ 提示: • 书写格式: <尾数>EX<指数> 如 8.2EX-3 • 最多允许有 10 个字符 (包括符号和小数点)。
<n>:	R 参数编号	
	类型:	INT
	取值范围:	0 - MAX_INDEX 提示 MAX_INDEX 由 R 参数中设置的数量得出: $MAX_INDEX = (MD28050 \$MN_MM_NUM_R_PARAM) - 1$
<表达式>:	数组索引 只要可将表达式结果转换为数据类型 INT, 则可设定任意表达式作为数组索引 (INT, REAL, BOOL, CHAR)。	

示例

算术功能中 R 参数的赋值和应用:

程序代码	注释
R0=3.5678	; 在预处理中赋值
R[1]=-37.3	; 在预处理中赋值
R3=-7	; 在预处理中赋值
\$R4=-0.1EX-5	; 在主处理中赋值: $R4 = -0.1 * 10^{-5}$
\$R[6]=1.874EX8	; 在主处理中赋值: $R6 = 1.874 * 10^8$
R7=SIN(25.3)	; 在预处理中赋值
R[R2]=R10	; 通过 R 参数间接定址
R[(R1+R2)*R3]=5	; 通过算术表达式间接定址打印
X=(R1+R2)	; 将 X 轴运行至由 R1 和 R2 的和确定的位置
Z=SQRT(R1*R1+R2*R2)	; 将 Z 轴运行至通过 $(R1^2 + R2^2)$ 的平方根确定的位置

4.1 灵活的 NC 编程

参见

变量 (页 407)

4.1.1.3 预定义用户变量：全球计算参数 (RG)

功能

除了通道专用的 R 参数以外，用户还有全球 R 参数可用。这些参数曾存在于控制系统中，并可从所有通道读/写。

例如全球 R 参数用于从一个通道获取信息至另一个通道。另一个示例是评估所有通道的全球设置，例如主轴毛坯件的突出部分。

通过操作界面或准备工作阶段的 NC 程序读取和写入全球 R 参数。不可用于同步动作或技术循环。

说明

在读取和写入全球 R 参数时，通道之间**没有**同步。

由于读取和写入在准备工作阶段进行，因此未定义从一个通道到另一个通道写入值有效的时间点。

示例：

通道 1 的全球 R 参数回路作为回路计数器运行。通道 2 在全球 R 参数写入一个值，使通道 1 的回路中断。所有截止到该时间点的在通道 1 处于准备工作阶段的回路仍将被执行。回路数量未定义，主要取决于通道的载荷。

通道之间的同步必须由用户通过例如 WAIT 标记自行完成！

句法

写入 NC 程序

RG [<n>]=<值>

RG [<表达式>]=<值>

读取 NC 程序

R...=RG [<n>]

R...=RG [<表达式>]

含义

RG:	全球 R 参数的 NC 地址的默认名称 提示: NC 地址的名称可通过 MD15800 \$MN_R_PARAM_NCK_NAME 设置	
<n>:	全球 R 参数编号	
	类型:	INT
	取值范围:	0 ... MAX_INDEX 注 MAX_INDEX 由全球 R 参数中设置的数量得出: $\text{MAX_INDEX} = (\text{MD18156 } \$\text{MN_MM_NUM_R_PARAM_NCK}) - 1$
<表达式>:	只要可将表达式结果转换为数据类型 INT，则可设定任意表达式作为数组索引（INT，REAL，BOOL，CHAR）。	
<值>:	全球 R 参数值	
	类型:	REAL
	取值范围:	非指数的写入方式: $\pm (0.000\ 0001 \dots 9999\ 9999)$ 提示: 最多允许有 8 个小数位 指数写入方式: $\pm (1 \cdot 10^{-300} \dots 1 \cdot 10^{+300})$ 提示: - 写入方式: <尾数>EX<指数>, 例如: 8.2EX-3 - 最多允许有 10 个字符（包括符号和小数点）。

4.1.1.4 预定义用户变量：链接变量

通过链接变量，可在“NCU 链接”功能的范围内循环交换一个网络中相连的 NCU 之间的数据。此时，可以访问链接变量存储器中特定格式的数据。用户/机床制造商确定设备专用链接变量存储器时，既须考虑大小，也须考虑数据结构。

链接变量为系统全局用户变量，在设置了链接连接时这些变量能够从所有链接组的 NCU 中读取或写入到零件程序段和循环。与全局用户数据（GUD）不同，链接变量也可用在同步动作中使用。

4.1 灵活的 NC 编程

在无有效 NCU 链接的设备上，除了全局用户变量（GUD）外，可将链接变量作为控制系统本地全局用户变量使用。

句法

```
$A_DLB[<索引>]  
$A_DLW[<索引>]  
$A_DLD[<索引>]  
$A_DLR[<索引>]
```

含义

\$A_DLB:	数据格式 BYTE（1 字节）的链接变量	
	数据类型:	UINT
	取值范围:	0 ... 255
\$A_DLW:	数据格式 WORD（2 字节）的链接变量	
	数据类型:	INT
	取值范围:	-32768 ... 32767
\$A_DLD:	数据格式 DWORD（4 字节）的链接变量	
	数据类型:	INT
	取值范围:	-2147483648 ... 2147483647
\$A_DLR:	数据格式 REAL（8 字节）的链接变量	
	数据类型:	REAL
	取值范围:	$\pm(2.2 \cdot 10^{-308} \dots 1.8 \cdot 10^{+308})$


<索引>:	地址索引以字节，从链接变量存储器开始处计算	
	数据类型:	INT
	取值范围:	0 - MAX_INDEX 提示 - MAX_INDEX 由参数设置的链接变量存储器大小得出: MAX_INDEX = (MD18700 \$MN_MM_SIZEOF_LINKVAR_DATA) - 1 - 只可对索引进行编程，从而可以使链接变量存储器中定址的字节位于数据格式限制内 ⇒ 索引= n * 字节，其中 n = 0, 1, 2, ... \$A_DLB[i]: i = 0, 1, 2, ... \$A_DLW[i]: i = 0, 2, 4, ... \$A_DLD[i]: i = 0, 4, 8, ... \$A_DLR[i]: i = 0, 8, 16, ...

示例

在自动化设备中有 2 个 NCU（NCU1 和 NCU2）。在 NCU1 上连接了加工轴 AX2，该轴作为 NCU2 的链接轴运行。

NCU1 将轴 AX2 的电流实际值（\$VA_CURR）循环写入链接变量存储器。NCU2 循环读取通过链接通讯传输的电流实际值，并在超出限值时显示报警 61000。

链接变量中的数据结构在下图中显示。电流实际值以 REAL 值传输。



NCU1

NCU1 在静态同步动作的 IPO 周期中将轴 AX2 的电流实际值通过链接变量 \$A_DLR[16] 循环写入链接变量存储器。

程序代码

N111 IDS=1 WHENEVER TRUE DO \$A_DLR[16]=\$VA_CURR[AX2]

NCU2

NCU2 在静态同步动作的 IPO 周期中通过链接变量 \$A_DLR[16] 循环从链接变量存储器读取轴 AX2 的电流实际值。如果电流实际值大于 23.0 A，则显示报警 61000。

程序代码

N222 IDS=1 WHEN \$A_DLR[16] > 23.0 DO SETAL(61000)

4.1.1.5 定义用户变量 (DEF)

通过指令 DEF 可以定义用户专用变量或用户变量 (User Data) 并赋值。

根据变量的有效范围，即变量可见范围，用户变量可分为以下几个类别：

- 局部用户变量 (LUD)
局部用户变量 (LUD) 是在执行时不是主程序的 NC 程序中定义的变量。此指令在调用 NC 程序时创建，并在程序结束复位或下一次启动控制系统时删除。只能在定义 LUD 的 NC 程序中存取该 LUD。
- 程序全局用户变量 (PUD)
程序全局用户变量 (PUD) 是在作为主程序的 NC 程序中定义的变量。此指令在调用 NC 程序时创建，并在程序结束复位或下一次启动控制系统时删除。可在主程序及所有子程序中存取 PUD。

说明

程序全局用户变量的可用性 (PUD)

当设置了以下机床数据时，在主程序中定义的程序全局用户变量 (PUD) 同样在子程序中可用。

MD11120 \$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE = 1

设置 MD11120 = 0 时，在主程序中定义的程序全局用户变量只在主程序中可用。

- 全局用户变量 (GUD)
全局用户变量 (GUD) 是在数据块 (SGUD、MGUD、UGUD、GUD4 ... GUD9) 中定义的 NC 或通道全局变量，此变量在程序结束复位或下一次启动控制系统后依然保留。在所有 NC 程序中都可访问 GUD。

在使用（读/写）用户变量前必须对其进行定义必须遵循以下规则：

- GUD 必须在定义文件如 _N_DEF_DIR/_N_UGUD_DEF 中定义。
- PUD 和 LUD 必须在 NC 程序的定义段中定义。
- 必须在单独的程序段中进行数据定义。
- 每次数据定义只能使用一种数据类型。
- 每次数据定义可以定义多个相同数据类型的变量。

句法

LUD 和 PUD

DEF <类型> <物理单位> <限值> <名称> [<值_1>, <值_2>, <值_3>] = <初始值>

GUD

DEF <范围> <预处理停止> <存取权限> <数据级> <类型> <物理单位> <限值> <名称> [<值_1>, <值_2>, <值_3>] = <初始值>

含义

DEF:	用于定义用户变量 GUD, PUD, LUD 的指令	
<范围>:	有效范围, 只和 GUD 相关:	
	NC:	NC 全局用户变量
	CHAN:	通道全局用户变量
<预处理停止>:	预处理停止, 只 GUD 相关 (可选)	
	SYNR:	在读时进刀停止
	SYNW:	在写入时进刀停止
	SYNRW:	在读取/写入时执行预处理停止
<存取权限>:	通过 NC 程序或 BTSS 读取/写入 GUD 的保护等级 (可选)	
	APRP <保护等级>:	读取: NC 程序
	APWP <保护等级>:	写入: NC 程序
	APRB <保护等级>:	读取: BTSS
	APWB <保护等级>:	写入: BTSS
	<保护等级>:	取值范围: 0 ... 7
	参见“属性: 存取权限(APR, APW, APRP, APWP, APRB, APWB) (页 433)”	

4.1 灵活的 NC 编程

<数据级>:	数据级分配（仅 SINUMERIK 828D!）	
	DCM:	数据级 M（= Manufacturer）
	DCI:	数据级 I（= Individual）
	DCU:	数据级 U（= User）
<类型>:	数据类型:	
	INT:	带正负号的整数值
	REAL:	实数（根据 IEEE 为 LONG REAL）
	BOOL:	真值 TRUE (1) / FALSE (0)
	CHAR:	ASCII-字符
	STRING [<最大长度>]:	定义长度的字符串
	AXIS:	进给轴/主轴标识符
	FRAME:	静态坐标转换的几何设定
	参见“数据类型 (页 445)”	
<物理单位>:	物理单位（可选）	
	PHU <单位>:	物理单位
	参见“属性：物理单位(PHU) (页 430)”	
<限值>:	上限/下限（可选）	
	LLI <限值>:	下限（lower limit）
	ULI <限值>:	上限（upper limit）
	参见“属性：极限值(LLI, ULI) (页 429)”	
<名称>:	变量名称	
	提示 • 最多 31 个字符 • 前两个字符必须为一个字母和/或一条下划线。 • “\$”字符预留给系统变量，不可使用。	

[<值_1>, <值_2>, <值_3>]:	设定 1 维至 3 维（最大）数组变量的数组长度（可选） 数组变量初始化请见“定义和初始化数组变量（DEF, SET, REP）（页 439）”
<初始化值>:	初始化值（可选） 参见“属性：初始化值（页 426）” 数组变量初始化请见“定义和初始化数组变量（DEF, SET, REP）（页 439）”

示例

示例 1：在机床制造商数据块中定义用户变量

程序代码	注释
%_N_MGUD_DEF	; GUD 模块：机床制造商
\$PATH=/_N_DEF_DIR	
DEF CHAN REAL PHU 24 LLI 0 ULI 10 STROM_1, STROM_2	
; 说明	
; 两个 GUD 的定义：STROM_1, STROM_2	
; 有效范围：整个通道	
; 数据类型：REAL	
; VL-停止：未编程 => 缺省值 = 无预处理停止	
; 物理单位：24 = [A]	
; 极限值：下限 = 0.0, 上限 = 10.0	
; 存取权限：未编程 => 缺省值 = 7 = 钥匙开关位置 0	
; 初始化值：未编程 => 缺省值 = 0.0	
DEF NCK REAL PHU 13 LLI 10 APWP 3 APRP 3 APWB 0 APRB 2 ZEIT_1=12, ZEIT_2=45	
; 说明	
; 两个 GUD 的定义：ZEIT_1, ZEIT_2	
; 有效范围：NC 全局	
; 数据类型：REAL	
; VL-停止：未编程 => 缺省值 = 无预处理停止	
; 物理单位：13 = [s]	
; 极限值：下限 = 10.0, 上限 = 未编程 => 定义范围上限	
; 存取权限：	
; NC 程序：写入/读取 = 3 = 用户	
; BTSS:写入 = 0 = 西门子, 读取 = 3 = 用户	
; 初始化值：ZEIT_1 = 12.0, ZEIT_2 = 45.0	
DEF NCK APWP 3 APRP 3 APWB 0 APRB 3 STRING[5] GUD5_NAME = "COUNTER"	
; 说明	
; 一个 GUD 的定义：GUD5_NAME	

4.1 灵活的 NC 编程

程序代码	注释
;	有效范围: NC 全局
;	数据类型: STRING, 最大 5 个字符
;	VL-停止: 未编程 => 缺省值 = 无预处理停止
;	物理单位: 未编程 => 缺省值 = 0 = 无物理单位
;	极限值: 未编程 => 定义范围限制: 下限 = 0, 上限 = 255
;	存取权限:
;	NC 程序: 写入/读取 = 3 = 用户
;	BTSS:写入 = 0 = 西门子, 读取 = 3 = 用户
;	初始化值: “计数器”
M30	

示例 2：程序全局和局部用户变量（PUD / LUD）

程序代码	注释
PROC MAIN	;主程序
DEF INT VAR1	;PUD-定义
...	
SUB2	; 子程序调用
...	
M30	

程序代码	注释
PROC SUB2	;子程序 SUB2
DEF INT VAR2	;LUD-定义
...	
IF (VAR1==1)	;PUD 读取
VAR1=VAR1+1	;PUD 读取和写入
VAR2=1	;LUD 写入
ENDIF	
SUB3	; 子程序调用
...	
M17	

程序代码	注释
PROC SUB3	;子程序 SUB3
...	
IF (VAR1==1)	;PUD 读取
VAR1=VAR1+1	;PUD 读取和写入
VAR2=1	;错误:SUB2 中的 LUD 未知
ENDIF	
...	
M17	

示例 3：数据类型为 AXIS 的用户变量的定义和应用

程序代码	注释
DEF AXIS ABSZISSE	; 第 1 几何轴
DEF AXIS SPINDLE	; 主轴
...	
IF ISAXIS(1) == FALSE GOTO WEITER	
ABSZISSE = \$P_AXN1	
继续:	
...	
SPINDLE=(S1)	; 第 1 主轴
OVRA[SPINDLE]=80	; 主轴倍率 = 80%
SPINDLE=(S3)	; 第 3 主轴

边界条件**全局用户变量（GUD）**

在定义全局用户变量（GUD）时须考虑以下机床数据：

编号	名称: \$MN_	含义
11140	GUD_AREA_SAVE_TAB	GUD 模块的附加备份
18118 ¹⁾	MM_NUM_GUD_MODULES	当前主动文件系统中 GUD 文件的数量
18120 ¹⁾	MM_NUM_GUD_NAMES_NCK	全局 GUD 名称数量
18130 ¹⁾	MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN	通道特定的 GUD 名称数量
18150 ¹⁾	MM_GUD_VALUES_MEM	全局 GUD 值的存储空间
18660 ¹⁾	MM_NUM_SYNACT_GUD_REAL	可设置的数据类型为 REAL 的 GUD 数量
18661 ¹⁾	MM_NUM_SYNACT_GUD_INT	可设置的数据类型为 INT 的 GUD 数量
18662 ¹⁾	MM_NUM_SYNACT_GUD_BOOL	可设置的数据类型为 BOOL 的 GUD 数量
18663 ¹⁾	MM_NUM_SYNACT_GUD_AXIS	可设置的数据类型为 AXIS 的 GUD 数量
18664 ¹⁾	MM_NUM_SYNACT_GUD_CHAR	可设置的数据类型为 CHAR 的 GUD 数量
18665 ¹⁾	MM_NUM_SYNACT_GUD_STRING	可设置的数据类型为 STRING 的 GUD 数量

¹⁾ MD 在 SINUMERIK 828D 上为只读数据！

数据类型为 AXIS 的 NC 全局变量的跨通道应用

当通道中的轴的通道轴编号相同时，在数据块定义时使用轴名称初始化的，数据类型为 AXIS 的 NC 全局用户变量才可在 NC 的不同通道中使用。

4.1 灵活的 NC 编程

如果不是这种情况，必须在 NC 程序开始处载入变量，或者象下面的例子一样使用 AXNAME(...) 功能（参见：“轴功能 (AXNAME, AX, SPI, AXTOSPI, ISAXIS, AXSTRING, MODAXVAL) (页 931)”）。

程序代码	注释
DEF NCK STRING[5] ACHSE="X"	；在数据块中定义
...	
N100 AX[AXNAME(ACHSE)]=111 G00	；在 NC 程序中使用

4.1.1.6 重新定义系统变量、用户变量和 NC 语言指令 (REDEF)

通过指令 REDEF 可对系统变量、用户变量和 NC 语言指令的属性进行修改。重新定义的前提条件是，必须在相应的定义后进行。

在重新定义中不能同时对多个属性进行更改。必须为每个需要更改的属性编程单独的 REDEF 指令。

如果编程的多个属性更改之间有冲突，则最后进行的更改生效。

属性值复位

通过 REDEF 修改的存取权限和初始化时间属性可通过重新编程 REDEF（后面是变量名称或 NC 语言指令名称）复位至缺省值：

- 存取权限：保护等级 7
- 初始化时间：未初始化或保留当前值

可重定义属性

参见“可定义和可重新定义的属性一览 (页 437)”。

局部用户变量 (PUD / LUD)

不能对局部用户变量 (PUD / LUD) 进行重新定义。

句法

```
REDEF <名称> <预处理停止>
REDEF <名称> <物理单位>
REDEF <名称> <限值>
REDEF <名称> <存取权限>
REDEF <名称> <初始化时间>
REDEF <名称> <初始化时间> <初始化值>
```

REDEF <名称> <数据级>

REDEF <名称>

含义

REDEF:	用于重新定义系统变量、用户变量和 NC 语言指令的特定属性或复位属性“存取权限”和/或“初始化时间”的指令	
<名称>:	已定义的变量或 NC 语言指令的名称	
<预处理停止>:	预处理停止	
	SYNR:	在读时进刀停止
	SYNW:	在写入时进刀停止
	SYNRW:	在读取/写入时执行预处理停止
<物理单位>:	物理单位	
	PHU <单位>:	物理单位
	参见“属性：物理单位(PHU) (页 430)”。 提示 不可进行重新定义： - 系统变量 - 以下数据类型的全局用户数据(GUD)：BOOL， AXIS，STRING，FRAME	
<限值>:	上限/下限	
	LLI <限值>:	下限 (lower limit)
	ULI <限值>:	上限 (upper limit)
	参见“属性：极限值(LLI, ULI) (页 429)”。 提示 不可进行重新定义： - 系统变量 - 以下数据类型的全局用户数据(GUD)：BOOL， AXIS，STRING，FRAME	

<存取权限>:	通过零件程序或 BTSS 读取/写入的权限	
	APX <保护等级>:	执行: NC 语言元素
	APRP <保护等级>:	读取: 零件程序
	APWP <保护等级>:	写入: 零件程序
	APRB <保护等级>:	读取: BTSS
	APWB <保护等级>:	写入: BTSS
	<保护等级>:	取值范围: 0 ... 7
	参见“属性: 存取权限(APR, APW, APRP, APWP, APRB, APWB) (页 433)”。	
<初始化时间>:	变量重新初始化的时间	
	INIPO:	上电
	INIRE:	主程序结束, NC 复位或上电
	INICF:	NEWCONF 或主程序结束, NC 复位或上电
	PRLOC:	主程序结束, 本地更改后 NC 复位或上电
	参见“属性: 初始化值 (页 426)”。	
<初始化值>:	初始化值	
	在定义初始化值时, 必须设定初始化时间 (参见<初始化时间>)。	
	参见“属性: 初始化值 (页 426)”。	
	数组变量初始化请见“定义和初始化数组变量 (DEF, SET, REP) (页 439)”。	
<数据级>:	数据级分配 (仅 SINUMERIK 828D!)	
	DCM:	数据级 M (= Manufacturer)
	DCI:	数据级 I (= Individual)
	DCU:	数据级 U (= User)
	提示 除了设定数据外, 系统变量不可重新定义。	

示例

重新定义系用于机床制造商的数据块的系统变量 \$TC_DPCx

程序代码

```
%_N_MGUD_DEF                                ; GUD 模块: 机床制造商
N100 REDEF $TC_DPC1 APWB 2 APWP 3
N200 REDEF $TC_DPC2 PHU 21
N300 REDEF $TC_DPC3 LLI 0 ULI 200
N400 REDEF $TC_DPC4 INIPO (100, 101, 102, 103)
N800 REDEF $TC_DPC1
N900 REDEF $TC_DPC4
M30
```

对于 写入访问权限: BTSS = 保护等级 2, 零件程序 = 保护等级 3
N100:
对于 物理单位 [%]
N200:
对于 下限 = 0, 上限 = 200
N300:
对于 在上电时使用四个值初始化数组变量
N400:
对于 ; 复位属性值“存取权限”和/或“初始化时间”
N800 /
N900

说明

使用 ACCESS 文件

在使用 ACCESS 文件时, 必须将存取权限的重新定义从 _N_MGUD_DEF 转移到 _N_MACCESS_DEF。

边界条件

粒度

重定义总是针对所有通过名称明确标识的变量。不能在数组变量中为单个的数组单元分配不同的属性值。

4.1.1.7 属性：初始化值

用户变量的定义(DEF)

在进行定义时可为以下变量预设一个初始化值：

- 全局用户变量（GUD）
- 程序全局用户变量（PUD）
- 局部用户变量（LUD）

重新定义（REDEF）系统和用户变量

在进行重定义时可为以下变量预设一个初始化值：

- 系统数据
 - 设定数据
- 用户数据
 - R 参数
 - 同步动作变量（\$AC_MARKER, \$AC_PARAM, \$AC_TIMER）
 - 同步动作 GUD (SYG_xy[], 其中 x=R, I, B, A, C, S; y=S, M, U, 4, ..., 9)
 - EPS 参数
 - 刀具数据 OEM
 - 刀库数据 OEM
 - 全局用户变量（GUD）

重新初始化时间

在进行重新定义时可设定变量重新初始化的时间，即重新设置为初始化值的时间：

- INIPO（上电）
在上电时重新初始化变量。
- INIRE（复位）
在 NC 复位，BAG 复位，零件程序结束（M02 / M30）或上电时重新初始化变量。
- INICF (NEWCONF)
在通过 HMI、零件程序指令 NEWCONF 启用功能“激活机床数据”时，或者 NC 复位，BAG 复位，零件程序结束（M02 / M30）或上电时重新初始化变量。
- PRLOC：（程序局部更改）
只有在当前零件程序范围内进行修改变量时，才可在 NC 复位，BAG 复位或零件程序结束（M02 / M30）时进行重新初始化。
PRLOC 属性必须与可编程设定数据（见下表）一起使用。

表格 4-1 可编程的设定数据

序号	名称	G 代码 ¹⁾
42000	\$SC_THREAD_START_ANGLE	SF
42010	\$SC_THREAD_RAMP_DISP	DITS / DITE
42400	\$SA_PUNCH_DWELLTIME	PDELAYON
42800	\$SA_SPIND_ASSIGN_TAB	SETMS
43210	\$SA_SPIND_MIN_VELO_G25	G25
43220	\$SA_SPIND_MAX_VELO_G26	G26
43230	\$SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS	LIMS
43300	\$SA_ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE	FPRAON
43420	\$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS	G26
43430	\$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS	G25
43510	\$SA_FIXED_STOP_TORQUE	FXST
43520	\$SA_FIXED_STOP_WINDOW	FXSW
43700	\$SA_OSCILL_REVERSE_POS1	OSP1
43710	\$SA_OSCILL_REVERSE_POS2	OSP2
43720	\$SA_OSCILL_DWELL_TIME1	OST1
43730	\$SA_OSCILL_DWELL_TIME2	OST2
43740	\$SA_OSCILL_VELO	FA
43750	\$SA_OSCILL_NUM_SPARK_CYCLES	OSNSC
43760	\$SA_OSCILL_END_POS	OSE
43770	\$SA_OSCILL_CTRL_MASK	OSCTRL
43780	\$SA_OSCILL_IS_ACTIVE	OS
43790	\$SA_OSCILL_START_POS	OSB
1)使用此 G 代码对设定数据进行响应		

边界条件

初始化值：全局用户变量（GUD）

- 对于有效范围为 NC 的全局用户变量（GUD），只有 INIPO（上电）能预设初始化时间。
- 对于有效范围为 CHAN 的全局用户变量（GUD），除了 INIPO（上电）外，INIRE（复位）或 INICF（NEWCONF）也可以预设初始化时间。
- 对于有效范围为 CHAN、初始化时间为 INIRE（复位）或 INICF（NEWCONF）的全局用户变量（GUD），只有在通道中触发了列举的事件时，才会在 NC 复位，BAG 复位和“激活机床数据”时在该通道中重新初始化变量。

初始化值：数据类型 FRAME

不能为数据类型为 FRAME 的变量设定初始化值。数据类型为 FRAME 的变量总是通过缺省框架隐式初始化。

初始化值：数据类型 CHAR

对于数据类型为 CHAR 的变量，也可通过带引号的 ASCII 符号编程，比如“A”，而不用 ASCII 码（0...255）。

初始化值：字符串数据类型

对于数据类型为 STRING 的变量，必须使用带引号的字符串进行编程，例如：...= "MASCHINE_1"

初始化值：数据类型 AXIS

对于数据类型为 AXIS 的变量，必须在具有扩展地址时将轴名称编写在括号中，例如：...=(X3)

初始化值：系统变量

对于系统变量，可通过重新定义来指定非用户专用的初始化值。系统变量的初始化值由系统固定预设。但是通过重新定义可以更改系统变量重新初始化的时间（INIRE，INICF）。

隐式初始化值：数据类型 AXIS

对于数据类型为 AXIS 的变量，使用以下隐式初始化值：

- 系统数据：“第一几何轴”
- 同步 GUD (名称: SYG_A*), PUD, LUD:
机床数据中的轴名称: MD20082 \$MC_AXCONF_CHANAX_DEFAULT_NAME

隐式初始化值：刀具和刀库数据

对于刀具和刀库数据，可通过以下机床数据预设隐式初始化值：MD17520

\$MN_TOOL_DEFAULT_DATA_MASK

说明**同步**

用户/机床制造商应全权负责实现同步，即触发全局数据重新初始化的事件和在别处读取该变量之间的同步。

参见

变量 (页 407)

4.1.1.8 属性： 极限值(LLI, ULI)

只允许为以下类型的数据确定定义范围的上限值和下限值。

- INT
- REAL
- CHAR

用户变量的定义(DEF)： 极限值和隐式初始化值

在定义上述某个数据类型的一个用户变量时，如果没有定义显式初始化值，该变量会设为该数据类型的隐式初始化值。

- INT: 0
- REAL: 0.0
- CHAR: 0

如果隐式初始化值超出了编程极限值构成的定义范围，该变量会按照隐式初始化值临近的极限值进行初始化：

- 隐式初始化值 < 下限值(LLI) ⇒
初始化值 = 下限值
- 隐式初始化值 > 上限值(LLI) ⇒
初始化值 = 上限值

4.1 灵活的NC 编程

示例：

程序代码	注释
DEF REAL GUD1	； 下限值 = 定义范围极限 ； 上限值 = 定义范围极限 ； 未编程初始化值 ； => 隐式初始化值 = 0.0
DEF REAL LLI 5.0 GUD2	； 下限值 = 5.0 ； 上限值 = 定义范围极限 ； => 初始化值 = 5.0
DEF REAL ULI -5 GUD3	； 下限值 = 定义范围极限 ； 上限值 = -5.0 ； => 初始化值 = -5.0

用户变量的重新定义(DEF)： 极限值和当前实际值

如果在重新定义一个用户变量的极限值时，当前实际值超出了新的定义范围，系统会输出报警，而不接收该极限值。

说明

用户变量的重新定义(DEF)

在重新定义用户变量的极限值时，请注意以下值的修改应保持一致：

- 极限值
- 实际值
- 初始化值，在重新定义和由于 INIPO、INIRE 或 INICF 自动重新初始化时

参见

变量 (页 407)

4.1.1.9 属性： 物理单位(PHU)

只允许为以下类型的变量设定物理单位：

- INT
- REAL

可编程的物理单位(PHU)

物理单位作为定点数设定： PHU <单位>

可编程以下物理单位：

<单位>	含义	物理单位
0	没有物理单位	-
1	线性位置或角度位置 ¹⁾²⁾	[mm], [inch], [deg]
2	线性位置 ²⁾	[mm], [inch]
3	角度位置	[deg]
4	线性速度或角速度 ¹⁾²⁾	[mm/min], [inch/min], [rpm]
5	线性速度 ²⁾	[mm/min]
6	角速度	[rpm]
7	线性加速度或角加速度 ¹⁾²⁾	[m/s ²], [inch/s ²], [rev/s ²]
8	线性加速度 ²⁾	[m/s ²], [inch/s ²]
9	角加速度	[rev/s ²]
10	线性急动度或角急动度 ¹⁾²⁾	[m/s ³], [inch/s ³], [rev/s ³]
11	线性急动度 ²⁾	[m/s ³], [inch/s ³]
12	角度加速度变化	[rev/s ³]
13	时间	[s]
14	位置控制器增益	[16.667/s]
15	旋转进给率 ²⁾	[mm/rev], [inch/rev]
16	温度补偿 ¹⁾²⁾	[mm], [inch]
18	力	[N]
19	质量	[kg]
20	惯性矩 ³⁾	[kgm ²]
21	百分比	[%]
22	频率	[Hz]
23	电压	[V]
24	电流	[A]
25	温度	[°C]
26	角度	[deg]
27	KV	[1000/min]
28	线性位置或角度位置 ³⁾	[mm], [inch], [deg]
29	切削速度 ²	[m/min], [feet/min]
30	圆周速度 ²⁾	[m/s], [feet/s]

4.1 灵活的 NC 编程

<单位>	含义	物理单位
31	电阻	[Ohm]
32	电感	[mH]
33	转矩 ³⁾	[Nm]
34	转矩常量 ³⁾	[Nm/A]
35	电流控制器增益	[V/A]
36	转速控制器增益 ³⁾	[Nm/(rad*s)]
37	转速	[rpm]
42	功率	[kW]
43	弱电流	[μ A]
46	低转矩 ³⁾	[μ Nm]
48	千分比	-
49	-	[Hz/s]
65	流量	[l/min]
66	压力	[bar]
67	体积 ³⁾	[cm ³]
68	距离增益 ³⁾	[mm/(V*min)]
69	力控制器距离增益	[N/V]
155	螺距 ³⁾	[mm/rev], [inch/rev]
156	螺距改变 ³⁾	[mm/rev / rev], [inch/rev / rev]
1)这些物理单位取决于轴的类型： 线性轴和回转轴		
2)单位制转换		
G70/G71（英制/公制）		
在使用 G70/G71 进行了基本单位制（MD10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC）转换后，在写入/读取长度相关系统变量和用户变量时 不换算 其数值（实际值、缺省值和限值）		
G700/G710（英制/公制）		
在使用 G700/G710 进行了基本单位制（MD10240 \$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC）转换后，在写入/读取长度相关系统变量和用户变量时 换算 其数值（实际值、缺省值和限值）		
3)这些变量 不会 自动换算为 NC 的当前单位制（公制或英制） 换算功能只能由用户或机床制造商实现。		

说明**单位换算导致的平面溢出**

对于带和长度相关的物理单位的所有用户变量(GUD / PUD / LUD)，其内部存储格式为公制数据。如果在 NCK 主运行中（如同步运行）过多地使用这些变量，在转换单位制时可能会导致插补平面的运算时间溢出，即报警 4240。

说明**单位之间的兼容性**

在变量应用中（如赋值、比较和计算等），系统不会检查附属单位是否兼容。必要的换算只能由用户或机床制造商实现。

参见

变量 (页 407)

4.1.1.10 属性：存取权限(APR, APW, APRP, APWP, APRB, APWB)**名称**

存取属性的名称 AP... 由以下组成：

1. A: **Access**
2. P: **Protection**
3. R / W: **Read / Write**
4. P / B: **Program / BTSS**

存取权限/保护等级

存取权限对应了以下在编程时给定的保护等级：

存取权限	保护等级
系统口令	0
机床制造商口令	1
服务口令	2
用户口令	3
钥匙开关位置 3	4
钥匙开关位置 2	5

存取权限	保护等级
钥匙开关位置 1	6
钥匙开关位置 0	7

用户数据的定义 (DEF)

可以定义以下数据的存取权限 (APR... / APW...):

- 全局用户数据 (GUD)

系统数据和用户数据的重新定义 (REDEF)

可以重新定义以下数据的存取权限 (APR... / APW...):

- 系统数据
 - 机床数据
- 用户数据
 - R 参数
 - 同步动作变量 (\$AC_MARKER, \$AC_PARAM, \$AC_TIMER)
 - 同步动作 GUD (SYG_xy[], 其中 x=R, I, B, A, C, S; y=S, M, U, 4, ..., 9)
 - EPS 参数
 - 刀具数据 OEM
 - 刀库数据 OEM
 - 全局用户变量 (GUD)

说明

机床数据读取权限的重新定义

只能通过关键字 APR 一同为零件程序和 OPI 设置读取机床数据的保护等级。
重新定义读取权限后，系统不再支持关键字 APRP 和 APRB 并会显示报警 12490 “未设置存取权限 APRP/APRB<保护等级>”。

说明

在重新定义时可以自由确定变量的存取权限，这些变量处于最低保护等级 7 和自有保护等级如 1（机床制造商）之间。

NC 语言指令的重新定义(REDEF)

可以重新定义以下 NC 语言指令的存取权限或执行权限(APX):

- G 代码/行程条件 (页 180)
- 预定义功能 (页 1415)
- 预定义子程序调用
- 执行同步动作时的 DO 指令
- 循环的程序名称
循环必须保存在某一个循环目录中并且含有一个 PROC 指令。

NC 程序和循环的存取权限 (APRP, APWP)

不同的存取权限会对 NC 程序或循环的存取产生以下影响:

- APRP 0 / APWP 0
 - 执行 NC 程序时必须输入系统口令
 - 循环必须保存在目录 `_N_CST_DIR` (系统) 中
 - 为使用目录 `_N_CST_DIR`, 必须在机床数据 MD11160 \$MN_ACCESS_EXEC_CST 中将执行权限设为“系统”
- APRP 1 / APWP 1 或 APRP 2 / APWP 2
 - 执行 NC 程序时必须输入机床制造商口令或服务口令
 - 循环必须保存在目录 `_N_CMA_DIR` (机床制造商) 或 `_N_CST_DIR` 中
 - 为使用目录 `_N_CMA_DIR` 或 `_N_CST_DIR`, 必须在以下机床数据中将执行权限至少设为“机床制造商”: MD11161 \$MN_ACCESS_EXEC_CMA 或 MD11160 \$MN_ACCESS_EXEC_CST。
- APRP 3 / APWP 3
 - 执行 NC 程序时必须输入用户口令
 - 循环必须保存在目录 `N_CUS_DIR` (用户)、`__N_CMA_DIR` 或 `_N_CST_DIR` 中
 - 为使用目录 `_N_CUS_DIR`、`_N_CMA_DIR` 或 `_N_CST_DIR`, 必须在以下机床数据中将执行权限至少设为“用户”: MD11162 \$MN_ACCESS_EXEC_CUS、MD11161 \$MN_ACCESS_EXEC_CMA 或 MD11160 \$MN_ACCESS_EXEC_CST。
- APRP 4...7 / APWP 4...7
 - 在执行 NC 程序时必须设为钥匙开关位置 3 ... 0。
 - 循环必须保存在目录 `N_CUS_DIR`、`__N_CMA_DIR` 或 `_N_CST_DIR` 中
 - 为使用目录 `_N_CUS_DIR`、`_N_CMA_DIR` 或 `_N_CST_DIR`, 必须在以下机床数据中将执行权限至少设为相应的钥匙开关位置: MD11162 \$MN_ACCESS_EXEC_CUS、MD11161 \$MN_ACCESS_EXEC_CMA 或 MD11160 \$MN_ACCESS_EXEC_CST。

OPI 的存取权限(APRB, APWB)

存取权限指令(APRB, APWB)以相同的方式限制所有系统组件（HMI、PLC、外部计算机、EPS 服务等）上、通过操作面板接口对系统变量和用户变量的存取。

说明

HMI 本地存取权限

在修改系统数据的存取权限时必须注意，该权限必须和 HMI 装置上定义的存取权限一致。

存取属性 APR / APW

由于兼容性的原因，属性 APR 和 APW 隐式映射至属性 APRP / APRB 和 APWP / APWB：

- $APR\ x \Rightarrow APRP\ x\ APRB\ x$
- $APW\ y \Rightarrow APWP\ y\ APWB\ y$

通过 ACCESS 文件分配存取权限

如果使用 ACCESS 文件分配存取权限，则只能在该 ACCESS 文件中重新定义系统/用户数据和 NC 语言指令的存取权限。全局用户数据除外(GUD)。对于此类数据的存取权限，必要时应在相应的定义文件 *_DEF 中继续重新定义。

为保证存取保护的一致性，设置执行权限的机床数据和设置相应目录存取保护的机床数据必须相匹配。

请按照以下几个基本步骤执行：

1. 创建需要的定义文件：
 - `_N_DEF_DIR/_N_SACCESS_DEF`
 - `_N_DEF_DIR/_N_MACCESS_DEF`
 - `_N_DEF_DIR/_N_UACCESS_DEF`
2. 将此定义文件的写权限设为重新定义所需的值：
 - `MD11170 $MN_ACCESS_WRITE_SACCESS = <保护等级>`
 - `MD11171 $MN_ACCESS_WRITE_MACCESS = <保护等级>`
 - `MD11172 $MN_ACCESS_WRITE_UACCESS = <保护等级>`

3. 如果需要在循环中访问受保护单元，必须修改循环目录 `_N_CST_DIR`、`_N_CMA_DIR` 和 `_N_CST_DIR` 的执行权限和写权限。

执行权限

- MD11160 \$MN_ACCESS_EXEC_CST = <保护等级>
- MD11161 \$MN_ACCESS_EXEC_CMA = <保护等级>
- MD11162 \$MN_ACCESS_EXEC_CUS = <保护等级>

写权限

- MD11165 \$MN_ACCESS_WRITE_CST = <保护等级>
- MD11166 \$MN_ACCESS_WRITE_CMA = <保护等级>
- MD11167 MN_ACCESS_WRITE_CUS = <保护等级>

执行权限必须至少设为所用单元的最高保护等级。

写权限必须至少设为和执行权限相同的保护等级。

4. HMI 本地循环目录的写权限必须设为和 NC 本地循环目录相同的保护等级。

ACCESS 文件中的子程序调用

也可以在 ACCESS 文件中调用子程序（SPF 或 MPF 标识），以继续分级存取保护。此时，子程序会采用待调用 ACCESS 文件的执行权限。

说明

在 ACCESS 文件中只能重新定义存取权限。所有其他属性必须继续在相应的定义文件中写入或重新定义。

参见

变量 (页 407)

4.1.1.11 可定义和可重新定义的属性一览

下表展示了各个数据类型以及相应的可以定义(DEF)的属性或重新定义(REDEF)的属性。

系统数据

数据类型	初始化值	极限值	物理单位	存取权限	数据级 (仅适用于 828D)
机床数据	---	---	---	REDEF	REDEF
设定数据	REDEF	---	---	REDEF	---
FRAME 数据	---	---	---	REDEF	---
过程数据	---	---	---	REDEF	---

数据类型	初始化值	极限值	物理单位	存取权限	数据级 (仅适用于 828D)
主轴螺距误差补偿 (EEC)	---	---	---	REDEF	---
垂度补偿(CEC)	---	---	---	REDEF	---
象限误差补偿(QEC)	---	---	---	REDEF	---
刀库数据	---	---	---	REDEF	---
刀具数据	---	---	---	REDEF	---
保护区	---	---	---	REDEF	---
可定向刀架	---	---	---	REDEF	---
运动链	---	---	---	REDEF	---
3D 保护区	---	---	---	REDEF	---
工作区域限制	---	---	---	REDEF	---

用户数据

数据类型	初始化值	极限值	物理单位	存取权限	数据级
R 参数	REDEF	REDEF	REDEF	REDEF	---
同步变量(\$AC_...)	REDEF	REDEF	REDEF	REDEF	---
同步 GUD (SYG_...)	REDEF	REDEF	REDEF	REDEF	---
EPS 参数	REDEF	REDEF	REDEF	REDEF	---
刀具数据 OEM	REDEF	REDEF	REDEF	REDEF	---
刀库数据 OEM	REDEF	REDEF	REDEF	REDEF	---
全局用户变量 (GUD)	DEF / REDEF	DEF	DEF	DEF / REDEF	DEF / REDEF
本地用户变量(PUD / LUD)	DEF	DEF	DEF	---	---

参见

变量 (页 407)

4.1.1.12 定义和初始化数组变量 (DEF, SET, REP)

一个用户变量可以定义为 1 维~3 维数组(Array)。

- 1 维: DEF <数据类型> <变量名称> [<n>]
- 2 维: DEF <数据类型> <变量名称> [<n>, <m>]
- 3 维: DEF <数据类型> <变量名称> [<n>, <m>, <o>]

说明

STRING 数据类型的用户变量可以最大定义为 2 维数组。

数据类型

用户变量可以定义为以下类型的数组: BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING, AXIS, FRAME

数组元素的赋值

可以在以下时间为数组元素赋值:

- 数组定义时 (初始化值)
- 在程序执行过程中

可以通过以下方法赋值:

- 显式指定一个数组元素
- 显式指定一个数组元素为起始元素并给出值列表 (SET)
- 显式指定一个数组元素为起始元素并给出值列表以及重复的频率 (REP)

说明

不能向 FRAME 数据类型的用户变量分配初始化值。

句法(DEF)

```
DEF <数据类型> <变量名称> [<n>, <m>, <o>]  
DEF STRING [<字符串长度>] <变量名称> [<n>, <m>]
```

句法(DEF...=SET...)

使用值列表:

- 定义时:
DEF <数据类型> <变量名称> [<n>, <m>, <o>] = SET (<值 1>, <值 2>, ...)
相同地:
DEF <数据类型> <变量名称> [<n>, <m>, <o>] = (<值 1>, <值 2>, ...)

说明

在通过值列表进行初始化时, 可以选择给定 SET。

- 赋值时:
<变量名称> [<n>, <m>, <o>] = SET (<值 1>, <值 2>, ...)

句法(DEF...=REP...)

使用重复值

- 定义时:
DEF<数据类型> <变量名称> [<n>, <m>, <o>] = REP (<值>)
DEF<数据类型> <变量名称> [<n>, <m>, <o>] = REP (<值>, <数量_数组元素>)
- 赋值时:
<变量名称> [<n>, <m>, <o>] = REP (<值>)
<变量名称> [<n>, <m>, <o>] = REP (<值>, <数量_数组元素>)

含义

DEF:	变量定义指令
<数据类型>:	变量数据类型
	取值范围: • 对于系统变量: BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING, AXIS • 对于 GUD 或 LUD 变量: BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING, AXIS, FRAME
<字符串长度>	STRING 数据类型下允许的最大字符数
<变量名称>:	变量名称
[<n>, <m>, <o>]:	数组长度或数组索引

<n>:	1 维的数组长度或数组索引	
	类型:	INT (对于系统变量也为 AXIS)
	取值范围:	最大数组长度: 65535 数组索引: $0 \leq n \leq 65534$
<m>:	2 维的数组长度或数组索引	
	类型:	INT (对于系统变量也为 AXIS)
	取值范围:	最大数组长度: 65535 数组索引: $0 \leq m \leq 65534$
<o>:	3 维的数组长度或数组索引	
	类型:	INT (对于系统变量也为 AXIS)
	取值范围:	最大数组长度: 65535 数组索引: $0 \leq o \leq 65534$
SET:	通过给出的值列表赋值	
(<值 1>, <值 2>, ...):	值列表	
REP:	通过给出的<值>赋值	
<值>:	数组元素在带 REP 的初始化时具有的数值。	
<数量_数组元素>:	使用给定<值>的数组元素的数量。其他的数组元素取决于不同时间点: - 数组定义时初始化: → 剩下的数组元素赋值为零 - 在程序运行过程中赋值: → 数组元素的当前值保持不变。 如果没有编程该参数, 所有的数组元素都会分配到<值>。 如果参数为零, 则取决于不同的时间点: - 数组定义时初始化: → 所有元素预定为零 - 在程序运行过程中赋值: → 数组元素的当前值保持不变。	

数组索引

在如 SET 或 REP 的赋值中, 通过数组索引从右向左的循环构成数组元素的隐式顺序。

4.1 灵活的NC 编程

示例： 3 维数组的初始化，数组具有 24 个元素：

```
DEF INT FELD[2,3,4] = REP(1,24)
  FELD[0,0,0] = 1      1. 数组单元
  FELD[0,0,1] = 1      2. 数组单元
  FELD[0,0,2] = 1      3. 数组单元
  FELD[0,0,3] = 1      4. 数组单元
  ...
  FELD[0,1,0] = 1      5. 数组单元
  FELD[0,1,1] = 1      6. 数组单元
  ...
  FELD[0,2,3] = 1      12. 数组单元
  FELD[1,0,0] = 1      13. 数组单元
  FELD[1,0,1] = 1      14. 数组单元
  ...
  FELD[1,2,3] = 1      24. 数组单元
```

相应地：

```
FOR n=0 TO 1
  FOR m=0 TO 2
    FOR o=0 TO 3
      FELD[n,m,o] = 1
    ENDFOR
  ENDFOR
ENDFOR
```

示例： 初始化整个变量数组

当前占用情况见插图。

程序代码
N10 DEF REAL FELD1[10,3]=SET(0,0,0,10,11,12,20,20,20,30,30,30,40,40,40,)
N20 FELD1[0,0]=REP(100)
N30 FELD1[5,0]=REP(-100)
N40 FELD1[0,0]=SET(0,1,2,-10,-11,-12,-20,-20,-20,-30, , , -40,-40,-50,-60,-70)
N50 FELD1[8,1]=SET(8.1,8.2,9.0,9.1,9.2)

数组 ^a

2

[1,2]	N10:当 义时 ^a βø			N20/N30: ~ Ø~ 数值† ^a βø			N40/N50: ~ Ø~ 种数值† ^a βø		
	0	1	2	0	1	2	0	1	2
0	0	0	0	100	100	100	0	1	2
1	10	11	12	100	100	100	-10	-11	-12
2	20	20	20	100	100	100	-20	-20	-20
3	30	30	30	100	100	100	-30	0	0
4	40	40	40	100	100	100	0	-40	-40
5	0	0	0	-100	-100	-100	-50	-60	-70
6	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	0	0	0	-100	-100	-100	-100	8.1	8.2
9	0	0	0	-100	-100	-100	9.0	9.1	9.2
数组单CE[5£:1] [9£:2] « ~ Ø~ 值£=0£:0£†† ^a βø†£							数组单CE[3£:1] [4£:0] « ~ Ø~ 值£=0£:0£†† ^a βø£ 数组单CE[6£:0] [8£:0]没CE 变βø£		

1

参见

定义和初始化数组变量（DEF，SET，REP）（页 439）
变量（页 407）

更多信息(SET)

定义时进行初始化

- 从第 1 个数组元素开始，按照值列表中的值和写入的元素数量进行初始化。
- 值列表中没有显式指定值的数组元素(数值表中的空白)自动赋值 0。
- 对于 AXIS 数据类型的变量，值列表中不允许出现空白。
- 如果值列表包含的值大于数组元素的数量，则显示报警。

在程序执行中赋值

以上说明的定义规则同样适用于程序执行中的赋值。此外，还有以下方法：

- 表达式也允许用作值列表的元素。
- 从编程的数组索引开始赋值。从而根据需要赋值部分数组。

示例：

程序代码	注释
DEF INT ARRAY[5,5]	； 数组定义
ARRAY[0,0]=SET(1,2,3,4,5)	； 对前 5 个数组元素进行赋值[0,0] - [0,4]
ARRAY[0,0]=SET(1,2, , ,5)	； 对前 5 个数组元素[0,0] - [0,4]进行带空隙的赋值，数组元素 [0,2] 和 [0,3] = 0
ARRAY[2,3]=SET(VARIABLE,4*5.6)	； 带变量和表达式的赋值，自数组索引[2,3]起： [2,3] = VARIABLE [2,4] = 4 * 5.6 = 22.4

更多信息(REP)

定义时进行初始化

- 所有或指定数量的数组元素都会以给定值（常量）进行初始化。
- FRAME 数据类型的变量无法进行初始化。

示例：

程序代码	注释
DEF REAL varName[10]=REP(3.5,4)	； 数组定义，数组元素[0] ~ [3] 以值 3.5 初始化

在程序执行中赋值

以上说明的定义规则同样适用于程序执行中的赋值。此外，还有以下方法：

- 表达式也允许用作值列表的元素。
- 从编程的数组索引开始赋值。从而根据需要赋值部分数组。

示例：

程序代码	注释
DEF REAL varName[10]	； 数组定义
varName[5]=REP(4.5,3)	； 数组元素 [5] ~ [7] = 4.5
R10=REP(2.4,3)	； R-Parameter R10 ~ R12 = 2.4
DEF FRAME FRM[10]	； 数组定义
FRM[5]=REP(CTrans(X,5))	； 数组元素[5] ~ [9] = CTRANS(X,5)

参见

定义和初始化数组变量（DEF，SET，REP）（页 439）

4.1.1.13 数据类型

NC 中提供了以下数据类型：

数据类型	含义	取值范围
INT	带正负号的整数值	-2147483648 ... +2147483647
REAL	实数（根据 IEEE 为 LONG REAL）	$\pm(\sim 2,2 \cdot 10^{-308} \dots \sim 1,8 \cdot 10^{+308})$
BOOL	真值 真（1）和 假（0）	1, 0
CHAR	ASCII-字符	ASCII 代码 0...255
STRING	定义长度的字符串	最多 200 个字符（无特殊字符）
AXIS	进给轴/主轴标识符	通道轴名称
FRAME	用于静态坐标转换（平移、旋转、缩放和镜像）的几何参数	---

隐式数据类型转换

系统允许以下数据类型转换，并且在赋值和传递参数时隐式进行转换：

从 ↓ / 到 →	REAL	INT	BOOL
REAL	x	o	&
INT	x	x	&
BOOL	x	x	x
x：无限制 o：由于超出取值范围可能会丢失数据 ⇒ 报警； 取整：小数值 $\geq 0.5 \Rightarrow$ 向上取值, 小数值 $< 0.5 \Rightarrow$ 略去 &：值 $\neq 0 \Rightarrow$ TRUE, 值 $= 0 \Rightarrow$ FALSE			

参见

变量（页 407）

4.1.1.14 参见“最大变量、最小变量和变量区域(MINVAL, MAXVAL, BOUND)”

使用指令 MINVAL 和 MAXVAL 可以比较两个变量的值。 其中的较小值（采用 MINVAL 时）或较大值（采用 MAXVAL 时）会作为结果返回。

使用指令功能 BOUND 可以检查，待检变量的值是否在定义的值域内。

句法

```
<较小值>=MINVAL (<变量 1>,<变量 2>)  
<较大值>=MAXVAL (<变量 1>,<变量 2>)  
<返回值>=<BOUND> (<最小>,<最大>,<待检变量>)
```

含义

MINVAL:	确定两个变量即(<变量 1>,<变量 2>)中的 较小值
<较小值>:	指令 MINVAL 的结果变量 设为较小的变量值。
MAXVAL:	确定两个变量即(<变量 1>,<变量 2>)中的 较大值
<较大值>:	指令 MAXVAL 的结果变量 设为较大的变量值。
BOUND:	检查（<待检变量>）是否在已定义的值域中。
<最小>:	用于定义取值范围中最小值的变量
<最大>:	用于定义取值范围中最大值的变量
<返回值>:	指令 BOUND 的结果变量 如果待检变量的值在定义的取值范围内，结果变量会设为此待检变量。 如果待检变量的值大于最大值，结果变量会设为取值范围的最大值。 如果待检变量的值小于最小值，结果变量会设为取值范围的最小值。

说明

MINVAL、MAXVAL 和 BOUND 也可以在同步动作中编程。

说明

值相等时的属性

两值相等时，MINVAL/MAXVAL 返回该等值。 BOUND 再次返回待检变量的值。

示例

程序代码	注释
DEF REAL rVar1=10.5, rVar2=33.7, rVar3, rVar4, rVar5, rValMin, rValMax, rRetVar	
rValMin=MINVAL(rVar1,rVar2)	; rValMin 设为值 10.5。
rValMax=MAXVAL(rVar1,rVar2)	; rValMax 设为值 33.7。
rVar3=19.7	
rRetVar=BOUND(rVar1,rVar2,rVar3)	; rVar3 在极限值范围内, rRetVar 设为 19.7。
rVar3=1.8	
rRetVar=BOUND(rVar1,rVar2,rVar3)	; rVar3 小于最小值, rRetVar 设为 10.5。
rVar3=45.2	
rRetVar=BOUND(rVar1,rVar2,rVar3)	; rVar3 大于最大值, rRetVar 设为 33.7。

4.1.1.15 检查变量的存在性（ISVAR）

使用预定义的 ISVAR 功能，可检查一个系统变量/用户变量（例如机床数据、设定数据、系统变量、通用变量如 GUD）在 NC 中是否为已知状态。

变量

待查询的变量如下构建：

无维变量：	<变量>
一维变量，无数组索引：	<变量>[]
一维变量，带数组索引：	<变量>[<n>]
二维变量，无数组索引：	<变量>[,]
二维变量，带数组索引 n 和 m：	<变量>[<n>,<m>]

句法

<结果>=ISVAR (<变量> [<n> , <m>])

含义

<结果>:	返回值		
	数据类型:	BOOL	
	取值范围:	1	变量存在
		0	变量未知
ISVAR:	检查给定的系统变量/用户变量在 NC 中是否为已知状态。		
<变量>:	系统变量/用户变量的名称		
	数据类型:	STRING	
<n>:	第一维的数组索引（可选）		
	数据类型:	INT	
<m>:	第二维的数组索引（可选）		
	数据类型:	INT	

根据传送参数进行下列检查：

- 名称是否为已知
- 变量是否为数组
- 是否是一维或二维数组
- 相应的数组索引是否在允许的范围内

当所有检查结果均为“正”时，会反馈 TRUE (1)。

若一项检查结果为“负”或出现句法错误，则会反馈 FALSE (0)。

示例

程序代码	注释
DEF INT VAR1 DEF BOOL IS_VAR=FALSE N10 IS_VAR=ISVAR ("VAR1")	； IS_VAR 在此状况下为 TRUE。

程序代码	注释
DEF REAL VARARRAY[10,10] DEF BOOL IS_VAR=FALSE N10 IS_VAR=ISVAR ("VARARRAY[,]") N20 IS_VAR=ISVAR ("VARARRAY") N30 IS_VAR=ISVAR ("VARARRAY[8,11]")	； IS_VAR 在此状况下为 TRUE，且为二维数组。 ； IS_VAR 为 TRUE，变量存在。 ； IS_VAR 为 FALSE，不允许此数组索引。

程序代码	注释
N40 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,8]")	; IS_VAR 为 FALSE, 缺少"]" (句法错误)。
N50 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,8]")	; IS_VAR 为 TRUE, 允许此数组索引。
N60 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,]")	; IS_VAR 为 TRUE, 允许此数组索引。

程序代码	注释
DEF BOOL IS_VAR=FALSE	
N100 IS_VAR=ISVAR("\$MC_GCODE_RESET_VALUES[1]")	; 传送参数为机床数据, IS_VAR 为 TRUE。

程序代码	注释
DEF BOOL IS_VAR=FALSE	
N10 IS_VAR=ISVAR("\$P_EP")	; IS_VAR 在此状况下为 TRUE。
N20 IS_VAR=ISVAR("\$P_EP[X]")	; IS_VAR 在此状况下为 TRUE。

4.1.1.16 读取属性值/数据类型 (GETVARPHU、GETVARAP、GETVARLIM、GETVARDIM、GETVARDFT、GETVARTYP)

适用预定义功能 GETVARPHU、GETVARAP、GETVARLIM、GETVARDIM 和 GETVARDFT 可读取系统变量/用户变量的属性值, 使用 GETVARTYP 可读取系统变量/用户变量的数据类型。

读取物理单位

句法:
<结果>=GETVARPHU(<名称>)

含义:

<结果>:	物理单位的数值		
	数据类型:	INT	
	取值范围:	参见“属性: 物理单位(PHU) (页 430)”中的表格	
		- 2	所给定的变量名称未被分配给系统参数或用户变量。
GETVARPHU:	读取系统变量/用户变量的物理单位		
<名称>:	系统变量/用户变量的名称		
	数据类型:	STRING	

示例:

NC 包含以下 GUD 变量:

DEF CHAN REAL PHU 42 LLI 0 ULI 10000 electric

程序代码	注释
DEF INT result=0	
result=GETVARPHU("electric")	; 获取该 GUD 变量的物理单位。
IF (result < 0) GOTO error	

所反馈的结果为值 42。此值对应的物理单位为 [kW]。

说明

GETVARPHU 例如可用于在变量分配 a = b 时确认这两个变量的单位。

读取存取权限

句法:
<结果>=GETVARAP (<名称>,<存取>)

含义:

<结果>:	所给定 <存取> 的保护等级		
	数据类型:	INT	
	取值范围:	0 ... 7	参见 “属性： 存取权限(APR, APW, APRP, APWP, APRB, APWB) (页 433)”。
		故障情况:	
		- 1	不可写入（仅与存取方式“WP”和“WB”相关）
		- 2	所给定的变量名称未被分配给系统参数或用户变量。
		- 3	参数<存取>赋值错误
GETVARAP:	读取对一个系统变量/用户变量的存取权限		
<名称>:	系统变量/用户变量的名称		
	数据类型:	STRING	
<存取>:	存取类型		
	数据类型:	STRING	
	取值范围:	"RP"	通过零件程序读取
		"WP"	通过零件程序写入
		"RB"	通过 OPI 读取
		"WB"	通过 OPI 写入

示例：

程序代码	注释
DEF INT result=0	
result=GETVARAP("\$TC_MAP8","WB")	；获取通过 OPI 对系统参数“刀库位置”进行写入的存取保护等级。
IF (result < 0) GOTO error	

所反馈的结果为值 7。这一结果对应的是钥匙开关位置 0（= 无存取保护等级）。

说明

GETVARAP 例如可用于编写一段检查程序，以检查是否具有特定应用所需的存取权限。

读取限值

句法：

<状态>=GETVARLIM(<名称>,<限值>,<结果>)

含义：

<状态>:	功能状态		
	数据类型:	INT	
	取值范围:	1	正常
		-1	未定义限值 (对于 AXIS、STRING、FRAME 类型的变量)
		-2	所给定的变量名称未被分配给系统参数或用户变量。
		-3	参数<限值>赋值错误
GETVARLIM:	读取系统变量/用户变量的下限/上限值		
<名称>:	系统变量/用户变量的名称		
	数据类型:	STRING	
<限值>:	给定需要读取哪一个限值		
	数据类型:	CHAR	
	取值范围:	"L "	下限值
		"U "	上限值

<结果>:	限值的返回方式	
	数据类型:	VAR REAL

示例:

程序代码	注释
DEF INT state=0 DEF REAL result=0 state=GETVARLIM("\$MA_MAX_AX_VELO","L",result) IF (result < 0) GOTO error	 ; 获取 MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO 的下限值。

读取维度值

句法:
<结果>=GETVARDIM(<名称>,<索引>)

含义:

<结果>:	由参数<索引>给定的维度值	
	数据类型:	INT
GETVARDIM:	读取系统/用户变量数组的 1 维、2 维或 3 维的值	
<名称>:	系统变量/用户变量的名称	
	数据类型:	STRING
<索引>:	数组索引	
	数据类型:	INT
	取值范围:	1 ... 3
	1	1 维数组的索引
	2	2 维数组的索引
	3	3 维数组的索引

示例:

程序代码	注释
N5 DEF REAL myReal[5,4] N10 R1=GETVARDIM("myReal",1) N15 R2=GETVARDIM("myReal",2)	 ; 检测 1 维数组的值。 ; 结果: R1 = 5 ; 检测 2 维数组的值。 ; 结果: R2 = 4

读取缺省值

句法:

<状态>=GETVARDFT (<名称>,<结果>[,<索引_1>,<索引_2>,<索引_3>])

含义:

<状态>:	功能状态		
	数据类型:	INT	
	取值范围:	1	正常
		-1	无可用默认值 (例如, 由于结果变量的数据类型定义与系统/用户变量的数据类型不匹配)
		-2	所给定的变量名称未被分配给系统参数或用户变量。
		-3	参数<索引_1>赋值错误, 维度小于一 (⇒ 无数组, 但有标度变量)
		-4	参数<索引_2>赋值错误
		-5	参数<索引_3>赋值错误
GETVARDFT:	读取系统变量/用户变量的缺省值		
<名称>:	系统变量/用户变量的名称		
	数据类型:	STRING	
<结果>:	缺省值的返回方式		
	数据类型:	VAR REAL (在读取 INT、REAL、BOOL、AXIS 类型变量的缺省值时)	
		VAR STRING (在读取 STRING 和 CHAR 类型变量的缺省值时)	
		VAR FRAME (在读取 FRAME 类型变量的缺省值时)	
<索引_1>:	1 维数组的索引 (可选)		
	数据类型:	INT	
	不编写表示 = 0		
<索引_2>:	2 维数组的索引 (可选)		
	数据类型:	INT	
	不编写表示 = 0		

4.1 灵活的NC 编程

<索引_3>:	3 维数组的索引（可选）	
	数据类型:	INT
	不编写表示 = 0	

示例:

程序代码	注释
DEF INT state=0	
DEF REAL resultR=0	； 变量用于接收 INT、REAL、BOOL、AXIS 类型的缺省值。
DEF FRAME resultF=0	； 变量用于接收 FRAME 类型的缺省值
IF (GETVARTYP("\$MA_MAX_AX_VELO") <> 4) GOTO error	
state=GETVARDFT("\$MA_MAX_AX_VELO",resultR, AXTOINT(X))	； 获取 "x" 轴的缺省值
IF (resultR < 0) GOTO error	
IF (GETVARTYP("\$TC_TP8") <> 3) GOTO error	
state=GETVARDFT("\$TC_TP8", resultR)	
IF (GETVARTYP("\$P_UBFR") <> 7) GOTO error	
state=GETVARDFT("\$P_UBFR", resultF)	

读取数据类型

句法:
<结果>=GETVARTYP(<名称>)

含义：

<结果>:	所给定系统变量/用户变量的数据类型		
	数据类型:	INT	
	取值范围:	1	= BOOL
		2	= CHAR
		3	= INT
		4	= REAL
		5	= STRING
		6	= AXIS
		7	= FRAME
		故障情况:	
		< 0	所给定的变量名称未被分配给系统参数或用户变量。
GETVARTYP :	读取系统变量/用户变量的数据类型		
<名称>:	系统变量/用户变量的名称		
	数据类型:	STRING	

示例：

程序代码	注释
DEF INT result=0	
DEF STRING name="R"	
result=GETVARTYP(name)	； 获取 R 参数的数据类型。
IF (result < 0) GOTOF error	

所反馈的结果为值 4。该数值对应的是 REAL 数据类型。

4.1.1.17 可能有的类型转换

数值常量、变量或者给某个变量赋值的表达式必须与该变量的类型相容。一旦变量给出，在赋值时类型自动转换。

可能的类型转换

到	REAL	INT	BOOL	CHAR	STRING	AXIS	FRAME
从							

4.1 灵活的 NC 编程

REAL	是	是*	是 ¹⁾	是*	—	—	—
INT	是	是	是 ¹⁾	是 ²⁾	—	—	—
BOOL	是	是	是	是	是	—	—
CHAR	是	是	是 ¹⁾	是	是	—	—
STRING	—	—	是 ⁴⁾	是 ³⁾	是	—	—
AXIS	—	—	—	—	—	是	—
FRAME	—	—	—	—	—	—	是

说明

* 从实数型到整数型的转换中，小数值 ≥ 0.5 时向上园整，否则舍去(ROUND 功能)。

1) 值 $\neq 0$ 对应于 TRUE, 值 $= 0$ 对应于 FALSE

2) 如果数值在允许的值范围内

3) 如果只有 1 个字符

4) 字符串长度 $0 = > \text{FALSE}$, 否则 TRUE

说明

如果在转换中一个值大于目标范围，就会出现出错提示。

如果表达式中出现混合类型，系统会自动进行类型匹配。类型转换也可用于同步动作中，见章节“同步运行动作，隐式类型转换”。

4.1.2 间接编程

4.1.2.1 间接编程地址

在间接编程地址 (页 1348)时，扩展的地址 (<索引>) 由一个类型合适的变量替代。

说明

在下列情况下，不能间接编程地址：

- N (程序段编号)
- L (子程序)
- 可调地址
(例如，X[1] 代替 X1 是不允许的)

句法

<地址> [<索引>]

含义

<地址> [...]:	带扩展名（索引）的固定地址
<索引>:	变量，例如主轴编号，轴，

示例

示例 1：间接编程一个主轴编号

直接编程：

程序代码	注释
S1=300	； 主轴转速 300 转/分钟，编号为 1。

间接编程

程序代码	注释
DEF INT SPINU=1	； 定义 INT 型变量和赋值
S[SPINU]=300	； 主轴转速 300 转/分钟，其编号保存在变量 SPINU 中（在该示例中，主轴编号为 1）。

示例 2：间接编程一个轴

直接编程：

程序代码	注释
FA[U]=300	； “U”轴的进给量为 300。

间接编程

程序代码	注释
DEF AXIS AXVAR2=U	； 定义一个 AXIS 型变量和赋值。
FA[AXVAR2]=300	； 轴的进给量为 300，其地址名称保存在名称为 AXVAR2 的变量中。

示例 3：间接编程一个轴

直接编程：

程序代码	注释
\$AA_MM[X]	； 读取轴的测头测量值（MCS）"X"。

4.1 灵活的NC 编程

间接编程

程序代码	注释
DEF AXIS AXVAR3=X	； 定义一个 AXIS 型变量和赋值。
\$AA_MM[AXVAR3]	； 为轴读取测量探头一测量值（MKS），其名称保存在变量 AXVAR3 中。

示例 4：间接编程一个轴

直接编程：

程序代码
X1=100 X2=200

间接编程

程序代码	注释
DEF AXIS AXVAR1 AXVAR2	； 定义两个 AXIS 型变量。
AXVAR1=(X1) AXVAR2=(X2)	； 分配轴名称。
AX[AXVAR1]=100 AX[AXVAR2]=200	； 运行轴，其地址名称保存在名为 AXVAR1 和 AXVAR2 的变量中。

示例 5：间接编程一个轴

直接编程：

程序代码
G2 X100 I20

间接编程

程序代码	注释
DEF AXIS AXVAR1=X	； 定义一个 AXIS 型变量和赋值。
G2 X100 IP[AXVAR1]=20	； 间接编程轴的中点数据，其地址名称保存在名为 AXVAR1 的变量中。

示例 6：间接编程数组元素

直接编程：

程序代码	注释
DEF INT 数组 1[4,5]	； 定义数组 1。

间接编程

程序代码	注释
DEFINE DIM1 AS 4	； 对于数组维，必须将数组大小设定为固定值。
DEFINE DIM2 AS 5	
DEF INT 数组 [DIM1,DIM2]	
数组 [DIM1-1,DIM2-1]=5	

示例 7：间接子程序调用

程序代码	注释
CALL "L" << R10	；调用其编号在 R10 中的程序（字符串级联）。

4.1.2.2 间接编程 G 代码

通过间接编程 G 代码 (页 1362)，可以进行有效的循环编程。

句法

G[<组>]=<编号>

含义

G[...]:	带扩展名（索引）的 G 代码	
<组>:	索引参数：G 指令组	
	类型:	INT
<编号>:	G 代码编号变量	
	类型:	INT 或 REAL

说明

通常只能间接编程非句法定义的 G 代码。

句法定义的 G 代码中只有 G 代码组 1 可采用间接编程。

而 G 代码组 2、3 和 4 中的句法定义 G 代码则不可以。

说明

在间接 G 代码编程中不允许进行算术计算。必须在 G 代码间接编程前，在一个自身的零件程序行中进行必要的 G 代码编号计算。

示例

示例 1：可设定零点偏移（G 代码组 8）

程序代码	注释
N1010 DEF INT INT_VAR	
N1020 INT_VAR=2	

4.1 灵活的 NC 编程

程序代码	注释
...	
N1090 G[8]=INT_VAR G1 X0 Y0	;G54
N1100 INT_VAR=INT_VAR+1	; G 代码计算
N1110 G[8]=INT_VAR G1 X0 Y0	;G55

示例 2：平面选择（G 代码组 6）

程序代码	注释
N2010 R10=\$P_GG[6]	; 读取 G 代码组 6 中生效的 G 代码
...	
N2090 G[6]=R10	

4.1.2.3 间接编程位置属性（GP）

位置属性，例如轴位置的增量或绝对编程可以连同关键字 GP 一起间接编程为变量。

应用

位置属性的间接编程在 **替换循环**中有应用，因为，在这里，与将位置属性编程为关键字（例如 IC, AC, ...）相比，有下列优点：

通过间接编程为变量，**无需**通过可能的位置属性转到的 CASE 指令。

句法

<定位指令>[<轴/主轴>]=
GP (<位置>, <位置属性>)
<轴/主轴>=GP (<位置>, <位置属性>)

含义

<定位指令>[]:	下列定位指令可以与关键字 GP 一起进行编程： POS, POSA, SPOS, SPOSA 此外，还可以编程： - 所有通道中现有的轴/主轴名称： <轴/主轴> - 可变的轴/主轴名称 AX
<轴/主轴>:	需要定位的轴/主轴
GP():	用于定位的关键字

<位置>:	参数 1 轴/主轴作为常量或变量
<位置属性>:	参数 2 位置属性（例如位置开始模式）作为变量（例如 \$P_SUB_SPOSMODE）或作为关键字（IC, AC ...）

由变量提供的值有下列含义:

值	含义	允许:
0	不改变位置属性	
1	AC	POS, POSA,SPOS, SPOSA,AX, 轴地址
2	IC	POS, POSA,SPOS, SPOSA,AX, 轴地址
3	DC	POS, POSA,SPOS, SPOSA,AX, 轴地址
4	ACP	POS, POSA,SPOS, SPOSA,AX, 轴地址
5	ACN	POS, POSA,SPOS, SPOSA,AX, 轴地址
6	OC	-
7	PC	-
8	DAC	POS, POSA,AX, 轴地址
9	DIC	POS, POSA,AX, 轴地址
10	RAC	POS, POSA,AX, 轴地址
11	RIC	POS, POSA,AX, 轴地址
12	CAC	POS, POSA
13	CIC	POS, POSA
14	CDC	POS, POSA
15	CACP	POS, POSA
16	CACN	POS, POSA

示例

对于一个有效的同步主轴耦合，在主动主轴 S1 和随动主轴 S2 之间通过 SPOS 指令在下面的用于主轴定位的替换循环的主程序中调用。

通过 N2230 中的指令进行定位:

```
SPOS[1]=GP($P_SUB_SPOSIT,$P_SUB_SPOSMODE)
SPOS[2]=GP($P_SUB_SPOSIT,$P_SUB_SPOSMODE)
```

4.1 灵活的NC 编程

从系统变量 \$P_SUB_SPOSIT 中读取开始位置，从系统变量 \$P_SUB_SPOSMODE 中读取位置开始模式。

程序代码	注释
N1000 PROC LANG_SUB DISPLOF SBLOF	
...	
N2100 IF (\$P_SUB_AXFCT==2)	
N2110	； 对于有效的同步主轴耦合，替换 SPOS / SPOSA / M19 指令
N2185 DELAYFSTON	； 开始停止延时段
N2190 COUPOF (S2,S1)	； 取消同步主轴耦合
N2200	； 定位引导主轴和随动主轴
N2210 IF (\$P_SUB_SPOS==TRUE) OR (\$P_SUB_SPOSA==TRUE)	
N2220	； 用 SPOS 定位主轴：
N2230 SPOS[1]=GP(\$P_SUB_SPOSIT, \$P_SUB_SPOSMODE)	
SPOS[2]=GP(\$P_SUB_SPOSIT, \$P_SUB_SPOSMODE)	
N2250 ELSE	
N2260	； 用 M19 定位主轴：
N2270 M1=19 M2=19	； 定位引导主轴和随动主轴
N2280 ENDIF	
N2285 DELAYFSTOF	； 结束停止延时段
N2290 COUPON (S2,S1)	； 激活同步主轴耦合
N2410 ELSE	
N2420	； 查询其它替换
...	
N3300 ENDIF	
...	
N9999 RET	

边界条件

不能够在同步动作中间接编程位置属性。

4.1.2.4 间接编程零件程序行（EXECSTRING）

使用零件程序指令 EXECSTRING 可将之前生成的 String 变量作为零件程序行执行。

句法

EXECSTRING 须编程在一个单独的零件程序行中：
EXECSTRING (<字符串变量>)

含义

EXECSTRING:	将 String 变量作为零件程序行执行的指令
<字符串变量>:	包含了原本需要执行的零件程序的 STRING 变量

说明

通过 EXECSTRING 可取消除控制结构 (页 504) 以外的所有可在零件程序段落中编程的零件程序结构。PROC 和 DEF 指令除外，在 INI 和 DEF 文件中的应用通常也不可。

示例

程序代码	注释
N100 DEF STRING[100] MY_BLOCK	； 定义包含需要执行的零件程序行的 String 变量。
N110 DEF STRING[10] MFCT1="M7"	
...	
N200 EXECSTRING(MFCT1 << "M4711")	； 执行零件程序行 "M7 M4711"。
...	
N300 R10=1	
N310 MY_BLOCK="M3"	
N320 IF(R10)	
N330 MY_BLOCK = MY_BLOCK << MFCT1	
N340 ENDIF	
N350 EXECSTRING(MY_BLOCK)	； 执行零件程序行 "M3 M7"。

4.1.3 指令

4.1.3.1 运算功能

运算符/计算功能	含义
+	加法
-	减法
*	乘法
/ ¹⁾	除法 ¹⁾
DIV ¹⁾	整除 ¹⁾

4.1 灵活的 NC 编程

MOD ¹⁾	取模除法（提供整除法的余数） ¹⁾
:	框架变量的串运算符
SIN ()	正弦
COS ()	余弦
TAN ()	正切
ASIN ()	反正弦
ACOS ()	反余弦
ATAN2 (,) ¹⁾	反正切 2 ¹⁾
SQRT ()	平方根
ABS ()	绝对值
POT ()	2 次幂（平方）
TRUNC ()	整数部分 比较命令时的精确度，可使用 TRUNC 设置（参见“比较错误的精确度修正 (TRUNC) (页 469)”）
ROUND ()	取整
LN ()	自然对数
EXP ()	指数函数
MINVAL ()	两变量中的较小值 （参见“参见“最大变量、最小变量和变量区域(MINVAL, MAXVAL, BOUND)” (页 446)”）
MAXVAL ()	两变量中的较大值 （参见“参见“最大变量、最小变量和变量区域(MINVAL, MAXVAL, BOUND)” (页 446)”）
BOUND ()	已定义值域中的变量值 （参见“参见“最大变量、最小变量和变量区域(MINVAL, MAXVAL, BOUND)” (页 446)”）
CTRANS ()	偏移
CROT ()	旋转
CSCALE ()	比例修改
CMIRROR ()	镜像
1) 参见“示例”一段	

编程

计算功能采用通常使用的数学运算法则。在处理中需优先处理的用圆括号给出。对于三角函数和它的反函数其单位是度(直角=90)。

示例

除法: /

(REAL 型) = (INT 型或 REAL 型) / (INT 型或 REAL 型);

示例: $3 / 4 = 0.75$

整除法: DIV

(INT 型) = (INT 型或 REAL 型) / (INT 型或 REAL 型);

示例: $7 \text{ DIV } 4.1 = 1$

取模除法 (提供整除法的余数): MOD

(REAL 型) = (INT 型或 REAL 型) MOD (INT 型或 REAL 型);


示例: $7 \text{ MOD } 4.1 = 2.9$

反正切 2: ATAN2

ATAN2 计算功能可以从两个互相垂直的矢量计算出总矢量的角度。

结果位于四个象限的范围内 ($-180^\circ < 0 < +180^\circ$)。

角度是指在正方向的第 2 个数值。



编程示例

程序代码	注释
R1=R1+1	; 新的 R1 = 旧的 R1 + 1
R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8*R9	
R10=R11/R12 R13=SIN(25.3)	
R14=R1*R2+R3	; 四则运算法则。
R14=(R1+R2)*R3	; 首先运算括号中的表达式。
R15=SQRT(POT(R1)+POT(R2))	; 首先计算内括号:
	R15 = ((R1^2 + R2^2)) 的平方根
RESFRAME=FRAME1:FRAME2	; 带串运算符的框架连接
FRAME3=CTrans (...):CROT (...)	赋值给一个框架组件

4.1.3.2 比较运算和逻辑运算

比较运算 例如可以用来表达某个跳转条件。完整的表达式也可以进行比较。

比较函数可用于 CHAR、INT、 REAL 和 BOOL 型的变量。对于 CHAR 型变量，比较代码值。

对于 STRING、AXIS 和 FRAME 可以为： == 和 <>，也可在同步动作中用于运算 STRING 型的变量。

比较运算的结果始终为 BOOL 型。

逻辑运算 用来将真值联系起来。

逻辑运算只能用于 BOOL 型变量。通过内部类型转换也可将其用于 CHAR、INT 和 REAL 数据类型。

对于逻辑（布尔）运算而言，适用数据类型为 BOOL, CHAR, INT 和 REAL:

- 0 表示: FALSE
- 等于 0 相当于: TRUE

逐位逻辑运算符

使用 CHAR 和 INT 型变量也可进行逐位逻辑运算。如果有这种情况，类型转换自动进行。

编程

比较运算符	含义
==	相同于
<>	不等
>	大于
<	小于
>=	大于等于
<=	小于等于

逻辑运算符	含义
AND	与
OR	或者
NOT	非
XOR	异—或

逐位逻辑运算符	含义
B_AND	位方式“与”
B_OR	位方式“或”
B_NOT	位方式“非”
B_XOR	位方式“异—或”

说明

在算术表达式中可以通过圆括号确定所有运算的顺序并且由此脱离原来普通的优先计算规则。

说明

在布尔的操作数和运算符之间必须加入空格。

说明

运算符 B_NOT 只与一个运算域有关。它位于运算符之后。

示例

示例 1：比较运算符

IF R10>=100 GOTOF 目标

或者

R11=R10>=100
IF R11 GOTOF 目标

R10>=100 的比较结果首先存储在 R11 中。

示例 2：逻辑运算符

IF (R10<50) AND (\$AA_IM[X]>=17.5) GOTOF 目标

或者

IF NOT R10 GOTOB START

NOT 只与一个运算域有关。

示例 3：逐位逻辑运算符

IF \$MC_RESET_MODE_MASK B_AND 'B10000' GOTOF ACT_PLANE

4.1.3.3 运算的优先级

每个运算符都被赋予一个优先级。在计算一个表达式时，有高级优先权的运算总是首先被执行。在优先级相同的运算中，运算由左到右进行。

在算术表达式中可以通过圆括号确定所有运算的顺序并且由此脱离原来普通的优先计算规则。

运算的顺序

从最高到最低优先级

1.	NOT, B_NOT	非，位方式非
2.	*, /, DIV, MOD	乘除
3.	+, -	加减
4.	B_AND	位方式“与”

5.	B_XOR	位方式“异或”
6.	B_OR	位方式“或”
7.	AND	与
8.	XOR	异或
9.	OR	或者
10.	<<	字符串的链接,结果类型 STRING
11.	==, <>, >, <, >=, <=	比较运算符

说明

级联运算符“:”在表达式中不能与其它的运算符同时出现。因此这种运算符不要求划分优先级。

如果-语句举例

```
If (otto==10) and (anna==20) goto end
```

4.1.3.4 比较错误的精确度修正 (TRUNC)

TRUNC 指令用来截断与一个精度系数相乘后的运算数。

比较操作时的可设定精度

实数型零件程序参数内部用 64 位的 IEEE 格式描述。这种显示形式不能构成精确的十进制数，在与理想计算的数值进行比较时可能会带来不好的结果。

相对相等性

为了使这种描述所带来的不精确性不影响程序流程，在比较指令中不检测绝对奇偶性，而是检测一个相对相等性。

句法**比较错误时的精度补偿**

```
TRUNC (R1*1000)
```

含义

TRUNC:	去除小数点后位数
--------	----------

所考虑的相对相等性为 10⁻¹² 当

- 相等性: (==)
- 不相等性: (<>)
- 大于等于: (>=)
- 小于等于: (<=)
- 大于/小于: (><)绝对相等
- 大于: (>)
- 小于: (<)

兼容性

出于兼容性考虑, 在 (>) 和 (<) 时通过设置机床数据 MD10280 \$MN_PROG_FUNCTION_MASK Bit0 = 1 可以取消相对相等性的检测。

说明

与实数型数据比较时, 由于以上原因一般会出现一定的误差。当出现不可接受的偏差时, 必须另选 INTEGER 型计算, 方法是将运算数和一个精度系数相乘, 然后再使用 TRUNC 截断。

同步动作

所描述的比较指令性能也适用于同步动作。

示例

示例 1: 精度检查

程序代码	注释
N40 R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01	; 初始值分配
N41 IF ABS(R2-R1) > R3 GOTOF FEHLER	;到此为止将可执行跳转
N42 M30	; 程序结束
N43 出错: SETAL(66000)	
R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01	; 初始值分配
R11=TRUNC(R1*1000) R12=TRUNC(R2*1000)	;精度修正
R13=TRUNC(R3*1000)	
IF ABS(R12-R11) > R13 GOTOF 出错	;不再执行跳转
M30	; 程序结束
FEHLER:SETAL(66000)	

示例 2：得出并且分析两个运算数的商

程序代码	注释
R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01	; 初始值分配
IF ABS((R2-R1)/R3)-1) > 10EX-5 GOTOF FEHLER	; 不执行跳转
M30	; 程序结束
FEHLER:SETAL(66000)	

4.1.3.5 取整 (ROUNDUP)

通过功能“ROUNDUP”可以将 REAL 型的输入值（带小数点的数字）取整为一个较大的整数值。

句法

ROUNDUP (<值>)

含义

ROUNDUP:	用于取整输入值的指令
<值>:	REAL 型的输入值

说明

原样返回一个 INTEGER 型的输入值（一个整数）。

示例**示例 1：不同的输入值及其取整结果**

示例	取整结果
ROUNDUP (3.1)	4.0
ROUNDUP (3.6)	4.0
ROUNDUP (-3.1)	-3.0
ROUNDUP (-3.6)	-3.0
ROUNDUP (3.0)	3.0
ROUNDUP (3)	3.0

示例 2： NC 程序中的 ROUNDUP

程序代码
N10 X=ROUNDUP(3.5) Y=ROUNDUP(R2+2)
N15 R2=ROUNDUP(\$AA_IM[Y])
N20 WHEN X=100 DO Y=ROUNDUP(\$AA_IM[X])
...

4.1.4 字符串运算

字符串运算符

除了典型的运算符“赋值”和“比较”之外，可以有下列字符串运算符：

- 类型转换到字符串 (AXSTRING) (页 473)
- 从 STRING (NUMBER, ISNUMBER, AXNAME) 类型转换 (页 473)
- 字符串的链接 (<<) (页 474)
- 大小写字母转换 (TOLOWER, TOUPPER) (页 476)
- 确定一个字符串的长度 (STRLEN) (页 476)
- 在字符串中查找字符/字符串 (INDEX, RINDEX, MINDEX, MATCH) (页 477)
- 部分字符串的选择 (SUBSTR) (页 478)
- 单个字符的读取和写入 (页 479)
- 格式化字符串 (SPRINT) (页 481)

字符 0 的特别意义

在系统内部，字符 0 被视为一个字符串的结束标志。如果一个字符被一个 0 字符代替，那么这个字符串就被缩短了。

示例：

程序代码	注释
DEF STRING[20] STRG="轴静止"	
STRG[6] = "X"	
MSG (STRG)	； 返回提示信息“X 轴静止”。
STRG[6] = 0	
MSG (STRG)	； 返回提示信息“轴”。

4.1.4.1 类型转换到字符串 (AXSTRING)

通过功能“向字符串类型转换”，不同类型的变量可以用作一个信息 (MSG) 的组成部分。

使用运算符<<时，隐含适用于数据类型 INT, REAL, CHAR 和 BOOL (参见“字符串的链接 (<<) (页 474)”)。

一个 INT 值会被转换为可读形式。在显示实数值时会给出小数点后 10 位。

通过指令 AXSTRING 可以将变量由类型 AXIS 转换到 STRING。

句法

```
<STRING_ERG> = << <bel._Typ>
<STRING_ERG> = AXSTRING(<轴名称>)
```

含义

<STRING_ERG>:	用于类型转换结果的变量	
	类型:	STRING
<bel._Typ>:	变量类型 INT, REAL, CHAR, STRING 和 BOOL	
AXSTRING:	指令 AXSTRING 作为字符串提供所给出的轴名称。	
<轴名称>:	轴名称变量	
	类型:	AXIS

说明

FRAME 变量不能被转换。

4.1.4.2 从 STRING (NUMBER, ISNUMBER, AXNAME) 类型转换

通过指令 NUMBER 可以实现从 STRING 到 REAL 的转换。转换可行性可以通过指令 ISNUMBER 检测。

通过指令 AXNAME 转换一个字符串到数据类型 AXIS。

句法

```
<REAL_ERG>=NUMBER("<String>")
<BOOL_ERG>=ISNUMBER("<String>")
<AXIS_ERG>=AXNAME("<String>")
```

含义

NUMBER:	指令 NUMBER 将由<字符串>格式显示的数值作为实数值送回。		
<字符串>:	要转换的类型 STRING 的变量		
<REAL_ERG>:	通过 NUMBER 类型转换结果变量		
	类 型:	REAL	
ISNUMBER:	通过指令 ISNUMBER 可以检测这个<字符串>是否能被转换为一个有效的数字。		
<BOOL_ERG>:	通过 ISNUMBER 查询结果变量		
	类 型:	BOOL	
	值:	TRUE	当<字符串>显示一个根据语言规则有效的实数时，ISNUMBER 显示值为 TRUE。
		FALSE	当 ISNUMBER 给出值 FALSE 时，就会在调用带有相同<字符串> 的 NUMBER 时触发报警。
AXNAME:	指令 AXNAME 转换规定的 <字符串> 到一个轴名称内。 提示: 如果该 <字符串> 没有分配到设计的轴名称，则触发报警。		
<AXIS_ERG>:	通过 AXNAME 类型转换结果变量		
	类 型:	AXIS	

示例

程序代码	注释
DEF BOOL BOOL_ERG	
DEF REAL REAL_ERG	
DEF AXIS AXIS_ERG	
BOOL_ERG=ISNUMBER("1234.9876Ex-7")	; BOOL_ERG == TRUE
BOOL_ERG=ISNUMBER("1234XYZ")	; BOOL_ERG == FALSE
REAL_ERG=NUMBER("1234.9876Ex-7")	; REAL_ERG == 1234.9876Ex-7
AXIS_ERG=AXNAME("X")	; AXIS_ERG == X

4.1.4.3 字符串的链接 (<<)

功能“字符串链接”使单个的字符串可以组合在一起。

通过运算符“<<”实现链接。这个运算符适用于所有基本类型 CHAR，BOOL，INT，REAL 和 STRING 的组合，变成目标类型 STRING。必需的数据类型转换按照现有的规则进行。

句法

```
<bel._Typ> << <bel._Typ>
```

含义

<bel._Typ>:	类型 CHAR, BOOL, INT, REAL 或 STRING 的变量
<< :	变量链接运算 (<bel._Typ>) 可以得到一个合并的字符串 (类型 STRING)。该运算符也可单独作为 “一元” 变量使用。这样可以执行一个明确的、到字符串类型的转换（FRAME 和 AXIS 不可用）： << <bel._Typ>

比如，自文本列表组成一个信息或一个命令，并且插入参数（如一个模块名）：
MSG (STRG_TAB[LOAD_IDX]<<BAUSTEIN_NAME)

说明

在字符串串联时，中间结果不可以超过最大字符串长度。

说明

类型 FRAME 和 AXIS 类型不能使与运算符“<<”一起使用。

示例

示例 1：字符串的链接

程序代码	注释
DEF INT IDX=2	
DEF REAL VALUE=9.654	
DEF STRING[20] STRG="INDEX:2"	
IF STRG=="Index:"<<IDX GOTO NO_MSG	
MSG ("Index:"<<IDX<<"/Wert:"<<VALUE)	: 显示: “下标: 2/值: 9.654”
NO_MSG:	

示例 2：明确的类型转换通过 <<

程序代码	注释
DEF REAL VALUE=3.5	

程序代码	注释
<<VALUE	; 将指定变量从类型 REAL 转换到类型 STRING。

4.1.4.4 大小写字母转换 (TOLOWER, TOUPPER)

功能“大小写字母转换”允许一个字符串的全部字母一起转换到另一种统一的表示方式。

句法

```
<STRING_ERG>=TOUPPER("<String>")
<STRING_ERG>=TOLOWER("<String>")
```

含义

TOUPPER:	通过指令 TOUPPER 将一个字符串的全部字母都转换为 大写字母 。	
TOLOWER:	通过指令 TOLOWER 将一个字符串的全部字母都转换为 小写字母 。	
<字符串>:	要转换的字符串	
	类型:	STRING
<STRING_ERG>:	类型转换结果变量	
	类型:	STRING

示例

因为也有可能与操作界面上的用户输入发生冲突，可以使用大写或者小写字母来统一显示结果：

```
程序代码
DEF STRING [29] STRG
...
IF "LEARN.CNC"==TOUPPER(STRG) GOTOF LOAD_LEARN
```

4.1.4.5 确定一个字符串的长度 (STRLEN)

通过指令 STRLEN 可以确定字符串的长度。

句法

```
<INT_ERG>=STRLEN("<STRING>")
```


含义

STRLEN:	通过指令 STRLEN 可以确定指定字符串的长度。 它可以返回字符的数量，即从字符串开头数起，但不包括 0 的字符数量。	
<字符串>:	要确定长度的字符串	
	类型:	STRING
<INT_ERG>:	类型转换结果变量	
	类型:	INT

示例

该功能连同单字符访问一起可以确定一个字符串的末尾：

程序代码

```
IF (STRLEN (模块名称) > 10) GOTOF 出错
```

4.1.4.6 在字符串中查找字符/字符串 (INDEX, RINDEX, MINDEX, MATCH)

利用此功能，可以在后面一个字符串中查找单个字符或者一个字符串。查找结果说明：在字符串的一个位置找到需要查找的字符/字符串。

句法

```
INT_ERG=INDEX (STRING, CHAR) ; 结果类型: INT
```

```
INT_ERG=RINDEX (STRING, CHAR) ; 结果类型: INT
```

```
INT_ERG=MINDEX (STRING, STRING) ; 结果类型: INT
```

```
INT_ERG=MATCH (STRING, STRING) ; 结果类型: INT
```

符号语义

查找功能： 它会把所查找字符串（第一个参数）中的位置送回。如果找不到字符或字符串，就会送回数值-1。第一个字符位置为 0。

含义

INDEX:	在第一个参数中寻找作为第二个参数的字符（从前面）。
RINDEX:	在第一个参数中寻找作为第二个参数的字符（从后面）。
MINDEX:	相当于 INDEX 功能，不同之处在于，它传送一个字符列表作为字符串，其中传送了第一个被发现的字符的索引。
MATCH:	在一个字符串中寻找一个字符串。

这样字符串可以按照一定的标准进行分解，大约是在空格或路径分隔符的位置("/")。

示例

将一个输入分解成路径名称和模块名称

程序代码	注释
DEF INT PFADIDX, PROGIDX	
DEF STRING[26] EINGABE	
DEF INT LISTIDX	
EINGABE = "_N_MPF_DIR/ _N_EXECUTE_MPF"	
LISTIDX = MINDEX (EINGABE, "M,N,O,P") + 1	； 将 3 作为 LISTIDX 中的值送回；因为 "N" 为参数 EINGABE 中的第一个字符（从选择列表前面数起）。
PFADIDX = INDEX (EINGABE, "/") +1	由此 PFADIDX = 1 有效
PROGIDX = RINDEX (EINGABE, "/") +1	由此 PROGIDX = 12 有效
	； 借助下一段落中引用的功能 SUBSTR 将 变量 EINGABE 分解成“路径”和“模块”：
VARIABLE = SUBSTR (EINGABE, PFADIDX, PROGIDX-PFADIDX-1)	；然后给出 "_N_MPF_DIR"
VARIABLE = SUBSTR (EINGABE, PROGIDX)	；然后给出 "_N_EXECUTE_MPF"

4.1.4.7 部分字符串的选择 (SUBSTR)

使用 SUBSTRING 功能可读取一个字符串中的任意部分。

句法

```
<STRING_ERG>=SUBSTR (<字符串>,<索引>,<长度>)  
  
<STRING_ERG>=SUBSTR (<字符串>,<索引>)
```

含义

SUBSTR:	此功能可从 <索引> 位置起根据所给定的 <长度> 从 <字符串> 中输出一个子字符串。 若未给定 <长度> 参数，则此功能输出的子字符串长度为给定 <索引> 位置到原字符串末尾。
<索引>:	设定字符串中子字符串的起始位置。若起始位置位于字符串末尾之后，则会反馈一个空字符串（""）。字符串的首个字符：索引 = 0 取值范围： 0 ... （字符串长 - 1）
<长度>:	子字符串的长度。若此参数设定过长，则反馈的子字符串只会到原字符串末尾。 取值范围： 1 ... （字符串长 - 1）

示例

程序代码	注释
DEF STRING [29] ERG	
;	1
;	0123456789012345678
ERG = SUBSTR ("应答: 10 ~ 99", 10, 2)	; ERG == "10"有效
ERG = SUBSTR ("应答: 10 ~ 99", 10)	; ERG == "10 ~ 99"

4.1.4.8 单个字符的读取和写入

- 在一个字符串中可读取和写入单个字符。
- 此时必须遵循下列边界条件：
- 此功能仅适用于用户定义变量，不可用于系统变量
 - 在子程序调用中，字符串的单个字符仅可采用“值调用（call by value）”传输

句法

<字符>=<字符串>[<索引>]
<字符>=<字符串_数组>[<数组_索引>,<索引>]
<字符串>[<索引>]=<字符>
<字符串_数组>[<数组_索引>,<索引>]=<字符>

含义

<字符串>:	任意字符串
<字符>:	CHAR 类型变量
<索引>:	字符串中字符的位置。 字符串的首个字符: 索引 = 0 取值范围: 0 ... (字符串长 - 1)

示例

示例 1: 变量信息

程序代码	注释
<pre>; 0123456789 DEF STRING [50] MELDUNG = "轴 n 已经到达位置" MELDUNG [6] = "X" MSG (MELDUNG)</pre>	<pre> ; “轴 x 已经到达位置”</pre>

示例 2: 分析系统变量

程序代码	注释
<pre>DEF STRING [50] STRG ... STRG = \$P_MMCA IF STRG[0] == "E" GOTO ...</pre>	<pre> ; 系统变量缓存 ; 载入系统变量 ; 分析系统变量</pre>

示例 3: "值调用 (call by value) "和" 引用调用(call by reference)"参数传输

程序代码	注释
<pre>; 0123456 DEF STRING[50] STRG = "轴 x" DEF CHAR CHR ... EXTERN UP_VAL (ACHSE) EXTERN UP_REF (VAR ACHSE) ... UP_VAL (STRG[6]) ... CHR = STRG [6] UP_REF (CHR)</pre>	<pre> ; 通过“值调用 (call by value)”参数定义子程序 ; 通过“引用调用 (call by ref.)”参数定义子程序 ; “值调用”参数传输 ; 缓存 ; “引用调用”参数传输</pre>

4.1.4.9 格式化字符串 (SPRINT)

通过预定义函数 SPRINT 可以对字符串进行格式化，然后输出给外部设备（可参见“Process DataShare——数据输出到外部设备/文件上（EXTOPEN，WRITE，EXTCLOSE）（页 1059）”）。

句法

"<结果_字符串>"=SPRINT ("<格式_字符串>", <值_1>, <值_2>, ..., <值_n>)

含义

SPRINT:	预定义函数的标识，提供一个字符串类型的值。
"<格式_字符串>":	包含固定以及可变部分的字符串。可变部分，包含格式控制符 % 以及格式说明符。
< 值_1>,< 值_2>,...,< 值_n>:	这些值都是常量或 NC 变量，位于第 n 个格式控制符%旁，根据格式说明符，插入到<格式_字符串> 中。
"<结果_字符串>":	格式化的字符串（最多 400 个字节）

提供的格式说明符

%B:	将以下数值转换为字符串“TRUE”: - 不为 0 的值 - 非空字符串（针对字符串型数值） 将以下数值转换为字符串“FALSE”: - 为 0 的值 - 空字符串 示例: <pre>N10 DEF BOOL BOOL_VAR=1 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT (“CONTENT OF BOOL_VAR: %B”, BOOL_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF BOOL_VAR: TRUE”描述。
%C:	转换为 ASCII 字符。 示例: <pre>N10 DEF CHAR CHAR_VAR="X" N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT (“CONTENT OF CHAR_VAR: %C”, CHAR_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF CHAR_VAR: X”描述。
%D:	转换为整型字符串（INTEGER）。 示例: <pre>N10 DEF INT INT_VAR=123 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT (“CONTENT OF INT_VAR: %D”, INT_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF INT_VAR: 123”描述。
%<m>D:	转换为整型字符串（INTEGER）。此字符串最小长度为 <m> 个字符。空缺位置用空格符填充在左侧。 示例: <pre>N10 DEF INT INT_VAR=-123 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT (“CONTENT OF INT_VAR: %6D”, INT_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF INT_VAR:xx-123”描述（其中“x”代表空格符）。

%F:	转换为小数字符串（小数点后 6 位）。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1.2341234EX+03 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %F" REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR: -1234.123400"描述。
%<m>F:	转换为小数字符串（小数点后 6 位），并且最小总长度为<m>个字符。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。如果总长不够<m>个字符，空缺位置用空格符填充在左侧。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1.23412345678EX+03 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %15F", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR: xxx-1234.123457"描述（"X"在示例中表示空格）。
%.<n>F:	转换为小数字符串，小数点后<n>位。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1.2345678EX+03 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %.3F", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR: -1234.568"描述。
%<m>.<n>F:	转换为小数字符串，小数点后<n>位，并且最小总长度为<m>个字符。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。如果总长不够<m>个字符，空缺位置用空格符填充在左侧。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1.2341234567890EX+03 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %10.2F", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR:xx-1234.12"描述（其中"x"代表空格符）。

%E:	转换为指数形式的十进制值字符串。小数点前总有一个数字，保留小数点后 6 位。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。指数以指令字“EX”开始，后面带有符号“+”或“-”、两位或三位数字。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1234.567890 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %E", REAL_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:-1.234568EX+03”描述。
%<m>E:	转换为指数形式的十进制值字符串，最小总长度为 <m> 个字符。空缺的字符用空格符填充在左侧。小数点前总有一个数字，保留小数点后 6 位。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。指数以指令字“EX”开始，后面带有符号“+”或“-”、两位或三位数字。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1234.5 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %20E", REAL_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:xxxxxx-1.234500EX+03”描述（其中“x”代表空格符）。
%.<n>E:	转换为指数形式的十进制值字符串。小数点前总有一个数字，保留小数点后 <n> 位。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。指数以指令字“EX”开始，后面带有符号“+”或“-”、两位或三位数字。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1234.5678 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %.2E", REAL_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:-1.23EX+03”描述。
%<m>.<n>E:	转换为指数形式的十进制值字符串，最小总长度为 <m> 个字符。空缺的字符用空格符填充在左侧。小数点前总有一个数字，保留小数点后 <n> 位。必要时，会删除多余的小数位，或用 0 填充空缺的小数位。指数以指令字“EX”开始，后面带有符号“+”或“-”、两位或三位数字。 示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-1234.5678 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %12.2E", REAL_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:xx-1.23EX+03”描述（其中“x”代表空格符）。

%G:	根据数值范围，转换为小数形式或指数形式的十进制值字符串：如果原始值的绝对值小于 1.0EX-04 或者大于等于 1.0EX+06，则采用指数形式，否则就采用小数形式。最多会显示六个有效数字位，必要时四舍五入。 小数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX-04 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR: 0.000123457”描述。 指数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX+06 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:1.23457EX+06”描述。
%<m>G:	根据数值范围，转换为小数形式或指数形式的十进制值字符串（同%G）：此字符串最小总长为 <m> 个字符。空缺的字符用空格符填充在左侧。 小数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX-04 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %15G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:xxxx0.000123457”描述（其中“x”代表空格符）。 指数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX+06 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF REAL_VAR: %15G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串“CONTENT OF REAL_VAR:xxx1.23457EX+06”描述（其中“x”代表空格符）。

%.<n>G:	根据数值范围，转换为小数形式或指数形式的十进制值字符串。最多显示<n>个有效位，必要时舍入多余位数。如果原始值的绝对值小于1.0EX-04或者大于等于1.0EX(+<n>)，则采用指数形式，否则就采用小数形式。 小数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX-04 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT("CONTENT OF REAL_VAR: %.3G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR: 0.000123"描述。 指数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX+03 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT = SPRINT("CONTENT OF REAL_VAR: %.3G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR:1.23EX+03"描述。
%<m>.<n>G :	根据数值范围，转换为小数形式或指数形式的十进制值字符串（同%.<n>G）：此字符串最小总长为<m>个字符。空缺的字符用空格符填充在左侧。 小数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX-04 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT("CONTENT OF REAL_VAR:%12.4G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR:xxx0.0001235"描述（其中"x"代表空格符）。 指数形式示例: <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=1.234567890123456EX+04 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT("CONTENT OF REAL_VAR:%12.4G", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF REAL_VAR:xx1.235EX+06"描述（其中"x"代表空格符）。

<code>%.<n>P:</code>	从实型值转换为整型值，小数点后保留<n>位。输出的整型值是 32 位值。如果初始值不能以 32 位表示，转换会中断，并输出报警。 <code>%.<n>P</code> 格式指令生成的字节串有可能也包含二进制零，因此，生成的整个字符串不再符合 NC 数据类型“字符串”的形式。所以，它既也不能保存为“字符串”，也不能用 NC 语言的“STRING”指令继续转换。它唯一的用途是，传送到 WRITE 指令，输出给外部设备，参见下面的示例。 如果<格式_字符串>包含%P 类型的格式说明符，就会按照 MD10750 \$MN_SPRINT_FORMAT_P_CODE，以 ASCII、ISO（DIN6024）或 EIA（RS244）的字符代码输出整个字符串，但%.<n>P 生成的字符例外。如果编写了一个不可转换的字符，转换会中断，并发出报警。 示例： <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=123.45 N20 DEF INT ERROR N30 DEF STRING[20] EXT_DEVICE="/ext/dev/1" ... N100 EXTOPEN (ERROR,EXT_DEVICE) N110 IF ERROR <> 0 ... ; 处理错误 N200 WRITE (ERROR,EXT_DEVICE,SPRINT ("INTEGER BINARY CODED: %.3P", REAL_VAR) N210 IF ERROR <> 0 ... ; 处理错误</pre> 结果：字符串"INTEGER BINARY CODED: 'H0001E23A'"传输到输出设备/ext/dev/1。十六进制值 0x0001E23A 相当于十进制值 123450。
----------------------------	--

%<m>.<n>P :	按照机床数据 MD10751 \$MN_SPRINT_FORMAT_P_DECIMAL 的设定，将实型值转换为以下字符串： • <m> + <n>位的整数字符串或 • 小数点前最多<m> 位，小数点后精确 <n>位的小数字符串。 例如，在写入格式说明符%.<n>P 时，整个字符串保存为 MD10750 \$MN_SPRINT_FORMAT_P_CODE 定义的字符代码。 MD10751 = 0 的转换： 实型值转换为<m> + <n>位的整数字符串，必要时删除多余的小数位或用 0 填充缺少的小数位。缺少的整数位用空格填充。负号在左侧插入，正号用空格占位。 示例： <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR=-123.45 N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("PUNCHED TAPE FORMAT: %5.3P", REAL_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"PUNCHED TAPE FORMAT:-xx123450"描述（其中"x"代表空格符）。 MD10751 = 1 的转换： 实型值转换为小数点前最多 <m> 位，小数点后精确 <n>位的小数字符串，必要时会删除多余的小数位和整数位，或用 0 填充缺少的位数。如果 <n> 为 0，也可以舍去小数点。 示例： <pre>N10 DEF REAL REAL_VAR1=-123.45 N20 DEF REAL REAL_VAR2=123.45 N30 DEF STRING[80] RESULT N40 RESULT=SPRINT ("PUNCHED TAPE FORMAT: %5.3P VAR2: %2.0P", REAL_VAR1,REAL_VAR2)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"PUNCHED TAPE FORMAT:-123.450 VAR2:23"描述。
%S:	插入字符串。 示例： <pre>N10 DEF STRING[16] STRING_VAR="ABCDEFGF" N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF STRING_VAR: %S", STRING_VAR)</pre> 结果：字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF STRING_VAR:ABCDEFGF"描述。

%<m>S:	插入最少<m>位的字符串。缺少的位数用空格填充。 示例: <pre>N10 DEF STRING[16] STRING_VAR="ABCDEFGH" N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF STRING_VAR: %10S", STRING_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF STRING_VAR:xxxABCDEFGH"描述 (其中"x"代表空格符)。
%.<n>S:	输入包含<n>个字符的字符串 (从第一个字符开始计数) 示例: <pre>N10 DEF STRING[16] STRING_VAR="ABCDEFGH" N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF STRING_VAR: %.3S", STRING_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF STRING_VAR:ABC"描述。
%<m>.<n>S:	输入包含<n>个字符的字符串 (从第一个字符开始计数) 生成的字符串最小总长为 <m> 个字符。缺少的位数用空格填充。 示例: <pre>N10 DEF STRING[16] STRING_VAR="ABCDEFGH" N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("CONTENT OF STRING_VAR: %10.5S", STRING_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串"CONTENT OF STRING_VAR:xxxxxABCDE"描述 (其中"x"代表空格符)。
%X:	整型值转换为十六进制的字符串。 示例: <pre>N10 DEF INT INT_VAR='HA5B8' N20 DEF STRING[80] RESULT N30 RESULT=SPRINT ("INTEGER HEXADECIMAL: %X", INT_VAR)</pre> 结果: 字符串变量 RESULT 用字符串"INTEGER HEXADECIMAL:A5B8"描述。

说明

NC 语言的函数名称和指令字不区分大小写, 格式说明符也是如此。因此, 大小写对功能没有影响。

组合方法

下表列出了各个格式说明符可以使用的 NC 数据类型。同样，针对数据类型转换的固定规则也适用，参见“数据类型 (页 445)”。

	NC 数据类型						
	BOOL	CHAR	INT	REAL	STRING	AXIS	FRAME
%B	+	+	+	+	+	-	-
%C	-	+	-	-	+	-	-
%D	+	+	+	+	-	-	-
%F	-	-	+	+	-	-	-
%E	-	-	+	+	-	-	-
%G	-	-	+	+	-	-	-
%S	-	+	-	-	+	-	-
%X	+	+	+	-	-	-	-
%P	-	-	+	+	-	-	-

说明

从该表可以看出，在“SPRINT”函数中不能直接使用“AXIS”和“FRAME”。但是可以：

- 通过“AXSTRING”函数首先将“AXIS”转换为字符串，然后用“SPRINT”函数继续转换。
- 可以通过访问 Frame 的分量来读取“FRAME”的各个值，这样便可获得实型数据，用“SPRINT”函数继续转换。

4.1.5 程序跳转和分支

4.1.5.1 跳回到程序开始 (GOTOS)

通过指令 GOTOS 可以用于程序重复时跳回到某个主程序或者子程序的开始处。

通过机床数据可以设置在每次跳回时回到程序开始处：

- 程序运行时间设置为“0”。
- 工件计数提高值“1”。

句法

GOTOS

含义

GOTOS:	跳转目标为程序开始处的跳转指令。	
	该执行通过 NC/PLC 接口信号控制： DB21, ... DBX384.0（控制程序分支）	
	值:	含义:
	0	没有跳回到程序开始。程序加工在 GOTOS 后继续进行下一个零件程序段。
	1	跳回到程序开始。重复零件程序。

边界条件

- GOTOS 触发内部一个 STOPRE（预处理停止）。
- 对于一个带有数据定义（LUD 变量）的零件程序，通过 GOTOS 根据定义段跳转到第一个程序段，即不重新执行数据定义。为此定义的变量保持了 GOTOS 程序段中达到的值，并且不跳回到定义段中编程的标准值。
- 如果使用功能“从外部执行”从一个外部程序存储器上执行带有跳转指令的程序，那么跳转目标必须位于回装存储器中。
该条件主要会在跳转目标为程序开始处的跳转指令 (GOTOS) 中出现问题，因为程序通常都很巨大，无法完整存储在回装存储器中。首次回装后，程序开头会从回装存储器中删除。如果在后续的程序执行过程中执行回到程序开始处的跳转指令，该功能此时便无法找到跳转目标。这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常使用所编写的跳转指令，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

- 在同步动作和工艺循环中不提供指令 GOTOS。

示例

程序代码	注释
N10 ...	; 程序开始。
...	
N90 GOTOS	; 跳转到程序开始。
...	

4.1.5.2 程序跳转到跳转标记处 (GOTOB, GOTOF, GOTO, GOTOC)

在一个程序中可以设置跳转标记（标签），通过指令 GOTOF, GOTOB, GOTO 或 GOTOC 可以在同一个程序内从其他位置跳转到跳转标记处。然后通过该指令继续程序加工，该指令直接跟随在跳转标记后。因此可以在程序内实现分支。

除了跳转标记外，主程序段号码和旁支程序段号码也可以作为跳转目标。

如果在跳转指令前存在跳转条件（IF ...），则仅在满足跳转条件情况下才进行程序跳转。

句法

```
GOTOB <跳转目标>
IF <跳转条件> == TRUE GOTOB <跳转目标>

GOTOF <跳转目标>
IF <跳转条件> == TRUE GOTOF <跳转目标>

GOTO <跳转目标>
IF <跳转条件> == TRUE GOTO <跳转目标>

GOTOC <跳转目标>
IF <跳转条件> == TRUE GOTOC <跳转目标>
```

含义

GOTOB:	以程序开始方向的带跳转目标的跳转指令。
GOTOF:	以程序末尾方向的带跳转目标的跳转指令。
GOTO:	带跳转目标查找的跳转指令。查找先向程序末尾方向进行，然后再从程序开始处进行查找。
GOTOC:	与 GOTO 有区别的是，报警 14080“跳转目标未找到”被抑制。这表示，在跳转目标查找没有结果情况下不中断程序加工，而以指令 GOTOC 下面的程序行继续进行。

<跳转目标>:	跳转目标参数 允许的说明有:	
	<跳转标记>:	跳转目标是程序中带有用户定义名称的跳转标记: <跳转标记>:
	<程序段号码>:	主程序段号或者分支程序段号作为跳转目标 (比如: 200, N300)
	STRING 类型变量:	跳转目标变量。变量提供一个跳转标记或者一个程序段号。
IF:	用于编制跳转条件的关键字。 跳转条件允许使用所有的比较运算和逻辑运算 (结果: TRUE 或者 FALSE)。如果这种运算的结果为 TRUE, 则执行程序跳转。	

说明

跳转标记 (标签)

跳转标记总是位于一个程序段的起始处。如果有程序号, 则跳转标记紧跟在程序段号之后。

跳转标记名称有下列规定:

- 字符数:
 - 至少 2 个
 - 最多 32 个
- 允许使用的字符有:
 - 字母
 - 数字
 - 下划线
- 开始的两个字符必须是字母或者下划线。
- 在跳转标记名之后为一个冒号 (“:”) 。

边界条件

- 跳转目标可能仅仅是一个带跳转标记或者程序段号的程序段, 它们位于程序内。
- 不带跳转条件的跳转指令必须在一个独立的程序段中编程。带跳转条件的跳转指令不适用于这类限制。在一个程序段中可以编制几个跳转指令。

- 在带有无跳转条件的跳转指令的程序中，程序结束 M2/M30 并不一定必须位于程序结束处。
- 如果使用功能“从外部执行”从一个外部程序存储器上执行带有跳转指令的程序，那么跳转目标必须位于回装存储器中。否则将无法找到跳转目标，这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常使用所编写的跳转指令，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

示例

示例 1：跳转到跳转标记

程序代码	注释
N10 ...	
N20 GOTOF Label_1	: 向程序末尾方向跳转到 : 跳转标记 "Label_1"。
N30 ...	
N40 Label_0:R1=R2+R3	: 设置了跳转标记"Label_0"。
N50 ...	
N60 Label_1:	: 设置了跳转标记"Label_1"。
N70 ...	
N80 GOTOB Label_0	: 向程序开头方向跳转到 : 跳转标记 "Label_0"。
N90 ...	

示例 2：间接跳转到程序段号

程序代码	注释
IF <条件> == TRUE	
R10=100	: 分配跳转目标
ELSE	
R10=110	: 分配跳转目标
ENDIF	
: 向程序末尾方向跳转到程序段编号为 R10 的程序段	
N10 GOTOF "N"<<R10	
...	
N90 ...	
N100 ...	: 跳转目标
N110 ...	
...	

示例 3：跳转到可变的跳转目标

程序代码	注释
DEF STRING[20] ZIEL	
IF <条件> == TRUE	
目标 = "标记 1"	； 分配跳转目标
ELSE	
ZIEL = "Marke2"	； 分配跳转目标
ENDIF	
； 向程序末尾方向跳转到可变的跳转目标“目标内容”	
GOTOF ZIEL	
标记 1: T="孔 1"	； 跳转目标 1
...	
标记 2: T="孔 2"	； 跳转目标 2
...	

示例 4：带跳转条件的跳转

程序代码	注释
N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11 R5=50 R6=20	； 初始值分配
N41 LA1:G0 X=R2*COS(R1)+R5 Y=R2*SIN(R1)+R6	； 跳转标记 LA1
N42 R1=R1+R3 R4=R4-1	
； IF 跳转条件 == TRUE	
； THEN 向程序开始方向跳转到跳转标记 LA1	
N43 IF R4>0 GOTOB LA1	
N44 M30	； 程序结束

4.1.5.3 程序分支(CASE ... OF ... DEFAULT ...)

CASE 指令可以检测一个变量或者一个计算函数当前值（类型：INT），根据结果跳转到程序中的不同位置。

句法

CASE(<声明>) OF <常量_1> GOTOF <跳转目标_1> <常量_2> GOTOF <跳转目标_2> ... DEFAULT GOTOF <跳转目标_n>

含义

CASE:	跳转指令
<声明>:	变量或计算函数
OF:	用于编制有条件程序分支的关键字

<常量_1>:	变量或者计算函数首先规定的恒定值	
	类型:	INT
<常量_2>:	变量或者计算函数第二个规定的恒定值	
	类型:	INT
DEFAULT:	对于变量或者计算函数没有采用规定值的情况,可以用 DEFAULT 指令确定跳转目标。 提示: 如果没有编写 DEFAULT 指令，在这些情况下紧跟在 CASE 指令之后程序段将成为跳转目标。	
GOTOF:	以程序末尾方向的带跳转目标的跳转指令。 代替 GOTOF 可编程所有其他的 GOTO 指令（参见主题“程序跳转到跳转标记”）。	
<跳转目标_1>:	当变量值或者计算函数值符合第一个规定的常量，程序分支到跳转目标。 可以如下规定跳转目标：	
	<跳转标记>:	跳转目标是程序中带有用户定义名称的跳转标记：<跳转标记>:
	<程序段号码>:	主程序段号或者分支程序段号作为跳转目标（比如：200,N300）
	STRING 类型变量:	跳转目标变量。变量提供一个跳转标记或者一个程序段号。
<跳转目标_2>:	当变量值或者计算函数值符合第二个规定的常量，程序分支到跳转目标。	
<跳转目标_n>:	当变量值不符合规定的常量，程序分支到跳转目标。	

边界条件

从外部执行

如果使用功能“从外部执行”从一个外部程序存储器上执行带有 CASE 指令的程序，那么跳转目标必须位于回装存储器中。否则将无法找到跳转目标，这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常使用所编写的跳转指令，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

示例

程序代码

```
...  
N20 DEF INT VAR1 VAR2 VAR3  
N30 CASE (VAR1+VAR2-VAR3) OF 7 GOTO Label_1 9 GOTO  
Label_2 DEFAULT GOTO Label_3  
N40 Label_1:G0 X1 Y1  
N50 Label_2:G0 X2 Y2  
N60 Label_3:G0 X3 Y3  
...
```

CASE 指令由 N30 定义下列程序分支可行性:

1. 如果计算函数值 $VAR1+VAR2-VAR3 = 7$ ，则跳转到带有跳转标记定义的程序段 "Label_1" (→ N40)。
2. 如果计算函数值 $VAR1+VAR2-VAR3 = 9$ ，则跳转到带有跳转标记定义的程序段 "Label_2" (→ N50)。
3. 如果计算函数 $VAR1+VAR2-VAR3$ 的值既不等于 7 也不等于 9，则跳转到带有跳转标记定义的程序段 "Label_3" (→ N60)。

4.1.6 程序部分重复 (REPEAT, REPEATB, ENDLABEL, P)

程序部分重复是指在一个程序中，可以任意组合重复已经编写的程序部分。

需要重复的程序行或程序段落带有跳转标记（标签）。

说明

跳转标记（标签）

跳转标记总是位于一个程序段的起始处。如果有程序号，则跳转标记紧跟在程序段号之后。跳转标记名称有下列规定：

- 字符数：
 - 至少 2 个
 - 最多 32 个
 - 允许使用的字符有：
 - 字母
 - 数字
 - 下划线
 - 开始的两个字符必须是字母或者下划线。
 - 在跳转标记名之后为一个冒号（“：”）。
-

句法

1. 重复单个程序行：

```
<跳转标记>: ...  
...  
REPEATB <跳转标记> P=<n>  
...
```

2. 重复跳转标记和 REPEAT 指令之间的程序段落：

```
<跳转标记>: ...  
...  
REPEAT <跳转标记> P=<n>  
...
```

3. 重复两个跳转标记间的段落：

```
<起始跳转标记>: ...  
...  
<结束跳转标记>: ...  
...  
REPEAT <起始跳转标记> <结束跳转标记> P=<n>  
...
```

说明

REPEAT 指令不能被括在这两个跳转标记之间。如果在 REPEAT 指令前找到了<起始跳转标记>，但在 REPEAT 指令前没有找到<结束跳转标记>，则重复<起始跳转标记>和 REPEAT 指令之间的程序段落。

4. 重复跳转标记和 ENDLABEL 间的段落：

```
<跳转标记>: ...  
...  
ENDLABEL:...  
...  
REPEAT <跳转标记> P=<n>  
...
```

说明

REPEAT 指令不能被括在<跳转标记>和 ENDLABEL 之间。如果在 REPEAT 指令前找到了<跳转标记>，但在 REPEAT 指令前没有找到 ENDLABEL，则重复<跳转标记>和 REPEAT 指令之间的程序段落。

含义

REPEATB:	重复程序行的指令
REPEAT:	重复程序段落的指令
<跳转标记>:	<跳转标记>标出了： - 需要重复的程序行（REPEATB）或者 - 需要重复的程序段落的开始（REPEAT） 标有<跳转标记>的程序行可以位于 REPEAT-/REPEATB 的前面或后面。首先在向程序起始的方向搜索。如果在这个方向没有找到跳转标记，则向程序末尾方向搜索。 例外： 如果需要重复跳转标记和 REPEAT 指令之间的程序段落（参见句法下的第 2 点），带有<跳转标记>的程序行必须位于 REPEAT 指令之前，因为此时只向程序起始的方向搜索。 如果带<跳转标记>的程序行中还有其它的指令，在每次重复时都会重新执行这些指令。

4.1 灵活的 NC 编程

ENDLABEL:	标出需要重复的程序段落结尾的关键字 如果带 ENDLABEL 的程序行中还有其它的指令，在每次重复时都会重新执行这些指令。 在程序中可以多次使用 ENDLABEL。	
P:	指定重复数量的地址	
<n>:	程序部分重复的次数	
	类 型:	INT
	程序部分会重复<n>次。在重复最后一次之后，继续执行 REPEAT-/REPEATB 行之后的语句。 提示: 如果没有指定 P=<n>，则程序部分仅重复一次。	

示例

示例 1： 重复单个程序行

程序代码	注释
N10 POSITION1: X10 Y20	
N20 POSITION2: CYCLE(0,,9,8)	; 位置循环
N30 ...	
N40 REPEATB POSITION1 P=5	; 执行程序段 SATZ N10 五次。
N50 REPEATB POSITION2	; 执行程序段 N20 一次。
N60 ...	
N70 M30	

示例 2： 重复跳转标记和 REPEAT 指令之间的程序段落

程序代码	注释
N5 R10=15	
N10 Begin: R10=R10+1	; 宽度
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 Z=10+R10	
N80 REPEAT BEGIN P=4	; 执行 N10 到 N70 程序部分四次。
N90 Z10	
N100 M30	

示例 3：重复两个跳转标记间的段落

程序代码	注释
N5 R10=15	
N10 Begin:R10=R10+1	; 宽度
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 END: Z=10	
N80 Z10	
N90 CYCLE(10,20,30)	
N100 REPEAT BEGIN END P=3	; 执行 N10 到 N70 程序部分三次。
N110 Z10	
N120 M30	

示例 4：重复跳转标记和 ENDLABEL 间的段落

程序代码	注释
N10 G1 F300 Z-10	
N20 BEGIN1:	
N30 X10	
N40 Y10	
N50 BEGIN2:	
N60 X20	
N70 Y30	
N80 ENDLABEL: Z10	
N90 X0 Y0 Z0	
N100 Z-10	
N110 BEGIN3: X20	
N120 Y30	
N130 REPEAT BEGIN3 P=3	; 执行 N110 到 N120 程序部分三次。
N140 REPEAT BEGIN2 P=2	; 执行 N50 到 N80 之间的程序部分两次。
N150 M100	
N160 REPEAT BEGIN1 P=2	; 执行 N20 到 N80 之间的程序部分两次。
N170 Z10	
N180 X0 Y0	
N190 M30	

示例 5：铣削加工、采用不同的工艺加工钻孔位置

程序代码	注释
N10 ZENTRIERBOHRER()	; 换上定中钻头。
N20 POS_1:	; 钻孔位置 1
N30 X1 Y1	

4.1 灵活的 NC 编程

程序代码	注释
N40 X2	
N50 Y2	
N60 X3 Y3	
N70 ENDLABEL:	
N80 POS_2:	; 钻孔位置 2
N90 X10 Y5	
N100 X9 Y-5	
N110 X3 Y3	
N120 ENDLABEL:	
N130 BOHRER()	; 更换钻头和钻孔循环。
N140 GEWINDE(6)	; 换上螺纹钻 M6 和螺纹循环。
N150 REPEAT POS_1	; 重复程序部分一次, 自 POS_1 到 ENDLABEL。
N160 BOHRER()	; 更换钻头和钻孔循环。
N170 GEWINDE(8)	; 换上螺纹钻 M8 和螺纹循环。
N180 REPEAT POS_2	; 重复程序部分一次, 自 POS_2 到 ENDLABEL。
N190 M30	

更多信息

嵌套

程序重复可以嵌套调用。每次调用占用一个子程序级。

M17 / RET

如果在执行程序重复过程中编写了 M17 或者 RET, 则程序重复被停止。程序接着从 REPEAT 指令行之后的语句开始运行。

程序显示

在当前的程序显示中, 程序重复部分作为单独的子程序级显示。

级别取消

如果在执行程序部分重复过程中取消该级别, 则在调用程序部分执行之后, 继续加工该程序。

示例:

程序代码	注释
N5 R10=15	
N10 BEGIN:R10=R10+1	; 宽度
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	; 级别取消
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 END:Z10	

程序代码	注释
N80 Z10	
N90 CYCLE(10,20,30)	
N100 REPEAT BEGIN END P=3	
N120 Z10	; 继续程序加工。
N130 M30	

控制结构和程序重复

控制结构和程序重复可以组合使用。但是，两者之间不得产生重叠。一个程序重复部分应该位于一个控制结构分支之内，或者一个控制结构位于一个程序重复部分之内。

跳转和程序重复

如果跳转和程序重复交织在一起，则程序段按次序执行。比如说，程序重复部分中有一个跳转，则一直进行加工，直至找到编写的程序结尾。

示例：

程序代码
N10 G1 F300 Z-10
N20 BEGIN1:
N30 X=10
N40 Y=10
N50 GOTOF BEGIN2
N60 ENDLABEL:
N70 BEGIN2:
N80 X20
N90 Y30
N100 ENDLABEL:Z10
N110 X0 Y0 Z0
N120 Z-10
N130 REPEAT BEGIN1 P=2
N140 Z10
N150 X0 Y0
N160 M30

说明

REPEAT 指令应位于运行程序段之后。

4.1 灵活的 NC 编程

从外部执行和程序重复

在执行带有程序重复的外部程序时，要重复执行的程序行（使用指令 REPEATB）或程序段开头（使用指令 REPEAT）必须位于回装存储器中。否则将无法找到跳转目标，这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常执行程序重复，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

4.1.7 控制结构

控制系统自动按编程顺序处理各个程序段。

该顺序可以通过编程可选的程序块和程序循环改变。该控制结构的编程通过关键字 IF、ELSE、ENDIF、LOOP、FOR、WHILE 和 REPEAT 实现。


注意
编程错误 控制结构只有在一个程序的指令部分才可能。程序头的定义不能有条件或重复执行。标准控制结构的关键词和跳转目标一样不能和宏叠加。宏定义时不能进行检测

生效方式

控制结构不可以跨程序使用。

嵌套深度

在每个子程序之内,嵌套的层数可以达到 16 个标准控制结构。



操作时间的实现

在标准有效的翻译操作中,可以通过程序跳转的运用达到比标准控制结构快的程序操作。

在前面汇编的循环中,程序跳转和标准控制结构没有实际的区别。

程序循环时的当前程序段显示

如果在一个程序循环中执行的都只是预处理程序段,则在当前程序段显示中显示的是程序循环之前的最后一条主处理程序段。

例如,如果想在当前程序段显示中也一同显示执行完的预处理程序段,以便进行诊断,则必须激活译码单程序段 SBL2。

无主处理程序段的循环

如果在程序循环中没有编程主处理程序段,则循环会始终在预处理阶段运行,直至循环条件满足。

这样会导致较高的负载,从而影响显示。

解决方法是,在循环中添加指令 STOPRE 或 0 秒的暂停时间 G04。

边界条件

程序段显示

带有标准控制结构数组元的程序段不能被跳过。

控制结构和程序跳转

跳转标记（标签）不允许在带控制结构单元的程序段中。

说明

建议不要混合使用标准控制结构和程序跳转。

从外部执行

在执行带有控制结构的外部程序时，程序循环的开头必须位于回装存储器中。否则将无法找到跳转目标，这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常使用控制结构，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

编译执行

标准控制结构被编译并执行。在识别一个循环结尾时,考虑到所找到的标准控制结构，会寻找循环开头。之后在编译执行过程中，程序块结构不再被全部检查。

循环的预处理

在循环的预处理中，会检查控制结构是否正确嵌套。

4.1.7.1 条件指令和分支 (IF, ELSE, ENDIF)

条件指令: IF - 程序块 - ENDIF

编写了条件指令时，只有满足特定条件，系统才会执行 IF 和 ENDIF 之间的程序块。

分支: IF-程序块_1-ELSE-程序块_2-ENDIF

编写了分支指令时，系统总是会执行两个程序块中的一个。

条件满足时，执行 IF 和 ELSE 之间的程序块_1。

条件未满足时，执行 ELSE 和 ENDIF 之间的程序块_2。

说明

同步动作中的 ELSE

关键字 ELSE 也可编写在同步动作中。这样便能为同步动作补充在不满足条件的情况下需要执行的动作。

句法

条件指令

```
IF <条件>
    程序块
ENDIF
; 执行于: <条件> == TRUE
```

分支

```
IF <条件>
    程序块_1
ELSE
    程序块_2
ENDIF
; 执行于: <条件> == TRUE
; 执行于: <条件> == FALSE
```

含义

IF:	引导条件指令或分支。
ELSE:	导入可选的程序块。
ENDIF:	标记条件指令或分支的结束。
<条件>:	逻辑表达式（结果为 TRUE 或 FALSE）。

示例：刀具更换子程序

程序代码	注释
PROC L6	刀具更换路线
N500 DEF INT TNR_AKTUELL	有效 T 号码变量
N510 DEF INT TNR_VORWAHL	预选 T 号码变量
	确定当前刀具
N520 STOPRE	
N530 IF \$P_ISTEST	正在运行程序测试...

4.1 灵活的 NC 编程

程序代码	注释
N540 TNR_AKTUELL = \$P_TOOLNO	... 从程序上下文读取“当前”刀具。
N550 ELSE	否则...
N560 TNR_AKTUELL = \$TC_MPP6[9998,1]	... 读取主轴的刀具。
N570 ENDIF	
N580 GETSELT(TNR_VORWAHL)	读取主轴上预选刀具的 T 号码。
N590 IF TNR_AKTUELL <> TNR_VORWAHL	如果预选刀具还不是当前刀具，则...
N600 G0 G40 G60 G90 SUPA X450 Y300 Z300 D0	...回到刀具更换点...
N610 M206	... 并执行换刀。
N620 ENDIF	
N630 M17	

4.1.7.2 无限程序循环（LOOP，ENDLOOP）

无限循环在无限程序中被应用。在循环结尾总是跳转到循环开头重新进行。

句法

LOOP
...
ENDLOOP

含义

LOOP:	引入无限循环。
ENDLOOP:	标记循环结束处并跳转到循环开头。

示例

程序代码
...
LOOP
MSG（“无刀沿有效”）
M0
STOPRE
ENDLOOP
...

4.1.7.3 计数循环（FOR ... TO ..., ENDFOR）

当一个带有一个确定值的操作程序被循环重复，计数循环就会被运行。

句法

```
FOR <变量> = <初值> TO <终值>
...
ENDFOR
```

含义

FOR:	引入计数循环。	
ENDFOR:	一旦还没有得到计数终值，则标记循环结束处并跳转到循环开头。	
<变量>:	计数变量从初值开始向上计数，直到终值且在每次运行时提高值“1”。	
	类型	INT 或 REAL 提示： 如果为计数循环编程了例如：R 参数，则采用实数型变量。如果计数变量为实数变量，则将四舍五入该变量值。
<初值>:	计数的初值 条件 初值必须小于终值。	
<终值>:	计数的终值	

示例

示例 1：整数变量或 R 参数作为计数变量

整数变量作为计数变量：

程序代码	注释
DEF INT iVARIABLE1	
R10=R12-R20*R1 R11=6	
FOR iVARIABLE1 = R10 TO R11	； 计数变量 = 整数变量
R20=R21*R22+R33	
ENDFOR	
M30	

4.1 灵活的NC 编程

R 参数作为计数变量：

程序代码	注释
R11=6	
FOR R10=R12-R20*R1 TO R11	； 计数变量 = R 参数（实数变量）
R20=R21*R22+R33	
ENDFOR	
M30	

示例 2： 加工一个固定的零件数

程序代码	注释
DEF INT STUECKZAHL	； 用名称“STUECKZAHL”定义的 INT 型变量。
FOR STUECKZAHL = 0 TO 100	； 引入计数循环。 变量“STUECKZAHL”从初值“0”向上计数，直到终值“100”。
G01 ...	
ENDFOR	； 计数循环结束。
M30	

4.1.7.4 在循环开始处带有条件的程序循环（WHILE，ENDWHILE）

WHILE 循环的开始是有条件的。 一旦满足条件，WHILE 循环即开始运行。

句法

WHILE <条件>
...
ENDWHILE

含义

WHILE:	引入程序循环。
ENDWHILE:	标记循环结束处并跳转到循环开头。
<条件>:	必须满足条件，只有这样 WHILE 循环才能运行。

示例

程序代码	注释
...	

程序代码	注释
WHILE \$AA_IW[钻削轴] > -10	；在下列条件下调用 WHILE 循环：当前的钻削轴 WKS 额定值必须大于 -10。
G1 G91 F250 AX[钻削轴] = -1	
ENDWHILE	
...	

4.1.7.5 在循环结束处带有条件的程序循环（REPEAT，UNTIL）

REPEAT 循环的结束是有条件的。REPEAT 循环一旦被执行会不断重复,直到满足条件为止。

句法

```
REPEAT
...
UNTIL <条件>
```

含义

REPEAT:	引入程序循环。
UNTIL:	标记循环结束处并跳转到循环开头。
<条件>:	必须满足条件，只有这样 REPEAT 循环才能运行。

示例

程序代码	注释
...	
REPEAT	；调用 REPEAT 循环。
...	
UNTIL ...	；检查是否已满足条件。
...	

4.1.7.6 带层叠控制结构的程序示例

程序代码	注释
LOOP	
IF NOT \$P_SEARCH	；如果没有程序段搜索
G1 G90 X0 Z10 F1000	
WHILE \$AA_IM[X] <= 100	；当 X 轴 设定值 <= 100 时

4.1 灵活的 NC 编程

程序代码	注释
G1 G91 X10 F500	; 钻孔图
Z-5 F100	
Z5	
ENDWHILE	
ELSE	; 否则执行程序段搜索
MSG (“在搜索过程中不钻孔”)	
ENDIF	; ENDIF
\$A_OUT[1]=1	; 下一个钻孔板
G4 F2	
ENDLOOP	
M30	

4.1.8 跨通道程序协调 (INIT, START, WAITM, WAITMC, WAITE, SETM, CLEARM)

一个 NC 通道原则上能够独立于同一运行方式组 (BAG) 中之其他通道执行在这个通道中启动的程序。但若一个 BAG 的多个通道中的多个程序同时参与工件加工，则必须在不同的通道中通过以下协调指令实现程序过程的协调。

前提条件

参与程序协调的所有通道必须属于同一运行方式组 (BAG)。

MD10010 \$MC_ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP[<通道>] = <BAG 编号>

通道名称替代通道编号

亦可用在 MD20000 \$MC_CHAN_NAME[<通道索引>] 中记录的通道名称来替代通道编号，作为程序协调的预定义程序的参数。必须首先使能“在 NC 程序中使用通道编号”：

MD10280 \$MN_PROG_FUNCTION_MASK, 位 1 = TRUE

说明

指令之间的最短间距

指令 WAITMC 和以下指令必须至少间隔两条运动程序段：INIT、START、WAITE、WAITM、SETM、CLEARM。WAITMC 是一条可执行的程序段，系统会将它挪到上一条程序段中以便优化执行，并随后将它作为程序段删除。而 SETM 是一条不可执行的程序段，系统会将它挪到下一条程序段中，当两者之间只间隔一条程序段时，两个指令便位于中间的这条程序段中。因为只有一条程序段，当间隔一条程序段时便不会为 WAITMC 进行优化。程序执行因此中断，加工短暂停止。

句法

```

INIT(<ChanNr>, <Prog>, <AckMode>)
START(<ChanNr>, <ChanNr>, ...)
WAITM(<MarkNr>, <ChanNr>, <ChanNr>, ...)
WAITE(<ChanNr>, <ChanNr>, ...)
WAITMC(<MarkNr>, <ChanNr>, <ChanNr>, ...)
SETM(<MarkNr>, <MarkNr>, ...)
CLEARM(<MarkNr>, <MarkNr>, ...)

```

含义

INIT():	预定义步骤，用于选择需要在所给定通道中执行的 NC 程序	
START():	预定义步骤，用于启动在各个通道中选择的程序	
WAITM():	预定义步骤，用于等待到达给定通道中的等待标记 在自身通道中会通过 WAITM 设置给定的等待标记。前一个程序段通过准停结束。等待标记会在同步后被清除。 每个通道最多可同时设置 10 个标记。	
WAITE():	预定义步骤，用于等待一个或多个其它通道中的程序结束。	
WAITMC() : ¹⁾	预定义步骤，用于等待到达给定通道中的等待标记 与 WAITM 的不同之处在于，在其它通道尚未到达等待标记的情况下，才会将轴制动至准停状态。	
SETM(): ¹⁾	预定义步骤，用于针对通道协调设置一个或多个等待标记 自身通道中的程序执行不受此影响。 SETM 在通道复位和 NC 启动后仍保持其有效性。	
CLEARM() : ¹⁾	预定义步骤，用于清除通道协调的一个或多个等待标记 自身通道中的程序执行不受此影响。 CLEARM() 清除通道中的所有等待标记。 CLEARM(0) 仅清除等待标记“0”。 CLEARM 在通道复位和 NC 启动后仍保持其有效性。	
<ChanNr> :	通道编号	
	类 型:	INT

4.1 灵活的 NC 编程

<Prog>:	绝对或相对路径说明（ 可选 ）+ 程序名称		
	类 型:	STRING	
	有关路径指定的相关信息参见 NC 编程手册，章节“程序存储器文件的定址” (页 586)。		
<AckMode >:	应答模式（ 可选 ）		
	类 型:	CHAR	
	数 值:	"N"	无应答 指令发送后，程序将继续执行。若无法成功执行指令，系统不会通知发送者。
		"S"	同步应答 在接收组件对指令进行应答前，程序将暂停执行。应答为正时会执行下一个指令。应答为负时会输出故障信息。
<MarkNr> :	等待标记编号		
	提示 在一个多通道系统中最多可设置 100 个等待标记（等待标记 0 ... 99）。 在单通道系统中则只有等待标记 0 可供使用。		
1) 为进行用户专用通讯和/或通道协调，借助 SETM / CLEARM 可在不使用有条件等待指令 WAITMC 的情况下使用等待标记。此时，等待标记保留通道复位和 NC 启动及其值。			

示例

通过 MD20000 中的通道名称启动

- 参数设置
MD10280 \$MN_PROG_FUNCTION_MASK, 位 1 = TRUE
\$MC_CHAN_NAME[0] = "BEARBEITUNG" ; 通道 1 的名称
\$MC_CHAN_NAME[1] = "ZUFUEHRUNG" ; 通道 2 的名称
- 编程

程序代码	注释
START (BEARBEITUNG)	; 通道 1 启动
START (ZUFUEHRUNG)	; 通道 2 启动

通过本地“通道名称”和用户变量启动

程序代码	注释
DEF INT MASCHINE = 1	; 定义通道 1 的用户变量
DEF INT LADER = 2	; 定义通道 2 的用户变量
...	
START(MASCHINE)	; 通道 1 启动
START(LADER)	; 通道 2 启动

通过本地“通道名称”、用户变量和设置的通道名称启动

程序代码	注释
DEF INT chanNo1	; 定义通道 1 的用户变量
DEF INT chanNo2	; 定义通道 2 的用户变量
chanNo1 = CHAN_1	; 将设置的通道名称分配给通道 1
chanNo2 = CHAN_2	; 将设置的通道名称分配给通道 2
...	
START(chanNo1)	; 通道 1 启动
START(chanNo2)	; 通道 2 启动

带绝对路径说明的 INIT 指令

在通道 2 中选择程序 /_N_MPF_DIR/_N_ABSPAN1_MPF。

程序代码

```
INIT(2, "/_N_WKS_DIR/_N_WELLE1_WPD/_N_ABSPAN1_MPF")
```

带程序名的 INIT 指令

通过名称“MYPROG”选择程序。控制系统通过搜索路径搜索程序。

程序代码

```
INIT(2, "MYPROG")
```


带 WAITM 的程序协调

- 通道 1: 已选择并启动程序 /_N_MPF_DIR/_N_MPF100_MPF。

程序代码	注释
	; 程序 MPF100
N10 INIT(2,"MPF200","N")	; 选择程序 MPF200, 通道 2
N11 START(2)	; 通道 2 启动
...	
N80 WAITM(1,1,2)	; 等待通道 1 和 2 中的 WAIT 标记 1
N81 ...	; 通道 1, N81 和通道 2, N71 ; 同步开始
...	
N180 WAITM(2,1,2)	; 等待通道 1 和 2 中的 WAIT 标记 2
N181 ...	; 通道 1, N181 和通道 2, N271 ; 同步开始
...	
N200 WAITE(2)	; 等待通道 2 中的程序结束
N201 ...	; N201 在 ; 通道 2 中的 MPF200 程序结束后才开始
N201 M30	; 通道 1 中的程序结束

- 通道 2: 在通道 1 中通过程序段 N10 和 N20 选择并启动通道 2 中的程序 MPF200_MPF。

程序代码	注释
; \$PATH=/_N_MPF_DIR	; 程序 MPF200
...	
N70 WAITM(1,1,2)	等待通道 1 和 2 中的 WAIT 标记 1
N71 ...	; 通道 1, N81 和通道 2, N71 ; 同步开始
...	
N270 WAITM(2,1,2)	等待通道 1 和 2 中的 WAIT 标记 2
N271 ...	; 通道 1, N181 和通道 2, N271 ; 同步开始
...	
N400 M30	通道 2 中的程序结束



边界条件

在 WAIT 标记后非同步开始执行后续程序段

在通道协调时，通过 WAIT 标记可导致非同步开始执行后续程序段。在待同步之通道中的一个中到达共同的 WAIT 标记前，触发在此通道中导致带有隐性重新定位（REPOSA）的剩余行程删除的动作的情况下，便会出现此特性。

假设：通道 1 和 2 中的当前轴分配

- 通道 1：轴 X1 和 U
- 通道 2：轴 X2

表格 4-2 通道 1 和 2 中的时间顺序

通道 1	通道 2	说明
...	...	通道 1 和 2 中的任意执行
N100 WAITM(20,1,2)		通道 1：到达 WAIT 标记并等待与通道 2 同步
开始执行 GETD(U)： • 跨通道取轴 • 剩余行程删除 • REPOSA 结束	N200 GETD(U)	通道 2：请求通道 1 中的轴 U 通道 1：在后台执行 GET(U)
	N210 WAITM(20,1,2)	通道 2：到达 WAIT 标记。⇒ 为此，通道 1 和 2 的同步已结束
	N220 G0 X2=100	通道 2：开始执行 N220
N110 G0 X1=100		通道 1：时间错开地开始执行 N110

4.1.9 宏指令技术 (DEFINE ... AS)

注意

宏指令技术加大了编程的复杂性

使用宏指令技术可能会使控制系统的编程语言发生巨大变化。宏指令技术使用时必须特别小心。

作为宏指令，是指单个的指令组合成一个新的总指令，带自己的名称。在程序运行中调用该宏指令时，可以在该宏指令名下一个接一个地执行编程的指令。

根据变量的有效范围，即宏指令定义生效范围，宏指令可分为以下几个类别：

- 局部宏指令
局部宏指令是在执行 NC 程序开始处定义的不是主程序定义的宏指令。此指令在调用 NC 程序时创建，并在程序结束复位或下一次启动控制系统时删除。只能在定义局部宏指令的 NC 程序中存取该指令。
- 程序全局宏指令
局部宏指令是在其中一个用作主程序的 NC 程序的开始处定义的指令。此指令在调用 NC 程序时创建，并在程序结束复位或下一次启动控制系统时删除。可在主程序及所有子程序中存取程序全局宏指令。

说明

程序全局宏指令的可用性

当设置了以下机床数据时，在主程序中定义的程序全局宏指令同样在子程序中可用：

MD11120 \$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE = 1

设置 MD11120 = 0 时，在主程序中定义的程序全局宏指令只在主程序中可用。

- 全局宏指令
全局宏指令是在定义文件（宏指令文件）中定义的 NC 或通道全局宏指令，此指令在程序结束复位或下一次启动控制系统后依然保留。全局宏指令可以在任意一个主程序或者子程序中调用和执行。

说明

为了可以在 NC 程序中使用外部宏文件的宏指令，必须将宏文件装载到 NC 中。

使用宏指令前必须对其进行定义。必须遵循以下规则：

- 在宏中可以定义任意的命名符、G 功能、M 功能、H 功能和 L 子程序名。
- 可在程序开始处或一个单独的定义文件（宏指令文件）中定义宏指令。
- 局部和程序全局宏指令在程序开始处定义。

- 全局宏指令必须在一个宏指令文件，如 _N_DEF_DIR/_N_UMAC_DEF 中定义。
- G 代码宏指令只可定义为全局宏指令。
- H 功能和 L 功能可以 2 位编程。
- M 和 G 代码可以进行 3 位编程。

说明

不得使用宏指令对关键字和备用名称进行覆写。GOTO 指令内所有跳转目标以及程序循环中诸如 FOR、WHILE、LOOP、REPEAT 等关键字也都要遵循该要求。

句法

宏指令定义：
DEFINE <Macro_Name> AS <Operation_1> <Operation_2> ...
在 NC 程序中调用：
<Macro_Name>

含义

DEFINE ... AS :	关键字组合用于定义一个宏指令
<Macro_Name>:	宏名称 只有命名符才允许用作宏指令名称。 通过宏名称可以从 NC 程序中调用宏。
<Operation_1>:	宏指令中的第一个编程指令
<Operation_2>:	宏指令中的第二个编程指令

示例

示例 1：程序开始处的宏定义

程序代码	注释
DEFINE LINIE AS G1 G94 F300	; 宏指令定义
...	
N70 LINIE X10 Y20	; 宏指令调用
...	

示例 2：一个宏文件中的宏定义

程序代码	注释
DEFINE M6 AS L6	；当换刀时调用接收所需数据传送的某个子程序。在子程序中输出实际的换刀 M 功能（例如 M106）。
DEFINE G81 AS DRILL(81)	；模拟 DIN G 代码。
DEFINE G33 AS M333 G333	；在切削螺纹时要求与 PLC 同步。原始的 G 代码 G33 通过机床数据改名为 G333，编程方式对于用户而言仍一样。

示例 3：外部宏文件

在控制系统中读入外部宏文件后，必须将宏文件装载到 NC 中。然后才可以使用 NC 程序中的宏。

程序代码	注释
%_N_UMAC_DEF	
;\$PATH=/_N_DEF_DIR	;用户特有的宏
DEFINE PI AS 3.14	
DEFINE TC1 AS M3 S1000	
DEFINE M13 AS M3 M7	；主轴右转，冷却液开
DEFINE M14 AS M4 M7	；主轴左转，冷却液开
DEFINE M15 AS M5 M9	；主轴停止，冷却液关
DEFINE M6 AS L6	；调用刀具更换程序
DEFINE G80 AS MCALL	；撤销选择钻削循环
M30	

4.2 子程序


4.2.1 概述

4.2.1.1 子程序

在零件程序之前还固定区分为“主程序”和“子程序”的时候，就出现了“子程序”的概念。其中，主程序指在控制系统上选择加以处理，随后启动的零件程序。而子程序指由主程序调用的零件程序。

在目前的 SINUMERIK NC 语言中，这种固定的划分已不再存在。原则上，每个零件程序既可以作为主程序选择并启动；也可以作为子程序由另一个零件程序调用。

因此，随着子程序定义的演变，零件程序指可以由另一个零件程序调用的程序。



应用

如同所有高级的编程语言一样，在 NC 语言中也使用了子程序，以便将一些多次应用的程序部分保存为独立、封闭的程序。

子程序具有以下优点：

- 提高了清晰性和程序可读性
- 通过重复使用测试的程序部分提高了质量
- 可以提供建立专门的加工库
- 节省了存储空间

4.2.1.2 子程序名称

命名规定

子程序名称在遵守以下规定的前提下可以自由选择：

- 许可字符：
 - 字母：A ... Z, a ... z
 - 数字：0 ... 9
 - 下划线：_
- 前两个字符应该是两个字母或是下划线加一个字母。

说明

当满足该条件时，才能够仅仅通过输入程序名称将一个 NC 程序作为子程序从其他程序中进行调用。反之，如果程序名称使用数字开头，那么子程序调用就只能通过 CALL 指令进行。

- 最大长度：24 个字符

说明

大/小写字母

在 SINUMERIK NC 语言中不区分大小写字母。

说明

不允许的程序名称

为避免与 Windows 应用程序冲突，不允许使用以下程序名称：

- CON, PRN, AUX, NUL
 - COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
 - LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
-

控制系统内部的扩展

在控制系统内部会为创建程序时给定的子程序名称添加前缀名和后缀名：

- 前缀名：_N_
- 后缀名：_SPF

程序名称的使用

在使用程序名称时，如调用子程序时，可以组合所有的前缀名、程序名称和后缀名。

示例：

名为 SUB_PROG 的子程序可以通过以下名称调用：

1. SUB_PROG
2. _N_SUB_PROG
3. SUB_PROG_SPF
4. _N_SUB_PROG_SPF

主程序和子程序的名称相同

如果一个主程序（.MPF）和子程序（.SPF）具有相同的程序名，则在 NC 程序中使用程序名时必须注明可以清楚识别的相应文件扩展名。在其他情况下则只使用沿着搜索路径作为第一个根据该指定程序名可找到的程序。

文件名和程序名

文件名与此文件中所含程序的名称必须一致。

因此文件中始终要含有一个程序。

4.2.1.3 子程序的嵌套


一个主程序可以调用子程序，而这个子程序又能继续调用一个子程序。因此各个程序以相互嵌套的方式运行。此时，每个程序都在各自的程序级上运行。

嵌套深度

NC 语言目前提供 16 个程序级。主程序始终在最高的程序级上运行，即 0。而子程序始终在下一个更低级别的程序级上运行。因此，程序级 1 是第一个子程序级。

程序级的划分：

- 程序级 0：主程序级
- 程序级 1 - 15：子程序级 1 - 15



中断程序（ASUP）

如果在中断程序的范围内调用了子程序，该程序将不会在通道中当前生效的程序级(n)上执行，而是在下一个更低级别的程序级(n+1)上执行。考虑到中断程序，为了在最低的程序级上也能执行上述步骤，还另外提供了 2 个程序级（16 和 17）。

如果为此需要的程序级大于 2，必须在构建通道中处理的零件程序时加以考虑。即：应为中断程序的处理预留足够多的程序级。

如果中断程序处理需要 4 个程序级，那么零件程序最多只能占用 13 个程序级。在进行中断时，这 4 个程序级（14~17）将发挥作用。

西门子循环

西门子循环为此需要使用 3 个程序级。因此必须最迟在以下程序级中调用西门子循环：

- 零件程序处理：程序级 12：
- 中断程序：程序级 14：

4.2.1.4 查找路径

在调用没有路径说明的子程序时，控制系统根据预先定义的搜索顺序（参见“子程序调用时的查找路径 (页 591)”）查找现有的程序存储器。

4.2.1.5 形式参数和实际参数

形式参数和实际参数通常与带参数传递的子程序的定义和调用相关。

形式参数

在定义子程序时必须定义需要传递给子程序的参数（即形式参数）的类型和名称。

形式参数由此定义了子程序的接口。

示例：

程序代码	注释
PROC KONTUR (REAL X, REAL Y)	；形式参数： X 和 Y，都是 REAL 型
N20 X1=X Y1=Y	；将轴 X1 运行到位置 X 上；轴 Y1 运行到位置 Y 上
...	
N100 RET	

实际参数

在调用子程序时，必须将绝对值或变量，即实际参数传递给子程序。

在调用时，实际参数由此为子程序接口填充实际值。

示例：

程序代码	注释
N10 DEF REAL BREITE	；变量定义
N20 BREITE=20.0	；变量赋值
N30 KONTUR(5.5, BREITE)	；子程序调用，带实际参数： 5.5 和 BREITE
...	
N100 M30	

4.2.1.6 参数传递

定义一个带参数传递的子程序

通过关键字 PROC、一张包含了所有子程序需要的参数的完整列表可以定义一个带参数传递的子程序。

不完整的参数传递

在调用子程序时，不需要总是显式传递所有在子程序接口中定义的参数。如果省略了一个参数，会传递缺省值“0”给该参数。

但为了明确区分参数的顺序，必须始终用逗号隔开参数。最后一个参数后面不需要逗号。如果在调用时略去该参数，最后一个逗号也可以省略。

示例：

子程序：

程序代码	注释
PROC SUB_PROG (REAL X, REAL Y, REAL Z)	；形式参数： X, Y 和 Z
...	
N100 RET	

主程序：

程序代码	注释
PROC MAIN_PROG	
...	
N30 SUB_PROG(1.0,2.0,3.0)	；子程序调用，带完整的参数传递： X=1.0, Y=2.0, Z=3.0
...	
N100 M30	

示例：在 N30 中调用子程序，带完整的参数传递：

N30 SUB_PROG(,2.0,3.0)	； X=0.0, Y=2.0, Z=3.0
N30 SUB_PROG(1.0, ,3.0)	； X=1.0, Y=0.0, Z=3.0
N30 SUB_PROG(1.0,2.0)	； X=1.0, Y=2.0, Z=0.0
N30 SUB_PROG(, ,3.0)	； X=0.0, Y=0.0, Z=3.0
N30 SUB_PROG(, ,)	； X=0.0, Y=0.0, Z=0.0

注意
Call-by-Reference 引用调用式参数传递 在调用子程序时不应省略引用调用方式传递的参数。
注意
数据类型 AXIS 在调用子程序时不应省略 AXIS 数据类型的参数。

检查传递参数

借助系统变量“P_SUBPAR [n]”（其中 n = 1, 2, ...）可以检查子程序中是否显式传递或省略了某个参数。索引 n 指形式参数的顺序。索引 n = 1 表示第 1 个形式参数；索引 n = 2 表示第 2 个形式参数，依此类推。

下面的程序段落举例说明了如何检查第 1 个形式参数。

编程	注释
PROC SUB_PROG (REAL X, REAL Y, REAL Z)	; 形式参数: X, Y 和 Z
N20 IF \$P_SUBPAR[1]==TRUE	; 检查第 1 个形式参数 X。
...	; 如果显式传递了形式参数 X, 执行此动作。
N40 ELSE	
...	; 如果没有显式传递形式参数 X, 执行此动作。
N60 ENDIF	
...	; 通用动作
N100 RET	

4.2.2 定义子程序

4.2.2.1 没有参数传递的子程序

在定义没有参数传递的子程序时, 可以省略程序头的定义行。

句法

```
[PROC <程序名称>]
...
```

含义

PROC:	程序开头的定义指令
<程序名称>:	程序的名称

示例

示例 1: 子程序, 带 PROC 指令

程序代码	注释
PROC SUB_PROG	; 定义行
N10 G01 G90 G64 F1000	
N20 X10 Y20	
...	
N100 RET	; 子程序返回

示例 2：子程序，不带 PROC 指令

程序代码	注释
N10 G01 G90 G64 F1000	
N20 X10 Y20	
...	
N100 RET	；子程序返回

参见


没有参数传递的子程序调用 (页 554)

4.2.2.2 子程序，带 Call-by-Value 值调用式参数传递(PROC)

通过关键字 PROC、程序名称、一张包含了所有参数及其类型和名称的完整列表，就可以定义一个按值调用参数的子程序。定义指令必须位于第一个程序行中。

按值调用

主调程序在按值调用参数时只向子程序传递变量值，因此，子程序无法直接访问变量。因此，在修改参数值时，只能修改子程序中显示的值。在主调程序中定义的变量的值保持不变。按值调用参数不会对主调程序产生影响。



句法

PROC <程序名称> (<参数类型> <参数名称>=<初始化值>, ...)

说明

最多可以传递 127 个参数。

含义

PROC:	程序开头的定义指令
<程序名称>:	程序的名称
<参数类型>:	参数的数据类型，如 REAL, INT, BOOL
<参数名称>:	参数名称
<初始化值>:	用于参数初始化的最优值（可选） 若在调用子程序时未设定参数，则会向参数分配初始值。

示例

示例 1

通过三个 REAL 类型的参数以缺省值定义子程序 SUB_PROG。

程序代码

```
PROC SUB_PROG(REAL LENGTH=10.0, REAL WIDTH=20.0, REAL HIGHT=30.0)
```

示例 2

不同的调用方式

程序代码

```
PROC MAIN_PROG
  REAL PAR_1 = 100
  REAL PAR_2 = 200
  REAL PAR_3 = 300
  ; 调用方案
  SUB_PROG
  SUB_PROG(PAR_1, PAR_2, PAR_3)
  SUB_PROG(PAR_1)
  SUB_PROG(PAR_1, , PAR_3)
  SUB_PROG( , , PAR_3)
N100 RET
```

参见


带参数传递的子程序调用(EXTERN) (页 556)

4.2.2.3 子程序，带 Call-by-Reference 引用调用式参数传递(PROC, VAR)

通过关键字 PROC、程序名称、一张包含了所有参数关键字 VAR、类型和名称的完整列表，就可以定义一个带 Call-by-Reference 引用调用式参数传递的子程序。定义指令必须位于第一个程序行中。作为参数，也可以传递数组的引用。

引用调用

主调程序在引用调用式参数传递时向子程序传递的不是变量值，而是变量的引用（矢量）。为此，子程序可以直接访问变量。因此，在修改参数值时，不仅可以修改子程序中显示的值，也可以修改在主调程序中定义的变量的值。子程序结束后，引用调用式参数传递仍会对主调程序产生影响。



说明

因此只有当在主调程序中定义了传递变量 (LUD) 时，才需要按照引用调用的方法传递参数。而通道全局变量或 NC 全局变量无需传递，因为子程序也能够直接访问这些变量。

句法

```
PROC <程序名称> (VAR <参数类型> <参数名称>, ...)  
PROC <程序名称> (VAR <数组类型> <数组名称> [<m>, <n>, <o>], ...)
```

说明

最多可以传递 127 个参数。

含义

PROC:	程序开头的定义指令	
VAR:	按照引用进行的参数传递的关键字	
<程序名称>:	程序的名称	
<参数类型>:	参数的数据类型，如 REAL, INT, BOOL	
<参数名称>:	参数名称	
<数组类型>:	数组元素的数据类型，如 REAL, INT, BOOL	
<数组名称>:	数组的名称	
[<m>,<n>,<o>]:	数组长度	
	目前最多可以为 3 维数组:	
	<m>:	1 维数组长度
	<n>:	2 维数组长度
	<o>:	3 维数组长度

说明

- 关键字 PROC 后指定的程序名称必须和操作界面上指定的程序名称一致。
- 子程序可以将不确定长度的数组用作形式参数，来处理可变长度的数组。为此在定义一个形式参数的二维数组时，不规定 1 维的长度。但是必须写上逗号。
示例: PROC <程序名称> (VAR REAL FELD[, 5])

示例

定义带两个参数（作为 REAL 型的引用）的子程序:

程序代码

```

; 参数 1: 参考类型: REAL, 名称: LAENGE
; 参数 2: 参考类型: REAL, 名称: BREITE
PROC SUB_PROG (VAR REAL LAENGE, VAR REAL BREITE)
```

参见

带参数传递的子程序调用(EXTERN) (页 556)

4.2.2.4 保存模态 G 功能（SAVE）

属性 SAVE 用于保存子程序调用前激活的模态 G 代码，在子程序结束后再次激活。

注意
连续路径运行的中断 如果在连续路径运行生效时调用了含 SAVE 属性的子程序，则在此子程序结束（返回）时连续路径运行会中断。

句法

```
PROC <子程序名称> SAVE
```

含义

SAVE:	保存子程序调用前激活的模态 G 代码，并使功能在子程序结束后再次生效
-------	------------------------------------

示例

在子程序 KONTUR 中，模态 G 代码 G91（增量尺寸）生效。在主程序中，模态 G 代码 G90（绝对尺寸）生效。通过带 SAVE 的子程序定义，G90 在主程序中的子程序结束后再次生效。

子程序定义：

程序代码	注释
PROC KONTUR (REAL WERT1) SAVE	；带参数 SAVE 的子程序定义
N10 G91 ...	；模态 G 代码 G91：增量尺寸
N100 M17	；子程序结束

主程序：

程序代码	注释
N10 G0 X...Y...G90	；模态 G 代码 G90：绝对尺寸
N20 ...	
...	
N50 KONTUR (12.4)	；子程序调用
N60 X...Y...	；模态 G 代码 G90 通过 SAVE 再次激活

边界条件

框架

与带属性 SAVE 的子程序相关的框架特性取决于框架类型，并可以通过机床数据设置。

4.2.2.5 抑制单程序段处理 (SBLOF, SBLON)

即使在单程序段执行激活时，用户也能执行全部或部分的 NC 程序，无需停止执行。通过指令 SBLOF 抑制单程序段执行，通过指令 SBLON 可再次激活。

抑制全部 NC 程序的单程序段执行

若在**主程序**的第一行 (PROC ...) 中通过编程关闭单程序段执行 (SBLOF)，则其一直生效，直至该 NC 程序结束或中止为止。借此在采用单程序段的情况下以不停止的方式执行 NC 程序。

若在**子程序**的第一行 (PROC ...) 中通过编程关闭单程序段执行 (SBLOF)，则其一直生效，直至该 NC 程序结束或中止为止。编写的返回指令将决定是否在该子程序的末尾停止：

- 通过 M17 返回：停止于子程序末尾处
- 通过 RET 跳回：在子程序末尾处不停止

在 NC 程序内抑制单程序段执行

若在 NC 程序内的一个程序段中通过编程关闭单程序段执行 (SBLOF)，则自此程序段起，直至下一次编写激活单程序段执行 (SBLON) 或直至生效的子程序级结束为止，关闭单程序段执行。

句法

抑制全部 NC 程序的单程序段执行：

```
PROC ... SBLOF
...
```

在 NC 程序内抑制单程序段执行：

```
...
SBLOF
...
SBLON
...
```

含义

PROC:	一个程序的第一个指令	
SBLOF:	用于关闭单程序段执行的预定义步骤	
	在单独程序段中编程:	是, 在 PROC 程序段中有效
	生效方式:	模态
SBLON:	用于激活单程序段执行的预定义步骤	
	在单独程序段中编程:	是
	生效方式:	模态

特殊性

- **单程序段执行被抑制时的程序段显示**
可以在子程序中使用 DISPLOF 抑制当前的程序段显示。若一同编写 DISPLOF 和 SBLOF, 则会在单程序段停止时在子程序内显示子程序调用。
- **异步子程序 (ASUB) 的单程序段执行抑制**
为了在单程序段执行激活时一步执行 ASUB, 必须在 ASUB 中编程一个带有 SBLOF 的 PROC 语句。这也适用于功能“可编辑的系统 ASUB”(MD11610 \$MN_ASUP_EDITABLE)。如果系统或用户 ASUB 中的单程序段停止通过在 PROC 语句中编写 SBLOF 指令或者通过设置机床数据 MD10702 \$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK 来进行抑制 (位 0 = 1 或位 1 = 1), 则单程序段停止可以通过在 ASUB 中编程 SBLON 再次激活。
如果用户 ASUB 中的单程序段停止通过设置机床数据 MD20117 \$MC_IGNORE_SINGLEBLOCK_ASUP 来进行抑制, 则单程序段停止无法通过在 ASUB 中编程 SBLON 再次激活。
- **不同单程序段执行方式下的特性**
 - “SB2: 计算程序段”和 MD10702 \$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, 位 12 = 1:
→ 在 SBLON 程序段中不停止。
 - “SB3: 精准单程序段”:
→ 指令 SBLOF 被抑制。
- **抑制已调用程序中的单程序段执行**
如果在一个子程序的 PROC 语句中编程 SBLOF, 则可通过 M17 执行子程序跳回来停止执行。由此防止在调用的程序中已开始执行下一个程序段。如果在一个子程序中使用 SBLOF (不在 PROC 语句中编写 SBLOF) 激活单程序段执行的抑制, 则只有在调用程序中的下一个机床功能程序段之后才会停止执行。如果不希望如此, 则应在跳回之前 (M17) 在子程序中再次编程 SBLON。使用 RET 跳回上一级程序时, 不会停止执行。

示例

示例 1：在 NC 程序内抑制单程序段执行

初始情况：单程序段执行激活。

程序代码	注释
N10 G1 X100 F1000	
N20 SBLOF	； 关闭单程序段执行
N30 Y20	
N40 M100	
N50 R10=90	
N60 SBLON	； 重新启用单程序段执行
N70 M110	
N80 ...	

N20 和 N60 之间的区域，在单程序段运行时作为一步处理。

示例 2：循环对于用户而言就如同一个指令

初始情况：单程序段执行激活。

主程序：

程序代码
...
N100 G1 X10 G90 F200
N120 X-4 Y6
N130 CYCLE1
N140 G1 X0
N150 M30

循环 CYCLE1：

程序代码	注释
N100 PROC CYCLE1 DISPLOF SBLOF	； 抑制全部程序的单程序段执行。
N110 R10=3*SIN(R20)+5	
N120 IF (R11 <= 0)	
N130 SETAL(61000)	
N140 ENDIF	
N150 G1 G91 Z=R10 F=R11	
N160 M17	

单程序段执行激活时执行循环 CYCLE1。即执行 CYCLE1 时，必须按一次“启动”按钮。

示例 3：需隐藏由 PLC 启动的、用于激活经过修改的零点偏移和刀具补偿的 ASUB

程序代码	注释
N100 PROC NV SBLOF DISPLOF	； 抑制单程序段执行和程序段显示。
N110 CASE \$P_UIFRNUM OF	
0 GOTOF _G500	
1 GOTOF _G54	
2 GOTOF _G55	
3 GOTOF _G56	
4 GOTOF _G57	
DEFAULT GOTOF END	
N120 _G54:G54 D=\$P_TOOL T=\$P_TOOLNO	
N130 RET	
N140 _G54:G55 D=\$P_TOOL T=\$P_TOOLNO	
N150 RET	
N160 _G56:G56 D=\$P_TOOL T=\$P_TOOLNO	
N170 RET	
N180 _G57:G57 D=\$P_TOOL T=\$P_TOOLNO	
N190 RET	
N200 END:D=\$P_TOOL T=\$P_TOOLNO	
N210 RET	

示例 4：子程序中的针对性停止

初始情况：

- 单程序段执行激活。
- MD10702 \$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, 位 12 = 1

主程序：

程序代码	注释
N10 G0 X0	； 单程序段停止
N20 X10	； 单程序段停止
N30 CYCLE	； 由循环产生的运行程序段。
N50 G90 X20	； 单程序段停止
M30	

循环 CYCLE：

程序代码	注释
PROC CYCLE SBLOF	； 抑制单程序段执行
N100 R0=1	
N110 SBLON	； 由于 MD10702 位 12 = 1，无单程序段停止
N120 X1	； 单程序段停止
N140 SBLOF	

程序代码	注释
N150 R0=2	
RET	

示例 5：程序调用时抑制单程序段执行

初始情况：

- 单程序段执行方式 2 生效。
- 在 SBLON 程序段中不停止执行（MD10702 \$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK，位 12 = 1）

程序代码	注释
N10 X0 F1000	; 单程序段停止
N20 UP1(0)	
PROC UP1(INT _NR) SBLOF	; 为 UP1 关闭单程序段执行
N100 X10	
N110 UP2(0)	
PROC UP2(INT _NR)	
N200 X20	
N210 SBLON	; 启用单程序段执行
N220 X22	; 单程序段停止
N230 UP3(0)	
PROC UP3(INT _NR)	
N300 SBLOF	; 关闭单程序段执行
N305 X30	
N310 SBLON	; 启用单程序段执行
N320 X32	; 单程序段停止
N330 SBLOF	; 关闭单程序段执行
N340 X34	
N350 M17	; 单程序段停止 (M17)
N240 X24	; 单程序段停止 (N210)
N250 M17	; 单程序段停止 (M17)
N120 X12	
N130 M17	; 单程序段停止 (M17)
N30 X0	; 单程序段停止
N40 M30	; 单程序段停止

4.2.2.6 抑制当前的程序段显示(DISPLOF, DISPLON, ACTBLOCNO)

在标准情况下，程序段显示画面中会显示当前的程序段。在循环或子程序中可以通过指令 DISPLOF 抑制当前程序段的显示。显示循环的调用或者子程序的调用，而不显示当前的程序段。借助指令 DISPLON 可以再次恢复程序段显示。

DISPLOF 或 DISPLON 应写入包含 PROC 指令的程序行中，它作用于整个子程序，并会隐式影响所有该子程序调用的其他子程序，这些子程序中不包含 DISPLON 或 DISPLOF 指令。这个属性同样针对 ASUP。

句法

```
PROC ... DISPLOF
PROC ... DISPLOF ACTBLOCNO
PROC ... DISPLON
```

含义

DISPLOF:	用于抑制当前程序段显示的指令。	
	位置:	在包含 PROC 指令的程序行的结尾
	生效方式:	直至从子程序返回或者程序结束。
	提示: 如果从带 DISPLOF 指令的子程序调用其他子程序，而在这些子程序中没有显式编程 DISPLON，则也抑制其中的当前程序段显示。	
DISPLON:	用于恢复当前程序段显示的指令	
	位置:	在包含 PROC 指令的程序行的结尾
	生效方式:	直至从子程序返回或者程序结束。
	提示: 如果从带 DISPLON 指令的子程序调用其他子程序，而在这些子程序中没有显式编程 DISPLOF，则也激活其中的当前程序段显示。	
ACTBLOCNO:	DISPLOF 连同属性 ACTBLOCNO 一起作用，在报警情况下会输出出现报警的当前程序段的号码。同样，如果在较低等级的程序级中只编程了 DISPLOF，也会输出相应号码。 与此相反，DISPLOF 不带 ACTBLOCNO 时，循环或子程序调用号码由上一个不带 DISPLOF 标记的程序级显示。	

示例

示例 1： 在循环中抑制当前程序段显示

程序代码	注释
PROC CYCLE (AXIS TOMOV, REAL POSITION)	；抑制当前的程序段显示。换言之，如果要显示循环调用，
SAVE DISPLOF	例如： CYCLE (X,100.0)
DEF REAL DIFF	；循环内容
G01 ...	

程序代码	注释
...	
RET	；子程序跳回。在程序段显示中在循环调用上显示下列程序段。

示例 2：发出报警时程序段显示

子程序 SUBPROG1（带有 ACTBLOCNO）：

程序代码	注释
PROC SUBPROG1 DISPLOF	
ACTBLOCNO	
N8000 R10 = R33 + R44	
...	
N9040 R10 = 66 X100	；触发报警 12080
...	
N10000 M17	

子程序 SUBPROG2（不带 ACTBLOCNO）：

程序代码	注释
PROC SUBPROG2 DISPLOF	
N5000 R10 = R33 + R44	
...	
N6040 R10 = 66 X100	；触发报警 12080
...	
N7000 M17	

主程序：

程序代码	注释
N1000 G0 X0 Y0 Z0	
N1010 ...	
...	
N2050 SUBPROG1	；发出报警 = "12080 通道 K1 程序段 N9040 同步错误 对于文本 R10="
N2060 ...	
N2350 SUBPROG2	；发出报警 = "12080 通道 K1 程序段 N2350 同步错误 对于文本 R10="
...	
N3000 M30	

示例 3：恢复当前程序段显示


子程序 SUB1 带抑制：

程序代码	注释
PROC SUB1 DISPLOF	；抑制子程序 SUB1 中当前程序段显示。 而应显示带 SUB1 调用的程序段。
...	
N300 SUB2	；调用 子程序 SUB2。
...	
N500 M17	

子程序 SUB2 不带抑制：

程序代码	注释
PROC SUB2 DISPLON	；激活子程序 SUB2 中的当前程序段显示。
...	
N200 M17	；返回到子程序 SUB1。 在 SUB1 中再次抑制当前程序段显示。

示例 4：不同的 DISPLON/DISPLOF 组合下的显示属性



- ① 在当前程序段显示中，会显示从程序级 0 开始的零件程序行。
- ② 在当前程序段显示中，会显示从程序级 3 开始的零件程序行。
- ③ 在当前程序段显示中，会显示从程序级 3 开始的零件程序行。
- ④ 在当前程序段显示中会显示从程序级 7/8 开始的零件程序行。

4.2.2.7 标记子程序“准备”(PREPRO)

关键字 PREPRO 可以在引导启动中 PROC 指令行结尾处标记所有文件。

说明

该程序预处理方式取决于机床数据 MD10700 \$MN_PREPROCESSING_LEVEL 的设置。参见机床制造商说明。

句法

```
PROC ... PREPRO
```

含义

PREPRO:	关键字，用于标记引导启动中经过预处理的文件以及循环目录中保存的 NC 程序
---------	---------------------------------------

读入经过预处理的子程序和子程序调用

不管是在启动中经过处理的、带参数的子程序，还是子程序调用，循环目录的处理顺序都相同：

1. _N_CUS_DIR 用户循环
2. _N_CMA_DIR 制造商循环
3. _N_CST_DIR 标准循环

如果带相同名称的 NC 程序有不同的特征，则首先激活找到的 PROC 指令而忽略其它 PROC 指令，而不输出报警提示。

4.2.2.8 子程序返回指令 M17

返回指令 M17 或零件程序结束指令 M30 位于子程序的末尾。它使得程序执行返回到主调程序中、子程序调用指令后的零件程序段上。

说明

M17 和 M30 在 NC 语言中视为同等的指令。

句法

```
PROC <程序名称>
...
M17/M30
```

边界条件

子程序返回对连续路径运行的影响

如果 M17 或 M30 位于单独的零件程序段中，则通道中激活的连续路径运行被中断。

为避免此类中断，应在最后一个运行程序段中写入 M17 或 M30。此外，还必须将以下机床数据设为 0：

MD20800 \$MC_SPF_END_TO_VDI = 0 （没有 M30/M17 输出给 NC/PLC 接口）

示例

1. M17 位于单独程序段中的子程序

程序代码	注释
N10 G64 F2000 G91 X10 Y10	
N20 X10 Z10	
N30 M17	； 返回，中断连续路径运行。

2. M17 位于最后一个运行程序段中的子程序

程序代码	注释
N10 G64 F2000 G91 X10 Y10	
N20 X10 Z10 M17	； 返回，不中断连续路径运行。

4.2.2.9 子程序返回指令 RET

在子程序中也可以代替 M17 而编程指令 RET。RET 必须在一个单独的零件程序段中编程。

和 M17 类似，RET 使得程序执行返回到主调程序中、子程序调用指令之后的零件程序段上。

说明

通过编程参数可以修改 RET 的跳回属性（参见“可设定的子程序跳回 (RET ...) (页 544)”）。

应用

如果不希望因为返回而中断 G64 连续路径运行（G641 ... G645），则必须使用 RET 指令。

前提条件

只能在未定义 SAVE 属性的子程序中使用 RET 指令。

句法

```
PROC <程序名称>  
...  
RET
```

示例

主程序：

程序代码	注释
PROC MAIN_PROGRAM	； 程序开始
...	
N50 SUB_PROG	； 子程序调用： SUB_PROG
N60 ...	
...	
N100 M30	； 程序结束

子程序：

程序代码	注释
PROC SUB_PROG	
...	
N100 RET	； 跳回到主程序的程序段 N60。

4.2.2.10 可设定的子程序跳回 (RET ...)

通常使用命令 RET 会从子程序跳回当前调用的程序中。之后会从子程序调用处紧接着的程序行继续执行。如要从其他位置继续执行程序，可通过以下方式进行：

- 在 ISO 语言方式下调用切削循环之后，会根据轮廓说明继续程序处理。
- 在故障处理时，从任意一个子程序级（也在 ASUP 之后）跳回到主程序。
- 跳回需越过几个程序级，用于在编译循环和 ISO 语言方式中的特殊应用。

为此，须为指令 RET 编程其它参数。

查找方向

声明参数<目标程序段>时，会首先跳回调用程序段之后的程序段。接着，向所跳回的程序的**末尾**方向查找目标。如未找到目标，则会接着向程序开头方向进行查找。

句法

```
RET ("<目标程序段>")  
RET ("<目标程序段>", <目标程序段后的程序段>)  
RET ("<目标程序段>", <目标程序段后的程序段>, <返回级的数量>)  
RET ("<目标程序段>", , <返回级的数量>)  
RET ("<目标程序段>", <目标程序段后的程序段>, <返回级的数量>,  
<返回程序头>)  
RET ( , , <返回级的数量>, <返回程序头>)
```

含义

RET:	子程序结束		
<目标程序段>:	在参数中将需要继续程序处理的程序段指定为跳转目标。 如果未编程参数<返回级的数量>，跳转目标则会位于主调程序中，当前子程序从该主调程序中调用。 允许的说明有：		
	<程序段编号>	目标程序段编号。 在跳回到的主调程序中先按程序结束的方向查找程序段编号。	
	<跳转标记>	跳回到的主调程序中的跳转标记必须存在。 在跳回到的主调程序中先按程序结束的方向查找跳转标记。	
	<字符串>	跳回到的主调程序中的字符串必须存在（例如程序或者变量名称）。 在跳回到的主调程序中先按程序结束的方向查找字符串。 对于目标程序段中的字符串编程，有下列规则： • 末尾处空格（不同于末尾处用冒号“:”表示的跳转标记） • 字符串前 仅允许设置一个程序段号码和/或一个跳转标记，没有程序指令。	
<目标程序段后的程序段>:	在参数中指定是否在在参数<目标程序段>下指定的程序段中或后续程序段中继续程序处理。		
	类型:	INT	
	值:	0	跳回到在参数<目标程序段>中指定的程序段。
		> 0	跳回到在参数<目标程序段>中指定的后续程序段。

<返回级的数量>:	在参数中指定须跳回的程序级的数量，以查找目标程序段并继续程序处理。		
	类型:	INT	
	值:	1	程序就在“当前程序级－1”中继续执行(如同不带参数的 RET)。
		2	程序在“当前程序级－2”中继续执行，即越过一级。
		3	程序在“当前程序级－3”中继续执行，即越过两级。
		...	
取值范围:	1 ... 15		
<返回到程序头>:	在参数中指定是否在跳回到主程序且主程序中的 ISO 语言模式 激活时继续回到程序头。		
	类型:	BOOL	
	值:	1	当跳回到主程序中且主程序中已有一个 ISO 语言模式 激活时，就回到程序头。

说明

如果一个子程序返回中指定了一个字符串用于目标程序段查找，则始终首先在主调程序中查找跳转标记。

如果要通过一个字符串明确定义返回目标，该字符串不允许与跳转标记同名，否则子程序总是返回该跳转标记，而不会返回到该字符串（参见示例 2）。

边界条件

跳回多个程序级

在跳回多个程序级时，会分析各个程序级的 SAVE 指令。

如果在跳回多个程序级时已有一个模态子程序激活，且如果在某个被跳过的子程序中已经为该模态子程序编写了取消指令 MCALL，那么该模态子程序将继续保持激活状态。

注意
编程错误 用户需要注意：在跳回多个程序级时使用正确的模态设置继续执行。例如，通过编程一个相应的主程序段就可做到这一点。

从外部执行

如果使用功能“从外部执行”从一个外部程序存储器上执行主程序或子程序时，那么使用 RET(...) 编写的跳转目标必须位于回装存储器中。否则将无法找到跳转目标，这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常使用所编写的跳转指令，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

示例

示例 1：在 ASUP 加工之后，在主程序中继续。

编程	注释
N10010 CALL "UP1"	; 程序级 0 (主程序)
N11000 PROC UP1	; 程序级 1
N11010 CALL "UP2"	
N12000 PROC UP2	; 程序级 2
...	
N19000 PROC ASUP	; 程序级 3 (ASUP 加工)
...	
N19100 RET("N10900", , \$P_STACK)	; 子程序返回到主程序中 ; \$P_STACK: 当前程序级
N10900	; 主程序中的目标程序段
N10910 MCALL	; 关闭模态子程序调用
N10920 G0 G60 G40 M5	; 初始化其它模态设置

示例 2：字符串 (<String>) 作为目标程序段查找数据

主程序：

程序代码	注释
PROC MAIN_PROGRAM	
N1000 DEF INT iVar1=1, iVar2=4	
N1010 ...	
N1200 subProg1	; 调用子程序"subProg1"
N1210 M2 S1000 X10 F1000	
N1220	
N1400 subProg2	; 调用子程序"subProg2"
N1410 M3 S500 Y20	
N1420 ..	
N1500 lab1:iVar1=R10*44	

4.2 子程序

程序代码	注释
N1510 F500 X5	
N1520 ...	
N1550 subprog1:G1 X30	; "subProg1" 这里定义为跳转标记。
N1560 ...	
N1600 subProg3	; 调用子程序"subProg3"
N1610 ...	
N1900 M30	

子程序 subProg1:

程序代码	注释
PROC subProg1	
N2000 R10=R20+100	
N2010 ...	
N2200 RET("subProg2")	; 返回到主程序中的程序段 N1400

子程序 subProg2:

程序代码	注释
PROC subProg2	
N2000 R10=R20+100	
N2010 ...	
N2200 RET("iVar1")	; 返回到主程序中的程序段 N1500


子程序 subProg3:

程序代码	注释
PROC subProg3	
N2000 R10=R20+100	
N2010 ...	
N2200 RET("subProg1")	; 返回到主程序中的程序段 N1550

其它信息


下列图形显示了返回参数的不同效用

1. <目标程序段> = "N200", <目标程序段后的程序段> = 0




根据 RET 指令，程序处理继续通过主程序中程序段 N200 进行。

2. <目标程序段> = "N200", <目标程序段后的程序段> = 1



根据 RET 指令，程序处理继续通过程序段（N210）进行，该程序段紧跟在主程序中的程序段 N200 之后。

3. <目标程序段> = "N220", <返回级的数量> = 2



根据 RET 指令，跳回到两个程序级，程序处理继续通过程序段 N220 进行。

4.2.2.11 可设定的子程序跳回 (RETB ...)

通常使用命令 RETB 会从子程序跳回当前调用的程序中。之后会从子程序调用处紧接着的程序行继续执行。如要从其他位置继续执行程序，可通过以下方式进行：

- 在 ISO 语言方式下调用切削循环之后，会根据轮廓说明继续程序处理。
- 在故障处理时，从任意一个子程序级（也在 ASUP 之后）跳回到主程序。
- 跳回需越过几个程序级，用于在编译循环和 ISO 语言方式中的特殊应用。

为此，须为指令 RETB 编程其它参数。

查找方向

声明参数<目标程序段>时，会首先跳回调用程序段之后的程序段。接着，向所跳回的程序的开头方向查找目标。如未找到目标，则会接着向程序末尾方向进行查找。

句法

```
RETB ("<目标程序段>")
RETB ("<目标程序段>", <目标程序段后的程序段>)
RETB ("<目标程序段>", <目标程序段后的程序段>, <返回级的数量>)
RETB ("<目标程序段>", , <返回级的数量>)
RETB ("<目标程序段>", <目标程序段后的程序段>, <返回级的数量>,
<返回程序头>)
RETB ( , , <返回级的数量>, <返回程序头>)
```

含义

RETB:	子程序结束			
<目标程序段>:	在参数中将需要继续程序处理的程序段指定为跳转目标。 如果未编程参数<返回级的数量>, 跳转目标则会位于主调程序中, 当前子程序从该主调程序中调用。 允许的说明有:			
	<程序段编号>	目标程序段编号。 在跳回到的主调程序中先按程序开始的方向查找程序段编号。		
	<跳转标记>	跳回到的主调程序中的跳转标记必须存在。 在跳回到的主调程序中先按程序开始的方向查找跳转标记。		
	<字符串>	跳回到的主调程序中的字符串必须存在（例如程序或者变量名称）。 在跳回到的主调程序中先按程序开始的方向查找字符串。 对于目标程序段中的字符串编程, 有下列规则: • 末尾处空格（不同于末尾处用冒号“:”表示的跳转标记） • 字符串前 仅允许设置一个程序段号码和/或一个跳转标记, 没有程序指令。		
<目标程序段后的程序段>:	在参数中指定是否在在参数<目标程序段>下指定的程序段中或后续程序段中继续程序处理。			
	类型:	INT		
	值:	0	跳回到在参数<目标程序段>中指定的程序段。	
		> 0	跳回到在参数<目标程序段>中指定的后续程序段。	

<返回级的数量>:	在参数中指定须跳回的程序级的数量，以查找目标程序段并继续程序处理。		
	类型:	INT	
	值:	1	程序就在“当前程序级－1”中继续执行(如同不带参数的 RET)。
		2	程序在“当前程序级－2”中继续执行，即越过一级。
		3	程序在“当前程序级－3”中继续执行，即越过两级。
<返回到程序头>:	在参数中指定是否在跳回到主程序且主程序中的 ISO 语言模式 激活时继续回到程序头。		
	类型:	BOOL	
	值:	1	当跳回到主程序中且主程序中已有一个 ISO 语言模式 激活时，就回到程序头。

说明

如果一个子程序返回中指定了一个字符串用于目标程序段查找，则始终首先在主调程序中查找跳转标记。

如果要通过一个字符串明确定义返回目标，该字符串不允许与跳转标记同名，否则子程序总是返回该跳转标记，而不会返回到该字符串（参见示例 2）。

边界条件

跳回多个程序级

在跳回多个程序级时，会分析各个程序级的 SAVE 指令。

如果在跳回多个程序级时已有一个模态子程序激活，且如果在某个被跳过的子程序中已经为该模态子程序编写了取消指令 MCALL，那么该模态子程序将继续保持激活状态。

注意

编程错误

用户需要注意：在跳回多个程序级时使用正确的模态设置继续执行。例如，通过编程一个相应的主程序段就可做到这一点。

从外部执行

如果使用功能“从外部执行”从一个外部程序存储器上执行主程序或子程序时，那么使用 RETB(...) 编写的跳转目标必须位于回装存储器中。否则将无法找到跳转目标，这会导致程序中断并输出报警 14000。

说明

如要在执行外部程序时正常使用所编写的跳转指令，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“从外部执行”。

示例

程序代码	注释
BEISPIEL.MPF ... N3000 START_CYC(param1, param2, ...) N3010 TECH_CYC1(param1, param2, ...) N3020 TECH_CYC2(param1, param2, ...) N3030 TECH_CYC3(param1, param2, ...) N3040 END_CYC(param1, param2, ...) N3040 END_CYC (param1, param2, ...) N3050 ... N4500 START_CYC(param11, param12, ...) N4510 ... N4590 END_CYC(param11, param12, ..) N5000 N6000 M30	
程序代码	注释
PROC END_CYC(...) N10000 ... N15000 if status == 1 N15010 RETB("START_CYC") N15020 endif N15030 if status == 0 N15040 RET N15050 endif	 ; 跳回到主调程序 BEISPIEL.MPF ; 查找字符串 "START_CYC" ; 查找方向: 向后方向程序开始 ; 通过行 N3000 继续程序处理 ; 跳回到主调程序 BEISPIEL.MPF ; 通过行 N3050 继续程序处理

4.2 子程序

程序代码	注释
N16000 RET("START_CYC")	； 跳回到主调程序 BEISPIEL.MPF ； 查找字符串 "START_CYC" ； 查找方向：向前方向程序末尾 ； 通过行 N4500 继续程序处理
N17060 RETB	； 跳回到主调程序 BEISPIEL.MPF ； 通过行 N3050 继续程序处理 ； 无参数的 RETB 等同于 RET

4.2.3 子程序调用

4.2.3.1 没有参数传递的子程序调用

调用子程序时，可以使用地址 L 加子程序号，或者直接使用程序名称。

一个主程序也可以作为子程序调用。此时，主程序中设置的程序结束指令 M2 或 M30 视作 M17（返回到主调程序的程序结束）处理。

说明

同样，一个子程序也可以作为主程序启动。

控制系统的查找方法：

是否有 *_MPF？

是否有 *_SPF？

接着： 如果被调子程序的名称和主程序的名称相同，则再次调用主调主程序。一般这种情况不应发生，所以主程序和子程序的名称必须相互区别，不得相同。

说明

从一个初始化文件中可以调用无需参数传递的子程序。

句法

L<编号>/<程序名称>

说明


子程序调用必须在独立的 NC 程序段中编程。

含义


L:	子程序调用地址	
<编号>:	子程序号码	
	类型:	INT
	值:	最多 7 位数 注意: 数值中开始的零在命名时具有不同的含义 (⇒ L123, L0123 和 L00123 表示三个不同的子程序)。
<程序名称>:	子程序或主程序的名称	

示例

示例 1： 调用一个不带参数传递的子程序



示例 2： 作为子程序调用主程序



参见

没有参数传递的子程序 (页 527)

4.2.3.2 带参数传递的子程序调用(EXTERN)

在带参数传递的子程序调用时，可以直接传递变量或者数值（不针对 VAR 参数）。
必须在调用之前在主程序中使用 EXTERN 声明带参数传递的子程序，例如，在程序头。其中应给出子程序的名称以及传递顺序中的变量类型。

注意
混淆危险 不管是变量类型还是传递的顺序，均必须和子程序中 PROC 所约定的定义相符。参数名称可以在主程序和子程序中不一样。

句法

```
EXTERN <程序名称>(<类型_参数 1>,<类型_参数 2>,<类型_参数 3>)  
...  
<程序名称>(<数值_参数 1>,<数值_参数 2>,<数值_参数 3>)
```


说明

子程序调用必须在独立的 NC 程序段中编程。


含义

<程序名称>:	子程序名称
EXTERN:	关键字，用于带有参数传递的子程序声明 提示： 必须仅当子程序在工件中或者在全局子程序目录中时，才可指定 EXTERN。循环不必声明为 EXTERN 。
<类型_参数 1>,<类型_参数 2>,<类型_参数 3>:	传递序列中要传递的参数变量类型
<数值_参数 1>,<数值_参数 2>,<数值_参数 3>:	要传递的参数变量值

示例


示例 1：子程序调用，事先声明

程序代码	注释
N10 EXTERN RAHMEN (REAL, REAL, REAL)	；子程序说明。
...	
N40 RAHMEN (15.3, 20.2, 5)	；调用带参数传递的子程序。



示例 2：子程序调用，无声明

程序代码	注释
N10 DEF REAL LAENGE, BREITE, TIEFE	
N20 ...	
N30 LAENGE=15.3 BREITE=20.2 TIEFE=5	
N40 RAHMEN (LAENGE,BREITE,TIEFE)	; 或者: N40 RAHMEN (15.3,20.2,5)



参见

子程序，带 Call-by-Value 值调用式参数传递(PROC) (页 528)

子程序，带 Call-by-Reference 引用调用式参数传递(PROC, VAR) (页 530)

4.2.3.3 程序重复次数(P)

如果一个子程序需要多次连续执行，则可以在该程序段中在地址 P 下编程重复调用的次数。


小心

带程序重复和参数传递的子程序调用

参数仅在程序调用时或者第一次执行时传送。在后续重复过程中，这些参数保持不变。如果您在程序重复时要修改参数，则您必须在子程序中确定相应的协议。

句法


<程序名称> P<值>

含义

<程序名称>:	子程序调用	
P:	程序重复的编程地址	
<值>:	程序重复次数	
	类型:	INT
	取值范围:	1 ... 9999 (不带正负号)

示例

程序代码	注释
...	
N40 RAHMEN P3	; 子程序“RAHMEN”应被连续执行三次。
...	



4.2.3.4 模态子程序调用 (MCALL)

通过模态子程序调用 MCALL<ProgName>，已声明的子程序不会被立即调用。而是从该时刻起在零件程序中每个带有轨迹运动的运行程序段后自动调用。同时是跨程序级的。

说明

在一个程序运行中，总是只有最后一个模态子程序调用有效 MCALL <ProgName>。当前的模态子程序调用替代了之前有效的模态子程序调用。

如果要将参数传送给子程序，则只能在调用

MCALL (<ProgName> (Par1, Par2, ...)) 时进行传送。

说明

子程序开始处的数据定义范围只能在运行程序段时通过已编程的 MCALL 指令一次性确定。在运行程序段后调用后续子程序时便无法再确定数据定义范围。这将导致的结果是：定义本地用户变量（LUD）时分配的值在首次调用后便不再可用，而是循环中最后写入的值可用。首次调用后，系统不会重新创建变量，而是保留前一次调用时最后的值。如要避免该情况的发生，我们建议互相独立地进行 LUD 定义和值分配并在数据定义范围后在各自的程序段中编程值分配。

注意
模态子程序调用，无需轨迹运动 在以下情况中也可以调用模态子程序，无需编程一个轨迹运动： • 编程地址 S 或 F，当 G0 或 G1 有效时 • G0 或 G1 单独在程序段中编程或与其他 G 代码一起编程。

句法

```

MCALL <ProgName>
...
MCALL

```

含义

MCALL <ProgName>:	打开功能“模态子程序调用”
<ProgName>:	子程序名称
MCALL:	如在使用 MCALL 时未指定程序名称，系统会关闭“模态子程序调用”功能。

边界条件

ASUP

如果通过一个 ASUP（参见章节“中断程序（ASUP）（页 571）”）中断零件程序加工，那么在该 ASUP 中**不会**执行模态子程序调用。

如果一个 ASUP 是在“复位”通道状态下启动的，那么该 ASUP 的特性相比模态子程序调用更类似于一个普通零件程序。

换刀循环

如在换刀循环中取消功能“模态子程序调用”，则应注意在程序段查找之后隐含地通过查找 ASUP 或手动执行重写来调用换刀循环。此时不允许取消功能“模态子程序调用”，否则查

4.2 子程序

找结果会不真实。因此建议在换刀循环中按以下方式对功能“模态子程序调用”的取消进行编程：

程序代码	注释
...	
IF \$AC_ASUP == 0	；不通过查找 ASUP 或覆盖进行调用。
MCALL	；关闭功能“模态子程序调用”。
ENDIF	
...	

示例

示例 1

程序代码	注释
N10 G0 X0 Y0	
N20 MCALL L70	；打开 L70 的模态子程序调用。
N30 X10 Y10	；X10 Y10 逼近，接着调用 L70。
N40 X20 Y20	；X20 Y20 逼近，接着调用 L70。
...	
N100 MCALL	；关闭功能“模态子程序调用”。
N110 X0 Y0	；X0 Y0 逼近，不调用 L70。

示例 2

程序代码
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 L80

在这个例子中，子程序 L80 中有编程的轨迹轴和后续的 NC 程序段。L70 通过 L80 调用。

4.2.3.5 间接子程序调用(CALL)

根据所给定的条件，可以在一个地点调用不同的子程序。这里子程序名称存放在一个字符串类型的变量中。子程序调用通过 CALL 和变量名进行。

说明

间接调用子程序仅可以用于没有参数传递的子程序。直接调用某个子程序时，可将名称保存在一个字符串常量中

句法

CALL <程序名称>

含义

CALL:	用于间接子程序调用的指令	
<程序名称>:	子程序的名称（变量或常量）	
	类 型:	STRING

示例

使用字符串常量直接调用:

程序代码	注释
...	
CALL "/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_TEIL1_SPF"	; 使用 CALL 直接调用子程序 TEIL1。
...	

使用变量间接调用:

程序代码	注释
...	
DEF STRING[100] PROGNAME	; 定义变量。
PROGNAME="/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_TEIL1_SPF"	; 将变量 PROGNAME 指定给子程序 TEIL1。
CALL PROGNAME	; 通过 CALL 和变量 PROGNAME 间接调 用子程序 TEIL1。
...	

4.2.3.6 指定待执行部分的间接子程序调用(CALL BLOCK ... TO ...)

通过 CALL 和关键字组合 BLOCK ... TO 可以间接调用一个子程序，并执行用起始标签和结束标签标记的程序部分。

句法

CALL <程序名称> BLOCK <起始标签> TO <结束标签>
CALL BLOCK <起始标签> TO <结束标签>

含义

CALL:	用于间接子程序调用的指令	
<程序名称>:	子程序名称（变量或常量），其中包含了要处理的程序部分(指定 可选)。	
	类型:	STRING
	提示: 如果没有编程<程序名称>，则在当前程序中查找带有<起始标签>和<结束标签>标记的程序部分并执行此部分。	
BLOCK ... TO ... :	用于间接执行程序部分的关键字组合	
<起始标记>:	表明要处理的程序部分开头的变量	
	类型:	STRING
<结束标记>:	表明要处理的程序部分末尾的变量。	
	类型:	STRING

示例

主程序:

程序代码	注释
...	
DEF STRING[20] STARTLABEL, ENDLABEL	； 起始标记和结束标记的变量定义。
STARTLABEL="LABEL_1"	
ENDLABEL="LABEL_2"	
...	
CALL "CONTUR_1" BLOCK STARTLABEL TO ENDLABEL	； 间接的子程序调用并标记待执行的程序部分。
...	

子程序:

程序代码	注释
PROC CONTUR_1 ...	
LABEL_1	； 起始标记: 执行程序部分的开始
N1000 G1 ...	
...	
LABEL_2	； 结束标记: 执行程序部分的结束

程序代码	注释
...	

4.2.3.7 间接调用某个以 ISO 语言编程的程序 (ISOCALL)

利用间接程序调用 ISOCALL，可以调用一个用 ISO 语言编程的程序。由此激活机床数据中设定的 ISO 模式。在程序结束处，原先的加工方式再次生效。如果在机床数据中没有设定 ISO 方式，则子程序调用以西门子方式进行。

有关 ISO 模式的**更多信息**：功能手册之 ISO 语言

句法

ISOCALL <程序名称>

含义

ISOCALL:	子程序调用关键字，由此激活机床数据中设定的 ISO 模式。
<程序名称>:	ISO 语言编程的程序名称（STRING 型的变量和常量）

示例：使用 ISO 模式的循环编程调用轮廓

程序代码	注释
0122_SPF	; 以 ISO 模式描述轮廓
N1010 G1 X10 Z20	
N1020 X30 R5	
N1030 Z50 C10	
N1040 X50	
N1050 M99	
N0010 DEF STRING[5] PROGNAME = "0122"	; 西门子零件程序 (-循环)
...	
N2000 R11 = \$AA_IW[X]	
N2010 ISOCALL PROGNAME	
N2020 R10 = R10+1	; 以 ISO 模式编辑程序 0122.spf
...	
N2400 M30	

4.2.3.8 调用带有路径说明和参数的子程序 (PCALL)

利用 PCALL 可以调用带绝对路径说明和参数传送的子程序。

4.2 子程序

句法

```
PCALL <路径/程序名称> (<参数 1>, ..., <参数 n>)
```

含义

PCALL:	关键字，用于带绝对路径说明的子程序调用
<路径/程序名称>:	包含子程序名的绝对路径说明。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”。 如果没有说明绝对路径，则 PCALL 表现如同一个带程序名的标准子程序调用。 程序名无前缀和文件标识。如果要给程序名编写前缀和标识，就必须通过指令 EXTERN 明确说明前缀和标识。
<参数 1>, ...:	实际参数符合子程序的 PROC 指令。

示例

程序代码
PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/WELLE (参数 1, 参数 2, ...)

4.2.3.9 扩展调用子程序时的路径查找 (CALLPATH)

使用指令 CALLPATH 可以扩展查找路径用于子程序调用。这样就可以从某个未选中的工件目录中调用子程序，而无需指定完整、绝对子程序路径名。

如果外部程序存储器的目录用于存储全球子程序，则 EES 操作模式“EES 无 GDIR”提供更多的应用可能性。在这种情况下可通过查找路径的 CALLPATH 扩展子程序目录。

在输入用户循环之前扩展查找路径（_N_CUS_DIR）。

通过下列结果再次选择查找路径扩展：

- CALLPATH 带空格
- CALLPATH 不带参数
- 零件程序结束
- Reset

句法

```
CALLPATH ("<路径名称>")
```

含义

CALLPATH:	关键字，用于可编程的查找路径扩展。 在一个自有零件程序行中编程。
<路径名称>:	字符串型常量或变量。 包含某个目录的绝对路径说明，以此来扩展查找路径。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”。

示例

应围绕某个确定的工件目录扩展查找路径：

程序代码

```
...  
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")  
...
```

以此来设置下列查找路径（位置 5 是新建的）：

- 1. 当前目录 $name$
- 2. 当前目录 $name_SPF$
- 3. 当前目录 $name_MPF$
- 4. $\\INC:/_N_SPF_DIR / name_SPF$
- 5. $/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD/name_SPF$
- 6. $/_N_CUS_DIR/name_SPF$
- 7. $/_N_CMA_DIR/name_SPF$
- 8. $/_N_CST_DIR/name_SPF$

边界条件

- CALLPATH 用来检查所编写的路径名是否存在。在故障情况下，零件程序加工带补偿程序段报警 14009 中断。
- CALLPATH 也可以在 INI 文件中编程。然后就会对 INI 文件的处理时间产生影响 (WPD-INI-文件或者用于 NC-活动文件的初始化程序，例如第 1 个通道中的框架 $_N_CH1_UFR_INI$)。然后再次复位查找路径。

4.2.3.10 执行外部子程序 (EXTCALL)

使用指令 EXTCALL 可从外部存储器中回装和执行零件程序。

可用的外部存储器包括：

- 本地驱动器
- 网络驱动器
- USB 驱动器

说明

执行 USB 驱动器上的外部程序仅可使用操作面板前端或 TCU 上的 USB 接口。

注意

USB 闪存可损坏刀具/工件

建议在执行外部子程序时不要使用 USB 闪存。如在执行零件程序的过程中由于接触不良、脱落以及因碰撞或误拔出而中断与 USB 闪存的通讯，会导致加工立即停止。这可能会损坏刀具或/和工件。

外部程序路径的预设

在以下设定数据中可以预设至外部子程序目录的路径：

SD42700 \$SC_EXT_PROG_PATH

此路径和 EXTCALL 中指定的程序路径及标识共同组成待调用零件程序的完整路径。

说明

希望只通过 EXTCALL 设定程序路径时，SD42700 必须为空！

说明

参数

在调用外部程序时，无法向该程序传送参数。

句法

EXTCALL ("<路径/><程序名称>")

含义

EXTCALL:	调用一个外部子程序的指令	
"<路径/><程序名称>":	字符串型常量/变量	
	<路径/>:	绝对或相对路径说明（ 可选 ）
	<程序名称>:	设定程序名称时不添加“_N_”前缀。 可使用字符“_”或“.”将后缀名（“MPF”、“SPF”）添加在程序名上（ 可选 ）。 示例： "WELLE" "WELLE_SPF" "WELLE.SPF"

路径说明：缩写

进行路径说明时可采用以下缩写：

- 本地驱动器: "LOCAL_DRIVE:"
- 存储卡: "CF_CARD:"
- USB 驱动器（操作面板）: "USB:"

"CF_CARD:"和"LOCAL_DRIVE:"可交替使用。

示例

从本地驱动执行

主程序“Main.mpf”位于 NC 存储器中，并已选择执行该程序：

子程序“SP_1”

外部子程序“SP_1.SPF”及“SP_1.MPF”位于本地驱动器的目录“/user/sinumerik/data/prog/WKS.DIR/WST1.WPD”下。

外部程序目录的路径应设置为：

SD42700 \$SC_EXT_PROG_PATH = LOCAL_DRIVE:WKS.DIR/WST1.WPD

说明

用于调用外部子程序的路径说明：

- 不使用默认设置： "LOCAL_DRIVE:WKS.DIR/WST1.WPD/SP_1"
- 使用默认设置： "SP_1"

子程序“SP_2”

外部子程序“SP_2.SPF”及“SP_2.MPF”位于 USB 驱动器的目录 WKS.DIR/WST1.WPD 下。到外部程序目录的路径预设功能已对子程序 “SP_1” 使用，并且在主程序中不会对预设进行改写。因此在调用子程序“SP_2”时必须给定完整的路径。

主程序“MAIN”

程序代码
N010 PROC MAIN
N020 ...
N030 EXTCALL ("SP_1")
N030 EXTCALL ("USB:WKS.DIR/WST1.WPD/SP_2")
N050 ...
N060 M30

更多信息

采用绝对路径设定的 EXTCALL 调用

如果在给定的路径下存在子程序，则通过 EXTCALL 调用执行该程序。如果在指定的路径下不存在子程序，那么使用 EXTCALL 的程序执行过程将中断。

采用相对路径设定/无路径设定的 EXTCALL 调用

在进行带有相对路径说明/无路径说明的 EXTCALL 调用时，系统按照下列方式查找存在的程序存储器：

1. 如果在 SD42700 \$SC_EXT_PROG_PATH 中预设了路径说明，则首先从此路径出发查找 EXTCALL 调用中的设定（程序名及可能有的相对路径说明）。而绝对路径由字符串组成：
 - SD42700 \$SC_EXT_PROG_PATH 中预设的路径说明
 - 分隔符“/”
 - 指令 EXTCALL 中的路径说明和子程序名称
 2. 若在第 1 步中未找到子程序，则会在用户存储器目录中进行搜索。
- 一旦找到子程序，查找结束。如未找到子程序，那么使用 EXTCALL 的程序执行过程将中断。

可设定的回装存储器 (FIFO 缓存器)

执行外部子程序需要一个回装存储器。回装存储器的大小预设 30 KB，且仅可由机床制造商进行修改（通过 MD18360 MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE 修改）。

说明**子程序，带跳转语句**

在执行带有跳转指令（GOTOF，GOTOB，CASE，FOR，LOOP，WHILE，REPEAT，IF，ELSE，ENDIF 等）的外部子程序时，跳转目标必须位于回装存储器中。

该条件主要会在跳转目标为程序开始处的跳转指令 (GOTOS) 中出现，因为程序通常都很巨大，无法完整存储在回装存储器中。首次回装后，程序开头会从回装存储器中删除。如果在后续的程序执行过程中执行回到程序开始处的跳转指令，该功能此时便无法找到跳转目标。这会导致程序中断并输出报警 14000。

如要在执行外部子程序时正常使用所编写的跳转指令，建议使用“从外部存储器执行程序 (EES)”，替代功能“执行外部子程序 (EXTCALL)”。

说明**ShopMill/ShopTurn 程序**

由于文件末尾附带了轮廓描述，ShopMill/ShopTurn 程序必须完整地保存在回装存储器中。

并行执行多个外部子程序时，各子程序均需要一个独立的回装存储器。

复位/程序结束/上电

通过复位和上电，可以中断外部的子程序调用，并且清除各自的加载存储器。

为“外部执行”选择的程序在复位/程序结束或上电后仍保持“选择用于外部执行”状态。只要外部程序存储器仍然可用，该特性就等同于在内部选择的程序。


4.3 中断程序 (ASUP)

4.3.1 中断程序的功能

说明

在以下说明中交替出现的“异步子程序”(ASUB)和“中断程序”表示同一种功能。

应该依据某个典型示例来阐述中断程序的功能：



在加工过程中工具折断。由此触发一个信号，这个信号中止正在运行的处理过程并同时开始一个子程序，也就是那个所谓的中断程序。在这个子程序中有所有在这种情况下应当被执行的指令。

如果子程序已执行完毕（并且因此而恢复运行就绪状态），控制系统就会跳回到主程序中，并且 — 根据 REPOS 指令 — 在中断点继续执行加工（参见“返回轮廓 (页 910)”）。

 小心

碰撞危险
如果在子程序中没有编程任何 REPOS 指令，则向着程序段的结束点定位，该结束点在中断的程序段之后。

4.3.2 建立中断程序

建立作为子程序的中断程序

这个中断程序在定义时和一个子程序一样被标识。

示例：

程序代码	注释
PROC ABHEB_Z	； 程序名称“ABHEB_Z”

程序代码	注释
N10 ...	; 紧接着的是 NC 程序段。
...	
N50 M17	; 最后结束程序并返回到主程序

备份模态 G 代码 (SAVE)

进行定义时，可使用 **SAVE** 来标识中断程序。

属性 **SAVE** 发挥下列作用：在调用中断程序之前保存有效的模态 G 代码，并在结束中断程序之后再次激活（见“带 **SAVE** 机制（**SAVE**）的子程序（页 532）”）。

由此，可以在结束中断程序之后，在中断点继续进行加工。

示例：

程序代码
PROC ABHEB_Z SAVE
N10 ...
...
N50 M17

赋值其它中断程序 (SETINT)

可以在中断程序内部编程 **SETINT** 指令（参见“赋值并启动中断程序（**SETINT**）”（页 573）），并由此立即接通其他的中断程序。只有通过输入端才可以触发。

4.3.3 中断程序赋值和启动(SETINT, PRIO, BLSYNC)

控制系统有多个快速输入（输入 1... 8），每一个输入都触发一个中断（1... 8）。每个中断可以通过指令 **SETINT** 分配优先级和中断程序。如果中断通过设置快速输入触发，在通道中的当前处理被停止，并启动中断程序。

中断优先级

如果一个零件程序中赋值了多个输入端/中断，则必须为这些中断赋值不同的优先级。

中断时可分配优先级值 1 ... 128。1 是最高优先级值，128 是最低优先级。

句法

```
SETINT(<n>) <名称>
SETINT(<n>) PRIO=<值> <名称>
SETINT(<n>) PRIO=<值> <名称> BLSYNC
SETINT(<n>) PRIO=<值> <名称> LIFTFAST
```

4.3 中断程序 (ASUP)

含义

SETINT (<n>):	将 NC 程序 (ASUB) <名称>分配给中断信号 <n>。一旦检测到中断信号 <n> == 1，则启动分配的中断程序。 注: 如果一个中断信号 <n> 被另一个中断程序赋值，那么之前的赋值会自动失效。	
<n>:	中断信号编号	
	类型:	INT
	取值范围:	1 ... 32
PRI0= :	中断优先级 (可选)	
<值>:	(可选) 优先级值	
	类型:	INT
	取值范围:	1 ... 128 (1 ⇒ 最高优先级)
<名称>:	NC 程序 (ASUB) 的名称	
BLSYNC:	(可选) BLSYNC 会导致触发中断后首先等待，直至当前程序段执行完毕。之后才执行中断程序。	
LIFTFAST:	(可选) LIFTFAST 会导致触发中断后首先进行快速退刀 (参见章节“快速离开工件轮廓 (SETINT LIFTFAST, ALF) (页 577)”)。之后才执行中断程序。	

边界条件

中断规则

1. 对于每个不能被立即处理的中断或当前已在处理的中断，另一个中断请求将被存储。该中断的任何进一步中断请求丢失。
2. 如果当前在处理一个中断，并触发一个更高优先级的中断，则优先级较低的中断停止。较高优先级的中断结束后，低优先级的中断将继续。在处理高优先级的中断时，如果出现低优先级中断的进一步要求，则该要求被存储。其他请求丢失。
3. 如果当前在处理一个中断，并触发一个更高优先级的中断，则优先级较低的中断停止。较高优先级的中断被处理。如果一个较高优先级的中断再次被触发，则当前中断被停止，处理较高优先级的中断。最多六个激活的中断等级。当前处理的中断等级和五个等待的中断等级。对于每个激活的中断等级最多可存储一个进一步的中断请求。所有其他的中断请求都将丢失。同样，如果为其他中断等级请求 (中断等级 ≥ 7)，则该中断请求丢失。

示例

示例 1：赋值中断程序和确定优先级

程序代码	注释
N20 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_Z	； 如果接通了输入端 3 == 1 ， 则启动中断程序 "ABHEB_Z"
N30 SETINT(2) PRIO=2 ABHEB_X	； 如果接通了输入端 2 == 1 ， 则启动中断程序 "ABHEB_X"。

如果多个输入端同时保留，则中断程序会根据级别数的顺序进行处理。首先是"ABHEB_Z"，然后是"ABHEB_X"。

示例 2：重新赋值中断程序

程序代码	注释
N20 SETINT(3) PRIO=2 ABHEB_Z	； 如果接通了输入端 3 == 1 ， 则启动中断程序 "ABHEB_Z"
...	
N80 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_X	； 如果接通了输入端 3 == 1 ， 则启动中断程序 "ABHEB_X"

4.3.4 取消/再激活一个中断程序的赋值 (DISABLE, ENABLE)

SETINT 指令可以通过 DISABLE 取消，并通过 ENABLE 再次激活，不会丢失输入端 → 中断程序的赋值。

句法

DISABLE (<n>)
ENABLE (<n>)

含义

DISABLE (<n>):	指令：取消 中断程序输入端的赋值 <n>	
ENABLE (<n>):	指令：再次激活 中断程序输入端的赋值 <n>	
<n>:	参数：中断信号编号	
	类型:	INT
	取值范围:	1 ... 32

4.3 中断程序 (ASUP)

示例

程序代码	注释
N20 SETINT(3) PRIO=1 ABHEB_Z	；如果接通了输入端 3，则应该启动中断程序 “ABHEB_Z”。
...	
N90 DISABLE(3)	；取消 N20 中的 SETINT 指令。
...	
N130 ENABLE(3)	；再次激活 N20 中的 SETINT 指令。
...	

4.3.5 删除中断程序的赋值 (CLRINT)

用 SETINT 定义的将中断信号分配给 NC 程序 (ASUB) 可通过 CLRINT 删除。

句法

CLRINT (<n>)

含义


CLRINT (<n>):	指令：删除将中断信号 <n> 分配给通过 SETINT 定义的 NC 程序 (ASUB) <n>	
<n>:	参数：中断信号编号	
	类型:	INT
	取值范围:	1 ... 32

示例

程序代码	注释
N20 SETINT(3) PRIO=2 ABHEB_Z	
...	
N50 CLRINT(3)	；输入端“3”和程序“ABHEB_Z”之间的赋值被删除。

4.3.6 快速离开工件轮廓 (SETINT LIFTFAST, ALF)

如果 SETINT 指令带 LIFTFAST，在接通输入端时，通过快速从工件轮廓离开的方式使刀具离开。



其它的过程与 LIFTFAST 旁的 SETINT 指令是否包含一个中断程序有关：

- 带中断程序：
- 在快速离开之后执行中断程序。
- 不带中断程序：
- 在快速离开之后加工停止并发出报警。

句法

```
SETINT (<n>)  PRIO=1  LIFTFAST
SETINT (<n>)  PRIO=1  <名称> LIFTFAST
```

含义

SETINT (<n>) :	指令：赋值中断程序输入端 <n>。当接通输入端 <n>时，启动赋值的 中断程序。	
<n>:	参数：输入端编号	
	类型:	INT
	取值范围:	1 ... 8
PRIO= :	确定优先级	

4.3 中断程序 (ASUP)

<值>:	优先级值	
	取值范围:	1 ... 128
	优先级 1 相当于最高优先级。	
<名称>:	需要处理的子程序（中断程序）名称。	
LIFTFAST:	指令：快速离开工件轮廓	
ALF=... :	指令： 可编程的运动方向（在运动程序段中） 有关用 ALF 编程的方法，见主题“快速离开工件轮廓时的运行方向 (页 579)”。	

边界条件

带镜像的有效框架的性能

在确定离开方向时会检测,是否有一个框架带镜像被激活。在这种情况下，刀具沿正切线离开，左右相间。在刀具方向的方向分量没有镜像。通过 MD 设置激活该性能：

```
MD21202 $MC_LIFTFAST_WITH_MIRROR = TRUE
```

示例

折断的刀具自动地被另一个刀具替代。加工以新的刀具继续进行。

主程序:

主程序	注释
N10 SETINT(1) PRIO=1 W_WECHS LIFTFAST	； 如果接通输入端 1，刀具会立刻以快速离开（代码 7 对应工具半径补偿 G41）的方式离开工件轮廓。然后中断程序“W_WECHS”被执行。
N20 G0 Z100 G17 T1 ALF=7 D1	
N30 G0 X-5 Y-22 Z2 M3 S300	
N40 Z-7	
N50 G41 G1 X16 Y16 F200	
N60 Y35	
N70 X53 Y65	
N90 X71.5 Y16	
N100 X16	
N110 G40 G0 Z100 M30	

子程序:

子程序	注释
PROC W_WECHS SAVE	; 带当前运行状态储存的子程序
N10 G0 Z100 M5	; 换刀位置, 主轴停止
N20 T11 M6 D1 G41	; 更换刀具
N30 REPOS L RMBBL M3	; 返回轮廓并跳转到主程序中 (在一个程序段中编程)

4.3.7 快速离开工件轮廓时的运行方向**后退运行**

退回运动的平面由下列 G 代码确定:

- LFTXT
由轨迹切线和刀具方向来确定退回运动的平面 (标准设置)。
- LFWP
退回运动的平面是用 G 代码 G17, G18 或 G19 选择的、已激活的工作平面。撤回运动的方向不由轨道切线决定。由此可以编程一个与轴并行的快速离开。
- LFPOS
使通过 POLFMASK / POLFMLIN 指明的轴回到用 POLF 编程的绝对轴位置。
ALF 在多个轴以及多个线性相关轴上时对退刀方向没有影响。

可编程的运行方向 (ALF=...)


在退回平面中, 用 ALF 以 45 度的不连续步骤对方向进行编程。

可能的运行方向存储在控制系统中, 带专门的代码号, 并可以在这个代码下调用。

示例:


程序代码
N10 SETINT(2) PRIO=1 ABHEB_Z LIFTFAST
ALF=7

刀具在启用了 G41 的情况下 (从轮廓左侧加工方向) 垂直从轮廓上离开。




LFTXT 下用于描述运行方向的基准面

工具在编程的轮廓上的切入点有一个平面,它作为带相应代码离开运动的参数说明的基准面。
这个基准面由工具径向轴(进刀方向)和一个矢量组成,这个矢量与这个平面相对并与工具在轮廓上的切入点的切线垂直。




LFTXT 下带运行方向的代码编号

从这个基准面出发您可以在下面的插图里找到带运行方向的代码编号。



对于 ALF=1，后退在刀具方向中确定。

用 ALF=0 取消“快速离开”功能。



小心

碰撞危险

对于已接通的刀具半径补偿，应该：

- 对于 G41，编码 2，3，4
- 对于 G42，编码 6，7，8

不会被使用，因为在这些情况下刀具驶向轮廓并会与工件相撞。

LFWP 下带运行方向的代码编号

使用 LFWP 时，工作平面中的方向被分配如下：

- G17:X/Y 平面
 - ALF=1：在 X 方向后退
 - ALF=3：在 Y 方向后退
- G18:Z/X 平面
 - ALF=1：在 Z 方向后退
 - ALF=3：在 X 方向后退
- G19:Y/Z 平面
 - ALF=1：在 Y 方向后退
 - ALF=3：在 Z 方向后退

4.4 文件和程序管理

参见

螺纹切削时快速返回 (LFON, LFOF, DILF, ALF, LFTXT, LFWP, LFPOS, POLF, POLFMASK, POLFMLIN) (页 245)

4.3.8 中断程序下的运动过程

没有 LIFTFAST 的中断程序

轴在轨迹上运动，直至在停止状态中停止。接着启动中断程序。

停止状态位置被保存为中断位置，并且在 REPOS 下，用 RMIBL 在中断程序结束时向该位置逼近。

带 LIFTFAST 的中断程序

轴运动在轨迹上停止。同时，LIFTFAST 运动作为叠加运动被执行。如果轨迹运动和 LIFTFAST 运动停止，则启动中断程序。

轮廓上的位置作为中断位置被保存，在这个位置上开始 LIFTFAST 运动并由此离开轨迹。

带有 LIFTFAST 和 ALF=0 的中断程序与没有 LIFTFAST 的中断程序有一样的特性。

说明

几何轴快速离开工件轮廓时所移动的距离，可以通过机床数据设定。


4.4 文件和程序管理

4.4.1 程序存储器

4.4.1.1 NCK 中的程序存储器

文件和程序（例如：主程序和子程序、宏指令定义）将永久保存在程序存储器中（→ 被动文件系统）。

此外，还有一些文件类型可以临时保存在这里并且在需要时（例如当加工某个特定的工件时）传送到工作存储器中（例如用于初始化目的）。



标准目录

正常情况下有以下目录：

目录	内容
_N_DEF_DIR	数据块和宏指令块
_N_CST_DIR	标准循环
_N_CMA_DIR	机床制造商循环
_N_CUS_DIR	用户循环
_N_WKS_DIR	工件
_N_SPF_DIR	全局子程序
_N_MPF_DIR	主程序
_N_COM_DIR	注释

文件类型

在程序存储器中可以有以下文件类型：

文件类型	说明
<名称>_MPF	主程序
<名称>_SPF	子程序
<名称>_TEA	机床数据
<名称>_SEA	设定数据
<名称>_TOA	刀具补偿
<名称>_UFR	零点偏移/框架
<名称>_INI	初始化文件
<名称>_GUD	全局用户数据
<名称>_RPA	R 参数
<名称>_COM	注释
<名称>_DEF	全局用户数据和宏指令定义

工件主目录 (_N_WKS_DIR)

工件主目录以默认名称_N_WKS_DIR 建立在程序存储器中。工件主目录包含所有编程工件的相应工件目录。

工件主目录(..._WPD)

工件目录包含加工工件时所需的所有文件。它可以是主程序，子程序，任意初始化程序和注释文件。

在选中程序后，第一次零件程序开始时一次性执行初始化程序（根据机床数据 MD11280 \$MN_WPD_INI_MODE）。

示例：

工件目录 _N_WELLE_WPD, 为工件 WELLE 所建立，包含有下列文件：

文件	说明
_N_WELLE_MPF	主程序
_N_PART2_MPF	主程序
_N_PART1_SPF	子程序

文件	说明
_N_PART2_SPF	子程序
_N_WELLE_INI	工件数据的常规初始化程序
_N_WELLE_SEA	设定数据初始化程序
_N_PART2_INI	程序第 2 部分数据的常规初始化程序
_N_PART2_UFR	用于程序第 2 部分框架文件的初始化程序
_N_WELLE_COM	注释文件

此外也可以在工件目录中保存另一些 NC 不直接用于加工的数据。这些数据除了是 ASCII 文件外也可以是二进制文件，如：JPG 格式的图片或 PDF 格式的说明。NC 必须能够识别文件扩展名（文件扩展名在调试时通过 MD17000 \$MN_EXTENSIONS_OF_BIN_FILES 设置；缺省文件扩展名为：JPG, GIF, PNG, BMP, PDF, ICO, HTM），才能将这些数据译为二进制文件。

选择用于加工的工件

可以为一个通道中的加工选择一个工件目录。如果在该目录中有一个同名主程序或者只有一个唯一的主程序(_MPF)，就自动选择该程序来执行。

4.4.1.2 外部程序存储器

除了 NC 中的被动文件系统，也可以在设备上使用外部程序存储器（例如：在本地驱动器上或者在一个网络驱动器上）。

通过“从外部执行”或“EES（从外部存储器执行）”功能可以直接从外部程序存储器执行零件程序。

更多信息：功能手册之基本功能

全局零件程序存储器 (GDIR)

在确定驱动器时，可将其中一个驱动器定义为全局零件程序存储器（GDIR）。


系统会在该驱动器上自动创建 MPF.DIR、SPF.DIR 和 WKS.DIR 目录。这三个目录共同组成 GDIR。

GDIR 只用于 EES 功能。根据驱动器配置，GDIR 或取代 NC 零件程序存储器，或作为对其的扩展。GDIR 设置对于 EES 操作并不是必要的。

GDIR 目录和文件可以和在被动文件系统一样，在零件程序中以相同的方式写上地址。这样就可以将 NC 程序和路径信息从被动文件系统兼容转移到 GDIR。GDIR 的 SPF.DIR 目录保存在子程序的查找路径中。

程序组织

下图说明了外部程序存储器上的程序结构。



不区分大小写的文件系统


说明

为了避免文件地址大小写的问题（参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”），必须使用不区分大小写的文件系统作为外部程序存储器。

4.4.1.3 程序存储器文件的定址

程序存储器中通过一个文件处理指令（如：WRITE、DELETE、READ、ISFILE、FILEDATE、FILETIME、FILESIZE、FILESTAT、FILEINFO）响应的文件是通过一个包含文件名的绝对路径或只是通过文件名单独回参考点的。另一种情况是所选程序的路径被用作文件路径。

NC/EES 标识符定址



被动文件系统文件的定址

被动文件系统文件的定址通常未指定驱动器名称，采用的是 **NC 标识符**（目录和文件名以域标识符 `"_N_"` 开头，目录/文件扩展名的分隔符为 `"_"`）。**EES 标识符** 定址也是允许的（无域标识符 `"_N_"`，目录/文件扩展名的分隔符为 `"."`）。

示例：

- NC 标识符: `"/_N_SPF_DIR/_N_SUB1_SPF"`
- EES 标识符: `"/SPF.DIR/SUB1.SPF"`

说明

被动文件系统中文件的 EES 标识符定址在内部根据以下规定转换成 NC 标识符：

- 目录和文件名通过域标识符 `"_N_"` 扩展。
- 如果目录或文件名中倒数第四位字符是一个点 `"."`，则转换成下划线 `"_"`。

通过预定义的驱动器名称 `"//NC:"` 也可以对被动文件系统进行精确的定址。

示例：

- NC 标识符: `"//NC:/_N_SPF_DIR/_N_SUB1_SPF"`
- EES 标识符: `"//NC:/SPF.DIR/SUB1.SPF"`

外部程序存储器文件的定址

不作为 GDIR 记录的外部程序存储器中的文件，其定址必须以 EES 标识符进行。在定址路径的开头就必须指定驱动器名称（例如“//DEV1:”）。所有在 “/user/sinumerik/hmi/cfg/logdrive.ini” 中配置的设备名称都是允许的。

示例：

- EES 标识符: “//DEV1:/MyProgDir/pp1.xxx”
- NC 格式：不允许

全局零件程序存储器 (GDIR) 文件的定址

在对 GDIR 文件进行定址时，既可以是采用 EES 标识符的路径说明，也可以是采用 NC 标识符的路径说明。

示例：

- EES 标识符: “//DEV2:/MPF.DIR/PROG11.MPF”
- NC 标识符: “/_N_MPF_DIR/_N_PROG11_MPF”

说明

GDIR 文件的 NC 标识符定址在内部根据以下规定转换成 EES 标识符：

- 删除目录和文件名中的域标识符 “_N_”。
 - 如果目录或文件名中倒数第四位字符是一个下划线 (“_”)，则转换成一个点 (“.”)。
-

路径说明规定

一个完整的路径说明包括驱动器名称、目录路径和文件名。

驱动器名称

驱动器名称的说明适用以下规定：

- 所有在 “/user/sinumerik/hmi/cfg/logdrive.ini” 中配置的设备名称都是允许的。
- 以字符 “//” 开头，后面至少跟一个字母或一个数字。
- 后面的字符可以是字母、数字、“_”和空格的任意组合。
- 名称的结尾可以是一个字母或一个数字，后面跟一个字符 “:”。
- 禁止使用其它特殊字符。

说明

为被动文件系统预定义了驱动器名称“//NC:”。

示例:

- 外部程序存储器:
 - //Drive1:
 - //Drive_1:
 - //Drive 1:
 - //A B:
 - //1 B C 2:

目录路径

目录路径的说明适用以下规定:

- 目录路径的开始和末尾以及单个路径部分的分隔符使用"/"。

说明

目录路径中不允许使用双斜杠 ("//") !

- 目录名:
 - 目录名必须以字母或数字开始。只有在 NC 标识符定址时目录名才能使用域标识符 "_N_" 开始。
 - 后面的字符可以是字母、数字和 "_" 的任意组合。

说明

外部程序存储器也允许在目录名中使用空格。但如果外部程序存储器设置为全球零件程序存储器 (GDIR), 则不适用。

- 禁止使用其它特殊字符。
- 目录扩展:
 - 目录扩展必须由三个字母/数字组成。
 - 使用 "_" (NC 标识符) 或 "." (EES 标识符) 与目录名称分隔开来。

说明

在被动文件系统中只有目录扩展 _DIR 和 _WPD。

示例:

- 被动文件系统或 GDIR:
 - NC 标识符: `_N_WKS_DIR/_N_MYNCPROGS_WPD/...`
 - EES 标识符: `WKS.DIR/MYPROGS.WPD/...`
- 外部程序存储器:
 - `/abc`
 - `/ab_c.def`
 - `/ab c1.def`
 - `/a b c .d11`
 - `/abc.def/ghi.klm`

文件名

文件名须遵循以下规定:

- 只有在 NC 标识符定址时文件名才能使用域标识符 “_N_” 开始。
- 接下来的两个字符应该是两个字母或是下划线加一个字母。

说明

当满足该条件时, 才能够仅仅通过输入程序名称将一个 NC 程序作为子程序从其他程序中进行调用。反之, 如果程序名称使用数字开头, 那么子程序调用就只能通过 CALL 指令进行。

- 后面的字符可以是字母、数字和 “_” 的任意组合。
- 文件扩展名:
 - 文件扩展名必须由三个字母/数字组成。

说明

被动文件系统中允许的文件扩展名请参见 “NCK 中的程序存储器 (页 582)”。

- 使用 “_” (NC 标识符) 或 “.” (EES 标识符) 与文件名分隔开来。

示例:

- 被动文件系统或 GDIR:
 - NC 标识符: _N_SUB1_SPF
 - EES 标识符: SUB1.SPF
- 外部程序存储器:
 - 部分 1
 - _Teil1
 - Teil_1.spf
 - Teil1.mpf

DIN 子程序名称

DIN 子程序名称须遵循以下规定:

- 第一个字符必须是字母“L”。
- 后面的字符是数字（至少要有一个数字）。
- 文件扩展名:
 - 文件扩展名必须由三个字母组成。
 - 使用“_”（NC 标识符）或“.”（EES 标识符）与文件名分隔开来。

示例:

- L123
- L1_SPF (NC 标识符) 或 L1.SPF (EES 标识符)

最大路径长度

驱动器名称和目录路径说明最大不超过 128 字节，文件名的长度最长不得超过 31 字节。整个路径的最大长度为 159 字节。

4.4.1.4 子程序调用时的查找路径

在进行无路径说明的子程序调用时，绝对路径是通过默认查找路径确定的。

此时，系统会按如下顺序查找程序存储器：

	目录	说明
1	当前目录/ <i>name</i>	当前目录是指在其中选择程序的目录。
2	当前目录/ <i>name_SPF</i>	它们可以是：
3	当前目录/ <i>name_MPF</i>	- NC 零件程序存储器或全局零件程序存储器中的工件目录或标准目录 _N_MPF_DIR 或者 - 一个外部程序存储器的任意一个目录
4	a //NC:/_N_SPF_DIR / <i>name_SPF</i>	NC 零件程序存储器中的子程序目录
	b //DEV2:/_N_SPF_DIR / <i>name_SPF</i> ¹⁾	全局零件程序存储器中的子程序目录 注： 如果没有设置全局零件程序存储器或者在 NC 零件程序存储器中选择程序，则可以省略这一步。
5	借助 CALLPATH 编写的查找路径扩展（参见“扩展调用子程序时的路径查找 (CALLPATH) (页 566)”）。 注： 如果没有编写 CALLPATH，则可以省略这一步。	
6	/_N_CUS_DIR / 名称_ <i>SPF</i>	用户循环目录
7	/_N_CMA_DIR / 名称_ <i>SPF</i>	制造商循环目录
8	/_N_CST_DIR / 名称_ <i>SPF</i>	标准循环目录

¹⁾ 例如 //DEV2:" 用于设置了全局零件程序存储器的驱动器。

查找须遵循以下规定：

- 查找路径会贯穿每个子程序调用，即：与上级程序的位置无关。
- 根据目录采用不同的文件类型。
- 原则上，系统不会在一个目录的子目录或次级目录中查找。

4.4.1.5 查询路径和文件名

以下在零件程序中可读的系统变量可用于查询 NC 程序的路径和文件名：

系统变量	类型	含义
\$P_STACK	INT	提供在其内执行当前 NC 程序的程序级。
\$P_PATH[<n>]	STRING	提供在通过数组索引 <n> 选择的程序级内执行的 NC 程序的路径。 示例： \$P_PATH[0] 提供主程序的路径，如：“/I_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/”。 \$P_PATH[\$P_STACK - 1] 提供主调程序的路径。 如果该路径针对的是保存在 NC 的被动文件系统或全局零件程序存储器 (GDIR) 中的 NC 程序，系统则会提供采用 NC 标识符的路径。 如果该路径针对的是一个由另一个外部程序存储器（而非全局零件程序存储器）执行的 NC 程序，\$P_PATH 则会提供采用 EES 标识符的路径。
\$P_PROG[<n>]	STRING	提供在通过数组索引 <n> 选择的程序级内执行的 NC 程序的名称。 如果该 NC 程序保存在 NC 的被动文件系统或全局零件程序存储器中，系统则会提供采用 NC 标识符的程序名称。 如果该 NC 程序是由另一个外部驱动器（而非全局零件程序存储器）执行的，\$P_PROG 则会提供采用 EES 标识符的名称。
\$P_PROGPATH	STRING	提供正在执行的 NC 程序的路径。 \$P_PROGPATH 的调用方式与 \$P_PATH[\$P_STACK] 的相同。

系统变量	类型	含义	
\$P_IS_EES_PATH[<n>]	BOOL	询问 \$P_PATH[<n>] 提供的路径或 \$P_PROG[<n>] 提供的程序名称是否与 NC 标识符或 EES 标识符相符。	
		= FALSE	\$P_PATH[<n>] 和 \$P_PROG[<n>] 提供的数据都采用 NC 标识符。也就是说，每个名称前面都有一个前缀 “_N_”。文件标识符的分隔符为 “_”。 示例： - 采用 NC 标识符的路径：“/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD/” - 采用 NC 标识符的程序名称：“_N_MYPROG_MPF” 采用 NC 标识符的路径既可以针对 NC 中的被动文件系统，也可以针对全局零件程序存储器。
		= TRUE	\$P_PATH[<n>] 和 \$P_PROG[<n>] 提供的数据都采用 EES 标识符。也就是说，名称前面不可以有前缀 “_N_”。文件标识符的分隔符为 “.”。 示例： - 采用 EES 标识符的路径：“//DEV1:/WKS.DIR/MYWPD.WPD/” - 采用 EES 标识符的程序名称：“MYPROG.MPF”

<n>: 索引 <n> 定义的是从其中读取路径信息的程序级（值域：0 ... 17）

说明

在 EES 模式中，除全局零件程序存储器 (GDIR) 外，系统变量 \$P_PROG、\$P_PATH 和 \$P_PROGPATH 提供的都是采用 EES 标识符的路径名称。因此，必须对 EES 模式中用于分析和进一步处理这些路径名称的用户程序进行扩展，使其也能处理采用 EES 标识符的路径名称。

4.4.2 工作存储器 (CHANDATA, COMPLETE, INITIAL)

功能

工作存储器包含当前的系统数据和用户数据，控制系统以此数据运行（有源文件系统），例如

- 激活的机床数据
- 刀具补偿数据
- 零点偏移
- ...

初始化程序

这里讨论工作存储器数据可以预置（初始化）时如何编程。可以使用以下的文件类型：

文件类型	说明
name_TEA	机床数据
name_SEA	设定数据
name_TOA	刀具补偿
name_UFR	零点偏移/框架
name_INI	初始化文件
name_GUD	全局用户数据
name_RPA	R 参数

数据区

数据可以划分为不同的区。例如，某个控制系统可以具有多个通道，通常也可拥有多个轴。
有：

标记	数据区
NC	NC 专用数据
CH<n>	通道特有的数据（<n> 用来指定通道号）
AX<n>	轴特有的数据（<n> 用来指定机床轴的编号）
TO	刀具数据
COMPLETE	所有数据

在外部计算机上生成初始化程序

利用数据区标志和数据类型标志，可以确定数据保护时视作数组的数据区：

_N_AX5_TEA_INI	用于第 5 轴的机床数据
_N_CH2_UFR_INI	通道 2 框架
_N_COMPLETE_TEA_INI	所有机床数据

在系统开机调试之后在工作存储器中有一个数据组，它保证控制系统正常运行。

多通道控制系统的工作步骤 (CHANDATA)

用于多个通道的 CHANDATA (<通道号>) 仅在文件 N_INITIAL_INI 中允许。这是调试文件，用来初始化控制系统的所有数据。

程序代码	注释
%_N_INITIAL_INI	
CHANDATA (1)	
	: 机床轴分配通道 1:
\$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=1	
\$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=2	
\$MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=3	
CHANDATA (2)	
	: 机床轴分配通道 2:
\$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=4	
\$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=5	
CHANDATA (1)	
	: 轴机床数据:
	: 粗准停窗口:
\$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.2	: 轴 1
\$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX2]=0.2	: 轴 2
	: 精准停窗口:
\$MA_STOP_LIMIT_FINE[AX1]=0.01	: 轴 1
\$MA_STOP_LIMIT_FINE[AX1]=0.01	: 轴 2

注意

CHANDATA-语句

在零件程序中，只可以将 CHANDATA 指令设置给执行 NC 程序的通道。也就是说，可以将该语句用来防止 NC 程序在非配置的通道上执行。

在故障时停止程序执行。

说明

在工作表中的 INI 文件不含 CHANDATA 指令。

保存初始化程序 (COMPLETE, INITIAL)

工作存储器的文件可以保护到一个外部 PC 中，并可以从那儿再次读入。

- 使用 COMPLETE 备份文件。
- 使用 INITIAL 通过所有范围生成一个 INI(_N_INITIAL_INI) 文件。

读入初始化程序**注意****数据丢失**

如果读入名称“INITIAL_INI”的文件，则对所有文件中未提供的数据用标准数据进行初始化。只有机床数据除外。也提供**设置数据，刀具数据，NPV, GUD 值, ...**与标准数据（一般情况下“零”）。

为了读入单独的机床数据，例如适用于文件 COMPLETE_TEA_INI。在该文件中控制系统仅等待机床数据。为此在这种情况下其他数据范围保持不变。

加载初始化程序

如果 INI 程序仅使用一个通道的数据，则它也可以作为零件程序选择并调用。因此也就可以初始化程序控制的文件。

4.5 文件处理

4.5.1 写入文件 (WRITE)

通过 WRITE 指令，可以把 NC 程序中的程序段/数据读写到被动文件系统中或位于一个外部程序存储器上的文件（记录文件）的结尾。正在处理的程序也可以执行该指令。

说明

如果需要通过 WRITE 指令说明的文件不在程序存储器中，则应先新建该文件。

前提条件

当前所设置的保护级别必须等于或者大于文件的 **WRITE** 权限。 否则系统会拒绝访问并且显示出错提示（出错变量的返回值 = 13）。

句法

```
DEF INT <错误>
...
WRITE (<错误>,"<文件名称>"/"<外部设备>", "<程序段/数据>")
```

含义

WRITE:	将一个程序段/数据插入到指定文件末尾的指令		
<错误>:	参数 1: 返回错误值的变量		
	类 型:	INT	
	值:	0	无错误
		1	非法路径
		2	路径未找到
		3	文件未找到
		4	错误的文件类型
		10	文件已满
		11	文件正被使用
		12	没有空余的存储量
		13	无访问权限
		14	输出设备缺少 EXTOPEN 指令或指令出错
		15	写入外部设备出错
		16	写入了无效的外部路径
<文件名称>:	参数 2: 插入指定程序段/数据的文件名称		
	类 型:	STRING	
	可在原文件名前指定绝对路径。如果没有路径说明，系统会在当前的目录（=选中程序的目录）中查找文件。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”。		

<外部设备>:	如果数据需要通过“Process DataShare”功能输出到外部设备/文件上，必须输入一个对应外部设备/文件的标识，而不是文件名称。	
	类型:	STRING
	更多信息参见“Process DataShare——数据输出到外部设备/文件上（EXTOPEN，WRITE，EXTCLOSE）（页 1059）”。 注： 标识必须与 EXTOPEN 中输入的标识一致。	
<程序段/数据>:	参数 3： 插入指定文件的段/数据。	
	类型:	STRING

说明

在数据输出到被动文件系统中或一个外部程序存储器上时，WRITE 指令会自动在输出字符串的结尾处插入一个“LF”字符（LINE FEED = 换行）。

但该方法不适用于通过“Process DataShare”功能将数据输出到一个外部设备/文件上。如果需要“LF”一同输出，必须在输出字符串中明确指定。

→ 参见示例 3： 包含/不包含“LF”！

边界条件

- **最大文件大小(→ 机床制造商!)**

被动文件系统中允许的最大记录文件在以下机床数据中定义：

MD11420 \$MN_LEN_PROTOCOL_FILE

最大文件大小的限制适用于所有被动文件系统中通过 WRITE 指令创建的文件。一旦超出该限制，系统就会输出出错信息，并不再保存程序段或数据。如果存储器够用，就可以新建一个文件。

示例

示例 1： WRITE 指令，将数据写入被动文件系统，无绝对路径

程序代码	注释
N10 DEF INT ERROR	； 出错变量的定义。
N20 WRITE (ERROR, "PROT", "97 年 2 月 7 号的记录")	； 将文本“97 年 2 月 7 号的记录”写入到文件“_N_PROT_MPF”中
N30 IF ERROR	； 出错分析。
N40 MSG ("执行 WRITE 指令时出错:" <<ERROR)	
N50 M0	

程序代码	注释
N60 ENDIF	
...	

示例 2：WRITE 指令，将数据写入被动文件系统，有绝对路径

程序代码
...
WRITE (ERROR, "/_N_WKS_DIR/_N_PROT_WPD/_N_PROT_MPF", "97 年 2 月 7 号的记录")
...

示例 3：自动生成的/精确编程的“LF”

a，将数据写入被动文件系统，有自动生成的“LF”

程序代码
...
N110 DEF INT ERROR
N120 WRITE (ERROR, "/_N_MPF_DIR/_N_MYPROTFILE_MPF", "MY_STRING")
N130 WRITE (ERROR, "/_N_MPF_DIR/_N_MYPROTFILE_MPF", "MY_STRING")
N140 M30

输出结果：

MY_STRING

MY_STRING

b，将数据写入外部文件，无自动生成的“LF”

程序代码
...
N200 DEF STRING[30] DEV_1
N210 DEF INT ERROR
N220 DEV_1="LOCAL_DRIVE/myprotfile.mpf"
N230 EXTOPEN (ERROR,DEV_1)
N240 WRITE (ERROR,DEV_1, "MY_STRING")
N250 WRITE (ERROR,DEV_1, "MY_STRING")
N260 EXTCLOSE (ERROR,DEV_1)
N270 M30

输出结果：

MY_STRINGMY_STRING

c, 将数据写入外部文件, 有精确编程的“LF”

按照如下编程, 就可以得到和“a,”一样的结果:

程序代码

```
...  
N200 DEF STRING[30] DEV_1  
N210 DEF INT ERROR  
N220 DEV_1="LOCAL_DRIVE/myprotfile.mpf"  
N230 EXTOPEN(ERROR,DEV_1)  
N240 WRITE (ERROR,DEV_1, "MY_STRING'H0A'")  
N250 WRITE (ERROR,DEV_1, "MY_STRING'H0A'")  
N260 EXTCLOSE(ERROR,DEV_1)  
N270 M30
```

输出结果:

MY_STRING

MY_STRING

4.5.2 删除文件 (DELETE)

用 DELETE 指令可以删除所有的文件, 无论它是否通过 WRITE 指令产生。通过更高存取级别产生的文件也可以用 DELETE 删除。

句法

```
DEF INT <错误>  
DELETE (<错误>,"<文件名称>")
```

含义

DELETE:	删除指定文件的指令		
<错误>:	返回错误值的变量		
	类型:	INT	
	值:	0	无错误
		1	非法路径
		2	路径未找到
		3	文件未找到
		4	错误的文件类型
		11	文件正被使用
		12	没有空余的存储量
		20	其它错误
<文件名称>:	需要删除的文件的名称		
	类型:	STRING	
	可在原文件名前指定绝对路径。如果没有路径说明，系统会在当前的目录（=选中程序的目录）中查找文件。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址(页 586)”。		

示例

程序代码	注释
N10 DEF INT ERROR	； 出错变量的定义。
N15 STOPRE	； 预处理停止。
N20 DELETE (ERROR, "/_N_SPF_DIR/_N_TEST1_SPF")	； 删除子程序目录中的文件 TEST1。
N30 IF ERROR	； 出错分析。
N40 MSG (“执行 DELETE 指令时出错: ” <<ERROR)	
N50 M0	
N60 ENDIF	

4.5.3 读取文件中的行（READ）

READ 指令用来在指定文件中读取一个或者多个行，并且将所读取的信息保存在一个 STRING 型数组中。 每个读入的文件行都占用数组中的一个数组元素。

前提条件

当前所设置的保护级别必须等于或者大于文件的 READ 权限。否则系统会拒绝访问并且显示出错提示（出错变量的返回值 = 13）。

句法

```
DEF INT <错误>
DEF  STRING[<字符串长度>] <结果>[<n>,<m>]
READ(<错误>,"<文件名称>",<起始行>,<行数>,<结果>)
```

含义

READ:	指令，用于读取指定文件中的某些数据行并将它保存到变量数组中。		
<错误>:	返回错误值的变量（Call-By-Reference 引用调用参数）		
	类型:	INT	
	值:	0	无错误
		1	非法路径
		2	路径未找到
		3	文件未找到
		4	错误的文件类型
		11	文件正被使用
		13	访问权限不够
		21	行不存在（参数 <起始行>或<行数>大于指定文件中的总行数）。
		22	结果变量（<结果>）的数组长度太短。
23	行范围太大（选择的参数<行数>太大，已超出了文件末尾）。		
<文件名称>:	待读取的文件的名称（Call-By-Value 值调用参数）		
	类型:	STRING	
	可在原文件名前指定绝对路径。如果没有路径说明，系统会在当前的目录（=选中程序的目录）中查找文件。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”。		

<起始行>:	待读取的文件范围的起始行（Call-By-Value 值调用参数）		
	类型:	INT	
	值:	0	根据参数<行数>指定的数量，读取文件末尾前的数据行。
		1 ... n	第一个要需读取行的编号。
<行数>:	待读取的文件行的数量（Call-By-Value 值调用参数）		
	类型:	INT	
<结果>:	结果变量（Call-By-Reference 引用调用参数）		
	存有读入的文本的变量数组。		
	类型:	STRING（最大长度： 255）	
	如果参数<行数>中指定的数量小于结果变量中的数组长度 [<n>, <m>], 则剩余的数组元素保持不变。 通过控制符“LF”（换行）或者“CR LF”（回车换行）表示的行尾将 不 保存在结果变量中。 如果文件行比定义的字符串长度长，读入的文件行会被隔断。不会出现错误提示。		

说明

二进制文件不能被读入。系统会输出错误提示“错误的文件类型”（出错变量的返回值 = 4）。以下的文件类型不可读: _BIN, _EXE, _OBJ, _LIB, _BOT, _TRC, _ACC, _CYC, _NCK.

示例

程序代码	注释
N10 DEF INT ERROR	； 出错变量的定义。
N20 DEF STRING[255] RESULT[5]	； 结果变量的定义。
N30 READ(ERROR, "/_N_CST_DIR/ _N_TESTFILE_MPF", 1, 5, RESULT)	； 带域标识符和文件标识符的文件名 和路径指定。
N40 IF ERROR <> 0	； 出错分析。
N50 MSG ("错误 "<<ERROR<<"READ 指令")	
N60 M0	
N70 ENDIF	
...	

4.5.4 检查文件的存在性(ISFILE)

借助 ISFILE 指令可检查文件是否位于程序存储器中。

句法

<结果>=ISFILE ("<文件名>")

含义

ISFILE:	用于检查文件是否存在的指令		
<文件名称>:	应被检查是否存在的文件的名称。		
	类型:	STRING	
	可在原文件名前指定绝对路径。如果没有路径说明，系统会在当前的目录（=选中程序的目录）中查找文件。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”。		
<结果>:	用于接收检查结果的变量		
	类型:	BOOL	
	值:	TRUE	文件存在
		FALSE	文件不存在

示例

示例 1

程序代码	注释
N10 DEF BOOL RESULT	； 结果变量的定义。
N20 RESULT=ISFILE ("TESTFILE")	
N30 IF (RESULT==FALSE)	
N40 MSG("文件不存在")	
N50 M0	
N60 ENDIF	
...	

示例 2

程序代码	注释
N10 DEF BOOL RESULT	； 结果变量的定义。
N20 RESULT=ISFILE ("TESTFILE")	
N30 IF (NOT ISFILE ("TESTFILE"))	
N40 MSG("文件不存在")	

程序代码	注释
N50 M0	
N60 ENDIF	
...	

4.5.5 读取文件信息(FILEDATE, FILETIME, FILESIZE, FILESTAT, FILEINFO)

借助指令 FILEDATE、FILETIME、FILESIZE、FILESTAT 和 FILEINFO 可以读取特定文件的信息，如：上次读访问时的日期/时间、当前文件大小、文件状态或信息总和。

前提条件

当前所设置的保护级别必须等于或者大于上一级目录的 Show（显示）权限。否则系统会拒绝访问并且显示出错提示（出错变量的返回值 = 13）。

句法

FILE.... (<错误>,"<文件名>",<结果>)

含义

FILEDATE:	提供最近一次对文件进行写入访问的 日期
FILETIME:	提供最近一次对文件进行写入访问的 时间
FILESIZE:	提供当前文件的 大小
FILESTAT:	提供文件与下列 权限 相关的 状态 信息： • 读取 (r: read) • 写入 (w: write) • 执行 (x: execute) • 显示 (s: show) • 删除 (d: delete) 注： 该保护级别是被动文件系统的特征。访问外部程序存储器时返回 FILESTAT，因此只有默认的访问权限（77777）。
FILEINFO:	提供可通过 FILEDATE, FILETIME, FILESIZE 和 FILESTAT 读取的文件的 信息汇总

<错误>:	返回错误值的变量（Call-By-Reference 引用调用参数）			
	类型:	VAR INT		
	值:	0	无错误	
		1	非法路径	
		2	路径未找到	
		3	文件未找到	
		4	错误的文件类型	
		13	访问权限不够	
		22	结果变量（<结果>）的字符串长度太短。	
<文件名称>:	需要读取信息的文件的名称			
	类型:	CHAR[160]		
	可在原文件名前指定绝对路径。如果没有路径说明，系统会在当前的目录（=选中程序的目录）中查找文件。 路径说明规定参见“程序存储器文件的定址 (页 586)”。			
<结果>:	结果变量 (Call-By-Reference 参数)			
	保存所获取的文件信息的变量。			
	类型:	VAR CHAR[8]	对于	FILEDATE 格式: "dd.mm.yy"
		VAR CHAR[8]	对于	FILETIME 格式: "hh:mm:ss"
		VAR INT	对于	FILESIZE 文件大小以字节表示。
		VAR CHAR[5]	对于	FILESTAT 格式: "rwxsd" (r: read, w: write, x: execute, s: show, d: delete)
		VAR CHAR[32]	对于	FILEINFO 格式: "rwxsd nnnnnnnn dd.mm.yy hh:mm:ss"

示例

程序代码	注释
N10 DEF INT ERROR	: 出错变量的定义。

4.6 保护区

程序代码	注释
N20 STRING[32] RESULT	； 结果变量的定义。
N30 FILEINFO(ERROR,"/_N_MPF_DIR/ _N_TESTFILE_MPF",RESULT)	； 有域标识符、文件标识符和路径说明的 文件名称。
N40 IF ERROR <> 0	； 错误计值
N50 MSG("错误"<<ERROR<<"发出 FILEINFO 指令时")	
N60 M0	
N70 ENDIF	
...	

在本示例中，结果变量 RESULT 会提供以下结果：
"77777 12345678 26.05.00 13:51:30"

4.6 保护区

4.6.1 定义保护区 (CPROTDEF、NPROTDEF)

防止机床部件碰撞的保护区分别在零件程序的程序块中定义。其中包含以下元素：

- 1. 确定工作平面
定义保护区前须选择保护区轮廓描述的工作平面。
- 2. 定义开始指令
根据 NC 指令，创建一个通道专用或机床专用保护区。
- 3. 保护区轮廓描述
保护区的轮廓是借助运行动作来描述的。这些运行动作不会被执行，与之前的或后续的几何尺寸描述也没有任何关系。它们只用于定义保护区。
- 4. 定义结束指令

句法

```
DEF INT <Var>  
G17/G18/G19  
CPROTDEF/NPROTDEF(<n>,<t>,<AppLim>,<AppPlus>,<AppMinus>)  
G0/G1/...X/Y/Z...  
...  
EXECUTE(<Var>)
```

含义

DEF INT <Var>:	定义数据类型为 INTEGER 的本地辅助变量		
<Var>:	辅助变量名称		
G17/G18/G19:	工作平面 说明: 定义结束前不可以更改工作平面。在定义开始和结束之间不允许编程应用。		
CPROTDEF():	用于定义 通道 专用保护区的预定义程序		
NPROTDEF():	用于定义 机床 专用保护区的预定义程序		
<n>:	定义的保护区序号		
	数据类型:	INT	
<t>:	保护区类型		
	数据类型:	BOOL	
	值:	TRUE	与 刀具 有关的保护区
		FALSE	与 工件 有关的保护区
<AppLim>:	第 3 个维度的限制类型		
	数据类型:	INT	
	值:	0	无限制
		1	正向限制
		2	负向限制
3		正负方向的限制	
<AppPlus>:	第 3 个维度正向的限制值		
	数据类型:	实数	
<AppMinus>:	第 3 个维度负向的限制值		
	数据类型:	实数	

G0/G1/...X/Y/Z... ..:	保护区的轮廓可以最多通过所选工作平面中的 11 次运行动作来描述。其中第一次运行为向轮廓的运动。轮廓描述的最后一点必须始终与第一个点重合。 轮廓左侧的区域作为保护区： • 内部保护区 必须逆时针方向描述内部保护区的轮廓。 • 外部保护区（只允许用于与工件相关的保护区） 必须顺时针方向描述外部保护区的轮廓。 允许以下轮廓单元： • G0、G1 用于直线轮廓单元 • G2 用于顺时针方向的圆弧段 只允许用于与工件相关的保护区！由于保护区只允许是凸面的，因此只能用于与刀具相关的保护区。 • G3 用于逆时针圆弧段 说明： 无法通过一个整圆来描述保护区。一个整圆必须划分为两个半圆。 说明： 不允许使用顺序 G2 → G3 或 G3 → G2。必须在两个圆弧程序段之间插入一个较短的 G1 程序段。
EXECUTE (<Var>) :	标记定义结束的预定义程序 通过 EXECUTE 切回正常程序加工。

示例

参见“激活/取消激活保护区 (CPROT, NPROT) (页 612)”一章中的示例。

更多信息

机床专用保护区

机床专用的保护区及其轮廓是借助几何轴，即参照一个通道的基准坐标系 (BCS) 来定义的。为了能在所有通道（含激活的机床专用保护区的通道）中进行正确的保护区监控，所有相关通道的基准坐标系 (BCS) 必须是一致的。

- 即坐标原点相对于机床零点和坐标轴定向的位置必须是一致的。
- 坐标轴定向

轮廓描述中的基准点


- 与刀具有关的保护区：
与刀具相关的保护区的坐标必须以参照刀架参考点 F 的绝对值的形式给出。
- 与工件相关的保护区
与工件相关的保护区的坐标必须以参照基准坐标系零点的绝对值的形式给出。

旋转对称保护区

对于旋转对称的保护区（例如主轴卡盘），必须定义全部轮廓（不仅仅到旋转中心为止）。

与刀具有关的保护区：

与刀具有关的保护区必须始终为凸面。如果希望有一个凹面保护区，则可以把它分成多个凸面保护区。



- ① 凸面保护区
- ② 凹面保护区（不允许！）

F 刀架参考点

边界条件

定义保护区时允许以下功能未生效或未被使用：

- 刀具半径补偿（铣刀半径补偿、刀沿半径补偿）
- 转换
- 回参考点 (G74)
- 回固定点 (G75)
- 暂停时间 (G4)
- 程序段预处理停止 (STOPRE)
- 程序结束 (M17、M30)
- M 功能：M0、M1、M2

4.6.2 激活/取消激活保护区 (CPROT, NPROT)

可随时激活或之后通过 PLC 用户程序预激活之前在零件程序中定义的保护区。可随时再次取消激活生效的保护区。

此外，还可通过移动保护区的参考点激活或预激活。

说明

只有在通道中的所有几何轴都回参考点后才需考虑保护区。

说明

保护区监控

如果没有刀具相关的保护区有效，则按照工件相关的保护区对刀具轨迹进行检查。

如果没有工件相关的保护区有效，则不进行保护区监控。

句法

```
CPROT (<n>,<Status>,<XMov>,<YMov>,<ZMov>)  
NPROT (<n>,<Status>,<XMov>,<YMov>,<ZMov>)
```

含义

CPROT:	用于激活 通道 专用保护区的预定义程序		
NPROT:	用于激活 机床 专用保护区的预定义程序		
<n>:	保护区序号		
	数据类型:	INT	
<Status>:	通过该参数设置通道专用激活状态		
	数据类型:	INT	
	值:	0	取消激活保护区
		1	预先激活保护区
		2	激活保护区
		3	预先激活保护区，有条件停止

<XMOV>,<YMOV>,<ZMOV>:	X/Y/Z 方向上的附加偏移值 可以用 1、2 或 3 维尺寸偏移。偏移值与以下相关： - 与工件相关的保护区中的机床零点 - 与刀具相关的保护区中的刀架基准点 F	
	数据类型:	实数

示例


对于铣床而言，应对铣刀与探头可能会有碰撞进行监控。探头的位置应在激活时通过位移来设定。

为此，定义以下的保护区：

- 探头支架 (n-PZ1) 和探头自身 (n-PZ2) 各有一个机床专用的保护区、一个与工件有关的保护区。
- 铣刀刀夹 (c-PZ1)、铣刀柄 (c-PZ2) 和铣刀自身 (c-PZ3) 各有一个通道专用的保护区、一个和刀具相关的保护区。

所有保护区的定向均在 Z 方向中。

当激活时，探头的参考点位置应为 X = -120, Y = 60 和 Z = 80 。



4.6 保护区

程序代码	注释
DEF INT PROTZONE	; 定义一个辅助变量
G17	; 工作平面 XY
; 定义保护区:	
NPROTDEF(1,FALSE,3,10,-10)	; 保护区 n-PZ1
G01 X0 Y-10	
X40	
Y10	
X0	
Y-10	
EXECUTE (PROTZONE)	
NPROTDEF(2,FALSE,3,5,-5)	; 保护区 n-PZ2
G01 X40 Y-5	
X70	
Y5	
X40	
Y-5	
EXECUTE (PROTZONE)	
CPROTDEF(1,TRUE,3,0,-100)	; 保护区 c-PZ1
G01 X-20 Y-20	
X20	
Y20	
X-20	
Y-20	
EXECUTE (PROTZONE)	
CPROTDEF(2,TRUE,3,-100,-150)	; 保护区 c-PZ2
G01 X0 Y-10	
G03 X0 Y10 J10	
X0 Y-10 J-10	
EXECUTE (PROTZONE)	
CPROTDEF(3,TRUE,3,-150,-170)	; 保护区 c-PZ3
G01 X0 Y-27.5	
G03 X0 Y27.5 J27.5	
X0 Y27.5 J-27.5	
EXECUTE (PROTZONE)	
; 激活保护区	
NPROT(1,2,-120,60,80)	; 激活带偏移的保护区 n-PZ1
NPROT(2,2,-120,60,80)	; 激活带偏移的保护区 n-PZ2
CPROT(1,2,0,0,0)	; 激活保护区 c-PZ1
CPROT(2,2,0,0,0)	; 激活保护区 c-PZ2
CPROT(3,2,0,0,0)	; 激活保护区 c-PZ3

其它信息

控制系统启动后的激活状态

保护区在控制系统启动以及轴回参考点后生效。这是当以下系统变量的保护区被设为 TRUE 时的情况：

- \$SN_PA_ACTIV_IMMED[<n>]（用于机床专用的保护区）或
- \$SC_PA_ACTIV_IMMED[<n>]（用于通道专用的保护区）

索引“<n>”对应保护区的编号：0 = 1。保护区

通过状态 = 2 激活保护区且不带偏移。

多次激活保护区

机床专用保护区同时可以在多个通道中生效（例如两个相对滑板的顶尖套筒）。只有当所有的几何轴都回参考点之后，才可以监控保护区。

在一个通道中，保护区不能同时激活不同的偏移。

刀具半径补偿激活时的保护区监控

在刀具半径补偿激活时，仅在刀具半径补偿的平面和保护区定义的平面相同时才能进行有效的保护区监控。

4.6.3 检查保护区、工作区域限制和软件限位开关 (CALCPOSI)

功能

CALCPOSI 函数可检查在工件坐标系 (WCS) 中几何轴从起点起按指定行程运行是否会超出当前激活的各个限位。如果因为限位几何轴不能完成指定行程，则系统会反馈一个状态值（十进制正值）和允许的最大行程。

定义

```
INT CALCPOSI (VAR REAL[3] <Start>, VAR REAL[3] <Dist>, VAR REAL[5]
<Limit>, VAR REAL[3] <MaxDist>, BOOL <MeasSys>, INT <TestLim>)
```

句法

```
<Status> = CALCPOSI (VAR <Start>, VAR <Dist>, VAR <Limit>, VAR
<MaxDist>, <MeasSys>, <TestLim>)
```

含义

CALCPOSI (. . .) :		用于检查几何轴是否超限的预定义功能		
		预处理停止:	否	
		在单独程序段中编程:	是	
<Status>: (第 1 部分)		函数的返回值。负值代表故障状态。		
		数据类型:	INT	
		取值范围:	-8 ≤ x ≤ 100000	
		值:	0	可完成整段行程
			-1	在<Limit>中至少有一个分量为负。
			-2	坐标转换计算中出错。 示例: 轴穿过奇点, 以至于无法确定轴位置。
			-3	指定的行程<Dist>和允许的最大行程<MaxDist>呈线性关系。 提示 只能与 <TestLim>, 位 4 == 1 同时出现。
			-4	<Dist>包含的运行方向投影到限位面上为零矢量或运行方向垂直于被超出的限位面。 提示 只能与 <TestLim>, 位 5 == 1 同时出现。
			-5	<TestLim>中, 位 4 == 1 且位 5 == 1
			-6	至少有一个需要检测其是否超限的机床轴没有回参考点。
-7	防撞功能: 运动链或保护区定义无效。			
-8	防撞功能: 该功能可能因内存不足而无法执行。			

<Status>: (第 2 部分)	个位		
	提示 如果同时出现多个超限错误，则个位上显示的是导致行程缩减幅度最大的限位。		
	值:	1	软件限位开关限制了行程
		2	工作区域限制了行程
		3	保护区限制了行程
		4	防撞功能：保护区限制了行程
	十位		
	值:	1x	起点超限
2x		指定的直线超限。 当终点自身没有超限，但是在从起点到终点的行程中却有可能超限时（例如穿过保护区，进行诸如 Transmit 非线性转换时 WCS 中的软件限位开关弯曲），也会返回该值。	
<Status>: (第 3 部分)	百位		
	值:	1xx	个位 == 1 或 2： 超出正限值。
			个位 == 3 ¹⁾ ： 超出 NC 专用的保护区。
		2xx	个位 == 1 或 2： 超出负限值。
			个位 == 3 ¹⁾ ： 超出通道专用的保护区。
<Status>: (第 4 部分)	千位		
	值:	1xxx	个位 == 1 或 2： 因子，与轴号相乘，超出限值。轴从 1 开始计数。 基准： • 软件限位开关：机床轴 • 工作区域限制：几何轴 个位 == 3 ¹⁾： 因子，与超出保护范围的号码相乘。


<Status>: (第 5 部分)	值:	0xxxxx	十万位 == 0: <Dist> 保持不变
		1xxxxx	<Dist>中返回一个方向矢量，该矢量定义了限位面上的后续运动方向。 只允许在以下边界条件中出现： - 超出软件限位开关或工作区域限制（不在起点） - 坐标转换未激活 <TestID>, 位 4 或 5 == 1
<Start>:	含起始位置的矢量： <Start> [0]:第 1 几何轴 <Start> [1]:第 2 几何轴 <Start> [2]:第 3 几何轴		
	参数类型:		输入
	数据类型:		VAR REAL [3]
	取值范围:		最大负实数值 ≤ x[<n>] ≤ 最大正实数值
<Dist>:	参照矢量。		
	输入：增量行程 <Dist> [0]:第 1 几何轴 <Dist> [1]:第 2 几何轴 <Dist> [2]:第 3 几何轴		
	输出（仅限<Status>中的十万位置位时）:		
		<Dist> 的输出值为 WCS 中后续运行方向的单位矢量 v 。	
		情形 1: <TestID> 位 4 == 1 时矢量 v 的计算 输入矢量 <Dist> 和 <MaxDist> 构成了运动面。该平面与受侵犯的限位面相交。两平面的相交线定义了矢量 v 的方向。此时系统会选择合适的定位方向（符号），以确保输入矢量 <MaxDist> 和 v 之间的夹角不超过 90 度。	
		情形 2: <TestID> 位 5 == 1 时矢量 v 的计算 矢量 v 是一个方向矢量，即 <Dist> 包含的方向矢量在限位面上的投影。如果该投影为零矢量，则返回错误。	
	参数类型:		输入/输出
	数据类型:		VAR REAL [3]
	取值范围:		最大负实数值 ≤ x[<n>] ≤ 最大正实数值

<Limit>:	参照长度为 5 的数组。 • <Limit> [0 - 2]: 几何轴到限位的最小间距: – <Limit> [0]: 第 1 几何轴 – <Limit> [1]: 第 2 几何轴 – <Limit> [2]: 第 3 几何轴 - 以下情况下需要遵守最小间距: – 工作区域限制: 没有限制 – 软件限位开关: 坐标转换未激活, 或某个几何轴可明确指定为线性机床轴的坐标转换激活 (比如 5 轴转换)。 • <Limit> [3]: 包含线性机床轴的最小间距, 例如: 机床轴由于非线性坐标转换没有明确的几何轴。此外, 该值还用作传统保护区和防撞保护区的限值。 • <Limit> [4]: 包含旋转机械轴的最小距离, 例如由于非线性变换没有几何轴可以分配。 注 该值只在监控特殊转换软件限位开关时有效。	
	参数类型:	输入
	数据类型:	VAR REAL [5]
	取值范围:	最大负实数值 ≤ x[n] ≤ 最大正实数值
<MaxDist>:	含增量行程的矢量, 即所有机床轴的最大行程, 在该行程内, 所有机床轴都可以和限位保持指定的最小间距。 • <Dist> [0]: 第 1 几何轴 • <Dist> [1]: 第 2 几何轴 • <Dist> [2]: 第 3 几何轴 如果行程没有受限, 则该返回参数的内容等同于<Dist>的内容。	
	<TestID>, 位 4 == 1: <Dist> 和 <MaxDist> <MaxDist> 和 <Dist> 必须包含构成运动面的输入矢量。两个矢量之间不允许呈线性关系。<MaxDist> 值任意。运动方向的计算参见 <Dist> 说明。	
	参数类型:	输出
	数据类型:	VAR REAL [3]
	取值范围:	最大负实数值 ≤ x[<n>] ≤ 最大正实数值

<MeasSys>:	位置和长度的单位（英制/公制）（可选）		
	数据类型:		BOOL
	值:	FALSE (默认)	单位根据 G 代码组 13 中当前激活的 G 代码 (G70, G71, G700, G710)。 提示 G70 激活、基本单位制为公制或 G71 激活、基本单位制为英制时，则基本系统中返回系统变量 \$AA_IW 和 \$AA_MW，有可能必须经过换算以供 CALCP0SI 使用。
		TRUE	符合所设基本单位制的单位制： MD52806 \$MN_ISO_SCALING_SYSTEM
<TestLim>:	选择需要监控的限位，位编码（可选）		
	数据类型:		INT
	默认值:		位 0、1、2、3、6、7 == 1 (207)
	位	十进制	含义
	0	1	软件限位开关
	1	2	工作区域限制
	2	4	激活的传统保护区
	3	8	预激活的传统保护区
	4	16	越过软件限位开关或工作区域限制时，在<Dist>中返回运行方向，同上文 情形 1 。
	5	32	越过软件限位开关或工作区域限制时，在<Dist>中返回运行方向，同上文 情形 2 。
	6	64	激活的防撞保护区
	7	128	预激活的防撞保护区
	8	256	激活的防撞保护区和预激活的防撞保护区
1) 如果同时出现多个保护区超限错误，则显示的是对设定行程约束力最强的保护区。			

示例

限制



示例中显示了 XY 平面上有效的软件限位开关和工作区域限制及以下三个保护区：

- C2:与刀具有关的通道专用的保护区，激活、圆弧形、半径 = 2 mm
- C4:与工件有关的通道专用的保护区，预激活、正方形、长度 = 10 mm
- N3: 机床专用的保护区，激活、矩形、长宽 = 10 mm x 15 mm

NC 程序

首先在 NC 程序中定义保护区和加工区域限制。接着调用含多个参数的函数 `CALCPOSI()`。

程序代码

```

N10 DEF REAL _START[3]
N20 DEF REAL _DIST[3]
N30 DEF REAL _LIMIT[5]
N40 DEF REAL _MAXDIST[3]
N50 DEF INT _PA
N60 DEF INT _STATUS

```

程序代码

```
; 刀具相关的保护区 C2
N70 CPROTDEF(2, TRUE, 0)
N80 G17 G1 X-2 Y0
N90 G3 I2 X2
N100 I-2 X-2
N110 EXECUTE(_PA)
; 工件相关的保护区 C4
N120 CPROTDEF(4, FALSE, 0)
N130 G17 G1 X0 Y15
N140 X10
N150 Y25
N160 X0
N170 Y15
N180 EXECUTE(_PA)
; 机床专用的保护区 N3
N190 NPROTDEF(3, FALSE, 0)
N200 G17 G1 X10 Y5
N210 X25
N220 Y15
N230 X10
N240 Y5
N250 EXECUTE(_PA)
; 激活或者预激活保护区
N260 CPROT(2, 2, 0, 0, 0)
N270 CPROT(4, 1, 0, 0, 0)
N280 NPROT(3, 2, 0, 0, 0)
; 定义工作区域限制
N290 G25 XX=-10 YY=-10
N300 G26 XX=20 YY=21
N310 _START[0] = 0.
N320 _START[1] = 0.
N330 _START[2] = 0.
N340 _DIST[0] = 35.
N350 _DIST[1] = 20.
N360 _DIST[2] = 0.
N370 _LIMIT[0] = 0.
N380 _LIMIT[1] = 0.
N390 _LIMIT[2] = 0.
N400 _LIMIT[3] = 0.
N410 _LIMIT[4] = 0.
N420 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST)
N430 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,,3)
N440 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,,1)
N450 _START[0] = 5.
N460 _START[1] = 17.
N470 _START[2] = 0.
```

程序代码

```
N480 _DIST[0] = 0.
N490 _DIST[1] = -27.
N500 _DIST[2] = 0.

N510 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,,14)
N520 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,, 6)
N530 _LIMIT[1] = 2.
N540 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,, 6)
N550 _START[0] = 27.
N560 _START[1] = 17.1
N570 _START[2] = 0.
N580 _DIST[0] = -27.
N590 _DIST[1] = 0.
N600 _DIST[2] = 0.
N610 _LIMIT[3] = 2.
N620 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,,12)
N630 _START[0] = 0.
N640 _START[1] = 0.
N650 _START[2] = 0.
N660 _DIST[0] = 0.
N670 _DIST[1] = 30.
N680 _DIST[2] = 0.
N690 TRANS X10
N700 AROT Z45

N710 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST)
; 从 N690 和 N700 中再次删除框架
N720 TRANS
N730 _START[0] = 0.
N740 _START[1] = 10.
N750 _START[2] = 0.
; 矢量 _DIST 和 _MAXDIST 定义运动平面
N760 _DIST[0] = 30.
N770 _DIST[1] = 30.
N780 _DIST[2] = 0.
N790 _MAXDIST[0] = 1.
N800 _MAXDIST[1] = 0.
N810 _MAXDIST[2] = 1.
N820 _STATUS = CALCPOSI(_START, _DIST, _LIMIT, _MAXDIST,,17)
N830 M30
```

CALCPOSI() 的结果

N.. .	<Status >	<MaxDist>[0] ≙ X	<MaxDist>[1] ≙ Y	注释
42 0	3123	8.040	4.594	进入保护区 N3。
43 0	1122	20.000	11.429	无保护区监控， 超限。
44 0	1121	30.000	17.143	仅软件限位开关监控仍有效。
51 0	4213	0.000	0.000	起点在 C4 保护区中
52 0	0000	0.000	-27.000	预激活的 C4 没有被监控。可以完成指定行程。
54 0	2222	0.000	-25.000	_LIMIT[1] = 2，行程因工作区域限制受限。
62 0	4223	-13.000	0.000	由于 C2 和 _LIMIT[3]，到 C4 的间距共 为 4 毫米。0.1 毫米的 C2 → N3 间距不 会导致行程受限。
71 0	1221	0.000	21.213	平移和旋转的框架有效。_DIST 中的允 许行程在经过位移和旋转的坐标系 (WCS) 中适用。
82 0	102121	18.000	18.000	越过了 Y 轴软件限位开关。设置 <_TESTLIM> = 17 请求计算后续方向。 该方向位于 <_DIST> (0.707, 0.0, 0.707) 中。它是有效的，因为 <_STATUS> 的十万位已置位。

更多信息

轴状态“已回参考点”

所有需要由 CALCPOSI() 检查的机床轴必须回参考点。

圆弧相关的行程数据

所有与圆弧相关的行程数据**总是**被视为半径数据。在直径编程（DIAMON / DIAM90）激活的车床 X 轴上尤其要注意这一点。

行程缩短

如果某个轴指定的行程受限，则在<MaxDist>的返回值中，其他轴的行程也相应缩短。终点因此可仍位于指定的轨迹上。

回转轴

该功能只能监控非模数回转轴。

允许不为一个或多个轴设置软件限位开关、工作区域限制或者保护区。

软件限位开关和工作区域限制状态

仅当执行 `CALCPOSI()` 时软件限位开关和工作区域限制已激活，这两个限位才会受到监控。状态可能会受下列因素影响，例如：

- 机床数据：MD21020 \$MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS
- 设定数据：\$AC_WORKAREA_CS_...
- NC/PLC 接口信号：DB31, ... DBX12.2 / 3
- 指令：WALIMON / WALIMOF

软件限位开关和坐标转换

`CALCPOSI()` 和坐标转换（如 `TRANSMIT` 综合使用时，行程内的某些位置可能具有多个含义，因此系统无法再由几何轴的位置 (WCS) 计算出唯一的机床轴位置 (MCS)。而在正常运行中，WCS 中几何轴的连续运行和 MCS 中的机床轴连续运行一一对应，因此可确保位置的唯一性。所以在执行 `CALCPOSI()` 对软件限位开关进行监控前，需要使用当前的机床位置，以避免该问题。

说明

预处理停止

`CALCPOSI()` 和坐标转换同时应用时，由用户自行负责在执行 `CALCPOSI()` 之前编程预处理停止指令 (`STOPRE`)，以便实现机床轴位置的同步。

保护区间距和传统的保护区

传统的保护区**不能**确保轴在指定行程中和所有保护区都相距 <Limit>[3] 中设置的安全间距。它只能保证，<Dist> 中返回的终点向前移动了安全间距，但没有进入保护区。但可能轴已经非常靠近保护区。

保护区间距和防撞保护区

防撞保护区能确保轴在指定行程中和所有保护区都相距参数 <Limit>[3] 中设置的安全间距。

参数 <Limit>[3] 中设置的安全间距仅在下列条件下有效：

4.7 特殊的位移指令

```
<Limit>[3] > (MD10619 $MN_COLLISION_TOLERANCE)
```

如果参数 <TestLim> 中的位 4 置位（计算后续运行方向），那么在 <DIST> 中包含的方向矢量仅在该函数返回值十万位 (<Status>) 置位时才有才效。如果因进入保护区或坐标转换激活而不能确定该方向，则 <DIST> 中的输入值保留不变。也不会返回错误。

4.7 特殊的位移指令

4.7.1 逼近已经过编码处理的位置 (CAC, CIC, CDC, CACP, CACN)

通过行程指令“逼近编码位置”，可根据给定的位置编号将线性轴和回转轴运行至机床数据表中保存的固定轴位置处。

句法

```
CAC (<n>)
CIC (<n>)
CACP (<n>)
CACN (<n>)
```

含义

CAC (<n>):	返回到位置号码 n 的编码位置
CIC (<n>):	编码位置，起自于当前的位置编号，向前 (+n) 或向后 (-n) 返回到 n 位置。
CDC (<n>):	以最短的行程返回到位置编号 n 的编码位置 (仅用于回转轴)
CACP (<n>):	按正方向返回到位置编号 n 的编码位置 (仅用于回转轴)
CACN (<n>):	按负方向返回到位置编号 n 的编码位置 (仅用于回转轴)
<n>:	机床数据表中的位置编号 取值范围: 0, 1, ... (最大表位数 - 1)


示例：返回到某个定位轴的编码位置

编程代码	注释
N10 FA[B]= 300	； 用于定位轴 B 的进给
N20 POS[B]=CAC(10)	； 返回到位置号码 10 的编码位置
N30 POS[B]=CIC(-4)	； 返回到“当前位置号码” -4 的编码位置

4.7.2 样条插补 (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN, EAUTO, ENAT, ETAN, PW, SD, PL)

无法精确分析描述工件上任意曲线轮廓。因此这种类型的轮廓通过一个限定的支点数近似描述，例如表面数字化。为了建立工件上的数字化表面，支点必须连接到一个轮廓描述。这可以是样条插补。

样条定义一个由 2 阶或 3 阶多项式合并的曲线。可定义样条支点上的特性，取决于使用的样条类型。



SINUMERIK solution line 提供下列样条类型：

- A 样条
- B 样条
- C 样条

4.7 特殊的位移指令

句法

通用：
ASPLINE X... Y... Z... A... B... C...
BSPLINE X... Y... Z... A... B... C...
CSPLINE X... Y... Z... A... B... C...

对于 B 样条可另外编程：
PW=<n>
SD=2
PL=<值>

对于 A 和 C 样条可另外编程：

BAUTO / BNAT / BTAN

EAUTO / ENAT / ETAN

含义

样条插补类型：				
ASPLINE：		用于打开 A 样条插补的指令		
BSPLINE：		用于打开 B 样条插补的指令		
CSPLINE：		用于打开 C 样条插补的指令		
		指令 ASPLINE, BSPLINE 和 CSPLINE 是模态有效，并属于位移指令组。		
支点或检查点：				
X... Y... Z...		直角坐标的位置		
A... B... C...				
点权重（仅 B 样条）：				
PW：		通过指令 PW 可对每个支点进行所谓的“点权重”编程。		
<n>：		“点权重”		
		取值范围：	$0 \leq n \leq 3$	
		步进宽度：	0.0001	
		作用：	$n > 1$	曲线被检查点更为紧密地拉近。
			$n < 1$	曲线被检查点略微拉近。
样条阶（仅 B 样条）：				

SD:	正常情况下使用一个 3 级多项式。通过编程 SD=2 也可以使用一个 2 阶多项式。		
节点间距（仅 B 样条）：			
PL：	节点间距适合于内部计算。但是，控制系统也可以对规定的节点间距进行处理，在用指令 PL 规定作为所谓的参数间隔长度。		
<值>:	参数一间隔一长度		
	取值范围：	如位移尺寸	
样条曲线开始处的过渡特性（仅 A 或 C 样条）：			
BAUTO:	没有给定过渡特性。由第一个点的位置开始。		
BNAT:	曲率为零		
BTAN:	切线过渡到上一段（清除位置）		
样条曲线末尾处的过渡特性（仅 A 或 C 样条）：			
EAUTO:	没有给定过渡特性。从最后一个点的位置结束。		
ENAT:	曲率为零		
ETAN:	切线过渡到上一段（清除位置）		

说明
可编程过渡特性不影响 B 样条。在起始点和终点处 B 样条始终与控制多边形轮廓相切。

边界条件

- 可以使用刀具半径补偿。
- 以投影到平面上的方式来进行碰撞监控。

示例

示例 1：B 样条


程序代码 1 (全部权重 1)

```
N10 G1 X0 Y0 F300 G64
N20 BSPLINE
N30 X10 Y20
N40 X20 Y40
N50 X30 Y30
N60 X40 Y45
N70 X50 Y0
```

程序代码 2 (不同的权重)

```
N10 G1 X0 Y0 F300 G64
N20 BSPLINE
N30 X10 Y20 PW=2
N40 X20 Y40
N50 X30 Y30 PW=0.5
N60 X40 Y45
N70 X50 Y0
```

程序代码 3 (检查多项式)	注释
N10 G1 X0 Y0 F300 G64	
N20	; 已取消
N30 X10 Y20	
N40 X20 Y40	
N50 X30 Y30	
N60 X40 Y45	
N70 X50 Y0	



示例 2：C 样条举例，在曲面开始和结束处为零


程序代码

```

N10 G1 X0 Y0 F300
N15 X10
N20 BNAT ENAT
N30 CSPLINE X20 Y10
N40 X30
N50 X40 Y5
N60 X50 Y15
N70 X55 Y7
N80 X60 Y20
N90 X65 Y20
N100 X70 Y0
N110 X80 Y10
N120 X90 Y0
N130 M30

```

4.7 特殊的位移指令



示例 3：样条插补 (A 样条) 和坐标转换 (ROT)


主程序：

程序代码	注释
N10 G00 X20 Y18 F300 G64	； 运行到起点。
N20 ASPLINE	； 激活 A 样条插补类型。
N30 KONTUR	； 子程序首次调用。
N40 ROT Z-45	； 坐标转换： WKS 旋转 -45° 到 Z 轴。
N50 G00 X20 Y18	； 返回轮廓起始点。
N60 KONTUR	； 子程序第二次调用。
N70 M30	； 程序结束

子程序 “轮廓” (包含支点坐标)：

程序代码
N10 X20 Y18
N20 X10 Y21
N30 X6 Y31
N40 X18 Y31
N50 X13 Y43
N60 X22 Y42
N70 X16 Y58
N80 X33 Y51
N90 M1

在下列图形中除了由程序示例得出的样条曲线（ASPLINE），也包含激活 B 或 C 样条插补时得出的样条曲线（BSPLINE, CSPLINE）：




更多信息


样条插补优点


通过使用样条插补，与使用阶数组 G01 相比，有下列优点：

- 减少了用于描述轮廓所需零件程序段的数目
- 在零件程序段之间过渡时机械特性的曲线走向更为平滑


不同样条类型的特性和用途

样条类型	特性和用途
A 样条	A样条Σ Akima样条Σ'  P1 , P7: $\square$ 认∞标 特性: • 通过规定的支点精确走向。 • 曲线走向为始终相切，但非曲面。 • 几乎不产生不期望的摆动。 • 支点改变影响范围是局部的，即支点的变化仅对 6 个以下相邻的支点起作用。 应用: A 样条首先适用于带有较大升幅改变的曲线插补（例如台阶式的曲线）。

样条类型	特性和用途
B 样条	 特性: • 走向不通过规定的支点，而是仅在其附近。曲线通过支点拉近。通过支点权重及一个系数，可以另外影响曲线走向。 • 曲线走向为始终相切和曲面。 • 不产生不期望的摆动。 • 支点改变影响范围是局部的，即支点的变化仅对 6 个以下相邻的支点起作用。 应用: B 样条主要是考虑与 CAD 系统的接口。

样条类型	特性和用途
C 样条	C样条曲线示意图  P1, P7: 端点 特性: • 通过规定的支点精确走向。 • 曲线走向为始终相切和曲面。 • 经常产生不期望的摆动，特别在带有较大升幅改变的位置。 • 支点改变影响范围是全局的，即一个支点的改变影响整个曲线走向。 应用: 当支点位于一个已知的曲线上时（圆，抛物线，双曲线），可以很好地采用 C 样条。

在相同的支点处对比三种类型的样条



样条程序段的最低数量

使用 G 代码 ASPLINE, BSPLINE 和 CSPLINE, 使样条与程序段终点相联系。对此必须同时计算一系列的程序段（终点）。用于计算的缓冲器的大小一般情况下为 10 个程序段。不是每条程序段信息都是一个样条终点。然而，控制系统每 10 个程序段中必须有一定数量的样条终点程序段：

样条类型	样条程序段的最低数量
A 样条：	每 10 个程序段中必须至少有 4 个样条程序段。 注释程序段和参数计算不在此列。
B 样条：	每 10 个程序段中必须至少有 6 个样条程序段。 注释程序段和参数计算不在此列。
C 样条：	所需的样条程序段最低数量由下列求和得出： MD20160 \$MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS 的值 + 1 在 MD20160 中设定通过样条段计算出的终点数量。缺省设置为 8 。在标准情况下，每 10 个程序段中必须有 9 个样条程序段。

说明

如果低于允许值的范围，则会产生一个报警，同样当样条插补的轴当作定位轴编程时也会发出一个报警。

合并较短样条程序段

在样条插补中可能会存在较短的样条程序段，它们会降低轨迹速度。通过功能“合并较短样条程序段”可以合并这些程序段，从而产生足够长的程序段并避免降低轨迹速度。

通过通道专用的机床数据：

MD20488 \$MC_SPLINE_MODE （样条插补的设置）激活该功能。

更多信息：功能手册之基本功能

4.7.3 样条组合(SPLINEPATH)

使用指令 SPLINEPATH 选出样条组合中需要进行插补的轴。样条插补中最多可以有八个轨迹轴。

说明

如果 SPLINEPATH 没有明确地编程，则通道中开始的三个轴作为样条组合运行。

句法

这需要在独立的程序段中确定样条组合：

SPLINEPATH (n,X,Y,Z,...)


含义

SPLINEPATH:	用于确定样条组合的指令
n:	=1 (固定值)
X,Y,Z,... :	样条组合中要插补的轨迹轴名称

示例： 带有三个轨迹轴的样条组合

程序代码	注释
N10 G1 X10 Y20 Z30 A40 B50 F350	
N11 SPLINEPATH(1,X,Y,Z)	;样条组合
N13 CSPLINE BAUTO EAUTO X20 Y30 Z40 A50 B60	;C 样条
N14 X30 Y40 Z50 A60 B70	;节点
...	

程序代码	注释
N100 G1 X... Y...	;取消样条补



4.7.4 激活/关闭 NC 程序段压缩 (COMPON, COMPCURV, COMPCAD, COMPSURF, COMPOF)

直线程序段的压缩功能（取决于参数设置也包括圆弧和/或快速运行程序段）可使用 G 指令组 30 的 G 指令激活/关闭。指令模态生效。

句法

```
COMPON / COMPCURV / COMPCAD / COMPSURF
...
COMPOF
```

含义

COMPON:	激活压缩器功能 COMPON
COMPCURV:	激活压缩器功能 COMPCURV
COMPCAD:	激活压缩器功能 COMPCAD
COMPSURF:	激活压缩器功能 COMPSURF
COMPOF:	关闭当前激活的压缩器功能

说明

除此以外，改善表面质量还可以使用平滑功能 G642 和急动度限制 SOFT。这些指令应写在程序开始处。

示例：COMPCAD

程序代码	注释
N10 G00 X30 Y6 Z40	
N20 G1 F10000 G642	； 激活：平滑功能 G642
N30 SOFT	； 激活：急动度限制 SOFT
N40 COMPCAD	； 激活：压缩器功能 COMPCAD
N50 FIFOCTRL	
N24050 Z32.499	； 第 1 运行程序段
N24051 X41.365 Z32.500	； 第 2 运行程序段
...	
N99999 X...Z...	； 上一个运行程序段
COMPOF	； 关闭压缩器功能。
...	

4.7.5 多项式插补 (POLY, POLYPATH)

就本义来说，多项式插补（POLY）并不是一种样条插补。首先它是用作编程外部生成的样条曲线的接口。在此，样条区段可以直接编程。

使用此插补方式时，NC 不需计算多项式系数。当系数直接来源于 CAD 系统或者后置处理程序时，此方式非常理想。

句法

3 阶多项式：
POLY PO[X]=(xe,a2,a3) PO[Y]=(ye,b2,b3) PO[Z]=(ze,c2,c3) PL=n

5 阶多项式和新多项式句法：
POLY X=PO(xe,a2,a3,a4,a5) Y=PO(ye,b2,b3,b4,b5)
Z=PO(ze,c2,c3,c4,c5) PL=n
POLYPATH("AXES","VECT")

说明

在一个 NC 程序段中编程的多项式系数和轴的总和不能超出每个程序段允许的最大轴数量。

含义

POLY :	程序段中写入 POLY，启用多项式插补。
POLYPATH :	可为两个轴组 AXIS 或 VECT 选择多项式插补
PO[轴名称/变量] :	终点和多项式系数
X, Y, Z :	轴名称
xe, ye, ze :	各个轴的终点位置说明；取值范围如同位移尺寸
a2, a3, a4, a5 :	系数 a_2 , a_3 , a_4 , 和 a_5 使用其值写入；取值范围如同位移尺寸。如果最后的系数值为零，则可以略去该值。
PL :	定义多项式的参数间隔长度（功能 f(p) 的定义范围）。 间隔从 0 开始，p 可以为 0 到 PL 之间的数值。 PL 的理论值范围： 0.0001 ...99 999,9999 提示： PL 值用于它所在的程序段。如果没有编程 PL，则 PL=1。

激活/取消多项式插补

在零件程序中通过 G 指令 POLY 激活多项式插补。

G 指令 POLY 和 G0、G1、G2、G3、ASPLINE、BSPLINE 和 CSPLINE 同属于 G 功能组 1。

仅使用其名称和终点编程的轴（例如 X10）以直线运行。当一个 NC 程序段的所有轴都这样编程时，控制系统特性与采用 G1 时相同。

编程 G 功能组 1 中另一个指令（例如 G0、G1）会自动取消多项式插补。

多项式系数

PO 值 (PO[]=) 或者 ...=PO(...) 用于设定轴的所有多项式系数。根据多项式的阶数，可设定多个值并以逗号隔开。在一个程序段中，不同的轴可以有不同的多项式阶数。

子程序 POLYPATH

使用 POLYPATH (...) 可选择性地为特定轴组使能多项式插补：

仅路径轴和辅助轴：
POLYPATH ("AXES")

仅方向轴：
POLYPATH ("VECT")

（在包含方向转换的运行中）

未使能的轴则以直线运行。

默认情况下会将两个轴组的多项式插补都使能。

编程时不写入参数 POLYPATH () 即可取消激活所有轴的多项式插补。

示例

程序代码	注释
N10 G1 X... Y... Z... F600	
N11 POLY PO[X]=(1,2.5,0.7) PO[Y]=(0.3,1,3.2) PL=1.5	;启用多项式插补
N12 PO[X]=(0,2.5,1.7) PO[Y]=(2.3,1.7) PL=3	
...	
N20 M8 H126 ...	
N25 X70 PO[Y]=(9.3,1,7.67) PL=5	;轴的混合说明
N27 PO[X]=(10,2.5) PO[Y]=(2.3)	;没有编程 PL ; 则 PL=1
N30 G1 X... Y... Z.	;关闭多项式插补
...	

示例：新多项式句法

继续生效的多项式句法	新多项式句法
PO[轴名称]=(.. , ..)	轴名称=PO(.. , ..)
PO[PHI]=(.. , ..)	PHI=PO(.. , ..)
PO[PSI]=(.. , ..)	PSI=PO(.. , ..)
PO[THT]=(.. , ..)	THT=PO(.. , ..)
PO[]=(.. , ..)	PO(.. , ..)
PO[变量]=IC(.. , ..)	变量=PO IC(.. , ..)

示例：X/Y 平面中的曲线

编程


程序代码

```


N9 X0 Y0 G90 F100
N10 POLY PO[Y]=(2) PO[X]=(4,0.25) PL=4

```

曲线 X(p) 和 Y(p)



XY 平面中的曲线



说明

多项式函数的一般形式为：

$$f(p) = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots + a_np^n$$

其 a_i : 恒定系数 ($i = 0, 1, \dots, n$)

中: p : 参数

在控制系统中最多可编程 5 阶的多项式：

$$f(p) = a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + a_5p^5$$

通过给系数设定具体的数值，可以产生各种曲线，如直线、抛物线和幂函数。

通过 $a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 0$ 生成直线：

$$f(p) = a_0 + a_1p$$

其中：

a_0 : 前一程序段结束时轴的位置

$p = PL$

$$a_1 = (x_E - a_0 - a_2 * p^2 - a_3 * p^3) / p$$

可以在**没有**使用 G 指令 POLY 激活多项式插补的情况下，对多项式进行编程。在这种情况下不会插补编程的多项式，而是以直线（G1）逼近编程的轴终点。只有在零件程序中以确定的方式激活多项式插补（POLY）后，才对编程的多项式进行插补。

特殊情况：除数多项式

对于几何轴，可使用 PO[]=(...) 不设定轴名称来编程一个共同的除数多项式，也就是说，将几何轴的运动作为两个多项式的商进行插补。

这样可精确描述例如圆锥面（圆，椭圆，抛物线，双曲线）等表面。

示例：

程序代码	注释
POLY G90 X10 Y0 F100	；几何轴直线运行到位置 X10，Y0。
PO[X]=(0,-10) PO[Y]=(10) PO[]=(2,1)	；几何轴沿四分圆运行到 X0 Y10。

除数多项式的固定系数（a₀）总是取 1。编程的终点与 G90 或者 G91 无关。


X(p) 和 Y(p) 通过编程的值计算得出：

$$\begin{aligned} X(p) &= (10 - 10 * p^2) / (1 + p^2) \\ Y(p) &= 20 * p / (1 + p^2) \\ \text{其中 } 0 \leq p \leq 1 \end{aligned}$$

根据已编程的起始点、终点、系数 a₂ 和 PL=1，得出下列中间结果：

$$\begin{aligned} \text{分子 (X)} &= 10 + 0 * p - 10 * p^2 \\ \text{分子 (Y)} &= 0 + 20 * p + 0 * p^2 \\ \text{分母} &= 1 + p^2 \end{aligned}$$

4.7 特殊的位移指令



多项式插补激活时，区间 $[0, PL]$ 内以零编程的除数多项式会被拒绝，并输出报警。除数多项式不会对辅助轴的运动产生影响。

说明

在多项式插补中可以通过 G41, G42 启用刀具半径补偿，使用方法同直线插补或者圆弧插补。

4.7.6 可设置的轨迹基准 (SPATH, UPATH)

在多项式插值中 (POLY, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE, COMP...), 轨迹轴 i 的位置可通过多项式 $p_i(U)$ 指定。此时，曲线参数 U 在一个 NC 程序段之内从 0 到 1。

通过 FGROU P 选择与轨迹进刀 F 有关的轴 (FGROU P 轴)。FGROU P 轴路径 S 上恒定速度的插值表示在多项式插值中曲线参数 U 通常为非恒定变化。对于 FGROU P 中没有包含的轴可以在两个选项之间选择，如同 FGROU P 轴一样：

- 与行程 S (SPATH) 同步
- 与曲线参数 U (UPATH) 同步

句法

SPATH
UPATH

含义

SPATH:	FGROUP 中不包含的轴将根据行程 S 移动
UPATH:	FGROUP 中不包含的轴将根据曲线参数 U 移动

说明

UPATH 和 SPATH 也用来确定 F 字多项式 (FPOLY, FCUB, FLIN) 与轨迹运动之间的关系。

边界条件

SPATH 或 UPATH 在以下情况下没有意义：

- 线性插补 (G1)
- 圆弧插补 (G2, G3)
- 线程块(G33, G34, G35, G33x, G63)
- 所有轨迹轴都包含在 FGROUP 内


示例

下列示例用来阐明两种运动控制之间的区别。

程序代码
N10 FGROUP(X,Y,Z)
N15 G1 X0 A0 F1000 SPATH ; SPATH
N20 POLY PO[X]=(10,10) A10

程序代码
N10 FGROUP(X,Y,Z)
N15 G1 X0 A0 F1000 UPATH ; UPATH
N20 POLY PO[X]=(10,10) A10

在两个程序段中，N20 中 FGROUP 轴的位移 S 与曲线参数 U 的平方有关。因此，沿着 X 轴的位移得出同步轴的不同位置，视情况而定，是否 SPATH 或者 UPATH 已激活。



其它信息

复位时的控制特性和机床数据/可选数据

在复位后，通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES[44] 确定的 G 代码生效（第 45 个 G 代码组）。

平滑方式的缺省值通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES[9] 定义（第 10 个 G 代码组）。


轴特有的机床数据 MD33100 \$MA_COMPRESS_POS_TOL[<n>] 有一个引申义：它含有压缩器功能的公差和用 G642 进行精磨削的公差。

4.7.7 通道专用测量（MEAS, MEAW）

在对特定通道进行测量时，总是由在相关通道中运行的零件程序来激活用于 NC 通道的测量过程。在每条测量程序段中，总是写入了一个触发事件（测量上升沿或下降沿）和一种测量模式：删除剩余行程 MEAS 或不删除剩余行程 MEAW。测量程序段中编写的所有轴均参与测量过程。

一旦测量程序段激活，测头便向工件移动。在测量探头发出脉冲沿时，它可以测定所有测量程序段中写入的轴的位置，并将每个轴的位置写入到存储单元中。

可借助零件程序或同步动作，在机床坐标系或工件坐标系中读取测量结果。



句法

```
MEAS=<TE> G...X...Y...Z...
MEAW=<TE> G...X...Y...Z...
```

含义

MEAS:	测量，带剩余行程删除	
	生效方式:	逐段式
MEAW:	测量，不带剩余行程删除	
	生效方式:	逐段式
	应用:	适用于那些在任何情况下都需要逼近到编程位置的测量任务。

4.7 特殊的位移指令

<TE>:	触发测量的触发事件		
	类 型:	INT	
	取值范围:	-2, -1, 1, 2	
	值:	(+)1	测头 1（测量输入 1 上）的上升沿
		-1	测头 1（测量输入 1 上）的下降沿
		(+)2	测头 2（测量输入 2 上）的上升沿
		-2	测量探头 2（测量输入 2 上）的下降沿
	提示: 最多可使用 2 个测量探头，视扩建阶段而定。		
G...:	插补类型，例如 G0, G1, G2 或 G3		
X...Y...Z... :	直角坐标的终点		

说明

MEAS 和 MEAW 为逐段生效且可以和运行指令一同编程。进给率、插补类型 (G0, G1, ...) 以及轴的数量须根据相应的测量问题进行调整。

示例

程序代码	注释
... N10 MEAS=1 G1 F1000 X100 Y730 Z40 ...	；带有第一个测量输入端的测头和直线插补的测量程序段。自动产生预处理停止。

其它信息

查询状态

如果需要在需要在程序中了解测头是否偏转以及是否切换，可以通过以下系统变量查询该状态；

系统变量	含义	数据类型	值	
\$A_PROBE[<n>]	测头状态	INT	0	测头未偏转。
			1	测头偏转。

系统变量	含义	数据类型	值	
\$AC_MEA[<n>]	测头切换状态 测量开始时 \$AC_MEA[<n>] 会被自动 复位。	INT	0	测头未切换。
			1	测头已切换

<n> = 测头编号

记录测量值

在通道测量中，系统会采集程序段所有运动过的轨迹轴和定位轴的位置（轴上的最大数量要视控制系统配置而定）。如果是 MEAS，就在测头工作之后按照定义使运动停止。

说明

如果在测量程序段中编程几何轴，所有几何轴的测量值将被存储。

如果在某个测量程序段中编程了某个参与转换的轴，就保存所有参与该转换的轴的测量值。

读取测量结果

被测轴上测头的测量值可在零件程序及同步动作中通过以下系统变量读取：

系统变量	含义
\$AA_MM[<Axis>]	机床坐标系中的测头测量值
\$AA_MW[<Axis>]	工件坐标系中的测头测量值

4.7.8 轴测量 (MEASA、MEAWA、MEAC) (选件)

针对特定轴的测量可以通过零件程序或同步动作激活。轴上配备两个测量系统时，便可以使用这两个系统进行测量。

可用的测量方法如下：

- 带剩余行程删除的测量 (MEASA)
- 不带剩余行程删除的测量 (MEAWA)
- 不带剩余行程删除的连续测量 (MEAC)

使用 MEASA 或 MEAWA 时，每次测量最多可为相应已编程的轴采集四个测量值，并且针对触发事件将其保存在系统变量中。

在 MEAC 连续测量中，测量结果保存在 FIFO 变量中。

4.7 特殊的位移指令

句法

```
MEASA[<Axis>]=(<Mode>,<TE1>,...,<TE4>)
MEAWA[<Axis>]=(<Mode>,<TE1>,...,<TE4>)
MEAC[<Axis>]=(<Mode>,<MeasMem>,<TE1>,...,<TE4>)
```

说明

MEASA 和 MEAWA 为逐段有效且可以在某个程序段中共同编程。但如果 MEASA/MEAWA 与 MEAS/MEAW 编程在一个程序段中，就会发出出错信息。

含义

MEASA:	轴测量，带剩余行程删除	
	生效方式:	逐段式
MEAWA:	不带剩余行程删除的轴测量	
	生效方式:	逐段式
MEAC:	不带剩余行程删除的轴连续测量	
	生效方式:	逐段式
<轴>:	名称，用于测量所使用的通道轴	
<Mode>:	指定运行模式（测量模式和测量系统）的两位数（xx）	
	十进制个位：测量模式	
	确定是按照时间顺序还是按照编程顺序来激活触发事件。	
	x0	中断测量任务。
	x1	最多有 4 个不同的可同时激活的触发事件。
	x2	最多 4 个可依次激活的触发事件。
	x3	最多 4 个可依次激活的触发事件，不过在启动时没有对触发事件 1 的监控（报警 21700/21703 被抑制）。
	提示： 该模式不适用于 MEAC。	
	十进制十位：测量系统	
	确定使用哪个测量系统进行测量。	
	0x（或者不指定）	已激活的测量系统
	1x	测量系统 1
	2x	测量系统 2
	3x	两个测量系统

<TE>:	触发测量的触发事件		
	类 型:	INT	
	取值范围:		-2, -1, 1, 2
	(+)1	测头 1 的上升沿	
	-1	测头 1 的下降沿	
	(+)2	测头 2 的上升沿	
	-2	测头 2 的下降沿	
	提示: 使用两个测量系统执行测量时，最多可编写两个触发事件（上升沿或下降沿）。只要发生其中任何一种触发事件，系统便采集两个测量系统的测量值。		
<MeasMem>:	FIFO 号（循环存储器）		

示例

示例 1：在模式 1 中进行轴的测量，带剩余行程删除（按时间顺序分析）

a)使用一个测量系统测量

程序代码	注释
...	
N100 MEASA[X]=(1,1,-1) G01 X100 F100	；使用激活的测量系统在模式 1 中测量。等待测量信号，测头 1 的上升沿/下降沿在 x = 100 后面的运动行程上。
N110 IF \$AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE	；检查结果。
N120 R10=\$AA_MM1[X]	；保存属于第一个已编程触发事件（上升沿）的测量值。
N130 R11=\$AA_MM2[X]	；保存属于第二个已编程触发事件（下降沿）的测量值。
N140 ENDE:	

b)使用两个测量系统测量

程序代码	注释
...	
N200 MEASA[X]=(31,1,-1) G01 X100 F100	；使用两个测量系统在模式 1 中测量。等待测量信号，测头 1 的上升沿/下降沿在 x = 100 后面的运动行程上。
N210 IF \$AC_MEA[1]==FALSE GOTOF ENDE	；检查结果。
N220 R10=\$AA_MM1[X]	；在出现上升沿时保存测量系统 1 的测量值。
N230 R11=\$AA_MM2[X]	；在出现上升沿时保存测量系统 2 的测量值。
N240 R12=\$AA_MM3[X]	；在出现下降沿时保存测量系统 1 的测量值。
N250 R13=\$AA_MM4[X]	；在出现下降沿时保存测量系统 2 的测量值。

4.7 特殊的位移指令

程序代码	注释
N260 ENDE:	

示例 2：在模式 2 中进行轴的测量，带剩余行程删除（按编程的顺序分析）

程序代码	注释
...	
N100 MEASA[X]=(2,1,-1,2,-2) G01 X100 F100	；使用激活的测量系统在模式 2 中测量。在 x = 100 后面的运动行程上，等候测量信号，顺序为测头 1 的上升沿，测头 1 的下降沿；测头 2 的上升沿，测头 2 的下降沿。
N110 IF \$AC_MEA[1]==FALSE GOTOF MESSTASTER2	；使用测头 1 检查测量结果。
N120 R10=\$AA_MM1[X]	；保存属于第一个已编程触发事件（测头 1 上升沿）的测量值。
N130 R11=\$AA_MM2[X]	；保存属于第二个已编程触发事件（测头 1 上升沿）的测量值。
N140 MESSTASTER2:	
N150 IF \$AC_MEA[2]==FALSE GOTOF ENDE	；使用测头 2 检查测量结果。
N160 R12=\$AA_MM3[X]	；保存属于第三个已编程触发事件（测头 2 上升沿）的测量值。
N170 R13=\$AA_MM4[X]	；保存属于第四个已编程触发事件（测头 2 上升沿）的测量值。
N180 ENDE:	

示例 3：在模式 1 中进行轴的持续测量（按时间顺序分析）

a) 测量 100 个以下的测量值

程序代码	注释
...	
N110 DEF REAL MESSWERT[100]	
N120 DEF INT 循环=0	
N130 MEAC[X]=(1,1,-1) G01 X1000 F100	；使用激活的测量系统在模式 1 中测量，将测量值保存在 \$AC_FIFO1 中，等待测头 1 在 x = 1000 之后的运动行程上有下降沿的测量信号。
N135 STOPRE	
N140 MEAC[X]=(0)	；在到达轴位置之后中断测量。
N150 R1=\$AC_FIFO1[4]	；将累计测量值的数量保存在参数 R1 中。
N160 FOR 循环=0 TO R1-1	
N170 测量值[循环]=\$AC_FIFO1[0]	；从 \$AC_FIFO1 中读取并且保存测量值。
N180 ENDFOR	

b) 在 10 个测量值之后使用剩余行程删除来测量

程序代码	注释
...	
N10 WHEN \$AC_FIFO1[4]>=10 DO MEAC[x]=(0) DELDTG(x)	； 删除剩余行程。
N20 MEAC[x]=(1,1,1,-1) G01 X100 F500	
N30 MEAC[X]=(0)	
N40 R1=\$AC_FIFO1[4]	； 测量值的数量。
...	

c) 通过 2 个测头测量上升沿/下降沿

程序代码	注释
...	
N110 DEF REAL MESSWERT[16]	
N120 DEF INT 循环=0	
N130 MEAC[X]=(1,1,-1,2) G01 X100 F100	； 使用激活的测量系统在模式 1 中测量，将测量值保存在 \$AC_FIFO1 中，等待测量信号（依次为测头 1 的下降沿、测头 2 的上升沿），沿着向 X=100 的路径运行。
N140 STOPRE	； 预处理停止。
N150 MEAC[X]=(0)	； 在到达轴位置之后中断测量。
N160 R1=\$AC_FIFO1[4]	； 将累计测量值的数量保存在参数 R1 中。
N170 FOR Schleife=0 TO R1-1	
N180 MESSWERT[Schleife]=\$AC_FIFO1[0]	； 从 \$AC_FIFO1 中读取并且保存测量值。
N190 ENDFOR	

更多信息

测量任务

可以在零件程序中或者从某个同步动作中编程一个测量任务。某一时刻和同一时刻每个轴只能有一个测量任务激活。

说明

进给应和相应的测量问题适配。
如果是 MEASA 和 MEAWA，那么只有当进给不再作为一个相同的触发事件、且不再作为每个位置控制器周期的 4 个不同的触发事件出现时，才能保证结果正确。
如果是带有 MEAC 的连续测量，那么插补周期和位置控制器周期之间的比例不得大于 8:1。

触发事件

一个触发事件由测头的编号和测量信号的触发条件（上升或者下降沿）组成。

4.7 特殊的位移指令

每次测量时，可以分别处理 4 个以下的已响应测头的触发事件，即最多两个测头，每个测头分别有两个测量脉冲沿。处理的顺序和触发事件的最大数量与所选的模式有关。

使用两个测量系统执行测量时，最多可编写两个触发器事件（上升沿或下降沿）。每个触发器事件都会触发两个测头的实际值采集。

采用缺省设置 PROFIBUS 通讯中的 PROFIBUS 报文 391 时，每个触发事件、每个位置控制周期只可以采集一个测量值。

在运行模式 1 下执行 MEAC 时，可使用 PROFIBUS 报文 395 将测量值数量提高到每个触发事件共计 8 个测量值，也就是每个触发事件和位置控制周期中上升沿和下降沿各有 8 个。

- 一个测头：每个测头的上升沿 8 个测量值，下降沿 8 个测量值
- 两个测头：每个测头的上升沿 4 个测量值，下降沿 4 个测量值

相比使用 PROFIBUS 报文 395，此时可实现更高的进给率和转速。

运行模式

使用运行模式的第一个数字（十位数）来选择所需的测量系统。如果只有一个测量系统存在，但是仍然编程了第二个测量系统，就自动使用存在的测量系统。

使用第二个数字（个位数）可以选择所需的测量模式。以此可以根据相应的控制方法调节测量过程：

- **模式 1:**
按照触发事件出现的时间顺序对其进行分析。
- **模式 2:**
按照编程顺序对触发事件进行分析。
- **模式 3:**
按照编程顺序对触发事件进行分析，但是不在启动时时监控触发事件 1。

有和没有剩余行程删除的测量

在编程 MEASA 时，只有在采集所有所要的测量值之后才会执行剩余行程删除。

对于在任何情况下均要逼近已编程位置的特殊测量任务而言，使用 MEAWA。

说明

MEASA 不可在同步动作中编写。取而代之的是可以将 MEAWA 加上剩余行程删除作为同步动作编程。

当使用 MEAWA 从同步动作中开始测量任务时，仅机床坐标系中的测量值可供使用。

几何轴/坐标转换

如果要开始对某个几何轴进行单轴测量，就必须为所有剩余几何轴明确编写相同的测量任务。这同样适用于进行转换的轴。

示例：

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) MEASA[X]=(1,1) G0 Z100
```

或者

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) POS[Z]=100
```

查询状态

如果需要在需要在程序中了解测头是否偏转以及是否切换，可以通过以下系统变量查询该状态：

系统变量	含义	数据类型	值	
\$A_PROBE[<n>]	测头状态	INT	0	测头未偏转。
			1	测头偏转。
\$AC_MEA[<n>]	测头切换状态 测量开始时 \$AC_MEA[<n>] 会被自动 复位。	INT	0	测头未切换。
			1	测头已切换（发生了测量程序段中编程的所有触发事件）

<n> = 测头编号

说明

当从同步动作中开始测量时，就不再更新 \$AC_MEA。在这种情况下，需要查询 NC/PLC 接口信号 DB31, ... DBX62.3 或者等效变量 \$AA_MEAACT[<轴>]。

\$AA_MEAACT==1:测量有效

\$AA_MEAACT==0:测量未激活

测头限制

在使用 PROFIBUS 报文 395 时可通过系统变量 \$A_PROBE_LIMITED 在 NC 程序或同步动作中读取测头限制的状态：

\$A_PROBE_LIMITED[<n>] == 0:测头限制无效/复位

\$A_PROBE_LIMITED[<n>] == 1:测头限制生效

<n> = 测头编号

MEASA, MEAWA 的测量结果

测头的测量值可在零件程序及同步动作中通过以下系统变量读取：

系统变量	含义
\$AA_MM1[<Axis>]	发生触发事件 1 时 MCS 中的测头测量值
...	...
\$AA_MM4[<Axis>]	发生触发事件 4 时 MCS 中的测头测量值
\$AA_MW1[<Axis>]	发生触发事件 1 时 WCS 中的测头测量值
...	...
\$AA_MW4[<Axis>]	发生触发事件 4 时 WCS 中的测头测量值

<Axis> = 测量轴

当使用两个测量系统执行某个测量任务时，系统会采集这两个测量系统上每一个可能发生的这两种触发事件。系统变量的含义如下：

\$AA_MM1[<Axis>]	或者	\$AA_MW1[<Axis>]	当出现触发事件 1 时测量系统 1 的测量值
\$AA_MM2[<Axis>]	或者	\$AA_MW2[<Axis>]	当出现触发事件 1 时测量系统 2 的测量值
\$AA_MM3[<Axis>]	或者	\$AA_MW3[<Axis>]	当出现触发事件 2 时测量系统 1 的测量值
\$AA_MM4[<Axis>]	或者	\$AA_MW4[<Axis>]	当出现触发事件 2 时测量系统 2 的测量值

连续测量(MEAC)

测量值在执行 MEAC 时存在于机床坐标系中并且被保存在指定的 FIFO[n]存储器中（循环存储器）。如果设计了两个探头用来进行测量，就会将第二个探头的测量值单独保存在额外为此而设计的 FIFO[n+1]存储器中（可通过 MD 设置）。

FIFO 是一种循环存储器，按照循环原理将 \$AC_FIFO 变量中的测量值记录在该存储器中。

说明

FIFO 内容仅能从循环存储器中读出一次。如果要多次使用测量数据，就必须将其临时保存在用户数据中。

当测量值的数量超过机床数据中为 FIFO-存储器规定的最大数时，就会自动结束测量。

可通过循环读取测量值的方式来实现连续测量。此时必须至少以和新测量值的输入频率相同的频率来进行读取。

更多信息：功能手册之同步动作**防止错误编程**

识别出下面的出错编程，并且显示一个出错：

- MEASA/MEAWA 和 MEAS/MEAW 位于同一条程序段中

示例：

```
N01 MEAS=1 MEASA[X]=(1,1) G01 F100 POS[X]=100
```

- MEASA/MEAWA 参数个数 <2 或者 >5

示例：

```
N01 MEAWA[X]=(1) G01 F100 POS[X]=100
```

- MEASA/MEAWA 触发事件不等于 1/-1/2/-2

示例：

```
N01 MEASA[B]=(1,1,3) B100
```

- MEASA/MEAWA 模式错误

示例：

```
N01 MEAWA[B]=(4,1) B100
```

- MEASA/MEAWA 重复编写了触发事件

示例：

```
N01 MEASA[B]=(1,1,-1,2,-1) B100
```

- MEASA/MEAWA 缺少几何轴

示例：

```
N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) G01 X50 Y50 Z50 F100 ;几何轴 X/  
Y/Z
```

- 几何轴中测量任务不一致

示例：

```
N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) MEASA[Z]=(1,1,2) G01 X50 Y50  
Z50 F100
```

参见

同步动作 (页 1011)

4.7.9 OEM 专用函数(OMA1 ... OMA5, OEMIPO1, OEMIPO2, G810 ... G829)

OEM 地址

OEM 地址的含义由 OEM 定义，该功能通过编译循环实现。为此，预留了 5 个 OEM 地址 (OMA1 ... OMA5)。地址名称可以设定。每个程序段中都允许加入 OEM 地址。

预留的 G 代码调用

以下 G 代码调用预留给 OEM 用户：

- OEMIPO1, OEMIPO2 (来自 G 代码组 1)
- G810 ... G819 (G 代码组 31)
- G820 ... G829 (G 代码组 32)

该功能通过编译循环实现。

函数和子程序

此外，OEM 用户也可以创建预定义的函数和包含参数传递的子程序。

说明

工件仿真

在 SW 4.4 版本之前，工件模拟是不支持编译循环的，SW 4.4 版本之后也只支持个别的编译循环(CC)。

因此，在不被支持的编译循环中，如果不单独处理零件程序中的语言指令 (OMA1 ... OMA5, OEMIPO1/2, G810 ... G829, 自定义的程序和函数)，会输出报警，并中断仿真。

解决方案：单独处理零件程序中不被支持的 CC 专用语言指令 (\$P_SIM 查询)。

示例：

```
N1 G01 X200 F500
IF (1==$P_SIM)
N5 X300 , 在仿真时 CC 未激活
ELSE
N5 X300 OMA1=10
ENDIF
```

4.7.10 带有角部减速的进给减速 (FENDNORM, G62, G621)

在自动拐角延迟时，在距离拐角很近处以钟形曲线降低进给速度。除此之外，关系到加工的刀具性能的范围可以通过设定数据进行设置：

- 开始和结束进给速度降低
- 用来减小进给速度的修调率
- 识别相关角

有些角部被视为重要的角部，即其内角小于通过调整数据所设定参数的角部。

使用 FENDNORM 缺省值关闭自动拐角倍率的功能。

句法

FENDNORM

G62 G41

G621

含义

FENDNORM:	自动拐角延迟关
G62:	刀具半径补偿激活时的 内拐角 减速
G621:	刀具半径补偿激活时在 所有拐角处 减速

G62 只在刀具半径补偿 G41/G42 和连续路径加工 G64/G641 激活的内拐角上生效。

以降低后的进给率逼近相应拐角，该进给率按以下方式计算：

$F * (\text{用于降低进给速度的倍率}) * \text{进给速度倍率}$

当刀具（以中心点轨迹为基准）在相应角应该变换方向时，表明已经到达了最大可能的进给减速。

G621 与 G62 的生效方式类似，对 FGROUP 所确定的轴上的每个角生效。

4.7.11 可编程的运动结束条件 (FINEA, COARSEA, IPOENDA, IPOBRKA, ADISPOSA)

与轨迹插补 (G601, G602 和 G603) 的程序段转换条件相似，指令轴或 PLC 轴单轴插补的运动结束条件可以在一个零件程序或者同步动作中编程。

4.7 特殊的位移指令

取决于编程的运动结束条件，在单轴运动中，零件程序段或工艺循环段以不同的方式迅速结束。PLC 也是同样如此，通过 FC15/16/18。

句法

```
FINEA [<轴>]  
COARSEA [<轴>]  
IPOENDA [<轴>]  
IPOBRKA (<轴> [, <时间>])  
ADISPOSA (<轴> [, <模式>, <窗口大小>])
```

含义

FINEA:	运动结束条件：“精准停”		
	生效方式:	模态	
COARSEA:	运动结束条件：“粗准停”		
	生效方式:	模态	
IPOENDA:	运动结束条件：“插补器停止”		
	生效方式:	模态	
IPOBRKA:	程序段转换条件： 制动斜坡		
	生效方式:	模态	
ADISPOSA:	运动结束条件公差窗口		
	生效方式:	模态	
<轴>:	通道轴名称 (X, Y,)		
<时间>:	程序段转换时间，是制动斜坡的 % 值： • 100% = 制动斜坡开始 • 0% = 制动斜坡结束，和 IPOENDA 含义相同		
	类型:	REAL	
<模式>:	公差窗口的基准		
	取值范围:	0	公差窗口无效
		1	公差窗口与给定位置相关
		2	公差窗口与实际位置相关
	类型:	INT	
<窗口大小>:	公差窗口大小		
	类型:	REAL	

示例

示例 1： 运动结束条件：“插补器停止”

程序代码
； 定位轴 X 运行到 100，速度 200 m/min，加速度 90%， ； 运动结束条件： 插补器停止 N110 G01 POS[X]=100 FA[X]=200 ACC[X]=90 IPOENDA[X] ； 同步动作： ； 任何时候只要： 设置输入 1 ； 然后定位轴 X 运行到 50，速度 200 m/min，加速度 140%， ； 运动结束条件： 插补器停止 N120 EVERY \$A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=200 ACC[X]=140 IPOENDA[X]

示例 2： 程序段转换条件：“制动斜坡”

程序代码	注释
N40 POS[X]=100	； 缺省设定生效 ； X 轴定位到 100 程序段转换条件： 精准停
N20 IPOBRKA(X,100)	； 程序段转换条件：“制动斜坡”， 100% = 制动斜坡开始
N30 POS[X]=200	； 一旦 X 轴开始制动，就立即转换程序段
N40 POS[X]=250	； X 轴并未停止在 200 位置，而是继续运行到位置 250。 一旦轴开始制动，就立即转换程序段。
N50 POS[X]=0	； X 轴停止，然后返回到位置 0。 达到位置 0 和“精准停”后，转换程序段
N60 X10 F100	； X 轴作为轨迹轴运动到位置 10

更多信息

运动结束条件的系统变量

可以通过系统变量 \$AA_MOTEND 读出当前生效的运动结束条件。

程序段转换条件：“制动斜坡”（IPOBRKA）

如果激活了程序段转换条件“制动斜坡”，并为此指定了一个程序段转换时间（该时间是可选值），该值会在下一次定位运动中生效，并和主处理同步地写入设定数据中。没有指定该时间时，设定数据中的当前值生效。

SD43600 \$SA_IPOBRAKE_BLOCK_EXCHANGE

4.8 坐标转换（框架）

重新编写轴运动结束条件（FINEA、COARSEA、IPOENDA）时，对应轴的 IPOBRKA 会被取消。

附加程序段转换条件：“公差窗口”（ADISPOSA）

通过 ADISPOSA 可以设定程序段终点的公差窗口，作为附加程序段转换条件，程序段终点可以是实际位置或目标位置。现在，有两个程序段转换条件：

- 程序段转换条件：“制动斜坡”
- 程序段转换条件：“公差窗口”

4.8 坐标转换（框架）

4.8.1 通过框架变量转换坐标

除了在框架指令 (页 322) 中介绍的指令以外，例如 ROT, AROT, SCALE 等，工件坐标（WCS）也可通过框架变量 \$P_...FR（数据管理框架）和 \$P_...FRAME（生效框架）被转换。

下图为框架变量结构的概述：

- 数据管理框架
- 生效框架
- 激活的总框架：所有激活框架的连接
- NCU 全局框架
- 通道专用框架




图 4-1 框架变量概述

4.8 坐标转换（框架）

4.8.1.1 预定义框架变量 (\$P_CHBFRAME, \$P_IFRAME, \$P_PFRAME, \$P_ACTFRAME)

激活：通道专用的基本框架 \$P_CHBFRAME[<n>] (\$P_BFRAME)

说明


由于兼容性原因保留当前的基本框架 \$P_BFRAME 和数据管理基本框架 \$P_UBFR。

- $\$P_BFRAME \triangleq \$P_CHBFRAME[0]$
- $\$P_UBFR \triangleq \$P_CHBFR[0]$.

框架变量 \$P_CHBFRAME[<n>] 定义基准坐标系(BKS)和基准零点坐标系(BNS)之间的关系。

如果当前的通道专用基本框架 \$P_CHBFRAME[<n>] 在 NC 程序立即生效，则下列选项可用


- 指令：
 - G500 （关闭所有可设置框架，基本框架仍然有效）
 - G54 ... G599 (可设置零点位移)
- 数据管理的通道专用基本框架分配到当前的通道专用基本框架：
 $\$P_CHBFRAME[<n>] = \$P_CHBFR[<m>]$



激活：通道专用可设定框架 \$P_IFRAME

框架变量 \$P_IFRAME 定义了基准零点坐标系(BNS)和可设定零点坐标系(ENS)之间的关系。

- $\$P_IFRAME$ 相当于 $\$P_UIFR[\$P_IFRNUM]$
- 例如，在编程了 G54 之后， $\$P_IFRAME$ 就会含有通过 G54 所定义的转换、旋转、缩放和镜像。




激活：通道专用可编程框架 \$P_PFRAME

框架变量 \$P_PFRAME 定义了可设定零点坐标系(ENS)和工件坐标系(WCS)之间的关系。

\$P_PFRAME 含有

- 从编程 TRANS/ATRANS, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR 或者
- 从赋值 CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE 给可编程的 FRAME 得出的合成框架。



激活：总框架\$P_ACTFRAME

通道内有效的总框架是所有通道内有效框架的连接。

```
$P_ACTFRAME =  $P_PARTFRAME : $P_SETFRAME : $P_EXTFRAME :  
                $P_ISO1FRAME : $P_ISO2FRAME : $P_ISO3FRAME :  
                $P_ACTBFRAME : $P_I 框架 : $P_GFRAME :  
                $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_TRAFRAME :  
                $P_PFRAME : $P_ISO4FRAME : $P_CYCFRAME
```

\$P_ACTFRAME 所描述的是当前工件坐标系的零点。





图 4-2 框架变量 \$P_ACTFRAME

如果框架\$P_BFRAME / \$P_CHBFRAME [<n>], \$P_IFRAME 或 \$P_PFRAME 中的任何一个发生改变，则当前总框架\$P_ACTFRAME 将重新计算。



如果 MD20110RESET_MODE_MASK 按照如下方式设定，则复位之后基准框架和可设定框架生效：

位 0=1, 位 14=1 --> \$P_UBFR (基本框架)有效

位 0=1, 位 5=1 --> \$P_UIFR[\$P_UIFRNUM] (可设置的框架)有效

数据管理：通道专用基本框架\$P_CHBFR[<n>]

通过框架变量\$P_CHBFR[<n>]在数据管理中读/写基本框架。数据管理框架不会通过写入立即在通道中激活。写入框架激活的步骤如下：

- 通道复位和 MD20110 \$MC_RESET_MODE_MASK, 位 0==1 位 14==1
- 指令 G500, G54 ... G57, G505 ... G599 (开启/关闭基本框架，随后重新计算当前总框架)

4.8 坐标转换（框架）

数据管理： 通道专用可设定框架 \$P_UIFR[<n>]

通过框架变量\$P_UIFR[<n>]在数据管理中读/写可设定框架。框架通过写入不会立即在通道激活。通道内写入框架的计算如下：

- 指令 G500 （关闭所有可设定框架或零点位移）
- 指令 G54 ... G57, G505 ... G599 （开启一个可设定框架或零点位移）

被激活的可设定框架	数据管理框架	（符合指令）
\$P_IFRAME =	\$P_UIFR[0]	G500
	\$P_UIFR[1]	G54
	\$P_UIFR[2]	G55
	\$P_UIFR[3]	G56
	\$P_UIFR[4]	G57
	\$P_UIFR[5]	G505
	\$P_UIFR[6]	G506
	...	...
	\$P_UIFR[99]	G599

4.8.2 给框架赋值

4.8.2.1 直接赋值（轴值，角度，尺寸）

在 NC 程序中可以直接给框架或者框架变量赋值。

句法

句法

```
$P_PFRAME = CTRANS (X, <位移值>, Y, <位移值>, Z, <位移值>, ...)  
$P_PFRAME = ROT (X, <角度>, Y, <角度>, Z, <角度>, ...)  
$P_UIFR[...] = CROT (X, <角度>, Y, <角度>, Z, <角度>, ...  
$P_PFRAME = CSCALE (X, <比例>, Y, <比例>, Z, <比例>, ...)  
$P_PFRAME = CMIRROR (X, Y, Z)  
$P_CHBFRAME [<n>] 的句法与$P_PFRAME 的句法相同。
```

含义


CTrans:	在给定轴上的偏移
CROT:	围绕给定轴旋转
CScale:	在给定轴上的比例改变
CMIRROR:	在给定轴上的反向
X, Y, Z:	在所给定的几何轴方向的偏移值
<位移值>:	位移值
<角度>:	围绕旋转的角度
<比例>:	比例说明

示例

当前可编程框架的框架组件赋值

当前可编程框架的框架组件转换、旋转和镜像的赋值：

```
$P_PFRAME = CTRANS (X,10,Y,20,Z,5) : CROT (Z,45) :CMIRROR (Y)
```



写框架的旋转组件

可设定数据管理框架旋转组件上所有三根轴的赋值，\$P_UIFR 带 CROT：

```
$P_UIFR[5]=CROT (X, 0, Y, 0, Z, 0)
```

4.8 坐标转换（框架）

可选择直接对数据管理框架旋转组件上的各轴进行单独赋值：

```
$P_UIFR[5, Y, RT]=0
$P_UIFR[5, X, RT]=0
$P_UIFR[5, Z, RT]=0
```


说明

在框架上多个操作可以通过连接符：相互联系起来。操作按顺序地从左至右进行。

示例

\$P_PFRAME 上的链式操作，带位移、旋转和缩放：

```
$P_PFRAME = CTRANS (...) : CROT (...) : CSCALE...
```



4.8.2.2 读取和修改框架组件 (TR, FI, RT, SC, MI)

可以对某个框架的各个数据进行访问，例如某个特定的位移值或者旋转角度。这些值可以修改，或者赋值给另一个变量。

句法

```
R10=$P_UIFR[$P_UIFNUM,X,RT]  从当前的可设置零点位移 $P_UIFNUM 得出的围绕
                                X 轴的旋转角度 RT 应当赋给变量 R10。

R12=$P_UIFR[25,Z,TR]          从已设置的编号为 25 的框架的数据集得出的 Z 轴
                                中的位移值 TR 应当赋给变量 R12。
```

R15=\$P_PFRAME[Y,TR]

\$P_PFRAME[X,TR] = 25

给变量 R15 赋值 Y 轴的偏移值 TR，在当前可编程的框架中。

在当前可编程的框架中，改变 X 轴的偏移值 TR。X25 立即适用。

含义

\$P_UIFRNUM:	使用该变量可以自动建立与当前可设定零点偏移坐标系的联系。
P_UIFR[n, ..., ...] :	通过给出框架号 n，从而使用可设定框架 n。
	对需要读出或者修改的分量的说明：
TR:	TR 转换
FI:	FI 精细转换
RT:	RT 旋转
SC:	SC Scale 改变比例尺
MI:	MI 镜像
X, Y, Z:	此外（参见示例）还指定相应的轴 X, Y, Z。

RT 旋转的数值范围

围绕第 1 个几何轴旋转：

围绕第 2 个几何轴旋转：

围绕第 3 个几何轴旋转：

-180° ~ +180°

-90° ~ +90°

-180° ~ +180°

说明

调用框架

通过指定系统变量 \$P_UIFRNUM 可以直接访问使用 \$P_UIFR 或者 G54, G55, ... 最新设置的零点位移 (\$P_UIFRNUM 含有最新设置的框架的编号)。

所有其它所保存的可设置框架 \$P_UIFR 可通过指定相应的编号 \$P_UIFR[n] 来调用。

可以为预定义框架变量和自定义框架指定名称，例如 \$P_IFRAME.


数据调用

在方括号中的是要访问或者修改的轴名称和值的框架组件，例如 [X, RT] 或者 [Z, MI].

4.8.2.3 通过框架计算

在 NC 程序中，可以将框架赋给另外一个框架或者使框架级联。

例如，框架级联适合用来描述排列在一个托盘上且应在一个加工流程中进行加工的多个工件。



描述托盘任务时，可以例如仅含有一些部分值，通过其级联来生成各种工件零点。

示例

赋值

程序代码	注释
DEF FRAME EINSTELLUNG_1	; 定义本地框架变量
EINSTELLUNG_1 = CTRANS(X,10)	; 功能结果分配至框架变量
\$P_PFRAME = EINSTELLUNG_1	; 框架变量分配至当前框架
DEF FRAME EINSTELLUNG_4	; 定义本地框架变量
EINSTELLUNG_4 = \$P_PFRAME	; 当前框架缓存至框架变量
...	
\$P_PFRAME = EINSTELLUNG_4	; 从框架变量读回当前框架

连接

框架以编程顺序通过符号:相互连接。框架组件，例如位移、旋转等先后相加。

程序代码	注释
\$P_IFRAME = \$P_UIFR[15] :	; 结果赋值 - 连接框架
\$P_UIFR[16]	; 两个可设定数据管理框架，在激活的
	; 可设定总框架。
	; 应用示例:
	; \$P_UIFR[15]:偏移
	; \$P_UIFR[16]:旋转
\$P_UIFR[3] = \$P_UIFR[4] :	; 结果赋值 - 连接框架
\$P_UIFR[5]	; 两个可设定数据管理框架，在一个
	; 其他可设定数据管理框架

4.8.2.4 定义框架变量 (DEF FRAME)

除了预定义的框架变量以外，也可定义自己的框架变量。自定义的框架变量的用户变量类型为FRAME。框架的名称可以在用户变量规定的范围内自由指定。

通过功能 CTRANS, CROT, CSCALE, CMIRROR 可以为自定义框架变量赋值。

句法

```
DEF FRAME <名称>
```

含义

DEF FRAME:	定义用户变量类型 FRAME。
<名称>:	框架变量名称

示例

定义一个框架变量"PALETTE"并分配位移和旋转值:

程序代码	注释
DEF FRAME PALETTE	; 定义框架变量 PALETTE
PALETTE = CTRANS(...) :CROT(...)	; 连接的结果框架分配
	; 框架变量 PALETTE 的位移和旋转

4.8.3 粗位移和精位移 (CTRANS, CFINE)

精位移

精位移 CFINE (...) 可用于以下框架：

- 可设定的框架：\$P_UIFR bzw. \$P_IFRAME
- 基本框架：\$P_NCBFR[<n>], \$P_CHBFR[<n>] 或 \$P_CHBFRAMES[<n>] 或 \$P_ACTBFRAME
- 可编程的框架：\$P_PFRAME

使用 CFINE (...) 指令编程框架的精位移。

粗位移

粗位移 CTRANS (...) 可用于所有框架。

总偏移

总位移由粗位移和精位移相加而得。

机床数据

解锁精位移

解锁精位移和机床数据：

MD18600 \$MN_MM_FRAME_FINE_TRANS = 1

句法

精位移

- 总框架
 - <框架> = CFINE (<K_1>, <值>)
 - <框架> = CFINE (<K_1>, <值>, <K_2>, <值>)
 - <框架> = CFINE (<K_1>, <值>, <K_2>, <值>, <K_3>, <值>)
- 框架分量
 - <框架>[<n>, <K_1>, FI] = <值>

粗位移

- 总框架
 - $\langle \text{框架} \rangle = \text{CTRANS}(\langle K_1 \rangle, \langle \text{值} \rangle)$
 - $\langle \text{框架} \rangle = \text{CTRANS}(\langle K_1 \rangle, \langle \text{值} \rangle, \langle K_2 \rangle, \langle \text{值} \rangle)$
 - $\langle \text{框架} \rangle = \text{CTRANS}(\langle K_1 \rangle, \langle \text{值} \rangle, \langle K_2 \rangle, \langle \text{值} \rangle, \langle K_3 \rangle, \langle \text{值} \rangle)$
- 框架分量
 - $\langle \text{框架} \rangle[\langle n \rangle, \langle K_1 \rangle, \text{TR}] = \langle \text{值} \rangle$

专用于可编程框架\$P_PFRAME:


- $\text{TRANS } \langle K_1 \rangle \langle \text{值} \rangle$
- $\text{TRANS } \langle K_1 \rangle \langle \text{值} \rangle \langle K_2 \rangle \langle \text{值} \rangle$
- $\text{TRANS } \langle K_1 \rangle \langle \text{值} \rangle \langle K_2 \rangle \langle \text{值} \rangle \langle K_3 \rangle \langle \text{值} \rangle$

含义

$\langle \text{框架} \rangle$:	框架，例如可设定数据管理框架\$P_UIFR[$\langle n \rangle$]
CFINE:	精位移，累加式位移。
CTRANS:	粗位移，绝对位移
TRANS:	只有可编程的框架：粗位移，绝对位移
$\langle K_n \rangle$:	坐标轴 X, Y, Z
$\langle \text{值} \rangle$:	位移值

4.8.4 外部零点偏移 (\$AA_ETRANS)

外部零点偏移是基本坐标系（BKS）和基础零点系统（BNS）之间的线性位移。



4.8 坐标转换（框架）

外部零点偏移通过\$AA_ETRANS 生效，取决于机床数据的参数设置，有两种方式：

1. 系统变量\$AA_ETRANS 在通过 NC/PLC 接口信号激活后直接作为偏移值生效
2. 系统变量\$AA_ETRANS 的值在通过 NC/PLC 接口信号激活后被接收成为有效的系统框架\$P:EXTFRAME 和数据管理框架\$P_EXTFR 的值。随后激活的总框架\$P_ACTFRAME 将被重新计算。

机床数据

与系统变量 \$AA_ETRANS 相关，有两种方法可以区分，通过以下机床数据选择：

MD28082 \$MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK,位 1= <值>

<值>	含义
0	功能：通过 PLC，HMI 或 NC 程序直接写\$AA_ETRANS[<轴>]。 解锁，从\$AA_ETRANS[<轴>]移出零点偏移至下一个可能的运行偏差：DB31, ... DBX3.0
1	功能：激活有效的系统框架\$P:EXTFRAME 和数据管理框架\$P_EXTFR 解锁，从\$AA_ETRANS[<轴>]移出零点偏移，通过：DB31, ... DBX3.0 之后在通道内： • 停止通道中的所有运行移动（除命令和 PLC 轴） • 预处理站，随后重组（STOPRE） • 粗位移有效框架\$ P_EXTFRAME[<轴>]=\$ AA_ETRANS[<轴>] • 粗位移数据管理框架\$ P_EXTFRAME[<轴>]=\$ AA_ETRANS[<轴>] • 重新计算有效的总框架\$P_ACTFRAME • 位移移出至编程轴。 • 继续中断的运行移动或 NC 程序

编程

- 句法
\$AA_ETRANS[<轴>] == <值>
- 含义

\$AA_ETRANS:	系统变量，用于缓存外部零点偏移
<轴>:	通道轴
<值>:	位移值

NC/PLC 接口信号

DB31, ... DBX3.0 = 0 → 1 ⇒ \$P_EXTFRAME[<轴>] = \$P_EXTFR[<轴>] = \$AA_ETRANS[<轴>]

4.8.5 参考点状态的实际值设置和损失（PRESETON）

程序 PRESETON() 在机床坐标系 (MCS) 为一个或多个轴设置新的实际值。该值等于轴的 MKS 零点偏移。因此不运行此轴。

通过 PRESETON 可触发一个带同步的预处理停止。实际位置在轴静止时分配。

如果轴在 PRESETON 指令下未分配到通道，随后的过程取决于轴专用的配置：

MD30552 \$MA_AUTO_GET_TYPE

回参考点状态

通过在机床坐标系设置新的实际值使机床轴参考点状态复位：

DB31, ... DBX60.4 / .5 = 0（已回参考点/已同步，测量系统 1/2）

建议 PRESETON 只用于没有参考点义务的轴。

为了恢复原来的机床坐标系，机床轴的测量系统必须通过例如从零件程序接近参考点（G74）来重新返回到参考点。

 小心
参考点状态丢失 通过 PRESETON 在机床坐标系设置新的实际值，使机床轴的参考点状态重置到“未返回参考点/未同步”。

编程

句法

PRESETON(<轴_1>, <值_1> [, <轴_2>, <值_2>, ... <轴_8>, <值_8>])

含义

PRESETON:	参考点状态的实际值设置和损失	
	预处理停止:	是
	在单独程序段中编程:	是
<轴_x>:	机床进给轴名称	
	类型:	AXIS
	取值范围:	在通道定义的机床轴名称

4.8 坐标转换（框架）

<值_x>:	机床坐标系中机床轴的新实际值（MKS） 在当前有效的尺寸系统输入（英制/公制） 考虑到有效的直径编程 (DIAMON)	
	类型:	REAL

更多信息

NC 程序中的 PRESETON

有关 NC 程序中 PRESETON 的详细描述，请参见功能手册之基本功能。

同步动作中的 PRESETON

有关同步动作中 PRESETON 的详细描述，请参见功能手册之同步功能。

4.8.6 参考点状态的实际值设置，无损失（PRESETONS）

程序 PRESETONS() 在机床坐标系 (MCS) 为一个或多个轴设置新的实际值。该值等于轴的 MKS 零点偏移。因此不运行此轴。

通过 PRESETON 可触发一个带同步的预处理停止。实际位置在轴静止时分配。

如果轴在 PRESETONS 指令下未分配到通道，随后的过程取决于跨通道取轴特性的轴专用配置：

MD30552 \$MA_AUTO_GET_TYPE

回参考点状态

通过 PRESETONS 在机床坐标系（MKS）设置新的实际值，机床轴的参考点状态**不会**改变。

前提条件

• 编码器类型

PRESETONS 仅适用有效测量系统的以下编码器类型：

- MD30240 \$MA_ENC_TYPE[<测量系统>] = 0 (仿真编码器)
- MD30240 \$MA_ENC_TYPE[<测量系统>] = 1 (原始信号传感器)

• 参考点模式

PRESETONS 仅适用有效测量系统的以下回参考点模式：

- MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE[<测量系统>] = 0 (无需接近参考点)
- MD34200 \$MA_ENC_REFP_MODE[<测量系统>] = 1 (参考增量、旋转或线性测量系统：零脉冲位于编码器轨迹上)

编程

句法

PRESETONS (<轴_1>, <值_1> [, <轴_2>, <值_2>, ... <轴_8>, <值_8>])

含义

PRESETONS:	参考点状态的实际值设置，无损失	
	预处理停止:	是
	在单独程序段中编程:	是
<轴_x>:	机床进给轴名称	
	类型:	AXIS
	取值范围:	在通道定义的机床轴名称
<值_x>:	机床坐标系中机床轴的新的当前实际值（MKS） 在有效的尺寸系统输入（英制/公制） 考虑到有效的直径编程 (DIAMON)	
	类型:	REAL

更多信息

在 NC 程序的 PRESETONS

有关 NC 程序中 PRESETONS 的详细描述，请参见功能手册之基本功能。

同步动作的 PRESETONS

有关同步动作中 PRESETONS 的详细描述，请参见功能手册之同步功能。

4.8.7 从空间中的三个测量点计算框架 (MEAFRAME)

MEAFRAME 功能用于支持测量循环。使用此功能可从三个理想的点及其相应的测量点计算出框架。

如果定位一个供加工的工件，则其位置相对于直角的机床坐标系及其理想位置可以偏移或者旋转。用于精确加工或者测量时，要么需要进行成本高昂的物理调整，要么在零件程序中对运动进行修改。

通过在空间探测已知理想位置的三个点可以确定一个框架。使用一个触碰标板上精确定位的专用孔或者测量球的接触式或者光电传感器进行探测。

4.8 坐标转换（框架）

句法

```
MEAFRAME (<理想点>,<测量点>,<质量>)
```

含义

MEAFRAME:	功能调用		
<理想点>:	二维实数数组，它包含理想点的三个坐标		
<测量点>:	二维实数数组，它包含测量点的三个坐标		
<质量>:	变量，通过其反馈框架计算质量信息		
	类型:	VAR REAL	
	值:	-1	这些理想点位于直线附近：无法计算框架。返回的框架变量含有一个中性框架。
		-2	测量点几乎在一条直线上：无法计算框架。返回的框架变量含有一个中性框架。
		-4	旋转矩阵的计算因另外一个原因而失败。
		≥ 0.0	将测定的三角形转换成一个与理想三角形一致的三角形所需的变形之和（点之间的距离）。

说明

测量的质量

为了能够使用旋转/平移组合将所测定的坐标分配给理想的坐标，由测量点所确定的三角形必须与理想三角形一致。应设法用一种可将偏差的平方之和减小到最小程度的补偿算法，将所测定的三角形转换成理想三角形。

测量点的有效所需变形可作为测量质量的指标，因此被 MEAFRAME 作为辅助变量输出。

说明

使用 MEAFRAME 创建的框架可通过 ADDFRAME 功能转换为框架级联中的另一个框架（参见示例“使用 ADDFRAME 级联”）。

示例

示例 1:

零件程序 1:

程序代码

```
...
DEF FRAME CORR_FRAME
```

设定测量点:

程序代码

注释

```
DEF REAL IDEAL_POINT[3,3]=
SET(10.0,0.0,0.0,0.0,10.0,0.0,0.0,0.0,10.0)

DEF REAL MEAS_POINT[3,3]=
SET(10.1,0.2,-0.2,-0.2,10.2,0.1,-0.2,0.2,9.8)

DEF REAL FIT_QUALITY=0
DEF REAL ROT_FRAME_LIMIT=5
DEF REAL FIT_QUALITY_LIMIT=3

DEF REAL SHOW_MCS_POS1[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS2[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS3[3]
```

; 用于测试。

; 最大允许有 5 度的零件位置旋转。

; 在理想和测量的三角之间
最大允许有 3 mm 的偏移。

程序代码

注释

```
N100 G01 G90 F5000
N110 X0 Y0 Z0
N200 CORR_FRAME=MEAFRAME(IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
N230 IF FIT_QUALITY < 0
SETAL(65000)
GOTO NO_FRAME
ENDIF
N240 IF FIT_QUALITY > FIT_QUALITY_LIMIT
SETAL(65010)
GOTO NO_FRAME
ENDIF
N250 IF CORR_FRAME[X,RT] > ROT_FRAME_LIMIT
SETAL(65020)
GOTO NO_FRAME
ENDIF
N260 IF CORR_FRAME[Y,RT] > ROT_FRAME_LIMIT
```

; 第 1 个 RPY 角的极限值。

; 第 2 个 RPY 角的极限值。

4.8 坐标转换（框架）

程序代码	注释
SETAL(65021)	
GOTOF NO_FRAME	
ENDIF	
N270 IF CORR_FRAME[Z,RT] > ROT_FRAME_LIMIT	；第 3 个 RPY 角的极限值。
SETAL(65022)	
GOTOF NO_FRAME	
ENDIF	
N300 \$P_IFRAME=CORR_FRAME	；激活带有一个可设置的框架的探测框架。
	；通过将几何轴向理想点定位的方式来检查框架。
N400 X=IDEAL_POINT[0,0] Y=IDEAL_POINT[0,1]	
Z=IDEAL_POINT[0,2]	
N410 SHOW_MCS_POS1[0]=\$AA_IM[X]	
N420 SHOW_MCS_POS1[1]=\$AA_IM[Y]	
N430 SHOW_MCS_POS1[2]=\$AA_IM[Z]	
N500 X=IDEAL_POINT[1,0] Y=IDEAL_POINT[1,1] Z=IDEAL_POINT[1,2]	
N510 SHOW_MCS_POS2[0]=\$AA_IM[X]	
N520 SHOW_MCS_POS2[1]=\$AA_IM[Y]	
N530 SHOW_MCS_POS2[2]=\$AA_IM[Z]	
N600 X=IDEAL_POINT[2,0] Y=IDEAL_POINT[2,1] Z=IDEAL_POINT[2,2]	
N610 SHOW_MCS_POS3[0]=\$AA_IM[X]	
N620 SHOW_MCS_POS3[1]=\$AA_IM[Y]	
N630 SHOW_MCS_POS3[2]=\$AA_IM[Z]	
N700 G500	；取消可设定的框架，因为已使用零框架预置（没有事先输入值）
No_FRAME	；取消可设定的框架，因为已使用零框架预置（没有输入值）。
M0	
M30	

示例 2：框架级联

级联 MEAFRAME 用于补偿

MEAFRAME 功能提供一个补偿框架。若将此补偿框架与调用功能时生效（例如 G54）的可设定框架 \$P_UIFR[1] 级联，则可得到一个能够进一步换算用于运行或加工的可设定框架。

使用 ADDFRAME 级联

如果要想让框架级联中的该补偿框架在另一个位置上发挥作用，或者在可设置框架之前尚有其他框架激活，则可将功能 ADDFRAME 用来在其中一个通道基本框架或者某个系统框架中进行级联。

在这些框架中，以下功能不可生效：

- 使用 MIRROR 镜像
- 使用 SCALE 缩放

用于给定值和实际值的输入参数为工件坐标。在控制器的基本系统中，这些坐标始终须以公制或英制尺寸（G71/G70）以及半径相关（DIAMOF）尺寸给定。

有关 ADDFRAME 的更多信息，请参见功能手册之基本功能。

4.8.8 全局框架

每个控制系统有一个针对所有通道的全局框架。全局框架可以由所有的通道读写。分别在各个通道中激活全局框架。

通过全局框架可以对带有偏移的**通道轴和机床轴**进行缩放和镜像。

几何关系与框架级联

在全局框架中各个轴之间没有几何关系。因此不可以进行旋转和编程几何轴名称。

全局框架中不可以使用旋转。编写的旋转会被拒绝，并触发报警 18310“通道 %1 程序段 %2 框架：不允许旋转”。

可以进行全局框架和通道专用框架的级联。最后生成的框架包含所有的框架分量，包括用于所有轴的旋转。如果带旋转分量的框架赋值于一个全局框架，则产生报警“框架：不允许旋转”。

全局框架

全局基本框架 \$P_NCBFR[n]

可以配置至多 8 个全局基本框架：

通道专用的基本框架可以同时存在。

全局基本框架可以由一个控制系统的所有通道读写。在写全局框架时，由用户考虑通道的协调。例如可以通过等候标记（WAITMC）来实现这一点。

说明

机床制造商

全局基本框架的数量通过机床数据配置。

更多信息：功能手册之基本功能

4.8 坐标转换（框架）

可设定框架 \$P_UIFR[n]

可以或是以全局的方式，或是以针对特定通道的方式配置所有可调框架 G500, G54...G599。

说明**机床制造商**

所有可设置框架可通过机床数据 MD18601 \$MN_MM_NUM_GLOBAL_USER_FRAMES 重新配置为全局框架。

使用框架的编程指令时，可以使用通道轴名和加工轴名作为轴名称。编程几何轴名称时会出现报警，从而无法进行。

4.8.8.1 通道专用框架 (\$P_CHBFR, \$P_UBFR)

可使用零件程序和 BTSS 通过操作系统及 PLC 读写可设定框架和基本框架。

精位移也可以用于全局框架。和通道专用框架一样，也通过 G53、G153、SUPA 和 G500 来抑制全局框架。

机床制造商

通过机床数据 MD28081 \$MC_MM_NUM_BASE_FRAMES 可以设定通道中基准框架的数量。默认配置被设计成每个通道至少有一个基本框架的形式。每个通道最多可以有 8 个基准框架。在通道中除了 8 个基准通道之外，还可以有另外 8 个 NCU 全局基准框架。

通道专用框架**\$P_CHBFR[n]**

通过系统变量 \$P_CHBFR[n] 可以读取和写入基本框架。当写入某个基本框架时，级联的全部基本框架不会激活，而是在执行 G500、G54...G599 中的一个指令时才会激活。该变量主要在从 HMI 或者 PLC 写入到基本框架的过程中作为存储器使用。这些框架变量通过数据存储进行保护。

通道中的第一个基准框架

向预定义变量 \$P_UBFR 写入时，不会同时激活数组索引为 0 的基本框架，而是在执行 G500、G54...G599 中的一个指令时才会激活。变量也可以在程序中读写。

\$P_UBFR

\$P_UBFR 和 \$P_CHBFR[0] 一样。默认情况下通道中始终有一个基本框架，使得这些系统变量可与较早的版本兼容。如果没有通道专用基准框架，则在读写时会产生报警“框架：‘指令不允许’”。

4.8.8.2 在通道中有效的框架

在通道中有效的框架由零件程序通过这些框架的有关系统变量来输入。这里也包括系统变量。通过这些系统变量可以在零件程序中读写当前的系统框架。

当前在通道中有效的框架

一览

当前的系统框架	用于:
\$P_PARTFRAME	TCARR 和 PAROT
\$P_SETFRAME	实际值设定和刮削
\$P_EXTFRAME	外部零点偏移
\$P_NCBFRAME[n]	当前的全局基本框架
\$P_CHBFRAME[n]	当前的通道基本框架
\$P_BFRAME	通道中的当前第 1 基本框架
\$P_ACTBFRAME	总体基准框架
\$P_CHBFRMASK 和 \$P_NCBFRMASK	总体基准框架
\$P_IFFRAME	当前可设定的框架
当前的系统框架	用于:
\$P_TOOLFRAME	TOROT 和 TOFRAME
\$P_WPFRAME	工件基准点
\$P_TRAFRAME	转换
\$P_PFRAME	当前可编程的框架
当前的系统框架	用于:
\$P_CYCFRAME	循环
P_ACTFRAME	当前的总框架
框架级联	当前框架由全部基本框架组成

\$P_NCBFRAME [n] 当前的全局基本框架

通过系统变量 \$P_NCBFRAME[n] 可以读取和写入当前的全局基本框架数组元素。在通道中写过程中，最后生成的总基准框架一起计算在内。

修改的框架仅在编程的通道中生效。如果需要修改一个控制系统的所有通道的框架，则必须同时写入 \$P_NCBFR[n] 和 \$P_NCBFRAME[n]。然后其它通道必须通过例如 G54 来激活框架。在写一个基准框架时，重新计算总的基准框架。

\$P_CHBFRAME[n] 当前的通道基本框架

通过系统变量 `$P_CHBFRAME[n]` 可以读取和写入当前的通道基本框架数组元素。在通道中写过程中，最后生成的总基准框架一起计算在内。在写一个基准框架时，重新计算总的基准框架。

\$P_BFRAME 通道中的当前第 1 基本框架

通过预定义框架变量 `$P_BFRAME` 可以在零件程序中读取和写入带有在通道中有效的数组索引 0 的当前基本框架。写入的基准框架立即计算在内。


`$P_BFRAME` 和 `$P_CHBFRAME[0]` 一样。在正常情况下，系统变量始终有一个有效值。如果没有通道专用基准框架，则在读写时会产生报警“框架：‘指令不允许’”。

\$P_ACTBFRAME 全部基本框架

变量 `$P_ACTFRAME` 用来检查级联的全部基本框架。该变量仅可读。

`$P_ACTFRAME` 相当于：

`$P_NCBFRAME[0] : ... : $P_NCBFRAME[n] : $P_CHBFRAME[0] : ... : $P_CHBFRAME[n]`。



\$P_CHBFRMASK 和 \$P_NCBFRMASK 全部基本框架

用户可以通过系统变量 `$P_CHBFRMASK` 和 `$P_NCBFRMASK` 来选择要在计算“全部”基本框架时同时考虑哪些基本框架。变量仅在程序中编程，通过机床控制面板读入。将变量的值作为位掩码并且指定将 `$P_ACTFRAME` 的哪些基本框架数组元素考虑到计算中。

使用 `$P_CHBFRMASK` 可以设定将哪些通道专用基本框架考虑在内，且使用 `$P_NCBFRMASK` 来设定将哪些全局基本框架考虑在内。

编程这些变量重新计算总的基准框架和总的框架。复位后以及出厂设置中 \$P_CHBFRMASK 和 \$P_NCBFRMASK 的值如下：

```
$P_CHBFRMASK = $MC_CHBFRAME_RESET_MASK
```

```
$P_NCBFRMASK = $MC_CHBFRAME_RESET_MASK
```

示例：

```
$P_NCBFRMASK = 'H81' ;$P_NCBFRAME[0] : $P_NCBFRAME[7]
```

```
$P_CHBFRMASK = 'H11' ;$P_CHBFRAME[0] : $P_CHBFRAME[4]
```

\$P_IFRAME 当前的可设置框架

通过预定义框架变量 \$P_IFRAME 可以在零件程序中读取和写入在通道中有效的当前可设置框架。写入的可设定框架立即计算在内。

就全局的可设定框架而言，经修改的框架仅在编写了该框架的通道中生效。如果需要修改一个控制系统的所有通道的框架，则必须同时写入 \$P_UIFR[n] 和 \$P_IFRAME。然后其它通道必须通过例如 G54 激活相应框架。

\$P_PFRAME 当前的可编程框架

\$P_PFRAME 为可编程框架，其通过 TRANS/ATRANS、G58/G59、ROT/AROT、SCALE/ASCALE、MIRROR/AMIRROR 的编程以及分配至可编程 FRAME 的 CTRANS、CROT、CMIRROR、CSCALE 得出。

当前可编程的框架变量，建立可设定零点坐标系(ENS)和工件坐标系(WKS)之间的关系。

P_ACTFRAME 当前的总框架


当前的合成总框架 \$P_ACTFRAME 现在作为级联受控于所有基本框架、当前的可设置框架和可编程框架。如果框架分量改变，则当前框架会更新。

\$P_ACTFRAME 相当于：

```
$P_PARTFRAME : $P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME :
```


```
$P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_TRAFRAME : $P_PFRAME : $P_CYCFRAME
```

4.8 坐标转换（框架）



框架级联

根据以上所说的当前的总框架，当前的框架由总的基准框架、可设定的框架、系统框架和可编程的框架组成。



4.9 转换

4.9.1 转换方式的一般编程

坐标转换可以使控制系统适应不同的机床运动结构。在数控程序中可通过一个功能指令激活坐标转换。通过坐标转换参数，无论是刀具在空间中的方向还是回转轴的定向运动，都可以加以定义。

在方向坐标转换（三轴、四轴和五轴坐标转换）中，编程位置总是以刀尖为参照，刀具垂直于空间中的加工平面。直角坐标系从基本坐标系转换到机床坐标系，并以几何轴为参照。该坐标系对工作点进行描述。虚拟的回转轴描述了刀具在空间中的方向。

在运动坐标转换（TRANSMIT、TRACYL、TRAANG）中，可以以直角坐标系编程位置。控制系统将编程的直角坐标系中的运动转换成真实加工轴的运动。

编程

激活方向坐标转换

TRAORI (<转换号>, <方向矢量>, <回转轴偏移>)

激活运动坐标转换

TRANSMIT (转换号)

TRACYL (<加工直径>, <转换号>)

TRAANG (<斜轴角度>, <转换号>)

关闭坐标转换

TRAFOOF

方向坐标转换

三轴、四轴和五轴坐标转换 (TRAORI)

除了 X 轴、Y 轴、Z 轴这三根直线轴外，机床还需要一些附加轴，以便能够在加工区内以最佳的方式加工具有空间曲面的工件。这些附加轴用来描述空间中的方向，因此下文称为方向轴或回转轴。这些附加轴作为回转轴，在以下四种机床运动结构上提供：

1. 双摆头
例如：一个万向刀头，有一根回转轴平行于直线轴，工件台固定。
2. 双转台
例如：摆头固定，工件转台可以绕两根轴旋转。
3. 单摆头单转台
例如：一个装有刀具的可旋转摆头，一个绕一根轴旋转的工件转台。
4. 双摆头单转台
例如：一个绕一根轴旋转的工件转台，一个可绕自身中心轴旋转的摆头

3 轴和 4 轴坐标转换是 5 轴坐标转换的特殊形式，编程与 5 轴坐标转换类似。

通用 3 轴/4 轴/5 轴/6 轴坐标转换的功能范围不仅覆盖了垂直于直线轴的回转轴的运动，也覆盖了万向铣头的运动。它可以和其他方向坐标转换一样，也可以通过 TRAORI 在上述四种机床结构上激活。在通用 5 轴/6 轴坐标转换中，刀具方向另有一个第三自由度，它可以使刀具处于空间中任意一个方向，刀具绕自身中心轴旋转。

更多信息：功能手册之坐标转换

刀具方向的初始位置，和运动形式无关

ORIRESET

用 TRAORI 激活了方向坐标转换时，便可以用 ORIRESET 通过可选参数 A、B、C 确定最多 3 根回转轴的初始位置。参数和回转轴之间的对应关系是由坐标转换时确定的回转轴顺序决定的。ORIRESET (A, B, C) 编程可使回转轴同步地从当前位置沿直线移动到指定的初始位置。

运动坐标转换

TRANSMIT 和 TRACYL

车床进行铣削加工时，可激活以下加工方式，以实现定义的坐标转换：

- 用 TRANSMIT 对装夹的工件进行端面加工
- 用 TRACYL 在圆柱体上加工任意形状的槽

TRAANG

需要进给轴以倾斜的方式加工时，比如：磨削加工，可以用 TRAANG 编程一个角度，来实现定义的坐标转换。

直角坐标 PTP 运动

属于运动坐标转换的还有“直角坐标系 PTP 运动”，此种运动可以最多编程 8 个不同关节位置 (STAT=)。这些位置在直角坐标系中进行编程，同时在机床坐标系中实现机床的运动。

更多信息：功能手册之坐标转换

级联坐标转换

两个坐标转换可以前后连接在一起，形成级联坐标转换。其中，第二个坐标转换的轴的运动分量是来自第一个坐标转换。

第一个坐标转换可以是：

- 方向坐标转换 TRAORI
- 极点坐标转换 TRANSMIT
- 圆柱坐标转换 TRACYL
- 斜轴坐标转换 TRAANG

第二个坐标转换必须是斜轴 TRAANG。

4.9 转换

4.9.1.1 转换时的定向运动

过程运行和定向运动

可编程定向的过程运行首先取决于机床类型。在用 TRAORI 进行三轴、四轴和五轴转换时，旋转轴或者可摆动的线性轴体现了刀具的定向运动。


参与定向转换的回转轴的位置改变会导致其余加工轴的补偿运动。因此刀尖的位置保持不变。

刀具的定向运动可以通过虚拟轴的回转轴标识符 A...,B...,C...分别按照用途进行编程，即通过标注欧拉角、RPY 角或者方向矢量或平面垂线矢量、用于圆锥旋转轴的标准矢量编程，或者在圆锥外表面为了暂时定向而编程。

当用 TRANSMIT,TRACYL 和 TRAANG 进行运动转换时，控制系统把编程的直角坐标系过程运动转换成真实加工轴的过程运动。

三轴、四轴和五轴转换（TRAORI）时的机床运动

刀具可旋转或者最多两个回转轴的刀台可旋转。各单轴转动头和旋转台也可以组合在一起。



- ① 机床类型 1 轴顺序为 CA
 - 刀架可围绕 X 轴和 Z 轴旋转
 - 固定工件台
- ② 机床类型 2 轴顺序为 AC
 - 固定刀架
 - 工件台可围绕 X 轴和 Z 轴旋转
- ③ 机床类型 3 轴顺序为 BC
 - 刀架可围绕 Y 轴旋转
 - 工件台可围绕 Z 轴旋转

机床类型	对定向进行编程
机床类型 1 和 2 的三轴转换	仅在与旋转轴垂直的平面上对刀具定向进行编程。有 两个 移动的轴(线性轴)和 一个 旋转的轴(回转轴)。
机床类型 1 和 2 的四轴转换	仅在与旋转轴垂直的平面上对刀具定向进行编程。有 三个 移动的轴(线性轴)和 一个 旋转的轴(回转轴)。
机床类型 3 的 5 轴转换 单轴旋转头和单轴旋转台	对定向转换进行编程带有 三个 线性轴和 两个 正交旋转轴的运动。 旋转轴平行于三个线性轴中的其中两个线性轴。第一个旋转轴被两个直角坐标线性轴所移动。该旋转轴使第三个线性轴与刀具一起旋转。第二个旋转轴使工件旋转。

生成 5/6 轴转换

机床类型	定向转换的编程
机床类型 4 的五/六轴转换 带可旋转刀具的两轴旋转头和单轴旋转台	对定向转换进行编程带有 三个 线性轴和 三个 正交旋转轴的运动。 旋转轴平行于三个线性轴中的其中两个线性轴。第一个旋转轴被两个直角坐标线性轴所移动。该旋转轴使第三个线性轴与刀具一起旋转。第二个旋转轴使工件旋转。可以通过一个以旋转角 THETA 围绕自身进行的额外旋转编程刀具的基本定向。

调用“生成的三轴、四轴、五轴和六轴转换”时，可以额外移交刀具基本定向。这不再适用于回转轴方向的限制。如果回转轴没有精确的彼此垂直或者现有的回转轴没有精确平行于线性轴，可能“生成的五/六轴转换”提供更好的刀具定向结果。

运动转换 TRANSMIT, TRACYL 和 TRAANG

对于车床上或者磨削时斜进给轴的铣削加工，取决于转换在标准情况下下列轴顺序有效：

TRANSMIT	激活极转换
卡装形式的端面加工	一个旋转轴 一个垂直于旋转轴的进给轴 一个平行于旋转轴的纵轴

TRACYL	激活圆柱面转换
在圆柱体上加工任意走向的槽口	一个旋转轴 一个垂直于旋转轴的进给轴 一个平行于旋转轴的纵轴

TRAANG	激活斜向轴转换
用斜置的进给轴加工	一个旋转轴 一个具有可设定参数的进给轴 一个平行于旋转轴的纵轴

直角坐标 PTP 运动

机床在机床坐标系中运动，并且编程时使用：

TRAORI	激活转换
PTP 点对点运行	在直角坐标系（MCS）中逼近位置
CP	直角轴的轨迹运动在（BKS）中
STAT	铰接的位置取决于转换。
TU	绕那个角度运行，轴的行程最短

生成 5/6 轴转换时的 PTP 运动

可以在机床坐标和刀具定向中通过回转轴位置和通过与运动无关的矢量欧拉以及 RPY 角或者方向矢量编程机床运动。

同时，可以沿一个圆锥表面进行回转轴插补、带大圆弧插补的矢量插补或者定向矢量插补。

举例：一个万向铣头的三到五轴转换

机床至少有 5 个轴，其中

- 用于直线运动的 3 个移动轴，在加工空间内把工作点向任意位置移动。
- 两个根据可设计的角度（通常为 45 度）排列的旋转运动轴，可以确定刀具在空间中的方位，当角度为 45 度时，这些方位局限到一个半球上。

4.9.1.2 定向转换 TRAORI 概述

与 TRAORI 相关的可能的编程方式


机床类型	当转换 TRAORI 有效时编程
机床类型 1、2 或者 3 两轴旋转头，两轴旋转台或者各单轴旋转头与旋转台的组合。	定向轴顺序和刀具定向方向 以机床为参照时取决于机床运动结构，可通过机床数据编程； 以工件为参照时与机床运动结构无关，可编程定向 编程定向轴的在参照系中的旋转方向时可以使用： - ORIMKS 参照系 = 机床坐标系 - ORIWKS 参照系 = 工件坐标系 缺省设置是 ORIWKS。 定向轴编程时使用： 直接的机床轴位置 A、B、C A2、B2、C2 虚拟轴角度编程 - ORIEULER 通过欧拉角（标准） - ORIRPY 通过 RPY 角 - ORIVIRT1 通过虚拟定向轴第 1 个定义 - ORIVIRT2 通过虚拟定向轴第 2 个定义 不同的插补方式： 直线插补 - 定向轴或机床轴的 ORIAXES 大圆插补（定向矢量插补） - 定向轴的 ORIVECT 通过说明编程定向轴 矢量分量的 A3、B3、C3（方向/表面标准） 编程得出的刀具定向 程序段开始处表面标准矢量的 A4、B4、C4 程序段结束处表面标准矢量的 A5、B5、C5 用于刀具定向的提前角 LEAD 用于刀具定向的侧向角 TILT

机床类型	当转换 TRAORI 有效时编程
	定向矢量插补在一个圆锥表面上 定向变化在一个在任意空间内的圆锥表面上，通过插补： - ORIPLANE 在平面中（大圆插补） - ORICONCW 在一个圆锥表面上，顺时针 - ORICONCCW 在一个圆锥表面上，逆时针 A6、B6、C6 方向矢量（圆锥的旋转轴） -OICONIO 在一个圆锥表面上插补： A7, B7, C7 中间矢量 (开始定向和结束定向)或者 - ORICONTO 在圆锥表面的切线过渡 改变定向参照 一段轨迹 用 - ORICURVE 两个触点运动的预设值通过 PO[XH]=(xe, x2, x3, x4, x5) 定向多项式至 5 次 PO[YH]=(ye, y2, y3, y4, y5) 定向多项式至 5 次 PO[ZH]=(ze, z2, z3, z4, z5) 定向多项式至 5 次 - ORIPATHS 用 A8, B8, C8 平滑 定向走向 刀具换向阶段适合: 退刀方向和行程长度
机床类型 1 和 3 其它带刀具绕自身额外旋转的机床类型要求第 3 个回转轴 定向转换，例如 6 轴转换。方向矢量的旋转	编程刀具定向旋转用 LEAD 超前角与平面垂线矢量相对 PO[PHI] 编程一个至 5 次的多项式 TILT 侧向角绕轨迹切线(Z-方向)旋转 PO[PSI] 编程一个至 5 次的多项式 THETA 旋转角(绕刀具在 Z 的方向旋转) THETA= 在程序段结尾达到的值 THETA=AC(...) 以程序段方式切换到绝对尺寸 THETA=IC(...) 以程序段方式切换到累接尺寸 THETA=Θ。插补编程的角度 G90/G91 PO[THT]=(..) 编程一个至 5 次的多项式 编程旋转矢量 - ORIROTA 绝对旋转 - ORIROTR 相对旋转矢量 - ORIROTT 切向旋转矢量
轨迹相关的定向：定向改变与轨迹相关或者旋转矢量的旋转正切于轨迹	定向改变相对于轨迹 用 - ORIPATH 刀具定向参照该轨迹 - ORIPATHS 额外在定向走势的一个拐点处 旋转矢量编程 - ORIROTC 与轨迹切线的切向矢量、旋转

4.9.2 三轴、四轴和五轴转换 (TRAORI)

4.9.2.1 万向切削头的一般关系

当加工空间曲面时，为了获得最佳切削条件，刀具的定位角必须可以修改。



用哪一种机床结构达到这一点，这存储在轴数据中。

5 轴转换

万向切削头

这里三个线性轴 (X, Y, Z) 和两个定向轴 (C, A) 用来确定刀具的定位角和工作点。两个定向轴之一是作为斜置轴设置的，在这里为 A'（在很多情况下是 45° 倾斜）。





图 4-3 万向刀具头，变型 1

在这里所举的示例中，可以看到带有机床运动系统的 CA 的万向组合刀盘的布置！

定向轴的轴顺序和刀具的运动方向取决于通过机床数据设置的机床运动特性（→ 机床制造商）。



在该例中，A'位于与 X 轴成 φ 的角度下


一般适用于下面的关系：

A'在角度 φ 下	X 轴
B' 在角度 φ 下	Y 轴
C' 在角度 φ 下	Z 轴

可以通过机床数据在 $0^{\circ} \sim +89^{\circ}$ 的范围内设计角度 φ 。

带有可旋转的线性轴

这种情况与运动的工件和运动的刀具的布置有关。运动由三个线性轴 (X, Y, Z) 和两个呈直角的旋转轴合成。例如，通过一个有两个线性轴的滑板使第一个旋转轴运动，刀具平行于第三个线性轴。第二个旋转轴使工件旋转。第三个线性轴（转向轴）在十字滑板的平面上。



旋转轴的轴顺序和刀具的运动方向取决于通过机床数据的机床类型来设置。

适用于下面的关系：

进给轴	轴顺序：
第 1 回转轴	A A B B C C
第 2 回转轴	B C A C A B
转向的线性轴	Z Y Z X Y X

关于用于刀具定向的可配置轴顺序的**更多信息**，请参见功能手册之坐标转换。

4.9.2.2 三轴、四轴和五轴转换 (TRAORI)

用户可以定义两根或三根直线轴加两根旋转轴。坐标转换的前提条件是，旋转轴垂直于旋转平面。

刀具只能定位在和旋转轴垂直的平面上。坐标转换支持带有运动刀具和运动工件的机床类型。

三轴/四轴坐标转换的定义和编程与五轴坐标转换类似。

句法

```
TRAORI (<n>)
TRAORI (<n>, <X>, <Y>, <Z>, <A>, <B>)
TRAFOOF
```

含义

TRAORI:	激活第一个设定的方向转换	
TRAORI (<n>):	激活用 n 个设定的方向转换	
<n>:	转换编号	
	值:	1 或 2
	示例: TRAORI(1) 激活方向转换 1	
<X>, <Y>, <Z>:	刀具所指向的方向矢量分量	
<A>, :	旋转轴的可编程偏移	
TRAFOOF:	取消转换	

刀具方向

视所选的刀具方向而定，必须在 NC 程序中调整激活的工作平面 (G17, G18, G19)，使得刀具长度补偿在刀具方向上有效。

说明

在启用坐标转换之后，位置数据 (X, Y, Z) 总是参照刀尖。当参与坐标转换的回转轴位置变化时，其他机床轴需要执行补偿运动，以保证刀尖的位置保持不变。

方向坐标转换总是从刀尖指向刀夹。

回转轴的偏移

在激活方向坐标转换时还可以直接编程一个回转轴的附加偏移。

如果在编程时确保了正确的顺序，参数可以不设。

示例：

TRAORI (, , , A,B) ；当只需输入一个唯一的偏移时

除了直接编程之外，回转轴的附加偏移还可以自动采用当前生效的零点偏移。自动采用通过机床数据来定义。

示例

TRAORI (1,0,0,1)	；刀具的初始方向指向 Z 轴方向
TRAORI (1,0,1,0)	；刀具的初始方向指向 Z 轴方向
TRAORI (1,0,1,1)	；刀具的初始方向指向 Y/Z 轴方向（相当于 -45°）

4.9.2.3 定向编程变量和初始位置（ORIRESET）

TRAORI 时刀具定向的定向编程

此外，对于线性轴 X,Y,Z，与可编程的定向转换 TRAORI 一起，也可以通过轴标识符 A..., B..., C...来编程轴位置，带角度或者矢量分量的虚拟轴。定向轴和加工轴可用不同的插补方式。与哪些定向多项式 PO[角度]和轴多项式 PO[轴]恰好激活无关，可以编程多个不同的多项式种类，例如 G1, G2, G3, CIP 或者 POLY

刀具定向的改变也可以通过定向矢量来编程。由此，每个程序段的结束定位可通过直接矢量编程或者通过回转轴位置实现。

三至五轴转换时定向编程的变量

以下定向编程变量互相排斥。

A、B、C	回转轴位置的直接指定
A2, B2, C2	通过欧拉角或 RPY 角进行虚拟轴的角度编程
A3, B3, C3	指定矢量分量
LEAD, TILT	指定参照于轨迹和表面的导角和侧向角
A4, B4, C4 A5, B5, C5	程序段段首和段尾的平面垂线矢量
A6, B6, C6 A7, B7, C7	在圆锥表面编程定向矢量插补
A8, B8, C8	退刀运动时的刀具换向、方向和长度

运行至刀具定向的初始位置（ORI RESET）

通过 ORI RESET (. . .) 将各个机床运动中的定向轴线性并同步从当前位置运行至所编程的初始位置。如果未给轴编程初始位置，则使用所属机床数据 \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 中定义的位置。

不考虑回转轴当前有效的框架。

机床运动 CA（通道轴名称 C，A）举例

指令	说明
ORI RESET (90 , 45)	C 轴: 90 ° A 轴: 45 °
ORI RESET (, 30)	C 轴: \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 [0] A 轴: 30 °
ORI RESET ()	C 轴: \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 [0] A 轴: \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 [1]

机床运动 CAC（通道轴名称 C，A，B）举例

指令	说明
ORI RESET (90 , 45 , 90)	C 轴: 90 ° A 轴: 45 ° B 轴: 90 °
ORI RESET ()	C 轴: \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 [0] A 轴: \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 [1] B 轴: \$MC_TRAFO5_ROT_AX_OFFSET_1/2 [2]

说明

只允许在定向转换 TRAORI (. . .) 生效的情况下通过 ORI RESET (. . .) 运行刀具定向的初始位置。

编程旋转 LEAD、TILT 和 THETA

导角 LEAD 和侧向角 TILT

三轴到五轴的转换时，刀具方位的旋转通过超前角 LEAD 和侧向角 TILT 编程。

旋转角度 THETA

用一个**第三回转轴**既可以通过矢量分量定向编程也可以通过 LEAD，TILT 角编程以旋转角 THETA 使刀具绕自身旋转。

4.9.2.4 编程刀具定向 (A..., B..., C..., LEAD, TILT)

对于刀具的定向编程有下列可能:

1. 直接编程回转轴运动。定向改变总是在基准坐标系或者机床坐标系统中发生。定向轴作为同步轴运动。
2. 通过 A2, B2, C2 用欧拉角或者 RPY 角编程。
3. 通过 A3, B3, C3 编程方向矢量。方向矢量从刀尖指向刀夹。
4. 在程序段段首用 A4, B4, C4 编程表面法线矢量, 在程序段段尾则用 A5, B5, C5 编程表面法线矢量 (端面铣削)。
5. 通过导角 LEAD 和侧向角 TILT 编程
6. 通过 A6, B6, C6 编程圆锥旋转轴作为标准矢量或者编程圆锥表面的上的中间定向用 A7, B7, C7, , 参见章节 “沿圆锥表面定向编程(ORIPLANE, ORICONxx)”。
7. 退刀运动时, 通过 A8, B8, C8, 编程刀具换向、方向和行程长度, 参见章节 “平滑定向走势 (ORIPATHS A8=, B8=, C8=)”

说明

在所有的情况下, 只有当一个定向转换生效时, 定向编程才是允许的。

优点: 这些程序在每个机床运动类型都是可传送的。

通过 G 代码定义刀具定向

说明

机床制造商

通过机床数据可以在欧拉角或 RPY 角之间转换。对于相应的机床数据设置, 可以根据也可以不根据组 50 有效的 G 代码进行切换。可以选择下列设置方式:

1. 当用于定义定向轴和定向角的两个机床数据通过 G 代码置为零时:
用 A2, B2, C2 编程的角 **根据机床数据** 将定向编程的角度定义编译为欧拉角或 RPY 角。
2. 如果用于定义定向轴的机床数据通过 G 代码置为一, 则
根据组 50 的有效 G 代码进行切换:
用 A2, B2, C2 编程的角根据有效 G 代码 ORIEULER、ORIRPY、ORIVIRT1、ORIVIRT2、ORIXPOS 和 ORIPY2 中的一个进行编译。根据组 50 的有效 G 代码也可将用定向轴编程的值编译为定向角。
3. 如果用于定义定向角的机床数据通过 G 代码置为一, 而用于定义定向轴的机床数据通过 G 代码置为零, 则
不根据组 50 有效的 G 代码进行切换:
用 A2, B2, C2 编程的角根据有效 G 代码 ORIEULER、ORIRPY、ORIVIRT1、ORIVIRT2、ORIXPOS 和 ORIPY2 中的一个进行编译。不根据组 50 的有效 G 代码总是将用定向轴编程的值编译为回转轴位置。

句法

回转轴位置

G1 X<值> Y<值> Z<值> A<值> B<值> C<值>

欧拉角

G1 X<值> Y<值> Z<值> A2=<值> B2=<值> C2=<值>

方向矢量

G1 X<值> Y<值> Z<值> A3=<值> B3=<值> C3=<值>

程序段段首的表面法线矢量

G1 X<值> Y<值> Z<值> A4=<值> B4=<值> C4=<值>

程序段段尾的表面法线矢量

G1 X<值> Y<值> Z<值> A5=<值> B5=<值> C5=<值>

导角

LEAD=<值>

侧向角

TILT=<值>

含义

G1:	线性插补
X, Y, Z:	线性轴位置
A, B, C:	回转轴位置
A2=, B2=, C2=:	角度编程（欧拉角或者 RPY 角）
A3=, B3=, C3=:	WCS 坐标系中 X, Y, Z 方向上的方向矢量
A4=, B4=, C4=:	WCS 坐标系中 X, Y, Z 方向上的程序段段首的表面法线矢量
A5=, B5=, C5=:	WCS 坐标系中 X, Y, Z 方向上的程序段段尾的表面法线矢量
LEAD= :	导角 ¹⁾
TILT=:	侧向角 ¹⁾
1) 角度编译取决于 MD21094 \$MC_ORIPATH_MODE 中的设置	

更多信息

通常情况下 5 轴程序由 CAD/CAM 系统生成并且没有输入到控制系统。因此，下列说明主要面向后处理器的编程人员。

提供以下用于定向编程的指令：

指令	含义
ORIEULER:	旋转顺序为 ZX'Z" 的欧拉角
ORIRPY:	旋转顺序为 XY'Z" 的 RPY 角
ORIRPY2:	旋转顺序为 ZY'X" 的 RPY 角
ORIVIRT1:	虚拟定向轴；可自由定义的旋转顺序，通过： MD21120 \$MC_ORIAX_TURN_TAB_1
ORIVIRT2:	虚拟定向轴；可自由定义的旋转顺序，通过： MD21130 \$MC_ORIAX_TURN_TAB_2
ORIAPOS:	虚拟定向轴与回转轴位置

说明

通过机床数据可以由机床制造商定义各种变量。请注意机床制造商说明。

通过欧拉角 ORIEULER 编程，旋转顺序 Z X' Z"

在使用 A2、B2、C2 进行定向编程 ORIEULER 时所编程的值被编译为欧拉角（单位：度）。

新的定向矢量由原始定向矢量的以下三种旋转方式得出

1. 回转轴 A2 围绕坐标轴 Z 旋转
2. 回转轴 B2 围绕坐标轴 X' 旋转
3. 回转轴 C2 围绕坐标轴 Z" 旋转

在这种情况下，C2 的值(围绕新 Z 轴的旋转) 没有意义，且不必进行编程。

以 RPY 角 ORIRPY 编程，旋转顺序 X Y' Z"

在使用 A2、B2、C2 进行定向编程 ORIRPY 时所编程的值被编译为 RPY 角（单位：度）并带有旋转顺序 X Y' Z"。

说明

与 ORIEULER 编程相反，ORIRPY 所有三个值均对定向矢量有影响。


新的定向矢量由原始定向矢量的以下三种旋转方式得出

1. 回转轴 A2 围绕坐标轴 X 旋转
2. 回转轴 B2 围绕坐标轴 Y 旋转
3. 回转轴 C2 围绕坐标轴 Z 旋转

编程方向矢量

方向矢量的分量使用 A3, B3, C3 进行编程。矢量显示在刀具安装方向；矢量的长度在此没有意义。

没有编程的矢量组成部分设置为零。




X, Y, Z WCS 的坐标轴
 A3, B3, 方向矢量的分量
 C3
 O 方位矢量

图 4-4 编程方向矢量

编程刀具定向，使用 LEAD 和 TILT

生成的刀具定向通过以下几项得出：

- 轨迹切线
- 表面法线矢量
位于程序段段首 A4, B4, C4 和程序段段尾 A5, B5, C5 中
- 导角 LEAD
在由轨迹切线和表面法线矢量展开的平面上
- 程序段段尾处的侧向角 TILT
垂直于轨迹切线的平面和表面法线矢量所成的角度



- T 轨迹切线
- S 垂直于轨迹切线
- N 表面法线
- B 轨迹
- TCP Tool Center Point
- O 方位矢量

图 4-5 LEAD TILT 的编程


说明

内角的特性（在 3D-WZK 时）

当某个内角上的程序段被缩短时，同样可在程序段结束处获得最终刀具定向。

4.9.2.5 端面铣削（A4, B4, C4, A5, B5, C5）

端面铣用来加工任意弯曲的表面。



对于这种 3D 铣削类型，需要在工件表面上按行描述 3D 轨迹。

计算需要考虑到刀具类型和刀具尺寸通常在 CAM 中执行。计算完成的 NC 程序段然后通过后置处理器读取到控制器。

轨迹曲率编程

面描述

轨迹弯曲通过面正交矢量用下列组成部分来描述：

A4, B4, C4 程序段开始处的起始矢量

A5, B5, C5 程序段结束处的结束矢量

如果在一个程序段中只有起始矢量，那么整个程序段的面正交矢量是恒定不变的。如果在某个程序段中仅有一个结束矢量，就会通过大圆弧插补从前一个程序段的终值插补到已编程的终值。

如果编程起始矢量和结束矢量，那么在这两个方向之间同样通过大圆弧插补来插补。因此生成连续的平滑的轨迹行程。

在基本位置中平面法向矢量指向 Z-方向，和激活的平面 G17 ~ G19 无关。

矢量的长度没有意义。

没有编程的矢量组成部分设置为零。

当激活 ORIWKS 时 (参见“定向轴的关系 (ORIWKS, ORIMKS) (页 712)”), 平面法向矢量以激活的框架为参照并且在框架旋转时一起旋转。

机床制造商

面法向矢量必须在一个可通过机床数据设置的极限值范围内垂直于轨迹切线，否则就会发出报警。

4.9.2.6 定向轴的关系 (ORIWKS, ORIMKS)

在通过下列方式在工件坐标系中进行方位编程时

- Euler- 以及 RPY-角，或者
- 方位矢量

可以通过 ORIMKS/ORIWKS 来设置旋转运动的轨迹。

说明

机床制造商

定向的插补类型可以由以下机床数据确定：

MD21104 \$MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE

= FALSE:以 G 代码 ORIWKS 和 ORIMKS 为基准

= TRUE:以第 51 组 G 代码为基准 (ORIAxes, ORIVect, ORIPlane, ...)

句法

ORIMKS=...

ORIWKS=...

含义

ORIMKS:	在机床坐标系中旋转
ORIWKS:	在工件坐标系中旋转

说明


ORIWKS 是默认设置。如果某个五轴程序从开始起就不清楚应在哪个机床上执行，原则上应选择 ORIWKS。机床实际上执行的运行取决于机床类型。

使用 ORIMKS 可以对实际的机床运动进行编程，以避免与装置等发生碰撞。

更多信息

对于 ORIMKS 而言，已执行的机床运动**取决于**机床运动机构。用空间固定的刀尖改变方向时在回转轴位置之间进行线性插补。

对于 ORIWKS 而言，已执行的机床运动**不取决于**机床运动机构。用空间固定的刀尖改变方向时刀具在由起始矢量和终点矢量展开的平面上运行。



单位置

说明

ORIWKs

在五轴机床单位置范围内的定向运行要求加工轴大幅度运行。(例如，当旋转式回转头将 C 轴作为旋转轴且将 A 轴作为回转轴时，所有位置均为单值 A=0。)

机床制造商

为了不使加工轴过载，速度导向将单个位置附近的轨迹速度大幅减小。

用机床数据

\$MC_TRAFO5_NON_POLE_LIMIT

\$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT

能适当设定转换参数，使得极点附近的定向运动通过极点进行设定并且可以进行流畅的加工。

单位置仅使用 MD \$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT 进行处理。

更多信息：功能手册之坐标转换

4.9.2.7 定位轴编程(ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY, ORIRPY2, ORIVIRT1, ORIVIRT2)

“定向轴”功能描述的是刀具在空间内的定向，通过编程回转轴的偏移来实现。可以通过刀具绕自身的额外旋转来达到较大的第三自由度。这种刀具定向是在空间中任意通过一个第三回转轴实现，并需要六轴转换。刀具绕自身的旋转取决于旋转矢量的插补方式，通过旋转角 THETA 来确定（参见“刀具定向旋转(ORIOTA, ORIROTR, ORIROTT, ORIOTC, THETA) (页 724)”）。

通过轴标识符 A2, B2, C2 对定向轴编程。

句法

N... ORIAXES/ORIVECT ; 线性插补或者大圆弧插补
N... G1 X Y Z A B C

N... ORIPLANE ; 平面的定向插补

N... ORIEULER/ORIRPY/ORIRPY2 ; 欧拉角/RPY 角定向角
N... G1 X Y Z A2= B2= C2= ; 虚拟轴的角度编程

N... ORIVIRT1/ORIVIRT2 ; 虚拟定向轴 Def. 1/2
N... G1 X Y Z A3= B3= C3= ; 方向矢量编程

说明

对于空间中沿着锥面的定向变化，还可编程其它定向轴回转轴偏移（参见“沿一个圆锥表面定向编程(ORIPLANE, ORICONCW, ORICONCCW, ORICONTO, ORICONIO) (页 717)”）。

含义

ORIAxes:	加工轴或者定向轴的线性插补
ORIVect:	大圆弧插补（和 ORIPLANE 一致）
ORIMKS: ORIWKS:	在机床坐标系中旋转 在工件坐标系中旋转 说明参见“定向轴的关系 (ORIWKS, ORIMKS) (页 712)”。
A= B= C=:	加工轴位置编程
ORIEULER:	通过欧拉角进行定向编程
ORIRPY:	通过 RPY 角进行定向编程 旋转顺序为 XYZ，此时： • A2 为围绕 X 的旋转角度 • B2 为围绕 Y 的旋转角度 • C2 为围绕 Z 的旋转角度
ORIRPY2:	通过 RPY 角进行定向编程 旋转顺序为 ZYX，此时： • A2 为围绕 Z 的旋转角度 • B2 为围绕 Y 的旋转角度 • C2 为围绕 X 的旋转角度
A2= B2= C2=:	虚拟轴的角度编程
ORIVIRT1/ORIVIRT2:	通过虚拟定向轴的定向编程 定义 1： 根据 MD21120 \$MC_ORIAX_TURN_TAB_1 确定 定义 2： 根据 MD21130 \$MC_ORIAX_TURN_TAB_2 确定
A3= B3= C3=:	方向轴的方向矢量编程

更多信息**机床制造商**

使用 MD21102 \$MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE 确定如何对已编程的角 A2, B2, C2 进行定义:

根据 MD21100 \$MC_ORIENTATION_IS_EULER (默认) 进行定义, 或者根据 G 代码组 50 进行定义 (ORIEULER, ORIRPY, ORIVIRT1, ORIVIRT2)。

使用 MD21104 \$MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE 来确定哪种插补方式有效: ORIWKS/ORIMKS 或 ORIAxes/ORIVECT。

运行方式 JOG

定向角在这样的运行方式下总是线性插补。在通过运行键操作的连续的, 增量的运动时只能运行一个定向轴。通过手轮可以同时运行定向轴。

对于定向轴的手动运行, 通道专用进给倍率开关或者快移倍率开关在快速叠加时有效。

用下列的机床数据可以有一个单独的速度说明:

MD21160 \$MC_JOG_VELO_RAPID_GEO

MD21165 \$MC_JOG_VELO_GEO

MD21150 \$MC_JOG_VELO_RAPID_ORI

MD21155 \$MC_JOG_VELO_ORI


说明**SINUMERIK 840D sl, 带“转换包处理”功能**

使用功能“笛卡儿手动方式”可以在 JOG 运行方式下分别在参考系统 MCS、WCS 和 TCS 中以相互独立的方式分别设置几何轴转换。

更多信息: 功能手册之坐标转换

4.9.2.8 沿一个圆锥表面定向编程(ORIPLANE, ORICONCW, ORICONCCW, ORICONTO, ORICONIO)

用扩展的定向可以沿位于空间的圆锥表面执行方向改变。在一个圆锥表面定向矢量插补可以用模态指令 ORICONxx 实现。要在一个平面内插补，可以用 ORIPLANE 对结束定向编程。通常起始定向通过前面的程序段确定。



编程

结束定向可以用 A2, B2, C2 以欧拉角或者 RPY 角编程角度数据，或者用 A,B,C 编程回转轴位置来确定。对于沿圆锥表面的定向轴，必须有其它的编程数据：

- 锥体的旋转轴作为带有 A6, B6, C6 的矢量
- 张角 PSI 带有标识符 槽
- 用 A7, B7, C7 在圆锥面中间定向

说明

为圆锥的旋转轴编程方向矢量 A6, B6, C6

不一定需要对结束定向编程。如果没有给出结束定向的数据，则整个圆锥面用 360 度插补。

用 NUT（槽）=角度编程圆锥张角

必须有结束定向的参数说明。

360 度的整圆锥面不能以这种方式插补。

在圆锥面中编程中间定向 A7,B7,C7

必须有结束定向的参数说明。定向改变和旋转方向只能通过三个矢量来确定，即：起始定向、结束定向和中间定向。因此三个矢量必须不同。如果编程的中间定向平行于起始定向或结束定向，那么必须在起始矢量和结束矢量构成的平面上进行定向的直线大圆弧插补。

圆锥表面的扩展定向插补

```
N... ORICONCW 或 ORICONCCW
N... A6= B6= C6= A3= B3= C3=
或者
N... ORICONTO
N... G1 X Y Z A6= B6= C6=
或者
N... ORICONIO
N... G1 X Y Z A7= B7= C7=
N... PO[PHI]=(a2, a3, a4, a5)
N... PO[PSI]=(b2, b3, b4, b5)
```

在圆锥面上**插补**用
圆锥的顺时针/逆时针方向矢量和结束定向
或者
切向过渡和
结束定向的参数说明
或者
结束定向的参数说明和
圆锥表面的中间定向用
旋转角的多项式和
张角多项式

参数

ORIPLANE:	平面上的插补（大圆弧插补）
ORICONCW:	顺时针方向圆锥表面上的插补
ORICONCCW:	逆时针方向圆锥表面上的插补
ORICONTO:	在切线过渡的圆锥表面上的插补
A6= B6= C6=:	圆锥的旋转轴的编程（标准化的矢量）
NUT（槽）=角度:	圆锥张角用度表示
NUT（槽）=+179:	运行角度小于或等于 180 度
NUT（槽）=-181:	运行角度大于或等于 180 度
ORICONIO:	在圆锥表面插补
A7= B7= C7=:	中间定向（作为标准矢量编程）
PHI:	绕圆锥方向轴定向的旋转角
PSI:	圆锥张角
可能的多项式 PO[PHI]=(a2, a3, a4, a5) PO[PSI]=(b2, b3, b4, b5)	除了每个角度外，多项式也最多只能编程为 5 次多项式。

示例：不同的方向变化

程序代码	注释
...	
N10 G1 X0 Y0 F5000	
N20 TRAORI(1)	；定向转换开。
N30 ORIVECT	；刀具定向插补为矢量。
...	；在平面中定向刀具。
N40 ORIPLANE	；选择大圆弧插补。
N50 A3=0 B3=0 C3=1	
N60 A3=0 B3=1 C3=1	；在 Y/Z 平面上定向绕 45 度旋转，在程序段结尾达到定向 $(0, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。
...	
N70 ORICONCW	；在圆锥表面定向编程：
N80 A6=0 B6=0 C6=1 A3=0 B3=0 C3=1	；在圆锥表面上以顺时针方向从 $(0, 0, 1)$ 到定向 $(1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$ 插补定向矢量，旋转角度达到 270 度。
N90 A6=0 B6=0 C6=1	；刀具定向在同一个圆锥表面上连续转了一整圈。

更多信息

如果要在空间任意存在的一个圆锥表面上描述定向改变，则刀具定向所绕的矢量必须已知。此外，还必须预先确定起始定向和结束定向。起始定向由前一程序段得出，而结束定向必须被编程或通过其它条件确定。

在平面 ORIPLANE 中按照 ORIVECT 编程

编程大圆弧插补和角度多项式必须符合轮廓的线性插补和多项式插补。刀具定向在起始定向和结束定向构成的平面中进行插补。如果附加编程多项式，则定向矢量也可以从平面中翻转。

在平面 G2/G3, CIP 和 CT 中编程圆

扩展定向符合一个平面中圆的插补。使用圆心数据或半径数据进行圆的编程，如 G2/G3、通过中间点 CIP 编程以及切向圆 CT，请参见章节“圆弧插补 (页 200)”。

定向编程**在圆锥表面 ORICONxx 编程定向矢量插补**

为了在圆锥表面定向插补，可以从 G 代码组 51 中选择四种不同的插补方式：

1. 在圆锥表面顺时针插补 ORICONCW 运用结束插补、圆锥方向或者张角数据。方向矢量用标识符 A6, B6, C6，圆锥张角用标识符 NUT（槽）= 取值范围在区间 0 到 180 度来编程。
2. 在圆锥表面逆时针插补 ORICONCWW 运用结束插补、圆锥方向或者张角数据。方向矢量用标识符 A6, B6, C6，圆锥张角用标识符 NUT（槽）= 取值范围在区间 0 到 180 度来编程。
3. 在圆锥表面插补 ORICONIO 用结束定向数据和以标识符 A7, B7, C7 编程的中间定向数据。
4. 在圆锥表面插补 ORICONTO 用切向过渡和结束定向数据。方向矢量用标识符 A6, B6, C6 来编程。

4.9.2.9 两个接触点的定向预设值(ORICURVE, PO[XH]=, PO[YH]=, PO[ZH]=)**通过第二个空间曲线编程定向改变 ORICURVE**

编程定向改变的另一个方法是，除了刀尖沿着一个空间曲线外，第二个刀具接触点的运动要用 ORICURVE 来编程。因此如同编程刀具矢量本身，可以清楚地确定刀具定向改变。

机床制造商

请注意机床制造商对通过机床数据设置的用于刀具第 2 定向轨迹编程的轴标识符的提示。

编程

在这种插补方式下，对于这两个空间曲线用 G1 对点或者 POLY 对多项式进行编程。圆和渐开线不允许。此外，可以用 BSPLINE 激活样条插补和功能“合并较短样条程序段”。

有关功能“合并较短样条程序段”的更多信息，请参见功能手册之基本功能。

其它的样条方式 ASPLINE 和 CSPLINE 以及用 COMP... 激活压缩器是不允许的。

为坐标系进行定向多项式编程时，刀具两个接触点的运动可以最多可以设为 5 次。

用附加的空间曲线和多项式为坐标系扩展定向插补

N...ORICURVE ; 刀具两个接触点的运动数据和各坐标的
附加多项式
N...PO[XH]=(xe, x2, x3, x4, x5)
N...PO[YH]=(ye, y2, y3, y4, y5)
N...PO[ZH]=(ze, z2, z3, z4, z5)

参数

ORICURVE	带刀具两个接触点运行说明的定向插补
XH YH ZH	附加轮廓的刀具两个接触点坐标系的标识符作为空间曲线
PO[XH]=(xe, x2, x3, x4, x5) PO[YH]=(ye, y2, y3, y4, y5) PO[ZH]=(ze, z2, z3, z4, z5)	可能的多项式 除了各终点外，空间曲线还可以用多项式编程。
xe, ye, ze	空间曲线终点
xi, yi, zi	多项式系数最多 5 次

说明

标识符 XH YH ZH，用于第 2 定向轨迹的编程

选择的标识符必须与其它直线轴
XYZ 轴
和回转轴如
A2 B2 C2 欧拉角或者 RPY 角
A3 B3 C3 方向矢量
A4 B4 C4 或者 A5 B5 C5 平面法向矢量
A6 B6 C6 旋转矢量或者 A7 B7 C7 中间点坐标
或者其它插补参数没有冲突。

4.9.3 定向多项式(PO[角度], PO[坐标])

进行三轴到五轴转换时，与 G 代码组 1 的哪个多项式恰好激活无关，两种不同类型的定向多项式最多只能编程到 5 次。

- 1. 多项式用于**角度**:超前角 LEAD、侧向角 TILT 与起始定向与结束定向构成的平面有关。
- 2. 多项式用于**坐标**:两个空间曲线的 XH, YH, ZH 用于刀具上参考点的刀具定向。

六轴转换时为了刀具定向，另外还可以用最多 5 次的多项式为刀具旋转编程旋转矢量 THT 的旋转。

句法

定向多项式类型 1 用于**角度**

```
N... PO[PHI]=(a2, a3, a4, a5)           三轴至五轴转换
N... PO[PSI]=(b2, b3, b4, b5)
```

定向多项式类型 2 用于**坐标**

```
N... PO[XH]=(xe, x2, x3, x4, x5)       两个用于刀具定向的定向轨迹的坐标符
N... PO[YH]=(ye, y2, y3, y4, y5)
N... PO[ZH]=(ze, z2, z3, z4, z5)
```

另外，在两种情况下可以编程一个用于**旋转**的多项式在六轴转换时用

```
N... PO[THT]=(c2, c3, c4, c5)          轨迹相对的旋转插补
或者
N... PO[THT]=(d2, d3, d4, d5)          与定向矢量改变的绝对插补
```

相对插补和切向插补。如果该转换支持一个可用旋转角度 THETA 编程和插补的偏移，则上述编程可以实现。

含义

PO[PHI]	在起始定向和结束定向间的平面上的角度
PO[PSI]	描述起始定向和结束定向间的平面的定向倾斜角度

PO[THT]	用 THETA 编程的组 54 的 G 代码中的一个的旋转矢量旋转而成的旋转角
PHI	超前角 LEAD
PSI	侧面角 TILT
THETA	绕沿 Z 的刀具方向旋转
PO[XH]	刀具参考点的 X 坐标
PO[YH]	刀具参考点的 Y 坐标
PO[ZH]	刀具参考点的 Z 坐标

其它信息

不能编程定向多项式

- 如果样条插补 ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE 有效。
用于定向角的多项式类型 1 对于除样条外的每个插补方式都可能，即对于带快速行程 G00 或者带进给 G01 的线性插补
对于带 POLY 的多项式插补和
带 G02, G03, CIP, CT, INVCW 和 INCCW 的圆插补或者
渐开线插补。
与次相反，用于定向坐标的多项式类型 2，仅当
带快速行程 G00 或带进给 G01 的线性插补或者
当带 POLY 的多项式插补有效时才可能。
- 当定向插补通过轴插补 ORIAXES。这种情况下，可以用 PO[A]和 PO[B]直接编程多项式
用于轴定向 A 和 B。

带 ORIVECT、ORIPLANE 和 RICONxx 的定向多项式类型 1

对于带 ORIVECT、ORIPLANE 和 ORICONxx 的大圆弧插补和圆锥面插补，只有定向多项式类型 1 可以。

带 ORICURVE 的多项式类型 2

如果带额外空间曲线 ORICURVE 的插补有效，插补定向矢量的直角坐标分量且仅定向多项式类型 2 有效。

4.9.4 刀具定向旋转(ORIOTA, ORIOTR, ORIOTT, ORIOTC, THETA)

如果在带运动刀具的机床类型中，要求刀具的方向也可以改变，那么每个程序段均要编程结束方向。取决于机床类型可以编程定向轴的运动方向或者编程方向矢量 THETA 的旋转方向。对于这些旋转矢量可以编程不同的插补类型：

- ORIOTA: 规定的绝对旋转方向的旋转角度。
- ORIOTR: 相对于起始方向和结束方向平面的旋转角度。
- ORIOTT: 相对于方向矢量改变的旋转角度。
- ORIOTC: 轨迹切线的切向旋转角。

句法

仅当插补类型 ORIOTA 已激活时，才可以按照下列四种方式对旋转角或者旋转矢量进行编程：

- 1. 直接旋转轴位置 A, B, C
- 2. 欧拉角（单位：度），通过 A2, B2, C2
- 3. RPY-角（单位：度），通过 A2, B2, C2
- 4. 方向矢量，通过 A3, B3, C3（旋转角通过 THETA=<值>）

如果 ORIOTR 或者 ORIOTT 已激活，则仅可直接使用 THETA 编程旋转角。

在没有定向变化的情况下，也可以单独在某个程序段对旋转进行编程。此时 ORIOTR 和 ORIOTT 没有意义。在这种情况下，始终参照绝对方向对旋转角进行插补（ORIOTA）。

```
N... ORIOTA                确定旋转矢量的插补
N... ORIOTR
N... ORIOTT
N... ORIOTC
N... A3= B3= C3= THETA=<值>  确定定向矢量的旋转
N... PO[THT]=(d2, d3, d4, d5)  用 5 级多项式插补旋转角度
```

含义

ORIOTA:	规定的绝对旋转方向的旋转角度
ORIOTR:	相对于平面在起始方向和结束方向之间的旋转角度

ORIOTT:	旋转角度作为到定向改变的切向旋转矢量
ORIOTC:	旋转角度作为到轨迹切线的切向旋转矢量
THETA:	方向矢量的旋转
THETA=<值>:	以度表示的旋转角度，这个角度在程序段结束时达到
THETA=Θ _e :	旋转角，带有旋转矢量的终止角 Θ _e
THETA=AC (...):	程序段方式转换到绝对尺寸说明
THETA=AC (...):	程序段方式转换到相对尺寸说明
Θ _e :	旋转矢量的结束角度，绝对的用 G90，相对的用 G91（相对尺寸）均有效。
PO[THT]=(...):	旋转角度的多项式

示例：方向的旋转

程序代码	注释
N10 TRAORI	; 激活方位转换
N20 G1 X0 Y0 Z0 F5000	; 刀具定向
N30 A3=0 B3=0 C3=1 THETA=0	; 在 Z 方向旋转角度 0
N40 A3=1 B3=0 C3=0 THETA=90	; 在 X 方向旋转 90 度
N50 A3=0 B3=1 C3=0 PO[THT]=(180,90)	; 定向
N60 A3=0 B3=1 C3=0 THETA=IC(-90)	; 在 Y 方向旋转到 180 度
N70 ORIOTT	; 保持不变且旋转到 90 度
N80 A3=1 B3=0 C3=0 THETA=30	; 旋转角度与定向改变相对 ; 旋转矢量与 X-Y 平面为 30 度

插补程序段 N40 时，旋转角度从起始值 0 度到结束值 90 度线性插补。在程序段 N50 中，旋转角度从 90 度变为 180 度，按照抛物线 $\theta(u) = +90u^2$ 。在 N60 中，无需改变定向也可以旋转。

当 N80 时，刀具定向从 Y 方向转到 X 方向。从而定向改变在 X-Y 平面中，且旋转角度与该平面构成了 30 度。

其它信息

ORIROTA

旋转角 THETA 参照空间中的绝对设定方向进行插补。基本旋转方向通过机床数据生成。

ORIROTR

旋转角 THETA 相对于由起始和终点方位所定义的平面进行解析。

ORIOTT

旋转角 THETA 相对于方位变化进行解析。如果 THETA=0，旋转矢量以相对于方位变化的切向进行插补，并且只有当至少给方位编程了一个“PSI 倾斜角”多项式时，才会区别于 ORIOTR。因此生成一个不在平面上运行的方向改变。通过一个附加编程的旋转角 THETA，就可以例如对旋转矢量进行适当插补，使其始终形成某个相对于方位变化的值。

ORIOTC

旋转矢量与轨迹切线相对用一个通过角度 THETA 编程的偏移来插补。对于角度偏移也可以编程一个多项式 $PO[THT] = (c2, c3, c4, c5)$ ，最多 5 次。

4.9.5 与轨迹相对的定向

4.9.5.1 定向方式相对于轨迹

使用扩展功能，不止在程序段结束也可以通过整个轨迹变化达到相对定向。在前面程序段达到的定向通过大圆弧插补转到编程的结束定向。原则上，有两种编程与轨迹相对的定向的方法：

- 1. 刀具定向和刀具旋转用 ORIPATH、ORPATHTS 相对于轨迹插补。
- 2. 按当前普遍的方式编程和插补定向矢量。用 ORIOTC 创建与轨迹切线相对的定向矢量旋转。

句法

对定向和刀具旋转的插补方式进行编程时用：

N...ORIPATH	与轨迹相对的定向
N...ORIPATHS	轨迹相对的定向带有定向变化平整
N...ORIOTC	与轨迹相对的旋转矢量插补

由轨迹变化中的角产生的定向拐点可以用 ORIPATHS 来平整。退刀运动的方向和行程长度通过分量为 $A8 = X$ 、 $B8 = Y$ 和 $C8 = Z$ 的矢量来进行编程。

用 ORIPATH/ORIPATHS 能够使与轨迹切线相对的不同参照通过三个角度

- LEAD = 基于轨迹和表面的前置角
- TILT = 基于轨迹和表面的侧向角
- THETA = 旋转角

为整个轨迹变换来编程。对于旋转角 THETA，可以使用 PO[THT] = (...) 额外编程最高 5 次多项式。

说明

机床制造商

请注意机床制造商说明。通过设计的机床数据和设定数据，可以对与轨迹相对的定向方式进行其他设置。

更多信息： 功能手册之坐标转换

含义

角度 LEAD 和 TILT 的插补可以通过机床数据进行不同设置：

- 在整个程序段中将始终保持以 LEAD 和 TILT 编程的刀具定向的参考量。
- 超前角 LEAD：绕与切线和平面垂线矢量 TILT 垂直的方向旋转:绕平面垂线矢量旋转定向。
- 超前角 LEAD：绕与切线和平面垂线矢量侧向角 TILT 垂直的方向旋转:绕轨迹切线方向旋转定向。
- 旋转角度 THETA=：六轴转换时，刀具绕自身旋转且具有一个附加的第三回转轴作为定向轴。

说明

不允许轨迹相关的定向与 OSC、OSS、OSSE、OSD 和 OST 一起

与轨迹相对的定向插补 ORIPATH 或 ORIPATHS 与 ORIOTC 不能与用组 34 中某个 G 代码平整的定向变化一起编程。为此 OSOF 必须激活。

4.9.5.2 轨迹相关的刀具定向旋转（ORIPATH、ORIPATHS、旋转角）

六轴转换时为了在空间中任意定向刀具，也可以用一个第三回转轴使刀具绕自身旋转。对于与轨迹相对的带 ORIPATH 或者 ORIPATHS 的刀具定向旋转，可以通过旋转角 THETA 编程额外的旋转。也可以选择通过一个与刀具方向垂直的平面中的矢量来编程角度 LEAD 和 TILT。

机床制造商

请注意机床制造商说明。通过机床数据可以设置角度 LEAD 和 TILT 的不同插补。

句法

刀具定向旋转和刀具旋转

用 ORIPATH 或者 ORIPATHS 激活与轨迹相对的刀具定向方式。

N... ORIPATH	激活参照于轨迹的定向方式
N... ORIPATHS	激活参照于轨迹的定向方式，带定向变化平滑
用旋转作用激活三种可能的角度：	
N... LEAD=	编程的与平面法线矢量相对的定向角度
N... TILT=	用于编程定向的角度，该定向在与平面法线矢量相对的轨迹切线垂直的平面中
N... THETA=	旋转角度相对于定向改变，绕第三回转轴的刀具方向

用 LEAD=值、 TILT=值或 THETA=值编程序末端的角度值。除恒定的角度外，可以对全部三个角度编程最多 5 次多项式。

N... PO[PHI]=(a2, a3, a4, a5)	提前角多项式 LEAD
N... PO[PSI]=(b2, b3, b4, b5)	侧向角多项式 TILT
N... PO[THT]=(d2, d3, d4, d5)	旋转角多项式 THETA

编程时，可以去掉为零的较高的多项式系数。举例 PO[PHI]=a2 为导角 LEAD 得出了一个抛物线。

含义

与轨迹相对的刀具定向

ORIPATH :	刀具定向参照于轨迹
ORIPATH S:	刀具定向和轨迹有关，会对定向运行中的折点进行平滑
LEAD:	相对于面正交矢量的角度，在由轨迹切线和面正交矢量展开的平面上
TILT:	绕 Z 方向定向旋转或绕轨迹切线旋转
THETA:	绕沿 Z 的刀具方向旋转

说明

旋转角度 THETA

对于用第三回转轴作为定向轴的刀具绕自身的旋转，要求有一个六轴转换。

用旋转矢量插补

句法

含义

六轴转换时，与轨迹相对的刀具旋转插补

NC 编程
编程手册, 07/2021, 6FC5398-2EP40-0RA2

THETA=IC (...):	程序段方式转换到相对尺寸说明
PO[THT]=(c2, c3, c4, c5):	用 5 次多项式插补偏移角

说明

旋转矢量 ORIOTC 的插补

如果与刀具定向方向相反，也要创建一个相对于轨迹切线的刀具旋转，那么仅当六轴转换时可能。

激活 ORIOTC 时

不能编程旋转矢量 ORIOTA。在编程的情况下，输出报警 14128“ORIOTC 激活时刀具旋转绝对编程”。

三轴至五轴转换时刀具定位方向

可以象三轴至五轴转换时，通常用欧拉角或 RPY 角或者方向矢量来编程刀具定向方向。可以用大圆弧插补 ORIVECT、定向轴 ORIAXES 直线插补、所有圆锥面上的插补 ORICONxx 以及带刀具两个接触点空间曲线的额外插补来编程空间中的刀具定向改变。

G.....:	指定旋转轴的运动方式
X, Y, Z:	指定线性轴
ORIAXES:	加工轴或者定向轴的线性插补
ORIVECT:	大圆弧插补（和 ORIPLANE 一致）
ORIMKS:	在机床坐标系中旋转
ORIWKS:	在工件坐标系中旋转
	说明请参阅刀具定位的旋转章节
A= B= C=:	加工轴位置编程
ORIEULER:	通过欧拉角进行定向编程
ORIRPY:	通过 RPY 角进行定向编程
A2= B2= C2=:	虚拟轴的角度编程
ORIVIRT1:	通过虚拟定向轴的定向编程
ORIVIRT2:	(定义 1), 根据 MD \$MC_ORIAX_TURN_TAB_1 确定 (定义 2), 根据 MD \$MC_ORIAX_TURN_TAB_2 确定
A3= B3= C3=:	方向轴的方向矢量编程
ORIPLANE:	平面上的插补（大圆弧插补）

ORICONCW:	顺时针方向圆锥表面上的插补
ORICONCCW:	逆时针方向圆锥表面上的插补
ORICONTO:	在切线过渡的圆锥表面上的插补
A6= B6= C6=:	圆锥的旋转轴的编程（标准化的矢量）
NUT（槽）=角度	圆锥张角用度表示
NUT（槽）=+179	运行角度小于或等于 180 度
NUT（槽）=-181	运行角度大于或等于 180 度
ORICONIO:	在圆锥表面插补
A7= B7= C7=:	中间定向（作为标准矢量编程）
ORICURVE XH YH ZH 例如带有多 项式 PO[XH]=(xe, x2, x3, x4, x5)	带刀具两个接触点运行说明的定向插补 除了相应的终点之外， 其它空间曲线多项式也可以编程。

说明

如果用激活的 ORIAXES 通过定向轴对刀具定向进行插补，则只能在程序结束创建与轨迹相对的旋转角。

4.9.5.4 平滑定向变化(ORIPATHS A8=, B8=, C8=)

当在轮廓上以恒定加速度改变定向时，不希望出现轨迹运动中断，尤其是在轮廓拐角处。可以通过插入一个自身中间程序段来平整在定向变化中由此而产生的拐点。此后定向改变加速度恒定，如果在换向时 ORIPATHS 也激活了。在该阶段执行一个刀具退刀。

机床制造商

请注意机床制造商关于激活该功能的预定义机床数据和设定数据的说明。

如何解释退刀矢量可以通过机床数据设置：

1. 在刀具坐标系中，通过刀具方向定义 Z 坐标。
2. 在工件坐标系中，通过有效平面定义 Z 坐标。

有关功能“轨迹相对定向”的更多信息，请参见功能手册之坐标转换。

句法

对于以整个轨迹为参照的恒定的刀具定向，在轮廓拐角处要求有进一步的编程数据。该运动的方向和行程长度通过分量为 $A8 = X$ 、 $B8 = Y$ 和 $C8 = Z$ 的矢量来进行编程：

```
N...ORIPATHS A8=X B8=Y C8=Z
```

含义

ORIPATHS:	刀具定向参照这个轨迹，拐点在方向变化中被平滑。
A8= B8= C8=:	用于方向和行程长度的矢量分量
X, Y, Z:	刀具方向上的退刀运动

说明

编程方向矢量 **A8, B8, C8**

如果该矢量长度为零，则无法进行退刀。

ORIPATHS

用 ORIPATHS 激活以轨迹为参照的刀具定向。否则，定向通过线性大圆弧插补从起始定向变为结束定向。

4.9.6 定向压缩 (COMPON, COMPCURV, COMPCAD, COMPSURF)

在满足规定公差的前提下，含方向坐标转换 (TRAORI) 和任意刀具方向指令的 NC 程序可以被压缩。

编程

刀具方向

当方向坐标转换 TRAORI 激活时，可以在 5 轴机床上按照如下方式编程刀具方向，不管机床运动形式如何：

- 通过以下参数对方向**矢量**编程：
A3=<...> B3=<...> C3=<...>
- 通过以下参数编程欧拉**角**或者 RPY **角**：
A2=<...> B2=<...> C2=<...>

刀具旋转

如果是 **6 轴** 机床，除了刀具方向之外，还可以对刀具旋转进行编程。

通过以下参数实现旋转角编程：

THETA=<...>

参见“刀具定向旋转(ORIOTA, ORIOTR, ORIOTT, ORIOTC, THETA) (页 724)”。

说明

如果程序段中已经有额外的一个旋转指令，只有旋转角**线性**变化时，这些程序段才能被压缩。也就是说，不允许使用 PO[THT] = (...) 给旋转角编程多项式。

可压缩 NC 程序段的通常形式

因此可压缩 NC 程序段的通常形式为：

N...X=<...> Y=<...> Z=<...> A3=<...> B3=<...> C3=<...> THETA=<...> F=<...>

或者

N...X=<...> Y=<...> Z=<...> A2=<...> B2=<...> C2=<...> THETA=<...> F=<...>

说明

位置值可以直接标注（如：X90）或者通过参数赋值（例如 $X=R1*(R2+R3)$ ）间接标注。

通过回转轴位置编程刀具方向

刀具方向也可以通过回转轴位置来编程，句法比如为：

N...X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...> B=<...> C=<...> THETA=<...> F=<...>

在这种情况下，程序段以两种不同的方式进行压缩，取决于是否进行大圆弧插补。在没有大圆弧插补的情况下，一般通过回转轴的多项式来表示压缩后的方向变化。

轮廓精度

根据设定的压缩模式（MD20482 \$MC_COMPRESSOR_MODE），对于几何轴和旋转轴而言，在压缩时要么通过 MD33100 \$MA_COMPRESS_POS_TOL 确定的轴专用公差有效，要么通过下列设定数据确定的通道专用公差有效：

SD42475 \$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL（最大轮廓偏差）

SD42476 \$SC_COMPRESS_ORI_TOL（刀具方向最大角度偏差）

SD42477 \$SC_COMPRESS_ORI_ROT_TOL（用于刀具旋转角的最大角度偏差）（仅为 6 轴机床提供）

编程	注释
N140 ENDFOR	

4.9.7 激活/取消定向曲线的平滑 (ORISON, ORISOF)

“定向曲线的平滑”通过 G 指令组 61 的指令在零件程序中进行激活/取消。指令模态生效。

前提条件

- 带 5/6 轴转换的系统
- 压缩器功能 COMPCAD 生效。

句法

ORISON
...
ORISOF

含义

ORISON:	激活定向曲线的平滑
ORISOF:	取消定向曲线的平滑

示例

程序代码	注释
...	
TRAORI ()	； 启用定向转换。
COMPCAD	； 激活压缩器功能 COMPCAD。
ORISON	； 启用定向平滑。
\$SC_ORISON_TOL=1.0	； 刀具定向的最大角度差 = 1.0 度。
G91	
X10 A3=1 B3=0 C3=1	
X10 A3=-1 B3=0 C3=1	
X10 A3=1 B3=0 C3=1	
X10 A3=-1 B3=0 C3=1	
X10 A3=1 B3=0 C3=1	
X10 A3=-1 B3=0 C3=1	
X10 A3=1 B3=0 C3=1	

4.9 转换

程序代码	注释
X10 A3=-1 B3=0 C3=1	
X10 A3=1 B3=0 C3=1	
X10 A3=-1 B3=0 C3=1	
...	
ORISO	； 关闭定向平滑。
...	

轴方向在 XZ 平面内偏转 90 度，即从 -45 度到 +45 度。通过定向曲线的平滑，轴方向不再达到最大角度值 - 45 度或 +45 度。

4.9.8 运动变换

4.9.8.1 激活端面坐标转换 (TRANSMIT)

端面转换（TRANSMIT）是在零件程序或同步动作中通过指令 TRANSMIT 激活的。

句法

```
TRANSMIT
TRANSMIT (<n>)
```

含义

TRANSMIT:	激活含第一个 TRANSMIT 数据组的 TRANSMIT 功能
TRANSMIT (n):	激活含第<n>个 TRANSMIT 数据组的 TRANSMIT 功能

说明

一个在通道中生效的转换 TRANSMIT 是通过以下指令取消的：

- 取消转换 TRAFOOF
- 激活其他转换：例如 TRACYL、TRAANG、TRAORI

4.9.8.2 激活柱面转换 (TRACYL)

柱面转换（TRACYL）是在零件程序或同步动作中通过指令 TRACYL 激活的。

句法

TRACYL (<d>)

TRACYL (<d>,<n>)

TRACYL (<d>,<n>,<k>)

含义

TRACYL (<d>) :	激活含第一个 TRACYL 数据组和加工直径<d>的 TRACYL 功能	
TRACYL (<d>,<n>) :	激活含第<n>个 TRACYL 数据组和加工直径<d>的 TRACYL 功能	
<d>:	基准直径或加工直径 该值必须大于 1。	
<n>:	TRACYL 数据组编号（可选）	
	取值范围:	1, 2
<k>:	参数<k>只与转换类型 514 相关	
	k = 0:	无槽壁补偿
	k = 1:	带槽壁补偿
	如未给定参数，则设定的基本设置生效： \$MC_TRACYL_DEFAULT_MODE_<n> 其中<n> = TRACYL 数据组编号	

说明

一个在通道中生效的转换 TRACYL 是通过以下指令取消的：

- 取消转换 TRAFOOF
- 激活其他转换：例如 TRAANG、TRANSMIT、TRAORI

示例

程序代码	注释
...	
N40 TRACYL(40.)	； 激活含第一个 TRACYL 数据组和加工直径 40 mm 的 TRACYL 功能。
...	

其他信息

程序结构

使用 TRACYL 转换 513（带槽壁补偿的 TRACYL）进行铣槽加工的零件程序通常由以下几个工步组成：


1. 选择刀具。
2. 选择 TRACYL。
3. 选择合适的坐标偏移（框架）。
4. 定位。
5. 编程 OFFN。
6. 选择 TRC。
7. 返回程序段（运行到 TRC 并且返回槽壁）。
8. 槽中心线的轮廓。
9. 取消 TRC。
10. 退刀程序段（离开 TRC 并且离开槽壁）。
11. 定位。
12. TRAFOOF。
13. 再次选择原始的坐标偏移（框架）。

轮廓偏移(OFFN)

为了使用 TRACYL 转换 513 进行铣槽，在零件程序中对槽的中心线进行编程并通过地址 OFFN 对槽宽的一半进行编程。

为避免损伤槽壁，OFFN 只有在选中刀具半径补偿时才生效。

可以在零件程序内更改 OFFN。因此实际的槽中心线可以偏离中心：



- ① OFFN
- ② 编程的轨迹

说明

OFFN 至少应与刀具半径相等，以避免损伤对面的槽壁。

说明

OFFN 与 TRACYL 配合使用的作用与没有 TRACYL 不同。因为当 TRC 激活时，OFFN 也可在没有 TRACYL 的情况下被考虑在内，所以 OFFN 应在 TRAFOOF 之后重新复位为零。

注意**OFFN 的作用取决于转换类型**

使用 TRACYL 转换 513（带槽壁补偿的 TRACYL）时会为 OFFN 编程一半的槽宽。

使用 TRACYL 转换 512（无槽壁补偿的 TRACYL）时，相反 OFFN 的值会作为 TRC 的余量。

刀具半径补偿(TRC)

使用 TRACYL 转换 513 时，TRC 并不是相对于槽壁，而是相对于所编程的槽中心来计算的。为了使刀具在槽壁左侧行驶，应使用指令 G42 代替 G41 进行编程或使用负号为 OFFN 赋值。

刀具直径

如果使用 TRACYL 和直径小于槽宽的刀具，则不会生成与使用直径与槽宽相同的刀具时同样的槽壁几何数据。为提高精度，建议选择直径略小于槽宽的刀具。

轴使用**说明**

下列轴不可以作为定位轴或者摆动轴使用：

- 几何轴沿圆柱表面（Y 轴）的圆周方向
- 附加的线性轴在槽壁补偿时（Z 轴）

4.9.8.3 激活可编程角度的斜角转换 (TRAANG)

带可编程角度的斜轴坐标转换在零件程序或同步动作中通过指令 TRAANG 激活。

运动链的限制条件

当通过机床数据来设置功能时，斜轴的角度 α 是参照直角坐标系中的一根对应的坐标轴通过机床数据定义的。角度 α 可通过编程指令 TRAANG(< α >) 修改。角度的变化会导致运动模型的变化，从而使其他应用一并受到影响。因此，只有当该角度和运动链得出的角度相同时，才可以指定该角度。

说明

角度定义

只有当轴是因为围绕一根坐标轴旋转而形成“斜轴”时，才定义该角度。也就是说，只有一根几何轴不平行于坐标轴，它处于主平面中。

句法

```
TRAANG
TRAANG ( )
TRAANG ( , <n> )
TRAANG (< $\alpha$ > )
TRAANG (< $\alpha$ > , <n> )
```

含义

TRAANG:	激活 TRAANG，使用第一个 TRAANG 数据组和最后生效的角度	
TRAANG () :	< α >	
TRAANG (, <n>) :	激活 TRAANG，使用第 n 个 TRAANG 数据组和最后生效的角度	
	< α >	
TRAANG (< α >) :	激活 TRAANG，使用第一个 TRAANG 数据组和角度< α >	
TRAANG (< α > , <n>) :	激活 TRAANG，使用第 n 个 TRAANG 数据组和角度< α >	
< α > :	斜轴的角度(可选)	
	取值范围:	$-90^{\circ} < \alpha < +90^{\circ}$
	如未指定角度，则在机床数据中设置的初始设置生效： MD2xxxx \$MC_TRAANG_ANGLE_<n>	
<n> :	TRAANG 数据组编号（可选）	
	取值范围:	1, 2

说明

一个在通道中生效的斜轴坐标转换 TRAANG 可通过以下方式取消：

- 关闭坐标转换：TRAFOOF
- 激活另一个坐标转换：例如 TRACYL、TRANSMIT、TRAORI

示例

程序代码	注释
N20 TRAANG(45)	；激活 TRAANG，使用第一个 TRAANG 数据组和 45° 角。

4.9.8.4 在磨床上斜向切入 (G5, G7)

G 指令 G7 和 G5 可简化在使用“斜置轴 (TRAANG)”转换功能的磨床上进行斜向切入的编程，可在切入时只运行斜置轴。

此时只需对所需切入运动的最终位置的 X 和 Z 坐标进行编程。相应的起始位置可由 NC 在执行 G7 功能时根据 X 轴的当前位置、所编程的最终位置以及斜轴的角度 α 加以计算并逼近该位置。

起始位置由两条直线的交点决定：

- 平行且距 Z 轴为当前 X 轴的位置的直线
- 平行于倾斜轴且过所编程最终位置的直线

接着使用 G5，倾斜轴将运行到所编程的最终位置。


句法

G7	<最终位置_X> <最终位置_Z>
G5	<最终位置_X>

含义

G7:	计算并逼近斜向切入的起始位置
G5:	将倾斜轴运行至所编程的最终位置
<最终位置_X>:	X 轴的最终位置
<最终位置_Z>:	Z 轴的最终位置

示例



- ① 砂轮
- ② 工件
- ③ 平行于倾斜轴且过所编程最终位置的直线
- ④ 起始位置
- ⑤ 切入：起始位置
- ⑥ 切入：最终位置
- ⑦ 平行且距 Z 轴为当前 X 轴的位置的直线
- X 几何轴
- Z 几何轴
- ZM 机床轴
- UM 机床轴

图 4-6 编程斜置轴

程序代码	注释
N...G18	: 选择 XZ 平面。
N40 TRAANG(45.0)	: 激活 TRAANG 转换，角度 = 45°。
N50 G7 X40 Z70 F4000	: 计算并逼近起始位置。
N60 G5 X40 F100	: 将倾斜轴运行到最终位置。
N70 ...	

4.9.9 激活级联转换 (TRACON)

定义的级联坐标转换可以在零件程序或同步动作中通过指令 TRAF00N (页 768) 或 TRACON 激活。

为了通过 TRACON 激活级联转换，必须在系统变量 \$NT_TRACON_CHAIN 中进行相关设置。

句法

```
TRACON (<转换编号>,<参数 1>,...,<参数 n>,<参数 n+1>)
...
TRAF00F
```

含义

TRACON:	激活级联坐标转换 TRACON() 会隐式关闭之前生效的另一个坐标转换。		
<转换编号>:	级联坐标转换的编号		
	类型:	INT	
	取值范围:	0 ... 2	
	值:	0, 1	第一个/唯一的级联坐标转换
		2	第二个级联坐标转换
		无定义	与 0 或 1 的含义相同
		提示: 值不等于 0、1、2 会报错。	

<参数 1>, ..., <参数 n>, <参数 n+1>:	级联坐标转换的参数	
	<参数 1>, ..., <参数 n>	第一个级联坐标转换的参数 实际数量取决于坐标转换类型: • TRAORI:2 个参数 • TRACYL:1 到 2 个参数
	<参数 n+1>	第二个级联坐标转换的参数 (TRAANG) △ 轴的倾斜角
	如果参数为空, 则默认设置或者上一次所使用的参数有效。在设置逗号时要注意按正确的顺序输入参数, 确保某些参数使用缺省设置。特别是当设置至少了一个参数时, 在该参数前也必须有一个逗号, 即使当<转换编号>为空, 例如 TRACON(, 3.7)。	
TRAFOOF:	关闭上一次激活的 (级联) 坐标转换。	

示例

程序代码	注释
...	
N230 TRACON(1, 45.)	: 激活第一个级联坐标转换。 : 之前生效的坐标转换自动关闭。 : 斜轴的角度为 45°。
...	
N330 TRACON(2, 40.)	: 激活第二个级联坐标转换。 : 斜轴的角度为 40°。
...	
N380 TRAFOOF	: 关闭第二个级联坐标转换。
...	

4.9.10 直角坐标 PTP 运动

4.9.10.1 激活/取消坐标 PTP 运动 (PTP、PTPG0、PTPWOC、CP)

在 NC 程序中通过 G 指令组 49 中的指令激活/取消坐标点对点或 PTP 运动。

指令模态生效。默认通过坐标轨迹运动 (CP) 运行。

不同于 CP 的是, PTP 运动生效时, 只执行坐标目标点的转换且机床轴同步运行。

为此，坐标目标点可换算为机床轴值，除位置和角度数据外，还需要轴位置信息。这些数据通过可设定地址 STAT (页 746) 和 TU (页 750) 指定。

前提条件

坐标转换 TRAORI_DYN、TRAORI_STAT、TRANSMIT_K、RCTRA 或 ROBX 生效（传统的 TRAORI 和 TRANSMIT）。

RCTRA 或 ROBX 不用于运动链。

句法

```
PTP / PTPG0 / PTPWOC  
...  
CP
```

含义

PTP:	激活点对点运动 PTP 在 G0 和 G1 程序段中通过同步轴运动逼近编程的坐标位置。
PTPG0:	激活点对点运动 PTPG0 只在 G0 程序段中通过同步轴运动逼近编程的坐标位置。在 G1 程序段中切换为轨迹运动 CP。
PTPWOC:	激活点对点运动 PTPWOC（仅在定向转换生效时可行） 和 PTP 一样，但不带因回转轴和定向轴运动而引起的补偿运动。
CP:	取消点对点运动并激活轨迹运动 CP 通过 CP 执行坐标轨迹运动。

说明

PTPWOC

与 RCTRA 或 ROBX 组合使用时，PTPWOC 没有意义。RCTRA 或 ROBX 不用于运动链。

示例

- 参见：
- 示例 1：带 ROBX 转换的 6 轴机械手的 PTP 运动 (页 753)
 - 示例 2：生成 5 轴转换时的 PTP 运动 (页 754)
 - 示例 3：PTPG0 和 TRANSMIT (页 755)

4.9.10.2 给定铰接位置 (STAT)

指定直角坐标和刀具方向不足以确定唯一的机床位置，因为在同一个刀具方向上可以有多个关节位置。根据具体运动方式，可存在最多 8 个不同的关节位置。这些不同的关节位置针对特定坐标转换。

为避免不唯一性，关节位置在地址 STAT 下给定。

说明

控制系统只在 PTP 运动中考虑编程的 STAT 值。在 CP 运动中会自动忽略，因为通常坐标转换生效时无法进行位置切换。通过生效的 CP 运行时，系统将起点用作目标点位置。

句法

STAT=<值>

含义


STAT:	用于给定关节位置的可设定地址
<值>:	二进制或十进制值 每个可能有的位置均有一位。位的含义取决于相应的坐标转换。

STAT 的应用可通过带有铣削主轴的 6 轴关节型工业机器人为例来加以说明。运动转换应通过工业机器人转换 ROBX 来进行（前提：编译循环“RMCC/ROBX 扩展机械手转换”已加载并生效！

说明

带 ROBX 的示例只能采用传统机床数据设置

示例只能通过机床数据设置，而不能通过运动链设置。




轴 A1、A2 和 A3 是关节型工业机器人的主要轴。使用主要轴可对称为头部轴或手臂轴的 A4、A5 和 A6 进行工作区域中的定位。通过手臂轴的附加运动方式，可根据加工任务对铣削主轴在工作区域中进行所需的定位。相同的刀具定位时，可以有不同的关节位置。

通过对 STAT 可设置地址的位 0 ... 2 的编程，选择加工时要使用的关节位置：

位 0	手臂轴交点位置 (A4, A5, A6)	
	= 0	初始区域 (Shoulder Right) 如果手臂轴交点的 X 值相对于 A1 坐标系为正，工业机器人则位于初始区域中。
	= 1	过顶区域 (Shoulder Left) 如果手臂轴交点的 X 值相对于 A1 坐标系为负，工业机器人则位于过顶区域中。

示例：手臂轴交点位于初始区域中。


位 1	轴 3 的位置	
	位 1 值发生变化的角度取决于工业机器人类型。对于轴 3 和轴 4 相交的工业机器人：	
	= 0	$A3 < 0^\circ$ (Elbow Down)
	= 1	$A3 \geq 0^\circ$ (Elbow Up)
提示： 对于偏移在轴 3 和轴 4 之间的工业机器人，位 1 值发生变化的角度取决于该偏移的大小。		
		A3 和 A4 之间的偏移
位 2	轴 5 的位置	
	= 0	$A5 \geq 0^\circ$ (No Handflip)
	= 1	$A5 < 0^\circ$ (Handflip)

程序示例：

程序代码	注释
...	
N14 T="T8MILLD20" D1	; \$TC_DP3[1,1]=132.95
N16 ORIMKS	
N17 G1 PTP X1665.67 Y0 Z1377.405 A=0 B=0 C=0 STAT=... F2000	; STAT 的值确定关节位置（见下）。
...	


STAT=1 ('B001')

- Shoulder Left
- Elbow Down
- No Handflip




STAT=2 ('B010')

- Shoulder Right
- Elbow Up
- No Handflip




STAT=5 ('B101')

- Shoulder Left
- Elbow Down
- Handflip



STAT=6 ('B110') → Shoulder Right
 → Elbow Up
 → Handflip



TRANSMIT_K (传统 TRANSMIT)

TRANSMIT_K 上使用地址 STAT，以避免极点不唯一。

如果回转轴必须旋转 180° 或 CP 轮廓要穿过极点，则：

位 0	仅在 \$NT_POLE_SIDE_FIX[n] = 1 或 2 时相关： 当机床数据 \$MC_TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_1/2 = 1 或 2 时：	
	= 0	回转轴旋转 +180° 或顺时针旋转。
	= 1	回转轴旋转 -180° 或逆时针旋转。
位 1	仅在 \$NT_POLE_SIDE_FIX[n] = 0 时相关： 当机床数据 \$MC_TRANSMIT_POLE_SIDE_FIX_1/2 = 0 时：	
	= 0	穿过极点。回转轴不转。
	= 1	围绕极点旋转。此时，位 0 与 STAT 相关。

4.9.10.3 给定轴交角符号 (TU)

为了能够在旋转轴及大于 +180° 或小于 -180° 的轴交角上运行（不采用特殊运行方案，例如：中间点），必须在可设定地址 TU 下给定轴交角符号。

说明

控制系统只在 PTP 运动中考虑编程的 TU 值。在 CP 运动中会自动忽略。


句法

TU=<值>

含义

TU:	用于给定轴交角符号的可设定地址		
<值>:	二进制或十进制值		
	每根参与转换的轴都有一个显示轴交角 (θ) 符号及运行方向的位。		
	位		
	= 0	轴交角符号: +	角度范围: $0^{\circ} \leq \theta < 360^{\circ}$
	= 1	轴交角符号: -	角度范围: $-360^{\circ} < \theta < 0^{\circ}$

示例：6 轴关节型机械手



位	含义	值	轴交角符号	轴交角
位 0 ¹⁾	A1 轴交角的符号	= 0	+	$\geq 0^{\circ}$
		= 1	-	$< 0^{\circ}$
位 1 ¹⁾	A2 轴交角的符号	= 0	+	$\geq 0^{\circ}$
		= 1	-	$< 0^{\circ}$
位 2 ¹⁾	A3 轴交角的符号	= 0	+	$\geq 0^{\circ}$
		= 1	-	$< 0^{\circ}$
位 3 ¹⁾	A4 轴交角的符号	= 0	+	$\geq 0^{\circ}$
		= 1	-	$< 0^{\circ}$

位	含义	值	轴交角符号	轴交角
位 4 ¹⁾	A5 轴交角的符号	= 0	+	$\geq 0^\circ$
		= 1	-	$< 0^\circ$
位 5 ¹⁾	A6 轴交角的符号	= 0	+	$\geq 0^\circ$
		= 1	-	$< 0^\circ$

1) 实际的 TU 位号根据机械手轴的通道轴号得出！在示例中，机械手轴（A1 至 A6）为通道中的前六根轴，因此使用 TU 位 0 ... 5。如进行其他的机械手轴通道分配，机械手轴的 TU 位号也会相应变化（例如：机械手轴为第 3 至 8 通道轴，即机械手轴使用 TU 位 2 ... 7）。

TU=19（对应 TU='B010011'）也表示：

位	值		轴交角
0	= 1	⇒	$\theta_{A1} < 0^\circ$
1	= 1	⇒	$\theta_{A2} < 0^\circ$
2	= 0	⇒	$\theta_{A3} \geq 0^\circ$
3	= 0	⇒	$\theta_{A4} \geq 0^\circ$
4	= 1	⇒	$\theta_{A5} < 0^\circ$
5	= 0	⇒	$\theta_{A6} \geq 0^\circ$

说明


运行范围 $>\pm 360^\circ$ 的轴总是会沿最短轨迹运行，因为无法通过 TU 信息确定唯一的轴位置。如果某个位置未进行 TU 编程，则根据 MD30455 \$MA_MISC_FUNCTION_MASK 的设置运行较短或较长的行程。

TRANSMIT_K（传统 TRANSMIT）

TRANSMIT 生效时，PTP 运行中的地址 TU 无意义。

示例

下图中标出的回转轴位置可沿正方向或负方向达到。在地址 A1 下编程角位置。只有通过 TU 给定，运行方向才唯一。



4.9.10.4 示例 1：带 ROBX 转换的 6 轴机械手的 PTP 运动

在以下应用示例中，对坐标 PTP 运动以及与之相关的 NC 指令进行了典型的说明。

说明

只允许采用传统的机床数据设置

示例不能采用运动链。




图 4-7 带铣削主轴的 6 轴关节型机械手

```

N1 G90
N2 T="T8MILLD20" D1 M6
N3 TRAORI
; $P_UIFR[1]=CTrans(X,1500,Y,0,Z,400):CROT(X,0,Y,0,Z,-90)

```

4.9 转换

```
N4 G54
N5 M3 S20000
N6 ORIWKS
N7 ORIVIRT1
N8 CYCLE832(0.01,_FINISH,1)
;HOME
N9 TRAFOOF
N10 G0 RA1=0.0000 RA2=-90.0000 RA3=90.0000 A=0.0000 B=90.0000 C=0.0000
N11 TRAORI
N12 G54
N13 G0 PTP X1369.2426 Y956.7528 Z502.5517 A=135.5761 B=-33.2223
C=161.1435 STAT='B010' TU='B001011'
N14 G0 X1355.1242 Y1014.9394 Z424.9695 A=135.8491 B=-33.1439
C=160.9941 STAT='B010' TU='B001011'
N15 G1 CP X1354.8361 Y1016.1269 Z423.3862 A=136.0635 B=-33.0819 C=160.8770
F1000
N16 G1 X1336.4283 Y1016.1269 Z426.6311 A=136.0484 B=-32.2151 C=160.9643
F2000
N17 G1 X1317.9831 Y1016.1269 Z429.6730 A=136.0175 B=-31.3394 C=161.0655
;HOME
N18 TRAFOOF
N19 G0 RA1=0.0000 RA2=-90.0000 RA3=90.0000 A=0.0000 B=90.0000 C=0.0000
N20 M30
```

4.9.10.5 示例 2：生成 5 轴转换时的 PTP 运动

接受：以一个直角 CA 运动为基础。


程序代码	注释
TRAORI	; CA 运动转换启动
PTP	; PTP 运动启动
N10 A3=0 B3=0 C3=1	; 回转轴位置 C=0 A=0
N20 A3=1 B3=0 C3=1	; 回转轴位置 C=90 A=45
N30 A3=1 B3=0 C3=0	; 回转轴位置 C=90 A=90
N40 A3=1 B3=0 C3=1 STAT=1	; 回转轴位置 C=270 A=-45

选择唯一的回转轴返回位置：

同时在程序段 N40 中，回转轴通过编程 **STAT = 1** 以最长行程自其起点 (C=90, A=90) 运行到终点 (C=270, A=-45)。**STAT=0** 时，回转轴则以最短的行程运行到终点 (C=90, A=45)。


4.9.10.6 示例 3：PTPG0 和 TRANSMIT

通过 PTPG0 和 TRANSMIT 绕行极



程序代码	注释
N001 G0 X30 Z0 F10000 T1 D1 G90	: 起始位置 绝对尺寸
N002 SPOS=0	
N003 TRANSMIT	; TRANSMIT 转换
N010 PTPG0	; 自动到每个 G0 程序段 PTP 并重新 CP
N020 G0 X30 Y20	
N030 X-30 Y-20	
N120 G1 X30 Y20	
N110 X30 Y0	
M30	

通过 PTPG0 和 TRANSMIT 驶出极点



编程	注释
N001 G0 X90 Z0 F10000 T1 D1 G90	; 起始位置
N002 SPOS=0	
N003 TRANSMIT	; TRANSMIT 转换
N010 PTPG0	; 自动到每个 G0 程序段 PTP 并重新 CP
N020 G0 X90 Y60	
N030 X-90 Y-60	
N040 X-30 Y-20	
N050 X10 Y0	
N060 X0 Y0	
N070 X-20 Y2	
N170 G1 X0 Y0	
N160 X10 Y0	
N150 X-30 Y-20	
M30	

4.9.11 在选择一个转换时的边界条件

功能

选择转换可以通过零件程序或者 MDA。对此要注意：

- 不添加一个运行中间程序段（棱角/半径）。
- 一个样条程序段顺序必须已经结束；如果没有，就会显示一个信号提示。
- 刀具精密补偿必须已经取消 (FTOCOF); 如果没有，就会显示一个信号提示。
- 刀具半径补偿必须已经取消 (G40); 如果没有，就会显示一个信号提示。
- 一个激活的刀具长度补偿由控制器接收到转换。
- 在转换之前有效的当前框架由控制器取消。
- 一个当前有效的工作范围限制对于和转换有关的轴由控制器取消（和 WALIMOF 相适应）。
- 取消保护范围监控。
- 轨迹控制运动和精磨被中断。
- 所有在机床数据中说明的轴必须程序段同步化。
- 将更换的轴换回来；如果不这样，会出现一个信号提示。
- 在不独立的轴时输出一个信号。

换刀

换刀只有在取消刀具半径补偿时才可以。

刀具长度补偿的转换和刀具半径补偿的选择/取消不可以在同一个程序段内编程。

框架转换

所有仅以基本坐标系为参照的语句均允许（FRAME，刀具半径补偿）。但是 G91 时（增量尺寸）的框架转换不作特别处理 — 与未激活转换时不同。待执行的增量在新框架的工具坐标系中予以分析 — 与前一个程序段中哪一个框架在起作用没有关系。

排除在外

涉及转换的轴不可以：

- 用作预置轴（报警），
- 用于向固定点返回（报警），
- 回参考点（报警）。

4.9.12 取消转换 (TRAFOOF)

通过预定义程序 TRAFOOF 取消所有生效的坐标转换和框架。

说明

适用于取消转换的边界条件与选择的边界条件 (页 757)一样。
之后所需的框架必须通过更新的编程生效。

句法

```
...  
TRAFOOF
```

含义

TRAFOOF:	取消所有生效的转换/框架
----------	--------------

4.10 运动链

4.10.1 删除组件 (DELOBJ)

函数 DELOBJ() 通过将分配的系统变量恢复为缺省值来“删除”组件：

- 运动链元素
- 保护区、保护区元素和防撞对
- 转换数据

句法

```
[<RetVal>=] DELOBJ(<CompType>[, , , <NoAlarm>] )  
[<RetVal>=] DELOBJ(<CompType>,<Index1>[, , <NoAlarm>] )  
[<RetVal>=] DELOBJ(<CompType>[, <Index1>] [, <Index2>] [, <NoAlarm>] )
```

含义

DELOBJ:	删除运动链元素、保护区元素、碰撞对元素和转换数据元素
---------	----------------------------

<CompType>:	需删除组件的类型	
	数据类型:	STRING
	值: "KIN_CHAIN_ELEM"	
	含义: 所有运动元素的系统变量: \$NK_...	
	值: "KIN_CHAIN_SWITCH"	
	含义: 系统变量 \$NK_SWITCH[<i>]	
	值: "KIN_CHAIN_ALL"	
	含义: 所有运动元素和开关。 等同于通过 "KIN_CHAIN_ELEM" 和 "KIN_CHAIN_SWITCH" 逐步调用 DELOBJ	
	值: "PROT_AREA"	
	含义: 保护区的系统变量:	
	• \$NP_PROT_NAME • \$NP_CHAIN_NAME • \$NP_CHAIN_ELEM • \$NP_1ST_PROT	
	值: "PROT_AREA_ELEM"	
	含义: 机床保护区和/或自动刀具保护区的保护区元素的系统变量:	
	• \$NP_NAME • \$NP_NEXT • \$NP_NEXTP • \$NP_COLOR • \$NP_D_LEVEL • \$NP_USAGE • \$NP_TYPE • \$NP_FILENAME • \$NP_PARA • \$NP_OFF • \$NP_DIR • \$NP_ANG	
	值: "PROT_AREA_COLL_PAIRS"	
	含义: 防撞对的系统变量:	
	• \$NP_COLL_PAIR • \$NP_SAFETY_DIST	
	值: "PROT_AREA_ALL"	
	含义: 所有保护区、保护区元素和防撞对（系统变量 \$NP_...）	

	等同于通过“PROT_AREA”、“PROT_AREA_ELEM”和 “PROT_AREA_COLL_PAIRS”逐步调用 DELOBJ 值: “TRAFO_DATA” 含义: 所有转换的系统变量 \$NT_...	
<Index1>:	第一个需删除组件的下标（ 可选 ）	
	数据类型:	INT
	缺省值:	-1
	取值范围:	$-1 \leq x \leq$ （所配置组件的最大数 -1）
	值	含义
	0, 1, 2,	需删除组件的下标。
	-1	所有指定类型的组件均已删除。<Index2> 不会被系统计算。
<Index2>:	最后需删除组件的下标（ 可选 ） 如果未编程 <Index2>, 则只会删除 <Index1> 中指定的组件的系统变量。	
	数据类型:	INT
	缺省值:	仅 <Index1> 中指定组件的系统变量被删除。
	取值范围:	<Index1> < x ≤（所配置组件的最大数 -1）
<NoAlarm>:	报警抑制（ 可选 ）	
	数据类型:	BOOL
	缺省值:	FALSE
	值	含义
	FALSE	在故障时 (<RetVal> < 0) 停止程序执行并显示报警。。
	TRUE	在故障时不停止程序执行且不显示报警。 使用场合: 用户可根据返回值执行特定操作

<RetVal>:	函数的返回值	
	数据类型:	INT
	取值范围:	0, -1, -2, ... -7
	值	含义
	0	无故障
	-1	调用的函数不含参数。至少要指定参数 <CompType>。
	-2	<CompType> 表示未知组件
	-3	<下标 1> 小于 -1
	-4	<下标 1> 大于所配置的组件数
	-5	<下标 1> 在删除组件组时值不等于 -1
	-6	<下标 2> 小于 <下标 1>
	-7	<下标 2> 大于所配置的组件数
	-8	没有足够的写权限

4.10.2 通过名称确定下标 (NAMETOINT)

在 STRING 型的系统变量数组可以输入用户自定义的名称。借助系统变量名称，函数 NAMETOINT () 可以确定保存在系统变量数组中的名称所对应的下标值。

句法

```
<RetVal> = NAMETOINT (<SysVar>,<Name>[,<NoAlarm>])
```

含义

NAMETOINT:	确定系统变量下标	
<SysVar>:	STRING 型系统变量数组的名称	
	数据类型:	STRING
	值域:	NC 中所有 STRING 型系统变量数组的名称
<Name>:	需计算系统变量下标的字符串或名称。	
	数据类型:	STRING

<NoAlarm>:	报警抑制（可选）	
	数据类型:	BOOL
	缺省值:	FALSE
	值	含义
	TRUE	在故障时不停止程序执行且不显示报警。 使用场合：用户可根据返回值执行特定操作
	FALSE	在故障时 (<RetVal> < 0) 停止程序执行并显示报警。
<RetVal>:	系统变量下标或故障信息	
	数据类型:	INT
	值域:	$-1 \leq x \leq$ （所配置组件的最大数 -1）
	值	含义
	≥ 0	在指定的系统变量下标下找到了查找的名称。
	-1	名称未找到或出错。

示例

程序代码	注释
<pre> DEF INT INDEX \$NP_PROT_NAME[27] = “隐藏” ... INDEX = NAMETOINT (“\$NP_PROT_NAME”, “隐藏”) </pre>	<pre> ; INDEX == 27 </pre>

4.11 含运动链的防撞

说明

保护区

后面章节中提到的保护区都与功能“机床几何模型”相关。

该功能的**相关信息**，请参见功能手册之监控与补偿。

4.11.1 防撞对检查（COLLPAIR）

通过 COLLPAIR(...) 计算两个保护区是否能形成一个防撞对。

4.11 含运动链的防撞

句法

```
[<RetVal> =] COLLPAIR(<Name_1>,<Name_2>[,<NoAlarm>])
```

含义

COLLPAIR:	检测保护区能否形成一个防撞对		
<RetVal>:	函数的返回值		
	数据类型:	INT	
	值:	≥ 0	两个保护区形成了防撞对。 返回值 == 防撞对下标 m（参见\$NP_COLL_PAIR）
		-1	没有指定两个字符串或者只要有一个字符串是零。
		-2	在第一个参数中指定的保护区未找到。
		-3	在第二个参数中指定的保护区未找到。
		-4	两个指定的保护区均未找到。
		-5	两个指定的保护区均找到了但无法形成一对。
<Name_1>:	第一个保护区的名称		
	数据类型:	STRING	
	取值范围:	编程的保护区名称	
<Name_2>:	第二个保护区的名称		
	数据类型:	STRING	
	取值范围:	编程的保护区名称	
<NoAlarm>:	报警抑制（可选）		
	数据类型:	BOOL	
	值:	FALSE（默认）	在故障时（<RetVal> < 0）停止程序执行并显示报警。
		TRUE	在故障时不停止程序执行且不显示报警。 使用场合：用户可根据返回值执行特定操作

4.11.2 要求对碰撞监测的机床模型进行重新计算（PROTA）

如果零件程序运动链 \$NK_... 中、几何机床模型中或碰撞监测 \$NP_... 中的系统变量已写入，必须调用程序 PROTA，这样 NC 内部碰撞监测的机床模型中的修改才会生效。

句法

```
PROTA[ (<Par> ) ]
```

含义

PROTA:	要求对碰撞监测的机床模型进行重新计算		
	- 会触发预处理停止。 - 必须位于单独的程序段中。		
<Par>:	参数（可选）		
	数据类型:	STRING	
	值:	---	不带参数。 不执行机床模型的重新计算。保持保护区状态。
		"R"	不执行机床模型的重新计算。根据\$NP_INIT_STAT将保护区设为初始状态。

边界条件

模拟

在零件程序中，PROTA 程序不可以与模拟程序（simNC）一起使用。

示例：模拟激活时，避免调用 PROTA。

程序代码	注释
...	
IF \$P_SIM == FALSE	; IF 模拟未激活
PROTA	; THEN 碰撞模型重新计算
ENDIF	; ENDIF
...	

参见

设置保护区状态（PROTS）(页 765)

4.11.3 设置保护区状态（PROTS）

PROTS (...) 程序将保护区状态设置为指定值。

4.11 含运动链的防撞

句法

```
PROTS (<State>[, <Name_1>, ..., <Name_n>])
```

含义

PROTS:	设置保护区状态		
	• 必须位于单独的程序段中。		
<State>:	指定保护区的目标状态		
	数据类型:	CHAR	
	值:	"A" 或 "a"	状态: 有效
		" I " 或 "i"	状态: 无效
		"P" 或 "p"	状态: 预激活的或 PLC 控制的 ¹⁾
		"R" 或 "r"	状态: 初始状态的 NC 内部值 ²⁾
<Name_1> .. . <Name_n>:	需要设为目标状态的一个或多个保护区的名称（ 可选 ）		
	如果没有指定名称，则目标状态适用于所有定义的保护区。		
	数据类型:	STRING	
	取值范围:	编程的保护区名称	
	提示: 可作为参数指定的保护区最大数只与每个程序行允许的最大字符数有关。		

¹⁾ 通过以下数据激活/取消激活：DB10.DBX234.0 - DBX241.7

²⁾ 状态设置为初始状态的 NC 内部值，即：系统变量\$NP_INIT_STAT 在最后一次调用 PROTA(...) (页 764)时的值。

4.11.4 确定保护区间距 (PROTD)

PROTD (...) 计算两个保护区之间的间距。

功能特性:

- 间距计算与保护区的状态无关 (激活、未激活、预激活)。
- 进行第二保护区的间距计算时, 只涉及标识为 \$NP_USAGE = "C" 或 "A" 的保护区元素。标识为 \$NP_USAGE = "V" 的保护区元素不考虑。
- 所有元素都标识为 \$NP_USAGE = "V" 的保护区无法参与间距计算。

- 间距计算采用前一个程序段结束时的有效位置。
- 在主处理中计算的叠加量（比如：DRF 偏移量或外部零点偏移）和**编译该函数**时有效的数值一起计入间距计算。

说明

同步

使用 `PROTD(...)` 函数时，用户自行负责编写预处理停止指令 `STOPRE`，使主处理与预处理同步。

碰撞

如果指定保护区之间发生碰撞，该函数便会返回 0.0 的间距。如果两个保护区发生碰触或相互渗透，则发生碰撞。

间距计算中不考虑碰撞检测安全间距(`MD10622 $MN_COLLISION_SAFETY_DIST`)。

句法

[<RetVal> =] `PROTD` ([<Name_1>], [<Name_2>], VAR <Vector>[, <System>])

含义

PROTD:	计算两个指定保护区的间距	
	• 必须位于单独的程序段中。	
<RetVal>:	函数的返回值：这两个保护区间距的绝对值或碰撞时为 0.0（见上：碰撞段落）	
	数据类型:	REAL
	取值范围:	$0.0 \leq x \leq + \text{最大实数值}$
<Name_1>, <Name_2>:	要计算间距的两个保护区的名称（ 可选 ）	
	数据类型:	STRING
	取值范围:	编程的保护区名称
	默认值:	""（空字符串） 如果没有指定保护区，该函数便会计算出碰撞模型中包含的所有激活的和预激活的保护区之间的最小间距。

4.12 含运动链的转换

<Vector>:	返回值：保护区<Name_2>和保护区<Name_1>之间的 3 维间距矢量，其中： • <Vector>[0]：WCS 中的 X 轴坐标 • <Vector>[1]：WCS 中的 Y 轴坐标 • <Vector>[2]：WCS 中的 Z 轴坐标 碰撞时：<Vector> == 零矢量		
	数据类型：	VAR REAL [3]	
	取值范围：	<Vector> [n]：0,0 ≤ x ≤ ±最大 REAL 值	
<System>:	间距和间距矢量的单位（英制/公制）（ 可选 ）		
	数据类型：	BOOL	
	值：	FALSE （默认）	单位制取决于 G 代码组 13 中当前激活的 G 代码 (G70, G71, G700, G710)。
		TRUE	单位依据设置的基本单位制： MD52806 \$MN_ISO_SCALING_SYSTEM

4.12 含运动链的转换

4.12.1 激活坐标转换 TRAFOON

通过预定义程序 TRAFOON 激活借助运动链定义的转换。调用必须单独位于一个程序段中。

说明

作为替代方案，也可以通过传统的语言指令，如 TRAORI 或 TRANSMIT 来激活借助运动链定义的转换。为此必须在系统变量 \$NT_TRAFO_INDEX 中输入对应的不等于零的值。
\$NT_TRAFO_INDEX 的更多信息参见“参数手册之系统变量分册”。

句法

```
TRAFOON(<Trafoname>,<Diameter>,<k>)
```

含义

TRAFOON:	程序，用于激活借助运动链定义的转换		
<Trafoname> :	转换数据组的名称		
	数据类型:	STRING	
	取值范围:	所有通过\$NT_NAME 定义的转换数据组名称	
	提示: 转换数据组的名称必须具有唯一性。其只允许在 \$NT_NAME 中出现一次。		
<Diameter>:	基准直径或加工直径（仅 TRACYL）		
	数据类型:	REAL	
	值必须 > 1。		
<k>:	定义槽壁补偿的使用（仅 TRACYL）。		
	数据类型:	BOOL	
	值:	FALSE	无槽壁补偿
		TRUE	有槽壁补偿
	对应 TRACYL 转换类型 514（槽壁补偿可编程）。若未给定 <k>，则 \$NT_CNTRL[<n>] 中位 10 的设置生效。		

示例

程序代码	注释
TRAFOON["Trans_1"]	激活名称为 Trans_1 的转换。

4.12.2 根据机床测量修改定向转换（CORRTRAFO）

就采用借助运动链定义的定向转换的机床而言，用户可使用预定义功能 CORRTRAFO，以在机床测量后在机床的运动模型中修改定向轴的偏移矢量或方向矢量。

说明

通过 CORRTRAFO 功能写入的补偿值并非立即在转换中生效。在撤销转换、NEWCONF 并且选择转换后，补偿值才生效。

4.12 含运动链的转换

句法

```
<Corr_Status> = CORRTRAFO(<Corr_Vect>, <Corr_Index>, <Corr_Mode>,  
[ <No_Alarm>])
```

含义

CORRTRAFO:	功能调用
------------	------

772

			误差矢量在其补偿值超出允许限值的分量中包含：测定的补偿值与限值之间的符号正确的差值。 未超出限值的分量的内容为零。	
		42	在方向矢量的补偿中，相对当前方向的角度偏差大于通过设定数据 SD41611 \$SN_CORR_TRAFO_DIR_MAX 设定的最大值。	
		43	写入系统变量的尝试因缺少写入权限而被拒绝。	
<Corr_Vect> :	补偿矢量 补偿矢量的内容通过以下参数 <Corr_Index> 和 <Corr_Mode> 定义。 若 <Corr_Status> = 41，则矢量的内容被覆盖（见上文）。			
	数据类型： 型：	REAL		
<Corr_Index> :	需要修改补偿元素的区段/ 需要修改方向矢量的定向轴的序号			
	数据类型： 型：	INT		
	参数 <Corr_Index> 为十进制编码（个位至十位）：			
	个位：	包含子链中的区段或定向轴的序号。		
	十位：	对子链的参考。		
		0x	工件链	
	1x	刀具链		

4.12 含运动链的转换

<Corr_Mode> :	补偿模式	
	数据类型:	INT
	参数 <Corr_Mode> 为十进制编码（个位至千位）:	
	个位:	确定需要修正的元素。
		xxx0 对线性偏移矢量的补偿
		xxx1 对定向轴的方向矢量的补偿
	十位:	确定如何修改 <Corr_Index> 之内容所参考的补偿元素。
		xx0x 将补偿矢量直接写入补偿元素。 此方案用于直接写入补偿元素，而不需要获知相关系统数据（\$NK_OFF_DIR[<n>, ...]）的序号 <n>。
		xx1x 类似于 0，但区别在于，传递的补偿值以世界坐标解释。 当运动链在初始设置（所有定向轴的位置等于 0）中包含其他旋转时，方案 0 和方案 1 便有区别。
		xx2x 类似于 1，但区别在于，补偿值基于整个区段，亦即，在补偿元素中输入一个值，使得整个区段达到通过补偿值定义的长度。
		提示: 在写入定向轴的方向矢量时不允许值 1 和 2。
	百位:	确定参数 <Corr_Vect> 的内容的解释方式。
		x0xx 传递的补偿矢量 <Corr_Vect> 包含: <Corr_Index> 结合 <Corr_Mode> 的十位所参考的补偿元素或区段的所有新长度（绝对补偿）。
		x1xx 传递的补偿矢量 <Corr_Vect> 仅包含: 相对 <Corr_Index> 结合 <Corr_Mode> 的十位所参考的补偿元素或区段的当前长度的差（增量补偿）。
		提示: 在对定向轴的方向矢量的补偿中，百位的内容必须为 0。
	千位:	确定是否需要通过下列最大值来限制补偿:
		- SD41610 \$SN_CORR_TRAFO_LIN_MAX - 或 - SD41611 \$SN_CORR_TRAFO_DIR_MAX
		0xxx 最大补偿监控生效。
		1xxx 最大补偿监控不生效。

<No_Alarm>:	故障情形（返回值 > 0）下的特性（ 可选 ）		
	数据类型:	BOOL	
	值:	FALSE (缺省)	在故障时停止程序执行，并显示报警 14103。
		TRUE	在故障时不停止程序执行且不显示报警。 使用场合：用户可根据返回值执行特定响应

说明

若在调用功能时出错，则或是输出报警，或是反馈故障编号（参见参数 <No_Alarm>），故用户自身可适当地对故障状态作出响应。故障原因通过报警参数详细表示。在报警的位置反馈的故障编号与报警参数相同。

有关 CORRTRAF 更多信息

机床的采用定向转换的运动结构通过一个或两个从世界坐标系零点出发的运动链（子链）描述。这两个链中的一个，即**刀具链**，在刀具的参考点处终止；另一个，即**工件链**，在基准坐标系的零点中终止。

在带有定向坐标转换的机床上，CORRTRAFO 可以将杆臂长度和轴方向写入到指定的轮廓元素中。运动链由通过 \$NK_TYPE 定义的 OFFSET 型元素来描述。

区段中的 CORRTRAFO

工件链和刀具各自可以最多分为四个区段：

- 第 1 区段从链起点到定向轴 1。
- 第 2 区段从定向轴 1 到定向轴 2。
- 第 3 区段从定向轴 2 到定向轴 3。
- 第 4 区段从定向轴 3 到链终点。

各个区段可以包含 OFFSET 型或 ROT_CONST 型的恒定运动链元素。

下图展示了包含 2 个定向轴的坐标转换。




图 4-8 CORRTrafo 示例

这些区段采用唯一性定义：在从起点到终点的整条运动链中，第一区段的序号为 0；第二区段序号为 1，以此类推。因此，最后一个区段的序号总是等于定向轴的数量。

补偿元素

可通过系统变量 \$NT_CORR_ELEM_T[<n>, 0 ... 3] 或 \$NT_CORR_ELEM_P[<n>, 0 ... 3] 对这些区段中的任一个中的恒定运动链元素（类型 \$NK_TYPE[<n>] = "OFFSET" 的链元素）进行参考。借助 CORRTrafo 功能可以将机床测量中测定的补偿值写入以上述方法表示的元素中。

以坐标转换序号 1 为例：

- \$NT_CORR_ELEM_T[1,0] = "C_AXIS_OFFSET"; 区段 1 上 C 轴（定向轴 1）的偏置，定义为轮廓元素。
- \$NT_CORR_ELEM_T[1,1] = "B_AXIS_OFFSET"; 区段 2 上 B 轴（定向轴 2）的偏置，定义为轮廓元素。
- \$NT_CORR_ELEM_T[1,2] = "BASE_TOOL_OFFSET"; 区段 3 上 B 轴相对于刀具参考点的偏置，定义为轮廓元素。

\$NT_CORR_ELEM_T/P[<n>, 0 ... 3] 中的参考的顺序必须与上述区段对应，亦即，在 \$NT_CORR_ELEM_T/P[<n>, 0] 中仅存在一个位于第一定向轴前的链元素，以此类推。

CORRTrafo 可以将通过测量得出的补偿写入到以上述方式定义的轮廓元素中。补偿值的修改在 CORRTrafo 中通过参数 <Corr_Mode> 来定义。

闭合转换链

若系统变量 \$NT_CNTRL[<n>] 中的位 7 或位 8 置位，则系统内部自动在工件链的末尾（位 7）或在刀具链的起点（位 8）前自动插入额外的恒定链元素，该元素可以建立链终点和机床零点之间的连接（“闭合转换链”）。

这些自动插入的元素无法自外部写入，而是仅能读取（为此参见系统变量 \$AC_TRAFO_CORR_ELEM_P/T）。

用于闭合刀具链的点

若系统变量 \$NT_CLOSE_CHAIN_T 不为空，则并非在链的终点处，而是在指定的链元素的终点处将刀具链闭合。在激活坐标转换时，位于这个点后的其他链元素会导致对应的零点偏移。

定向轴的序号

除定向轴之间的恒定偏移以外，也可以通过 CORRTRAFO 功能描述定向轴的方向矢量。在此情形下，定向轴序号从零开始，贯穿起点到终点的整条运动链。故定向轴的序号总是等于位于该定向轴前的区段的序号。

也可通过系统变量 \$AC_TRAFO_ORIAX_LOC 确定定向轴的序号。

允许的链元素的最大改变

可通过两个设定数据 SD41610 \$SN_CORR_TRAFO_LIN_MAX（针对偏移矢量）和 SD41611 \$SN_CORR_TRAFO_DIR_MAX（针对定向轴的方向矢量）限制所允许的链元素的最大改变。SD41610 \$SN_CORR_TRAFO_LIN_MAX 给定各矢量分量相对其参考值所允许改变的最大量。SD41611 \$SN_CORR_TRAFO_DIR_MAX 给定轴矢量之方向相对其参考值所允许改变的最大角度。其中参考值始终为对应的在调用 CORRTRAFO 时激活之坐标转换中生效的值。亦即，数据管理中的运动数据的可能在坐标转换激活后改变的内容对 CORRTRAFO 功能的生效方式无影响。

4.13 刀具补偿

4.13.1 补偿存储器

建立补偿存储器

每个数据字段均可用 T 和 D 编号调用，并且除了刀具的几何数据之外，还包含有其它记录，例如刀具类型。

用户刀沿数据

通过机床数据文件可以配置用户切削数据。请注意机床制造商说明。

刀具参数

说明

补偿存储器中的各个参数值

补偿存储器 P1~P25 的各个参数值可通过程序的系统变量读写。所有其他的参数被保留。
刀具参数 \$TC_DP6 至 \$TC_DP8, \$TC_DP10 和 \$TC_DP11 以及 \$TC_DP15 至 \$TC_DP17, \$TC_DP19 和 \$TC_DP20 视刀具类型不同有另一个含义。

刀具参数编号(DP)	系统变量的意义	附注
\$TC_DP1	刀具类型	概要参见清单
\$TC_DP2	刀沿位置	仅用于车刀
几何尺寸	长度补偿	
\$TC_DP3	长度 1	计算
\$TC_DP4	长度 2	类型和平面
\$TC_DP5	长度 3	
几何尺寸	半径	
\$TC_DP6 ¹⁾	半径 1 / 长度 1	铣刀/车刀/磨削刀具
\$TC_DP6 ²⁾	直径 d	切槽锯片
\$TC_DP7 ¹⁾	长度 2 / 圆锥形铣刀的拐角半径	铣刀
\$TC_DP7 ²⁾	切槽锯片拐角半径	切槽锯片
\$TC_DP8 ¹⁾	铣刀的倒圆半径 1	铣刀
\$TC_DP8 ²⁾	突出长度 k	切槽锯片
\$TC_DP9 ^{1) 3)}	倒圆半径 2	保留
\$TC_DP10 ¹⁾	刀具端面角度 1	圆锥形铣刀
\$TC_DP11 ¹⁾	刀具纵轴角度 2	圆锥形铣刀
磨损	长度和半径补偿	
\$TC_DP12	长度 1	
\$TC_DP13	长度 2	
\$TC_DP14	长度 3	
\$TC_DP15 ¹⁾	半径 1 / 长度 1	铣刀/车刀/磨削刀具
\$TC_DP15 ²⁾	直径 d	切槽锯片
\$TC_DP16 ¹⁾	长度 2 / 圆锥形铣刀的拐角半径, 拐角半径的槽宽	铣刀
\$TC_DP16 ³⁾	b	切槽锯片

刀具参数编号(DP)	系统变量的意义	附注
\$TC_DP17 ¹⁾	铣刀的倒圆半径 1	铣削 / 3D 端面铣
\$TC_DP17 ²⁾	突出长度 k	切槽锯片
\$TC_DP18 ^{1) 3)}	倒圆半径 2	保留
\$TC_DP19 ¹⁾	刀具端面角度 1	圆锥形铣刀
\$TC_DP20 ¹⁾	刀具纵轴角度 2	圆锥形铣刀
基本尺寸/适配器	长度补偿	
\$TC_DP21	长度 1	
\$TC_DP22	长度 2	
\$TC_DP23	长度 3	
工艺		
\$TC_DP24	后角	仅用于车刀
\$TC_DP25		保留

¹⁾ 对于铣刀也适用于 3D 端面铣削

²⁾ 对于切槽锯片刀具类型

³⁾ 预留

备注

几何尺寸（例如长度 1 或者半径）存在多个记录组成部分。这些部分经相加得出结果尺寸(例如长度总和 1，半径总和), 然后将成为有效尺寸。

不需要的补偿可以用值零来覆盖。

刀具参数 \$TC-DP1 至 \$TC-DP23，带轮廓刀具

说明

不评估表中未列出的刀具参数，例如 \$TC_DP7，即其内容无意义。

刀具参数编号(DP)	含义	刀沿 Dn		附注
\$TC_DP1	刀具类型			400 至 599
\$TC_DP2	刀沿位置			
几何尺寸	长度补偿			
\$TC_DP3	长度 1			

4.13 刀具补偿

刀具参数编号(DP)	含义	刀沿 Dn		附注
\$TC_DP4	长度 2			
\$TC_DP5	长度 3			
几何尺寸	半径			
\$TC_DP6	半径			
几何尺寸	极限角度			
\$TC_DP10	最小极限角度			
\$TC_DP11	最大极限角度			
磨损	长度和半径补偿			
\$TC_DP12	长度 1 磨损量			
\$TC_DP13	长度 2 磨损量			
\$TC_DP14	长度 3 磨损量			
\$TC_DP15	磨损半径			
磨损	极限角度			
\$TC_DP19	最小极限角度的磨损量			
\$TC_DP20	最大极限角度的磨损量			
基本尺寸/适配器	长度补偿			
\$TC_DP21	长度 1			
\$TC_DP22	长度 2			
\$TC_DP23	长度 3			

基本值和磨损值

得出的尺寸分别作为总和由基本值和磨损值计算得出（例如用于半径的 \$TC_DP6 + \$TC_DP15）。此外，将基本尺寸（\$TC_DP21 – \$TC_DP23）加到第一个刀沿的刀具长度。此外，所有其他尺寸都影响该刀具长度，对于传统刀具，这些尺寸还可能影响有效刀具长度（适配器、可定向的刀架、设定数据）。

极限角度 1 和 2

极限角度 1 和 2 分别以刀沿终点到刀沿参考点的矢量为参照并以逆时针方向计数。

4.13.2 附加补偿

4.13.2.1 选择附加补偿（DL）

附加补偿实际上就是一种可以在加工过程中编程的过程补偿。它们与一个切削刃的几何数据相关，因此是刀具切削刃数据的组成部分。

附加补偿数据通过一个 DL 号响应（DL: 与位置相关；根据使用位置补偿），通过操作界面输入。

应用

通过附加补偿，可以补偿使用地点条件下的尺寸误差。

句法

DL=<编号>

含义


DL:	用于激活附加补偿的指令
<编号>:	通过参数 <编号> 可以指定待激活的附加刀具补偿数据段

说明

如何确定附加补偿的数量和激活附加补偿，可以通过机床数据进行（→ 请注意机床制造商的说明！）。

示例

同一个切削刃可以用于 2 个轴颈。



程序代码	注释
N110 T7 D7	； 转塔位于刀位 7。 D7 和 DL=1 被激活，并在下一个程序段中退回。
N120 G0 X10 Z1	
N130 G1 Z-6	
N140 G0 DL=2 Z-14	； D7 和 DL=2 被激活，在下一个程序段中退回。
N150 G1 Z-21	
N160 G0 X200 Z200	； 回到刀具更换点。
...	

4.13.2.2 确定磨损值和设置值（\$TC_SCPxy[t,d], \$TC_ECPxy[t,d]）

磨损量和设置值可以通过系统变量读取和写入。这里的逻辑关系以刀具和刀沿相应的系统变量的逻辑为基准。

系统变量

\$TC_SCPxy[<t>,<d>]:	磨损量通过 xy 分配给各自的几何参数，x 代表磨损量的数字，y 则是建立与几何参数的关系。
\$TC_ECPxy[<t>,<d>]:	设置值通过 xy 分配给各自的几何参数，x 代表设置值的数字，y 则是建立与几何参数的关系。
<t>: 刀具 T 编号	
<d>: 刀具切削刃的 D 号码	

说明

确定的磨损量和设置值附加到几何参数和其它的补偿参数（D 号码）。

示例

对于刀具（t）的切削刃（D 号码），其长度 1 的磨损量确定为值 1.0。

参数：\$TC_DP3 （长度 1，用于车刀）

磨损量：\$TC_SCP13 bis \$TC_SCP63

设置值：\$TC_ECP13 bis \$TC_ECP63

\$TC_SCP43 [<t>,<d>] = 1.0

4.13.2.3 清除附加补偿（DELDL）

用指令 DELDL 删除一个刀具切削刃的附加补偿（存储器使能）。这时，不管是确定的磨损量还是设置值均清除。

句法

DELDL [<t>,<d>]
DELDL [<t>]
DELDL
<状态>=DELDL [<t>,<d>]

含义

DELDL:	用于删除附加补偿的指令
<t>:	刀具 T 编号
<d>:	刀具切削刃的 D 号码
DELDL [<t>,<d>]:	删除所有刀具 <t> 的切削刃 <d>附加补偿。
DELDL [<t>]:	刀具<t> 的所有切削刃的附加补偿均被删除。
DELDL:	TO 单元的所有刀具的所有附加切削刃补偿均被删除（对于编程了该指令的通道）

4.13 刀具补偿

<状态>:	删除状态	
	值:	含义:
	0	已经成功地进行删除。
	-	没有进行删除（如果参数设定规定的是一个刀沿），或者删除没有完全进行（如果参数设定多个刀沿）。

说明

有效刀具的磨损量和设置值不可以被删除（类似于 D 补偿或刀具数据的删除特性）。

4.13.3 刀具补偿 - 特殊操作

设定数据 SD42900 - SD42960 可以用于控制刀具长度和磨损量符号的赋值。

这同样适用于几何轴镜像时的磨损量分量，或者在更换加工平面时的磨损量分量特性、以及在刀具方向上的进行温度补偿时。

磨损量

如果在磨损量之后给出一个参考基准，则表明是实际磨损量的和（\$TC_DP12 到 \$TC_DP20），以及磨损量（\$SCPX3 到 \$SCPX11）和设置值（\$ECPX3 到 \$ECPX11）的补偿值之和。

补偿值之和的**相关信息**，请参见功能手册之刀具管理。

设定数据

SD42900 \$SC_MIRROR_TOOL_LENGTH	镜像刀具长度分量和基准尺寸分量。
SD42910 \$SC_MIRROR_TOOL_WEAR	镜像刀具长度分量的磨损量。
SD42920 \$SC_WEAR_SIGN_CUTPOS	磨损量分量的符号赋值，与切削刃位置相关。
SD42930 \$SC_WEAR_SIGN	反相磨损量尺寸的符号。
SD42935 \$SC_WEAR_TRANSFORM	转换磨损量。
SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST	将刀具长度分量分配到几何轴。
SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE	刀具长度分量的分配与刀具类型无关。
SD42960 \$SC_TOOL_TEMP_COMP	刀具方向的温度补偿值在前面已编程的刀具方向上也有效。

其它信息

使修改的设定数据生效

只有在下次选择了一个刀沿时，设定数据修改后的刀具分量其新的赋值才生效。如果一个刀具已经生效，则只有重新选择该刀具后，修改后的刀具的赋值数据才生效。

如果发生这种情况：即因为一个轴的镜像状态改变，使所产生的刀具长度改变，则这种情况与上述相同。也就是说，在镜像指令后必须重新选择刀具，这样修改后的刀具长度分量才会生效。

可定向的刀架和新的设定数据

设置数据 SD42900 — SD42940 对一个可能激活的可定向刀架不起作用。但是，一个刀具总是把所有的长度（刀具长度+磨损量+基准尺寸）加入到可定向刀架的计算中。在计算所生成的总长时，要考虑所有由设定数据引起的改变；也就是说可定向刀架的矢量与加工平面无关。

说明

在使用可定向刀架时经常要求定义所有的刀具（在没有镜像的基准系统中），包括那些仅在镜像加工中使用的刀具。这样在加工镜像轴时给刀架旋转，使刀具的实际位置正确表述。刀具长度分量自动在正确的方向生效，从而就没有必要由控制系统通过设定数据给每个分量赋值（取决于各个轴的镜像状态）。


其它的应用可能

可定向刀架的这种功能非常有用，特别是在机床中，如果无法给刀具旋转，或者刀具在不同的方向已经固定安装。这样刀具可以统一地在一个基准方向标注尺寸，然后通过一个虚拟地刀架的旋转产生加工时所需要的尺寸。

4.13 刀具补偿

4.13.3.1 刀具长度镜像

采用设置好不为零的设置数据 SD42900 \$SC_MIRROR_TOOL_LENGTH 和 SD42910 \$SC_MIRROR_TOOL_WEAR，可以用相应轴的磨损量对刀具长度分量和基本尺寸分量进行镜像。

**SD42900 \$SC_MIRROR_TOOL_LENGTH**

设置数据 **不等于 零**：

刀具长度分量（\$TC_DP3, \$TC_DP4 和 \$TC_DP5）和基本尺寸分量（\$TC_DP21, \$TC_DP22 和 \$TC_DP23）（其关联轴镜像）通过符号反向而镜像。

磨损量 **没有**一起镜像。如果磨损量也必须镜像，则必须设定设置数据 SD42910 \$SC_MIRROR_TOOL_WEAR。

SD42910 \$SC_MIRROR_TOOL_WEAR

设置数据 **不等于 零**：

关联轴镜像的刀具长度分量，其磨损量通过符号反相也同样进行镜像。

4.13.3.2 磨损量的符号赋值

用设定好不等于零的设置数据 SD42920 \$SC_WEAR_SIGN_CUTPOS 和 SD42930 \$SC_WEAR_SIGN，可以对磨损量的符号赋值进行反向。

SD42920 \$SC_WEAR_SIGN_CUTPOS

设置数据 **不等于 零**：

设置数据不等于零：如果刀具带相应的切削刃方向（车刀和铣刀，刀具类型 400），则在加工平面中的磨损量分量的符号赋值取决于刀沿位置。如果刀具类型不带相应刀沿方向，则该设定数据没有意义。

在下表中，尺寸通过 X 标记，其符号通过 SD42920（不等于 0）反向：

刀沿位置	长度 1	长度 2
1		
2		X
3	X	X
4	X	
5		
6		
7		X
8	X	
9		

说明

通过 SD42920 和 SD42910 进行后的符号赋值相互之间无关。比如，一个尺寸参数的符号通过两个设定数据修改，则所产生的符号保持不变。

SD42930 \$SC_WEAR_SIGN

设置数据 **不等于 零**：

所有磨损量尺寸的符号都反相。这既作用于刀具长度上，也用于其他尺寸：比如刀具半径、倒圆半径等等。

如果输入一个正的磨损尺寸值，则借此使得刀具“变短”和“变薄”，请参见章节“刀具补偿，特殊操作”，更改的设置数据将生效“。

4.13.3.3 激活的加工的坐标系 (TOWSTD/TOWMCS/TOWWCS/TOWBCS/TOWTCS/TOWKCS)

取决于机床的运动性能，或者是可定向刀架的当前状态，在一个这样的坐标系中所测得的磨损量被换算到或者变换到一个合适的坐标系中。

有效加工的坐标系

由下面的坐标系可以计算出刀具长度补偿，可以用此长度补偿，通过组 56 的相应 G 代码，把刀具长度分量“磨损量”计算到有效的刀具中：

- 机床坐标系（MCS）
- 基准坐标系（BCS）
- 工件坐标系（WCS）

4.13 刀具补偿

- 刀具坐标系（TCS）
- 运动转换的刀具坐标系（KCS）

句法

TOWSTD
TOWMCS
TOWWCS
TOWBCS
TOWTCS
TOWKCS

含义

TOWSTD:	初始设定值，用于刀具长度磨损量补偿
TOWMCS:	在 MKS 中刀具长度上的补偿
TOWWCS:	在 WKS 中刀具长度上的补偿
TOWBCS:	在 BKS 中刀具长度上的补偿
TOWTCS:	在刀架参考点上的刀具长度补偿（可定向刀架）
TOWKCS:	刀头上的刀具长度补偿（运动转换）

更多信息

区别标志

在下表中列出了最重要的区别特征：

G 指令	磨损量	有效的可定向刀架
TOWSTD	初始设定值，刀具长度	磨损量受旋转控制。
TOWMCS	在 MCS 中的磨损量如果没有可定向的刀架被激活，则 TOWMCS 与 TOWSTD 一致。	仅旋转所生成的刀具长度的矢量，不考虑磨损量。
TOWWCS	强 WCS 中的磨损量换算到 MCS 中。	刀具矢量计算如同在 TOWMCS 中一样，不考虑磨损量。
TOWBCS	将 BCS 中的磨损量换算到 MCS 中。	刀具矢量计算如同在 TOWMCS 中一样，不考虑磨损量。
TOWTCS	将刀具坐标系中的磨损量换算到 MCS 中。	刀具矢量计算如同在 TOWMCS 中一样，不考虑磨损量。

TOWWCS, TOWBCS, TOWTCS:磨损量矢量加到刀具矢量中。

线性转换

如果 MCS 是从 BCS 中通过一个线性平移而产生的，则在 MKS 中的刀具长度定义才有意义。

非线性转换

比如，如果用 TRANSMIT 激活一个非线性转换，则在 MCS 作为所要求的坐标系说明时，自动使用 BCS。

没有运动转换并且没有定向刀架

如果既没有运动变换生效，也没有可定向刀架生效，则所有四个坐标系（除 WCS 之外）均同时生效。这样只有 WKS 与其它的坐标系相区别。因为只有刀具长度需要值，则坐标系之间的平移就没有意义。

把磨损量计算在内

设置数据 SD42935 \$SC_WEAR_TRANSFORM 确定下面三个磨损量分量中：

- 磨损
- 精补偿总和
- 粗补偿总和

哪一个受控于适配变换的旋转，或者受控于一个可定向的刀架，如果下面 G 代码中的一个被激活：

- TOWSTD
初始位置。刀具长度中的补偿。
- TOWMCS
机床坐标系中的磨损值（MCS）。
- TOWWCS
工件坐标系中的磨损值（WCS）。
- TOWBCS
基本坐标系中的磨损值（BCS）。

4.13 刀具补偿

- TOWTCS
刀架装置中（T 刀架参考系）刀具坐标系中磨损量。
- TOWKCS
在运动变换时，刀头坐标系中的磨损量。

说明

各个磨损量分量（分配到几何轴，符号求值）的求值受以下因素影响：

- 有效的工作平面
- 适配器转换
- 设定数据：
 - SD42910 \$SC_MIRROR_TOOL_WEAR
 - SD42920 \$SC_WEAR_SIGN_CUTPOS
 - SD42930 \$SC_WEAR_SIGN
 - SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST
 - SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE

4.13.3.4 刀具长度和平面更换

采用设定好不为零的设置数据 SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST，可以在平面更换时将刀具长度分量例如长度、磨损和基本尺寸等分配到车刀和磨削工具的几何轴上。

SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST

设置数据 **不等于 零**：

在工作平面更换时（G17 - G19），刀具长度分量（长度、磨损量和基准尺寸）到几何轴的分配没有改变。

下表中说明在车刀和磨削工具（刀具类型 400 到 599）时刀具长度分量到几何轴的分配：

内容	长度 1	长度 2	长度 3
17	Y	X	Z
*)	X	Z	Y
19	Z	Y	X
-17	X	Y	Z
-18	Z	X	Y
-19	Y	Z	X

*) 每个不等于 0 的值，又不等同于六个值中的一个，则作为 18 求值。

下表中说明在其它的工具（刀具类型<400 或者>599）时刀具长度分量到几何轴的分配：

加工平面	长度 1	长度 2	长度 3
*)	Z	Y	X
18	Y	X	Z
19	X	Z	Y
-17	Z	X	Y
-18	Y	Z	X
-19	X	Y	Z

*) 每个不等于 0 的值，又不等同于六个值中的一个，则作为 17 求值。

说明

表中的说明以几何轴用 X、Y、Z 命名为前提。补偿值到轴的分配不是由轴名称决定，而是由轴顺序来决定。

4.13.4 在线刀具补偿

4.13.4.1 定义多项式函数(FCTDEF)


在一些修整方案中，比如：使用修整轮时，砂轮半径会随着修整轮的进给连续线性减小。为此需要使用由修整轮进给量和对应长度方向上的磨损量构成的线性函数。线性函数的定义通过最多定义三条直线的预定义程序 FCTDEF(...)FCTDEF(...) 进行。

直线

$$y = f(x) = a_0 + a_1 * x_1$$

a_1 ：直线斜率，使用 $a_1 = \Delta x / \Delta y$

a_0 ：直线沿 X 轴的偏移，使用 $a_0 = -a_1 * X_v$



句法

```
FCTDEF(<Func>,<LLimit>,<ULimit>,<a0>,<a1>,<a2>,<a3>)
```

含义


FCTDEF(...):	PUTFTOCF(...) 的多项式函数定义: $y = f(x) = a_0 + a_1 * x + a_2 * x^2 + a_3 * x^3$	
<Func>:	函数编号	
	数据类型:	INT
	值范围:	1, 2, 3
<LLimit>:	下限值	
	数据类型:	REAL
<ULimit>:	上限值	
	数据类型:	REAL
<a0>,<a1>,<a2>,<a3>:	多项式函数的系数	
	数据类型:	REAL

示例

定义

- 函数编号: 1
- 下限和上限值: -100、100
- 特性曲线斜率: $a_1 = 1$
- 工作点应位于特性曲线中心点。特性曲线应依据 WCS 中 XA 轴的设定位置于 NC 程序中定义函数的时间点向 Y 的负方向偏移: $a_0 = -a_1 * XA_D = -1 * \AA_IW
- $a_2 = a_3 = 0$

特性曲线



UL 上限值
LL 下限值
XA_D NC 程序中定义函数的时间点上 XA 轴的设定值

编程

程序代码	注释
FCTDEF(1,-100,100,-\$AA_IW[XA],1)	: 函数定义

4.13.4.2 连续写入在线刀具补偿(PUTFTOCF)

通过预定义程序 PUTFTOCF(...) 可为之前使用 FCTDEF(...) (页 791) 定义的多项式函数进行在线刀具补偿。

说明

在线刀具补偿也可通过同步动作实现。
更多信息参见功能手册之同步动作。

句法

PUTFTOCF(<Func>,<RefVal>,<ToolPar>,<Chan>,<Sp>)

4.13 刀具补偿

含义

PUTFTOCF(..):	连续写入在线刀具补偿，逐段生效，依据使用 FCTDEF(...) 定义的多项式函数	
<Func>:	函数编号，使用 FCTDEF(...) 定义函数时确定	
	数据类型:	INT
	值范围:	1, 2, 3
<RefVal>:	参考值，从该值可求出补偿（如轴的设定值）	
	数据类型:	VAR REAL
<ToolPar>:	磨削参数的编号（长度 1、2 或 3），补偿值应计入该参数。	
	数据类型:	INT
<Chan>:	通道号，在线刀具补偿在该通道中生效 提示： 只有当补偿无需在激活的通道中生效时，才需要给定该数据。	
	数据类型:	INT
<Sp>:	主轴号，在该主轴上在线补偿将生效 提示： 只有当需要补偿针对未激活的磨削砂轮，而不是针对激活的、使用中的刀具生效时，才需要给定该数据。	
	数据类型:	INT

4.13.4.3 不连续写入在线刀具补偿(PUTFTOC)

功能

通过预定义程序 PUTFTOC(...) 可实现使用固定补偿值的在线刀具补偿。

句法

PUTFTOC (<CorrVal>,<ToolPar>,<Chan>,<Sp>)

含义

PUTFTOC (...):	写入在线刀具长度补偿	
<CorrVal>:	在磨损参数中添加的补偿值	
	数据类型:	REAL
<ToolPar>:	磨削参数的编号（长度 1、2 或 3），补偿值应计入该参数。	
	数据类型:	INT
<Chan>:	通道号，在线刀具补偿在该通道中生效	
	提示: 只有当补偿无需在激活的通道中生效时，才需要给定该数据。	
<Sp>:	主轴号，在该主轴上在线补偿将生效	
	提示: 只有当需要补偿针对未激活的磨削砂轮，而不是针对激活的、使用中的刀具生效时，才需要给定该数据。	
<Sp>:	数据类型:	INT

4.13.4.4 激活/撤销在线刀具补偿(FTOCON/FTOCOF)

通过 G 指令 FTOCON 和 FTOCOF 激活或取消在线刀具补偿。

句法

```
FTOCON
...
FTOCOF
```

4.13 刀具补偿

含义

FTOCON:	激活在线刀具补偿 该指令必须在在线刀具补偿应激活的通道中编程。
FTOCOF:	撤销在线刀具补偿 该指令必须在在线刀具补偿应撤销的通道中编程。 提示: 使用指令 FTOCOF，刀具补偿不会被继续走完。但在切削专用补偿数据中使用 PUTFTOC/PUTFTOCF 计算的值会保持不变。 为彻底取消在线刀具补偿，还必须在 FTOCOF 之后选择并取消该刀具 (T...)。

4.13.5 3D 刀具半径补偿

4.13.5.1 选择用于 3D 圆周铣削的 3D 刀具半径补偿（CUT3DC、CUT3DCD、ISD）

通过模态生效的 G 指令 CUT3DC 或 CUT3DCD 选择用于 3D 圆周铣削的、不考虑分界面的 3D 刀具半径补偿（3D-TRC）。

原本的激活通过 G41 或 G42 实现。通过 G40 取消刀具半径补偿。

句法

```
G41/G42 ORIC/ORID ISD=...CUT3DC/CUT3DCD CDOF2 X...Y...Z...  
...  
G40 X...Y...Z...
```

含义

CUT3DC:	用于圆周铣削的 3D 刀具半径补偿（仅在 5 轴转换生效时）
CUT3DCD:	基于差分刀具的用于圆周铣削的 3D 刀具半径补偿（仅在 5 轴转换生效时） 通过刀具参数 \$TC_DP15 定义半径差。

G41/G42 X...Y...Z...:	激活刀具半径补偿	
	G41:	刀具半径补偿，轮廓左边
	G42:	刀具半径补偿，轮廓右边
	提示: 必须在一个线性程序段（G0/G1）中进行激活。	
CDOF2:	关闭 3D 圆周铣削的碰撞监控	
ORIC/ORID:	通过 G 指令 ORIC 和 ORID 定义外角处有定向变化时的特性。	
	ORIC:	将外角处的定向变化叠加至待插入的圆弧程序段。
	ORID:	外拐角上的定向变化在将要插入的圆弧程序段之前执行。
ISD=<值>:	通过地址 ISD 能够在圆周铣削和生效的 3D 刀具半径补偿中改变刀具的插入深度	
	<值>:	插入深度的长度
G40 X...Y...Z...:	取消刀具半径补偿 提示: 必须在一个包含几何轴运动的线性程序段（G0/G1）中进行取消。	

说明

系统在逼近程序段中，即通常在包含 G41 或 G42 的程序段中对用于选择 3D 刀具半径补偿的 G 指令进行分析。

G41 或 G42 也可以编写在不含补偿相关几何轴中之运行的程序段中。在此情形下，这种程序段后的第一个程序段便是逼近程序段。

在刀具半径补偿生效时的 3D 刀具半径补偿方案切换会被忽略，且不触发报警。

示例

程序代码	注释
	; 定义刀具 D1:
\$TC_DP1[1,1]=120	; 类型（立铣刀）
\$TC_DP3[1,1]=20	; 长度补偿矢量
\$TC_DP6[1,1]=8	; 半径
N10 X0 Y0 Z0 T1 D1 F12000	; 选择刀具。

4.13 刀具补偿

程序代码	注释
N20 TRAORI (1)	； 激活坐标转换
N30 G42 ORIC ISD=10 CUT3DC G64 X30	； 激活 3D 圆周铣削， ； 外角处的定向变化为连续， ； 插入深度：10 毫米
N40 ORIWKS A30 B15	； 通过给定轴位置实现拐角处的定向变化。
N50 Y20 A3=1 C3=1	； 包含定向变化的运行程序段， ； 通过方向矢量给定定向。
N60 X50 Y30	； 包含恒定定向的运行程序段。
N70 Y50 A3=0.5 B3=1 C3=5	； 包含定向变化的运行程序段。
N80 M63	； 无运行信息的程序段。
N90 X0 ISD=20	； 包含插入深度更改的运行程序段。
N100 G40 Y0	； 取消刀具半径补偿。
N110 M30	

更多信息

轨迹和定向

这里使用的圆周铣削方案通过设定一条轨迹（引导线）和对应的定向来实现。就这类加工而言，轨迹上的刀具形状无意义。起决定性作用的仅是刀具作用点上的半径。




图 4-9 圆周铣削

逼近特性

在刀具半径补偿的 3D 方案中，逼近特性始终为 NORM。

外角处的特性

在采用 3D 刀具半径补偿的圆周铣削中，与采用 2½D 刀具半径补偿时的情况类似，在外角处对 G 指令组 18 的 G 指令（刀具补偿拐角特性）进行分析：

- **G450：过渡圆**（刀具在圆弧轨迹上绕工件拐角运行）
与 2½D 刀具半径补偿中的解决方案的不同之处在于，在外角处插入的轮廓元素始终是半径为 0 的圆弧，刀具半径以同对编写的任意其他轨迹相同的方式对这个圆弧生效。无法在圆弧的位置上插入锥形截面。故地址 DISC 在此情形下无意义，且不会被分析。
- **G451：等距线的交点**（刀具在工件拐角中切削）
通过延长两个参与程序段的偏移曲线，并且在垂直于刀具定向的平面中确定曲线在拐角处的交点，以此来确定交点。

在参与的运行程序段之间插入有至少一个包含刀具定向变化的程序段的情况下，不使用交点法（G451）。在此情形下，在拐角处总是插入圆弧。

外角处的定向变化的特性


通过 G 指令 ORIC 和 ORID 可定义：在两个构成拐角的运行程序段之间编写的定向变化是在插入的圆弧程序段开始前执行（ORID），还是与这个圆弧程序段同时执行（ORIC）。

插入深度

铣刀的插入深度为刀尖与铣刀辅助点之间的距离。

铣刀辅助点为所编程轨迹上铣刀加工点在刀具纵向轴上的垂直投影。

因此通过插入深度，可以设置刀具柱面上的加工点位置。



- ① 编程的轨迹
- ② 铣刀加工点
- ③ 铣刀辅助点
- ④ 铣刀刀尖

ISD 插入深度 (InSersion Depth)

图 4-10 插入深度

以一把非标刀具为基准的刀具半径补偿

通过指令 CUT3DCD 激活以非标刀具为基准的用于圆周铣削的 3D 刀具半径补偿。如果轮廓编程以一把标准刀具的中心点轨迹为基准，但加工却采用一把非标刀具，则必须使用该刀具半径补偿。在计算 3D 刀具半径补偿时，只算入生效刀具半径的磨损值 (\$TC_DP15)，以及视情况而定编程的刀具补偿偏移 OFFN 和 TOFFR/TOFFLR。不计算生效刀具的基圆半径 (\$TC_DP6)。

带有斜侧壁的凹槽铣削，用于使用 CUT3DC 进行圆周铣削

在此 3D 刀具半径补偿中，通过朝向待加工面的表面法线进给，对铣刀半径的偏差进行补偿。当插入深度 ISD 保持相同时，铣刀端面所在的平面保持不变。在此情形下，半径例如小于标准刀具的铣刀将不到达构成分界面的凹槽底部。对于刀具的自动进给而言，控制系统必须已知该分界面，参见章节“考虑分界面的 3D 圆周铣削 (CUT3DCC、CUT3DCCD) (页 807)”。

精优曲面（Advanced Surface）/臻优曲面（Top Surface）

说明

在组合使用刀具半径补偿 CUT3DCD 和需获得授权的选件“精优曲面”或“臻优曲面”时，请注意与“精优曲面”/“臻优曲面”相关的推荐设置！
在 SIOS 网站上提供了专门的测试程序进行设定数据的测试。
→ 精优曲面/臻优曲面 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109738423/en>)
测试程序

4.13.5.2 选择用于 3D 端面铣削的 3D 刀具半径补偿（CUT3DF、CUT3DFS、CUT3DFF、CUT3DFD）

通过模态生效的 G 指令 CUT3DF、CUT3DFS、CUT3DFF 或 CUT3DFD 选择用于 3D 端面铣削的 3D 刀具半径补偿（3D-TRC）。

原本的激活通过 G41 或 G42 实现。

为了计算刀具半径补偿，在 3D 端面铣削中需要定义待加工平面的表面法线。这必须在包含 G41 或 G42 的程序段中通过地址 A4、B4、C4 和 A5、B5、C5 实现。

通过 G40 取消刀具半径补偿。

句法

```
G41/G42 ORIC/ORID CUT3DF/CUT3DFS/CUT3DFF/CUT3DFD  
X...Y...Z...A4=...B4=...C4=...A5=...B5=...C5=...  
...  
G40 X...Y...Z...
```

含义

CUT3DFS:	用于采用恒定定向的端面铣削的 3D 刀具半径补偿。刀具定向通过 G17 - G19 定义且不受框架影响。
CUT3DFF:	用于采用恒定定向的端面铣削的 3D 刀具半径补偿。刀具定向为通过 G17 - G19 定义、且视情况而定通过框架旋转的方向。
CUT3DF:	用于带有定向变化的端面铣削的 3D 刀具半径补偿（仅在 5 轴转换生效时）

4.13 刀具补偿

CUT3DFD:	基于差分刀具的用于带有定向变化的端面铣削的 3D 刀具半径补偿（仅在 5 轴转换生效时） 通过刀具参数 \$TC_DP15 定义半径差。 提示： CUT3DFD 只允许和“3D 端面铣削中的表面法线平滑”组合使用。它可以通过 CYCLE832(...) 调用授权功能“臻优曲面”时激活。	
G41/G42 X...Y...Z...:	激活刀具补偿 在 3D 端面铣削中，G41 和 G42 时的特性相同。 提示： 必须在一个线性程序段（G0/G1）中进行激活。	
A4/5=...B4/5=...C4/5=... :	定义待加工平面的表面法线	
	A4=...B4=...C4=... :	在程序段开始处定义
	A5=...B5=...C5=... :	在程序段结束处定义
ORIC/ORID:	通过 G 指令 ORIC 和 ORID 定义外角处有定向变化时的特性。	
	ORIC:	将外角处的定向变化叠加至待插入的圆弧程序段。
	ORID:	在圆弧程序段之前执行定向变化。
G40 X...Y...Z...:	取消刀具半径补偿 提示： 必须在一个包含几何轴运动的线性程序段（G0/G1）中进行取消。	

说明

G41 或 G42 也可以编写在不含补偿相关几何轴中之运行的程序段中。在此情形下，这种程序段后的第一个程序段便是逼近程序段。
在刀具半径补偿生效时的 3D 刀具半径补偿方案切换会被忽略，且不触发报警。

示例

示例 1：3D 端面铣削程序中编程 CUT3DF

程序代码	注释
N10	; 定义刀具 D1:
N20 \$TC_DP1[1,1]=121	; 刀具类型 (环形铣刀)
N30 \$TC_DP3[1,1]=20	; 长度补偿
N40 \$TC_DP6[1,1]=5	; 半径
N50 \$TC_DP7[1,1]=3	; 倒圆半径
N60	
N70	
N80 X0 Y0 Z0 A0 B0 C0 G17 T1 D1 F12000	; 选择刀具。
N90 TRAORI(1)	; 选择坐标转换。
N100 B4=-1 C4=1	; 平面定义。
N110 G41 ORID CUT3DF G64 X10 Y0 Z0	; 激活刀具补偿。
N120 X30	
N130 Y20 A4=1 C4=1	; 外角, 重新定义平面。
N140 B3=1 C3=5	; 通过 ORID 进行定向变化。
N150 B3=1 C3=1	; 通过 ORID 进行定向变化。
N160 X-10 A5=1 C5=2 ORIC	
N170 A3=-2 C3=1	; 通过 ORIC 进行定向变化
N180 A3=-1 C3=1	; 通过 ORIC 进行定向变化
N190 Y-10 A4=-1 C4=3	; 重新定义平面。
N200 X-20 Y-20 Z10	; 包含前一程序段的内角。
N210 X-30 Y10 A4=1 C4=1	; 内角, 重新定义平面。
N220 A3=1 B3=0.5 C3=1.7	; 通过 ORIC 进行定向变化
N230 X-20 Y30 A4=1 B4=-2 C4=3 ORID	
N240 A3 = 0.5 B3=-0.5 C3=1	; 定向变化。
N250 X0 Y30 C4=1	; 轨迹运行, 新平面,
	; 通过相对编程进行定向。
N260 BSPLINE X20 Z15	; 样条开端, 定向的相对编程
N270 X30 Y25 Z18	; 在样条期间保持生效
N280 X40 Y20 Z13	
N290 X45 Y0 PW=2 Z8	
N300 Y-20	
N310 G2 ORIMKS A30 B45 I-20 X25 Y-40 Z0	; 螺旋线, 通过轴编程进行定向。
N320 G1 X0 A3=-0.123 B3=0.456 C3=2.789 B4=-1 C4=5 B5=-1 C5=2	; 轨迹运行, 定向, 非恒定平面。
N330 X-20 G40	; 取消刀具半径补偿。
N340 M30	

示例 2：在一个从 CAD 系统中生成的 NC 程序段落中编程 CUT3DFD

程序代码	注释
N01 G710	

4.13 刀具补偿

程序代码	注释
N03 T="12"	
N06 S5305 M03	
N07 G642	
; 移动到 MCS 中的起始位置，同时考虑刀长。	
G00 G90 X-250.62787 Y-38.37944 A=DC(253.12719)	
B-12.49543	
G00 G90 Z251.80052	
; MCS 中的定位结束。	
;	
TRAORI(1)	; 选择坐标转换。
G500	
D1	
CYCLE832(0.01, _TOP_SURFACE_SMOOTH_ON +	; 调用 CYCLE832, 其中:
_ORI_FINISH, 1)	; 轮廓误差 = 0.01 mm,
	; 加工方式: 臻优曲面, 带平滑
	; 输入了定向公差的精加工,
	; 定向公差 = 1 度
CUT3DFD	
N08 G90 G94	
N09 G00 X-269.21195 Y128.32027 Z1.18577	; 从 N09 到 N10, 刀具以恒定定向量快速移动到工件。
A3=-.216361688 B3=.934284397 C3=-.283373051	
N10 G00 X-251.90301 Y53.57752 Z23.85561	
N11 G01 X-247.57578 Y34.89183 Z29.52308 F50000.00000	; 从 N11 到 N21, 刀具缓慢移动。刀具已经十分接近工件, 另外, 由于 G01 生效, 现在 CYCLE832 中的模具制造设置 (比如 COMPSURF) 激活。模具制造设置“整定阶段”中的行程大概应是轮廓误差的 1000 倍, 本例中为 10 mm。
N12 X-247.69126 Y33.82182 Z24.78219 F1061.00000	
N13 X-247.76560 Y33.13299 Z21.73022	
N14 X-247.82755 Y32.55897 Z19.18691	
N15 X-247.87918 Y32.08062 Z17.06748	
N16 X-247.92220 Y31.68200 Z15.30129	
N17 X-247.95805 Y31.34981 Z13.82947	
A3=-.216361686 B3=.934284391 C3=-.283373071	
N18 X-247.98792 Y31.07299 Z12.60295	
A3=-.216360662 B3=.934280801 C3=-.283385691	
N19 X-248.01282 Y30.84230 Z11.58085	
A3=-.216336015 B3=.934194446 C3=-.283689030	
N20 X-248.03357 Y30.65006 Z10.72910	
A3=-.216233089 B3=.933833626 C3=-.284952647	
N21 X-248.05086 Y30.48986 Z10.01931	
A5=-.060687572 B5=.974940255 C5=-.214029243	
A3=-.215712821 B3=.932005189 C3=-.291263295	
N22 G41 X-248.06237 Y30.32400 Z9.36695	; 从 N22 开始, 才首次在整个程序段中完整定义表面法线, “完整定义”指: 在 N21 段尾有表面法线, 在 N22 段首和 N22 段尾也都有表面法线。因此, 现在符合通过 G41/G42 来激活刀具补偿的条件。
A5=-.060431854 B5=.973045457 C5=-.222554556	
A3=-.214974689 B3=.929398552 C3=-.300007025	
F1061.03295	

程序代码	注释
N23 X-248.07130 Y30.15119 Z8.71082 A5=-.060165696 B5=.971048883 C5=-.231179920 A3=-.214177198 B3=.926684940 C3=-.308841625	
N24 X-248.07829 Y29.97126 Z8.05094 A5=-.059884286 B5=.968941717 C5=-.239928784 A3=-.213318480 B3=.923853466 C3=-.317789237	
N25 X-248.08317 Y29.78487 Z7.38844 A5=-.059584206 B5=.966718449 C5=-.248807482 A3=-.212397895 B3=.920898045 C3=-.326854594	
N26 X-248.08578 Y29.59254 Z6.72679 A5=-.059263963 B5=.964380907 C5=-.257793037 A3=-.211418355 B3=.917822366 C3=-.336012474	
...	

说明

在 3D 端面铣削中使用 CUT3DFD 时，定义了表面法线后，才能通过 G41/G42 来激活刀具补偿。没有定义表面法线而直接编程 G41/G42 时，系统会报警。

参见

CYCLE832 - 快速设定 (页 1193)

更多信息

3D 端面铣削

对于这种 3D 铣削类型，需要逐行描述工件表面上的 3D 轨迹。通常在 CAM 中以将刀具形状和刀具尺寸考虑在内的方式执行计算。除了 NC 程序段外，后处理器将刀具定向（当 5 轴转换生效时）和所需的 3D 刀具补偿的 G 指令写入零件程序。这样机床操作人员就可以使用（与计算 NC 轨迹所使用的刀具不同的）略微小一些的刀具。




图 4-11 端面铣削

逼近特性

在刀具半径补偿的 3D 方案中，逼近特性始终为 NORM。

外角处的特性

在端面铣削中将外角作为半径为 0 的圆弧处理，其中圆弧平面由第一程序段的末尾切线与第二程序段的起始切线夹紧。故在程序段过渡中可采用定向变化。因此，在外角处总是将一个圆弧作为轮廓元素插入。交点法不可用于端面铣削。

外角处的定向变化的特性

通过 G 指令 ORIC 和 ORID 可定义：在两个构成拐角的运行程序段之间编写的定向变化是在插入的圆弧程序段开始前执行（ORID），还是与这个圆弧程序段同时执行（ORIC）。

以一把非标刀具为基准的刀具半径补偿

通过指令 CUT3DFD 可以激活以非标刀具为基准的 3D 刀具半径补偿。如果轮廓编程以一把标准刀具的中心点轨迹为基准，但加工却采用一把非标刀具，则必须使用该刀具半径补偿。在计算 3D 刀具半径补偿时，只算入生效刀具半径的磨损值 (\$TC_DP15)，以及视情况而定编程的刀具补偿偏移 OFFN 和 TOFFR/TOFFLR。不计算生效刀具的基圆半径 (\$TC_DP6)。

使用 CUT3DFD 的 3D 端面铣削只允许和“3D 端面铣削中的表面法线平滑”组合使用。它可以通过 CYCLE832(...) 调用授权功能“臻优曲面”时激活。该指令必须在 G41/G42 刀具补偿之前激活，也就是说：它不能等到刀具马上就要开始加工了才激活，而是必须在此前的一段行程中就激活，该行程大概是轮廓误差的 1000 倍，比如：1000 x 0.01 mm = 10 mm）。按相反顺序操作即可取消：首先使用 G40 关闭刀具补偿，然后在一段行程后，大约为轮廓公差的 1000 倍，通过 CUT2D 等指令进行取消。

“3D 端面铣削中的表面法线平滑”的使用还需要激活功能“通过多项式来插补表面法线”：

```
MD28291 $MC_MM_SMOOTH_SURFACE_NORMALS = TRUE
```

说明

在组合使用“3D 端面铣削+ CUT3DFD”和“臻优曲面”时，请注意与“臻优曲面”相关的推荐设置！

在 SIOS 网站上提供了专门的测试程序进行设定数据的测试。

→ 臻优曲面测试程序 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109738423/en>)

参见

CYCLE832 - 快速设定 (页 1193)

4.13.5.3 考虑分界面的 3D 圆周铣削（CUT3DCC、CUT3DCCD）

在带有连续或者恒定的刀具定向改变的 3D 圆周铣削时，经常编程一个定义的标准刀具的刀具中心点轨迹。因为实际操作上合适的标准刀具常常不可以使用，可以使用一个和标准刀具偏差不是太多 ($\leq 5\%$) 的刀具。

CUT3DCCD 指令可以为实际使用非标刀具的情况考虑一分界面，该分界面描述了使用标准刀具时的运行情况。NC 程序所描述的是标准刀具的中心点轨迹。

CUT3DCC 指令可以为圆柱形刀具考虑一分界面，该分界面描述了使用标准刀具时的运行情况。该 NC 程序所描述的是加工面上的轮廓。

如同 3D 端面铣削中那样，通过 A4、B4、C4 和 A5、B5、C5 来给定分界面的表面法线矢量。

句法

```
G41/G42 CUT3DCCD/CUT3DCC CDOF2 X...Y...Z...A4=...B4=...C4=...A5=...B5=...C5=...
...
G40 X...Y...Z...
```

含义

CUT3DCCD:	一种 3D 刀具半径补偿方式，适用于圆周铣削，考虑了一个分界面，位于非标刀具的中心点轨迹上。向分界面进给	
CUT3DCC:	一种 3D 刀具半径补偿方式，适用于圆周铣削，以 3D 形式进行半径补偿，并考虑了一个分界面：加工面上的轮廓	
G41/G42 X...Y...Z...:	激活刀具半径补偿	
	G41:	刀具半径补偿，轮廓左边
	G42:	刀具半径补偿，轮廓右边
	提示： 必须在一个线性程序段（G0/G1）中进行激活。	
CDOF2:	关闭 3D 圆周铣削的碰撞监控	

4.13 刀具补偿

A4/5=...B4/5=...C4/5 =...:	定义分界面的表面法线	
	A4=...B4=...C4=... :	在程序段开始处定义
	A5=...B5=...C5=... :	在程序段结束处定义
G40 X...Y...Z...:	取消刀具半径补偿 提示: 必须在一个包含几何轴运动的线性程序段（G0/G1）中进行取消。	

说明

系统在逼近程序段中，即通常在包含 G41 或 G42 的程序段中对用于选择 3D 刀具半径补偿的 G 指令进行分析。

G41 或 G42 也可以编写在不含补偿相关几何轴中之运行的程序段中。在此情形下，这种程序段后的第一个程序段便是逼近程序段。

在刀具半径补偿生效时的 3D 刀具半径补偿方案切换会被忽略，且不触发报警。

示例

程序代码	注释
N10 \$TC_DP1[1,1]=120	; 圆柱铣刀
N20 \$TC_DP6[1,1]=10	
N30 \$TC_DP15[1,1]=-3	
...	
; 以圆柱铣刀和 CUT3DCCD 加工	
N110 TRAORI	; 激活坐标转换
N120 A4=0 B4=0 C4=1	; 在段首处定义分界面的表面法线
N130 X0 Y0 Z0 A0 C0 T1 D1 F20000	
N140 X10 Y0 Z0 G41 CUT3DCCD CDOF2 G64	; 激活 3D 圆周铣削，考虑分界面并关闭碰撞监控
N150 X20	
N160 X30 A45	; 钝角==> 无进给
N170 X40 A-45	; 锐角==> 进给
N180 X55	
N190 Y10 Z10	; 沿刀具方向运动
N200 Y20	
N210 C45	; 单纯的定向变化
N220 Y30 C90	
N230 A5=-1 B5=0 C5=2 Y40	; 表面变化
N240 Y50 G40	; 取消刀具半径补偿。
...	

更多信息

刀具类型

系统会对刀具类型（刀具参数 \$TC_DP1）进行分析。仅允许带有圆柱形刀柄的铣刀（圆柱形铣刀或立铣刀、环形铣刀以及在极限情况下允许圆柱形模具铣刀）。这对应刀具类型 1 - 399，特例为编号 111 以及 155 至 157。

带圆角功能的标准刀具

标准刀具的圆角功能通过刀具参数 \$TC_DP7 描述。从刀具参数 \$TC_DP16 可得出真实刀具相对于标准刀具的圆角偏差。

示例：半径较标准刀具有所减小的环形铣刀


刀具类型	刀柄半径 (R)	拐角半径 (r)
带圆角功能的标准刀具	$R = \$TC_DP6$	$r = \$TC_DP7$
带圆角功能的真实刀具 刀具类型 121 和 131 环形铣刀 (带圆角功能的立铣刀)	$R' = \$TC_DP6 + \$TC_DP15 + OFFN$	$r' = \$TC_DP7 + \TC_DP16

在这个例子中，\$TC_DP15 + OFFN 和 \$TC_DP16 都为负。

采用 CUT3DCCD 的 3D 刀具半径补偿：进给至分界面的刀具中心点轨迹

如果使用一个和合适的标准刀具相比半径较小的刀具，那么一个纵向进给的铣刀会继续运行，直到再次碰到槽底。藉此将由加工面和分界面所构成的拐角去除一定程度，视刀具所允许的程度而定。在此，关系到圆周铣削和端面铣的混合加工方式。类似于半径减小的刀具，在采用半径增大的刀具时，沿相反方向进行相应的进给。

4.13 刀具补偿



- ① 标准刀具
- ② 半径较小的刀具进给至分界面
- ③ 分界面
- ④ 加工面

相对于 G 指令组 22 的所有其他刀具补偿，为 CUT3DCCD 给定的刀具参数 \$TC_DP6 对于刀具半径没有意义，且不影响产生的补偿。补偿偏移为刀具半径的磨损值（刀具参数 \$TC_DP15）与为计算相对分界面的垂直偏移而编写的刀具偏移 OFFN 的和。


需要加工的表面在轨迹的左边或者右边，不可以从生成的零件程序中得知。因此从原始刀具的一个正半径和一个负磨损值得出。一个负向的磨损值总是描述一个缩小直径的刀具。

圆柱形刀具的使用

在使用圆柱形刀具时，只有当加工面和分界面构成一个锐角（小于 90 度）时，才需要横向进给。如果使用环形铣刀（带圆角功能的立铣刀），那么铣刀不仅在锐角时也在钝角时需要一个沿刀具纵向的进给。

采用 CUT3DCC 的 3D 刀具半径补偿：加工面上的轮廓

如果 CUT3DCC 与一个环形铣刀已激活，则编写的轨迹以具有相同直径的虚拟圆柱形铣刀为基准。当使用一个环形铣刀时，由此得出的轨迹参考点显示于下图中。



- ① 环形铣刀
- ② 分界面
- ③ 轨迹参考点
- ④ 加工面
- R 刀柄半径（刀具半径）

加工面和分界面之间的夹角也允许在一个程序段中从锐角过渡到钝角，反之亦然。

相对于标准刀具，使用的实际刀具既可以大些，也可以小些。得出的角半径不可为负，且得出的刀具半径前置符号必须保留。

就 CUT3DCC 而言，NC 零件程序基于加工面上的轮廓。在此，同传统刀具半径补偿一样使用整个半径，其由以下分量组成：

- 刀具半径（刀具参数 \$TC_DP6）
- 磨损值（刀具参数 \$TC_DP15）
- 为计算相对分界面的垂直偏移而编写的刀具偏移 OFFN

分界面的位置由以下差值决定：

标准刀具的尺寸 - 刀具半径（刀具参数 \$TC_DP6）

精优曲面（Advanced Surface）/臻优曲面（Top Surface）


说明

在组合使用刀具半径补偿 CUT3DCC / CUT3DCCD 和需获得授权的功能“精优曲面”或“臻优曲面”时，请注意与“精优曲面”/“臻优曲面”相关的推荐设置！在 SIOS 网站上提供了专门的测试程序进行设定数据的测试。

→ 精优曲面/臻优曲面测试程序 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109738423/en>)

4.13.6 刀具定向(ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE, ORIS, OSD, OST)

刀具定向可以理解为在空间中刀具的几何取向。使用一个 5 轴加工机床时刀具定向可以通过程序指令来设置。



根据不同刀具定向的插补类型会构成用 OSD 和 OST 激活的定向平滑。

矢量插补生效时，也可通过矢量插补来插补经过平滑的定向曲线。与此相反，回转轴插补生效时，则直接通过回转轴运动平滑定向。


编程

定向变化的编程：

刀具定向的变化可以通过以下方式编程：

- 直接编程回转轴 A, B, C（回转轴插补）
- 欧拉角或者 RPY 角
- 方向矢量（通过数据 A3 或 B3 或 C3 进行矢量插补）
- LEAD/TILT(端面铣削)

参考坐标系既可以是机床坐标系 (ORIMKS) 也可以是当前的工件坐标系 (ORIWKs)。



刀具定向编程:

ORIC:	定向和轨迹运动并行
ORID:	定向和轨迹运动先后进行
OSOF:	没有定向平滑
OSC:	定向恒定
OSS:	只在程序段开始处进行定向平滑
OSSE:	在程序段开始和结束处进行定向平滑
ORIS:	启用定向平滑后方向的改变速度，单位为度或毫米（适用于 OSS 和 OSSE）
OSD:	平滑定向，通过以下设定数据来规定平滑长度： SD42674 \$SC_ORI_SMOOTH_DIST
OST:	平滑定向，矢量插补中在以下设定数据中规定角度公差（度）： SD42676 \$SC_ORI_SMOOTH_TOL 在回转轴插补中，此处规定的公差被视为定向轴的最大公差。


说明

所有用于平滑刀具定向的指令 (OSOF, OSC, OSS, OSSE, OSD 和 OST) 都包含在 G 代码组 34 中。这些指令都是模态生效指令，即只有其中一个指令生效。

示例

示例 1：ORIC


如果在运动程序段 N10 和 N20 之间已经编程了两个或者多个带有定向变化的程序段（例如 A2=...B2=...C2=...）并且 ORIC 已激活，则插入的圆程序段将根据角度变化值划分到这些中间程序段上。



程序代码	注释
ORIC	
N8 A2=... B2=... C2=...	
N10 X... Y... Z...	
N12 C2=... B2=...	； 外角上插入的圆弧程序段会根据定向改变量分配到 N12 和 N14 上。圆周运动和定向变化此时会同时执行。
N14 C2=... B2=...	
N20 X =...Y=... Z=... G1 F200	

示例 2：ORID

如果 ORID 已激活，则两个运动程序段之间的所有程序段将在第一个运动程序段结束时执行。带有恒定定向的圆弧程序段将直接在第二个运动程序段之前执行。




程序代码	注释
ORID	
N8 A2=... B2=... C2=...	
N10 X... Y... Z...	
N12 A2=... B2=... C2=...	；程序段 N12 和 N14 在 N10 结束处执行。然后圆弧程序段将以当前的方向运行。
N14 M20	；辅助功能等等
N20 X... Y... Z...	

说明

对于某个外角上的定向变化类型而言，起决定性作用的是在外角的第一个运动程序段中激活的程序指令。

没有定向变化：如果程序段极限上的定向没有变化，则刀具截面是一个接触两个轮廓的圆。

示例 3：内角上的定向变化




程序代码

```
ORIC
N10 X ...Y... Z... G1 F500
N12 X ...Y... Z... A2=... B2=... C2=...
N15 X ...Y... Z... A2=... B2=... C2=...
```

其它信息

外角处的特性

在外角处总是插入一个带铣刀半径的圆弧程序段。
用程序指令 ORIC 或者 ORID 可以确定，在程序段 N1 和 N2 之间已编程的定向变化是否在插入的圆程序段之前还是与该程序段同时执行。



如果在外角处需要一个定向改变，那么定向改变可以选择和插补并行或者和轨迹运动分离来进行。

如果是 ORID，首先执行已插入的、没有轨迹运动的程序段。直接在两个运行程序段的第二个之前插入圆弧程序段，通过这两个程序段构成拐角。

如果在外角上插入了多个定向程序段并且 ORIC 已被选中，则圆周运动将根据各个插入程序段的定向变化分配给这些程序段。

用 OSD 或 OST 平滑定向

在用 G642 精磨时，轮廓轴和定向轴的最大偏差区别不会很大。这两者之间较小的公差确定了平滑运动的形式或者角度公差，相对较强地平滑定向曲线，而避免出现较大的轮廓偏差。

通过激活 OSD 或 OST 可以用一个预设的平滑长度和角度公差，来平滑不明显的轮廓偏差、极小的定向曲线偏差。

说明

与用 G642 精磨轮廓（和定向曲线）不同，在用 OSD 或者 OST 平滑定向时，不再构成自身的程序段，而是直接在编程的原始程序段中插入平滑运动。

用 OSD 或者 OST 不能够平滑程序段过渡，因为在程序段过渡中用于刀具定向（矢量 → 回转轴，回转轴 → 矢量）的插补方式会发生变化。必要时，这些程序段过渡可以用传统的平滑功能 G641、G642 或者 G643 进行平滑。

4.13.7 任意 D 编号赋值，切削刃编号

4.13.7.1 任意 D 编号赋值，切削刃编号 (地址 CE)

D 编号

D 编号可以作为补偿编号使用。除此之外可以通过地址 CE 给切削刃的编号定址。通过系统变量\$TC_DPCE 可以描述切削刃编号。

缺省设置：补偿编号 = 刀沿编号

通过机床数据确定 D 号码的最大数量（切削刃编号）和每个刀具的最大切削刃数量（→ 机床制造商）。只有在确定最大切削刃编号（MD18105）大于每个刀具（MD18106）的切削刃数量时，下面的指令才有意义。请注意机床制造商的设计说明。

更多信息

功能手册之刀具

4.13.7.2 任意 D 编号赋值： 检查 D 号码(CHKDNO)

用指令 CKKDNO 可以检查现有的 D 号码是否是单一分配。所有在一个 TO 单元内定义的刀具的 D 编号只能出现一次。 替代刀具在此不考虑。

句法

状态=CHKDNO (Tno1,Tno2,Dno)

含义

state:	= 真:	对于检查范围单一的分配 D 编号。
	= 假:	产生一个 D 编号的重合或者给定参数无效。通过 Tno1, Tno2 和 D 编号来过渡导致重合的参数。 这些数据可以在零件程序中计算。
CHKDNO (Tno1,Tno2):	检查命名刀具的所有 D 编号。	
CHKDNO (Tno1):	检查 Tno1 的所有 D 编号和其他所有的刀具比较。	
CHKDNO:	检查所有刀具的所有 D 编号和其他所有刀具比较。	

4.13.7.3 任意 D 编号赋值：重命名 D 编号(GETDNO, SETDNO)

D 编号必须单一分配。一个刀具的两个不同的切削刃不可以有同一个 D 编号。

GETDNO

该指令用来给某个带有 T 编号刀具的特定切削刃提供 D 编号。如果不存在 D 编号给已经输入的参数，则设定 d=0。如果该 D 编号无效，将返回一个大于 32000 的值。

SETDNO

用这个指令可以给刀具 t 的切削刃 ce 的 D 编号值 d 赋值。通过 状态 可返回该指令的结果(正确 或者 错误). 如果没有输入参数的数据程序段，那么给回错误。句法错误会导致报警。不可以明显将 D 编号设置为 0。

句法

```
d = GETDNO (t,ce)
状态 = SETDNO (t,ce,d)
```

含义

d:	刀具刀刃的 D 编号
t:	刀具的 T 编号
ce:	刀具的刀刃编号（CE 编号）
state:	说明指令是否可以无误地执行（正确或者错误）。

重命名一个 D 编号举例

编程	注释
\$TC_DP2[1,2]=120	
\$TC_DP3[1,2] = 5.5	
\$TC_DPCE[1,2] = 3	; 刀沿编号 CE
...	
N10 def int D旧编号, D新编号 = 17	
N20 D旧编号 = GETDNO(1,3)	
N30 SETDNO(1,3,D新编号)	

在此给切削刃 CE=3 赋值新的 D 值 17。现在通过 D 编号 17 来响应该切削刃的数据;既可以通过系统变量也可以在编程中使用 NC 地址。

4.13.7.4 任意 D 编号赋值：求得预先给出 D 编号刀具的 T 编号（GETACTTD）

预定义功能 GETACTTD 确定了一个绝对 D 编号对应的 T 编号。不检查单一性。如果在一个 TO 单元内有多于个相同的 D 编号，就会返回第一个被发现刀具的 T 编号。

句法

```
tatus>=GETACTTD (<TNo.>,<DNo.>)
```

含义

GETACTTD () :	功能调用			
<DNo.>:	D 编号，针对 D 编号应寻找对应的 T 编号。			
	数据类型:	INT		
<TNo.>:	已发现的 T 编号			
	数据类型:	VAR INT		
<status>:	结果			
	数据类型:	INT		
	值:	0	找到 T 编号，<TNo.>包含 T 编号的值。	
		-1	指定的 D 编号不存在 T 编号；<TNo.>=0。	
		-2	D 编号不是绝对编号。<TNo.>包含第一把找到的刀具，该刀具包含<DNo.>中的 D 编号。	
		-5	该功能可以由于一个其他的原因不执行。	

4.13.7.5 任意 D 编号赋值：设定无效的 D 编号 (DZERO)

指令 DZERO 用于在重新调整期间提供支持。这样标记的补偿数据程序段不再由指令 CHKDNO 来检查。为了重新对其进行访问，必须重新使用 SETDNO 设定 D 编号。

句法

```
DZERO
```

含义

DZERO:	将 TO 单元的所有 D 编号标识为无效。
--------	-----------------------

4.13.8 刀架的运动关系

前提条件

刀架可以给一个刀具在所有可能的空间方向上定向，只有当

- 两个旋转轴 v_1 和 v_2 均存在。
- 旋转轴相互垂直。
- 刀具纵轴垂直于第二个旋转轴 v_2 。


除此之外在使用机床时，在使用这些机床时所有可能的定向必须是可调节的，有下列要求：

- 刀具定向必须垂直于第一个旋转轴 v_1 。

功能

带有最多两个旋转轴的刀架运动 v_1 或者 v_2 可通过 17 个系统变量 $\$TC_CARR1[m]$ 至 $\$TC_CARR17[m]$ 进行描述。刀架的描述由以下几部分组成：

- 从第一个旋转轴到刀架参照点的矢量距离 l_1 ，从第一个旋转轴到第二个旋转轴的矢量距离 l_2 ，从第二个旋转轴到刀具参照点的矢量距离 l_3 。
- 两个旋转轴的方向矢量 v_1 , v_2 。
- 围绕两个轴的旋转角 α_1 , α_2 。旋转角以视角方向沿旋转轴矢量的方向顺时针正向来计算。



4.13 刀具补偿

对于具有**分解运动**的机床(刀具以及工件均可以转动)，系统变量已扩展了记录 \$TC_CARR18[m] 至 \$TC_CARR23[m]。

参数

可定向刀架系统变量的功能			
名称	x-分量	y-分量	z-分量
l_1 偏移矢量	\$TC_CARR1[m]	\$TC_CARR2[m]	\$TC_CARR3[m]
l_2 偏移矢量	\$TC_CARR4[m]	\$TC_CARR5[m]	\$TC_CARR6[m]
v_1 旋转轴	\$TC_CARR7[m]	\$TC_CARR8[m]	\$TC_CARR9[m]
v_2 旋转轴	\$TC_CARR10[m]	\$TC_CARR11[m]	\$TC_CARR12[m]
α_1 旋转角 α_2 旋转角	\$TC_CARR13[m] \$TC_CARR14[m]		
l_3 偏移矢量	\$TC_CARR15[m]	\$TC_CARR16[m]	\$TC_CARR17[m]

可定向刀架系统变量的扩展			
名称	x-分量	y-分量	z-分量
l_4 偏移矢量	\$TC_CARR18[m]	\$TC_CARR19[m]	\$TC_CARR20[m]
轴标识符 旋转 轴 v_1 旋转轴 v_2	旋转轴 v_1 和 v_2 的轴标识符 (默认设置为零) \$TC_CARR21[m] \$TC_CARR22[m]		
运动关系类型	\$TC_CARR23[m]		
Tool	运动类型-T ->	运动类型-P ->	运动关系类型-M
Part Mixed mode	仅刀具可以旋转 (默认 设置)	仅工件可以旋转	工件和刀具均可以旋转
偏移， 旋转轴 v_1 旋转轴 v_2	旋转轴 v_1 和 v_2 的角度 (单位：度)，当收到基本位置时 \$TC_CARR24[m] \$TC_CARR25[m]		
角偏移，旋转 轴 v_1 旋转轴 v_2	旋转轴 v_1 和 v_2 的圆锥齿圈的偏移量 (单位：度) \$TC_CARR26[m] \$TC_CARR27[m]		
角度增量 v_1 旋转轴 v_2 旋转轴	旋转轴 v_1 和 v_2 圆锥齿圈的增量 \$TC_CARR28[m] \$TC_CARR29[m]		

可定向刀架系统变量的扩展			
最小位置 旋转轴 v ₁ 旋转轴 v ₂	旋转轴 v ₁ 和 v ₂ 的最小位置软件极限值 \$TC_CARR30[m] \$TC_CARR31[m]		
最大位置 旋转轴 v ₁ 旋转轴 v ₂	旋转轴 v ₁ 和 v ₂ 最大位置的软件极限值 \$TC_CARR32[m] \$TC_CARR33[m]		
刀架名称	代替一个数字，刀架可以获得一个名称。 \$TC_CARR34[m]		
用户： 轴名称 1 轴名称 2 特征 位置	在用户的测量循环之内有意使用\$TC_CARR35[m] \$TC_CARR36[m] \$TC_CARR37[m] \$TC_CARR38[m] \$TC_CARR39[m] \$TC_CARR40[m]		
精密位移	可以添加给基本参数中的 数值 的参数。		
l ₁ 偏移矢量	\$TC_CARR41[m]	\$TC_CARR42[m]	\$TC_CARR43[m]
l ₂ 偏移矢量	\$TC_CARR44[m]	\$TC_CARR45[m]	\$TC_CARR46[m]
l ₃ 偏移矢量	\$TC_CARR55[m]	\$TC_CARR56[m]	\$TC_CARR57[m]
l ₄ 偏移矢量	\$TC_CARR58[m]	\$TC_CARR59[m]	\$TC_CARR60[m]
v ₁ 旋转轴	\$TC_CARR64[m]		
v ₂ 旋转轴	\$TC_CARR65[m]		

说明

有关参数的解释

使用 "m" 可相应说明需要描述的刀架的编号。

\$TC_CARR47 ~ \$TC_CARR54 以及 \$TC_CARR61 ~ \$TC_CARR63 未定义且当尝试对其进行读写访问时会导致报警。

轴上距离矢量的起始点和终点可以自由选择。围绕两个轴的旋转角 α_1 , α_2 在刀架的基本状态中被定义为 0° 。刀架的运动关系可以有任意多种可能性来描述。

只有一个旋转轴或者没有旋转轴的刀架可以通过一个或者两个旋转轴方向矢量的零设置来描述。

如果是一个没有旋转轴的刀架，距离矢量的作用如同附加的刀具补偿，其分量在转换加工平面 (G17 至 G19)° 时不受影响。

参数的扩展

旋转轴的参数

系统变量已经按照输入记录 \$TC_CARR24[m] ~ \$TC_CARR33[m] 扩展且描述如下：

旋转轴 偏移 v ₁ , v ₂	当可定向的刀具处于基本位置时，旋转轴 v ₁ 或者 v ₂ 的位置变化。
角度偏移/角度增量 旋转轴 v ₁ , v ₂	旋转轴 v ₁ 和 v ₂ 的圆周齿圈的偏移量或者角度增量。倒圆编程设计的或者计算出的角度到下一个值，这个值从来自公式 $\phi = s + n * d$ 的整数的 n 得出。
最小和最大位置 旋转轴 v ₁ , v ₂	旋转轴的最小位置/最大位置 旋转轴 v1 和 v2 的极限角度（软件极限值）。

用户参数


\$TC_CARR34 至 \$TC_CARR40 包含参数，这些参数可供用户任意使用并且软件版本 6.4 以下时默认在 NCK 之内不会被继续分析或者没有含义。

精偏移参数

\$TC_CARR41 至 \$TC_CARR65 包含精偏移参数，这些参数以数值方式可以添加到基本参数中。当将数值 40 添加给参数编号时，得出分配给某个基本参数的精密位移值。

示例

下列示例中所使用的刀架可通过围绕 Y 轴旋转来完整描述。



程序代码	注释
N10 \$TC_CARR8[1]=1	； 定义刀架 1 第一个旋转轴的 Y 分量。
N20 \$TC_DP1[1,1]= 120	；定义某个立铣刀。
N30 \$TC_DP3[1,1]=20	； 定义一个长度为 20 mm 的立铣刀。
N40 \$TC_DP6[1,1]=5	； 定义一个半径为 5 mm 的立铣刀。
N50 ROT Y37	； 以围绕 Y 轴旋转 37°来定义框架。
N60 X0 Y0 Z0 F10000	； 返回运行到出发位置。
N70 G42 CUT2DF TCOFR TCARR=1 T1 D1 X10	； 在旋转后的框架中设置半径补偿、刀架长度补偿，选择刀架 1，刀具 1。
N80 X40	； 在旋转 37°的情况进行加工。
N90 Y40	
N100 X0	
N110 Y0	
N120 M30	

其它信息

分解运动

对于具有分解运动的机床（刀具和工件均可旋转），系统变量均已经以输入记录 \$TC_CARR18[m] ~ \$TC_CARR23[m] 得到扩展且描如下：

可旋转的刀具台由以下几部分组成：

- 第二个旋转轴 v_2 相对于第三个旋转轴的一个可旋转刀具台参考点的矢量距离 I_4 。

回转轴由以下几项组成：

- 两个用于旋转轴 v_1 和 v_2 参照点的通道标识符，在确定可定位刀架的定位时有可能要访问这些旋转轴的位置。

带有值 T, P 或者 M 其中之一的运动关系类型：

- 运动类型 T： 只有刀具是可旋转的。
- 运动类型 P： 只有工件是可旋转的。
- 运动类型 M： 工件和刀具均可以旋转

删除刀架数据

使用 \$TC_CARR1[0] = 0 可以删除所有刀架数据记录的数据。

运动类型 \$TC_CARR23[T] = T 必须配置三个允许大写或者小写字母 (T,P,M) 中的一个字母且处于这个原因不得被删除。

4.13 刀具补偿

修改刀架数据

每个描述的值都可以通过零件程序中一个新的值的分配来改变。每个其他不是 T, P 或者 M 的标志, 在尝试激活可定向刀架时, 会产生报警。

读取刀架数据

每个被描述的值可以通过对零件程序中变量的赋值来读取。


精密位移

当激活一个可定向的刀架时, 才会识别一个非法的精密位移值, 该刀架含有一个此类数值同时还有设置数据 SD42974 \$SC_TOCARR_FINE_CORRECTION = TRUE。

允许的精偏移的量可以通过机床数据限制在一个最大允许值上。

4.13.9 用于可定向刀架的刀具长度补偿(TCARR, TCOABS, TCOFR, TCOFRX, TCOFRY, TCOFRZ)

随着刀架和其中刀具的空间方向的变化, 刀具长度分量也一起变化:



T 刀架参考点

l_1, l_2 刀具长度分量

重新安装后, 比如使用固定的空间定向手动设定或者更换刀架, 则必须重新计算刀具长度分量。为此可使用 G 指令组 42“刀架”。

句法

```
TCARR=<m>
TCOABS
TCOFR
TCOFRZ/TCOFRY/TCOFRX
```

含义

元素	类型	含义	
TCARR=<m>	地址	请求刀架	
		<m>	刀架编号
TCOABS	G 指令	从当前刀架的方向计算刀具长度分量。	
TCOFR	G 指令	从当前框架的方向确定刀具长度分量	
TCOFRZ/TCOFRY/ TCOFRX	G 指令	TCOFRX/TCOFRY/TCOFRZ 指令假定刀具处于直线轴方向上 (X/Y/Z)，计算出可摆动刀架的旋转角，从而使刀具在当前框架中也摆动到相同方向。	
		TCOFRZ	摆动处于 Z 轴方向上刀具，使它在当前框架中也处于 Z 轴方向。
		TCOFRY	摆动处于 Y 轴方向上刀具，使它在当前框架中也处于 Y 轴方向。
		TCOFRX	摆动处于 X 轴方向上刀具，使它在当前框架中也处于 X 轴方向。

更多信息

刀架选择 (TCARR)

每个刀架都有一套刀架数据组，用来描述刀架的几何尺寸。如果在选择刀架时已有一把刀具生效，系统会将该刀具分给新选中的刀架，该刀架的几何数据即刻生效。用户也就无需换刀或重新编程刀具。如果选择刀架时激活一把新的刀具，系统会相应处理，如同该刀具已经装夹在当前刀架上。

TCARR=0，表示撤销当前刀架。

说明

刀架当前的几何数据也可以在零件程序中通过相应的系统变量进行定义，参见“访问刀架数据组”。

说明

从控制系统的角度来看，刀架编号 <m> 和刀具编号 <n> 是可以自由组合的。在实际应用中，由于加工和机械结构方面的原因，一些组合是不可能实现的。但控制系统不会检查刀架和刀具的组合是否确实能够实现。

4.13 刀具补偿

访问刀架数据组

在零件程序中按如下方式访问刀架当前的几何数据：

- 写入：
`$TC_CARR<n> [<m>] = <值>`
- 读取：
`<值> = $TC_CARR<n> [<m>]`
(`<值>`必须是实数型的变量)

如果未定义回参考点的刀架，则系统会显示报警。

重置刀架数据组

在零件程序中可以使用一条指令清除所有刀架数据组的全部值：

```
$TC_CARR1[0] = 0
```

单个的刀架数据组可以使用预定义程序 DELTC 删除。

刀架选择的效果

如果不仅激活了刀架而且激活了刀具，则刀架有效。单独选择刀架没有效果。

刀架选择的效果取决于 G 指令组 42（刀架），该指令组和 TCARR 一起编程。

当刀架有效时，如果切换该组中的 G 指令，系统会重新计算刀具长度分量。

从刀架方向确定刀具长度补偿（TCOABS）

TCOABS 从刀架当前的方向角计算刀具长度补偿；存储在系统变量 \$TC_CARR13 和 \$TC_CARR14 中。刀具长度补偿时所考虑的方向和当前框架的方向无关。

关于如何使用系统变量来定义刀架运动，请参见编程手册中的“刀架运动 (页 821)”。

从当前框架的方向确定刀具长度分量（TCOFR）

在 TCOFR 指令中，刀架的方向是从当前框架的方向计算出的。保存在刀架数据中的值仍保持不变。另外，TCOFR 还用于解决在从框架计算旋转角时产生的结果不唯一性问题。

不唯一性

一个由框架指定的刀具方向通常可以在两根轴上、由两对不同的旋转角度获得。控制系统会从这两个可能的位置中选择一个旋转角度尽可能靠近编程角度的位置。

说明

在可能出现不唯一性的情况下，通常便需要将框架计算出的预期角度保存在刀架数据中。

当前框架中的刀具方向（TCOFRZ/TCOFRY/TCOFRX）

TCOFRX/TCOFRY/TCOFRZ 指令不管当前方向如何，假定刀架处于直线轴方向上（X/Y/Z），计算出刀架的旋转角。加工面选择指令（G17/G18/G19）不影响当前框架中的方向，但会影响刀具长度补偿的计算。

框架切换

用户可以在选择刀具之后切换框架。这不会对刀具长度补偿的分量造成量造成影响。

在刀架数据中保存的旋转角度不会受到通过框架定义的旋转角度的影响。当从 TCOFR 转换至 TCOABS 时刀架数据中原始的（编程的）旋转角度重新有效。

重新计算刀具长度补偿

在切换框架后，为了重新计算刀具长度补偿，必须再次选择刀具。在计算刀具长度补偿时，可以在中间步骤计算刀架的转角。由于在有两根旋转轴的刀架上通常会有两对旋转角度，用于调整当前框架中的刀具方向，因此，在刀架数据中保存的旋转角度必须至少接近机床上可实际设置的旋转角度。

说明

在可能出现不唯一性的几乎所有情况下，通常需要将框架计算出的预期角度保存在刀架数据中。

说明

必须手动调整刀具方向，以适应当前框架。

说明

控制系统不会检查由框架计算出的旋转角度是否确实可以在机床上实现。在一些机床结构上，如果刀架的旋转轴无法达到由框架计算出的刀具方向，控制系统会输出报警。

说明

在可旋转刀架上，不允许将刀具精补偿和刀具长度补偿组合使用。如果试图同时调用两个功能，则发出一个报警。

说明

使用 TOFRAME (页 350) 可以根据所选刀架的方向定义一个框架。

说明

当方向坐标转换（3 轴/4 轴/5 轴坐标转换）生效时，可以为刀架选择一个非零位的方向，而不会产生一个报警。

说明

如果当前框架中不含旋转指令，TCOFRX/TCOFRY/TCOFRZ 指令便是多余指令，因为此时刀具已经位于 X/Y/Z 轴方向了。

摆动到 Z 轴方向（TOFRAME）

TOFRAME 指令属于 G 指令组 53（刀具相关的框架旋转），它可以定义一个框架，该框架的 Z 轴和选中刀架的方向平行。

如果没有激活任何刀架或者激活的刀架没有方向变化，新框架的 Z 轴方向定义如下：

- 在 G17 时等于原来的 Z 方向。
- 在 G18 时等于原来的 Y 方向。
- 在 G19 时等于原来的 X 方向。

标准循环和测量循环的传递参数

已定义的值域适用于标准循环和测量循环的传递参数。

角度值的范围规定如下：

旋转，围绕	取值范围
第 1 几何轴	$-180^{\circ} \leq \text{角度} \leq +180^{\circ}$
第 2 几何轴	$-90^{\circ} \leq \text{角度} \leq +90^{\circ}$
第 3 几何轴	$-180^{\circ} \leq \text{角度} \leq +180^{\circ}$

说明

将角度值传递到标准循环或测量循环时要注意：

小于 NC 计算精度的值将取整为零！

角度位置的 NC 计算精度在机床数据中确定：

MD10210 \$MN_INT_INCR_PER_DEG

4.13.10 根据机床测量修改可定向刀架（CORRTC）

借助 CORRTC 功能能够将刀架的测得的运动链元素写入特定的补偿元素。

说明
通过 CORRTC 功能写入的补偿值并非立即在刀架中生效。在撤销刀架、NEWCONF 并且选择刀架后，补偿值才生效。

句法

```
<_Corr_Status> = CORRTC(<_Corr_Vect>, <_Corr_Index>,  
<_Corr_Mode>, [ <_No_Alarm>])
```

含义

CORRTC:	函数调用		
<_Corr_Status>:	功能的返回值		
	数据类型:	INT	
	数值:	0	已无故障地执行功能。
		1	无刀架生效。
		2	生效的刀架未通过运动链定义。
		10	调用参数 <_Corr_Index> 为负。
		11	调用参数 <_Corr_Mode> 为负。
		12	对子链区段的参考无效（_CORR_INDEX）。
		13	在通过参数 _CORR_INDEX 参考的区段中，未定义补偿元素（\$TC_CARR_CORR_ELEM）。
		20	_CORR_MODE 的百位无效。仅允许值 0 和 1。
		21	_CORR_MODE 的千位无效。仅允许值 0 和 1。
		30	在偏移矢量的补偿中，相对至少一个坐标中的当前值的偏差大于通过设定数据 SD41612 \$SN_CORR_TOCARR_LIN_MAX 设定的最大值。
		31	写入系统变量的尝试因缺少写入权限而被拒绝。

4.13 刀具补偿

<_Corr_Vect>:	补偿矢量 补偿矢量的内容通过以下参数 <Corr_Index> 和 <_Corr_Mode> 定义。 若 <_Corr_Status> = 30, 则矢量的内容被覆盖（见上文）。	
	数据类型:	REAL
<_Corr_Index>:	标示区段, 需要为该区段修正补偿元素的方向矢量。	
	数据类型:	INT
<_Corr_Mode>:	补偿模式	
	数据类型:	INT
	参数 <Corr_Mode> 为十进制编码（个位至千位）:	
	个位:	预留
	十位:	确定如何修改 <_Corr_Index> 之内容所参考的补偿元素。
		xx0x 将补偿矢量直接写入补偿元素。 此方案用于直接写入补偿元素, 而不需要获知相关系统数据 (\$NK_OFF_DIR[<n>, ...]) 的序号 <n>。
		xx1x 类似于 0, 但区别在于, 传递的补偿值以世界坐标解释。 当运动链在初始设置（所有回转轴的位置等于 0）中包含其他旋转时, 方案 0 和方案 1 便有区别。
		xx2x 类似于 1, 但区别在于, 补偿值基于整个区段, 亦即, 在补偿元素中输入一个值, 使得整个区段达到通过补偿值定义的长度。
	百位:	确定参数 <_Corr_Vect> 的内容的解释方式。
		x0xx 传递的补偿矢量 <_Corr_Vect> 包含: <_Corr_Index> 结合 <_Corr_Mode> 的十位所参考的补偿元素或区段的所有新长度（绝对补偿）。
	千位:	x1xx 传递的补偿矢量 <_Corr_Vect> 仅包含: 相对 <_Corr_Index> 结合 <_Corr_Mode> 的十位所参考的补偿元素或区段的当前长度的差（增量补偿）。
		0xxx 限值监控生效。
		1xxx 抑制限值监控。

<_No_Alarm>:	故障情形（返回值 > 0）下的特性（可选）		
	数据类型:	BOOL	
	值:	FALSE (缺省)	在故障时停止程序执行并输出报警。
		TRUE	在故障时不停止程序执行且不显示报警。 使用场合：用户可根据返回值执行特定操作

有关 CORRTC 的更多信息

刀架的运动结构通过一个（类型 T 和类型 P）或两个（类型 M）运动链（子链）描述，其基于对应的参考点（机床参考点或刀架参考点）。这两个链中的一个，即刀具链，在刀具的参考点处终止；另一个，即工件链，在基准坐标系的零点中终止。

在带有刀架的机床上，CORRTC 功能可以将轴方向写入到指定的轮廓元素中。运动链由通过 \$NK_TYPE 定义的 OFFSET 型元素来描述。

区段中的 CORRTC

工件链和刀具各自可以最多分为四个区段：

- 第 1 区段从链起点到第一根回转轴。
- 第 2 区段从回转轴 1 到回转轴 2。
- 第 3 区段从回转轴 2 到链终点。

下图展示了包含 2 个回转轴的可定向刀架。




图 4-12 CORRTC 示例

这些区段采用唯一性定义：在从起点到终点的运动子链中，第一区段的序号为 1，下一区段序号为 2，以此类推。

4.13 刀具补偿

补偿元素

可通过系统变量 \$TC_CARR_CORR_ELEM[, 0 ... 3] 对这些区段中的任一个中的恒定运动链元素（类型 \$NK_TYPE[<n>] = "OFFSET" 的链元素）进行参考。借助 CORRTC 功能可以将机床测量中测定的补偿值写入以上述方法表示的元素中。

\$TC_CARR_CORR_ELEM[m, 0..3] 中的参考的顺序必须与上述区段对应，亦即，在 \$TC_CARR_CORR_ELEM[m, 0] 中仅可存在一个归属于偏移矢量 I1 的链元素，以此类推。

其中参考值始终为对应的在调用 CORRTC 时激活之刀架中生效的值。数据管理中的运动数据的在刀架选择后改变的内容对 CORRTC 功能的生效方式无影响。

4.13.11 在线式刀具长度补偿 (TOFFON, TOFFOF)

通过系统变量 \$AA_TOFF[<n>] 可根据三个刀具方向实时三维叠加有效的刀具长度。

三个几何轴标识符作为索引 <n> 使用。这样，当前有效的补偿方向的数量便可以由同时有效的几何轴来确定。

所有的补偿可以同时有效。

功能“在线刀具长度补偿”可以在以下情况应用：

- 定向转换 TRAORI
- 可定向的刀架 TCARR

说明

在线刀具长度补偿是一个**选项**，必须事先已经激活。只有在与一个激活的方向转换功能或者一个激活的可定向刀架配合使用时，该功能才会有效。

句法

TRAORI
TOFFON(<补偿方向>[, <偏移值>])
WHEN TRUE DO \$AA_TOFF[<补偿方向>] ; 在同步动作中。
...
TOFFOF(<补偿方向>)

含义

TOFFON:	激活在线刀具长度补偿	
	<补偿方向>:	在线刀具长度补偿生效的刀具方向（X、Y、Z）。
	<偏移值>:	在激活时可以针对相应的补偿方向指定一个立即执行的偏移值。
TOFFOF:	取消在线刀具长度补偿 针对指定补偿方向上的补偿值被取消，并触发预处理停止。	

示例

示例 1：选择刀具长度补偿

程序代码	注释
MD21190 \$MC_TOFF_MODE =1	；逼近绝对值。
MD21194 \$MC_TOFF_VELO[0] =1000	
MD21196 \$MC_TOFF_VELO[1] =1000	
MD21194 \$MC_TOFF_VELO[2] =1000	
MD21196 \$MC_TOFF_ACCEL[0] =1	
MD21196 \$MC_TOFF_ACCEL[1] =1	
MD21196 \$MC_TOFF_ACCEL[2] =1	
N5 DEF REAL XOFFSET	
N10 TRAORI(1)	；激活转换。
N20 TOFFON(Z)	；激活用于 Z 轴刀具方向的在线刀具长度补偿。
N30 WHEN TRUE DO \$AA_TOFF[Z]=10 G4 F5	；为 Z 轴刀具方向插补一个大小为 10 的刀具长度补偿。
...	
N100 XOFFSET=\$AA_TOFF_VAL[X]	；在 X 方向分配当前补偿。
N120 TOFFON(X,-XOFFSET) G4 F5	；将 X 轴刀具方向的刀具长度补偿复位为 0。

示例 2：取消刀具长度补偿

程序代码	注释
N10 TRAORI(1)	；激活转换。
N20 TOFFON(X)	；激活用于 X 轴刀具方向的在线刀具长度补偿。
N30 WHEN TRUE DO \$AA_TOFF[X] = 10 G4 F5	；为 X 轴刀具方向插补一个大小为 10 的刀具长度补偿。
...	

4.13 刀具补偿

程序代码	注释
N80 TOFFOF (X)	； 删除 X 轴刀具方向的位置偏移： ...\$AA_TOFF [X]=0 不运行轴。 根据当前的定位将位置偏移添加至 WCS 中的当前位置。

更多信息

程序段预处理

在程序段预处理时，会一同考虑主处理中生效的刀具长度偏移。为了进一步充分利用允许的最大轴速度，需要用预处理停止 STOPRE 在产生刀具偏移的这段时间里来暂停预处理。

如果刀具长度补偿在程序启动之后不再改变，或者此之后又执行多个程序段，而这些程序段的数目已经超出了预处理和主处理之间 IPO 缓冲器的空间，在预处理时该偏移量始终会纳入计算。

变量\$AA_TOFF_PREP_DIFF

当前插补器中生效的补偿，和程序段预处理时生效的补偿之间的差值可在变量 \$AA_TOFF_PREP_DIFF[<n>] 中查询。

设置机床数据和设定数据

对于在线刀具长度补偿可以使用以下系统数据：

- MD20610 \$MC_ADD_MOVE_ACCEL_RESERVE（叠加运行的加速度预留量）
- MD21190 \$MC_TOFF_MODE
系统变量 \$AA_TOFF[<n>] 的内容作为绝对值处理或者相加。
- MD21194 \$MC_TOFF_VELO（在线刀具长度补偿的速度）
- MD21196 \$MC_TOFF_ACCEL（在线刀具长度补偿的加速度）
- 用于设定限值的设定数据：
SD42970 \$SC_TOFF_LIMIT（刀具长度补偿上限）

4.13.12 可旋转刀具的补偿数据修改

4.13.12.1 计算定向（ORISOLH）

预定义功能 ORISOLH 能够协助用户设置机床的回转轴位置，从而将车刀送入定义的、相对于工件的独立于运动系统的位置。前提条件是，一个通过运动链参数设置的 6 轴转换生效。

提供两个基本功能：

- 对准刀具
设定两个角度 β 和 γ 。该功能计算出三个定向轴的为此所需的角度的。
- 直接对准刀具
设定第二定向轴和第三定向轴的角度。该功能据此计算出对应的角度 β 和 γ ，以及尚缺少的第一定向轴的角度。

说明

定向轴的顺序

若从工件起至刀具为止经过描述机床结构的运动链，则以下规定适用于 6 轴转换的三个定向轴的顺序：

- 最靠近**工件**的定向轴为**第一**定向轴。
- 最靠近**刀具**的定向轴为**第三**定向轴。

第一定向轴通常为主轴，故在此情形下通过旋转框架实现对应的旋转。

句法

```
<RetVal> = ORISOLH(<Cntrl>,<W1>,<W2>)
```

含义

ORISOLH:	功能调用		
<RetVal>	功能的返回值		
:	数据类型:	INT	
	值域:	0, -2, -3, ..., -17	
	数值:	0	该功能已无故障地结束。
		-2	无有效转换（6 轴定向转换）生效。
		-3	第一参数（<Cntrl>）为负。
		-4	第一参数（<Cntrl>）的个位无效。 仅允许值 0 和 1。
		-5	第一参数（<Cntrl>）的十位无效。 仅允许值 0 至 3。
		-6	第一参数（<Cntrl>）的百位无效。 仅允许值 0 和 1。
		-7	第一参数（<Cntrl>）的千位无效。 仅允许值 0 至 3。
		-8	在“直接对准刀具”功能中，角度 γ 过大。
		-9	在“直接对准刀具”功能中，设定的轴位置中的至少一个超出轴极限。
		-10	无刀具生效。
		-11	要求的定向不可设置。
		-12	对于第一或唯一解决方案，无法调整采用端面齿时的自由轴角。
		-13	对于第二解决方案，无法调整采用端面齿时的自由轴角。
		-14	对于两个解决方案中的任一个均无法调整采用端面齿时的自由轴角。
		-15	第一定向轴被参数设置为端面齿轴。
		-16	第二和第三回转轴均被参数设置为端面齿轴。这两个轴中最多仅有一个可以是端面齿轴。
		-17	在“直接回转”功能中，设定的轴位置中的至少一个与对应的端面齿不兼容。

<Cntrl>:	控制功能的特性	
	数据类型:	INT
	参数 <Cntrl> 为十进制编码（个位至千位）:	
	个位:	个位控制故障时的特性。
		xxx0 在故障情形下（返回值 <0）终止程序执行，并输出报警 14106。 提示: 在参数 <Cntrl> 为负的情况下同样会输出报警，而与个位的值无关。
		xxx1 在故障情形下（返回值 <0）不输出报警。用户可以在程序中作适当的响应。
	十位:	对存在带端面齿的定向轴时的特性进行控制。 提示: 仅在“对准刀具”功能中（即在百位值为“0”的情况下）才会分析这个参数。
		xx0x 将轴位置取整至最靠近的位置。
		xx1x 如此将轴位置取整，从而将角度 β 与其编程值的偏差最小化。
		xx2x 如此将轴位置取整，从而使角度 β 等于：小于编程值的最大的值（将 β 向下取整）。
		xx3x 如此将轴位置取整，从而使角度 β 等于：大于编程值的最小的值（将 β 向上取整）。
	百位:	给定需要执行的功能，以及两个后续参数 <W1> 和 <W2> 有何含义。
		x0xx “对准刀具” 功能 参数 <W1> 和 <W2> 具有以下含义： • <W1> = β • <W2> = γ 计算定向轴的对应角度。
		x1xx “直接对准刀具” 功能 <W1> 是针对 6 轴转换的第二定向轴的位置设定， <W2> 是针对第三定向轴的位置设定。确定第一定向轴的位置，以及与这两个位置设定兼容的角度 β 和 γ 。 若无故障，则在系统变量 \$P_ORI_POS[<n>, <m>] 中总是输出两个解决方案。其中第一索引 <n>（0 或 1）

4.13 刀具补偿

		参考解决方案，且第二索引 <m>（0 ... 2）参考定向轴： • \$P_ORI_POS[0/1, 0]:第一定向轴的位置 • \$P_ORI_POS[0/1, 1]:角度 β • \$P_ORI_POS[0/1, 2]:角度 γ 系统检查位置设定 <W1> 及 <W2> 是否与可能生效的端面齿或生效的软件限位兼容。若并非如此，则会反馈对应的故障编号（参见参数 <RetVal>）。 在任意选择这两个角度 <W1> 和 <W2> 时，刀具刀沿通常不位于加工平面中。刀沿自加工平面发生旋转的角度 γ 不允许大于通过设定数据 SD42999 \$SC_ORISOLH_INCLINE_TOL 确定的限值。						
	千位：	给定在百位的值为“0”，即采用“对准刀具”功能的情况下，如何视情况修改解决方案的位置。 <table><tr><td>0xxx</td><td>计算出的轴位置应尽可能接近当前机床轴位置。</td></tr><tr><td>1xxx</td><td>就模态轴而言，计算出的轴位置应尽可能接近模态范围的中心，而就其他轴而言则应尽可能接近 0。对于非模态轴而言表示将轴位置减小至 -180° ... +180° 的范围。</td></tr><tr><td>2xxx</td><td>与轴类型无关，将计算出的轴位置减小至 -180° ... +180° 的范围。</td></tr></table>	0xxx	计算出的轴位置应尽可能接近当前机床轴位置。	1xxx	就模态轴而言，计算出的轴位置应尽可能接近模态范围的中心，而就其他轴而言则应尽可能接近 0。对于非模态轴而言表示将轴位置减小至 -180° ... +180° 的范围。	2xxx	与轴类型无关，将计算出的轴位置减小至 -180° ... +180° 的范围。
0xxx	计算出的轴位置应尽可能接近当前机床轴位置。							
1xxx	就模态轴而言，计算出的轴位置应尽可能接近模态范围的中心，而就其他轴而言则应尽可能接近 0。对于非模态轴而言表示将轴位置减小至 -180° ... +180° 的范围。							
2xxx	与轴类型无关，将计算出的轴位置减小至 -180° ... +180° 的范围。							
<W1>：	第一角度 含义取决于参数 <Cntrl> 的百位。 <table><tr><td>数据类型：</td><td>REAL</td></tr></table>		数据类型：	REAL				
数据类型：	REAL							
<W1>：	第二角度 含义取决于参数 <Cntrl> 的百位。 <table><tr><td>数据类型：</td><td>REAL</td></tr></table>		数据类型：	REAL				
数据类型：	REAL							

说明

未编程的参数具有缺省值“0”。

其它信息

在执行 ORISOLH 功能时，可通过以下系统变量读取找到的解决方案的数量以及其他状态信息：

系统变量	含义	
\$P_ORI_POS [<n>, <m>]	提供在定向编程中得到的定向轴的角度。	
	<n>	解决方案的索引
	:	值域: 0, 1
	<m>	定向轴的索引
	:	值域: 0 ... 2 定向轴的顺序（1 ... 3）基于 \$NT_ROT_AX_NAME 中的轴定义。
在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，变量 \$P_ORI_POS[0/1, 1] 和 P_ORI_POS[0/1, 2] 包含两个角度 β 和 γ 的归属于两个解决方案的值。 \$P_ORI_POS[<n>, <m>] 中记录的第一解决方案，即通过索引 <n> = 0 记录的解决方案，始终为在直接逼近要求的定向时由控制系统选择的解决方案。第二索引 <m> 基于定向轴，即基于 \$NT_ROT_AX_NAME。 \$P_ORI_POS[<n>, <m>] 中记录的轴位置将记录于 \$NK_OFF 和 \$NK_OFF_FINE 中的偏移考虑在内，亦即，可在后续程序段中将这轴角用于设置所需的定向，而不作进一步修改。 若回转轴为端面齿轴，则将解决方案位置取整至最靠近的端面齿卡合位置。在系统变量 \$P_ORI_DIFF 中，可为设端面齿的回转轴读取针对精确解决方案的轴位置的差值，以及与端面齿卡合对应的解决方案。		
\$P_ORI_DIFF [<n>, <m>]	针对在定向编程中得到的定向轴，提供该定向轴的精确位置与在 \$P_ORI_POS 中提供之位置的差值。	
	<n>	解决方案的索引
	:	值域: 0, 1
	<m>	定向轴的索引
	:	值域: 0 ... 2 定向轴的顺序（1 ... 3）基于 \$NT_ROT_AX_NAME 中的轴定义。
仅当位置被栅格化时（端面齿），及当相关轴的系统数据 \$NT_HIRTH_INCR 不等于零且这个轴为手动回转轴时，内容才可能不等于零。		

系统变量	含义	
\$P_ORI_SOL	若在包含超过一个定向轴的定向转换中计算需导致预设定向的轴角，则通常有超过一个解决方案。在系统变量 \$P_ORI_SOL 中包含了有效解决方案的数量以及额外的状态信息。 \$P_ORI_SOL 的内容如下编码：	
	值 < 0	一般故障状态
		-1 针对生效的转换尚未计算出解决方案（缺少 ORISOLH 调用）。
		-2 无转换生效，或者生效的转换不是能够提供设定的定向编程的位置的定向转换（6 轴转换）。
		-4 所需的定向无法通过给定的运动系统设置。
		-5 在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，未找到解决方案。
		-6 在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，角度 γ 过大。
		-7 在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，设定了一个因端面齿而无法设置的角度。
		-8 第一定向轴（框架轴）不允许被参数设置为端面齿轴。
		-9 第二和第三回转轴均被参数设置为端面齿轴。这两个轴中最多仅有一个可以是端面齿轴。
		-10 未找到根据端面齿作出的解决方案调整。
	值 > 0 个位	就数学而言可能的解决方案的数量，不考虑轴极限和可能存在的故障条件。
		0 不存在解决方案，即要求的定向不可设置。 可能有三种不同的原因： - 基于机床运动系统（并非直角布置的定向轴），即便在在定向轴的任意运行范围内，仍无法实现要求的定向。在此情形下，\$P_ORI_SOL 的十位和百位均为零，与定向轴对应的状态变量 \$P_ORI_STAT 的值为“-4”。 - 计算出的解决方案无法实现，因为其会超出轴限制。定向轴的在无轴限制的情况下的位置可在 \$P_ORI_POS 中读取。 - 在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时如此设定了轴位置，使得或是定向矢量，或是刀具的定向法线矢量平行于需要计算位置的第一定向轴。在这些情形下，该轴的位置未经定义。

系统变量	含义		
		1 存在一个解决方案。 可能有三种不同的原因： - 基于设定的定向和机床运动系统，即便在不考虑轴极限的情况下，也仅有一个解决方案（就数学而言涉及两个重叠的解决方案）。在采用非直角运动系统时，在定向区域的边缘处会出现此种情形。 \$P_ORI_POS 包含两个（相同的）解决方案。 - 仅有一个解决方案，因为第二解决方案因超出轴极限而无效。故有效解决方案始终为 \$P_ORI_POS 中的第一解决方案。在不考虑轴极限的情况下得出的第二解决方案同样可在 \$P_ORI_POS 中读取。 - 在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，属正常情形。针对两个定向轴的设定的轴位置，待计算的缺少的定向轴的有效位置通常只有一个。	
		2 存在两个解决方案。	
		8 存在无穷多的解决方案，即定向轴（极轴）的位置任意。在其他轴的两个可能的位置中，则有一个因超出轴极限而被排除。	
		9 存在无穷多的解决方案，即定向轴（极轴）的位置不确定。可从百位或从系统变量 \$P_ORI_STAT 来获取不确定的轴。	
	值 > 0 十位	针对超出的轴极限的位编码显示。可从系统变量 \$P_ORI_STAT 获取确切的故障原因。	
		位 0（值 10）：	针对至少一个解决方案，超出第 1 定向轴的至少一个轴极限。
		位 1（值 20）：	针对至少一个解决方案，超出第 2 定向轴的至少一个轴极限。
		位 2（值 40）：	针对至少一个解决方案，超出第 3 定向轴的至少一个轴极限。
	值 > 0 百位	针对未定义的轴位置的位编码显示（仅当有无穷多的解决方案时，即当个位等于“9”时才会出现）	
		位 0（值 100）：	第 1 定向轴的位置未定义。
		位 1（值 200）：	第 2 定向轴的位置未定义。

4.13 刀具补偿

系统变量	含义		
		位 2（值 400）：	第 3 定向轴的位置未定义。
	“第 1、第 2 和第 3 定向轴” 这些表述基于 \$NT_ROT_AX_NAME 中的轴定义。		

系统变量	含义		
\$P_ORI_STAT [<n>]	针对最多 3 个定向轴中的任一个，提供调用 ORISOLH 后的状态。		
	<n> :	定向轴的索引 (对应相关定向轴在 \$NT_ROT_AX_NAME 中的索引)	
		值域:	0 ... 2
			定向轴的顺序（1 ... 3）基于 \$NT_ROT_AX_NAME 中的轴定义。
	\$P_ORI_STAT 的内容如下编码:		
	值 < 0	一般故障状态	
		-1	状态未定义（缺少 ORISOLH 调用）。
		-2	无转换生效，或者生效的转换不是能够提供设定的定向编程的位置的定向转换（6 轴转换）。
		-3	在生效的转换中不包含此轴。
		-4	无法计算轴的位置，因为即便在任意假设轴的运行范围的情况下，通过给定的运动系统仍无法实现要求的定向。
		-5	在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时如此设定了轴位置，使得或是定向矢量，或是刀具的定向法线矢量平行于需要计算位置的第一定向轴。在这些情形下，该轴的位置未经定义。
		-6	在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，角度 γ 过大。
		-7	在“直接对准刀具”模式中调用 ORISOLH 功能时，设定了一个因端面齿而无法设置的角度。
		-8	第一定向轴（框架轴）不允许被参数设置为端面齿轴。
		-9	第二和第三回转轴均被参数设置为端面齿轴。这两个轴中最多仅有一个可以是端面齿轴。
-10		未找到根据端面齿作出的解决方案调整。	
值 > 0	针对第一解决方案超出轴极限的位编码显示。		
个位	位 0（值 1）：	第一解决方案超出轴下限。	
	位 1（值 2）：	第一解决方案超出轴上限。	
值 > 0	针对第二解决方案超出轴极限的位编码显示。		
十位	位 0（值 10）：	第二解决方案超出轴下限。	

系统变量	含义		
		位 1（值 20）：	第二解决方案超出轴上限。
	值 > 0	显示未定义的轴位置。	
	百位	位 0（值 100）：	定向轴的位置未经定义，亦即，要求的定向通过回转轴的任意设置实现（极位置）。此信息也包含在系统变量 \$P_ORI_SOL 中。
	在这些显示超出轴极限的故障编号中，可能会同时出现多个。在超出轴极限时，系统会尝试通过叠加或减去 360° 的倍数来使位置处于允许的轴极限内，故（在无法实现的情况下）不明确定义是超出轴下限还是轴上限。若针对要求的定向无解决方案（\$P_ORI_SOL = 0），则转换中包含的定向轴的状态为“0”。		

说明

\$NT_ROT_AX_NAME

通过此系统变量参考最多 3 个用于设置定向的轴。其包含链元素的名称（\$NK_NAME），这些名称定义需要执行自运动转换得出的定向运动的机床轴（回转轴）。对于机床运动系统而言，最多三个回转轴在此系统变量中的顺序无意义，因为这个顺序是从运动链的结构推导出的。但该顺序定义了通过其他变量访问回转轴的顺序，故 \$NT_ROT_AX_NAME 中的定向轴的顺序必须与运动系统描述一致。

说明

状态信息

例如显示“定向无法实现”或“仅在超出相关轴极限的情况下才能实现”的状态信息不会导致 NC 报警。用户需要负责对述及的条件作出适当的响应。

4.13.12.2 激活可旋转刀具的补偿数据修改（CUTMOD、CUTMODK）

在 NC 程序中通过语言指令 CUTMOD（结合可定向刀架）或 CUTMODK（针对借助运动链定义的定向转换）激活可旋转刀具的补偿数据修改。

说明

可定向刀架和借助运动链定义的定向转换不会同时生效，故不会发生两个方案之间的冲突。

句法

CUTMOD = <值>

或

CUTMODK = <指令>

含义

CUTMOD:	结合可定向刀架调用功能		
<值>:	赋值		
	数据类型:	INT	
	值:	0	该功能被取消激活。 由系统变量 \$P_AD... 提供的值和相应的刀具参数相同。
		> 0	如果一个指定的可定向刀架激活, 则该功能也激活, 即该功能的启用和特定的可定向刀架绑定。 由系统变量 \$P_AD... 提供的值不和相应的刀具参数相同, 而是取决于当前有效的旋转发生变化。 禁用某个指定的可定向刀架会暂时锁定该功能, 启用另一个刀架会持续锁定该功能。因此, 在第一种情况下, 再次选中指定刀架即可再次激活功能, 而在第二种情况下, 即使再次选中指定刀架, 还需要重新选择。 该功能不受复位操作的影响。
		-1	如果一个可定向的刀架激活, 该功能总是激活。 在更换刀架, 或取消选择并接着再次选中时, CUTMOD 不必重新设置。
		-2	如果一个可定向刀架激活, 而它的号码与当前的可定向刀架相同, 该功能总是激活。 如果没有可定向刀架激活, 则该设置相当于 CUTMOD=0。 如果一个可定向刀架激活, 则该设置相当于直接给定当前刀架号。
		< -2	小于 2 的值被忽略, 即该值相当于没有编程 CUTMOD。 提示: 该取值范围预留用于将来的功能扩展, 请勿使用。
CUTMODK:	结合借助运动链定义的定向转换调用功能		

<指令>:	分配的指令		
	数据类型:	STRING	
	值:	"NEW"	针对生效的借助运动链定义的转换的与“补偿数据修改”相关的状态，将转换的名称和当前的轮廓框架保存。 提示: 仅当适用的转换（TRAORI_DYN、TRAORI_STAT 或 TRAANG_K）生效时，才允许使用此指令。
		"OFF"	将生效的“补偿数据修改”取消。先前通过“NEW”保存的数据保留。 提示: 即便在 CUTMODK 未生效的情况下，也允许使用此指令。在此情形下该指令无作用。可能存在的用于“补偿数据修改”的数据组保留。
		"ON"	借助这个指令，通过先前用“NEW”指令保存的数据组将“补偿数据修改”重新激活。 在执行此指令时，若包含保存的数据组的名称的转换生效，则“补偿数据修改”立即生效。否则激活延迟，直至激活生效的转换。
		"CLEAR"	像“OFF”指令那样将“补偿数据修改”取消，此外删除保存的数据组。 提示: 即便在 CUTMODK 未生效的情况下，也允许使用此指令。

说明

SD42984 \$SC_CUTDIRMOD

可通过指令 CUTMOD 或 CUTMODK 激活的功能会替换可通过设定数据 SD42984 \$SC_CUTDIRMOD 激活的功能。但原先的功能仍可供使用。但并行使用两个功能无意义，故仅当 CUTMOD 等于零且 CUTMODK 等于零字符串时，才能激活原先的功能。

更多信息

读取经修改的补偿数据

在下列系统变量和 OPI 变量中提供经修改的补偿数据：

含义	系统变量	OPI 变量
刀沿位置	\$P_AD[2]	cuttEdgeParam2
主偏角	\$P_AD[10]	cuttEdgeParam10
切削方向	\$P_AD[11]	cuttEdgeParam11
后角	\$P_AD[24]	cuttEdgeParam24

当通过指令 CUTMOD 或 CUTMODK 激活“可旋转刀具的补偿数据修改”功能，并通过可定向刀架或适当的定向转换将刀具旋转时，数据总是相对对应的刀具参数（\$TC_DP2[...], ..., ...）经过修改。

其他功能相关的系统变量

系统变量	含义
\$P_CUTMOD_ANG / \$AC_CUTMOD_ANG	提供角度，其为刀具在生效的加工平面中的旋转角度，以及在 CUTMOD 或 CUTMODK 功能中测定经修改的刀沿数据所基于的角度。
\$P_CUTMOD / \$AC_CUTMOD	读取最后通过指令 CUTMOD 编写的当前有效的值（需要激活补偿数据修改的刀架的编号）。 若最后编写的值为 CUTMOD=-2（通过当前生效的可定向刀架激活），则在系统变量中不返回值“-2”，而是在编程时间点上生效的可定向刀架的编号。
\$P_CUTMODK / \$AC_CUTMODK	读取转换的名称，当前有效的用于“补偿数据修改”的数据组在该名称下创建。

4.13 刀具补偿

系统变量	含义
\$P_CUT_INV / \$AC_CUT_INV	如果刀具旋转，使得主轴旋转方向必须反转，则值为 TRUE。为此在相关各个读取操作的程序段中必须满足下列四项条件： 1. 车刀或磨具生效 (刀具类型 400 到 599 并且/或者 SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2)。 2. 已通过指令 CUTMOD 或 CUTMODK 激活补偿数据修改。 3. 通过指令 CUTMOD 或 CUTMODK 选择的可定向刀架或借助运动链定义的定向转换生效。 4. 通过可定向刀架或运动定向转换如此将刀具旋转，使得刀具刀沿的法线相对起始位置旋转超过 90° (通常为 180°)。 若不满足所述四个条件中的至少一个，则变量提供值 FALSE。对于未定义刀沿位置的刀具，变量值总是为 FALSE。

系统变量	含义
\$P_CUTMOD_ERR	最后调用 CUTMOD 功能后的故障状态 CUTMOD 功能也可以在换刀中隐性调用。此变量在复位时恢复为零。 在每次换刀时首先将此变量复位，并视情况重新描述。 此变量为位编码。位的含义如下：
	位 0: 没有为生效刀具定义有效的切削方向。
	位 1: 生效刀具的刀沿角度（后角和主偏角）都为零。
	位 2: 生效刀具的后角具有不允许的值（ $< 0^\circ$ 或 $> 180^\circ$ ）。
	位 3: 生效刀具的主偏角具有不允许的值（ $< 0^\circ$ 或 $> 90^\circ$ ）。
	位 4: 生效刀具的刀片角度具有不允许的值（ $< 0^\circ$ 或 $> 90^\circ$ ）。
	位 5: 生效刀具的刀沿位置与主偏角的组合不允许使用（当刀沿位置为 1 到 4 时主偏角必须 $\leq 90^\circ$ ，当刀沿位置为 5 到 8 时必须 $\geq 90^\circ$ ）。
	位 6: 生效刀具发生不允许的旋转。 刀具已自生效的加工平面转出 $\pm 90^\circ$ （公差约为 1° ）。因此在加工平面中无法定义刀沿位置。
	位 7: 刀片不位于加工平面中，且刀片与加工平面之间的角度超出通过设定数据 SD42998 \$SC_CUTMOD_PLANE_TOL 设定的上限。
	位 8: 刀片不位于加工平面中。角度 α 的值大于 1° 。角度 α 是围绕一个坐标轴的旋转角，该坐标轴既垂直于角度 β 的旋转轴又垂直于角度 γ 的旋转轴（在 G18 中为 X 轴）。

\$P_...: 预处理变量

\$AC_...: 主处理变量

所有主处理变量均可在同步动作中读取。预处理中的读取访问产生预处理停止。

平面切换

为了确定经修改的刀沿位置、切削方向以及主偏角或后角，在各生效平面（G17 - G19）中的刀沿观测起决定性作用。

但若设定数据 SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST（平面切换中刀具长度分量的切换）包含不等于零的有效值（正或负 17、18 或 19），则其内容决定用于观测相关尺寸的平面。


这个设定数据优先于 G 代码的规则可通过将机床数据 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 的位 18 置位来取消。亦即，当该位置位时，始终是通过 G 指令组 6 的 G 指令定义的平面生效。

修改的刀沿数据有效性

修改的刀沿位置和刀沿参考点在编程时也立即生效于已经激活的刀具。为此无需选择刀具。

示例

具有刀沿位置 3 和可定向刀架的刀具，该刀架能够使刀具围绕 B 轴旋转，就该刀具而言需要借助 CUTMOD 指令在刀具旋转后修改刀沿位置。



- S: 刀沿中心点
- P: 刀沿参考点
- SL: 刀沿位置

程序代码	注释
N10 \$TC_DP1[1,1]=500	
N20 \$TC_DP2[1,1]=3	: 刀沿位置
N30 \$TC_DP3[1,1]=12	
N40 \$TC_DP4[1,1]=1	

程序代码	注释		
N50 \$TC_DP6[1,1]=6			
N60 \$TC_DP10[1,1]=110	; 主偏角		
N70 \$TC_DP11[1,1]=3	; 切削方向		
N80 \$TC_DP24[1,1]=25	; 后角		
N90 \$TC_CARR7[2]=0 \$TC_CARR8[2]=1 \$TC_CARR9[2]=0	; B 轴		
N100 \$TC_CARR10[2]=0 \$TC_CARR11[2]=0	; C 轴		
\$TC_CARR12[2]=1			
N110 \$TC_CARR13[2]=0			
N120 \$TC_CARR14[2]=0			
N130 \$TC_CARR21[2]=X			
N140 \$TC_CARR22[2]=X			
N150 \$TC_CARR23[2]="M"			
N160 TCOABS CUTMOD=0			
N170 G18 T1 D1 TCARR=2	; X	Y	Z
N180 X0 Y0 Z0 F10000	; 12.000	0.000	1.000
N190 \$TC_CARR13[2]=30			
N200 TCARR=2			
N210 X0 Y0 Z0	; 10.892	0.000	-5.134
N220 G42 Z-10	; 8.696	0.000	-17.330
N230 Z-20	; 8.696	0.000	-21.330
N240 X10	; 12.696	0.000	-21.330
N250 G40 X20 Z0	; 30.892	0.000	-5.134
N260 CUTMOD=2 X0 Y0 Z0	; 8.696	0.000	-7.330
N270 G42 Z-10	; 8.696	0.000	-17.330
N280 Z-20	; 8.696	0.000	-21.330
N290 X10	; 12.696	0.000	-21.330
N300 G40 X20 Z0	; 28.696	0.000	-7.330
N310 M30			

注释中的数值给出的是机床坐标系（MCS）中的按照顺序 X → Y → Z 的程序段末尾位置。

说明

CUTMOD=0：程序段 N180 中，先选择刀具，没有选择可定向的刀架。由于可定向刀架的所有偏移坐标为 0，所以轴逼近某个符合 \$TC_DP3[1,1] 和 \$TC_DP4[1,1] 中规定刀具长度的位置。

在程序段 N200 中，激活绕着 B 轴旋转 30°可定向的刀架。因为 CUTMOD=0，刀沿长度没有被修改，所以还是参照以前的切削参考点。因此在程序段 N210 中，轴逼近某个零点中保留了旧切削参考点的位置（即矢量 (1, 12) 在 Z/X 平面内旋转 30°）。

4.13 刀具补偿

和程序段 N200 不同，在 N260 中，CUTMOD=2。由于可定向刀架的旋转，到达经过修改的切削刃位置 8。由此出现偏差的轴位置。

在程序段 N220 或 N270 中总是激活刀具半径补偿 (WRC)。两个程序块中不同的刀沿位置对 WCR 作用的程序段的最终位置没有影响，对应的位置因此相同。仅在程序段 N260 或 N300 中，不同的刀沿位置才有影响。

4.13.13 使用刀具环境工作

功能一览

- 保存刀具环境 (TOOLENV) (页 854)
- 删除刀具环境 (DELTOOLENV) (页 857)
- 读取 T 号、D 号和 DL 号 (GETTENV) (页 858)
- 读取刀具长度或刀具长度分量 (GETTCOR) (页 859)
- 修改刀具分量 (SETTCOR) (页 866)

系统变量一览

- 读取保存的刀具环境的信息 (\$P_TOOLENVN, (\$P_TOOLENV) (页 859)

4.13.13.1 保存刀具环境 (TOOLENV)

功能 TOOLENV 用来存储当前的所有状态，它们对于计算存储器所保存的刀具数据非常有意义。

详细地指下列数据：

- G 指令组中生效的 G 指令：
 - 6 (G17、G18、G19)
 - 56 (TOWSTD、TOWMCS、TOWWCS、TOWBCS、TOWTCS、TOWKCS)
- 有效的端面轴
- 机床数据：
 - MD18112 \$MN_MM_KIND_OF_SUMCORR (TO 范围内总补偿的属性)
 - MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK (定义刀具参数)

- 设定数据：
 - SD42900 \$SC_MIRROR_TOOL_LENGTH（镜像时的刀具长度符号变换）
 - SD42910 \$SC_MIRROR_TOOL_WEAR（镜像时的刀具磨损符号变换）
 - SD42920 \$SC_WEAR_SIGN_CUTPOS（在使用刀沿位置的刀具上磨损的符号）
 - SD42930 \$SC_WEAR_SIGN（磨损的符号）
 - SD42935 \$SC_WEAR_TRANSFORM（用于刀具分量的转换）
 - SD42940 \$SC_LENGTH_CONST（平面转换时刀具长度分量的转换）
 - SD42942 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST_T（平面转换时车刀刀具长度分量的转换）
 - SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE（刀具长度分量的分配与刀具类型无关）
 - SD42954 \$SC_TOOL_ORI_CONST_M（平面转换时铣刀刀具定向分量的转换）
 - SD42956 \$SC_TOOL_ORI_CONST_T（平面转换时车刀刀具定向分量的转换）
- 当前总框架的定向部分（旋转和镜像，没有零点偏移或比例缩放）
- 可定向刀架有效时的定向部分和生成的长度
- 转换有效时的定向部分和生成的长度

除了上述用来说明刀具环境的数据，还一同保存了有效刀具的T号码、D号码和DL号码，这样以后在同样的环境中就能够象调用 TOOLENV 一样对该刀具进行存取，而不必重新对刀具进行标识。

句法

<Status> = TOOLENV(<Name>)

含义

TOOLENV(...)	用于保存刀具环境的预定义功能	
:	在单独程序段 中编程：	支持

4.13 刀具补偿

<Status>:		函数的返回值。负值代表故障状态。		
		数据类型: INT		
		值:	0	功能正常
			-1	没有预留用于刀具环境的存储位置: MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV = 0 即“刀具环境”功能不存在。
			-2	不再有空存储位置用于刀具环境。
			-3	不允许使用零字符串作为刀具环境的名称。
			-4	未给定参数 (<Name>)。
参数				
1	<Name>:	名称, 在该名称下保存有当前数据组。 如果一个数据组与已有的数据组名称相同, 则会覆盖原数据组。在这种情况下状态为“0”。		
		数据类型:	STRING	

更多信息

基本尺寸/适配器尺寸 - 刀具长度补偿

适配器长度或者基础尺寸（刀沿专用参数 \$TC_DP21、\$TC_DP22 和 \$TC_DP23）是否参与刀具长度的计算在刀库管理生效时由机床数据的值来决定（仅在带选项“刀具管理”的情况下可用！）：

MD18104 \$MN_MM_NUM_TOOL_ADAPTER （TO 范围内的刀具适配器）

因为该机床数据的修改只能在启动控制系统时生效，所以不将其保存在刀具环境中。

由可定向刀架和转换所生成的长度

说明

不仅在可定向刀架上而且在转换时都有一些系统变量或机床数据，它们和其他刀具长度分量一样生效并且全部或部分服从于此时所进行的旋转。由此得出的、额外的刀具长度部分必须在调用 TOOLENV 时一起进行保存，因为它们是构成刀具使用环境的一部分。

适配器转换

适配器转换是刀具适配器以及整个刀具的一个属性。所以它不是刀具环境的组成部分，可以被用于其他刀具。

通过保存全部用来确定刀具总长度所需的数据能够在以后的时间点计算刀具的有效长度，即使刀具在该时间点不再有效或者环境条件（例如 G 指令或者设定数据）发生了变化。接受后同样能够用来计算其他刀具的有效长度，可以在同样的条件下与所保存的刀具一样来使用。

刀具环境数据组的最大数量

通过机床数据 MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV 确定用于说明刀具环境的数据组最大可保存数。数据位于 TOA 范围内。在控制系统关闭时数值保持不变。

无法进行数据备份。这表示这些数据可能不是在不同控制系统之间传送的。

4.13.13.2 删除刀具环境 (DELTOOLENV)

使用 DELTOOLENV 功能可以删除用于说明刀具环境的数据组。删除意味着无法在特定名称下所保存的数据组上再进行存取（尝试存取会导致报警）。

说明

只能使用功能 DELTOOLENV、通过 INITIAL.INI 下载或者通过冷启动（使用标准机床数据进行 NC 引导启动）来删除数据组。没有其他的自动删除过程。

句法

```
<Status> = DELTOOLENV (<Name>)
<Status> = DELTOOLENV ()
```

含义

DELTOOLENV (. . .) :	用于删除刀具环境的预定义功能		
	在单独程序段中编程：	支持	
<Status>:	函数的返回值。负值代表故障状态。		
	数据类型：		INT
	值：	0	功能正常
		-1	没有预留用于刀具环境的存储位置： MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV = 0 即“刀具环境”功能不存在。
		-2	不存在使用给定名称的刀具环境。
参数			

4.13 刀具补偿

1	<Name>:	待删除数据组的名称	
		数据类型:	STRING
DELTOOLENV() :		DELTOOLENV() 未给定名称的情况下会删除用于说明刀具环境的数据段	

4.13.13.3 读取 T 号、D 号和 DL 号 (GETTENV)

GETTENV 功能用来读取保存在刀具环境中的 T、D 和 DL 号码。

句法

<Status> = GETTENV(<Name>, <TDDL>)

含义

GETTENV (...) :	用于读取用于说明刀具环境的数据组中的 T、D 和 DL 号码的预定义功能		
	在单独程序段 中编程:		支持
<Status>:	函数的返回值。负值代表故障状态。		
	数据类型:		INT
	值:	0	功能正常
		-1	没有预留用于刀具环境的存储位置: MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV = 0 即“刀具环境”功能不存在。
-2		不存在使用给定名称的刀具环境。	
参数			
1	<Name>:	需要读取 T、D 和 DL 号码的数据组名称	
		数据类型: STRING	
2	<TDDL>:	该结果参数区域中包含刀具的 T、D 和 DL 号码，其刀具环境保存在指定数据组中: • <TDDL> [0]: T 号 • <TDDL> [1]: D 号 • <TDDL> [2]: DL 号	
		数据类型: INT[3]	

GETTENV (, <TDDL>), GETTENV (" " , <TDDL>) :	允许在调用 GETTENV 功能时忽略第一个参数或者将零字符串作为第一个参数。在这两种特殊情况下, <TDDL> 中会返回有效刀具的 T、D 和 DL 号码。
--	---

4.13.13.4 读取保存的刀具环境的信息 (\$P_TOOLENVN, (\$P_TOOLENV)

保存的刀具环境的信息可通过以下系统变量读取:

\$P_TOOLENVN :	提供用于说明刀具环境的借助 TOOLENV 所定义的（且尚未删除的）数据组数			
	句法:	<n> = \$P_TOOLENVN		
	含义:	<n>:	指定数据组的数量	
			数据类型:	INT
			值域:	0 ... MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV
如果刀具环境不可能使用（MD18116 = 0），则允许在该系统变量上进行存取。在这种情况下返回值为“0”。				

\$P_TOOLENV:	提供用于说明刀具环境的第 <i> 个数据组的名称			
	句法:	<Name> = \$P_TOOLENV [<i>]		
	含义:	<Name> :	使用编号 <i> 的数据组名称。	
			数据类型:	STRING
		<i>:	数据组的编号	
			数据类型:	INT
			值域:	1 ... \$P_TOOLENVN
编号不是固定分配给数据组，而是能够通过删除和新建数据组进行修改。在内部对数据组进行编号。 如果 <i> 未指向指定数据组，则返回零字符串。 如果索引<i> 无效，即 <i> 小于 1 或大于最大刀具环境数据组数 (MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOLENV)，则输出以下报警： 报警“17020 （非法的数组索引 1）”				

4.13.13.5 读取刀具长度或刀具长度分量 (GETTCOR)

GETTCOR 功能用来读出刀具长度或刀具长度分量。

4.13 刀具补偿

此时可以通过编程来设定，应当考虑哪些分量以及应当在什么样的使用条件下观察刀具。

句法

```
<Status> = GETTCOR(<Len>[, <Comp>, <Stat>, <T>, <D>, <DL>])
```

含义

GETTCOR (...):	用于读取刀具长度或刀具长度分量的预定义功能			
	在单独程序段中编程:	支持		
<Status>:	函数的返回值。负值代表故障状态。			
	数据类型:		INT	
	值:	0	功能正常	
		-1	没有预留用于刀具环境的存储位置: MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV = 0 即“刀具环境”功能不存在。	
		-2	不存在使用 <Stat> 中给定名称的刀具环境。	
		-3	参数 <Comp> 中无效的字符串。 造成该故障的原因可能是字符无效或者重复编程了字符。	
		-4	无效的 T 号码	
		-5	无效的 D 号码	
		-6	无效的 DL 号码	
		-7	在不存在的存储器模块上尝试存取。	
		-8	在不存在的选项上（例如：可编程的刀具方向、刀具管理）尝试存取。	
		-9	字符串 <Comp> 包含一个冒号（用于坐标系规范的标识），但没有跟随有效的字符用来说明所要求的坐标系。	
参数				

1	<Len>:	结果矢量	
		数据类型:	REAL[11]
		矢量分量按下列顺序排列: • <Len> [0]: 刀具类型 • <Len> [1]: 刀沿位置 • <Len> [2]: 横坐标 • <Len> [3]: 纵坐标 • <Len> [4]: 垂直坐标 • <Len> [5]: 刀具半径 <Comp> 和 <Stat> 中所定义的坐标系用作长度分量的参考坐标系。如果在 <Comp> 中没有定义坐标系, 则刀具长度显示在机床坐标系中。 此时横坐标、纵坐标和竖坐标在几何轴上的分配取决于所使用刀具环境中的有效平面。也就是说在使用 G17 时横坐标平行于 X, 在使用 G18 时平行于 Z 等等。 分量 <Len>[6] 到 <Len>[10] 包含额外的参数, 能够用于刀具的几何数据说明 (例如 \$TC_DP7 到 \$TC_DP11 用于几何数据或者相应的磨损分量或者总补偿和安装补偿)。 这 5 个额外的元素以及刀具半径只能被定义用于分量 E、G、S 和 W。它们的计算与 <Stat> 无关。如果在刀具长度计算时上述四个分量有一个参与了计算, 那么 <Len>[6] 到 <Len>[10] 中相应的值只能不等于零。其余的分量对结果没有影响。尺寸数据与控制器的初始系统相关 (英寸或者公制)。	

2

<Comp>:

刀具长度分量（可选）

数据类型:

STRING

字符串由两个部分字符串组成，它们通过冒号进行分隔。

常规形式: "<SubStr_1> [: <SubStr_2>]"

<SubStr_1> :

第一个部分字符串

用来标识在计算刀具长度时应当考虑的刀具长度分量。

部分字符串中字符的顺序及其书写方式（大写或小写）都任意。在字符之间可以插入任意多个空格或制表键（white spaces 空白）。

提示:

在部分字符串中不得重复编程字符！

字符:

-

负号（只允许作为第一个字符！）

计算时会从整个刀具长度扣除后续字符串中所列出的分量。

C

适配器尺寸或基础尺寸（在这两个二选一有效存在的分量中，选择对于所用刀具有效的那个）

E

安装补偿

G

几何尺寸

K

运动转换（只能在类 3、4 和 5 轴转换时运用）

S

总补偿

T

可定向刀架

W

磨损

如果第一个部分字符串（除了空白以外）为空，则表示应当在考虑所有分量的情况下计算整个刀具长度。当未给定参数 <Comp> 时，这也同样适用。

<Substr_2> :

第二个部分字符串

用来标识输出刀具长度所在的坐标系。它仅由一个唯一的相关字符构成。

字符:

A

可设定的坐标系 (ACS)

B

基准坐标系 (BCS)

K

运动转换的刀具坐标系 (KCS)

M

机床坐标系 (MCS)

T

刀具坐标系 (TCS)

			W	工件坐标系 (WCS)
		如果没有给定坐标系，则在机床坐标系（MCS）中进行计算。通过 <Stat> 中所定义的刀具环境来确定可能需要考虑的旋转。		
3	<_Stat>:	用来说明刀具环境的数据组名称（可选）		
	数据类型:	STRING		
	如果该参数的值为零字符串 ("") 或者值未给定，则使用当前状态。如未指定刀具，则使用当前刀具。			
4	<T>:	刀具的内部 T 号（可选）		
	数据类型:	INT		
	如果未给定该参数或者参数值为“0”，则使用保存在 <Stat> 中的刀具。如果该参数的值为“-1”，则使用有效刀具的 T 号码。也允许用显性方式给出有效刀具的号码。			
	提示: 如果未给定 <Stat>，则使用当前状态作为刀具环境。因为使用 <T> = 0 指向了刀具环境中所储存的 T 号，所以在这里使用有效的刀具，即说明数据 <T> = 0 和 <T> = -1 在这种特殊情况中含义相同。			
5	<D>:	刀具的刀沿编号（可选）		
	数据类型:	INT		
	如果未给定该参数或者参数值为“0”，则使用的 D 号码取决于 T 号码源。如果使用了来自刀具环境的 T 号码，则也读取刀具环境的 D 号码，否则使用当前有效刀具的 D 号码。			
6	<DL>:	与位置相关的补偿号码（可选）		
	数据类型:	INT		
	如果未给定该参数，则使用的 DL 号码取决于 T 号码源。如果使用了来自刀具环境的 T 号码，则也读取刀具环境的 D 号码，否则使用当前有效刀具的 D 号码。			

示例

GETTCOR (_LEN)	在机床坐标系中考虑所有分量的情况下计算当前有效刀具的刀具长度。
GETTCOR (_LEN, "CGW:W")	计算由适配器尺寸或基础尺寸、几何尺寸和磨损所组成的有效刀具的刀具长度。不考虑其他部分例如可定向刀架或者运动转换。在工件坐标系中进行输出。
GETTCOR (_LEN, "-K:B")	计算有效刀具的刀具总长度，不考虑可能有效的运动转换的长度分量。在基本坐标系中输出。
GETTCOR (_LEN, ":M", "Testenv1", , 3)	在机床坐标系中计算刀具总长度，该刀具在刀具环境中使用名称“Testenv1”进行保存。然而计算与所保存的、用于刀沿编号 D3 的刀沿编号无关。

更多信息

适配器转换/可定向刀架/运动转换

可能由适配器转换、可定向刀架和运动转换所执行的旋转和分量交换是刀具环境的组成部分。因此它们总是被执行，即使在不用考虑相应长度分量的时候。如果不需要，则必须定义相应转换在其中无效的刀具环境。在许多情况中（即当机床上没有设置转换或可定向刀架时），所保存的刀具环境数据组会自动执行，以致于用户无需专门去注意这些。

车刀和磨具：根据机床数据 MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 计算刀具长度

如何在使用车刀和磨具时在可能存在的直径轴中计算磨损或刀具长度。

MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK（定义刀具参数）

位	值	
0	对于车刀和磨具，端面轴的磨损参数作为直径值考虑：	
	= 0（缺省值）	不支持
	= 1	支持

位	值	
1	对于车刀和磨具，端面轴的 刀具长度分量 作为直径值考虑：	
	= 0（缺省值）	不支持
	= 1	支持

如果设置了相关的位，则使用系数 0.5 来计算相应的记录项。在由 GETTCOR 所提供的刀具长度中也会出现这种计算。

示例：

MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK = 3

MD20100 \$MC_DIAMETER_AX_DEF（带端面轴功能的几何轴）= "X"

X 为直径轴（标准车床配置）

程序代码	注释
N30 \$TC_DP1[1,1]=500	
N40 \$TC_DP2[1,1]=2	
N50 \$TC_DP3[1,1]=3.0	； 几何数据 L1
N60 \$TC_DP4[1,1]=4.0	
N70 \$TC_DP5[1,1]=5.0	
N80 \$TC_DP12[1,1]=12.0	； 磨损 L1
N90 \$TC_DP13[1,1]=13.0	
N100 \$TC_DP14[1,1]=14.0	
N110 T1 D1 G18	
N120 R1=GETTCOR(_LEN,"GW")	
N130 R3=_LEN[2]	； 17.0 (= 4.0 + 13.0)
N140 R4=_LEN[3]	； 7.5 (= 0.5 * 3.0 + 0.5 * 12.0)
N150 R5=_LEN[4]	； 19.0 (= 5.0 + 14.0)
N160 M30	

运动转换和可定向刀架的长度分量

如果在计算刀具长度时需要考虑**可定向刀架**，则下列矢量会参与计算：

类型	矢量
M	I1 和 I2
T	I1、I2 和 I3
P	刀具长度不被可定向刀架影响。

4.13 刀具补偿

在类 **5 轴转换** 中、当转换类型为 24 和 56 时下列机床数据会参与刀具长度计算：

转换类型	机床数据
24	MD24550/24650 \$MC_TRAFO5_BASE_TOOL_1/2 MD24560/24660 \$MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_1/2 MD24558/24658 \$MC_TRAFO5_PART_OFFSET_1/2
56	MD24550/24650 \$MC_TRAFO5_BASE_TOOL_1/2 MD24560/24660 \$MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_1/2

转换类型 56（可移动刀具和可移动工件）相当于可定向刀架时的类型 M。

在该 5 轴转换时，先前软件版本中的矢量 MD24560/24660 \$MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_1/2（中第 1/2 个 5 轴转换的运动偏移矢量）与在类型 M 的可定向刀架上的两个矢量 I_1 和 I_3 的和一致。

在这两种情况下只有总和对于转换较为重要。由两个单个分量组成的方式没有意义。哪个部分分配给刀具与哪个分配给刀具台，这在计算刀具长度很有意义。因此，导入机床数据 MD24558/24658 \$MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_PART_1/2（平台中的运动偏移矢量）。它与矢量 I_3 一致。此时，机床数据 MD24560/24660 \$MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_1/2 不再与由 I_1 和 I_3 组成的和一致，而只与矢量 I_1 一致。如果机床数据 MD24558/24658 \$MC_TRAFO5_JOINT_OFFSET_PART_1/2 等于零，则其特性与之前版本的一致。

兼容性

此外 GETTCOR 功能和 TOOLENV 与 SETTCOR 功能一起用来替换原先在测量循环中外部实现的功能性部分。

在测量循环中只计算最终用来确定有效刀具长度的参数部分。可以编程上述的功能，使与刀具长度计算有关的测量循环特性能够重复。

4.13.13.6 修改刀具分量 (SETTCOR)

SETTCOR 用来在考虑所有参与单个分量计算的前提条件的情况下修改刀具分量。

说明

用于专业术语：如果在下面提到与刀具长度相关的刀具分量，则指的是矢量观点的分量，可以由它们组成刀具的总长度，例如几何尺寸或磨损。因此一个这样的分量由三个单值（L1、L2、L3）构成，它们在下面被称为坐标值。

所以例如刀具分量“几何尺寸”由三个坐标值 \$TC_DP3 到 \$TC_DP5 构成。

句法

```
<Status> = SETTCOR(<CorVal>, <Comp>, [<CorComp>, <CorMode>,
<GeoAx>, <Stat>, <T>, <D>, <DL>])
```

含义

SETTCOR (...):	用于修改刀具分量的预定义功能		
	在单独程序段中编程:	支持	
<Status>:	函数的返回值。负值代表故障状态。		
	数据类型:	INT	
	值:	0	功能正常
		-1	没有预留用于刀具环境的存储位置: MD18116 \$MN_MM_NUM_TOOL_ENV = 0 即“刀具环境”功能不存在。
		-2	不存在使用 <Stat> 中给定名称的刀具环境。
		-3	参数 <Comp> 中无效的字符串。 造成该故障的原因可能是字符无效或者重复编程了字符。
		-4	无效的 T 号码。
		-5	无效的 D 号码。
		-6	无效的 DL 号码。
		-7	在不存在的存储器模块上尝试存取。
		-8	在不存在的选项上（例如：可编程的刀具方向、刀具管理）尝试存取。
		-9	禁止用于参数 <CorComp> 的数值。
		-10	禁止用于参数 <CorMode> 的数值。
		-11	参数 <Comp> 和 <CorComp> 的内容矛盾。
		-12	参数 <Comp> 和 <CorMode> 的内容矛盾。
-13		参数 <GeoAx> 的内容没有标识几何轴。	
-14	在不存在的安装补偿上尝试写入。		

参数

4.13 刀具补偿

1	<CorVal> :	补偿矢量 在通过 <Stat> 所定义的工件坐标系 (WCS) 进行分配: • <CorVal> [0]: 横坐标 • <CorVal> [1]: 纵坐标 • <CorVal> [2]: 垂直坐标 如果只要修正一个刀具分量 (也就是说没有矢量补偿, 参见参数 <CorMode>), 则补偿值始终在 <CorVal>[0] 中, 它对哪根轴起作用无关紧要。不计算剩余两个分量的内容。 如果 <CorVal> 或者 <CorVal> 的一个分量与端面轴有关, 则将说明数据当作半径尺寸来计算。这表示, 例如一把刀具“伸长”了给定的尺寸, 则相应的会导致两倍大小的工件直径变化。 尺寸数据与控制器的 初始系统 相关 (英寸或者公制)。	
		数据类型:	REAL[3]

2	<Comp>:	刀具分量 (n)			
		数据类型:	STRING		
		字符串由两个部分字符串组成，它们通过冒号进行分隔。			
		常规形式: "<SubStr_1> [: <SubStr_2>]"			
		<SubStr_1>: :	第一个部分字符串必须始终存在且可由一个或两个字符组成。此时第一个或唯一的一个字符代表第 1 个分量 (Val ₁) 而第二个字符代表第 2 个分量 (Val ₂)，这两个分量按照后面的参数 <CorComp> 和 <CorMode> 处理。		
			字符:	C	适配器尺寸或基础尺寸（在这两个二选一有效存在的分量中，选择对于所用刀具有效的那个）
				E	安装补偿
				G	几何尺寸
				S	总补偿
				W	磨损
<SubStr_2>: :	第二个部分字符串为可选字符串。也可由（唯一）字母“W”或“T”组成。				
	字符:	W	如果第二个部分字符串为空或包含字母“W”，则按照假设其在 工件坐标系 (WCS) 中测量的方式计算补偿值。		
		T	如果第二个部分字符串包含字母“T”，则按照假设其在 刀具坐标系 （Tool Coordinate System, TCS）中测量的方式计算补偿值。		
在字符串中字符的书写方式（大写或小写）任意。可以插入任意多个空格或制表键（white spaces 空白）。					

4.13 刀具补偿

3	<CorComp> :	详细说明需要进行说明的刀具数据组分量（可选）			
		数据类型：		INT	
		值：	0	补偿值 <CorVal>[0] 与参数 <GeoAx> 中在工件坐标系或刀具坐标系中所传输的几何轴有关（参见参数 <Comp> 的说明）。即要将补偿值算进标识出的刀具分量中，使得在考虑所有会影响刀具长度计算的参数的情况下、得出在给定轴方向上刀具总长度相对预设值的变化值作为结果。 应当通过 <Comp> 中给定分量的补偿与 <CorMode> 中（参见后续参数）给定的符号计算方法来达到该变化。因此所生成的补偿可以在全部三根轴分量上生效。	
			1	和“0”一样，但是为矢量模式。矢量 <CorVal> 的内容与工件坐标系或刀具坐标系中的横坐标、纵坐标、竖坐标有关（参见参数 <Comp> 的说明）。 不计算后续参数 <GeoAx>。	
			2	矢量补偿，即 L1、L2 和 L3 能够同时改变。 与方案“0”和“1”相反，<CorVal> 中所包含的补偿值与刀具 Val₁ 分量的坐标有关（参见后续参数 <CorMode>）。 相对于工件坐标系，可能存在的刀具斜置设定对补偿没有影响。	
			3 - 5	刀具长度补偿 L1 到 L3（\$TC_DP3 到 \$TC_DP5）或者磨损、安装补偿或总补偿时相应的值。 补偿值包含在 <CorVal>[0] 中。在刀具 Val₁ 分量的坐标中测量该值（参见后续参数 <CorMode>）。相对于工件坐标系，可能存在的刀具斜置设定对补偿没有影响。	
			6	刀具半径补偿（\$TC_DP6）或者磨损、安装补偿或总补偿时相应的值。考虑机床数据 MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 中的位 10 和 11（将直径或直径磨损数据作为半径或直径数据计算）。	
		7 - 11	\$TC_DP7 到 \$TC_DP11 的补偿或者磨损、安装补偿或总补偿时相应的值。这些参数的处理和刀具半径时一样。		
如果未给定该参数，则值为“0”。					

4	<CorMode>	详细说明了所进行写操作的方式（可选）	
	:	数据类型:	INT
	值:	0	$Val_{1neu} = <CorVal>$
		1	$Val_{1neu} = Val_{1alt} + <CorVal>$
		2	$Val_{1neu} = <CorVal>$ $Val_{2neu} = 0$
3		$Val_{1neu} = Val_{1alt} + Val_{2alt} + <CorVal>$ $Val_{2neu} = 0$	
书写方式 $Val_{1alt} + Val_{2alt}$ 可以象征性理解。如果两个分量（基于 <_Stat> 状态）的计算有区别，也就是说在两个分量之间存在一个有效的旋转，则 Val_{2alt} 在累加前要进行转换，使得所生成的刀具长度在删除 Val_{2neu} 之后并加上 <CorVal> 之前保持不变。 _CORVAL 总是与 Val_1 有关。<CorVal> 是一个根据参数 <Comp> 的第二部分在工件坐标系 (WCS) 或刀具坐标系 (TCS) 中测量出的值。因此相对于需要算入的刀具分量，它也许已经进行了转换。所以它不能直接与保存的值一起计算，而必须在累加到 Val_1 或 Val_2 之前转换返回。这可能会导致补偿在不是在通过 <CorComp> 定义的其他轴上生效，或者在多根轴上生效。 对于这种情况 <CorComp> = 0，也就是说如果 <CorVal> 包含的不是矢量而只是一个单值，则在测量 <CorVal> 的坐标 (WKS/TCS) 中执行所描述的操作。尤其在将方案 2 和 3 中的 Val_{2neu} 归零时也适用。该结果会被转换返回到刀具坐标中。这可能会导致待归零的坐标值（L1、L2、L3）不为零或者原先等于零的坐标值现在不等于零。逐步执行用于全部三根轴的相应操作，使要删除分量的全部三个坐标值始终为零。如果刀具相对于工件坐标系未旋转，或者旋转后所有刀具分量都平行于坐标轴（轴交换），则可以保证每次只有一个刀具坐标发生变化。 同样的操作 (<CorMode>) 使用 <CorComp> = 0 对全部三根坐标轴按任意顺序逐步执行与使用 <CorComp> = 1 一次性执行同样操作的效果相同。 对于参数值“0”和“1”，参数 <Comp> 必须包含一个字符，对于参数值“2”和“3”，参数 <Comp> 必须包含两个字符。 示例： <Comp> 包含字符串“ES”，<CorMode> 包含值“2” ⇒ 安装补偿_新 = <CorVal>，总补偿_新 = 0 如果未给定参数 <CorMode>，则值为“0”。			

4.13 刀具补偿

5	<GeoAx>:	给定几何轴的序号，在该轴上测量出了补偿值 <CorVal>[0]（可选）	
		数据类型:	INT
		取值范围:	0 ... 2
		序号 0 ... 2 相对于当前刀具环境下生效平面 (G17/G18/G19) 中的横坐标、纵坐标、竖坐标。 该参数的内容仅在参数 <CorComp> 的值为“0”时计算。	
6	<Stat>:	用来说明刀具环境的数据组名称（可选）	
		数据类型:	STRING
		如果该参数的值为零字符串 ("") 或者值未给定，则使用当前状态。如未指定刀具，则使用当前刀具。	
7	<T>:	刀具的内部 T 号（可选）	
		数据类型:	INT
		如果未给定该参数或者参数值为“0”，则使用保存在 <Stat> 中的刀具。 如果该参数的值为“-1”，则使用有效刀具的 T 号码。也允许用显性方式给出有效刀具的号码。	
		提示: 如果未给定 <Stat>，则使用当前状态作为刀具环境。因为使用 <T> = 0 指向了刀具环境中所储存的 T 号，所以在这里使用有效的刀具，即说明数据 <T> = 0 和 <T> = -1 在这种特殊情况中含义相同。	
8	<D>:	刀具的刀沿编号（可选）	
		数据类型:	INT
		如果未给定该参数或者参数值为“0”，则使用的 D 号码取决于 T 号码源。如果使用了来自刀具环境的 T 号码，则也读取刀具环境的 D 号码，否则使用当前有效刀具的 D 号码。	
9	<TL>:	与位置相关的补偿号码（可选）	
		数据类型:	INT
		如果未给定该参数，则使用的 DL 号码取决于 T 号码源。如果使用了来自刀具环境的 T 号码，则也读取刀具环境的 D 号码，否则使用当前有效刀具的 D 号码。如果 T、D 和 DL 详细说明了没有位置相关补偿的刀具，则在参数 <Comp> 中不允许说明总补偿或安装补偿（<Status> 中的故障代码）。	

说明

不是所有这三个参数 <Comp>、<CorComp> 和 <CorMode> 的可能组成都有意义。例如 <CorComp> 中的计算方法 3 需要 <Comp> 中两个字符的说明数据。如果给定了禁止的参数组合，则在 <Status> 中会返回一个相应的故障代码。

示例

示例 1

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=120	; 铣刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP12[1,1]=1.0	; 磨损 L1
N50 _CORVAL[0]=0.333	
N60 T1 D1 G17 G0	
N70 R1=SETTCOR(_CORVAL,"G",0,0,2)	
N80 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X0.000 Y0.000 Z1.333
N90 M30	

<CorComp> 等于 “0”，因此通过补偿值 0.333 来替代 Z 方向上有效的几何分量的坐标值。
由此生成的刀具总长度为： $L1 = 0.333 + 1.000 = 1.333$

示例 2

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=120	; 铣刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP12[1,1]=1.0	; 磨损 L1
N50 _CORVAL[0]=0.333	
N60 T1 D1 G17 G0	
N70 R1=SETTCOR(_CORVAL,"W",0,1,2)	
N80 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X0.000 Y0.000 Z11.333
N90 M30	

<CorComp> 等于 1，因此将 Z 方向上有效的补偿值 0.333 加到磨损值 1.0 上。
由此生成的刀具总长度为： $L1 = 10.0 + 1.333 = 11.333$

示例 3

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=120	; 铣刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP12[1,1]=1.0	; 磨损 L1
N50 _CORVAL[0]=0.333	
N60 T1 D1 G17 G0	
N70 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",0,2,2)	
N80 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X0.000 Y0.000 Z0.333
N90 M30	

<CorComp> 为 2，因此 Z 方向上生效的补偿会被记录至几何数据分量（旧值会被覆盖），且磨损值会被删除。

由此生成的刀具总长度为： $L1 = 0.333 + 0.0 = 0.333$

示例 4

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=120	; 铣刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP12[1,1]=1.0	; 磨损 L1
N50 _CORVAL[0]=0.333	
N60 T1 D1 G17 G0	
N70 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",0,3,2)	
N80 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X0.000 Y0.000 Z11.333
N90 M30	

<CorComp> 为 3，因此磨损值和补偿值会被累加至几何数据分量，且磨损分量会被删除。

由此生成的刀具总长度为： $L1 = 11.333 + 0.0 = 11.333$ 。

示例 5

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=120	; 铣刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP12[1,1]=1.0	; 磨损 L1
N50 _CORVAL[0]=0.333	
N60 T1 D1 G17 G0	
N70 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",0,3,0)	
N80 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X0.333 Y0.000 Z11.000
N90 M30	

同上一示例一样，<CorComp> 为 3，但是补偿此时则是对序号为 0 的几何轴（X 轴）生效，对于铣刀刀具分量 L3 基于 G17 被指定给该轴。因此调用 SETTCOR 不会影响刀具参数 \$TC_DP3 和 \$TC_DP12。补偿值会被记录至 \$TC_DP5。

示例 6

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=500	; 车刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP4[1,1]=15.0	; 几何数据 L2
N50 \$TC_DP12[1,1]=10.0	; 磨损 L1
N60 \$TC_DP13[1,1]=0.0	; 磨损 L2
N70 _CORVAL[0]=5.0	
N80 ROT Y-30	
N90 T1 D1 G18 G0	
N100 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",0,3,1)	
N110 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X24.330 Y0.000 Z17.500
N120 M30	

刀具为车刀。在 N80 程序段中会激活一个框架旋转，从而使基本坐标系 (BCS) 相对于工件坐标系 (WCS) 旋转。补偿值 (N70) 在 WCS 中对序号为“1”的几何轴生效，即 G18 生效时作用于 X 轴。由于 <CorMode> = 3，执行 N100 后 WCS 的 X 轴方向上的刀具磨损必须变为零。因此相关刀具参数的内容在程序末尾处为：

\$TC_DP3[1,1]: 21.830; 几何数据 L1


\$TC_DP4[1,1]: 21.830; 几何数据 L2

\$TC_DP12[1,1]: 2.500; 磨损 L1

\$TC_DP13[1,1]: -4.330; 磨损 L2

几何关系如下图所示。包含 _CORVAL 在内的总磨损会映射至 WCS 中的 X' 方向。这样便得到点 P2。该点的坐标（以 X-Y 坐标测量）会被记录至刀具的几何分量。磨损中差值矢量 $P_2 - P_1$ 为多余。因此磨损不再包含 _CORVAL 方向的分量。

4.13 刀具补偿



在 N110 后通过以下指令继续执行示例程序：这样一来剩余的磨损会被完全接收至几何数据中，因为补偿现在作用于 Z' 轴（参数 <GeoAx> 为 0）：

```
N120 _CORVAL[0]=0.0
N130 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",0,3,0)
N140 T1 D1 X0 Y0 Z0 ; ==> MCS 位置 X24.330 Y0.000 Z17.500
```

由于新的补偿值为“0”，因此刀具总长度以及 N140 中逼近的位置不得更改。若 N120 中 _CORVAL 不等于“0”，则会得到新的刀具总长度，N140 中的位置也会因此变化，但刀具长度的磨损分量始终为零，也就是说刀具总长度在每种情形下都包含在刀具的几何分量中。

通过参数 <CorComp>= 1（矢量补偿）调用一次 SETTCOR 得到的结果与通过 <CorComp>= 0 调用两次时相同。

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=500	; 车刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP4[1,1]=15.0	; 几何数据 L2
N50 \$TC_DP12[1,1]=10.0	; 磨损 L1
N60 \$TC_DP13[1,1]=0.0	; 磨损 L2
N70 _CORVAL[0]=0.0	
N71 _CORVAL[1]=5.0	
N72 _CORVAL[2]=0.0	
N80 ROT Y-30	
N90 T1 D1 G18 G0	
N100 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",1,3,1)	
N110 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X24.330 Y0.000 Z17.500
N120 M30	

在此情形下，N100 中首次调用 SETTCOR 后刀具的所有磨损分量都会立即归零。

示例 7

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=500	; 车刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP4[1,1]=15.0	; 几何数据 L2
N50 \$TC_DP12[1,1]=10.0	; 磨损 L1
N60 \$TC_DP13[1,1]=0.0	; 磨损 L2
N70 _CORVAL[0]=5.0	
N80 ROT Y-30	
N90 T1 D1 G18 G0	
N100 R1=SETTCOR(_CORVAL,"GW",3,3)	
N110 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X25.000 Y0.000 Z15.000
N120 M30	


与示例 6 相比，此处参数 <CorComp> = 3，因此可省去对参数 <GeoAx> 的设定。
_CORVAL[0] 中包含的值现在直接对刀具分量 L1 生效，N80 中的旋转对结果无影响，
\$TC_DP12 中的磨损分量与 _CORVAL[0] 一同接收至几何数据分量，这样一来 \$TC_DP13 使得刀具总长度在 N100 中首次调用 SETTCOR 后即已处于刀具的几何分量中。

示例 8

程序代码	注释
N10 DEF REAL _CORVAL[3]	
N20 \$TC_DP1[1,1]=500	; 车刀
N30 \$TC_DP3[1,1]=10.0	; 几何数据 L1
N40 \$TC_DP4[1,1]=15.0	; 几何数据 L2
N50 \$TC_DP5[1,1]=20.0	; 几何数据 L3
N60 \$TC_DP12[1,1]=10.0	; 磨损 L1
N70 \$TC_DP13[1,1]=0.0	; 磨损 L2
N80 \$TC_DP14[1,1]=0.0	; 磨损 L3
N90 \$SC_WEAR_SIGN=TRUE	
N100 _CORVAL[0]=10.0	
N110 _CORVAL[1]=15.0	
N120 _CORVAL[2]=5.0	
N130 ROT Y-30	
N140 T1 D1 G18 G0	
N150 R1=SETTCOR(_CORVAL,"W",1,1)	
N160 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X7.990 Y25.000 Z31.160
N170 M30	

4.13 刀具补偿

在 N90 中置位了设定数据 SD42930 \$SC_WEAR_SIGN，也就是说磨损量必须带负号计算。补偿为矢量 (<CorComp> = 1)，且补偿矢量必须叠加至磨损 (<CorMode> = 1)。Z-X 平面中的几何关系如下图所示：



<CorMode> = 1 使得刀具的几何分量保持不变。WCS（围绕 y 轴旋转）中定义的补偿矢量接收至磨损分量时，必须确保图 3 中的刀具总长度指向点 P₂。因此得到的磨损分量由点 P₁ 和 P₂ 的距离确定。

但由于设置了设定数据 SD42930 \$SC_WEAR_SIGN，磨损量必须为负值，因此得到的补偿必须带负号输入至补偿存储器。因此相关刀具参数的内容在程序末尾处为：

\$TC_DP3[1,1]: 10.000; 几何数据 L1（不变）

\$TC_DP4[1,1]: 15.000; 几何数据 L2（不变）

\$TC_DP5[1,1]: 10.000; 几何数据 L3（不变）

\$TC_DP12[1,1]: 2.010; 磨损 L1 (= 10 - 15 * cos(30) + 10 * sin(30))

\$TC_DP13[1,1]: -16.160; 磨损 L2 (= -15 * sin(30) - 10 * cos(30))

\$TC_DP14[1,1]: -5.000; 磨损 L3

在 Y 方向上的 L3 分量上，无需通过框架旋转另外编译便可识别出设定数据 SD42930 \$SC_WEAR_SIGN 的作用。

更多信息

车刀/磨具：根据机床数据 MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 计算刀具长度

如何在使用车刀和磨具时在可能存在的直径轴中计算磨损或刀具长度，可通过以下机床数据确定：

MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK.<位> = <数值>

<位>	<值>	含义
0	0	使用车刀和磨具时，端面轴的磨损参数是半径值：
	1	使用车刀和磨具时，端面轴的磨损参数是直径值：
1	0	使用车刀和磨具时，端面轴的刀具长度分量是半径值：
	1	使用车刀和磨具时，端面轴的刀具长度分量是直径值：

如果设置了相关的位，则使用系数 0.5 来计算相应的记录项。借助 SETTCOR 进行补偿，使得整个有效的刀具长度变化等于 <CorVal> 中所传输的值。基于机床数据 MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 在长度计算时使用系数 0.5 来计算其长度的分量补偿，必须使用双重传输值进行补偿：

示例

MD20360 \$MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK = 2（在直径轴中的刀具长度必须乘以系数 0.5）

X 轴是直径轴。

程序代码	注释
N10 DEF REAL _LEN[11]	
N20 DEF REAL _CORVAL[3]	
N30 \$TC_DP1[1,1]=500	; 刀具类型
N40 \$TC_DP2[1,1]=2	; 刀沿位置
N50 \$TC_DP3[1,1]=3.	; 几何尺寸 - 长度 1
N60 \$TC_DP4[1,1]=4.	; 几何尺寸 - 长度 2
N70 \$TC_DP5[1,1]=5.	; 几何尺寸 - 长度 3
N80 _CORVAL[0]=1.	
N90 _CORVAL[1]=1.	
N100 _CORVAL[2]=1.	
N110 T1 D1 G18 G0 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X1.5 Y5 Z4
N120 R1=SETTCOR(_CORVAL,"G",1,1)	
N130 T1 D1 X0 Y0 Z0	; ==> MCS 位置 X2.5 Y6 Z5
N140 R3=\$TC_DP3[1,1]	; = 5. = (3.000 + 2.*1.000)
N150 R4=\$TC_DP4[1,1]	; = 5. = (4.000 + 1.000)
N160 R5=\$TC_DP5[1,1]	; = 6. = (5.000 + 1.000)
N170 M30	

4.13 刀具补偿

每根轴中的刀具长度补偿应为 1 mm（N80 至 N100）。因此长度 L2 和 L3 中分别会在原始长度上添加 1 mm。对 L1 中的原始刀具长度则会添加双倍的补偿值 (2 mm)，从而使刀具总长度变化 1 mm。比较程序段 N110 和 N130 中逼近的位置时，可识别出每个轴位置变化了 1 mm。

4.13.14 读取刀具长度 L1、L2、L3 对坐标轴的指定关系 (LENTOAX)

“LENTOAX” 功能提供了关于刀具长度 L1、L2 和 L3 当刀具有效时在横坐标、纵坐标和竖坐标上的分配信息。将横坐标、纵坐标和竖坐标分配到几何轴受框架和有效平面 (G17 - G19) 的影响。

B 此时仅观察刀具的几何尺寸部分（\$TC_DP3[<t>,<d>] 到 \$TC_DP5[<t>,<d>]），也就是说其他分量（例如磨损）可能出现偏移的轴分配对结果没有影响。

句法

```
<Status> = LENTOAX (<AxInd>, <Matrix>[, <Coord>])
```

原理

LENTOAX (...) :	用于读取生效刀具 L1、L2 和 L3 与坐标轴的对应关系的预定义功能		
	在单独程序段中编程:	支持	
<Status>:	函数的返回值。负值代表故障状态。		
	数据类型:		INT
	值:	0	功能正常 <AxInd> 中的信息足够用于描述（所有的刀具长度分量平行于几何轴）。
		1	功能正常，要进行正确的描述必须运用 <Matrix> 的内容（刀具长度分量不平行于几何轴）。
		-1	参数 <Coord> 中无效的字符串。
-2		没有刀具有效。	

参数

1	<AxInd>:	如果刀具长度分量平行于几何轴，则会将分配给长度分量 L1 到 L3 的轴指数在 <AxInd> 区域中返回提供。		
		• <AxInd> [0]: 横坐标 • <AxInd> [1]: 纵坐标 • <AxInd> [2]: 垂直坐标		
		数据类型:	INT[3]	
		值:	0	分配不存在（轴不存在）
			1 ... 3 或 -1 ... -3	长度编号，在相应坐标轴上有效。 符号为负，当刀具长度分量指向负的坐标方向时。
如果不是所有的长度分量都平行或都不平行于几何轴，则会将包含有刀具长度分量最大部分的轴的指数返回到 <AxInd> 中。在这种情况下（假如功能没有由于其他原因发出故障）返回值为 <Status> = 1。刀具长度分量 L1 到 L3 和几何轴 1 到 3 对应关系可以通过第 2 个参数 _MATRIX 的内容进行完整说明。				
2	<Matrix>:	矩阵将刀具长度矢量（L1=1、L2=1、L3=1）映像到坐标轴（横坐标、纵坐标和竖坐标）矢量，也就是说 列 是按 L1、L2、L3 顺序分配的刀具长度分量， 行 是横坐标、纵坐标和竖坐标顺序的轴。		
		数据类型:	REAL	
		在矩阵中所有元素始终有效，即使附属于坐标轴的几何轴不存在，即当 <AxInd> 中相应的记录项为零时。		

3	<Coord>:	标记分配生效的坐标系（可选）		
		数据类型:		STRING
		字符:	MCS M	刀具长度在机床坐标系中的映像
			BCS B	刀具长度在基本坐标系中的映像
			WCS W	刀具长度在工件坐标系中的映像（默认）
			KCS K	刀具长度在运动转换的刀具坐标系中的映像
			TCS T	刀具长度在刀具坐标系中的映像
		在字符串中字符的书写方式（大写或小写）任意。 如果未给定参数 <Coord>，则使用 WCS（默认）。		

说明

在 TCS 中所有的刀具长度分量始终都平行或不平行于轴。
只有当镜像有效并设置了下列设定数据时，分量才会不平行：
SD42900 \$SC_MIRROR_TOOL_LENGTH （镜像时的刀具长度符号变换）

示例

G17 时铣刀的标准情况。
L1 在 Z（竖坐标）方向生效，L2 在 Y（纵坐标）方向生效，L3 在 X（横坐标）方向生效。
以下列形式调用功能：
<Status>=LENTOAX(<AxInd>,<Matrix>,"WCS")
结果参数 <AxInd> 包含有数值：

<AxInd>[0] = 3

<AxInd>[1] = 2

<AxInd>[2] = 1
或简短：(3, 2, 1)
从属的矩阵 (<Matrix>) 在这种情况下：

$$\langle \text{Matrix} \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从 G17 转换到 G18 或 G19 结果不变，因为长度分量到几何轴的分配以同样的方式发生了改变，像横坐标、纵坐标和竖坐标的分配一样。

在 G17 有效时编程一个绕 Z 旋转 60 度的框架旋转，例如使用
ROT Z60

竖坐标的方向（Z 方向）不变，L2 的主体现在位于新的 X 轴方向上，L1 的主体则位于负的 Y 轴方向上。因此返回值 (<Status>) 为 1，<AxInd> 包含数值 (2, -3, 1)。

从属的矩阵 (<Matrix>) 在这种情况下：

$$\langle \text{Matrix} \rangle = \begin{pmatrix} 0 & \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \\ 0 & \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.14 轨迹特性

4.14.1 进给曲线 (FNORM, FLIN, FCUB, FPO)

为了较为灵活的设定进给曲线，根据 DIN 66025 的规定对进给编程增加线性曲线和三次曲线。

三次曲线可以直接编程或作为插补样条编程。这样便可以根据待加工工件的曲率，对连续平滑的速度曲线进行编程。

这种速度曲线实现了没有突变的平滑的加速度变化，从而保证了均匀的工件表面加工。

句法

```
F... FNORM
F... FLIN
F... FCUB
F=FPO (... , ... , ...)
```

含义

FNORM	标准 进给率，符合 DIN66025（基本设置） 进给值通过程序段中的位移来规定，并且作为模态值生效。
FLIN	线性 轨迹速度曲线 从程序段开头到程序段末尾的范围内，进给从当前值开始、沿线性曲线变化，之后进给值作为模态值生效。 进给曲线 FLIN 可用于 G93, G94 和 G95， 不能 用于 G96/ G961 和 G97/G971。 使用 G95、主轴转速受倍率控制变化或执行同步动作时，系统同步会略有延迟。
FCUB	三次 轨迹速度曲线 以程序段终点为基准、通过样条连接、逐段编写的 F 值。 样条开始时与前一进给设定呈切向，结束时与后一进给设定呈切向。如在一个程序段中缺少 F 地址，在这里将使用最后编程的 F 值。 进给曲线 FCUB 可用于 G93 和 G94， 不能 用于 G95、G96/ G961 和 G97/G971。
F=FPO (... , ... , ...)	通过 多项式 定义的轨迹速度曲线 F 地址表示由多项式定义的、从当前值开始到程序段结尾的进给曲线。此后终值将作为模态值生效。

轨迹运行方式的编程与所编写的进给曲线无关。


可编程的进给曲线原则上是独立的，与 G90 或者 G91 无关。

说明

在弯曲的轨迹中优化进给

进给多项式 F=FPO() 和进给样条 FCUB 应当始终以恒定进给率在轮廓 CFC 上执行。这样就可生成加速度恒定的设定进给曲线。

示例：不同的进给曲线图




程序代码	注释
N1 F1000 FNORM G1 X8 G91 G64	; 恒定进给曲线图，增量数据
N2 F2000 X7	; 设定速度急动
N3 F=FPO(4000, 6000, -4000)	; 多项式进给曲线图，程序段结束处的进给为 4000
N4 X6	; 多项式进给 4000 作为模态值。
N5 F3000 FLIN X5	; 线性进给曲线图
N6 F2000 X8	; 线性进给曲线图
N7 X5	; 线性进给作为模态值
N8 F1000 FNORM X5	; 恒定的进给曲线图，带有加速度急动。
N9 F1400 FCUB X8	; 所有下列逐段编程的 F 值均使用样条联系在一起。
N10 F2200 X6	
N11 F3900 X7	
N12 F4600 X7	
N13 F4900 X5	
N14 FNORM X5	; 关闭样条曲线图。
N15 X20	

更多信息

FNORM


进给地址 F 表示符合 DIN66025 的轨迹进给恒定值。

4.14 轨迹特性




FLIN

从当前进给值开始到程序设定的 F 值，进给沿线性曲线变化，直到程序段末尾。



FCUB

从当前进给值开始到程序设定的 F 值，进给沿三次曲线变化，直到程序段末尾。控制系统通过样条连接所有使用有效 FCUB 逐段编程的进给值。进给值作为计算样条插补的断点。



F=FPO(..., ..., ...)

进给曲线直接通过一个多项式进行编程。多项式系数的参数类似于多项式插补。


示例：

`F=FPO(endfeed,quadf,cubf)`

endfeed、quadf 和 cubf 是之前定义的变量。

endfeed	程序段结束时的进给值
quadf	二次多项式系数
cubf	三次多项式系数

当 FCUB 激活时，程序段开始和结束处的样条与通过 FPO 设定的曲线相切。



压缩器功能生效时的特性

当压缩器（COMP...）激活时，将多个程序段合并成一个样条段时适用：

FNORM:	对于样条段，最后的程序段 F 字有效。
FLIN:	对于样条段，最后的程序段 F 字有效。 编写的 F 值在程序段结束前一直有效，沿线性曲线变化。
FCUB:	生成的进给样条最多按照机床数据 MD20172 \$MC_COMPRESS_VELO_TOL 中所定义的值偏离以编程的 终点。
F=FPO(..., ..., ...):	程序段不压缩。

4.14.2 加速性能

4.14.2.1 加速模式（BRISK, BRISKA, SOFT, SOFTA, DRIVE, DRIVEA）

关于加速模式的编程有下列零件程序指令可供使用：

- "BRISK, BRISKA"
单轴或轨迹轴以最大加速度运行，直至达到编程的进给速度（无急动限制的加速）。
- "SOFT, SOFTA"
单轴或轨迹轴以稳定的加速度运行，直至达到编程的进给速度（有急动限制的加速）。
- "DRIVE, DRIVEA"
单轴或轨迹轴以最大加速度运行，直至达到所设置的速度极限（机床数据设置！）。此后降低加速度（机床数据设置！），直至达到编程的进给速度。




图 4-13 轨迹速度的走势，在 BRISK 和 SOFT 时




图 4-14 轨迹速度的走势，在 DRIVE 时

句法

```
BRISK
BRISKA(<轴 1>,<轴 2>,...)
SOFT
SOFTA(<轴 1>,<轴 2>,...)
DRIVE
DRIVEA(<轴 1>,<轴 2>,...)
```

含义

BRISK:	用于激活轨迹轴“无急动限制的加速”的指令。
BRISKA:	用于激活单轴运行（JOG，JOG/INC，定位轴，摆动轴，等）“无急动限制的加速”的指令。
SOFT:	用于激活轨迹轴“有急动限制的加速”的指令。
SOFTA:	用于激活单轴运行（JOG，JOG/INC，定位轴，摆动轴，等）“有急动限制的加速”的指令。
DRIVE:	超出速度上限 (MD35220 \$MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT) 时，激活轨迹轴降低加速度指令。
DRIVEA:	超出设置的速度上限 (MD35220 \$MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT) 时，激活单轴运行（JOG，JOG/INC，定位轴，摆动轴，等）降低加速度指令。
(<轴 1>,<轴 2>,...):	调用的加速模式适用的单轴。

边界条件

在加工时变换加速模式

如果加工时在一个零件程序中变换加速模式（BRISK ↔ SOFT），则在连续路径运行时也会在程序段结束的过渡处使用准停来更换程序段。

示例

示例 1：SOFT 和 BRISKA

程序代码
N10 G1 X... Y... F900 SOFT
N20 BRISKA (AX5,AX6)
...

示例 2：DRIVE 和 DRIVEA

程序代码
N05 DRIVE
N10 G1 X... Y... F1000
N20 DRIVEA (AX4, AX6)
...

4.14.2.2 跟随轴时的加速影响(VELOLIMA、ACCLIMA、JERKLIMA)

在轴耦合 (页 950) (切向跟踪、耦合运动、引导值耦合、电子齿轮箱) 中，跟随轴/主轴的运行取决于一个或多个引导轴/主轴。

即使是在已激活的轴耦合中，也可通过零件程序或同步动作中的 VELOLIMA，ACCLIMA 和 JERKLIMA 指令对跟随轴/主轴的动态限值进行调节。

说明 JERLIMA 功能不能用于全部的耦合类型。
--

- ACCLIMA 和 VELOLIMA 指令在主轴模式中对主轴的整个运动起效，即使在未耦合状态下。
\$AC_SMAXACC_INFO 或 \$AC_SMAXVELO_INFO 变量会通过标记 22 显示限值。
- 在主轴模式中，VELOLIMA 被系统限制在 100% 以下。
- 在主轴耦合中，允许的速度为：
当耦合运动已经充分利用了最大转速，但编程的基本运动不执行时，系统显示报警 22015
“从动主轴没有任何执行辅助运动的动态”。

句法

VELOLIMA (<轴>)=<值>
ACCLIMA (<轴>)=<值>
JERKLIMA (<轴>)=<值>

含义

VELOLIMA:	该指令用于修改参数设置的最大 速度
ACCLIMA:	该指令用于修改参数设置的最大 加速度
JERKLIMA:	该指令用于修改参数设置的最大 急动
<轴>:	需要调节动态限值的跟随轴
<值>:	百分比补偿值

示例

示例 1：修改跟随轴（AX4）的动态限值

程序代码	注释
...	
VELOLIMA[AX4]=75	；将限值修改为机床数据中存储的轴向最大速度的 75%。
ACCLIMA[AX4]=50	；将限值修改为机床数据中存储的轴向最大加速度的 50%。
JERKLIMA[AX4]=50	；将限值修改为机床数据中存储的轨迹运行最大轴向急动的 50%。
...	

示例 2：电子齿轮箱

轴 4 通过“电子齿轮箱”与 X 轴耦合。将跟随轴的加速性能限制为最大加速度的 70 %。将允许的最大速度限制为最大速度的 50 %。耦合接通后，再将最大允许速度重新设为 100 %。

程序代码	注释
...	
N120 ACCLIMA[AX4]=70	；降低的最大加速度。
N130 VELOLIMA[AX4]=50	；降低的最大速度。
...	
N150 EGON(AX4,"FINE",X,1,2)	；接通 EG 耦合。
...	
N200 VELOLIMA[AX4]=100	；重设为最大速度。
...	

示例 3：通过静态同步动作调节引导值耦合

轴 4 通过引导值耦合与 X 轴耦合。通过静态同步动作 2，从位置 100 起将加速度特性限制为 80%。

程序代码	注释
...	
N120 IDS=2 WHENEVER \$AA_IM[AX4] >	；同步动作
100 DO ACCLIMA[AX4]=80	

4.14 轨迹特性

程序代码	注释
N130 LEADON (AX4, X, 2)	; 打开引导值啮合
...	

4.14.2.3 激活工艺专用动态值（DYNNORM, DYNPOS, DYNROUGH, DYNSEMIFIN, DYNFINISH, DYNPREC）

借助于 G 功能组 59“轨迹插补的动态模式” 可以为不同的工艺加工步骤激活匹配的动态性能。
动态值和 G 指令可设置，因此受机床数据设置的影响。

更多信息：功能手册之基本功能

句法

激活动态值：
DYNNORM/DYNPOS/DYNROUGH/DYNSEMIFIN/DYNFINISH/DYNPREC

说明
动态值已在程序段中生效，在该程序段中编程了相应的 G 指令。无法停止加工。

读取或写入特定数组元素：
R<m>=\$MA... [n,X]
\$MA... [n,X]=<值>

含义

DYNNORM:	激活 一般 动态
DYNPOS:	激活 定位模式、攻丝 的动态
DYNROUGH:	激活 粗加工 动态
DYNSEMIFIN:	激活 初精整 动态
DYNFINISH:	激活 精加工 动态
DYNPREC:	激活 精修整 动态
R<m>:	编号为<m>的计算参数
\$MA... [n,X]:	带动态特定数组元素的机床数据

<n>:	数组索引	
	取值范围:	0 ... 5
	0	一般动态 (DYNNORM)
	1	定位运行动态 (DYNPOS)
	2	粗加工动态 (DYNROUGH)
	3	初精整动态 (DYNSEMIFIN)
	4	精加工动态 (DYNFINISH)
	5	精修整动态 (DYNPREC)
<X>:	轴地址	
<值>:	动态值	

示例

示例 1：激活动态值

程序代码	注释
DYNNORM G1 X10	; 默认设置
DYNPOS G1 X10 Y20 Z30 F...	; 定位运行, 攻丝
DYNROUGH G1 X10 Y20 Z30 F10000	; 粗加工
DYNSEMIFIN G1 X10 Y20 Z30 F2000	; 预精整
DYNFINISH G1 X10 Y20 Z30 F1000	; 精加工
DYNPREC G1 X10 Y20 Z30 F600	; 精修整

示例 2：读写特定数组元素

粗加工最大加速度, X 轴

程序代码	注释
R1=\$MA_MAX_AX_ACCEL[2,X]	; 读
\$MA_MAX_AX_ACCEL[2,X]=5	; 写

4.14.3 带预控制运行 (FFWON, FFWOF)

通过前馈控制可以使得受速度影响的超程长度在轨迹运行时逐渐降低到零。使用带前馈控制的加工可以提高轨迹精度, 改善加工质量。

句法

FFWON

4.14 轨迹特性

FFWOF

含义

FFWON:	用于 激活 前馈控制的指令
FFWOF:	用于 取消 前馈控制的指令

说明
通过机床数据可以确定前馈控制方式，并且确定哪些轨迹轴必须进行前馈控制运行。
标准： 由速度决定的前馈控制
选项： 由加速度决定的前馈控制

示例

程序代码
N10 FFWON
N20 G1 X... Y... F900 SOFT

4.14.4 轮廓公差/定向公差的编程 (CTOL、OTOL、ATOL)

使用地址 CTOL、OTOL 和 ATOL，可以调整通过机床数据和设定数据设置的加工公差，以便用于零件程序中的压缩器功能、精磨和定向平滑。

这些编程的公差值会持续生效，直至被新的编程值取代，或由于分配了一个负值而被删除。此外，在编程结束或复位时也会被删除。删除后，编程设置的公差值会再次生效。

句法

CTOL=<Value>
OTOL=<Value>
ATOL[<Axis>]=<Value>

含义

CTOL:	用于编程 轮廓公差 的地址			
	应用范围:	• 所有的压缩器功能 • 所有的精磨方式，除了 G641 和 G644		
	预处理停止:	不选择		
	生效方式:	模态		
	<Value>:	轮廓公差值是长度数据。		
		类型:	REAL	
		单位:	英寸/毫米（根据当前单位系统的设置）	
		值域:	≥ 0:	公差值
< 0:	清除编写的公差值 ⇒ 机床数据或设定数据中设置的公差值重新生效。			
OTOL:	用于编程 定向公差 的地址			
	应用范围:	• 所有的压缩器功能 • 定向平滑 ORISON • 所有的精磨方式，除了 G641, G644 和 OSD		
	预处理停止:	不选择		
	生效方式:	模态		
	<Value>:	定向公差值是角度数据。		
		类型:	REAL	
		单位:	度	
		值域:	≥ 0:	公差值
< 0:	清除编写的公差值 ⇒ 机床数据或设定数据中设置的公差值重新生效。			

4.14 轨迹特性

ATOL:	用于编程轴专用公差的地址			
	应用范围:	• 所有的压缩器功能 • 定向平滑 ORISON • 所有的精磨方式, 除了 G641, G644 和 OSD		
	预处理停止:	不选择		
	生效方式:	模态		
	<Axis>:	编写的公差所生效于的通道轴的名称		
	<Value>:	取决于轴的类型（线性轴或回转轴），轴公差的价值为长度数据或角度数据。		
		类型:	REAL	
		单位:	用于线性轴:	英寸/毫米（根据当前单位系统的设置）
			用于回转轴:	度
		值域:	≥ 0:	公差值
			< 0:	清除编写的公差值 ⇒ 机床数据或设定数据中设置的公差值重新生效。

说明

通过 CTOL 和 OTOL 编写的轴专用公差值较通过 ATOL 编写的轴专用公差值具有更高优先级。

说明

缩放框架

缩放框架对编程公差的影响和对轴位置的影响一样，即：相对公差保持不变。

示例

程序代码	注释
COMPCAD G645 G1 F10000	: 激活压缩器功能 COMPCAD。
X...Y...Z...	: 此处机床数据和设定数据生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
CTOL=0.02	: 从此处开始，0.02 毫米的轮廓公差生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	

程序代码	注释
ASCALE X0.25 Y0.25 Z0.25	； 从此处开始，0.005 毫米的轮廓公差生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
CTOL=-1	； 从此处开始，机床数据和设定数据再次生效。
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	
X...Y...Z...	

更多信息

系统变量

可通过以下系统变量读取当前生效的公差：

- 带预处理停止的读取（在零件程序和同步动作中）
 - `$AC_CTOL`
处理当前主运行程序段时生效的通道专用轮廓公差。
若无轮廓公差生效，`$AC_CTOL` 会返回将各几何轴公差的平方相加后求得的平方根值。
 - `$AC_OTOL`
处理当前主运行程序段时生效的通道专用定向公差。
若无定向公差生效，定向转换生效期间 `$AC_OTOL` 会返回由各定向轴公差的平方相加后求得的平方根值，否则返回“-1”值。
 - `$AA_ATOL[<轴>]`
处理当前主运行程序段时生效的轴专用轮廓公差。
如果轮廓公差生效，`$AA_ATOL[<几何轴>]` 会返回由该轮廓公差除以几何轴数量的平方根所得到的值。
如果定向公差和定向转换生效，`$AA_ATOL[<定向轴>]` 会返回由定向公差除以定向轴数量的平方根所得到的值。

说明

若未编写公差值，那么 `$A` 变量将无法区分各功能的公差。

当机床数据和设定数据中确定了不同的公差值时，即压缩器功能、精磨和定向平滑的公差，会出现上述情况。此时系统变量会返回一个出现在当前生效功能中的最大值。例如，如果压缩器功能的定向公差为 0.1，而定向平滑 ORISON 的定向公差为 1°，那么 `$AC_OTOL` 会返回值“1”。如果关闭了定向平滑功能，`$AC_OTOL` 将返回值“0.1”。

- 无预处理停止的读取（仅在零件程序中）
 - `$P_CTOL`
当前生效的通道专用轮廓公差。
 - `$P_OTOL`
当前生效的通道专用定向公差。
 - `$PA_ATOL`
当前生效的轴专用轮廓公差。

边界条件

通过 CTOL、OTOL 和 ATOL 编写的公差同样对间接关联的功能生效：

- 设定值计算中的切线误差限制
- 任意形状表面模式：基本功能

CTOL、OTOL 和 ATOL 的编程不影响以下平滑功能：

- OSD 定向精磨
OSD 不使用公差，而是使用到程序段过渡处的间距。
- G644 精磨
G644 不用于加工，而是用于优化换刀和其他无加工运动。
- G645 精磨
G645 的特性和 G642 几乎一样，也使用编程公差。只有在曲率变化的相切程序段过渡中（比如：圆弧到直线的相切过渡），才使用机床数据 MD33120 \$MA_PATH_TRANS_POS_TOL 的公差值。因为在这种条件下平滑距离也可以位于编程轮廓的外侧，而大多数应用不太允许。另外通常一个很小的固定设置的公差足以平衡曲率变化，程序员无需再加以考虑。

4.14.5 激活/关闭可编程轮廓精度 (CPRECON, CPRECOF)

“可编程轮廓精度”功能通过自动调整速度减小弯曲轮廓上的轨迹误差。

该功能可在 NC 程序中使用以模态方式生效的指令“G 功能组 39”（可编程轮廓精度）来激活或关闭。

句法

```
CPRECON
...
CPRECOF
```

含义

CPRECON:	激活“可编程轮廓精度”功能
CPRECOF:	关闭“可编程轮廓精度”功能

示例

程序代码	注释
N10 G0 X0 Y0	
N20 CPRECON	； 激活“可编程轮廓精度”。
N30 G1 G64 X100 F10000	； 在连续路径运行中以 10 m/min 的速度加工。
N40 G3 Y20 J10	； 在圆弧程序段中自动的进给限制。

4.14 轨迹特性

程序代码	注释
N50 G1 X0	；无限制进给率（10 m/min）。
...	
N100 CPRECOF	；关闭“可编程轮廓精度”。
N110 G0 ...	

参见

轮廓公差/定向公差的编程 (CTOL、OTOL、ATOL) (页 894)

更多信息

轮廓精度

所遵循的轮廓精度取决于机床配置（MD20470 \$MC_MC_CPREC_WITH_FFW；参见机床制造商的说明），可通过设定数据 SD42450 \$SC_CONTPREC 或编程轮廓公差 CTOL 设定。此数值和几何轴的 K_v 系数越小，轨道在弯曲轮廓上的进给就下降得越剧烈。

快速移动时的轮廓精度

在加工带有弯曲轮廓的工件时，如果激活了“可编程轮廓精度”功能，那么为了遵循给定的轮廓精度，刀具在快速移动时的轨迹速度也会下降，例如：在拐角处和精磨程序段中绕行工件时。为了尽量减小快速移动时轨迹速度的下降程度，可为“可编程轮廓精度”功能设置一个与正常工件加工不同的“快移轮廓精度”：

SD42451 \$SC_CONTPREC_G00_ABS（快移时的轮廓精度）

设置 SD42451 = 0 时，\$SC_CONTPREC[DYNNORM] 中设置的轮廓精度会在快移时生效。

最小轨迹进给

通过以下设定数据，用户可为“可编程轮廓精度”功能设定一个最小轨迹进给：

SD42460 \$SC_MINFEED（CPRECON 时的最小轨迹进给）

进给不会受到此数值的限制，除非已编程了更小的 F 数值或者轴的动态特性限制强制要求更低的轨迹速度。

不影响定位轴

“可编程轮廓精度”功能仅涉及轨迹的几何轴。此功能不会对定位轴的速度产生影响。

零件程序开头处、通道复位或程序结尾复位后的特性

在零件程序开头处、通道复位或程序结尾复位后，为 G 功能组 39 设定的控制系统基本设置生效（参见机床制造商说明）。

4.14.6 激活/关闭自动切换滤波器 (AFISON, AFISOF)

通过“自动切换滤波器”功能，用户可在 NC 程序中标记出一个区域，在此区域中所有为该功能使能的轴在 G0 运行时会自动切换到第 2 滤波链。如果第 2 滤波链设置了较高的振动平滑性能，那么在 G0 运行时可设置较大的加加速度。从而减小 G0 运行（例如拐角处）时轨迹速度的下降幅度，缩短程序运行时间。

句法

用于激活和关闭此功能的语言指令必须单独占用一个程序段。

```
AFISON
...
AFISOF
```

含义

AFISON	激活“自动切换滤波器”功能
AFISOF	关闭“自动切换滤波器”功能

示例

程序代码	注释
...	
N390 G1 X1100	； 滤波链 1 生效
	； 在 X=1100 时停止
N400 AFISON	； 自动切换到滤波链 2
N410 G0 X1150	； 在 X=1150 时停止
N420 G1 X1200	； 自动切换到滤波链 1
N430 AFISOF	
N440 G0 X1300	； 滤波链 1 也在 G0 段中生效
N450 G1 X1400	
N460 AFISON	
N470 G1 X1450	
N480 G1 X1500	
N490 AFISOF	
N500 G1 X1600	
N510 G0 X1700	； 滤波链 1 也在 G0 段中生效
N520 AFISON	
N530 G1 X1750	； 在 X=1750 时停止
	； 自动切换到滤波链 2

4.14 轨迹特性

程序代码	注释
N540 G0 X1800	； 在 X=1800 时停止
	； 自动切换到滤波链 1
N550 AFISOF	
N560 G1 X1900	
N570 G0 X2000	； 滤波链 1 也在 G0 段中生效
	； 在 X=2100 时停止
N580 AFISON	； 自动切换到滤波链 2
N590 G0 X2050	
N600 G0 X2100	； 在 X=2100 时停止
	； 自动切换到滤波链 1
N610 AFISOF	
N620 G0 X2200	； 滤波链 1 也在 G0 段中生效
...	

更多信息

前提条件

如要使用“自动切换滤波器”功能，必须满足下列前提条件：

- 必须设置需要提供许可证的选件“加加速度调整”：
MD19321 \$ON_TECHNO_FUNCTION_MASK_1, 位 22 = 1
- 此功能必须在通道中启用：
MD20630 \$MC_AFIS_MODE = 1
- 此功能必须在每根要用于自动切换滤波器的轴上使能：
MD32332 \$MD_AFIS_ENABLE = 1
- 在所有使能了此功能的轴上：
 - 加加速度限制必须生效：
MD32400 \$MA_AX_JERK_ENABLE = 1
 - 必须选择并设置两种加加速度滤波器类型（→ MD32402 \$MA_AX_JERK_MODE）。

如未满足这些前提条件，则会输出报警 14782 或 26380。

激活/关闭功能时停止


如果必须切换位置设定值滤波链，激活和关闭此功能时只会导致轨迹运行停止。

精磨

如果在精磨 (G64x) 生效并进行程序段切换时，发生轨迹运行停止和自动切换滤波链，不会对精磨轮廓造成任何影响。

示例:


```
N100 G642 F1000 CTOL=10 CTOLG0=10
N110 G0 X0 Y0
N120 AFISON
N130 G1 X100 Y0
N140 G0 X100 Y100
```



- ① 编程的轨迹
- ② 精磨轮廓
- ③ 停止并切换到第 2 滤波链

4.14.7 带有缓存的程序运行过程 (STOPFIFO, STARTFIFO, FIFOCTRL, STOPRE)

根据扩展级，控制系统具有一定数量的缓存存储器，它们会在加工前存储预处理的程序段，并在加工过程中作为快速程序段输出。借此可以以较高速度运行较短的行程。只要控制系统的剩余时间允许，原则上缓存都会被载满。



标记缓存段

零件程序中需要在缓存中存储的程序段会标有"STOPFIFO"（开始）以及"STARTFIFO"（结束）。当缓存已满或者执行指令"STARTFIFO"之后，才会开始执行经过预处理并处于缓存中的程序段。

缓存的自动控制

缓存的自动控制通过指令"FIFOCTRL"调用。"FIFOCTRL"首先像"STOPFIFO"一样起作用。在每次编程时都会等待缓存被载满，然后才开始执行程序。只是缓存在空运行时的属性有所不同：编程"FIFOCTRL"后，当缓存容量达到 2/3 时，轨迹速度会不断降低，从而避免出现完全空运行和突然停止过程。

预处理停止

如果在程序段中编程了"STOPRE"指令，程序段预处理和缓存过程将被终止。只有当全部执行了所有预处理并缓存的程序段后，才开始执行后面的程序段。之前的程序段会以准停方式停止（如 G9）。

注意
程序中断
当刀具补偿已启用且进行样条插补时，不应编程"STOPRE"，否则会中断相关的程序段顺序。

句法

表格 4-3 标记缓存段:

STOPFIFO
...
STARTFIFO

表格 4-4 缓存的自动控制:

...
FIFOCTRL
...

表格 4-5 预处理停止:

...
STOPRE
...

说明

指令"STOPFIFO", "STARTFIFO", "FIFOCTRL"和"STOPRE"必须在各自的程序段编程。

含义

STOPFIFO:	"STOPFIFO"标出了需要存储在缓存中的程序段的开始。"STOPFIFO"指令会停止处理并载满缓存，直至： • 识别"STARTFIFO"或"STOPRE" - 或者 • 缓存已满 - 或者 • 达到程序末尾。
STARTFIFO:	"STARTFIFO"会启动程序段的快速处理，同时会加载缓存
FIFOCTRL:	启用缓存的自动控制
STOPRE:	停止预处理

说明

当缓存程序段中包含的指令需要强制进行非缓存运行，如回参考点、测量功能等，系统就不会执行或者中断缓存加载。

说明

当访问机床的状态数据时（\$SA...），控制系统生成会内部预处理停止。

示例： 停止预处理

程序代码	注释
...	
N30 MEAW=1 G1 F1000 X100 Y100 Z50	；带有第一个测量输入端的测量探头和直线插补的测量程序段。
N40 STOPRE	；预处理停止。
...	

4.14.8 定义停止延迟区 (DELAYFSTON, DELAYFSTOF)

停止延迟区是在零件程序中通过预定义程序 DELAYFSTON 和 DELAYFSTOF 定义的。

说明

DELAYFSTON 和 DELAYFSTOF 不可用于同步动作！

句法

```
DELAYFSTON
...
DELAYFSTOF
```

含义


DELAYFSTON:	定义一个停止延迟区的开始	
	在单独程序段中编程:	选择
DELAYFSTOF:	定义一个停止延迟区的结尾	
	在单独程序段中编程:	选择

编程示例

在一个循环中重复下列程序块：

```
程序代码
...
N99 MY_LOOP:
N100 G0 Z200
N200 G0 X0 Z200
N300 DELAYFSTON
N400 G33 Z5 K2 M3 S1000
N500 G33 Z0 X5 K3
N600 G0 X100
N700 DELAYFSTOF
N800 GOTOB MY_LOOP
...
```

下图可见用户在停止延迟区中按下“停止”，NC 开始执行停止延迟区范围之外的制动过程，即在程序段 N100 中。这样 NC 就在 N100 的前端区域停住。



更多信息

子程序结束

当子程序结束时，DELAYFSTON 已经在其中被调用，DELAYFSTOF 就被隐式激活。

嵌套

如子程序 1 在停止延迟区中调用子程序 2，那么子程序 2 就是完整的停止延迟区。特别的是 DELAYFSTOF 在子程序 2 中无效。

示例：

程序代码	注释
N10010 DELAYFSTON	；带 N10xxx 的程序级面 1 的程序段。
N10020 R1 = R1 + 1	
N10030 G4 F1	；开始停止延迟区。
...	
N10040 子程序 2	
...	
...	；子程序 2 的说明。
N20010 DELAYFSTON	；无效，程序级 2 重复的开始。
...	
N20020 DELAYFSTOF	；另一个程序级的结束，无效。
N20030 RET	
N10050 DELAYFSTOF	；相同程序级中停止延时区的结束。
...	
N10060 R2 = R2 + 2	
N10070 G4 F1	；结束停止延迟区。停止从现在起立即有效。

4.14 轨迹特性

系统变量

可通过以下系统数据查询零件程序执行当前是否位于停止延迟区中：

- 在带 \$P_DELAYFST 的零件程序中
- 在带 \$AC_DELAYFST 的同步动作中

值	含义
0	停止延迟区未生效
1	停止延迟区生效

4.14.9 阻止 SERUPRO 的程序位置 (IPTRLOCK, IPTRUNLOCK)

对于某些机械复杂的机床配置，要求阻止程序段查找 SERUPRO。

使用一个可编程的中断指示，可以使“查找中断点”时在不可查找的位置之前停止。

也可以在零件程序范围中定义不可查找的区域，在其中 NC 不可以再次进入。使用程序中断，NC 记下最后加工的程序段，通过操作界面 HMI 可以查找到该程序段。

句法

```
IPTRLOCK
IPTRUNLOCK
```

这些示例单独处于某个零件程序行中并且可实现一个可编程的中断向量。

含义

IPTRLOCK:	开始不可查找的程序段
IPTRUNLOCK:	结束不可查找的程序段

两个指令仅允许在零件程序中，但不可在同步动作中。

示例

在两个带有隐式"IPTRUNLOCK"的程序层中嵌套不可查找的程序段。子程序 1 中的隐式"IPTRUNLOCK"结束不可查找的程序段。

程序代码	注释
N10010 IPTRLOCK()	
N10020 R1 = R1 + 1	

程序代码	注释
N10030 G4 F1	; 停止程序段，开始不可查找的程序段。
...	
N10040 子程序 2	
...	; 子程序 2 的说明。
N20010 IPTRLOCK ()	; 无效，重复的开始。
...	
N20020 IPTRUNLOCK ()	; 另一个程序级的结束，无效。
N20030 RET	
...	
N10060 R2 = R2 + 2	
N10070 RET	; 结束不可查找的程序段。
N100 G4 F2	; 继续主程序。

中断到 100，重新提供了中断指示。

更多信息

采集和查找不可查找的区域

不可查找的程序段使用语言指令"IPTRLOCK"和"IPTRUNLOCK"进行标识。

指令"IPTRLOCK"将中断向量冻结成一个在主过程中可以执行的单程序段 (SB1)。该程序段在以下所述中被作为停止程序段。如果在"IPTRLOCK"之后出现一个程序中断，就可以在操作界面 HMI 上查找该停止程序段。

再次停止在当前的程序段

使用后续程序段的"IPTRUNLOCK"将中断向量设置给中断点的当前程序段。

在找到一个查找目标后，可以用该停止程序段重复一个新的查询目标。

被用户编辑过的中断向量必须通过 HMI 重新删除。

嵌套时调节

下列各项用来调节语言指令"IPTRLOCK"和"IPTRUNLOCK"与嵌套和子程序结束之间的相互作用：

1. 当子程序结束时，"IPTRLOCK"已经在其中被调用，"IPTRUNLOCK"就被隐式激活。
2. "IPTRLOCK"在一个不可查找的程序段中保持无效。
3. 如果子程序 1 在一个不可查找的区域调用子程序 2，则子程序 2 保持不可查找。特别是"IPTRUNLOCK"在子程序 2 中不起作用。

更多信息：功能手册之基本功能

系统变量

可使用"\$P_IPTRLOCK"在零件程序中识别一个不可查找的程序段。

自动的中断指示

自动的中断指示的功能自动将一个先前确定的耦合方式确定为无法搜索。借助机床数据


- "EGON"的电子驱动装置
- "LEADON"的轴向引导值耦合

激活自动中断指针。如果已编程的中断向量和可通过机床数据激活的自动中断向量相互交迭，就会形成最有可能的不可查找程序段。

4.14.10 返回轮廓 (REPOSA, REPOSL, REPOSQ, REPOSQA, REPOSH, REPOSHA, DISR, DISPR, RMIBL, RMBBL, RMEBL, RMNBL)

若在加工过程中中断了当前运行的程序并执行了退刀（例如由于刀具断裂或需要测量工件），可使刀具在程序的控制下返回到轮廓上某个选中的点。

REPOS 指令的作用如同一个子程序返回指令（例如 M17）。后续程序段将不再执行。程序运行的中断也请见“中断程序 (ASUP) (页 571)”。

**句法**

```
REPOSA RMIBL DISPR=...
REPOSA RMBBL
REPOSA RMEBL
REPOSA RMNBL
REPOSL RMIBL DISPR=...
REPOSL RMBBL
REPOSL RMEBL
```

```

REPOSL RMNBL
REPOSQ RMIBL DISPR=... DISR=...
REPOSQ RMBBL DISR=...
REPOSQ RMEBL DISR=...
REPOSQA DISR=...
REPOSH RMIBL DISPR=... DISR=...
REPOSH RMBBL DISR=...
REPOSH RMEBL DISR=...
REPOSHA DISR=...

```

含义

选择逼近行程

REPOSA:	通过几何轴沿一条直线再次逼近轮廓。 所有其他轴也全部重新定位。
REPOSL:	通过几何轴沿一条直线再次逼近轮廓。 所有其他轴必须进行精确编程。
REPOSQ DISR=... :	通过几何轴沿半径为 DISR 的四分之一圆弧再次逼近轮廓。 所有其他轴必须进行精确编程。
REPOSQA DISR=... :	通过几何轴沿半径为 DISR 的四分之一圆弧再次逼近轮廓。 所有其他轴也全部重新定位。
REPOSH DISR=... :	通过几何轴沿直径为 DISR 的半圆弧再次逼近轮廓。 所有其他轴必须进行精确编程。
REPOSHA DISR=... :	通过几何轴沿半径为 DISR 的半圆弧再次逼近轮廓。 所有其他轴也全部重新定位。

选择重定位点

RMIBL:	逼近中断点
RMIBL DISPR=...:	逼近和中断点相距 DISPR（毫米/英寸）的某个点
RMBBL:	逼近程序段起点
RMEBL:	逼近程序段终点
RMEBL DISPR=... :	逼近和程序段终点相距 DISPR 的某个点。
RMNBL:	逼近下一个轨迹点
A0 B0 C0 :	需要执行逼近的轴

说明**兼容性**


为保持与旧版本的兼容性，您仍可通过模态指令 RMI、RMB、RME 和 RMN 编程 REPOS 逼近模式。在 ASUP 内应用时应该在 PROC 说明中提供属性 SAVE。否则，当在 ASUP 使用的模态 REPOS 逼近模式与预设置 RMI 有偏差时有效，同样在以下 REPOS 过程。

沿一条直线再次逼近轮廓，REPOSA，REPOSL

刀具沿一条直线直接运行到重定位点。

示例


```
REPOSL RMIBL DISPR=6 F400
```

**沿四分之一圆弧再次逼近轮廓，REPOSQ，REPOSQA**

刀具沿四分之一圆弧运行至重定位点，半径通过 DISR=... 设定。控制系统自动计算起点和重定位点之间的必要中间点。

示例

```
REPOSQ RMIBL DISR=10 F400
```




沿半圆弧再次逼近轮廓，REPOSH, REPOSHA

刀具沿半圆运行至重定位点，直径通过 $DISR=...$ 设定。控制系统自动计算起点和重定位点之间的必要中间点。

示例


REPOSH RMIBL DISR=20 F400



确定重定位点（不适用于采用 RMNBL 的 SERUPRO 逼近）

针对中断处理的程序段，您可以在三个重定位点之间进行选择：

- RMIBL，中断点
- RMBBL，程序段起点或者上一个终点
- RMEBL，程序段终点



RMIBL DISPR=... 或 RMEBL DISPR=... 可确定重定位点是位于中断点前还是位于程序段终点前。

DISPR=... 可以毫米或英寸为单位确定重定位点和中断点或终点之间的间距。该间距最大可设为程序段起点和这两个点之间的间距。

若未编程 DISPR=...，则 DISPR 自动为 0，中断点（编写 RMIBL 时）或程序段终点（编写 RMEBL 时）成为重定位点。

DISPR 的符号

DISPR 的符号一同被计算。其符号为正号时，特性和现有版本一样。

符号为负号时，重定位点在中断点后，编写 RMBBL 时重定位点在起点后。

中断点和重定位点之间的间距为 DISPR 的绝对值。该间距可最大为程序段终点和这两个点之间的间距。


应用示例：

传感器检测到轴靠近虎钳。此时系统会触发一个异步子程序，绕过虎钳。

然后使轴再定位到一个虎钳后方相距 DISPR 的点上，继续执行程序。

SERUPRO 和 RMNBL 的综合使用

如果是在任意位置上强制中断加工，可综合使用 SERUPRO 和 RMNBL，使轴以最短行程返回断点，接着走完余程。此时用户需启动 SERUPRO，找到中断程序段，然后用 JOG 键将轴定位到断点前。




说明

SERUPRO

RMIBL 和 RMBBL 对于 SERUPRO 而言作用相同。RMNBL 并非限定用于 SERUPRO，可普遍使用。

逼近轨迹上的下一个点 RMNBL

编写了 REPOSA RMNBL 时，系统不会再次从头执行中断程序段，而是只执行余程。此时轴会逼近中断程序段的下一个轨迹点。



有效 REPOS 模式的状态

中断程序段的有效 REPOS 模式可通过同步动作和变量 \$AC_REPOS_PATH_MODE 读取：


- 0 逼近未定义
- 1 RMBBL: 逼近到开始处
- 2 RMIBL: 逼近到中断点
- 3 RMEBL: 逼近到程序段终点
- 4 RMNBL: 向已中断程序段的下一个轨迹点运动

使用新刀具逼近

如果程序由于刀具损坏而中断：

通过编程新的 D 号，该程序自重定位点起以修改后的刀具补偿值继续进行。

刀具补偿值修改后可能无法再逼近中断点。在这种情况下轴会逼近新轮廓上该中断点的下一个点（可能相距 DISPR）。



逼近轮廓

可对刀具重新逼近轮廓的运动进行编程。用值零设定待运行轴的地址。

REPOSA、REPOSQA 和 REPOSHA 指令会自动对所有轴进行重新定位。此时不需要指定轴。

当编程 REPOSL、REPOSQ 和 REPOSH 指令时，所有几何轴均会自动逼近轮廓，即便在指令中未进行设定。所有其它轴必须在指令中指定。

针对 REPOSH 和 REPOSQ 圆弧运动：


刀具在指定的工作平面 G17 至 G19 中沿圆弧运动。

若在逼近程序段中指定了第三个几何轴（进给方向），而进给方向的刀具位置和编程位置不一致，则刀具会以螺线逼近重定位点。

4.14 轨迹特性

在以下情况下刀具会自动转换为线性逼近 REPOS：

- 没有设定 DISR 的值。
- 没有定义逼近方向（程序在一条无运行信息的程序段中中断）。
- 逼近方向垂直于当前工作平面。



4.14.11 对运动控制的影响

4.14.11.1 调整最大进给轴速度或主轴转速 (VELOLIM)

使用指令 VELOLIM 可在零件程序中降低通过机床数据设置的最大进给轴速度以及取决于齿轮级的最大主轴转速。

生效方式

VELOLIM 生效：

- 在 AUTO 运行方式下
- 在轨迹轴和定位轴上生效
- 对主轴模式/进给轴模式中的主轴生效

句法

VELOLIM [<轴>]=<值>

含义

VELOLIM:	调整速度限值或转速限值	
<Ax>:	需要调整速度限值或转速限值的轴或主轴 通过机床数据 MD30455 \$MA_MISC_FUNCTION_MASK 位 6 可以设置，VELOLIM 针对进给轴/主轴作用相同（位 6 = 1），还是作用不同而需要根据运行方式分别编程（位 6 = 0）。如果设置了分别编程，则在编程时通过标识符进行选择轴： • 用于主轴运行模式的主轴标识符：S<n> • 用于进给轴运行模式的进给轴标识符，例如：C	
<值>:	百分比补偿值 当设置了 MD30455 位 6 = 0，对于进给轴或进给轴运行模式下的主轴，补偿值以所设置的最大进给轴速度 (MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO) 为基准。 当设置了 MD30455 位 6 = 1，对于主轴运行模式或进给轴运行模式下的主轴，补偿值以生效齿轮级下的最大转速 (MD35130 \$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[<n>]) 为基准。	
	取值范围:	1 ... 100
	取值为 100 时对速度或转速没有影响。	

说明

零件程序结束和通道复位时的特性

零件程序结束和通道复位时 VELOLIM 的特性取决于机床数据 MD32320 \$MA_DYN_LIMIT_RESET_MASK 中位 0 的设置。

说明

主轴运行模式下的转速限制

在主轴运行模式下，可使用以下系统变量识别由 VELOLIM 设置的转速限制（小于 100 %）：

- \$AC_SMAXVELO（最大主轴转速）
- \$AC_SMAXVELO_INFO（指示了限制转速的原因）

示例

示例 1：机床轴的速度限制

程序代码	注释
...	

4.14 轨迹特性

程序代码	注释
N70 VELOLIM[X] = 80	；轴溜板在 X 方向最高只能以允许的轴速度的 80% 运行。
...	

示例 2：主轴 1 (AX5) 的转速限制

配置：

- MD35130 \$MA_GEAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT[1, AX5] = 1000
（齿轮级 1 的最大转速 = 1000 rpm）
- MD30455 \$MA_MISC_FUNCTION_MASK[AX5]，位 6 = 1
（VELOLIM 的编程与编程的标识符无关，而是对主轴模式和进给轴模式共同生效）

编程：

程序代码	注释
N05 VELOLIM[S1]=90	；将主轴 1 的最大转速限制为 1000 rpm 的 90%。
...	
N50 VELOLIM[C]=45	；将主轴 1 的最大转速限制为 1000 rpm 的 45%，C 为 S1 的轴标识符。
...	

4.14.11.2 调整轴的最大加加速度 (JERKLIM)

在零件程序中使用指令 JERKLIM，可在重要程序段落中降低或升高原先由机床数据设置的轴在轨迹运行中的最大加加速度。

前提条件

加速模式 SOFT 必须已激活。

生效方式

JERKLIM 生效：

- 在 AUTO 运行方式下
- 仅在轨迹轴上生效

句法

JERKLIM[<轴>]=<值>

含义

JERKLIM:	调整加加速度限值	
<Ax>:	应对其急冲极限值进行调整的加工轴	
<值>:	百分比补偿值 补偿值以所设置的轨迹运行中的最大轴加加速度为基准 (MD32431 \$MA_MAX_AX_JERK)。	
	取值范围:	1 ... 200
	取值为 100 时对急动没有影响。	

说明

零件程序结束和通道复位时的特性

零件程序结束和通道复位时 JERKLIM 的特性取决于机床数据
MD32320 \$MA_DYN_LIMIT_RESET_MASK 中位 0 的设置。

示例

程序代码	注释
N1000 G0 X0 Y0 F10000 SOFT G64	
N1100 G1 X20 RNDM=5 ACC[X]=20 ACC[Y]=30	
N1200 G1 Y20 JERKLIM[Y]=200	；轴溜板在 x 方向应以最大 200% 轴的允许突变值进行加速/延迟。
N1300 G1 X0 JERKLIM[X]=2	；轴溜板在 x 方向应以最大 2% 轴的允许突变值进行加速/延迟。
N1400 G1 Y0	
M30	

4.14.11.3 最大轨迹速度自适应 (FLIM)

利用“最大轨迹速度自适应”功能，系统会在一些关键程序段中自动限制或下调从各轴速度限值计算出的轨迹速度。通过 FLIM 的地址可以编程最大轨迹速度的限值。编程值在下一次 NC 复位或零件程序结束后才生效。

倍率始终对 FLIM 限制的进给率生效。因此，使用倍率开关可适当超出 FLIM。

生效方式

此功能在以下情况下生效：

- 在 AUTO 运行方式下
- 仅在轨迹轴上生效
- 仅在 G94 时
- 非快速移动

说明

“最大轨迹速度自适应”功能必须和直线插补 G94 组合使用。和其他插补类型（G93、G931、G95、G96、G97、G971、G972）组合时，该功能便无法使用。

句法

```
...
FLIM=<值>
...
FLIM=-1
...
```

含义

FLIM	最大轨迹速度自适用功能的指令地址		
<值>:	最大轨迹速度的限值		
	数据类型:	REAL	
	取值范围:	1.0 * 10 ⁻⁶ ... 1.0 * 10 ³⁸	
	单位:	mm/min 或 inch/min（取决于当前单位制）	
FLIM=-1	再次取消通过“FLIM=<值>”编程的限值。		

示例

程序代码	注释
...	
N1000 G0 X0 Y0 F10000 G64 G710	
N1100 G1 X20 RNDM=5	
N1200 G1 Y20 FLIM=5000	；滑块以最快 5 m/min 的速度在 Y 轴方向移动。

程序代码	注释
N1300 G1 X0 Y40	； 滑块在 X 轴方向和 Y 轴方向的轨迹速度为最快 5 m/min。
N1400 G1 Y0 FLIM=-1	； 滑块以 10 m/min 的速度在 Y 轴方向移动。
M30	

4.14.11.4 最大轨迹加速度自适应（PACCLIM）

利用“最大轨迹加速度自适应”功能，系统会在一些关键程序段中自动下调从各轴速度限值计算出的轨迹加速度。通过 PACCLIM 可以编程最大轨迹加速度的限值。编程值在下次 NC 复位或零件程序结束后才生效。

前提条件

许可证

“最大轨迹加速度自适应”能是一个需要许可证的选件，订货号为：6FC5800-0xP26-0YB0，通过许可证管理分配给硬件后方可使用。

生效方式

- 此功能在以下情况下生效：
- 在 AUTO 运行方式下
 - 仅在轨迹轴上生效

句法

```
...
PACCLIM=<值>
...
PACCLIM=-1
...
```

含义

PACCLIM	最大轨迹加速度自适应功能的指令地址		
<值>:	最大轨迹加速度的限值。		
	数据类型:	REAL	
	取值范围:	1.0 * 10 ⁻⁶ ... 1.0 * 10 ³⁸	
	单位:	m/s ² 或 inch/s ² （取决于当前单位制）	
PACCLIM=-1	再次取消通过“PACCLIM=<值>”编程的限值。		

说明

PACCLIM 的作用类似于设定数据 SD42500 \$SC_SD_MAX_PATH_ACCEL（最大轨迹加速度），但 PACCLIM 和 SD42500 的不同之处在于，PACCLIM 和程序段同步处理。

说明

只有在 SD42502 \$SC_IS_SD_MAX_PATH_ACCEL 设为“TRUE”时，系统在计算限值时才会考虑 SD42500 \$SC_SD_MAX_PATH_ACCEL 的值。

当 PACCLIM 和 SD42500 \$SC_SD_MAX_PATH_ACCEL 都生效时，系统会采用这两个限值中的较小值。

示例

程序代码	注释
...	
N1000 G0 X0 Y0 F10000 G64 G710	
N1100 G1 X20 RNDM=5	
N1200 G1 Y20 PACCLIM=0.5	；滑块以最大 0.5 m/ss 的加速度/减速度在 Y 轴方向移动。
N1300 G1 X0 Y40	；滑块在 X 轴方向和 Y 轴方向的轨迹加速度/减速度为最大 0.5 m/ss。
N1400 G1 Y0	
M30	

4.14.12 耦合生效时的程序段切换特性（CPBC）

CPBC 指令用于设定须遵循的程序段切换标准，从而在耦合生效的情况下在零件程序中执行程序段切换。

句法

CPBC [<跟随轴>] = <标准>

含义

CPBC:	耦合生效时的程序段切换标准	
<跟随轴>:	跟随轴的轴名称	
<标准>:	程序段切换标准	
	类型:	STRING
	值	含义: 执行程序段切换
	"NOC"	与耦合状态无关
	"IPOSTOP"	在设定值侧同步运行时进行
	"COARSE"	在实际值侧“粗”同步运行时进行
	"FINE"	在实际值侧“精”同步运行时进行

示例

程序代码
； 在以下情况下进行程序段切换： ； - 与跟随轴 X2 的耦合 == 生效 ； - 设定值侧同步 == 生效 CPBC[X2]="IPOSTOP"

4.15 轴功能

4.15.1 交换轴，交换主轴 (RELEASE, GET, GETD)

一个或多个进给轴和主轴总是只能在一个通道中进行插补。如果某个轴必须在两个通道中交替工作（例如：换刀器），则必须首先在当前通道中将其释放，然后将其传送到另一个通道中。轴会在两个通道之间来回切换。

扩展取轴

一个进给轴/主轴可以通过预处理停止和同步动作在预运行和主运行之间切换，或者也可以不通过预处理停止进行切换。此外，也可以通过下列方式取轴：

- 轴容器旋转指令 AXCTSWE 或者 AXCTWED，指令隐含有 GET/GETD。
- 含旋转的框架指令，如果该轴还可其他轴关联。
- 同步动作，参见运动同步动作“跨通道取轴 RELEASE，GET”。

机床制造商

请注意机床制造商说明。轴必须事先通过机床数据明确定义，才可以跨通道取轴。取轴方式也可以通过机床数据设置。

句法

RELEASE (轴名称, 轴名称, ...) 或者 RELEASE (S1)

GET (轴名称, 轴名称, ...) 或者 GET (S2)

GETD (轴名称, 轴名称 ...) 或者 GETD (S3)

用 GETD(GET Directly) 将一个轴从另一个通道中直接取出。这就是说，在另一个通道中不必为该 GETD 指令编程配套的 RELEASE。不过这也意味着，现在必须建立另一个通道通讯（例如等待标记）。

含义

RELEASE (轴名称, 轴名称, ...) :	释放轴
GET (轴名称, 轴名称, ...) :	传送轴
GETD (轴名称, 轴名称, ...) :	直接传送轴
轴名称:	系统中的轴指定: AX1, AX2, ... 或者机床轴名称
RELEASE (S1) :	释放主轴 S1,S2,...
GET (S2) :	传送主轴 S1,S2,...
GETD (S3) :	直接传送主轴 S1,S2,...

无预处理停止的 GET 指令

如果在一个无预处理停止的 GET 指令后通过 RELEASE (轴) 或 WAITP (轴) 再次释放轴，则接下来的 GET 指令会变为带预处理停止的 GET 指令。


小心

轴分配改变

即使在按键复位或者程序复位之后，使用 GET 传送的进给轴和主轴也会保留在当前的通道中。

重新启动程序后，如果在基本通道中需要使用轴，就必须通过编程来取回轴。

在重新上电后，轴分配给机床数据中指定的通道。

示例

示例 1：在两个通道之间取轴

6 个轴在通道 1 中用于加工的为：第 1、第 2、第 3 和第 4 轴。
 第 5 和第 6 轴用于通道 2 中的工件切换。

现在，第 2 轴要换到另一个通道，并且在重新上电后再次分给通道 1。

通道 1 中的程序“MAIN”：

程序代码	注释
INIT (2,"GET2")	；在通道 2 中选择程序“GET2”。
N... START (2)	；在通道 2 中启动程序。
N... GET (AX2)	；传送轴 AX2。
...	
N... RELEASE (AX2)	；释放轴 AX2。
N... WAITM (1,1,2)	；等待通道 1 和通道 2 中的 WAIT 标记，以便两个通道同步。
...	；取轴之后的后续流程。
N... M30	

通道 2 中的程序“GET2”：

编程	注释
N... RELEASE (AX2)	
N160 WAITM (1,1,2)	；等待通道 1 和通道 2 中的 WAIT 标记，以便两个通道同步。
N150 GET (AX2)	；传送轴 AX2。
...	；取轴之后的后续流程。
N... M30	

示例 2：没有同步的取轴

如果轴无须同步，则 GET 不会产生预处理停止。

编程	注释
N01 G0 X0	
N02 RELEASE (AX5)	
N03 G64 X10	
N04 X20	
N05 GET (AX5)	； 当不需要同步时，该程序段变为不可执行的程序段。
N06 G01 F5000	； 不可执行的程序段。
N07 X20	； 不可执行的程序段，因为 x 轴位置与 N04 中的一样。
N08 X30	； 在 N05 之后的第一个可执行的程序段。
...	

示例 3：激活无预处理停止的取轴

前提条件：无预处理停止的取轴必须通过机床数据定义。

编程	注释
N010 M4 S100	
N011 G4 F2	
N020 M5	
N021 SPOS=0	
N022 POS[B]=1	
N023 WAITP[B]	； 轴 B 变成中立轴。
N030 X1 F10	
N031 X100 F500	
N032 X200	
N040 M3 S500	； 轴不触发预处理停止/重组。
N041 G4 F2	
N050 M5	
N099 M30	

如果主轴或者 B 轴在程序段 N023 后立即变为 **PLC 轴**，例如运行到 180 度且返回到 1 度，则该轴会重新变为中立轴，在程序段 N40 中不触发预处理停止。

更多信息

轴交换的前提

- 轴必须已经通过机床数据在所有要使用该轴的通道中定义好。
- 必须通过 **achs** 特定的机床数据确定在 POWER ON 之后将轴分配给哪个通道。

说明

释放轴：RELEASE

在轴使能时必须要注意：

1. 轴不可以参加转换。
2. 在轴耦合时(正切控制),所有相关轴都必须使能。
3. 一个参与的定位轴在这种状态下不能交换。
4. 在龙门架主轴机床中,所有跟随轴也被交换。
5. 在轴耦合时(联动,引导轴耦合,电子齿轮)只有相连的引导轴被使能。

接受轴：GET

用这个命令执行原来的轴交换。完全由已在其中编程了该指令的通道来负责轴。

GET 的作用：

带同步的轴变换：

当某个轴临时处在另外一个通道中或者分配给了 PLC、且在 GET 之前没有通过 "WAITP", G74 或者删除剩余行程的方式进行同步时,才必须对该轴进行同步。

- 进给停止（与 STOPRE 相同）。
- 在交换完全执行之前,加工始终保持中断状态。

自动的"GET"

如果一个轴在通道中原则上可用,但是当时实际上不是作为轴如果这个（些）轴已经被同步,就不会产生进给停止。

设置可修改的轴交换属性。

轴的交换时刻可通过机床数据如下设置：

- 如果轴通过 WAITP 处于一个中性状态(与前面的性能一样),那么也可以在两个通道之间进行自动的轴变换。
- 当某个轴容器旋转请求可由执行的通道分配的轴容器所有轴通过隐式 GET 和 GETD 指令取出放入通道中。随后的轴交换仅允许在结束轴容器旋转后进行。
- 在主程序中插入一个临时程序段之后,检查是否已成功进行了重新编组。只有当该程序段的轴状态与当前的轴状态不一致时,才有必要进行重新编组。
- 也可以在不停止进给的情况下进行轴交换,而无需带进给停止和进给与主程序同步的 GET 程序段。然后只生成带 GET 指令的临时程序段。在主程序中处理该程序段时,检查程序段中的轴状态是否与当前轴状态一致。

4.15.2 将轴移交到另一个通道中（AXTOCHAN）

用语言指令 AXTOCHAN 可以把轴指定给一个特定通道，以此把轴移到另一个通道。该轴可以从 NC 零件程序以及同步动作中移到相应的通道。

句法

AXTOCHAN（轴名称，通道名称，[，轴名称，通道名称[，...]]）

含义

元素	说明
AXTOCHAN:	指定轴为某一特定通道
轴名称:	系统中的轴指定：X，Y，... 或者参与的加工轴名称的数据。待执行的通道不必是其自身通道，也不必是当前具有该轴插补权的通道。
通道编号:	要给轴分配的通道号

说明

参与的定位轴和仅由 PLC 控制的轴

一个作为参与定位轴的 PLC 轴不能更换通道。一个仅由 PLC 控制的轴不能分配给 NC 程序。

更多信息：功能手册之进给轴和主轴

示例

NC 程序中的 AXTOCHAN

轴 X 和 Y 在通道 1 和 2 中已知。当前通道 1 具有插补权且将在通道 1 中启动下列程序：

程序代码	注释
N110 AXTOCHAN(Y,2)	； Y 轴移向通道 2。
N111 M0	
N120 AXTOCHAN(Y,1)	； 重新取回 Y 轴（中性）。
N121 M0	
N130 AXTOCHAN(Y,2,X,2)	； Y 轴和 X 轴移到通道 2（轴中性）。
N131 M0	
N140 AXTOCHAN(Y,2)	； Y 轴移向通道 2 (NC 程序)。
N141 M0	

其它信息

NC 程序中的 AXTOCHAN

对于在自身通道中的 NC 程序，仅当轴请求时，执行 GET，并由此等待真正的状态改变。如果轴被要求用于另一个通道或者要变成自身通道中的中性轴时，取消相应指令。

同步动作的 AXTOCHAN

如果要求轴用于自身通道时，则将来自同步动作的 AXTOCHAN 映像到同步动作的 GET。在这种情况下，轴在首个用于自身通道的请求时成为中性轴。第二个请求时，把轴分配给 NC 程序，与 NC 程序中的 GET 指令类似。关于同步动作的 GET 指令参见章节“运动同步动作”。

4.15.3 轴功能 (AXNAME, AX, SPI, AXTOSPI, ISAXIS, AXSTRING, MODAXVAL)

当未识别轴的名称时，例如，在设置一般有效循环时使用"AXNAME"。

"AX"用于几何轴和同步轴的间接编程。此时轴名称存放在一个类型 AXIS 的变量中或者由指令如 "AXNAME" 或 "SPI" 提供。

当轴功能用于一个主轴，例如同步主轴编程时，使用"SPI"。

使用"AXTOSPI"，可将一个轴名称转换到另一个主轴索引中 (转换功能针对"SPI")。

使用"AXSTRING"，可将一个轴名称(数据类型 AXIS) 转换到一个字符串中 (转换功能针对"AXNAME")。

在一般有效循环中使用"ISAXIS"，以确保某个指定的几何轴存在，并由 \$P_AXNX 安全中断随后的调用。

使用"MODAXVAL"，可以在模数回转轴时确定模数位置。

句法

```
AXNAME ("字符串")
AX [AXNAME ("字符串")]
SPI (n)

AXTOSPI (A) 或 AXTOSPI (B) 或 AXTOSPI (C)
AXSTRING (SPI (n))
ISAXIS (<几何轴号>)
<模数位置>=MODAXVAL (<轴>, <轴位置>)
```

含义

AXNAME:	如果将输入字符串转换为轴标识符；输入字符串必须包含一个有效的轴名称。
AX:	可变轴标识符
SPI:	将主轴编号转换为轴名称；转换参数必须包含一个有效的主轴编号。
n:	主轴号
AXTOSPI:	将轴标识符转换为一个整数型主轴索引。"AXTOSPI"相当于 "SPI" 的转换功能。
X, Y, Z:	AXIS 型的轴标识符作为变量或常量
AXSTRING:	输出带所分配主轴号的字符串。
ISAXIS:	检查是否存在规定的几何轴。
MODAXVAL:	在模数回转轴时确定模数位置：这符合模数余数，与参数化的模数范围有关（在标准设置下为 0 至 360 度；通过 MD30340 MODULO_RANGE_START 和 MD30330 \$MA_MODULO_RANGE 可以改变模数范围的起始值和大小）。

说明

SPI 扩展

轴功能 SPI (n) 也可用于读取和写入框架组件。为此框架可以例如通过句法 \$P_PFRAME[SPI(1),TR]=2.22 写入。

通过附加编程轴位置，通过地址 AX[SPI(1)]=<轴位置> 可以运行一根轴。前提是主轴位于定位运行或者轴运行。

示例

示例 1： AXNAME, AX, ISAXIS

程序代码	注释
OVRA[AXNAME (“横向轴”)] = 10	； 横行轴倍率
AX[AXNAME (“横向轴”)] = 50.2	； 横向轴的终点位置
OVRA[SPI (1)] = 70	； 主轴 1 的倍率
AX[SPI (1)] = 180	； 主轴 1 的终点位置
IF ISAXIS(1) == FALSE GOTO WEITER	； 有横坐标？
AX[\$P_AXN1] = 100	； 运行横坐标
继续：	

示例 2: AXSTRING

在使用 AXSTRING[SPI(n)] 编程时，不再将分配给主轴的轴索引作为主轴号输出，而是输出字符串“Sn”。

程序代码	注释
AXSTRING[SPI(2)]	; 输出字符串“S2”。

示例 3: MODAXVAL

应该确定模数回转轴的模数位置 A。

计算输出值是轴位置 372.55。

参数化的模数范围为 0 至 360 度：

MD30340 MODULO_RANGE_START = 0

MD30330 \$MA_MODULO_RANGE = 360

程序代码	注释
R10=MODAXVAL(A,372.55)	; 计算的模数位置 R10 = 12.55。

示例 4: MODAXVAL

如果编程的轴名称不涉及到模数回转轴，则保持不变返回要转换的值(<轴位置>)。

程序代码	注释
R11=MODAXVAL(X,372.55)	; X 是直线轴; R11 = 372.55。

4.15.4 可转换的几何轴 (GEOAX)

“可转换的几何轴”功能可使用其他通道轴替代通过机床数据设定的几何轴。

句法


GEOAX(<n>,<通道轴>,<n>,<通道轴>,<n>,<通道轴>)
GEOAX()

含义

GEOAX (. . .)	几何轴切换功能。 提示： 不设置参数的 GEOAX () 可再次激活在机床数据中设定的几何轴的基本配置。
<n>	由指定通道轴替代的几何轴的编号。 取值范围： 0, 1, 2, 3 提示： 0: 指定的通道轴不进行替换，从几何轴组中删除 1: 1. 几何轴 $\triangleq$ WCS 的坐标轴 X (横坐标) 2: 2. 几何轴 $\triangleq$ WCS 的坐标轴 Y (纵坐标) 3: 3. 几何轴 $\triangleq$ WCS 的坐标轴 Z (第三轴)
<通道轴>	通道轴的名称，这个通道轴应被纳入几何轴组中去。

示例

示例 1：以切换方式切换两根轴作为几何轴
刀具溜板可以通过通道轴 X1，Y1，Z1，Z2 来运行：



这样设计几何轴，在打开后首先使 Z1 作为第 3 几何轴以几何轴名称“Z”有效，并与 X1 和 Y1 形成几何轴组合。

在零件程序中可以使用轴 Z1 和 Z2 交替地作为几何轴 Z:

程序代码	注释
...	
N100 GEOAX (3,Z2)	; 通道轴 z2 作为第 3 几何轴 (z) 起作用。
N110 G1 ...	
N120 GEOAX (3,Z1)	; 通道轴 z1 作为第 3 几何轴 (z) 起作用。
...	

示例 2: 在 6 通道轴时切换几何轴

机床具有 6 通道轴, 名称分别是 XX, YY, ZZ, U, V, W。

几何轴配置基本设置通过机床数据实现:

通道轴 XX = 第 1 几何轴 (X 轴)

通道轴 YY = 第 2 几何轴 (Y 轴)

通道轴 ZZ = 第 3 几何轴 (Z 轴)

程序代码	注释
N10 GEOAX ()	; 几何轴的基本配置有效。
N20 G0 X0 Y0 Z0 U0 V0 W0	; 所有轴快速运动到位置 0。
N30 GEOAX (1,U,2,V,3,W)	; 通道轴 U 成为第一个 (X), V 成为第二个 (Y), ; W 成为第三个 (Z)。
N40 GEOAX (1,XX,3,ZZ)	; 通道轴 XX 成为第一个 (X), ZZ 成为第三个 ; 几何轴 (Z)。通道轴 V 仍然是第二个 ; 几何轴 (Y)。
N50 G17 G2 X20 I10 F1000	; 在 X/Y 平面中的整圆。运行 ; 通道轴 XX 和 V。
N60 GEOAX (2,W)	; 通道轴 W 成为第二个几何轴 (Y)。
N80 G17 G2 X20 I10 F1000	; 在 X/Y 平面中的整圆。运行 ; 通道轴 XX 和 W。
N90 GEOAX ()	; 返回到初始状态。
N100 GEOAX (1,U,2,V,3,W)	; 通道轴 U 成为第一个几何轴 (X), V 成为第二个 ; (Y), W 成为第三个 (Z)。
N110 G1 X10 Y10 Z10 XX=25	; 通道轴 U、V、W 各自向 ; 位置 10 行驶。作为附加轴的 XX 向位置 25 行驶。
N120 GEOAX (0,V)	; 从几何轴组中去掉 V。 ; U 和 W 仍然为第一个 (X) 和第三个 ; 几何轴 (Z)。 ; 第二个几何轴 (Y) 保持未配置状态。
N130 GEOAX (1,U,2,V,3,W)	; 通道轴 U 仍然为第一个几何轴 (X), V 为第二个 ; (Y), W 为第三个 (Z)。

4.15 轴功能

程序代码	注释
N140 GEOAX (3,V)	; V 为第三个几何轴 (Z)，同时 ; 覆盖 W 并从几何轴组中 ; 删除。 第二个几何轴 (Y) ; 保持之前的未配置状态。

机床数据

轴配置

几何轴、附加轴和机床轴与通道轴之间的对应关系：

- MD10000 \$MN_AXCONF_MACHAX_NAME_TAB
- MD20050 \$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB
- MD20060 \$MC_AXCONF_GEOAX_NAME_TAB
- MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED
- MD20080 \$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB
- MD35000 \$MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX

复位特性

更改过的几何轴分配的复位特性：

- MD20110 \$MC_RESET_MODE_MASK, 位 12
- MD20118 \$MC_GEOAX_CHANGE_RESET

NC 启动特性

- MD20112 \$MC_START_MODE_MASK, 位 12

通知 PLC 用户程序

几何轴切换时，NC/PLC 接口上输出的 M 指令的参数设置方式：

- MD22532 \$MC_GEOAX_CHANGE_M_CODE

边界条件

无法进行几何轴切换

- 以下功能中有一个生效时，都无法进行几何轴切换：
 - 坐标转换
 - 样条插补
 - 刀具半径补偿
 - 刀具精补偿
- 几何轴与另一个通道轴名称相同。
- 几何轴切换的其中一个轴参与了另一个动作，该动作的持续时间超出了程序段范围。例如跨程序段的定位轴或耦合轴对中的跟随轴。

回转轴

回转轴不能作为几何轴。

更换后轴状态

一个由几何轴组合中的转换替代的轴在转换过程之后，通过它们通道轴名称作为附加轴可编程。

框架，保护范围，工作区域限制

所有的框架，保护范围和工作范围限制都可以用几何轴转换来删除。

极坐标

使用 GEOAX 交换几何轴会向一个平面转换一样 (用 G17-G19) 将模态极坐标设定成数值 0。

DRF, NPV

一个可能发生的手轮偏移 (DRF) 或者一个外部的零点偏移 (NPV) 在转换之后依旧有效。

几何轴基本配置

指令 GEOAX() 用来调用几何轴组合的基本配置。

在上电后并且在转换到“参考点运行方式”时将自动转换回基本配置。

刀具长度补偿

一个当前有效的刀具长度补偿在转换过程之后也是有效的。尽管如此，它对新接纳或者交换位置的几何轴仍然有效，当它们还没有运行时。使用第一个针对这些几何轴的运行指令时，生成的运动行程相应的由刀具长度补偿的总和与编程设计的运动行程组成。

在转换时在轴组合中保持自身位置的几何轴，也保持其状态，包括刀具长度补偿。

激活转换时几何轴配置

- 在一个有效的转换中所适用的几何轴配置（通过转换机床数据确定），无法通过功能“可切换的几何轴”来更改。
- 适用于一个转换的不同的几何轴配置必须在转换机床数据的不同数据组中进行参数设置。
- 一个通过 GEOAX 更改的几何轴配置可通过激活一个转换来删除。
- 对于几何轴而言，激活的转换的专用几何轴参数设置优先于几何轴切换相关的参数设置。
示例：转换生效。根据机床数据，转换在通道复位时仍然保留。但同时通道复位时还会生成几何轴的基本配置。为转换所确定的几何轴配置会被保留。
- 关闭转换后，几何轴的基本配置会再次生效。

运行方式 JOG，机床功能 REF

切换到运行方式 JOG，机床功能 REF（回参考点运行）时，机床数据中设置的几何轴配置将生效。

4.15.5 轴容器 (AXCTSWE, AXCTSWED, AXCTSWEC)

使用指令"AXCTSWE"及"AXCTSWED"可使能指令轴容器的旋转。

通过"AXCTSWEC"指令可撤销轴容器旋转使能。

句法

```
AXCTSWE (<ID>)  
AXCTSWED (<ID>)  
AXCTSWEC (<ID>)
```

含义

AXCTSWE:	使能轴容器旋转 "AXCTSWE"指令不会中断程序处理。 轴容器所涉及的通道均进行使能后，会立即执行旋转。
AXCTSWED:	使能轴容器旋转，不考虑其它轴容器涉及的通道 提示 • 此指令用于简化零件程序或同步动作的调试。 • 与轴容器涉及的其它通道相关的特性可通过以下机床数据设定： MD12760 \$MN_AXCT_FUNCTION_MASK, 位 0

AXCTSWEC:	撤销轴容器旋转使能	
	提示 只有在轴容器还没有开始旋转时，才能撤销旋转使能： $\$AN_AXCTSWA[<\text{轴容器}>] == 0$ 系统变量参见“轴容器 (AXCTSWE, AXCTSWED, AXCTSWEC) (页 938)”	
<ID>:	轴容器或容器轴的名称:	
	CT<编号>:	轴容器的缺省名称: $MD12750 \$MN_AXCT_NAME_TAB$ 示例: "CT1"
	<容器>:	轴容器的用户定义名称: $MD12750 \$MN_AXCT_NAME_TAB$ 示例: "CONTAINER_1"
	<轴>:	通道中已知的容器轴的名称

说明**增量**

轴容器旋转的增量通过以下设定数据设置:

SD41700 $\$SN_AXCT_SWWIDTH$

其它信息**诊断**

通过以下系统变量可读取轴容器的当前状态:

系统变量	类型	说明
$\$AC_AXCTSWA[<\text{名称}>]$	BOOL	轴容器特定通道的状态
$\$AN_AXCTSWA[<\text{轴容器}>]$	BOOL	轴容器特定 NCU 的状态
$\$AN_AXCTSWE[<\text{轴容器}>]$	INT	轴容器旋转特定插槽的状态 系统变量对轴容器插槽的状态以 位方式 进行说明，每个位对应一个插槽。
$\$AN_AXCTAS[<\text{轴容器}>]$	INT	轴容器当前已经旋转的插槽数。

隐含了 GET/GETD 的轴容器旋转

通过以下机床数据可设置，使用"AXCTSWE"指令时通过隐性"GET / GETD" 将通道的所有容器轴取出。在容器旋转后才可进行轴交换。

MD10722 \$MN_AXCHANGE_MASK, 位 1 = 1

说明

对于“主运行轴”状态下的轴（例如 PLC 轴）**不会**执行带隐性"GET / GETD" 的轴容器旋转，因为其退出此状态后方可进行轴容器旋转。

4.15.6 等待有效的轴位置（WAITENC）

在 NC 程序中可编写"WAITENC"指令等待，由 MD34800 \$MA_WAIT_ENC_VALID = 1 配置的轴获得经过同步或补偿的位置。

在等待状态下可执行中断，例如启动一个异步子程序，或切换到 JOG 模式。必要时可通过继续执行程序重新进入等待状态。

说明

等待状态在操作界面中通过停止状态“等待测量系统”显示。

句法

可在任意 NC 程序部分编程"WAITENC"指令。

必须在单独的程序段中进行编程。

```
...  
WAITENC  
...
```

示例

"WAITENC" 例如可用于事件控制的用户程序 .../_N_CMA_DIR/_N_PROG_EVENT_SPF，如下面的例子所示。

应用示例：断电后通过定向转换回退刀具

带刀具定向的加工已由于电源故障中断。

在之后的启动中调用事件控制用户程序 .../_N_CMA_DIR/_N_PROG_EVENT_SPF。

在事件控制用户程序中使用"WAITENC"等待经过同步或补偿的轴位置，从而计算出框架，按刀具方向校准 WCS。

程序代码	注释
...	
IF \$P_PROG_EVENT == 4	； 启动。
IF \$P_TRAFO <> 0	； 已选择坐标转换。
WAITENC	； 等待有效的方向轴位置。
TOROTZ	； 将 WCS 的 Z 轴转到刀具轴方向。
ENDIF	
M17	
ENDIF	
...	

之后可在运行方式 JOG 中，通过回程运行将刀具沿刀具轴的方向退回。

4.15.7 可编程参数组切换（SCPARA）

使用 SCPARA 指令可为轴请求向特定参数组的切换。

说明
螺纹加工期间不可进行参数组切换
在螺纹切削 G33 和攻丝 G331 / G332 时，参数组已被控制系统选取，故无法修改。

禁用参数组切换
通过 NC/PLC 接口也可请求参数组切换。为避免切换冲突，可通过 NC/PLC 接口禁用 NC 的参数组切换（SCPARA）：
DB31, ... DBX9.3（通过 NC 进行的参数组设定被禁用）

说明
若在通过 NC/PLC 接口禁用参数组切换功能期间使用 SCPARA 请求了该功能，则切换请求会被拒绝，且无故障信息。

句法

```
SCPARA [<轴>] =<值>
```

含义

SCPARA:	指令：切换参数组	
<轴>:	轴名称（通道轴）	
	类型:	AXIS
<值>:	参数组号：1, 2, 3, ... 最大参数组编号	

示例

程序代码	注释
...	
N110 SCPARA[X]= 3	; 选择: x 轴, 第 3 参数组
...	

更多信息

使能参数组切换

轴的参数组切换必须显性使能:

MD35590 \$MA_PARAMSET_CHANGE_ENABLE[<轴>]

读取参数组编号

可通过系统变量 \$AA_SCPAR 读取所选参数组（设定参数组）的编号。

4.15.8 打开/关闭适配（CADAPTON，CADAPTOF）

以预定义程序 CADAPTON() 和 CADAPTOF() 可以激活、更新和取消激活对零件程序中动态参数和控制参数进行调整的预定义适配。应用另见 CYCLE782 (页 1174)。

句法

...
CADAPTON(<Result>,<Axis>,<InVar>[,<InVal>])
...
CADAPTOF(<Result>,<Axis>,<InVar>)
...

含义

CADAPTON () :	激活适配关系		
CADAPTOF () :	禁用适配关系 提示: 忽视永久有效的适配关系 (MD16501 = 1) CADAPTOF () 一个已编程的输入值 (<InVal>) 仍有效。		
<Result>:	结果变量：用于状态的返回值（用基准参数调出）：		
	数据类型：	INT	
	值：	0	无错误
		1	没有已参数化的有效适配表格
		2	参数<Axis>无效
		3	参数<InVar>无效
		4	预留
		5	参数<InVal>无效
<Axis>:	适配关系的输入轴的机床轴名称		
	数据类型：	AXIS	
	取值范围：	通道中定义的机床轴名称	
	提示: 此参数用于给在 MD16504 \$MN_CADAPT_INPUT_AX 中输入了一个和<Axis>参数相应的输入值的适配定址。其他参数<InVar>和<InVal>被分配给这个轴。		
<InVar>:	适配关系的输入参数		
	数据类型：	INT	
	值：	1	轴的惯性
		2	轴位置
3		轴速度	

<InVal>:	适配关系的输入值 用于智能负载适配的可选参数（<InVar>=1）。		
	数据类型:	REAL	
	值:	> 0	当前惯量
		= 0	负载/装料未定义或未知。在此情况下，分配的适配提供的替代输出值为 1.0。
		< 0	此调用以 <Status> = 5（参数<InVal>无效）结束。最后激活的输入值依然有效。
提示: 若未编程输入值，则最后编程的值，即启动控制系统后的缺省值 (=0)有效。			

示例

程序代码	注释
DEF INT RESULT	； 结果变量的定义。
...	
CADAPTON (RESULT,MX1,2)	； 激活适配
IF RESULT <> 0	； 分析结果变量（需要在每一个 CADAPTON/CADAPTOF 指令后执行）
MSG ("CADAPT-RESULT=" << RESULT)	
STOPRE	
SETAL (61000)	
ENDIF	
...	
CADAPTOF (RESULT,MX1,2)	； 取消激活适配
...	； 分析结果变量
...	

其它信息

Link 轴

此功能不可用于链接轴（功能 NCU-Link）。在此情况下，结果变量会产生返回值 2（“参数 <Axis>无效”）。

程序段搜索

- 不含计算的程序段搜索

忽视在程序开头和目标程序段之间编程的 CADAPTON/CADAPTOF 指令。用户必须在选定查找目标时，也选定与加工段相关的适配。

- 在轮廓处或程序段中点计算的程序段搜索

收集激活和取消激活命令或已编程的输入值，在搜索过程结束后以搜索的执行程序段给出当前状态。

- 在“程序测试”模式计算的程序段搜索（SERUPRO）

关闭 SERUPRO 后，经由 CADAPTON/CADAPTOF 指令达到的适配状态将转化至现实运行中。

4.15.9 调整动态响应模式下的 FIR 急动滤波器（CALCFIR）

为了确保在切换了动态响应模式后，通道中激活了 FIR 低通急动滤波器的所有轴都可以获得相同的阻尼效果和轮廓精度，可使用编程指令 CALCFIR 计算和动态响应相关的 FIR 滤波器设置并使之生效。

应用

CALCFIR 应用在制造商循环 CUST_832 中。

标准流程

在自由形状表面加工的 NC 程序开头编程 CYCLE832。执行程序时，CYCLE832 调用制造商循环 CUST_832，执行由机床制造商在 CUST_832 中插入的编程指令 CALCFIR。

生效方式

经 CALCFIR 覆写的滤波器设置会一直生效，直到被下一个 CALCFIR 调用指令重新覆写。当通过 G 组 59（轨迹插补的动态响应模式）指令编程当前动态响应模式的更改时，始终要求进行该操作。

控制系统启动/通道复位/程序段末尾复位时的特性

在控制系统启动和通道/程序段末尾复位时，与 G 组 59 删除设置相配的 FIR 滤波器设置自动生效。

前提条件

- 已勾选选项“Top Speed”。

说明

为了能通过“Top Speed”达到最佳结果，建议额外勾选“Top Surface”选项。

- 位于插补链中的轴还必须满足以下条件：
 - FIR 低通急动滤波器已生效。
 - 与动态响应无关的 FIR 滤波器设置已配置。
 - 经 CALCFIR 覆写滤波器设置已使能。
- 急动限制 SOFT/SOFTA 已生效。

句法

CALCFIR 在独立的程序段中编程。编程动态响应模块后直接在制造商循环 CUST_832 中调用：

```
...
DYN...
CALCFIR
...
```

含义

DYN...:	G 组 59 中用于选择动态响应模式的指令	
	DYNNORM:	激活 一般动态
	DYNPOS:	激活 定位模式、攻丝 的动态
	DYNROUGH:	激活 粗加工 动态
	DYNSEMIFIN:	激活 初精整 动态
	DYNFINISH:	激活 精加工 动态
	DYNPREC:	激活 精修整 动态
CALCFIR:	用于 FIR 低通急动滤波器动态调整的预定义程序	

说明

CALCFIR 执行 NEWCONFIG，使 FIR 滤波器计算结果在轴专用的、用于设置 FIR 低通急动滤波器的机床数据和 CPRECON (页 899)中都生效。该 NEWCONFIG 会使其他 NEWCONFIG 生效的机床数据生效。

边界条件

同步中的应用
CALCFIR 不可在同步动作中编写。

4.15.10 读/写零件程序中的驱动参数 (DRVPRD, DRVPWR)

通过语言指令 DRVPRD 和 DRVPWR，机床制造商可对零件程序中的驱动参数实现轴专用读/写访问。

由于 DRVPRD 和 DRVPWR 是预定义程序，必须单独占用一个 NC 程序段，因此可在某个时刻对通道中的某个具体驱动参数进行读或写。

DRVPRD 和 DRVPWR 在制造商循环中使用。

前提条件

- 需要满足以下前提条件：
- 由 NC 控制的驱动已完成调试。
 - 始终具备对 CST 目录（西门子）或 CMA 目录（制造商）下循环的读写权限。

句法

```
DRVPRD(<Result>,<Axis>,<DrvParNo>,<DrvParIdx>,<Value>)
DRVPWR(<Result>,<Axis>,<DrvParNo>,<DrvParIdx>,<Value>)
```

含义

DRVPRD()：	预定义程序，用于 读取 驱动参数		
DRVPWR()：	预定义程序，用于 写入 驱动参数		
<Result>：	结果变量：状态返回值		
	数据类型：	INT	
	值：	= 0	功能正常执行
		> 0	功能结束执行并报错 详细信息参见“更多信息”>“通过返回值诊断”。

<Axis>:	机床进给轴名称	
	数据类型:	AXIS
	取值范围:	通道中定义的机床轴名称
<DrvParNo>: :	驱动参数号	
	数据类型:	INT
<DrvParIdx>: >:	驱动参数下标	
	数据类型:	INT
<Value>:	驱动参数值	
	DRVPRD: 读取的值	
	DRVPWR: 待写入的值	
	数据类型:	REAL

示例

读取 X 轴的参数 p1460[0] “转速控制器适配转速的比例增益”：

程序代码	注释
N100 DEF INT _Status	；语言指令的返回值变量定义
N110 DEF REAL _Result	；已读取参数值的变量定义
N120 DRVPRD(_Status,AX1,1460,0,_Result)	；读取参数 p1460

更多信息

通过返回值诊断

如果语言指令的返回值不为零，则对驱动参数的访问失败。

为返回值预留了两个编号区域：

调用语言指令时的返回值：

- 0 正常访问。
- 1 值错误。
- 2 轴不存在。

- 3 驱动不存在。
- 4 无访问权限。
- 5 无法在程序段查找/程序测试中访问。
- 6 无法访问驱动。

读/写驱动参数时的返回值：

- 1000 参数号无效。
- 1001 参数值不可修改。
- 1002 超出上限值或下限值。
- 1003 子下标错误。
- 1004 无数组，无子下标。
- ...
- 1107 控制器使能时不允许进行写访问。
- 1110 写访问只能在调试状态下进行：电机 (p0010 = 3)。
- ...
- 1204 不允许写访问。

为区别语言指令的返回值与驱动的返回值，驱动返回值的数值增加了 1000。

更多信息：SINUMERIK 诊断手册，报警 201042 “项目下载时参数出错”

程序模拟时的特性

可用的驱动参数取决于所使用的驱动模拟的性能和功能范围。缺少驱动模拟时，语言指令的返回值为 3。

通过变量 \$P_SIM，机床制造商可对程序模拟进行一些特殊处理。

与其他功能的相互影响

- 同时进行读/写访问
由 HMI 或其他客户端同时进行读/写访问时，会影响语言指令的执行时间。
- REPOS
语言指令的执行被 REORG 事件中中断时，指令会重复执行。
- 程序段查找/程序测试
在程序段查找和程序测试（以及 SERUPRO）中，不能使用读/写驱动参数的语言指令。结果变量会返回访问错误 5。
在零件程序中使用系统变量 \$P_SEARCH 和 \$P_ISTEST 进行询问，程序段查找或程序测试是否激活，以便跳过 DRVPRD 和 DRVPRW 并执行替代方案。

边界条件

编程时要遵循以下条件：

- 在同步动作中使用
语言指令不能编写在同步动作中，因为同步动作不会等待非循环访问的执行。
在同步动作中使用语言指令会触发报警 12571。
- 可读/写的驱动参数
只能对 SERVO-DO 或 HLA-DO 的轴专用驱动参数，以及分配给 NC 轴的 PROFIDRIVE 标准驱动参数进行读/写访问。
不能对以下 DO 的参数进行读/写访问：CU_I、CU_NX、CU3x、TM、HUB、INFEED。

4.16 轴耦合


4.16.1 联动 (TRAILON, TRAILOF)

当一个已定义的引导轴运动时，指定给该轴的耦合轴（=跟随轴）会在参照某个耦合系数的情况下，开始运行引导轴所引导的位移。

引导轴和跟随轴共同组成耦合组合。

应用范围

- 通过一个模拟轴进行轴运行。引导轴是一个模拟轴，而耦合轴是一个真正的轴。从而可以使得真实轴可以参照耦合系数运行。
- 用 2 个耦合组合进行两面加工：
第 1 引导轴 Y，耦合轴 V
第 2 引导轴 Z，耦合轴 W



句法

TRAILON (<跟随轴>,<引导轴>,<耦合系数>)
 TRAILOF (<跟随轴>,<引导轴>,<引导轴 2>)
 TRAILOF (<跟随轴>)

含义


TRAILON:	用于启用和定义耦合轴组合的指令	
	生效方式:	模态
<跟随轴>:	参数 1: 耦合轴的名称 提示: 一个耦合轴也可以是其余耦合轴的引导轴。以这种方式可以建立不同的耦合组合。	
<引导轴>:	参数 2: 引导轴的名称	
<耦合系数>:	参数 3: 耦合系数 耦合系数说明了耦合轴和引导轴位移之间的关系。 $\text{<耦合系数>} = \text{耦合轴位移} / \text{引导轴位移}$	
	类 型:	REAL
	缺省设置:	1
	负值表明引导轴和耦合轴在相反方向运行。 如在编程中未指定耦合系数, 则耦合系数 1 自动生效。	
TRAILOF:	关闭耦合组合的指令	
	生效方式:	模态
有 2 个参数的 TRAILOF 只会关闭指定引导轴的耦合: TRAILOF (<跟随轴>,<引导轴>) 如果一个耦合轴拥有 2 个引导轴, 可调用带有 3 个参数的 TRAILOF 来关闭这两个耦合: TRAILOF (<跟随轴>,<引导轴>,<引导轴 2>) 如果编程了 TRAILOF, 而没有指定引导轴, 也会给出相同的结果: TRAILOF (<跟随轴>)		

说明

耦合运动始终在基准坐标系（BCS）中进行。
可同时激活的耦合组合的数量只由机床上现有的轴的组合方法限制。

示例

须根据展示的轴结构加工工件两面。 据此应构成 2 个耦合组合。



程序代码	注释
...	
N100 TRAILON (V,Y)	; 启用第 1 个联动组合
N110 TRAILON (W,Z,-1)	; 启用第 2 个耦合组合。 耦合系数为负： 耦合轴以与引导轴相反的方向作相应运动。
N120 G0 Z10	; Z 轴和 w 轴以相反的轴向进给。
N130 G0 Y20	; Y 轴和 v 轴以相同的轴向进给。
...	
N200 G1 Y22 V25 F200	; 叠加耦合轴“v”轴的某个相关和不相关的运动。
...	
TRAILOF (V,Y)	; 关闭第 1 个耦合组合。
TRAILOF (W,Z)	; 关闭第 2 个耦合组合。

其它信息

轴类型

一个耦合组合可以由线性轴和回转轴的任意组合构成。 一个模拟轴也可在此被定义为引导轴。

耦合轴

一个耦合轴最多可同时指定 2 个引导轴。在不同的耦合组合中指定引导轴。

可以为耦合轴编程所有系统提供的运行指令(G0, G1, G2, G3, ...).。除了单独定义的位移，耦合轴还会按照耦合系数运行从引导轴导出的位移。

动态性能限制

动态性能的限制取决于激活耦合组合的方式：

- 在零件程序中激活
如果在零件程序中激活耦合，而所有的引导轴被用作当前生效的编程轴，那么在引导轴运行时考虑所有耦合轴动态性能，避免出现过载。
如果在零件程序中激活了耦合，而其中的引导轴没有被用作当前生效通道中的编程轴 (\$AA_TYP ≠ 1)，那么在引导轴运行时不会考虑耦合轴的动态性能。因此，如果某个耦合轴的动态性能稍稍低于耦合要求的水平，会使该轴出现过载。
- 在同步中激活
如果在同步中激活耦合，那么在引导轴运行时不会考虑耦合轴的动态性能。因此，如果某个耦合轴的动态性能稍稍低于耦合要求的水平，会使该轴出现过载。

 小心
轴过载 如果一个耦合组合 - 在同步中 - 或在零件程序中被激活，其中的引导轴不是耦合轴通道中的编程轴， 那么用户和机床制造商应负责采取相应的措施，避免引导轴的运行导致耦合轴出现过载。

耦合状态

在零件程序中可以采用以下系统变量查询轴的耦合状态：

\$AA_COUP_ACT[<轴>]

值	含义
0	无耦合有效
8	耦合运行生效

使用模数回转轴时的联动轴剩余行程显示

若引导轴和联动轴为模数回转轴，则引导轴的运行会以 $n * 360^\circ$ ($n = 1, 2, 3...$) 累加，从而显示联动轴的剩余行程，直至取消耦合。

示例： 含 TRAILON 的程序段，引导轴为 B，跟随轴为 C


程序代码	注释
TRAILON (C,B,1)	; 激活耦合
G0 B0	; 起始位置
	; 程序段起始处的剩余路径显示:
G91 B360	; B=360, C=360
G91 B720	; B=720, C=1080
G91 B360	; B=360, C=1440

4.16.2 曲线图表 (CTAB)

借助曲线图表可以编程两个轴（引导轴和跟随轴）之间的位置关系和速度关系。 曲线图表的定义在零件程序中进行。

应用


曲线图表替代了机械凸轮。 通过实现引导值和跟随值之间的函数关联，曲线图表构成了轴向引导值耦合的基础。 在相应的编程中，控制系统从相互所属的引导轴和跟随轴的位置中计算出一个与凸轮相应的多项式。



4.16.2.1 定义曲线图表(CTABDEF, CATBEND)

一个曲线图表所描述的是一个零件程序或者一个零件程序段，其特点是前面插入 CTABDEF 且使用指令 CTABEND 结束。

在该程序段范围内，通过运动指令将引导轴的各个位置一一指定给跟随轴的位置，这些跟随值位置用来作为计算曲线的节点，曲线的形式至多为 5 阶多项式。



前提条件

在定义曲线图表前，必须通过相应的机床数据定义来预留足够的存储容量(→ 机床制造商！)。

句法

```
CTABDEF (<跟随轴>,<引导轴>,<n>,<周期性>[,<存储地点>])  
...  
CTABEND
```

含义

CTABDEF ():	曲线图表定义的开始
CTABEND:	曲线图表定义的结束
<跟随轴>:	需要通过曲线图表计算其运行的轴
<引导轴>:	提供引导值以计算跟随轴运行的轴

<n>:	曲线图表的编号(ID) 曲线图表的编号是唯一的，和存储地点无关。在静态和动态 NC 存储器中不能出现带有相同编号的图表。	
<周期性>:	图表周期性	
	0	图表不具有周期性，即使是回转轴也只执行一次
	1	引导轴上图表具有周期性
	2	引导轴和跟随轴上，图表具有周期性
<存储地点>:	存储地点的说明（可选）	
	"SRAM"	曲线图表保存在 静态 NC 存储器中。
	"DRAM"	曲线图表保存在 动态 NC 存储器中。
	提示： 如果没有为该参数编程任何值，机床数据 MD20905 \$MC_CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE 中设置的默认存储地点会生效。	

说明

覆盖

只要一个新曲线图表定义时其编号(<n>)被使用，这个曲线图表将被覆盖。（特例：曲线图表在某个轴耦合中被激活或已被 CTABLOCK 禁用）。**在覆盖曲线图表时不会给出相应的警告！**


示例

示例 1：程序段，作为曲线图表定义

不改变一个程序段，用于定义一个曲线图表。其中所出现的预处理指令 STOPRE 会被保留，在该程序段不再用作图表定义，而 CTABDEF 和 CTABEND 也被删除后，立即恢复生效。

程序代码	注释
...	
CTABDEF (Y,X,1,1)	; 定义一个曲线图表。
...	
IF NOT (\$P_CTABDEF)	
STOPRE	
ENDIF	
...	
CTABEND	

示例 2： 定义一个非周期性的曲线图表



程序代码	注释
N100 CTABDEF(Y,X,3,0)	；开始定义一个带有编号 3 的非周期性曲线图表。
N110 X0 Y0	；第 1 个运动指令，确定起始值和第 1 个节点： 引导值： 0，跟随值： 0
N120 X20 Y0	；第 2 个节点： 引导值： 0...20，跟随值： 起始值...0
N130 X100 Y6	；第 3 个节点： 引导值： 20...100，跟随值： 0...6
N140 X150 Y6	；第 4 个节点： 引导值： 100...150，跟随值： 6...6
N150 X180 Y0	；第 5 个节点： 引导值： 150...180，跟随值： 6...0
N200 CTABEND	；结束定义。 曲线图表在其内部示意图中会生成为最大 5 阶多项式。 视模 态选择的零件程序状态插补方式（圆弧插补、直线插补、样条插补）而定，用 规定的节点对曲线段再次进行计算。 再次恢复到定义开始前的零件程序状态。

示例 3： 定义一个周期性曲线图表

定义一个周期性曲线图表，带有编号 2，引导值范围 0~360，跟随轴运动从 0 到 45 并且返回到 0：

程序代码	注释
N10 DEF REAL DEPPOS	
N20 DEF REAL GRADIENT	
N30 CTABDEF(Y,X,2,1)	；开始定义。
N40 G1 X=0 Y=0	

4.16 轴耦合

程序代码	注释
N50 POLY	
N60 PO[X]=(45.0)	
N70 PO[X]=(90.0) PO[Y]=(45.0,135.0,-90)	
N80 PO[X]=(270.0)	
N90 PO[X]=(315.0) PO[Y]=(0.0,-135.0,90)	
N100 PO[X]=(360.0)	
N110 CTABEND	； 结束定义。
； 通过耦合 Y 到 X 对曲线进行测试	
N120 G1 F1000 X0	
N130 LEADON(Y,X,2)	
N140 X360	
N150 X0	
N160 LEADOF(Y,X)	
N170 DEPPOS=CTAB(75.0,2,GRADIENT)	； 在引导值为 75.0 时读图表功能。
N180 G0 X75 Y=DEPPOS	； 引导轴和跟随轴的定位。
； 启用耦合之后，无需对跟随轴进行同步。	
N190 LEADON(Y,X,2)	
N200 G1 X110 F1000	
N210 LEADOF(Y,X)	
N220 M30	

其它信息

曲线图表的初值和终值

曲线图表定义范围开始的初值是曲线图表定义之内相关轴位置的说明（第一个运动指令）。
曲线图表的定义范围的终值相应地由最后的运行指令决定。

可用的语言范围

在曲线图表的定义内，可使用整个 NC 语言范围。

说明

在曲线图表定义中不允许以下指令：

- 预处理停止
- 引导轴运动过程中的跳转（例如当切换坐标转换时）
- 单独的跟随轴的运动指令
- 引导轴的反向运动，即引导轴的位置必须始终唯一
- 不同程序级的 CTABDEF 和 CTABEND 指令

模态指令的有效性

所有在曲线图表定义之内激活的模态指令均在曲线图表定义结束处失效。因此，图表定义所位于的零件程序，在图表定义的前后处于相同的状态。

R 参数赋值

编程 CTABEND 后，图表定义范围内的 R 参数赋值被复位。

示例：

程序代码	注释
...	
R10=5 R11=20	;R10=5
...	
CTABDEF	
G1 X=10 Y=20 F1000	
R10=R11+5	;R10=25
X=R10	
CTABEND	
...	;R10=5

ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE 的激活

如果在一个曲线图表定义 CTABDEF() ... CTABEND 内部激活一个 ASPLINE，BSPLINE 或 CSPLINE，则在激活该样条前至少应当编程一个起始点。要避免在 CTABDEF 之后立即激活，否则样条会依赖于曲线图表定义之前的当前轴位置。

示例：

程序代码
...
CTABDEF(Y,X,1,0)
X0 Y0
ASPLINE
X=5 Y=10
X10 Y40
...
CTABEND

重复使用曲线图表

如果图表存储在 NC 静态存储器（SRAM）中，则通过曲线图表计算出的、主动轴和跟随轴的函数关系会保留在所选择的图表号之下，即使零件程序结束或断电。

保存在动态存储器（DRAM）中的图表会在上电时被删除，必须再次创建。

已建立的曲线图表可用到引导轴和跟随轴的任意轴组合上，而和建立曲线图表时使用的轴没有关系。

曲线图表的覆盖

只要一个新曲线图表定义时其编号被使用，这个曲线图表将被覆盖。

特例：曲线图表已在某个轴耦合中激活或者已被 CTABLOCK 禁用。

说明

在覆盖曲线图表时中不给出相应的警告。

曲线图表定义生效？

使用系统变量 \$P_CTABDEF 可随时从零件程序中查询曲线图表定义是否已激活。

取消曲线图表定义

将定义曲线图表的语句用括号括起来后，零件程序段就可重新作为真实的零件程序使用。

通过“从外部执行”载入曲线图表

通过“从外部执行”载入曲线图表时，必须通过机床数据 MD18360

\$MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE 正确选择加载缓存器(DRAM)的容量，从而可以同时加载缓存器中保存完整的曲线表定义。否则将发出报警，停止零件程序的处理。

跟随轴的跳转

根据机床数据

MD20900 \$MC_CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION

的设置，在缺少引导轴运动时允许跟随值跳转。

4.16.2.2 检查曲线图表的存在性(CTABEXISTS)

通过指令 CTABEXISTS 可以检查，NC 存储器中是否存在某个曲线图表号。

句法

CTABEXISTS (<n>)

含义

CTABEXISTS:	检查，在静态或动态 NC 存储器中是否存在编号为<n>的曲线图表	
	0	图表不存在
	1	图表存在
<n>:	曲线图表的编号(ID)	

4.16.2.3 删除曲线图表(CTABDEL)

使用 CTABDEL 可以删除曲线图表。

说明

在轴耦合中生效的曲线图表不能被删除。

句法

```
CTABDEL (<n>)
CTABDEL (<n>,<m>)
CTABDEL () (<n>,<m>,<存储地点>)
CTABDEL ()
CTABDEL (, ,<存储地点>)
```

含义

CTABDEL:	用于删除曲线图表的指令
<n>:	待删除的曲线图表的编号(ID) 在删除曲线图表范围 CTABDEL (<n>,<m>) 时，用<n>指定范围内第一个曲线图表的编号。
<m>:	在删除曲线图表范围 CTABDEL (<n>,<m>) 时，用<m>指定范围内最后一个曲线图表的编号。 <m>必须大于<n>!

4.16 轴耦合

<存储地点>:	存储地点的说明（可选） 如果删除时 没有指定 存储地点，则删除静态和动态 NC 存储器中指定的曲线图表。 如果删除时 指定了 存储地点，则只删除指定存储器中指定的曲线图表。其他曲线图表保持不变。	
	"SRAM"	删除 静态 NC 存储器中的曲线图表
	"DRAM"	删除 动态 NC 存储器中的曲线图表

如果编程 CTABDEL 时没有指定需要删除的曲线图表，则删除**所有**或指定存储器中的所有曲线图表。

CTABDEL () :	删除静态和动态 NC 存储器中的所有曲线图表
CTABDEL (, , "SRAM") :	删除静态存储器中的所有曲线图表
CTABDEL (, , "DRAM") :	删除动态存储器中的所有曲线图表

说明

需要删除多个曲线图表 CTABDEL (<n>,<m>) 或 CTABDEL () 时，如果至少其中有一个在耦合运动中生效，则不执行删除指令，即：**不删除**指定的曲线图表。

4.16.2.4 禁止删除和覆盖曲线图表(CTABLOCK, CTABUNLOCK)

可以设置“禁止删除和覆盖曲线图表”来保护曲线图表。该禁止可以随时被取消。

句法

激活锁定功能:

CTABLOCK (<n>)
CTABLOCK (<n>,<m>)
CTABLOCK (<n>,<m>,<存储地点>)
CTABLOCK ()
CTABLOCK (, , <存储地点>)

取消锁定功能:

CTABUNLOCK (<n>)
CTABUNLOCK (<n>,<m>)
CTABUNLOCK (<n>,<m>,<存储地点>)
CTABUNLOCK ()
CTABUNLOCK (, , <存储地点>)

含义

CTABLOCK:	激活禁止删除/覆盖的指令	
CTABUNLOCK:	取消禁止删除/覆盖的指令 CTABUNLOCK 会再次激活被 CTABLOCK 锁定的曲线图表。在激活的耦合中生效的图表继续保持锁定状态并不能被删除。一旦由于耦合失效而取消了禁止，CTABLOCK 的锁定功能就被取消。从而可以删除此图表。而无需再次调用 CTABUNLOCK。	
<n>:	待锁定/解除锁定的曲线图表的编号(ID) 在锁定/解除锁定曲线图表范围 CTABLOCK (<n>, <m>) / CTABUNLOCK (<n>, <m>) 时，用<n>指定范围内第一个曲线图表的编号。	
<m>:	在锁定/解除锁定曲线图表范围 CTABLOCK (<n>, <m>) / CTABUNLOCK (<n>, <m>) 时，用<m>指定范围内最后一个曲线图表的编号。 <m>必须大于<n>!	
<存储地点>:	存储地点的说明（可选） 如果在锁定/解除锁定时 没有指定 存储地点，则该指令对静态和动态 NC 存储器中指定的曲线图表生效。 如果在锁定/解除锁定时 指定了 存储地点，则该指令只对指定存储器中指定的曲线图表生效。其他的曲线图表不会受影响。	
	"SRAM"	锁定/解除锁定 静态 NC 存储器中的曲线图表
	"DRAM"	锁定/解除锁定 动态 NC 存储器中的曲线图表

如果编程 CTABLOCK/CTABUNLOCK 时没有指定需要锁定或解除锁定的曲线图表，则该指令对**所有**或指定存储器中的所有曲线图表生效。

CTABLOCK():	锁定静态和动态 NC 存储器中的所有曲线图表
CTABLOCK(, , "SRAM"):	锁定静态存储器中的所有曲线图表
CTABLOCK(, , "DRAM"):	锁定动态存储器中的所有曲线图表
CTABUNLOCK():	解除锁定静态和动态 NC 存储器中的所有曲线图表
CTABUNLOCK(, , "SRAM"):	解除锁定静态存储器中的所有曲线图表
CTABUNLOCK(, , "DRAM"):	解除锁定动态存储器中的所有曲线图表

4.16.2.5 曲线图表： 确定图表属性(CTABID, CTABISLOCK, CTABMEMTYP, CTABPERIOD)

通过该指令可以查询曲线图表的重要属性，如图表编号、锁定状态、存储地点和周期性。

句法

```
CTABID(<p>)  
CTABID(<p>,<存储地点>)  
CTABISLOCK(<n>)  
CTABMEMTYP(<n>)  
TABPERIOD(<n>)
```

含义

CTABID:	返回一个 图表号 ，该图表号在指定的存储器中被存为第<p>个曲线图表。 示例： CTABID(1,"SRAM") 返回静态 NC 存储器中第一个曲线图表的编号。此处，第一个曲线图表相当于最高编号的图表。 提示： 如果在前后两个 CTABID 的调用期间，存储器中的图表顺序发生变化，例如，由于用 CTABDEL 删除了某个图表， 则 CTABID(<p>,...) 会在 <p>号相同时返回另一个图表，而不是之前的一个。	
CTABISLOCK:	返回编号为<n>的曲线图表的 锁定状态 :	
	0	图表未锁定
	1	图表被 CTABLOCK 锁定
	2	图表被激活的耦合锁定
	3	图表被 CTABLOCK 和激活的耦合锁定
	-1	图表不存在
CTABMEMTYP:	返回编号为<n>的曲线图表的 存储地点 :	
	0	静态 NC 存储器中的曲线图表
	1	动态 NC 存储器中的曲线图表
	-1	图表不存在

CTABPERIOD:	返回编号为<n>的曲线图表的周期性:	
	0	图表为非周期性
	1	引导轴上图表具有周期性
	2	引导轴和跟随轴上，图表具有周期性
	-1	图表不存在
<p>:	存储器中的输入号	
<n>:	曲线图表的编号(ID)	
<存储地点>:	存储地点的说明（可选）	
	"SRAM"	静态 NC 存储器
	"DRAM"	动态 NC 存储器
	提示: 如果没有为该参数编程任何值，机床数据 MD20905 \$MC_CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE 中设置的默认存储 地点会生效。	

4.16.2.6 读取曲线图表值 (CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABSSV, CTABSEV, CTAB, CTABINV, CTABTMIN, CTABTMAX)

在零件程序中可以读取以下曲线图表值:

- 曲线图表开头和结尾上的引导轴值和跟随轴值
- 曲线段开头和结尾的跟随轴值
- 一个引导轴值的跟随轴值
- 一个跟随轴值的引导轴值
- 跟随轴的最大值和最小值
 - 在图表的整个定义范围内
 - 或者
 - 在定义的图表间隔内

句法

```
CTABTSV (<n>, <斜率> [, <跟随轴>])  
CTABTEV (<n>, <斜率> [, <跟随轴>])  
CTABTSP (<n>, <斜率> [, <引导轴>])  
CTABTEP (<n>, <斜率> [, <引导轴>])  
CTABSSV (<引导值>, <n>, <斜率> [, <跟随轴>])  
CTABSEV (<引导值>, <n>, <斜率> [, <跟随轴>])  
CTAB (<引导值>, <n>, <斜率> [, <跟随轴>, <引导轴>])  
CTABINV (<跟随值>, <近似值>, <n>, <斜率> [, <跟随轴>, <引导轴>])
```

4.16 轴耦合

CTABTMIN (<n> [, <跟随轴>])
 CTABTMAX (<n> [, <跟随轴>])
 CTABTMIN (<n>, <a>, [, <跟随轴>, <引导轴>])
 CTABTMAX (<n>, <a>, [, <跟随轴>, <引导轴>])

含义

CTABTSV:	读取编号为<n>的图表 开头 的跟随轴值
CTABTEV:	读取编号为<n>的图表 结尾 的跟随轴值
CTABTSP:	读取编号为<n>的图表 开头 的引导轴值
CTABTEP:	读取编号为<n>的图表 结尾 的引导轴值
CTABSSV:	指定的引导轴值，即<引导值>对应的曲线段 开头 的跟随轴值
CTABSEV:	指定的引导轴值，即<引导值>对应的曲线段 结尾 的跟随轴值
CTAB:	读取指定的引导轴值，即<引导值>对应的跟随轴值
CTABINV:	读取指定的跟随轴值，即<跟随值>对应的引导轴值
CTABTMIN:	确定跟随轴的 最小值 : - 在图表的整个定义范围内 或者 - 在一个定义的间隔<a> ... 内
CTABTMAX:	确定跟随轴的 最大值 : - 在图表的整个定义范围内 或者 - 在一个定义的间隔<a> ... 内
<n>:	曲线图表的编号(ID)
<斜率>:	在参数<斜率>内返回了测定位置上曲线图表函数的 斜率 。
<跟随轴>:	需要通过曲线图表计算其运行的轴（可选）
<引导轴>:	提供引导值以计算跟随轴运行的轴（可选）
<跟随值>:	CTABINV 中，用于读取相应引导值的跟随值
<引导值>:	引导值: - CTAB 中，用于读取相应跟随值 或者 - CTABSSV/CTABSEV 中，用于选择曲线段
<近似值>:	CTABINV 中，引导值轴和跟随轴值的对应关系并不强制是唯一的。CTABINV 为此需要一个参数，即用于所求引导轴值的近似值。
<a>:	CTABTMIN/CTABTMAX 中引导值间隔的 下限

:	CTABTMIN/CTABTMAX 中引导值间隔的上限
	提示: 引导值间隔<a> ... 必须在曲线图表的定义范围内。

示例

示例 1:

确定曲线图表开头和末尾的跟随轴值和引导轴值，以及整个定义范围内跟随轴的最大值和最小值。

程序代码	注释
N10 DEF REAL STARTPOS	
N20 DEF REAL ENDPOS	
N30 DEF REAL STARTPARA	
N40 DEF REAL ENDPARA	
N50 DEF REAL MINVAL	
N60 DEF REAL MAXVAL	
N70 DEF REAL GRADIENT	
...	
N100 CTABDEF(Y,X,1,0)	; 图表定义开始
N110 X0 Y10	; 第 1 个图表曲线段的开始位置
N120 X30 Y40	; 第 1 个图表曲线段的结束位置 = 第 2 个图表曲线段的开始位置
N130 X60 Y5	; 第 2 个图表曲线段的结束位置 = ...
N140 X70 Y30	
N150 X80 Y20	
N160 CTABEND	; 结束图表定义。
...	
N200 STARTPOS=CTABTSV(1,GRADIENT)	; 曲线图表开头的跟随轴值 = 10
N210 ENDPOS=CTABTEV(1,GRADIENT)	; 曲线图表结尾的跟随轴值 = 20
N220 STARTPARA=CTABTSP(1,GRADIENT)	; 曲线图表开头的引导轴值 = 0
N230 ENDPARA=CTABTEP(1,GRADIENT)	; 曲线图表结尾的引导轴值 = 80
N240 MINVAL=CTABTMIN(1)	; 确定 Y=5 时跟随轴的最小值
N250 MAXVAL=CTABTMAX(1)	; 确定 Y=40 时跟随轴的最大值

示例 2:

确定引导轴值 X=30 所属的曲线段开头和结尾的跟随轴值。

程序代码	注释
N10 DEF REAL STARTPOS	
N20 DEF REAL ENDPOS	
N30 DEF REAL GRADIENT	
...	

程序代码	注释
N100 CTABDEF (Y,X,1,0)	; 图表定义开始
N110 X0 Y0	; 第 1 个图表曲线段的开始位置
N120 X20 Y10	; 第 1 个图表曲线段的结束位置 = 第 2 个图表曲线段的开始位置
N130 X40 Y40	; 第 2 个图表曲线段的结束位置 = ...
N140 X60 Y10	
N150 X80 Y0	
N160 CTABEND	; 结束图表定义。
...	
N200 STARTPOS=CTABSSV (30.0,1,GRADIENT)	; 曲线段 2 的开始位置 Y = 10
N210 ENDPOS=CTABSEV (30.0,1,GRADIENT)	; 曲线段 2 的结束位置 Y = 40

更多信息

同步中的应用


所有用于读取曲线图表值的指令也可以应用在同步中，参见章节“运行同步”。

在使用指令 CTABINV, CTABTMIN 和 CTABTMAX 时应注意：

- 在执行指令时应具有足够的 NC 性能
或者
- 在调用前应询问曲线图表段的数量，从而可以划分相关的图表。


CTAB，非周期性曲线图表

如果指定的<引导值>在定义范围外，则输出上限值或下限值作为跟随值：



CTAB, 周期性曲线图表

如果指定的<引导值>在定义范围之外，则取模计算定义范围内的引导值，并输出相应的跟随值。

**用于 CTABINV 的近似值**

CTABINV 指令需要一个用于所求引导值的近似值。CTABINV 返回与近似值最接近的主值。例如，近似值可以是上一个插补周期中的引导值。

曲线图表函数的斜率

斜率的输出值(<斜率>)可以计算相应位置上的引导轴或跟随轴的速度。

引导轴或跟随轴的说明

如果以不同的长度单位定义了引导轴和跟随轴，引导轴和/或跟随轴的可选说明就比较重要。

CTABSSV, CTABSEV

指令 CTABSSV 和 CTABSEV 在下列情况下**不适合**，查询对已编程的曲线段：

- 编程了圆弧或者渐开线。
- 倒角或倒圆已使用 CHF/RND 激活。
- 使用 G643 进行精磨的功能已激活。
- NC 程序段压缩器 (COMP...) 生效。

4.16.2.7 曲线图表： 检查资源使用率(CTABNO, CTABNOMEM, CTABFNO, CTABSEGID, CTABSEG, CTABFSEG, CTABMSEG, CTABPOLID, CTABPOL, CTABFPOL, CTABMPOL)

使用该指令，编程人员可以了解目前被曲线图表、图表段和多项式占用的资源情况。

句法

```
CTABNO
CTABNOMEM (<存储地点>)
CTABFNO (<存储地点>)
CTABSEGID (<n>, <存储地点>)
CTABSEG (<存储地点>, <段类型>)
CTABFSEG (<存储地点>, <段类型>)
CTABMSEG (<存储地点>, <段类型>)
CTABPOLID (<n>)
CTABPOL (<存储地点>)
CTABFPOL (<存储地点>)
CTABMPOL (<存储地点>)
```

含义


CTABNO:	确定 已定义 的曲线图表的总数量（在静态和动态 NC 存储器中）
CTABNOMEM:	确定指定的<存储地点>中 已定义 的曲线图表的数量。
CTABFNO:	确定指定的<存储地点>中 还可以定义 的曲线图表的数量。
CTABSEGID:	确定编号为<n>的曲线图表、指定<段类型>的段数量。
CTABSEG:	确定指定的<存储地点>中、指定<段类型>的 已使用 的段数量
CTABFSEG:	确定指定的<存储地点>中、指定<段类型>的 还可使用 的段数量
CTABMSEG:	确定指定的<存储地点>中、指定<段类型>的 允许的最大 曲线段数量
CTABPOLID:	确定编号为<n>的曲线图表的多项式数量。
CTABPOL:	确定指定的<存储地点>中 已使用 的曲线多项式的数量。
CTABFPOL:	确定指定的<存储地点>中 还可以使用 的曲线多项式的数量。
CTABMPOL:	确定指定的<存储地点>中 允许的最大 曲线多项式的数量。
<n>:	曲线图表的编号 (ID)

<存储地点>:	存储地点的说明（可选）	
	"SRAM"	静态 NC 存储器
	"DRAM"	动态 NC 存储器
	提示: 如果没有为该参数编程任何值，机床数据 MD20905 \$MC_CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE 中设置的默认存储地点会生效。	
<段类型>:	段类型的说明（可选）	
	"L"	线性段
	"P"	多项式段
	提示: 如果没有为该参数编程任何值，则输出所有线性段和多项式段。	

4.16.3 轴向引导值耦合 (LEADON, LEADOF)

说明
该功能不能用于 SINUMERIK 828D。

在轴的引导值耦合时同步运行一个引导轴和一个跟随轴。同时，跟随轴的相应位置通过一个曲线图表或者通过一个从该图表算得的多项式已明确分配给引导轴的一个（有可能是模拟的）位置。



引导轴 是给曲线图表发送输入值的那个轴。**跟随轴** 是接收通过曲线图表算得的位置的那个轴。

实际值和设定值耦合

作为引导值，即用于计算位置的输出值可以使用：

- 引导轴位置的实际值： 实际值同步
- 引导轴位置的设定值： 设定值同步

引导值耦合一直在基准坐标系中有效。

曲线图表的建立请见“曲线图表”一章。

句法

```
LEADON (<跟随轴>,<引导轴>,<n>)
LEADOF (<跟随轴>,<引导轴>,<n>)
```

或者在不给定引导轴的情况下关闭：

```
LEADOF (<跟随轴>)
```

引导值耦合的激活和取消即可通过零件程序进行，也可在运行中通过同步动作进行。

含义

LEADON:	启用引导值耦合
LEADOF:	关断引导值耦合
<跟随轴>:	跟随轴

<引导轴>:	引导轴
<n>:	曲线图表编号
\$SA_LEAD_TYPE:	在设定值和实际值耦合之间转换

关闭引导值耦合，LEADOF

如关闭引导轴耦合，跟随轴可重新成为正常的指令轴！

轴向引导值耦合和各种运行状态，RESET

与机床参数的设定有关，引导值耦合由 RESET 关断。

同步动作所构成的引导值耦合举例

在冲压设备中，在一个引导轴（冲杆轴）和由传输轴与辅助轴构成的传输系统的轴之间，这种传统地机械耦合应由一个电子的耦合系统代替。

这表明了，在一个冲压设备中一个机械的传输系统如何被一个电子的传输系统所代替。耦合和去耦合过程作为**静态同步动作**实现。

传输轴和辅助轴可通过曲线图表作为跟随轴被引导轴 LW(冲杆轴)控制。

跟随轴

X 进给轴或者纵向轴

YL 闭合轴或者横向轴

ZL 升降轴

U 辊进给，辅助轴

V 校正头，辅助轴

W 润滑装置，辅助轴

动作

作为动作出现在同步动作中的例如有：

- 耦合，LEADON (<跟随轴>,<引导轴>,<曲线图表编号>)
- 解耦，LEADOF (<跟随轴>,<引导轴>)
- 设定实际值，PRESETON (<轴>,<值>)
- 设定标记，\$AC_MARKER[i]=<值>
- 同步方式：实际/虚拟的引导值
- 轴位置的逼近，POS [<轴>]=<值>

条件

4.16 轴耦合

作为条件，对数字快速输入、实时变量 \$AC_MARKER 和与逻辑运算符 AND 有关联的位置对比进行分析。

说明

下列示例中将行交错变化、行首空格和**粗体**字仅用于提高编程的可读性。为了控制，所有在标志行数下的都占一行。

注释


程序代码	注释
	； 定义所有静态同步动作。
	； **** 复位标记器
N2 \$AC_MARKER[0]=0 \$AC_MARKER[1]=0 \$AC_MARKER[2]=0 \$AC_MARKER[3]=0 \$AC_MARKER[4]=0 \$AC_MARKER[5]=0 \$AC_MARKER[6]=0 \$AC_MARKER[7]=0	
	； **** E1 0=>1 启用传送耦合
N10 IDS=1 EVERY (\$A_IN[1]==1) AND (\$A_IN[16]==1) AND (\$AC_MARKER[0]==0) DO LEADON(X,LW,1) LEADON(YL,LW,2) LEADON(ZL,LW,3) \$AC_MARKER[0]=1	
	；**** E1 0=>1 启用辊进给耦合
N20 IDS=11 EVERY (\$A_IN[1]==1) AND (\$A_IN[5]==0) AND (\$AC_MARKER[5]==0) DO LEADON(U,LW,4) PRESETON(U,0) \$AC_MARKER[5]=1	
	； **** E1 0->1 启用校正头耦合
N21 IDS=12 EVERY (\$A_IN[1]==1) AND (\$A_IN[5]==0) AND (\$AC_MARKER[6]==0) DO LEADON(V,LW,4) PRESETON(V,0) \$AC_MARKER[6]=1	
	； **** E1 0->1 启用润滑装置耦合
N22 IDS=13 EVERY (\$A_IN[1]==1) AND (\$A_IN[5]==0) AND (\$AC_MARKER[7]==0) DO LEADON(W,LW,4) PRESETON(W,0) \$AC_MARKER[7]=1	
	； **** E2 0=>1 断开耦合
N30 IDS=3 EVERY (\$A_IN[2]==1) DO LEADOF(X,LW) LEADOF(YL,LW) LEADOF(ZL,LW) LEADOF(U,LW) LEADOF(V,LW) LEADOF(W,LW) \$AC_MARKER[0]=0 \$AC_MARKER[1]=0 \$AC_MARKER[3]=0 \$AC_MARKER[4]=0 \$AC_MARKER[5]=0 \$AC_MARKER[6]=0 \$AC_MARKER[7]=0 N110 G04 F01 N120 M30	

说明

引导值耦合要求引导轴和跟随轴的同步动作。只有跟随轴在根据曲线图表计算出的曲线的公差范围内，引导值耦合打开的情况下，才能达到同步动作。

跟随轴位置的允差范围通过机床数据 MD 37200: COUPLE_POS_POL_COARSE
A_LEAD_TYPE 定义。

如跟随轴在引导值耦合接通时还不位于相应的位置上，同步运动自动产生，只要计算所得的跟随轴位置的额定值与其实际的跟随轴位置接近。跟随轴在同步过程中沿着通过跟随轴的额定速度（从引导轴速度中且根据曲线图表 CTAB 算得）所定义的方向运动。




没有同步运动


如计算所得的、在引导值耦合打开时跟随轴的额定位置与其实际跟随轴位置相距很远，则不产生同步运动。

实际值和额定值耦合

与实际值耦合相比，额定值耦合提供更好的引导轴和跟随轴之间的同步运动，因此符合预置符合标准。



只有当引导轴和跟随轴插补由相同的 NCU 进行时，才可能进行额定值耦合。一个外部的引导轴上仅可以通过实际值，使跟随轴与引导轴耦合。



可通过设定数据 \$SA_LEAD_TYPE 进行转换。

实际值和额定值间的转换应一直在跟随轴静止状态下完成。因为只有在静止状态时，转换后才能重新同步。

应用示例

额定值的读取在大的机床振荡时不能完成。在启动引导值耦合时，如在压力传输时有大的振荡，则有必要从实际值耦合切换到额定值耦合。

引导值模拟，当进行额定值偶合时

通过机床数据可将引导轴插补器与伺服器分开。从而额定值耦合时额定值可以在引导轴不运动的情况下得到。

例如用在同步动作中的通过额定值耦合生成的引导值可以从下列变量中读取:

- \$AA_LEAD_P	引导值位置
- \$AA_LEAD_V	引导值速度

生成引导值

引导值可有选择性地在其他自动编程的程序中产生。这样产生的引导值将写入变量

- \$AA_LEAD_SP 引导值位置
- \$AA_LEAD_SV 引导值速度

并从中读取。必须设置设定数据 \$SA LEAD TYPE = 2，以使用这些变量。

耦合的状态

在 NC 零件程序中可以用以下系统变量询问耦合的状态:

\$AA COUP ACT[轴]

0:没有偶合激活

16: 引导值耦合有效

同步动作的状态管理

开关和耦合过程通过实时变量

`$AC_MARKER[i] = n`

进行管理，使用：

i 标记编号

n 状态参数

4.16.4 电子齿轮箱 (EG)

使用辅助功能“电子齿轮”可以控制 **跟随轴** 运动，使之按照线性运动偏移与最多与五个 **引导轴** 相关联运动。引导轴和跟随轴之间的关联按照每个引导轴通过耦合系数进行定义。

算出的跟随轴运动分量是由单个引导轴运动分量乘各自的耦合系数通过加法构成的。激活一个 EG 轴组时，可以使跟随轴在某定义的位置上同步。一个齿轮组可以由零件程序：

- 定义，
- 接通，
- 关闭，
- 删除

。

跟随轴的运动可以有选择的被

- 引导轴的额定值以及
- 引导轴的实际值来引导。

作为扩展功能，引导轴和跟随轴之间的非线性关联也可以通过 **曲线列表** (参见章节轨迹特性) 来实现。电子齿轮可以串联，即：电子齿轮的跟随轴可以成为另一个电子齿轮的引导轴。

4.16.4.1 定义电子齿轮 (EGDEF)

一副 EG 轴组可以通过跟随轴数据和最少 1 个最多五个引导轴带各自耦合类型来确定。

前提条件

EG 轴组定义的前提：

对于跟随轴还不允许定义轴耦合（有的话，必须提前用 EGDEL 删除现有的）。

4.16 轴耦合

句法

EGDEF (跟随轴, 引导轴 1, 耦合类型 1, 引导轴 2, 耦合类型 2, ...)

含义

EGDEF:	电子齿轮定义	
跟随轴:	由引导轴影响的轴	
引导轴 1 引导轴 5	影响跟随轴的轴	
耦合类型 1 耦合类型 5	耦合类型 耦合类型不必对所有引导轴都相同，因此必须为每个引导轴单独标注。	
值:		含义:
0		跟随轴受相应引导轴的 实际值 影响。
1		跟随轴受相应引导轴的 额定值 影响。

说明

对 EG 耦合组进行定义时，必须预设耦合系数为零。

说明

EGDEF 触发进给停止。用 EGDEF 进行齿轮定义，在使用时必须保持不变，如果系统中有一个或者多个引导轴通过**曲线图表**影响跟随轴。

示例

程序代码	注释
EGDEF (C,B,1,Z,1,Y,1)	: 定义一个 EG 轴组。 引导轴 B, Z, Y 通过额定值影跟随轴 C。

4.16.4.2 接通电子齿轮 (EGON, EGONSYN, EGONSYNE)

有 3 种型式用于接通 EG 轴组。

句法

- 型式 1:**
在无同步的情况下选择性接通 EG 轴组，通过：
EGON (FA, “程序段转换模式”, LA1, Z1, N1, LA2, Z2, N2, ..., LA5, Z5, N5)
- 型式 2:**
在同步的情况下选择性接通 EG 轴组，通过：
EGONSYN (FA, “程序段转换模式”, SynPosFA, [, LAi, SynPosLAI, Zi, Ni])
- 型式 3:**
在同步的情况下选择性接通 EG 轴组并规定返回模式，通过：
EGONSYNE (FA, “程序段转换模式”, SynPosFA, 返回模式[, LAi, SynPosLAI, Zi, Ni])

含义

FA	跟随轴	
程序段转换模式:	可以用下列模式:	
	"NOC"	立即进行程序段转换
	"FINE"	在“精确同步运行”时进行程序段转换
	"COARSE"	在“近似同步运行”时进行程序段转换
	"IPOSTOP"	当额定值同步运行时进行程序段转换
LA1, ... LA5	引导轴	
Z1, ... Z5	耦合系数 i 的分子	
N1, ... N5	耦合系数 i 的分母	
	耦合系数 i = 分子 i / 分母 i	

只允许对先前用 EGDEF 进行详细说明的引导轴编程。 必须至少编程一个引导轴。

型式 2:

FA	跟随轴	
程序段转换模式:	可以用下列模式:	
	"NOC"	立即进行程序段转换
	"FINE"	在“精确同步运行”时进行程序段转换
	"COARSE"	在“近似同步运行”时进行程序段转换
	"IPOSTOP"	当额定值同步运行时进行程序段转换
[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni]	(不写方括号) 最少 1 个, 最多 5 个跟随由:	
LA1, ... LA5	引导轴	
SynPosLAi	i. 引导轴的同步位置	
Z1, ... Z5	耦合系数 i 的分子	
N1, ... N5	耦合系数 i 的分母 耦合系数 i = 分子 i / 分母 i	

只允许对先前用 EGDEF 进行详细说明的引导轴编程。通过为跟随轴(SynPosFA) 和引导轴 (SynPosLA) 编程的“同步定位”，对位置进行定义，其中耦合组当作同步有效。一旦接通时电子齿轮不处于同步状态，跟随轴就运行到它定义的同步位置。

型式 3:

该参数符合型式 2 中的参数，包括：

逼近模式:	可以用下列模式:	
	"NTGT"	在最佳时间返回下一个齿间隙
	"NTGP"	以最佳路径返回下一个齿间隙
	"ACN"	在负旋转方向上绝对运行回转轴
	"ACP"	在正旋转方向上绝对运行回转轴
	"DCT"	编程同步位置时间最佳
	"DCP"	编程同步位置路径最佳

方案 3 只对与模数引导轴耦合的模数跟随轴有影响。最佳时间考虑了跟随轴的速度极限。

更多信息

描述接通型式

型式 1:

将引导轴以及跟随轴启动时刻的位置作为“同步位置”保存。可以使用系统变量 \$AA_EG_SYN 读入“同步位置”。

型式 2:

如果模态轴处于耦合关联状态，则其位置值模态降低。这样就保证了向可能最接近的同步位置运动（所谓的*相对同步*：例如最接近的齿隙）。如果没有将“释放跟随轴叠加”共生面信号 DB(30+轴编号), DBX 26 位 4 发送给跟随轴，就不会向同步位置运动。与此相反，程序在 EGONSYN 程序段处停止，并且只要上面的信号设置，就给出自清除的报警 16771。

型式 3:

齿间距（度）由下面公式产生： $360 * Zi/Ni$ 。对于跟随轴处于调用时刻的情况而言，行程优化与时间优化一样，可提供相同的特性。

如果跟随轴已经运动，可使用 NTGP 向下一个齿隙同步运动，不受跟随轴当前速度的影响。如果跟随轴已经运动，可使用 NTGT 向下一个齿隙同步运动，受跟随轴当前速度的影响。有时轴也会制动。

曲线图表

要将某个**曲线图表**用于引导轴中的某一个引导轴时，就必须：

- Ni 线性耦合耦合系数的分母设置为 0。（分母 0 对于线性耦合是不允许的）。分母零对于控制系统而言表示
- Zi 应解释成待使用的曲线表的编号。带有给定编号的曲线图表在启用时刻必须已经定义。
- LAI 引导轴的参数与通过耦合系数耦合时的引导轴参数一样（线性耦合）。

有关使用曲线表和电子齿轮箱的级联及其同步的详细说明，请参见：

其他功能：

功能手册之进给轴和主轴

上电、RESET、运行方式转换、查找时的电子齿轮箱的特性

- 在上电之后**没有** 偶合激活。
- 在复位和运行方式转换之后有效的耦合仍保持。
- 在程序段搜索时，有关开关、删除、定义电子齿轮箱的指令不予执行和考虑，而是直接跳过。

电子齿轮箱的系统变量

利用电子齿轮箱的系统变量，零件程序可以检测 EG 轴组的当前状态，必要时加以响应。

电子齿轮箱的系统变量标记如下：

\$AA_EG_ ...

4.16 轴耦合

或者

\$VA_EG_ ...

更多信息

功能手册之系统变量

4.16.4.3 关闭电子齿轮（EGOFS, EGOFC）

有 3 种型式用于关闭 EG 轴组。

编程

型式 1:

句法	含义
EGOFS (跟随轴)	关闭电子齿轮。跟随轴制动到停止。此调用触发预处理停止。

型式 2:

句法	含义
EGOFS (跟随轴, 引导轴 1, ..., 引导轴 5)	指令的这种参数设定允许有选择性地排除各个引导轴对跟随轴的运动的影响。

必须至少指定一个引导轴。有针对性地中止指定引导轴对跟随轴的影响。此调用触发预处理停止。如果尚有引导轴保持激活状态，则跟随轴将在其影响下继续运行。如果所有的引导轴影响都以这种方式关闭，则跟随轴被制动到停止。

型式 3:

句法	含义
EGOFC (跟随主轴 1)	关闭电子齿轮。跟随主轴以关闭时刻有效的转速/速度继续运行。此调用触发预处理停止。

说明

该型式仅允许用于主轴。

4.16.4.4 删除某个电子齿轮箱的定义（EGDEL）

在可以删除电子齿轮箱轴组合的定义之前，必须先将其关闭。

编程

句法	含义
EGDEL（跟随轴）	轴关联的耦合定义被删除。在到达同时激活的轴关联最大个数之前，又可以用 EGDEF 重新定义其它的轴关联。此调用触发预处理停止。

4.16.4.5 旋转进给（G95）/电子齿轮箱（FPR）

使用 FPR 指令也可以将一个电子齿轮箱的跟随轴设定成旋转进给的轴。对于这种情况，以下的特性适用：

- 进给取决于电子齿轮跟随轴的给定速度。
- 给定速度可以由引导轴和取模一引导轴（不是轨迹轴）的速度和相应的耦合系数计算出来。
- 线性或者非模量引导轴的速度比例和跟随轴的叠加运动不予考虑。

4.16.5 同步主轴

在同步运行中有一个引导主轴（LS）和一个跟随主轴（FS），即**同步主轴对**。跟随主轴根据确定的功能关系在激活耦合（同步运行）时跟随引导主轴。

可以借助通道专用的机床数据为每个机床固定同步主轴对，或通过用户专用的 CNC 零件程序定义同步主轴对。根据 NC 通道，可以最多同时运行 2 个同步主轴对。

耦合可以在零件程序中

- 定义以及修改
- 打开
- 关闭
- 删除
-

由此，可以根据软件版本

- 等待同步运行条件
- 修改程序段转换特性
- 选择给定值耦合或实际值耦合的耦合方式，或者规定引导主轴和跟随主轴之间的角度偏差

4.16 轴耦合

- 在打开耦合时接受上一个跟随主轴的编程
- 修改一个测量的或一个已知的同步运行偏差

。

4.16.5.1 同步主轴：编程（COUPDEF, COUPDEL, COUPON, COUPONC, COUPOF, COUPOFS, COUPRES, WAITC）


“主轴同步”功能可使主轴(FS)和副主轴(LS)以设定的转速比同步运行。

该功能具有以下模式：

- 转速同步($n_{FS} = n_{LS}$)
- 位置同步 ($\phi_{FS} = \phi_{LS}$)
- 含角度偏移的位置同步 ($\phi_{FS} = \phi_{LS} + \Delta\phi$)


应用示例：

- 实时递交工件，例如用于背面加工，传动比：1:1



- ① 转速同步
- ② 递交工件
- ③ 背面加工

- 多面体加工（多面体车削）、转速同步、传动比： $n_1:n_2$



句法

COUPDEF (<副主轴>, <主主轴>, <传动比分子>, <传动比分母>, <程序段切换>, <同步方式>)
 COUPON (<副主轴>, <主主轴>, <副主轴位置>)
 COUPONC (<副主轴>, <主主轴>)
 COUPOF (<副主轴>, <主主轴>, <副主轴位置>, <主主轴位置>)
 COUPOFS (<副主轴>, <主主轴>)

4.16 轴耦合

COUPOFS (<副主轴>,<主主轴>,<副主轴位置>)
COUPRES (<副主轴>,<主主轴>)
COUPDEL (<副主轴>,<主主轴>)
WAITC (<副主轴>,<程序段切换>,<主主轴>,<程序段切换>)

说明

简化的写入方法

在使用 COUPOF, COUPOFS, COUPRES 和 COUPDEL 时可以使用缩写，不用说明主主轴。

含义

COUPDEF:	定义/更改用户自定义的同步
COUPON:	激活同步。从当前转速开始，副主轴与主主轴同步
COUPONC:	使主轴继续采用零件程序中之前写入的方向和转速 M3 S... 或 M4 S...。 此时主主轴和副主轴会以差速运行。
COUPOF:	解除同步。 - 立即开始程序段切换： COUPOF (<S2>,<S1>) - 等副主轴越过指定位置 <副主轴位置> 或 <主主轴位置>后才进行程序段切换： COUPOF (<S2>,<S1>,<POSFS>) COUPOF (<S2>,<S1>,<POSFS>,<POSLS>)
COUPOFS:	撤销主轴同步，并停止副主轴。 立即进行程序段切换。 COUPOFS (<主轴 2>,<主轴 1>) 副主轴越过指定位置后才使能程序段切换。 COUPOFS (<主轴 2>,<主轴 1>,<副主轴位置>)
COUPRES:	将同步参数复位到定义的 MD 和 SD
COUPDEL:	删除用户定义的同步
WAITC:	等待同步运行条件 (切换程序段时取消 IPO 上的 NOC)
<副主轴>:	副主轴名称
可选参数:	

<主主轴>:	主主轴名称 主轴号: z. B. S2, S1	
<ZFS>, <NLS>:	副主轴和主主轴之间的传动比。 $\text{<ZFS> / <NLS> = 分子/分母}$ 缺省设置: $\text{<ZFS> / <NLS> = 1.0}$; 分母选择性设定	
<程序段切换>:	程序段切换特性 程序段切换方式有:	
	"NOC"	立即
	"FINE"	达到“精同步”
	"COARSE"	达到“粗同步”
	"IPOSTOP"	在满足 IPOSTOP 条件时进行程序段切换(即: 在设定值同步后), 缺省值
	程序段切换特性模态有效。	
<同步方式>:	同步方式: 副主轴和主主轴之间的同步方式	
	"DV"	给定值耦合 (预设置)
	"AV"	实际值同步
	"VV"	速度同步
	同步方式模态有效。	
<副主轴位置>:	主主轴和副主轴之间的角度偏差	
	取值范围:	$0^{\circ} \dots 359.999^{\circ}$
<副主轴位置>, <主主轴位置>:	副主轴和主主轴解除同步的位置 “在越过 POS_{FS} (副主轴位置), POS_{LS} (主主轴位置) 后使能程序段切换”	
	取值范围:	$0^{\circ} \dots 359.999^{\circ}$

示例

采用主主轴和副主轴工作

程序代码	注释
	主主轴 = 主轴 1
	副主轴 = 主轴 2
N05 M3 S3000 M2=4 S2=500	主主轴转速为 3000 rpm, 副主轴转速为 500 rpm。
N10 COUPDEF(S2,S1,1,1,"NOC","Dv")	定义同步 (也可以通过机床数据设置)。
...	

4.16 轴耦合

程序代码	注释
N70 SPCON	主主轴进入位置闭环控制（设定值同步）。
N75 SPCON(2)	副主轴进入位置闭环控制
N80 COUPON(S2,S1,45)	实时同步，两者之间的角度偏移为 45 度。
...	
N200 FA[S2]=100	定位速度 = 100 deg/min
N205 SPOS[2]=IC(-90)	负方向上 90 度增量运行。
N210 WAITC(S2,"Fine")	等待“精同步”。
N212 G1 X...Y...F...	加工
...	
N215 SPOS[2]=IC(180)	正方向上 180 度增量运行。
N220 G4 S50	暂停时间 = 主主轴 50 转
N225 FA[S2]=0	激活设定的速度 (MD)
N230 SPOS[2]=IC(-7200)	20 转。在负方向上以配置的速度运行。
...	
N350 COUPOF(S2,S1)	实时撤销同步，S=S2=3000
N355 SPOSA[2]=0	副主轴停止在零度位置上
N360 G0 X0 Y0	
N365 WAIT(2)	等待主轴 2。
N370 M5	停止副主轴。
N375 M30	

差速编程

程序代码	注释
	主主轴 = 主轴 1
	副主轴 = 主轴 2
N01 M3 S500	主主轴转速为 500 rpm。
N02 M2=3 S2=300	副主轴转速为 300 rpm。
...	
N10 G4 F1	主主轴停留时间。
N15 COUPDEF (S2,S1,-1)	传动比-1:1
N20 COUPON(S2,S1)	激活同步。副主轴转速由主主轴转速和传动比得出。
...	
N26 M2=3 S2=100	差速编程。

示例：差速运动

1. 用 COUPON 激活主轴同步，副主轴已编程

程序代码	注释
	主主轴 = 主轴 1
	副主轴 = 主轴 2
N05 M3 S100 M2=3 S2=200	主主轴转速为 100 rpm，副主轴转速为 200 rpm。
N10 G4 F5	暂停时间 = 主主轴 5 秒
N15 COUPDEF(S2,S1,1)	副主轴和主主轴之间的传动比为 1.0（缺省设置）。

程序代码	注释
N20 COUPON(S2,S1)	与主轴实时同步。
N10 G4 F5	副主轴转速为 100 rpm。

2. 用 COUPONC 激活主轴同步，副主轴已编程

程序代码	注释
	主轴 = 主轴 1
	副主轴 = 主轴 2
N05 M3 S100 M2=3 S2=200	主轴转速为 100 rpm，副主轴转速为 200 rpm。
N10 G4 F5	暂停时间 = 主轴 5 秒
N15 COUPDEF(S2,S1,1)	副主轴和主轴之间的传动比为 1.0（缺省设置）。
N20 COUPONC(S2,S1)	与主轴实时同步，副主轴恢复之前的转速 S2。
N10 G4 F5	S2 以 100 rpm + 200 rpm = 300 rpm 的转速转动

3. 用 COUPON 激活主轴同步，副主轴静止

程序代码	注释
	主轴 = 主轴 1
	副主轴 = 主轴 2
N05 SPOS=10 SPOS[2]=20	副主轴 S2 处于定位模式。
N15 COUPDEF(S2,S1,1)	副主轴和主轴之间的传动比为 1.0（缺省设置）。
N20 COUPON(S2,S1)	与主轴实时同步。
N10 G4 F1	同步已关闭，S2 保持在 20 度。

4. 用 COUPONC 激活主轴同步，副主轴静止

说明

定位模式或进给轴模式

如果副主轴在同步前处于定位模式或者进给轴模式，则 COUPON(<副主轴>,<主轴>) 和 COUPONC(<副主轴>,<主轴>) 中副主轴的工作方式是相同的。

说明

主轴和进给轴模式

如果主轴在定义同步前处于进给轴模式中，在启用同步后，以下机床数据中的速度极限值也会生效：

MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO（最大轴速度）

为避免出现此特性，必须在定义同步前将进给轴切换到主轴模式中(M3 S...或 M4 S...)。

更多信息

由机床数据定义的同步

在由机床数据定义的同步中，主主轴和副主轴通过机床数据定义。在零件程序中无法修改由机床数据定义的主轴。但可以通过 COUPDEF 在零件程序中设定其参数（前提条件：未写保护）。

用户定义的同步：

通过 COUPDEF 可以在零件程序中重新定义或修改同步。如果已有一个同步生效，则在重新定义前必须先通过 COUPDEL 删除该同步。

通过以下指令可以完整重新定义一个同步：

COUPDEF (<副主轴>,<主主轴>,<传动比分子>,<传动比分母>，程序段切换特性，同步方式)

副主轴 (FS) 和主主轴 (LS)

通过“副主轴名称”和“主主轴名称”可以明确确定同步。在每个 COUPDEF 指令后都必须编写轴名称。改变其他同步参数模态有效，仅当需要改变时，才必须编写这些同步参数。

示例：

```
COUPDEF (S2, S1)
```

传动比

传动比是副主轴和主主轴之间的转速比：


副主轴/主主轴 = 分子/分母

必须写入分子。分母不强制写入。不写入分母时，分母自动为 1.0。

示例：

副主轴 S2 和主主轴 S1，传动比 = 1/1

```
COUPDEF (S2, S1, 1.0)
```



说明

在启用了同步并且主轴旋转时也可以修改传动比。

程序段切换特性 NOC, FINE, COARSE, IPOSTOP

在编程序段切换特性时，可以采用简化的写入方式：

- "NO":立即（缺省设置）
- "FI":达到“精同步”
- "CO":达到“粗同步”
- "IP":在满足 IPOSTOP 条件时进行程序段切换(即：在设定值同步后)

同步方式

说明

仅当关闭同步后才能更改同步方式。

激活主轴同步 COUPON, <POSFS>

- 激活主轴同步，同时主主轴和副主轴之间存在指定的角度偏移
 - COUPON (S2, S1)
 - COUPON (S2)
- 激活主轴同步，同时主主轴和副主轴之间存在指定的角度偏移“<副主轴位置>”

<POSFS> 基于正旋转方向上引导主轴的 0° 位置

取值范围 <POSFS>: 0°... 359.999°

 - COUPON (S2, S1, 30)

说明

角度偏移在同步激活时仍可修改。

副主轴的定位

即使是在同步激活时，副主轴也可以在 $\pm 180^\circ$ 的范围内定位，而不受主主轴的影响。

- 采用 SPOS 的主轴定位

示例：SPOS[2]=IC(-90)

关于 SPOS 的更多信息，请参见：

更多信息

定位主轴（SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS）：（页 126）

差速

差速的形成途径有：在主轴同步期间在转速开环模式中重新编程副主轴的旋转方向和转速，另一种方法是通过编写 COUPONC 指令来激活主轴同步，该指令会时使副主轴继续采用之前编程的转速：

- COUPONC 激活主轴同步
- S<副主轴>=<转速> [M<副主轴>=<旋转方向>]

说明**边界条件**

- 指定旋转方向 M3/M4 时，转速 S... 必须要一同重新指定。
- 只有在使能了叠加后，上述两个指令（M<旋转方向> S<副主轴>、COUPONC）才能形成差速。
- 主主轴的动态性能应限制在一定范围内，从而避免在副主轴叠加时，超出副主轴的动态性能极限。

有关差速的更多信息，请参见：

更多信息

功能手册之进给轴和主轴

速度、加速度：FA, ACC, OVRA, VELOLIMA

可以采用以下指令来编写副主轴的速度和加速度：

- FA[SPI(S<n>)] 或 FA[S<n>]（轴速度）
- ACC[SPI(S<n>)] 或 ACC[S<n>]（轴加速度）
- OVRA[SPI(S<n>)] 或 OVRA[S<n>]（轴倍率）
- VELOLIMA[SPI(S<n>)] 或 VELOLIMA[S<n>]（轴速度提升或降低）

其中，<n> = 1, 2, 3, ...（副主轴的编号）

更多信息

进给控制 (页 113)

说明

主轴最大急动度的降低或升高不生效。

有关轴动态性能的更多信息，请参见：

更多信息

功能手册之进给轴和主轴

可编程的程序段切换特性 WAITC

通过 WAITC 可以借助不同的同步条件，如粗同步、精同步、IPOSTOP 来规定程序段切换的特性，如：在修改了同步参数或定位过程后。如果没有规定同步条件，则定义 COUPDEF 时指定的程序段切换特性生效。

示例

- 等待达到副主轴 S2 上的同步条件 FINE，和副主轴 S4 上的 COARSE：
WAITC (S2, "FINE", S4, "COARSE")
- 等待达到 COUPDEF 中指定的同步运行条件：WAITC ()

撤销同步 COUPOF

通过 COUPOF 可以设定同步的撤销特性：

- 撤销同步，并立即切换程序段：
 - COUPOF (S2, S1) (指定主主轴)
 - COUPOF (S2) (未指定主主轴)
- 在越过指定位置后撤销同步。越过指定位置后切换程序段。
 - COUPOF (S2, S1, 150) (副主轴位置：150°)
 - COUPOF (S2, S1, 150, 30) (副主轴位置：150°，LS：30°)

撤销同步并停止副主轴 COUPOFS

通过 COUPOFS 可撤销同步，并停止副主轴。

- 撤销同步，并停止副主轴，立即切换程序段：
 - COUPOFS (S2, S1) (指定主主轴)
 - COUPOFS (S2) (未指定主主轴)
- 在越过指定位置后撤销同步，并停止副主轴。越过指定位置后切换程序段。
 - COUPOFS (S2, S1, 150) (副主轴位置：150°)

删除同步 COUPDEL

通过 COUPDEL 可以删除同步：

- COUPDEL (S2,S1) （指定主主轴）
- COUPDEL (S2) （未指定主主轴）

复位同步参数 COUPRES

通过 COUPRES 可以激活机床数据和设定数据中设置的同步数据值：

- COUPRES (S2,S1) （指定主主轴）
- COUPRES (S2) （未指定主主轴）

系统变量

- 副主轴当前的同步状态
通过以下系统变量可以读取副主轴当前的同步状态，值采用位编码：
<值> = \$AA_COUP_ACT[<FS>]

位	<值>	含义
-	0	无耦合有效
2	4	主轴同步有效

提示 • 其它所有值均针对进给轴模式 • 如果主轴包含在多个同步组内，则此处返回所有同步组的状态值总和。		
---	--	--

- 当前角度偏移
通过以下系统变量可以读取副主轴和主主轴之间的角度偏差：
 - \$AA_COUP_OFFS[<副主轴>] （设定值角度偏移）
 - \$VA_COUP_OFFS[<副主轴>] （实际值角度偏移）

应用示例
跟踪运行取消后对 NC 程序中的角度偏移差进行补偿：
角度偏移差 = 编程的角度偏移 - 系统变量

更多信息

系统变量的更多详细信息请见：
参数手册之系统变量

4.16.6 同类耦合 (CP...)

“同类耦合”为通用的耦合功能，已有耦合类型（联动、电导耦合、电子齿轮箱和同步主轴）的所有耦合属性都涵盖其中。

该功能可实现灵活的编程方式：

- 用户可根据自身应用自由选择必要的耦合属性（模块原理）。
- 每个耦合属性都可独立编程。
- 已定义耦合的属性（例如耦合系数）可以修改。
- 日后仍可添加其他耦合属性。
- 跟随轴的参考坐标系（基准坐标系或机床坐标系）也可编程。
- 某些耦合属性也可以在同步动作中编程。

更多信息：功能手册之同步动作

说明

到目前为止，联动(TRAIL*)、电导耦合(LEAD*)、电子齿轮箱(EG*)和同步主轴(COUP*)的调用还继续由匹配循环支持。

所有关键字和耦合属性一览

下表中列出了所有同类耦合的关键字和可编程的耦合属性一览：

关键字	耦合属性/含义	句法
CPDEF	创建耦合模块	CPDEF=(<FAx>)
CPDEL	删除耦合模块	CPDEL=(<FAx>)
CPLA	定义一个引导轴	CPLA [<FAx>] = (<LAx>)
CPLDEF	定义引导轴并创建耦合模块 (也可使用 CPDEF + CPLA)	CPLDEF [<FAx>] = (<LAx>) 或者 CPDEF=(<FAx>) CPLA [<FAx>] = (<LAx>)
CPLDEL	删除耦合模块中的引导轴 (也可使用 CPDEL + CPLA)	CPLDEL [<FAx>] = (<LAx>) 或者 CPDEL=(<FAx>) CPLA [<FAx>] = (<LAx>)
CPON	激活耦合模块	CPON=(<FAx>)
CPOF	关闭耦合模块	CPOF=(<FAx>)

4.16 轴耦合

关键字	耦合属性/含义	句法		
CPLON	激活耦合模块中的引导轴	CPLON [<FAx>] = <LAx>		
CPLOF	关闭耦合模块中的引导轴	CPLOF [<FAx>] = <LAx>		
CPLNUM	耦合系数分子	CPLNUM [FAx , LAx] = <值>		
CPLDEN	耦合系数分母	CPLDEN [FAx , LAx] = <值>		
CPLCTID	曲线图表的编号	CPLCTID [FAx , LAx] = <值>		
CPLSETVAL	耦合基准	CPLSETVAL [FAx , LAx] = "<耦合基准>"		
		<耦合基准>":	"CMDPOS"	设定值同步
			"CMDVEL"	速度同步
			"ACTPOS"	实际值同步
CPFRS	参考坐标系	CPFRS [FAx] = "<参考坐标>"		
		<参考坐标>":	"BCS"	基准坐标系
			"MCS"	机床坐标系
CPBC	程序段切换标准	CPBC [FAx] = "<程序段切换标准>"		
		<程序段切换标准>":	"NOC"	程序段切换与耦合状态无关。
			"IPOSTOP"	当设定值同步运行时进行程序段切换。
			"COARSE"	当“粗略”实际值同步运行时进行程序段切换。
			"FINE"	当“精细”实际值同步运行时进行程序段切换。
CPFPOS + CPON	激活时跟随轴的同步位置	CPON=FAx CPFPOS [FAx] = <值>		
CPLPOS + CPON	激活时引导轴的同步位置	CPLPOS [FAx , LAx] = <值>		

关键字	耦合属性/含义	句法		
CPFMSON	同步模式	CPFMSON[FAx] = "<同步模式>"		
		"<同步模式>":	"CFAST"	在最短的时间内完成耦合。
			"CCOARSE"	当耦合规则所要求的跟随轴位置在当前跟随轴位置的范围内时，耦合才会被激活。
			"NTGT"	在最短的时间内逼近下一个齿槽。
			"NTGP"	以最短的行程逼近下一个齿槽。
			"NRGT"	根据螺纹头数与齿数之比，在最短的时间内逼近下个轮廓段。
			"NRGP"	根据螺纹头数与齿数之比，以最短的行程逼近下个轮廓段。
			"ACN"	仅针对回转轴！ 回转轴以负轴向逼近同步位置。同步立即执行。
			"ACP"	仅针对回转轴！ 回转轴以正轴向逼近同步位置。同步立即执行。
			"DCT"	仅针对回转轴！ 回转轴在最短的时间内逼近所编程的同步位置。同步立即执行。
			"DCP"	仅针对回转轴！ 回转轴以最短的行程逼近所编程的同步位置。同步立即执行。

4.16 轴耦合

关键字	耦合属性/含义	句法		
CPFMON	激活时跟随轴的响应方式	CPFMON[FAx] = "<激活响应方式>"		
		<激活响应方式>":	"STOP"	仅针对主轴！ 激活前跟随轴的当前运动将停止。
			"CONT"	仅针对主轴和主运行轴！ 跟随轴/主轴的当前运动将在耦合时被作为起始运动。
			"ADD"	仅针对主轴！ 耦合运动会额外叠加在当前的运动上，即跟随轴/主轴的当前运动会保留为叠加运动。
CPFMOF	完全关闭时跟随轴的响应方式	CPFMOF[FAx] = "<关闭响应方式>"		
		<关闭响应方式>":	"STOP"	跟随轴/主轴停止。 激活的叠加运动将被停止。之后将断开耦合
			"CONT"	仅针对主轴和主运行轴！ 跟随主轴以关闭时刻有效的转速/速度继续运行。
CPFPOS + CPOF	关闭时跟随轴的关闭位置	CPOF = (FAx) CPFPOS[FAx] = <值>		

关键字	耦合属性/含义	句法		
CPMRESET	复位时耦合的响应方式	CPMRESET [FAx] = "<复位响应方式>"		
		<复位响应方式>":	"NONE"	耦合的当前状态不受影响。
			"ON"	如果创建了相应的耦合模块，则会激活耦合。定义的全部引导轴关系都会激活。当全部这些或部分引导轴关系都有效时仍会如此，也就是说即使是完全激活的耦合也会重新进行同步。
			"OF"	激活的叠加运动将被停止。之后将关闭耦合。如果创建相应的耦合模块时未进行明确的定义 (CPDEF)，则该耦合模块将被删除。否则将会保留，即可继续进行使用。
			"OFC"	仅针对主轴！ 跟随主轴以关闭时刻有效的转速/速度继续运行。耦合会被关闭。如果创建相应的耦合模块时未进行明确的定义 (CPDEF)，则该耦合模块将被删除。否则将会保留，即可继续进行使用。
			"DEL"	激活的叠加运动将被停止。此后耦合将被取消激活，然后删除。
			"DELC"	仅针对主轴！ 跟随主轴以关闭时刻有效的转速/速度继续运行。耦合将被取消激活，然后删除。

4.16 轴耦合

关键字	耦合属性/含义	句法		
CPMSTART	零件程序启动时耦合的响应方式	CPMSTART [FAx] ="<启动响应方式>"		
		<启动响应方式>":	"NONE"	耦合的当前状态不受影响。
			"ON"	激活耦合。定义的全部引导轴关系都会激活。当全部这些或部分引导轴关系都有效时仍会如此，也就是说即使是完全激活的耦合也会重新进行同步。
			"OF"	耦合会被关闭。如果创建相应的耦合模块时未进行明确的定义 (CPDEF)，则该耦合模块将被删除。否则将会保留，即可继续进行使用。
			"DEL"	耦合将被取消激活，然后删除。
CPMPRT	通过程序测试进行程序段查找的情况下零件程序启动时的耦合响应方式	CPMPRT [FAx] ="<启动响应方式>"		
		<启动响应方式>":	参见 CPMSTART	
CPLINTR	引导轴输入值的偏移值	CPLINTR [FAx, LAx] =<值>		
CPLINSC	引导轴输入值的缩放系数	CPLINSC [FAx, LAx] =<值>		
CPLOUTTR	耦合输出值的偏移值	CPLOUTTR [FAx, LAx] =<值>		
CPLOUTSC	耦合输出值的缩放系数	CPLOUTSC [FAx, LAx] =<值>		
CPSYNCOV	“粗略”位置同步运行的阈值	CPSYNCOV [FAx] =<值>		
CPSYNFIP	“精细”位置同步运行的阈值	CPSYNFIP [FAx] =<值>		
CPSYNCOV2	“粗略”位置同步运行的第二个阈值	CPSYNCOV2 [FAx] =<值>		
CPSYNFIP2	“精细”位置同步运行的第二个阈值	CPSYNFIP2 [FAx] =<值>		
CPSYNCOV	“粗略”速度同步运行的阈值	CPSYNCOV [FAx] =<值>		

关键字	耦合属性/含义	句法		
CPSYNFIV	“精细”速度同步运行的阈值	CPSYNFIV[FAx]=<值>		
CPMBRAKE	特定停止信号和指令下跟随轴的响应方式	CPMBRAKE[FAx]=<位编码的值>		
CPMVDI	对特定 NC/PLC 接口信号的跟随轴响应方式	CPMVDI[FAx]=<位编码的值>		
CPMALARM	抑制耦合专用报警输出	CPMALARM[FAx]=<位编码的值>		
CPSETTYPE	耦合类型	CPSETTYPE[FAx]="<耦合类型>"		
		<耦合类型>":	"CP"	可自由编程
			"TRAIL"	耦合类型“联动”
			"LEAD"	耦合类型“电导耦合”
			"EG"	耦合类型“电子齿轮箱”
			"COUP"	耦合类型“同步主轴”

FAx: 跟随轴/主轴

LAx: 引导轴/主轴

说明

未明确编程设置（在零件程序或同步动作中）的耦合属性将使用默认设置。

根据关键字 CPSETTYPE 的设置，也可以取代默认设置(CPSETTYPE="CP")而使用预设的耦合属性。

更多信息

同类耦合的详细信息请参见：

- 功能手册之进给轴和主轴

4.16.7 切向控制

4.16.7.1 定义耦合 (TANG)

通过预定义程序 TANG(...) 定义一根回转轴（跟随轴）与两根几何轴（引导轴）之间的切向耦合。此时，跟随轴连续对准引导轴的轨迹切线。

说明

耦合系数

不必精确编程耦合系数 1。
通过将耦合系数 -1 来旋转切向轴的方向。

句法

TANG (<跟随轴>、<引导轴_1>、<引导轴_2>、<耦合系数>、<坐标系>、<优化>)

含义

TANG (. . .):	定义切向耦合		
<跟随轴>:	跟随轴（回转轴）的名称		
	数据类型:	AXIS	
	值域:	通道轴名称	
<引导轴_1>	引导轴（几何轴）的名称 ¹⁾		
<引导轴_2>:	数据类型:	AXIS	
	值域:	通道的几何轴	
<耦合系数>:	用于修改引导轴轨迹切线的跟随轴角度变化的系数 n: 角度变化 _{跟随轴} = 角度变化 _{轨迹切线} * n		
	数据类型:	REAL	
	缺省值:	1.0	
<坐标系>:	生效坐标系 ²⁾		
	数据类型:	CHAR	
	值:	"B":	基本坐标系（缺省值）
		"W":	工件坐标系（不可用）

<优化>:	优化方式		
	数据类型:	CHAR	
	值:	"S": 标准 (缺省值) 回转轴的动态响应不会对引导轴产生影响。如果回转轴的动态响应高于跟踪所需的动态响应, 该运行则足够精确。如果回转轴的动态响应还不足以修改轨迹切线, 回转轴沿着非指定的平滑距离的校准则会与设定校准产生偏差。	
		"P": 在计划引导轴的轨迹时会考虑回转轴的动态响应。 为此, 在通过 TANGON() 激活切向耦合时, 必须给定两个附加参数: • 平滑距离 • 角度公差 参见章节“激活耦合 (TANGON) (页 1005)” 提示 结合运动转换, 建议使用优化方式“P”。	
提示 缺省值不必精确编程。			
1) 提示 作为切向耦合的引导轴, 必须以机床的初始位置为基准、在机床坐标系 (MCS) 中按编程的轨迹运行几何轴。如果在带旋转头的铣床上使用旋转循环 CYCLE800, 则根据循环配置在工件坐标系中通过几何轴 X 和 Y 进行插补。但必须通过在机床坐标系 (MCS) 中按编程的轨迹运行的几何轴将切向耦合定义为引导轴。为此, 作为引导轴, 几何轴必须在机床处于 非旋转 状态下使用。			
2) 提示 基准坐标系 (BCS) 不可相对于 MCS 旋转。如果通过指令 ROT 或通过旋转循环 CYCLE800 旋转 BCS, 切向控制则无法再准确运行。			

4.16.7.2 激活中间程序段生成 (TLIFT)

如果跟随轴在编程的引导轴轨迹的某个位置上的切线变化超出了机床数据 MD37400 \$MA_EPS_TLIFT_TANG_STEP 中设置的限值，其他轨迹设计则须依据设置的拐角特性进行。如果不使用预定义程序 TLIFT(...)，则根据通过 TANG(...) (页 1001) 和 TANGON(...) (页 1005) 编程的平滑特性运行。

激活中间程序段生成

通过编程 TLIFT(...) 和 TANG(...)，从预处理开始，在该轨迹位置上发现拐角时系统会添加一个由控制系统自动生成的中间程序段。

执行程序时，引导轴在到达中间程序段时停止。在中间程序段中，具有最大轴动态响应的跟随轴按下一程序段的轨迹切线的方向旋转。之后，引导轴再次在编程的轨迹上运行。

取消中间程序段生成

为取消中间程序段生成，必须借助 TANG(...) 重新定义切向耦合，但不包括下一次借助 TLIFT(...) 激活中间程序段生成。

句法

TLIFT (<跟随轴>)

含义

TLIFT (...) :	激活带中间程序段计算的拐角识别	
<跟随轴>:	跟随轴（回转轴）的名称	
	数据类型:	AXIS
	值域:	通道轴名称

跟随轴的转速

轨迹轴

如果跟随轴在激活切向耦合前已经作为轨迹轴运行，则作为轨迹轴在中间程序段中旋转。

通过 FGREF[<轴>]=0.001 设定参考半径，以设置的最大轴速度旋转：

MD32000 \$MA_MAX_AX_VELO[<跟随轴>]

定位轴

如果跟随轴在激活切向耦合前尚未作为轨迹轴运行，则作为定位轴在中间程序段中旋转。

此时，以设置的定位轴速度旋转：

MD32060 \$MA_POS_AX_VELO[<跟随轴>]

4.16.7.3 激活耦合 (TANGON)

通过预定义程序 TANGON(...) 激活之前通过 TANG(...) (页 1001) 定义的切向耦合。之后，在下一次运行引导轴时，跟随轴会连续对准引导轴的轨迹切线。

跟随轴的角度

跟随轴同轨迹切线所形成的角度取决于 TANG(...) 中给定的传动比、机床数据 MD37402 \$MA_TANG_OFFSET 中设置的偏移角和 TANGON(...) 时给定的额外生效的偏移角。

优化 “P”

如果在定义切向耦合 (TANG(...)) 时给定值 “P” 作为优化参数，则须在激活耦合时给定参数 “平滑距离” 和参数 “角度公差” （可选）。

如果给定值 0 作为角度公差，则只有参数 “平滑距离” 生效。

如果给定一个大于 0 的值作为角度公差，有效平滑距离由设置的最小平滑距离和以设置的角度公差为基准的平滑距离得出。

如果跟随轴的动力学响应不满足设定条件，则相应地减小跟随轴的轨迹速度。

句法

TANGON (<跟随轴>、<偏移角>、<平滑距离>、<角度公差>)

含义

TANGON (. . .) :	激活切向控制	
<跟随轴>:	跟随轴（回转轴）的名称	
	数据类型:	AXIS
	值域:	通道轴名称
<偏移角>:	跟随轴与轨迹切线之间的偏移角 参考点为回转轴零点。	
	数据类型:	REAL
<平滑距离>:	允许的最大平滑距离 如果平滑距离就动态响应条件来说较大，则减小引导轴的轨迹速度。	
	数据类型:	REAL

4.16 轴耦合

<角度公差>:	跟随轴零位与轨迹切线之间允许的最大角度公差	
	数据类型:	REAL

4.16.7.4 取消耦合 (TANGOF)

通过预定义程序 TANGOF(...) 取消通过 TANG(...) (页 1001) 定义和通过 TANGON(...) (页 1005) 激活的切向耦合。之后，跟随轴不再对准引导轴的轨迹切线。取消后，跟随轴在引导轴上的耦合仍然保留，以避免触发以下功能：

- 平面切换
- 几何轴切换
- 为跟随轴定义新的切向耦合

只有在通过 TANGDEL(...) (页 1006) 删除耦合后，才能完全取消跟随轴在引导轴上的耦合。

编程

TANGOF (<跟随轴>)

含义

TANGOF (. . .):	取消切向耦合	
<跟随轴>:	跟随轴（回转轴）的名称	
	数据类型:	AXIS
	值域:	通道轴名称

4.16.7.5 删除耦合 (TANGDEL)

在通过 TANGOF(...) (页 1006) 取消切向耦合后，通过 TANG(...) (页 1001) 定义的切向耦合仍然保留。现有切向耦合之后仍会避免触发以下功能：

- 平面切换
- 几何轴切换
- 为跟随轴定义新的切向耦合

在通过 TANGOF(...) 取消切向耦合后，通过预定义程序 TANGDEL(...) 删除现有切向耦合。

句法

TANGDEL (<跟随轴>)

含义

TANGDEL (. . .) :	删除通过 TANG() 定义的切向耦合	
	生效方式:	逐段式
<跟随轴>:	应删除切向耦合的跟随轴的名称	
	数据类型:	AXIS
	值域:	通道轴名称

示例

引导轴切换

在通过另一根引导轴为跟随轴定义新的切向耦合前，必须先删除现有切向耦合。

程序代码	注释
N10 TANG (A, X, Y, 1)	; 定义跟随轴 A 的切向耦合: A 到 X 和 Y
N20 TANGON (A)	; 激活跟随轴 A 的切向耦合
N30 X10 Y20	
...	
N80 TANGOF (A)	; 取消跟随轴 A 的切向耦合
N90 TANGDEL (A)	; 删除跟随轴 A 的切向耦合
...	
N120 TANG (A, X, Z)	; 为跟随轴 A 定义新的切向耦合
N130 TANGON (A)	; 为跟随轴 A 激活新的切向耦合
...	

几何轴切换

在对现有耦合进行几何轴切换前，必须先删除耦合。

程序代码	注释
N10 GEOAX (2, Y1)	; 第 2 几何轴 = 机床轴 Y1
N20 TANG (A, X, Y)	; 定义跟随轴 A 的切向耦合
N30 TANGON (A, 90)	; 激活跟随轴 A 的切向耦合
N40 G2 F8000 X0 Y0 I0 J50	; 运动程序段
N50 TANGOF (A)	; 取消跟随轴 A 的切向耦合
N60 TANGDEL (A)	; 删除跟随轴 A 的切向耦合
N70 GEOAX (2, Y2)	; 第 2 几何轴 = 机床轴 Y2
N80 TANG (A, X, Y)	; 为跟随轴 A 定义新的切向耦合
N90 TANGON (A, 90)	; 为跟随轴 A 激活新的切向耦合
...	

4.16.8 主/从耦合 (MASLDEF, MASLDEL, MASLON, MASLOF, MASLOFS)

- “主从耦合” 如下进行：
- 仅在相关轴为静止状态时，从动轴才可与引导轴耦合。
 - 耦合和分离**旋转、已进行转速控制的主轴**。
 - 动态配置

说明

定位方式

如果是定位运行方式中的轴和主轴，仅在停止状态中闭合和断开耦合。

句法

```
MASLON (<从动轴_1>,<从动轴_2>,...)
MASLOF (<从动轴_1>,<从动轴_2>,...)
MASLOFS (<从动轴_1>,<从动轴_2>,...)
```

```
动态配置：
MASLDEF (<从动轴_1>,<从动轴_2>,...,<引导轴>)
MASLDEL (<从动轴_1>,<从动轴_2>,...)
```

含义

MASLON:	激活临时主从耦合	
	<从动轴_x>,...:	从动轴 1 ... n
MASLOF:	解除生效的主从耦合	
	<从动轴_1>,...:	从动轴 1 ... n
MASLOFS:	解除主从耦合，并自动制动从动主轴（参见提示“转速控制运行方式中的主轴耦合特性”！）	
	<从动轴_1>,...:	从动轴 1 ... n
MASLDEF:	从零件程序创建/修改主从耦合	
	<从动轴_1>,...:	从动轴 1 ... n
	<引导轴>:	引导轴

MASLDEL:	解除主从耦合，删除主从组合定义	
	<从动轴_1>, ...:	从动轴 1 ... n
	提示: 机床数据中配置的主从数据将保留。	

说明

转速控制运行方式中的主轴耦合特性

对于转速控制运行方式中的主轴，其 MASLON、MASLOF、MASLOFS 和 MASLDEL 这些耦合特性通过以下机床数据确定：

MD37263 \$MA_MS_SPIND_COUPLING_MODE

在 MD37263 = 0 的默认设置中，仅在参与轴的停止状态中进行从动轴的耦合和脱离。MASLOFS 相当于 MASLOF。

当 MD37263 = 1 时会直接执行耦合指令，在运动中也会执行。使用 MASLON 时会立即建立耦合，使用 MASLOFS 或者 MASLOF 时会立即解耦。使用 MASLOF 时，旋转的从动主轴维持其转速，直至重新编程转速。使用 MASLOFS 时其会自动制动。

说明

当 MASLOF/MASLOFS 时隐式进给停止会消失。受缺少进刀停止的限制，用于从动轴的 \$P-系统变量不提供更新值，直至重新编程为止。

说明

对于从动轴而言，可通过 PRESETON 使实际值同步到与引导轴的值相同。为此必须瞬间断开持续的主/从耦合，以便在上电时将尚未找零的从动轴的实际值设定成引导轴的值。然后重新建立持续的耦合。

通过设置以下机床数据激活持续的主从耦合：

MD37262 \$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE = 1

其对于临时耦合的语言命令没有效用。

示例

示例 1：主/从耦合从动轴的实际值设置

在永久主/从耦合用 PRESETON 将从动轴的实际值设置为主动轴的实际值。

程序代码	注释
\$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=0	； 关闭从动轴的永久耦合
NEWCONF	； 激活机床数据更改
STOPRE	

程序代码	注释
MASLOF(Y1)	; 取消临时耦合
PRESETON(AX2,\$VA_IM(M_AX))	; 从动轴的实际值=主动轴的实际值
\$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=1	; 开启从动轴的永久耦合
NEWCONF	; 激活机床数据更改

示例 2：动态配置主/从耦合

为了能在轴容器旋转之后使用另一个主轴来闭合耦合，原有的耦合必须实现断开、删除设计并且设计新的耦合。




图 4-15 在轴容器旋转之前




图 4-16 在以某个槽轴容器旋转之后

程序代码	注释
MASLDEF(AUX,S3)	; AUX:从动, S3:主动 = AX3
MASLON(AUX)	; 激活耦合
M3=3 S3=4000	; 主动旋转
MASLDEL(AUX)	; 耦合分离并删除
AXCTSWE(CT1)	; 使能轴容器旋转
MASLDEF(AUX,S3)	; AUX:从动, S3:主动 = AX2

更多信息

- 功能手册之工艺
- 功能手册之基本功能

4.17 同步动作

4.17.1 定义同步动作

同步动作在零件程序的程序段中定义。在此程序段中不可编写其它不为此同步动作组成部分的指令。

同步动作包含以下部分：

有效性, 识别号 (可选)	条件部分 (可选)			满足条件时的动作部分			未满足条件时的动作部分 (可选)		
	频率	G 指令 (可选)	条件	关键字	G 指令 (可选)	动作	关键字	G 指令 (可选)	动作
--- 1) ID=<编号> IDS=<编号>	--- 1) WHENEVE R FROM WHEN EVERY	G...	逻辑 表述	DO	G...	动作 1 ... 动作 n	ELSE	G...	动作 1 ... 动作 n

1) 未编程

句法

```
DO <动作 1> ... <动作 n>
<频率> [<G 功能>] <条件> DO <动作 1> ... <动作 n>
ID=<编号> <频率> [<G 功能>] <条件> DO <动作 1> ... <动作 n>
IDS=<编号> <频率> [<G 功能>] <条件> DO <动作 1> ... <动作 n>
IDS=<编号> <频度> [<G 功能>] <条件> DO <动作 1...n> ELSE <动作 1...n>
```

更多信息

功能手册之同步动作

4.18 摆动

4.18.1 异步摆动(OS, OSP1, OSP2, OST1, OST2, OSCTRL, OSNSC, OSE, OSB)

一个摆动轴在两个换向点 1 和 2 之间以给定的进给来回摆动，直至摆动运动关断。

在摆动运行期间其它的轴可以任意插补。通过一个轨迹运动或者用一个定位轴，可以达到一个连续进给。此时在摆动运动和进给运动之间**不存在关系**。

异步摆动特性

- 在特定的轴上，异步摆动会超出程序段范围生效。
- 通过零件程序可以确保摆动运动和程序段同时启动。
- 几个轴的共同插补和摆动距离的叠加无法进行。

编程

通过以下指令可以从零件程序中启用并控制异步摆动，使它和 NC 程序的执行一致。

编程的值会在主运行中、和程序段同步地输入到相应的设定数据中，在下一次修改前一直保持有效。

句法

```
OSP1 [<轴>]=<值>  OSP2 [<轴>]=<值>
OST1 [<轴>]=<值>  OST2 [<轴>]=<值>
FA [<轴>]=<值>
OSCTRL [<轴>]=(<设置选项>,<复位选项>)
OSNSC [<轴>]=<值>
OSE [<轴>]=<值>
OSB [<轴>]=<值>
OS [<轴>]=1
OS [<轴>]=0
```

含义

<轴>:	摆动轴的名称		
OS:	启动/关闭摆动		
	值:	1	启动摆动
		0	关闭摆动
OSP1:	确定换向点 1 的位置		

OSP2:	确定换向点 2 的位置 提示: 如果处于一个增量运行中, 则按照上次 NC 程序中写入的相应换向点增量计算出该位置。		
OST1:	确定换向点 1 的 停止时间, 单位秒		
OST2:	确定换向点 2 的 停止时间, 单位秒		
	<值>:	-2	继续插补, 无需等待准停
		-1	等待粗准停
		0	等待精准停
		>0	等待精准停, 并且接着等候指定的停止时间 提示: 停止时间的单位与通过 G4 编程的停止时间相同。
FA:	确定进给速度 进给速度指定位轴的定义进给速度。如果没有定义进给速度, 则机床数据中存储的值生效。		

OSCTRL:	指定设置选项和复位选项	
	选项 0 - 3 规定了取消摆动时换向点上的属性。可以选择 0 - 3 其中的一个类型。可以根据需要结合所选类型进行其他设置。通过正号(+)将多个选项相加在一起。	
	<值>:	0 取消摆动运动时停止在下一个换向点处（预设置） 提示: 只允许通过值 1 和 2 复位。
		1 取消摆动运动时停止在换向点 1 处
		2 取消摆动运动时停止在换向点 2 处
		3 如果没有编程修光行程，则在取消摆动运动时不返回换向点。
		4 在修光后运行到终点位置
		8 由于删除剩余行程而中断了摆动运动后，会紧接着执行修光，并运行到终点位置。
		16 由于删除剩余行程而中断了摆动运动后，会如同取消摆动一样，运行到相应的换向位置。
		32 修改的进给率从下一个换向点开始才有效
		64 FA 等于 0, FA = 0: 位移叠加有效 FA 不等于 0, FA <> 0: 速度叠加有效
		128 在回转轴 DC 时（最短的行程）
		256 两次修光。（标准） 1 = 单次修光。
		512 首先运行到起始位置
OSNSC:	确定修光次数	
OSE:	确定 WCS 中的终点位置，在取消摆动时将运行到该位置 提示: 当编程"OSE"时，"OSCTRL"的选项 4 会隐式有效。	
OSB:	确定 WCS 中的起始位置，在开始摆动前轴会运行到该位置 首先到达起始位置，然后是换向点 1。如果起始位置和换向点 1 相同，则接着运行到换向点 2。即使起始位置和换向点 1 相同，在达到起始位置时也不会等待“停止时间”，而是等待精准停。即满足设置的准停条件。 提示: 必须在设定数据 SD43770 \$SA_OSCILL_CTRL_MASK 中置位数位 9，才能够运行到起始位置。	

示例

示例 1：摆动轴在两个换向点之间摆动

摆动轴 Z 应该在位置 10 和 100 之间摆动。换向点 1 应以精准停逼近，换向点 2 以粗准停逼近。摆动轴的进给为 250。在加工结束处应当执行 3 次修光行程，并且使得摆动轴达到终点位置 200。进给轴的进给是 1，在 X 方向的进给在位置 15 处结束。

程序代码	注释
WAITP(X,Y,Z)	; 起始位置。
GO X100 Y100 Z100	; 转换到定位轴运行方式。
WAITP(X,Z)	
OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=100	; 换向点 1, 换向点 2。
OSE[Z]=200	; 终点位置。
OST1[Z]=0 OST2[Z]=-1	; 换向点 1 的停留时间: 精准停 ; 返回点 2 上的停止时间: 粗准停
FA[Z]=250 FA[X]=1	; 摆动轴进给, 进给轴进给。
OSCTRL[Z]=(4,0)	; 设置选项。
OSNSC[Z]=3	; 3 次修光行程。
OS[Z]=1	; 启动摆动。
WHEN \$A_IN[3]==TRUE DO DELDTG(X)	; 剩余行程删除。
POS[X]=15	; X 轴初始位置。
POS[X]=50	; X 轴终点位置。
OS[Z]=0	; 停止摆动。
M30	

说明

也可以在一个程序段中编程指令串 "OSP1[Z]=..."至"OSNCS[Z]=..."。

示例 2：带换向位置在线修改的摆动

异步摆动所需的设定数据可以在零件程序中设置。

如果在零件程序中直接定义设定数据，则修改在预处理时就已经生效。可以通过预处理停止 STOPRE 来实现同步特性。

程序代码	注释
\$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]=-10	
\$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]=10	
GO X0 Z0	
WAITP(Z)	
ID=1 WHENEVER \$AA_IM[Z] < \$\$AA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO \$AA_OVR[X]=0	; 如果摆动轴的实际值超出换向点，则进给轴停止。
ID=2 WHENEVER \$AA_IM[Z] < \$\$AA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO \$AA_OVR[X]=0	

程序代码	注释
OS[Z]=1 FA[X]=1000 POS[X]=40	; 激活往复。
OS[Z]=0	; 取消往复。
M30	

其它信息

摆动轴

对于摆动轴而言：

- 每个轴都可以作为摆动轴使用。
- 而且可以同时有几个摆动轴有效（最大为 定位轴个数）。
- 对于摆动轴而言，直线插补 G1 始终有效，而与程序中当前有效的 G 指令无关。

摆动轴可以作为：

- 动态坐标转换的输入轴
- 使用龙门轴和耦合轴时的引导轴
- 运行：
 - 不带加加速度限制 "BRISK"
 - 或者
 - 带加加速度限制 "SOFT"
 - 或者
 - 有曲折的加速特性曲线（如同定位轴）

摆动换向点

在确定摆动位置时必须考虑当前的偏移：

- 绝对尺寸
"OSP1[Z]=<值>"
换向点位置 = 偏移 + 编程值之和
- 相对尺寸
"OSP1[Z]=IC(<值>)"
换向点位置 = 换向点 1 + 编程值

示例：

程序代码
N10 OSP1[Z] = 100 OSP2[Z] = 110
...
N40 OSP1[Z] = IC(3)

WAITP

如果要用几何轴进行摆动，则必须使用"WAITP"释放该轴进行摆动。

在摆动结束之后，用"WAITP"指令把摆动轴再次定义为定位轴，恢复正常使用。

带有运动同步动作和停止时间的摆动

在已设置的停止时间届满之后，就会在摆动时发生内部程序段转换（可在轴的新剩余行程上看起来）。在转换程序段时检查关闭功能。此时会根据已设置的运动过程控制设置(OSCTRL)来确定关闭功能。 *可通过进给修调率来调节这种时间特性。*

在启动修光行程或者向终点位置运动之前，有时还会执行一次摆动行程。 *此时会产生关闭特性发生变化的印象。但实际上不是这种情况。*

4.18.2 由同步动作控制的摆动(OSCILL)

就这种摆动方式而言，仅允许在返回点上或者在定义的返回范围内有进给运动。

根据具体的要求，可以在进给期间

- 继续执行摆动运动，或者
- 停止摆动运动，直至进给完全执行。

句法

1. 确定摆动参数
2. 定义运动同步动作
3. 分配轴，确定进给

含义

OSP1 [<摆动轴>]=	换向点 1 的位置
OSP2 [<摆动轴>]=	换向点 2 的位置
OST1 [<摆动轴>]=	在换向点 1 处的保持时间，单位秒
OST2 [<摆动轴>]=	在换向点 2 处的保持时间，单位秒
FA [<摆动轴>]=	摆动轴的进给率
OSCTRL [<摆动轴>]=	设定或取消选件
OSNSC [<摆动轴>]=	修光次数
OSE [<摆动轴>]=	终点位置
WAITP (<摆动轴>)	使能用于摆动的轴

4.18 摆动

轴分配，进给
OSCILL[<摆动轴>]=(<进给轴 1>,<进给轴 2>,<进给轴 3>)
POSP[<进给轴>]=(<终点位置>,<分段长度>,<方式>)


OSCILL:	给摆动轴分配进给轴
POSP:	确定总进给和分段进给（参见文件和程序管理一章）
终点位置:	在所有分段进给结束之后的进给轴的最终位置
分段长度:	换向点/换向区处的分段长度
方式:	总进给运动分为若干个分段进给 = 两个同样大小的剩余步距（缺省设置）； = 所有分段进给同样大

运动同步动作

WHEN... .. DO	当..., 则...
WHENEVER ... DO	始终当..., 则...

示例

在换向点 1 上，无进给运动。在换向点 2 上，在间隔换向点 2 ii2 处便应开始进给，并且在换向点处摆动轴不等待分段进给的结束。轴 Z 为摆动轴且轴 X 为进给轴。



1. 摆动的参数

程序代码	注释
DEF INT ii2	; 定义变量, 用于换向区 2
OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=60	; 定义换向点 1 和 2
OST1[Z]=0 OST2[Z]=0	; 换向点 1: 精准停 换向点 2: 精准停
FA[Z]=150 FA[X]=0.5	; 摆动轴 Z 的进给率, 进给轴 X 的进给率
OSCCTRL[Z]=(2+8+16,1)	; 在换向点 2 处取消摆动运动; 在 RWL 之后修光并返回终点位置; 在 RWL 之后返回相应的换向位置
OSNC[Z]=3	; 修光行程
OSE[Z]=70	; 终点位置 = 70
ii2=2	; 设定换向区
WAITP(Z)	; 允许的摆动, 用于 Z 轴

2. 运动同步动作

程序代码	注释
WHENEVER \$AA_IM[Z]<\$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO -> \$AA_OVR[X]=0 \$AC_MARKER[0]=0	; 总是当 MCS 中摆动轴 Z 的当前位置小于换向区 2 的起点时, 进给轴 X 的轴向倍率设为 0%, 带有索引 0 的标志器设为 0。
WHENEVER \$AA_IM[Z]>=\$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO \$AA_OVR[Z]=0	; 总是当 MCS 中摆动轴 Z 的当前位置大于等于换向位置 2 时, 摆动轴 Z 的轴向倍率设为 0%。
WHENEVER \$AA_DTEPW[X]==0 DO \$AC_MARKER[0]=1	; 总是当分段进给剩余行程等于 0 时, 索引为 0 的标志器设为 1。
WHENEVER \$AC_MARKER[0]==1 DO \$AA_OVR[X]=0 \$AA_OVR[Z]=100	; 总是当索引为 0 的标志器等于 1 时, 进给轴 X 的轴向倍率设为 0%。从而防止过早进给 (摆动轴 Z 尚未再次离开换向区 2, 而进给轴 X 已准备就绪)。将摆动轴 Z 的轴向倍率从 0% (第 2 个同步动作) 重新设为 100%。

-> 必须在一个程序段中编程

3. 启动摆动

程序代码	注释
OSCILL[Z]=(X) POSP[X]=(5,1,1)	; 启动轴 轴 X 被作为进给轴分配给摆动轴。 轴 X 应以 1 为步距运动至终点位置 5。
M30	; 程序结束

其它信息

1. 确定摆动参数
- 在包含进给轴和摆动轴以及确定进给的运动程序段之前应确定摆动所需的参数（参见“异步摆动”）。
2. 确定运动同步动作
- 通过同步条件实现：
- 抑制进给, 直到摆动轴在某个返回范围之内
- (ii1, ii2) 或者在某个返回点 (U1, U2) 上时为止。
- 摆动运动 在进给过程中停止在返回点内。
- 摆动运动 在结束部分进给之后重新启动. 确定启动下一个部分进给。
3. 确定配置摆动轴和进给轴以及 最大进给和部分进给。

确定摆动参数

配置摆动轴和进给轴： OSCILL

OSCILL [<摆动轴>] = (<进给轴 1>, <进给轴 2>, <进给轴 3>)

使用指令"OSCILL"实现轴配置和启动摆动运动。

一个摆动轴最多分配 3 个横向进给轴。

说明

在启动摆动之前必须已经确定轴性能的同步条件。

确定进给： POSP

POSP [<进给轴>] = (<终点位置>, <分段长度>, <方式>)

使用指令"POSP" 向控制系统发送信息：

- 总的横向进给（通过终点位置）
- 在换向点或者在换向区处其分度横向进给的大小。
- 在到达终点位置时（通过方式）分度横向进给特性

方式 = 0	对于两个最后的分度横向进给，划分剩余的位移，直至目标点在 2 个相同大小的剩余步（预设定）。
方式 = 1	所有分度横向进给大小相同。它们由总的横向进给计算。

确定运动同步动作

后面所执行的运动同步动作完全用于摆动。

您可以找到方案举例，用于满足您作为编制用户专用的摆动运动的模块而提出的各个要求。

说明

在单个情况下，同步条件也可以另外编程。

关键字

WHEN ... DO ...	当..., 则...
WHENEVER ... DO	始终当..., 则...

功能

使用下列详细描述的语言手段可以实现下列功能：

1. 在换向点处的横向进给。
2. 在换向区的横向进给。
3. 在两个换向点处的横向进给。
4. 在换向点处停止摆动运动。
5. 再次启动摆动运动。
6. 分度横向进给不要启动太早。

所有这里举例说明的同步动作适用于以下设定：

- 换向点 1 < 换向点 2
- Z = 摆动轴
- X = 横向进给轴

说明

更详细的解释可参阅运动同步动作一章。

确定配置摆动轴和进给轴以及确定最大进给和部分进给。

在换向区的横向进给。

在到达返回点之前，进给运动应当在某个返回范围内开始。

该同步动作阻止横向进给运动，直至摆动轴位于一个换向区之内。

在所给定的假设条件下（见上面）产生以下的指令：

换向区 1：

```
WHENEVER $AA_IM[Z]>$SA_OSCILL_RESERVE_POS1[Z]+ii1 DO $AA_OVR[X] = 0
```

总是当 MCS 中的摆动轴的当前位置大于等于换向区 1 开始时，设置摆动轴的轴向倍率为 0%。

换向区 2：

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<$SA_OSCILL_RESERVE_POS2[Z]+ii2 DO $AA_OVR[X] = 0
```

总是当 MCS 中的摆动轴的当前位置小于换向区 2 开始时，设置进给轴的轴向倍率为 0%。

在换向点处的横向进给

只要摆动轴没有到达换向点，就不进行横向进给轴的运动。

在所给定的假设条件下（见上面）产生以下的指令：

换向区 1：

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_RESERVE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0  
$AA_OVR[Z]=100
```

总是当 MCS 中的摆动轴 Z 的当前位置大于或小于换向点 1 的位置时，进给轴 X 的轴向倍率设置为 0%，摆动轴 Z 的轴向倍率设置为 100%。

换向区 2：

用于换向点 2：

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_RESERVE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0  
$AA_OVR[Z]=100
```

总是当 MCS 中的摆动轴 Zu 的当前位置大于或小于换向点 2 的位置时，进给轴 X 的轴向倍率设置为 0%，摆动轴 Z 的轴向倍率设置为 100%。

在换向点处停止摆动运动

摆动轴在返回点上停住，同时开始进给运动。如果横向进给运动完全执行，则继续执行摆动运动。

如果横向进给运动通过一个事先进行的、仍然有效的同步动作停止，则可以同时使用该同步动作，启动横向进给运动。

在所给定的假设条件下（见上面）产生以下的指令：

换向区 1:

```
WHENEVER $SA_IM[Z]==$SA_OSCILL_RESERVE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0  
$AA_OVR[Z]=100
```

总是当 MCS 中的摆动轴当前位置等于换向位置 1 时，摆动轴的轴向倍率设置为 0%，进给轴的轴向倍率设置为 100%。

换向区 2:

```
WHENEVER $SA_IM[Z]==$SA_OSCILL_RESERVE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0  
$AA_OVR[Z]=100
```

总是当 MCS 中的摆动轴 Zu 当前位置等于换向位置 2 时，摆动轴的轴向倍率设置为 0%，进给轴的轴向倍率设置为 100%。

换向点的在线计算

如果在对比的右侧有一个使用 \$\$ 标识的主过程变量，那么就会在 IPO 节拍中对这两个变量进行连续分析和相互比较。

说明

对此更多的信息参见“运动同步动作”章节。

再次启动摆动运动

如果分度横向进给运动已经结束，则使用同步动作，继续摆动轴的运动。

在所给定的假设条件下（见上面）产生以下的指令：

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AA_OVR[Z] = 100
```

总是当 WCS 中进给轴 X 的零件进给的剩余行程等于零时，摆动轴的轴向倍率设置为 100%。

下一个分度横向进给

在结束进给之后，必须防止过早启动下一个部分进给。

为此可使用特定通道的标记 (\$AC_MARKER[Index])，该标记在部分进给结束处 (部分剩余行程 = 0) 被设定并且在离开返回范围时被删除。然后用一个同步动作阻止下一个横向进给运动。

4.19 冲裁和步冲

在所给定的假设条件下（见上面）产生给返回点 1 的以下指令：

1. 设定标记：

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AC_MARKER[1]=1
```

总是当 WCS 中进给轴 X 的零件进给的剩余行程等于零时，带索引 1 的标记设置为 1。

2. 删除标记

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<> $SA_OSCILL_RESERVE_POS1[Z] DO $AC_MARKER[1] = 0
```

总是当 MCS 中摆动轴 Z 的当前位置大于或小于换向点 1 的位置时，标记 1 设置为 0。

3. 阻止进给

```
WHENEVER $AC_MARKER[1]==1 DO $AA_OVR[X] = 0
```

总是当标记 1 相等时，进给轴 X 的轴向倍率设置为 0%。

4.19 冲裁和步冲

4.19.1 激活/取消

4.19.1.1 激活或取消冲压和步冲 (SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON, PDELAYOF, PUNCHACC)

激活/取消冲压或步冲

通过 PON 和 SON 可以激活冲压或步冲功能。而 SPOF 会结束所有与此相关的功能。模态有效的指令 PON 和 SON 相互关闭，即：PON 取消 SON，且 SON 取消 PON。

带预应力的冲压/步冲

SONS 和 PONS 功能同样启用冲压和步冲功能。

与 SON/PON 生效时插补平面上冲程控制相反，这两个功能采用了信号技术来控制伺服平面上的冲程释放。由此可以用更高的冲程频率和更高的冲压功率加工。

在分析预应力中的信号时，所有会引起冲压/步冲轴位置改变的功能都被锁定，如使用手轮手动运行、通过 PLC 修改框架、测量功能等。

冲压延迟

PDELAYON 会延迟冲压冲程的输出。模态有效的指令具有经过预处理的功能，一般在 PON 之前。在 PDELAYOF 之后，继续正常冲压。

说明

延迟时间在设定数据 SD42400 \$SC_PUNCH_DWELLTIME 中设置。

位移决定的加速度

通过 PUNCHACC 可以确定一条加速度特性曲线，它根据孔距定义了不同的加速度。

第二个冲压接口

如果机床需要换用第二个冲压接口（第二个冲压单元或类似的媒介），可以切换到控制系统上第二对高速数字输入输出端（I/O 对）。所有的冲压功能可用于这两个接口。通过指令 SPIF1 和 SPIF2 可以在第一个冲压接口和第二个冲压接口之间转换。

说明

前提条件：必须已经通过机床数据定义了第二个用于冲压功能的 I/O 对（(→ 参见机床制造商的说明！））。

句法

```
PON G...X...Y...Z...
SON G...X...Y...Z...
SONS G...X...Y...Z...
PONS G...X...Y...Z...
PDELAYON
PDELAYOF
PUNCHACC(<Smin>,<Amin>,<Smax>,<Amax>)
SPIF1/SPIF2
SPOF
```

含义

PON:	激活冲压。
SON:	激活步冲
PONS:	激活带预应力的冲压
SONS:	激活带预应力的步冲
SPOF:	取消冲压/步冲
PDELAYON:	激活冲压延迟

4.19 冲裁和步冲

PDELAYOF:	取消冲压延迟	
PUNCHACC:	激活行程控制式加速度	
	参数:	
	<Smin>	最小孔距
	<Amin>	开始加速度 <Amin> 可以大于 <Amax>。
	<Smax>	最大孔距
	<Amax>	结束加速度 <Amax> 可以大于 <Amin>。
SPIF1:	激活 第一个 冲压接口 冲程控制由第一对高速 I/O 实现。	
SPIF2:	激活 第二个 冲压接口 冲程控制由第二对高速 I/O 实现。	
	提示: 复位或控制系统启动后，首个冲压接口始终有效。如果只使用一个冲压接口，则无需编程。	

示例

示例 1：激活步冲

程序代码	注释
...	
N70 X50 SPOF	; 定位，不释放冲压。
N80 X100 SON	; 激活步冲，在运行前 (X=50) 和编程的运行结束 (X=100) 后释放冲程
...	

示例 2：冲压延迟

程序代码	注释
...	
N170 PDELAYON X100 SPOF	; 不带冲程释放的定位，激活延迟的冲程释放
N180 X800 PON	; 激活冲裁。到达终点位置后，冲程延迟释放。
N190 PDELAYOF X700	; 取消延迟冲裁，标准冲程释放生效
...	

示例 3：带两个冲压接口的冲压

程序代码	注释
...	
N170 SPIF1 X100 PON	; 程序段结束时释放第一个高速输出端上的冲程。监控第一个输入端上的信号“冲程有效”。
N180 X800 SPIF2	; 第二次冲程释放在第二个高速输出端上进行。监控第二个输入端上的信号“冲程有效”。
N190 SPIF1 X700	; 所有后续的冲程控制都由第一个接口实现。
...	

更多信息

冲压和步冲，带预应力(PONS/SONS)

不可以同时在几个通道中进行带预应力的冲压和步冲。PONS 或 SONS 仅可以在各自的通道中激活。

位移控制式加速度(PUNCHACC)

示例：

PUNCHACC (2,50,10,100)

2 毫米以下的孔距：

以最大加速度的 50% 运行。

孔距在 2 毫米到 10 毫米之间：

该加速度与距离成正比提高到 100%。


孔距大于 10 毫米：

以 100%的加速度运行。

释放第一个冲程

在步冲和冲压时，在激活该功能后释放第一个冲程在时间上不同。

- PON/ PONS:
 - 所有的冲程 — 即使在激活之后第一个程序段的冲程 — 在程序段结束处发生。
- SON/ SONS:
 - 在激活步冲之后，在程序段开始处已经发生第一个冲程。
 - 所有的其它冲程在程序段结束处释放。



立即进行冲压和步冲

只有当程序段中包含冲压轴或者步冲轴（有效平面的轴）的运行信息时，才释放一个冲程。为了要在相同的地点释放一个冲程，用运行位移 0 编程一个冲压轴/步冲轴。

用可旋转的刀具工作

说明

为了可以在编程的轨迹处使用可旋转的刀具，请使用切线控制。

M 指令的应用

利用宏指令技术，仍可以用专用 M 功能替代语言指令使用（兼容性）。其中，和旧系统的对应关系如下：

- M20, M23 ≙ SPOF
- M22 ≙ SON
- M25 ≙ PON
- M26 ≙ PDELAYON

宏指令文件的示例：

程序代码	注释
DEFINE M25 AS PON	; 冲裁 开

程序代码	注释
DEFINE M125 AS PONS	; 激活带预应力的冲压
DEFINE M22 AS SON	; 步冲 开
DEFINE M122 AS SONS	; 激活带预应力的步冲
DEFINE M26 AS PDELAYON	; 激活延迟冲压
DEFINE M20 AS SPOF	; 关闭冲压, 步冲
DEFINE M23 AS SPOF	; 关闭冲压, 步冲

编程示例:

程序代码	注释
...	
N100 X100 M20	; 定位, 不释放冲压。
N110 X120 M22	; 激活步冲, 在运行前后释放冲程。
N120 X150 Y150 M25	; 激活步冲, 在运行结束后释放冲程。
...	

4.19.2 自动划分位移

部分区间再分

冲裁或步冲激活时，SPP 和 SPN 都会导致将轨迹轴的总运行区间划分为等长的部分区间（等长位移划分）。在内部每个部分区间都对应一个程序段。

冲程数量

冲裁时首个冲程在首个部分区间的终点时执行，相反步冲时在首个部分区间的起始点。从总运行区间会得到以下数量：

冲裁：冲程数 = 部分区间数

步冲：冲程数 = 部分区间数 + 1

辅助功能

辅助功能在生成的首个程序段中执行。

句法

SPP=


SPN=

含义

SPP:	部分区间大小（最大冲程间距）；模态有效
SPN:	每个程序段的部分区间数；程序段方式有效

示例 1


已编程的步冲区间要自动划分为等长的部分区间。



程序代码	注释
N100 G90 X130 Y75 F60 SPOF	；定位在起始点 1
N110 G91 Y125 SPP=4 SON	；打开步冲；自动位移分配最大部分区间位移 ； 4 mm
N120 G90 Y250 SPOF	；关闭步冲；定位在 起始点 2
N130 X365 SON	；打开步冲；自动位移分配最大部分区间位移 ； 4 mm
N140 X525 SPOF	；关闭步冲；定位在 起始点 3
N150 X210 Y75 SPP=3 SON	；打开步冲；自动位移分配最大部分区间位移 ； 3 mm
N160 X525 SPOF	；关闭步冲；定位在 起始点 4
N170 G02 X-62.5 Y62.5 I J62.5 SPP=3 SON	；打开步冲；自动位移分配最大部分区间位移 ； 3 mm
N180 G00 G90 Y300 SPOF	；关闭步冲

示例 2

对于独立的排孔要进行自动位移划分。划分时要分别定义最大部分区间长度 (SPP 值)。



程序代码	注释
N100 G90 X75 Y75 F60 PON	; 定位在起始点 1; 打开冲裁, 冲裁单个孔
N110 G91 Y125 SPP=25	; 自动位移分配最大部分区间长度: 25 mm
N120 G90 X150 SPOF	; 关闭冲裁; 定位在 起始点 2
N130 X375 SPP=45 PON	; 打开冲裁; 自动位移分配最大部分区间位移 : 45 mm
N140 X275 Y160 SPOF	; 关闭冲裁; 定位在 起始点 3
N150 X150 Y75 SPP=40 PON	; 打开冲裁; 使用计算的部分区间长度 37.79 mm 替代编程的部分区间长度 40 mm。
N160 G00 Y300 SPOF	; 关闭冲裁; 定位

4.19.2.1 轨迹轴位移划分

分度距离 SPP 的长度

使用 SPP 说明最大的冲程距离和分度距离的最大长度，按照该分度距离对总的运行距离进行划分。通过 SPOF 或者 SPP=0 关断该指令。

示例：

4.19 冲裁和步冲


```
N10 SON X0 Y0
```

```
N20 SPP=2 X10
```

10 毫米的总的运行距离划分为 5 个分度距离，每段 2 毫米(SPP=2)。

说明

用 SPP 划分位移总是进行等距离地划分：所有的分度距离长度相同。也就是说，只有当总的运行距离与 SPP 值的商为整数时，编程的分度距离大小（SPP 值）才有效。如果不是这种情况，则分度距离的大小在内部减少，从而产生一个整数的商。



示例：

```
N10 G1 G91 SON X10 Y10
```

```
N20 SPP=3.5 X15 Y15
```

如果总的运行距离为 15 毫米，并且分度距离的一个长度为 3.5 毫米，则不会产生一个整数商（4.28）。因此降低 SPP 值，直至下一个可能的整数商。在这种情况下产生一个 3 毫米的分度距离长度。

分度距离 SPN 的个数

使用 SPN 您可以定义分度距离的个数，它应该由总的运行距离产生。分度距离的长度会自动计算出来。因为 SPN 为程序段方式生效，所以在事先必须激活冲压或者步冲，使用 PON 或者 SON。

4.19.2.2 在单个轴时的位移划分

如果除了轨迹轴之外也有单个轴作为冲压一步冲一轴定义，则它们可能也会进行自动位移划分。

SPP 时单轴的特性

编程的部分区间长度（SPP）完全以轨迹轴为参考。因此在一个程序段中，除了单轴运行和 SPP 值之外没有编程轨迹轴时，则忽略 SPP 值。

如果不仅编程了单轴，而且在程序段中也编程了轨迹轴，则单轴的特性取决于相应机床数据的设定。

1. 默认设置

单轴的位移均匀地划分到用 SPP 生成的中间程序段中。


示例：

```
N10 G1 SON X10 A0
```

```
N20 SPP=3 X25 A100
```

按照 3 毫米的冲程距离，在 X 轴（轨迹轴）15 毫米的总运行区间中生成 5 个程序段。

因此 A 轴在每个程序段中转动 20 度。



1. 无位移划分的单轴

单轴在生成的首个程序段中运行其总位移。

2. 不同的位移划分

单轴的特性与轨迹轴的插补相关：

- 圆弧插补：位移划分
- 线性插补：无位移划分

SPN 时的特性

即使不是同时编程一个轨迹轴，则编程的部分区间数也有效。
前提条件：单轴定义为冲裁一步冲轴。

4.20 磨削

4.20.1 激活/取消磨削专用的刀具监控 (TMON, TMOF)

通过预定义程序 TMON(...) 和 TMOF(...) 激活或取消磨削专用的刀具监控（几何和转速监控）。

前提条件

必须设置刀具专用参数 \$TC_TPG1 到 \$TC_TPG9。

句法

```
TMON (<T 编号>)  
...  
TMOF (<T 编号>)
```

含义

TMON (...) :	激活磨削专用的刀具监控 该指令必须在应激活磨削专用的刀具监控的通道中编程。
TMOF (...) :	取消磨削专用的刀具监控 该指令必须在应取消磨削专用的刀具监控的通道中编程。
<T 编号>:	T 编号 提示: 仅当激活或关闭未生效的磨削砂轮，而非生效且在使用中的刀具监控时，才需要给定该数据。
TMOF (0):	取消所有刀具的监控

4.21 扩展停止和退回 (ESR)

通过“扩展停止和退回”功能（亦称为 ESR 功能）可在故障状态下根据进程进行灵活响应：

- **扩展停止**
在所允许的特定故障状况下，对所用为“扩展停止”功能使能的轴执行有序停止。
- **退回**
所涉及刀具会以最快的速度从工件退回。
- **回馈式运行 (SINAMICS 驱动功能“Vdc 控制”)**
若未达到可设置的直流母线电压值（例如由于掉电），将会通过预设驱动回馈的制动能提供退回所需的电能（回馈式运行）。

触发源

一般源 (NC 外部/全局，或者 BAG/通道特定)

- 数字输入（例如 NCU 模块上），或控制系统内部的、可回读的 digital 输出映像（\$A_IN, \$A_OUT）
- 通道状态（\$AC_STAT）
- VDI 信号（\$A_DBB）
- 一定数量报警的汇总信息（\$AC_ALARM_STAT）

轴向源

- 跟随轴的紧急退回阈值（电子耦合的同步运动, \$VC_EG_SYNCDIFF[<跟随轴>]）
- 驱动：直流母线警告阈值（欠压危险），\$AA_ESR_STAT[<轴>]
- 驱动：馈电最小转速阈值（不再有可回馈的旋转能），\$AA_ESR_STAT[<轴>]。

静态同步动作的逻辑关系：源/响应关系

使用静态同步动作的灵活逻辑方法，从而根据源尽快触发特定响应。

用户可借助静态同步动作将所有有关的源联系起来。其可将源系统变量作为整体分析，也可通过位掩码进行选择分析，并且与所需的响应关联。静态同步动作可以在所有运行方式中生效。

4.21 扩展停止和退回 (ESR)

激活

功能使能

通过设置相应的控制信号 `$AA_ESR_ENABLE` 来启用回馈式运行、停止和退回功能。该控制信号可以由同步动作修改。

功能触发

ESR 通过置位系统变量 `$AC_ESR_TRIGGER` 针对所有使能的轴整体触发。

在识别出直流母线欠压危险时，驱动中会“自动”激活回馈式运行。

在驱动中识别出通讯故障（NC 和驱动之间），或者识别出直流母线欠压时（前提条件是进行了配置和使能），停止和/或退回功能会以驱动自主方式生效。

此外，通过设置相应的控制信号 `$AN_ESR_TRIGGER` (向所有驱动主轴播发指令)，也可以从 NC 端来触发自主驱动的停止和/或退回。

更多信息

功能手册之进给轴和主轴

4.21.1 NC 控制的 ESR

4.21.1.1 NC 控制的退回 (POLF, POLFA, POLFMASK, POLFMLIN)

NC 控制的退回需要特定初始条件（参见” NC 控制的退回 (POLF, POLFA, POLFMASK, POLFMLIN) (页 1036)“）。若满足了这些前提条件，则会通过置位系统变量 `$AC_ESR_TRIGGER`（或 `$AA_ESR_TRIGGER` 用于单个轴）为通道中配置的退回轴激活快速提起（LIFTFAST）功能。

句法

```
POLF(<轴>)=<位置>
POLFA(<轴>,<类型>,<位置>)
POLFMASK(<轴_1>,<轴_2>,...)
POLFMLIN(<轴_1>,<轴_2>,...)
```

POLFA 允许采用以下缩略形式：

```
POLFA(<轴>,<类型>)：适用于单个轴退回的缩略形式
POLFA(轴,0/1/2)：快速取消或激活
POLFA(轴,0,$AA_POLFA[轴])：触发预处理停止
POLFA(轴,0)：不触发预处理停止
```


含义

POLF:	地址，用于给定退回的目标位置 POLF 为模态有效。			
	<轴>:	需退回的几何轴或通道/机床轴的名称		
	<位置>:	退回位置		
		类 型:	REAL	
		对于几何轴 WCS 生效，其它情况下则是 MCS 生效。 几何轴和通道/机床轴名称相同的情况下会在 WCS 中退回。		
POLFA:	预定义子程序调用，用于给定单个轴的退回位置			
	<轴>:	通道轴名称		
	<类型>:	位置给定模式		
		类 型:	INT	
		值:	0:	位置值标记为无效
			1:	位置值为绝对的
			2:	位置值为增量的（距离）
		提示: 若该轴非单个轴，或缺少类型以及类型=0，则会输出相应报警。		
	<位置>:	退回位置（s. o.）		
提示: 类型=0 也可接收位置值。只是此值会被标记为无效，并且需要重新编程用于退回功能。				
POLFMASK:	预定义子程序调用，用于选择触发快速退刀后需要 独立 退回的轴。			
	<轴_1>, ...:	轴名称，这些轴需要在快速退刀时通过 POLF 运行至定义的位置。 所有说明的轴必须处于同一个坐标系中。		
	使用未指定轴的 POLFMASK () 将取消所有独立退回轴的快速退刀。			
POLFMLIN:	预定义子程序调用，用于选择触发快速退刀后需要 以线性关联 退回的轴。			
	<轴_1>, ...:	s. o.		
	使用未指定轴的 POLFMLIN () 将取消所有以线性关联退回的轴的快速退刀。			

4.21 扩展停止和退回 (ESR)

说明
在通过 POLFMASK 或者 POLFMLIN 使能向某个固定位置的快速退刀动作前，必须通过 POLF 为选定的轴编程一个位置。
说明
当使用 POLFMASK, POLFMLIN 或者 POLFMLIN, POLFMASK 将轴依次释放时，相应轴的上一次的设置有效。
说明
使用 POLF 编程的位置和通过 POLFMASK 或者 POLFMLIN 编程的激活指令在零件程序开始执行时被删除。这就是说，用户必须在每个零件程序中对 POLF 的值和在 POLFMASK 或者 POLFMLIN 中所选择的轴重新编程。
说明
如果在使用缩写型式 POLFA 时仅改变类型，则用户就必须保证退回位置或者退回行程含有一个有效的值。特别是在上电以后必须重新设置退回位置和退回位移。

示例

回位一个单轴：

程序代码	注释
MD37500 \$MA_ESR_REACTION[AX1]=21	； NC 控制的退回。
...	
\$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1	
POLFA (AX1,1,20.0)	； 轴向退回位置 20.0（绝对值） 被分配给 AX1。
\$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1	； 从这里开始退回。

其它信息

使用 NC 控制的退回的前提条件

- 在通道中为 NC 控制的退回配置了一个退回轴：
MD37500 \$MA_ESR_REACTION = 21
- 必须为此轴使能了 ESR 功能：
\$AA_ESR_ENABLE = 1
- 定义了延时：
MD21380 \$MC_ESR_DELAY_TIME1
MD21381 \$MC_ESR_DELAY_TIME2

- 在零件程序中通过 POLF 编程了针对特定轴的退回位置。
- 通过 POLFMASK/POLFMLIN 为 NC 控制的退回选择了轴。
- 对于退回运动必须已经设置使能信号，并且保持设置。

使能和启动 NC 控制的退回

当系统变量 \$AC_ESR_TRIGGER = 1，在此通道中配置了退回轴（即 MD37500 \$MA_ESR_REACTION = 21）且为此轴设置了 \$AA_ESR_ENABLE = 1 时，则在此通道中激活快速退刀（LIFTFAST）功能。

为通过 POLFMASK 或 POLFMLIN 选中的轴使用 POLF（或 LFPOS）配置的提升运行将取代在零件程序中为这些轴定义的轨迹运行。

退回时间最多可为 MD21380 \$MC_ESR_DELAY_TIME1 和 MD21381

\$MC_ESR_DELAY_TIME2 的和。在该段时间结束之后，对于退回轴也引入快速制动，接着跟随运行。

说明

扩展退回运动（即通过 \$AC_ESR_TRIGGER 所触发的 LIFTFAST/LFPOS）**无法中断**，且只能通过急停提前结束。

说明

通过 \$AC_ESR_TRIGGER 触发的退回不会发生多次退回的状况。

单个轴退回

单个轴退回时必须使用 POLFA 编程单个轴的退回位置，并须遵循以下条件：

- \$AA_ESR_ENABLE = 1
- <轴> 在触发时间点（\$AA_ESR_TRIGGER = 1）必须为单个轴。
- <类型> 必须为 1 或 2。

快速退刀时的退回方向

在激活快速退刀时会考虑到有效的框架。

说明

带有旋转的框架会通过 POLF 影响退刀方向。

4.21 扩展停止和退回 (ESR)

交换轴

总是在一个 NC 通道中精确分配退回轴，通道之间不允许交换。若尝试将退回轴切换至另一个通道，则会触发警告。只有用 `$AA_ESR_ENABLE[AX] = 0` 取消该轴后，才能将其切换至一个新通道。在进行轴交换后可以再次用 `$AA_ESR_ENABLE[AX] = 1` 给轴加压。

中性轴

中性轴不能够执行 NC 控制的 ESR 。

4.21.1.2 NC 控制的停止

通过置位系统变量 `$AC_ESR_TRIGGER`（或 `$AA_ESR_TRIGGER`，用于单个轴），可为通道中配置的停止轴激活 NC 控制的停止。

前提条件

- 在通道中为 NC 控制的停止配置了一个停止轴：
`MD37500 $MA_ESR_REACTION = 22`
- 必须为此轴使能了 ESR 功能：
`$AA_ESR_ENABLE = 1`
- 定义了延时：
`MD21380 $MC_ESR_DELAY_TIME1`（ESR 轴延时）
`MD21381 $MC_ESR_DELAY_TIME2`（插补制动的 ESR 时间）

操作步骤

轴不受干扰地继续插补在 `MD21380` 中的时间段，如同编程一样。在 `MD21380` 中时间段结束之后，引入插补控制的制动（斜坡停止）。插补控制的制动的的时间最多可为 `MD21381` 中设定的时间值。在此时间结束后会进行快速制动，接下来为跟随运行。

示例

单个轴的停止：

程序代码	注释
<code>MD37500 \$MC_ESR_REACTION[AX1] = 22</code>	； NC 控制的停止。
<code>MD21380 \$MC_ESR_DELAY_TIME1[AX1] = 0.3</code>	
<code>MD21381 \$MC_ESR_DELAY_TIME2[AX1] = 0.06</code>	
<code>...</code>	
<code>\$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1</code>	
<code>\$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1</code>	； 从这里开始停止。

4.21.2 驱动自控 ESR

4.21.2.1 配置驱动自控的停止（ESRS）

通过 ESRS (...) 功能可以设置驱动自控 ESR 停止功能的参数。

句法

ESRS (<轴_1>, <停止时间_1>[, ..., <轴_n>, <停止时间_n>])

含义

ESRS (...) :	此功能用于写入 ESR 功能“停止”的驱动参数。 该功能： • 必须位于单独的程序段中。 • 会触发预处理停止。 • 不可在同步动作中使用。	
<轴_1>, ..., <轴_n>:	指定需要配置驱动自控停止功能的轴 在驱动中，参数 p0888 （配置）用于指定轴： p0888 = 1	
	类型:	AXIS
	取值范围:	通道轴名称
<停止时间_1>, ..., <停止时间_n>:	出现故障后，驱动以当前转速设定值持续运转的时间 在驱动中，参数 p0892 用于设置指定轴的延时段： p0892 = <停止时间>	
	单位:	s
	类型:	REAL
	取值范围:	0.00 - 20.00
在一个函数指令中，最多可以编写 5 根轴，即 n = 5		

4.21.2.2 配置驱动自控的退回（ESRR）

通过 ESRR (...) 函数可以设置驱动自控 ESR 退回功能的参数。

4.21 扩展停止和退回 (ESR)

句法

ESRR (<轴_1>, <退回行程_1>, <退回速度_1>[, ..., <轴_n>, <退回行程_n>, <退回速度_n>])

含义

ESRR (...):	此功能用于写入 ESR 功能“退回”的驱动参数 该功能： • 必须位于单独的程序段中。 • 会触发预处理停止。 • 不可在同步动作中使用。	
<轴_1>, ..., <轴_n>:	指定需要配置驱动自控退回功能的轴 在驱动中，参数 p0888（配置）用于指定轴： p0888 = 2	
	类型:	AXIS
	取值范围:	通道轴名称
<退回行程_1>, ..., <退回行程_n>:	退回行程，在驱动中被转换为退回转速。驱动参数 p0893（转速）用于设置指定轴的转速： p0893 = (<退回行程_n> 换算为退回转速)	
	单位:	mm/min, inch/min, Grad/min（取决于轴的单位）
	类型:	REAL
	取值范围:	最小 - 最大
<退回速度_1>, ..., <退回速度_n>:	退回速度，在驱动中被转换为持续时间。驱动参数 p0892 用于设置指定轴的延时段[s]： p0892 = <退回行程_n> / <退回速度_n>	
	单位:	mm/min, inch/min, Grad/min（取决于轴的单位）
	类型:	REAL
	取值范围:	0.00 - 最大
在一个函数指令中，最多可以编写 5 根轴，即 n = 5		

4.22 程序执行时间/工件计数器

为了对机床操作人员提供支持，系统提供程序运行时间和工件数量的相关信息。

这些信息可以作为系统变量在 NC 和/或 PLC 程序中处理。同时这些信息也可在操作界面上显示。

4.22.1 程序运行时间

功能“程序运行时间”提供了 NC 内部计时器用于监控工艺过程，它可以通过 NC 和通道专用的系统变量在零件程序和同步动作中读取。

用于运行时间测量的触发器 (\$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER) 是一个唯一可写的功能系统变量，用于选择性测量程序步骤。即通过在 NC 程序中触发器写入可以激活并再次关闭时间测量。

系统变量	含义	活动
NC 专用		
\$AN_SETUP_TIME	从上一次使用缺省值启动控制系统（冷启动）到现在的时间，单位分 在每次使用缺省值启动控制系统时都将自动复位为“0”。	• 总是激活
\$AN_POWERON_TIME	从上一次控制系统正常启动（热启动）到现在的时间，单位分 在每次正常启动控制系统时都将自动复位为“0”。	
通道专用		

4.22 程序执行时间/工件计数器

系统变量	含义	活动
\$AC_OPERATING_TIME	在自动方式时 NC 程序的总运行时间，单位秒 在每次控制系统启动时都将自动复位为“0”。	- 通过 MD27860 激活 - 仅自动运行方式
\$AC_CYCLE_TIME	所选择的 NC 程序的运行时间，单位秒 在每次启动一个新的 NC 程序时都将自动复位为“0”。	
\$AC_CUTTING_TIME	加工时间，单位秒 即测得的 NC 启动和程序结束/NC 复位之间、所有 NC 程序中轨迹轴（至少一条）的运行时间，不包含快速移动当暂停时间生效时，计算被中断。 在每次使用缺省值启动控制系统时该值都将自动复位为“0”。	
\$AC_ACT_PROG_NET_TIME	当前 NC 程序的当前净运行时间，单位秒 在每次启动一个 NC 程序时都将自动复位为“0”。	- 总是激活 - 仅自动运行方式
\$AC_OLD_PROG_NET_TIME	正确用 M30 结束程序的净运行时间，以秒为单位	
\$AC_OLD_PROG_NET_TIME_COUNT	更改到 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 在接通电源后 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME_COUNT 置“0”。 当控制系统 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 重新写入时，\$AC_OLD_PROG_NET_TIME_COUNT 总是升高。	

系统变量	含义	活动
\$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER	触发器用于运行时间测量：	仅自动运行方式
	0 中央状态 触发器未激活。	
	1 结束 结束测量并从 \$AC_ACT_PROG_NET_TIME 复制值到 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME。 \$AC_ACT_PROG_NET_TIME 置“0”并继续运行。	
	2 Start 启动测量并设置 \$AC_ACT_PROG_NET_TIME 为“0”。 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 不变。	
	3 停止 停止测量。不改变 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 并保持 \$AC_ACT_PROG_NET_TIME 直至继续。	
	4 继续 继续测量，即再次接受一个以前停止的测量。 \$AC_ACT_PROG_NET_TIME 继续运行。 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 不变。	
通过上电将所有系统变量复位为“0”！		

说明**机床制造商**

可激活的定时器通过机床数据 MD27860 \$MC_PROCESSTIMER_MODE 激活。

使用特定功能（例如 GOTOS，倍率 = 0%，生效的空运行进给，程序测试，ASSP，PROG_EVENT 等）时生效的时间测量特性通过机床数据 MD27850

\$MC_PROG_NET_TIMER_MODE 和 MD27860 \$MC_PROCESSTIMER_MODE 设置。

更多信息：功能手册之基本功能

4.22 程序执行时间/工件计数器

说明

工件的剩余时间

如果需要依次加工相同的工件，可通过计时器计算该工件的剩余时间。

- 上次加工该工件的时间，参见 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME
- 当前加工时间（参见 \$AC_ACT_PROG_NET_TIME）

除了当前加工时间，还会在操作界面上显示剩余时间。

说明

STOPRE 应用

系统变量 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 和 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME_COUNT 不会产生隐含的预处理停止。当系统变量值来自于预定的程序运行时，预处理停止在零件程序中无关紧要。但是如果用于运行时间测量的触发器 (\$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER) 高频写入，并且由此导致 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 改变频繁，则零件程序中应使用一个明确定义的 STOPRE。

边界条件

- **程序段搜索**
在程序段搜索时不会计算程序运行时间。
- **REPOS**
REPOS 过程的时间会计入当前的加工时间(\$AC_ACT_PROG_NET_TIME)。

示例

示例 1：测量“mySubProgrammA”的时间

程序代码
...
N50 DO \$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER=2
N60 FOR ii= 0 TO 300
N70 mySubProgrammA
N80 DO \$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER=1
N95 ENDFOR
N97 mySubProgrammB
N98 M30

在程序处理行 N80 后，在 \$AC_OLD_PROG_NET_TIME 中有“mySubProgrammA”的净运行时间。

\$AC_OLD_PROG_NET_TIME 值:

- 在 M30 后保持不变。
- 在每次完整运行循环后更新。

示例 2：测量“mySubProgrammA”和“mySubProgrammC”的时间

程序代码
...
N10 DO \$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER=2
N20 mySubProgrammA
N30 DO \$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER=3
N40 mySubProgrammB
N50 DO \$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER=4
N60 mySubProgrammC
N70 DO \$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER=1
N80 mySubProgrammD
N90 M30

4.22.2 工件计数器

使用“工件计数器”功能可提供各种不同的计数器，它们专用于在控制系统内部计算工件数量。

这些计数器作为通道专用的系统变量存在，带读写存取，值范围为 0 到 999 999 999。

系统变量	含义
\$AC_REQUIRED_PARTS	待加工工件的数量（设定工件数量） 在此计数器中可以定义工件的个数，在到达这个数值之后，实际工件的个数(\$AC_ACTUAL_PARTS)复位为“0”。
\$AC_TOTAL_PARTS	所有已加工工件的数量（总工件数量实际值） 该计数器给出所有自开始时刻起所加工的工件数量。只有在使用缺省值启动控制系统时该值才会自动复位为“0”。

系统变量	含义
\$AC_ACTUAL_PARTS	所有已加工工件的数量（工件数量实际值） 在这种计数器中记录自开始时刻起所加工的所有工件数量。当达到设定工件数量时(\$AC_REQUIRED_PARTS)，该计数器就会自动归“0” (\$AC_REQUIRED_PARTS > 0 是前提条件)。
\$AC_SPECIAL_PARTS	用户计算的工件数量 该计数器允许用户根据自定义来对工件计数。达到设定工件数量 (\$AC_REQUIRED_PARTS)时可以定义一个报警输出。用户必须自行将该计数器归零。

说明

在控制系统按照缺省值启动时，所有的工件计数器都会归“0”，而且不管是否激活，都可以被读写。

说明

使用通道专用的机床数据可以对计数器激活、归零时刻和计数算法进行设置。

说明

带用户定义 M 指令的工件计数

通过机床数据可以确定，通过用户定义的 M 指令来触发用于不同工件计数器的计数脉冲，而不是通过程序结束指令 M2/M30。

4.23 程序模拟

4.23.1 功能

在程序模拟中，系统会对当前零件程序进行完整的计算，并在操作界面中以图形显示结果。这样一来无需运行机床轴便可检查程序的加工结果，并能提前发现编写错误的加工步骤，从而避免工件上的错误加工。

仿真 NC

仿真功能使用一个独立的 NC 实例（仿真 NC）。因此开始仿真前必须将真实 NC 调整为仿真 NC。调整时会从 NC 读取所有生效的机床数据，并导入仿真 NC。NC 机床数据和循环机床数据均包含在生效的机床数据中。

4.23.2 程序模拟与编译循环的组合使用

程序模拟时支持使用一些编译循环 (CC)。控制系统启动后会对支持的编译循环的机床数据进行一次性的调整。“仿真启动”时则不会进行调整！

说明

在零件程序中**不能**使用系统不支持的 CC 的专用语言指令及机床数据（参见“零件程序中的 CC 指令”部分）。

某些情形下，系统支持的 CC 的特殊运动（OEM 转换）会被错误显示。

零件程序中的 CC 指令

将系统不支持的编译循环（OMA1 ... OMA5，OEMIPO1/2，G810 ... G829，独立程序和功能）的语言指令写入零件程序时，若不特别处理，则会触发报警并使仿真终止。

解决方案：

在零件程序中单独处理不支持的 CC 专用语言指令（\$P_SIM 查询）。

示例：

程序代码	注释
N1 G01 X200 F500	
IF (I==\$P_SIM)	
N5 X300	; 仿真中 CC 不生效。
ELSE	
N5 X300 OMA1=10	
ENDIF	

4.24 其它功能

4.24.1 有效设置机床数据（NEWCONF）

使用指令 NEWCONF 可使所有机床数据生效。也可在操作界面 HMI 中通过按下软键“激活机床数据”的方式来激活该功能。

当执行功能 NEWCONF 时，会出现隐式预处理停止，即轨迹运动会被中断。

句法

NEWCONF

4.24 其它功能

含义

NEWCONF:	激活所有生效级为“NEW_CONFIG”的机床数据的指令
----------	------------------------------

跨通道执行零件程序中的 NEWCONF

如果改变了零件程序的轴机床数据，并随即用 NEWCONF 激活，则 NEWCONF 仅激活会导致零件程序通道改变的机床数据。

说明
为了确保所有的更改有效，必须在每个通道中执行 NEWCONF 指令，在这些通道中和机床数据更改相关的轴或者功能也被即时计算。
对于 NEWCONF 无轴向机床数据设置为有效。
由 PLC 控制的轴必须执行轴复位。

示例

铣削加工:用不同的工艺加工钻孔的位置。

程序代码	注释
N10 \$MA_CONTOUR_TOL[AX]=1.0	; 更改机床数据。
N20 NEWCONF	;有效设置机床数据。
...	

4.24.2 检查现有的 NC 语言范围（STRINGIS）

使用"STRINGIS(...)" 功能可以检查，指定的字符串能否在当前语言集中作为 NC 编程语言元素使用。

定义

INT STRINGIS (STRING <名称>)

句法

STRINGIS (<名称>)

含义

STRINGIS:	带返回值的函数
<名称>:	待检查的 NC 编程语言元素的名称
返回值:	返回值的格式为 yxx（十进制）。

NC 编程语言元素

可检查以下 NC 编程语言元素：

- 所有现有 G 代码组的 G 代码，例如"G0", "INVCW", "POLY", "ROT", "KONT", "SOFT", "CUT2D", "CDON", "RMBBL", "SPATH"
- DIN 或 NC 地址，例如 "ADIS", "RNDM", "SPN", "SR", "MEAS"
- 功能，例如"TANG(...)" 或"GETMDACT"
- 步骤，例如"SBLOF"。
- 关键字，例如"ACN", "DEFINE" 或"SETMS"
- 系统数据，例如机床数据 \$M...，设定数据 \$S... 或选项数据 \$O...
- 系统变量\$A...，\$V...，\$P...
- 计算参数 R...
- 激活的循环的循环名称
- GUD 和 LUD 变量
- 宏名称
- 标签名称

返回值

返回值仅与前 3 个十进制位相关。返回值的格式为 yxx，其中 y 为基本信息，xx 为详细信息。

返回值	含义	
000	字符串“名称”在现有系统中未知 ¹⁾	
100	字符串“名称”是 NC 编程语言元素，但是当前不可编程（选项/功能未生效）	
2xx	字符串“名称”是可编程的 NC 编程语言元素（选项/功能生效）。详细信息 xx 包含了更多元素类型的相关信息：	
	xx	含义
	01	DIN 地址或 NC 地址 ²⁾
	02	G 代码（例如 G04、INVCW）

4.24 其它功能

返回值	含义
	03 带返回值的函数
	04 无返回值的函数
	05 关键字（例如 DEFINE）
	06 机床数据（\$M...）、设定数据（\$S...）或选项数据（\$O...）
	07 系统参数，例如系统变量（\$...）或计算参数（R...）
	08 循环（循环必须在 NC 中加载，并且循环程序生效 ³⁾ ）
	09 GUD 变量（GUD 变量必须在 GUD 定义文件中定义，且必须被激活）
	10 宏名称（宏必须在宏定义文件中定义，且必须被激活 ⁴⁾ ）
	11 当前零件程序的 LUD 变量
	12 ISO G 代码（ISO 语言模式必须生效）
400	字符串“名称”是未识别为 xx == 01 或 xx == 10，不是 G 或者 R 的 NC 地址。 ²⁾
y00	无专用分配

1) 某些控制系统可能只能识别西门子 NC 语言指令中的一部分，例如 SINUMERIK 802D sl。在这些控制系统上，对于这些原则上为西门子语言指令的字符串会返回值 0。可通过 MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION 修改此特性。MD10711 = 1 时，对于西门子 NC 语言指令总是返回值 100。

2) NC 地址为以下字母：A, B, C, E, I, J, K, Q, U, V, W, X, Y, Z。NC 地址也可通过地址扩展编程。在使用 STRINGIS 进行检查时可设定地址扩展。示例：201 == STRINGIS("A1")。
字母：D, F, H, L, M, N, O, P, S, T 为用户自定义的 NC 地址或辅助功能。对其总是返回值 400。示例：400 == STRINGIS("D")。在使用 STRINGIS 检查这些 NC 地址时不可设定地址扩展。
示例：000 == STRINGIS("M02")，但 400 == STRINGIS("M")。

3) 不可使用 STRINGIS 检查循环参数的名称。

4) 定义为宏的地址，例如 G, H, M, L，也识别为宏

示例

在下面的示例中假设设定为字符串的 NC 语言元素在控制系统中可编程（若无特别说明）。

- 字符串“T”定义为辅助功能：
400 == STRINGIS("T")
000 == STRINGIS("T3")
- 字符串“X”定义为进给轴：
201 == STRINGIS("X")
201 == STRINGIS("X1")
- 字符串“A2”定义为带扩展的 NC 地址：
201 == STRINGIS("A")
201 == STRINGIS("A2")

4. 字符串 "INVCW" 定义为所命名的 G 代码:
202 == STRINGIS ("INVCW")
5. 字符串 "\$MC_GCODE_RESET_VALUES" 定义为机床数据:
206 == STRINGIS (" \$MC_GCODE_RESET_VALUES")
6. 字符串 "GETMDACT" 定义为 NC 语言功能:
203 == STRINGIS ("GETMDACT ")
7. 字符串 "DEFINE" 定义为关键字:
205 == STRINGIS ("DEFINE")
8. 字符串 "\$TC_DP3" 定义为系统参数 (刀具长度分量):
207 == STRINGIS (" \$TC_DP3")
9. 字符串 "\$TC_TP4" 为系统参数 (刀具尺寸):
207 == STRINGIS (" \$TC_TP4")
10. 字符串 "\$TC_MPP4" 为系统参数 (刀库刀位状态):
- 刀具刀库管理生效: 207 == STRINGIS (" \$TC_MPP4") ;
- 刀具刀库管理未生效: 000 == STRINGIS (" \$TC_MPP4")
另见章节: 刀具刀库管理。
11. 字符串 "MACHINERY_NAME" 定义为 GUD 变量:
209 == STRINGIS ("MACHINERY_NAME")
12. 字符串 "LONGMACRO" 定义为轴:
210 == STRINGIS ("LONGMACRO")
13. 字符串 "MYVAR" 定义为 LU 变量:
211 == STRINGIS ("MYVAR")
14. 字符串 "XYZ" 不是 NC 中已知的指令、GUD 变量、宏名称或循环名称:
000 == STRINGIS ("XYZ")

刀具刀库管理

如果刀具刀库管理功能未生效, 则与机床数据

- MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION 无关,

STRINGIS 总是对刀具刀库管理的系统参数输出值 000。

ISO 模式

若 "ISO 模式" 功能生效:

- MD18800 \$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE (激活外部 NC 语言)
- MD10880 \$MN_MM_EXTERN_CNC_SYSTEM (待匹配的控制系統)

STRINGIS 会首先将指定字符串作为 SINUMERIK G 代码检查。如果字符串不是 SINUMERIK G 代码, 则之后会将其作为 ISO G 代码检查。

编程的切换 (G290 (SINUMERIK 模式), 或 G291 (ISO 模式)) 对 STRINGIS 没有影响。

示例

STRINGIS(...) 功能相关的机床数据有以下值:

- MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION = 2 (只有设置了选件的 NC 语言指令才能被识别)
- MD19410 \$ON_TRAFO_TYPE_MASK = 'H0' (选件: 转换)
- MD10700 \$MN_PREPROCESSING_LEVEL='H43' (循环的预处理生效)

执行以下示例程序时不输出故障信息:

程序代码	注释
N1 R1=STRINGIS("TRACYL")	; R1 == 0, 由于缺少坐标转换选件, TRACYL 被视为 无法识别
N2 IF STRINGIS("TRACYL") == 204	
N3 TRACYL(1,2,3)	; 跳过 N3
N4 ELSE	
N5 G00	; 而是执行 N5
N6 ENDIF	
N7 M30	

4.24.3 交互式调用零件程序 (MMC) 窗口

通过预定义的子程序 MMC(...), 可在操作界面上基于 NC 程序显示用户专用对话框。

可对以下对话框类型进行对话框设置:

- Run MyScreens
- Easy XML
- 用户 XML

更多详细信息:

- Run MyScreens 编程手册
- Easy XML 编程手册

句法

MMC ("<ADDRESS>,<COMMAND>,<FILE>,<DIALOG>", "<QUIT>")

含义

MMC (...)：	子程序名称 参数进行了位置编码并在两个字符串、指令字符串和应答字符串之间使用逗号隔开。	
指令字符串中的参数：		
<ADDRESS>：	操作区，在此执行所设计的用户会话	
	功能	操作区域
	用户对话框“Run MyScreens”	CYCLES
	用户对话框“Easy XML”	CYCLES
	用户 XML	XML
	弹窗“Run MyScreens”	POPUPDLG
	弹窗“Easy XML”	POPUPDLG
<COMMAND>：	要执行的指令	
	功能	指令
	用户对话框“Run MyScreens”	PICTURE_ON, PICTURE_OFF
	用户对话框“Easy XML”	PICTURE_ON, PICTURE_OFF
	用户 XML	XML_ON, XML_OFF
	弹窗“Run MyScreens”	PICTURE_ON, PICTURE_OFF
	弹窗“Easy XML”	PICTURE_ON, PICTURE_OFF
<FILE>：	文件名，在其中对要显示的对话框进行编程	
	功能	文件
	用户对话框“Run MyScreens”	<name>.com
	用户对话框“Easy XML”	<name>.xml
	用户 XML	<name>.xml
	弹窗“Run MyScreens”	<name>.com
	弹窗“Easy XML”	<name>.xml
	弹窗“Easy XML”，可直接在数控程序中进行设置（参见示例 2）	xmldial_emb.xml

<DIALOG>:	要显示的对话框的名称	
	功能	对话框名称
	除可直接在数控程序中进行设置的弹窗“Easy XML”外的所有功能	在文件<FILE>中设置的对话框名称
	弹窗“Easy XML”，可直接在数控程序中进行设置（参见示例 3）	main
应答字符串中的参数:		
<QUIT>:	应答类型	
	N:	无应答。 指令发送后，程序将继续执行。若无法成功执行指令，则不进行反馈。 提示 如果在数控程序中编写了显示时间（停留时间），则必须使用应答类型“N”（参见下面的示例 2）
	A:	异步应答 指令发送后，程序将继续执行。返回值会保存在对话框设置中定义的用户专用应答变量（GUD 变量）中并可在数控程序中读取。

边界条件

- 对话框的定义文件 *.com 应保存在文件夹“proj”中。
- 对话框的 Easy XML 定义文件 *.xml 应保存在文件夹“appl”中。
如果将定义文件保存在其他的目录下，则路径应间接地位于目录“appl”下。
- 用户定义的对话框无法同时从不同的通道中显示。
- 在仿真中不支持 MMC 功能。

示例

示例 1

显示对话框并响应数控程序中的用户操作。

程序代码	注释
； 应答变量 QUIT 已经作为 STRING 型的全局用户变量（GUD）	
； 在对话框设置时进行了创建：	
； DEF NCK STRING[20] QUIT	

程序代码	注释
QUIT = "XXX"	; 初始化应答变量
G4 F5	
MMC("CYCLES, PICTURE_ON, test.com, test1", "A")	; 显示对话框
	; - 操作区域: CYCLES
	; - 图片状态: PICTURE_ON (显示)
	; - 对话框图片文件: test.com
	; 对话框图片: test1
INPUT:	; 等待用户操作
STOPRE	; 预处理停止
IF MATCH (QUIT, "RUN") >= 0 GOTOF WORK	; 软键"RUN"
IF MATCH (QUIT, "CHK") >= 0 GOTOF CHECK	; 软键"CHK"
GOTOB INPUT	; => 等待
WORK:	; 软键"RUN"已按下
MSG("继续加工 -> NC 启动")	; 输出信息
MMC("CYCLES, PICTURE_OFF", "N")	; 关闭对话框
M0	; 等待 NC 启动
GOTOF END	; => 程序结束
CHECK:	; 软键"CHK"已按下
MSG("逼近位置 -> NC 启动")	; 输出信息
MMC("CYCLES, PICTURE_OFF", "N")	; 关闭对话框
M0	; 等待 NC 启动
GOTOF END	; => 程序结束
END:	
...	

示例 2

对话框的显示时间在数控程序中确定，例如通过停留时间设置。

程序代码	注释
F1000 G94	
...	
MMC("POPUPDLG, PICTURE_ON, xmldial_emb.xml, main", "N")	; 显示对话框
X200	
Z40	
MMC("POPUPDLG, PICTURE_OFF", "N")	; 关闭对话框

示例 3

将 PopUp 脚本嵌入数控程序及其应用中

程序代码

```
PROC POPUP_TEST
; ----- 脚本 -----
; <main_dialog entry="rpara_main">
;   <let name="xpos" />
;   <let name="ypos" />
;   <let name="field_name" type="string" />
;   <let name="num" />
;   <menu name="rpara_main">
;     <open_form name="rpara_form"/>
;     <softkey_back>
;       <close_form />
;     </softkey_back>
;   </menu>
;   <form name="rpara_form">
;     <init>
;       <caption>mask from NC part program</caption>
;       <let name="count" >0</let>
;       <op>
;         xpos = 120;
;         ypos = 34;
;         "nck/Channel/Parameter/R[10]" = 10;
;       </op>
;       <!-- load the number of controls -->
;       <op>
;         num = "nck/Channel/Parameter/R[10]";
;       </op>
;       <while>
;         <condition> count < num</condition>
;         <print name="field_name" text="edit%d">count</print>
;         <op>
;           ypos = ypos + 24;
;           count = count + 1;
;         </op>
;       </while>
;     </init>
;     <paint>
;       <op>
;         xpos = 8;
```

程序代码

```

;          ypos = 36;
;          count = 0;
;          </op>
;          <while>
;              <condition>count < num</condition>
;              <print name="field_name" text="R-Parameter%d">count</print>
;              <text xpos = "$xpos" ypos = "$ypos" >$$$field_name</text>
;              <op>
;                  ypos = ypos + 24;
;                  count = count + 1;
;              </op>
;          </while>
;          </paint>
;      </form>
; </main_dialog>
; ===== 程序部分 =====
...
G94 F100
MMC ("POPUPDLG,PICTURE_ON,xmldial_emb.xml,main","N")
G4 F4
X200
MMC ("POPUPDLG,PICTURE_OFF","N")
G4 F2
X0
...

```

4.24.4 Process DataShare——数据输出到外部设备/文件上（EXTOPEN，WRITE，EXTCLOSE）

将数据从零件程序写入外部设备/文件需要三步：

1. 打开外部设备/文件
通过 EXTOPEN 指令打开外部设备/文件。
2. 写入数据
可以用 NC 语言的字符串函数（“”）来处理输出数据，例如 SPRINT 函数。而写入过程本身通过 WRITE 指令执行。
3. 关闭外部设备/文件
通过指令 EXTCLOSE、达到程序结束 M30 或通道复位，再次关闭通道中的外部设备/文件。

句法

```
DEF INT <Result>
DEF STRING[<n>] <Output>
...
EXTOPEN(<Result>,<ExtDev>,<SyncMode>,<AccessMode>,<WriteMode>)
...
<Output>="输出数据"
WRITE(<Result>,<ExtDev>,<Output>)
...
EXTCLOSE(<Result>,<ExtDev>)
```

含义

EXTOPEN:	打开外部设备/文件的预定义步骤		
<Result>:	参数 1： 结果变量		
	通过结果变量值可以检查程序中指令的执行情况。		
	类型:	INT	
	数值:	0	无错误
		1	外部设备无法打开
		2	没有配置外部设备
		3	外部设备配置了无效路径
		4	缺少对外部设备的存储权限
		5	使用模式：外部设备被设为“独占”
		6	使用模式：外部设备被设为“共享”
		7	文件长度大于“LOCAL_DRIVE_MAX_FILESIZE”
		8	超过允许的外部设备最大数量
		9	没有勾选选项“LOCAL_DRIVE”
		11	预留
		12	写入模式：输入和“extdev.ini”矛盾
		16	写入了无效的外部路径
		22	外部设备没有安装

<ExtDev>:	参数 2: 需要打开的外部设备/文件的标识符	
	类型:	STRING
	标识符由以下字符组成:	
	1. 逻辑设备名称	
	2. 必要时也包含文件路径（前面带"/"）。	
	定义了以下 逻辑设备名称 ：	
	"LOCAL_DRIVE" :	本地 CF 卡（预定义）
	"CYC_DRIVE":	预留给西门子循环使用的驱动器（预定义）
	"/dev/ext/1", ... "/dev/ext/9":	可用的网络驱动 注: 必须在文件 extdev.ini 中进行配置！
	"/dev/cyc/1", "/dev/cyc/2":	预留给西门子循环使用的驱动器 注: 必须在文件 extdev.ini 中进行配置！
文件路径:		
- 必须为 "LOCAL_DRIVE" 和 "CYC_DRIVE" 指定文件路径，例如： "LOCAL_DRIVE/my_dir/my_file.txt" - 逻辑设备名称 "/dev/ext/1...9" 和 "/dev/cyc/1...2" 可以通过配置： - 链接到一个文件，但是只允许输入逻辑设备名称，如： "/dev/ext/4" - 链接到一个目录，但是必须输入文件路径： "/dev/ext/5/my_dir/my_file.txt"		
注:		
逻辑设备名称 "/dev/ext/1...9", "/dev/v24" 和 "/dev/cyc/1...2" 不区分大小写，但文件路径区分大小写。"LOCAL_DRIVE" 和 "CYC_DRIVE" 只允许大写字母。		

<SyncMode>:	参数 3: WRITE 指令的处理模式，向该设备/文件输入数据		
	类型:	STRING	
	数值:	"SYN":	同步写入 数据写入结束后，才继续处理程序， 查看 WRITE 指令中的错误变量，可以检查同步写入是否顺利结束。
		"ASYN":	异步写入 WRITE 指令不会中断程序处理。 注: WRITE 指令的结果变量在该模式下无效，而且一直显示为0（无错误）。因此，在该模式下无法确保 WRITE 指令成功执行。
<AccessMode>:	参数 4: 设备/文件的使用模式		
	类型:	STRING	
	数值:	"SHARED":	设备/文件进入“分享”模式，其他通道也可以使用该设备，即同样也在该模式下打开。
		"EXCL":	设备/文件在一个通道中单独使用，其他通道不可使用该设备。
<WriteMode>:	参数 5: WRITE 指令的写入模式，向设备/文件输出数据（可选）		
	类型:	STRING	
	数值:	"APP":	添加 文件内容保持不变，输出的数据添加到结尾处。
		"OVR":	覆盖 输出的数据覆盖旧文件内容。
	注: 通过该参数，不能覆盖 extdev.ini 文件中的写入模式。在出现冲突的情况下，EXTOPEN 指令会报告错误。		

WRITE:	写入输出数据的预定义步骤
--------	--------------

EXTCLOSE:	关闭已打开的外部设备/文件的预定义步骤		
<Result>:	参数 1: 结果变量		
	类型:	INT	
	数值:	0	无错误
		16	写入了无效的外部路径
		21	关闭外部设备出错
<ExtDev>:	参数 2: 需要关闭的外部设备/文件的标识符，详细信息参见 EXTOPEN! 注: 标识必须与 EXTOPEN 调用中输入的标识一致！		

示例

程序代码	
N10	DEF INT RESULT
N20	DEF BOOL EXTDEVICE
N30	DEF STRING[80] OUTPUT
N40	DEF INT PHASE
N50	EXTOPEN(RESULT, "LOCAL_DRIVE/my_file.txt", "SYN", "SHARED")
N60	IF RESULT > 0
N70	MSG ("EXTOPEN 出错: " << RESULT)
N80	ELSE
N90	EXTDEVICE=TRUE
N100	ENDIF
...	
N200	PHASE=4
N210	IF EXTDEVICE
N220	OUTPUT=SPRINT ("结束相位: %D", PHASE)
N230	WRITE(RESULT, "LOCAL_DRIVE/my_file.txt", OUTPUT)
N240	ENDIF
...	

参见

- 字符串运算 (页 472)
- 写入文件（WRITE） (页 597)

4.24.5 报警（SETAL）

在一个 NC 程序中可以设置报警。报警在操作界面中的一个特殊栏内显示，每个报警都会触发一个对应类别的控制系统反应。

句法

```
SETAL(<编号>[,<字符串>])
```

含义

SETAL (...)	预定义步骤，用于设置报警		
:	SETAL 必须在一个 NC 程序段中编程。		
<编号>:	报警号		
	数据类型:	INT	
	取值范围:	60000 ... 64999（预留）	西门子循环的报警
		65000 ... 69999	用户循环的报警
<字符串>:	字符串（可选）		
	数据类型:	STRING	
	在编写用户循环的报警时，可以输入一个字符串，最多含 4 个参数。 在这些参数中，可以定义用户文本。 还提供了下列预定义参数：		
	%1	通道号	
	%2	程序段号，标签	
	%3	用于循环报警的文本索引	
	%4	补充的报警参数	

说明

报警文本必须在操作界面中设计。

说明

如果希望采用操作界面上当前激活的语言来输出报警，用户需要了解 HMI 上当前激活的语言。在零件程序和同步动作中，可以通过系统变量 \$AN_LANGUAGE_ON_HMI (页 1430) 查询此信息。

示例

程序代码	注释
...	
N100 SETAL (65000)	; 设置报警号 65000
...	

更多信息

报警响应和应答

用户循环报警是分配有编号范围的，报警响应和应答均不一样：

编号范围	报警响应	报警应答
65000 - 65499	显示，NC 启动禁用	复位
65500 - 65999	显示，NC 启动禁用（设置 MD20194 时不适用于 ASUP）	复位
66000 - 66999	显示，NC 启动禁用，执行预编码程序段后运动停止	复位
67000 - 67999	显示	取消
68000 - 68999	显示，NC 启动禁用，即刻插补停止	复位
69000 - 69999	显示，NC 启动禁用，在下一个程序段结束处停止	复位

4.24.6 定义毛坯 (WORKPIECE)

控制系统必须知道毛坯的形状和大小，以便显示图形化模拟。因此，用户要通过操作界面或直接在数控程序中进行定义。毛坯定义在（程序结束/通道/运行方式组）复位时保持不变。在下次启动控制系统时会被自动清除。

句法

```
WORKPIECE("<WP>", "<RefP>", "<ZeroOffset>", "<Type>", <Par5>,  
<Par6>, ..., <Par12>)
```

含义

WORKPIECE(...):		预定义步骤，用于定义毛坯	
		预处理停止:	是
		在单独程序段中编程:	选择
参数:			
1	"<WP>":	工件名称（可选）	
		数据类型:	STRING
		此数据只需要在一个通道中有多个工件时给定。如不给定，"WORKP<n>"会自动将<n>设为已声明通道的编号。	
2	"<RefP>":	夹紧（可选；只用于铣床）	
		数据类型:	STRING
		值域:	"工作 台" 在固定工作台上夹紧
			"A" 在回转轴 A 上夹紧
			"B" 在回转轴 B 上夹紧
			"C" 在回转轴 C 上夹紧
		前提条件: 工作台或回转轴应通过相应的机床数据启用毛坯夹紧功能（参见调试手册 SINUMERIK Operate）。	
3	"<ZeroOffset>":	用于毛坯定位的可设定零点偏移（不可编程设置） 用于毛坯定位的可设定零点偏移的选择只能通过操作界面在毛坯输入时给定。但是直接在零件程序中定义毛坯时，毛坯始终会以当前有效的零点偏移为基准。	
4	"<Type>":	毛坯外形	
		数据类型:	STRING
		值域:	"CYLINDER": 圆柱体
			"PIPE": 管形
			"RECTANGLE" : 中心六面体
			"BOX": 六面体
			"N_CORNER": 多边形

5 ... 12	<Par5> ...	描述毛坯外形的参数	
	<Par12>:	数据类型:	实数
	所需参数的数量及其含义取决于各毛坯形状以及位参数的值。 参见： • “描述毛坯外形的参数” 表 • “位参数” 表		
WORPIECE() :		无参数的 WORKPIECE 调用会删除所有毛坯定义。	
WORPIECE(<WP>) :		带工件名称的 WORKPIECE 调用只会删除该毛坯定义。	

表格 4-6 描述毛坯外形的参数

毛坯外形	参数							
	<Par5>	<Par6>	<Par7>	<Par8>	<Par9>	<Par10>	<Par11>	<Par12>
圆柱体	位参数 实值, 编译为 位编码的整 数。这些位定 义以下参数的 含义 (参见 “位参数” 表)。	参考点 Z_0	长度 Z_1	加工尺寸 Z_B	外径 d_0	-	围绕回转 轴旋转	-
管形		参考点 Z_0	长度 Z_1	加工尺寸 Z_B	外径 d_0	壁厚 (增 量) / 内 径 d_1 (绝 对)	围绕回转 轴旋转	-
中心六面体		参考点 Z_0	长度 Z_1	加工尺寸 Z_B	宽度 W	长度 L	围绕回转 轴旋转	-
六面体		参考点 Z_0	长度 Z_1	加工尺寸 Z_B	X_0	Y_0	X_1	Y_1
多边形		参考点 Z_0	长度 Z_1	加工尺寸 Z_B	角的数量	对边宽度	围绕回转 轴旋转	-

表格 4-7 位参数


位	含义	
4 (0x0010)	六面体: X_1	
	= 0	inc
	= 1	abs

4.24 其它功能

位	含义	
5 (0x0020)	六面体: Y_1	
	= 0	inc
	= 1	abs
6 (0x0040)	长度 Z_1 (最终尺寸)	
	= 0	inc
	= 1	abs
位 7 (0x0080)	加工尺寸 Z_B	
	= 0	inc
	= 1	abs
位 8 (0x0100)	管形: 壁厚 / 内径	
	= 0	inc
	= 1	abs
9 (0x0200)	多边形	
	= 0	对边宽度
	= 1	边沿长度
12 (0x1000)	车床的夹紧	
	= 0	主主轴
	= 1	副主轴
13 (0x2000)	副主轴	
	= 0	带镜像
	= 1	无镜像


示例

示例 1：车床上的圆柱体毛坯



程序代码	注释
<pre>... WORKPIECE(, , , "CYLINDER", 0, 0, -200, -150, 100) ...</pre>	； 毛坯定义： ； 毛坯外形：圆柱体 ； 位参数=0 (未置位) → 长度和加工尺寸为增量值，毛坯在主轴上 ； 参考点 (Z0)=0 ； 长度 (Z1)=-200 ； 加工尺寸 (ZB)=-150 ； 外径 (d0)=100

示例 2：车床上的管形毛坯



程序代码	注释
<pre>...</pre>	

4.24 其它功能

程序代码	注释
WORKPIECE(,,, "PIPE", 256, 0, -200, -150, 100, 80)	； 毛坯定义：
	； 毛坯外形：管形
	； 位参数=256 (位 8=1) → 内径为绝对值，长度和加工尺寸为增量值，毛坯在主轴上
	； 参考点 (Z0)=0
	； 长度 (Z1)=-200
	； 加工尺寸 (ZB)=-150
	； 外径 (d0)=100
	； 内径 (d1)=80
...	

4.24.7 切换语言模式 (G290, G291)

控制系统可从数控系统外部读取和执行零件程序。前提是，在调试时确定了相应的 NC 语言模式（ISO 语言）。

ISO 语言模式可为每个通道分别激活。例如，通道 1 在 ISO 语言模式下运行，同时通道 2 在 SINUMERIK 模式下。

SINUMERIK 模式和 ISO 语言模式的切换在 NC 程序中通过 G 指令组 47 中的指令进行。运行方式的切换不会影响生效的刀具、刀具补偿和零点偏移。

句法

G291
...
G290

含义

G290:	激活 SINUMERIK 语言指令	
	在单独程序段中编程:	是
	生效方式:	模态
G291:	激活 ISO 语言指令	
	在单独程序段中编程:	是
	生效方式:	模态

条件

SINUMERIK 模式

- 在每个通道中都可以通过机床数据定义 G 指令的缺省设置。
- 在 SINUMERIK 模式下不能编写由 ISO 语言组成的语言指令。

ISO 语言模式

- 可以通过机床数据将 ISO 语言模式设为控制系统的基本设置。标准情况下控制系统随后在 ISO 语言模式中启动。
- 只能编写由 ISO 语言组成的 G 指令。在 ISO 语言模式下无法进行 SINUMERIK 功能的编程。
- 在同一个 NC 程序段中不允许混用 ISO 语言和 SINUMERIK 语言。
- 无法通过 G 指令在 ISO 语言 M（铣削）和 ISO 语言 T（车削）之间切换。
- 但在该模式下可以调用 SINUMERIK 模式下编写的子程序。
- 如要使用 SINUMERIK 功能，应先切换到 SINUMERIK 模式（参见示例）。

示例

ISO 语言模式下线性程序段的压缩

程序代码	注释
N5 G290	； 激活 SINUMERIK 语言模式
N10 COMPCAD	； COMPCAD 是西门子语言命令，可激活压缩功能，通过带有尽可能最大轨迹长度的多项式程序段替代连续的线性程序段。
N15 G291	； 激活 ISO 语言模式。
N20 G01 X100 Y100 F1000	； 因为已在 SINUMERIK 模式下激活了 COMPCAD，所以也可以在 ISO 语言模式下使用它来压缩线性程序段。
...	

更多信息

功能手册之 ISO 语言

4.25 自有切割程序

4.25.1 用于切割的支持性功能

您可以获得一个完整的加工循环用于切削。由此您可以用以下所叙述的功能编制自身的切削程序：

- 设置轮廓表（CONTPRON）
- 设置轮廓表（CONTDCON）
- 断开轮廓预处理（EXECUTE）
- 计算两个轮廓元素之间的交点（INTERSEC）。
（仅用于通过 CONTPRON 建立的表格。）
- 逐段执行某个图表的轮廓元素（EXECTAB）
（仅用于通过 CONTPRON 建立的表格。）
- 计算圆的数据 (CALCDAT)

说明

您不仅可以在切削时用这些功能，而且也可以用于其它场合。

前提条件

在调用功能 CONTDCON 或 CONTDCON 之前必须：

- 返回到一个可以无轮廓冲突进行加工的起始点。
- 关断带 G40 的刀尖半径补偿。

4.25.2 设置轮廓表（CONTPRON）

使用 CONTPRON 打开轮廓预处理。不处理下列调用的 NC 程序段，而分布在各个运动中并存放在轮廓表格内。每个轮廓单元相当于轮廓表格中二维数组的一个表格行。所计算出的咬边个数送回。

句法

启用轮廓预处理：

CONTPRON (<轮廓表>,<处理类型>,<底切>,<加工方向>)

断开轮廓预处理并且在正常处理模式中重新接通：
EXECUTE (<FEHLER>)

参见“断开轮廓预处理（EXECUTE）(页 1087)”

含义


CONTPRON:	启用轮廓预处理的预定义程序，用于创建轮廓表		
<轮廓表>:	轮廓表名称		
<加工方式>:	加工方式参数		
	类型:	CHAR	
	值:	"G":	纵向车削: 内部加工
		"L":	纵向车削: 外部加工
		"N":	端面车削: 内部加工
		"P":	端面车削: 外部加工
<底切>:	出现的底切元素数目结果变量		
	类型:	INT	
<加工方向>:	加工方向参数		
	类型:	INT	
	值:	0	向前轮廓预处理（标准值）
		1	轮廓预处理在两个方向上

示例 1

编制一个轮廓表格，包括：

- 名称“KTAB”
- 最多 30 个轮廓单元（圆弧，直线）
- 一个变量，表明所出现的底切元素数量
- 用于故障信息的一个变量

4.25 自有切割程序



NC 程序:

程序代码	注释
N10 DEF REAL KTAB[30,11]	； 轮廓表包括名称 KTAB 和最多 30 个轮廓元素，参数值 11（表格列数）是一个固定值。
N20 DEF INT ANZHINT	； 名称为 ANZHINT 用于底切元素数量的变量。
N30 DEF INT FEHLER	； 故障反馈信息变量（0=没有故障，1=故障）。
N40 G18	
N50 CONTPRON (KTAB,"G",ANZHINT)	； 启用轮廓预处理。
N60 G1 X150 Z20	； N60 至 N120： 轮廓说明
N70 X110 Z30	
N80 X50 RND=15	
N90 Z70	
N100 X40 Z85	
N110 X30 Z90	
N120 X0	
N130 EXECUTE (FEHLER)	； 结束填写轮廓表，转换到正常程序运行方式。
N140	； 图表的其它处理。

轮廓表 KTAB:

索引	列									
行	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	7	11	0	0	20	150	0	82.4053566 3	0	0

0	2	11	20	150	30	110	-1111	104.036243 5	0	0
1	3	11	30	110	30	65	0	90	0	0
2	4	13	30	65	45	50	0	180	45	65
3	5	11	45	50	70	50	0	0	0	0
4	6	11	70	50	85	40	0	146.309932 5	0	0
5	7	11	85	40	90	30	0	116.565051 2	0	0
6	0	11	90	30	90	0	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


各列内容说明：

- (0) 指针到下一个轮廓单元（同一个行号）
- (1) 指针到前一个轮廓单元
- (2) 编码用于运动的轮廓模式
 $X = abc$ 可能值
 $a = 10^2 \quad G90 = 0 \quad G91 = 1$
 $b = 10^1 \quad G70 = 0 \quad G71 = 1$
 $c = 10^0 \quad G0 = 0 \quad G1 = 1 \quad G2 = 2 \quad G3 = 3$
- (3), (4) 轮廓元素的始点
 (3) = 横坐标, (4) = 当前平面中的纵坐标
- (5), (6) 轮廓单元终点
 (5) = 横坐标, (6) = 当前平面中的纵坐标
- (7) 最大/最小指针：标记轮廓中局部的最大和最小
- (8) 轮廓元素和横坐标（当纵向加工时）或者纵坐标（当端面加工时）之间的最大值。角度取决于所编程的加工方式。
- (9), (10) 如果是圆弧段，则轮廓单元的圆心坐标
 (9) = 横坐标, (10) = 纵坐标

示例 2

编制一个轮廓表格，包括

- 名称 KTAB
- 最多 92 个轮廓单元（圆弧，直线）
- 工作方式 纵向车削，外侧加工
- 预处理，前进和后退



NC 程序:

程序代码	注释
N10 DEF REAL KTAB[92.11]	； 轮廓表包括名称 KTAB 和最多 92 个轮廓元素，参数 11 是一个固定量。
N20 DEF CHAR BT="L"	； CONTPRON 运行方式： 纵向车削，外侧加工
N30 DEF INT HE=0	； 底切元素的数量=0
N40 DEF INT MODE=1	； 预处理，前进和后退
N50 DEF INT ERR=0	； 故障反馈
...	
N100 G18 X100 Z100 F1000	
N105 CONTPRON(KTAB,BT,HE,MODE)	； 启用轮廓预处理。

程序代码	注释
N110 G1 G90 Z20 X20	
N120 X45	
N130 Z0	
N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)	
N150 G1 Z-30	
N160 X80	
N170 Z-40	
N180 EXECUTE(ERR)	；结束填写轮廓表，转换到正常程序运行方式。
...	

轮廓表 KTAB:

在结束轮廓预处理之后，可以在两个方向使用轮廓。

索引	列										
行	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	6 ¹⁾	7 ²⁾	11	100	100	20	20	0	45	0	0
1	0 ³⁾	2	11	20	20	20	45	-3	90	0	0
2	1	3	11	20	45	0	45	0	0	0	0
3	2	4	12	0	45	-15	30	5	90	-15	45
4	3	5	11	-15	30	-30	30	0	0	0	0
5	4	7	11	-30	30	-30	45	-1111	90	0	0
6	7	0 ⁴⁾	11	-30	80	-40	80	0	0	0	0
7	5	6	11	-30	45	-30	80	0	90	0	0
8	1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...										
83	84	0 ⁷⁾	11	20	45	20	80	0	90	0	0
84	90	83	11	20	20	20	45	-1111	90	0	0
85	0 ⁸⁾	86	11	-40	80	-30	80	0	0	0	0
86	85	87	11	-30	80	-30	30	88	90	0	0
87	86	88	11	-30	30	-15	30	0	0	0	0
88	87	89	13	-15	30	0	45	-90	90	-15	45
89	88	90	11	0	45	20	45	0	0	0	0
90	89	84	11	20	45	20	20	84	90	0	0
91	83 ⁹⁾	85 ¹⁰⁾	11	20	20	100	100	0	45	0	0

栏内容说明和行 0、1、6、8、83、85 和 91 的备注

示例 1 中所述的栏内容说明有效。

始终在表格行 0:

- 1) 上一个: 行 n 包含向前的轮廓结束
- 2) 下一个: 行 n 是向前的轮廓表格结束

每一次在轮廓单元之内向前:

- 3) 上一个: 轮廓开始 (向前)
- 4) 下一个: 轮廓结束 (向前)

始终在轮廓表格行 (向前) + 1:

- 5) 上一个: 咬边向前个数
- 6) 下一个: 咬边向后个数

每一次在轮廓单元之内向后:

- 7) 下一个: 轮廓结束 (向后)
- 8) 上一个: 轮廓开始 (向后)

始终在最后的表格行:

- 9) 上一个: 行 n 是轮廓表格起始 (向后)
- 10) 下一个: 行 n 包含轮廓起始 (向后)

其他信息

允许的运行指令, 坐标系

下列 G 指令允许用于轮廓编程:

- G-组 1: G0, G1, G2, G3

最大可以是:

- 倒圆和倒角
- 圆编程通过 CIP 和 CT

样条、多项式和螺纹功能会导致出错。

不允许通过接通框架在 CONTPRON 和 EXECUTE 之间改变坐标系。同时用于在 G70 和 G71 或 G700 和 G710 之间切换。

在预处理轮廓表格期间如果用 GEOAX 更换几何轴会导致报警。

咬边单元

单个的咬边单元的轮廓描述既可以在一个子程序中进行，也可以在单个程序段中进行。

与已编程的轮廓方向没有关系的切削

轮廓预处理通过 CONTPRON 已被扩展成在调用之后有独立于已编程方向的轮廓图表可供使用的型式。

4.25.3 设置轮廓表（CONTDCON）

对于通过 CONTDCON 启用的轮廓预处理，下列调用的 NC 程序段以编码方式有效存放在一个 6 栏轮廓表中。每个轮廓单元相当于轮廓表格中的一个表格行。基于对下述编码规则的认识，例如来自图表行中的循环，可以组成 DIN 代码程序。在号码 0 的表格行中，存储输出点的数据。

句法

启用轮廓预处理：
CONTDCON (<轮廓表>,<加工方向>)

断开轮廓预处理并且在正常处理模式中重新接通：
EXECUTE (<FEHLER>)

参见“断开轮廓预处理（EXECUTE）(页 1087)”

含义

CONTDCON:	启用轮廓预处理的预定义程序，用于创建编码的轮廓表		
<轮廓表>:	轮廓表名称		
<加工方向>:	加工方向参数		
	类型:	INT	
	值:	0	轮廓预处理根据轮廓程序段结果（标准值）
		1	不允许


说明

在待列表的程序块中，允许用于 CONTPRON 的 G 代码比功能 CONTPRON 中的范围更广。除此之外，还将同时保存每个轮廓的进给和进给类型。

示例

编制一个轮廓表格，包括：

- 名称“KTAB”
- 轮廓单元（圆弧，直线）
- 工作方式车削
- 加工方向：向前



NC 程序：

程序代码	注释
N10 DEF REAL KTAB[9,6]	； 名称为 KTAB 且有 9 个图表行的轮廓图表。这些行允许 8 个轮廓程序段。参数值 6（表的栏数）为固定值。
N20 DEF INT MODE = 0	； 加工方向变量。默认值 0：仅在已编程的轮廓方向中。
N30 DEF INT ERROR = 0	； 反馈信息变量。
...	
N100 G18 G64 G90 G94 G710	
N101 G1 Z100 X100 F1000	
N105 CONTDCON (KTAB, MODE)	； 调用轮廓预处理（MODE 允许省略）。
N110 G1 Z20 X20 F200	； 轮廓说明。
N120 G9 X45 F300	
N130 Z0 F400	
N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45) F100	

程序代码	注释
N150 G64 Z-30 F600	
N160 X80 F700	
N170 Z-40 F800	
N180 EXECUTE (ERROR)	；结束填写轮廓表，转换到正常程序运行方式。
...	

轮廓表 KTAB:

	栏序号					
	0	1	2	3	4	5
行序号	轮廓模式	终点 横坐标	终点 纵坐标	中点 横坐标	中点 纵坐标	进给率
0	30	100	100	0	0	7
1	11031	20	20	0	0	200
2	111031	20	45	0	0	300
3	11031	0	45	0	0	400
4	11032	-15	30	-15	45	100
5	11031	-30	30	0	0	600
6	11031	-30	80	0	0	700
7	11031	-40	80	0	0	800
8	0	0	0	0	0	0

各列内容说明:**行 0: 编码始点:**

- 列 0: 10^0 (个位):G0 = 0
 10^1 (十位):G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3
- 列 1: 起始点横坐标
- 列 2: 起始点纵坐标
- 列 3—4: 0
- 列 5: 表格中最后轮廓段的行序号

行 1-n:轮廓段的记录

4.25 自有切割程序

列 0:	10^0 (个位):G0 = 0, G1 = 1, G2 = 2, G3 = 3 10^1 (十位):G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3 10^2 (百位):G90 = 0, G91 = 1 10^3 (千位):G93 = 0, G94 = 1, G95 = 2, G96 = 3 10^4 (万位):G60 = 0, G44 = 1, G641 = 2, G642 = 3 10^5 (十万):G9 = 1
列 1:	终点横坐标
列 2:	终点纵坐标
列 3:	圆心横坐标, 在圆弧插补时
列 4:	圆心纵坐标, 在圆弧插补时
列 5:	进给率

其他信息

允许的运行指令, 坐标系

下列 G 组和 G 指令允许用于轮廓编程:

G-组 1:	G0, G1, G2, G3
G-组 10:	G60, G64, G641, G642
G-组 11:	G9
G-组 13:	G70, G71, G700, G710
G-组 14:	G90, G91
G-组 15:	G93, G94, G95, G96, G961

最大可以是:

- 倒圆和倒角
- 圆编程通过 CIP 和 CT

样条、多项式和螺纹功能会导致出错。

不允许通过接通框架在 CONTDCON 和 EXECUTE 之间改变坐标系。同时用于在 G70 和 G71 或 G700 和 G710 之间切换。

在预处理轮廓表格期间如果用 GEOAX 更换几何轴会导致报警。

加工方向

使用 CONTDCON 生成的轮廓表可用于在已编程的轮廓方向中进行切削。

4.25.4 计算两个轮廓元素之间的交点（INTERSEC）。

INTERSEC 用来从使用 CONTPRON 生成的轮廓表中计算出两个已经过标准化处理的轮廓元素的交点。

句法

```
<Status>=INTERSEC(<轮廓表_1>[<轮廓元素_1>],  
<轮廓表_2>[<轮廓元素_2>],<交点>,<加工方式>)
```

含义

INTERSEC:	预定义功能用于从通过 CONTPRON 生成的轮廓表中确定第二个轮廓元素交点		
<状态>:	用于交点状态的变量		
	类型:	BOOL	
	值:	TRUE	找到交点
		FALSE	没有找到交点
<轮廓表_1>:	第一个轮廓表名称		
<轮廓元素_1>:	第一个轮廓表轮廓元素编号		
<轮廓表_2>:	第二个轮廓表名称		
<轮廓元素_2>:	第二个轮廓表轮廓元素编号		
<交点>:	激活平面中的交点坐标(G17 / G18 / G19)		
	类型:	REAL	
<加工方式>:	加工方式参数		
	类型:	INT	
	值:	0	在通过参数 2 激活的平面中计算交点 (标准值)
		1	交点计算与分配的平面无关

说明

请注意：变量必须在使用之前已经定义。

轮廓转换要求遵守用 CONTPRON 定义的值：

参数	含义
2	编码轮廓方式，用于运动
3	轮廓起始点横坐标
4	轮廓起始点纵坐标
5	轮廓终点横坐标
6	轮廓终点纵坐标
9	横坐标的中点坐标（仅对于圆弧轮廓）
10	纵坐标的中点坐标（仅对于圆弧轮廓）

示例

计算表格 TABNAME1 中的轮廓元素 3 与表格 TABNAME2 中轮廓元素 7 的交点。活动平面中的交点坐标保存在变量 ISCOORD（第 1 项 = 横坐标，第 2 项 = 纵坐标）中。如果没有交点，则跳跃到 KEINSCH（没有找到交点）。

程序代码	注释
DEF REAL TABNAME1[12,11]	;轮廓图表 1
DEF REAL TABNAME2[10,11]	;轮廓图表 2
DEF REAL ISCOORD [2]	; 交点坐标变量。
DEF BOOL ISPOINT	; 交点状态变量。
DEF INT MODE	; 加工方式变量。
...	
MODE=1	; 计算与激活平面无关。
N10 ISPOINT=INTERSEC (TABNAME1 [3],TABNAME2 [7], ISCOORD,MODE)	; 调用轮廓元素的交点。
N20 IF ISPOINT==FALSE GOTOF KEINSCH	; 跳转到 KEINSCH。
...	

4.25.5 逐段执行某个图表的轮廓元素（EXECTAB）

使用 EXECTAB 可以逐段执行某个图表（例如用 CONTPRON 生成的图表）的轮廓元素。

句法

EXECTAB (<轮廓表> [<轮廓元素>])

含义

EXEC TAB:	用于执行轮廓元素的预定义程序
<轮廓表>:	轮廓表名称
<轮廓元素>:	轮廓元素编号

示例

表格 KTAB 的轮廓元素 0 至 2 应该逐段执行。

程序代码	注释
N10 EXEC TAB (KTAB[0])	; 执行表格 KTAB 的元素 0。
N20 EXEC TAB (KTAB[1])	; 执行表格 KTAB 的元素 1。
N30 EXEC TAB (KTAB[2])	; 执行表格 KTAB 的元素 2。

4.25.6 计算圆的数据 (CALCDAT)

通过 CALCDAT 可以从三个或者四个已知的圆弧点计算半径和圆心坐标。所给出的点必须不同。

如果是 4 个点，它们不是精确的在圆弧上，则生成一个平均值用于圆心和半径。

说明

平均值的计算规则

圆弧计算为 4 x:

1. 圆弧点 1、2、3
2. 圆弧点 1、2、4
3. 圆弧点 1、3、4
4. 圆弧点 2、3、4

通过将四次圆弧计算的横坐标值或纵坐标值相加并除以 4 来计算圆心的横坐标和纵坐标。

通过对计算出的四个圆弧半径之和进行开方并将结果乘以 0.5 来计算半径。

句法

<Status>=CALCDAT (<圆弧点> [<数目>, <类型>], <数目>, <结果>)

含义


<CALCDAT>:	用于从 3 个或 4 个点计算一个圆弧的半径和圆心坐标的预定义功能		
<状态>:	用于圆弧计算状态的变量		
	类型:	BOOL	
	值:	TRUE	规定的点都位于圆弧上。
		FALSE	规定的点都 不在 圆弧上。
<圆弧点>[]:	变量用于 通过下列参数规定圆弧点:		
	<数量>:	圆弧点数目（3 或 4）	
	<类型>:	坐标数据类型， 例如 2 用于 2 点坐标系	
<数量>:	参数用于计算所使用点的数目（3 或 4）		
<结果>[3]:	用于结果的变量： 规定圆心坐标和半径		
	0	圆心： 横坐标值	
	1	圆心： 纵坐标值	
	2	半径	

说明

请注意: 变量必须在使用之前已经定义。

示例

由三个点计算出它们是否位于一个圆弧段。



程序代码	注释
N10 DEF REAL PKT[3,2]=(20,50,50,40,65,20)	; 变量用于给定圆弧点。
N20 DEF REAL ERG[3]	; 用于结果的变量。
N30 DEF BOOL STATUS	; 用于状态的变量。
N40 STATUS=CALCDAT(PKT,3,ERG)	; 调用测定的圆弧数据。
N50 IF STATUS == FALSE GOTOF ERROR	; 跳转到出错位置。

4.25.7 断开轮廓预处理 (EXECUTE)

使用 EXECUTE 来断开轮廓预处理并且同时在正常处理模式中重新接通。

句法

EXECUTE (<FEHLER>)

含义

EXECUTE:	用于结束轮廓预处理的预定义程序	
<错误>:	故障反馈信息变量	
	类型:	INT
	变量值表示轮廓是否可以无故障加工:	
	0	错误
	1	无错误

示例

```
程序代码
...
N30 CONTPRON(...)
N40 G1 X... Z...
...
N100 EXECUTE(...)
...
```

4.26 外部循环编程

4.26.1 工艺循环

4.26.1.1 引言

目录

本章介绍了车削、铣削、磨削工艺循环。

结构

循环说明的结构如下：

- **句法**
循环名称和传递参数的调用顺序
- **参数**
参数说明表，指出单个参数的含义

参数说明

表格中列出了一个参数的以下数据：名称、说明、取值范围和与其它参数的关联性。

“参考参数”这一栏的用途在于，在回译外部生成的循环时，可以很方便地再次找到在系统上编程的值。

“仅供界面显示”参数

在表格中，有些参数标记了“仅供界面显示”，这些参数不影响循环的功能，只用于完整回译循环。如果没有编写这些参数，仍可以回译循环，但是这些参数栏就会突出显示，必须在对话框中输入数据。

“保留”参数

带有“保留”标识的参数必须写入 0 或空格，这样它后面的指令参数才能和内部循环参数一致。例外：字符串参数 “ ” 或空格。

按照位置模式重复执行循环

钻削循环和铣削循环可以按照位置模式重复执行，即模态式调用。必须在同一行、在循环前输入 MCALL，例如：MCALL CYCLE83 (...)。

说明

如果某些传递参数，例如：<_VARI>，<_GMODE>，<_DMODE>，<_AMODE>被作为参数间接写入，在回译循环时会打开输入对话框，但是无法保存数据，因为有些下拉框的赋值不是唯一的。

4.26.1.2 工艺专用一览

下表中列出了所有可用外部可编程工艺循环并针对各个工艺进行了分配：

工艺	工艺循环
钻削	• CYCLE81 - 钻削, 钻中心孔 (页 1142) • CYCL82 - 钻削, 铤平面 (页 1144) • CYCLE85 - 铰孔 (页 1154) • CYCLE86 - 镗孔 (页 1156) • CYCLE83 - 深孔钻削 1 (页 1146) • CYCLE830 - 深孔钻削 2 (页 1187) • CYCLE84 - 刚性攻丝 (页 1150) • CYCLE840 - 带补偿夹具的攻丝 (页 1197) • CYCLE78 - 螺纹铣削 (页 1137) • CYCLE802 - 任意位置 (页 1182) • HOLES1 - 成排孔位置模式 (页 1092) • CYCLE801 - 方阵或者框架位置模式 (页 1181) • HOLES2 - 圆弧或节距圆位置模式 (页 1093)
车削	• CYCLE951- 切削 (页 1211) • CYCLE930 - 凹槽 (页 1203) • CYCLE940 - E 形和 F 形退刀槽 / 螺纹退刀槽 (页 1207) • CYCLE99 - 螺纹车削 (页 1167) • CYCLE98 - 螺纹链 (页 1161) • CYCLE92 - 切断 (页 1157)
轮廓车削	• CYCLE62 - 轮廓调用 (页 1118) • CYCLE952 - 轮廓车削 / 轮廓车削余料 / 切削 / 切削余料 / 往复车削 / 往复车削余料 (页 1214)

工艺	工艺循环
铣削	• CYCLE61- 平面铣削 (页 1115) • POCKET3 - 矩形腔 (页 1095) • POCKET4 - 圆形腔 (页 1099) • CYCLE76 - 矩形凸台 (页 1131) • CYCLE77 - 圆形凸台 (页 1134) • CYCLE79 - 多边形 (页 1140) • SLOT1- 纵向槽 (页 1103) • SLOT2 - 圆弧槽 (页 1106) • CYCLE899 - 敞开槽 (页 1200) • LONGHOLE - 长孔 (页 1109) • CYCLE70 - 螺纹铣削 (页 1125) • CYCLE60 - 雕刻 (页 1112)
轮廓铣削	• CYCLE62 - 轮廓调用 (页 1118) • CYCLE72 - 轨迹铣削 (页 1127) • CYCLE63 - 铣削轮廓型腔 / 型腔余料 / 铣削轮廓凸台 / 轮廓凸台余料 (页 1119) • CYCLE64 - 预钻轮廓腔 (页 1123)
磨削	• CYCLE495 - 成型 (页 1173) • CYCLE435 - 设置修整器坐标 (页 1172) • CYCLE4071 - 反向点处带进给的纵向磨削 (页 1221) • CYCLE4072 - 反向点处带进给的纵向磨削以及中断信号 (页 1223) • CYCLE4073 - 带连续进给的纵向磨削 (页 1227) • CYCLE4074 - 带连续进给的纵向磨削以及中断信号 (页 1229) • CYCLE4075 - 反向点处带进给的平面磨削 (页 1233) • CYCLE4077 - 反向点处带进给的平面磨削以及中断信号 (页 1235) • CYCLE4078 - 带连续进给的平面磨削 (页 1239) • CYCLE4079 - 带间歇进给的平面磨削 (页 1241)

工艺	工艺循环
其它	• CYCLE782 - 装料适配 (页 1174) • CYCLE800 – 回转平面/刀具回转/刀具调整 (页 1177) • CYCLE806 - 插补车削 (页 1186) • CYCLE832 - 快速设定 (页 1193)
所有	• GROUP_BEGIN - 程序块开始 (页 1243) • GROUP_END - 程序块结束 (页 1244) • GROUP_ADDEND - 附加运行结束 (页 1244)

4.26.1.3 HOLES1 - 成排孔位置模式

句法

HOLES1(<SPCA>, <SPCO>, <STA1>, <FDIS>, <DBH>, <NUM>, <_VARI>, <_UMODE>, <_HIDE>, <_NSP>, <_DMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	X0	<SPCA>	REAL	成排孔参考点的第 1 轴位置（绝对）
2	Y0	<SPCO>	REAL	成排孔参考点的第 2 轴位置（绝对）
3	α0	<STA1>	REAL	初始旋转角（和第 1 轴所成夹角）
4	L0	<FDIS>	REAL	第 1 个孔和参考点的间距
5	L	<DBH>	REAL	孔间距
6	N	<NUM>	INT	钻孔数量
7		<_VARI>	INT	保留
8		<_UMODE>	INT	保留
9		<_HIDE>	字符串 [200]	被隐藏的位置 • 最多 198 个字符 • 连续位置号，例如“1,3”（跳过位置 1 和 3）
10		<_NSP>	INT	保留

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
11		<_DMODE>	INT	显示模式	
				个位:	加工平面 G17/18/19
					0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
					1 = G17 (仅在循环中有效)
					2 = G18 (仅在循环中有效)
				3 =	G19 (仅在循环中有效)

4.26.1.4 HOLES2 - 圆弧或节距圆位置模式

句法

HOLES2 (<CPA>, <CPO>, <RAD>, <STA1>, <INDA>, <NUM>, <_VARI>, <_UMODE>, <_HIDE>, <_NSP>, <_DMODE>)

参数

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义	
1	X0	<CPA>	REAL	圆周孔中心点的第 1 轴位置 (绝对) 第 1 轴的参考点	(XY 上) (XA、XB、ZC 上)
2	Y0	<CPO>	REAL	圆周孔中心点的第 2 轴位置 (绝对) 第 2 轴的参考点	(XY 上) (XA、XB、ZC 上)
3	R	<RAD>	REAL	圆周孔的半径	(XY 上)
4	$\alpha 0$	<STA1>	REAL	起始角 或第 1 回转轴位置	(XY 上) (XA、XB、ZC 上)
5	$\alpha 1$	<INDA>	REAL	增量角 (仅针对非整圆)	
				< 0 =	顺时针
				> 0 =	逆时针
6	N	<NUM>	INT	孔的数量	

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义
7		<_VARI>	INT	加工方式
				个位: 保留
				十位: 定位方式
				0 = 定位 - 直线
				1 = 定位 - 圆弧
				百位: 保留
				千位: 圆模式
				0 = 兼容模式, 当 INDA = 0 时为整圆, 当 INDA <> 0 时为非整圆
				1 = 整圆
				2 = 节距圆
				万位: 带回转轴的位置模式
				0 = XY (不带回转轴) (XY 上)
				1 = XA (X 轴以及绕其旋转的回转轴) (仅限 XA 上)
				2 = YB (Y 轴及绕其旋转的回转轴) (仅限 YB 上)
				3 = ZC (Z 轴及绕其旋转的回转轴) (仅限 ZC 上)
				百万位 + 十万位: 偏移 (多个回转轴绕同一轴旋转时, 下标太大, 则为第 1 轴)
				00 = 1. A 轴、B 轴或 C 轴
				01 = 2. A 轴、B 轴或 C 轴
				...
				10 = 20. A 轴、B 轴或 C 轴
8		<_UMODE>	INT	保留
9		<_HIDE>	字符串 [200]	保留
10		<_NSP>	INT	保留

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义
11		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）

4.26.1.5 POCKET3 - 矩形腔

句法

```
POCKET3(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_LENG>, <_WID>, <_CRAD>,
<_PA>, <_PO>, <_STA>, <_MID>, <_FAL>, <_FALD>, <_FFP1>, <_FFD>,
<_CDIR>, <_VARI>, <_MIDA>, <_AP1>, <_AP2>, <_AD>, <_RAD1>,
<_DP1>, <_UMODE>, <_FS>, <_ZFS>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	腔深（绝对/增量），参见 <_AMODE>
5	L	<_LENG>	REAL	腔长（增量，带符号）
6	W	<_WID>	REAL	腔宽（增量，带符号）
7	R	<_CRAD>	REAL	腔拐角的半径
8	X0	<_PA>	REAL	参考点，第 1 根轴（绝对）
9	YO	<_PO>	REAL	参考点，第 2 根轴（绝对）
10	α0	<_STA>	REAL	纵向轴 (L) 轴和第 1 轴的夹角
11	DZ	<_MID>	REAL	最大切深
12	UXY	<_FAL>	REAL	边沿精加工余量
13	UZ	<_FALD>	REAL	底部精加工余量

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
14	F	<_FFP1>	REAL	平面进给率
15	FZ	<_FFD>	REAL	深度进给率
16		<_CDIR>	INT	铣削方向： 0 = 顺铣 1 = 逆铣
17		<_VARI>	INT	加工方式 个位： 1 = 粗加工 2 = 精加工 4 = 边沿精加工 5 = 倒角 十位： 0 = 预钻削，用 G0 进刀 1 = 垂直，以 G1 进刀 2 = 螺线 3 = 沿着凹槽纵向轴摆动 百位： 保留
18	DX	<_MIDA>	REAL	最大切宽（单位，参见<_AMODE>）
19	L1	<_AP1>	REAL	预加工长度（增量）
20	W1	<_AP2>	REAL	预加工宽度（增量）
21	AZ	<_AD>	REAL	预加工深度（增量）
22	ER	<_RAD1>	REAL	沿“螺线”插入时，螺线的半径
	EW			“往复”进刀时的最大插入角度
23	EP	<_DP1>	REAL	沿“螺线”插入时，螺线的螺距
24		<_UMODE>	INT	保留
25	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）
26	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），参见<_AMODE>

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
27		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位:
				保留
				十位:
				保留
				百位:
				加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
				千位:
				通过中心/拐点标注尺寸
				0 = 兼容模式
				1 = 通过中心标注尺寸
				2 = 标注拐点, 腔位置 +LENG/ +WID
				3 = 标注拐点, 腔位置 -LENG/ +WID
				4 = 标注拐点, 腔位置 +LENG/- WID
				5 = 标注拐点, 腔位置 -LENG/- WID
				万位:
				完整加工/二次加工
				0 = 0 = 兼容模式 (<_AP1>, <_AP2> 和 <_AD> 与之前的处理方式一样)
				1 = 完整加工
				2 = 二次加工

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
28		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位:
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17 (仅在循环中有效)
				2 = G18 (仅在循环中有效)
				3 = G19 (仅在循环中有效)
				十位:
				进给率类型: G 功能组(G94/G95), 用于平面进给率以及深度进给率
				0 = 兼容模式
				1 = G 代码保持调用循环前的状态。用于平面进给率以及深度进给率的 G94/G95 相同
				百位:

				保留
				千位:

				保留
				万位:
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入: 完整
				1 = 输入: 简单
29		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				腔深 (Z1)
				0 = 绝对 (兼容模式)
				1 = 增量
				十位:
				切宽 (DXY) 的单位
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %
				百位:
				加工倒角时的插入深度 (ZFS)
				0 = 绝对
				1 = 增量

4.26.1.6 POCKET4 - 圆形腔

句法

```
POCKET4(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_CDIAM>, <_PA>, <_PO>,
<_MID>, <_FAL>, <_FALD>, <_FFP1>, <_FFD>, <_CDIR>, <_VARI>,
<_MIDA>, <_AP1>, <_AD>, <_RAD1>, <_DP1>, <_UMODE>, <_FS>, <_ZFS>,
<_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）		
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）		
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）		
4	Z1	<_DP>	REAL	腔深（绝对/增量），参见 <_AMODE>		
5	Ø	<_CDIAM>	REAL	腔直径或半径，参见 <_DMODE>		
6	X0	<_PA>	REAL	参考点，第 1 根轴（绝对）		
7	Y0	<_PO>	REAL	参考点，第 2 根轴（绝对）		
8	DZ	<_MID>	REAL	最大切深，参见 <_VARI> = 平面方式 最大螺线螺距，参见 <_VARI> = 螺线		
9	UXY	<_FAL>	REAL	平面精加工余量		
10	UZ	<_FALD>	REAL	深度精加工余量		
11	F	<_FFP1>	REAL	表面加工进给率		
12	FZ	<_FFD>	REAL	深度进给率		
13		<_CDIR>	INT	铣削方向	0 =	顺铣
					1 =	逆铣

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
14		<_VARI>	INT	加工方式
				个位：
				加工
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				4 = 边沿精加工
				5 = 倒角
				十位：
				进刀方式（粗加工和精加工）
				0 = 预钻削，用 G0 进刀（预加工腔体）
				1 = 垂直，以 G1 进刀
				2 = 螺线
				百位：
				保留
				千位：
				0 = 平面方式
				1 = 螺线
15	DXV	<_MIDA>	REAL	最大切宽，参见 <_AMODE>， 0 = 0.8 x 刀具直径
16	Ø	<_AP1>	REAL	预加工直径/半径（增量）
17	AZ	<_AD>	REAL	预加工深度（增量）
18	ER	<_RAD1>	REAL	沿“螺线”插入时，螺线的半径
19	EP	<_DP1>	REAL	沿“螺线”插入时，螺线的螺距
20		<_UMODE>	INT	保留
21	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）
22	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），参见 <_AMODE>

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
23		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：保留
				百位：加工/起始点计算
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
				千位：保留
				万位：完整加工/二次加工
				0 = 0 = 兼容模式（<_AP1> 和 <_AD> 与之前的处理方式一样）
				1 = 完整加工
				2 = 二次加工

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
24		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位:
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17 (仅在循环中有效)
				2 = G18 (仅在循环中有效)
				3 = G19 (仅在循环中有效)
				十位:
				进给率类型: G 功能组(G94/G95), 用于平面进给率以及深度进给率
				0 = 兼容模式
				1 = G 代码保持调用循环前的状态。用于平面进给率以及深度进给率的 G94/G95 相同
				百位:
				0 = 兼容模式 (<_CDIAM>/<_AP1>作为半径指定)
				1 = <_CDIAM>/<_AP1> 作为直径指定
				千位: --- 保留
				万位:
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入: 完整
				1 = 输入: 简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
25		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				腔深 (Z1)
				0 = 绝对 (兼容模式)
				1 = 增量
				十位:
				切宽 (DXY) 的单位
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %
				百位:
				加工倒角时的插入深度 (ZFS)
				0 = 绝对
				1 = 增量

4.26.1.7 SLOT1- 纵向槽

句法

SLOT1 (<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <_DP>, <_DPR>, <NUM>, <LENG>, <WID>, <_CPA>, <_CPO>, <RAD>, <STA1>, <INDA>, <FFD>, <FFP1>, <_MID>, <CDIR>, <_FAL>, <VARI>, <_MIDF>, <FFP2>, <SSF>, <_FALD>, <_STA2>, <_DP1>, <_UMODE>, <_FS>, <_ZFS>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	退回平面 (绝对)
2	Z0	<RFP>	REAL	刀具轴的参考点 (绝对)
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离 (和参考点的间距, 无符号)
4	Z1	<_DP>	REAL	槽深 (绝对)
5		<_DPR>	REAL	相对于 Z0 的槽深 (增量), 无符号
6		<NUM>	INT	槽数量 = 1
7	L	<LENG>	REAL	槽长度
8	W	<WID>	REAL	槽宽度
9	X0	<_CPA>	REAL	参考点在平面第 1 轴的位置
10	Y0	<_CPO>	REAL	参考点在平面第 2 轴的位置
11		<RAD>	REAL	保留

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义			
12	α	<STA1>	REAL	旋转角度			
13		<INDA>	REAL	保留			
14	FZ	<FFD>	REAL	深度进给率			
15	F	<FFP1>	REAL	进给率			
16	DZ	<_MID>	REAL	最大切深			
17		<CDIR>	INT	铣削方向	0 =	顺铣	
					1 =	逆铣	
18	UXY	<_FAL>	REAL	端面或边缘精加工余量			
19		<VARI>	INT	加工方式			
				个位：			
					0 =	保留	
					1 =	粗加工	
					2 =	精加工	
					4 =	边缘精加工（仅加工边缘）	
					5 =	倒角	
				十位：	进刀		
					0 =	预钻削，用 G0 进刀（预加工槽）	
					1 =	垂直，以 G1 进刀	
					2 =	螺线	
					3 =	往复	
				百位：		保留	
20	DZF	<_MIDF>	REAL	保留			
21	FF	<FFP2>	REAL	保留			
22	SF	<SSF>	REAL	保留			
23	UZ	<_FALD>	REAL	深度精加工余量			
24	ER	<_STA2>	REAL	沿“螺线”插入时，螺线的半径			
	EW			“往复”进刀时的最大插入角度			
25	EP	<_DP1>	REAL	沿“螺线”插入时，每转的插入深度			
26		<_UMODE>	INT	保留			
27	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）			

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
28	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），参见 <_AMODE>
29		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：保留
				百位：加工/仅计算起点
				1 = 正常加工
				千位：标注参考点、槽位置
				0 = 中心
				1 = 内左 +L
				2 = 内右 -L
				3 = 左边 +L
				4 = 右边 -L
30		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：保留
				百位：保留
				千位：软件版本标识
				1 = 功能扩展 SLOT1
				万位：工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
31		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				最终深度 Z1 (绝对/增量)
				0 = 兼容性
				1 = Z1 (增量)
				2 = Z1 (绝对)
				十位:
				保留
				百位:
				加工倒角时的插入深度 ZFS
				0 = ZFS (绝对)
				1 = ZFS (增量)

说明

相对以往的软件版本，此循环融合了很多新功能。因此，在输入对话框中不再显示某些参数 (<NUM>, <RAD>, <INDA>)。通过“MCALL”，并选择所需位置模式，例如“HOLES2”，可以编写更多样式的槽。

4.26.1.8 SLOT2 - 圆弧槽

句法

```
SLOT2 (<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <_DP>, <_DPR>, <NUM>, <AFSL>, <WID>,
<_CPA>, <_CPO>, <RAD>, <STA1>, <INDA>, <FFD>, <FFP1>, <_MID>,
<CDIR>, <_FAL>, <VARI>, <_MIDF>, <FFP2>, <SSF>, <_FFCP>,
<_UMODE>, <_FS>, <_ZFS>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	退回平面 (绝对)
2	Z0	<RFP>	REAL	刀具轴的参考点 (绝对)
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离 (和参考点的间距, 无符号)
4	Z1	<_DP>	REAL	槽深 (绝对)
5		<_DPR>	REAL	相对于 Z0 的槽深 (增量), 无符号
6	N	<NUM>	INT	槽数量
7	α1	<AFSL>	REAL	槽张角

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
8	W	<WID>	REAL	槽宽度		
9	X0	<_CPA>	REAL	参考点（即圆心）在平面第 1 轴的位置		
10	Y0	<_CPO>	REAL	参考点（即圆心）在平面第 2 轴的位置		
11	R	<RAD>	REAL	圆半径		
12	α_0	<STA1>	REAL	起始角		
13	α_2	<INDA>	REAL	增量角		
14	FZ	<FFD>	REAL	深度进给率		
15	F	<FFP1>	REAL	进给率		
16	DZ	<_MID>	REAL	最大切深		
17		<CDIR>	INT	铣削方向	0 =	顺铣
					1 =	逆铣
18	UXY	<_FAL>	REAL	端面或边缘精加工余量		
19		<VARI>	INT	加工方式		
				个位：		
					0 =	完整加工
					1 =	粗加工
					2 =	精加工
					3 =	边沿精加工
					5 =	倒角
				十位：		
					0 =	沿 G0 直线定位
					1 =	沿圆弧轨迹
				百位：	保留	
				千位：		
					0 =	兼容模式，当 <INDA> = 0 时为整圆，当 <INDA> $\neq$ 0 时为非整圆
					1 =	整圆
					2 =	节距圆
20	DZF	<_MIDF>	REAL	保留		
21		<FFP2>	REAL	保留		
22		<SSF>	REAL	保留		

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
23	FF	<_FFCP>	REAL	保留
24		<_UMODE>	INT	保留
25	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）
26	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），参见 <_AMODE>
27		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：保留
				百位：加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
28		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：保留
				百位：保留
				千位：软件版本标识
				1 = SLOT2 功能，SW 2.5 以上版本
				万位：工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
29		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				最终深度 Z1（绝对/增量）
				0 = 兼容性
				1 = Z1（增量）
				2 = Z1（绝对）
				十位：
				保留
				百位：
				加工倒角时的插入深度 ZFS
				0 = ZFS（绝对）
				1 = ZFS（增量）

4.26.1.9 LONGHOLE - 长孔

句法

```
LONGHOLE(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <_DP>, <_DPR>, <NUM>, <LENG>,
<_CPA>, <_CPO>, <RAD>, <STA1>, <INDA>, <FFD>, <FFP1>, <MID>,
<_VARI>, <_UMODE>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	长孔深度（绝对）
5		<_DPR>	REAL	相对于 Z0 的长孔深度（增量），无符号
6		<NUM>	INT	长孔数量 = 1
7	L	<LENG>	REAL	长孔长度
8	X0	<_CPA>	REAL	参考点，第 1 根上的间距
9	Y0	<_CPO>	REAL	参考点，第 2 根上的间距
10		<RAD>	REAL	保留
11	α0	<STA1>	REAL	旋转角度
12		<INDA>	REAL	保留

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
13	FZ	<FFD>	REAL	深度进给率
14	F	<FFP1>	REAL	进给率
15	DZ	<MID>	REAL	最大切深
16		<_VARI>	INT	加工方式
				个位:
				进刀方式
				1 = 与 G1 垂直
				3 = 往复
17		<_UMODE>	INT	百位:
				保留
18		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位:
				保留
				十位:
				保留
				百位:
				加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
				千位:
				标注参考点、槽位置
				0 = 中心
				1 = 内左 +L
				2 = 内右 -L
				3 = 左边 +L
				4 = 右边 -L

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
19		<_DMODE>	INT	显示模式	
				个位:	加工平面 G17/18/19
					0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
					1 = G17 (仅在循环中有效)
					2 = G18 (仅在循环中有效)
					3 = G19 (仅在循环中有效)
				十位:	进给方式: G 功能组(G94/G95) , 用于平面进给以及深度进给
					0 = 兼容模式
					1 = G 代码保持调用循环前的状态。用于平面进给以及深度进给的 G94/G95 相同
				百位:	保留
20		<_AMODE>	INT	替代模式	
				个位:	最终深度 Z1 (绝对/增量)
					0 = 兼容性
					1 = Z1 (增量)
					2 = Z1 (绝对)

说明

相对以往的软件版本, 此循环融合了很多新功能。因此, 在输入对话框中不再显示某些参数(<NUM>, <RAD>, <INDA>)。通过“MCALL”, 并选择所需位置模式, 例如“HOLES2”, 可以编写更多样式的槽。

4.26.1.10 CYCLE60 - 雕刻

句法

```
CYCLE60(<_TEXT>, <_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_DPR>, <_PA>,
<_PO>, <_STA>, <_CP1>, <_CP2>, <_WID>, <_DF>, <_FFD>, <_FFP1>,
<_VARI>, <_CODEP>, <_UMODE>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1		<_TEXT>	字符串 [200]	待雕刻的文本（最多 100 个字符）
2	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
3	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
4	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
5	Z1	<_DP>	REAL	深度（绝对），参见 <_AMODE>
6	Z1	<_DPR>	REAL	深度（增量），参见 <_AMODE>
7	X0	<_PA>	REAL	参考点在平面第 1 轴的位置（绝对），直角坐标，参见 <_VARI>
	R			参考点长度（半径），极坐标，参见 <_VARI>
8	Y0	<_PO>	REAL	参考点在平面第 2 轴的位置（绝对），直角坐标，参见 <_VARI>
	α0			参考点，和第 1 轴所成角度，极坐标，参见 <_VARI>
9	α1	<_STA>	REAL	直线排列文本：文本和第 1 轴所成角度，参见 <_VARI>
10	XM	<_CP1>	REAL	圆弧排列文本：圆心在平面第 1 轴的位置（绝对），直角坐标，参见 <_VARI>
	LM			圆弧排列文本：圆心相对于 WNP 的长度（半径），极坐标，参见 <_VARI>
11	YM	<_CP2>	REAL	圆弧排列文本：圆心在平面第 2 轴的位置（绝对），直角坐标，参见 <_VARI>
	αM			圆弧排列文本：圆心和第 1 轴所成角度，极坐标，参见 <_VARI>
12	W	<_WID>	REAL	字符高度（无符号）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
13	DX1	<_DF>	REAL	字符间距/总宽度，参见 <_VARI>
	DX2			
	α2			开角，参见 “ <_VARI> ”
14	FZ	<_FFD>	REAL	深度进给，参见 <_DMODE>
15	F	<_FFP1>	REAL	表面加工进给率

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
16		<_VARI>	INT	加工（雕刻文本的对齐和参考点）
				个位：
				参考点
				0 = 直角坐标
				1 = 极坐标
				十位：
				文本对齐
				0 = 文本直线排列
				1 = 文本沿上半圆排列
				2 = 文本沿下半圆排列
				百位：
				保留
				千位：
				水平文本的参考点
				0 = 左
				1 = 中心
				2 = 右
				万位：
				竖直文本的参考点
				0 = 下
				1 = 中心
				2 = 上
				十万位：
				文本长度
				0 = 字符间距
				1 = 文本总宽度（仅在直线排列文本时）
				2 = 张角（仅在圆弧排列文本时）
				百万：
				圆弧圆心
				0 = 直角坐标
				1 = 极坐标
				千万位：
				镜像文字
				0 = 兼容性
				1 = 镜像文字开
				2 = 镜像文字关
17		<_CODEP>	INT	字体的代码页编号，目前只有 1252
18		<_UMODE>	INT	保留

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
19		_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：
				保留
				十位：
				保留
				百位：
20		<_DMODE>	INT	加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
				显示模式
				个位：
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				进给方式：G 功能组(G94/G95)，用于平面进给以及深度进给
21		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				最终深度 (<_DP>, <_DPR>)
				0 = 兼容性
				1 = 增量 (<_DPR>)
				2 = 绝对 (<_DP>)

4.26.1.11 CYCLE61- 平面铣削

句法

```
CYCLE61 (<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_PA>, <_PO>, <_LENG>,
<_WID>, <_MID>, <_MIDA>, <_FALD>, <_FFP1>, <_VARI>, <_LIM>,
<_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点，毛坯高度（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	成品高度（绝对/增量），参见 <_AMODE>
5	X0	<_PA>	REAL	拐点 1 的第 1 轴位置（绝对）
6	Y0	<_PO>	REAL	拐点 1 的第 2 轴位置（绝对）
7	X1	<_LENG>	REAL	拐点 2 的第 1 轴位置（绝对/增量），参见 <_AMODE>
8	Y1	<_WID>	REAL	拐点 2 的第 2 轴位置（绝对/增量），参见 <_AMODE>
9	DZ	<_MID>	REAL	最大切深
10	DX	<_MIDA>	REAL	最大切宽（单位，参见 <_AMODE>）
11	UZ	<_FALD>	REAL	底部精加工余量
12	F	<_FFP1>	REAL	加工进给率
13		<_VARI>	INT	加工方式
				个位：
				加工
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				十位：
				加工方向
				1 = 平行于第 1 轴，沿着一个方向
				2 = 平行于第 2 轴，沿着一个方向
				3 = 平行于第 1 轴，方向不断交替
				4 = 平行于第 2 轴，方向不断交替

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
14		<_LIM>	INT	限位
				个位：
				第 1 轴的负限位
				0 = 否
				1 = 是
				十位：
				第 1 轴的正限位
				0 = 否
				1 = 是
				百位：
				第 2 轴的负限位
				0 = 否
				1 = 是
				千位：
				第 2 轴的正限位
				0 = 否
				1 = 是
15		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
16		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				最终深度 (<_DP>)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十位:
				切宽的单位 (<_MIDA>)
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %
				百位:
				保留
				千位:
				平面长度
				0 = 增量
				1 = 绝对
				万位:
				平面宽度
				0 = 增量
				1 = 绝对

4.26.1.12 CYCLE62 - 轮廓调用

句法

CYCLE62 (<_KNAME>, <_TYPE>, <_LAB1>, <_LAB2>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	PRG/CON	<_KNAME>	字符串 [140]	在 _TYPE = 2 时，不能写入轮廓名称或子程序名称
2		<_TYPE>	INT	确定轮廓输入方式
				0 = 子程序
				1 = 轮廓名
				2 = 标签
				3 = 子程序中的标签

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
3	LAB1	<_LAB1>	STRING[32]]	标签 1，轮廓起始
4	LAB2	<_LAB2>	STRING[32]]	标签 2，轮廓结束

4.26.1.13 CYCLE63 - 铣削轮廓型腔 / 型腔余料 / 铣削轮廓凸台 / 轮廓凸台余料

句法

```
CYCLE63(<_PRG>, <_VARI>, <_RP>, <_Z0>, <_SC>, <_Z1>, <_F>, <_FZ>,
<_DXY>, <_DZ>, <_UXY>, <_UZ>, <_CDIR>, <_XS>, <_YS>, <_ER>,
<_EP>, <_EW>, <_FS>, <_ZFS>, <_TR>, <_DR>, <_UMODE>, <_GMODE>,
<_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	PRG	<_PRG>	字符串 [100]	清理程序名称
2		<_VARI>	INT	加工方式
				个位：
				工艺加工
				1 = 粗加工
				3 = 底部精加工
				4 = 边沿精加工
				5 = 倒角
				十位：
				进刀方式
				0 = 中心插入
				1 = 螺线插入
				2 = 往复插入
				百位：
				保留
				千位：
				退刀返回模式
				0 = 退刀回返回平面
				1 = 退刀回“参考点+安全距离”
				万位：
				底部粗加工和精加工的起点
				0 = 自动方式
				1 = 手动
3	RP	<_RP>	REAL	退回平面（绝对）
4	Z0	<_Z0>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
5	SC	<_SC>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
6	Z1	<_Z1>	REAL	最终深度（参见 <_AMODE> 个位）
7	F	<_F>	REAL	粗加工/精加工时的平面进给率
8	FZ	<_FZ>	REAL	深度进给率
9	DX	<_DX>	REAL	切宽的单位（参见 <_AMODE> 十位）
10	DZ	<_DZ>	REAL	切深
11	UX	<_UX>	REAL	边沿精加工余量
12	UZ	<_UZ>	REAL	底部精加工余量

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
13		<_CDIR>	INT	铣削方向	0 =	顺铣
					1 =	逆铣
14	XS	<_XS>	REAL	起点 X，绝对		
15	YS	<_YS>	REAL	起点 Y，绝对		
16	ER	<_ER>	REAL	螺线式插入：半径		
17	EP	<_EP>	REAL	螺线式插入：螺距		
18	EW	<_EW>	REAL	往复式插入：最大插入角		
19	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）		
20	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的刀尖插入深度（参见 <_AMODE> 百位）		
21	TR	<_TR>	STRING[32]]	余料加工时的参考刀具名称		
22	DR	<_DR>	INT	余料加工时的参考刀具 D 号		
23		<_UMODE>	INT	保留		
24		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）		
				个位：	保留	
				十位：	保留	
				百位：	加工/仅计算起点	
					0 =	正常加工（不要求兼容模式）
					1 =	正常加工
					2 =	保留

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
25		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				保留
				百位：
				工艺模式
				1 = 型腔
				2 = 凸台
				千位：
				加工剩余材料
				0 = 否
				1 = 是
26		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				最终深度（Z1）
				0 = 绝对（兼容模式）
				1 = 增量
				十位：
				切宽（DXY）的单位
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %
				百位：
				加工倒角时的插入深度（ZFS）
				0 = 绝对
				1 = 增量
				千位：
				--- 保留

4.26.1.14 CYCLE64 - 预钻轮廓腔

句法

```
CYCLE64 (<_PRG>, <_VARI>, <_RP>, <_Z0>, <_SC>, <_Z1>, <_F>,
<_DXY>, <_UXY>, <_UZ>, <_CDIR>, <_TR>, <_DR>, <_UMODE>, <_GMODE>,
<_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	PRG	<_PRG>	字符串 [100]	钻削/钻中心孔程序的名称
2		<_VARI>	INT	加工方式
				个位: 保留
				十位: 保留
				百位: 保留
				千位: 退刀返回模式
				0 = 退刀回返回平面 1 = 退刀回“参考点+安全距离”
3	RP	<_RP>	REAL	退回平面（绝对）
4	Z0	<_Z0>	REAL	参考点（绝对）
5	SC	<_SC>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
6	Z1	<_Z1>	REAL	钻削/中心孔深度（参见 <_AMODE> 个位）
7	F	<_F>	REAL	钻削/钻中心孔的进给率
8	DXY	<_DXY>	REAL	切宽的单位（参见 <_AMODE> 十位）
9	UXY	<_UXY>	REAL	边沿精加工余量
10	UZ	<_UZ>	REAL	底部精加工余量
11		<_CDIR>	INT	铣削方向
				0 = 顺铣 1 = 逆铣
12	TR	<_TR>	STRING[20]]	参考刀具名称
13	DR	<_DR>	INT	参考刀具 D 号
14		<_UMODE>	INT	保留

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
15		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：
				保留
				十位：
				保留
				百位：
				加工/仅计算起点
25		<_DMODE>	INT	0 = 正常加工（不要求兼容模式）
				1 = 正常加工
				2 = 保留
				显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				工艺模式
				1 = 预钻削
				2 = 钻中心孔
				百位：

				保留
				千位：

				保留
				万位：

				保留
				十万位：
				自动程序名称
				0 = 否
				1 = 是
26		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				钻削/中心孔深度 Z1
				0 = 绝对（兼容模式）
				1 = 增量
				十位：
				切宽（DXY）的单位
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %

4.26.1.15 CYCLE70 - 螺纹铣削

句法

```
CYCLE70(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_DIATH>, <_H1>, <_FAL>,
<_PIT>, <_NT>, <_MID>, <_FFR>, <_TYPTH>, <_PA>, <_PO>, <_NSP>,
<_VARI>, <_PITA>, <_PITM>, <_PTAB>, <_PTABA>, <_GMODE>, <_DMODE>,
<_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	螺纹长度（绝对、增量），参见 <_AMODE> 注意在孔底上保留间距（最小半个螺距）
5	Ø	<_DIATH>	REAL	螺纹额定直径
6	H1	<_H1>	REAL	螺纹深度
7	U	<_FAL>	REAL	精加工余量
8	P	<_PIT>	REAL	螺距（选择 <_PITA>：毫米，英寸，MODUL，牙/英寸）
9	NT	<_NT>	INT	切削刃的齿数 刀具长度始终相对于下面的切削齿！
10	DXY	<_MID>	REAL	每刀切削量 <_MID> > <_H1>：一刀到底
11	F	<_FFR>	REAL	铣削进给率
12		<_TYPTH>	INT	螺纹类型
				0 = 内螺纹 1 = 外螺纹
13	X0	<_PA>	REAL	圆心第 1 轴的位置（绝对）
14	Y0	<_PO>	REAL	圆心第 2 轴的位置（绝对）
15	αS	<_NSP>	REAL	起始角度（多牙螺纹）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
16		<_VARI>	INT	加工方式
				个位:
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				十位:
				1 = 从上往下加工
				2 = 从下往上加工
				百位:
				0 = 右旋螺纹
				1 = 左旋螺纹
17		<_PITA>	INT	螺距计算
				0 = 兼容模式
				1 = 螺距,单位毫米
				2 = 螺距单位: 牙/英寸(TPI)
				3 = 螺距,单位英寸
				4 = 螺距, 单位 MODUL
18		<_PITM>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串 (“ ”, “ISO”, “BSW”, “BSP”, “UNC”) (“仅供界面显示”)
19		<_PTAB>	STRING[20]	表示螺纹表的字符串 (“ ”, “ISO”, “BSW”, “BSP”, “UNC”) (“仅供界面显示”)
20		<_PTABA>	STRING[20]	表示螺纹表中各个选项的字符串 (例如: “M 10”, “M 12”, ...) (“仅供界面显示”)
21		<_GMODE>	INT	几何值计算模式 (所编写的几何值)
				个位: 保留
				十位: 保留
				百位: 加工/起始点计算
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
22		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
23		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				螺纹长度（<_DP>）
				0 = 绝对
				1 = 增量

4.26.1.16 CYCLE72 - 轨迹铣削

句法

```
CYCLE72 (<_KNAME>, <_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_MID>, <_FAL>,
<_FALD>, <_FFP1>, <_FFD>, <_VARI>, <_RL>, <_AS1>, <_LP1>, <_FF3>,
<_AS2>, <_LP2>, <_UMODE>, <_FS>, <_ZFS>, <_GMODE>, <_DMODE>,
<_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1		<_KNAME>	字符串 [141]	轮廓子程序名称
2	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
3	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
4	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
5	Z1	<_DP>	REAL	终点，最终深度（绝对/增量），参见 <_AMODE>
6	DZ	<_MID>	REAL	最大切深（增量，无符号）
7	UXY	<_FAL>	REAL	轮廓边沿的精加工余量（增量）
8	UZ	<_FALD>	REAL	底部的精加工余量（增量），无符号
9	FX	<_FFP1>	REAL	轮廓进给率

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
10	FZ	<_FFD>	REAL	深度方向的进给率（或三维空间内的进给）
11		<_VARI>	INT	加工方式
				个位：
				加工
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				5 = 倒角
				十位：
				0 = 以 G0 中间位移
				1 = 以 G1 中间位移
				百位：
				在轮廓结束处退回
				0 = 在轮廓结束处退刀到参考点
				1 = 在轮廓结束处退刀到参考点 + <_SDIS>
				2 = 在轮廓结束处退回 <_SDIS>
				3 = 在轮廓结束处不退刀，以轮廓加工进给率进刀到下一个起点
				千位：
				保留
				万位：
				加工轮廓
				0 = 向前加工轮廓
				1 = 向后加工轮廓
				在“轮廓向后加工”时：
				- 最多 170 个轮廓元素，包含倒角和倒圆 - 只计算平面 (X/Y) 中的值和 F 值
12		<_RL>	INT	加工方向
				40 = 沿轮廓中心（G40，走刀/退刀：直线或垂直）
				41 = 沿轮廓左侧（G41，走刀/退刀：直线或圆弧）
				42 = 沿轮廓右侧（G42，走刀/退刀：直线或圆弧）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
13		<_AS1>	INT	走刀（逼近轮廓）方式
				个位：
				1 = 直线
				2 = 四分圆
				3 = 半圆
				4 = 垂直逼近和回退
				十位：
				0 = 平面内的最后一个动作
				1 = 三维空间内的最后一个动作
14	L1	<_LP1>	REAL	走刀距离，或走刀半径（增量），无符号
15	FZ	<_FF3>	REAL	定位进给率（G94/G95 同轮廓上相同）
16		<_AS2>	INT	退刀（离开轮廓）方式，不适用于垂直走刀和退刀
				个位：
				1 = 直线
				2 = 四分圆
				3 = 半圆
				十位：
				0 = 平面内的最后一个动作
				1 = 三维空间内的最后一个动作
17	L2	<_LP2>	REAL	退刀距离或退刀半径（增量），无符号
18		<_UMODE>	INT	保留
19	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）
20	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），参见 <_AMODE>
21		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：保留
				百位：加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
22		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				进给方式：G 功能组(G94/G95)，用于平面进给以及深度进给
				0 = 兼容模式
23		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				终点 Z1（<_DP>）
				0 = 绝对（兼容模式）
				1 = 增量
				十位：
				切宽的单位
				0 = 毫米，英寸
				1 = 保留
				百位：
				加工倒角时的插入深度（<_ZFS>）
				0 = 绝对
				1 = 增量

说明

如果间接将以下传递参数作为“参数”写入程序，则无法反译输入对话框：

<_VARI>, <_RL>, <_AS1>, <_AS2>, <_UMODE>, <_GMODE>, <_DMODE>,
<_AMODE>

4.26.1.17 CYCLE76 - 矩形凸台**句法**

CYCLE76(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_DPR>, <_LENG>, <_WID>,
<_CRAD>, <_PA>, <_PO>, <_STA>, <_MID>, <_FAL>, <_FALD>, <_FFP1>,
<_FFD>, <_CDIR>, <_VARI>, <_AP1>, <_AP2>, <_FS>, <_ZFS>,
<_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	钻深（绝对）
5		<_DPR>	REAL	相对于 Z0 的钻深（增量），无符号
6	L	<_LENG>	REAL	凸台长度，参见 <_GMODE>（无符号）
7	W	<_WID>	REAL	凸台宽度，参见 <_GMODE>（无符号）
8	R	<_CRAD>	REAL	凸台拐角半径（无符号）
9	X0	<_PA>	REAL	凸台参考点第 1 轴的位置（绝对）
10	Y0	<_PO>	REAL	凸台参考点第 2 轴的位置（绝对）
11	α0	<_STA>	REAL	纵向轴(L)轴和第 1 轴的夹角
12	DZ	<_MID>	REAL	最大切深（增量，无符号）
13	UXY	<_FAL>	REAL	轮廓边沿的精加工余量（增量）
14	UZ	<_FALD>	REAL	底部的精加工余量（增量），无符号
15	FX	<_FFP1>	REAL	轮廓进给率
16	FZ	<_FFD>	REAL	深度进给率

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
17		<_CDIR>	INT	铣削方向（无符号）
				个位：
				0 = 顺铣
				1 = 逆铣
18		<_VARI>	INT	加工
				个位：
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				5 = 倒角
19	L1	<_AP1>	REAL	凸台毛坯长度
20	W1	<_AP2>	REAL	凸台毛坯宽度
21	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）
22	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（绝对，增量），参见 <_AMODE>

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
23		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：
				保留
				十位：
				保留
				百位：
				加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
				千位：
				通过中心或拐点标注凸台尺寸
				0 = 兼容模式
				1 = 通过中心标注尺寸
				2 = 标注拐点， 凸台 +L +W
				3 = 标注拐点， 凸台 -L +W
				4 = 标注拐点， 凸台 +L -W
				5 = 标注拐点， 凸台 -L -W
				万位：
				完整加工/二次加工
				0 = 兼容模式
				1 = 完整加工
				2 = 二次加工

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
24		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位:
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17 (仅在循环中有效)
				2 = G18 (仅在循环中有效)
				3 = G19 (仅在循环中有效)
				十位:
				--- 保留
				百位:
				--- 保留
				千位:
				--- 保留
				万位:
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入: 完整
				1 = 输入: 简单
25		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				最终深度 Z1 (DP)
				0 = 兼容性
				1 = 增量
				2 = 绝对
				十位:
				保留
				百位:
				加工倒角时的插入深度 (ZFS)
				0 = 绝对
				1 = 增量

4.26.1.18 CYCLE77 - 圆形凸台

句法

```
CYCLE77(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_DPR>, <_CDIAM>, <_PA>,
<_PO>, <_MID>, <_FAL>, <_FALD>, <_FFP1>, <_FFD>, <_CDIR>,
<_VARI>, <_AP1>, <_FS>, <_ZFS>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	钻深（绝对）
5		<_DPR>	REAL	相对于 Z0 的钻深（增量），无符号
6	Ø	<_CDIAM>	REAL	凸台直径（无符号）
7	X0	<_PA>	REAL	凸台参考点第 1 轴的位置（绝对）
8	Y0	<_PO>	REAL	凸台参考点第 2 轴的位置（绝对）
9	DZ	<_MID>	REAL	最大切深（增量，无符号）
10	UXY	<_FAL>	REAL	轮廓边沿的精加工余量（增量）
11	UZ	<_FALD>	REAL	底部的精加工余量（增量），无符号
12	FX	<_FFP1>	REAL	轮廓进给率
13	FZ	<_FFD>	REAL	深度进给率
14		<_CDIR>	INT	铣削方向（无符号）
				个位：
				0 = 顺铣 1 = 逆铣
15		<_VARI>	INT	加工方式
				个位：
				加工
				1 = 粗加工，保留精加工余量 2 = 精加工（余量 X/Y/Z=0） 5 = 倒角
16	Ø1	<_AP1>	REAL	凸台坯件的直径
17	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）
18	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），绝对/增量，参见 <_AMODE>

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
19		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：保留
				百位：加工/仅计算起点
				0 = 兼容模式
				1 = 正常加工
				千位：保留
				万位：完整加工/二次加工
				0 = 0 = 兼容模式（<_AP1>与之前的处理方式一样）
				1 = 完整加工
				2 = 二次加工
20		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：--- 保留
				百位：--- 保留
				千位：--- 保留
				万位：工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
21		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				最终深度 Z1 (DP)
				0 = 绝对 (兼容模式)
				1 = 增量
				2 = 绝对
				十位:
				保留
				百位:
				加工倒角时的插入深度 (ZFS)
				0 = 绝对
				1 = 增量

4.26.1.19 CYCLE78 - 螺纹铣削

句法

```
CYCLE78 (<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_ADPR>, <_FDPR>,
<_LDPR>, <_DIAM>, <_PIT>, <_PITA>, <_DAM>, <_MDEP>, <_VARI>,
<_CDIR>, <_GE>, <_FFD>, <_FRDP>, <_FFR>, <_FFP2>, <_FFA>,
<_PITM>, <_PTAB>, <_PTABA>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	回退平面 (绝对)
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点 (绝对)
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离 (和参考点的间距, 无符号)
4	Z1	<_DP>	REAL	最终钻深 (绝对/增量), 参见 <_AMODE>
5		<_ADPR>	REAL	慢速孔定位时的钻深 (增量), 和 <_VARI> 万位一起生效
6	D	<_FDPR>	REAL	最大切深 (增量) $D \geq Z1 \Rightarrow$ 一刀到底 $D < Z1 \Rightarrow$ 深度钻削循环, 多次进刀, 带排屑
7	ZR	<_LDPR>	REAL	钻穿时的剩余钻深 (增量), 采用进给率 FR
8	Ø	<_DIAM>	REAL	螺纹额定直径
9	P	<_PIT>	REAL	螺距值

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
10		<_PITA>	INT	计算螺距 P
				1 = 螺距, 单位毫米/转
				2 = 螺距, 单位牙/英寸
				3 = 螺距, 单位英寸/转
				4 = 螺距, 单位 MODUL
11	DF	<_DAM>	REAL	后续每刀切削量或下调百分比（递减），参见 <_AMODE>
12	V1	<_MDEP>	REAL	最小切削量（增量，只针对切削下调量为百分比时）
13		<_VARI>	INT	加工方式
				个位: 保留
				十位: 在螺纹铣削前排屑
				0 = 螺纹铣削前不排屑（仅限最终钻深上）
				1 = 螺纹铣削前排屑（仅限最终钻深上）
				百位: 右旋/左旋螺纹
				0 = 右旋螺纹
				1 = 左旋螺纹
				千位: 采用钻削进给率的剩余钻深
				0 = 无采用钻削进给率 FR 的剩余钻深
				1 = 采用钻削进给率 FR 的剩余钻深
				万位: 慢速孔定位
				0 = 无慢速孔定位
				1 = 慢速孔定位 进给率 = 0.3 F1, 当 F1 < 0.15 毫米/转时 进给率 = 0.1 毫米/转, 当 F1 ≥ 0.15 毫米/转时
14		<_CDIR>	INT	铣削方向
				0 = 顺铣
				1 = 逆铣
				4 = 逆铣 + 顺铣（粗加工 + 精加工组合）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
15	Z2	<_GE>	REAL	螺纹铣削前的返回量（增量）
16	F1	<_FFD>	REAL	钻削进给率（毫米/分钟、英寸/分钟或毫米/转）
17	FR	<_FRDP>	REAL	剩余钻深的进给率（毫米/分钟或毫米/转）
18	F2	<_FFR>	REAL	螺纹铣削进给率（毫米/分钟或毫米/齿）
19	FS	<_FFP2>	REAL	<_CDIR> = 4 的精加工进给率（毫米/分钟或毫米/齿）
20		<_FFA>	INT	计算进给率
				个位：钻削进给率 F1
				十位：剩余钻深的进给率 FR
				百位：螺纹铣削的进给率 F2
				千位：精加工进给率 FS
21		<_PITM>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串（“仅供界面显示”） ¹⁾
22		<_PTAB>	STRING[20]	表示螺纹表的字符串（“ ”，“ISO”，“BSW”，“BSP”，“UNC”）（“仅供界面显示”） ¹⁾
23		<_PTABA>	STRING[20]	表示螺纹表中各个选项的字符串（例如：“M 10”，“M 12”，...）（“仅供界面显示”） ¹⁾
24		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值），预留
25		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
26		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：钻深 = 最终钻深 Z1（绝对/增量）
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十位：后续每刀切削量或下调百分比 DF
				0 = 绝对值
				1 = 百分比（0.001 到 100 %）

说明

¹⁾ 参数 21、22 和 23 只用于输入对话框螺纹表中的螺纹选择。在处理循环期间，无法通过循环定义来访问螺纹表。

4.26.1.20 CYCLE79 - 多边形

句法

CYCLE79(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_NUM>, <_SWL>, <_PA>, <_PO>, <_STA>, <_RC>, <_AP1>, <_MIDA>, <_MID>, <_FAL>, <_FALD>, <_FFP1>, <_CDIR>, <_VARI>, <_FS>, <_ZFS>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	多边形深度（绝对/增量），参见 <_AMODE>
5	N	<_NUM>	INT	边数 (1...n)
6	SW / L	<_SWL>	REAL	对边宽度或边长（根据 <_VARI>） （对边宽度为“SW”，边长为“L”） 只有偶数边数才有对边宽度
7	X0	<_PA>	REAL	凸台参考点的第 1 轴位置（绝对）
8	Y0	<_PO>	REAL	凸台参考点的第 2 轴位置（绝对）
9	α0	<_STA>	REAL	边中点和第 1 轴（X 轴）所成旋转角
10	R1/FS1	<_RC>	REAL	<_NUM> > 2 时的拐角倒圆或倒角，参见 <_AMODE>， 增量，无符号 （R1 表示倒圆，FS1 表示倒角）
11	Ø	<_AP1>	REAL	凸台的管直径
12	DX	<_MIDA>	REAL	最大切宽（单位，参见 <_AMODE>）
13	DZ	<_MID>	REAL	最大切深
14	UX	<_FAL>	REAL	边沿精加工余量

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
15	UZ	<_FALD>	REAL	底部精加工余量		
16	F	<_FFP1>	REAL	加工进给率		
17		<_CDIR>	INT	铣削方向	0 =	顺铣
					1 =	逆铣
18		<_VARI>	INT	加工方式		
				个位:	加工	
					1 =	粗加工
					2 =	精加工
					3 =	边沿精加工
					5 =	倒角
				十位:	对边宽度或边长	
					0 =	对边宽度
					1 =	边沿长度
19	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度（增量）		
20	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度（刀尖），参见 <_AMODE>		
21		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）		
				个位:	保留	
				十位:	保留	
				百位:	加工/仅计算起点	
					1 =	正常加工

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
22		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位:
				加工平面 G17/18/19
				0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17 (仅在循环中有效)
				2 = G18 (仅在循环中有效)
				3 = G19 (仅在循环中有效)
				十位:

				保留
				百位:

				保留
				千位:

				保留
				万位:
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入: 完整
				1 = 输入: 简单
23		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				最终深度 (<_DP>)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十位:
				切宽的单位 (<_MIDA>)
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %
				百位:
				加工倒角时的插入深度 (<_ZFS>)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				千位:
				角度倒圆 (<_RC>)
				0 = 半径
				1 = 倒角

4.26.1.21 CYCLE81 - 钻削, 钻中心孔

句法

```
CYCLE81(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <DTB>, <_GMODE>,
<_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面（绝对）
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点（绝对）
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1/Ø	<DP>	REAL	钻深（绝对）/钻孔直径（绝对），参见 <_GMODE>
5	Z1	<DPR>	REAL	钻深（增量）
6	DT	<DTB>	REAL	在最终钻深处的停留时间，参见 <_AMODE>
7		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：钻中心孔，相对于深度或直径
				0 = 兼容性，深度 1 = 直径
8		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
9		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：钻深 Z1（绝对/增量）
				0 = 兼容性，取决于 DP/DPR
				1 = 增量
				2 = 绝对
				十位：在最终钻深处的停留时间 DT，单位为秒或转
				0 = 兼容性，取决于 DTB 的符号（>0 则单位为秒；<0 则单位为转）
				1 = 单位秒 2 = 单位转

4.26.1.22 CYCL82 - 钻削, 镗平面

句法

```
CYCLE82(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <DTB>, <_GMODE>,
<_DMODE>, <_AMODE>, <_VARI>, <S_ZA>, <S_FA>, <S_ZD>, <S_FD>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面（绝对）
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点（绝对）
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<DP>	REAL	钻深（绝对），参见 <_AMODE>
5	Z1	<DPR>	REAL	钻深（增量），参见 <_AMODE>
6	DT	<DTB>	REAL	在最终钻深处的停留时间，参见 <_AMODE>
7		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：钻削深度相对于刀尖或刀柄
				0 = 兼容性，刀尖
				1 = 刀柄
8		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：保留
				百位：保留
				千位：保留
				万位：工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
9		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				钻深 Z1 (绝对/增量)
				0 = 兼容性, 取决于 DP/DPR
				1 = 增量
				2 = 绝对
				十位:
				在最终钻深处的停留时间 DT, 单位为秒或转
				0 = 兼容性, 取决于 DT 的符号 (>0 则单位为秒; <0 则单位为转)
				1 = 单位秒
				2 = 单位转
				百位:
				孔定位时的钻深 ZA, 绝对/增量
				0 = 增量
				1 = 绝对
				千位:
				孔定位进给率
				0 = 钻削进给率的 %
				1 = F/min
				2 = F/U
				万位:
				剩余钻深 ZD, 绝对/增量
				0 = 增量
				1 = 绝对
				十万位:
				剩余钻深进给率
				0 = 钻削进给率的 %
				1 = F/min
				2 = F/U

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
10		<_VARI>	INT	加工方式：孔定位/底部钻削
				个位：
				保留
				十位：
				保留
				百位：
				保留
				千位：
				底部钻削
				0 = 底部钻削 “否”
				1 = 底部钻削 “是”
				万位：
				孔定位
				0 = 孔定位 “否”
				1 = 孔定位 “是”
11	ZA	<S_ZA>	REAL	孔定位深度，绝对深度或为相对于参考点的深度（参见 <_AMODE> 百位）
12	FA	<S_FA>	REAL	孔定位进给率，数值或 %（参见 <_AMODE> 千位）
13	ZD	<S_ZD>	REAL	剩余深度，绝对深度或相对于最终钻深的深度（结合 <_AMODE> 万位）
14	FD	<S_FD>	REAL	剩余钻深进给率，数值或 %（结合 <_AMODE> 十万位）

4.26.1.23 CYCLE83 - 深孔钻削 1

句法

```
CYCLE83(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <FDEP>, <FDPR>,
<_DAM>, <DTB>, <DTS>, <FRF>, <VARI>, <_AXN>, <_MDEP>, <_VRT>,
<_DTD>, <_DIS1>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面（绝对）
2	ZO	<RFP>	REAL	参考点（绝对）
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<DP>	REAL	最终钻深（绝对），参见 <_AMODE>
5	Z1	<DPR>	REAL	最终钻深（增量），参见 <_AMODE>
6	D	<FDEP>	REAL	第 1 钻深（绝对），参见 <_AMODE>

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
7	D	<FDPR>	REAL	第 1 钻深（增量），参见 <_AMODE>
8	DF	<_DAM>	REAL	后续每刀切削量或下调百分比，参见 <_AMODE>
9	DTB	<DTB>	REAL	在钻深处的停留时间，参见 <_AMODE>
10	DTS	<DTS>	REAL	起点上的停留时间（仅在排屑时），参见 <_AMODE>
11	FD1	<FRF>	REAL	首刀进给率百分比，参见 <_AMODE>
12		<VARI>	INT	加工方式
				个位：
				断屑/排屑
				0 = 断屑
				1 = 排屑
13		<_AXN>	INT	刀具轴
				0 = 第 3 几何轴
				1 = 第 1 几何轴
				2 = 第 2 几何轴
				> 2 第 3 几何轴
14	V1	<_MDEP>	REAL	最小切削量（只针对切削下调量为百分比时）
15	V2	<_VRT>	REAL	每次加工后的退刀量（仅在断屑时）
				> 0 可变的退刀量
				0 = 默认值 1 mm
16	DT	<_DTD>	REAL	在最终钻深处的停留时间，参见 <_AMODE>
17	V3	<_DIS1>	REAL	提前距离（仅在排屑时），参见 <_AMODE>
18		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：
				保留
				十位：
				钻削深度相对于刀尖或刀柄
				0 = 刀尖
				1 = 刀柄

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
19		<_DMODE>	INT	显示模式		
				个位:	加工平面 G17/G18/G19	
					0 =	兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
					1 =	G17 （仅在循环中有效）
					2 =	G18 （仅在循环中有效）
					3 =	G19 （仅在循环中有效）
				十位:	---	保留
				百位:	---	保留
				千位:	---	保留
				万位:	工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)	
					0 =	输入：完整
					1 =	输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
20		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				钻深 = 最终钻深 Z1 (绝对/增量)
				0 = 兼容性, 取决于 <DP>/<DPR>
				1 = 增量
				2 = 绝对
				十位:
				首个钻深处的停留时间 DTB, 单位为秒或转
				0 = 兼容性, 取决于 DTB 的符号 (>0 则单位为秒; <0 则单位为转)
				1 = 单位秒
				2 = 单位转
				百位:
				在起点处的停留时间 DTS, 单位为秒或转
				0 = 兼容性, 取决于 DTS 的符号 (>0 则单位为秒; <0 则单位为转)
				1 = 单位秒
				2 = 单位转
				千位:
				在最终钻深处的停留时间 DTD, 单位为秒或转
				0 = 兼容性, 取决于 DTD 的符号 (>0 则单位为秒; <0 则单位为转)
				1 = 单位秒
				2 = 单位转
				万位:
				第 1 钻深 D (绝对/增量)
				0 = 兼容性, 取决于 <FDEPF>/<DPR>
				1 = 增量
				2 = 绝对

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
				十万位:	后续每刀切削量或下调百分比 <_DAM>
					0 = 兼容性, 取决于<_DAM>的符号 (> 0 则为进给量; < 0 则为“0.001 到 1.0”之间的某个系数)
					1 = 递减量
					2 = 百分比 (0.001 到 100 %)
				百万位:	提前距离 V3, 自动/手动
					0 = 兼容性, 取决于<_DIS1>的符号 (= 0 则为自动; > 0 则为手动)
					1 = 自动 (在循环中计算得出)
					2 = 手动 (手动输入的数值)
				千万位:	首刀进给率系数/百分比 <FRF>
					0 = 兼容性, 系数 (0.001 到 1.0, FRF = 0 表示 100 %)
					1 = 百分比 (0.001 到 999.999 %)

4.26.1.24 CYCLE84 – 刚性攻丝

句法

```
CYCLE84(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <DTB>, <SDAC>, <MPIT>,
<PIT>, <POSS>, <SST>, <SST1>, <_AXN>, <_PITA>, <_TECHNO>,
<_VARI>, <_DAM>, <_VRT>, <_PITM>, <_PTAB>, <_PTABA>, <_GMODE>,
<_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面 (绝对)
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点 (绝对)

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）		
4	Z1	<DP>	REAL	钻深 = 最终钻深（绝对），参见 <_AMODE>		
5	Z1	<DPR>	REAL	钻深 = 最终钻深（增量），参见 <_AMODE>		
6	DT	<DTB>	REAL	在钻深上的停留时间，以秒为单位		
7	SDE	<SDAC>	INT	循环结束之后的旋转方向		
8		<MPIT>	REAL	螺纹尺寸只限“ISO 米制”（在运行时内部换算螺距）		
9	P	<PIT>	REAL	螺距值，单位参见 <_PITA>		
10	$\alpha S^{1)}$	<POSS>	REAL	主轴定向停止时的位置		
11	S	<SST>	REAL	攻丝时的主轴转速		
12	SR	<SST1>	REAL	回退的主轴速度		
13		<_AXN>	INT	钻孔轴	0 =	3. 几何轴
					1 =	1. 几何轴
					2 =	2. 几何轴
					$\geq 3 =$	3. 几何轴
14		<_PITA>	INT	螺距的单位（计算 <PIT> 和 <MPIT>）		
					0 =	螺距,单位毫米 - 计算 <MPIT>/<PIT>
					1 =	螺距,单位毫米 - 计算 <PIT>
					2 =	螺距,单位 TPI - 计算 <PIT>（螺纹牙/英寸）
					3 =	螺距,单位英寸 - 计算 <PIT>
					4 =	模数 - 计算 <PIT>

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
15		<_TECHNO >	INT	工艺 ¹⁾
				个位:
				准停特性
				0 = 调用循环前的准停特性保持有效
				1 = 准停 G601
				2 = 准停 G602
				3 = 准停 G603
				十位:
				前馈
				0 = 带/不带前馈控制, 保持调用循环前的状态
				1 = 带前馈控制 FFWON
				2 = 不带前馈控制 FFWOF
				百位:
				加速度
				0 = SOFT/BRISK/DRIVE 保持调用循环前的状态
				1 = 带加加速度限制 SOFT
				2 = 不带加加速度限制 BRISK
				3 = 降低的加速度 DRIVE
				千位:
				MCALL 主轴模式
				0 = 在 MCALL 时, 再次激活主轴模式
				1 = 在 MCALL 时, 保持位置控制
16		<_VARI>	INT	加工方式
				个位:
				0 = 1 刀到底
				1 = 断屑 (深孔攻丝)
				2 = 排屑 (深孔攻丝)
				千位:
				ISO/SIEMENS 模式和输入对话框不相关
				0 = 根据 ISO 兼容性调用
				1 = 根据西门子设置调用
17	D	<_DAM>	REAL	最大切深 (仅限排屑/断屑)
18	V2	<_VRT>	REAL	每次加工后的退刀量 (仅在断屑时), 参见 <_AMODE>
19		<_PITM>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串 ²⁾

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
20		<_PTAB>	STRING[5]	表示螺纹表的字符串（“”，“ISO”，“BSW”，“BSP”，“UNC”） ²⁾
21		<_PTABA>	STRING[20]]	表示螺纹表中各个选项的字符串（例如：“M 10”，“M 12”，...） ²⁾
22		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：保留
23		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：保留
				百位：保留
				千位：
				兼容模式（仅用于输入对话框的回译），当 MD 52216 位 0 = 1 ¹⁾
				0 = 显示工艺参数（兼容性）：工艺参数有效
				1 = 不显示工艺参数：工艺保持调用循环前的状态
				万位：
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义			
24		<_AMODE>	INT	替代模式			
				个位：	钻深 = 最终钻深 Z1（绝对/增量）		
					0 =	兼容性，取决于 <DP>/<DPR>	
					1 =	增量	
					2 =	绝对	
				十位：		保留	
				百位：		保留	
				千位：	螺纹方向：左旋/右旋		
					0 =	兼容性， 取决于 PIT/MPIT 的符号	
					1 =	右	
					2 =	左	
				万位：		保留	
				十万位：		保留	
				百万位：	每次加工后的回退量 V2，手动/自动		
					0 =	兼容性，取决于<_VRT>（>0 则为可变值，≤ 0 则为缺省值 1 毫米/0.0394 英寸）	
					1 =	自动（缺省值 1 毫米/0.0394 英寸）	
					2 =	手动（和 V2 中输入的一样）	

1) 可以通过设定数据“SD52216 \$MCS_FUNCTION_MASK_DRILL”隐藏工艺输入栏。

2) 参数 19、20 和 21 只用于输入对话框螺纹表中的螺纹选择。在处理循环期间，无法通过循环定义来访问螺纹表。

4.26.1.25 CYCLE85 - 铰孔

句法

```
CYCLE85(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <DTB>, <FFR>, <RFF>,
<_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面（绝对）		
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点（绝对）		
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）		
4	Z1	<DP>	REAL	钻深（绝对）， 参见 <_AMODE>		
5	Z1	<DPR>	REAL	钻深（增量）， 参见 <_AMODE>		
6	DT	<DTB>	REAL	在最终钻深处的停留时间，参见 <_AMODE>		
7	F	<FFR>	REAL	进给率		
8	FR	<RFF>	REAL	退回进给率		
9		<_GMODE>	INT	保留		
10		<_DMODE>	INT	显示模式		
				个位：	加工平面 G17/G18/G19	
					0 =	兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
					1 =	G17 （仅在循环中有效）
					2 =	G18 （仅在循环中有效）
3 =	G19 （仅在循环中有效）					
11		<_AMODE>	INT	替代模式（钻削）		
				个位：	钻深 Z1（绝对/增量）	
					0 =	兼容性，取决于 DP/DPR
					1 =	增量
				2 =	绝对	
				十位：	在最终钻深处的停留时间 DT，单位为秒或转	
					0 =	兼容性，取决于 DT 的符号（>0 则单位为秒；<0 则单位为转）
1 =	单位秒					
2 =	单位转					

4.26.1.26 CYCLE86 - 镗孔

句法

CYCLE86(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <DTB>, <SDIR>, <RPA>, <RPO>, <RPAP>, <POSS>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面（绝对）		
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点（绝对）		
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）		
4	Z1	<DP>	REAL	钻深（绝对），参见 <_AMODE>		
5	Z1	<DPR>	REAL	钻深（增量），参见 <_AMODE>		
6	DT	<DTB>	REAL	在最终钻深处的停留时间，参见 <_AMODE>		
7	DIR	<SDIR>	INT	主轴旋转方向	3 =	M3
					4 =	M4
8	DX	<RPA>	REAL	X 轴的退刀返回量		
9	DY	<RPO>	REAL	Y 轴的退刀返回量		
10	DZ	<RPAP>	REAL	Z 轴的退刀返回量		
11	SPOS	<POSS>	REAL	退刀返回时的主轴位置（用于定向的主轴停止，单位：度）		
12		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）		
				个位：	退刀返回模式	
					0 =	退刀返回，兼容性
					1 =	不退刀
13		<_DMODE>	INT	显示模式		
				个位：	加工平面 G17/G18/G19	
					0 =	兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
					1 =	G17（仅在循环中有效）
					2 =	G18（仅在循环中有效）
					3 =	G19（仅在循环中有效）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
14		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				钻深 Z1 (绝对/增量)
				0 = 兼容性, 取决于 <DP>/<DPR>
				1 = 增量
				2 = 绝对
				十位:
				在最终钻深处的停留时间 DT, 单位为秒或转
				0 = 兼容性, 取决于 DT 的符号 (>0 则单位为秒; <0 则单位为转)
				1 = 单位秒
				2 = 单位转

4.26.1.27 CYCLE92 - 切断

句法

```
CYCLE92(<_SPD>, <_SPL>, <_DIAG1>, <_DIAG2>, <_RC>, <_SDIS>,
<_SV1>, <_SV2>, <_SDAC>, <_FF1>, <_FF2>, <_SS2>, <_DIAGM>,
<_VARI>, <_DN>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	X0	<_SPD>	REAL	参考点 (绝对, 始终为直径)
2	Y0	<_SPL>	REAL	参考点 (绝对)
3	X1	<_DIAG1>	REAL	减速加工的深度, 参见 <_AMODE> (个位)
4	X2	<_DIAG2>	REAL	最终深度, 参见 <_AMODE> (十位)
5	R/FS	<_RC>	REAL	倒圆半径或倒角宽度, 参见 <_AMODE> (千位)
6	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离 (和参考点的间距, 无符号)
7	S	<_SV1>	REAL	恒定主轴转速, 参见 <_AMODE> (万位)
	V			恒定切削速度
8	SV	<_SV2>	REAL	恒定切削速度时的最大转速

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
9	DIR	<_SDAC>	INT	主轴旋转方向	3 =	表示 M3
					4 =	表示 M4
10	F	<_FF1>	REAL	慢速前的进给率		
11	FR	<_FF2>	REAL	慢速进给率，一直加工到最终深度		
12	SR	<_SS2>	REAL	慢速，一直加工到最终深度		
13	XM	<_DIAGM>	REAL	驶出接料箱深度（绝对，始终是直径）		
14		<_VARI>	INT	加工方式		
				个位：	返回	
					0 =	返回到 <_SPD> + <_SDIS>
					1 =	在结束处没有退回
				十位：	工件接料箱	
					0 =	否，不执行 M 指令
					1 =	是，调取 CUST_TECHCYC（101）- 驶出接料箱， CUST_TECHCYC（102）- 关闭接料箱
15		<_DN>	INT	刀沿 2 的 D 号，如果没有写入 ⇒ D+1		
20		<_DMODE>	INT	显示模式		
				个位：	加工平面 G17/G18/G19	
					0 =	兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
					1 =	G17（仅在循环中有效）
					2 =	G18（仅在循环中有效）
					3 =	G19（仅在循环中有效）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
21		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				慢速加工的深度 (<_DIAG1>)
				0 = 绝对, X 轴坐标, 直径
				1 = 增量, X 轴坐标, 半径
				十位:
				最终深度 (<_DIAG2>)
				0 = 绝对, X 轴坐标, 直径
				1 = 增量, X 轴坐标, 半径
				百位:
				保留
				千位:
				半径/倒角 (<_RC>)
				0 = 半径
				1 = 倒角
				万位:
				主轴转数/切削速度 (<_SV1>)
				0 = 恒定主轴转速
				1 = 恒定切削速度

4.26.1.28 CYCLE95 - 切削轮廓

句法

CYCLE95 (<NPP>, <MID>, <FALZ>, <FALX>, <FAL>, <FF1>, <FF2>, <FF3>, <_VARI>, <DT>, <DAM>, <_VRT>, <_GMODE>, <_DMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	CON	<NPP>	字符串 [140]	轮廓名
2	D	<MID>	REAL	粗加工时的最大切深, 参见 <_GMODE>
3	UZ	<FALZ>	REAL	Z 轴的精加工余量
4	UX	<FALX>	REAL	X 轴的精加工余量
5	U	<FAL>	REAL	与轮廓平行的精加工余量 (两个轴上均有效)
6	F	<FF1>	REAL	粗加工进给
7	FY	<FF2>	REAL	退刀槽插入进给率

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
8	FS	<FF3>	REAL	精加工进给率
9		<_VARI>	INT	加工方式
				个位和十位：
				1 = 粗加工，纵向，外侧
				2 = 粗加工，横向，外侧
				3 = 粗加工，纵向，内侧
				4 = 粗加工，横向，内侧
				5 = 精加工，纵向，外侧
				6 = 精加工，横向，外侧
				7 = 精加工，纵向，内侧
				8 = 精加工，横向，内侧
				9 = 完整加工，纵向，外侧
				10 = 完整加工，横向，外侧
				11 = 完整加工，纵向，内侧
				12 = 完整加工，横向，内侧
				百位：
				0 = 沿轮廓返回，无余角
				1 = 在轮廓上不带拉削
				2 = 在前一个交点前沿轮廓返回，可能产生余角
10	DT	<DT>	REAL	进给中断点上的停留时间
11	DI	<DAM>	REAL	进给中断的距离
12	VRT	<_VRT>	REAL	从轮廓离开的退刀量
				0 = 不管设置的单位制是公制还是英制，内部都会使用 1 毫米的退刀量。 >0 = 退刀量

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
13		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：
				进刀深度
				0 = 进刀深度是半径值还是直径值 依据 G 组 DIAMON/DIAMOF 1 = 进刀深度作为半径值，不受 DIAMON/DIAMOF 的影响
14		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的 平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				千位：
				0 = 兼容模式：轮廓名称在 NPP 中
				1 = 在 CYCLE62 中写入了轮廓名 称，并将它传送到 _SC_CONT_NAME 中

4.26.1.29 CYCLE98 - 螺纹链

句法

```
CYCLE98 (<_PO1>, <_DM1>, <_PO2>, <_DM2>, <_PO3>, <_DM3>, <_PO4>,
<_DM4>, <APP>, <ROP>, <TDEP>, <FAL>, <_IANG>, <NSP>, <NRC>,
<NID>, <_PP1>, <_PP2>, <_PP3>, <_VARI>, <_NUMTH>, <_VRT>, <_MID>,
<_GDEP>, <_IFLANK>, <_PITA>, <_PITM1>, <_PITM2>, <_PITM3>,
<_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	Z0	<_PO1>	REAL	参考点 Z 轴坐标（绝对）
2	X0	<_DM1>	REAL	参考点 X 轴坐标（绝对），始终是直径
3	Z1	<_PO2>	REAL	中间点 1 的 Z 轴坐标（绝对/增量），参见 <_AMODE>（个位）

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
4	X1	<_DM2>	REAL	中间点 1 的 X 轴坐标（绝对/增量），参见 <_AMODE>（十位）或		
	X1α			螺纹斜度 1（-90°到 90°） 绝对值始终是直径值，增量值始终是半径值		
5	Z2	<_PO3>	REAL	中间点 2 的 Z 轴坐标（绝对/增量），参见 <_AMODE>（百位）		
6	X2	<_DM3>	REAL	中间点 2 的 X 轴坐标（绝对/增量），参见 <_AMODE>（千位）或		
	X2α			螺纹斜度 2（-90°到 90°） 绝对值始终是直径值，增量值始终是半径值		
7	Z3	<_PO4>	REAL	终点 Z 轴坐标（绝对/增量），参见 <_AMODE>（万位）		
8	X3	<_DM4>	REAL	终点 X 轴坐标（绝对/增量），参见 <_AMODE>（十万位）或		
	X3α			螺纹斜度 3（-90°到 90°） 绝对值始终是直径值，增量值始终是半径值		
9	LW	<APP>	REAL	螺纹导入量（增量，无符号）		
10	LR	<ROP>	REAL	螺纹导出量（增量，无符号）		
11	H1	<TDEP>	REAL	螺纹深度（增量，无符号）		
12	U	<FAL>	REAL	X 和 Z 轴的精加工余量		
13	DP	<_IANG>	REAL	进刀斜度，距离或角度，参见<_AMODE>（百万位）		
	αP			进刀斜度根据参数 <_VARI>（百位）的设置生效。		
					<_VARI_HUNDERTER=0 定义兼容模式：	
					>0=	在一个齿面上进刀
					0=	垂直于螺纹进刀
					<0=	在交替齿面上进刀
					<_VARI_HUNDERTER 定义 <>0:	
					>0=	在正向齿面上进刀
					0=	中心进刀
<0=	在负向齿面上进刀					
14	α0	<NSP>	REAL	第 1 个螺纹牙的起始角偏移		
15		<NRC>	INT	粗切次数，参见 <_VARI>（万位）		
16	NN	<NID>	INT	空切次数		
17	PO	<_PP1>	REAL	第 1 个螺纹段的螺距，参见<_PITA>		

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义			
18	P1	<_PP2>	REAL	第 2 个螺纹段的螺距，参见<_PITA>			
19	P2	<_PP3>	REAL	第 3 个螺纹段的螺距，参见<_PITA>			
20		<_VARI>	INT	加工			
				个位：	工艺		
					1 =	外螺纹采用直线进给率	
					2 =	内螺纹采用直线进给率	
					3 =	外螺纹采用递减进给率，切削截面保持恒定	
					4 =	内螺纹采用递减进给率，切削截面保持恒定	
				十位：		保留	
				百位：	进刀方式		
					0 =	<_IANG> 的兼容模式	
					1 =	单侧进刀	
					2 =	交替进刀	
				千位：		保留	
				万位：	切深选择		
					0 =	兼容性，粗切次数（<_NRC>）	
					1 =	第 1 个进刀深度（<_MID>）	
				十万位：	加工方式		
					0 =	兼容性（粗加工和精加工）	
					1 =	粗加工	
					2 =	精加工	
					3 =	粗加工和精加工	
百万：	多头螺纹的加工顺序						
	0 =	螺纹升序加工					
	1 =	螺纹降序加工					
21	N	<_NUMTH>	INT	螺纹头数			

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
22		<_VRT>	REAL	返回距离（增量）
				0 = 不管设置的单位制是公制还是英制，内部都会使用 1 毫米的退刀量。
				> 0 = 退刀量
23	D1	<_MID>	REAL	首次进刀深度，参见 <_VARI>（万位）
24	DA	<_GDEP>	REAL	螺纹变化深度（仅限“多头”）
				0 = 不考虑螺纹变化深度
				> 0 = 考虑螺纹变化深度
25		<_IFLANK>	REAL	进刀宽度（仅供界面显示）
26		<_PITA>	INT	螺距计算
				0 = 螺距的兼容模式，计算 <_PP1> ~ <_PP3> 和之前一样，依据生效的单位制：公制或英制
				1 = 螺距,单位毫米
				2 = 螺距单位：TPI（每英寸的螺纹牙数）
				3 = 螺距,单位英寸
				4 = 模数
27		<_PITM1>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串（“仅供界面显示”）
28		<_PITM2>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串（“仅供界面显示”）
29		<_PITM3>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串（“仅供界面显示”）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
30		<_DMODE>	INT	显示模式		
				个位:	加工平面 G17/G18/G19	
					0 =	兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
					1 =	G17 (仅在循环中有效)
					2 =	G18 (仅在循环中有效)
					3 =	G19 (仅在循环中有效)
				十位:	---	保留
				百位:	---	保留
				千位:	---	保留
				万位:	工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)	
					0 =	输入: 完整
					1 =	输入: 简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
31		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				中间点 1 的 Z 轴坐标(Z1)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十位：
				中间点 1 的 X 轴坐标(X1)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				2 = α
				百位：
				中间点 2 的 Z 轴坐标(Z2)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				千位：
				中间点 2 的 X 轴坐标(X2)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				2 = α
				万位：
				终点 Z 轴坐标(Z3)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十万位：
				终点 X 轴坐标(X3)
				0 = 绝对
				1 = 增量
				2 = α
				百万：
				选择进刀斜面：角度或宽度
				0 = 进刀角度<_IANG>
				1 = 进刀斜面 <_IFLANK>
				千万位：
				单头/多头
				0 = 兼容模式（计算起始角 <_NSP>）
				1 = 单头（带起始角偏移<_NSP>）
				2 = 多头

4.26.1.30 CYCLE99 - 螺纹车削

句法

```
CYCLE99 (<_SPL>, <_SPD>, <_FPL>, <_FPD>, <_APP>, <_ROP>, <_TDEP>,
<_FAL>, <_IANG>, <_NSP>, <_NRC>, <_NID>, <_PIT>, <_VARI>,
<_NUMTH>, <_SDIS>, <_MID>, <_GDEP>, <_PIT1>, <_FDEP>, <_GST>,
<_GUD>, <_IFLANK>, <_PITA>, <_PITM>, <_PTAB>, <_PTABA>, <_DMODE>,
<_AMODE>, <_S_XRS>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1	Z0	<_SPL>	REAL	参考点（绝对）		
2	X0	<_SPD>	REAL	参考点（绝对，始终为直径）		
3	Z1	<_FPL>	REAL	终点，结合<_AMODE>（个位）		
4	X1	<_FPD>	REAL	终点，结合<_AMODE>（十位）		
5	LW/LW2	<_APP>	REAL	螺纹前置量，结合<_AMODE>（百位）或 螺纹导入长度 = 螺纹导出长度，结合<_AMODE>（百位）		
6	LR	<_ROP>	REAL	螺纹导出长度		
7	H1	<_TDEP>	REAL	螺纹深度		
8	U	<_FAL>	REAL	X 和 Z 轴的精加工余量		
9	DP	<_IANG>	REAL	进刀斜度，距离或角度，结合<_AMODE>（千位）		
	αP			>0 =	在正向齿面上进刀	
				<0 =	在负向齿面上进刀	
				0 =	中心进刀	
10	α0	<_NSP>	REAL	起始角设置（仅限“单头”）		
11	ND	<_NRC>	INT	粗切次数，参见<_VARI>（万位）		
12	NN	<_NID>	INT	空切次数		
13	P	<_PIT>	REAL	螺距值，参见<_PITA>		

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
14		<_VARI>	INT	加工方式
				个位:
				工艺
				1 = 外螺纹采用直线进给率
				2 = 内螺纹采用直线进给率
				3 = 外螺纹采用递减进给率, 切削截面保持恒定
				4 = 内螺纹采用递减进给率, 切削截面保持恒定
				十位:
				保留
				百位:
				进刀方式
				1 = 单侧进刀
				2 = 交替进刀
				千位:
				保留
				万位:
				切深选择
				0 = 粗切次数 (<_NRC>)
				1 = 第 1 个进刀深度 (<_MID>)
				十万位:
				加工方式
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				3 = 粗加工和精加工
				百万:
				多头螺纹的加工顺序
				0 = 螺纹升序加工
				1 = 螺纹降序加工
15	N	<_NUMTH>	INT	螺纹头数
16	VR	<_SDIS>	REAL	返回距离, 增量
17	D1	<_MID>	REAL	首次进刀深度, 参见 <_VARI> (万位)
18	DA	<_GDEP>	REAL	螺纹变化深度 (仅限 “多头”)
				0 = 不考虑螺纹变化深度
				>0 = 考虑螺纹变化深度

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
19	G	<_PIT1>	REAL	每转的螺距变化量
				0 = 螺距恒定 (G33)
				> 0 = 螺距逐渐变大 (G34)
				< 0 = 螺距逐渐变小 (G35)
20		<_FDEP>	REAL	插入深度 (无符号)
21	N1	<_GST>	INT	起始螺线 N1 = 1...N, 参见<_AMODE> (十万位)
22		<_GUD>	INT	保留
23		<_IFLANK>	REAL	进刀宽度 (仅供界面显示)
24		<_PITA>	INT	螺距的单位 (计算 PIT 和/或 MPIT)
				0 = 螺距单位: 毫米 - 计算 MPIT/PIT
				1 = 螺距单位: 毫米 - 计算 PIT
				2 = 螺距单位: TPI - 计算 PIT (每英寸的螺纹牙数)
				3 = 螺距单位: 英寸 - 计算 PIT
				4 = MODUL - 计算 PIT
25		<_PITM>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串 (“仅供界面显示”) ¹⁾
26		<_PTAB>	STRING[20]	表示螺纹表的字符串 (“仅供界面显示”) ¹⁾
27		<_PTABA>	STRING[20]	表示螺纹表选择的字符串 (“仅供界面显示”) ¹⁾

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
28		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				螺纹种类
				0 = 纵向螺纹
				1 = 横向螺纹
				2 = 圆锥螺纹
				百位：
				--- 保留
				千位：
				--- 保留
				万位：
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
29		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				Z 轴的螺纹长度
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十位:
				X 轴的螺纹长度
				0 = 绝对, X 轴坐标, 直径
				1 = 增量, X 轴坐标, 半径
				2 = α
				百位:
				导入量计算 <_APP>
				0 = 螺纹前置量<_APP>
				1 = 螺纹导入量 = 螺纹导出量 <_APP> = -<_ROP>
				2 = 指定螺纹导入量 <_APP> = -<_APP>
				千位:
				选择进刀斜面: 角度或宽度
				0 = 进刀角度<_IANG>
				1 = 进刀斜面 <_IFLANK>
30	XS / RS	<_S_XRS>	REAL	万位:
				单头/多头
				0 = 单头 (带起始角偏移<_NSP>)
				1 = 多头
				十万位:
				起始螺线<_GST>
				0 = 完整加工
				1 = 从该螺线开始加工
				2 = 只加工该螺线
				百万位:
				纵向螺纹上的悬垂度补偿
				0 = 球螺纹的高度 XS
				1 = 球螺纹的半径 RS
30	XS / RS	<_S_XRS>	REAL	纵向螺纹上的悬垂度补偿, 和 <_AMODE> 一起使用: 百万位

说明

1) 参数 <_PITM>, <_PTAB>和<_PTABA>只用于输入对话框螺纹表中的螺纹选择。
在处理循环期间，无法通过循环定义来访问螺纹表。

4.26.1.31 CYCLE435 - 设置修整器坐标

句法

```
CYCLE435 (<_T>, <_DD>, <S_TA>, <S_DA>, <S_AD>, <S_AL>, <S_PVD>, <S_PVL>, <S_PD>, <S_PL>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1		<_T>	STRING[32]	砂轮的刀具名称		
2		<_DD>	INT	砂轮的刀沿名称		
3		<S_TA>	STRING[32]	修整器基准点 - 修整器名称		
4		<S_DA>	INT	修整器的刀沿编号		
5		<S_AD>	REAL	修整量直径		
6		<S_AL>	REAL	修整量平面		
7		<S_PVD>	REAL	成型磨削偏移直径		
8		<S_PVL>	REAL	成型磨削偏移平面		
9		<S_PD>	REAL	成型余量直径		
10		<S_PL>	REAL	成型余量平面		
11		<_AMODE>	INT	替代模式		
				个位:	循环末尾的有效刀具	
					0 =	修整器生效
					1 =	砂轮生效

4.26.1.32 CYCLE495 - 成型

句法

```
CYCLE495(<_T>, <_DD>, <_SC>, <_F>, <_VARI>, <_D>, <_DX>, <_DZ>,
<S_PA>, <S_N>, <_DMODE>, <_AMODE>, <S_FW>, <S_HW>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1		<_T>	STRING[20]	砂轮的刀具名称		
2		<_DD>	INT	砂轮的刀沿名称		
3		<_SC>	REAL	绕行障碍时的退刀量，增量		
4		<_F>	REAL	成型进给率		
5		<_VARI>	INT	加工方式		
				个位：	成型方式	
					1 =	与轴平行
					2 =	与轮廓平行
				十位：	加工方向	
					0 =	拉 刀沿位置为 1 到 4
					1 =	推 刀沿位置为 1 到 4
					2 =	交替 刀沿位置为 1 到 8
					3 =	头 → 尾 刀沿位置为 1 到 8
					4 =	尾 → 头 刀沿位置为 1 到 8
				百位：	进刀方向	
					1 =	G18 上为 X- 或 G19 上为 Y-
					2 =	G18 上为 X+ 或 G19 上为 Y+
3 =	G18 和 G19 上均为 Z-					
				4 =	G18 和 G19 上均为 Z+	

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
6		<_D>	REAL	“与轴平行”成型时的修整量
7		<_DX>	REAL	“与轮廓平行”成型时 G18 上的修整量 X 或 G19 上的修整量 Y
8		<_DZ>	REAL	“与轮廓平行”成型时 G18 和 G19 上的修整量 Z
9		<S_PA>	REAL	成型余量
10		<S_N>	INT	成型程序中的冲程次数
11		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
12		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位：
				选择重新成型/继续成型
				1 = 新建
				2 = 继续
13		<S_FW>	REAL	修整器的后角
				十位：
				选择成型余量
14		<S_HW>	REAL	0 = 从毛坯到最深点
				1 = 从毛坯到最高点

说明

在 CYCLE495 成型磨削中，轮廓插补通过预定义的程序 CONTDCON 进行。CONTDCON 在刀具半径补偿激活（G41/G42）时不允许使用，因此，必须在调用 CYCLE495 前用指令 G40 关闭刀具半径补偿。

4.26.1.33 CYCLE782 - 装料适配**说明**

为使用 CYCLE782，需要具备选件“智能负载匹配”的许可证。

句法

CYCLE782 (<S_MODE>, <S_TESTAXIS>, <S_VALUE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1		<S_MODE>	INT	加工模式
				个位:
				激活/撤销
				0 = 禁用适配
				1 = 激活适配
				2 = 测定并激活轴的基本惯量（调试功能）
				十位:
				测量方式（只有当<S_MODE>百位=0 时）
				0 = 标准模式
				1 = 精确模式（如配有摩擦测量等）
				百位
				惯量值的测量或给定
				0 = 测量 在此模式中，进行装料测量。
				1 = 给定一个惯量值 在此模式中，进行装料测量。而是给出一个预先确定的（如通过自动伺服优化 AST）惯量值。
				千位
				显示测量结果
				0 = 测量结果图“关”
				1 = 测量结果图“开”
				万位
				测量结果显示的持续时间
				1 = 8 秒后自动关闭显示
				3 = 使用 NC 启动来关闭
				十万位
				选择负载 ¹⁾
				0 = 测定总负载：空载轴 + 工件
				1 = 分别测定负载：工件

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
2		<S_TESTAXIS>	AXIS	通道轴： - 为此需激活适配。 - 为此需测量惯量（只有当<S_MODE>百位=0 时）
3		<S_VALUE>	REAL	惯量值（只有当<S_MODE>百位=1 时）

1) 该值根据机床数据 52212 \$MCS_FUNCTION_MASK_Tech 位 18 自动算出。

说明

操作界面不支持调试功能“测定并激活轴的基本惯量”(<S_MODE> EINERSTELLE = 2)。因此必须自行进行循环调用的编程。测量结果写入机床数据 53350 \$MAS_ILC_BASE_VALUE。“选择负载”(<S_MODE> HUNDERTTAUSENDERSTELLE) 的参数值由操作界面从机床数据 52212 \$MCS_FUNCTION_MASK_Tech 位 18 中读取并写入循环调用。

负载可计算或指定用于线性轴或回转轴。测量结果图或操作界面上显示的线性轴始终包括质量，回转轴始终包括惯量。

不管轴类型如何，机床数据 53350 \$MAS_ILC_BASE_VALUE 和适配器中始终会写入一个惯量。

示例

示例 1:

在一个 NC 程序的开头，需要测量 MX1 轴的装料并更新适配。结果应得以显示并以 NC 启动来结束显示。

程序代码

```
...
CYCLE782(31011,MX1)
...
```

示例 2:

例如，通过 AST 测量到的惯量值应在程序运行过程中传递到变量 _MY_VALUE 中，以此值来调用装料循环，启动轴 MX2 的适配。不应显示结果。

程序代码

```
DEF REAL _MY_VALUE
_MY_VALUE=...
...
CYCLE782(101,MX2,_MY_VALUE)
```

程序代码

...

示例 3:

应关闭轴 MX2 的适配。

程序代码

...

CYCLE782(0,MX2)

...

4.26.1.34 CYCLE800 – 回转平面/刀具回转/刀具调整**句法**

```
CYCLE800(<_FR>, <_TC>, <_ST>, <_MODE>, <_X0>, <_Y0>, <_Z0>, <_A>,
<_B>, <_C>, <_X1>, <_Y1>, <_Z1>, <_DIR>, <_FR_I>, <_DMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1		<_FR>	INT	空转模式:	0 =	无空运行
					1 =	机床轴回退 Z
					2 =	机床轴 Z 轴回退, 然后是 X 轴和 Y 轴回退
					3 =	保留
					4 =	刀具方向上回退, 最大
					5 =	刀具方向上回退, 增量
2		<_TC>	STRING[32]]	回转数据组名称:	""	(无名称), 当仅有 1 个回转数据组时
					"0"	撤销回转数据组 (删除回转框架)

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
3		<_ST>	INT	转换状态
				个位:
				0 = 新建, 删除回转平面, 并重新计算当前参数
				1 = 添加, 把回转平面添加到有效的回转平面上
				十位:
				是/否跟踪刀尖 (只有在调试区设置了“回转”功能后, 才有效)
				0 = 刀尖不跟踪运行
				1 = 跟踪刀尖 (TRAORI)
				百位:
				调整/对齐刀具 (该功能显示在输入对话框“回转”的“刀具”中)
				0 = 不调整刀具
				1 = 调整刀具 (半圆铣刀优先)
				2 = 对齐车刀 (只有在调试回转时设置了车削工艺的 B 轴运动转换时, 才有效)
				3 = 对齐铣刀 (只有在调试回转时设置了车削工艺的 B 轴运动转换时, 才有效)
				千位:
				JOG 中回转的内部参数
				万位:
				参见参数 <_DIR>
				0 = 回转“是”
				1 = 回转“否”, 方向“负” ³⁾
				2 = 回转“否”, 方向“正” ³⁾
				十万位:
				参见参数 <_DIR>
				0 = 兼容性
				1 = 优化“负”方向选择 (仅用于操作界面) ⁴⁾
				2 = 优化“正”方向选择 (仅用于操作界面) ⁴⁾

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
4		<_MODE> 5)	INT	回转模式：计算回转角度和回转顺序（位编码！）
				位：7 6
				0 0: 轴的回转角 -> 参见参数 <_A>, <_B>, <_C>
				0 1: 立体空间角 -> 参见参数 <_A>, <_B> ¹⁾
				1 0: 投影角 -> 参见参数 <_A>, <_B>, <_C> ¹⁾
				1 1: 回转模式“回转轴，直接” -> 参见参数 <_A>, <_B> ¹⁾
				位：5 4 3 2 1 0
				（对于立体空间角没有作用！）
				x x x x 0 1 _A 绕 X 轴第 1 次旋转
				x x x x 1 0 _A 绕 Y 轴第 1 次旋转
				x x x x 1 1 _A 绕 Z 轴第 1 次旋转
				x x 0 1 x x _B 绕 X 轴第 2 次旋转
				x x 1 0 x x _B 绕 Y 轴第 2 次旋转
				x x 1 1 x x _B 绕 Z 轴第 2 次旋转
				0 1 x x x x _C 绕 X 轴第 3 次旋转
				1 0 x x x x _C 绕 Y 轴第 3 次旋转
				1 1 x x x x _C 绕 Z 轴第 3 次旋转
5	X0	<_X0>	REAL	旋转之前参考点的 X 轴坐标
6	Y0	<_Y0>	REAL	旋转之前参考点的 Y 轴坐标
7	Z0	<_Z0>	REAL	旋转之前参考点的 Z 轴坐标
8	X(A)	<_A>	REAL	按照参数 <_MODE> 中的设置进行第 1 次旋转
9	Y(B)	<_B>	REAL	按照参数 <_MODE> 中的设置进行第 2 次旋转
10	Z(C)	<_C>	REAL	按照参数 <_MODE> 中的设置进行第 3 次旋转
11	X1	<_X1>	REAL	旋转之后参考点的 X 轴坐标
12	Y1	<_Y1>	REAL	旋转之后参考点的 Y 轴坐标
13	Z1	<_Z1>	REAL	旋转之后参考点的 Z 轴坐标

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
14	- 或者 +	<_DIR>	INT	触发回转轴的动作（默认 = -1！）
				-1 = 回转轴 1 或 2 定位到更小位置值上 ²⁾
				+1 = 回转轴 1 或 2 定位到更大位置值上 ²⁾
				0 = 无回转（仅计算回转框架） ^{1) 3)}
15	FR	<_FR_I>	REAL	刀具方向上的空转增量
16		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				显示对齐刀具时的 β 值
				0 = 值
				1 = 箭头

说明

如果间接将以下传递参数作为“参数”写入程序，则无法反译输入对话框： <_FR>，<_ST>，<_TC>，<_MODE>，<_DIR>

1) 只有调试回转（IBN SCHWENKEN）时设置了这些函数时，才允许选择。

2) 只有在调试回转时设置了回转轴 1 或 2 的方向参考时，才允许选择。

在方向参数为“否”时，没有下拉框

3) 回转选择“否”可能被 SD 55221 位 0 的设置隐藏

<_DIR> = 0 和 _ST 万位 = 1 时，相当于设置了：回转“否”，方向“负”

<_DIR> = 0 和 _ST 万位 = 2 时，相当于设置了：回转“否”，方向“正”

4) 当带方向参考的回转轴位于极点位置时，也就是位置值为零，也可以选择回转轴 1 或 2 的方向。

5) 编码示例：轴旋转，旋转顺序 ZYX

二进制码：00011011；十进制码：27

轴标识“XYZ”对应 NC 通道的几何轴。围绕 XYZ 轴的旋转可以单独进行。例如在执行 CYCLE800 时，不可以按照 ZXZ 的顺序旋转。

4.26.1.35 CYCLE801 - 方阵或者框架位置模式

句法

```
CYCLE801(<_SPCA>, <_SPCO>, <_STA>, <_DIS1>, <_DIS2>, <_NUM1>,
<_NUM2>, <_VARI>, <_UMODE>, <_ANG1>, <_ANG2>, <_HIDE>, <_NSP>,
<_DMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义		
1	X0	<_SPCA>	REAL	位置模式（方阵/框架）参考点的第 1 轴位置（绝对）		
2	Y0	<_SPCO>	REAL	位置模式（方阵/框架）参考点的第 2 轴位置（绝对）		
3	α0	<_STA>	REAL	初始旋转角 （和第 1 轴所成夹角）	< 0 =	顺时针旋转
					> 0 =	逆时针旋转
4	L1	<_DIS1>	REAL	列间距（位置间距，即和第 1 轴之间的距离，无需输入正负号）		
5	L2	<_DIS2>	REAL	行间距（即和第 2 轴之间的距离，无需输入正负号）		
6	N1	<_NUM1>	INT	列数		
7	N2	<_NUM2>	INT	行数		
8		<_VARI>	INT	加工方式		
				个位：	位置模式	
					0 =	栅格
					1 =	框架
				十位：	保留	
				百位：	保留	
9		<_UMODE>	INT	保留		
10	αX	<_ANG1>	REAL	和第 1 轴所成的剪切角（即行相对于第 1 轴的倾斜度）		
					< 0 =	顺时针测量 （0 到 -90 度）
					> 0 =	逆时针测量 （0 到 90 度）

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义	
11	αY	<_ANG2>	REAL	和第 2 轴所成的剪切角（即列相对于第 2 轴的倾斜度）	
				< 0 =	顺时针测量 (0 到 -90 度)
				> 0 =	逆时针测量 (0 到 90 度)
12		<_HIDE>	字符串 [200]	被隐藏的位置 • 最多 198 个字符 • 连续位置号，例如“1,3”（跳过位置 1 和 3）	
13		<_NSP>	INT	保留	
14		<_DMODE>	INT	显示模式	
				个位:	加工平面 G17/G18/G19
					0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
					1 = G17（仅在循环中有效）
					2 = G18（仅在循环中有效）
					3 = G19（仅在循环中有效）

4.26.1.36 CYCLE802 - 任意位置

句法

```
CYCLE802(<_XA>, <_YA>, <_X0>, <_Y0>, <_X1>, <_Y1>, <_X2>, <_Y2>,  
<_X3>, <_Y3>, <_X4>, <_Y4>, <_X5>, <_Y5>, <_X6>, <_Y6>, <_X7>,  
<_Y7>, <_X8>, <_Y8>, <_VARI>, <_UMODE>, <_DMODE>, <S_ABA>,  
<S_AB0>, <S_AB1>, <S_AB2>, <S_AB3>, <S_AB4>, <S_AB5>, <S_AB6>,  
<S_AB7>, <S_AB8>)
```

参数

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义
1		<_XA>	INT	所有 X 位置的备选（9 位十进制值） 数位: 876543210（这个位置对应钻削位置 Xn）
				位值:
				1 = 绝对（第 1 个输入的位置始终是绝对坐标） 2 = 增量
2		<_YA>	INT	所有 Y 轴位置的备选（9 位十进制值） 数位: 876543210（这个位置对应钻削位置 Yn）
				位值:
				1 = 绝对（第 1 个输入的位置始终是绝对坐标） 2 = 增量
3	X0	<_X0>	REAL	第 1 个位置 X 轴坐标
4	Y0	<_Y0>	REAL	第 1 个位置 Y 轴坐标
5	X1	<_X1>	REAL	第 2 个位置 X 轴坐标
6	Y1	<_Y1>	REAL	第 2 个位置 Y 轴坐标
7	X2	<_X2>	REAL	第 3 个位置 X 轴坐标
8	Y2	<_Y2>	REAL	第 3 个位置 Y 轴坐标
9	X3	<_X3>	REAL	第 4 个位置 X 轴坐标
10	Y3	<_Y3>	REAL	第 4 个位置 Y 轴坐标
11	X4	<_X4>	REAL	第 5 个位置 X 轴坐标
12	Y4	<_Y4>	REAL	第 5 个位置 Y 轴坐标
13	X5	<_X5>	REAL	第 6 个位置 X 轴坐标
14	Y5	<_Y5>	REAL	第 6 个位置 Y 轴坐标
15	X6	<_X6>	REAL	第 7 个位置 X 轴坐标
16	Y6	<_Y6>	REAL	第 7 个位置 Y 轴坐标
17	X7	<_X7>	REAL	第 8 个位置 X 轴坐标
18	Y7	<_Y7>	REAL	第 8 个位置 Y 轴坐标
19	X8	<_X8>	REAL	第 9 个位置 X 轴坐标
20	Y8	<_Y8>	REAL	第 9 个位置 Y 轴坐标

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义	
21		<_VARI>	INT	加工	
				百位:	(仅限于在生产车间使用) (刚开始只使用 0 和 2)
					0 = 不夹紧主轴
					1 = 仅在以 G00 或 G01 垂直式插入时夹紧主轴
					2 = 整个加工过程中夹紧主轴
				千位:	保留
				万位:	带/不带回转轴的位置模式 - 轴组合 (参见 <_VARI> 十万位)
					0 = XY (仅 X 轴和 Y 轴, 不带回转轴, 兼容性)
					1 = X、Y 或 Z 和回转轴: XA, YB, ZC (1 个回转轴和几何轴, 该回转轴围绕着几何轴旋转)
					2 = XY 和回转轴: XYA, XYB, XYC (1 个回转轴和第 1 几何轴、第 2 几何轴, 不带 TRACYL)
				十万位:	回转轴
					0 = 不带回转轴 (仅 X 轴和 Y 轴, 兼容性)
					1 = A 轴 (绕 X 轴旋转的回转轴)
					2 = B 轴 (绕 Y 轴旋转的回转轴)
					3 = C 轴 (绕 Z 轴旋转的回转轴)
				千万位 + 百万位:	带回转轴的位置模式 - 偏移 (多个回转轴绕同一个轴旋转时; 下标太大时, 则为第 1 个轴)
					00 = 1. A 轴、B 轴 或 C 轴或兼容时
					01 = 2. A 轴、B 轴或 C 轴
					...
					19 = 20. A 轴、B 轴或 C 轴

编号	对话框参数	参数内部	数据类型	含义
22		<_UMODE>	INT	选择需夹紧的主轴：（仅限于从生产车间调用）（调用用户循环 CUST_TECHCYC）
				3 = 夹紧/松开主主轴
				23 = 夹紧/松开副主轴
23		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
24		<S_ABA>	INT	所有 AB 位置的备选（9 位十进制值） 数位：876543210（位置对应于 AB 位置）
				位值：1 = 绝对（第 1 个输入的位置始终是绝对坐标）
				2 = 增量
25	A0	<S_AB0>	REAL	带回转轴位置模式上的第 1 个回转轴位置（参见<_VARI>）
26	A1	<S_AB1>	REAL	带回转轴位置模式上的第 2 个回转轴位置
27	A2	<S_AB2>	REAL	带回转轴位置模式上的第 3 个回转轴位置
28	A3	<S_AB3>	REAL	带回转轴位置模式上的第 4 个回转轴位置
29	A4	<S_AB4>	REAL	带回转轴位置模式上的第 5 个回转轴位置
30	A5	<S_AB5>	REAL	带回转轴位置模式上的第 6 个回转轴位置
31	A6	<S_AB6>	REAL	带回转轴位置模式上的第 7 个回转轴位置
32	A7	<S_AB7>	REAL	带回转轴位置模式上的第 8 个回转轴位置
33	A8	<S_AB8>	REAL	带回转轴位置模式上的第 9 个回转轴位置

说明

可以忽略多余的参数 X1/Y1/A1 到 X8/Y8/A8。但一定要完整地输入备选位置“<_XA>，<_YA>”和“<S_ABA>”，它们适用于所有的 9 个位置。

在位置模式 XA、YB 或 ZC（一个几何轴和回转轴）上，在调用循环之前需要定位不会运动到位置模式上方的轴（G17 和 XA 上为 Y 轴）。

4.26.1.37 CYCLE806 - 插补车削

说明

插补车削 CYCLE806 是一个需要许可证的选项。

句法

```
CYCLE806(<_MODE>, <S_XC>, <S_YC>, <_STA>, <_SV1>, <_SV2>,  
<_SDIR>, <_AMODE>, <_DMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
1		<_MODE>	INT	模式		
				个位:	激活/撤销	
					0 =	取消插补车削
					1 =	选择插补车削
2	XC	<S_XC>	REAL	旋转中心 X		
3	YC	<S_YC>	REAL	旋转中心 Y		
4	伽马	<_STA>	REAL	伽马角（绕刀具轴旋转）；预留		
5	S	<_SV1>	REAL	恒定主轴转速或恒定切削速度（见 <_AMODE> 的个位）		
6	SV	<_SV2>	REAL	恒定切削速度时的最大转速（预留）		
7		<_SDIR>	INT	预留		
					0 =	旋转方向从刀具得出
					3 =	旋转方向 M3
					4 =	旋转方向 M4
8		<_AMODE>	INT	替代模式		
				个位:	主轴运动（<_SV1>）	
					0 =	恒定主轴转速
					1 =	恒定切削速度

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
9		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位: 加工平面 G17/18/19
				1 = G17 (仅在循环中有效)
10	TC	<S_TRA>	STRING	- 坐标转换的名称 - 空: 使用第 1 个坐标转换 TRAINT

4.26.1.38 CYCLE830 - 深孔钻削 2

句法

```
CYCLE830(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <_DP>, <FDEP>, <_DAM>, <DTB>,
<DTS>, <FRF>, <VARI>, <_MDEP>, <_VRT>, <_DTD>, <_DIS1>, <S_FP>,
<S_SDAC2>, <S_SV2>, <S_FB>, <_SDAC>, <_SV1>, <S_SPOS>, <S_ZA>,
<S_FA>, <S_ZP>, <S_FS>, <S_ZS1>, <S_ZS2>, <S_N>, <S_ZD>, <S_FD>,
<S_FR>, <S_SDAC3>, <S_SV3>, <S_CON>, <S_COFF>, <_GMODE>,
<_DMODE>, <_AMODE>, <S_AMODE2>, <S_AMODE3>, <S_ZPV>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面 (绝对)
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点 (绝对)
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离 (和参考点的间距, 无符号)
4	Z1	<_DP>	REAL	最终钻深, 绝对/增量 (参见 <_AMODE> 个位)
5	D	<FDEP>	REAL	第 1 钻深, 绝对深度或增量深度: 孔定位中相对于参考点或没有孔定位时相对于试钻深度 (参见 <_AMODE> 万位)
6	DF	<_DAM>	REAL	后续每刀切削量或下调百分比 (参见 <_AMODE> 十万位)
7	DTB	<DTB>	REAL	每个钻深的停留时间 (参见 <_AMODE> 十位)
8	DTS	<DTS>	REAL	在起点处的停留时间, 以便排屑 (参见 <_AMODE> 百位)
9	FD1	<FRF>	REAL	首刀进给率百分比 (参见 <_AMODE> 千万位)

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
10		<VARI>	INT	加工
				个位:
				断屑/排屑
				0 = 一步到底
				1 = 断屑
				2 = 排屑
				3 = 断屑和排屑
				十位:
				排屑时返回
				0 = 到试钻深度
				1 = 到安全距离
				百位:
				软首切
				0 = 否
				1 = 支持
				千位:
				底部钻削
				0 = 否
				1 = 支持
				万位:
				孔定位/试钻
				0 = 无孔定位
				1 = 有孔定位
				2 = 有试钻孔
				十万位:
				返回
				0 = 到试钻深度
				1 = 返回到返回平面
11	V1	<_MDEP>	REAL	最小切削量（只针对切削下调量为百分比时）
12	V2	<_VRT>	REAL	每次加工后的退刀量，增量值（仅在断屑时）
				0 = 默认值 1 mm
				>0 = 可变的退刀量
13	DT	<_DTD>	REAL	在最终钻深处的停留时间（参见 <_AMODE> 千位）
14	V3	<_DIS1>	REAL	提前距离，增量值，仅在排屑时（参见 <_AMODE> 百万位）
15	FP	<S_FP>	REAL	试钻进给率，为数值或 % 值（参见 <S_AMODE2> 百位）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
16		<S_SDAC2>	INT	进刀时的主轴旋转方向
				3 = M3
				4 = M4
				5 = M5 (默认)
17	SP	<S_SV2>	REAL	进刀方式
	V4			恒定主轴转速（参见 <S_AMODE2> 千万位）
				恒定切削速度
				主轴转速是钻削转速的 %
18	F	<S_FB>	REAL	钻削进给率（参见 <S_AMODE2> 个位）
19		<_SDAC>	REAL	钻削时的主轴旋转方向
				3 = M3
				4 = M4
20	S	<_SV1>	REAL	钻削方式
	V5			恒定主轴转速（参见 <S_AMODE2> 百万位）
				恒定切削速度
21	SPOS	<S_SPOS>	REAL	主轴位置，仅在使用 M5 进刀时
22	ZA	<S_ZA>	REAL	孔定位深度，绝对深度或相对于参考点的深度（参见 <S_AMODE3> 个位）
23	FA	<S_FA>	REAL	孔定位进给率，数值或 %（参见 <S_AMODE2> 十位）
24	ZP	<S_ZP>	REAL	试钻深度，绝对深度、相对于参考点的深度或孔直径系数（参见 <S_AMODE3> 十位）
25	FS	<S_FS>	REAL	首刀进给率，数值或 %（结合 <S_AMODE2> 千位）
26	ZS1	<S_ZS1>	REAL	采用恒定进给率时的每钻深度（增量）
27	ZS2	<S_ZS2>	REAL	进给率不保持恒定（上调）时的每钻深度（增量）
28	N	<S_N>	INT	每次排屑前的断屑次数
29	ZD	<S_ZD>	REAL	剩余深度，绝对深度或相对于最终钻深的深度（结合 <S_AMODE3> 百位）
30	FD	<S_FD>	REAL	剩余钻深进给率，数值或 %（结合 <S_AMODE2> 万位）
31	FR	<S_FR>	REAL	返回速率（参见 <S_AMODE2> 十万位）

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
32		<S_SDAC3>	INT	返回时的主轴旋转方向
				3 = M3
				4 = M4
				5 = M5
33	SR	<S_SV3>	REAL	返回方式
	V6			恒定主轴转速（参见 <S_AMODE2> 亿位）
				恒定切削速度
				主轴转速是钻削转速的 %
34	冷却液开	<S_CON>	STRING[10]	冷却液开，M 指令或子程序调用
35	冷却液关	<S_COFF>	STRING[10]	冷却液关，M 指令或子程序调用
36		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位：保留
				十位：钻削深度相对于刀尖或刀柄
				0 = 刀尖
				1 = 刀柄
37		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：保留
				百位：保留
				千位：保留
				万位：工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
38		<_AMODE>	INT	替代模式 1
				个位:
				钻深 = 最终钻深 Z1 (绝对/增量)
				0 = 增量
				1 = 绝对
				十位:
				每个钻深处的停留时间 DTB, 单位为秒或转
				0 = 单位秒
				1 = 单位转
				百位:
				用于排屑的停留时间 DTS, 单位为秒或转
				0 = 单位秒
				1 = 单位转
				千位:
				在最终钻深处的停留时间 DT, 单位为秒或转
				0 = 单位秒
				1 = 单位转
				万位:
				第 1 钻深 D, 绝对/增量
				0 = 增量
				1 = 绝对
				十万位:
				后续每刀切削量或下调百分比 DF
				0 = 绝对值
				1 = 百分比 (0.001 到 100 %)
				百万位:
				提前距离 V3, 自动/手动
				0 = 自动 (在循环中计算得出)
				1 = 手动 (手动输入的数值)

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
39		<S_AMODE 2>	INT	替代模式 2
				个位:
				个位: 钻削进给率 F
				0 = F/min
				1 = F/U
				十位:
				孔定位进给率 FA
				0 = 钻削进给率的 %
				1 = F/min
				2 = F/U
				百位:
				试钻进给率 FP
				0 = 钻削进给率的 %
				1 = F/min
				2 = F/U
				千位:
				首切进给率 FS
				0 = 钻削进给率的 %
				1 = F/min
				2 = F/U
				万位:
				底部钻削进给率 FD
				0 = 钻削进给率的 %
				1 = F/min
				2 = F/U
				十万位:
				返回速率 FR
				0 = F/min
				1 = 快速移动
				百万位:
				钻削 - 主轴转速/切削速度 (S/V5)
				0 = 恒定主轴转速
				1 = 恒定切削速度
				千万位:
				进刀时的主轴转速/切削速度 (SP/V4)
				0 = 恒定主轴转速
				1 = 恒定切削速度
				2 = 主轴转速是钻削转速的 %

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
				亿位:	退刀时的主轴转速/切削速度 (SR/V6)
					0 = 恒定主轴转速
					1 = 恒定切削速度
					2 = 主轴转速是钻削转速的 %
40		<S_AMODE 3>	INT	替代模式 3	
				个位:	孔定位时的钻深 ZA, 绝对/增量
					0 = 增量
					1 = 绝对
				十位:	试钻深度 ZP
					0 = 增量
					1 = 绝对
					2 = 孔直径的系数
				百位:	剩余钻深 ZD, 增量/绝对
					0 = 增量
					1 = 绝对
41	ZPV	<S_ZPV>	REAL	相对于试钻深度的提前距离, 增量	

4.26.1.39 CYCLE832 - 快速设定

句法

CYCLE832 (<S_TOL>, <S_TOLM>, <S_OTOL>)

说明

CYCLE832 可以减少机床厂商调试机床时必需的优化工作, 这些工作主要涉及到参与加工的轴的优化、NCU 的设置 (前馈、急动限制等)。

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义																																			
1	公差	<S_TOL>	REAL	轮廓公差 轮廓公差等同于几何轴的轴公差。																																			
2		<S_TOLM>	INT	<table><tr><td colspan="3">加工方式（工艺）</td></tr><tr><td rowspan="6">个位：</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>0 =</td><td>取消</td></tr><tr><td>1 =</td><td>精加工(Finish)</td></tr><tr><td>2 =</td><td>预精整（Semifinish）</td></tr><tr><td>3 =</td><td>粗加工 (Rough)</td></tr><tr><td>4 =</td><td>精修整（Precision）</td></tr><tr><td rowspan="3">十位：</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>0 =</td><td>兼容 ¹⁾ 或无定位公差</td></tr><tr><td>1 =</td><td>参数中的定向公差 <S_OTOL></td></tr><tr><td>百位 ... 十万位</td><td colspan="2">已占用 由于 兼容性</td></tr><tr><td rowspan="4">百万位：</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>0 =</td><td>兼容性自动使用提供的最好的模具制造功能： - 选件“臻优曲面”未激活： ⇒ 精优曲面 - 选件“臻优曲面”激活： ⇒ 臻优曲面，带平滑 </td></tr><tr><td>1 =</td><td>臻优曲面，不带平滑</td></tr><tr><td>2 =</td><td>臻优曲面，带平滑</td></tr></table>	加工方式（工艺）			个位：			0 =	取消	1 =	精加工(Finish)	2 =	预精整（Semifinish）	3 =	粗加工 (Rough)	4 =	精修整（Precision）	十位：			0 =	兼容 ¹⁾ 或无定位公差	1 =	参数中的定向公差 <S_OTOL>	百位 ... 十万位	已占用 由于 兼容性		百万位：			0 =	兼容性自动使用提供的最好的模具制造功能： - 选件“臻优曲面”未激活： ⇒ 精优曲面 - 选件“臻优曲面”激活： ⇒ 臻优曲面，带平滑	1 =	臻优曲面，不带平滑	2 =	臻优曲面，带平滑
加工方式（工艺）																																							
个位：																																							
	0 =	取消																																					
	1 =	精加工(Finish)																																					
	2 =	预精整（Semifinish）																																					
	3 =	粗加工 (Rough)																																					
	4 =	精修整（Precision）																																					
十位：																																							
	0 =	兼容 ¹⁾ 或无定位公差																																					
	1 =	参数中的定向公差 <S_OTOL>																																					
百位 ... 十万位	已占用 由于 兼容性																																						
百万位：																																							
	0 =	兼容性自动使用提供的最好的模具制造功能： - 选件“臻优曲面”未激活： ⇒ 精优曲面 - 选件“臻优曲面”激活： ⇒ 臻优曲面，带平滑																																					
	1 =	臻优曲面，不带平滑																																					
	2 =	臻优曲面，带平滑																																					
3	定位公差	<S_OTOL>	REAL	定位公差或版本标识 CYCLE832 用于刀具定位的公差参数。 在采用动态定位转换（例如 5 轴加工）的机床上执行高速加工程序时需要此参数。 必须 编程参数 <S_OTOL>。其也适用于 3 轴机床上无刀具定位的程序应用（<S_OTOL> = 1）。																																			

1) 定向公差的推导方式：循环设定数据 SD55451 ... SD55454（针对动态模式的定向公差）或 SD55445 ... SD55449（针对动态模式的轮廓公差）乘以 SD55441 ... SD55444 中的系数。

其它信息：调试手册之 SINUMERIK Operate 分册

纯文本输入

为使循环调用指令更简单易懂，也可以纯文本形式输入参数 <S_TOLM>（加工方式）参数。纯文本可为任意语言。允许采用以下输入：

_OFF	针 对	0	取消
_FINISH	针 对	1	精加工
_SEMIFIN	针 对	2	初精整
_ROUGH	针 对	3	粗加工
_PRECISION	用 于	4	精修整
_ORI_FINISH	针 对	11	输入了定向公差的精加工
_ORI_SEMIFIN	针 对	12	输入了定向公差的初精整
_ORI_ROUGH	针 对	13	输入了定向公差的粗加工
_ORI_PRECISION	用 于	14	输入了定向公差的精修整
_TOP_SURFACE_SMOOTH_OFF	针 对	1000000	臻优曲面，不带平滑
_TOP_SURFACE_SMOOTH_ON	针 对	2000000	臻优曲面，带平滑

臻优曲面的纯文本输入是按以下示例中的方式组合纯文本的：

```
CYCLE832 (0.1, _TOP_SURFACE_SMOOTH_OFF+_ORI_FINISH, 1)
```

说明

这些纯文本以 G 功能组 59（轨迹插补的动态模式）的功能名称为依据。通过这些纯文本可在应用中明确区分 3 轴机床和含多轴定位转换（TRAORI）的机床。

撤销选择 CYCLE832

撤销选择 CYCLE832 时，参数 <S_TOL> 必须为零。

示例：CYCLE832 (0,0,1)

句法 CYCLE832 () 同样用于撤销选择 CYCLE832。

示例

示例 1：在无定位转换的 3 轴机床上使用 CYCLE832

a) 通过输入纯文本调用循环

程序代码	注释
G710	； 单位制为公制。
CYCLE832 (0.004, _FINISH, 1)	； 调用 CYCLE832： 轮廓公差 = 0.004 mm，加工方式：精加工
...	； 执行高速加工程序

b) 不使用纯文本进行循环调用

程序代码	注释
G710	； S. O.
CYCLE832 (0.004, 1, 1)	； S. O.
...	； S. O.

示例 2：在含定位转换的 5 轴机床上使用 CYCLE832

a) 通过输入纯文本调用和取消循环

程序代码	注释
G710	； 单位制为公制。
TRAORI	； 激活定位转换。
CYCLE832 (0.3, _ORI_ROUGH, 0.8)	； 调用 CYCLE832： 轮廓公差 = 0,3 mm，加工方式：输入了定位公差的粗加工；定 位公差 = 0.8 度
...	； 执行高速加工程序

程序代码	注释
CYCLE832(0,_OFF,1)	; 轮廓公差=0, 加工类型: 取消选择 CYCLE832, 定向公差=0 度

b) 不使用纯文本调用和取消循环

程序代码	注释
G710	; S. O.
TRAORI	; S. O.
CYCLE832(0.3,13,0.8)	; S. O.
...	; S. O.
CYCLE832(0,0,1)	; S. O.

4.26.1.40 CYCLE840 - 带补偿夹具的攻丝

句法

CYCLE840(<RTP>, <RFP>, <SDIS>, <DP>, <DPR>, <DTB>, <SDR>, <SDAC>, <ENC>, <MPIT>, <PIT>, <_AXN>, <_PITA>, <_TECHNO>, <_PITM>, <_PTAB>, <_PTABA>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<RTP>	REAL	回退平面（绝对）
2	Z0	<RFP>	REAL	参考点（绝对）
3	SC	<SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<DP>	REAL	钻深（绝对），参见 <_AMODE>
5	Z1	<DPR>	REAL	钻深（增量），参见 <_AMODE>
6	DT	<DTB>	REAL	退回后，在钻深/安全距离处的停留时间，单位秒，参见 <ENC>
7		<SDR>	INT	退回时的旋转方向
8	SDE	<SDAC>	INT	循环结束之后的旋转方向

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义			
9		<ENC>	INT	有主轴编码器的攻丝（G33）/无主轴编码器的攻丝（G63）			
					0 =	带主轴编码器	- 螺距取决于 <MPIT>/<PIT> - 无停留时间 DT
					20 =	带主轴编码器	- 螺距取决于 <MPIT>/<PIT> - 有退回后在安全距离上的停留时间 DT
					11 =	无主轴编码器	- 螺距取决于 <MPIT>/<PIT> - 有在钻深处的停留时间 DT
					1 =	无主轴编码器	- 螺距取决于编程设置的进给率 - 有在钻深处的停留时间 DT（进给率 = 转速 · 螺距）
10		<MPIT>	REAL	螺纹尺寸只限“ISO 米制”（在运行时会内部换算螺距） 取值范围： 3 到 48（ M3 到 M48）， <PIT> 的备选			
11		<PIT>	REAL	螺距值，单位参见 <_PITA> 取值范围： > 0， MPIT 的备选			
12		<_AXN>	INT	钻孔轴	0 =	3. 几何轴	
					1 =	1. 几何轴	
					2 =	2. 几何轴	
					≥ 3 =	3. 几何轴	

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
13		<_PITA>	INT	螺距的单位（计算 <PIT> 和 <MPIT>）
				0 = 螺距,单位毫米 - 计算 <MPIT>/<PIT>
				1 = 螺距,单位毫米 - 计算 <PIT>
				2 = 螺距,单位 TPI - 计算 <PIT>（螺纹牙/英寸）
				3 = 螺距,单位英寸 - 计算 <PIT>
				4 = 模数 - 计算 <PIT>
14		<_TECHNO>	INT	工艺 ¹⁾
				个位:
				准停特性
				0 = 调用循环前的准停特性保持有效
				1 = 准停 G601
				2 = 准停 G602
				3 = 准停 G603
				十位:
				前馈
		<_PITM>	STRING[15]	表示螺距输入方式的字符串 ²⁾
16		<_PTAB>	STRING[5]	表示螺纹表的字符串（“”，“ISO”，“BSW”，“BSP”，“UNC”） ²⁾
17		<_PTABA>	STRING[20]	表示螺纹表中各个选项的字符串（例如：“M 10”，“M 12”，...） ²⁾
18		<_GMODE>	INT	保留

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
19		<_DMODE>	INT	显示模式		
				个位:	加工平面 G17/G18/G19	
					0 =	兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
					1 =	G17 (仅在循环中有效)
					2 =	G18 (仅在循环中有效)
					3 =	G19 (仅在循环中有效)
				十位:	保留	
				百位:	保留	
				千位:	兼容性模式 (仅用于输入对话框的回译), 当 MD 52216 位 0 = 1 ¹⁾	
					0 =	显示工艺参数 (兼容性): 工艺参数有效
					1 =	不显示工艺参数: 工艺保持调用循环前的状态
				万位:	工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)	
0 =	输入: 完整					
1 =	输入: 简单					
20		<_AMODE>	INT	替代模式		
				个位:	钻深 Z1 (绝对/增量)	
					0 =	兼容性, 取决于 <DP>/<DPR>
					1 =	增量
					2 =	绝对

¹⁾ 可以通过设定数据“SD52216 MCS_FUNCTION_MASK_DRILL”隐藏工艺输入栏。

²⁾ 参数 15、16 和 17 只用于输入对话框螺纹表中的螺纹选择。在处理循环期间, 无法通过循环定义来访问螺纹表!

4.26.1.41 CYCLE899 - 敞开槽

句法

```
CYCLE899(<_RTP>, <_RFP>, <_SDIS>, <_DP>, <_LENG>, <_WID>, <_PA>,  
<_PO>, <_STA>, <_MID>, <_MIDA>, <_FAL>, <_FALD>, <_FFP1>,
```

<_CDIR>, <_VARI>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>, <_UMODE>, <_FS>, <_ZFS>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	RP	<_RTP>	REAL	退回平面（绝对）
2	Z0	<_RFP>	REAL	刀具轴的参考点（绝对）
3	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（和参考点的间距，无符号）
4	Z1	<_DP>	REAL	槽深（绝对/增量），参见 <_AMODE>
5	L	<_LENG>	REAL	槽长度（增量）
6	W	<_WID>	REAL	槽宽度（增量）
7	X0	<_PA>	REAL	参考点/起点第 1 轴（绝对）
8	Y0	<_PO>	REAL	参考点/起点第 2 轴（绝对）
9	$\alpha 0$	<_STA>	REAL	和第 1 轴所成旋转角
10	DZ	<_MID>	REAL	最大深度进给（增量），仅限旋风铣削
11	DX	<_MIDA>	REAL	最大切宽，参见 <_AMODE>
12	UX	<_FAL>	REAL	边沿精加工余量
13	UZ	<_FALD>	REAL	底部精加工余量
14	F	<_FFP1>	REAL	进给率
15		<_CDIR>	INT	铣削方向
				个位：
				0 = 顺铣
				1 = 逆铣
				4 = 交替式

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
16		<_VARI>	INT	加工
				个位:
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				3 = 底部精加工
				4 = 边沿精加工
				5 = 预精整
				6 = 倒角
				十位: 保留
				百位: 保留
				千位:
				1 = 旋风铣
				2 = 插铣
17		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）
				个位: 保留
				十位: 保留
				百位: 加工/仅计算起点
				1 = 正常加工
				千位: 通过中心/边标注尺寸
				0 = 通过中心标注尺寸
				1 = 通过左侧边标注尺寸，左侧边即第 1 轴的负向
				2 = 通过右侧边标注尺寸，右侧边即第 1 轴的正向

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
18		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位:
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17 (仅在循环中有效)
				2 = G18 (仅在循环中有效)
				3 = G19 (仅在循环中有效)
				十位:

				保留
19		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				槽深度 Z1
				0 = 绝对
				1 = 增量
				十位:
				切宽 (<_MIDA>) 的单位
				0 = mm
				1 = 刀具半径的 %
				百位:
20		<_UMODE>	INT	保留
				保留
21	FS	<_FS>	REAL	倒角宽度 (增量)
22	ZFS	<_ZFS>	REAL	加工倒角时的插入深度 (刀尖), 参见 <_AMODE>

4.26.1.42 CYCLE930 - 凹槽

句法

```
CYCLE930 (<_SPD>, <_SPL>, <_WIDG>, <_WIDG2>, <_DIAG>, <_DIAG2>,
<_STA>, <_ANG1>, <_ANG2>, <_RCO1>, <_RCI1>, <_RCI2>, <_RCO2>,
```

4.26 外部循环编程

<_FAL>, <_IDEP1>, <_SDIS>, <_VARI>, <_DN>, <_NUM>, <_DBH>,
<_FF1>, <_NR>, <_FALX>, <_FALZ>, <_DMODE>, <_AMODE>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	X0	<_SPD>	REAL	参考点 X 轴坐标（始终是直径）
2	Z0	<_SPL>	REAL	参考点 Z 轴坐标
3	B1	<_WIDG>	REAL	底部切槽宽度
4	B2	<_WIDG2>	REAL	顶部切槽宽度（仅供界面显示）
5	T1	<_DIAG>	REAL	参考点处的切槽深度， 在“绝对”和“纵向加工”时为直径，其它为增量
6	T2	<_DIAG2>	REAL	相对于参考点的切槽深度（仅供界面显示） 在“绝对”和“纵向加工”时为直径，其它为增量
7	α0	<_STA>	REAL	斜面角度（ $-180 \leq \text{<_STA>} \leq 180$ ）
8	α1	<_ANG1>	REAL	参考点上切槽面上的侧面角度 1（ $0 \leq \text{<_ANG1>} < 90$ ）
9	α2	<_ANG2>	REAL	相对于参考点的侧面角度 2（ $0 \leq \text{<_ANG2>} < 90$ ）
10	R1/FS1	<_RCO1>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 1，外侧，在参考点上
11	R2/FS2	<_RCI1>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 2，内侧，在参考点上
12	R3/FS3	<_RCI2>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 3，内侧，参考点对面
13	R4/FS4	<_RCO2>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 4，外侧，参考点对面
14	U	<_FAL>	REAL	X 轴和 Z 轴的精加工余量，参见 <_VARI>（万位），无符号
15	D	<_IDEP1>	REAL	下刀时的最大切深，无符号
				0 = 1 刀到底
				>0 = 第 1 刀进刀 <_IDEP1>，第 2 刀进刀 $2 \cdot \text{<_IDEP1>}$ ，以此类推
16	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离（无符号）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
17		<_VARI>	INT	加工方式
				个位:
				预留
				十位:
				工艺加工
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				3 = 粗加工和精加工
				百位:
				横向/纵向; 内侧/外侧位置 +Z/+Z 或 +X/-X
				1 = 纵向/外侧 +Z
				2 = 横向/内侧 -X
				3 = 纵向/内侧 +Z
				4 = 横向/内侧 +X
				5 = 纵向/外侧 -Z
				6 = 横向/外侧 -X
				7 = 纵向/内侧 -Z
				8 = 横向/外侧 +X
				千位:
				参考点位置
				0 = 顶部参考点
				1 = 底部参考点
				万位:
				定义同精加工余量
				0 = 与轮廓平行的精加工余量 U
				1 = 单独的精加工余量 UX 和 UZ
18		<_DN>	INT	刀沿 2 的 D 号
				>0 = 切槽刀第 2 刀沿的刀补 D 号
				0 = 未编写第 2 刀沿
19	N	<_NUM>	INT	切槽数量 (0 = 1 个切槽)
20	DP	<_DBH>	REAL	切槽距离 (只有<_NUM> > 1 时, 才需要用到该参数)
21	F	<_FF1>	REAL	进给率

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
22		<_NR>	INT	切槽形状的标识（相当于用于选择形状的垂直软键）
				0 = 90°侧边，无倒角/倒圆
				1 = 斜侧边，有倒角/倒圆（无 $\alpha 0$ ）
				2 = 同 1，但在锥面上（有 $\alpha 0$ ）
23	UX	<_FALX>	REAL	X 轴的精加工余量，参见 <_VARI>（万位），无符号
24	UZ	<_FALZ>	REAL	Z 轴的精加工余量，参见 <_VARI>（万位），无符号
25		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
26		<_AMODE>	INT	替代模式
				个位:
				标注深度（仅供界面显示）
				0 = 在参考点上
				1 = 相对于参考点
				十位:
				深度
				0 = 绝对
				1 = 增量
				百位:
				标注宽度（仅供界面显示）
				0 = 在外径上（顶部）
				1 = 在内径上（底部）
				千位:
				倒圆/倒角 1 (<_RCO1>)
				0 = 半径
				1 = 倒角
				万位:
				倒圆/倒角 2 (<_RCI1>)
				0 = 半径
				1 = 倒角
				十万位:
				倒圆/倒角 3 (<_RCI2>)
				0 = 半径
				1 = 倒角
				百万:
				倒圆/倒角 4 (<_RCO2>)
				0 = 半径
				1 = 倒角

4.26.1.43 CYCLE940 -E 形和 F 形退刀槽 / 螺纹退刀槽

通过 CYCLE940 可以写入不同形状的退刀槽，但是，有些退刀槽的编程参数明显不同。

参数表中添加了一列，指出参数适用的退刀槽形状。退刀槽形状标识和循环对话框中的垂直选择软键一一对应：

- E:E 形退刀槽
- F:F 形退刀槽
- A-D:DIN 螺纹退刀槽（形状 A-D）
- T:螺纹退刀槽（形状自由定义）

句法

```
CYCLE940 (<_SPD>, <_SPL>, <_FORM>, <_LAGE>, <_SDIS>, <_FFP>,  
<_VARI>, <_EPD>, <_EPL>, <_R1>, <_R2>, <_STA>, <_VRT>, <_MID>,  
<_FAL>, <_FALX>, <_FALZ>, <_PITI>, <_PTAB>, <_PTABA>, <_DMODE>,  
<_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	适用的退刀槽形状				含义
				E	F	A-D	T	
1	X0	<_SPD>	REAL	x	x	x	x	参考点 X 轴坐标（始终是直径）
2	Z0	<_SPL>	REAL	x	x	x	x	参考点 Z 轴坐标（绝对）
3	FORM	<_FORM>	CHAR	x	x	x	x	退刀槽形状（大写字母，例如：T） 选择采用哪个表格中的退刀槽数据
								A = 外侧，参考 DIN76， A = 标准
								B = 外侧，参考 DIN76， B = 短
								C = 内侧，参考 DIN76， C = 标准
								D = 内侧，参考 DIN76， D = 短
								E = 参考 DIN509
								F = 参考 DIN509
								T= 任意形状
4	位置	<_LAGE>	INT	x	x	x	x	退刀槽的位置 （平行 Z 轴）
								0 = 外部 + Z: ____
								1 = 外部 - Z: ____
								2 = 内部 +Z: /-----
								3 = 内部 -Z: -----\
5	SC	<_SDIS>		x	x	x	x	安全距离（增量）
6	F	<_FFP>		x	x	x	x	加工进给率：毫米/转

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	适用的退刀槽形状				含义		
7		<_VARI>	INT	-	-	x	x	加工方式		
								个位：	加工	
									1 =	粗加工
									2 =	精加工
									3 =	粗加工 + 精加工
								十位：	加工方案	
									0 =	与轮廓平行
									1 =	纵向
E 形和 F 形退刀槽的加工和精加工一样，一步完成。										
8	X1	<_EPD>		x	x	-	-	X 轴余量（绝对/增量），参见 <_AMODE>		
				-	-	-	x	退刀槽深度（绝对/增量），参见 <_AMODE>		
9	Z1	<_EPL>		-	x	-	-	Z 轴余量		
				-	-	-	x	退刀槽宽度（绝对/增量），参见 <_AMODE>		
10	R1	<_R1>		-	-	-	x	斜面上的倒圆半径		
11	R2	<_R2>		-	-	-	x	拐角上的倒圆半径		
12	α	<_STA>		-	-	x	x	插入角度		
13	VX	<_VRT>		x	x	-	-	X 轴的横进给（绝对/增量），参见<_AMODE>		
				-	-	x	x	精加工时 X 轴的横进给（绝对/增量），参见 <_AMODE>		
14	D	<_MID>		-	-	x	x	切深		
15	U	<_FAL>		-	-	x	x	平行与轮廓的精加工余量，参见 <_AMODE>		
16	UX	<_FALX>		-	-	x	x	X 轴精加工余量		
17	UZ	<_FALZ>		-	-	x	x	Z 轴精加工余量		

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	适用的退刀槽形状				含义			
18	P	<_PITI>	INT	-	-	x	-	螺距选择, A-D, 对应 M1 ... M68			
								0 = 0.20 1 = 0.25 2 = 0.30 3 = 0.35 4 = 0.40 5 = 0.45	6 = 0.50 7 = 0.60 8 = 0.70 9 = 0.75 10 = 0.80 11 = 1.00	12 = 1.25 13 = 1.50 14 = 1.75 15 = 2.00 16 = 2.50 17 = 3.00	18 = 3.50 19 = 4.00 20 = 4.50 21 = 5.00 22 = 5.50 23 = 6.00
				x	x	-	-	半径/深度的选择, E、F			
								0 = 0.6 · 0.3 1 = 1.0 · 0.4 2 = 1.0 · 0.2 3 = 1.6 · 0.3	4 = 2.5 · 0.4 5 = 4.0 · 0.5 6 = 0.4 · 0.2 7 = 0.6 · 0.2	8 = 0.1 · 0.1 9 = 0.2 · 0.1	
19		<_PTAB>	字符串 [5]					表示螺纹表的字符串 （ “ ” , “ISO”, “BSW”, “BSP”, “UNC”） （ “仅供界面显示” ）			
20		<_PTABA>	字符串 [20]					表示螺纹表中各个选项的字符串 （例如: “M 10”, “M 12”, ...） （ “仅供界面显示” ）			
21		<_DMODE>	INT					显示模式			
				x	x	x	x	个位:	加工平面 G17/G18/G19		
									0 =	兼容性, 在调用循环前有效的平面保持有效	
									1 =	G17 （仅在循环中有效）	
									2 =	G18 （仅在循环中有效）	
				3 =	G19 （仅在循环中有效）						

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	适用的退刀槽形状	含义
22		<_AMODE>	INT		替代模式
				x x - x	个位：参数<_EPD>：X 轴余量或退刀槽深度
					0 = 绝对（始终是直径）
					1 = 增量
				x x - x	十位：参数<_EPL>：Z 轴余量或退刀槽宽度
					0 = 绝对
					1 = 增量
				x x x x	百位：参数<_VRT>：X 轴横进给
					0 = 绝对（始终是直径）
					1 = 增量
				- - x x	千位：精加工余量
					0 = 与轮廓平行的精加工余量(<_FAL>)
					1 = 单独的精加工余量(<_FALX>/<_FALZ>)

4.26.1.44 CYCLE951- 切削

句法

```
CYCLE951(<_SPD>, <_SPL>, <_EPD>, <_EPL>, <_ZPD>, <_ZPL>, <_LAGE>,
<_MID>, <_FALX>, <_FALZ>, <_VARI>, <_RF1>, <_RF2>, <_RF3>,
<_SDIS>, <_FF1>, <_NR>, <_DMODE>, <_AMODE>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	X0	<_SPD>	REAL	参考点（绝对，始终为直径）
2	Z0	<_SPL>	REAL	参考点（绝对）
3	X1	<_EPD>	REAL	终点
4	Z1	<_EPL>	REAL	终点

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
5	XM α1 α2	<_ZPD>	REAL	中间点, 参见 <_DMODE> (十位)	
6	ZM α1 α2	<_ZPL>	REAL	中间点, 参见 <_DMODE> (十位)	
7	位置	<_LAGE>	INT	切削角的位置	0 = 外侧/后侧
					1 = 外侧/前侧
					2 = 内侧/后侧
					3 = 内侧/前侧
8	D	<_MID>	REAL	插入时的最大切深	
9	UX	<_FALX>	REAL	X 轴的精加工余量	
10	UZ	<_FALZ>	REAL	Z 轴的精加工余量	
11		<_VARI>	INT	加工方式	
				个位:	坐标系中的切削方向 (横向或纵向)
					1 = 纵向
					2 = 横向
				十位:	
					1 = 粗加工, 保留精加工余量
					2 = 精加工
				百位:	预留
				千位:	预留
				万位:	预留
12	R1/FS1	<_RF1>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 1, 参见 <_AMODE> (万位)	
13	R2/FS2	<_RF2>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 2, 参见 <_AMODE> (十万位)	
14	R3/FS3	<_RF3>	REAL	倒圆半径或倒角宽度 3, 参见 <_AMODE> (百万位)	
15	SC	<_SDIS>	REAL	安全距离	
16	F	<_FF1>	REAL	粗加工/精加工进给率	

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
17		<_NR>	INT	切削方式标识（相当于用于选择形状的垂直软键）：
				0 = 切削 1，90 度拐角，无倒圆/倒角
				1 = 切削 2，90 度拐角，带倒圆/倒角
				2 = 切削 3，任意拐角，带倒圆/倒角
18		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				输入格式<_ZPD>/<_ZPL>
				0 = Xm/Zm
				1 = Xm/a1
				2 = Xm/a2
				3 = a1/Zm
				4 = a2/Zm
				5 = a1/a2

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
21		<_AMODE>	INT	替代模式	
				个位:	中间点 X 轴坐标
					0 = 绝对, X 轴坐标, 直径
					1 = 增量, X 轴坐标, 半径
				十位:	中间点 Z 轴坐标
					0 = 绝对
					1 = 增量
				百位:	终点 X 轴坐标
					0 = 绝对, X 轴坐标, 直径
					1 = 增量, X 轴坐标, 半径
				千位:	终点 Z 轴坐标
					0 = 绝对
					1 = 增量
				万位:	倒圆/倒角 1
					0 = 半径
					1 = 倒角
				十万位:	倒圆/倒角 2
					0 = 半径
					1 = 倒角
				百万位:	倒圆/倒角 3
					0 = 半径
					1 = 倒角

4.26.1.45 CYCLE952 - 轮廓车削 / 轮廓车削余料 / 切削 / 切削余料 / 往复车削 / 往复车削余料

句法

```
CYCLE952 (<_PRG>, <_CON>, <_CONR>, <_VARI>, <_F>, <_FR>, <_RP>,
<_D>, <_DX>, <_DZ>, <_UX>, <_UZ>, <_U>, <_U1>, <_BL>, <_XD>,
<_ZD>, <_XA>, <_ZA>, <_XB>, <_ZB>, <_XDA>, <_XDB>, <_N>, <_DP>,
<_DI>, <_SC>, <_DN>, <_GMODE>, <_DMODE>, <_AMODE>, <_PK>, <_DCH>,
<_FS>)
```

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1	PRG	<_PRG>	STRING[100]	切削程序名称
2	CON	<_CON>	STRING[100]	用于读取更新过的毛坯轮廓的程序的名称（余料加工）
3	CONR	<_CONR>	STRING[100]	用于写入更新过的毛坯轮廓（参见 <_AMODE> 万位）的程序的名称

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
4		<_VARI>	INT	加工方式
				个位:
				切削类型
				1 = 纵向
				2 = 横向
				3 = 与轮廓平行
				十位:
				工艺加工 (参见 <_GMODE> 百位)
				1 = 粗加工
				2 = 精加工
				3 = 保留
				4 = 双通道粗加工
				5 = 双通道精加工
				百位:
				加工方向
				1 = 加工方向 X-
				2 = 加工方向 X+
				3 = 加工方向 Z-
				4 = 加工方向 Z+
				千位:
				进刀方向
				1 = 外部 X-
				2 = 内部 X+
				3 = 端面 Z-
				4 = 后侧 Z+
				万位:
				定义同精加工余量
				0 = 单独的精加工余量 UX 和 UZ
				1 = 与轮廓平行的精加工余量 U
				十万位:
				沿轮廓返回
				0 = 兼容性, 自动沿轮廓返回
				1 = 沿轮廓返回
				2 = 不沿轮廓返回
				3 = 自动沿轮廓返回
				百万位:
				退刀槽

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
					0 =	在“槽式车削”、“槽式车削余料”、“往复车削”和“往复车削余料”中不计算该位
					1 =	加工凹轮廓
					2 =	不加工凹轮廓
				千万位:	旋转中心前/后	
					0 =	旋转中心前加工
					1 =	保留
5	F	<_F>	REAL	粗加工/精加工进给率		
	FZ			往复车削的横向进给		
6	FR	<_FR>	REAL	在粗切退刀槽时的插入进给率		
	FX			往复车削的纵向进给		
7	RP	<_RP>	REAL	内部加工时的退回平面（绝对，始终是直径）		
8	D	<_D>	REAL	粗加工切削量（参见 <_AMODE> 个位）		
9	DX	<_DX>	REAL	X 轴切削量（参见 <_AMODE> 个位）		
10	DZ	<_DZ>	REAL	粗加工切削量（参见 <_AMODE> 个位）		
11	UX	<_UX>	REAL	X 轴精加工余量（参见 <_VARI> 万位）		
12	UZ	<_UZ>	REAL	Z 轴精加工余量（参见 <_VARI> 万位）		
13	U	<_U>	REAL	与轮廓平行的精加工余量（参见 <_VARI> 万位）		
14	U1	<_U1>	REAL	其它精加工余量（参见 <_AMODE> 千位）		
15	BL	<_BL>	INT	毛坯定义	1 =	圆柱体，有余量
					2 =	成品轮廓余量
					3 =	指定了毛坯轮廓
16	XD	<_XD>	REAL	X 轴毛坯定义（参见 <_AMODE> 十万位）		
17	ZD	<_ZD>	REAL	Z 轴毛坯定义（参见 <_AMODE> 百万位）		
18	XA	<_XA>	REAL	限位 1 X 轴坐标（绝对，始终是直径）		
19	ZA	<_ZA>	REAL	限位 1 Z 轴坐标（绝对）		
20	XB	<_XB>	REAL	限位 2 X 轴坐标（参见 <_AMODE> 千万位）		
21	ZB	<_ZB>	REAL	限位 2 Z 轴坐标（参见 <_AMODE> 亿位）		
22	XDA	<_XDA>	REAL	端面上第 1 切槽位置的切槽限值 1（绝对，始终是直径）		
23	XDB	<_XDB>	REAL	端面上第 1 切槽位置的切槽限值 2（绝对，始终是直径）		
24	N	<_N>	INT	凹槽数量		

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
25	DP	<_DP>	REAL	凹槽间距	纵向凹槽：平行 Z 轴	
					横向凹槽：平行 X 轴	
26	DI	<_DI>	REAL	进给停止的距离	0 =	无中断
					> 0 =	带中断
27	SC	<_SC>	REAL	绕行障碍时的安全距离，增量		
28	D2	<_DN>	INT	刀沿 2 的 D 号，如果没有写入 ⇒ D+1		
29		<_GMODE>	INT	几何值计算模式（所编写的几何值）		
				个位：	保留	
				十位：	保留	
				百位：	加工/仅计算起点	
					0 =	正常加工（不要求兼容模式）
					1 =	正常加工
					2 =	计算起点位置 - 不加工（仅用于从 ShopMill/ShopTurn 调用命令）
				千位：	限位	
					0 =	否
					1 =	是
				万位：	限位 1 的 X 轴坐标	
					0 =	否
					1 =	是
				十万位：	限位 2 的 X 轴坐标	
					0 =	否
					1 =	是
				百万位：	限位 1 的 Z 轴坐标	
					0 =	否
					1 =	是
				千万位：	限位 2 的 Z 轴坐标	
					0 =	否
					1 =	是

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
30		<_DMODE>	INT	显示模式
				个位：
				加工平面 G17/G18/G19
				0 = 兼容性，在调用循环前有效的平面保持有效
				1 = G17（仅在循环中有效）
				2 = G18（仅在循环中有效）
				3 = G19（仅在循环中有效）
				十位：
				工艺模式
				1 = 轮廓切削
				2 = 轮廓槽式车削
				3 = 往复车削
				百位：
				加工剩余材料
				0 = 否
				1 = 是
				千位：
				--- 保留
				万位：
				工艺对话框内的工艺调整 (页 1245)
				0 = 输入：完整
				1 = 输入：简单
				十万位：
				自动程序名称
				0 = 否
				1 = 是

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义	
31		<_AMODE>	INT	替代模式	
				个位:	选择切削量
					0 = 切削类型“和轮廓平行”中的切削量 DX 和 DZ
					1 = D 轴切削量
				十位:	进刀方案
					0 = 可变切削深度 (90 ... 100 %)
					1 = 恒定切削深度
				百位:	切削分段
					0 = 均匀
					1 = 边沿对齐
				千位:	选择“轮廓余量 U1，双精加工”
					0 = 否
					1 = 是
				万位:	选择“更新毛坯”
					0 = 否
					1 = 是
				十万位:	选择“毛坯余量 XD”
					0 = 绝对，X 轴坐标，直径
					1 = 增量，X 轴坐标，半径
				百万位:	选择“毛坯余量 ZD”
					0 = 绝对
					1 = 增量
				千万位:	选择“限位 2 XB”
					0 = 绝对，X 轴坐标，直径
					1 = 增量，X 轴坐标，半径
				亿位:	选择“限位 2 ZB”
					0 = 绝对
					1 = 增量
				十亿位:	
					0 = 导向通道

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义		
					1 =	随动通道
32		<_PK>	INT	机床配置有 2 个以上的通道时，配对通道的编号		
33	DCH	<_DCH>	REAL	通道偏移		
34	FS	<_FS>	REAL	完整加工中精加工时的进给率		

4.26.1.46 CYCLE4071 - 反向点处带进给的纵向磨削

句法

```
CYCLE4071 (<S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_I>, <S_K>, <S_H>,
<S_A1>, <S_A2>)
```


参数

编号	参数	数据类型	含义
1	<S_A>	REAL	起始进给深度
2	<S_B>	REAL	结束进给深度
3	<S_W>	REAL	磨削宽度
4	<S_U>	REAL	修光时间
5	<S_I>	REAL	进给率
6	<S_K>	REAL	横向进给率
7	<S_H>	INT	重复调用的次数
8	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）或第 1 几何轴
9	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）或第 2 几何轴

功能

该循环用于执行反复的进给。其中的起始进给深度和结束进给深度可以不同。各次进给之间会执行切向运动。

过程



- ① 在往复轴当前位置上启动循环。
 - ② 进给轴运行至起始进给深度 $\langle S_A \rangle$ ，进给率为 $\langle S_I \rangle$ 。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ 。
 - ⑤ 进给轴运行至结束进给深度 $\langle S_B \rangle$ ，进给率为 $\langle S_I \rangle$ 。
 - ⑥ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ⑦ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ 。
- 表示反复的运行步骤。
- 重复上述过程，直到达到编程的重复数量 $P \langle S_H \rangle$ 。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

示例

以以下循环参数进行两种摆动运动：

- 起始进给深度：0.02 mm
- 结束进给深度：0.01 mm
- 冲程：100 mm
- 修光时间：1 s
- 进给率：1 mm/min
- 横向进给率：1000 mm/min
- 重复加工的次数：2
- 往复轴和进给轴：标准几何轴

程序代码

```

N10 T1 D1
N20 CYCLE4071(0.02,0.01,100,1,1,1000,2)
N30 M30

```

4.26.1.47 CYCLE4072 - 反向点处带进给的纵向磨削以及中断信号**句法**

```

CYCLE4072(<S_GAUGE>, <S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_I>, <S_K>,
<S_H>, <S_A1>, <S_A2>)

```

参数


编号	参数	数据类型	含义
1	<S_GAUGE>	STRING	进给中断条件： 1. 快速输入编号 2. 逻辑表达式
2	<S_A>	REAL	起始进给深度
3	<S_B>	REAL	结束进给深度
4	<S_W>	REAL	磨削宽度
5	<S_U>	REAL	修光时间
6	<S_I>	REAL	进给率
7	<S_K>	REAL	横向进给率
8	<S_H>	INT	重复调用的次数
9	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）或第 1 几何轴
10	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）或第 2 几何轴

功能


该循环可在参考外部中断信号的条件下执行反复进给。其中的起始进给深度和结束进给深度可以不同。各次进给之间会执行切向运动。当中断条件满足时，取消深度进给。深度进给取消后，始终会执行一个完整的冲程。

过程

取消结束进给



取消起始进给



- ① 在往复轴当前位置上启动循环。
 - ② 进给轴运行至起始进给深度 $\langle S_A \rangle$ ，进给率为 $\langle S_I \rangle$ 。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ 。
 - ⑤ 进给轴运行至结束进给深度 $\langle S_B \rangle$ ，进给率为 $\langle S_I \rangle$ 。
 - ⑥ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ⑦ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ 。
 - ⑧ 中断信号：达到下一个起始点后结束加工。
 - ⑨ 无中断信号：重复上述过程，直到达到编程的重复数量 $P \langle S_H \rangle$ 。
- 表示反复的运行步骤。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

资源

作为资源，循环使用了一个跨程序段的同步动作和一个同步动作变量。同步动作是动态地从同步动作带的空闲区域中测定的(CUS.DIR - 1 ..., CMA.DIR - 1000 ..., CST.DIR - 1199 ...)。同步动作变量使用的是 SYG_IS[1]。

示例

示例 1：具有两个冲程的往复运行

循环参数：

- 起始进给深度：0.02 mm
- 结束进给深度：0.01 mm
- 冲程：100 mm
- 修光时间：1 s
- 进给率：1 mm/min
- 横向进给率：1000 mm/min
- 重复加工的次数：2
- 往复轴和进给轴：标准几何轴

中断信号：快速输入 1 (\$A_IN[1])

程序代码

```
N10 T1 D1  
N20 CYCLE4072("1",0.02,0.01,100,1,1,1000,2)  
N30 M30
```

示例 2：具有两个冲程的往复运行

循环参数：

- 起始进给深度：0.02 mm
- 结束进给深度：0.01 mm
- 冲程：100 mm
- 修光时间：1 s
- 进给率：1 mm/min
- 横向进给率：1000 mm/min
- 重复加工的次数：2
- 往复轴和进给轴：标准几何轴

中断信号：变量 \$A_DBR[20] < 0.01

程序代码

```
N10 T1 D1
```

程序代码

```

N20 CYCLE4072 ("($A_DBR[20]<0.01)",0.02,0.01,100,1,1,1000,2)
N30 M30

```

4.26.1.48 CYCLE4073 - 带连续进给的纵向磨削

句法

```

CYCLE4073 (<S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_K>, <S_H>, <S_A1>,
<S_A2>)

```


参数

编号	参数	数据类型	含义
1	<S_A>	REAL	起始进给深度
2	<S_B>	REAL	结束进给深度
3	<S_W>	REAL	磨削宽度
4	<S_U>	REAL	修光时间
5	<S_K>	REAL	横向进给率
6	<S_H>	INT	重复调用的次数
7	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）或第 1 几何轴
8	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）或第 2 几何轴

功能

该循环用于执行反复的进给。其中从起始点到结束点的进给可与从结束点到起始点的进给不同。

过程



- ① 在往复轴当前位置上启动循环，进给深度为 0。
 - ② 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ ，进给深度连续增加，直到达到起始点 $\langle S_A \rangle$ 上的进给深度。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ ，进给深度连续增加，直到达到结束点 $\langle S_B \rangle$ 上的进给深度。
 - ⑤ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
-  表示反复的运行步骤。
- 重复上述过程，直到达到编程的重复数量 $\langle S_H \rangle$ 。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

示例

具有两个冲程的往复运行

循环参数：

- 起始进给深度：0.02 mm
- 结束进给深度：0.01 mm
- 冲程：100 mm
- 修光时间：1 s
- 横向进给率：1000 mm/min
- 重复加工的次数：2
- 往复轴和进给轴：标准几何轴

程序代码

```

N10 T1 D1
N20 CYCLE4073(0.02,0.01,100,1,1000,2)
N30 M30

```

4.26.1.49 CYCLE4074 - 带连续进给的纵向磨削以及中断信号**句法**

```

CYCLE4074(<S_GAUGE>, <S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_K>, <S_H>,
<S_A1>, <S_A2>)

```

参数


编号	参数	数据类型	含义
1	<S_GAUGE>	STRING	进给中断条件： 1. 快速输入编号 2. 逻辑表达式
2	<S_A>	REAL	起始进给深度
3	<S_B>	REAL	结束进给深度
4	<S_W>	REAL	磨削宽度
5	<S_U>	REAL	修光时间
6	<S_K>	REAL	横向进给率
7	<S_H>	INT	重复调用的次数
8	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）或第 1 几何轴
9	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）或第 2 几何轴

功能


该循环可在参考例如外部中断信号的条件下执行反复进给。其中的起始进给深度和结束进给深度可以不同。当中断条件满足时，取消深度进给。深度进给取消后，始终会执行一个完整的冲程。

过程

取消从结束点到起始点的进给



取消从起始点到结束点的进给



- ① 在往复轴当前位置上启动循环，进给深度为 0。
 - ② 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ ，进给深度连续增加，直到达到起始点 $\langle S_A \rangle$ 上的进给深度。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_W \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_K \rangle$ ，进给深度连续增加，直到达到起始点 $\langle S_B \rangle$ 上的进给深度。
 - ⑤ 以修光时间 $\langle S_U \rangle$ 进行光磨。
 - ⑥ 中断信号：取消深度进给。达到下一个起始点后结束加工。
 - ⑦ 无中断信号：重复上述过程，直到达到编程的重复数量 $P\langle S_H \rangle$ 。
- 表示反复的运行步骤。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

资源

作为资源，循环使用了一个跨程序段的同步动作和一个同步动作变量。同步动作是动态地从同步动作带的空闲区域中测定的(CUS.DIR - 1 ..., CMA.DIR - 1000 ..., CST.DIR - 1199 ...)。同步动作变量使用的是 SYG_IS[1]。

示例

示例 1：具有两个冲程的往复运行

循环参数：

- 起始进给深度：0.02 mm
- 结束进给深度：0.01 mm
- 冲程：100 mm
- 修光时间：1 s
- 横向进给率：1000 mm/min
- 重复加工的次数：2
- 往复轴和进给轴：标准几何轴

中断信号：快速输入 1 (\$A_IN[1])

程序代码

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4074("1",0.02,0.01,100,1,1000,2)
N30 M30
```

示例 2：具有两个冲程的往复运行

循环参数：

- 起始进给深度：0.02 mm
- 结束进给深度：0.01 mm
- 冲程：100 mm
- 修光时间：1 s
- 横向进给率：1000 mm/min
- 重复加工的次数：2
- 往复轴和进给轴：标准几何轴

中断信号：变量 \$A_DBR[20] < 0.01

程序代码

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4074("($A_DBR[20]<0.01)",0.02,0.01,100,1,1000,2)
N30 M30
```

4.26.1.50 CYCLE4075 - 反向点处带进给的平面磨削

句法

```
CYCLE4075(<S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_R>, <S_F>, <S_P>,
<S_A1>, <S_A2>)
```

参数

编号	参数	数据类型	含义
1	<S_I>	REAL	起始进给深度
2	<S_J>	REAL	结束进给深度
3	<S_K>	REAL	总进给深度
4	<S_A>	REAL	磨削宽度
5	<S_R>	REAL	进给率
6	<S_F>	REAL	横向进给率
7	<S_P>	REAL	修光时间
8	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）
9	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）

功能

该循环用于在进给工步中执行总进给。起始进给深度和结束进给深度可以不同。各次进给之间会执行切向运动。


位移说明 P1 到 P4 可以为负或正。

进给轴和/或往复轴的说明是可选的。如果其中一个或两个参数都未说明，则循环会使用通道的前两个几何轴。


如果起始进给深度和结束进给深度的总和为 0 或总进给深度为 0，则只执行一个光磨冲程。

过程

在第二个反向点进给时达到总进给深度



在第一个反向点进给时达到总进给深度



- ① 在往复轴当前位置上启动循环。
 - ② 进给轴运行至起始进给深度 $\langle S_I \rangle$ ，进给率为 $\langle S_R \rangle$ 。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
 - ⑤ 进给轴运行至结束进给深度 $\langle S_J \rangle$ ，进给率为 $\langle S_R \rangle$ 。
 - ⑥ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
 - ⑦ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
- 表示反复的运行步骤。
- 重复上述过程，直达到总进给深度 $\langle S_K \rangle$ 。最后一个冲程因此不会均匀分布。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

示例

往复运行：

- 0.02 mm 起始进给深度
- 0.01 mm 结束进给深度
- 总进给深度 1 mm
- 冲程 100 mm
- 进给率 1 mm/min
- 横向进给率 1000 mm/min
- 修光时间 1 s
- 标准几何轴

程序代码

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4075(0.02,0.01,1,100,1,1000,1)
N30 M30
```

4.26.1.51 CYCLE4077 - 反向点处带进给的平面磨削以及中断信号**句法**

```
CYCLE4077(<S_GAUGE>, <S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_R>, <S_F>,
<S_P>, <S_A1>, <S_A2>)
```

参数

编号	参数	数据类型	含义
1	<S_GAUGE>	STRING	进给中断条件： • 快速输入编号 • 逻辑表达式
2	<S_I>	REAL	起始进给深度

编号	参数	数据类型	含义
3	<S_J>	REAL	结束进给深度
4	<S_K>	REAL	总进给深度
5	<S_A>	REAL	磨削宽度
6	<S_R>	REAL	进给率
7	<S_F>	REAL	横向进给率
8	<S_P>	REAL	修光时间
9	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）
10	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）

功能

该循环用于在进给工步中执行总进给。起始进给深度和结束进给深度可以不同。各次进给之间会执行切向运动。当快速输入的中断信号为 1 或满足中断条件时，取消深度进给。深度进给取消后，会执行一个完整的冲程。


位移说明 P2 到 P5 可以为负或正。

进给轴和/或往复轴的说明是可选的。如果其中一个或两个参数都未说明，则循环会使用通道的前两个几何轴。


如果起始进给深度和结束进给深度的总和为 0 或总进给深度为 0，则只执行一个光磨冲程。

过程

取消结束进给



取消起始进给



- ① 在往复轴当前位置上启动循环。
- ② 进给轴运行至起始进给深度 $\langle S_I \rangle$ ，进给率为 $\langle S_R \rangle$ 。
- ③ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
- ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
- ⑤ 进给轴运行至结束进给深度 $\langle S_J \rangle$ ，进给率为 $\langle S_R \rangle$ 。
- ⑥ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
- ⑦ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
- ⑧ 中断信号：达到下一个起始点后结束加工。
- ⑨ 无中断信号：重复上述过程，直到达到总进给深度 $\langle S_K \rangle$ 。最后一个冲程因此不会均匀分布。

表示反复的运行步骤。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

资源

作为资源，循环使用了一个跨程序段的同步动作和一个同步动作变量。同步动作是动态地从同步动作带的空闲区域中测定的(CUS.DIR - 1 ..., CMA.DIR - 1000 ..., CST.DIR - 1199 ...)。同步动作变量使用的是 SYG_IS[1]。

示例

示例 1

往复运行：

- 0.02 mm 起始进给深度
- 0.01 mm 结束进给深度
- 总进给深度 1 mm
- 冲程 100 mm
- 进给率 1 mm/min
- 横向进给率 1000 mm/min
- 修光时间 1 s
- 标准几何轴

中断信号：快速输入 1 (\$A_IN[1])

程序代码
N10 T1 D1
N20 CYCLE4077("1",0.02,0.01,1,100,1,1000,1)
N30 M30

示例 2

往复运行：

- 0.02 mm 起始进给深度
- 0.01 mm 结束进给深度
- 总进给深度 1 mm
- 冲程 100 mm
- 进给率 1 mm/min
- 横向进给率 1000 mm/min
- 修光时间 1 s
- 标准几何轴

中断信号：双端口 RAM 变量 20 小于 0.01 (\$A_DBR[20] < 0.01)

程序代码
N10 T1 D1
N20 CYCLE4077("(\$A_DBR[20]<0.01)",0.02,0.01,1,100,1,1000,1)

程序代码
N30 M30

4.26.1.52 CYCLE4078 - 带连续进给的平面磨削

句法

```
CYCLE4078 (<S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_F>, <S_P>, <S_A1>, <S_A2>)
```

参数

编号	参数	数据类型	含义
1	<S_I>	REAL	从起始点到结束点的进给
2	<S_J>	REAL	从结束点到起始点的进给
3	<S_K>	REAL	总进给深度
4	<S_A>	REAL	磨削宽度
5	<S_F>	REAL	进给率
6	<S_P>	REAL	修光时间
7	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）
8	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）

功能


该循环用于通过连续进给执行总进给。其中的起始到结束的进给深度和结束到起始的进给深度可以不同。

位移说明 P1 到 P4 可以为负或正。

进给轴和/或往复轴的说明是可选的。如果其中一个或两个参数都未说明，则循环会使用通道的前两个几何轴。

如果进给深度 P1 和 P2 的总和为 0 或总进给深度为 0，则只执行一个光磨冲程。

过程



- ① 在往复轴当前位置上启动循环，进给深度为 0。
 - ② 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程，进给率为 $\langle S_F \rangle$ ，进给深度连续增加，直到达到起始点 $\langle S_I \rangle$ 上的进给深度。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，进给率为 $\langle S_F \rangle$ ，进给深度连续增加，直到达到结束点 $\langle S_J \rangle$ 上的进给深度。
 - ⑤ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
 - ⑥ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
- 表示反复的运行步骤。
- 重复上述过程，直到达到总进给深度 $\langle S_K \rangle$ 。最后一个冲程因此不会均匀分布。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

示例

往复运行：

- 20 mm 起始进给深度
- 10 mm 结束进给深度
- 总进给深度 100 mm
- 冲程 100 mm
- 进给率 1000 mm/min

- 修光时间 1 s
- 标准几何轴

程序代码
N10 T1 D1
N20 CYCLE4078(20,10,100,100,1000,1)
N30 M30

4.26.1.53 CYCLE4079 - 带间歇进给的平面磨削

句法

```
CYCLE4079(<S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_R>, <S_F>, <S_P>,
<S_A1>, <S_A2>)
```

参数

编号	参数	数据类型	含义
1	<S_I>	REAL	起始进给深度
2	<S_J>	REAL	结束进给深度
3	<S_K>	REAL	总进给深度
4	<S_A>	REAL	磨削宽度
5	<S_R>	REAL	进给率
6	<S_F>	REAL	横向进给率
7	<S_P>	REAL	修光时间
8	<S_A1>	AXIS	进给轴（可选）
9	<S_A2>	AXIS	往复轴（可选）

功能

该循环用于在进给工步中执行总进给。起始进给深度和结束进给深度可以不同。各次进给之间会执行切向运动。


位移说明 P1 到 P4 可以为负或正。

进给轴和/或往复轴的说明是可选的。如果其中一个或两个参数都未说明，则循环会使用通道的前两个几何轴。


如果起始进给深度和结束进给深度的总和为 0 或总进给深度为 0，则只执行一个光磨冲程。

过程

在第二个反向点进给时达到总进给深度



在第一个反向点进给时达到总进给深度



- ① 在往复轴当前位置上启动循环。
 - ② 进给轴运行至起始进给深度 $\langle S_I \rangle$ ，进给率为 $\langle S_R \rangle$ 。
 - ③ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
 - ④ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程，横向进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
 - ⑤ 进给轴运行至结束进给深度 $\langle S_J \rangle$ ，进给率为 $\langle S_R \rangle$ 。
 - ⑥ 以修光时间 $\langle S_P \rangle$ 进行光磨。
 - ⑦ 往复轴运行，以磨削宽度 $\langle S_A \rangle$ 作为运行行程运行至起始点，横向进给率为 $\langle S_F \rangle$ 。
- 表示反复的运行步骤。
- 重复上述过程，直达到总进给深度 $\langle S_K \rangle$ 。最后一个冲程因此不会均匀分布。

说明

该过程无法用一个程序段中断。

示例

往复运行：

- 0.02 mm 起始进给深度
- 0.01 mm 结束进给深度
- 总进给深度 1 mm
- 冲程 100 mm
- 进给率 1 mm/min
- 横向进给率 1000 mm/min
- 修光时间 1 s
- 标准几何轴

程序代码

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4079(0.02,0.01,1,100,1,1000,1)
N30 M30
```

4.26.1.54 GROUP_BEGIN - 程序块开始**句法**

GROUP_BEGIN(<_LEVEL>, <_NAME>, <_SP>, <_MODE>, <S_ICON>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1		<_LEVEL>	INT	平面
				0 = 主级面
				1 = 第 1 子级
2		<_NAME>	STRING[128]	块名称

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
3		<_SP>	INT	主轴
				0 = 无主轴
				1 = 主主轴
				2 = 副主轴
4		<_MODE>	INT	模式
				位 0 = 1 GROUP_ADDEND 已存在
				位 1 = 1 ShopTurn:自动回退（至换刀点）
				位 12 预留
				位 13 预留
5		<S_ICON>	STRING[32]	图标名称（仅用于操作界面）

4.26.1.55 GROUP_END - 程序块结束

句法

GROUP_END(<_LEVEL>, <_SP>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1		<_LEVEL>	INT	平面
				0 = 主级面
				1 = 第 1 子级
2		<_SP>	INT	主轴
				0 = 无主轴
				1 = 主主轴
				2 = 副主轴

4.26.1.56 GROUP_ADDEND - 附加运行结束

句法

GROUP_ADDEND(<_LEVEL>, <_SP>)

参数

编号	对话框参数	内部参数	数据类型	含义
1		<_LEVEL>	INT	平面
				0 = 主级面
				1 = 第 1 子级
2		<_SP>	INT	主轴
				0 = 无主轴
				1 = 主主轴
				2 = 副主轴

4.26.1.57 前提条件

工艺对话框内的工艺调整

在激活“工艺调整”后，便可以在不同的循环对话框内选择简化输入，此时对话框内只显示最重要的循环参数。

在以下循环对话框中可以选择简化输入：

工艺	循环对话框
钻削	深孔钻削
	攻丝
铣削	矩形腔
	轮廓铣削：型腔
车削	车削螺纹：纵向
	轮廓车削：切削
	轮廓车削：切槽
	轮廓车削：往复车削

在上述循环对话框中，操作界面上会提供选项“输入：简单”和“输入：完整”。

没有显示的循环参数

在简单输入中没有显示的循环参数要么预设为工艺适用、无法修改的固定值，要么采用由通道专用循环设定数据设置的值。参见下文“调试”>“通道专用循环设定数据”

“输入：完整”>“输入：简单”

如果在完整输入设置下填满了一个循环对话框，但接着切换到简单输入，那么在生成循环调用时那些不再显示的参数会使用默认值或设定数据值。

调试

通道专用配置机床数据

使用以下机床数据可以激活循环对话框内的工艺调整功能：

MD52210 \$MCS_FUNCTION_MASK_DISP, 位 9 = 1（显示选项“简单输入”）

通道专用循环设定数据

如果激活了循环对话框内的工艺调整功能，则可以通过以下设定数据预设一些循环参数的值。

序号	名称	含义
SD5530 0	\$SCS_EASY_SAFETY_CLEARANCE	安全距离
SD5530 1	\$SCS_EASY_DWELL_TIME	暂停时间
SD5530 5	\$SCS_EASY_DRILL_DEEP_FD1	深孔钻削：百分比值：第 1 进给率
SD5530 6	\$SCS_EASY_DRILL_DEEP_DF	深孔钻削：百分比值：进刀量
SD5530 7	\$SCS_EASY_DRILL_DEEP_V1	深孔钻削：最小切深
SD5530 8	\$SCS_EASY_DRILL_DEEP_V2	深孔钻削：回退量
SD5530 9	\$SCS_EASY_THREAD_RETURN_DIST	车削螺纹：回程距离

4.26.2 测量循环

测量循环是西门子提供的用于解决特定测量任务的特殊子程序。正如一般的循环，测量循环也可以通过参数根据具体问题加以调整。

测量循环适用的工艺和范围包括:

- 车床/铣床的刀具测量
- 车床/铣床的工件测量

更多信息

测量循环编程手册

4.26.2.1 测量循环参数一览

测量循环参数 CYCLE973

```
PROC CYCLE973 (INT S_MVAR, INT S_PRNUM, INT S_CALNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, INT S_MD, REAL  
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_VMS, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

表格 4-8 调用参数 CYCLE973 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义
1		S_MVAR	测量方案（默认=0012103）
			数值： 个位：通过标准面、标准边或标准槽标定测头 0 = 目标长度已知，在 WCS 的标准面上标定测头长度 1 = 目标半径已知，在 WCS 的标准面上标定测头半径 2 = 在 MCS 的标准槽中标定测头长度，参见 S_CALNUM 3 = 在 MCS 的标准槽中标定测头半径，参见 S_CALNUM
			十位：保留 0 = 0
			百位：保留 0 = 0
			千位：指定标定时的测量轴和测量方向 ²⁾ 0 = 不指定（即在通过槽底底面标定测头时，不指定测量轴和测量方向） ⁴⁾ 1 = 指定测量轴和测量方向，参见 S_MA, S_MD （一根测量轴上的一个测量方向） 2 = 指定测量轴和测量方向，参见 S_MA （一根测量轴上的两个测量方向）
			万位：确定位置偏差（测头的偏心度） ^{2), 3)} 0 = 确定位置偏差 1 = 不确定位置偏差
			十万位：保留 0 = 0
			百万位：调整刀具长度 ⁷⁾ 0 = 不调整刀具长度（仅触发点） 1 = 调整刀具长度
2	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号（不是测头编号） （默认=1）
3		S_CALNUM	指定在标准槽内标定测头时的标准槽编号（默认=1） ⁵⁾
4		S_SETV	指定在标准面上标定测头时的目标尺寸

编号	对话框参数	循环参数	含义
5	X0	S_MA	指定测量轴（轴编号） ⁶⁾ （默认=1）
			数值： 1 = 平面第 1 轴（G18 上为 Z 轴） 2 = 平面第 2 轴（G18 上为 X 轴） 3 = 平面第 3 轴（G18 上为 Y 轴） ⁶⁾
6	+-	S_MD	指定测量方向（默认=1）
			数值： 0 = 正测量方向 1 = 负测量方向
7	DFA	S_FA	测量行程
8	TSA	S_TSA	置信区域
9	VMS	S_VMS	指定标定时可变测量速度 ²⁾
10	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （默认=1）
11		S_MCBIT	保留
12		_DMODE	显示模式
			数值： 个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
13		_AMODE	可选模式

1) 所有默认值 = 0 或标记为：默认=x

2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

3) 仅在两个轴方向进行标定时适用

4) 只有测量轴和测量方向才会自动依据测头的刀沿位置确定。SL=8 → -X, SL=7 → -Z

5) 标准槽编号参见以下通用设定数据（MCS 中的全部位置）：

刀沿位置 SL=7 时：

SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1[n] 槽底在平面第 1 轴上的位置（G18 中为 Z 轴）

SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2[n] 槽壁在平面第 2 轴正方向上的位置（G18 中为 X 轴）

SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2[n] 槽壁在平面第 2 轴负方向上的位置

刀沿位置 SL=8 时：

SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2[n] 槽底在平面第 2 轴上的位置

SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2[n] 槽上缘在平面第 2 轴上的位置，（仅用于测头的预定位）

SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1[n] 槽壁在平面第 1 轴正方向上的位置

SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1[n] 槽壁在平面第 1 轴负方向上的位置

4.26 外部循环编程

提示:

可以确定槽壁的大概位置值 $\pm$ 。

必须精确确定由槽壁位置值差值计算出的槽宽（千分表）。

在通过槽校准测头时会假定，测头在经过校准的轴上的长度为 0。

同样，也必须精确确定机床上槽底的位置值，而不是采用图纸尺寸。

6) 测量轴为 S_MA=3 表示在车床上的一个平面上标定测头时，测量轴为平面内的第 3 轴（G18 中为 Y 轴）。

7) 在“标准槽标定长度”或“标准面标定长度”中会调整刀具长度。

车床上的工件测头可以通过 2 个长度（X Z）确定。

车削，测头，580 型

刀沿位置 7：在标定长度时会选择性补偿 Z 长度。

车削，测头，580 型

刀沿位置 8：在标定长度时会选择性补偿 X 长度

在测量方案“标准槽标定半径”或“标准面标定半径”中，不会调整刀具长度。

始终只保存相应的触发点。

测量循环参数 CYCLE974

```
PROC CYCLE974 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, REAL
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL
S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT
_AMODE, INT _DP)
```

表格 4-9 调用参数 CYCLE974 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案	
			数值:	个位: 0 = 测量端面 1 = 内部测量 2 = 外部测量
				十位: 保留
				百位: 补偿目标 0 = 仅测量, 测量值不加入零点偏移和刀具数据中 1 = 测量, 测量值加入零点偏移 (参见 S_KNUM) ³⁾ 2 = 测量, 测量值加入刀具数据 (参见 S_KNUM1)
				千位: 保留
				万位: 指定测量是否带主轴旋转 (旋转主轴) 0 = 测量无旋转 1 = 测量带旋转
2	选择	S_KNUM	指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 ²⁾	
			数值:	个位:
				十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 3 = 补偿全局基本零点偏移 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁶⁾ 1 = 粗补偿

编号	对话框参数	循环参数	含义
3	选择	S_KNUM1	补偿刀具补偿数据 ^{2), 4)}
			数
			值:
			个位:
			十位:
			百位:
			0 = 无补偿 1 ~ 999, 刀具补偿时的 D 编号 (刀沿号); 总补偿和设置补偿请参见: S_DLNUM
			千位: 0 或唯一 D 号
			万位: 0 或唯一 D 号 当在 MD 中设置了唯一的 D 号时, 1 到最大 32000
			十万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿刀具几何尺寸) 1 = 补偿长度 L1 2 = 补偿长度 L2 3 = 补偿长度 L3 4 = 补偿半径
			百万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿计入刀具长度磨损) 1 = 刀具补偿, 总补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿 2 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 新的设置补偿 = 旧的设置补偿 + 旧的总补偿, 新的总补偿 = 0 3 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿 4 = 刀具补偿计入几何尺寸
			千万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿标准的刀具尺寸, 不取反) 1 = 补偿取反
			亿位: 刀具补偿 0 = 刀具补偿不计入备用刀具 1 = 刀具补偿计入备用刀具 (_DP)
4	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (默认=1)

编号	对话框参数	循环参数	含义	
5	X0	S_SETV	设定值	
6	X	S_MA	指定测量轴（轴编号）（默认=1）	
			数值:	1 = 平面第 1 轴（G18 加工平面时为 Z 轴） 2 = 平面第 2 轴（G18 加工平面时为 X 轴） 3 = 平面第 3 轴（G18 加工平面时为 Y 轴） ⁵⁾
7	DFA	S_FA	测量行程	
8	TSA	S_TSA	置信区域	
9	α	S_STA1	“测量带旋转”时的起始角	
10	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （默认=1）	
11	T	S_TNAME	指定刀具名称 ²⁾	
12	DL	S_DLNUM	指定设置-总补偿 DL 号 ⁵⁾	
13	ST	_DP	待补偿备用刀具的编号（DUPLO 号）	
14	TZL	S_TZL	指定零补偿 ^{2), 4)}	
15	DIF	S_TDIF	指定尺寸差极限 ^{2), 4)}	
16	TUL	S_TUL	指定公差上限（附加到设定值上） ⁴⁾	
17	TLL	S_TLL	指定公差下限（附加到设定值上） ⁴⁾	
18	TMV	S_TMV	指定求平均值时的补偿范围 ²⁾	
19	FW	S_K	指定用于求平均值的加权系数 ²⁾	
20	EVN	S_EVNUM	指定经验值/平均值存储器编号 ^{2), 7)}	
21		S_MCBIT	保留	
22		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
23		_AMODE	可选模式	
			数值:	个位：指定是否选择尺寸公差 0 = 不选择 1 = 选择

1) 所有默认值 = 0 或标记为：默认=x

2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

4.26 外部循环编程

- 3) 只有在选择了“测量无旋转”时才允许补偿零偏
- 4) 在指定了刀具补偿时注意通道专用的 MD 20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK 中的位 0 和位 1
- 5) 仅针对在通用 MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR 中设定了“设置总补偿”功能的情况。另外，还必须将通用 MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK 的位 8 设为 1。
- 6) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时，系统会对零点偏移进行“粗”补偿
- 7) “刀具补偿”时可进行求经验值/平均值
经验/平均值存储器的值域：
1 到 20，经验值存储器编号，参见通道专用 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 到 200000，平均值存储器编号，参见通道专用 SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

测量循环参数 CYCLE994

```
PROC CYCLE994 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, REAL
S_SZA, REAL S_SZO, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL
S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT
_DMODE, INT _AMODE, INT _DP)
```

表格 4-10 调用参数 CYCLE994 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案	
			数值:	个位: 指定内部或外部测量 (默认 = 1) 1 = 内部测量 2 = 外部测量
				十位: 保留
				百位: 补偿目标 0 = 仅测量, 测量值不加入零点偏移和刀具数据 1 = 测量, 测量值加入零点偏移 (参见 S_KNUM) ³⁾ 2 = 测量, 测量值加入刀具数据 (参见 S_KNUM1)
				千位: 绕行范围 0 = 无绕行范围 1 = 围绕平面第 1 轴 (G18 内为 Z 轴) 旋转。测量轴参见 S_MA。 2 = 围绕平面第 2 轴 (G18 内为 X 轴) 旋转。测量轴参见 S_MA。 3 = 围绕平面第 3 轴 (G18 内为 Y 轴) 旋转。测量轴参见 S_MA。 ⁸⁾
2	选择	S_KNUM	指定是否将测量值加入到零点偏移、基本偏移或基本参考中 ²⁾	
			数值:	个位:
				十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 3 = 补偿全局基本零点偏移 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁶⁾ 1 = 粗补偿

编号	对话框参数	循环参数	含义
3	选择	S_KNUM1	补偿刀具补偿数据 ^{2), 4)}
			数
			值:
			个位:
			十位:
			百位:
			0 = 无补偿 1 ~ 999, 刀具补偿时的 D 编号 (刀沿号); 总补偿和设置补偿请参见: S_DLNUM
			千位: 0 或唯一 D 号
			万位: 0 或唯一 D 号 当在 MD 中设置了唯一的 D 号时, 1 到最大 32000
			十万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿刀具几何尺寸) 1 = 补偿长度 L1 2 = 补偿长度 L2 3 = 补偿长度 L3 4 = 补偿半径
			百万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿计入刀具长度磨损) 1 = 刀具补偿, 总补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿 2 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 新的设置补偿 = 旧的设置补偿 + 旧的总补偿, 新的总补偿 = 0 3 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿零点偏移 4 = 刀具补偿计入几何尺寸
			千万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿标准的刀具尺寸, 不取反) 1 = 补偿取反
			亿位: 刀具补偿 0 = 刀具补偿不计入备用刀具 1 = 刀具补偿计入备用刀具 (_DP)
4	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (默认=1)

编号	对话框参数	循环参数	含义	
5	X0	S_SETV	设定值	
6	X	S_MA	测量轴编号（默认=1）	
			数值：	1 = 平面第 1 轴（G18 加工平面时为 Z 轴） 2 = 平面第 2 轴（G18 加工平面时为 X 轴） 3 = 平面第 3 轴（G18 上为 Y 轴） ⁸⁾
7	X1	S_SZA	测量轴的绕行宽度	
8	Y1	S_SZO	绕行轴的绕行宽度	
9	DFA	S_FA	测量行程	
10	TSA	S_TSA	置信区域	
11	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （默认=1）	
12	T	S_TNAME	指定刀具名称 ²⁾	
13	DL	S_DLNUM	指定设置-总补偿 DL 号 ⁵⁾	
14	ST	_DP	待补偿备用刀具的编号（DUPLO 号）	
15	TZL	S_TZL	指定零补偿 ^{2), 4)}	
16	DIF	S_TDIF	指定尺寸差极限 ^{2), 4)}	
17	TUL	S_TUL	指定公差上限（附加到设定值上） ⁴⁾	
18	TLL	S_TLL	指定公差下限（附加到设定值上） ⁴⁾	
19	TMV	S_TMV	指定求平均值时的补偿范围 ²⁾	
20	FW	S_K	指定用于求平均值的加权系数 ²⁾	
21	EVN	S_EVNUM	指定经验值存储器编号 ^{2), 7)}	
22		S_MCBIT	保留	
23		_DMODE	显示模式	
			数值：	个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
24		_AMODE	可选模式	
			数值：	个位：指定是否选择尺寸公差 0 = 不选择 1 = 选择

4.26 外部循环编程

- 1) 所有默认值 = 0 或标记为：默认=x
- 2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) 只有在选择了“测量无旋转”时才允许补偿零偏
- 4) 在指定了刀具补偿时，注意通道机床 MD20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK
- 5) 仅针对在通用 MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR 中设定了“设置总补偿”功能的情况。另外，还必须将通用 MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK 的位 8 设为 1。
- 6) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时，系统会对零点偏移进行“粗”补偿
- 7) “刀具补偿”时可进行求经验值/平均值
经验/平均值存储器的值域：
1 到 20，经验值存储器编号，参见通道专用 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 到 200000，平均值存储器编号，参见通道专用 SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]
- 8) 当机床上有 Y 轴时

测量循环参数 CYCLE976

```
PROC CYCLE976 (INT S_MVAR, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, INT S_MA, INT S_MD, REAL  
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_STA1, INT S_NMSP, INT S_SETV1, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

表格 4-11 调用参数 CYCLE976 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义
1		S_MVAR	测量方案（默认=1000）
			数值： 个位：指定在标准面上、标准球上或标准环中标定测头 ²⁾ 0 = 在标准面上校准长度，目标值已知 1 = 在标准环上校准半径，直径（设定值）和圆心已知。 2 = 在标准环上校准半径，直径已知（设定值），圆心未知 3 = 在校准球体上校准长度和半径 4 = 目标值已知，在标准面上校准半径。注意测量轴和测量方向的选择。 ³⁾ 5 = 设定值和边沿间距已知，在两个边沿之间标定半径。需要选择测量轴。
			十位：保留 0 = 0
			百位：保留 0 = 0
			千位：指定标定时的测量轴和测量方向 0 = 不指定（不需要测量轴和测量方向） ⁸⁾ 1 = 指定测量轴和测量方向，参见 S_MA, S_MD （一个测量轴，一个测量方向） 2 = 指定测量轴，参见 S_MA （一个测量轴，两个测量方向）
			万位：确定位置偏差（测头的偏心度） ²⁾ 0 = 确定位置偏差 ⁶⁾ 1 = 不确定位置偏差
			十万位：指定是平行于轴进行标定还是以一定角度标定 0 = 在生效的 WCS 中平行于轴进行标定 1 = 以一定角度进行标定 ⁷⁾
			百万位：指定在平面或球体上标定时是否确定刀具长度 0 = 不确定刀具长度 1 = 确定刀具长度 ⁴⁾ 2 = 在标准球上校准进给轴，确定刀具长度，将刀具长度测量差值输入校准数据
2	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号（不是测头编号） （默认=1）

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
3		S_SETV	设定值	
4	Z0	S_SETV 0	指定通过标准球标定测头时的长度基准点的目标位置	
5	X/Y/Z	S_MA	指定测量轴（轴编号） ^{2), 6)} （默认=1）	
			数值:	1 = 平面第 1 轴（G17 上为 X 轴） 2 = 平面第 2 轴（G17 上为 Y 轴） 3 = 平面第 3 轴（G17 上为 Z 轴）
6	+ -	S_MD	指定测量方向 ^{2), 6)}	
			数值:	0 = 正方向 1 = 负方向
7	DFA	S_FA	测量行程	
8	TSA	S_TSA	置信区域	
9	VMS	S_VMS	指定标定时的可变测量速度 ²⁾	
10	α	S_STA1	指定起始角度 ^{2), 5)}	
11	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （默认=1）	
12	X0	S_SETV 1	在 2 个边沿之间标定时的参考点 ³⁾	
13		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位: 指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
14		_AMODE	可选模式	

1) 所有默认值 = 0 或标记为: 默认=x

2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

3) 在标准环中标定半径”时，标准环的直径和圆心必须为已知（4 个测量方向）。
在“两个边沿上标定半径”时，只需已知测量轴方向上边沿间的距离（2 个测量方向）。
在“一个边沿上标定半径”时，平面目标值必须为已知。

4) 只有在测量方案“通过平面标定长度”中，经过补偿的刀具长度由 S_MD 和 S_MA 得出。

5) 仅针对测量方案“圆心已知的标定环...”（S_MVAR=1xxx02）。

- 6) 测量轴仅针对测量方案 $S_MVAR=0$ 或 $=xx1x01$ 或 $=xx2x01$ 或 $=20000$
 测量方案：“通过平面标定” → 指定测量轴和测量方向
 或“圆心已知的标定环...” → 指定轴方向，指定测量轴和测量方向
 或“圆心已知的标定环...”，指定两个轴方向和测量轴
 “确定测头长度” → $S_MA=3$ → 指定平面第 3 轴（G17 上为 Z 轴）
- 7) 仅针对测量方案“通过标准环标定”或“通过标准球标定”
 在“通过标准球标定”中，测量时会以一定角度绕行球体赤道。
- 8) 对于圆心未知的“通过标准环标定半径”，测量方向为平面中的四个测量方向（G17 平面中为 +I-X 轴和+I-Y 轴）。
 对于“通过标准面标定长度”，测量方向为刀具轴的负方向（G17 平面中为 -Z 轴）。

测量循环参数 CYCLE978

```
PROC CYCLE978 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_MA, INT S_MD, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL
S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT
_AMODE, INT _DP)
```

表格 4-12 调用参数 CYCLE978 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义
1		S_MVAR	测量方案
			数值：
			个位：轮廓单元
			0 = 测量平面
			十位：保留
			百位：补偿目标
			0 = 仅测量，测量值不加入零点偏移和刀具数据 1 = 测量，测量值加入零点偏移（参见 S_KNUM） 2 = 测量，测量值加入刀具数据（参见 S_KNUM1）
			千位：保留
			万位：带/不带主轴旋转的测量或者测头是否对准切换方向 ⁹⁾
			0 = 无主轴旋转、测头不对准切换方向的测量 1 = 带主轴旋转的测量
			2 = 测头对准切换方向

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	指定是否将测量值加入到零点偏移、基本偏移或基本参考中 ²⁾	
			数值:	个位:
				十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 3 = 补偿全局基本零点偏移 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁶⁾ 1 = 粗补偿

编号	对话框参数	循环参数	含义
3	选择	S_KNUM1	补偿刀具补偿数据 ²⁾
			数值：
			个位：
			十位：
			百位：
			0 = 无补偿 1 ~ 999, 刀具补偿时的 D 编号 (刀沿号) ; 总补偿和设置补偿请参见: S_DLNUM
			千位: 0 或唯一 D 号
			万位: 0 或唯一 D 号 当在 MD 中设置了唯一的 D 号时, 1 到最大 32000
			十万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿刀具几何尺寸) 1 = 补偿长度 L1 2 = 补偿长度 L2 3 = 补偿长度 L3 4 = 补偿半径
			百万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿计入半径磨损) 1 = 刀具补偿, 总补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿 2 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 新的设置补偿 = 旧的设置补偿 + 旧的总补偿, 新的总补偿 = 0 3 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 刀具补偿值计入现有的总补偿零点偏移 4 = 刀具补偿计入几何尺寸
			千万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿标准的刀具尺寸, 不取反) 1 = 补偿取反
			亿位: 刀具补偿 0 = 刀具补偿不计入备用刀具 1 = 刀具补偿计入备用刀具 (_DP)
4	图标+数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (取值范围为 1 到 40)

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
5	X0	S_SETV	设定值	
6	DFA	S_FA	测量行程	
7	TSA	S_TSA	置信区域	
8	X	S_MA	指定测量轴编号 ⁷⁾ (取值范围为 1 到 3)	
			数值:	1 = 平面第 1 轴 (G17 加工平面时为 X 轴) 2 = 平面第 2 轴 (G17 加工平面时为 Y 轴) 3 = 平面第 3 轴 (G17 加工平面时为 Z 轴), 刀具方向的测量
9		S_MD	指定测量轴的测量方向	
			数值:	1 = 正测量方向 2 = 负测量方向
10	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ (取值范围为 1 到 9)	
11	TR	S_TNAME	指定刀具名称 ³⁾	
12	DL	S_DLNUM	指定设置-总补偿 DL 号 ⁵⁾	
13	ST	_DP	待补偿备用刀具的编号 (DUPLO 号)	
14	TZL	S_TZL	指定零补偿 ^{2), 3)}	
15	DIF	S_TDIF	指定尺寸差极限 ^{2), 3)}	
16	TUL	S_TUL	指定公差上限 (附加到设定值上) ³⁾	
17	TLL	S_TLL	指定公差下限 (附加到设定值上) ³⁾	
18	TMV	S_TMV	指定求平均值时的补偿范围 ²⁾	
19	FW	S_K	指定用于求平均值的加权系数 ²⁾	
20	EVN	S_EVNUM	指定经验值存储器数据组 ^{2), 8)}	
21		S_MCBIT	保留	
22		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位: 指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
23		_AMODE	可选模式	
			数值:	个位: 指定是否选择尺寸公差 0 = 不选择 1 = 选择

- 1) 所有默认值 = 0，或者取值范围为 a 到 b
- 2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) 仅对于“刀具补偿”为选择时，否则参数 = ""
- 4) 仅“刀具补偿”和“尺寸公差”为“选择”时，否则参数 = 0
- 5) 仅针对在通用 MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR 中设定了“设置总补偿”功能的情况。另外，还必须将通用 MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK 的位 8 设为 1。
- 6) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时，系统会对零点偏移进行“粗”补偿
- 7) 在“补偿刀具几何尺寸”时，
测量轴为(S_MA=1 或在“补偿刀具半径”时，测量轴为 S_MA=2)，在“补偿刀具长度 L1”时，测量轴为 (S_MA=3)
- 8) 刀具补偿和零点偏移补偿时可进行求经验值/平均值
经验/平均值存储器的值域：
1 到 20，经验值存储器编号，参见通道专用 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 到 200000，平均值存储器编号，参见通道专用 SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]
- 9) 在旋转主轴进行测量时，测头的精确半径或直径必须已知。此时可以采用 CYCLE976 的某个标定方案：通过标准环/标准面/标准球标定，否则可能会导致错误的测量结果。

测量循环参数 CYCLE998

```
PROC CYCLE998 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_RA, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_STA1, REAL
S_INCA, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL
S_SETV2, REAL S_SETV3, INT S_NMSP, INT S_EVNUM, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

表格 4-13 调用参数 CYCLE998 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案（默认=5）	
			数值：	个位：轮廓单元 5 = 测量边沿（一个角度） 6 = 测量平面（两个角度）
				十位：保留
				百位：补偿目标 0 = 仅测量，测量值不加入到零点偏移中 1 = 测量，测量值加入到零点偏移中（参见 S_KNUM）
				千位：保护区 0 = 不考虑保护区 1 = 考虑保护区。
				万位：指定测量是否带主轴旋转（差值测量） 0 = 测量无主轴旋转 1 = 测量带主轴旋转
				十万位：指定是平行于轴进行测量还是以一定角度测量 0 = 以一定角度进行测量 1 = 平行于轴进行测量

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	指定是否将测量值加入到零点偏移、基本偏移或基本参考中 ²⁾	
			数值:	个位:
				十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本零点偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 ³⁾ 0 = 精补偿 1 = 粗补偿
3	A, B, C	S_RA	指定补偿目标是坐标轴旋转还是回转轴 ¹⁴⁾	
			数值:	0 = 补偿目标是由参数 S_MA 得出的围绕轴的坐标旋转 ⁴⁾ >0 补偿目标是回转轴。指定回转轴（主要为回转台）的通道轴编号。角度补偿在回转轴零点偏移中的平移分量中进行。
4	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (默认=1)	
5	DX/DY/DZ	S_SETV	指定测头从起始位置到测量轴上测量点 P1 的距离(S_MA) ⁵⁾	
6	α	S_STA1	指定在“边对齐”或“平面对齐”中，绕平面第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴）旋转的目标角度值 ⁹⁾	
7	β	S_INCA	指定在“平面对齐”中，绕平面第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）旋转的目标角度值 ⁹⁾	
8	DFA	S_FA	测量行程	
9	TSA	S_TSA	置信区域 指定相对于角度目标值的差值监控 [度] ⁶⁾	

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
10	X/Y/Z	S_MA	测量轴，偏移轴 ⁷⁾ (默认=201)	
			数值:	个位: 测量轴的编号 1 = 平面第 1 轴 (G17 加工平面时为 X 轴) 2 = 平面第 2 轴 (G17 加工平面时为 Y 轴) 3 = 平面第 3 轴 (G17 加工平面时为 Z 轴)
				十位: 保留
				百位: 偏移轴编号 1 = 平面第 1 轴 (G17 加工平面时为 X 轴) 2 = 平面第 2 轴 (G17 加工平面时为 Y 轴) 3 = 平面第 3 轴 (G17 加工平面时为 Z 轴)
11	+-	S_MD	指定测量轴的测量方向 ⁸⁾	
			数值:	0 = 测量方向通过测量轴的目标位置和实际位置确定 (兼容性) 1 = 正测量方向 2 = 负测量方向
12	L2	S_ID	在测量方案“边对齐”中: 它指定偏移轴上测量点 P1 和 P2 之间的距离 (值大于 0) 在测量方案“平面对齐”中, 以下参数起作用。	
13	L2	S_SETV 0	指定平面第 1 轴上测量点 P1 和 P2 之间的距离 ¹⁰⁾	
14		S_SETV 1	指定平面第 2 轴上测量点 P1 和 P2 之间的距离 ^{11), 12)}	
15	L3x	S_SETV 2	指定平面第 1 轴上测量点 P1 和 P3 之间的距离 ¹¹⁾	
16	L3y	S_SETV 3	指定平面第 2 轴上测量点 P1 和 P3 之间的距离 ¹⁰⁾	
17	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ (默认=1)	
18		S_EVNUM	指定经验值存储器数据组 ^{2), 13)}	

编号	对话框参数	循环参数	含义
19		_DMODE	显示模式
			数值： 个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
20		_AMODE	保留（备选模式）

- 1) 所有默认值 = 0 或标记为：默认=x
- 2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) 只有在补偿目标为“回转轴”且 MD 52207 \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB[n] 的位 6 为 1 时，才允许精补偿零点偏移。
如果在机床数据中没有设置零点偏移，则粗补偿零点偏移。
- 4) 坐标旋转补偿的示例：S_MA=102 测量轴 Y 轴和偏移轴 X 轴围绕 Z 轴旋转（G17 平面）
- 5) 该值只有在保护区选项为“选择”时才相关（即 S_MVAR 的千位为 1）
- 6) 测头在偏移轴上的测量点 P1 到 P2 之间定位时，参数 S_STA1 和 S_TSA 中设置的角度相加在一起。
- 7) 测量轴的编号必须不同于偏移轴的编号（例如不允许为 101）
- 8) 仅用于“边对齐”和“平行于轴进行测量”中的测量方向(S_MVAR=10x105)
- 9) “边对齐”时角度范围为 S_STA1 ±45 度
“平面对齐”时角度范围为 S_STA1 0 至 +60 度和 S_INCA ±30 度
- 10) 仅用于测量方案“边对齐”和“平面对齐”
- 11) 针对测量方案“测量平面”和“平行于轴进行测量”
- 12) 不适用于测量循环版本 SW04.04。
- 13) 零点偏移补偿时可进行求经验值：经验/平均值存储器的值域：
1 到 20 参见通道专用的 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
- 14) 参数 S_RA 仅与测量方案“边对齐”相关（S_MVAR xxxxx5）。

测量循环参数 CYCLE977

```
PROC CYCLE977 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL
S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT
S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL
S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL S_YM, INT _DP)
```

表格 4-14 调用参数 CYCLE977 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案	
			数值：	个位：轮廓单元（取值范围为 1 到 6） 1 = 测量钻孔 2 = 测量凸台 3 = 测量槽 4 = 测量隔断 5 = 测量矩形，内部 6 = 测量矩形，外部
				十位：保留
				百位：补偿目标 0 = 仅测量，测量值不加入到零点偏移和刀具数据中 1 = 测量，测量值加入到零点偏移中（参见 S_KNUM） 2 = 测量，测量值加入到刀具数据中（参见 S_KNUM1）
				千位：保护区 0 = 不考虑保护区 1 = 考虑保护区。
				万位：带/不带主轴旋转的测量（差值测量）或者测头是否对准切换方向 0 = 无主轴旋转、测头不对准切换方向的测量 1 = 带主轴旋转的测量 2 = 测头对准切换方向

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	指定是否将测量值加入到零点偏移、基本偏移或基本参考中 ²⁾	
			数值:	个位:
				十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 3 = 补偿全局基本零点偏移 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁶⁾ 1 = 粗补偿

编号	对话框参数	循环参数	含义
3	选择	S_KNUM1	补偿刀具补偿数据 ²⁾
			数
			值:
			个位:
			十位:
			百位:
			0 = 无补偿 1 ~ 999, 刀具补偿时的 D 编号 (刀沿号); 总补偿和设置补偿请参见: S_DLNUM
			千位: 0 或唯一 D 号
			万位: 0 或唯一 D 号 当在 MD 中设置了唯一的 D 号时, 1 到最大 32000
			十万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿刀具半径) 1 = 补偿长度 L1 2 = 补偿长度 L2 3 = 补偿长度 L3 4 = 补偿半径
			百万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿计入半径磨损) 1 = 刀具补偿, 总补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿 2 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 新的设置补偿 = 旧的设置补偿 + 旧的总补偿, 新的总补偿 = 0 3 = 刀具补偿, 设置补偿 ⁵⁾ 刀具补偿值计入现有的总补偿零点偏移 4 = 刀具补偿计入几何尺寸
			千万位: 指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定 (补偿标准的刀具尺寸, 不取反) 1 = 补偿取反
			亿位: 刀具补偿 0 = 刀具补偿不计入备用刀具 1 = 刀具补偿计入备用刀具 (_DP)
4	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (取值范围为 1 到 40)

编号	对话框参数	循环参数	含义		
5	X0	S_SETV	设定值		
6	X0	S_SETV0	矩形目标坐标，第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴）		
7	Y0	S_SETV1	矩形目标坐标，第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）		
8	XM	S_XM	中心点目标坐标，几何轴 X 轴		
9	YM	S_YM	中心点目标坐标，几何轴 Y 轴		
10	DFA	S_FA	测量行程		
11	TSA	S_TSA	置信区域		
12	α 0	S_STA1	起始角		
13	DZ	S_ID	增量值 1. 平面第 3 轴（G17 平面中为 Z 轴）的增量进给 进给方向取决于 S_ID 前的符号。在测量凸台、隔断和矩形外部时通过 S_ID 定义到测量高度的下降距离。 2. 考虑保护区 在测量钻孔、槽和矩形内部并且考虑保护区时通过 S_ID 定义测量高度之上的进给高度。		
14	X1	S_SZA	保护区的直径或长度（宽度） ⁷⁾		
15	Y1	S_SZO	在矩形测量中：指定保护区在平面第 2 轴上的宽度		
16	X	S_MA	测量轴编号 ⁷⁾ （仅在测量槽或隔断时，参见“测量槽”或“测量隔断”） <table><tr><td>数值：</td><td>1 = 平面第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴） 2 = 平面第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）</td></tr></table>	数值：	1 = 平面第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴） 2 = 平面第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）
数值：	1 = 平面第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴） 2 = 平面第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）				
17	ST	_DP	待补偿备用刀具的编号（DUPLO 号）		
18	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （取值范围为 1 到 9）		
19	TR	S_TNAME	指定刀具名称 ²⁾		
20	DL	S_DLNUM	指定设置-总补偿 DL 号 ⁵⁾		
21	TZL	S_TZL	指定零补偿 ^{2), 4)}		
22	DIF	S_TDIF	指定尺寸差极限 ^{2), 4)}		
23	TUL	S_TUL	指定公差上限（附加到设定值上） ⁴⁾		
24	TLL	S_TLL	指定公差下限（附加到设定值上） ⁴⁾		
25	TMV	S_TMV	指定求平均值时的补偿范围 ²⁾		
26	FW	S_K	指定用于求平均值的加权系数 ²⁾		
27		S_EVNUM	指定经验值/平均值存储器数据组 ^{2), 8)}		
28		S_MCBIT	保留		

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
29		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位: 指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
30		_AMODE	可选模式	
			数值:	个位: 指定是否选择尺寸公差 0 = 不选择 1 = 选择

- 1) 所有默认值 = 0, 或者取值范围为 a 到 b
- 2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) 仅对于“刀具补偿”为选择时, 否则参数 = ""
- 4) 仅“刀具补偿”和“尺寸公差”为“选择”时, 否则参数 = 0
- 5) 仅针对在通用 MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR 中设定了“设置总补偿”功能的情况。另外, 还必须将通用 MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK 的位 8 设为 1。
- 6) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时, 系统会对零点偏移进行“粗”补偿
- 7) 钻孔或槽内部保护区的直径或宽度
凸台或隔断外部保护区的直径或宽度
- 8) “刀具补偿”时可进行求经验值/平均值
经验/平均值存储器的值域:
1 到 20, 经验值存储器编号, 参见通道专用 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 到 200000, 平均值存储器编号, 参见通道专用 SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

测量循环参数 CYCLE961

```
PROC CYCLE961 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL
S_SETV2, REAL S_SETV3, REAL S_SETV4, REAL S_SETV5, REAL S_SETV6, REAL S_SETV7, REAL S_SETV8, REAL
S_SETV9, REAL S_STA1, REAL S_INCA, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT
_DMODE, INT _AMODE)
```

表格 4-15 调用参数 CYCLE961 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案（默认值≥6）	
			数值：	个位：轮廓单元 5 = 创建直角内部拐角，指定角度和 A1 至 A3 间距 6 = 创建直角外部拐角，指定角度和 A1 至 A3 间距 7 = 创建内部拐角，指定角度和 A1 至 A4 8 = 创建外部拐角，指定角度和 A1 至 A4 的间距
				十位：指定是设置间距还是设置四个点的位置 0 = 指定间距（极坐标） 1 = 指定四个点的位置（测量点 P1 至 P4）
				百位：补偿目标 0 = 仅测量，测量值不加入零点偏移和刀具数据中 1 = 测量，测量值加入到零点偏移中，参见 S_KNUM
				千位：保护区 0 = 不考虑保护区（障碍物） 1 = 考虑保护区（障碍物），参见 S_ID
				万位：指定 WCS 中拐角的位置 0 = 拐角位置通过参数 S_STA1 确定（兼容性） 1 = 拐角位置 1，定位的测量起点 ⁶⁾ 2 = 拐角位置 2，平面第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴）中的距离为负值（参见 S_SETV0，S_SETV1） 3 = 拐角位置 3，平面第 1 轴和第 2 轴（G17 平面 XY）中的距离为负值（参见 S_SETV0 至 S_SETV3） 4 = 拐角位置 4，平面第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）中的距离为负值（参见 S_SETV2，S_SETV3）

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	指定是否将测量值加入到零点偏移、基本偏移或基本参考中 ²⁾	
			数	个位:
			值:	十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本零点偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁵⁾ 1 = 粗补偿
3	图标+数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (取值范围为 1 到 40)	
4	L1/X1	S_SETV0	指定极点与测量点 P1 在平面第 1 轴 (G17 加工平面时为 X 轴) 的距离 L1 ³⁾ (若距离 L1=0, 会自动计算 $L1 = M_SETV1 / 2$) 或指定起点 P1x 在平面第 1 轴 (G17 加工平面时为 X 轴) 上的位置 ⁴⁾	
5	L2/Y1	S_SETV1	指定极点与测量点 P2 在平面第 1 轴的距离 L2 ³⁾ 或指定起点 P1y 在平面第 2 轴 (G17 加工平面时为 Y 轴) 上的位置 ⁴⁾	
6	L3/X2	S_SETV2	指定极点与测量点 P3 在平面第 2 轴的距离 L3 ³⁾ (若距离 L3=0, 在一个非直角的拐角上会自动计算 $L3 = M_SETV3 / 2$) 或指定起点 P2x 在平面第 1 轴上的位置 ⁴⁾	
7	L4/Y2	S_SETV3	指定在一个非直角拐角上、极点与测量点 P3 在平面第 2 轴的距离 L4 ³⁾ 或指定起点 P2y 在平面第 2 轴上的位置 ⁴⁾	
8	XP/X3	S_SETV4	指定极点或者在平面第 1 轴位置 ³⁾ 或者指定起点 P3x 在平面第 1 轴位置 ⁴⁾	
9	XP/Y3	S_SETV5	指定极点或者在平面第 2 轴位置 ³⁾ 或者指定起点 P3y 在平面第 2 轴位置 ⁴⁾	
10	X4	S_SETV6	指定起点 P4x 在平面第 1 轴的位置 ⁴⁾	

编号	对话框参数	循环参数	含义
11	Y4	S_SETV7	指定起点 P4y 在平面第 2 轴的位置 ⁴⁾
12	X0	S_SETV8	指定选择了补偿零点偏移时，被测拐角在平面第 1 轴的目标位置
13	Y0	S_SETV9	指定选择了补偿零点偏移时，被测拐角在平面第 2 轴的目标位置
14	$\alpha 0$	S_STA1	MCS 中平面第 1 轴正方向与工件基准边沿之间的起始角度 (+270 度)
15	$\alpha 1$	S_INCA	指定在测量一个非直角拐角时工件基准边沿之间的角度 ⁷⁾
16	DZ	S_ID	指定在设置了保护区时测头到达每个测量点的进给量 (参见 S_MVAR)。
17	DFA	S_FA	测量行程
18	TSA	S_TSA	置信区域 指定相对于角度目标值的差值监控 [度]
19	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ (取值范围为 1 到 9) ²⁾
20		S_MCBIT	保留
21		_DMODE	显示模式 数值： 个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
22		_AMODE	可选模式

1) 所有默认值 = 0，或者取值范围为 a 到 b

2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

3) 在极坐标指定测量点，考虑了起始角 S_STA1 在 3 点测量或 4 点测量中还考虑了增量角 S_INCA.

4) 在直角坐标系中指定测量点 (4 点)

5) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时，系统会对零点偏移进行“粗”补偿

6) 角度 S_INCA 的取值范围：-180 至 +180 度

7) 起始角：S_STA1，取值范围：直角：+- 90 度，任意角：+- 45 度

测量循环参数 CYCLE979

```
PROC CYCLE979 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_FA, REAL
S_TSA, REAL S_CPA, REAL S_CPO, REAL S_STA1, REAL S_INCA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, REAL
S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT
S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL S_YM, INT _DP)
```

表格 4-16 调用参数 CYCLE979 ⁰⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案	
			数值:	个位: 轮廓单元 1 = 测量钻孔 2 = 测量凸台 (轴肩)
				十位: 保留
				百位: 补偿目标 0 = 仅测量, 测量值不加入到零点偏移和刀具数据中 1 = 测量, 测量值加入到零点偏移中 (参见 S_KNUM) 2 = 测量, 测量值加入到刀具数据中 (参见 S_KNUM1)
				千位: 测量点数量 0 = 3 个测量点 1 = 4 个测量点
				万位: 带/不带主轴旋转的测量 (差值测量) 或者测头是否对准切换方向 0 = 无主轴旋转、测头不对准切换方向的测量 1 = 带主轴旋转的测量 2 = 测头对准切换方向

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	指定是否将测量值加入到零点偏移、基本偏移或基本参考中 ²⁾	
			数	个位:
			值:	十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 3 = 补偿全局基本零点偏移 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁶⁾ 1 = 粗补偿

编号	对话框参数	循环参数	含义
3	选择	S_KNUM1	补偿刀具补偿数据 ²⁾
			数值：
			个位：
			十位：
			百位：
			0 = 无补偿 1 ~ 999, 刀具补偿时的 D 编号（刀沿号）；总补偿和设置补偿请参见：S_DLNUM
			千位：0 或唯一 D 号
			万位：0 或唯一 D 号 当在 MD 中设置了唯一的 D 号时，1 到最大 32000
			十万位：指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定（补偿刀具半径） 1 = 补偿长度 L1 2 = 补偿长度 L2 3 = 补偿长度 L3 4 = 补偿半径
			百万位：指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定（补偿计入半径磨损） 1 = 刀具补偿，总补偿 ⁵⁾ 刀具补偿计入现有的总补偿 2 = 刀具补偿，设置补偿 ⁵⁾ 新的设置补偿 = 旧的设置补偿 + 旧的总补偿，新的总补偿 = 0 3 = 刀具补偿，设置补偿 ⁵⁾ 刀具补偿值计入现有的总补偿零点偏移 4 = 刀具补偿计入几何尺寸
			千万位：指定刀具补偿 ²⁾ 0 = 不指定（补偿标准的刀具尺寸，不取反） 1 = 补偿取反
			亿位：刀具补偿 0 = 刀具补偿不计入备用刀具 1 = 刀具补偿计入备用刀具（_DP）
4	图标+ 数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号（不是测头编号） （取值范围为 1 到 40）

编号	对话框参数	循环参数	含义
5	X0	S_SETV	设定值
6	DFA	S_FA	测量行程
7	TSA	S_TSA	置信区域
8	X0	S_CPA	指定中心在平面第 1 轴（G17 平面内为 X 轴）的坐标
9	Y0	S_CPO	指定中心在平面第 2 轴（G17 平面内为 Y 轴）的坐标
10	XM	S_XM	中心点目标坐标，几何轴 X 轴
11	YM	S_YM	中心点目标坐标，几何轴 Y 轴
12	alpha 0	S_STA1	指定起始角度 ⁷⁾
13	alpha 1	S_INCA	指定增量角 ⁸⁾
14	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ¹⁾ （取值范围为 1 到 9）
15	ST	_DP	待补偿备用刀具的编号（DUPLO 号）
16	T	S_TNAME	指定刀具名称 ²⁾
17	DL	S_DLNUM	指定设置-总补偿 DL 号 ^{1), 4)}
18	TZL	S_TZL	零补偿 ^{1), 2)}
19	DIF	S_TDIF	指定尺寸差极限 ^{1), 2)}
20	TUL	S_TUL	指定公差上限（附加到设定值上） ²⁾
21	TLL	S_TLL	指定公差下限（附加到设定值上） ²⁾
22	TMV	S_TMV	指定求平均值时的补偿范围 ¹⁾
23	FW	S_K	指定用于求平均值的加权系数 ¹⁾
24		S_EVNUM	指定经验值存储器数据组 ^{1), 6)}
25		S_MCBIT	保留
26		_DMODE	显示模式 数值： 个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
27		_AMODE	可选模式 数值： 个位：指定是否选择尺寸公差 0 = 不选择 1 = 选择

4.26 外部循环编程

- 0) 所有默认值 = 0，或者取值范围为 a 到 b。
- 1) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 2) 仅对于“刀具补偿”为选择时，否则参数 = ""
- 3) 仅“刀具补偿”和“尺寸公差”为“选择”时，否则参数 = 0
- 4) 仅针对在通用 MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR 中设定了“设置总补偿”功能的情况。
- 5) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时，系统会对零点偏移进行“粗”补偿
- 6) “刀具补偿”时可进行求经验值/平均值
经验/平均值存储器的值域：
1 到 20，经验值存储器编号，参见通道专用 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 到 200000，平均值存储器编号，参见通道专用 SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]
- 7) 起始角的取值范围：-360 至 +360 度
- 8) 在 4 点测量中，增量角的取值范围为 0 至 90 度，在 3 点测量中为 0 至 120 度。

测量循环参数 CYCLE997

```
PROC CYCLE997 (INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PRNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL S_TSA,REAL
S_STA1,REAL S_INCA,REAL S_SETV0,REAL S_SETV1,REAL S_SETV2,REAL S_SETV3,REAL S_SETV4,REAL
S_SETV5,REAL S_SETV6,REAL S_SETV7,REAL S_SETV8,REAL S_TNVL,INT S_NMSP,INT S_MCBIT,INT
_DMODE,INT _AMODE)
```

表格 4-17 调用参数 CYCLE997 ^{1), 2)}

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案（默认=9）	
			数值：	个位：轮廓单元 9 = 测量球体
				十位：重复测量 0 = 不重复测量 1 = 重复测量
				百位：补偿目标 0 = 仅测量，测量值不加入到零点偏移中 1 = 测量，测量值加入到零点偏移中（参见 S_KNUM）
				千位：测量方案 0 = 与轴平行进行测量，测头方向由 SD55740 位 1 定义 1 = 沿着圆弧轨迹进行测量，有一定起始角度，测头方向由 SD55740 位 1 定义 2 = 沿着圆弧轨迹进行测量，有一定起始角度，测头对准切换方向 3 = 与轴平行进行测量，有一定起始角度，测头方向由 SD55740 位 1 定义 4 = 与轴平行进行测量，有一定起始角度，测头对准切换方向
				万位：待测量球体数量 0 = 测量一个球体 1 = 测量三个球体
				十万位：指定测量点的数量，仅针对“以一定角度进行测量”（注意该测量方案中，千位必须大于 0） 0 = 以一定角度进行测量时采用三个测量点（球体圆周） 1 = 以一定角度进行测量时采用四个测量点（球体圆周）
				百万位：指定是否指定球体的目标直径 0 = 不确定球体的目标直径 1 = 确定球体的目标直径

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	指定是否补偿零点偏移、基本偏移或基本参考 ³⁾	
			数	个位:
			值:	十位: 0 = 无补偿 1~99, 零点偏移编号或 1~16, 基本偏移编号
				百位: 保留
				千位: 指定是否补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 补偿可设定零点偏移 1 = 补偿通道专用的基本零点偏移 2 = 补偿基本参考 3 = 补偿全局基本零点偏移 ⁷⁾ 9 = 补偿生效的零点偏移或补偿 G500 下最后生效的通道专用基本零点偏移
				万位: 指定是否精补偿或粗补偿零点偏移、基本零点偏移或基本参考 0 = 精补偿 ⁶⁾ 1 = 粗补偿
3	图标+数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (取值范围为 1 到 40)	
4		S_SETV	指定球体直径 ⁴⁾	
5	DFA	S_FA	测量行程	
6	TSA	S_TSA	置信区域	
7	alpha 0	S_STA1	指定以一定角度进行测量时的起始角度	
8	alpha 1	S_INCA	指定以一定角度进行测量时的增量角度	
9	X1	S_SETV0	在测量 3 个球体时指定第 1 个球体的第 1 轴 (G17 平面内为 X 轴) 的目标坐标	
10	Y1	S_SETV1	在测量 3 个球体时指定第 1 个球体的第 2 轴 (G17 平面内为 Y 轴) 的目标坐标	
11	Z1	S_SETV2	在测量 3 个球体时指定第 1 个球体的第 3 轴 (G17 平面内为 Z 轴) 的目标坐标	
12	X2	S_SETV3	在测量 3 个球体时指定第 2 个球体的第 1 轴的目标坐标	
13	Y2	S_SETV4	在测量 3 个球体时指定第 2 个球体的第 2 轴的目标坐标	
14	Z2	S_SETV5	在测量 3 个球体时指定第 2 个球体的第 3 轴的目标坐标	
15	X3	S_SETV6	在测量 3 个球体时指定第 3 个球体的第 1 轴的目标坐标	
16	Y3	S_SETV7	在测量 3 个球体时指定第 3 个球体的第 2 轴的目标坐标	

编号	对话框参数	循环参数	含义
17	Z3	S_SETV8	在测量 3 个球体时指定第 3 个球体的第 3 轴的目标坐标
18	TVL	S_TNVL	在测量 3 个球体时指定三角形的最大变形度（总偏差） ⁵⁾
19	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （取值范围为 1 到 9）
20		S_MCBIT	保留
21		_DMODE	显示模式
			数值： 个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17（仅在循环中生效） 2 = G18（仅在循环中生效） 3 = G19（仅在循环中生效）
22		_AMODE	可选模式

1) 所有默认值 = 0，或者取值范围为 a 到 b

2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

3) 中间定位的方式为：测头绕行球体“赤道”

4) 测量 3 个球体时：目标直径 (_SETV)针对的是所有球体

5) 默认值：S_TNVL=1.2

补偿加入到零点偏移中：只有当计算出的三角形变形量低于极限值 S_TNVL 时，补偿才会加入到零点偏移中。

6) 在机床数据中未设置“精”零点偏移时，系统会对零点偏移进行“粗”补偿

7) 在测量方案“测量三个球体”中，补偿无法加入到全局基本框架中（S_KNUM = 3001 至 3016），因为框架不包含旋转分量。

测量循环参数 CYCLE995

```
PROC CYCLE995 (INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL S_TSA,REAL
S_STAL,REAL S_INCA,REAL S_DZ,REAL S_SETV0,REAL S_SETV1,REAL S_SETV2,REAL S_TUL,REAL
S_TZL,INT S_NMSP,INT S_MCBIT,INT _DMODE,INT _AMODE)
```

表格 4-18 调用参数 CYCLE995 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义
1		S_MVAR	测量方案（默认=5） 数值： 个位：轮廓单元 5 = 主轴几何尺寸（与刀具轴的平行度） 十位：重复测量 1 = 带重复测量 百位：无补偿目标 0 = 仅测量 千位：测量方案 2 = 以一定角度测量，测头对准切换方向 万位：待测量球体数量 0 = 测量一个球体 十万位：测量点数量 1 = 以一定角度测量时的 4 个测量点（绕行球体） 百万位：指定是否指定球体的目标直径 0 = 不确定球体的目标直径 1 = 确定球体的目标直径
2	选择	S_KNUM	补偿目标 0 = 0
3	图标+ 数量	S_PNUM	指定测头参数字段的编号（不是测头编号） （取值范围为 1 到 40）
4	DM	S_SETV	标准球的直径 ⁴⁾
5	DFA	S_FA	测量行程
6	TSA	S_TSA	置信区域 ⁵⁾
7	alpha 0	S_STA1	指定以一定角度进行测量时的起始角度 ³⁾
8		S_INCA	指定以一定角度进行测量时的增量角度 ²⁾
9	DZ	S_DZ	测头轴上第 1 次测量的 P1 与第 2 次测量的 P2 之间的间距
10		S_SETV0	球体在平面第 1 轴（G17 加工平面时为 X 轴）的目标位置 ²⁾
11		S_SETV1	球体在平面第 2 轴（G17 加工平面时为 Y 轴）的目标位置 ²⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
12		S_SETV2	球体在平面第 3 轴（G17 加工平面时为 Z 轴）的目标位置 ²⁾	
13	TUL	S_TUL	角度偏差的公差上限	
14	TZL	S_TZL	零补偿区域 ^{1), 4)}	
15	次数	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ （取值范围为 1 到 9）	
16		S_MCBIT	保留 ²⁾	
17		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位: 指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
18		_AMODE	可选模式	
			数值:	个位: 指定是否选择尺寸公差 0 = 不选择 1 = 选择

所有默认值 = 0, 或者取值范围为 a 到 b

1) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE。

2) 参数当前未使用并且也未在输入界面中显示。

增量角度参数 S_INCA 固定设置为 90 度。

3) 起始角的取值范围: -360 至 +360 度

4) 当尺寸公差设为“是”时:

如果测得的角度小于零补偿范围 TZL 中的值, 则会将角度(_OVR[2], _OVR[3])和差值(_OVR[7], _OVR[8])的结果参数设为零。

通过设置通用设定数据 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE 位 25=1 显示 TZL。

(测量主轴斜度时使能零补偿选择)

5) 参数 TSA 以标准球的第 1 次测量为基准。

测量循环参数 CYCLE996

```
PROC CYCLE996 (INT S_MVAR, INT S_TC, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_STA1, REAL S_SETV0, REAL
S_SETV1, REAL S_SETV2, REAL S_SETV3, REAL S_SETV4, REAL S_SETV5, REAL S_TNVL, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```


表格 4-19 调用参数 CYCLE996 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义
1		S_MVAR	测量方案（默认=1） 数值： 个位：测量顺序 0 = 计算坐标转换矢量（选项有：结果显示、日志文件、回转数据组修改和必要的用户确认），参见 _AMODE 1 = 第 1 次测量 2 = 第 2 次测量 3 = 第 3 次的位置 十位：保留 0 = 0 百位：指定第 1 次到第 3 次测量的测量方案 0 = 平行于轴测量标准球 1 = 以一定角度测量标准球，不跟踪主轴 ³⁾ 2 = 测量标准球，在测头切换方向上跟踪主轴 ³⁾ 3 = 平行于轴进行测量，有起始角度 ⁸⁾ 4 = 平行于轴进行测量，有起始角度，在测头切换方向上跟踪主轴 ⁸⁾ 千位：计算坐标转换矢量的补偿目标 ⁴⁾ 0 = 仅测量。计算回转数据组，但它保持不变 1 = 计算回转数据组，在用户确认后被修改 ⁴⁾ 万位：指定计算运动时测量轴（回转轴 1 或 2）或矢量链的关闭 0 = 矢量链闭合（仅在计算坐标转换矢量时） 1 = 回转轴 1（仅在第 1 次至第 3 次测量时） 2 = 回转轴 2（仅在第 1 次至第 3 次测量时）⁵⁾ 3 = 矢量链打开（仅在计算坐标转换矢量时） 十万位：指定运动中回转轴 1 的定标 0 = 回转轴 1 无定标 1 = 平面中第 1 轴方向上的定标（G17 加工平面时为 X 轴） 2 = 平面中第 2 轴方向上的定标（G17 加工平面时为 Y 轴） 3 = 平面中第 3 轴方向上的定标（G17 加工平面时为 Z 轴） 百万位：指定运动中回转轴 2 的定标 ⁵⁾ 0 = 回转轴 2 无定标 1 = 平面中第 1 轴方向上的定标（G17 加工平面时为 X 轴） 2 = 平面中第 2 轴方向上的定标（G17 加工平面时为 Y 轴） 3 = 平面中第 3 轴方向上的定标（G17 加工平面时为 Z 轴）

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
				千万位：日志文件 0 = 没有日志文件 1 = 如果设置了对应的机床数据，系统会生成一份日志文件，其中包含了系统计算出的矢量(Toolcarrier)和第 1 次动态 5 轴转换(TRAORI(1))数据。
2		S_TC	指定回转数据组的编号 (Toolcarrier)	
3	图标+数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (默认=1)	
4		S_SETV	标准球的直径	
5	alpha 0	S_STA1	指定以一定角度进行测量时的起始角度	
6	alpha 0	S_SETV0	指定回转轴 1 的位置值 (回转轴为手动或者半自动时)	
7	alpha 1	S_SETV1	指定回转轴 2 的位置值 (回转轴为手动或者半自动时) ⁶⁾	
8	XN	S_SETV2	指定回转轴 1 定标的位置值	
9	XN	S_SETV3	指定回转轴 2 定标的位置值 ⁶⁾	
10	delta	S_SETV4	指定偏移矢量 I1 至 I4 的公差值	
11	delta	S_SETV5	指定回转轴矢量 V1 和 V2 的公差值	
12	TVL	S_TNVL	指定回转轴的角度极限值 (取值范围为 1 到 60 度) (默认值 = 20) ⁷⁾	
13	DFA	S_FA	测量行程	
14	TSA	S_TSA	置信区域	
15	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ (默认=1)	
16		S_MCBIT	保留	
17		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位：指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容，循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)

编号	对话框参数	循环参数	含义
18		_AMODE	可选模式
			数值:
			个位: 指定公差控制 0 = 不选择 1 = 选择: 计算矢量的公差值 S_SETV4, S_SETV5
			十位: 指定在向回转数据组中输入计算出的矢量时是否需要用户确认 ⁴⁾ 0 = 是: 用户必须确认修改 1 = 否: 计算出的矢量立即进入数据组 (只有在百位和千位都为 0 时才生效)
			百位: 指定是否显示测量结果 ⁵⁾ 0 = 不选择 1 = 选择
			千位: 指定是否可编辑测量结果显示 0 = 不可以 1 = 可以编辑 (只有在百位为 1 时才生效)

1) 所有默认值 = 0 或标记为: 默认=x

2) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE。

3) 通过这种方案测头可以坐标转换系处于 90 度时在标准球上开展测量, 避免和标准球支座发生碰撞。可以指定一个 0 到 360 度内的起始角 S_STA1。在绕行标准球时, 增量角都是 90 度。
可以通过通道专用的 SD55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE 设定测头在圆弧轨迹上的进给率。

4) 在记录前会进行含 M0 的操作询问。按下“NC 启动”键后才能记录矢量。
测量程序通过 RESET 被中断时, 不会记录计算出的矢量。
仅在计算结果未超出偏移矢量公差时才记录矢量。

5) 只有在测量方案“计算坐标转换矢量”中才提供测量结果显示。
如果也希望在第 1 次到第 3 次测量结束后系统显示测量结果, 则可以置位通道专用的 SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY。

6) 回转轴 2 仅针对含两个回转轴的运动

7) 回转轴的角度极限值。取值范围 S_TNVL 为 20 到 60 度。S_TNVL 小于 20 度时, 测头可能会出现几个微米的测量误差。超过该角度范围时, 系统会输出故障信息 61430, 其中指出了角度的下限值。

8) 当 SD54760 位 17 = 1, 在测头切换方向上跟踪主轴

测量循环 CYCLE9960 的参数

```
PROC CYCLE9960 (INT S_MVAR, STRING[40] S_TNAME, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV1, REAL
S_START_RA1, REAL S_END_RA1, INT S_CMEA_RA1, REAL S_POS_RA2, REAL S_SETV2, REAL
S_START_RA2, REAL S_END_RA2, INT S_CMEA_RA2, REAL S_POS_RA1, REAL S_SETV4, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_NMSP, INT S_DMODE, INT S_AMODE, INT S_KNUM)
```

表格 4-20 调用参数 CYCLE9960 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义
1	选择	S_MVAR	测量方案（默认=1）
			数值： 个位：测量方案 0 = 测量和计算坐标转换（选择以及：结果显示、记录、回转数据组（参见千位 S_MVAR）） 1 = 测量参照物 2 = 按照参照物进行调整 3 = 测量并计算角点 (E996)
			十位：保留
			百位：标准球测量方案 2 = 测量标准球并在测头切换方向上跟踪主轴 4 = 平行于轴进行测量，有起始角度，在测头切换方向上跟踪主轴 ²⁾
			千位：计算坐标转换矢量的补偿目标 ³⁾ 0 = 测量和计算。计算数据组并保持不变 1 = 必要时可在操作人员应答后更改已计算的数据组 2 = 计算已测量的坐标转换矢量，必要时可在操作人员应答后更改
			万位：测量轴（回转轴 1 或 2） 1 = 测量和计算所有存在的回转轴 4 = 仅测量并计算回转轴 1 5 = 仅测量并计算回转轴 2
2		S_TNAME	坐标转换名称（回转数据组或基于坐标转换链的坐标转换）
3	图标+ 数量	S_PRNUM	测头参数字段的编号（不是测头编号） （默认=1）
4		S_SETV	标准球的直径

编号	对话框参数	循环参数	含义
5	alpha 1	S_SETV1	第 1 回转轴上以一定角度进行测量时的起始角度
6			S_START_RA1 :第 1 回转轴的起始角度
7			S_END_RA1 :第 1 回转轴的结束角度
8			S_CMEA_RA1 :第 1 回转轴的测量数量, 3 代表测量和计算坐标转换。对角点而言, 最多 12 个测量。
9			S_POS_RA2 :测量第 1 回转轴时第 2 回转轴的位置 ⁴⁾
10	alpha 2	S_SETV2	第 2 回转轴上以一定角度进行测量时的起始角度 ⁴⁾
11			S_START_RA2 :第 2 回转轴的起始角度 ⁴⁾
12			S_END_RA2 :第 2 回转轴的结束角度 ⁴⁾
13			S_CMEA_RA2 :第 2 回转轴的测量数量, 3 代表测量和计算坐标转换。对角点而言, 最多 12 个测量。 ⁴⁾
14			S_POS_RA1 :测量第 2 回转轴时第 1 回转轴的位置
15	delta	S_SETV4	偏移矢量的公差值
16	DFA	S_FA	测量行程
17	TSA	S_TSA	置信区域
18	数量	S_NMSP	同一位置的测量次数 ⁵⁾ (默认=1)
19		_DMODE	显示模式
			数值: 个位: 加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
20		_AMODE	可选模式
			数值: 个位: 公差检查, 是/否 0 = 不选择 1 = 选择: 计算矢量的公差值 -> S_SETV4, S_SETV5
			十位: 自动标定 0 = 不自动标定 1 = 自动标定
			百位: 起始角度自动 0 = 使用设置的起始角度 1 = 自动计算起始角度, 在每个测量点

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
21		S_KNUM	测量参照物上待补偿零偏的编号	
			值	个位：补偿在较大偏移中进行，删除微小偏移。
				十位：1..99 可设置零偏的编号 (1=G54)
				千位：9 激活的可设置零偏的补偿

- 1) 所有默认值 = 0 或标记为：默认=xx
- 2) 当 SD54760 位 17 = 1，在测头切换方向上跟踪主轴
- 3) 在记录前会进行含 M0 的操作询问。按下“NC 启动”键后才能记录矢量。如果使用 RESET 中断了测量程序，则不会记录计算出的矢量。仅在计算结果未超出偏移矢量公差时才记录矢量。
- 4) 回转轴 2 仅针对含 2 个回转轴的坐标转换
- 5) 该位的显示取决于通用 SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE。

测量循环参数 CYCLE982

```
PROC CYCLE982 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL
S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_STA1, REAL S_CORA, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, INT S_NMSP, INT S_EVNUM, INT
S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

表格 4-21 调用参数 CYCLE982 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案	
			数值:	个位: 标定 / 测量 0 = 标定测头 1 = 单次刀具测量 ³⁾ 2 = 多次刀具测量, 确定长度和刀具半径 (针对铣刀)
				十位: 指定是在 MCS 中还是在 WCS 中进行标定或测量 0 = 在机床坐标系中 ⁴⁾ 1 = 在工件坐标系中
				百位: 指定在测量铣刀时测量带或不带旋转 0 = 测量无旋转 1 = 测量带旋转
				千位: 铣刀测量值的补偿目标 0 = 确定“长度”或“长度和半径”(参见 S_MVAR 位 1) 1 = 确定半径, 当 S_MVAR 位 1 = 1 时 2 = 确定“长度和半径”(端面), 当 S_MVAR 的第 1 位为 1 或 2 时 3 = 确定盘形铣刀顶部刀刃(背面)以及“长度和半径” ⁵⁾
				万位: 指定铣刀或钻头的位置 0 = 铣刀的轴向位置或钻头在平面第 2 轴上的半径 (G18 加工平面时为 X 轴) ⁷⁾ 1 = 铣刀的径向位置或钻头在平面第 1 轴上的半径 (G18 加工平面时为 Z 轴) ⁷⁾
				十万位: 指定是否增量式进行标定或测量 0 = 不指定 1 = 增量式进行标定或测量
				百万位: 指定主轴定位到起始角 S_STA1 (仅针对测量铣刀的情形) 0 = 主轴不定位 1 = 主轴定位到起始角 S_STA1

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
2	选择	S_KNUM	补偿方案 ²⁾	
			数值:	个位: 刀具补偿 0 = 不指定 (刀具补偿计入几何尺寸) 1 = 刀具补偿计入磨损
3	图标+数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号) (默认=1)	
4	X0	S_MA	测量轴	
			数值:	1 = 平面第 1 轴 (G18 加工平面时为 Z 轴) 2 = 平面第 2 轴 (G18 加工平面时为 X 轴)
5	+-	S_MD	测量方向	
			数值:	0 = 不选择 (通过实际值确定测量方向) 1 = 正方向 2 = 负方向
6	Z2	S_ID	偏移	
7	DFA	S_FA	测量行程	
8	TSA	S_TSA	置信区域	
9	VMS	S_VMS	指定标定时可变测量速度 ²⁾	
10	alpha1	S_STA1	指定测量铣刀时的起始角度	
11	alpha2	S_CORA	指定带旋转测量铣刀时的补偿角度 ⁸⁾	
12	TZL	S_TZL	指定测量刀具时的零补偿。标定时 S_TZL = 0	
13	DIF	S_TDIF	尺寸差极限	
14	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾ (默认=1)	
15	EVN	S_EVNUM	指定经验值/平均值存储器编号 ^{2), 9)}	
16		S_MCBIT	保留	

编号	对话框参数	循环参数	含义	
17		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位: 指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
				十位: 指定车刀和铣刀的刀沿位置 (仅用于输入屏幕 1 至 9 中的显示)
				百位: 刀具类型 0 = 车刀 1 = 铣刀 2 = 钻头
18		_AMODE	可选模式	
			数值:	个位: 保留
				十位: 保留
				百位: 保留
				千位: 在标定和单次测量时测量结束后回到起始位置 (参见 S_MVAR 的个位) 0 = 刀具和测头边沿相距 DFA 1 = 返回到起始位置

- 1) 所有默认值 = 0 或标记为: 默认=x
- 2) 该位的显示取决于通用 SD54762 _MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
- 3) 测量车刀、铣刀或钻头。测量轴在参数 S_MA 中指定; 车刀通过刀沿位置 1...8 指定, 铣刀通过参数 S_MVAR 的百位和千位指定。
- 4) 在基本坐标系中进行刀具测量和标定 (关闭坐标转换时为 MCS)。
- 5) 不适用于增量式测量。
- 6) 仅限多次测量 S_MVAR=x2x02 或 x3x02 (例如盘形铣刀或槽铣刀)

4.26 外部循环编程

7) 如果通道专用的 SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2, 则铣刀长度和轴的对应关系和车刀一样

8) 仅适用于带旋转的测量 S_MVAR=xx1x1

9) 经验值求值

经验值存储器的取值范围: 1 到 20, 参见通道专用的 SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

测量循环参数 CYCLE971

```
PROC CYCLE971 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL  
S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, INT S_NMSP, REAL S_F1, REAL S_S1, REAL S_F2, REAL  
S_S2, REAL S_F3, REAL S_S3, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

表格 4-22 调用参数 CYCLE971 ¹⁾

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1		S_MVAR	测量方案	
			数值:	个位: 0 = 标定刀具测头 1 = 测量刀具长度及半径, 主轴静止 2 = 测量刀具长度及半径, 主轴旋转, 参见参数 S_F1 至 S_S4
				十位: 指定是在 MCS 中或在 WCS 中测量 0 = 在 MCS (机床坐标系) 中测量, 测量刀具或标定刀具测头 1 = 在 WCS (工件坐标系) 中测量, 测量刀具或标定刀具测头
				百位: 检查刀齿 0 = 不选择 1 = 选择
				千位: 0 = 0
				万位: 指定是否增量式进行标定或测量 0 = 不指定 1 = 增量式进行标定或测量
				十万位: 自动标定刀具测头 0 = 不自动标定刀具测头 1 = 自动标定刀具测头
				百万位: 指定在平面中标定时是否带主轴旋转 0 = 不带主轴旋转进行平面中的标定 1 = 带主轴旋转进行平面中的标定
2	选择	S_KNUM	补偿方案 ²⁾	
			数值:	个位: 刀具补偿 0 = 不指定 (刀具补偿计入几何尺寸) 1 = 刀具补偿计入磨损
3	图标+数量	S_PRNUM	指定测头参数字段的编号 (不是测头编号)	

4.26 外部循环编程

编号	对话框参数	循环参数	含义	
4	X0	S_MA	指定测量轴，偏移轴 ⁴⁾	
			数值：	个位：测量轴的编号 1 = 平面第 1 轴（G17 上为 X 轴） 2 = 平面第 2 轴（G17 上为 Y 轴） 3 = 平面第 3 轴（G17 上为 Z 轴）
				十位： 0 = 0
				百位：偏移轴编号 0 = 无偏移轴 1 = 平面上第 1 轴（G17 上为 X 轴） 2 = 平面第 2 轴（G17 上为 Y 轴）
5	+-	S_MD	测量方向	
			数值：	0 = 不选择（通过实际值确定测量方向） 1 = 正方向 2 = 负方向
6	V	S_ID	偏移	
			数值：	0 = 刀具无偏移 >0 = - 标定：如果标准刀具的直径超过了测头顶面的直径，则偏移量对平面第 3 轴生效（G17 平面内为 Z 轴）。此时刀具从测头中心的偏移量为：刀具半径减去 S_ID 的差。偏移轴在 S_MA 中另行指定。 - 测量：在多刀沿刀具中，测量刀具半径时需要指定刀具长度相对于刀沿最高点的偏移量，在测量刀具长度时需要指定刀具半径相对于刀沿最高点的偏移量。
7	DFA	S_FA	测量行程	
8	TSA	S_TSA	置信区域	
9	VMS	S_VMS	指定标定时的可变测量速度 ²⁾	
10	TZL	S_TZL	指定零补偿（仅针对刀具测量）	
11	DIF	S_TDIF	指定刀具测量时的尺寸差极限 S_MVAR=xx1 或 S_MVAR=xx2)	
12	测量	S_NMSP	指定同一位置的测量次数 ²⁾	
13	F1	S_F1	指定用旋转主轴接触时的进给率 ¹²⁾	
14	S1	S_S1	指定用旋转主轴接触时的转速 ¹²⁾	
15	F2	S_F2	指定用旋转主轴接触时的进给率 ²²⁾	

编号	对话框参数	循环参数	含义	
16	S2	S_S2	指定用旋转主轴接触时的转速 2 ²⁾	
17	F3	S_F3	指定用旋转主轴接触时的进给率 3 ²⁾	
18	S3	S_S3	指定用旋转主轴接触时的转速 3 ²⁾	
19	EVN	S_EVNUM	指定经验值存储器编号 2)	
20		S_MCBIT	_CBIT 及 _CHBIT 的标记	
21		_DMODE	显示模式	
			数值:	个位: 指定加工平面 G17/G18/G19 0 = 兼容, 循环调用前生效的平面继续生效 1 = G17 (仅在循环中生效) 2 = G18 (仅在循环中生效) 3 = G19 (仅在循环中生效)
22		_AMODE	可选模式	
			数值:	个位: 测量半径时刀具偏移 1 = 不选择 2 = 选择
				十位: 在平面第 3 轴 (G17 内为 Z 轴) 测量半径时刀具偏移的方向 1 = 正方向 2 = 负方向
				百位: 测量长度或是在第 3 轴标定测头时刀具偏移 0 = 兼容, 自动选择 1 = 不选择 2 = 选择
				千位: 在偏移轴上测量长度时刀具偏移的方向 (参见 S_MA 百位) 1 = 正方向 2 = 负方向

1) 所有默认值 = 0 或标记为: 默认=x

2) 该位的显示取决于通用 SD54762 MEA_FUNCTION_MASK_TOOL

3) 仅“刀具补偿”和“尺寸公差”为“选择”时, 否则参数 = 0

4) 自动测量时 (S_MVAR=1x00xx) 不显示测量轴、偏移轴 $\Rightarrow$ S_MA=0。

测量循环 CYCLE150 的参数

```
PROC CYCLE150 (INT S_PICT, INT S_PROT, STRING[160] S_PATH) SAVE
ACTBLOCNO DISPLOF
```

表格 4-23 CYCLE150 的调用参数

编号	对话框参数	循环参数	含义	
1	测量结果图	S_PICT	选择测量结果图（默认值 = 0）	
			数值：	个位： 0 = 测量结果图关 1 = 测量结果图开
				十位：选择显示模式（值同 SD55613） 1 = 显示测量结果图 - 8 秒后自动关闭 3 = 显示测量结果图 - 使用 NC 启动应答 4 = 显示测量结果图 - 仅限报警 (61303 ... 61306)
2		S_PROT	选择记录（默认值 = 0）	
	记录		数值：	个位：选择记录关/开/最后一次测量 0 = 记录关 1 = 记录开 2 = 记录上次测量
	记录类型			十位：选择记录类型 0 = 标准记录 1 = 用户记录（可自由定义）
	记录格式			百位：选择记录格式 0 = 文本格式 1 = 表格格式（可导入到 Excel）
	记录数据			千位：选择新建或者添加到原有数据 0 = 新建 1 = 添加

编号	对话框参数	循环参数	含义	
	记录 存储位置			万位：选择记录存储位置 0 = 同零件程序 1 = 目录
3		S_PATH	记录文件的路径依据“选择记录存储位置” (完整的路径说明或仅文件名称，例如： “//NC:/WKS.DIR/NAME.WPD” 或 “MESSPROTOKOLL.TXT”	

4.26 外部循环编程

表

5.1 指令

说明

循环

指令列表包含了 NC 程序（G 代码）中可能出现的所有循环，即可通过屏幕在程序编辑器中编写的循环或者无需编程支持即可编写的循环。不考虑因兼容性因素仍保留在控制系统中，但已不能通过 SINUMERIK Operate 程序编辑器进行编辑的循环（“兼容性循环”）。

指令 A - C

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
:	O	NC 主程序段号、跳转标记结束、连接运算符		+		PM-NC
*	O	乘法运算符		+		PM-NC
+	O	加法运算符		+		PM-NC
-	O	减法运算符		+		PM-NC
<	O	关系运算符，小于号		+		PM-NC
<<	O	字符串的连接运算符		+		PM-NC
<=	O	关系运算符，小于等于		+		PM-NC
=	O	赋值运算符		+		PM-NC
>=	O	关系运算符，大于等于		+		PM-NC
/	O	除法运算符		+		PM-NC
/0		程序段跳转（第 1 跳转级）°		+		PM-NC
...		...				
...		...				
/7		程序段跳转（第 8 跳转级）				
A	A	轴名称	m/s	+		PM-NC
A2	A	刀具定向：RPY 角或欧拉角	s	+		PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
A3	A	刀具定向: 第 1 个方向矢量的分量	s	+		PM-NC
A4	A	刀具定向: 第 1 个程序段开始处的面正交 矢量分量	s	+		PM-NC
A5	A	刀具定向: 第 1 个程序段结束处的面正交 矢量分量	s	+		PM-NC
A6	A	刀具定向: 第 1 个圆锥旋转轴方向矢量的 分量	s	+		PM-NC
A7	A	刀具定向: 第 1 个圆锥表面上中间定向的 矢量分量	s	+		PM-NC
ABS	F	绝对值		+	+	PM-NC
AC	K	坐标/位置的绝对尺寸值	s	+		PM-NC
ACC	K	当前轴向加速度的控制	m	+	+	PM-NC
ACCLIMA	K	当前最大轴向加速度的控制	m	+	+	PM-NC
ACN	K	绝对尺寸值, 用于回转轴运行到负向上的 某个位置	s	+		PM-NC
ACOS	F	反余弦 (三角函数)		+	+	PM-NC
ACP	K	绝对尺寸值, 用于回转轴运行到正向上的 某个位置	s	+		PM-NC
ACTBLOCNO	P	输出报警程序段的当前编号, 即使当前程 序段显示被抑制(DISPL0F)!		+		PM-NC
ADDFRAME	F	计算并激活测得的框架		+	-	PM-NC, FM-B
ADIS	A	用于路径功能 G1, G2, G3, ... 的平滑距离	m	+		PM-NC
ADISPOS	A	用于快速移动 G0 的平滑距离	m	+		PM-NC
ADISPOSA	P	用于 IPOBRKA 的公差窗口尺寸	m	+	+	PM-NC
AFISOF	P	关闭自动切换滤波链	m	+	-	PM-NC
AFISON	P	激活自动切换滤波链	m	+	-	PM-NC
ALF	A	快速退刀角度	m	+		PM-NC
AMIRROR	G	可编程镜像	s	+		PM-NC
AND	K	逻辑与		+		PM-NC
ANG	A	轮廓线角度	s	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
AP	A	极角	m/s	+		PM-NC
APR	K	读取/显示的存取保护		+		PM-NC
APRB	K	读取 BTSS 的权限		+		PM-NC
APRP	K	读取零件程序的权限		+		PM-NC
APW	K	写存取保护		+		PM-NC
APWB	K	写入 BTSS 的权限		+		PM-NC
APWP	K	写入零件程序的权限		+		PM-NC
APX	K	存取保护定义, 用于执行指定的语言单元		+		PM-NC
AR	A	张角	m/s	+		PM-NC
AROT	G	可编程旋转	s	+		PM-NC
AROTS	G	可编程的框架旋转, 带立体角	s	+		PM-NC
AS	K	宏指令定义		+		PM-NC
ASCALE	G	可编程缩放	s	+		PM-NC
ASIN	F	反正弦算术函数		+	+	PM-NC
ASPLINE	G	Akima 样条	m	+		PM-NC
ATAN2	F	反正切 2		+	+	PM-NC
ATOL	A	用于压缩器功能、方向平滑以及平滑方式的轴专有公差	m	+		PM-NC
ATRANS	G	叠加的可编程零点偏移	s	+		PM-NC
AUXFUDEL	P	将通道专用辅助功能从全局列表删除		+	-	FM-B
AUXFUDELG	P	将一个通道专用辅助功能组的所有辅助功能从全局列表删除		+	-	FM-B
AUXFUMSEQ	P	获取 M 辅助功能的输出顺序		+	-	FM-B
AUXFUSYNC	P	通过辅助功能全局列表为通道专用 SERUPRO-Ende-ASUP 创建一个类型为 String 的完整零件程序段		+	-	FM-B
AX	K	可变轴标识符	m/s	+		PM-NC
AXCTSWE	P	旋转轴容器		+	-	PM-NC
AXCTSWEC	P	取消轴容器旋转使能		+	+	PM-NC
AXCTSWED	P	旋转轴容器 (用于调试的指令类型!)		+	-	PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
AXIS	K	轴标识符、轴地址		+		PM-NC
AXNAME	F	把输入字符串转换为一个轴标识符		+	-	PM-NC
AXSTRING	F	把字符串转换为主轴号		+	-	PM-NC
AXTOCHAN	P	指定轴为某一特定通道。由 NC 程序和从同步动作都可以。		+	+	PM-NC
AXTOSPI	F	将轴标识符转换为一个主轴下标		+	-	PM-NC
B	A	轴名称	m/s	+		PM-NC
B2	A	刀具定向: RPY 角或欧拉角	s	+		PM-NC
B3	A	刀具定向: 第 2 个方向矢量的分量	s	+		PM-NC
B4	A	刀具定向: 第 2 个程序段开始处的面正交矢量分量	s	+		PM-NC
B5	A	刀具定向: 第 2 个程序段结束处的面正交矢量分量	s	+		PM-NC
B6	A	刀具定向: 第 2 个圆锥旋转轴方向矢量的分量	s	+		PM-NC
B7	A	刀具定向: 第 2 个圆锥表面上中间定向的矢量分量	s	+		PM-NC
B_AND	O	位方式“与”		+		PM-NC
B_OR	O	位方式“或”		+		PM-NC
B_NOT	O	位方式“非”		+		PM-NC
B_XOR	O	位方式“异一或”		+		PM-NC
BAUTO	G	通过后面的 3 个点定义样条段	m	+		PM-NC
BLOCK	K	和关键字 TO 一起, 在一个间接的子程序调用中定义一个需要处理的程序部分		+		PM-NC
BLSYNC	K	在下一个程序段转换时才开始处理中断程序		+		PM-NC
BNAT 6)	G	自然过渡到第一个样条程序段	m	+		PM-NC
BOOL	K	数据类型: 真值 TRUE/FALSE 或者 1/0		+		PM-NC
BOUND	F	检查, 值是否在已定义的值域中。同时返回检验值。		+	+	PM-NC
BRISK 6)	G	跃变式的轨迹加速度	m	+		PM-NC

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
BRISKA	P	激活编程轴跃变式的轨迹加速度		+	-	PM-NC
BSPLINE	G	B 样条	m	+		PM-NC
BTAN	G	切线过渡到第一个样条程序段	m	+		PM-NC
C	A	轴名称	m/s	+		PM-NC
C2	A	刀具定向: RPY 角或欧拉角	s	+		PM-NC
C3	A	刀具定向: 第 3 个方向矢量的分量	s	+		PM-NC
C4	A	刀具定向: 第 3 个程序段开始处的面正交 矢量分量	s	+		PM-NC
C5	A	刀具定向: 第 3 个程序段结束处的面正交 矢量分量	s	+		PM-NC
C6	A	刀具定向: 第 3 个圆锥旋转轴方向矢量的 分量	s	+		PM-NC
C7	A	刀具定向: 第 3 个圆锥表面上中间定向的 矢量分量	s	+		PM-NC
CAC	K	运行至某个绝对位置		+		PM-NC
CACN	K	从负方向运行至表中某数值所在位置 (绝 对值)		+		PM-NC
CACP	K	从正方向运行至表中某数值所在位置 (绝 对值)		+		PM-NC
CADAPTOF	P	撤销负载适配		+	-	PM-NC
CADAPTON	P	激活负载适配		+	-	PM-NC
CALCDAT	F	从 3 个或者 4 个点中计算某个圆的半径和 中点。		+	-	PM-NC
CALCFIR	P	调整动态响应模式下的 FIR 急动滤波器		+	-	PM-NC
CALCPOSI	F	检查是否超出保护区、工作范围限制和软 件限位开关		+	-	PM-NC
CALL	K	间接子程序调用		+		PM-NC
CALLPATH	P	子程序调用时可编程的查找路径		+	-	PM-NC
CANCEL	P	中止模态同步动作		+	-	FM-SA
CANCELSUB	P	终止当前的子程序级		+	+	FM-SA
CASE	K	有条件程序跳转		+		PM-NC

表

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CDC	K	直接运行至某位置		+		PM-NC
CDOF 6)	G	防撞监控关闭	m	+		PM-NC
CDOF2	G	防撞监控关闭, 3D 圆周铣削时	m	+		PM-NC
CDON	G	防撞监控启用	m	+		PM-NC
CFC 6)	G	轮廓处的恒定进给	m	+		PM-NC
CFIN	G	仅内表面上的恒定进给, 而不是外表面上	m	+		PM-NC
CFINE	F	为 FRAME 变量赋值一个精偏		+	-	PM-NC
CFTCP	G	刀尖基准点、中心轨迹上的恒定进给	m	+		PM-NC
CHAN	K	规定数据有效区。		+		PM-NC
CHANDATA	P	设定通道号, 用于通道数据存取		+	-	PM-NC
CHAR	K	数据类型: ASCII 字符		+		PM-NC
CHF	A	倒角; 值 = 倒角长度	s	+		PM-NC
CHKDM	F	刀库的单一性检查		+	-	FM-TM
CHKDNO	F	D 号的单一性检查		+	-	PM-NC
CHR	A	倒角; 值 = 倒角长度, 在运动方向		+		PM-NC
CIC	K	运行至表中某数值位置 (增量值)		+		PM-NC
CIP	G	通过中间点进行圆弧插补	m	+		PM-NC
CLEARM	P	复位一个/多个标号, 用于通道协调		+	+	PM-NC
CLRINT	P	撤销选择中断		+	-	PM-NC
CMIRROR	F	对一个坐标轴的镜像		+	-	PM-NC
COARSEA	K	在到达“粗准停”时运行结束	m	+		PM-NC
COLLPAIR	F	检测保护区能否形成一个防撞对		+		PM-NC
COMPCAD	G	激活压缩器功能 COMPCAD	m	+		PM-NC
COMPCURV	G	激活压缩器功能 COMPCURV	m	+		PM-NC
COMPLETE		读入和读出数据的控制指令		+		PM-NC
COMPOF 6)	G	关闭数控程序段压缩器	m	+		PM-NC
COMPON	G	激活压缩器功能 COMPON	m	+		PM-NC
COMPSURF	G	激活压缩器功能 COMPSURF	m	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CONTDCON	P	打开以表格形式译码的轮廓		+	-	PM-NC
CONTPRON	P	激活参考点处理		+	-	PM-NC
CORROF	P	取消所有有效的叠加运动。		+	-	PM-NC
CORRTC	F	根据机床测量修改可定向刀架的偏移矢量或方向矢量。		+	-	PM-NC
CORRTRAFO	F	更改机床运动模型中的偏移矢量或定向轴的方向矢量		+	-	PM-NC
COS	F	余弦 (三角函数)		+	+	PM-NC
COUPDEF	P	定义 ELG 组合/同步主轴组合		+	-	PM-NC
COUPDEL	P	删除 ELG 组合		+	-	PM-NC
COUPOF	P	撤消 ELG 组/同步主轴对		+	-	PM-NC
COUPOFS	P	关闭 ELG 组合/同步主轴对, 停止跟随主轴		+	-	PM-NC
COUPON	P	激活 ELG 组/同步主轴对		+	-	PM-NC
COUPONC	P	激活 ELG 组合/同步主轴对, 并采用上一次编程		+	-	PM-NC
COUPRES	P	复位 ELG 组合		+	-	PM-NC
CP ⁶⁾	G	轨迹运行	m	+		PM-NC
CPBC	K	通用耦合: 程序段切换标准		+	+	FM-A
CPDEF	K	通用耦合: 创建耦合模块		+	+	FM-A
CPDEL	K	通用耦合: 删除耦合模块		+	+	FM-A
CPFMOF	K	通用耦合: 完全关闭时跟随轴的响应方式		+	+	FM-A
CPFMON	K	通用耦合: 激活时跟随轴的响应方式		+	+	FM-A
CPFMSON	K	通用耦合: 同步模式		+	+	FM-A
CPFPOS	K	通用耦合: 跟随轴同步		+	+	FM-A
CPFRS	K	通用耦合: 参考坐标系		+	+	FM-A
CPLA	K	通用耦合: 定义一个引导轴		+	-	FM-A
CPLCTID	K	通用耦合: 曲线表的编号		+	+	FM-A
CPLDEF	K	通用耦合: 定义引导轴并创建耦合模块		+	+	FM-A
CPLDEL	K	通用耦合: 删除耦合模块中的引导轴		+	+	FM-A

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CPLDEN	K	通用耦合：耦合系数分母		+	+	FM-A
CPLINSC	K	通用耦合：引导轴输入值的缩放系数		+	+	FM-A
CPLINTR	K	通用耦合：引导轴输入值的偏移值		+	+	FM-A
CPLNUM	K	通用耦合：耦合系数分子		+	+	FM-A
CPLOF	K	通用耦合：关闭耦合模块中的引导轴		+	+	FM-A
CPLON	K	通用耦合：激活耦合模块中的引导轴		+	+	FM-A
CPLOUTSC	K	通用耦合：耦合输出值的缩放系数		+	+	FM-A
CPLOUTTR	K	通用耦合：耦合输出值的偏移值		+	+	FM-A
CPLPOS	K	通用耦合：引导轴的同步位置		+	+	FM-A
CPLSETVAL	K	通用耦合：耦合基准		+	+	FM-A
CPMALARM	K	通用耦合：抑制耦合专用报警输出		+	+	FM-A
CPMBRAKE	K	通用耦合：特定停止信号和指令下跟随轴的响应方式		+	-	FM-A
CPMPRT	K	通用耦合：通过程序测试进行程序段查找的情况下零件程序启动时的耦合响应方式		+	+	FM-A
CPMRESET	K	通用耦合：复位时耦合的响应方式		+	+	FM-A
CPMSTART	K	通用耦合：零件程序启动时耦合的响应方式		+	+	FM-A
CPMVDI	K	通用耦合：对特定 NC/PLC 接口信号的跟随轴响应方式		+	+	FM-A
CPOF	K	通用耦合：关闭耦合模块		+	+	FM-A
CPON	K	通用耦合：激活耦合模块		+	+	FM-A
CPRECOF 6)	G	取消可编程的轮廓精度	m	+		PM-NC
CPRECON	G	激活可编程的轮廓精度	m	+		PM-NC
CPRES	K	通用耦合：激活配置的同步主轴耦合数据		+	-	FM-A
CPROT	P	激活/关闭通道专用的保护区		+	-	PM-NC
CPROTDEF	P	定义通道专用的保护区		+	-	PM-NC
CPSETTYPE	K	通用耦合：耦合类型		+	+	FM-A
CPSYNCOF	K	通用耦合：“粗略”位置同步运行的阈值		+	+	FM-A
CPSYNCOF2	K	通用耦合：“粗”位置同步运行的阈值 2		+	+	FM-A

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CPSYNCOV	K	通用耦合: “粗略”速度同步运行的阈值		+	+	FM-A
CPSYNFIP	K	通用耦合: “精细”位置同步运行的阈值		+	+	FM-A
CPSYNFIP2	K	通用耦合: “精”位置同步运行的阈值 2		+	+	FM-A
CPSYNFIV	K	通用耦合: “精细”速度同步运行的阈值		+	+	FM-A
CR	A	圆弧半径	s	+		PM-NC
CROT	F	旋转当前坐标系		+	-	PM-NC
CROTS	F	以立体角进行可编程旋转 (在指定轴旋转)	s	+	-	PM-NC
CRPL	F	在任意平面内旋转框架		+	-	FM-B
CSCALE	F	比例系数, 用于多个轴		+	-	PM-NC
CSPLINE	F	立方样条	m	+		PM-NC
CT	G	切线过渡的圆弧	m	+		PM-NC
CTAB	F	依据曲线表中的引导轴位置计算跟轴位置		+	+	PM-NC
CTABDEF	P	激活表格定义		+	-	PM-NC
CTABDEL	P	删除曲线表		+	-	PM-NC
CTABEND	P	关闭表格定义		+	-	PM-NC
CTABEXISTS	F	检查带号 n 的曲线表		+	+	PM-NC
CTABFNO	F	存储器中尚可使用的曲线表个数		+	+	PM-NC
CTABFPOL	F	存储器中尚可使用的多项式个数		+	+	PM-NC
CTABFSEG	F	存储器中尚可使用的曲线段个数		+	+	PM-NC
CTABID	F	提供曲线表的表编号		+	+	PM-NC
CTABINV	F	依据曲线表中的跟随轴位置计算引导轴位置		+	+	PM-NC
CTABISLOCK	F	返回 n 号的曲线表的禁止状态		+	+	PM-NC
CTABLOCK	P	禁止删除和改写		+	+	PM-NC
CTABMEMTYP	F	返回存储器, 在该存储器中编制了 n 号的曲线表。		+	+	PM-NC
CTABMPOL	F	存储器中最大可用的多项式个数		+	+	PM-NC
CTABMSEG	F	存储器中最大可用的曲线段个数		+	+	PM-NC

表

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CTABNO	F	在 SRAM 或者 DRAM 中定义的曲线表的个数		+	+	FM-A
CTABNOMEM	F	在 SRAM 或者 DRAM 中定义的曲线表的个数		+	+	PM-NC
CTABPERIOD	F	返回编号为 n 的曲线表的周期性数据		+	+	PM-NC
CTABPOL	F	存储器中已经使用的多项式个数		+	+	PM-NC
CTABPOLID	F	n 号曲线表所使用的曲线多项式个数		+	+	PM-NC
CTABSEG	F	存储器中已经使用的曲线段的个数		+	+	PM-NC
CTABSEGID	F	n 号曲线表所使用的曲线段个数		+	+	PM-NC
CTABSEV	F	提供曲线表一个分段的跟随轴终值		+	+	PM-NC
CTABSSV	F	提供曲线表一个分段的跟随轴起始值		+	+	PM-NC
CTABTEP	F	提供曲线表结束处提供引导轴的值		+	+	PM-NC
CTABTEV	F	提供曲线表结束处跟随轴的值		+	+	PM-NC
CTABTMAX	F	提供曲线表跟随轴的最大值		+	+	PM-NC
CTABTMIN	F	提供曲线表跟随轴的最小值		+	+	PM-NC
CTABTSP	F	提供曲线表开始处引导轴的值		+	+	PM-NC
CTABTSV	F	提供曲线表开始处跟随轴的值		+	+	PM-NC
CTABUNLOCK	P	取消禁止删除和改写		+	+	PM-NC
CTOL	A	用于压缩器功能、定向平滑和平滑方式的轮廓公差	m	+	-	PM-NC
CTOLG0	A	快速移动中的轮廓公差	m	+	-	PM-NC
CTRANS	F	零点偏移, 用于多个轴		+	-	PM-NC
CUT2D ⁶⁾	G	2D 刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUT2DD	G	基于非标刀具的 2½ D 刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUT2DF	G	2D 刀具半径补偿, 相对于当前框架 (倾斜平面)	m	+		PM-NC
CUT2DFD	G	基于非标刀具的 2½ D 刀具半径补偿, 相对于当前框架 (倾斜平面)	m	+		PM-NC
CUT3DC	G	圆周铣削的 3D 刀具半径补偿	m	+		PM-NC

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CUT3DCC	G	圆周铣削的 3D 刀具半径补偿, 考虑了具有 3D 半径补偿的分界面: 加工面上的轮廓	m	+		PM-NC
CUT3DCCD	G	圆周铣削的 3D 刀具半径补偿, 考虑了一个分界面, 位于非标刀具的中心点轨迹上向分界面进给	m	+		PM-NC
CUT3DCD	G	圆周铣削的基于非标刀具的 3D 刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUT3DF	G	带有定向变化的端面铣削的 3D 刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUT3DFD	G	带有定向变化的端面铣削的基于非标刀具的 3D 刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUT3DFF	G	带有恒定定向的端面铣削的 3D 刀具半径补偿。刀具定向通过 G17 - G19 来确定, 必要时也可以是通过框架旋转的方向。	m	+		PM-NC
CUT3DFS	G	带有恒定定向的端面铣削的 3D 刀具半径补偿。刀具定向通过 G17 - G19 定义且不受框架影响。	m	+		PM-NC
CUTCONOF 6)	G	取消恒定刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUTCONON	G	激活恒定刀具半径补偿	m	+		PM-NC
CUTMOD	A	激活可旋转刀具的补偿数据修改功能 (与可定向刀架组合使用)	m	+		PM-NC
CUTMODK	A	激活可旋转刀具的补偿数据修改功能 (与通过运动链定义的定向转换组合使用)	m	+		PM-NC
CYCLE60	C (T)	雕刻循环		+		PM-NC
CYCLE61	C (T)	平面铣削		+		PM-NC
CYCLE62	C (T)	轮廓调用		+		PM-NC
CYCLE63	C (T)	轮廓腔铣削		+		PM-NC
CYCLE64	C (T)	轮廓腔预钻削		+		PM-NC
CYCLE70	C (T)	螺纹铣削		+		PM-NC
CYCLE72	C (T)	轨迹铣削		+		PM-NC
CYCLE76	C (T)	铣削矩形凸台		+		PM-NC

表

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CYCLE77	C (T)	铣削圆形凸台		+		PM-NC
CYCLE78	C (T)	钻削和螺纹铣削		+		PM-NC
CYCLE79	C (T)	多边形		+		PM-NC
CYCLE81	C (T)	钻削, 钻中心孔		+		PM-NC
CYCLE82	C (T)	钻削, 镗平面		+		PM-NC
CYCLE83	C (T)	深孔钻削		+		PM-NC
CYCLE84	C (T)	刚性攻丝		+		PM-NC
CYCLE85	C (T)	铰孔		+		PM-NC
CYCLE86	C (T)	镗孔		+		PM-NC
CYCLE92	C (T)	切断		+		PM-NC
CYCLE95	C (T)	轮廓切削		+		PM-NC
CYCLE98	C (T)	螺纹链		+		PM-NC
CYCLE99	C (T)	车削螺纹		+		PM-NC
CYCLE116	C (M)	计算圆弧的圆心和半径		+		PM-MC
CYCLE119	C (M)	确定空间位置		+		PM-MC
CYCLE150	C (M)	显示/记录测量结果		+		PM-MC
CYCLE435	C (T)	计算修整器位置		+		PM-NC
CYCLE495	C (T)	成型磨削		+		PM-NC
CYCLE750	C (A)	CYCLE751 ... CYCLE759 的内部工作循环 (包括原始功能调用的 MMC 指令)		-		FM-A
CYCLE751	C (A)	打开/执行/关闭优化会议		M		FM-A
CYCLE752	C (A)	将轴添加到优化会议中		M		FM-A
CYCLE753	C (A)	选择优化模式		M		FM-A
CYCLE754	C (A)	添加/删除数据组		M		FM-A
CYCLE755	C (A)	备份/恢复数据组		M		FM-A
CYCLE756	C (A)	激活优化结果		M		FM-A
CYCLE757	C (A)	保存优化数据		M		FM-A

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CYCLE758	C (A)	修改参数值		M		FM-A
CYCLE759	C (A)	读取参数值		M		FM-A
CYCLE782	C (T)	装料适配		+		PM-NC
CYCLE800	C (T)	回转		+		PM-NC
CYCLE801	C (T)	方阵/框架		+		PM-NC
CYCLE802	C (T)	任意位置		+		PM-NC
CYCLE806	C (T)	插补车削		+		PM-NC
CYCLE830	C (T)	深孔钻削 2		+		PM-NC
CYCLE832	C (T)	快速设定		+		PM-NC
CYCLE840	C (T)	带弹性卡头的攻丝		+		PM-NC
CYCLE899	C (T)	铣削开口槽		+		PM-NC
CYCLE930	C (T)	切槽		+		PM-NC
CYCLE940	C (T)	退刀槽		+		PM-NC
CYCLE951	C (T)	轮廓车削		+		PM-NC
CYCLE952	C (T)	轮廓槽式车削		+		PM-NC
CYCLE961	C (M)	确定工件内侧或外侧拐角的位置并用作零点偏移		+		PM-MC
CYCLE971	C (M)	标定刀具测头, 测量刀长和/或刀具半径 (仅用于铣削工艺)		+		PM-MC
CYCLE973	C (M)	在工件的标准面上或在一个标准槽中标定 工件测头 (仅用于车削工艺)		+		PM-MC
CYCLE974	C (M)	确定工件零点在选中测量轴上的位置, 或 者采用 1 点测量法确定刀具补偿 (仅用于 车削工艺)		+		PM-MC
CYCLE976	C (M)	在一个标准环内或通过一个完全处于加工 平面内的标准球来标定工件测头, 或者在 某个平面某个轴方向上标定工件测头		+		PM-MC
CYCLE977	C (M)	确定平面的工件零点位置, 或者确定工件 宽度或直径		+		PM-MC

表

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
CYCLE978	C (M)	测定工件某个边沿在工件坐标系中的位置		+		PM-MC
CYCLE979	C (M)	确定圆弧圆心在平面内的位置和圆弧半径		+		PM-MC
CYCLE982	C (M)	标定刀具测头, 测量车刀、钻头和铣刀 (仅用于车削工艺)		+		PM-MC
CYCLE994	C (M)	采用 2 点测量法确定工件零点在选中测量 轴上的位置 (仅用于车削工艺)		+		PM-MC
CYCLE995	C (M)	测定机床主轴的斜度		+		PM-MC
CYCLE996	C (M)	确定与回转轴运动转换相关的转换数据		+		PM-MC
CYCLE997	C (M)	确定球体的球心和直径, 测定三个均匀分 布的球体的球心		+		PM-MC
CYCLE998	C (M)	确定某个平面和加工平面之间的夹角、平 面和工件坐标系中某个边沿的交角		+		PM-MC
CYCLE4071	C (T)	反向点处带进给的纵向磨削		+		PM-NC
CYCLE4072	C (T)	反向点处带进给以及中断信号的纵向磨削		+		PM-NC
CYCLE4073	C (T)	带连续进给的纵向磨削		+		PM-NC
CYCLE4074	C (T)	带连续进给以及中断信号的纵向磨削		+		PM-NC
CYCLE4075	C (T)	反向点处带进给的平面磨削		+		PM-NC
CYCLE4077	C (T)	反向点处带进给以及中断信号的平面磨削		+		PM-NC
CYCLE4078	C (T)	带连续进给的平面磨削		+		PM-NC
CYCLE4079	C (T)	带间歇进给的平面磨削		+		PM-NC
CYCLE9960	C (M)	完整测量坐标转换矢量		+		PM-MC

指令 D - F

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1)2)3)4)5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
D	A	刀具补偿号		+		PM-NC
D0	A	如果编程 D0，则刀具的补偿无效。		+		PM-NC
DAC	K	绝对、非模态有效、轴专用的直径编程	s	+		PM-NC
DC	K	绝对尺寸参数，用于回转轴直接运行到某个位置	s	+		PM-NC
DCI	K	分配数据级 I (= Individual, 个人)，仅 SINUMERIK 828D!		+		PM-NC
DCM	K	分配数据级 M (= Manufacturer, 制造商)，仅 SINUMERIK 828D!		+		PM-NC
DCU	K	分配数据级 U (= User, 用户)，仅 SINUMERIK 828D!		+		PM-NC
DEF	K	变量定义		+		PM-NC
DEFAULT	K	跳转到 CASE 回路		+		PM-NC
DEFINE	K	用于宏指令定义的关键字		+		PM-NC
DELAYFSTOF	P	定义一个停止延迟区的结尾	m	+	-	PM-NC
DELAYFSTON	P	定义一个停止延迟区的开始	m	+	-	PM-NC
DELDL	F	清除附加补偿		+	-	PM-NC
DELDTG	P	剩余行程删除		-	+	FM-SA
DELETE	P	删除指定的文件。文件名可以用路径和文件标识给出。		+	-	PM-NC
DELMOWNER	F	删除刀具的所有人刀库刀位		+	-	FM-TM
DELMRES	F	删除刀库刀位预留		+	-	FM-TM
DELMT	P	删除多刀		+	-	FM-TM
DELOBJ	F	运动链元素、保护区元素、碰撞对元素和转换数据元素的删除		+		PM-NC
DELT	P	删除刀具		+	-	FM-TM
DELTC	P	删除刀架数据组		+	-	FM-TM
DELTOOLENV	F	删除用于说明刀具环境的数据段		+	-	PM-NC

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1)2)3)4)5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
DIACYCOFA	K	轴专用、模态的直径编程：循环中的“关”	m	+		FM-A
DIAM90	G	G90：直径编程；G91：半径编程	m	+		PM-NC
DIAM90A	K	G90 和 AC：轴专用、模态的直径编程；G91 和 IC：半径编程	m	+		PM-NC
DIAMCHAN	K	MD 轴功能中的所有轴将接收直径编程的通道状态		+		PM-NC
DIAMCHANA	K	接收直径编程的通道状态		+		PM-NC
DIAMCYCOF	G	通道专用的直径编程：循环中的“关”	m	+		FM-A
DIAMOF ⁶⁾	G	直径编程：关 参见机床制造商的初始设置	m	+		PM-NC
DIAMOFA	K	轴专用的模态直径编程：关 参见机床制造商的初始设置	m	+		PM-NC
DIAMON	G	直径编程：ON	m	+		PM-NC
DIAMONA	K	轴专用的模态直径编程：开启 参见机床制造商的定义	m	+		PM-NC
DIC	K	相对、非模态有效、轴专用的直径编程	s	+		PM-NC
DILF	A	返回行程（长度）	m	+		PM-NC
DISABLE	P	中断“关”		+	-	PM-NC
DISC	A	过渡圆弧刀具半径补偿加强	m	+		PM-NC
DISCL	A	快速进刀终点和加工平面的间距		+		PM-NC
DISPLOF	PA	抑制当前的程序段显示		+		PM-NC
DISPLON	PA	恢复当前程序段显示		+		PM-NC
DISPR	A	Repos(再定位)-轨迹差值	s	+		PM-NC
DISR	A	Repos（再定位）距离	s	+		PM-NC
DISRP	A	采用平滑逼近和退回时，退回平面与加工平面之间的距离		+		PM-NC
DITE	A	螺纹导出行程	m	+		PM-NC
DITS	A	螺纹导入行程	m	+		PM-NC
DIV	K	整除		+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1)2)3)4)5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
DL	A	选择和地点无关的附加刀具补偿 (DL、总调整补偿)	m	+		PM-NC
DO	K	同步动作: 满足条件时的动作触发		-	+	FM-SA
DRFOF	P	取消手轮偏移 (DRF)	m	+	-	PM-NC
DRIVE	G	与速度相关的轨迹加速度	m	+		PM-NC
DRIVEA	P	激活编程轴的弯曲形加速度特征曲线		+	-	PM-NC
DRVPRD	P	读取驱动参数		+	-	PM-NC
DRVPCR	P	写入驱动参数		+	-	PM-NC
DYNFINISH	G	精加工动态响应	m	+		PM-NC
DYNNORM ⁶⁾	G	常规动态响应	m	+		PM-NC
DYNPOS	G	定位模式、攻丝的动态响应	m	+		PM-NC
DYNPREC	G	精加工动态响应	m	+		PM-NC
DYNROUGH	G	粗加工动态响应	m	+		PM-NC
DYNSEMIFIN	G	精加工动态响应	m	+		PM-NC
DZERO	P	将 TO 单元的所有 D 编号标识为无效		+	-	PM-NC
EAUTO	G	通过前面的 3 个点定义前一个样条段	m	+		PM-NC
EGDEF	P	电子齿轮定义		+	-	PM-NC
EGDEL	P	删除跟随轴的耦合定义		+	-	PM-NC
EGOFC	P	持续取消电子齿轮		+	-	PM-NC
EGOFS	P	选择性取消电子齿轮		+	-	PM-NC
EGON	P	启用电子齿轮		+	-	PM-NC
EGONSYN	P	启用电子齿轮		+	-	PM-NC
EGONSYNE	P	启用电子齿轮, 按照预定的起动模式		+	-	PM-NC
ELSE	K	NC 程序: 未满足 IF 条件时的程序分支		+	-	PM-NC
ELSE	K	同步动作: 未满足条件时的动作触发		-	+	FM-SA
ENABLE	P	中断“开”		+	-	PM-NC
ENAT ⁶⁾	G	自然过渡到下一个运行程序段	m	+		PM-NC
ENDFOR	K	FOR 计数循环的结束行		+		PM-NC
ENDIF	K	IF 跳转的结束行		+		PM-NC
ENDLABEL	K	零件程序通过 REPEAT 重复的结束标记		+		PM-NC, FM-B

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1)2)3)4)5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
ENDLOOP	K	无限程序循环 LOOP 结束行		+		PM-NC
ENDPROC	K	带起始行 PROC 的一个程序的结束行		+		
ENDWHILE	K	WHILE-循环的结束行		+		PM-NC
ESRR	P	在驱动中设置驱动集成的 ESR 退回		+		PM-NC
ESRS	P	在驱动中设置驱动集成的 ESR 停止		+		PM-NC
ETAN	G	在样条开始以切线过渡到下一个运行程序段	m	+		PM-NC
EVERY	K	执行同步动作, 当条件从 FALSE 过渡到 TRUE 时		-	+	FM-SA
EX	K	用于冥数运算法则中赋值的关键字		+		PM-NC
EXECSTRING	P	传递一个字符串变量, 包含待执行的零件程序行		+	-	PM-NC
EXECTAB	P	执行来自加工运行表中的元素		+	-	PM-NC
EXECUTE	P	激活程序执行		+	-	PM-NC
EXP	F	指数函数 ex		+	+	PM-NC
EXTCALL	A	执行外部子程序		+	+	PM-NC
EXTCLOSE	P	关闭已打开的用于写的外部设备/文件		+	-	PM-NC
EXTERN	K	申明一个子程序, 带参数传递		+		PM-NC
EXTOPEN	P	打开通道的用于写的外部设备/文件		+	-	PM-NC
F	A	进给值 (和 G4 一起, 同时在 F 中编程暂停时间)		+	+	PM-NC
FA	K	轴向进给率	m	+	+	PM-NC
FAD	A	横向进给, 用于平滑逼近和离开		+		PM-NC
FALSE	K	逻辑常量: 假		+	+	PM-NC
FB	A	非模态有效进给率		+		PM-NC
FCTDEF	P	定义多项式函数		+	-	PM-NC
FCUB	G	按照立方样条改变进给率	m	+		PM-NC
FD	A	用于手轮叠加的轨迹进给率	s	+		PM-NC
FDA	K	用于手轮叠加的轴向进给率	s	+		PM-NC
FENDNORM ⁶⁾	G	取消拐角减速	m	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1)2)3)4)5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
FFWOF ⁶⁾	G	取消前馈控制	m	+		PM-NC
FFWON	G	激活前馈控制	m	+		PM-NC
FGREF	K	回转轴时为参考半径；定向轴时为轨迹参考系数（矢量插补）	m	+		PM-NC
FGROUP	P	确定轴和轨迹进给率		+	-	PM-NC
FI	K	用于存取框架数据的参数：精偏		+		PM-NC
FIFOCTRL	G	缓存控制	m	+		PM-NC
FILEDATE	P	提供最后一次写入文件的日期		+	-	PM-NC
FILEINFO	P	提供 FILEDATE、FILESIZE、FILESTAT 和 FILETIME 的总和信息		+	-	PM-NC
FILESIZE	P	提供当前文件大小		+	-	PM-NC
FILESTAT	P	提供的文件状态，如读取、写入、执行、显示、删除（rwxsd）的权限		+	-	PM-NC
FILETIME	P	提供最后一次写入文件的时间		+	-	PM-NC
FINEA	K	在到达“精准停”时运行结束	m	+		PM-NC
FL	K	同步轴的极限速度	m	+		PM-NC
FLIM	A	最大轨迹速度自适应	m	+	-	PM-NC
FLIN	G	线性可变进给率	m	+		PM-NC
FMA	K	轴向多个进给率	m	+		PM-NC
FNORM ⁶⁾	G	标准进给率符合 DIN66025	m	+		PM-NC
FOC	K	非模态生效的转矩/力限制	s	-	+	FM-SA
FOCOF	K	取消模态转矩/力限制	m	-	+	FM-SA
FOCON	K	激活模态转矩/力限制	m	-	+	FM-SA
FOR	K	带固定运行次数的计数循环		+		PM-NC
FP	A	固定点：将运行到的固定点的编号	s	+		PM-NC
FPO	K	通过一个多项式编程的进给曲线		+		PM-NC
FPR	P	回转轴标记		+	-	PM-NC
FPRAOF	P	取消旋转进给率		+	-	PM-NC
FPRAON	P	激活旋转进给率		+	-	PM-NC
FRAME	K	用于确定坐标系的数据类型		+		PM-NC

表

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1)2)3)4)5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
FRC	A	用于倒角和倒圆的进给率	s	+		PM-NC
FRCM	A	用于倒角和倒圆的模态进给率	m	+		PM-NC
FROM	K	一旦满足条件，并且同步动作激活，则执行动作		-	+	FM-SA
FTOC	P	修改刀具精补		-	+	FM-SA
FTOCOF ⁶⁾	G	取消在线刀具精补	m	+		PM-NC
FTOCON	G	激活在线刀具精补	m	+		PM-NC
FXS	K	激活“运动到固定点停止”	m	+	+	PM-NC
FXST	K	“运动到固定点停止”的力矩极限	m	+	+	PM-NC
FXSW	K	“运动到固定点停止”的监控窗口		+	+	PM-NC
FZ	K	每齿进给量	m	+		PM-NC

指令 G - L

指令	类型 1)	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
G0	G	线性插补，带快速移动（快速运行）	m	+		PM-NC
G1 ⁶⁾	G	线性插补，带进给（直线插补）	m	+		PM-NC
G2	G	顺时针圆弧插补	m	+		PM-NC
G3	G	逆时针圆弧插补	m	+		PM-NC
G4	G	暂停时间，给定时间	s	+		PM-NC
G5	G	斜向切入式磨削	s	+		PM-NC
G7	G	斜向切入式磨削时的补偿运动	s	+		PM-NC
G9	G	准停 - 速度减少	s	+		PM-NC
G17 ⁶⁾	G	选择工作平面 X/Y	m	+		PM-NC
G18	G	选择工作平面 Z/X	m	+		PM-NC
G19	G	选择工作平面 Y/Z	m	+		PM-NC
G25	G	工作范围下限	s	+		PM-NC
G26	G	工作范围上限	s	+		PM-NC

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
G33	G	螺纹切削, 等螺距	m	+		PM-NC
G34	G	螺纹切削, 增螺距	m	+		PM-NC
G35	G	螺纹切削, 减螺距	m	+		PM-NC
G40 6)	G	取消刀具半径补偿	m	+		PM-NC
G41	G	刀具半径补偿, 轮廓左边	m	+		PM-NC
G42	G	刀具半径补偿, 轮廓右边	m	+		PM-NC
G53	G	抑制当前零点偏移 (非模态有效)	s	+		PM-NC
G54	G	第 1 个可设定的零点偏移	m	+		PM-NC
G55	G	第 2 个可设定零点偏移	m	+		PM-NC
G56	G	第 3 个可设定零点偏移	m	+		PM-NC
G57	G	第 4 个可设定零点偏移	m	+		PM-NC
G58 (840D sl)	G	可编程零点偏移绝对值 (粗偏移)	s	+		PM-NC
G58 (828D)	G	第 5 个可设定零点偏移	m	+		PM-NC
G59 (840D sl)	G	叠加的可编程零点偏移 (精偏移)	s	+		PM-NC
G59 (828D)	G	第 6 个可设定零点偏移	m	+		PM-NC
G60 6)	G	准停 - 速度减少	m	+		PM-NC
G62	G	激活刀具半径补偿 (G41、G42) 时, 内角上的减速度	m	+		PM-NC
G63	G	带弹性卡头的攻丝	s	+		PM-NC
G64	G	连续路径运行	m	+		PM-NC
G70	G	英制尺寸, 用于几何数据 (长度)	m	+	+	PM-NC
G71 6)	G	公制尺寸, 用于几何数据 (长度)	m	+	+	PM-NC
G74	G	回参考点运行	s	+		PM-NC
G75	G	逼近固定点	s	+		PM-NC
G90 6)	G	绝对尺寸	m/s	+		PM-NC
G91	G	增量尺寸	m/s	+		PM-NC
G93	G	时间倒数进给率 rpm	m	+		PM-NC
G94 6)	G	直线进给率 F, 单位: 毫米/分钟、英寸/分钟、度/分钟	m	+		PM-NC
G95	G	旋转进给率 F, 单位毫米/转、英寸/转	m	+		PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
G96	G	旋转进给 (同 G95 时) 及恒定切削速度	m	+		PM-NC
G97	G	旋转进给和恒定主轴转速 (恒定切削速度“关”)	m	+		PM-NC
G110	G	极点编程, 相对于最后编程的给定位置	s	+		PM-NC
G111	G	极点编程, 相对于当前工件坐标系的零点	s	+		PM-NC
G112	G	极点编程, 相对于最后有效的极点	s	+		PM-NC
G140 6)	G	由 G41/G42 确定的逼近方向 WAB	m	+		PM-NC
G141	G	逼近方向 WAB, 轮廓左边	m	+		PM-NC
G142	G	逼近方向 WAB, 轮廓右边	m	+		PM-NC
G143	G	逼近方向 WAB, 切线相关	m	+		PM-NC
G147	G	以直线平滑逼近	s	+		PM-NC
G148	G	以直线平滑返回	s	+		PM-NC
G153	G	取消当前框架, 包括基准框架	s	+		PM-NC
G247	G	沿四分圆平滑逼近	s	+		PM-NC
G248	G	沿四分圆平滑返回	s	+		PM-NC
G290 6)	G	转换到 SINUMERIK 模式 ON	m	+		FM-TM
G291	G	转换到 ISO2/3 模式 ON	m	+		FM-TM
G331	G	不带弹性卡头的螺纹切削, 正向螺距, 右旋螺纹	m	+		PM-NC
G332	G	不带弹性卡头的螺纹切削, 负向螺距, 左旋螺纹	m	+		PM-NC
G335	G	顺时针球螺纹车削	m	+		PM-NC
G336	G	逆时针球螺纹车削	m	+		PM-NC
G340 6)	G	空间逼近程序段 (深度和平面上相等 (螺旋线))	m	+		PM-NC
G341	G	首先在垂直轴上进给(z), 然后在平面中运动	m	+		PM-NC
G347	G	以半圆平滑逼近	s	+		PM-NC
G348	G	以半圆平滑返回	s	+		PM-NC
G450 6)	G	过渡圆弧	m	+		PM-NC
G451	G	等距离交点	m	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
G460 ⁶⁾	G	启用轮廓碰撞监控, 用于逼近程序段和退回程序段	m	+		PM-NC
G461	G	在 TRC 程序段中插入一个圆弧	m	+		PM-NC
G462	G	在 TRC 程序段中插入一条直线	m	+		PM-NC
G500 ⁶⁾	G	取消所有可设定的框架, 基本框架激活	m	+		PM-NC
G505 ... G599	G	5. ... 99. 可设定的零点偏移	m	+		PM-NC
G601 ⁶⁾	G	在精准停时切换程序段	m	+		PM-NC
G602	G	在粗准停时切换程序段	m	+		PM-NC
G603	G	在 IPO 程序段结束处切换程序段	m	+		PM-NC
G621	G	所有拐角处都减速	m	+		PM-NC
G641	G	连续路径运行, 根据位移标准进行平滑 (= 可编程的平滑间距)	m	+		PM-NC
G642	G	连续路径运行, 按照定义的公差开展平滑	m	+		PM-NC
G643	G	连续路径运行, 按照定义的公差开展平滑 (程序段内部)	m	+		PM-NC
G644	G	连续路径运行, 采用允许的最大动态响应开展平滑	m	+		PM-NC
G645	G	连续路径运行, 按照定义的公差对拐角和程序段切线过渡开展平滑	m	+		PM-NC
G700	G	英制尺寸, 用于几何数据和工艺数据 (长度、进给率)	m	+	+	PM-NC
G710 ⁶⁾	G	公制尺寸, 用于几何数据和工艺数据 (长度、进给率)	m	+	+	PM-NC
G810 ⁶⁾ , ..., G819	G	给 OEM 用户保留的 G 代码组		+		PM-NC
G820 ⁶⁾ , ..., G829	G	给 OEM 用户保留的 G 代码组		+		PM-NC
G931	G	运行时间规定的进给率, 取消恒定轨迹速度	m	+		
G942	G	取消线性进给、恒定切削速度或者主轴转速	m	+		
G952	G	取消旋转进给、恒定切削速度或者主轴转速	m	+		

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
G961	G	线性进给 (同 G94 时) 及恒定切削速度	m	+		PM-NC
G962	G	线性进给、旋转进给和恒定切削速度	m	+		PM-NC
G971	G	线性进给和恒定主轴转速 (恒定切削速度“关”)	m	+		PM-NC
G972	G	线性进给或恒定主轴转速 (恒定切削速度“关”)	m	+		PM-NC
G973	G	旋转进给, 无主轴转速限制以及恒定主轴转速 (ISO 模式下无 LIMS 的 G97)	m	+		PM-NC
GEOAX	P	给几何轴 1—3 分配新的通道轴		+	-	PM-NC
GET	P	更换通道间已经使能的轴		+	+	PM-NC
GETACTT	F	从具有相同名称的刀具组中获取有效的刀具。		+	-	FM-TM
GETACTTD	F	确定绝对 D 号所属的 T 号		+	-	PM-NC
GETD	P	直接更换通道间的轴		+	-	PM-NC
GETDNO	F	提供某个刀具(T)某个刀沿(CE)的 D 号		+	-	PM-NC
GETEXET	P	读取换入的 T 号		+	-	FM-TM
GETFREELOC	P	为指定的刀具查找刀库中的空位		+	-	FM-TM
GETSELT	P	提供一个预选的 T 号		+	-	FM-TM
GETT	F	给刀具名确定 T 号		+	-	FM-TM
GETTCOR	F	读取刀具长度或刀具长度分量		+	-	PM-NC
GETTENV	F	读取 T 号、D 号和 DL 号		+	-	PM-NC
GETVARAP	F	读取对系统变量/用户变量的存取权限		+	-	PM-NC
GETVARDFT	F	读取系统变量/用户变量的缺省值		+	-	PM-NC
GETVARLIM	F	读取系统变量/用户变量的限值		+	-	PM-NC
GETVARPHU	F	读取系统变量/用户变量的物理单位		+	-	PM-NC
GETVARTYP	F	读取系统变量/用户变量的数据类型		+	-	PM-NC
GFRAME0 ... GFRAME100	G	激活通道中数据管理的磨削框架 <n>	m	+		PM-NC
GOTO	K	跳转指令首先向前, 然后向后 (方向首先向程序结束处, 然后向程序开始)		+		PM-NC
GOTOB	K	跳转指令, 向后 (程序起始方向)		+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
GOTOC	K	和 GOTO 一样, 报警 14080 “没有找到跳转目标” 会被抑制		+		PM-NC
GOTOF	K	跳转指令, 向前 (程序结束方向)		+		PM-NC
GOTOS	K	跳回至程序开始处		+		PM-NC
GP	K	位置属性间接编程的关键字		+		PM-NC
GROUP_ADDEND	C (T)	附加运行结束		+		PM-NC
GROUP_BEGIN	C (T)	程序块开始		+		PM-NC
GROUP_END	C (T)	程序块结束		+		PM-NC
GWPSOF	P	撤销选择恒定砂轮圆周速度(GWPS)	s	+	-	PM-NC
GWPSON	P	选择恒定砂轮圆周速度(GWPS)	s	+	-	PM-NC
H...	A	输出至 PLC 的辅助功能		+	+	PM-NC, FM-B
HOLES1	C (T)	成排孔		+		PM-NC
HOLES2	C (T)	圆弧孔		+		PM-NC
I	A	插补参数	s	+		PM-NC
I1	A	中间点坐标	s	+		PM-NC
IC	K	增量尺寸	s	+		PM-NC
ICYCOF	P	根据 ICYCOF, 一个工艺循环的所有程序段会在一个插补周期中执行		+	+	FM-SA
ICYCON	P	根据 ICYCON, 一个工艺循环的每个程序段都会在一个单独的插补周期中执行		+	+	FM-SA
ID	K	表示模态同步动作	m	-	+	FM-SA
IDS	K	表示模态静态同步动作		-	+	FM-SA
IF	K	在零件程序/工艺循环中引入一个有条件的跳转		+	+	PM-NC
INDEX	F	确定输入字符串中一个字符的索引		+	-	PM-NC
INICF	K	NEWCONF 时初始化变量		+		PM-NC
INIPO	K	上电时初始化变量		+		PM-NC
INIRE	K	复位时初始化变量		+		PM-NC
INIT	P	选择某个 NC 程序, 然后在某个通道中执行该程序		+	-	PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
INITIAL		生成所有区域的 INI 文件		+		PM-NC
INT	K	数据类型: 带正负号的整数值		+		PM-NC
INTERSEC	F	计算两个轮廓单元之间的交点		+	-	PM-NC
INVCCW	G	逆时针方向渐开线运行	m	+		PM-NC
INVCW	G	顺时针方向渐开线运行	m	+		PM-NC
INVFRAME	F	从一个框架计算出逆转框架		+	-	FM-B
IP	K	可变的插补参数		+		PM-NC
IPOBRKA	P	运动条件, 自制动斜坡开始点	m	+	+	
IPOENDA	K	在到达“插补停止”时运行结束	m	+		PM-NC
IPTRLOCK	P	不支持搜索功能的程序部分开始, 中断指针位于下一个机床功能程序段上。	m	+	-	PM-NC
IPTRUNLOCK	P	不支持搜索功能的程序部分结束, 中断指针位于中断时处理的当前程序段上。	m	+	-	PM-NC
IR	A	球螺纹车削时的圆心坐标 (X 方向)		+		PM-NC
ISAXIS	F	检查被设为参数的几何轴是否为 1		+	-	PM-NC
ISD	A	插入深度	m	+		PM-NC
ISFILE	F	检查在 NC 用户存储器中是否有一个文件		+	-	PM-NC
ISNUMBER	F	检查是否可以把输入字符串转换成数字		+	-	PM-NC
ISOCALL	K	间接调用某个以 ISO 语言编程的程序		+		PM-NC
ISVAR	F	检查传送参数是否包含一个 NC 知晓的变量		+	-	PM-NC
J	A	插补参数	s	+		PM-NC
J1	A	中间点坐标	s	+		PM-NC
JERKA	P	激活借助机床数据设定的、编程轴的加速度属性		+	-	
JERKLIM	K	调整轴的最大加加速度	m	+		PM-NC
JERKLIMA	K	跟随轴的最大急动的递增或递减	m	+	+	PM-NC
JR	A	球螺纹车削时的圆心坐标 (Y 方向)		+		PM-NC
K	A	插补参数	s	+		PM-NC
K1	A	中间点坐标	s	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
KONT	G	在刀具补偿时绕行轮廓	m	+		PM-NC
KONTC	G	以曲率恒定的多项式逼近/后退	m	+		PM-NC
KONTT	G	以切线恒定的多项式逼近/后退	m	+		PM-NC
KR	A	球螺纹车削时的圆心坐标 (Z 方向)		+		PM-NC
L	A	子程序号	s	+	+	PM-NC
LEAD	A	导角 1. 刀具定向 2. 定向多项式	m	+		PM-NC
LEADOF	P	取消轴引导值耦合		+	+	PM-NC
LEADON	P	激活轴引导值耦合		+	+	PM-NC
LENTOAX	F	提供生效刀具 L1、L2 和 L3 长度赋值给纵坐标、横坐标和垂直坐标的信息。		+	-	PM-NC
LFOF ⁶⁾	G	取消“螺纹切削时快速退刀”	m	+		PM-NC
LFON	G	激活“螺纹切削时快速退刀”	m	+		PM-NC
LFPOS	G	使由 POLFMASK 或 POLFMLIN 指定的轴退回到由 POLF 编写的绝对位置上	m	+		PM-NC
LFTXT ⁶⁾	G	快速退刀时的退回平面由轨迹切线和当前的刀具方向确定	m	+		PM-NC
LFWP	G	快速退刀时的退回平面由当前的加工平面确定(G17/G18/G19)	m	+		PM-NC
LIFTFAST	K	快速退刀		+		PM-NC
LIMS	K	转速限制 用于 G96/G961 和 G97	m	+		PM-NC
LLI	K	变量的下限值		+		PM-NC
LN	F	自然对数		+	+	PM-NC
LOCK	P	使用 ID 锁止同步动作 (停止工艺循环)		-	+	FM-SA
LONGHOLE	C (T)	长孔形		+		PM-NC
LOOP	K	引入一个无限循环		+		PM-NC

5.1 指令

指令 M - R

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
M0		程序停止		+	+	PM-NC
M1		可选停止		+	+	PM-NC
M2		主程序结束 (同 M30)		+	+	PM-NC
M3		主轴顺时针旋转		+	+	PM-NC
M4		主轴逆时针旋转		+	+	PM-NC
M5		主轴停止		+	+	PM-NC
M6		换刀		+	+	PM-NC
M17		子程序程序结束		+	+	PM-NC
M19		主轴运动到 SD43240 指定的位置		+	+	PM-NC
M30		主程序结束 (同 M2)		+	+	PM-NC
M40		自动齿轮换挡		+	+	PM-NC
M41 ... M45		齿轮级 1 ... 5		+	+	PM-NC
M70		过渡到进给轴运行		+	+	PM-NC
MASLDEF	P	定义主/从轴连接		+	+	PM-NC
MASLDEL	P	分离主/从轴连接, 删除连接定义		+	+	PM-NC
MASLOF	P	关闭一个临时耦合		+	+	PM-NC
MASLOFS	P	取消临时的耦合, 自动停止从动轴		+	+	PM-NC
MASLON	P	激活一个临时耦合		+	+	PM-NC
MATCH	F	在字符串中查找一个字符串		+	-	PM-NC
MAXVAL	F	两个变量中的较大值 (算术函数)		+	+	PM-NC
MCALL	K	模态子程序调用		+		PM-NC
MEAC	K	轴持续测量, 没有剩余行程删除	S	+	+	PM-NC
MEAFRAME	F	从测量点中计算框架		+	-	PM-NC
MEAS	A	带剩余行程删除的测量	S	+		PM-NC
MEASA	K	轴测量, 带剩余行程删除	S	+	+	PM-NC
MEASURE	F	工件和刀具测量的计算方法		+	-	FM-TE
MEAW	A	测量, 不带剩余行程删除	S	+		PM-NC
MEAWA	K	轴测量, 没有剩余行程删除	S	+	+	PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
MI	K	存取框架数据：镜像		+		PM-NC
MINDEX	F	确定输入字符串中一个字符的索引		+	-	PM-NC
MINVAL	F	两个变量中的较小值（算数函数）		+	+	PM-NC
MIRROR	G	可编程镜像	s	+		PM-NC
MMC	P	在 HMI 上从零件程序中调用互动式对话窗口		+	-	PM-NC
MOD	K	取模除法		+		PM-NC
MODAXVAL	F	得到模数回转轴的取模位置		+	-	PM-NC
MOV	K	启动定位轴		-	+	FM-SA
MOVT	A	设定刀具方向上的运行终点				FM-B
MSG	P	可编程的信息	m	+	-	PM-NC
MVTOOL	P	用于移动刀具的语言指令		+	-	FM-TM
N	A	NC 分程序段号		+		PM-NC
NAMETOINT	F	确定系统变量索引		+		PM-NC
NC	K	规定数据有效区。		+		PM-NC
NEWCONF	P	采用已经修改的机床数据，相当于激活机床数据		+	-	PM-NC
NEWMT	F	创建新多刀		+	-	FM-TM
NEWT	F	创建新的刀具		+	-	FM-TM
NORM ⁶⁾	G	在刀具补偿时，在起始点和终点处的标准设置	m	+		PM-NC
NOT	K	逻辑“非”		+		PM-NC
NPROT	P	机床专用的保护区“激活/取消”		+	-	PM-NC
NPROTDEF	P	定义机床专用的保护区		+	-	PM-NC
NUMBER	F	转换输入字符串为数字		+	-	PM-NC
OEMIPO1	G	OEM 插补 1	m	+		PM-NC
OEMIPO2	G	OEM 插补 2	m	+		PM-NC
OF	K	CASE 回路中的关键字		+		PM-NC
OFFN	A	编程轮廓的加工余量	m	+		PM-NC
OMA1	A	OEM 地址 1	m	+		PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
OMA2	A	OEM 地址 2	m	+		PM-NC
OMA3	A	OEM 地址 3	m	+		PM-NC
OMA4	A	OEM 地址 4	m	+		PM-NC
OMA5	A	OEM 地址 5	m	+		PM-NC
OR	K	逻辑运算符, “或” 连接		+		PM-NC
ORIXES	G	线性插补加工轴或者方向轴	m	+		PM-NC
ORIXPOS	G	虚拟的方向轴与回转轴位置的方向角	m	+		PM-NC
ORIC 6)	G	外拐角定向变化叠加在将要插入的圆弧程序段上	m	+		PM-NC
ORICONCCW	G	逆时针方向圆弧表面插补	m	+		PM-NC, FM-TR
ORICONCW	G	顺时针方向圆弧表面插补	m	+		PM-NC, FM-TR
ORICONIO	G	圆弧表面插补, 指定了一个中间方向	m	+		PM-NC, FM-TR
ORICONTO	G	在切向过渡中的某个圆侧面上的插补 (最终定向说明)	m	+		PM-NC, FM-TR
ORICURVE	G	定向插补, 其中指定了刀具的两个接触点的运动	m	+		PM-NC, FM-TR
ORID	G	在圆弧程序段之前执行定向变化	m	+		PM-NC
ORIEULER 6)	G	欧拉角方向角	m	+		PM-NC
ORIMKS	G	在机床坐标系中的刀具定向	m	+		PM-NC
ORIPATH	G	刀具定向参照于轨迹	m	+		PM-NC
ORIPATHS	G	刀具定向参照这个轨迹, 拐点在方向变化中被平滑	m	+		PM-NC
ORIPANE	G	平面插补 (相应于 ORIVECT) 大半径圆插补	m	+		PM-NC
ORIRESET	P	刀具定向的基本设置, 最多带 3 个定向轴		+	-	PM-NC
ORIROTA 6)	G	规定的绝对旋转方向的旋转角度	m	+		PM-NC
ORIROTC	G	轨迹切线的切向旋转矢量	m	+		PM-NC
ORIROTR	G	相对于平面在起始方向和结束方向之间的旋转角度	m	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
ORIOTT	G	相对于方向矢量改变的旋转角度	m	+		PM-NC
ORIRPY	G	通过 RPY 角的定向角 (XYZ)	m	+		PM-NC
ORIRPY2	G	通过 RPY 角的定向角 (ZYX)	m	+		PM-NC
ORIS	A	定向改变	m	+		PM-NC
ORISOF ⁶⁾	G	取消定向曲线的平滑	m	+		PM-NC
ORISOLH	F	计算定向		+		PM-NC
ORISON	G	启用定向曲线的平滑	m	+		PM-NC
ORIVECT ⁶⁾	G	大圆弧插补 (和 ORIPLANE 一致)	m	+		PM-NC
ORIVIRT1	G	通过虚拟定向轴的定向角 (定义 1)	m	+		PM-NC
ORIVIRT2	G	通过虚拟定向轴的定向角 (定义 1)	m	+		PM-NC
ORIWKS ⁶⁾	G	在工件坐标系中的刀具定向	m	+		PM-NC
OS	K	激活/取消摆动		+		PM-NC
OSB	K	摆动: 起点	m	+		PM-NC
OSC	G	恒定平滑刀具定向	m	+		PM-NC
OSCILL	K	Axis:1-3 进给轴	m	+		PM-NC
OSCTRL	K	选件摆动	m	+		PM-NC
OSD	G	通过设定数据指定平滑长度来平滑刀具定向	m	+		PM-NC
OSE	K	摆动结束位置	m	+		PM-NC
OSNSC	K	摆动: 无火花磨削次数	m	+		PM-NC
OSOF ⁶⁾	G	取消刀具定向平滑	m	+		PM-NC
OSP1	K	摆动: 左侧换向点	m	+		PM-NC
OSP2	K	右侧换向点的摆动	m	+		PM-NC
OSS	G	在程序段结束处平滑刀具方向	m	+		PM-NC
OSSE	G	程序段开始和结束的刀具平滑定向	m	+		PM-NC
OST	G	通过用 SD (编程最大差) 预设角度公差 (单位: 度) 来精磨刀具定向定向运行)	m	+		PM-NC
OST1	K	摆动: 在右换向点停止	m	+		PM-NC
OST2	K	摆动: 在右换向点停止	m	+		PM-NC

表

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
OTOL	A	定向公差，用于压缩器功能、定向平滑和精磨方式	m	+	-	PM-NC
OTOLG0	A	快速移动中的定向公差	m	+	-	PM-NC
OVR	K	转速补偿	m	+		PM-NC
OVRA	K	轴的转速补偿	m	+	+	PM-NC
OVRRAP	K	快进补偿	m	+		PM-NC
P	A	零件程序运行次数		+		PM-NC
PACCLIM	A	最大轨迹加速度自适应	m	+	-	PM-NC
PAROT	G	工件坐标系和工件对准	m	+		PM-NC
PAROTOF 6)	G	取消和工件相关的框架旋转	m	+		PM-NC
PCALL	K	调用子程序，带绝对的路径参数和参数传递		+		PM-NC
PDELAYOF	G	取消冲压延迟	m	+		PM-NC
PDELAYON 6)	G	激活冲压延迟	m	+		PM-NC
PHI	K	绕圆锥方向轴定向的旋转角		+		PM-NC
PHU	K	变量的物理单位		+		PM-NC
PL	A	1. B 样条：节点间距 2. 多项式插补：多项式插补中参数间隔的长度	s	+		PM-NC
PM	K	每分钟		+		PM-NC
PO	K	多项式插补的多项式系数	s	+		PM-NC
POCKET3	C (T)	铣削矩形腔		+		PM-NC
POCKET4	C (T)	铣削圆形腔		+		PM-NC
POLF	K	返回位置 LIFTFAST	m	+		PM-NC
POLFA	P	用 \$AA_ESR_TRIGGER 启动单个轴的退回位置	m	+	+	PM-NC
POLFMASK	P	激活轴间无关联的退回运动	m	+	-	PM-NC
POLFMLIN	P	激活轴间有线性关联的退回运动	m	+	-	PM-NC
POLY	G	多项式插补	m	+		PM-NC
POLYPATH	P	多项式插补可选择，用于轴组 AXIS 或者 VECT	m	+	-	PM-NC

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
PON	G	激活冲压	m	+		PM-NC
PONS	G	在插补周期中激活冲压	m	+		PM-NC
POS	K	轴定位		+	+	PM-NC
POSA	K	轴定位, 超出程序段界限		+	+	PM-NC
POSM	P	刀库定位		+	-	FM-TM
POSMT	P	在刀架上将多刀定位至刀位号		+	-	FM-TM
POSP	K	轴分段定位 (摆动)		+		PM-NC
POSRANGE	F	确定, 某个轴当前插补的给定位置是否在规定的参考位置的窗口中。		+	+	FM-SA
POT	F	平方 (算术函数)		+	+	PM-NC
PR	K	每转		+		PM-NC
PREPRO	PA	表示经过预处理的子程序		+		PM-NC
PRESETON	P	实际值设定, 有回参考点状态损失		+	+	PM-NC
PRESETONS	P	实际值设定, 无回参考点状态损失		+	+	PM-NC
PRIO	K	在处理中断时设置优先级的关键字		+		PM-NC
PRLOC	K	复位时变量的初始化, 仅在本地修改后		+		PM-NC
PROC	K	一个程序的第一个指令		+		PM-NC
PROTA	P	要求重新计算碰撞模型		+		PM-NC
PROTD	F	计算两个保护区之间的间距		+		PM-NC
PROTS	P	保护区状态设置		+		PM-NC
PSI	K	圆锥张角		+		PM-NC
PTP	G	点对点运行 (PTP 运行)	m	+		PM-NC
PTPG0	G	在 GO 时为点对点运动, 其余为 CP 轨迹运行	m	+		PM-NC
PTPWOC	G	无补偿运行的点对点运行, 由定向变化导致	m	+		PM-NC
PUNCHACC	P	步冲时的位移控制式加速度		+	-	PM-NC
PUTFTOC	P	用于并行修整的刀具精补		+	-	PM-NC
PUTFTOCF	P	根据 FCTDEF 定义的功能、用于并行修整的刀具精补		+	-	PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
PW	A	B 样条, 点加权	s	+		PM-NC
QU	K	快速 辅助功能输出		+		PM-NC
R...	A	计算参数也作为可设定的地址标识符, 并带有数字扩展		+		PM-NC
RAC	K	绝对、非模态有效、轴专用的半径编程	s	+		PM-NC
RDISABLE	P	读取禁止		-	+	FM-SA
READ	P	在所说明的文件中读入一个或者多个行, 并且在数组中存放所读入的信息。		+	-	PM-NC
REAL	K	数据类型: 带有正负号的浮点变量 (实数)		+		PM-NC
REDEF	K	系统变量, 用户变量和 NC 语言指令的重新定义		+		PM-NC
RELEASE	P	使能机床轴, 用于轴交换		+	+	PM-NC
REP	K	关键字, 用同一个值初始化一个数组的所有元素		+		PM-NC
REPEAT	K	重复一个程序循环		+		PM-NC
REPEATB	K	重复一个程序行		+		PM-NC
REPOSA	G	所有轴再次逼近轮廓	s	+		PM-NC
REPOSH	G	以半圆再次逼近轮廓	s	+		PM-NC
REPOSHA	G	所有轴再次逼近轮廓, 几何轴以半圆逼近	s	+		PM-NC
REPOSL	G	沿直线再次逼近轮廓	s	+		PM-NC
REPOSQ	G	以四分之一圆弧再次逼近轮廓	s	+		PM-NC
REPOSQA	G	所有轴再次沿直线逼近轮廓, 几何轴沿四分圆逼近	s	+		PM-NC
RESETMON	P	用于激活设定值的语言指令		+	-	FM-TM
RET	P	子程序结束		+	+	PM-NC
RETB	P	子程序结束		+	+	PM-NC
RIC	K	相对、非模态有效、轴专用的半径编程	s	+		PM-NC
RINDEX	F	确定输入字符串中一个字符的索引		+	-	PM-NC
RMB	G	再定位到程序段起点	m	+		PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
RMBBL	G	再定位到程序段起点	s	+		PM-NC
RME	G	再定位到程序段终点	m	+		PM-NC
RMEBL	G	再定位到程序段终点	s	+		PM-NC
RMI ⁶⁾	G	再定位到中断点	m	+		PM-NC
RMIBL ⁶⁾	G	再定位到中断点	s	+		PM-NC
RMN	G	再定位到下一个轨迹点	m	+		PM-NC
RMNBL	G	再定位到下一个轨迹点	s	+		PM-NC
RND	A	轮廓角倒圆	s	+		PM-NC
RNDM	A	模态倒圆	m	+		PM-NC
ROT	G	可编程旋转	s	+		PM-NC
ROTS	G	可编程的框架旋转，带立体角	s	+		PM-NC
ROUND	F	小数位四舍五入		+	+	PM-NC
ROUNDUP	F	向上取整输入值		+	+	PM-NC
RP	A	极半径	m/s	+		PM-NC
RPL	A	平面中旋转	s	+		PM-NC
RT	K	用于存取框架数据的参数：旋转		+		PM-NC
RTLIOF	G	G0，不带直线插补（单轴插补）	m	+		PM-NC
RTLION ⁶⁾	G	带直线插补的 G0	m	+		PM-NC

指令 S - Z

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
S	A	主轴转速或 (G4, G96/G961 中含义不同)	m/s	+	+	PM-NC
SAVE	PA	在子程序调用时保护信息		+		PM-NC
SBLOF	P	抑制单程序段		+	-	PM-NC
SBLON	P	取消单程序段抑制		+	-	PM-NC
SC	K	用于存取框架数据的参数：比例		+		PM-NC

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
SCALE	G	可编程缩放	s	+		PM-NC
SCC	K	选择端面轴进行 G96/G961/G962 设置轴名称可以为几何轴、通道轴或者加工轴。		+		PM-NC
SCPARA	K	编程伺服参数段		+	+	PM-NC
SD	A	样条度数	s	+		PM-NC
SET	K	关键字, 用列表值初始化一个数组的所有元素		+		PM-NC
SETAL	P	设置报警		+	+	PM-NC
SETDNO	F	指定某个刀具(T)某个刀沿(CE)的 D 号		+	-	PM-NC
SETINT	K	确定在出现一个 NC 输入时应该激活哪一个中断程序		+		PM-NC
SETM	P	设置自有通道中的标记位		+	+	PM-NC
SETMS	P	机床数据中的主主轴复位		+	-	PM-NC
SETMS (n)	P	主轴 n 应该作为主主轴		+		PM-NC
SETMTH	P	设置主刀架编号		+	-	FM-TM
SETPIECE	P	考虑所有刀具的数量, 它们将分配到主轴		+	-	FM-TM
SETTA	P	激活磨损组中的刀具		+	-	FM-TM
SETTCOR	F	考虑到所有标准条件, 修改刀具分量		+	-	PM-NC
SETTIA	P	取消磨损组中的刀具		+	-	FM-TM
SF	A	用于螺纹切削的起始点偏移	m	+		PM-NC
SIN	F	正弦 (三角函数)		+	+	PM-NC
SIRELAY	F	激活由 SIRELIN、SIRELOUT 和 SIRELTIM 设定的安全功能		-	+	FM-SI
SIRELIN	P	初始化功能块的输入值		+	-	FM-SI
SIRELOUT	P	初始化功能块的输出值		+	-	FM-SI
SIRELTIME	P	初始化功能块的计时器		+	-	FM-SI
SLOT1	C (T)	纵向槽		+		PM-NC
SLOT2	C (T)	圆弧槽		+		PM-NC
SOFT	G	限制急动的轨迹加速度	m	+		PM-NC
SOFTA	P	激活编程轴的受加速度限制的轴加速度		+	-	PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
SON	G	激活步冲	m	+		PM-NC
SONS	G	在插补周期内激活步冲	m	+		PM-NC
SPATH ⁶⁾	G	FGROUP 轴的轨迹基准为弧长。	m	+		PM-NC
SPCOF	P	主主轴或者主轴(n)从位置控制转换到转速控制	m	+	-	PM-NC
SPCON	P	主主轴或者主轴从转速控制转换到位置控制	m	+	-	PM-NC
SPI	F	把主轴编号转换为一个轴名称		+	-	PM-NC
SPIF1 ⁶⁾	G	用于冲压/步冲的高速 NC 输入/输出字节 1	m	+		FM-TE
SPIF2	G	用于冲压/步冲的高速 NC 输入/输出字节 2	m	+		FM-TE
SPLINEPATH	P	确定样条连接		+	-	PM-NC
SPN	A	每个程序段中分段行程的数量	s	+		PM-NC
SPOF ⁶⁾	G	关闭分段行程， 关闭冲压、步冲	m	+		PM-NC
SPOS	K	主轴位置	m	+	+	PM-NC
SPOSA	K	主轴位置超过程序段界限	m	+		PM-NC
SPP	A	分段行程长度	m	+		PM-NC
SPRINT	F	返回有格式的输入字符串		+		PM-NC
SQRT	F	平方根 (算术函数) (square root)		+	+	PM-NC
SR	A	用于同步动作的摆动退回行程	s	+		PM-NC
SRA	K	外部输入上，用于同步动作的轴摆动退回行程	m	+		PM-NC
ST	A	用于同步动作的摆动无火花磨削时间	s	+		PM-NC
STA	K	用于同步动作的、轴向摆动无火花磨削时间	m	+		PM-NC
START	P	从运行的程序中，在几个通道中同时启动所选择的程序		+	-	PM-NC

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
STARTFIFO 6)	G	执行加工；并同时载满缓存	m	+		PM-NC
STAT		铰接位置	s	+		PM-NC
STOLF	A	G0 公差系数	m	+		PM-NC
STOPFIFO	G	停止执行，载满缓存，直至识别出 STARTFIFO、缓存已满或者程序结束	m	+		PM-NC
STOPRE	P	预处理停止，直到所有预处理的程序段完成主运行		+	-	PM-NC
STOPREOF	P	取消预处理停止		-	+	FM-SA
STRING	K	数据类型：字符串		+		PM-NC
STRINGIS	F	检查现有的 NC 语言范围，检查专用于该命令所属的 NC 循环名称、用户变量、宏和标签名称是否存在、有效、已定义或激活。		+	-	PM-NC
STRLEN	F	确定一个字符串的长度		+	-	PM-NC
SUBSTR	F	确定输入字符串中一个字符的索引		+	-	PM-NC
SUPA	G	取消当前零点偏移，包括编程的偏移，系统框架，手轮偏移（DRF），外部零点偏移和叠加运动	s	+		PM-NC
SUPD	G	抑制生效的刀具补偿	s	+	-	PM-NC
SVC	K	刀具切削速度	m	+		PM-NC
SYNFCT	P	计算一个多项式，取决于运动同步动作中的一个条件		-	+	FM-SA
SYNR	K	在执行时同步读取变量		+		PM-NC
SYNRW	K	在执行时同步读取和写入变量		+		PM-NC
SYNW	K	在执行时同步写入变量		+		PM-NC
T	A	调用刀具 (只有通过机床数据才能加以改变；否则需要使用 M6 指令)		+		PM-NC
TAN	F	正切（三角函数）		+	+	PM-NC
TANG	P	切向控制：定义耦合		+	-	PM-NC
TANGDEL	P	切向控制：删除耦合		+	-	PM-NC

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
TANGOF	P	切向控制: 取消耦合		+	-	PM-NC
TANGON	P	切向控制: 激活耦合		+	-	PM-NC
TCA (828D: _TCA)	P	和刀具状态无关的刀具选择/刀具切换		+	-	FM-TM
TCARR	A	指定刀架, 编号“m”		+		PM-NC
TCI	P	将刀具从周转箱换入刀库		+	-	FM-TM
TCOABS ⁶⁾	G	从当前刀具定向中确定刀具长度分量	m	+		PM-NC
TCOFR	G	从当前框架的方向确定刀具长度分量	m	+		PM-NC
TCOFRX	G	选择 X 方向的刀具、刀具点, 以确定有效框架的刀具定向	m	+		PM-NC
TCOFRY	G	选择 Y 方向的刀具、刀具点, 以确定有效框架的刀具定向	m	+		PM-NC
TCOFRZ	G	选择 Z 方向的刀具、刀具点, 以确定有效框架的刀具定向	m	+		PM-NC
THETA	A	旋转角度	s	+		PM-NC
TILT	A	侧向角	m	+		PM-NC
TLIFT	P	切向控制: 激活中间程序段生成		+	-	PM-NC
TML	P	通过刀库刀位号选择刀具		+	-	FM-TM
TMOF	P	撤销选择刀具监控		+	-	PM-NC
TMON	P	选择刀具监控		+	-	PM-NC
TO	K	表示 FOR 计数循环中的终点值		+		PM-NC
TOFF	A	刀具长度分量方向上的刀具长度偏移, 它和索引中指定的几何轴同时生效	m	+		PM-NC
TOFFL	A	刀具长度分量 L1、L2 或 L3 方向上的刀具长度偏移	m	+		PM-NC
TOFFLR	A	同时的刀具长度偏移和刀具半径偏移	m	+		PM-NC
TOFFOF	P	复位在线刀具长度补偿		+	-	PM-NC
TOFFON	P	激活在线刀具长度补偿		+	-	PM-NC
TOFFR	A	刀具半径偏移	m	+		PM-NC
TOFRAME	G	WCS 的 Z 轴通过框架旋转和刀具方向平行	m	+		PM-NC

5.1 指令

指令	类型 ¹⁾	含义	W ²⁾	TP ³⁾	SA ⁴⁾	说明参见 ⁵⁾
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
TOFRAMEX	G	WCS 的 X 轴通过框架旋转和刀具方向平行	m	+		PM-NC
TOFRAMEY	G	WCS 的 Y 轴通过框架旋转和刀具方向平行	m	+		PM-NC
TOFRAMEZ	G	同 TOFRAME	m	+		PM-NC
TOLOWER	F	将一个字符串的字母转换成小写字母		+	-	PM-NC
TOOLENV	F	保存所有当前状态, 这些状态对于分析存储器中保存的刀具数据非常重要		+	-	PM-NC
TOOLGNT	F	获取一个刀具组的刀具数量		+	-	FM-TM
TOOLGT	F	从刀具组获取刀具 T 号		+	-	FM-TM
TOROT	G	WCS 的 Z 轴通过框架旋转和刀具方向平行	m	+		PM-NC
TOROTOF ⁶⁾	G	取消刀具方向框架旋转	m	+		PM-NC
TOROTX	G	WCS 的 X 轴通过框架旋转和刀具方向平行	m	+		PM-NC
TOROTY	G	WCS 的 Y 轴通过框架旋转和刀具方向平行	m	+		PM-NC
TOROTZ	G	同 TOROT	m	+		PM-NC
TOUPPER	F	将一个字符串的字母转换成大写字母		+	-	PM-NC
TOWBCS	G	基本坐标系中的磨损值 (BCS)	m	+		PM-NC
TOWKCS	G	用于运动转换的刀头坐标系中的磨损值 (与刀具旋转 MCS 不同)	m	+		PM-NC
TOWMCS	G	机床坐标系(MCS)中的磨损值	m	+		PM-NC
TOWSTD ⁶⁾	G	刀具长度中偏移的初始设定值	m	+		PM-NC
TOWTCS	G	刀具坐标系中的磨损值 (刀架基准点 T 位于刀具夹持装置中)	m	+		PM-NC
TOWWCS	G	工件坐标系 (WCS) 中的磨损值	m	+		PM-NC
TR	K	框架变量的偏移分量		+		PM-NC
TRAANG	P	倾斜轴转换		+	-	PM-NC
TRACON	P	级联转换		+	-	PM-NC
TRACYL	P	圆柱: 柱面转换		+	-	PM-NC

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
TRAFOOF	P	取消通道中激活的转换		+	-	PM-NC
TRAFOON	P	激活借助运动链定义的转换		+	-	PM-NC
TRAILOF	P	取消异步耦合运动		+	+	PM-NC
TRAILON	P	激活异步耦合运动		+	+	PM-NC
TRANS	G	可编程零点偏移绝对值	s	+		PM-NC
TRANSMIT	P	极坐标转换 (端面加工)		+	-	PM-NC
TRAORI	P	4 轴转换、5 轴转换, 同类转换		+	-	PM-NC
TRUE	K	逻辑常量: 真		+		PM-NC
TRUNC	F	舍去小数点后位数		+	+	PM-NC
TU		轴交角	s	+		PM-NC
TURN	A	螺旋线圈数	s	+		PM-NC
ULI	K	变量的上限值		+		PM-NC
UNLOCK	P	使能带 ID 的同步动作 (继续工艺循环)		-	+	FM-SA
UNTIL	K	结束一个 REPEAT 循环的条件		+		PM-NC
UPATH	G	FGROUP 轴的轨迹基准为曲线参数。	m	+		PM-NC
VAR	K	关键字: 参数传递方式		+		PM-NC
VELOLIM	K	调整最大进给轴速度或主轴转速	m	+	-	PM-NC
VELOLIMA	K	跟随轴的最大速度的递增或递减	m	+	+	PM-NC
WAITC	P	等待, 直到主轴对程序段变化条件已经能满足轴/主轴的要求。		+	-	PM-NC
WAITE	P	等待另一个通道上的程序结束。		+	-	PM-NC
WAITENC	P	等待轴位置经过同步或补偿		+	-	PM-NC
WAITM	P	等待指定通道中的标记; 以准停结束前一个程序段。		+	-	PM-NC
WAITMC	P	等待设定通道中的标记; 仅当其它通道尚未到达标记时精确停止		+	-	PM-NC
WAITP	P	等待定位轴运动结束		+	-	PM-NC
WAITS	P	等待到达主轴位置		+	-	PM-NC
WALCSO 6)	G	取消选择工件坐标系工作区界限	m	+	-	PM-NC
WALCS1	G	WCS 工作区域限制组 1 生效	m	+	-	PM-NC

表

5.1 指令

指令	类型 1)	含义	W 2)	TP 3)	SA 4)	说明参见 5)
1) 2) 3) 4) 5) 详细说明参见图例 (页 1305)。						
WALCS2	G	WCS 工作区域限制组 2 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS3	G	WCS 工作区域限制组 3 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS4	G	WCS 工作区域限制组 4 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS5	G	WCS 工作区域限制组 5 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS6	G	WCS 工作区域限制组 6 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS7	G	WCS 工作区域限制组 7 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS8	G	WCS 工作区域限制组 8 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS9	G	WCS 工作区域限制组 9 生效	m	+	-	PM-NC
WALCS10	G	WCS 工作区域限制组 10 生效	m	+	-	PM-NC
WALIMOF	G	取消 BCS 工作区域限制	m	+	-	PM-NC
WALIMON 6)	G	激活 BCS 工作区域限制	m	+	-	PM-NC
WHEN	K	当条件满足后, 执行该动作一次。		-	+	FM-SA
WHENEVER	K	当条件满足后, 在每个插补周期中循环执行该动作。		-	+	FM-SA
WHILE	K	WHILE 程序循环开始		+		PM-NC
WRITE	P	文本写入到文件系统。 在指定文件的结束处插入一个程序段。		+	-	PM-NC
WRTPR	P	在 BTSS 变量中写入字符串		+	-	PM-NC
X	A	轴名称	m/s	+	+	PM-NC
XOR	O	逻辑“异-或”		+		PM-NC
Y	A	轴名称	m/s	+	+	PM-NC
Z	A	轴名称	m/s	+	+	PM-NC

图例说明

- 1) 指令类型:
- A 地址
标识符，表示向其赋值（如 OVR=10）。还有一些地址，无需赋值也能激活或取消功能（例如 CPLON 和 CPLOF）。
 - C (A) AST 循环
预定义 NC 程序，用于通过 AST (= 自动伺服优化) 进行自动再优化。根据具体优化情况可使用参数对这些循环进行调整设置，参数在调用时传输至循环。
 - C 测量循环
 - (M) 预定义 NC 程序，可普遍适用的测量过程编程，例如测定圆柱体工件的内直径。根据具体测量情况可使用参数对这些循环进行调整设置，参数在调用时传输至循环。
 - C (T) 工艺循环
预定义 NC 程序，可普遍适用的加工过程编程，例如螺纹钻削或铣削型腔。根据具体工况可使用参数对这些循环进行调整设置，参数在调用时传输至循环。
 - F 预定义功能（提供返回值）
预定义功能可调用用作表达式中的操作数。
 - G G 指令
G 指令划分成组。同一个 G 指令组中的 G 指令在一个程序段中只能出现一个。G 指令可模态有效（直到被同组中其他指令替代），或者是非模态有效（只在写入的程序段中有效）。
 - K 关键字
标识符，确定程序段的句法。如不向关键字赋值，则使用该关键字无法激活/取消 NC 功能。
示例：控制结构(IF, ELSE, ENDIF, WHEN, ...)，程序过程(GOTOB, GOTO, RET ...)
 - O 运算符
算术、比较或逻辑运算的运算符
 - P 预定义程序（不提供返回值）
 - PA 程序属性
程序属性位于子程序定义行的末端：
PROC <程序名称> (...) <程序属性>
其确定了子程序运行时的特性。
- 2) 指令的有效性:
- m 模态
 - s 非模态

5.2 地址

- 3) 是否可在零件程序中编程：
 - + 可编程
 - 不可编程
 - M 只能由机床制造商编程
- 4) 是否可在同步动作中编程：
 - + 可编程
 - 不可编程
 - T 仅可在工艺循环中编程
- 5) 资料参考，即包含指令详细说明的资料：
 - FM-A 功能手册之进给轴和主轴
 - FM-B 功能手册之基本功能
 - FM-SA 功能手册之同步动作
 - FM-SI 功能手册 Safety Integrated
 - FM-TE 功能手册之工艺
 - FM-TM 功能手册 刀具管理
 - FM-TR 功能手册之坐标转换
 - PM-MC 编程手册之测量循环
 - PM-NC 编程手册之 NC 编程
- 6) 程序初始的默认设置（若没有另行编程，即为控制系统的出厂设置）。

5.2 地址

5.2.1 地址字母

字母	含义	数字扩展
A	可设定的地址符	x
B	可设定的地址符	x
C	可设定的地址符	x
D	选择/取消刀具长度补偿，刀沿	
E	可设定的地址符	x

字母	含义	数字扩展
F	进给率 暂停时间，单位秒	x
G	G 代码	
H	H 功能	x
I	可设定的地址符	x
J	可设定的地址符	x
K	可设定的地址符	x
L	子程序名称、子程序调用	
M	M 功能	x
N	辅助程序段号	
O	未指定	
P	程序运行次数	
Q	可设定的地址符	x
R	变量名称（R 参数） 可设定的地址符（无数字扩展）	x
S	主轴值 暂停时间，单位：主轴转数	x x
T	刀具号	x
U	可设定的地址符	x
V	可设定的地址符	x
W	可设定的地址符	x
X	可设定的地址符	x
Y	可设定的地址符	x
Z	可设定的地址符	x
%	文件传输的起始符和分隔符	
:	主程序段号	
/	跳过标记	

5.2.2 固定地址

无轴向扩展的固定地址

地址名称	地址类型	模态/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
D	补偿号码	m								x	无正负号 INT
F	进给，暂停 时间	m, s	x							x	无正负号 REAL
FLIM	最大轨迹速度	m									无正负号 REAL
G	G 指令	参见 G 功能列表									无正负号 INT
H	辅助功能	s								x	M: 无正负号 INT H: REAL
L	子程序号	s									无正负号 INT
M	辅助功能	s								x	M: 无正负号 INT H: REAL
N	程序段号码	s									无正负号 INT
OVR	倍率	m									无正负号 REAL
OVRRAP	快进速度的 倍率	m									无正负号 REAL

地址名称	地址类型	模态/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
P	子程序运行 次数	s									无正负号 INT
PACCLIM	最大轨迹加 速度	m									无正负号 REAL
S	主轴，暂停 时间	m, s								x	无正负号 REAL
SCC	选择端面轴 进行 G96 /G961/ G962 设置	m									REAL
SPOS	主轴位置	m				x	x	x			REAL
SPOSA	主轴位置超 过程序段界 限	m				x	x	x			REAL
T	刀具号	m								x	无正负号 INT

带轴向扩展的固定地址

地址名称	地址类型	模态/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
ACC	轴向加速度	m									无正负号 REAL
ACCLIMA	跟随轴的轴 向加速度极 限	m									无正负号 REAL

地址名称	地址类型	模态/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
AX	可变轴标识符	1)	x	x	x	x	x	x			REAL
FA	轴向进给率	m	x							x	无正负号 REAL
FDA	用于手轮叠加的轴向进给率	s	x								无正负号 REAL
FGREF	参考半径	m	x	x							无正负号 REAL
FL	轴向进给率极限	m	x								无正负号 REAL
FMA	轴向同步进给率	m									无正负号 REAL
FOC	以受限转矩逐段运行	s									REAL
FOCOF	以限制力矩模态运行 OFF	m									REAL
FOCON	以限制力矩模态运行 ON	m									REAL
FXS	激活“运动到固定点停止”	m									无正负号 INT
FXST	“运动到固定点停止” 的力矩极限	m									REAL
FXSW	“运动到固定点停止” 的监控窗口	m									REAL

地址名称	地址类型	模式/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
IP	可变的插补 参数	s	x	x	x	x	x				REAL
JERKLIM	轴向加加速度 极限	m									无正负号 REAL
JERKLIMA	跟随轴的轴 向加加速度 极限	m									无正负号 REAL
MEAC	循环测量	s									INT 模式和 1 - 4 触发器事 件
MEASA	轴测量，带 剩余行程删 除	s									INT 模式和 1 - 4 触发器事 件
MEAWA	轴测量，没 有剩余行程 删除	s									INT 模式和 1 - 4 触发器事 件
MOV	启动定位轴	m	x	x	x	x	x	x	x		REAL
OS	激活/取消 摆动	m									无正负号 INT
OSB	摆动起始点	m	x	x	x	x	x	x			REAL
OSCILL	给摆动进行 轴赋值，激 活摆动	m									轴： 1-3 进给轴
OSCTRL	选件摆动	m									无正负号 INT: 设置选项，无 正负号 INT:复位选项

表

5.2 地址

地址名称	地址类型	模态/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
OSE	摆动结束位置	m	x	x	x	x	x	x			REAL
OSNSC	无火花磨削的循环次数	m									无正负号 INT
OSP1	左换向点 (摆动)	m	x	x	x	x	x	x			REAL
OSP2	右换向点 (摆动)	m	x	x	x	x	x	x			REAL
OST1	左侧换向点 上的停止时间 (摆动)	m									REAL
OST2	右侧换向点 上的停止时间 (摆动)	m									REAL
OVRA	轴向倍率	m	x								无正负号 REAL
PO	多项式系数	s	x	x		x	x	x			无正负号 REAL
POLF	位置 LIFTFAST	m	x	x							无正负号 REAL
POS	定位轴	m	x	x	x	x	x	x	x		REAL
POSA	超出程序段 界限的定位 轴	m	x	x	x	x	x	x	x		REAL
POSP	轴分段定位 (摆动)	m	x	x	x	x	x	x			REAL: 终点位置 REAL: 分段长度 INT:选件

地址名称	地址类型	模态/ 逐段方式	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	QU	所赋值的数据 类型
STA	修光时间 (轴向)	m									无正负号 REAL
SRA	外部输入端 上的返回行程 (轴向)	m									无正负号 REAL
VELOLIM	轴向速度极限	m									无正负号 REAL
VELOLIMA	跟随轴的轴 向速度极限	m									无正负号 REAL

¹ 绝对终点：模态，增量终点：逐段，其他的模态/逐段方式取决于 G 代码句法

5.2.3 可设定的地址

地址符 (标 准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G9 1	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
轴数值和终点											
X, Y, Z, A, B, C	轴	¹⁾	x	x	x	x				8	REAL
AP	极角	m/s ¹⁾	x	x	x					1	REAL
RP	极半径	m/s ¹⁾	x	x	x					1	无正负号 REAL
刀具定向											

5.2 地址

地址符 (标准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
A2, B2, C2	欧拉角或者 RPY 角	s								3	REAL
A3, B3, C3	方向矢量的分 量	s								3	REAL
A4, B4, C4	程序段段首的 表面法线矢量 分量	s								3	REAL
A5, B5, C5	程序段段末的 表面法线矢量 分量	s								3	REAL
A6, B6, C6	锥体旋转轴上 的方向矢量分 量	s								3	REAL
A7, B7, C7	锥体外表面上 中间定向时的 矢量分量	s								3	REAL
LEAD	导角	m								1	REAL
THETA	围绕刀具方向 旋转的旋转角 度	m		x	x					1	REAL
TILT	侧向角	m								1	REAL
ORIS	定向变化 (参 照轨迹)	m								1	REAL
插补参数											
I、J、K	插补参数 中间点坐标	s		x ²⁾	x ²⁾					3	REAL
I1, J1, K1		s	x	x	x					3	REAL
RPL	平面中旋转	s								1	REAL

地址符 (标准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
CR	圆弧半径	s								1	无正负号 REAL
AR	张角	s								1	无正负号 REAL
TURN	螺旋线圈数	s								1	无正负号 INT
PL	参数间隔长度	s								1	无正负号 REAL
PW	点加权	s								1	无正负号 REAL
SD	样条度数	m								1	无正负号 INT
TU	轴交角	s								1	无正负号 INT
STAT	铰接位置	m								1	无正负号 INT
SF	用于螺纹切削 的起始点偏移	m								1	REAL
DISCL	安全距离 WAB	s								1	无正负号 REAL
DISR	Repos (再定 位) 距离/WAB 距离	s								1	无正负号 REAL
DISPR	Repos(再定 位)-轨迹差值	s								1	无正负号 REAL
ALF	快速升角	m								1	无正负号 INT
DILF	快速退刀长度	m								1	REAL

5.2 地址

地址符 (标准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
FP	固定点: 将运行到的固定点的编号	s								1	无正负号 INT
RNDM	模态倒圆	m								1	无正负号 REAL
RND	逐段式倒圆	s								1	无正负号 REAL
CHF	逐段式倒角	s								1	无正负号 REAL
CHR	原运行方向上的倒角	s								1	无正负号 REAL
ANG	轮廓段角度	s								1	REAL
ISD	插入深度	m								1	REAL
DISC	过渡圆弧刀具半径补偿过高	m								1	无正负号 REAL
OFFN	轮廓偏移一标准	m								1	REAL
DITS	螺纹导入行程	m								1	REAL
DITE	螺纹导出行程	m								1	REAL
平滑标准											
ADIS	平滑距离	m								1	无正负号 REAL
ADISPOS	用于快进的平滑距离	m								1	无正负号 REAL
测量											
MEAS	用触发探头进行测量	s								1	无正负号 INT

地址符（标准设置）	地址类型	模态/逐段	G90/G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	PR, PM	QU	最大数量	所赋值的数据类型
MEAW	用触发探头进行测量，不删除剩余行程	s								1	无正负号 INT
轴特性和主轴特性											
LIMS	主轴转速限制	m								1	无正负号 REAL
COARSEA	响应程序段变化：轴向粗准停	m									
FINEA	响应程序段变化：轴向精准停	m									
IPOENDA	响应程序段变化：轴向插补器停止	m									
DIACYCOFA	端面轴：在循环中取消轴向直径编程	m									
DIAM90A	端面轴：G90 时进行轴向直径编程	m									
DIAMCHAN	端面轴：将所有的端面轴接收到直径编程的通道状态中	m									
DIAMCHAN A	端面轴：接收直径编程的通道状态	m									

表

5.2 地址

地址符 (标准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
DIAMOFA	端面轴：取消 轴向直径编程	m									
DIAMONA	端面轴：激活 轴向直径编程	m									
GP	位置：位置属 性的间接编程	m									
进给率											
FAD	慢速进刀运动 的速度	s						x		1	无正负号 REAL
FD	用于手轮叠加 的轨迹进给率	s								1	无正负号 REAL
FRC	用于倒角和倒 圆的进给率	s								1	无正负号 REAL
FRCM	用于倒角和倒 圆的模态进给 率	m								1	无正负号 REAL
FB	逐段式进给率	s								1	无正负号 REAL
步冲/冲压											
SPN	每个程序段中 分段行程的数 量	s								1	INT
SPP	分段行程长度	m								1	REAL
磨削											
ST	修光时间	s								1	无正负号 REAL

地址符 (标准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
SR	返回行程	s								1	无正负号 REAL
刀具选择											
TCARR	刀架	m								1	INT
刀具管理											
DL	刀具补偿和	m								1	INT
OEM 地址											
OMA1	OEM 地址 1	m		x	x	x				1	REAL
OMA2	OEM 地址 2	m		x	x	x				1	REAL
OMA3	OEM 地址 3	m		x	x	x				1	REAL
OMA4	OEM 地址 4	m		x	x	x				1	REAL
OMA5	OEM 地址 5	m		x	x	x				1	REAL
其它											
CUTMOD	可旋转刀具的 补偿数据修改 (结合可定向刀 架)	m									INT
CUTMODK	可旋转刀具的 补偿数据修改 (结合借助运动 链定义的定向 转换)	m									STRING
TOFF	平行于给定几 何轴的刀具长 度偏移	m									REAL

5.3 G 指令

地址符 (标准设置)	地址类型	模态/ 逐段	G90 /G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN , CACP	PR, PM	QU	最大 数量	所赋值的数据 类型
TOFFL	刀具长度分量 L1、L2 或 L3 方向上的 刀具长度偏移	m									REAL
TOFFR	刀具半径偏移	m									REAL
TOFFLR	同时的刀具长度 偏移和刀具 半径偏移	m									REAL

¹ 绝对终点：模态，增量终点：逐段，其他的模态/逐段方式取决于 G 代码句法

² IPO 参数作为圆心时按增量方式生效。使用 AC 可以进行绝对编程。如果是其它含义（例如螺距）就忽略地址修改。

5.3 G 指令

5.3.1 G 指令

G 指令划分成 G 指令组。在零件程序或同步动作中，一个程序段中只能写入一个 G 指令组中的一个 G 指令。G 指令可模态生效或逐段生效。

模态：直至编程该 G 指令组中的另一个 G 指令。

5.3.2 G 指令组 1：模态运动指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G0	1	快速运行	+	m		
G1	2	线性插补（直线插补）	+	m	x	
G2	3	顺时针圆弧插补	+	m		
G3	4	逆时针圆弧插补	+	m		

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CIP	5	通过中间点进行圆弧插补	+	m		
ASPLINE	6	Akima 样条	+	m		
BSPLINE	7	B 样条	+	m		
CSPLINE	8	立方样条	+	m		
POLY	9	多项式插补	+	m		
G33	10	螺纹切削, 等螺距	+	m		
G331	11	攻丝	+	m		
G332	12	返回 (攻丝)	+	m		
OEMIPO1	13	保留	+	m		
OEMIPO2	14	保留	+	m		
CT	15	切线过渡的圆弧	+	m		
G34	16	螺纹切削, 增螺距	+	m		
G35	17	螺纹切削, 减螺距	+	m		
INVCW	18	顺时针方向渐开线	+	m		
INVCCW	19	逆时针方向渐开线插补	+	m		
G335	20	顺时针球螺纹车削	+	m		
G336	21	逆时针球螺纹车削	+	m		

5.3.3 G 指令组 2: 非模态移动, 停留时间

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G4	1	暂停时间, 给定时间	-	s		
G63	2	不同步攻丝	-	s		
G74	3	同步回参考点	-	s		
G75	4	返回固定点	-	s		
REPOSL	5	沿直线再次逼近轮廓	-	s		
REPOSQ	6	以四分之一圆弧再次逼近轮廓	-	s		
REPOSH	7	以半圆再次逼近轮廓	-	s		
REPOSA	8	所有轴再次逼近轮廓	-	s		

5.3 G 指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
REPOSQA	9	所有轴再次逼近轮廓，几何轴以四分之一圆弧逼近	-	S		
REPOSHA	10	所有轴再次逼近轮廓，几何轴以半圆逼近	-	S		
G147	11	以直线逼近轮廓	-	S		
G247	12	以四分之一圆弧逼近轮廓	-	S		
G347	13	以半圆逼近轮廓	-	S		
G148	14	以直线离开轮廓	-	S		
G248	15	以四分之一圆弧离开轮廓	-	S		
G348	16	以半圆离开轮廓	-	S		
G5	17	斜向切入式磨削	-	S		
G7	18	斜向切入式磨削时的补偿运动	-	S		

5.3.4 G 指令组 3：可编程框架，工作区域限制和极点编程

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
TRANS	1	TRANSLATION:可编程的偏移	-	S		
ROT	2	ROTATION:可编程旋转	-	S		
SCALE	3	SCALE:可编程缩放	-	S		
MIRROR	4	MIRROR:可编程镜像	-	S		
ATRANS	5	Additive TRANSLATION:可编程附加偏移	-	S		
AROT	6	Additive ROTATION:可编程旋转	-	S		
ASCALE	7	Additive SCALE:可编程缩放	-	S		
AMIRROR	8	Additive MIRROR:可编程镜像	-	S		
-	9	未指定	-	-		
G25	10	工作区域下限/主轴转速下限	-	S		
G26	11	工作区域上限/主轴转速上限	-	S		
G110	12	极点编程，相对于最后编程的给定位置	-	S		
G111	13	极点编程，相对于当前工件坐标系的原点	-	S		
G112	14	极点编程，相对于最后有效的极点	-	S		

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G58	15	绝对可编程零点偏移	-	s		
G59	16	附加可编程零点偏移	-	s		
ROTS	17	以立体角旋转	-	s		
AROTS	18	以立体角附加旋转	-	s		

5.3.5 G 指令组 4: FIFO

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
STARTFIFO	1	开始 FIFO 执行并同时载满缓存	+	m	x	
STOPFIFO	2	停止 FIFO， 停止执行， 载满缓存，直至检测到 STARTFIFO、缓存已满或 程序结束	+	m		
FIFOCTRL	3	启用缓存的自动控制	+	m		

5.3.6 G 指令组 6: 选择平面

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G17	1	平面选择，第 1 - 第 2 几何轴	+	m	x	
G18	2	平面选择，第 3 - 第 1 几何轴	+	m		
G19	3	平面选择，第 2 - 第 3 几何轴	+	m		

5.3 G 指令

5.3.7 G 指令组 7: 刀具半径补偿

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G40	1	没有刀具半径补偿	+	m	x	
G41	2	刀具半径补偿, 轮廓左边	-	m		
G42	3	刀具半径补偿, 轮廓右边	-	m		

5.3.8 G 指令组 8: 可设定的零点偏移

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G500	1	取消可设定的零点偏移(G54 ... G57, G505 ... G599)	+	m	x	
G54	2	第 1 可设定零点偏移	+	m		
G55	3	第 2 可设定零点偏移	+	m		
G56	4	第 3 可设定零点偏移	+	m		
G57	5	第 4 可设定零点偏移	+	m		
G505	6	第 5 可设定零点偏移	+	m		
...	...	...	+	m		
G599	100	第 99 可设定零点偏移	+	m		

借助该 G 指令组中的 G 指令可激活一个可设定的用户框架 \$P_UIFR[]。

G54 对应于框架 \$P_UIFR[1], G505 对应于框架 \$P_UIFR[5]。

可设定用户框架的数量, 以及该 G 指令组中 G 指令的数目可通过机床数据 MD28080

\$MC_MM_NUM_USER_FRAMES 进行设定。

5.3.9 G 指令组 9：抑制框架补偿和刀具补偿

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G53	1	取消当前框架： 可编程框架包括 TOROT 和 TOFRAME 的系统框架，以及 有效的可设定框架(G54 ... G57, G505 ... G599)	-	S		
SUPA	2	如同 G153， 还会抑制下列各系统框架：实际值设置、对刀、 外部零点偏移、PAROT，还包括手轮偏置 (DRF)、[外部零点偏移]、叠加运动	-	S		
G153	3	如同 G53，还会抑制所有通道专用和/或 NCU 全 局的基本框架	-	S		
SUPD	4	抑制生效的刀具补偿	-	S		

5.3.10 G 指令组 10：准停—连续路径模式

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G60	1	准停	+	m	x	
G64	2	连续路径运行	+	m		
G641	3	连续路径运行，根据位移标准进行平滑 (= 可编 程的平滑间距)	+	m		
G642	4	连续路径运行，按照定义的公差开展平滑	+	m		
G643	5	连续路径运行，按照定义的公差开展平滑 (程序 段内部)	+	m		
G644	6	连续路径运行，采用允许的最大动态响应开展平 滑	+	m		
G645	7	连续路径运行，按照定义的公差对拐角和程序段 切线过渡开展平滑	+	m		

5.3 G 指令

5.3.11 G 指令组 11：程序段方式准停

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G9	1	准停	-	S		

5.3.12 G 指令组 12：准停时的程序段转换条件（G60/G9）

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G601	1	在精准停时切换程序段	+	m	x	
G602	2	在粗准停时切换程序段	+	m		
G603	3	在 IPO 程序段结束处切换程序段	+	m		

5.3.13 G 指令组 13：工件测量，英制/公制

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G70	1	英制输入（长度）	+	m		
G71	2	公制输入（长度）	+	m	x	
G700	3	英制输入；英寸/分钟 （长度 + 速度 + 系统变量）	+	m		
G710	4	公制输入；毫米；毫米/分钟 （长度 + 速度 + 系统变量）	+	m		

5.3.14 G 指令组 14：工件测量，绝对/增量尺寸

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G90	1	绝对尺寸	+	m	x	
G91	2	增量尺寸	+	m		

5.3.15 G 指令组 15：进给类型

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G93	1	时间倒数进给率 rpm	+	m		
G94	2	线性进给率，毫米/分，英寸/分	+	m	x	
G95	3	旋转进给率，毫米/转，英寸/转	+	m		
G96	4	旋转进给（同 G95 时）及恒定切削速度	+	m		
G97	5	旋转进给和恒定主轴转速（恒定切削速度“关”）	+	m		
G931	6	运行时间规定的进给率，取消恒定轨迹速度	+	m		
G961	7	线性进给（同 G94 时）及恒定切削速度	+	m		
G971	8	线性进给和恒定主轴转速（恒定切削速度“关”）	+	m		
G942	9	线性进给和恒定切削速度或恒定主轴转速	+	m		
G952	10	旋转进给和恒定切削速度或恒定主轴转速	+	m		
G962	11	线性进给、旋转进给和恒定切削速度	+	m		
G972	12	线性进给或恒定主轴转速（恒定切削速度“关”）	+	m		
G973	13	旋转进给，无主轴转速限制以及恒定主轴转速（ISO 模式下无 LIMS 的 G97）	+	m		

5.3.16 G 指令组 16：内部和外部曲率上的进给倍率

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CFC	1	激活内曲面和外曲面轮廓上的恒定进给	+	m	x	
CFTCP	2	刀尖基准点（中心轨迹）上的恒定进给	+	m		
CFIN	3	内曲面上的恒定进给，外曲面上加速	+	m		

5.3 G 指令

5.3.17 G 指令组 17: 逼近和后退特性 刀具补偿

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
NORM	1	起点和终点的正常位置	+	m	x	
KONT	2	起点和终点的绕轮廓运行	+	m		
KONTT	3	以连续切线逼近/回退	+	m		
KONTC	4	以连续曲率逼近/回退	+	m		

5.3.18 G 指令组 18: 拐角性能, 刀具补偿

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G450	1	过渡圆弧 (刀具按圆形路径绕工件拐角运行)	+	m	x	
G451	2	等距线的交点 (刀具从工件拐角后退)	+	m		

5.3.19 G 指令组 19: 样条起始处的曲线过渡

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
BNAT	1	自然过渡到第一个样条程序段	+	m	x	
BTAN	2	切线过渡到第一个样条程序段	+	m		
BAUTO	3	通过后面的 3 个点定义第一个样条段	+	m		

5.3.20 G 指令组 20：样条结束处的曲线过渡

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ENAT	1	自然过渡到下一个运行程序段	+	m	x	
ETAN	2	切线过渡到下一个运行程序段	+	m		
EAUTO	3	通过前面的 3 个点定义前一个样条段	+	m		

5.3.21 G 指令组 21：加速度特性

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
BRISK	1	跃变式的轨迹加速度	+	m	x	
SOFT	2	限制急动的轨迹加速度	+	m		
DRIVE	3	与速度相关的轨迹加速度	+	m		

5.3.22 G 指令组 22：刀具补偿类型

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CUT2D	1	2½-D 刀具半径补偿	+	m	x	
CUT2DF	2	2½-D 刀具半径补偿，相对于当前框架（倾斜平面）	+	m		
CUT3DC	3	圆周铣削的 3D 刀具半径补偿	+	m		
CUT3DF	4	带有定向变化的端面铣削的 3D 刀具半径补偿	+	m		
CUT3DFS	5	带有恒定定向的端面铣削的 3D 刀具半径补偿。刀具定向通过 G17 - G19 定义且不受框架影响。	+	m		
CUT3DFF	6	带有恒定定向的端面铣削的 3D 刀具半径补偿。刀具定向通过 G17 - G19 来确定，必要时也可以通过框架旋转的方向。	+	m		
CUT3DCC	7	圆周铣削的 3D 刀具半径补偿，考虑了具有 3D 半径补偿的分界面：加工面上的轮廓	+	m		

5.3 G 指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CUT3DCCD	8	圆周铣削的 3D 刀具半径补偿，考虑了一个分界面，位于非标刀具的中心点轨迹上向分界面进给	+	m		
CUT2DD	9	基于非标刀具的 2½ D 刀具半径补偿	+	m		
CUT2DFD	10	基于非标刀具的 2½ D 刀具半径补偿，相对于当前框架（倾斜平面）	+	m		
CUT3DCD	11	圆周铣削的基于非标刀具的 3D 刀具半径补偿	+	m		
CUT3DFD	12	带有定向变化的端面铣削的基于非标刀具的 3D 刀具半径补偿	+	m		

5.3.23 G 指令组 23：内部轮廓的冲突监控

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CDOF	1	关闭碰撞监控	+	m	x	
CDON	2	启用碰撞监控	+	m		
CDOF2	3	在 3D 圆周铣削时关闭碰撞监控	+	m		

5.3.24 G 指令组 24：前馈

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
FFWOF	1	取消前馈控制	+	m	x	
FFWON	2	激活前馈控制	+	m		

5.3.25 G 指令组 25：刀具定向参考

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ORIWKS	1	工件坐标系中的刀具定向 (WCS)	+	m	x	
ORIMKS	2	机床坐标系中的刀具定向 (MCS)	+	m		

5.3.26 G 指令组 26：REPOS 再定位模式（模态有效）

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
RMB	1	再定位到程序段起点	-	m		
RMI	2	再定位到中断点	-	m	x	
RME	3	再定位到程序段终点	-	m		
RMN	4	再定位到下一个轨迹点	-	m		

5.3.27 G 指令组 27：刀具补偿，外拐角由有定向变化

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ORIC	1	外拐角定向变化叠加在将要插入的圆弧程序段上	+	m	x	
ORID	2.	在圆弧程序段之前执行定向变化	+	m		

5.3.28 G 指令组 28：工作区域限制

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
WALIMON	1	工作区域限制 开	+	m	x	
WALIMOF	2	工作区域限制 关	+	m		

5.3 G 指令

5.3.29 G 指令组 29: 半径/直径编程

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
DIAMOF	1	取消通道专用的模态直径编程 取消后，通道专用的半径编程生效。	+	m	x	
DIAMON	2	激活独立的、通道专用的模态直径编程 它不受编程的尺寸输入方法(G90/G91)的影响。	+	m		
DIAM90	3	激活非独立的、通道专用的模态直径编程 它受编程的尺寸输入方法(G90/G91)的影响。	+	m		
DIAMCYCOF	4	取消通道专用的模态直径编程，在循环执行期间	+	m		

5.3.30 G 指令组 30: NC 程序段压缩器

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
COMPOF	1	取消 NC 程序段压缩器	+	m	x	
COMPON	2	激活压缩器功能 COMPON	+	m		
COMPCURV	3	激活压缩器功能 COMPCURV	+	m		
COMPCAD	4	激活压缩器功能 COMPCAD	+	m		
COMPSURF	5	压缩器功能 COMPSURF 激活	+	m		

5.3.31 G 指令组 31: OEM G 指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G810	1	OEM G 指令	-	m		
G811	2	OEM G 指令	-	m		
G812	3	OEM G 指令	-	m		
G813	4	OEM G 指令	-	m		
G814	5	OEM G 指令	-	m		

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G815	6	OEM G 指令	-	m		
G816	7	OEM G 指令	-	m		
G817	8	OEM G 指令	-	m		
G818	9	OEM G 指令	-	m		
G819	10	OEM G 指令	-	m		

有两个 G 功能组预留给 OEM 用户。OEM 可以用它们来编程自定义的功能。

5.3.32 G 指令组 32: OEM G 指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G820	1	OEM G 指令	-	m		
G821	2	OEM G 指令	-	m		
G822	3	OEM G 指令	-	m		
G823	4	OEM G 指令	-	m		
G824	5	OEM G 指令	-	m		
G825	6	OEM G 指令	-	m		
G826	7	OEM G 指令	-	m		
G827	8	OEM G 指令	-	m		
G828	9	OEM G 指令	-	m		
G829	10	OEM G 指令	-	m		

有两个 G 功能组预留给 OEM 用户。OEM 可以用它们来编程自定义的功能。

5.3.33 G 指令组 33: 可设定刀具精补偿

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
FTOCOF	1	取消在线刀具精补	+	m	x	
FTOCON	2	激活在线刀具精补	-	m		

5.3 G 指令

5.3.34 G 指令组 34：刀具平滑定向

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
OSO F	1	取消刀具定向平滑	+	m	x	
OSC	2	恒定平滑刀具定向	+	m		
OSS	3	在程序段结束处平滑刀具定向	+	m		
OSSE	4	程序段开始和结束的刀具平滑定向	+	m		
OSD	5	程序段内部的平滑，指定位移长度	+	m		
OST	6	程序段内部的平滑，指定角度公差	+	m		

5.3.35 G 指令组 35：冲裁和步冲

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
SPOF	1	冲程 US，冲裁和步冲 OFF	+	m	x	
SON	2	激活步冲	+	m		
PON	3	激活冲压	+	m		
SONS	4	在插补周期内激活步冲	-	m		
PONS	5	在插补周期中激活冲压	-	m		

5.3.36 G 指令组 36：冲裁延时

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
PDELAYON	1	激活冲压延迟	+	m	x	
PDELAYOF	2	取消冲压延迟	+	m		

5.3.37 G 指令组 37：进给简表

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
FNORM	1	标准进给率符合 DIN66025	+	m	x	
FLIN	2	线性可变进给率	+	m		
FCUB	3	按照立方样条改变进给率	+	m		

5.3.38 G 指令组 38：分配用于冲压/步冲的高速输入/输出端

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
SPIF1	1	用于冲压/步冲的高速 NC 输入/输出字节 1	+	m	x	
SPIF2	2	用于冲压/步冲的高速 NC 输入/输出字节 2	+	m		

5.3.39 G 指令组 39：可编程的轮廓精度

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CPRECOF	1	取消可编程轮廓精度	+	m	x	
CPRECON	2	启用可编程轮廓精度	+	m		

5.3.40 G 指令组 40：恒定刀具半径补偿

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CUTCONOF	1	取消恒定刀具半径补偿	+	m	x	
CUTCONON	2	启用恒定刀具半径补偿	+	m		

5.3 G 指令

5.3.41 G 指令组 41：可中断的螺纹切削

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
LFOF	1	取消可中断的螺纹切削	+	m	x	
LFON	2	激活可中断的螺纹切削	+	m		

5.3.42 G 指令组 42：刀架

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
TCOABS	1	从当前刀具定向中确定刀具长度分量	+	m	x	
TCOFR	2	从当前框架的方向确定刀具长度分量	+	m		
TCOFRZ	3	选择 Z 方向的刀具、刀具点，以确定有效框架的刀具定向	+	m		
TCOFRY	4	选择 Y 方向的刀具、刀具点，以确定有效框架的刀具定向	+	m		
TCOFRX	5	选择 X 方向的刀具、刀具点，以确定有效框架的刀具定向		m		

5.3.43 G 指令组 43：逼近方向 SAR

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G140	1	由 G41/G42 确定的逼近方向 WAB	+	m	x	
G141	2	逼近方向 WAB，轮廓左边	+	m		
G142	3	逼近方向 WAB，轮廓右边	+	m		
G143	4	逼近方向 WAB，切线相关	+	m		

5.3.44 G 指令组 44: 路径 SAR

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G340	1	立体的逼近程序段, 即: 在一个程序段中包含深度进刀和平面中的运行	+	m	x	
G341	2	首先在垂直轴(Z)上进给, 然后在平面中运行	+	m		

5.3.45 G 指令组 45: FGROUP 轴的轨迹基准

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
SPATH	1	FGROUP 轴的轨迹基准为弧长。	+	m	x	
UPATH	2	FGROUP 轴的轨迹基准为曲线参数。	+	m		

5.3.46 G 指令组 46: 快速退刀的平面选择

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
LFTXT	1	退回平面由轨迹切线和当前的刀具方向确定	+	m	x	
LFWP	2	退回平面由当前的加工平面确定(G17/G18/G19)	+	m		
LFPOS	3	使轴退回到某个位置	+	m		

5.3.47 G 指令组 47: 外部 NC 代码的模式切换

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G290	1	激活 SINUMERIK 语言指令	+	m	x	
G291	2	激活 ISO 语言指令	+	m		

5.3 G 指令

5.3.48 G 指令组 48: 刀具半径补偿时的逼近/退回特性

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
G460	1	激活逼近和后退程序段的碰撞监控	+	m	x	
G461	2	如果 TRC 程序段中没有交点, 则用圆弧延长边界程序段	+	m		
G462	3	如果 TRC 程序段中没有交点, 则用直线延长边界程序段	+	m		

5.3.49 G 指令组 49: 点对点运行

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
CP	1	轨迹运行	+	m	x	
PTP	2	点对点运行 (同步轴运行)	+	m		
PTPG0	3	在 G0 时为点对点运动, 其余为 CP 轨迹运行	+	m		
点对点连接	4	点对点运动, 不带因定向变化而引起的补偿运动	+	m		

5.3.50 G 指令组 50: 定向编程

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ORIEULER	1	欧拉角方向角	+	m	x	
ORIRPY	2	通过 RPY 角的定向角 (旋转顺序 XYZ)	+	m		
ORIVIRT1	3	通过虚拟定向轴的定向角 (定义 1)	+	m		
ORIVIRT2	4	通过虚拟定向轴的定向角 (定义 2)	+	m		
ORIAPOS	5	虚拟的方向轴与回转轴位置的方向角	+	m		
ORIRPY2	6	通过 RPY 角的定向角 (旋转顺序 ZYX)	+	m		

5.3.51 G 指令组 51：定向编程的插补类型

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ORIVECT	1	大圆弧插补（和 ORIPLANE 一致）	+	m	x	
ORIAxes	2	线性插补加工轴或者方向轴	+	m		
ORIPATH	3	刀具定向路径与轨迹有关	+	m		
ORIPLANE	4	平面中的插补（与 ORIVECT 相同）	+	m		
ORICONCW	5	顺时针方向圆锥表面上的插补	+	m		
ORICONCC W	6	逆时针方向圆锥表面上的插补	+	m		
ORICONIO	7	圆锥表面插补，指定了中间方向	+	m		
ORICONTO	8	以切线过渡在圆锥表面插补	+	m		
ORICURVE	9	带附加空间曲线的定向插补	+	m		
ORIPATHS	10	刀具定向和轨迹有关，会对定向运行中的折点进行平滑	+	m		

5.3.52 G 指令组 52：和工件相关的框架旋转

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
PAROTOF	1	取消和工件相关的框架旋转	+	m	x	
PAROT	2	激活和工件相关的框架旋转 工件坐标系（WCS）对准工件。	+	m		

5.3.53 G 指令组 53：和刀具相关的框架旋转

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
TOROTOF	1	取消和刀具相关的框架旋转	+	m	x	
TOROT	2	WCS 的 Z 轴通过框架旋转和刀具方向平行	+	m		

表

5.3 G 指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
TOROTZ	3	同 TOROT	+	m		
TOROTY	4	WCS 的 Y 轴通过框架旋转和刀具方向平行	+	m		
TOROTX	5	WCS 的 X 轴通过框架旋转和刀具方向平行	+	m		
TOFRAME	6	WCS 的 Z 轴通过框架旋转和刀具方向平行	+	m		
TOFRAMEZ	7	同 TOFRAME	+	m		
TOFRAMEY	8	WCS 的 Y 轴通过框架旋转和刀具方向平行	+	m		
TOFRAMEX	9	WCS 的 X 轴通过框架旋转和刀具方向平行	+	m		

5.3.54 G 指令组 54：多项式编程时的矢量旋转

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ORIROTA	1	绝对的矢量旋转	+	m	x	
ORIROTR	2	相对的矢量旋转	+	m		
ORIROTT	3	切向的矢量旋转	+	m		
ORIROTC	4	轨迹切线的切向旋转矢量	+	m		

5.3.55 G 指令组 55：快速运行，带/不带直线插补

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
RTLION	1	激活带直线插补的快速运行	+	m	x	
RTLIOF	2	取消带直线插补的快速运行 以单轴插补执行快速运行。	+	m		

5.3.56 G 指令组 56：计入刀具磨损

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
TOWSTD	1	刀具长度中偏移的初始设定值	+	m	x	
TOWMCS	2	机床坐标系中的磨损值 (MCS)	+	m		
TOWWCS	3	工件坐标系中的磨损值 (WCS)	+	m		
TOWBCS	4	基本坐标系中的磨损值 (BCS)	+	m		
TOWTCS	5	刀具坐标系中的磨损值 (刀架基准点 T 位于刀具夹持装置中)	+	m		
TOWKCS	6	用于运动转换的刀头坐标系中的磨损值 (与刀具旋转 MCS 不同)	+	m		

5.3.57 G 指令组 57：角部减速

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
FENDNORM	1	取消拐角减速	+	m	x	
G62	2	激活刀具半径补偿 (G41、G42) 时, 内角上的减速度	+	m		
G621	3	所有拐角处都减速	+	m		

5.3.58 G 指令组 59：轨迹插补的动态模式

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
DYNNORM	1	常规动态响应	+	m	x	
DYNPOS	2	定位运行, 攻丝	+	m		
DYNROUGH	3	粗加工	+	m		
DYNSEMIFIN	4	初精整	+	m		

表

5.3 G 指令

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
DYNFINISH	5	精加工	+	m		
DYNPREC	6	精修整	+	m		

5.3.59 G 指令组 60：工作区域限制

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
WALCS0	1	取消 WCS 工作区域限制	+	m	x	
WALCS1	2	WCS 工作区域限制组 1 生效	+	m		
WALCS2	3	WCS 工作区域限制组 2 生效	+	m		
WALCS3	4	WCS 工作区域限制组 3 生效	+	m		
WALCS4	5	WCS 工作区域限制组 4 生效	+	m		
WALCS5	6	WCS 工作区域限制组 5 生效	+	m		
WALCS6	7	WCS 工作区域限制组 6 生效	+	m		
WALCS7	8	WCS 工作区域限制组 7 生效	+	m		
WALCS8	9	WCS 工作区域限制组 8 生效	+	m		
WALCS9	10	WCS 工作区域限制组 9 生效	+	m		
WALCS10	11	WCS 工作区域限制组 10 生效	+	m		

5.3.60 G 指令组 61：刀具平滑定向

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
ORISOF	1	取消刀具定向平滑	+	m	x	
ORISON	2	激活刀具定向平滑	+	m		

5.3.61 G 指令组 62: REPOS 再定位模式 (非模态有效)

G 指令	编号 ¹⁾	含义	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
RMBBL	1	再定位到程序段起点	-	S		
RMIBL	2	再定位到中断点	-	S	X	
RMEBL	3	再定位到程序段终点	-	S		
RMNBL	4	再定位到下一个轨迹点	-	S		

5.3.62 G 指令组 64: 磨削框架

G 指令	编号 ¹⁾	含义 通道中生效的磨削框架 \$P_GFRAME =	MD20150 ²⁾	W ³⁾	STD ⁴⁾	
					SAG	MH
GFRAME[0]	1	数据管理磨削框架 \$P_GFR[0] (零框架)	+	m	X	
GFRAME[1]	2	数据管理磨削框架 \$P_GFR[1]	+	m		
GFRAME[2]	3	数据管理磨削框架 \$P_GFR[2]	+	m		
...	...		+	m		
GFRAME[100]	101	数据管理磨削框架 \$P_GFR[100]	+	m		

5.4 预定义程序

图例说明

- 1) 内部编号，例如：用于 PLC 接口
 - 2) 是否可通过 MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES 将该 G 指令定义为启动、复位或零件程序结束时的 G 指令组的初始设置：
 - + 可定义
 - 不可定义
 - 3) G 指令的生效方式：
 - m 模态（程序段搭接）
 - s 非模态
 - 4) 初始设置，参见下列机床数据：
 - MD20149 \$MC_GCODE_RESET_S_VALUES（G 指令组的初始设置 (fix)）
 - MD20150 \$MC_GCODE_RESET_VALUES（G 指令组的初始设置）
 - MD20151 \$MC_GCODE_RESET_S_MODE（G 指令组的复位特性 (fix)）
 - MD20152 \$MC_GCODE_RESET_MODE（G 指令组的复位属性）
 - MD20154 \$MC_EXTERN_GCODE_RESET_VALUES（ISO 模式下 G 指令组的初始设置）
 - MD20156 \$MC_EXTERN_GCODE_RESET_MODE（外部 G 指令组的复位特性）
- SAG 西门子的默认设置
- MH 机床制造商的默认设置（参见机床制造商的说明）

5.4 预定义程序

通过调用预定义程序可触发执行预定义的 NC 功能。预定义程序与预定义功能的区别是不提供反馈值。

坐标系					
名称	参数				说明
	1.	2.	3. - 15.	4. - 16.	
PRESETON	AXIS *): 轴名称 加工轴	REAL: 预设偏移 G700/G710 上下文	如 1 ...	如 2 ...	编程轴的实际值设置，有参考点 状态损失

坐标系					
名称	参数				说明
PRESETONS	AXIS *): 轴名称 加工轴	REAL: 预设偏移 G700/G710 上下文	如 1 ...	如 2 ...	编程轴的实际值设置，无参考点状态损失
DRFOF					删除分配给通道的所有轴的 DRF 偏移

*) 一般来说，只要参考是明确的，几何轴或特殊轴名称也可以用来代替加工轴名称。

轴功能组					
名称	参数				说明
GEOAX	1. INT: 几何轴编号 1 - 3	2. AXIS: 通道轴名称	3. / 5. 如 1	4. / 6. 如 2	选择平行的坐标系
FGROUP	1. - 8. AXIS: 通道轴名称				可变的 F 值参考：定义路径进给 参考的进给轴 最大轴数：8 用 FGROUP ()指令不带参数来激活 F 值参考的默认设置。
SPLINEPATH	1. INT: 样条组 (必须为 1)	2. - 9. AXIS: 几何轴或附加轴名称			样条组定义 最大轴数：8
POLYPATH	1. STRING	2. STRING			为所选轴组激活多项式插补

轴耦合							
名称	参数						说明
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
TANG	AXIS:轴 名称 跟随轴	AXIS: 引导轴 1	AXIS: 引导轴 2	REAL: 耦合系 数	CHAR: 选项: "B": 在 BCS "W" 中 跟踪: 在 WCS 中跟踪	CHAR 优化: "S":标准 "P": 自动设 定平滑 距离、 角度公 差	切向控制：定义耦合 用于跟踪的切线是由指定的两个 主要进给轴确定的。耦合系数指 明了切线角度变化和跟随轴之间 的关系。这通常在规则 1 当中。
TANGON	AXIS:轴 名称 跟随轴	REAL:偏 移角	REAL: 平滑距 离	REAL: 角度公 差			切向控制：激活耦合
TANGOF	AXIS:轴 名称 跟随轴						切向控制：取消耦合
TLIFT	AXIS:跟 随轴						切向控制：激活中间程序段生成
TRAILON	AXIS:跟 随轴	AXIS:引 导轴	REAL:耦 合系数				激活异步联动
TRAILOF	AXIS:跟 随轴	AXIS:引 导轴					取消异步联动
TANGDEL	AXIS:跟 随轴						切向控制：删除耦合

曲线表						
名称	参数					说明
	1.	2.	3.	4.	5.	
CTABDEF	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴	INT: 表格编号	INT: 定义区的 边界属性	STRING: 存储位置 说明	激活表格定义 以下运行程序段确定曲线表。
CTABEND	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴	INT: 表格编号	INT: 定义区的 边界属性		取消表格定义
CTABDEL	INT: 表格编号 n	INT: 表格编号 m	STRING: 存储位置 说明			删除曲线表
CTABLOCK	INT: 表格编号 n					锁定编号为n的曲线表，即无法 对该表进行删除/覆盖操作。
CTABUNLOCK	INT: 表格编号 n					解除使用 CTABLOCK 对编号为 n 的表格进行的保护
LEADON	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴	INT: 表格编号			激活引导值耦合
LEADOF	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴				取消引导值耦合

轴向加速度属性		
名称	参数	说明
	1. – 8.	
BRISKA	AXIS	激活编程轴的阶跃形轴加速度
SOFTA	AXIS	激活编程轴的受加加速度限制的 轴加速度

5.4 预定义程序

轴向加速度属性		
名称	参数	说明
	1. – 8.	
DRIVEA	AXIS	激活编程轴的弯曲形加速度特征曲线
JERKA	AXIS	机床数据 \$MA_AX_JERK_ENABLE 中设定的加速度性能被激活，用于编程的进给轴。

旋转进给率			
名称	参数		说明
FPRAON	1.	2.	激活轴向旋转进给率
	AXIS: 要为其激活旋转进给率的轴	AXIS: 从其上得出旋转进给率的进给轴/主轴。 如果尚未对任何轴进行编程，则从主轴得出旋转进给率。	
FPRAOF	1. - n.		取消轴向旋转进给率 可同时取消多个轴的旋转进给率。只要程序段允许，就能编程相应数量的轴。
	AXIS: 要为其取消旋转进给率的轴		
FPR	1.		在 G95 时选择一个回转轴或主轴，路径的旋转进给率从该回转轴或主轴得出。 用 FRP 进行的设置是模态的。
	AXIS: 从其上得出旋转进给率的进给轴/主轴。 如果尚未对任何轴进行编程，则从主轴得出旋转进给率。		

坐标转换				
名称	参数			说明
	1.	2.	3.	
TRACYL	REAL: 加工直径	INT: 转换编号		圆柱：柱面转换 可以给每个通道设置多个转换。坐标转换编号指定的是将要激活的转换。如果省略第 2 个参数，则将激活 MD 中设置的转换组。
TRANSMIT	INT: 转换编号			Transmit:极坐标转换 可以给每个通道设置多个转换。坐标转换编号指定的是将要激活的转换。如果省略参数，则将激活 MD 中设置的转换组。
TRAANG	REAL: 角度	INT: 转换编号		倾斜轴转换 可以给每个通道设置多个转换。坐标转换编号指定的是将要激活的转换。如果省略第 2 个参数，则将激活 MD 中设置的转换组。 如未对角度编程 (TRAANG (,2) 或 TRAANG) , 则上一个角度模态有效。
TRAORI	INT: 转换编号			4 或 5 轴转换 可以给每个通道设置多个转换。坐标转换编号指定的是将要激活的转换。
TRACON	INT: 转换编号	REAL:其它参 数取决于 MD		级联转换 参数的含义取决于级联的类型。
TRAFOOF				取消转换
TRAFOON	STRING: 转换数据组 的名称	REAL: 基准直径或 加工直径 (仅 TRACYL)	BOOL: 有/无槽壁补 偿 (仅 TRACYL)	激活借助运动链定义的转换

5.4 预定义程序

主轴			
名称	参数		说明
	1	2. - n.	
SPCON	INT: 主轴编号	INT: 主轴编号	切换到位置控制的主轴运行模式
SPCOF	INT: 主轴编号	INT: 主轴编号	切换到转速控制的主轴运行模式
SETMS	INT: 主轴编号		将主轴声明为当前通道的主主轴 不带参数设定的 SETMS()将激活机床数据中的默认设置。

磨削		
名称	参数	说明
	1.	
GWPSON	INT: 主轴编号	激活恒定的砂轮圆周速度 如果没有编程设定主轴编号，则要为有效刀具的主轴选择砂轮圆周速度。
GWPSOF	INT: 主轴编号	取消恒定的砂轮圆周速度 如果没有编程设定主轴编号，则要为有效刀具的主轴取消砂轮圆周速度。
TMON	INT: T 号	激活磨削专用的刀具监控 如果没有编程设定 T 号，则要为有效刀具激活监控。
TMOF	INT: T 号	取消刀具监控 如果没有编程设定 T 号，则要为有效刀具取消监控。

轮廓车削					
名称	参数				说明
	1.	2.	3.	4.	
CONTPRON	REAL [,11]: 轮廓表	CHAR:加工 方式	INT: 底切的数量	INT: 计算的状态	激活参考点处理 后续调用的轮廓程序或 NC 程序 段被划分为各个运行段并存储在 轮廓表中。 反馈底切的数量。
CONTDCON	REAL [, 6]: 轮廓表	INT: 加工方向			轮廓解码 一个轮廓的所有程序段都存储在一个指定的表中，每个程序段一行，并加以编码以节省内存。
EXECUTE	INT:错误状态				激活程序执行 从参考点编辑模式转换返回到正常程序执行，或者在设置了保护区后返回到正常执行。

表格执行		
名称	参数	说明
	1.	
EXECTAB	REAL [11]: 加工运行表中的元素	执行来自加工运行表中的元素

5.4 预定义程序

保护区						
名称	参数					说明
	1.	2.	3.	4.	5.	
CPROTDEF	INT: 保护区编号	BOOL: TRUE: 刀具定向保护区	INT: 0: 第 4 个和第 5 个不检测 1: 第 4 个参数检测 2: 第 5 个参数检测 3: 第 4 个和第 5 个参数检测	REAL:正向限制	REAL:负向限制	定义通道专用的保护区
NPROTDEF	INT: 保护区编号	BOOL: TRUE: 刀具定向保护区	INT: 0: 第 4 个和第 5 个不检测 1: 第 4 个参数检测 2: 第 5 个参数检测 3: 第 4 个和第 5 个参数检测	REAL:正向限制	REAL:负向限制	定义机床专用的保护区

保护区						
名称	参数					说明
	1.	2.	3.	4.	5.	
CPROT	INT: 保护区编号	INT:选项 0: 取消保护区 1: 预激活保护区 2: 激活保护区 3: 以特定的停止预激保护区, 仅有效的保护区	REAL:第一几何轴保护区偏移	REAL:第二几何轴保护区偏移	REAL:第三几何轴保护区偏移	激活/取消通道专用保护区
NPROT	INT: 保护区编号	INT:选项 0: 取消保护区 1: 预激活保护区 2: 激活保护区 3: 以特定的停止预激保护区, 仅有效的保护区	REAL:第一几何轴保护区偏移	REAL:第二几何轴保护区偏移	REAL:第三几何轴保护区偏移	激活/取消机床专用保护区

预处理/单程序段		
名称	参数	说明
STOPRE		预处理停止, 直到所有预处理的程序段完成主运行
SBLOF		抑制单程序段处理
SBLON		取消对单程序段处理的抑制

5.4 预定义程序

中断		
名称	参数	说明
	1.	
DISABLE	INT: 中断输入的编号	取消中断程序，该程序是由给定的硬件输入所指定的。不执行快速后退。由 SETINT 指令做出的在硬件输入和中断程序之间的分配仍然有效，并且可以用 ENABLE 指令再次将其激活。
ENABLE	INT: 中断输入的编号	重新激活使用 DISABLE 取消的中断程序分配。
CLRINT	INT: 中断输入的编号	删除中断程序的分配和中断输入的属性。中断程序即被取消。这样，再生成中断也不会起作用。

同步动作		
名称	参数	说明
	1. – n.	
CANCEL	INT: 同步动作的编号	取消带指定 ID 的模态同步动作。多个 ID 可以用逗号隔开。
CANCELSUB		终止当前的子程序级

函数定义					
名称	参数				说明
	1.	2.	3.	4.-7.	
FCTDEF	INT: 函数编号	REAL: 下限值	REAL: 上限值	REAL: 系数 a0–a3	定义多项式函数 用 SYFCT 或 PUTFTOCF 指令对其进行求值。

通讯				
名称	参数			说明
	1.	2.		

通讯						
名称	参数					说明
MMC	STRING: 指令	CHAR: 应答模式*) "N":无应答 "S": 同步应 答 "A": 异步应 答				HMI 指令编译器上 用于设计 NC 程序窗 口的指令
	1.	2.	3.	4.	5.	
DRVPRD	VAR INT: 状态	AXIS: 机床进给轴 名称	INT: 驱动参数号	INT: 驱动参数下 标	VAR REAL: 读取的驱动 参数值	读取零件程序中的 驱动参数
DRVPCR	VAR INT: 状态	AXIS: 机床进给轴 名称	INT: 驱动参数号	INT: 驱动参数下 标	REAL: 要写入的驱 动参数值	写入零件程序中的 驱动参数

*) 根据执行分量（通道、NC...）的要求应答指令。

程序协调					
名称	参数				说明
INIT	1. INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名 称*)	2. STRING: 路径说明	3. CHAR: 应答模式 **)		选择要在通道中执行的 NC 程序
	1. - n.				

5.4 预定义程序

程序协调			
名称	参数		说明
START	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名称*)		从运行的程序中，在几个通道中同时启动所选择的程序 该指令对自身通道不起作用。
WAITE	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名称*)		等待另外一个或多个通道中的程序结束。
	1.	2. - n.	
WAITM	INT: 标记号	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名称*)	等待到达指定通道中的标记。 前一个程序段通过准停结束。
WAITMC	INT: 标记号	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名称*)	等待到达指定通道中的标记。 准停只有在其他通道没有达到标记时才会进行。
	1. - n.		
SETM	INT: 标记号		设置用于通道协调的一个或多个标记 自身通道中的程序执行不受此影响。
CLEARM	INT: 标记号		删除用于通道协调的一个或多个标记 自身通道中的程序执行不受此影响。
	1. - n.		
WAITP	AXIS: 轴名称		等待之前用 POSA 指令编程的定位轴到达其设定的终点。
WAITS	INT: 主轴编号		等待之前用 SPOSA 指令编程的主轴到达其设定的终点。

程序协调					
名称	参数				说明
RET	1.	2.	3.	4.	子程序终点， 没有功能输出到 PLC。 声明第 1 个参数（跳转目标）时，会首先跳回调用程序段之后的程序段。然后依程序设置的不同(RET 或 RETB)根据以下策略查找目标： - RET: 向程序末尾查找。如未找到目标，则会接着向程序开头方向进行查找。 - RETB: 向程序开头查找。如未找到目标，则会接着向程序末尾方向进行查找。
	INT (或 STRING): 用于返回的跳转目标（程序段号/标记）	INT: 0: 返回第 1 个参数中的跳转目标 > 0: 返回后续程序段	INT: 要跳转的子程序级数	BOOL: 返回到主程序的第一个程序段	
RETB	INT (或 STRING): 用于返回的跳转目标（程序段号/标记）	INT: 0: 返回第 1 个参数中的跳转目标 > 0: 返回后续程序段	INT: 要跳转的子程序级数	BOOL: 返回到主程序的第一个程序段	
	1. - n.				
GET	AXIS: 轴名称***)				占用加工轴（n） 指定的轴应在其他通道中使用 RELEASE 使能。
GETD	AXIS: 轴名称***)				直接占用加工轴（n） 指定的轴 不得 使用 RELEASE 使能。
RELEASE	AXIS: 轴名称***)				使能加工轴 (n)
	1.	2.	3.	4.	

5.4 预定义程序

程序协调					
名称	参数				说明
PUTFTOC	REAL: 补偿值	INT: 参数号	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名 称*)	INT:主轴编 号	修改刀具精补偿
PUTFTOCF	INT: 函数编号	VAR REAL: 参考值	INT:参数 编号	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名 称*)	根据由 FCTDEF 指令定义的函数，修改刀具精补偿 (最高 3 级多项式)。 此处的编号必须是由 FCTDEF 指定的。
AXTOCHAN	1.	2.	3. - n.	4. - m.	传输给其他通道中的轴
	AXIS: 轴名称	INT: 通道号 或 来自 MD20000 的通道名 称*)	如 1 ...	如 2 ...	

*) 除了通道号外，也可采用通过 MD20000 \$MC_CHAN_NAME 定义的通道名称进行编程。

**) 根据执行分量（通道、NC...）的要求应答指令。

***) 还可以用 SPI 功能编程主轴，而不是进给轴：例如 GET(SPI(1))

数据存取		
名称	参数	说明
CHANDATA	1. INT: 通道编号	设置用于通道数据存取的通道号（只在初始化模块中允许）。以下的存取只针对使用 CHANDATA 设置的通道。
NEWCONF		接收修改的机床数据

信息			
名称	参数		说明
	1.	2.	
MSG	STRING: 信息	INT: 执行	向操作界面输出任意的字符串作为信息
WRTPR	STRING: 字符串	INT: 执行	在 BTSS 变量中写入字符串

文件存取						
名称	参数					说明
READ	1. VAR INT: 故障	2. CHAR[160]: 文件名	3. INT: 待读取文件 区域的起始 行	4. INT: 待读取的行 数	5. VAR CHAR[255]: 存放所读取 信息的变量 区	从文件系统中读取程序段

5.4 预定义程序

文件存取						
名称	参数					说明
WRITE	1.	2.	3.	4.		将程序段写入文件系统（或外部设备/文件）
	VAR INT: 故障	CHAR[160]: 文件名	STRING: 用于外部输出的设备/文件	CHAR[200]: 程序段		
DELETE	1.	2.				文件：删除
	VAR INT: 故障	CHAR[160]: 文件名				

报警			
名称	参数		说明
	1.	2.	
SETAL	INT: 报警号（循环报警）	STRING: 字符串	设置报警 对于报警号可以另外说明一个字符串，最多 4 个参数。 提供下列预定义参数： %1 = 通道号 %2 = 程序段号，标记 %3 = 循环报警的文本序号 %4 = 附加报警参数

刀具管理				
名称	参数			说明
	1.	2.		
DELDL	INT: T 号	INT: D 号		删除刀沿的所有附加偏移（若没有指定 D 号，则为一个刀具的所有附加偏移）

刀具管理							
名称	参数						说明
DELT	STRING [32]:刀具名称	INT: 双刀号					删除刀具 可以省略双刀号。
DELTC	INT: 数据组号 n	INT: 数据组号 m					删除刀架号 n 到 m
DZERO							将分配到通道的 TO 单元的所有刀具 D 号设置为无效
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
GETFREELOC	VAR INT: 刀库号 (返回值)	VAR INT: 刀位号 (返回值)	INT: T 号	INT: 参考刀库号	CHAR: 取决于第 4 个参数的说明	INT: 预留模式	查找空刀位
	1.	2.					
GETSELT	INT: T 号 (返回值)	INT: 主轴编号					提供主轴预选刀具的 T 号
GETEXET	INT: T 号 (返回值)	INT: 主轴编号					提供由 NC 程序激活的刀具的 T 号
GETTENV	STRING: 刀具环境名称	INT ARRAY[3]: 返回值					读取在刀具环境中保存的 T 号、D 号和 DL 号
	1.	2.	3.	4.			
POSM	INT: 用于定位的刀位号	INT: 要移动刀库的编号	INT: 内部刀库的刀位号	INT:内部刀库的刀库号			刀库定位

5.4 预定义程序

刀具管理						
名称	参数					说明
RESETMON	VAR INT: 状态 = 运算 结果（返回 值）	INT:内部 T 号	INT: 刀具的 D 号	INT: 可选的位 编码参数		给设定点设置刀具的 实际值
SETDNO	1.	2.	3.			设置刀具(T)刀沿的 补偿号(D)
	INT: T 号	INT:刀沿号	INT: D 号			
SETMTH	1.					设置刀夹号
	INT: 刀夹号					
SETPIECE	1.	2.				主轴的递减工件计数器 这样用户可以更新在 加工过程中所使用刀 具的件数监控数据。
	INT: 每次的递减 量	INT:主轴号				
	1.	2.	3.	4.		
SETTA	VAR INT: 状态 = 运算 结果（返回 值）	INT:刀库号	INT:磨损组 号	INT: 刀具分组		激活磨损组中的刀具
SETTIA	VAR INT: 状态 = 运算 结果（返回 值）	INT:刀库号	INT:磨损组 号	INT: 刀具分组		取消磨损组中的刀具
TCA	1.	2.	3.			刀具选择/换刀与刀 具的状态无关
	STRING[32]: 刀具名	INT: 双刀号	INT: 刀夹号			

刀具管理							
名称	参数						说明
TCI	1.	2.					将刀具从周转箱换入刀库
	INT: 周转箱编号	INT: 刀夹号					
MVTOOL	1.	2.	3.	4.	5.		用于移动刀具的语言指令
	INT: 状态	INT:刀库号	INT: 刀位号	INT:移动后的刀库号	INT:移动后的目标刀位号		

刀具定向				
名称	参数			说明
	1.	2.	3.	
ORIRESET	REAL: 第 1 几何轴的初始位置	REAL: 第 2 几何轴的初始位置	REAL: 第 3 几何轴的初始位置	刀具定向的初始位置

同步主轴							
名称	参数						说明
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
COUPDEF	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴	REAL: 传动比分 子	REAL: 传动比分 母	STRING[8] : 程序段切 换属性	STRING[2] : 耦合方式	定义同步主轴组
COUPDEL	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴					删除同步主轴组
COUPRES	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴					将耦合参数复位到 所设置的 MD 和 SD 值

5.4 预定义程序

同步主轴							
名称	参数						说明
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
COUPON	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴	REAL: 跟随主轴 的耦合位 置				激活同步主轴耦合 如果为跟随主轴指 定了耦合位置（FS 与 LS 之间的角度偏 移 -- 绝对值或增量 值 -- 以正旋转方向 上 LS 的零度位置为 基准），则当越过 给定位置时才会激 活耦合。
COUPONC	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴					激活同步主轴耦合 使用 COUPONC 在 激活耦合时将接受 当前有效的跟随主 轴转速 (M3/M4 S...)。
COUPOF	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴	REAL: 跟随主轴 的解耦位 置（绝对）	REAL: 引导主轴 的解耦位 置（绝对）			取消同步主轴耦合 如果指定了位置， 那么只有越过所有 指定位置后，才能 解除耦合。 跟随主轴将以解除 耦合前最后的转速 继续旋转。

同步主轴							
名称	参数						说明
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
COUPOFS	AXIS: 跟随主 轴	AXIS: 引导主 轴	REAL: 跟随主轴 的解耦位 置（绝对）				通过停止跟随主轴 取消同步主轴耦合 如果指定了位置， 那么只有越过所指 定位置后，才能解 除耦合。
WAITC	AXIS: 跟随主 轴	STRING [8]: 程序段 切换属 性	AXIS: 跟随主轴	STRING[8] : 程序段切 换属性			等待，直到满足主 轴的程序段切换条 件（最多 2 个）。 如果未指定程序段 切换属性，则在 COUPDEF 定义时所 给定的程序段切换 属性生效。

电子齿轮							
名称	参数						说明
EGDEL	1.						删除跟随轴的 耦合定义
	AXIS: 跟随轴						
EGDEF	1.	2. / 4. / 6. / 8. / 10.	3. / 5. / 7. / 9. / 11.				电子齿轮定 义
	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴	INT: 耦合方 式				

5.4 预定义程序

电子齿轮									
名称	参数								说明
EGON	1.	2.	3. / 6. / 9. / 12. / 15.	4. / 7. / 10. / 13. / 16.	5. / 8. / 11. / 14. / 17.				激活电子齿 轮，无同步
	AXIS: 跟随轴	STRING: 程序段 切换属 性	AXIS: 引导轴	REAL: 耦合系 数分子	REAL: 耦合系 数分母				
EGONSYN	1.	2.	3.	4. / 8. / 12. / 16. / 20.	5. / 9. / 13. / 17. / 21.	6. / 10. / 14. / 18. / 22.	7. / 11. / 15. / 19. / 23.		激活电子齿 轮，带同步
	AXIS: 跟随轴	STRING: 程序段 切换属 性	REAL: 跟随轴 同步	AXIS: 引导轴	REAL: 引导轴 同步	REAL: 耦合系 数分子	REAL: 耦合系 数分母		
EGONSYNE	1.	2.	3.	4.	5. / 9. / 13. / 17. / 21.	6. / 10. / 14. / 18. / 22.	7. / 11. / 15. / 19. / 23.	8. / 12. / 16. / 20. / 24.	激活电子齿 轮，带同步 及 默认起动模 式
	AXIS: 跟随轴	STRING: 程序段 切换属 性	REAL: 跟随轴 同步	STRING: 起动模 式	AXIS: 引导轴	REAL: 引导轴 同步	REAL: 耦合系 数分子	REAL: 耦合系 数分母	
EGOFS	1.	2. - n.							选择性取消 电子齿轮
	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴							
EGOFC	1.								取消电子齿 轮（只适用 于主轴）
	AXIS: 跟随主 轴								

步冲					
名称	参数				说明
	1.	2.	3.	4.	
PUNCHAAC	REAL: 最小孔距	REAL: 起始加速度	REAL: 最大孔距	REAL: 最终加速度	激活行程控制式加速度

被动文件系统中的信息功能				
名称	参数			说明
	1.	2.	3.	
FILEDATE	VAR INT: 故障信息	CHAR[160]: 文件名	VAR CHAR[8]: 日期格式 “dd.mm.yy”	提供最近一次对文件进行写入访问的日期
FILETIME	VAR INT: 故障信息	CHAR[160]: 文件名	VAR CHAR[8]: 时间格式 “hh.mm.ss”	提供最近一次对文件进行写入访问的时间
FILESIZE	VAR INT: 故障信息	CHAR[160]: 文件名	VAR INT: 文件大小	提供当前文件的大小
FILESTAT	VAR INT: 故障信息	CHAR[160]: 文件名	VAR CHAR[5]: 数据格式 “rwxsd”	提供以下的文件权限状态: • 读取 (r: read) • 写入 (w: write) • 执行 (x: execute) • 显示 (s: show) • 删除 (d: delete)
FILEINFO	VAR INT: 故障信息	CHAR[160]: 文件名	VAR CHAR[32]: 数据格式 “rwxsd nnnnnnnn dd.mm.yy hh:mm:ss”	提供可通过 FILEDATE、FILETIME、FILESIZE 和 FILESTAT 读取的文件信息汇总。

5.4 预定义程序

轴容器		
名称	参数	说明
	1. - n.	
AXCTSWE	AXIS: 轴容器	旋转轴容器
AXCTSWED	AXIS: 轴容器	旋转轴容器（用于调试的指令类型！）
AXCTSWEC:	AXIS: 轴容器	取消轴容器旋转使能

主/从耦合		
名称	参数	说明
	1. - n.	
MASLON	AXIS: 轴名称	激活主/从耦合
MASLOF	AXIS: 轴名称	取消主/从耦合
MASLOFS	AXIS: 轴名称	取消主/从耦合并自动停止从动主轴
MASLDEF	AXIS: 轴名称	定义主/从耦合 最后一根轴为主动轴。
MASLDEL	AXIS: 轴名称	解除主从耦合，删除主从组合定义

在线—刀具长度补偿			
名称	参数		说明
	1.	2.	
TOFFON	AXIS: 补偿方向	REAL: 补偿方向上的 偏移值	激活给定补偿方向上的在线刀具长度补偿
TOFFOF	AXIS: 补偿方向		取消给定补偿方向上的在线刀具长度补偿

SERUPRO		
名称	参数	说明
IPTRLOCK		开始不可查找的程序段
IPTRUNLOCK		结束不可查找的程序段

返回				
名称	参数			说明
	1. - n.			
POLFMASK	AXIS: 几何轴或加工轴名称			要使能快速返回功能的轴（各轴之间无联系）
POLFMLIN	AXIS: 几何轴或加工轴名称			要使能直线快速返回功能的轴
POLFA	1.	2.	3.	单个轴的返回位置
	AXIS: 通道轴名称	INT: 类型	REAL: 值	

5.4 预定义程序

碰撞监测			
名称	参数		说明
	1.		
PROTA	STRING: "R"		要求重新计算碰撞模型
	1.	2. - n.	
PROTS	CHAR: 状态	STRING: 保护区名称	设置保护区状态

智能负载适配					
名称	参数				说明
	1.	2.	3.	4.	
CADAPTON	INT: 状态	AXIS: 机床进给轴 名称	INT: 输入参数	REAL: 输入值（可选）	激活负载适配
	1.	2.	3.		
CADAPTOF	INT: 状态	AXIS: 机床进给轴 名称	INT: 输入参数		撤销负载适配

加加速度调整		
名称	参数	说明
CALCFIR		调整动态响应模式下的 FIR 急动滤波器 CALCFIR 应用在制造商循环 CUST_832 中。

加加速度调整		
名称	参数	说明
AFISON		激活自动切换滤波链
AFISOF		关闭自动切换滤波链

5.5 同步动作中的预定义程序

在同步动作中只提供以下预定义程序。

同步程序		
名称	参数	说明
STOPREOF		取消预处理停止 采用 STOPREOF 指令的同步动作会导致在下一个输出程序段（=主运行的程序段）之后产生一次预处理停止。在输出程序段结束时或满足 STOPREOF 条件时，预处理程序停止将被取消。因此，所有带 STOPREOF 的同步指令将被解释为已经执行。
RDISABLE		读入禁止
DELDTG	1. AXIS: 要删除轴向删除剩余行程的轴（可选）。如果省略轴，则会为轨迹行程触发剩余行程删除。	剩余行程删除 采用 STOPREOF 指令的同步动作会导致在下一个输出程序段（=主运行的程序段）之后产生一次预处理停止。在输出程序段结束时或满足第一个 STOPREOF 条件时，预处理程序停止将被取消。在轴向删除剩余行程上到目的点的轴向距离被存储在 \$AA_DELT[<轴>] 中；剩余行程被存储在 \$AC_DELT 中。

程序协调工艺循环		
名称	参数	说明
	1.	
LOCK	INT: 要禁止的同步动作的 ID	禁止此 ID 的同步动作或停止工艺循环 可以编程设定一个或者多个 ID。

5.5 同步动作中的预定义程序

程序协调工艺循环		
名称	参数	说明
UNLOCK	INT: 要使能的同步动作的 ID	使能此 ID 的同步动作或继续执行工艺循环 可以编程设定一个或者多个 ID。
ICYCON		根据 ICYCON，一个工艺循环的每个程序段都会在一个单独的插补周期中执行
ICYCOF		根据 ICYCOF，一个工艺循环的所有程序段会在一个插补周期中执行

多项式函数						
名称	参数					说明
SYNFCT	1.	2.	3.			如果满足了同步运动的条件，由第一个表达式确定的多项式对输入变量进行求值。值被规定了上限和下限，并赋值结果变量。
	INT: 用 FCTDEF 定义的多项式函数的编号	VAR REAL: 结果变量 (*)	VAR REAL: 结果变量 (**)			
FTOC	1.	2.	3.	4.	5.	根据用 FCTDEF 确定的函数（最高 3 级多项式），更改刀具精确补偿。 在使用 FCTDEF 时，要给出在此使用的编号。
	INT: 用 FCTDEF 定义的多项式函数的编号	VAR REAL: 输入变量 (**)	INT: 长度 1, 2, 3	INT: 通道号	INT: 主轴编号	

*) 只有特定的系统变量才可以被用作结果变量（参见功能手册之同步动作）。

**) 只有特定的系统变量才可以被用作输入变量（参见功能手册之同步动作）。

5.6 预定义功能

通过调用预定义功能可触发执行预定义的 NC 功能，与预定义程序的区别是会有返回值。预定义功能可调用用作表达式中的操作数。

坐标系						
名称	返回值	参数				说明
		1.	2.	3. - 15.	4. - 16.	
CTRANS	FRAME	AXIS: 轴名称	REAL:偏移	AXIS: 轴名称	REAL:偏移	Translation:多个轴的 零点偏移 GROB
CFINE	FRAME	AXIS: 轴名称	REAL:偏移	AXIS: 轴名称	REAL:偏移	Translation:多个轴的 零点偏移 FINE
CSCALE	FRAME	AXIS: 轴名称	REAL: 比例系数	AXIS: 轴名称	REAL: 比例系数	Scale:比例系数，用于 多个轴
		1.	2.	3. 和 5.	4. 和 6.	
CROT	FRAME	AXIS: 轴名称	REAL:旋转	AXIS: 轴名称	REAL:旋转	Rotation:旋转当前坐 标系 参数的最大数量：6 (每根几何轴有一个轴 名称和一个值)。
CROTS	FRAME	AXIS: 轴名称	REAL:使用立 体角旋转	AXIS: 轴名称	REAL:以立体 角旋转	Rotation:使用立体角 旋转当前坐标系 参数的最大数量：6 (每根几何轴有一个轴 名称和一个值)。
CMIRROR		1.	2. - 8.			Mirror:对一个坐标轴 的镜像
	FRAME	AXIS	AXIS			

5.6 预定义功能

坐标系						
名称	返回值	参数				说明
		1.	2.			在任意平面内旋转框架 计算由字符串指定的目标框架 目标框架应这样计算，旧的总框架与所传递框架的耦合即为新的总框架。
CRPL	FRAME	INT: 旋转轴	REAL: 旋转角			
ADDFRAME	INT: 0: 正常 1: 目标说明（字符串）错误 2: 未配置目标框架 3: 不允许框架旋转	FRAME: 相对测量出或计算得到的框架	STRING: 特定目标框架			
INVFRAME	FRAME	1.				从一个框架计算出反框架 框架与其反框架的耦合始终为零框架
		FRAME				
MEAFRAME	FRAME	1.	2.	3.		从空间中的 3 个测量点计算框架
		REAL[3,3]: 所测量空间点的坐标	REAL[3,3]: 设定点的坐标	VAR REAL: 变量，通过其反馈框架计算的质量信息		

几何函数					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
CALCDAT	BOOL: 故障状态	VAR REAL [n, 2]: 点 1 到 n 的表格（横坐标、纵坐标）	INT: 点数	VAR REAL [3]: 结果：计算出的圆心的横坐标、纵坐标和半径	从 3 个或者 4 个点中计算圆的中心点坐标和半径。 这些点必须是不同的点。
INTERSEC	BOOL: 故障状态	VAR REAL [11]: 第一个轮廓元素	VAR REAL [11]: 第二个轮廓元素	VAR REAL [2]: 交点坐标的结果矢量：横坐标和纵坐标	计算两个轮廓元素之间的交点坐标 “错误状态”指出是否找到交点。

曲线表功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CTAB	REAL: 跟随轴位置	REAL: 引导轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 上升结果	AXIS: 用于缩放的跟随轴	AXIS: 用于缩放的引导轴		从曲线表中得出针对给定引导轴位置的跟随轴位置 如未设置参数 4/5, 则使用标准缩放来计算。
CTABINV	REAL: 引导轴位置	REAL: 跟随轴位置	REAL: 引导位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 上升结果	AXIS: 用于缩放的跟随轴	AXIS: 用于缩放的引导轴	从曲线表中得出针对给定跟随轴位置的引导轴位置 如未设置参数 5/6, 则使用标准缩放来计算。
CTABID	INT: 曲线表编号	INT: 存储器中的条目编号	STRING: 存储位置: “SRAM” 、 “DRAM”					确定保存在存储器中给定的编号下的曲线表编号。

5.6 预定义功能

曲线表功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CTABISLOCK	INT: 禁止状态	INT: 表格编号						确定曲线表的禁止状态: > 0: 表格已锁定 1: CTABLOCK 2: 生效的耦合 3: CTABLOCK 和生效的耦合 0: 表格未锁定 -1: 表格不存在
CTABEXISTS	INT: 存在	INT: 表格编号						确定静态或动态 NC 存储器中是否存在曲线表: 0: FALSE 1: TRUE
CTABMEMTYP	INT: 存储位置	INT: 表格编号						确定曲线表的存储位置: 1: DRAM 0: SRAM -1: 表格不存在
CTABPERIOD	INT: 周期性	INT: 表格编号						确定曲线表的周期性: 0: 非周期的 1: 引导轴中为周期的 2: 引导轴和跟随轴中为周期的 -1: 表格不存在
CTABNO	INT: 曲线表数量							确定静态和动态 NC 存储器中已定义的曲线表的数量

曲线表功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CTABNOMEM	INT: 曲线表 数量	STRING: 存储位 置: "SRAM" 、 "DRAM"						确定指定存储器中已定义的曲线表的数量
CTABFNO	INT: 表格的 数量	STRING: 存储位 置: "SRAM" 、 "DRAM"						确定指定存储器中还可以定义的曲线表的数量
CTABSEG	INT: 曲线段 的数量	STRING: 存储位 置: "SRAM" 、 "DRAM"	STRING: 曲线段 类型: "L":直线 "P":多项 式					确定指定存储器中给定曲线段类型的曲线段数 ≥0: 数量 -1: 存储器类型无效 如未设置参数 2, 则会输出直线段和多项式曲线段的总数。
CTABFSEG	INT: 曲线段 的数量	STRING: 存储位 置: "SRAM" 、 "DRAM"	STRING: 曲线段 类型: "L":直线 "P":多项 式					确定指定存储器中还能使用的给定曲线段类型的曲线段数 ≥0: 数量 -1: 存储器类型无效
CTABSEGID	INT: 曲线段 的数量	INT: 表格编 号	STRING: 曲线段 类型: "L":直线 "P":多项 式					确定由曲线表使用的给定曲线段类型的曲线段数 ≥0: 数量 -1: 表格不存在

5.6 预定义功能

曲线表功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CTABMSEG	INT: 曲线段的数量	STRING: 存储位置: "SRAM" 、 "DRAM"	STRING: 曲线段类型: "L":直线 "P":多项式					确定指定存储器中最多能使用的给定曲线段类型的曲线段数 ≥0: 数量 -1: 表格不存在
CTABPOL	INT: 曲线多项式的数量	STRING: 存储位置: "SRAM" 、 "DRAM"						确定指定存储器中已使用的曲线多项式的数量 ≥0: 数量 -1: 表格不存在
CTABPOLID	INT: 曲线多项式的数量	INT: 表格编号						确定由曲线表使用的曲线多项式的数量 ≥0: 数量 -1: 表格不存在
CTABFPOL	INT: 曲线多项式的数量	STRING: 存储位置: "SRAM" 、 "DRAM"						确定指定存储器中最多能使用的曲线多项式的数量 ≥0: 数量 -1: 表格不存在
CTABMPOL	INT: 曲线多项式的数量	STRING: 存储位置: "SRAM" 、 "DRAM"						确定指定存储器中最多能使用的曲线多项式的数量 ≥0: 数量 -1: 表格不存在
CTABSSV	REAL: 跟随轴位置	REAL: 引导轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 上升结果	AXIS: 用于缩放的跟随轴	AXIS: 用于缩放的引导轴		确定与给定引导轴值对应的曲线段开头的跟随轴位置

曲线表功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CTABSEV	REAL: 跟随轴位置	REAL: 引导轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 上升结果	AXIS: 用于缩放的跟随轴	AXIS: 用于缩放的引导轴		确定与给定引导轴值对应的曲线段结尾的跟随轴位置
CTABTSV	REAL: 跟随轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 表格开始处的上升结果	AXIS: 跟随轴				确定曲线表开始处的跟随轴位置。
CTABTEV	REAL: 跟随轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 表格结尾处的上升结果	AXIS: 跟随轴				确定曲线表结尾处的跟随轴位置。
CTABTSP	REAL: 引导轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 表格开始处的上升结果	AXIS: 引导轴				确定曲线表开始处的引导轴位置。
CTABTEP	REAL: 引导轴位置	INT: 表格编号	VAR REAL: 表格结尾处的上升结果	AXIS: 引导轴				确定曲线表结尾处的引导轴位置。
CTABTMIN	REAL: 最小值	INT: 表格编号	REAL: 引导值区间下限	REAL: 引导值区间上限	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴		确定在曲线表的整个定义范围内或者某个定义区间内跟随轴的最小值

5.6 预定义功能

曲线表功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CTABTMAX	REAL: 最大值	INT: 表格编号	REAL: 引导值 区间下 限	REAL: 引导值 区间上 限	AXIS: 跟随轴	AXIS: 引导轴		确定在曲线表的整个定义范围内或者某个定义区间内跟随轴的最大值
注释: 曲线表功能也可以在同步动作中编程。								

轴功能						
名称	返回值	参数				说明
		1.	2.	3.	4.	
AXNAME	AXIS: 轴名称	STRING []: 输入字符串				把输入字符串转换为一个轴标识符
AXSTRING	STRING[]: 轴名称	AXIS: 轴名称				将轴名称转换为字符串
ISAXIS	BOOL: 轴存在 (TRUE) 或不 存在 (FALSE)	INT: 几何轴编号 (1 到 3)				根据机床数据 MD20050 \$MC_AXCONF_GEO AX_ASSIGN_TAB, 检查作为“参数”指 定的几何轴 1 至 3 是 否存在。
SPI	AXIS: 轴名称	INT: 主轴编号				把主轴编号转换为一个轴名称
AXTOSPI	INT: 主轴编号	AXIS: 轴名称				将轴名称转换为主轴 编号

轴功能						
名称	返回值	参数				说明
		1.	2.	3.	4.	
MODAXVAL	REAL: 模态值	AXIS: 轴名称	REAL: 轴位置			根据输入的轴位置计算模态值 如果给定轴非模态轴, 则会返回未变化的轴位置。
POSRANGE	BOOL: 设定位置在位置窗口之内 (TRUE) 或之外 (FALSE)	AXIS: 轴名称	REAL: 坐标系中的参考位置	REAL: 位置窗口宽度	INT: 坐标系	测定轴的设定位置是否在规定参考位置附近的窗口中

刀具管理					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
CHKDM	INT: 状态: 检查结果	INT: 刀库号	INT: D 号		检查 D 号在刀库中的唯一性
CHKDNO	INT: 状态: 检查结果	INT: 第 1 刀具的 T 号	INT: 第 2 刀具的 T 号	INT: D 号	检查 D 号的唯一性
GETACTT	INT: 状态	INT: T 号	STRING [32]: 刀具名		从具有相同名称的刀具组中获取有效的刀具
GETACTTD	INT: 状态: 检查结果	VAR INT: 找到的 T 号 (返回值)	INT: D 号		测定属于绝对 D 号的 T 号
GETDNO	INT: D 号	INT: T 号	INT: 刀沿号		确定刀具 T 的刀沿 D 号
GETT	INT: T 号	STRING [32]: 刀具名	INT: 双刀号		确定刀具名称的 T 号
NEWT	INT: T 号	STRING [32]: 刀具名	INT: 双刀号		创建新刀具 (提供刀具数据) 双刀号可以省略。

5.6 预定义功能

刀具管理					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
TOOLENV	INT: 状态	STRING: 名称			将带指定名称的刀具环境保存到静态 NC 存储器中
DELTOOLENV	INT: 状态	STRING: 名称			删除静态 NC 存储器中带指定名称的刀具环境 如果没有指定名称, 则删除所有刀具环境。
GETTENV	INT: 状态	STRING: 名称	VAR INT: T 号 [0] D 号 [1] DL 号 [2]		确定刀具环境中带指定名称的 T 号、D 号和 DL 号

算术运算					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
SIN	REAL	REAL			正弦
ASIN	REAL	REAL			反正弦
COS	REAL	REAL			余弦
ACOS	REAL	REAL			反余弦
TAN	REAL	REAL			正切
ATAN2	REAL	REAL	REAL		反正切 2
SQRT	REAL	REAL			平方根
POT	REAL	REAL			平方
TRUNC	REAL	REAL			整数部分
ROUND	REAL	REAL			向下取整
ROUNDUP	REAL	REAL			向上取整
ABS	REAL	REAL			绝对值
LN	REAL	REAL			自然对数
EXP	REAL	REAL			指数函数 e^x
MINVAL	REAL	REAL	REAL		确定两个变量中的较小值
MAXVAL	REAL	REAL	REAL		确定两个变量中的较大值

算术运算					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
BOUND	REAL: 检查状态	REAL: 下限	REAL: 上限	REAL: 比较值	确定比较值是否超限。
注释: 算术函数也可以在同步动作中编程。这些算术函数的计算或求值在主程序中执行。同步动作参数 \$AC_PARAM[<n>] 可以用于计算或用作中间存储器。					

字符串函数					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
ISNUMBER	BOOL	STRING: 输入字符串			检查是否能把输入字符串转换成为一个数
NUMBER	REAL	STRING: 输入字符串			将输入字符串转换成一个数
TOUPPER	STRING	STRING: 输入字符串			将输入字符串转换成大写字母
TOLOWER	STRING	STRING: 输入字符串			将输入字符串转换成小写字母
STRLEN	INT	STRING: 输入字符串			确定输入字符串到末尾 (/\0) 的长度
INDEX	INT	STRING: 输入字符串	CHAR: 查找字符		从左往右确定输入字符串中的字符位置。字符串中左数第 1 个字符的下标为 0。
RINDEX	INT	STRING: 输入字符串	CHAR: 查找字符		从右往左确定输入字符串中的字符位置。字符串中右数第 1 个字符的下标为 0。

5.6 预定义功能

字符串函数					
名称	返回值	参数			说明
		1.	2.	3.	
MINDEX	INT	STRING: 输入字符串	STRING: 查找字符		从左往右确定输入字符串中在第 2 个参数中给定的字符的位置。 输入字符串中左数第 1 个字符的下标为 0。
SUBSTR	STRING	STRING: 输入字符串	INT	INT	确定输入字符串中由起始字符（参数 2）和字符数（参数 3）指定的子字符串。
SPRINT	STRING	STRING: 输入字符串			确定格式化输入字符串

测量循环功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
CALCPOSI	INT: 状态	REAL[3] : WCS 中的输出位置	REAL[3] : 以输出位置为基准的增量行程预设	REAL[5] : 监控极限的最小距离	REAL[3] : 可能的增量行程的返回数组	BOOL: 尺寸系统换算是/否	INT: 极限监控的类型	检查基于给定的起始点，几何轴是否能行驶预设的行程，而不超出轴的极限。 如果必须超出以上限制才能完成行程，该指令返回一个最大的允许值。
GETTCOR	INT: 状态	REAL [11]:	STRING: 刀具长度 :坐标系	STRING: 刀具环境名称	INT: 刀具的内部 T 号	INT: 刀具的刀沿好 (D 号)	INT: 取决于地点的补偿号 (刀具的 DL 号)	根据刀具环境或当前环境确定刀具长度和刀具长度分量
LENTOAX	INT: 状态	INT[3]: 几何轴的分配	REAL[3] : 坐标系中刀具长度的对应表	STRING: 用于分配的坐标系				确定有效刀具的长度 L1、L2、L3 的信息： 横坐标、纵坐标、第三轴坐标 与几何轴的对应关系受到框架和当前工作平面 (G17 - G19) 的影响。

SETTCOR	INT: 状态	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		REAL [3]: 空间补偿矢量	STR.: 分量名称	INT: 要补偿的组件 0 - 11	INT: 写操作的类型 0 - 3	INT: 几何轴的索引	STRIN G: 刀具环境名称	INT: 刀具的整数 T 号	INT: 刀具的 D 号	INT: 刀具的 DL 号	考虑了在分析单个分量时所需考虑的所有边界条件的情况下更改刀具分量

5.6 预定义功能

其他功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
STRINGIS	INT: 字符串 信息	STRING: 待检查 元素的 名称						检查给定字符串能否 在当前语言集中作为 NC 编程语言的元素 使用
ISVAR	BOOL: 已知变 量 是/否	STRING: 变量名 称						检查传递参数中是否 含有 NC 已知的变量 (机床数据、设定数 据、系统变量、一般 变量(如 GUD))。
GETVARTYP	INT: 数据类 型	STRING: 变量名 称						确定系统变量/用户变 量的数据类型
GETVARPHU	INT: 物理单 位的数 值	STRING: 变量名 称						确定系统变量/用户变 量的物理单位
GETVARAP	INT: 存取的 保护等 级	STRING: 变量名 称	STRING: 存取类 型					确定对一个系统变量/ 用户变量的存取权限
GETVARLIM	INT: 状态	STRING: 变量名 称	CHAR: 给定需 要读取 哪一个 限值	VAR REAL: 限值的 返回方 式				确定系统变量/用户变 量的下限/上限值

其他功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
GETVARDFT	INT: 状态	STRING: 变量名称	VAR REAL/ STRING/ FRAME: 缺省值的返回方式	INT: 至第一 维的索引（可选）	INT: 至第二 维的索引（可选）	INT: 至第三 维的索引（可选）		确定系统变量/用户变量的缺省值
COLLPAIR	INT: 检查结果	STRING: 第 1 保护区的名称	STRING: 第 2 保护区的名称	BOOL: 报警取消（可选项）				检测保护区能否形成一个防撞对
PROTD	REAL: 两个保护区之间的距离	STRING: 第 1 保护区的名称	STRING: 第 2 保护区的名称	VAR REAL: 返回值: 3 维距离矢量	BOOL: 距离和距离矢量的测量系统（可选项）			确定两个指定保护区的距离。
DELOBJ	INT: 故障编号	STRING: 需删除组件的类型	INT: 需删除组件的起始下标（可选项）	INT: 需删除组件的结束下标（可选项）	BOOL: 报警取消（可选项）			删除运动链元素、保护区元素、碰撞对元素和转换数据元素
NAMETOINT	INT: 系统变量下标	STRING: 系统变量数组名称	STRING: 字符串/名称	BOOL: 报警取消（可选项）				根据相应系统变量下标字符串计算

5.7 HMI 上的当前语言

其他功能								
名称	返回值	参数						说明
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	
ORISOLH	INT: 故障编号	INT: 控制功能的特性	REAL: 第一角度	REAL: 第二角度				协助用户设置机床的回转轴位置,从而将车刀送入定义的、相对于工件的独立于运动系统的位置。 前提条件: 一个通过运动链参数设置的 6 轴转换生效。
CORRTAFO	INT: 故障编号	REAL: 补偿矢量	INT: 待修改的元素	INT: 补偿模式	BOOL: 报警取消 (可选项)			在机床的运动模型中修改定向轴的偏移矢量或方向矢量。
CORRTC	INT: 故障编号	REAL: 补偿矢量	INT: 待修改的元素	INT: 补偿模式	BOOL: 报警抑制 (可选项)			根据机床测量修改可定向刀架的偏移矢量或方向矢量。

5.7 HMI 上的当前语言

下表列出操作界面上提供的语言。

在零件程序和同步动作中,可以通过以下系统变量查询当前设置的语言:

\$AN_LANGUAGE_ON_HMI = <值>

<值>	语言	语言缩写
1	德语 (德国)	CHI
2	法语	FRA
3	英语 (英国)	ENG
4	西班牙语	ESP
6	意大利语	ITA

<值>	语言	语言缩写
7	荷兰语	NLD
8	中文（简体）	CHS
9	瑞典语	SVE
18	匈牙利语	HUN
19	芬兰语	FIN
28	捷克语	CSY
50	葡萄牙语（巴西）	PTB
53	波兰语	PLK
55	丹麦语	DAN
57	俄语	RUS
68	斯洛伐克语	SKY
72	罗马尼亚语	ROM
80	中文（繁体）	CHT
85	韩语	KOR
87	日语	JPN
89	土耳其语	TRK

说明

在以下情况下，\$AN_LANGUAGE_ON_HMI 会更新：

- 系统启动后。
- NC 和/或 PLC 复位后。
- 在 M2N 框架内转换到另一个 NC 后。
- 在 HMI 上切换语言后。

表

5.7 HMI 上的当前语言

附录

A

A.1 缩略语列表

A	
A	输出
AFIS	Automatic Filter Switch: 自动切换滤波器
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: 美国信息互换标准码
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: 用户自行开发的专用集成电路
ASUP	异步子程序
AUTO	AUTOMATIC, 一种运行方式
AUXFU	Auxiliary Function: 辅助功能
AWL	指令列表

B	
BAG	运行方式组
BCD	Binary Coded Decimals: 用二进制代码编码的十进制数
BICO	Binector Connector
BIN	Binary Files: 二进制文件
BKS	基准坐标系
BM	运行信息
BO	Binector Output
BTSS	操作面板接口

C	
CLC	间隙控制
CNC	Computerized Numerical Control: Computerunterstützte numerische Steuerung
COM	Communication
CP	Communication Processor

A.1 缩略语列表

C	
CPU	Central Processing Unit:中央处理器
CST	Configured Stop:配置停止

D	
DB	PLC 数据模块
DBB	数据块-字节（PLC）
DBD	数据块-双字（PLC）
DBW	数据块-字（PLC）
DBX	数据块-位（PLC）
DDS	Drive Data Set:驱动数据组
DIR	Directory:目录
DO	Drive Object
DRF	Differential Resolver Function:微分旋转变压器功能（手轮）
DRY	Dry Run:空运行进给
DW	数据字
DWORD	双字（当前 32 位）

E	
E	输入
EES	Execution from External Storage
E/A	输入/输出
ESR	扩展的停止和退回
ETC	ETC 键">", 用于在同一层菜单中扩展软键栏

F	
FB	功能块（PLC）
FC	Function Call:功能块（PLC）
FDD	Feed Disable:进给禁止
FdStop	Feed Stop:进给停止
FIFO	First In First Out:存储器，工作无需地址说明，数据按存储的顺序读入

F	
FM	故障信息
FUP	功能图（一种 PLC 编程方法）
FW	Firmware

G	
GEO	几何属性，例如几何值
GP	基本程序 (PLC)
GUD	Global User Data:全局用户数据

H	
HEX	十六进制数代号
HiFu	辅助功能
HMI	Human Machine Interface:SINUMERIK 操作介面
HSA	主轴驱动
HT	Handheld Terminal
HW	硬件

I	
IBN	调试
INC	Increment:增量尺寸
INI	Initializing Data:初始化数据
IPO	Interpolator

J	
JOG	Jogging:点动模式

K	
KOP	梯形图（一种 PLC 编程方法）

A.1 缩略语列表

L	
LED	Light Emitting Diode:发光二极管
LMS	位置测量系统
LR	位置控制器

M	
Main	Main program:主程序 (OB1, PLC)
MCP	Machine Control Panel:机床控制面板
MD	机床数据
MDA	Manual Data Automatic:手动数据输入
MDS	Motor Data Set:电机数据组
MELDW	信息字
MKS	机床坐标系
MM	Motor Module
MPF	Main Program File:主程序 (NC)
MPI	Multi Point Interface
MSTT	机床控制面板

N	
NC	Numerical Control:带有程序段处理、运行范围等等的数控系统
NCU	Numerical Control Unit:NC 硬件单元
NCK	Numerical Control Kernel
NCSD	NC Start Disable
NST	接口信号
NV	零点偏移
NX	Numerical Extension:轴扩展模块

O	
OB	PLC 中组织块
OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel:操作面板

P	
PCU	PC Unit:PC 主机（计算机元件）
PG	编程器
PLC	Programmable Logic Control:可编程逻辑控制器
PN	PROFINET
PO	Power On
POS	位置/定位
PPO	Parameter Prozessdaten Objekt: 通过 PROFIBUS-DP 和“转速可变驱动”传输时的循环数据报文
PPU	Panel Processing Unit : 基于面板的 CNC 控制系统（如 SINUMERIK 828D）的核心硬件
PROFIBUS	Process Field Bus:串行数据总线
PRT	程序测试
PTP	Point to Point:点到点
PZD	过程数据: PPO 的过程数据部分

R	
REF	返回参考点功能
REPOS	再定位功能
RESU	Retrace support
RID	Read In Disable
RP	R 参数, 计算参数, 预定义用户变量

S	
SA	同步动作
SBL	Single Block:单程序段

A.1 缩略语列表

S	
SBT	Safe Brake Test
SCC	Safety Control Channel
SCL	Structured Control Language
SD	Settingdatum: 设定数据
SDI	Safe Direction
SERUPRO	Search-Run by Program Test:通过程序测试的程序段查找
SIC	Safety Info Channel
SKP	Skip:跳至零件程序段末尾
SLP	Safe Limited Position
SLS	Safely Limited Speed
SMI	Sensor Module Integrated
SOS	Safe Operating Stop
SPF	Sub Program File:子程序（NC）
SS1	Safe Stop 1
SS2	Safe Stop 2
STO	Safe Torque Off
STW	控制字
SUG	砂轮外缘速度
SW	软件

T	
TCU	Thin Client Unit
TM	Terminal Module (SINAMICS)
TO	Tool Offset:刀具补偿
TOA	Tool Offset Active:刀具补偿标识（文件类型）
TOFF	在线—刀具长度补偿
TRANSMIT	Transform Milling Into Turning:车床上铣削加工的坐标转换

U	
UP	子程序
USB	Universal Serial Bus

V	
VDI	NC 和 PLC 间的内部通讯接口

W	
WKS	工件坐标系
WPD	Work Piece Directory:工件目录
WZ	刀具
WZV	刀具管理

Z	
ZSW	(驱动) 状态字

A.1 缩略语列表

索引

\$

\$A_PROBE, 650, 657
\$A_PROBE_LIMITED, 657
\$AA_ACC, 137
\$AA_ATOL, 898
\$AA_COUP_ACT
 使用耦合轴时, 953
 轴向引道值耦合时, 976
\$AA_ESR_ENABLE, 1036
\$AA_FGREF, 120
\$AA_FGROUP, 120
\$AA_GOMODE, 192
\$AA_LEAD_SP, 976
\$AA_LEAD_SV, 976
\$AA_MM, 651
\$AA_MM1...4, 658
\$AA_MW, 651
\$AA_MW1...4, 658
\$AC_ACT_PROG_NET_TIME, 1044
\$AC_ACTUAL_PARTS, 1048
\$AC_AXCTSWA, 939
\$AC_AXCTSWE, 939
\$AC_CTOL, 898
\$AC_CTOL_GO_ABS, 196
\$AC_CUT_INV, 850
\$AC_CUTMOD, 849
\$AC_CUTMOD_ANG, 849
\$AC_CUTMODK, 849
\$AC_CUTTING_TIME, 1044
\$AC_CYCLE_TIME, 1044
\$AC_DELAYFST, 908
\$AC_ESR_TRIGGER, 1036
\$AC_F_TYPE, 152
\$AC_FGROUP_MASK, 120
\$AC_FZ, 152
\$AC_MEA, 651, 657
\$AC_OLD_PROG_NET_TIME, 1044
\$AC_OLD_PROG_NET_TIME_COUNT, 1044
\$AC_OPERATING_TIME, 1044
\$AC_OTOL, 898
\$AC_OTOL_GO_ABS, 196
\$AC_PROG_NET_TIME_TRIGGER, 1045
\$AC_REPOS_PATH_MODE, 916
\$AC_REQUIRED_PARTS, 1047
\$AC_S_TYPE, 105
\$AC_SMAXVELO, 919
\$AC_SMAXVELO_INFO, 919

\$AC_SPECIAL_PARTS, 1048
\$AC_STOLF, 196
\$AC_SVC, 105
\$AC_TOFF, 95
\$AC_TOFFCR, 95
\$AC_TOFFL, 95
\$AC_TOFFR, 95
\$AC_TOTAL_PARTS, 1047
\$AC_TRAFO_CORR_ELEM_P, 776
\$AC_TRAFO_CORR_ELEM_T, 776
\$AC_TRAFO_ORIAX_LOC, 777
\$AN_AXCTAS, 939
\$AN_AXCTSWA, 939
\$AN_ESR_TRIGGER, 1036
\$AN_LANGUAGE_ON_HMI, 1430
\$AN_POWERON_TIME, 1043
\$AN_SETUP_TIME, 1043
\$NT_CLOSE_CHAIN_T, 777
\$NT_CNTRL, 776
\$NT_CORR_ELEM_P, 776
\$NT_CORR_ELEM_T, 776
\$NT_NAME, 769
\$NT_ROT_AX_NAME, 846
\$NT_TRAFO_INDEX, 768
\$P_ACTBFRAME, 688
\$P_AD, 849
\$P_AEP, 297
\$P_APDV, 297
\$P_APR, 297
\$P_BFRAME, 688
\$P_CHBFRAME, 688
\$P_CHBFRMASK, 688
\$P_CTOL, 898
\$P_CTOL_GO_ABS, 196
\$P_CUT_INV, 850
\$P_CUTMOD, 849
\$P_CUTMOD_ANG, 849
\$P_CUTMOD_ERR, 851
\$P_CUTMODK, 849
\$P_DELAYFST, 908
\$P_FGROUP_MASK, 121
\$P_FZ, 152
\$P_GWPS, 112
\$P_IFRAME, 689
\$P_IS_EES_PATH, 594
\$P_NCBFRAME, 687
\$P_NCBFRMASK, 688
\$P_ORI_DIFF, 841
\$P_ORI_POS, 841

\$P_ORI_SOL, 842
\$P_ORI_STAT, 845
\$P_OTOL, 898
\$P_OTOL_G0_ABS, 196
\$P_PATH, 593
\$P_PFRAME, 689
\$P_PROG, 593
\$P_PROGPATH, 593
\$P_S_TYPE, 106, 152
\$P_SIM, 660, 949, 1049
\$P_STACK, 593
\$P_STOLF, 196
\$P_SUBPAR, 526
\$P_SVC, 106
\$P_TOFF, 95
\$P_TOFFCR, 95
\$P_TOFFL, 95
\$P_TOFFR, 95
\$P_TOOLENV, 859
\$P_TOOLENVN, 859
\$P_WORKAREA_CS_COORD_SYSTEM, 372
\$P_WORKAREA_CS_LIMIT_MINUS, 373
\$P_WORKAREA_CS_LIMIT_PLUS, 373
\$P_WORKAREA_CS_MINUS_ENABLE, 372
\$P_WORKAREA_CS_PLUS_ENABLE, 372
\$PA_ATOL, 898
\$PA_FGREF, 120
\$PA_FGROUP, 121
\$SA_LEAD_TYPE, 976
\$SC_PA_ACTIV_IMMED, 615
\$SN_PA_ACTIV_IMMED, 615
\$TC_CARR_CORR_ELEM, 834
\$TC_CARR1...14, 821
\$TC_CARR13, 828
\$TC_CARR14, 828
\$TC_CARR18...23, 822
\$TC_CARR18[m], 825
\$TC_DP1 ... 25, 778
\$TC_ECPxy, 782
\$TC_SCPxy, 782
\$TC_TP_MAX_VELO, 102

*

* (计算功能), 465

/

/ (计算功能), 465

“

“西门子工业在线支持”App, 27

+

+ (计算功能), 465

<

< (比较运算符), 467

<< (链接运算), 475

<= (比较运算符), 467

<> (比较运算符), 467

=

== (比较运算符), 467

>

> (比较运算符), 467

>= (比较运算符), 467

0

0 字符, 472

A

A 样条, 634

ABS, 465

AC, 159

ACC, 136

ACCLIMA, 890

ACN, 166

ACOS, 465

ACP, 166

ACTBLOCNO, 538

ACTFRAME, 666

ADIS, 311

ADISPOS, 311

ADISPOSA, 662

AFISOF, 901

AFISON, 901

ALF

螺纹切削时的快速返回, 245

用于从轮廓快速退刀, 579

AMIRROR, 345
AND, 467
ANG, 224
ANG1, 224
ANG2, 224
AP, 185
APR, 433
APRB, 433
APRP, 433
APW, 433
APWB, 433
APWP, 433
AR
 圆弧编程, 205
AROT, 331
AROTS, 338
AS, 518
ASCALE, 341
ASIN, 465
ASPLINE, 627
ATAN2, 465
ATOL, 894
ATRANS, 325
AV, 984
AX, 931
AXCTSWE, 938
AXCTSWEC, 938
AXCTSWED, 938
AXIS, 416
AXNAME, 473
AXSTRING, 931
AXTOCHAN, 930
AXTOSPI, 931

B

B 样条, 635
B_AND, 467
B_NOT, 467
B_OR, 467
B_XOR, 467
BAUTO, 627
BCS, 43
BFRAME, 666
BLOCK, 563
BLSYNC, 573
BNAT, 627
BOOL, 416
BOUND, 446
BRISK, 888
BRISKA, 888
BSPLINE, 627

BTAN, 627
BZS, 44

C

C 样条, 636
CAC, 626
CACN, 626
CACP, 626
CADAPTOF, 942
CADAPTON, 942
CALL, 562
CALLPATH, 566
CASE, 495
CDC, 626
CDOF, 301
CDOF2, 301
CDON, 301
CFC, 141
CFIN, 141
CFINE, 676
CFTCP, 141
CHAN, 416
CHANDATA, 595
CHAR, 416
CHF, 260
CHKDNO, 818
CHR, 260
CIC, 626
CIP, 210
CLEARM, 512
CLRINT, 576
COARSE, 984
COARSEA, 662
COLLPAIR, 763
COMPCAD, 639
COMPCURV, 639
COMPLETE, 595
COMPOF, 639
COMPON, 639
COMPSURF, 639
CONTDCON, 1079
CONTPRON, 1072
CORROF, 353
CORRTC, 831
CORRTRAFO, 769
COS, 465
COUPDEF, 984
COUPDEL, 984
COUPOF, 984
COUPOFS, 984
COUPON, 984

COUPONC, 984
COUPRES, 984
CP, 745
CPBC, 996
CPDEF, 995
CPDEL, 995
CPFMOF, 998
CPFMON, 998
CPFMSON, 997
CPFPOS + CPOF, 998
CPFPOS + CPON, 996
CPFRS, 996
CPLA, 995
CPLCTID, 996
CPLDEF, 995
CPLDEL, 995
CPLDEN, 996
CPLINSC, 1000
CPLINTR, 1000
CPLNUM, 996
CPLOF, 996
CPLON, 996
CPLOUTSC, 1000
CPLOUTTR, 1000
CPLPOS, 996
CPLSETVAL, 996
CPMALARM, 1001
CPMBRAKE, 1001
CPMPRT, 1000
CPMRESET, 999
CPMSTART, 1000
CPMVDI, 1001
CPOF, 995
CPON, 995
CPRECOF, 899
CPRECON, 899
CPROT, 612
CPROTDEF, 608
CPSETTYPE, 1001
CPSYNCOF, 1000
CPSYNCOF2, 1000
CPSYNCOV, 1000
CPSYNFIP, 1000
CPSYNFIP2, 1000
CPSYNFIV, 1001
CR, 203
CROTS, 338
CSPLINE, 627
CT, 213
CTAB, 965
CTABDEF, 955
CTABDEL, 961
CTABEND, 955
CTABEXISTS, 960
CTABFNO, 970
CTABFPOL, 970
CTABFSEG, 970
CTABID, 964
CTABINV, 965
CTABISLOCK, 964
CTABLOCK, 962
CTABMEMTYP, 964
CTABMPOL, 970
CTABMSEG, 970
CTABNO, 970
CTABNOMEM, 970
CTABPERIOD, 964
CTABPOL, 970
CTABPOLID, 970
CTABSEG, 970
CTABSEGID, 970
CTABSEV, 965
CTABSSV, 965
CTABTEP, 965
CTABTEV, 965
CTABTMAX, 965
CTABTMIN, 965
CTABTSP, 965
CTABTSV, 965
CTABUNLOCK, 962
CTOL, 894
CTOLG0, 193
CTRANS, 676
CUT2D, 302
CUT2DD, 302
CUT2DF, 302
CUT2DFD, 302
CUT3DC, 796
CUT3DCC, 807
CUT3DCCD, 807
CUT3DCD, 796
CUT3DF, 801
CUT3DFD, 801
CUT3DFF, 801
CUT3DFS, 801
CUTCONOF, 305
CUTCONON, 305
CUTMOD, 846
CUTMODK, 846
CYCLE4071
 外部编程, 1221
CYCLE4072
 外部编程, 1223

- CYCLE4073
 外部编程, 1227
 CYCLE4074
 外部编程, 1229
 CYCLE4075
 外部编程, 1233
 CYCLE4077
 外部编程, 1235
 CYCLE4078
 外部编程, 1239
 CYCLE4079
 外部编程, 1241
 CYCLE435 - 设置修整器坐标系
 外部编程, 1172
 CYCLE495 - 成型
 外部编程, 1173
 CYCLE60 - 雕刻
 外部编程, 1112
 CYCLE61- 平面铣削
 外部编程, 1115
 CYCLE62- 轮廓调用
 外部编程, 1118
 CYCLE63 - 铣削轮廓型腔 / 型腔余料 / 铣削轮廓凸台 / 轮廓凸台余料
 外部编程, 1119
 CYCLE64 - 预钻轮廓腔
 外部编程, 1123
 CYCLE70 - 螺纹铣削
 外部编程, 1125
 CYCLE72 - 轨迹铣削
 外部编程, 1127
 CYCLE76 - 矩形凸台
 外部编程, 1131
 CYCLE77 - 圆形凸台
 外部编程, 1134
 CYCLE78 - 螺纹铣削
 外部编程, 1137
 CYCLE782 - 装料适配
 外部编程, 1175
 CYCLE79 - 多边形
 外部编程, 1140
 CYCLE800 – 回转平面/刀具回转/刀具调整
 外部编程, 1177
 CYCLE801 - 方阵或者框架位置模式
 外部编程, 1181
 CYCLE802 - 任意位置
 外部编程, 1182
 CYCLE806 - 插补车削
 外部编程, 1186
 CYCLE81 - 钻中心孔
 外部编程, 1142
 CYCLE82 - 钻削
 外部编程, 1144
 CYCLE83 - 深孔钻削 1
 外部编程, 1146
 CYCLE830 - 深孔钻削 2
 外部编程, 1187
 CYCLE832 - 快速设定
 外部编程, 1193
 CYCLE84 – 刚性攻丝
 外部编程, 1150
 CYCLE840 – 攻丝, 带补偿夹具
 外部编程, 1197
 CYCLE85 - 铰孔
 外部编程, 1154
 CYCLE86 - 镗孔
 外部编程, 1156
 CYCLE899 - 敞开槽
 外部编程, 1200
 CYCLE92 - 切断
 外部编程, 1157
 CYCLE930 - 凹槽
 外部编程, 1203
 CYCLE940 -E 形和 F 形退刀槽 / 螺纹退刀槽
 外部编程, 1208
 CYCLE95 - 切削轮廓
 外部编程, 1159
 CYCLE951- 切削
 外部编程, 1211
 CYCLE952 - 轮廓车削 / 轮廓车削余料 / 切削 / 切削余料 / 往复车削 / 往复车削余料
 外部编程, 1214
 CYCLE98 - 螺纹链
 外部编程, 1161
 CYCLE99 - 螺纹车削
 外部编程, 1167
- D**
 D 编号
 任意赋值, 818
 D 号码
 检查, 818
 重命名, 819
 D..., 86
 D0, 86
 DAC, 174
 DC, 166
 DEF, 416
 DEFAULT, 495
 DEFINE ... AS, 518
 DELAYFSTOF, 906
 DELAYFSTON, 906

DELDL, 783
DELETE, 601
DELOBJ, 758
DELTOOLENV, 857
DIACYCOFA, 174
DIAM90, 172
DIAM90A, 174
DIAMCHAN, 174
DIAMCHANA, 174
DIAMCYCOF, 172
DIAMOF, 172
DIAMOF A, 174
DIAMON, 172
DIAMONA, 174
DIC, 174
DILF, 245
DIN 子程序名称, 591
DIN 66217, 41
DISABLE, 575
DISC, 282
DISCL, 285
DISPLOF, 538
DISPLON, 538
DISPR, 910
DISR, 285
DISRP, 285
DITE, 243
DITS, 243
DIV, 465
DL, 781
DO, 1011
DRFOF, 356
DRIVE, 888
DRIVEA, 888
DRVPRD, 947
DRV PWR, 947
DV, 984
DYNFINISH, 892
DYN NORM, 892
DYNPOS, 892
DYNPREC, 892
DYNROUGH, 892
DYNSEMIFIN, 892

E

E 形和 F 形退刀槽 / 螺纹退刀槽 - CYCLE940
外部编程, 1208
Easy XML, 1054
EAUTO, 627
EES, 585
EES 标识符, 587

EG

电子齿轮, 977
EGDEF, 977
EGDEL, 982
EGOFC, 982
EGOFS, 982
EGON, 978
EGONSYN, 978
EGONSYNE, 978
ELSE, 506, 1011
ENABLE, 575
ENAT, 627
ENDFOR, 509
ENDIF, 506
ENDLABEL, 498
ENDLOOP, 508
ENDWHILE, 510
ESR, 1035
ESRR, 1041
ESRS, 1041
ETAN, 627
EVERY, 1011
EXECSTRING, 462
EXECTAB, 1084
EXECUTE, 1087
EXP, 465
EXTCALL
用于 SINUMERIK 840D sl, 568
EXTCLOSE, 1059
EXTERN, 556
EXTOPEN, 1059

F

F...

进给时, 113
螺纹切削 G34 G35 时, 242
直线插补时, 197
FA, 131
FAD, 285
FALSE, 416
FB, 146
FCTDEF, 791
FCUB, 883
FD, 137
FDA, 137
FENDNORM, 661
FFWOF, 893
FFWON, 893
FGREF, 113
FGROUP, 113
FIFOCTRL, 903

FILEDATE, 606
FILEINFO, 606
FILESIZE, 606
FILESTAT, 606
FILETIME, 606
FINE, 984
FINEA, 662
FL, 113
FLIM, 921
FLIN, 883
FMA, 143
FNORM, 883
FOR, 509
FP, 375
FPO, 883
FPR, 131
FPRAOF, 131
FPRAON, 131
FRAME, 416
Frames (框架), 320
FRC, 260
FRCM, 260
FROM, 1011
FTOCOF, 795
FTOCON, 795

G

G 代码
 间接编程, 459
G 指令, 1362
G 指令组
 工艺, 892
G0 公差, 193
G1, 197
G110, 183
G111, 183
G112, 183
G140, 285
G141, 285
G142, 285
G143, 285
G147, 285
G148, 285
G153
 撤销框架, 353
 零偏时, 153
G17, 156
G18, 156
G19, 156
G2, 200
G247, 285

G248, 285
G25
 工作区域限制, 368
 主轴转速限制, 112
G26
 工作区域限制, 368
 主轴转速限制, 112
G290, 1070
G291, 1070
G3, 200
G33, 235
G335, 249
G336, 249
G34, 242
G340, 285
G341, 285
G347, 285
G348, 285
G35, 242
G4, 384
G40, 266
G41, 266
G42, 266
G450, 282
G451, 282
G460, 297
G461, 297
G462, 297
G5, 741
G500
 零偏时, 153
G505...G599, 153
G53
 撤销框架, 353
 零偏时, 153
G54...G57, 153
G58, 329
G59, 329
G60, 309
G601, 309
G602, 309
G603, 309
G62, 661
G621, 661
G64, 311
G641, 311
G642, 311
G643, 311
G644, 311
G645, 311
G7, 741
G70, 168

G700, 168
G71, 168
G710, 168
G74, 375
G75, 375
G810...G819, 660
G820...G829, 660
G9, 309
G90, 159
G91, 161
G93, 113
G94, 113
G95, 113
G96, 106
G961, 106
G962, 106
G97, 106
G971, 106
G972, 106
G973, 106
GEOAX, 933
GET, 925
GETACTTD, 820
GETD, 925
GETDNO, 819
GETTCOR, 859
GETTENV, 858
GETVARAP, 450
GETVARDFT, 453
GETVARDIM, 452
GETVARLIM, 451
GETVARPHU, 449
GETVARTYP, 454
GFRAME0 ... GFRAME100, 358
GOTO, 492
GOTOB, 492
GOTOC, 492
GOTOF, 492
GOTOS, 490
GP, 460
GROUP_ADDEND - 附加运行结束
 外部编程, 1244
GROUP_BEGIN - 程序块开始
 外部编程, 1243
GROUP_END - 程序块结束
 外部编程, 1244
GUD, 416
GWPS, 111
GWPSOF, 111
GWPSON, 111

H

HOLES1 - 成排孔位置模式
 外部编程, 1092
HOLES2 - 圆弧或节距圆位置模式
 外部编程, 1093

I

I...
 螺纹切削 G33 时, 235
 螺纹切削 G34 G35 时, 242
 圆弧插补时, 200
IC, 161
ID, 1011
IDS, 1011
IF, 506
IFRAME, 666
INDEX, 477
INICF, 416
INIPO, 416
INIRE, 416
INIT, 512
INITIAL, 595
INITIAL_INI, 595
INT, 416
INTEGER 常量, 401
INTERSEC, 1083
INVCCW, 219
INVCW, 219
IPOBRKA, 662
IPOENDA, 662
IPOSTOP, 984
IPTRLOCK, 908
IPTRUNLOCK, 908
IR, 249
ISAXIS, 931
ISFILE, 605
ISNUMBER, 473
ISOCALL, 565
ISVAR, 447

J

J...
 螺纹切削 G34 G35 时, 242
 圆弧插补时, 200
JERKLIM, 920
JERKLIMA, 890
JR, 249

K

K...

螺纹切削 G33 时, 235

螺纹切削 G34 G35 时, 242

圆弧插补时, 200

KONT, 276

KONTC, 276

KONTT, 276

KR, 249

L

L..., 554

LEAD, 706

LEADOF, 971

LEADON, 971

LENTOAX, 880

LF, 51

LFOF, 245

LFON, 245

LFPOS, 245

LFTXT, 245

LFWP, 245

LIFTFAST, 577

LIMS, 106

Link

变量, 414

引导链接轴, 394

轴, 392

LLI, 429

LN, 465

LONGHOLE - 长孔

外部编程, 1109

LOOP, 508

LUD, 416

M

M 功能, 361

M..., 361

M0, 361

M1, 361

M17, 541

M19

M 功能, 361

定位主轴时, 126

M2, 361

M3, 96

M30, 541

M4, 96

M40, 361

M41, 361

M42, 361

M43, 361

M44, 361

M45, 361

M5, 96

M6, 70

M70, 126

MASLDEF, 1008

MASLDEL, 1008

MASLOF, 1008

MASLOFS, 1008

MASLON, 1008

MATCH, 477

MAXVAL, 446

MCALL, 560

MCS, 41

MD10010, 512

MD10210, 830

MD10240, 169

MD10260, 168

MD10280, 512

MD10651, 250

MD10710, 245

MD15800, 413

MD18104, 856

MD18116, 857

MD18156, 413

MD20360, 864

MD24558, 866

MD24658, 866

MD9440, 88

MEAC, 651

MEAFRAME, 681

MEAS, 648

MEASA, 651

MEAW, 648

MEAWA, 651

MINDEX, 477

MINVAL, 446

MIRROR, 345

MMC, 1054

MOD, 465

MODAXVAL, 931

MPF, 584

MSG, 365

mySupport 文档, 25

N

NAMETOINT, 762
NC 编程
 符号集, 56
NC 标准语言, 49
NC 程序
 创建, 56
NCK, 416
NCK 标识符, 587
NEWCONF, 1049
NOC, 984
NORM, 276
NOT, 467
NPROT, 612
NPROTDEF, 608
NUMBER, 473
NUT, 717

O

OEM 函数, 660
OEMIP01/2, 660
OEM 地址, 660
OFFN, 266
OMA1 ... OMA5, 660
OpenSSL, 28
OR, 467
ORIAxes, 714
ORIC, 812
ORICONCCW, 717
ORICONCW, 717
ORICONIO, 717
ORICONTO, 717
ORICURVE, 720
ORID, 812
ORIEULER, 714
ORIMKS, 712
ORIPATH, 727
ORIPATHS, 727
ORIPLANE, 717
ORIRESET(A, B, C), 704
ORIROTA, 724
ORIROTC
 刀具定向旋转时, 724
 刀具旋转插补时, 729
ORIROTR, 724
ORIROTT, 724
ORIRPY, 714
ORIRPY2, 714

ORIS, 812
ORISOF, 735
ORISOLH, 836
ORISON, 735
ORIVECT, 714
ORIVIRT1, 714
ORIVIRT2, 714
ORIWKS, 712
OS, 1012
OSB, 1012
OSC, 812
OSCILL, 1017
OSCTRL, 1012
OSD, 812
OSE, 1012
OSNSC, 1012
OSOF, 812
OSP1, 1012
OSP2, 1012
OSS, 812
OSSE, 812
OST, 812
OST1, 1012
OST2, 1012
OTOL, 894
OTOLG0, 193
OVR, 135
OVRA, 135
OVRRAP, 135

P

P..., 559
P_ACTFRAME, 689
PACCLIM, 923
PAROT, 350
PAROTOF, 350
PCALL, 565
PDELAYOF, 1024
PDELAYON, 1024
PFRAME, 666
PHI
 定向多项式, 723
 沿锥面定向时, 717
PHU, 430
PL
 多项式插补时, 640
 样条插补时, 627
PLC
 轴, 392
PM, 285
PO, 640

PO[PHI]
 刀具定向旋转时, 727
 定向多项式, 722
 沿锥面定向时, 717
PO[PSI]
 刀具定向旋转时, 727
 定向多项式, 722
 沿锥面定向时, 717
PO[THT]
 刀具定向旋转时, 727
 定向多项式, 723
PO[XH]
 定向多项式, 723
 双触点定向设定时, 720
PO[YH]
 定向多项式, 723
 双触点定向设定时, 720
PO[ZH]
 定向多项式, 723
 双触点定向设定时, 720
POCKET3 - 矩形腔
 外部编程, 1095
POCKET4 - 圆形腔
 外部编程, 1099
POLF
 NC 控制的退回, 1036
 螺纹切削时的快速返回, 245
POLFA, 1036
POLFMASK
 NC 控制的退回, 1036
 螺纹切削时的快速返回, 245
POLFMLIN
 NC 控制的退回, 1036
 螺纹切削时的快速返回, 245
POLY, 640
POLYPATH, 640
PON, 1032
PONS, 1024
POS, 121
POSA, 121
POSFS, 984
POSP, 121
POT, 465
PR, 285
PREPRO, 541
PRESETON, 679
PRESETONS, 680
PRIO, 573
PRLOC, 416
Process DataShare, 1059
PROTA, 764
PROTD, 766

PROTS, 765
PSI
 定向多项式, 723
 沿锥面定向时, 717
PTP, 745
PTPG0, 745
PTPWOC, 745
PUD, 416
PUNCHACC, 1024
PUTFTOC, 794
PUTFTOCF, 793
PW, 627

Q

QU, 361

R

RAC, 174
READ, 602
REAL, 416
REAL 常量, 401
REDEF, 422
RELEASE, 925
REP, 439
REPEAT, 498
REPEATB, 498
REPOSA, 910
REPOSH, 910
REPOSHA, 910
REPOSL, 910
REPOSQ, 910
REPOSQA, 910
RET, 542
RET (可设定), 544
RETB (可设定), 550
RG, 412
RIC, 174
RINDEX, 477
RMBBL, 910
RMEBL, 910
RMIBL, 910
RMNBL, 910
RND, 260
RNDM, 260
ROT, 331
ROTS, 338
ROUND, 465
ROUNDUP, 471
RP, 185

RPL, 331
RPY 角, 708
Run MyScreens, 1054

S

S, 96
S 值
 编译, 98
SAR, 285
SAVE, 532
SBLOF, 533
SBLON, 533
SCALE, 341
SCC, 106
SCPARA, 941
SD, 627
SD41610, 777
SD41611, 777
SD42010, 245
SD42440, 162
SD42442, 162
SD42450\$SC_CONTPREC, 900
SD42451 \$SC_CONTPREC_G00_ABS, 900
SD42460 \$SC_MINFEED (CPRECON 时的最小轨迹进给), 900
SD42465, 317
SD42466, 317
SD42475, 733
SD42476, 733
SD42477, 733
SD42900, 786
SD42910, 786
SD42920, 786
SD42930, 787
SD42935, 789
SD42940, 790
SD42984, 848
SD43240, 128
SD43250, 128
SET, 439
SETAL, 1064
SETDNO, 819
SETINT, 573
SETM, 512
SETMS, 96
SETTCOR, 866
SF, 235
SIN, 465
SINUMERIK, 21
SLOT1- 纵向槽
 外部编程, 1103

SLOT2 - 圆弧槽
 外部编程, 1106
SOFT, 888
SOFTA, 888
SON, 1024
SONS, 1024
SPCOF, 124
SPCON, 124
SPF, 584
SPI, 931
SPIF1, 1024
SPIF2, 1024
SPLINEPATH, 638
SPN, 1030
SPOF, 1024
SPOS, 126
SPOSA, 126
SPP, 1030
SPRINT, 481
SQRT, 465
SR, 143
SRA, 143
ST, 143
STA, 143
START, 512
STARTFIFO, 903
STAT, 746
STOLF, 193
STOPFIFO, 903
STOPRE, 903
STRING, 416
STRINGIS, 1050
STRLEN, 476
SUBSTR, 478
SUPA
 撤销框架, 353
 零偏时, 153
SVC, 100
SYNR, 416
SYNRW, 416
SYNW, 416
SZS, 45

T

T0, 69
TAN, 465
TANG, 1001
TANGDEL, 1006
TANGOF, 1006
TANGON, 1005
TCARR, 826

TCOABS, 826
TCOFR, 826
TCOFRX, 826
TCOFRY, 826
TCOFRZ, 826
THETA
 刀具定向旋转时, 724
 刀具旋转插补时, 729
TILT, 706
TLIFT, 1004
TMOF, 1034
TMON, 1034
TOFF, 90
TOFFL, 90
TOFFLR, 90
TOFFOF, 834
TOFFON, 834
TOFFR, 90
TOFRAME, 350
TOFRAMEX, 350
TOFRAMEY, 350
TOFRAMEZ, 350
TOLOWER, 476
TOOLENV, 854
TOROT, 350
TOROTOF, 350
TOROTX, 350
TOROTY, 350
TOROTZ, 350
TOUPPER, 476
TOWBCS, 787
TOWKCS, 787
TOWMCS, 787
TOWSTD, 787
TOWTCS, 787
TOWWCS, 787
TRAANG
 可编程角度, 739
TRACON, 743
TRACYL, 736
TRAFOOF, 758
TRAFOON, 768
TRAILOF, 950
TRAILON, 950
TRANS, 325
TRANSMIT, 736
TRAORI, 703
TRUE, 416
TRUNC, 465
TU, 750
TURN, 216

U

ULI, 429
UNTIL, 511

V

VELOLIM, 918
VELOLIMA, 890

W

WAITC, 984
WAITE, 512
WAITENC, 940
WAITM, 512
WAITMC, 512
WAITP, 121
WAITS, 126
WALCS<n>, 371
WALCS0, 371
WALIMOF, 368
WALIMON, 368
WCS, 46
 对准工件, 350
WHEN, 1011
WHEN-DO, 1021
WHENEVER, 1011
WHENEVER-DO, 1021
WHILE, 510
WORKPIECE, 1065
WRITE, 597
WRTPR, 366

X

X..., 182
XOR, 467

Y

Y..., 182

Z

Z..., 182

摆

摆动

- 分度横向进给, 1020
- 通过同步动作控制, 1017
- 同步摆动, 1017
- 异步, 1012
- 异步摆动, 1012

摆动运动

- 反向点, 1020
- 回转范围, 1020
- 在换向点处的横向进给, 1022

半

半径

- 有效, 119
- 半径编程, 172

保

- 保护区, 608

报

报警

- 在 NC 程序中设置, 1064

逼

- 逼近点/逼近角, 278

比

- 比较运算符, 467

变

变量

- 类型转换, 455, 473
- 用户自定义, 416

标

标记

- 用于特殊数值, 57

- 用于系统自身变量, 57

- 用于字符串, 57

标签, 498

标准功能范畴, 23

补

补偿

- 刀具半径, 74
- 刀具长度, 73
- 平面, 304

补偿存储器, 777

不

不区分大小写, 586

步

- 步冲, 1024
- 步进速度, 100

采

采集和查找不可查找的区域, 909

参

参考半径, 119

参考点, 40

参数

- 传递, 在子程序调用时, 525
- 传递, 在子程序调用时, 556
- 刀具, 778
- 实际, 525
- 形式, 525

槽

槽锯, 85

测

测量循环参数

- CYCLE961, 1275
- CYCLE971, 1299
- CYCLE973, 1248
- CYCLE974, 1251
- CYCLE976, 1259

CYCLE977, 1270
CYCLE978, 1261
CYCLE979, 1278
CYCLE982, 1295
CYCLE994, 1255
CYCLE995, 1286
CYCLE996, 1289
CYCLE9960, 1292
CYCLE997, 1283
CYCLE998, 1266

插

插补车削 - CYCLE806
 外部编程, 1186
插入深度, 799

查

查找路径
 对于子程序调用, 592
 可编程的查找路径, 566

产

产品支持, 26

常

常量, 401

敞

敞开槽 - CYCLE899
 外部编程, 1200

车

车刀, 82

成

成排孔位置模式 - HOLES1
 外部编程, 1092
成型 - CYCLE495
 外部编程, 1173

程

程序

 初始化, 595
 存储器, 584
 定址, 587
 分支, 495
 结束, 50
 名称, 47
 模拟, 1048
 跳转, 492
 头, 58
 预定义, 1386
 运行时间, 1043
 重复, 559

程序部分

 重复, 498

程序部分重复

 带间接编程 CALL, 563

程序存储器

 标准目录, 583
 文件类型, 584

程序段, 48

 编号, 51
 结束, 51
 结束 LF, 57
 隐藏, 53
 长度, 51
 指令的顺序, 51

程序段显示

 抑制, 538

程序块结束 - GROUP_END

 外部编程, 1244

程序块开始 - GROUP_BEGIN, 1243

程序停止, 364

程序循环

 IF 循环, 506
 REPEAT 循环, 511
 WHILE 循环, 510
 计数循环, 509
 结束循环, 508

尺

尺寸说明

 方式, 159
 以半径方式, 172
 以直径方式, 172
 用于回转轴和主轴, 166

冲

冲压, 1024

初

初始化

数组, 439

初始化程序, 595

除

除数多项式, 645

穿

穿孔带格式, 48

存

存储器

程序, 582

工作, 595

缓冲, 903

带

带可回转的线性轴的转换, 702

单

单程序段

抑制, 533

单位制, 168

单位位置, 714

刀

刀架

参考点, 40

可定向, 826

-运动, 821

刀具

-半径补偿, 74

补偿存储器, 74

参数, 778

刀尖, 75

刀沿, 86

定向, 812

更换点, 40

类型, 76

类型编号, 76

长度补偿, 73

组, 76

刀具半径补偿

CUT2DF, 304

角部减速, 661

外角, 282

刀具补偿

补偿存储器, 777

附加, 781

偏移, 90

用于磨损值的坐标系, 787

刀具定向

轨迹相对, 726

刀具定向 ORIRESET 的初始位置, 705

刀具链, 775

刀具转速

最大值, 102

刀沿

半径, 75

编号, 87

参考点, 307

轮廓加工刀具数量, 303

位置, 75

位置, 相对, 307

中心点, 75

刀沿号, 818

倒

倒角, 260

倒圆, 260

地

地址, 397

赋值, 52

地址字母, 1348

第

第三方网页, 23

点

点对点运行, 744

电

电子齿轮, 977

雕

雕刻 - CYCLE60
外部编程, 1112

定

定位轴, 390
定向编程, 714
定向矢量 THETA, 724
定向轴, 714
定向转换 TRAORI
 定向编程, 704
 定向编程变量, 704
 定向运行, 694
 机床运动, 695
 生成 5/6 轴转换, 696
定址, 587

读

读/写驱动参数, 947

端

端面铣削, 711

多

多边形 - CYCLE79
 外部编程, 1140
多项式插补, 640
多项式系数, 641

二

二进制常量, 402
二维码, 28

发

发送反馈, 25

返

返回
 方向, 螺纹切削, 246

方

方向矢量, 709
方阵或者框架位置模式 - CYCLE801
 外部编程, 1181

防

防撞监控, 301

符

符号集, 56

辅

辅助功能输出
 辅助功能的属性, 358
 快速, 361
 在轨迹控制运行中, 361
辅助轴, 389

附

附加运行结束 - GROUP_ADDEND
 外部编程, 1244

赋

赋值, 52

刚

刚性攻丝 - CYCLE84
 外部编程, 1150

跟

跟随轴
 轴向引道值耦合时, 971

工

工件

- 计数器, 1047
- 零点, 39
- 轮廓, 181
- 目录, 584
- 主目录, 584

工件链, 775

工件坐标系, 46

工作存储器, 595

工作平面, 38

工作区域限制

- 在 BCS 中, 368

功

功能

- 预定义, 1415

攻

攻丝, 带补偿夹具 – CYCLE840

- 外部编程, 1197

固

固定点, 380

- 返回, 375

轨

轨迹加速度

- 最大值, 923

轨迹速度

- 最大值, 921

轨迹铣削 - CYCLE72

- 外部编程, 1127

轨迹轴, 390

含

含角度偏移的位置同步, 984

宏

宏, 518

环

环形槽 - SLOT2

- 外部编程, 1106

缓

缓冲

- 存储器, 903

换

换刀

- 使用 M6, 70

- 使用 T 编号, 69

换行, 51

回

回参考点, 375

回转平面/刀具回转/刀具调整 – CYCLE800

- 外部编程, 1177

机

机床

- 零点, 39

- 轴, 389

机床坐标系, 41

基

基本偏移, 45

基本坐标系, 43

基准点, 39

基准零点坐标系, 44

极

极半径, 34

极点, 183

极角, 34

极坐标, 34

极坐标转换, 696

急

急动
-补偿, 920
限值, 888

几

几何
轴, 388
几何轴
切换, 933

计

计数循环, 509
计算参数
全球, 412
通道专用, 410

技

技术支持, 27

加

加工时间, 1044
加速模式, 888

夹

夹紧力矩
固定点, 382

间

间接编程
G 代码, 459
地址, 456
零件程序行的, 462
位置属性的, 460

渐

渐开线, 219

铰

铰孔 - CYCLE85
外部编程, 1154

进

进给率
倍率, 139
-补偿, 135
尺寸单位, 118
带手轮倍率, 137
反比时间, 116
规则, 113
轨迹轴, 116
速度, 197
用于定位轴, 131
用于同步轴, 117

矩

矩形腔 - POCKET3
外部编程, 1095
矩形凸台 - CYCLE76
外部编程, 1131

绝

绝对尺寸, 35

卡

卡盘零点, 39

可

可定向刀架, 821
可选停止, 364
可转换的几何轴, 933

控

控制
结构, 504

快

- 快速返回
 - 螺纹切削, 245
- 快速离开工件轮廓, 577
- 快速设定 - CYCLE832
 - 外部编程, 1193

框

- 框架
 - 撤销选择, 353
 - 赋值, 674
 - 级联, 691
 - 镜像, 345
 - 框架级联, 675
 - 全局, 685
 - 缩放, 341
 - 调用, 673
 - 通道专用, 686
 - 系统, 687
 - 指令, 322
- 框架变量
 - 赋值, 670
 - 调用坐标转换, 664
 - 预定义框架变量, 666
- 框架部件
 - FI, 672
 - MI, 672
 - RT, 672
 - SC, 672
 - TR, 672

扩

- 扩展地址书写方式, 398

连

- 连续路径运行, 311

链

- 链接
 - 由字符串, 475

零

- 零点
 - 旋转时, 178
- 零点偏移
 - 可编程, 325
 - 可设定, 153
 - 外部, 677
- 零点坐标系
 - 基准, 44
 - 可设定的, 45
- 零框架, 153

路

- 路径说明, 588

轮

- 轮廓
 - 逼近/离开, 276
 - 编码, 1079
 - 表格, 1072
 - 计算器, 224
 - 预处理, 1072
 - 元素, 180
 - 重定位, 910
- 轮廓车削 / 轮廓车削余料 / 切削 / 切削余料 / 往复车削 / 往复车削余料 - CYCLE952
 - 外部编程, 1214
- 轮廓段编程, 224
- 轮廓角
 - 倒角, 260
 - 倒圆, 260
- 轮廓精度
 - 可编程, 899
- 轮廓调用 - CYCLE62
 - 外部编程, 1118
- 轮廓预处理
 - 报警应答, 1087
- 轮廓元素
 - 退回, 1084

逻

- 逻辑运算符, 467

螺

螺纹

- 多线, 235
- 链, 236
- 螺距, 242
- 切削 G33, 235
- 切削 G34 G35, 242
- 旋转方向, 236
- 螺纹车削 - CYCLE99
 - 外部编程, 1167
- 螺纹链 - CYCLE98
 - 外部编程, 1161
- 螺纹铣削 - CYCLE70
 - 外部编程, 1125
- 螺纹铣削 - CYCLE78
 - 外部编程, 1137
- 螺旋线插补, 216

毛

毛坯定义, 1065

名

名称, 47

模

模拟, 1048
模态有效, 50

磨

磨具, 80
磨损量, 782

目

目标点, 180
目录路径, 589

内

内部预处理停止, 386
内角处拐角延迟, 661

欧

欧拉角, 708

耦

耦合

- 同类, 995

耦合系数, 950
耦合运动, 950
耦合轴, 953
耦合状态

- 使用耦合轴时, 953
- 轴向引道值耦合时, 976

耦合组合, 950

培

培训, 27

偏

偏移

- 刀具半径, 90
- 刀具长度, 90

平

平滑

- 定向曲线, 735

平面螺纹, 240
平面铣削 - CYCLE61

- 外部编程, 1115

平面轴, 179

起

起点, 40
起点偏移

- 螺纹切削中, 235

起始点-目标点, 180

嵌

嵌套深度

- 控制结构的, 505

切

- 切槽 - CYCLE930
 - 外部编程, 1203
- 切断 - CYCLE92
 - 外部编程, 1157
- 切削
 - 辅助功能, 1072
- 切削 - CYCLE951
 - 外部编程, 1211
- 切削轮廓 - CYCLE95
 - 外部编程, 1159
- 切削速度（恒定）, 106

球

- 球螺纹, 249

驱

- 驱动器名称, 588

全

- 全局零件程序存储器 (GDIR), 585

任

- 任意位置 - CYCLE802
 - 外部编程, 1182

三

- 三指规则, 41

设

- 设定值同步, 987
- 设置修整器坐标系 - CYCLE435
 - 外部编程, 1172
- 设置值, 782

深

- 深孔钻削 1 - CYCLE83
 - 外部编程, 1146

- 深孔钻削 2 - CYCLE830
 - 外部编程, 1187

剩

- 剩余时间
 - 工件, 1046

十

- 十进制常量, 401
- 十六进制常量, 402

实

- 实际值同步, 987

适

- 适用性, 21

手

- 手轮
 - 倍率, 137

输

- 输出
 - 外部设备/文件上, 1059

数

- 数字扩展, 398
- 数组, 439
 - 定义, 439
 - 元素, 439
- 数组索引, 441

速

- 速度同步, 987

缩

- 缩放系数, 341

所

所有拐角处都减速, 661

镗

镗孔 - CYCLE86
外部编程, 1156

特

特殊字符, 57
特种刀具, 84

调

调用带路径说明和参数的子程序, 565

跳

跳过程序段, 53
跳转
 回到程序开始, 490
 至跳转标记, 492
跳转标记
 程序部分重复时, 498
 程序跳转时, 493
跳转级, 54

停

停止
 NC 控制的, 1040
 编程, 364
 可选的, 364
 驱动自控, 1041
 在循环结束时, 364
停止程序段, 909

通

通道
 轴, 390
通用数据保护条例, 28

同

同步
 轴, 391
同步摆动
 IPO 周期分析, 1023
 进刀运动, 1021
 配置摆动轴和进给轴: , 1020
 确定进给, 1020
 同步动作, 1020
 下一个分度横向进给, 1023
 在换向区的横向进给。 , 1021
同步方式, 987
同步运行
 粗, 987
 精, 987
同步主轴
 成对定义, 990
 耦合, 983

退

退回
 NC 控制的, 1036
 驱动自控, 1041

外

外部编程, 1243
外部零点偏移, 677

位

位移计算, 396
位置设定值滤波链, 901
位置属性
 间接编程, 460
位置同步, 984

文

文件
 信息, 606
文件名, 590

无

无限循环, 508

西

西门子工业在线支持
App, 27

铣

铣刀, 76
铣刀刀尖, 800
铣刀辅助点, 800
铣刀加工点, 800
铣削轮廓型腔 / 型腔余料 / 铣削轮廓凸台 / 轮廓凸台余料
– CYCLE63
外部编程, 1119

系

系统框架, 687

向

向上舍入, 471

斜

斜向切入式磨削, 741
斜轴坐标转换 (TRAANG)
可编程角度, 739

信

信息, 365

旋

旋转
定向矢量的, 724
可编程, 331
旋转矢量的插补, 724
旋转轴
方向矢量, 821
距离矢量, 821
扭转角, 821

样

样条
插补, 627
类型, 634
样条组合, 638

移

移动命令, 180

异

异步摆动, 1012

引

引导值模拟, 976
引导值耦合
实际值和设定值耦合, 975
引导轴和跟随轴同步, 974
引导轴
轴向引导值耦合时, 971

用

用户 XML, 1054

右

右旋螺纹, 237

与

与轨迹相对的刀具定向, 726

语

语言模式, 1070

预

预处理停止
内部, 386
预读, 316
预钻轮廓腔 - CYCLE64
外部编程, 1123

圆

圆弧编程

- 插补方式, 200
- 使用半径和终点, 203
- 使用极坐标, 208
- 使用圆心和终点, 201
- 使用张角和圆心, 205

圆弧插补

- 螺旋线插补, 216
- 使用中间点和终点, 210

圆弧或节距圆位置模式 - HOLES2

- 外部编程, 1093

圆弧数据

- 计算, 1085

圆形腔 - POCKET4

- 外部编程, 1099

圆形凸台 - CYCLE77

- 外部编程, 1134

圆柱螺纹, 240

圆柱坐标, 186

圆锥螺纹, 241

运

运动

- 分解, 825
- 运动关系类型, 825
- 运动结束条件
- 可编程, 662

运行时间

- 控制结构的属性, 505

在

在线一刀具长度补偿, 834

暂

暂停时间, 384

增

增量尺寸, 37, 161

章

章节结构, 22

长

长孔 - LONGHOLE

- 外部编程, 1109

直

直角坐标 PTP 运动, 744

直角坐标系, 32

直径编程, 172

直线

- 插补, 197

指

指令, 49

- 轴, 392

中

中断程序

- 关闭/接通, 575
- 后退运行, 579
- 可编程的运动方向, 579
- 快速离开工件轮廓, 577
- 删除, 576
- 重新赋值, 575

轴

轴

- PLC, 392
- 定位, 390
- 辅助, 389
- 轨迹, 390
- 机床, 389
- 几何, 388
- 类型, 387
- 链接, 392
- 耦合, 953
- 取轴, 925
- 容器, 393
- 通道, 390
- 同步, 391
- 引导链接轴, 394
- 指令, 392
- 主要, 388
- 轴向引导值耦合, 971

逐

逐段有效, 50

主

主要记录, 177

主轴

M 功能, 364

定位, 126

取轴, 925

旋转方向, 96

主要, 389

转速, 96

转速限值, 112

主主轴, 389

注

注释, 53

柱

柱面转换, 697

转

转换

方向坐标转换, 692

级联, 743

级联坐标转换, 693

三轴/四轴和五轴转换, 703

运动坐标转换, 693

转换时的边界条件, 757

转速同步, 984

装

装料适配 - CYCLE782

外部编程, 1175

准

准停, 309

子

子程序

可编程的查找路径, 566

-名称, 522

调用, 不带参数传递, 554

-调用, 带参数传递, 556

-调用, 间接, 562

-调用, 模态, 560

跳转, 可设定 (RET ...), 544

跳转, 可设定 (RETB...), 550

应用, 520

重复, 559

自

自动的中断指示, 910

自动位移划分, 1029

字

字符串

格式化, 481

链接, 475

运算符, 472

长度, 476

纵

纵向槽 - SLOT1

外部编程, 1103

钻

钻头, 79

钻削 - CYCLE82

外部编程, 1144

钻中心孔 - CYCLE81

外部编程, 1142

左

左旋螺纹, 237

坐

坐标

极, 34

圆柱, 186
直角, 32
坐标系
 基准, 43
 一览, 41
坐标转换（框架）, 46

