

Anleitung zur Inbetriebnahme für Akku-Schrauber, Bohr- und Schleifmaschinen

1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung


Das Gerät ist für Bohrung, Schraubendrehen, Schleifen, Trennschleifen geeignet.

3. Einrichtung und Bedienung

- Das Netzkabel an eine geeignete Steckdose anschließen.
- Bearbeitungswerkzeug (Bohrer, Bit, Schleifrad) in die Futter einspannen.
- Bei akku-betriebenen Werkzeugen den Akkublock in den dafür vorgesehenen Steckplatz einsetzen.
- Das Gerät mit dem geeigneten Schalter einschalten und die Arbeit mit dem Gerät beginnen.

4. Vorsichtsmaßnahmen


- Das Netzkabel darf ausschliesslich an die dafür bestimmten Steckdosen oder Verlängerungskabel mit Schutzkontakt (Erdung) angeschlossen werden.
- Wenn das Gerät nicht benützt wird, sollte es vom Netz getrennt werden. Das Gerät nie während des Betriebs verlassen.
- Immer vor dem Herstellen des Netzanschlusses prüfen, ob der Betriebsschalter in der Stellung "Aus" steht.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das Kabel ist immer zusammen mit dem Stecker auszuwechseln (mit dem Originalteil übereinstimmend).
- Tragen Sie bei der Arbeit keine weite Kleidung, Schmuck oder andere Teile, die von den sich bewegenden Elektrowerkzeugteilen erfasst werden können. Langes Haar ist unter einer Kopfbedeckung zu halten.
- Sollten während der Arbeit Kleinteile geschleudert werden, ist Schutzbrille zu tragen, bei Staub erzeugenden Arbeiten verwenden Sie eine Staubschutzmaske.
- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht bei Regen, Nässe oder Dampf, wie auch in einer explosions- oder brandgefährdeten Umgebung (explosive Gasmischungen, leicht brennbare Flüssigkeiten, Lösungsmitteldämpfe etc.). Arbeitsfläche und -Bereich sollte immer gut beleuchtet, gelüftet und an die sichere Arbeit mit dem Elektrogerät angepasst werden. Die das Gerät betreibende Person sollte sich Bewegungsfreiheit sichern.
- Halten Sie das Gerät während der Arbeit an den isolierten Griffteilen wie die dazu bestimmten Handgriffe. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit stromleitenden und geerdeten Objekten (Rohrleitungen, Heizkörper usw.)
- Halten Sie Kinder und andere Personen von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Bewahren Sie die Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Während der Arbeit ist es empfehlenswert, einen Gehörschutz (Kapselgehörschutz, Ohrstöpsel) zu verwenden.
- Das Werkstück sollte in einer Spannvorrichtung oder einem Schraubstock festgehalten werden.
- Sorgen Sie für eine stabile Körperhaltung und einen sicheren Stand auf rutschfreiem Boden.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00

- Bei der Montage vom Zubehör wie Bohrer, Schleifrad, Fräswerkzeug, Bits, Reaktionsschenkel usw. sollten nur die Produkte angewendet werden, die sich für das jeweilige Elektrogerät eignen. Das Zubehör ist fest und sicher zu montieren.
- Bei der Arbeit im Freien nur Verlängerungskabel verwenden, die für diese Bedingungen bestimmt sind.
- Die rotierenden Teile nicht berühren, sogar wenn sie sich nur mit Trägheitskraft drehen.
- Das Anwenden von Handschuhen bei der Arbeit mit Elektrogeräten kann Verletzungen oder Erfassung durch die rotierenden Teile zur Folge haben. Nähern Sie Ihre Hände nie an die rotierenden Teile der Elektrogeräte, wenn Sie Handschuhe tragen.
- Halten Sie den Finger nicht auf dem Ein-/Ausschalter des Elektrogeräts, während es angeschlossen oder getragen wird. Es kann Verletzungen bei der das Gerät betreibenden sowie anderen Personen zur Folge haben.
- Bei Beschädigung oder fehlerhaftem Funktionieren des Geräts sollte die Arbeit unmittelbar unterbrochen und das Gerät vom Netz getrennt werden. Lassen Sie das Elektrowerkzeug durch eine Fachwerkstatt reparieren.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug entsprechend seiner Bestimmung. Das ungeeignete Benutzen der Elektrowerkzeuge kann einen Gerätschaden, elektrischen Schlag, Verletzungen oder Tod zur Folge haben. Das Elektrowerkzeug entsprechend der Bedienungsanleitung benutzen.
- Die Lüftungsöffnungen, falls vorhanden, nicht bedecken oder bekleben.
- Den Leistungsbereich des Elektrogeräts nicht überschreiten.
- Bei akku-betriebenen Elektrogeräten nur Akkus verwenden, die mit Angaben des Herstellers kompatibel sind. Wenn andere Akkus angewendet werden, kann es Rissen, Desintegration des Akkublocks, Körperverletzungen oder Brand zur Folge haben.
- Bei akku-betriebenen Elektrogeräten ist der Akku nur mit Hilfe des im Satz beigelegten Akku-Ladegeräts wieder aufzuladen. Sollten andere Ladegeräte verwendet werden, kann es Rissen, Desintegration des Akkublocks, Körperverletzungen oder Brand zur Folge haben. Auf keinen Fall darf der Akkublock geöffnet werden.
- Das dem Akku-Schrauber beigelegte Netzteil und das Ladegerät dürfen nur zum Wiederaufladen von beigelegten Akkus verwendet werden. Das Aufladen von anderen Akkus kann Rissen, Desintegration des Akkublocks, Körperverletzungen oder Brand zur Folge haben.
- Bei akku-betriebenen Elektrogeräten kann es im Extremfall zum Elektrolytleck (dicke Flüssigkeit) aus dem Akkublock kommen. In solchem Fall wischen Sie die Flüssigkeit vom Akkublock vorsichtig ab. Hautkontakt mit Elektrolyt vermeiden - Gummihandschue anziehen. Sollte es dennoch zum Hautkontakt mit Flüssigkeit kommen, waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser genau ab und neutralisieren Sie den Elektrolyt daraufhin mit milder Säure (Zitronensaft, Essig). Bei Komplikationen, Hauterröterung o.ä. konsultieren Sie den Arzt. Beim Kontakt des Elektrolyts mit Augen sollten diese mit Kochsalzlösung oder sauberem Wasser ca. 10 Min. lang gespült werden. Konsultieren Sie daraufhin den Arzt.
- Bei akku-betriebenen Elektrogeräten darf man nicht zum Kurzschluss der beiden Pole des Akkublocks kommen lassen. Ein beschädigter Akku darf nicht wieder aufgeladen werden, denn es kann zum Brand und/oder Körperverletzungen führen. Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen werden.
- Elektrowerkzeuge sollen an einem trockenen, vor Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit abgesicherten und sonnenstrahlengeschützten Platz aufbewahrt werden.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00