

Megvilágító készülék használati útmutató

1. Bevezetés


Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

A készülék a NYÁK megvilágítására szolgál, a fényérzékeny lakk bevonaton történik az áramkör-kialakítás.

3. Felkészülés a munkára és használat



TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

V - vákuum

M - vákuum visszajelző

Z - vákuum szelep

C - a hátralévő idő kijelzése

P - idő/ folyamat indítás programozása

T - üzemmód: egy vagy két oldalas NYÁK

- A készüléket stabil felületre helyezze.
- Csatlakoztassa a tápvezetékét a megfelelő csatlakozó aljzatba.
- Helyezze el az oldalsó védőburkolatokat úgy, hogy megakadályozza a fény kiszivárgását. Lazítsa meg az oldalsó védőburkolatokat rögzítő csavarokat, ha szükséges.
- Szedje le a fényérzékeny lakk bevonatot védő fóliát.
- Helyezze a NYÁK-ot a sablonra.
- Nyomja meg és csukja be a fedelet.
- Kapcsolja be a tápfeszültséget.
- Állítsa be a kívánt megvilágítási időt.
- Amikor befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa szét a tápvezetékét.

4. Biztonsági szempontok

- Ne használja a készüléket rögtön azután, hogy hideg helyről közvetlenül meleg helyre vitte. Páralecsapódás károsíthatja a készüléket.
- Sérült tápvezetékét azonnal ki kell cseréltetni szakképzett szerelővel.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel vagy olyankor, ha nedvesek a vezetékek, mivel fennáll a zárlat vagy az áramütés veszélye.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Óvja a készüléket a gyermekektől.
- Ne használja a megvilágító készüléket más célra, mint a NYÁK-ok megvilágítása.
- Amikor befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa szét a tápvezetékét.
- Bármiféle szerkezeti módosítás tilos! Illetéktelen szerkezeti változtatások a garancia elvesztését eredményezik, valamint a készülék meghibásodhat vagy balesetet okozhat.
- Az elhasznált elektromos készüléket nem szabad kidobni a többi háztartási hulladékkal. Az elhasznált elektromos készüléket a kijelölt helyen lehet tárolni.



TME Hungary Kft.

Hungaria körút 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01