

Інструкція з введення в дію нагрівальних і трансформаторних паяльників


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в TME! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для паяння кінців проводів, елементів електроніки

3. Підготовка до праці і експлуатація



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

R - рукоятка

G - жало

W - вилка живлення 230В AC

P - кнопка живлення

- Приєднати провід живлення до відповідного гнізда.
- На час нагрівання відкласти в безпечне місце.

4. Запобіжні засоби

- Не включати пристрій безпосередньо після його внесення з холодного приміщення в тепле. Конденсація водяної пари може стати причиною пошкодження пристрою.
- Пошкоджений провід живлення має бути негайно замінений кваліфікованим працівником сервісного обслуговування.
- Пристрій може використовуватися лише в приміщеннях з відповідною вентиляцією.
- Не закривати вентиляційні отвори.
- Ніколи не слід обслуговувати пристрій з мокрими проводами або мокрими руками, оскільки це може привести до короткого замикання або поразки струмом.
- Поблизу розігрітого пристрою не можуть знаходитися легкозаймисті предмети, рідини або гази.
- Не використовувати паяльник для підігрівання пластмаси, оскільки в результаті можуть утворитися отруйні пари.
- Дотик гарячим жалом до проводу живлення може привести до розплавлення ізоляції і створити загрозу поразки електричним струмом.
- Має місце небезпека опіків рідким паяльним оловом.
- Користуватися відповідним захисним одягом.
- Не працювати при елементах, що знаходяться під напругою.
- Не залишати включений пристрій без нагляду.
- Пристрій слід зберігати поза межами досяжності дітей.
- Не слід використовувати паяльник для інших цілей, ніж паяння.
- Після закінчення роботи вимкнути подачу живлення, від'єднати провід живлення і почекати, поки пристрій остигне.
- Забороняється виконувати будь-які конструкційні зміни. Самовільні конструкційні зміни будуть підставою для втрати гарантії, крім того можуть стати причиною неправильної роботи пристрою або нещасного випадку.
- Ніколи не слід використовувати пристрій як фен для волосся, торкатися до нагрівального елемента або направляти гаряче повітря безпосередньо на шкіру.
- Відпрацьований електричний пристрій не може складуватися разом з іншими відходами. Використані електричні пристрої слід передавати у відповідні для цього місця для утилізації відходів.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN