

Návod na uvedenie do prevádzky pre plynové spájkovačky a horáky


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Zariadenie určené na spájkovanie elektronických súčiastok a káblových koncoviek.

3. Príprava na prácu a prevádzku




D - výpustný otvor

R - nastavenie plameňa

Z - plniaci ventil

- Pred plnením spájkovačky skontrolujte, či je prepínač ON/OFF v polohe "OFF".
- Počas plnenia spájkovačky väčšinou nie sú potrebné žiadne adaptéry.
- Pre naplnenie spájkovačky držte nádobu s plynom tak, ako je znázornené na ilustrácii (prietok plynu je vynútený gravitáciou).
- Ak pocítite, že nádobka spájkovačky je plná, alebo ak hladina plynu v nádobe dosiahne cca. 90%, plnenie spájkovačky ukončíte.
- Zariadenie obsahuje horľavý plyn (bután) pod tlakom - zaobchádzajte so zariadením opatrne.
- Zariadenie nevystavujte účinkom teploty nad +50°C (120°F) a vyhýbajte sa dlhodobému účinku priamych slnečných lúčov.
- Zariadenie neprepichujte ani ho nehádzte do ohňa.



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR

- Nesprávne nastavenie tlačidla uvoľňujúceho plyn môže byť príčinou príliš rýchleho uvoľňovania plynu, plameňov, alebo katalyzácie s červeným odtieňom.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie nenapĺňajte ani nezapaľujte, ak sa v blízkosti nachádzajú zdroje otvoreného ohňa, radiátory, pece alebo horľavé materiály.
- Zariadenie prechováajte mimo dosahu detí.
- Postupujte obzvlášť opatrne, nakoľko teplota koncovky dosahuje hodnotu viac ako 1300°C (2500°F).
- Postupujte obzvlášť opatrne, nakoľko plameň je v dennom svetle alebo v silnom umelom svetle takmer neviditeľný.
- Používajte ochranné okuliare.
- Nepokúšajte sa pracovať z veľkej vzdialenosti. Udržujte stabilnú polohu.
- Postupujte opatrne. Venujte zvýšenú pozornosť tomu, čo robíte a pozorujte, čo sa deje vo vašom okolí. Nepracujte, ak ste unavení.
- Nedotýkajte sa rozohriatej koncovky ani objímky.
- Zariadenie počas práce alebo ak je horúce nenechávajte bez dozoru.
- Pred uskladnením zariadenia vždy skontrolujte, či všetky jeho asti stihli už vychladnúť.
- Pred nasadením ochranného krytu skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a vychladnuté.
- Zariadenie je možné používať len v dobre vetraných miestnostiach.
- Zariadenie sa nepokúšajte opravovať ani regulovať. Táto spájkovačka nie je určená na samostatné opravy.