

Atvaizdo formuotuvų naudojimo instrukcija


1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas PCB plokštelių apšvietimui takelių mozaikos atvaizdavimo proceso metu šviesai jautraus lako sluoksnyje.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas



V - vakuumas

M - vakuumo rodyklė



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 |m.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódź - Śródmieście rajono teismas
|m. reg. Nr. KRS: 0000165815, |statinis kapitalas: 3 300 000 PLN

Z - vakuomo vožtuvas

C - likę laikas

P - laiko/paleidimo/proceso programavimas

T - darbo režimas: vien-/dvipusė plokštelė

- Prietaisą pastatykite ant stabilaus paviršiaus.
- Įrenginio maitinimo laidą įdėkite į atitinkamą lizdą.
- Šoninius dangčius uždėkite taip, kad šviesa neprasisiskverbtų į išorę. Jei reikia, atlaisvinkite šoninius dangčių varžtus.
- Nuimkite foliją, saugančią šviesai jautrų laką.
- Nuimkite foliją, saugančią šviesai jautrų laką.
- Plokštelė padėkite ant šablono.
- Prispauskite ir uždarykite dangtį.
- Įjunkite maitinimą.
- Nustatykite reikiamą išlaikymo laiką.
- Baigus darbą, atjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą.

4. Saugos priemonės

- Jeigu prietaisas pernešamas iš šaltos į šiltą patalpą, neįjunkite jo iš karto. Dėl didelės drėgmės koncentracijos prietaisas gali sugesti.
- Pažeistą maitinimo laidą būtina nedelsiant pakeisti, gali tai padaryti tik kvalifikuotas specialistas.
- Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis arba kai laidai yra šlapi, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą ar elektros smūgį.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, t.y. PCB plokštelių apšvietimui.
- Baigus darbą, atjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą.
- Draudžiama atlikti kokius nors prietaiso pakeitimus. Dėl neleistinių pakeitimų prarandama garantija, be to gali tai sukelti prietaiso gedimą ar nelaimingą atsitikimą.
- Panaudotų elektros ir elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudoti elektros ir elektroniniai prietaisai turi būti sandėliuojami specialiai tam skirtose vietose.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 |m.kodas REGON: 473171710
Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas
|m. reg. Nr. KRS: 0000165815, |statinis kapitalas: 3 300 000 PLN