

Sildītāju un transformatoru lodāmuru iedarbināšanas instrukcija


1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta vadu galu, elektronisku elementu lodēšanai

3. Darba sagatavošana un lietošana



R - rokturis

G - grope

W - barošanas kontakts 230V AC

P - barošanas poga

- Pieslēgt elektrības vadu attiecīgā ligzdā.
- Līdz sakaršanai novietot drošā vietā.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst ieslēgt ierīci tieši pēc pārvietošanas no vēsas telpas uz siltu. Ūdens tvaika kondensācija var bojāt ierīci.
- Bojāts elektrības vads jābūt nekavējoties mainīts kvalificētā servisā.
- Ierīce var būt izmantota tikai labi vēdināmās telpās.
- Nedrīkst slēgt ventilācijas caurumus.
- Nekad nedrīkst apkalpot ierīci ar mitrām rokām vai kad vadi ir mitri, jo tas var ierosināt īsslēgumu vai elektrības triecienu.
- Karstas ierīces tuvumā nevar atrasties viegli uzliesmojoši priekšmeti, šķidrumi vai gāzes.
- Nedrīkst lietot lodāmuru plastikas materiālu uzsildīšanai, jo tas var ierosināt kaitīgus tvaikus.
- Pieskaršana ar karsto gropi pie elektrības vada var ierosināt izolācijas bojāšanu un elektrības triecienu.
- Uzmanību, risks apdedzināties ar šķidru lodēšanas alvu.
- Lietojiet attiecīgu aizsardzības apģērbu.
- Nedrīkst strādāt ar elementiem zem sprieguma.
- Nedrīkst atstāt ieslēgto ierīci bez uzraudzības.
- Ierīci uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Nedrīkst lietot lodāmuru citiem mērķiem, nekā lodēšana.
- Pēc darba pabeigšanas izslēgt ierīci, atslēgt elektrības vadu un pagaidīt līdz ierīces atdzišanai.
- Nedrīkst veikt nekādu konstrukcijas izmaiņu. Patvaļīga konstrukcijas mainīšana ierosina garantijas tiesību pazaudēšanu, turklāt var arī ierosināt ierīces nepareizu darbību vai nelaimes gadījumu.
- Nekad nedrīkst lietot ierīci kā matu susinātāju, pieskarties pie sildīšanas elementiem un novirzīt karstu gaisu tieši uz ādu.
- Nolietota ierīce nevar būt glabāta ar citiem atkritumiem. Nolietota elektroierīce jābūt uzglabāta paredzētās vietās.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN