

# Līmēšanas pistoļu iedarbināšanas instrukcija


## 1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

## 2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta dažādu materiālu līmēšanai ar karsto līmi.

## 3. Darba sagatavošana un lietošana



D - līmes dozējoša sprausla

S - sprūds

Z - līmes tvertne

- Pieslēgt elektrības vadu attiecīgā ligzdā.
- Novietot attiecīgas ierīces pielāgotā izmērā līmi ierīces tvertnē.
- Ieslēgt elektroapgādi ar pogu.
- Pagaidīt līdz ierīces uzsildīšanas.
- Lēni spiežot mēlīti, dozēt līmi.

## 4. Piesardzības pasākumi

- Lai pasargāties no veselības traucējumiem, ķermeņa ievainošanas bīstamības, elektriska trieciena, ugunsgrēka vai eksplozijas, ievērojiet sekojošu drošības norādījumu. Drošības norādījumu neievērošana var būt bīstama dzīvei un veselībai. Saglabāji šo instrukciju un drošības norādījumus labi pieejamā vietā pie ierīces.
- Elektrības vads var būt pieslēgts tikai pie paredzētām ligzdām vai pagarinātājiem ar iezemējumu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41  
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710  
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Pirms kabeļa kontaktdakšas pieslēgšanas pie ligzdas pārbaudīt, vai ierīces slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.
- Vienmēr atslēgt elektrības vadu pirms drošinātāja vai papildu aksesuāra mainīšanas uzsākšanas.
- Izmantot tikai ierīcei paredzētus papildu aksesuārus.
- Darba laikā nenoliekt pistoli uz apakšu.
- Ja ierīce nav lietota, atslēgt elektrības vadu no ligzdas; nedrīkst atstāt pieslēgto ierīci bez uzraudzības.
- Izmantot tikai tapas līmi cietā fāzē, paredzēto pistolei.
- Darba laikā turēt ierīci ar izolētām daļām, piem. ar paredzētiem rokturiem, un izvairīties no ķermeņa kontakta ar elektrovades un iezemētiem elementiem (caurules, radiatoru utt.).
- Nedrīkst pieskarties pie ierīces uzsildītiem elementiem, pēc karstas līmes kontakta ar ādu nekavējoties apliet to vietu ar auksts ūdens strūklu.
- Sargāt ierīci no bērniem.
- Nepakļaut ierīci tiešai saules staru, lietus utt. iedarbībai.
- Nedrīkst ieslēgt ierīci tieši pēc pārvietošanas no vēsas telpas uz siltu. Ūdens tvaika kondensācija var bojāt ierīci.
- Ierīce jābūt lietota pēc noteikšanas; nepareiza ierīces izmantošana var ierosināt tā bojāšanu, elektrības triecienu, ievainojumu vai nāvi.
- Remontu var veikt kvalificēts servisa punkts, lietojot attiecīgas rezerves daļas.
- Nedrīkst veikt nekādu konstrukcijas izmaiņu. Patvaļīga konstrukcijas mainīšana ierosina garantijas tiesību pazaudēšanu, turklāt var arī ierosināt ierīces nepareizu darbību vai nelaimes gadījumu.
- Nedrīkst segt, uzlīmēt ventilācijas caurumu, ja ierīce ir apgādāta ar tādiem.
- Nedrīkst pārsniegt nominālu ierīces darba parametru.
- Nolietota ierīce nevar būt glabāta ar citiem atkritumiem. Nolietota elektroierīce jābūt uzglabāta paredzētās vietās.
- Pistoles noplūdes uzgaļa noslēgšanas gadījumā pirms tālāka darba to ir nepieciešami notīrīt.
- Ievērot ierīces lietošanas instrukciju.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41  
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710  
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN