

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru creuzete și băi de lipire


1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament pentru cositorirea capetelor cablurilor.

3. Pregătirea de lucru și utilizarea



P - potențiometrul de reglare

W - întrerupător alimentare

T - creuzet

O - orificiu de ventilare

- Așezați echipamentul pe o suprafață stabilă
- Conectați cablul de alimentare în soclul corespunzător.
- Așezați aliajul de lipit, mărunțit în prealabil, în compartimentul special destinat, acordând atenție la nivelul maxim admis.
- Porniți alimentarea din butonul aflat pe panoul echipamentului, dacă acesta există.
- Setați temperatura dorită și așteptați până la momentul topirii aliajului de lipit.
- Dacă pe suprafață se află oxizi, aceștia trebuie îndepărtați pentru a păstra puritatea aliajului de lipit.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON

4. Măsurile de precauție

- Nu porniți echipamentul imediat după mutarea dintr-o încăpere rece într-una caldă. Condensul poate cauza deteriorarea echipamentului.
- În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de către un lucrător de service calificat.
- Echipamentul poate fi folosit doar în încăperi bine ventilate.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- Nu manevrați niciodată echipamentul cu mâinile ude sau în cazul în care cablurile sunt umede, pentru că există riscul de scurtcircuit sau electrocutare.
- În apropierea echipamentului încălzit nu trebuie să se afle obiecte ușor inflamabile, lichide sau gaze.
- Nu folosiți stația pentru încălzirea materialelor sintetice, pentru că există riscul apariției unor vapori toxici.
- Există pericolul de arsură cauzată de cositorul lichid.
- Când utilizați echipamentul, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.
- Nu lăsați fără supraveghere echipamentul pornit.
- Nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor.
- Nu folosiți creuzetul (baia) în alte scopuri decât topirea aliajului de lipit.
- După terminarea lucrului, decuplați alimentarea, deconectați cablul de alimentare și așteptați răcirea echipamentului.
- Este interzisă efectuarea oricăror transformări ale structurii. Modificările aduse pe cont propriu duc la pierderea garanției și, în plus, pot cauza funcționarea incorectă a echipamentului sau accidente.
- Nu atingeți niciodată elementul de încălzire.
- Echipamentele electrice uzate nu pot fi eliminate alături de alte deșeuri. Ele trebuie depozitate în locurile special amenajate.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON