

Mode d'emploi pour la mise en marche des compteurs

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à compter des impulsions en provenance d'autres appareils.

3. Préparation au travail et l'utilisation

- Connecter au circuit en gardant le mode de montage approprié au boîtier de l'appareil.

4. Précautions

- Ne pas effectuer de modifications dans l'appareil de façon autonome. Cela peut causer l'endommagement ou un mauvais fonctionnement de l'appareil ce qui peut provoquer l'endommagement de l'appareil contrôlé et mettre en dangers le personnel du service.
- Une connexion incorrecte de l'appareil peut provoquer son endommagement et créer d'autres dangers. Avant la mise en marche de l'appareil assurez vous qu'il est correctement connecté.
- Avant la connexion, le montage ou le démontage de l'appareil assurez vous qu'il est éteint. Le non respect de ce principe peut provoquer une électrocution.
- Ne pas toucher des éléments sous tension tels que des prises d'alimentation car cela peut provoquer une électrocution.
- Ne pas ouvrir l'appareil car cela peut provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement de celui-ci.

	Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
	ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
	NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710
	Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815 Capital de la société: 3 300 000 PLN