

Mode d'emploi pour la mise en marche des pistolets à colle


1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à coller des matériaux divers à l'aide de la colle chaude.

3. Préparation au travail et l'utilisation



D - tuyère de dosage de la colle

S - décharge

Z - réceptacle à colle

- Connecter le cordon d'alimentation à la prise appropriée.
- Placer la colle à dimensions appropriées au type de l'appareil dans le réceptacle de celui-ci.
- Allumer l'appareil avec le bouton.
- Attendre jusqu'au réchauffement de l'appareil.
- Doser la colle lentement en pressant la décharge du pistolet.

4. Précautions

- Pour protéger la santé, prévenir le risque des blessures, d'électrocution, de l'incendie ou d'explosion, il faut respecter des consignes de sécurité ci-dessous. Le non respect des consignes de sécurité constitue une menace pour la vie et la santé. Gardez ce mode d'emploi et les consignes de sécurité dans un endroit accessible à proximité de l'appareil.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN

- Le cordon d'alimentation peut être connecté uniquement à des prises réseau prévues à cet effet ou à de rallonges avec mise à la terre.
- Avant de connecter la prise à la prise murale il faut s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position d'arrêt.
- Il faut toujours déconnecter le cordon d'alimentation avant de procéder au changement du fusible ou d'autres accessoires.
- Utiliser uniquement des appareils ou des accessoires prévus à cet effet.
- Pendant le travail ne pas pencher le pistolet en arrière.
- Si l'appareil n'est pas utilisé, débrancher le cordon d'alimentation; ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- Utiliser seulement des bâtons de colle dans la phase solide destinés au pistolet.
- Pendant le travail maintenir l'appareil par des pièces isolées telles que la poignée ou l'attache prévue à cet effet. Eviter le contact du corps avec des éléments conducteurs du courant et ceux avec mise à la terre (tuyaux, radiateurs, etc).
- Ne pas toucher des éléments chauffants de l'appareil. Dans le cas de contact de la colle chaude avec la peau, rincer immédiatement la brûlure avec de l'eau froide.
- Protéger l'appareil de la portée des enfants.
- Ne pas laisser l'appareil directement au soleil, sous la pluie, etc.
- Ne pas mettre l'appareil en marche directement après l'avoir transporté d'un endroit à basse température vers un autre, avec la température plus haute. La condensation de la vapeur peut encombrer l'appareil.
- Utiliser l'appareil selon sa destination; l'utilisation incorrecte de l'appareil peut provoquer son endommagement, une électrocution, des blessures ou la mort.
- Des réparations devraient être effectuées par un service qualifié et avec l'utilisation des pièces détachées appropriées.
- Il est interdit d'apporter des modifications à la construction. Des modifications quelconques entraînent la perte de la garantie et peuvent en outre provoquer un fonctionnement incorrect de l'appareil ou causer un accident.
- Ne pas couvrir, ni boucher des ouvertures de ventilation si l'appareil les possède.
- Ne pas dépasser des paramètres de base du fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil électrique usé ne peut pas être stocké avec d'autres déchets. L'appareil électrique usé doit être stocké dans un endroit prévu à cet effet.
- En cas de colmatage de la pointe de la gachette du pistolet, il faut la nettoyer avant de poursuivre le travail.
- Il faut suivre le mode d'emploi de l'appareil.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN

Electronic Components