

Návod na uvedenie do prevádzky pre spájkovacie kelímky a vaničky


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Zariadenie na pocínovanie káblových koncoviek.

3. Príprava na prácu a prevádzku



P - otočný regulátor

W - hlavný vypínač

T - kelímok

O - ventilačný otvor

- Zariadenie postavte na stabilnom povrchu.
- Do príslušnej zásuvky zapojte napájací kábel.
- Vopred rozdrobené kúsky spájky vložte do nádoby určenej na tento účel. Neprekračujte maximálne povolené množstvo.



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR

- Zapnite napájanie pomocou tlačidla na paneli zariadenia, ak sa na ňom takéto tlačidlo nachádza.
- Nastavte požadovaný teplotu a počkajte kým sa spájka neroztopí.
- Ak sa na hladine roztopenej spájky nachádzajú oxidy, odstráňte ich aby ste zachovali jej čistotu.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie po prenesení z chladnej miestnosti do teplej hneď nezapínajte. Kondenzácia vodnej pary môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Poškodený napájací kábel musí vy kvalifikovaný servisný pracovník okamžite vymeniť.
- Zariadenie je možné používať len v dobre vetraných miestnostiach.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.
- Zariadenie nikdy neobsluhujte mokрыmi rukami alebo ak je jeho kábel mokры. Môže to spôsobiť skrat a viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- V blízkosti rozohriateho zariadenia sa nemôžu nachádzať horľavé predmety, kvapaliny a plyny.
- Stanicu nepoužívajte na zohrievanie umelých hmôt, nakoľko to môže viesť k vzniku toxických výparov.
- Hrozí taktiež nebezpečenstvo popálenia tekutým spájkovacím cínom.
- Používajte vhodný ochranný odev.
- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie prechovávajte mimo dosahu detí.
- Kelímok (vaničku) nepoužívajte na iné účely než na účely spojené s roztopením spájky.
- Po ukončení práce vypnite napájanie stanice, odpojte napájací kábel a počkajte, kým zariadenie nevychladne.
- Uskutočňovanie akýchkoľvek konštrukčných zmien je zakázané. Následkom samovoľne vykonaných konštrukčných zmien je vypršanie záruky, a okrem toho môžu byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia, prípadne úrazu.
- Nikdy sa nedotýkajte vykurovacieho telesa.
- Použitie elektrické zariadenie nie je možné skladovať spolu s inými odpadmi. Použitie elektrické zariadenia je nutné skladovať na špeciálnych označených miestach.