

Gebruiksaanwijzing voor boroscopen


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor het uitvoeren van visuele inspecties op moeilijk toegankelijke plaatsen.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik




Transfer Multisort Elektronik B.V.

Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland

KvK nummer: 64256286

BTW-nummer: NL855587842B01



S - voeler met camera

Z - aansluiting voeler

L - lcd-display

W - voedingsschakelaar

P - batterijvakje

K - batterijklepje

- Monteer de videosonde op de boroscoop met behulp van het daarvoor bestemde contact.
- Voordat u begint met meten moet u eerst nagaan of geen enkel element van het apparaat is gebarsten, gebroken of verkeerd gemonteerd is. Vervang beschadigde onderdelen door nieuwe.
- Schakel de stroom in met behulp van de schakelaar.
- Laad de batterij op met de meegeleverde batterijlader of vervang hem door een nieuwe, wanneer op de display de verschijnt dat de batterij bijna leeg is.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Sluit de sonde aan en koppel hem los als het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet.
- Gebruik uitsluitend accessoires die voor het apparaat zijn bestemd.
- Gebruik de meter niet onder natte/vochtige omstandigheden.
- Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving.