

Kuum- ja transformaatorjootekolbide käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud juhtmeotste, elektroonikaelementide jootmiseks

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine



R - käepide G - otsik W - toitepistik 230V AC P - toitenupp

- Ühendada toitejuhe asjakohase pesaga.
- Kuumenemiseni panna ära turvalisse kohta.

4. Kaitsevahendid

- Mitte lülitada seadet sisse vahetult peale selle külmast keskkonnast sooja toomist. Veeauru kondenseerumine võib seadmele kahjustusi põhjustada.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

- Toitejuhtme vigastuse korral tuleb see viivitamatult kvalifitseeritud teeninduse poolt välja vahetada.
- Seadet võib kasutada ainult hästiventileeritavates ruumides
- Mitte katta ventilatsiooniavasid.
- Iialgi ei tohi seadet käidelda märgade kätega või siis, kui juhtmed on märjad, sest see võib tingida lühise või elektrilöögi ohu.
- Kuuma seadme läheduses ei tohi olla kergestisüttivaid esemeid, vedelikke või gaase.
- Mitte kasutada jootekolbi tehismaterjalide kuumutamiseks, see võib põhjustada mürgiste aurude teket.
- Kuuma jootekolviga toitejuhtme puudutamine võib põhjustada isolatsiooni sulamise ja tingida elektrilöögi ohu.
- Esineb kuuma jootetinaga kõrvetamise oht.
- Kasutada asjakohast kaitseriietust.
- Mitte töötada pinge all olevate elementide läheduses.
- Sisselülitatud seadet ei tohi jätta järelvalveta.
- Hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Mitte kasutada jootekolbi muuks otstarbeks kui jootmiseks.
- Peale töö lõpetamist lülitada toide välja, ühendada toitejuhe lahti ja oodata seadme jahtumiseni.
- Igasuguste konstruktsiooniliste muudatuste tegemine on keelatud. Omapoolsed konstruktsioonilised muudatused toovad kaasa garantii kaotuse ja võivad põhjustada sellele lisaks seadme ebaõige töötamise ning olla õnnetusjuhtumi põhjustajaks.
- Iialgi ei tohi seadet kasutada juuste kuivatamiseks, puutuda kuumutavaid elemente ega suunata kuuma õhuvoolu vahetult nahale.
- Pruugitud elektriseadet tuleb käidelda teistest olmejäätmetest eraldi. Pruugitud elektriseadet tuleb ladustada selleks ettenähtud kohtades.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisnumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710
 Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815
 Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN