

Istruzione d'avviamento per i boroscopi

1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

L'apparecchio è indicato per ispezionare e visualizzare zone difficilmente raggiungibili.


3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN



S - sonda con telecamera

Z - connettore della sonda

L - display LCD

W - interruttore d'alimentazione

P - contenitore per le batterie

K - coperchio del porta batterie

- Installare la sonda video al boroscopio utilizzando l'apposita presa.
- Prima di incominciare i rilievi bisogna controllare, che nessun elemento dell'apparecchio sia crepato, danneggiato, spaccato o montato in modo errato. Gli elementi danneggiati devono essere sostituiti con degli nuovi.
- Spegnerne l'alimentazione utilizzando l'apposito interruttore.
- Caricare le batterie ricaricabili utilizzando l'apposito caricabatteria o sostituire le batterie, se sul display è visibile l'indicatore di batteria scarica.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

4. Precauzioni

- Il collegamento e lo scollegamento della sonda video va effettuato quando l'apparecchio è spento.
- Utilizzare solo gli accessori indicati per il dato apparecchio.
- Non utilizzare il misuratore in condizioni umide o bagnate.
- Non utilizzare il misuratore in zone con pericolo di esplosioni.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN