

Mittareiden käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirrokset ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu muista laitteista peräisin olevien impulssien laskemista varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Kytke virtapiiriin käyttäen asennusmenetelmää, joka on sopiva laitteen koteloajattellen.

4. Turvatoimet

- Ei saa suorittaa omavaltaisesti minkäänlaisia muutoksia laitteeseen. Se saattaa aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai sen viallisen toiminnan, mikä voi johtaa tarkistettavan laitteen vaurioitumiseen sekä vaaraan laitetta tarkistaville henkilöille.
- Laitteen virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa sen vaurioitumisen ja voi johtaa muiden vaarojen esiintymiseen. Ennen laitteen käynnistämistä varmista, että se on kytketty oikein.
- Ennen laitteen kytkemistä, asentamista, tai purkamista varmista, että sen virta ei ole päällä. Kyseisen säännön noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä kosketa jännitteisiä komponentteja, kuten virtapistorasioita, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä avaa laitetta, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun, tai virheellisen toiminnan.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN