

Інструкція з введення в дію пристроїв для освітлення


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для експонування друкарських плат в процесі проекції мозаїки доріжок на світлочутливому лаці.

3. Підготовка до праці і експлуатація



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

V - вакуум

M - показчик вакууму

Z - клапан вакууму

C - час , що залишився

P - програмування часу / старту процесу

T - режим роботи: одно-/ двостороння плата

- Встановити пристрій на стабільній поверхні.
- Приєднати провід живлення до відповідного гнізда.
- Встановити бічні кришки так, щоб вони запобігали попаданню світла назовні. У разі потреби звільнити бічні гвинти, що кріплять бічні кришки.
- Зняти плівку, що захищає світлочутливий лак.
- Помістити плату на шаблоні.
- Притиснути і закрити кришку.
- Включити подачу живлення.
- Встановити необхідний час експонування.
- Після завершення роботи вимкнути подачу живлення, від'єднати провід живлення.

4. Запобіжні засоби

- Не включати пристрій безпосередньо після його внесення з холодного приміщення в тепле. Конденсація водяної пари може стати причиною пошкодження пристрою.
- Пошкоджений провід живлення має бути негайно замінений кваліфікованим працівником сервісного обслуговування.
- Ніколи не слід обслуговувати пристрій з мокрими проводами або мокрими руками, оскільки це може привести до короткого замикання або поразки струмом.
- Не залишати включений пристрій без нагляду.
- Пристрій слід зберігати поза межами досяжності дітей.
- Не слід використовувати пристрій для освітлення для інших цілей, ніж експонування друкарських плат.
- Після завершення роботи вимкнути подачу живлення, від'єднати провід живлення.
- Забороняється виконувати будь-які конструкційні зміни. Самовільні конструкційні зміни будуть підставою для втрати гарантії, крім того можуть стати причиною неправильної роботи пристрою або нещасного випадку.
- Відпрацьований електричний пристрій не може складуватися разом з іншими відходами. Використані електричні пристрої слід передавати у відповідні для цього місця для утилізації відходів.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN