

Panel Ölçerleri Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.


2. Uygulama

Bu cihaz, elektronik devrelere montaj için tasarlanmıştır ve elektriksel ölçümler için kullanılır.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı



- Cihazı, anma değerlerine dikkat ederek sisteme bağlayın.




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

- Mmknse cihaza pili takın.
- Giriř sinyali deęerini izleyin.
- Ařım, ekranda gsterilen uygun sembolle belirtilir. Bu sembol grdęnzde ařımın nedenini ortadan kaldırın. Mmknse daha yksek bir aralık seęin ve zaten en yksek aralıkta alıřıyorsanız, lm derhal durdurun.
- Pili deęiřtirmek iin, sabitleme vidalarını skerek, mandalı gevřeterek veya pil blmesindeki kolu basarak pil kapaęını aın, pili deęiřtirin, kapaęı kapatın.

4. Uyarılar

- Tm fonksiyonlar iin hibir zaman maksimum giriř deęerlerini ařmayın.
- Klemensler arasında veya klemens ile toprak arasında, cihaz zerinde belirtilen ve iřaretlenmiř olan anma geriliminden daha yksek bir gerilim uygulamayın.
- Seilen lm iin uygun terminalleri, fonksiyonları ve aralıkları kullanın.
- Sigortanın akım deęerini ařan akımlar iin akım lm yapmaya alıřmayın.
- lm fonksiyonunu deęiřtirmeden nce test ularını lm devresinden ıkarın.
- Cihaz hasarlıysa kullanmayın. Cihazı kullanmadan nce muhafazayı inceleyin. atlak veya kırık para olmadıęından emin olun. Konnektrlerin evresindeki yalıtımı dikkatlice kontrol edin.
- Cihazı alıřtırmadan nce pil kapaęının kapalı ve kilitli olduęundan emin olun.
- Cihaz dzgn alıřmıyorsa kullanmayın. Koruma zayıflamıř olabilir. Cihazın doęru alıřtıęından emin deęilseniz servise gtrn.
- Elektrik baęlantılarını yaparken nce siyah test ucunu, ardından kırmızı test ucunu baęlayın; skerken nce kırmızı test ucunu, sonra siyah test ucunu ıkarın.
- 30 V AC rms, 42 V AC tepe ve 60 V DC zerindeki gerilimlerle alıřırken dikkatli olun. Bu gerilimler elektrik arpmasına neden olabilir.
- lmlere bařlamadan nce test uları ve problemlerin yalıtımının hasar grmedięini ve metalin aıkta olmadıęını kontrol edin.
- Hasarlı test uları yenileriyle deęiřtirilmelidir.
- Pil blmesi kapaęını amadan nce mmknse test ularını cihazdan ıkarın.
- Ekranda dřk pil gstergesi grnyorsa pili řarj edin veya yeni bir pille deęiřtirin.
- Cihaz patlayıcı ortamlarda kullanılmamalıdır, bu tr kořullar iin tasarlanmadıysa.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łdź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łdź - řródmieřcie
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN