

Istruzione d'avviamento delle telecamere termovisive e dei pirometri

1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

L'apparecchio è indicato per la registrazione e l'osservazione delle temperature.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo



W - interruttore dell'alimentazione

L - display

- Accendi l'apparecchio tramite l'apposito pulsante.
- Premere l'apposito pulsante per effettuare il rilievo.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

- Osservare il display dell'apparecchio per leggere i dati.
- Per sostituire le batterie bisogna aprire il coperchio dell'alloggio delle batterie svitando le viti di fissaggio o sbloccando il bloccaggio a scatto, sostituire la batteria, richiudere il coperchio.

4. Precauzioni

- Non utilizzare l'apparecchio, se danneggiato. Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare il coperchio. Controllare se non presenta spaccature o elementi rotti. Controllare attentamente gli isolamento intorno alle prese.
- Accertarsi, che il coperchio delle batterie sia chiuso e bloccato prima di incominciare il lavoro con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio, se non funziona in modo corretto. La protezione può essere danneggiata. Se non si è sicuri che l'apparecchio funzioni in modo corretto, bisogna farlo pervenire al servizio d'assistenza.
- Sostituire le batterie con le nuove batterie o ricaricare le batterie ricaricabili, se sul display è visibile l'indicatore di batteria debole.
- Durante la manutenzione dell'apparecchio utilizzare solo i pezzi di ricambio indicati dal produttore.
- Non utilizzare l'apparecchio in zona con pericolo d'esplosioni, se non è a questo predisposto.
- Prestare attenzione durante il rilievo della temperatura - rischio di ustioni.
- Non superare l'ambito di misura onde evitare il danneggiamento del rilevatore
- Non puntare il raggio laser nella direzione degli occhi.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN