

Lehimleme Kapları ve Hazneleri Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Kablo uçlarını lehimlemek için cihaz.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı




P - Ayar düğmesi

W - Güç açma düğmesi

T - Kap

O - Havalandırma delikleri

- Cihazı sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Güç kablosunu uygun prize takın.
- Önceden kırılmış lehim bu iş için tasarlanmış kaba, maksimum seviyeyi aşmadan yerleştirin.
- Cihazda düğme varsa, bu düğmeyi kullanarak gücü açın.
- İstenen sıcaklığı ayarlayın ve lehim eriyene kadar bekleyin.




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

- Yüzeyde oksitler oluşursa, lehim temiz tutmak için bunlar çıkarılmalıdır.

4. Uyarılar

- Cihazı soğuk bir ortamdaki sıcak bir ortama taşıdıktan hemen sonra açmayın. Yoğuşma cihaza zarar verebilir.
- Hasarlı güç kablosu derhal yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanılmalıdır.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Islak ellerle veya kablolar ıslakken cihazı çalıştırmayın; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sıcak cihazı yanıcı nesnelerin, sıvıların veya gazların yakınına koymayın.
- Cihazı plastik ısıtmak için kullanmayın; toksik dumanlar üretebilir.
- Sıvı lehim nedeniyle yanık tehlikesi vardır.
- Uygun koruyucu giysi kullanın.
- Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
- Lehimleme kabını (haznesini) lehim eritme dışında başka amaçlarla kullanmayın.
- İş bitirdikten sonra gücü kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihaz üzerinde yapısal değişiklik yapmak yasaktır. Yetkisiz yapısal değişiklikler garanti kaybına yol açar ve arızaya veya kazaya neden olabilir.
- Isıtma elemanına asla dokunmayın.
- Kullanılmış elektrikli ekipman evsel atıklarla birlikte atılamaz. Kullanılmış elektrikli ekipman, bunun için belirlenmiş yerlerde depolanmalıdır.



Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN