



Oznaczniki **OZT-3** do montażu na trzymaczach KU-1/35, KU-1/35N, KU-2/35, KU-2/35N



Służą do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS



WYPOSAŻENIE	STR.	KU-15	KU-1/35	KU-1/35N	KU-2/35	KU-2/35	KU-3/35
Oznaczniki	43	—	OZT-1, DK/Z	OZT-1, DK/Z	OZT-1, DK/Z	OZT-1, DK/Z	OZT-3, DK/Z

³⁾ Dwa trzymacze typu KU-3 mogą służyć jako wsporniki dla dwóch szyn o przekroju 8x10 lub 3x12 i dodatkowo mogą być osłonięte osłoną typu OZZ.