

Инструкция за експлоатация на развойни комплекти

1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за изследователски и развойни цели.

3. Подготовка за работа и използване

- Свържете комплекта съгласно инструкцията на производителя.

4. Предпазни мерки

- Комплектът е предназначен за работа само в закрити помещения.
- Комплектът трябва да бъде захранен от източник съгласно изискванията посочени в инструкцията за обслужване.
- Комплектът трябва да се свързва с помощта на доставените проводници или проводници отговарящи на изискванията посочени в инструкцията за обслужване.
- За предотвратяване на риск от възникване на пожар, използваните в комплекта предпазители (доколкото ги има) при изгаряне трябва да се сменят с предпазители от точно същия тип (със същите стойности на номиналните ток и напрежение и същите способности за свързване).
- Комплектът не трябва да работи със снет капак (доколкото има такъв). Корпусът трябва да бъде сигурно закрепен върху устройството.
- Комплектът не трябва да бъде свързван или използван в случай на видимо повреждане на някоя от неговите части.
- Не покривайте вентилационните отвори (доколкото ги има). Това създава опасност от повреждане на устройството.
- Устройството е чувствително на електрически разреждания ESD. По време на работа с комплекта осигурете необходимото отвеждане на електростатичните заряди с цел защита на електронните схеми.
- Трябва да се осигури стабилна, хоризонтална позиция на комплекта.
- Комплектът трябва да бъде използван в суха околна среда. Не се допуска контакт на устройството с течности - това създава опасност от повреждане.
- Да се почиства само със суха кърпа или с помощта на сгъстен въздух. Ако устройството притежава корпус, допуска се неговото почистване с влажна кърпа и слаб почистващ препарат.
- Трябва да се спазва инструкцията за експлоатация на комплекта.
- Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване не може да се складира заедно с други отпадъци. То трябва да се складира в място, което е специално пригодно за тях.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN