

Apstarošanas ierīces iedarbināšanas instrukcija


1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta PCB plāksnīšu apstarošanai celiņu mozaīkas atveidošanas procesā uz gaismjutīgas lakas.

3. Darba sagatavošana un lietošana



V - vakuums

M - vakuuma rādītājs

Z - vakuuma vārsts



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

C - pārējais laiks

P - procesa laika/iedarbināšanas programmēšana

T - darba režīms: vienpuses/divpuses plāksnīte

- Novietot ierīci uz stabilas virsmas.
- Pieslēgt elektrības vadu attiecīgā ligzdā.
- Uztādīt vāka sānu apvalkus tā, lai gaisma nevarētu tikt ārā. Ja nepieciešami, atslābināt sānu apvalka sānu skrūves.
- Noņemt gaismjutīgas lakas aizsardzības plēvi.
- Novietot plāksnīti uz šablona.
- Piespiest un slēgt vāku.
- Ieslēgt elektroapgādi.
- Uztādīt noteiktu apstarošanas laiku.
- Pēc darba pabeigšanas izslēgt ierīci, atslēgt elektrības vadu.

4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst ieslēgt ierīci tieši pēc pārvietošanas no vēsas telpas uz siltu. Ūdens tvaika kondensācija var bojāt ierīci.
- Bojāts elektrības vads jābūt nekavējoties mainīts kvalificētā servisā.
- Nekad nedrīkst apkalpot ierīci ar mitrām rokām vai kad vadi ir mitri, jo tas var ierosināt īsslēgumu vai elektrības triecienu.
- Nedrīkst atstāt ieslēgto ierīci bez uzraudzības.
- Ierīci uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Nedrīkst lietot ierīci citiem mērķiem, nekā PCB plāksnīšu apstarošana.
- Pēc darba pabeigšanas izslēgt ierīci, atslēgt elektrības vadu.
- Nedrīkst veikt nekādu konstrukcijas izmaiņu. Patvaļīga konstrukcijas mainīšana ierosina garantijas tiesību pazaudēšanu, turklāt var arī ierosināt ierīces nepareizu darbību vai nelaimes gadījumu.
- Nolietota ierīce nevar būt glabāta ar citiem atkritumiem. Nolietota elektroierīce jābūt uzglabāta paredzētās vietās.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN