

Ultrahelipesurite ohutusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud PCB plaatide puhastamiseks jootmise käigus tekkinud mustusest.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine



P - mahuti PCB plaatide korvile C - puhastamise aeg W - kuumuti lüliti

- Ühendada äravool kanalisatsiooniga.
- Ühendada toitejuhe asjakohase pesaga.
- Valmistada ette puhastusvahend ja panna see mahutisse, kus korvi hakatakse leotama, mahutis minimaalse taseme hoidmine võib põhjustada seadme kahjustusi.
- Lülitada toide sisse.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

- Lülitada sisse kuumuti.
- Seadistada puhastamise aeg.
- Asetada puhastamiseks mõeldud detailid korvi ja sisestada see mahutisse.
- Lülitada sisse ultraheli.

4. Kaitsevahendid

- Mitte lülitada seadet sisse vahetult peale selle külmast keskkonnast sooja toomist. Veeauru kondenseerumine võib seadmele kahjustusi põhjustada.
- Toitejuhtme vigastuse korral tuleb see viivitamatult kvalifitseeritud teeninduse poolt välja vahetada.
- Seadet võib kasutada ainult hästiventileeritavates ruumides
- Iialgi ei tohi seadet käidelda märgade kätega või siis, kui juhtmed on märjad, sest see võib tingida lühise või elektrilöögi ohu.
- Kasutada asjakohast kaitseriietust.
- Sisselülitatud seadet ei tohi jätta järelvalveta.
- Hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Mitte kasutada pesurit muul otstarbel kui elektrooniliste plaatide puhastamiseks.
- Igasuguste konstruktsiooniliste muudatuste tegemine on keelatud. Omapoolsed konstruktsioonilised muudatused toovad kaasa garantii kaotuse ja võivad põhjustada sellele lisaks seadme ebaõige töötamise ning olla õnnetusjuhtumi põhjustajaks.
- Pruugitud elektriseadet tuleb käidelda teistest olmejäätmetest eraldi. Pruugitud elektriseadet tuleb ladustada selleks ettenähtud kohtades.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710
 Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815
 Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN